

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทนำ.....	1 -
2. รายละเอียดโครงการ.....	1 -
2.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ.....	1 -
2.2 ขนาดพื้นที่โครงการ	2 -
2.3 กิจกรรมในโครงการ.....	3 -
2.3.1 การบำบัดน้ำเสียของโครงการ	3 -
2.3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.....	3 -
ระบบป้องกันอัคคีภัย	3 -
ระบบลิฟต์ดับเพลิงและทางหนีไฟ	5 -
มาตรการฉุกเฉินในกรอพยพผู้คนกรณีเกิดอัคคีภัย.....	6 -
พื้นที่จุดรวมพล	6 -
ระบบรักษาความปลอดภัย.....	7 -
2.3.3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย	7 -
ห้องพักมูลฝอย.....	8 -
2.3.4 ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ.....	8 -
2.3.5 ระบบการจราจร.....	8 -
2.3.6 เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจาก รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	9 -
3. ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	9 -
4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	9 -
5. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	11 -
6. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	32 -
6.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....	32 -
7. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	41 -

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก ก	รูปภาพแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-1	ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง จากกรมควบคุมมลพิษ
ภาคผนวก ข-2	ผลการตรวจคุณภาพน้ำหล่อเย็น
ภาคผนวก ข-3	ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบขนส่งมวลชน บีทีเอส
ภาคผนวก ข-4	ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง
ภาคผนวก ข-5	ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวก ข-6	หนังสือรับรองการฝึกอบรม และแผนฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-7	ผังทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภาคผนวก ค	แบบแปลน
ภาคผนวก ค-1	แบบแปลนถังเก็บน้ำ
ภาคผนวก ค-2	แบบแปลนพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวก ค-3	แบบการจ่ายน้ำเย็นระบบปรับอากาศ
ภาคผนวก ค-4	แบบแสดงการจ่ายน้ำไปยังชั้นต่างๆ
ภาคผนวก ค-5	แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ค-6	แบบแปลนแสดงตำแหน่งบ่อน้ำ
ภาคผนวก ค-7	แบบแปลนแสดงจุดรวมพล
ภาคผนวก ง	หนังสือเห็นชอบที่ ทส.1009.5/2120
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง ของนางสาวณัฐริมา วนะภูติ
ภาคผนวก ฉ	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1 จุดที่ตั้งพื้นที่โครงการ	- 2 -
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าตะกอนแขวนลอย	- 37 -
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบค่าตะกอนละลายและค่าตะกอนจมตัว	- 38 -
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบค่าBOD และค่าOil & Grease	- 39 -
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบค่า TKN และค่า Sulfide	- 40 -

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 1 แผนการติดตามตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ.....	10 -
ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	11 -
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารโรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพ.....	11 -
ตารางที่ 3 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	32 -
ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จุลรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	33 -
ตารางที่ 5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จุลระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	34 -
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จุลรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	35 -
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จุลระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	36 -