

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี  
(ส่วนขยาย)

ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567

จัดทำโดย  
บริษัทวัฒนเวช จำกัด



คณะผู้จัดทำ

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. คุณประภาส ศรีชัยวรรณ    | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร        |
| 2. คุณกษิร ชัยเจริญศิลป์   | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร |
| 3. คุณฤทธิณรงค์ แสงอยู่    | หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง              |
| 4. คุณอนุตตริ์ สยามชัย     | หัวหน้าแผนกบริหารสิ่งแวดล้อม      |
| 5. คุณศิริขัญญา สุทธิรัตน์ | เจ้าหน้าที่แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม  |

---

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ  
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (ส่วนขยาย)  
เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง  
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567






---

มกราคม 2568

หนังสือรับรองจัดทำรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย-โรงพยาบาล (ส่วนขยาย)

วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่าโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัดจันทร์ ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายประภาส ศรีชัยวรรณ		ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
นายกษิร ชัยเจริญศิลป์		ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
นายฤทธิรงค์ แสงอยู่		หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
นางสาวอนุตติร สยามชัย		หัวหน้าแผนกบริหารสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริชญา สุทธิรัตน์		เจ้าหน้าที่แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ สมชาย -gunagut)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร



บริษัท วิวัฒนา จำกัด


## รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย – โรงพยาบาล (ส่วนขยาย)

ในระยะดำเนินการ ของโรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี ประจำปีงบประมาณ – ธันวาคม 2567

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี (ส่วนขยาย)
2. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท บริษัทวัฒนาเวช จำกัด
3. สถานที่ตั้งโครงการ เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดธนบุรี



4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 25/14 ถนน ท่าหลวง ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองธนบุรี จังหวัด ธนบุรี

โทรศัพท์ : 039-319888 โทรสาร: 039-321202 E-mail: Anuttree.si@bch.co.th, bchenv@bchdms.co.th

5. จัดทำโดย เจ้าของโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี (ส่วนขยาย)
6. โครงการผ่านการพิจารณาตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/16885 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
7. สถานภาพโครงการปัจจุบัน เปิดดำเนินการ
8. รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน

- ลักษณะประเภทโครงการ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย - โรงพยาบาล
- ขนาดพื้นที่โครงการส่วนขยาย มีพื้นที่โครงการ 4-1-19.3 ไร่ เป็นอาคาร 9 ชั้น จำนวน 91 เดียง
- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
  - โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผลปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางแก้ไข และผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมย้อนหลัง 3 ปี ดังแสดงรายละเอียดของมาตรการฯ ในตารางที่ 1-3 (แบบตต.3)
  - โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี มีผลตรวจวัดคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ คุณภาพอากาศ แสง เสียง สารเคมี ผ่านค่ามาตรฐานทุกค่า
  - โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบและหลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกค่าตามที่กฎหมายกำหนด
  - โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรีมีการระบบจัดการมูลฝอยโดยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภท ตั้งแต่รวบรวม เคลื่อนย้าย การนำไปใช้ประโยชน์ และการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และมีการทำความสะอาดห้องพักรวมและภาชนะรองรับทุกวัน