

บทที่ 4

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30886/16508 ของบริษัท บ้านศิลาสุขโขทัย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 สามารถสรุปผลการตรวจวัดตามพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้

4.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และทางโครงการก็มีความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ตามเงื่อนไขที่กำหนดทุกประการ พร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ ประกอบด้วย ตัวแทนจากบริษัท บ้านศิลาสุขโขทัย จำกัด ผู้นำชุมชน ตัวแทนราษฎร และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณสุขและสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ และตามที่มีการขอความช่วยเหลือมาโดยตลอด อีกทั้ง ทางโครงการยังสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการดำเนินกิจการของโครงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเมื่อวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดระดับเสียง การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินโครงการในช่วงต่อไป หากมีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองตามแผนการฟื้นฟูที่กำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

4.4 แผนการดำเนินการในระยะต่อไป

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 จะดำเนินการตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนเมษายน 2568 ในลำดับต่อไป