






รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ สุพรรณบุรี





รูปภาพที่ 1 พื้นที่สีเขียว




รูปภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปภาพที่ 3 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.




รูปภาพที่ 4 สันนุชชะลอความเร็ว



รูปภาพที่ 5 แม่บ้านทำความสะอาดถนน






รูปภาพที่ 6 สัญลักษณ์บนพื้นทาง




รูปภาพที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย





รูปภาพที่ 8 ปุ่มกดสัญญาณเตือนอัคคีภัย




รูปภาพที่ 9 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปภาพที่ 10 ตู้เก็บสายดับเพลิง





รูปภาพที่ 11 บันไดหนีไฟ



รูปภาพที่ 12 จุดรวมพล



รูปภาพที่ 13 ช่องระบายอากาศ



รูปภาพที่ 14 พื้นที่จอดรถ










รูปภาพที่ 15 ระบบสติ๊กเกอร์ - คีย์การ์ด




รูปภาพที่ 16 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปภาพที่ 17 CCTV



รูปภาพที่ 18 การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค






รูปภาพที่ 19 ป้ายข้อปฏิบัติการใช้ส้วมว่ายน้ำ




รูปภาพที่ 20 อุปกรณ์ช่วยชีวิต








รูปภาพที่ 21 รางระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 22 กันลื่นบริเวณทางเดินสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 23 ห้องน้ำแยกชาย - หญิง



รูปภาพที่ 24 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 25 กล้องรับเครื่องร้องเรียนหน้าโครงการ



รูปภาพที่ 26 ปั๊มน้ำ



รูปภาพที่ 27 ถังสำรองน้ำใต้ดิน/ชั้นดาดฟ้า





รูปภาพที่ 28 ล้างถังสำรองน้ำใต้ดิน/ชั้นดาดฟ้า




รูปภาพที่ 29 ตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออก




รูปภาพที่ 30 อุปกรณ์ประหยัดไฟ



รูปภาพที่ 31 ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโครงการ



รูปภาพที่ 32 เครื่องจับควัน




รูปภาพที่ 33 ระบบสปริงเกอร์



รูปภาพที่ 34 เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน



รูปภาพที่ 35 แผนผังทางหนีไฟ



รูปภาพที่ 36 กล้องรับเรื่องร้องเรียน