

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-5
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงาน	1-5
1.4 ขอบเขตของการดำเนินงาน	1-5
1.5 แผนการดำเนินการ	1-6
<b>บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป</b>	
2.1 ที่ตั้งโครงการ	2-1
2.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	2-3
2.2.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ	2-3
2.2.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์	2-5
2.2.4 สารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้	2-6
2.2.5 กระบวนการผลิตไฟฟ้า	2-8
2.2.6 กระบวนการผลิตน้ำเย็น	2-8
2.3 มลพิษและการควบคุม	2-11
2.3.1 มลพิษทางอากาศและการควบคุม	2-11
2.3.2 มลพิษทางเสียงและการควบคุม	2-11
2.3.3 น้ำทิ้งและการจัดการ	2-11
2.3.4 กากของเสียและการจัดการ	2-15
2.4 พื้นที่สีเขียว	2-15
2.5 สรุปการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ	2-17
<b>บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
<b>บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	
4.1 ขอบเขตการดำเนินงาน	4-1
4.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์	4-12
4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	4-21
4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	4-21
4.3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบรรยากาศทั่วไป	4-30

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	
4.4 การตรวจวัดระดับเสียง	4-53
4.4.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป	4-53
4.4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	4-62
4.5 สภาพแวดล้อมในการทำงาน	4-65
4.5.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ	4-65
4.6 คุณภาพน้ำ	4-69
4.6.1 คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Pond)	4-69
4.6.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผิวดิน	4-83
4.7 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	4-93
4.8 ด้านจัดการกากของเสีย	4-106
4.9 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน	4-106
4.10 ด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	4-113
4.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (CEMs)	4-113
<b>บทที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา</b>	
5.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	5-1
5.1.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	5-1
5.1.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	5-14
5.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง	5-25
5.2.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	5-25
5.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	5-39
5.2.3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ	5-42
5.3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	5-45
5.3.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	5-45
5.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	5-60
5.4 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	5-72

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	1-7
2.2.4	รายการสารเคมีที่ใช้ในโครงการ	2-6
2.5	สรุปการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ	2-17
3.1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	3-2
4.1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-2
4.2-1	สรุปรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ครั้งที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-12
4.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	4-23
4.3.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	4-32
4.3.2-2	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม พื้นที่โครงการ (บริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงาน) ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567	4-37
4.3.2-3	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม โรงเรียนศึกษาพัฒนา ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567	4-40
4.3.2-4	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม วัดลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567	4-43
4.3.2-5	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม หน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567	4-46
4.3.2-6	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม วัดปลูกศรัทธา ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567	4-49
4.4.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	4-54
4.4.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	4-63
4.5.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ	4-66

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.6.2-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Pond)	4-70
4.6.2-2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็น อาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก)	4-77
4.6.2-3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	4-84
4.7.1-1	ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	4-95
4.7.1-2	ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	4-101
4.7.1-3	ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	4-104
5.1.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-2
5.1.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-15
5.2.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-26
5.2.2-1	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	5-39
5.2.3-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-43
5.3.1-1	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-46
5.3.2-1	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-61
5.4-1	ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรชีวภาพในน้ำระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-73

## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2-1	แผนผังที่ตั้งโครงการ
2.2.2-1	ผังองค์ประกอบในโครงการปัจจุบัน และภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
2.2.5-1	ผังกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ
2.3.3-1	แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.4-1	ผังแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการปัจจุบัน และภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
4-1	แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
4-2	แผนผังจุดตรวจวัดเสียงทั่วไป
4-3	แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ
4.3.1-1	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate) จากปล่อง HRSG 1,2
4.3.1-2	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปแบบไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> ) จากปล่อง HRSG 1, 2
4.3.1-3	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) จากปล่อง HRSG 1, 2
4.3.1-4	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากปล่อง HRSG 1, 2
4.3.1-5	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate) จากปล่อง Auxiliary Boiler 1&2 และ 3&4
4.3.1-6	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปแบบไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> ) จากปล่อง Auxiliary Boiler 1&2 และ 3&4
4.3.1-7	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) จากปล่อง Auxiliary Boiler 1&2 และ 3&4
4.3.1-8	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากปล่อง Auxiliary Boiler 1&2 และ 3&4
4.3.2-1	ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.3.2-2	ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.3.2-3	ผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.3.2-4	ผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567

### สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.3.2-5	ผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 2 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.3.2-6	ผังทิศทางและความเร็วลม พื้นที่โครงการ (บริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงาน) ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.3.2-7	ผังทิศทางและความเร็วลม โรงเรียนพัฒนาศึกษา ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.3.2-8	ผังทิศทางและความเร็วลม วัดลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.3.2-9	ผังทิศทางและความเร็วลม หน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.3.2-10	ผังทิศทางและความเร็วลม วัดปลูกศรัทธา ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.4.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L <sub>eq 24 hr.</sub> ) ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.4.1-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> ) ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.4.1-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ 90 (L <sub>90</sub> ) ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.4.1-4	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยกลางคืน (L <sub>dn</sub> ) ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.4.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน เวลา 06.00-22.00 น. (ช่วงเวลากลางวัน) ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.4.2-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน เวลา 22.00-06.00 น. (ช่วงเวลากลางคืน) ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.5.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L <sub>eq 24 hr.</sub> ) ในสถานประกอบการ
4.5.1-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงต่อเนื่องสูงสุด (L <sub>max</sub> ) ในสถานประกอบการ
4.5.1-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L <sub>peak</sub> ) ในสถานประกอบการ
4.6.1-1	ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเป็นกรด – ด่าง (pH) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง ของโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-2	ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-3	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (BOD) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-4	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกัก น้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6.1-5	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-6	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-7	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระ (Free chlorine) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-8	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทองแดง (Copper) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-9	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก (Iron) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-10	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว (Lead) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-11	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-12	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณปรอท (Mercury) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-13	ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเป็นกรด – ด่าง (pH) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-14	ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-15	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-16	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-17	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระ (Free chlorine) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.1-18	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.2-1	ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเป็นกรด – ด่าง (pH) น้ำผิวดิน

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6.2-2	ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) น้ำผิวดิน 4-85
4.6.2-3	ผลการตรวจวัดวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) น้ำผิวดิน 4-86
4.6.2-4	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (BOD) น้ำผิวดิน 4-86
4.6.2-5	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) น้ำผิวดิน 4-87
4.6.2-6	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) น้ำผิวดิน 4-87
4.6.2-7	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) น้ำผิวดิน 4-88
4.6.2-8	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทองแดง (CU) น้ำผิวดิน 4-88
4.6.2-9	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก (Fe) น้ำผิวดิน 4-89
4.6.2-10	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณปรอท (Hg) น้ำผิวดิน 4-89
4.6.2-11	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว (Pb) น้ำผิวดิน 4-90
4.6.2-12	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม (Cd) น้ำผิวดิน 4-90
4.6.2-13	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) น้ำผิวดิน 4-91
4.6.2-14	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้ำผิวดิน 4-91
5.1.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate) จากปล่อง HRSG 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-6
5.1.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate) จากปล่อง HRSG 2 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567 5-6
5.1.1-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate) จากปล่อง Auxiliary Boiler 1 & 2 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567 5-7
5.1.1-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate) จากปล่อง Auxiliary Boiler 3 & 4 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567 5-7
5.1.1-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> ) จากปล่อง HRSG 1 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567 5-8
5.1.1-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> ) จากปล่อง HRSG 2 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567 5-8
5.1.1-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> ) จากปล่อง Auxiliary Boiler 1 & 2 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567 5-9



สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.1.1-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> ) จากปล่อง Auxiliary Boiler 3 & 4 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-9
5.1.1-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) จากปล่อง HRSG 1 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-10
5.1.1-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) จากปล่อง HRSG 2 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-10
5.1.1-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) จากปล่อง Auxiliary Boiler 1 & 2 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-11
5.1.1-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) จากปล่อง Auxiliary Boiler 3 & 4 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-11
5.1.1-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากปล่อง HRSG 1 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-12
5.1.1-14	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากปล่อง HRSG 2 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-12
5.1.1-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากปล่อง Auxiliary Boiler 1 & 2 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-13
5.1.1-16	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากปล่อง Auxiliary Boiler 3 & 4 ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-13
5.1.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-23
5.1.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-23
5.1.2-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-24
5.1.2-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-24
5.1.2-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-25
5.2.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L <sub>eq 24 hr.</sub> ) ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-37

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.2.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-37
5.2.1-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90 ( $L_{90}$ ) ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-38
5.2.1-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน ( $L_{dn}$ ) ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-38
5.2.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน เวลา 06.00-22.00 น. (ช่วงเวลากลางวัน ) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567	5-41
5.2.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน เวลา 06.00-22.00 น. (ช่วงเวลากลางคืน) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2567	5-41
5.2.3-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 8\ hr.}$ ) ภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-44
5.2.3-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงต่อเนื่องสูงสุด ( $L_{max}$ ) ภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ 2565-2567	5-44
5.2.3-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ( $L_{peak}$ ) ภายในพื้นที่โครงการ ปีพ.ศ. 2567	5-45
5.3.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อพักน้ำทิ้ง โครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-51
5.3.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อพักน้ำทิ้ง โครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-51
5.3.1-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อพักน้ำทิ้ง โครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-52
5.3.1-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-52
5.3.1-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อ พักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-53
5.3.1-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease) จุดปล่อยน้ำทิ้ง ของบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-53
5.3.1-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระ (Free chlorine) จุดปล่อยน้ำทิ้งของ บ่อพักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-54
5.3.1-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทองแดง (Copper) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อพักน้ำ ทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	5-54

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.3.1-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก (Iron) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-55
5.3.1-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว (Lead) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-55
5.3.1.11	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ (Cadmium) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-56
5.3.1-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณปรอท (Mercury) จุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อกักน้ำทิ้งโครงการ (Holding Pond) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-56
5.3.1-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเป็นกรด – ด่าง (pH) จุกระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-57
5.3.1-14	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) จุกระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-57
5.3.1-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) จุกระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-58
5.3.1-16	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) จุกระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-58
5.3.1-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระ (Free chlorine) จุกระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-59
5.3.1-18	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) จุกระบายน้ำทิ้งของหน่วยผลิตน้ำเย็นอาคารลานจอดรถ (ฝั่งตะวันออก) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-59
5.3.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเป็นกรด – ด่าง (pH) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-65
5.3.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิ (Temperature) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-65
5.3.2-3	เปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-66
5.3.2-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-66
5.3.2-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-67
5.3.2-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-67

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.3.2-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-68
5.3.2-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทองแดง (Cu) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-68
5.3.2-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ เหล็ก (Fe) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-69
5.3.2-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณปรอท (Hg) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-69
5.3.2-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว (Pb) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-70
5.3.2-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ (Cd) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-70
5.3.2-13	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-71
5.3.2-14	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 5-71

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1	ที่ล้างตา มือ หน้า และฝักบัวชำระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย
2	กิจกรรมมวลชลสัมพันธ
3	ปล่องระบายมวลสาร
4	ระบบ CEMs
5	ระบบ DLE (ระบบควบคุมการระบายก๊าซไนโตรเจน)
6	กำแพงกันเสียง
7	พื้นที่สีเขียว
8	ป้ายเตือน ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ
9	กิจกรรมการอบรม ด้านความปลอดภัย หรือ ด้านสิ่งแวดล้อม
10	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
11	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ Neutralization & Oil Separator)
12	บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)
13	กิจกรรมนำน้ำทิ้ง (Holding Pond) มาใช้ประโยชน์ภายในอาคาร
14	ระบบรวบรวมน้ำทิ้ง
15	อาคารปรับสภาพน้ำ
16	ระบบหล่อเย็น
17	ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ – ไฟฟ้า
18	ถังขยะแยกประเภท
19	พื้นที่เก็บกากของเสียโครงการ
20	ป้ายเตือนจราจรภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.
21	ป้ายสถิติความปลอดภัย
22	เครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ประจำรถขนส่งสารเคมี
23	ระบบดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
24	ฝักซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล
25	ฝักซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
26	พื้นที่จัดเก็บสารเคมี
27	ป้ายเตือนความปลอดภัย (บริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมี)
28	อุปกรณ์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ดับเพลิง (บริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมี)
29	เวชภัณฑ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.3.1-1	การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย วันที่ 8 มิถุนายน 2567 และวันที่ 4 ตุลาคม 2567
4.3.2-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.4.1-1	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.4.1-2	การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2567
4.5.1-1	การตรวจวัดเสียงในสถานประกอบการระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2567
4.6.1-1	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
4.6.2	การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน วันที่ วันที่ 4 ธันวาคม 2567
4.7.1-1	การสำรวจทรัพยากรชีวภาพในน้ำ วันที่ 4 ธันวาคม 2567
4.9	ประมวลภาพกิจกรรมการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2567

## สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 2	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)
ภาคผนวกที่ 3	สำเนาหนังสือส่งหน่วยงานราชการ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567
ภาคผนวกที่ 4	แผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและหน่วยผลิตน้ำเย็น
ภาคผนวกที่ 5	รายงานรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
ภาคผนวกที่ 6	เอกสารการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลดี-ผลเสียของโครงการ
ภาคผนวกที่ 7	ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพอากาศ
ภาคผนวกที่ 8	ผลการตรวจวัดคุณภาพจากปล่องระบายมลสาร (CEMs)
ภาคผนวกที่ 9	แผนการบำรุงรักษาป้องกันอุปกรณ์ (CEMs)
ภาคผนวกที่ 10	เอกสารบันทึกปริมาณการใช้เชื้อเพลิง วัตถุดิบ และสารเคมี
ภาคผนวกที่ 11	คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาคผนวกที่ 12	ระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ภาคผนวกที่ 13	แผนบำรุงรักษา ป้องกัน การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
ภาคผนวกที่ 14	ขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง รายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
ภาคผนวกที่ 15	เอกสารขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)
ภาคผนวกที่ 16	เอกสารบันทึกปริมาณขยะของโครงการ
ภาคผนวกที่ 17	เอกสารการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการ
ภาคผนวกที่ 18	รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
ภาคผนวกที่ 19	แนวทางการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนส่งสารเคมี
ภาคผนวกที่ 20	แนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวกที่ 21	เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS)
ภาคผนวกที่ 22	Lay Out แสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่ 23	เอกสารแจ้งการมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ภาคผนวกที่ 24	แนวทางการจัดการสารเคมี
ภาคผนวกที่ 25	เอกสารปฏิบัติต่อข้อร้องเรียน และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ภาคผนวกที่ 26	แนวทางการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล
ภาคผนวกที่ 27	คู่มือวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงาน ระบบฉีดน้ำดับเพลิง
ภาคผนวกที่ 28	รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ภาคผนวกที่ 29	สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

### สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวกที่ 30 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น  
และหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ภาคผนวกที่ 31 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ภาคผนวกที่ 32 เอกสารผู้ประกอบการขนส่งสารเคมี  
(ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง)
- ภาคผนวกที่ 33 Lay Out แสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน บริเวณที่จัดเก็บสารเคมี
- ภาคผนวกที่ 34 เอกสารแผนงานมวลชนสัมพันธ์ (CSR)
- ภาคผนวกที่ 35 เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมเปิดบ้าน DCAP
- ภาคผนวกที่ 36 แบบสำรวจเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
- ภาคผนวกที่ 37 รายงานผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล
- ภาคผนวกที่ 38 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(ส่วนขยายครั้งที่ 3) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
- ภาคผนวกที่ 39 รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 40 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ภาคผนวกที่ 41 เอกสารรับรองการสอบเทียบของเครื่องมือวัด
- ภาคผนวกที่ 42 เอกสารอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง