



## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---



## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมชุด ตี ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งแนวทางการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

##### 1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ

- 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
- 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

##### 2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk through survey)

###### 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ

1. คุณเชมฐิตา อมรพัชรพันธ์
2. คุณจิรฐา นาวาล้ำเลิศ

2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมชุด ตี ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567

1. คุณกัลยรัตน์ เกณฑ์เหลือ
2. คุณธนัชชา พานทอง

**ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสุท ดิ ไอร์ส (พฤษภาคม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการ  
ของ บริษัท ไอร์ส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารประกอบ                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b><br><b>1.1) อุบัติประเศ</b><br>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นตามแบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการ                                                                                                                                                                                                        | พื้นที่โครงการ   | โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและปลูกไม้ยืนต้นตามที่มีมาตรการกำหนด                                                  | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 1)<br>ภาคผนวก ข 1 |
| <b>1.2) การชะล้างพังทลายของดิน</b><br>- ปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ ที่มีได้มีการปูลาดพื้นผิว เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน                                                                                                                                                                                              | พื้นที่โครงการ   | โครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน                    | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 2)                |
| <b>1.3) คุณภาพอากาศ</b><br>- ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของฝุ่นเมื่อมีการใช้งาน                                                                                                                                                                                                          | พื้นที่โครงการ   | โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถนนในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากการใช้งาน | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 3)                |
| - ปลูกต้นไม้และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยกันฝุ่นละอองโดยมีพื้นที่สีเขียวบริเวณข้างลำน้ำอย่างน้อย 50 %                                                                                                                                                                                                                  | พื้นที่โครงการ   | โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบ ๆ โครงการ โดยมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 1)                |
| - ห้ามให้มีการจัดเครื่องยนต์ ขณะทำการจอดอยู่ในโครงการเป็นระยะเวลานานๆ                                                                                                                                                                                                                                                                        | พื้นที่โครงการ   | โครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ห้ามติดเครื่องยนต์                                                                 | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 5)                |
| - ก่อสร้างรั้วการ สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร โดยรอบโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | พื้นที่โครงการ   | โครงการได้มีการก่อสร้างรั้วแบบถาวรโดยรอบโครงการตามที่มาตรการกำหนด                                                     | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 6)                |
| <b>1.4) ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน</b><br>- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยให้มีการติดป้ายจำกัดความเร็วหรือกำหนดเป็นเนิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความเร็วจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการ โดยจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และติดป้ายขอความร่วมมือการให้เสียงแตรและการเร่งเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน | พื้นที่โครงการ   | โครงการได้มีการติดป้ายสัญลักษณ์จำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ               | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 4)                |

**ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ชีวเคมี (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการ  
ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารประกอบ       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)</b><br><b>1.4) ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b><br>- ปกติต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ และปลูกไม้ยืนต้นใบพหาคตามแนวรั้ว เพื่อช่วยเป็นแนวป้องกันเสียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการได้มีการปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นใบพหาคตามแนวรั้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                        | -                               | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 6)           |
| <b>1.5) คุณภาพน้ำ</b><br>- น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการพักอาศัยในโครงการ จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการที่เป็นแบบ Contact Aeration Biofilter แยกบำบัดและอากาศ โดย <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารประเภท A มีระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ อาคารละ 140 ลบ.ม./วัน</li> <li>- อาคารประเภท B มีระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ อาคารละ 100 ลบ.ม./วัน</li> </ul> ทั้งนี้ น้ำเสียจากห้องครัวจะผ่านถังดักไขมันก่อนจะเข้าสู่ระบบบำบัดทางชีวภาพ น้ำที่ผ่านการบำบัดต้องมีค่า BOD <sub>5</sub> ไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ่งอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการได้ทำการจ้างบริษัทเอกชนตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง 4 เดือน ได้แก่ เดือนกรกฎาคม, เดือนตุลาคม, เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตามทางโครงการจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดในรอบต่อไป | -                               | ภาคผนวก ข 2 และภาคผนวก ค 1 - ค 6 |
| - เจ้าของโครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำหรือจัดจ้างบริษัทเอกชน เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดในโครงการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสูบน้ำ และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมคุณภาพน้ำดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและชุดให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                 | -                               | -                                |

**ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศูนย์รวมศูนย์ (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการ**

**ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานที่ดำเนินการ                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | หลักฐานและเอกสารประกอบ                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางอากาศ (ต่อ)</b><br><b>1.5) คุณภาพน้ำ (ต่อ)</b><br>- ส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ ไม่เชื่อมทับบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ                                                                                                                                               | - พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่โครงการ | - โครงการมีการออกแบบพื้นที่สีเขียวตามแบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการ และไม่เชื่อมทับบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย<br>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ                                                             | -                               | -                                                 |
| <b>1.6) การระบายอากาศและความร้อน</b><br>- จัดพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการ โดยมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง<br>- มีการดูแลต้นไม้ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ช่วยลมตามแบบภูมิสถาปัตย์ | - พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ช่วยลมตามแบบภูมิสถาปัตย์<br>- โครงการมีการเว้นระยะย่นรอบอาคารตามระยะก่อสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนด<br>- โครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ห้ามติดเครื่องยนต์ | -                               | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 1)<br>ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 30) |
| - ในบริเวณโครงการ ต้องมีการเว้นระยะย่นรอบอาคารไม่ต่ำกว่า 6 เมตร เพื่อให้ลมสามารถไหลผ่าน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านความร้อน<br>- ห้ามรถยนต์ที่จอดในพื้นที่โครงการ ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ หากต้องจอดรถเป็นเวลานาน                                                                                                    | - พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่โครงการ | - โครงการมีการเว้นระยะย่นรอบอาคารตามระยะก่อสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนด<br>- โครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ห้ามติดเครื่องยนต์                                                                                               | -                               | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 5)                            |
| <b>1.7) การบำบัดแสงและสีทางลม</b><br>- จัดให้มีเงินประกันจำนวน 300,000 บาท เพื่อใช้ชดเชยความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการ ในระยะ 3 ปี ภายหลังจากเปิดดำเนินการ                                                                                                                                         | - พื้นที่โครงการ                     | - โครงการได้จัดให้มีเงินประกันเพื่อใช้ชดเชยความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                          | -                               | -                                                 |
| <b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b><br>- ไม่ระบายน้ำฝน น้ำทิ้ง หรือน้ำเสีย รวมถึงไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในคลองห้วยผาก การระบายน้ำของโครงการจะผ่านบ่อพักขยะและระบายออกสู่ท่อสาธารณะ<br>- ด้านหน้าของพื้นที่โครงการบริเวณถนนศรีนครินทร์                                                                            | - พื้นที่โครงการ                     | - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                        | -                               | -                                                 |

**ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ชูติ ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการ  
ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานที่ดำเนินการ                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารประกอบ                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b><br><b>3.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน</b><br>- ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>- จัดให้มีบ่อน้ำดื่มในโครงการเพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่หรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง จึงจะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน                                                                                                                                           | - พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่โครงการ | - โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามข้อกำหนดของผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>- โครงการได้จัดให้มีบ่อน้ำดื่มในโครงการเพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่หรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว                                                                             | -                            | -                                                |
| <b>3.2) การคมนาคม</b><br>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบที่จอดรถ การจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วน<br>- จัดให้มีป้ายบอกเส้นทางจราจรภายในโครงการอย่างชัดเจน<br>- จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) สำหรับโครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถอย่างน้อย 475 คัน ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถได้ 487 คัน | - พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่โครงการ | - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบที่จอดรถ การจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ตลอดเวลา<br>- โครงการได้จัดให้มีป้ายบอกเส้นทางจราจรอย่างชัดเจน<br>- โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถได้ตึกทุกอาคาร และบริเวณด้านนอกอาคารอย่างเพียงพอ | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 7)<br>ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 8) |
| - ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางหรือป้ายสัญลักษณ์ เพื่อความสะดวกในการเดินรถเข้าสู่โครงการและไม่มีให้ผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทางรายอื่น เช่น โครงการ ชูติ ไอริสฯ ให้จุดกลับรถข้างทางเป็นต้น โดยบริษัท ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                      | - พื้นที่โครงการ                     | - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                | -                            | -                                                |

## ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศูนย์รวมสินค้า (พหุภาคี) ระยะที่ 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการ

### ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารประกอบ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b><br><b>3.2) การคมนาคม (ต่อ)</b><br>- เชิญชวนให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ โดยประชาชนผู้ขับขี่เส้นทางเข้า-ออกโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>• แยกเอกสารประชาสัมพันธ์หรือใบชี้แจงให้ผู้พักอาศัย</li> <li>• ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละนิติบุคคล</li> <li>• รณรงค์ผ่านรายงานการประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการ</li> </ul> | - พื้นที่โครงการ | - โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎจราจรของและอาคาร เพื่อเชิญชวนให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามแต่ละอาคาร                                                                   | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 10) |
| - ทำสถิติเกิดอุบัติเหตุผ่านเข้า-ออกโครงการติดต่อกันมาหลายครั้งของรถจักรยานยนต์ในโครงการ เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบ และผ่านเข้า-ออกโครงการ ไม่เกิดความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันอีก เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมการเข้า-ออกของรถ และป้องกันการจราจรติดขัด                                                                                                                                                                            | - พื้นที่โครงการ | - โครงการได้จัดทำสถิติเกิดอุบัติเหตุผ่านเข้า-ออกโครงการให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ และจัดทำเครื่องมืออัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการควบคุมการเข้า-ออกของรถ อีกทั้งป้องกันการจราจรติดขัด | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 31) |
| - จัดตั้งหน่วยงานหรือจุดรับบัตรให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้าโครงการมากที่สุด เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - พื้นที่โครงการ | - โครงการได้จัดทำหน่วยงานหรือจุดรับบัตรภายในบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์                                                  | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 11) |
| - ขอความร่วมมือตำรวจจราจรให้อำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - พื้นที่โครงการ | - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไม่มีการจราจรติดขัดด้านหน้าโครงการ อย่างไรก็ตามโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก                                          | -                            |                         |

**ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมชุด ดี ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการ**  
**ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารประกอบ                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b><br><b>3.3) ระบบสาธารณูปโภค</b><br><b>ไฟฟ้า</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ออกแบบติดตั้งหลอดไฟ โคมไฟ ซึ่งเป็นลักษณะประหยัดพลังงาน มีการส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจและใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน</li> </ul>                                  | พื้นที่โครงการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจและใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และมีการติดตั้งระบบแสงสว่างในโครงการ โดยติดป้ายบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ด้านล่างและภายในลิฟท์</li> </ul> | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 33)                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีมาตรการเสริมอื่นๆ ที่นำมาปรับปรุงการใช้พลังงานให้ประหยัด เช่น การควบคุมปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น การออกแบบใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในส่วนต่างๆ ในมากที่สุด เช่น การใช้ช่องแสง เป็นต้น</li> </ul>                                                                                                                              | พื้นที่โครงการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจและใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และมีการติดตั้งระบบแสงสว่างในโครงการ โดยติดป้ายบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ด้านล่างและภายในลิฟท์</li> </ul> | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 33)                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากลักษณะโครงการเข้าอยู่อาศัยต้องมีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นทางโครงการจะดองกักเก็บน้ำฝนมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัดตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>                                                                                                                       | พื้นที่โครงการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยมีความเข้าใจและใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และมีการติดตั้งระบบแสงสว่างในโครงการ โดยติดป้ายบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ด้านล่างและภายในลิฟท์</li> </ul> | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 33)                 |
| <b>น้ำใช้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในโครงการจัดให้มีการสำรองน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 130 ลบ.ม. ทุกอาคาร ปริมาตรรวม 1,040 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าขนาด 30 ลบ.ม. ทุกอาคาร ปริมาตร 240 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำสำรองในโครงการทั้งหมด 1,280 ลบ.ม. เพื่อให้เกิดผลกระทบ เกิดการแย่งน้ำใช้ชุมชนในกรณีผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำพร้อม ๆ กันจำนวนมาก</li> </ul> | พื้นที่โครงการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้บันทึกการใช้น้ำของผู้พักอาศัยทุกพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินปริมาณการใช้น้ำของโครงการด้านการประหยัดน้ำ</li> </ul>                                               | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 35)<br>ภาคผนวก ข 10 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระบบท่อน้ำ บิมน้ำ และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ ซักุด ไม่รั่วซึม หากมีการแจ้งเหตุข้อบกพร่อง ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำ</li> </ul>                                                                                                                                     | พื้นที่โครงการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการตรวจสอบระบบท่อน้ำ บิมน้ำ และถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>                                                                                          | -                            | ภาคผนวก ข 9                             |

**ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศูนย์คลัสเตอร์ ดิ ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการ**

**ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานที่ดำเนินการ                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | หลักฐานและเอกสารประกอบ                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)</b><br><b>น้ำใช้ (ต่อ)</b><br>- ธรรมชาติให้ผู้ที่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด<br><b>3.4) การระบายน้ำ</b><br>- จะต้องควบคุมอัตราการระบายออกของน้ำจากโครงการไม่ให้มีค่าเกินกว่าสภาพปัจจุบัน<br>- จัดให้มีบ่อน้ำ 2 บ่อ ขนาดความจุรวม 300 ลบ.ม. เป็นบ่อน้ำกักเก็บระบบคลัสเตอร์ระบายน้ำสาธารณะในช่วงที่มีฝน และใช้เครื่องสูบน้ำ ที่มีอัตราการสูบน้ำที่เหมาะสม คือ 0.045 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจะทำการสูบน้ำที่เฉพาะส่วนที่ไม่ได้โครงการได้ไม่เกินไปกว่าอัตราการระบายน้ำในปัจจุบัน<br>- มีการตรวจสอบระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่อุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเข้าฤดูฝน หากพบว่ามีอาการชำรุดเสียหาย ต้องดำเนินการแก้ไขทันที | - พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่โครงการ | - โครงการมีการติดตั้งมาตรการใช้ตัวอย่างประหยัในโครงการ<br>- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด<br>- โครงการจัดให้มีบ่อน้ำ 2 บ่อ และมีเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง บริเวณด้านหลังป้อมยาม<br>- โครงการจัดทำโครงการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการอยู่เสมอ                                                  | -                               | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 34)<br>-<br>ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 12) ภาคผนวก ข 3<br>ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 13) |
| <b>3.5) การจัดการมูลฝอย</b><br>- จัดให้มีถัง/ภาชนะรองรับขยะขนาดประมาณ 200 ลิตร มีฝาปิดในแต่ละชั้นของอาคาร โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้รวบรวมตามประเภท นำไปเก็บไว้ที่ห้องพัสดุของโครงการ<br>- ควรมีการวางระเบียบ ข้อตกลง และแรงจูงใจให้<br>ผลตอบแทนเพื่อให้ผู้พักอาศัยทำการแยกขยะมูลฝอยและผูกมัดให้นำมาท่อนทิ้งลงในถังขยะให้ถูกประเภทที่ได้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก้ว กระดาษ ออกจากขยะที่เป็นเศษอาหาร                                                                                                                                                                                   | - พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่โครงการ                                         | - โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร ในแต่ละชั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิล สำหรับขยะอันตรายอยู่ในบริเวณอาคาร D และ H โดยจะมีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะไปไว้ที่จุดพักขยะของโครงการทุกชั้น<br>- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์คัดแยกขยะบริเวณที่ทิ้งขยะแต่ละชั้น และในบริเวณพื้นที่จอดรถของแต่ละอาคาร | -                               | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 14)<br>ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 15)                                             |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมพุตติ ฮอร์ส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการของบริษัท ฮอร์ส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

**ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตอาหารชุมชน (ระยะที่ 1) ระยะที่ 1 (พ.ร.บ. 9 - ศรีนครินทร์) ระยะที่ 1 (พ.ร.บ. 9 - ศรีนครินทร์)**

**ของ บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารประกอบ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>4. ศูนย์คัดแยกขยะ (ต่อ)</b><br><b>4.1) สภาพแหล่งชุมชนและเศรษฐกิจ (ต่อ)</b><br>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียงรับทราบกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่ไม่ต่อเนื่องการ โดยช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เช่น การแจ้งโดยตรงที่สำนักงานโครงการหรือทางโทรศัพท์ | - พื้นที่โครงการ | - โครงการได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลาประมาณ 17:30 น. เกี่ยวกับเหตุการณ์จราจรติดขัดภายในบริเวณโครงการ เนื่องจากมีรถเข้ามารับรถยนต์ของผู้พักอาศัยที่จอดรถติดอยู่หลังอาคาร E และรถยนต์ไม่สามารรถขับผ่านเนินได้ จึงทำให้รถยนต์ที่บริเวณเนิน ขณะเดียวกันเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยกลับมากทำโครงการ จึงทำให้เกิดจราจรติดขัด ทั้งนี้ทางโครงการได้แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแจ้งแนวทางแก้ไขให้ผู้พักอาศัยทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | -                            | ภาคผนวก ข 13            |
| <b>4.2) สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b><br>- มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลด้านความปลอดภัยสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำ                                                                                                                                                                                 | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 20) |
| - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือและผ้าปิดจมูกสำหรับพนักงานทำความสะอาด ถุงมือและรองเท้าสำหรับพนักงานช่างซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น                                                                                                                                  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการได้จัดอุปกรณ์ป้องกัน (ถุงมือ, ผ้าปิดจมูก) สำหรับพนักงานทำความสะอาดทุกครั้งก่อนทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 21) |
| - ตรวจสอบดูแลการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโครงการ เพื่อมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยที่แท้จริงเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต                                                                                                                                                                                                 | - พื้นที่โครงการ | - โครงการได้มีการตรวจสอบ/สอบถามบุคคลภายนอกก่อนทุกครั้งที่จะเข้ามาในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            | -                       |
| - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ให้ทั่วถึงพื้นที่โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                            | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรอบบริเวณภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง และติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณภายในอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                            | ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 22) |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมชุด ตี เอิฐ (พระราม 9 - ศรีนครินทร์) ระยะดำเนินการของบริษัท เอิฐ กริป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัท เอ็มส กรุ๊ป จำกัด  
 (๓๐) รับใช้ด้านเกษตรกรรมอย่างกว้างและแก่ผู้ประกอบการในเขตลุ่มน้ำเอวีส (พระบรมราชูปถัมภ์) - ศรัทธาเป็นนิจการ

ของ บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ของ บริษัท เอิรส์ กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561                                                                                                                             | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข                                                                                                                                     | หลักฐานและ<br>เอกสารประกอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4. คู่มือค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)<br>4.3) ระบบอัตโนมัติ                                                                                                                                                                                      | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานสถณีนีดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ เพื่อทำการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับพนักงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว | -                          |
| 4.4) สุขพริยภาพ                                                                                                                                                                                                                             | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการได้จัดวางพื้นที่สำหรับทำสวนหย่อมและปลูกไม้ยืนต้นตามที่มาตราการกำหนด                                                                                                 | -                          |
| - มีการจัดภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 10,364.64 ตารางเมตร (2.30 ตารางเมตร/คน) พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 6,868.02 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้นชั้นล่าง 6,714.40 ตารางเมตร (ร้อยละ 97.76 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างทั้งหมด) | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและมีการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่างตามที่มาตราการกำหนด                                                                                        | - ภาคผนวก ข 6. ข 7         |
| - ดูแลสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดช่วงดำเนินการ                                                                                                                                                                       | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่เสมอ                                                                                                   | - ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 30)  |
| มาตรการดูแลและรักษาต้นไม้                                                                                                                                                                                                                   | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่เสมอ                                                                                                   | - ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 30)  |
| - มีการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวตามความที่เหมาะสม หากพบสภาพความทรุดโทรมหรือเสียหายต้องมีการปลูกทดแทน เพื่อคงสภาพความร่มรื่นสวยงามของโครงการต่อไป                                                                                             | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อคงสภาพความร่มรื่นและสวยงาม                                                                   | - ภาคผนวก ก 4 (รูปที่ 30)  |