



รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยสุขภาพ และโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4437-6555



จัดทำโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4422-4451 โทรสาร 0-4422-4220




หนังสือรับรองการจัดทำรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยสุขภาพ และโครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 27 มกราคม 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า หน่วยวิจัยและที่ปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุรนารี เป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยสุขภาพ และโครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567
() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.รศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์		ผู้อำนวยการ
2.นายสุกฤษฎี โคตุละ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3.นายสุกฤษฎี ปะตัง		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล)

หัวหน้าหน่วยวิจัยและที่ปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุรนารี

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยสุขภาพและ โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข (ระยะขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1.ชื่อโครงการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยสุขภาพ และโครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุข (ระยะขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างถนนมหาวิทยาลัย 3 และถนนตัดใหม่ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริเวณทางเข้า-ออก ประตูมหาวิทยาลัย 2 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3.ชื่อเจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่ : เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 0-4437-6555

โทรสาร : 0-4437-6999

Web-Site : www.suth.go.th

5.จัดทำโดย

หน่วยวิจัยและที่ปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6.โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการจัดทำและนำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน ในการประชุม ครั้งที่ 50/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ทางโครงการได้มีการก่อสร้างอาคารรัตนเวชพัฒน์

ครั้งที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (ระยะขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ทางโครงการได้มีการก่อสร้างอาคารความเป็นเลิศ ทางการแพทย์

ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ ได้มีการจัดทำผังแม่บท (Master plan) ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารของ โรงพยาบาล โดยมีอาคารในผังแม่บททั้งสิ้น 36 อาคาร จำนวนเตียงผู้ป่วยรวม 1,640 เตียง

7.โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ครั้งสุดท้าย

โครงการได้นำเสนอครั้งล่าสุด เมื่อช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดย หน่วยวิจัยและที่ปรึกษา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 1 บทนำ

สารบัญ	
เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	จ
ภาคผนวก	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 ขอบเขตการจัดทำรายงาน	1-3
1.4 รายละเอียดของโครงการ	1-5
1.4.1 ที่ตั้งโครงการ	1-5
1.4.2 สถานภาพปัจจุบันของโครงการ	1-8
1.4.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ	1-13
1.4.4 ระบบสาธารณูปโภค	1-13
บทที่ 2 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบ	3-1
3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.2 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์	3-1
3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	3-10
3.3.1 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบคุณภาพน้ำผิวดิน	3-10
3.3.2 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-10
3.3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบคุณภาพน้ำดื่ม	3-10
3.3.4 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง	3-10
3.3.5 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบการตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-10



สารบัญ (ต่อ)	
เรื่อง	หน้า
3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-11
3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน	3-11
3.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-20
3.4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม	3-29
3.4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง	3-32
3.4.5 ตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-37
3.4.5.1 การตรวจวัดดัชนีความร้อนในสถานที่ปฏิบัติงาน	3-37
3.4.5.2 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงาน	3-40
3.4.5.3 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง	3-42
บทที่ 4 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน	4-1
4.2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	4-7
4.3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม	4-22
4.4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง	4-28
4.5 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-40
4.5.1 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจวัดดัชนีความร้อนในสถานที่ปฏิบัติงาน	4-40
4.5.2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงาน	4-40
4.5.3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง	4-40
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.3 ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	5-2



สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 1.3-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
ตารางที่ 1.4.2-1	อาคารของโครงการตามผังแม่บทของโครงการ	1-9
ตารางที่ 2.2-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยสุขภาพ และโครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระยะดำเนินการ)	2-2
ตารางที่ 3.1-1	สรุปการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยสุขภาพและ โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระยะดำเนินการ)	3-2
ตารางที่ 3.2.1-1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยสุขภาพ และโครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระยะดำเนินการ) ประจำปี พ.ศ. 2567	3-8
ตารางที่ 3.2.2-1	วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์ปฏิบัติการศึกษา และวิจัยสุขภาพ และโครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระยะดำเนินการ) ประจำปี พ.ศ. 2567	3-9
ตารางที่ 3.4.1-1	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณบ่อรับน้ำฝนของโครงการ	3-12
ตารางที่ 3.4.2-2	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (น้ำออกระบบ)	3-21
ตารางที่ 3.4.3-1	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม	3-29
ตารางที่ 3.4.4-1	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	3-32
ตารางที่ 3.4.5-1	ผลตรวจและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน	3-39
ตารางที่ 3.4.5.2-1	ผลตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงาน	3-41
ตารางที่ 3.4.5.3-1	ผลตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงอาคารพยาธิวิทยา	3-43
ตารางที่ 3.4.5.3-2	ผลตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงอาคารสิรินธรทันตแพทย์	3-45
ตารางที่ 3.4.5.3-3	ผลตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงอาคารรังสีวินิจฉัย	3-46
ตารางที่ 3.4.5.3-4	ผลตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงอาคารสร้างเสริมสุขภาพ	3-47
ตารางที่ 3.4.5.3-5	ผลตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงอาคารรัตนเวชพัฒนา	3-48



สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 3.4.5.3-6	ผลตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงอาคารโภชนาการ	3-57
ตารางที่ 4.1-1	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 3 ปีย้อนหลัง บริเวณบ่อรับน้ำฝนของโครงการ	4-2
ตารางที่ 4.2-1	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย 3 ปีย้อนหลัง จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (บ่อบำบัดน้ำเสียผ่านการบำบัด)	4-9
ตารางที่ 4.3-1	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มแบบแก้ว 3 ปีย้อนหลัง	4-22
ตารางที่ 4.3-2	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มแบบถัง 3 ปีย้อนหลัง	4-23
ตารางที่ 4.4-1	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 3 ปีย้อนหลัง	4-29
ตารางที่ 4.5.1-1	ผลตรวจและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน 3 ปีย้อนหลัง	4-41
ตารางที่ 4.5.2-1	ผลตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงาน 3 ปีย้อนหลัง	4-42
ตารางที่ 5.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม	5-3
ตารางที่ 5.2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม	5-4



สารบัญรูป		
รูปที่		หน้า
รูปที่ 1.4.1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-6
รูปที่ 1.4.1-2	ขอบเขตพื้นที่โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนขยาย)	1-7
รูปที่ 1.4.2-1	แสดงผังแม่บทของโครงการ	1-10
รูปที่ 1.4.2-2	ภาพถ่าย Google earth บริเวณพื้นที่โครงการ	1-10
รูปที่ 1.4.2-3	ภาพถ่ายอาคารของโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว	1-12
รูปที่ 1.4.4-1	ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารในโครงการ	1-16
รูปที่ 1.4.4-2	ผังการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	1-17
รูปที่ 1.4.4-3	ผังการทำงานระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่	1-18
รูปที่ 1.4.4-4	แปลนระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่	1-19
รูปที่ 1.4.4-5	ภาพถ่ายระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่	1-20
รูปที่ 1.4.4-6	ตำแหน่งของโรงพักและคัดแยกขยะ	1-23
รูปที่ 1.4.4-7	สถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แห่งที่ 2	1-25
รูปที่ 2.2-1	แผนผังแม่บทและภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	2-39
รูปที่ 2.2-2	สภาพต้นไม้ในปัจจุบันของโครงการ	2-39
รูปที่ 2.2-3	ปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินและการพังทลายของดิน	2-40
รูปที่ 2.2-4	บ่อบำบัดน้ำทิ้งของโครงการ	2-40
รูปที่ 2.2-5	อาคารผลิตน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่	2-41
รูปที่ 2.2-6	ก๊อกน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ	2-41
รูปที่ 2.2-7	ตำแหน่งห้องเครื่องสำรองไฟฟ้าภายในโครงการ และผนังห้องเครื่องสำรองไฟฟ้า	2-42
รูปที่ 2.2-8	พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน	2-43
รูปที่ 2.2-9	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ให้สัญญาณจราจรแก่ยานพาหนะที่ เข้า-ออก โครงการ	2-43
รูปที่ 2.2-10	ป้ายจำกัดความเร็วภายในโครงการ	2-44
รูปที่ 2.2-11	ลูกธนูลดความเร็วของรถก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ	2-44
รูปที่ 2.2-12	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและดูแลบริเวณพื้นที่จอดรถ และถนนบริเวณโครงการ	2-45
รูปที่ 2.2-13	เจ้าหน้าที่ดูแลระบบปรับอากาศของโครงการ	2-45
รูปที่ 2.2-14	ป้ายรณรงค์การลดการใช้ลิฟต์และสตีกเกอร์การประหยัดพลังงาน	2-46



สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
รูปที่ 2.2-15	ประตुरะบายอากาศ และพัดลมดูดอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	2-46
รูปที่ 2.2-16	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถ	2-47
รูปที่ 2.2-17	สภาพภูมิทัศน์และส่วนหย่อมในพื้นที่โครงการ	2-47
รูปที่ 2.2-18	โถสุขภัณฑ์และอ่างล้างมือที่ใช้ในโครงการ	2-48
รูปที่ 2.2-19	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบส่งจ่ายน้ำประปา และดำเนินการซ่อมแซม	2-48
รูปที่ 2.2-20	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	2-49
รูปที่ 2.2-21	ตะแกรงดักขยะของระบบบำบัดน้ำเสีย	2-49
รูปที่ 2.2-22	วางระบายน้ำฝนของโครงการ	2-50
รูปที่ 2.2-23	บ่อดักไขมันหลังอาคารโรงอาหารและการทำความสะอาดบ่อดักไขมัน	2-50
รูปที่ 2.2-24	ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยภายในโครงการ	2-50
รูปที่ 2.2-25	ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบริเวณหน้าลิฟต์	2-51
รูปที่ 2.2-26	อาคารพักมูลฝอยของโครงการ	2-51
รูปที่ 2.2-27	การเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภาชนะใส่มูลฝอย	2-51
รูปที่ 2.2-28	ห้องพักขยะแยกตามประเภทขยะมูลฝอย	2-52
รูปที่ 2.2-29	แผนผังเส้นทางเก็บขนส่งมูลฝอยภายในโครงการ	2-53
รูปที่ 2.2-30	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกสถิติการใช้พลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ	2-53
รูปที่ 2.2-31	เจ้าหน้าที่ทำการซ่อมบำรุงภายใน	2-54
รูปที่ 2.2-32	แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้	2-55
รูปที่ 2.2-33	ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้โดยมือ กริ่งสัญญาณเตือนไฟไหม้	2-56
รูปที่ 2.2-34	เครื่องดับจับความร้อน และเครื่องดับจับควันภายในโครงการ	2-56
รูปที่ 2.2-35	อุปกรณ์ดับเพลิง สายส่งน้ำ (Fire Hose) ยาว 30 เมตร ภายในโครงการ	2-57
รูปที่ 2.2-36	ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ	2-57
รูปที่ 2.2-37	ป้ายบอกทางหนีไฟตัวหนังสือสูง 10 ซม. ที่หน้าบันไดหนีไฟ และไฟส่องสว่าง	2-58
รูปที่ 2.2-38	หัวรับน้ำดับเพลิงจากภายนอกที่ชั้น 1	2-58
รูปที่ 2.2-39	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและต่อลงดินของโครงการ	2-59
รูปที่ 2.2-40	การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	2-59
รูปที่ 2.2-41	การตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	2-60
รูปที่ 2.2-42	โครงการมีกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในโครงการและ หน่วยงานภายนอก	2-61



สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
รูปที่ 2.2-43	สภาพพื้นที่จอดรถสำหรับรถแต่ละประเภท	2-61
รูปที่ 2.2-44	ป้ายจราจรภายในโครงการ	2-62
รูปที่ 2.2-45	สัญญาณไฟชะลอรถ	2-62
รูปที่ 2.2-46	ลักษณะป้ายทางเท้าและทางเดินเท้า	2-63
รูปที่ 2.2-47	ลักษณะป้ายบอกพื้นที่จอดรถ	2-63
รูปที่ 2.2-48	จุดคัดกรอง และอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ	2-64
รูปที่ 2.2-49	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และดูแลตลอด 24 ชั่วโมง	2-64
รูปที่ 2.2-50	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี เช่น การได้ยิน โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ	2-65
รูปที่ 2.2-51	ศาลาพักผ่อนและสวนหย่อม (ลานธรรมมาภิรมย์)	2-65
รูปที่ 2.2-52	การอบรมเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน	2-66
รูปที่ 2.2-53	ช่องระบายอากาศและพัดลมดูดอากาศ	2-67
รูปที่ 2.2-54	การควบคุมพาหะนำโรค และการสุขาภิบาลอาหาร ของสถานประกอบการอาหาร ภายในโรงพยาบาล	2-67
รูปที่ 2.2-55	กล้องวงจรปิดภายในโครงการ	2-68
รูปที่ 2.2-56	บัตรพนักงานของโครงการ	2-68
รูปที่ 3.4.1-1	กราฟเปรียบเทียบอัตราการไหลน้ำ ของน้ำผิวดิน	3-13
รูปที่ 3.4.1-2	กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิ ของน้ำผิวดิน	3-13
รูปที่ 3.4.1-3	กราฟเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำผิวดิน	3-14
รูปที่ 3.4.1-4	กราฟเปรียบเทียบค่าสารแขวนลอย ของน้ำผิวดิน	3-14
รูปที่ 3.4.1-5	กราฟเปรียบเทียบค่าสารละลายทั้งหมด ของน้ำผิวดิน	3-15
รูปที่ 3.4.1-6	กราฟเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายน้ำ ของน้ำผิวดิน	3-15
รูปที่ 3.4.1-7	กราฟเปรียบเทียบค่าซีโอดี ของน้ำผิวดิน	3-16
รูปที่ 3.4.1-8	กราฟเปรียบเทียบค่าบีโอดี ของน้ำผิวดิน	3-16
รูปที่ 3.4.1-9	กราฟเปรียบเทียบค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ในน้ำผิวดิน	3-17
รูปที่ 3.4.1-10	กราฟเปรียบเทียบค่าฟิโคลิฟอร์ม ในน้ำผิวดิน	3-17
รูปที่ 3.4.1-11	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินของโครงการ	3-18
รูปที่ 3.4.1-12	ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินของโครงการ	3-19
รูปที่ 3.4.2-1	กราฟเปรียบเทียบค่าพีเอช น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-22
รูปที่ 3.4.2-2	กราฟเปรียบเทียบค่าบีโอดี น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-22



สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
รูปที่ 3.4.2-3	กราฟเปรียบเทียบค่าสารแขวนลอย น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-23
รูปที่ 3.4.2-4	กราฟเปรียบเทียบค่าตะกอนหนัก น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-23
รูปที่ 3.4.2-5	กราฟเปรียบเทียบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-24
รูปที่ 3.4.2-6	กราฟเปรียบเทียบค่าซัลไฟด์ น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-24
รูปที่ 3.4.2-7	กราฟเปรียบเทียบค่าทีเคเอ็น น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-25
รูปที่ 3.4.2-8	กราฟเปรียบเทียบค่าน้ำมันและไขมัน น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-25
รูปที่ 3.4.2-9	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-26
รูปที่ 3.4.2-10	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-26
รูปที่ 3.4.2-11	กราฟเปรียบเทียบค่า COD น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-27
รูปที่ 3.4.2-12	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-27
รูปที่ 3.4.2-13	ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	3-28
รูปที่ 3.4.3-1	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ของน้ำดื่มแบบแก้ว และแบบถัง	3-30
รูปที่ 3.4.3-2	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ของน้ำดื่มแบบแก้ว และแบบถัง	3-30
รูปที่ 3.4.3-3	กราฟเปรียบเทียบค่า E. coli. ของน้ำดื่มแบบแก้ว และแบบถัง	3-31
รูปที่ 3.4.3-4	ตัวอย่างน้ำดื่มแบบแก้ว และตัวอย่างน้ำดื่มแบบถัง	3-31
รูปที่ 3.4.4-1	กราฟเปรียบเทียบค่าความขุ่น คุณภาพน้ำประปา	3-33
รูปที่ 3.4.2-2	กราฟเปรียบเทียบค่าสี คุณภาพน้ำประปา	3-33
รูปที่ 3.4.4-3	กราฟเปรียบเทียบค่าความกระด้างทั้งหมด คุณภาพน้ำประปา	3-34
รูปที่ 3.4.4-4	กราฟเปรียบเทียบค่า Chemical Oxygen Demand คุณภาพน้ำประปา	3-34
รูปที่ 3.4.4-5	กราฟเปรียบเทียบค่าไนเตรด คุณภาพน้ำประปา	3-35
รูปที่ 3.4.4-6	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด คุณภาพน้ำประปา	3-35
รูปที่ 3.4.4-7	กราฟเปรียบเทียบค่าลูมิเนสเซนซ์ คุณภาพน้ำประปา	3-36
รูปที่ 3.4.4-8	กราฟเปรียบเทียบค่าเหล็ก คุณภาพน้ำประปา	3-36
รูปที่ 3.4.4-9	กราฟเปรียบเทียบค่าแมงกานีส คุณภาพน้ำประปา	3-37



สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
รูปที่ 3.4.5.1-1	การตรวจวัดระดับความร้อน	3-38
รูปที่ 3.4.5.2-1	การตรวจวัดระดับเสียง	3-40
รูปที่ 3.4.5.3-1	การตรวจวัดค่าความเข้มแสง	3-42
รูปที่ 4.1-1	กราฟเปรียบเทียบอัตราการไหลน้ำ ของน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-2
รูปที่ 4.1-2	กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิ ของน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-3
รูปที่ 4.1-3	กราฟเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-3
รูปที่ 4.1-4	กราฟเปรียบเทียบค่าสารแขวนลอย ของน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-4
รูปที่ 4.1-5	กราฟเปรียบเทียบค่าสารละลายทั้งหมด ของน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-4
รูปที่ 4.1-6	กราฟเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายน้ำ ของน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-5
รูปที่ 4.1-7	กราฟเปรียบเทียบค่าซีโอดี ของน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-5
รูปที่ 4.1-8	กราฟเปรียบเทียบค่าบีโอดี ของน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-6
รูปที่ 4.1-9	กราฟเปรียบเทียบค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ในน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-6
รูปที่ 4.1-10	กราฟเปรียบเทียบค่าฟัลโคลิฟอร์ม ในน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-7
รูปที่ 4.2-1	กราฟเปรียบเทียบค่าพีเอช ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-11
รูปที่ 4.2-2	กราฟเปรียบเทียบค่าบีโอดี ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-12
รูปที่ 4.2-3	กราฟเปรียบเทียบค่าสารแขวนลอย ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-13
รูปที่ 4.2-4	กราฟเปรียบเทียบค่าตะกอนหนัก ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-14
รูปที่ 4.2-5	กราฟเปรียบเทียบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-15
รูปที่ 4.2-6	กราฟเปรียบเทียบค่าคลอไรด์ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-16
รูปที่ 4.2-7	กราฟเปรียบเทียบค่าทีเคเอ็น ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-17
รูปที่ 4.2-8	กราฟเปรียบเทียบค่าน้ำมันและไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-18
รูปที่ 4.2-9	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-19



สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
รูปที่ 4.2-10	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-20
รูปที่ 4.2-11	กราฟเปรียบเทียบค่า COD ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-21
รูปที่ 4.3-1	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ของน้ำดื่มแบบแก้ว และแบบถัง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-25
รูปที่ 4.3-2	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ของน้ำดื่มแบบแก้ว และแบบถัง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-26
รูปที่ 4.3-3	กราฟเปรียบเทียบค่า E. coli. ของน้ำดื่มแบบแก้ว และแบบถัง พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-27
รูปที่ 4.4-1	กราฟเปรียบเทียบค่าความขุ่น คุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-31
รูปที่ 4.4-2	กราฟเปรียบเทียบค่าสี คุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-32
รูปที่ 4.4-3	กราฟเปรียบเทียบค่าความกระด้างทั้งหมด คุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-33
รูปที่ 4.4-4	กราฟเปรียบเทียบค่า Chemical Oxygen Demand คุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-34
รูปที่ 4.4-5	กราฟเปรียบเทียบค่าไนเตรต คุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-35
รูปที่ 4.4-6	กราฟเปรียบเทียบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด คุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-36
รูปที่ 4.4-7	กราฟเปรียบเทียบค่าลูมิเนสเซนซ์ คุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-37
รูปที่ 4.4-8	กราฟเปรียบเทียบค่าเหล็ก คุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-38
รูปที่ 4.4-9	กราฟเปรียบเทียบค่าแมงกานีส คุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567	4-39



ภาคผนวก

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก** สำเนาหนังสือเห็นชอบจาก สผ. และเงื่อนไขที่โครงการต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ข** ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ข1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
- ภาคผนวก ข2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาคผนวก ข3 เอกสาร ทส1 ทส2 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- ภาคผนวก ข4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม
- ภาคผนวก ข5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา
- ภาคผนวก ค** ระเบียบปฏิบัติงาน หน่วยงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ภาคผนวก ค1 การจัดการมูลฝอยภายในโรงพยาบาล การจัดการน้ำเสีย
- ภาคผนวก ค2 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ภาคผนวก ค3 แผนการรวบรวมขยะและขนส่งขยะภายในโครงการ
- ภาคผนวก ค4 รายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
- ภาคผนวก ค5 ผลการตรวจแสงสว่างและความเข้มแสง
- ภาคผนวก ค6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
- ภาคผนวก ง** หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

