

6.11 เอกสารรายงานผลการตรวจสอบถึงบำบัดน้ำเสียของโรงงาน

EN02, EN03 ห้องน้ำ อตศ Admin.



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส
หน่วยซ่อมและบริการ
โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถึงบ้าน/ติดตั้ง
บริการครั้งที่ 1
วันที่ 6-7-67

ชื่อลูกค้า ม.มจ. ทท. ๘๗๖๖ ผลิตภัณฑ์ SAIS รุ่น ๓๓๓๖ ผู้ติดต่อ ๒. ๖

ที่อยู่/โครงการ ๘๘๘ ม.๓๓๓๓ ๕.๖๖๖. โทรศัพท์

ติดตั้งบริเวณ สัญญาเลขที่ วันเริ่มสัญญา วันหมดสัญญา

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input type="checkbox"/> ไม่มีกลิ่น | <input checked="" type="checkbox"/> มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input type="checkbox"/> สีน้ำตาลปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> สีดำ <input type="checkbox"/> สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input type="checkbox"/> ใส | <input checked="" type="checkbox"/> ขุ่น <input type="checkbox"/> สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ | ร้อยละ | |
| 5 ช่องเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> เต็มจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> |
| 6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น LP 4082 | สภาพการทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | <input type="checkbox"/> ขำรุด..... เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input type="checkbox"/> DIAPHRAGM | <input type="checkbox"/> VALVE |
| | <input type="checkbox"/> ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input type="checkbox"/> MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ขำรุด(ผุกร่อน) <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม

๕: บบไม่ทำงานเนื่องจาก ท่อลม แตกแล้ว

- ๑: ติดตั้งการเชื่อมต่อระบบใหม่

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

(.....)

(.....)

EN 04, EN 06

ข้อนี้ ยาสระ ADMIN



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถึงบำบัดน้ำเสีย

บริการครั้งที่.....1.....

วันที่.....5-7-67.....

ชื่อลูกค้า.....บมจ. ทท ๑๕๖.....ผลิตภัณฑ์.....SIS.....รุ่น.....MA 116.....ผู้ติดต่อ.....ว. กิ

ที่อยู่/โครงการ.....โครงการบางนา ๑๖๖.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

1 ลักษณะภายในถัง

☐

ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง

☐

ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม

☒

ไม่มีกลิ่น

☐

มีกลิ่น

2 ลักษณะตะกอนภายในถัง

☒

สีน้ำตาลปกติ

☐

สีดำ

☐

สีขาวขุ่น

3 ความใสของน้ำทิ้ง

☒

ใส

☐

ขุ่น

☐

สีเหลือง

4 ปริมาณตะกอนในช่องเดิมอากาศ

ร้อยละ.....30.....

5 ช่องเดิมอากาศ

☒

เดิมจุลินทรีย์ผง

☐

6 เครื่องเดิมอากาศ รุ่น.....LP 40 x 2.....

สภาพการทำงาน

☒

ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ)

☐

ชำรุด.....เครื่อง

☐

VALVE

☐

MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก)

6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด

☐

DIAPHRAGM

☐

ELETROMAGNET(ขดลวด)

☐

อื่น ๆ

☒

ปกติ

☐

ชำรุด(ผุกร่อน)

☐

ควรเปลี่ยน

7 สภาพฝาถัง

บันทึกเพิ่มเติม.....

ระบบการกรองปกติ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)

EN 06

ห้องน้ำ ๑๒๖.๑๒๓



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ นูรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการล้างบำบัดน้ำเสีย

บริการครั้งที่ 1

วันที่ 5-7-67

ชื่อลูกค้า ช่าง. ทท. ๑๒๖.....ผลิตภัณฑ์ ๑๒๖.....รุ่น ๑๒๖.....ผู้ติดต่อ ๑. ก

ที่อยู่/โครงการ.....โครงการ ๑๒๖.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

1 ลักษณะภายในถัง

☐

ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง

☒

ไม่มีกลิ่น

2 ลักษณะตะกอนภายในถัง

☒

สีน้ำตาลปกติ

3 ความใสของน้ำทิ้ง

☒

ใส

4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ

ร้อยละ 20

5 ช่องเติมอากาศ

☒

เติมจุลินทรีย์ผง

6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น LP 40

สภาพการทำงาน

☐

ตักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม

☐

มีกลิ่น

☐

สีดำ

☐

สีขาวขุ่น

☐

ขุ่น

☐

สีเหลือง

☐
☒

ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ)

☐

ชำรุด.....เครื่อง

☐

VALVE

☐

MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก)

6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด

☐

DIAPHRAGM

☐

ELETROMAGNET(ขดลวด)

☐

อื่น ๆ

7 สภาพฝาถัง

☒

ปกติ

☐

ชำรุด(ผุกร่อน)

☐

ควรเปลี่ยน

บันทึกเพิ่มเติม.....

รวมทุกห้องปกติ

ลงชื่อ



(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)

EN 09

ห้องน้ำ canteen



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถังบำบัดน้ำเสีย

บริการครั้งที่.....1.....

วันที่.....5-7-67.....

ชื่อลูกค้า.....บม. มท ๘๕๖.....ผลิตภัณฑ์.....Sais.....รุ่น.....MA 1106.....ผู้ติดต่อ.....ค. กัก

ที่อยู่/โครงการ.....นิคม ๑ มทบ.๓๕.....๖:๐๐๐.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

1 ลักษณะภายในถัง

☐

ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง

☐

ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม

☐

ไม่มีกลิ่น

☒

มีกลิ่น

2 ลักษณะตะกอนภายในถัง

☐

สีน้ำตาลปกติ

☒

สีดำ

☐

สีขาวขุ่น

3 ความใสของน้ำทิ้ง

☐

ใส

☒

ขุ่น

☐

สีเหลือง

4 ปริมาณตะกอนในช่องเดิมอากาศ

ร้อยละ.....

5 ช่องเดิมอากาศ

☐

เดิมจุลินทรีย์ผง

☐

6 เครื่องเดิมอากาศ รุ่น.....LP 100.....

LP 100

สภาพการทำงาน

☐

ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ)

☒

ชำรุด.....1.....เครื่อง

6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด

☒

DIAPHRAGM

☒

VALVE

☐

ELETROMAGNET(ขดลวด)

☒

MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก)

☐

อื่น ๆ

7 สภาพฝาถัง

☐

ปกติ

☐

ชำรุด(ผุกร่อน)

☐

ควรเปลี่ยน

บันทึกเพิ่มเติม

- Air Pump ชำรุด

- รื้อถังออก & ไล่ตะกอน (ใส่ถุงดำ)

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: k o n g j i n k @ g m a i l . c o m

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

(.....)

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส
หน่วยซ่อมและบริการ
โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038 - 420678

หน่วยงานบริการถึงบำบัดน้ำเสีย
บริการครั้งที่.....1.....
วันที่.....6-7-67.....

ชื่อลูกค้า.....นาง.มม น้อย.....ผลิตภัณฑ์.....SAC.....รุ่น.....MAMU.....ผู้ติดต่อ.....ว.ดี.....

ที่อยู่/โครงการ.....บึงบัว มณฑลพิษณุโลก.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input checked="" type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | สีดำ |
| | <input type="checkbox"/> | ใส | <input checked="" type="checkbox"/> | ขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีขาวขุ่น |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเดิมอากาศ | | ร้อยละ..... | | |
| 5 ช่องเดิมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> | เดิมจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเดิมอากาศ รุ่น.....SAC 08 2..... | | สภาพการทำงาน | <input type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด.....2.....เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input checked="" type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input checked="" type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....

Air pump ใช้งาน

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

(.....)

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส
หน่วยซ่อมและบริการ
โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถังบำบัดน้ำเสีย
บริการครั้งที่.....
วันที่..... 5.9.67

ชื่อลูกค้า..... ม.จ. พม ๗๖๖..... ผลิตภัณฑ์..... สก..... รุ่น..... MA 116..... ผู้ติดต่อ..... ๔. ๖๕

ที่อยู่/โครงการ..... ซิม ๕ มงคานนท์ ๖:๐๐..... โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ..... สัญญาเลขที่..... วันเริ่มสัญญา..... วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input checked="" type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | สีดำ |
| | <input type="checkbox"/> | ใส | <input type="checkbox"/> | สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input type="checkbox"/> | ใส | <input checked="" type="checkbox"/> | ขุ่น |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ | | ร้อยละ..... | | |
| 5 ช่องเติมอากาศ | <input type="checkbox"/> | เต็มจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น..... | | Always Air Pump สภาพการทำงาน | <input type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ชำรุด..... เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....

Always Air pump

๑. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียในถังเก็บน้ำ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถังบำบัดน้ำเสีย

บริการครั้งที่.....1.....

วันที่.....6.7.67.....

ชื่อลูกค้า บมจ. มท ๑๕๖๖.....ผลิตภัณฑ์ SAF.....รุ่น MCE 96.....ผู้ติดต่อ K. วั

ที่อยู่/โครงการ.....นิคม ๑ มณฑลอุดร ๕:๒๒.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input type="checkbox"/> | สีดำ <input type="checkbox"/> สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ใส | <input type="checkbox"/> | ขุ่น <input type="checkbox"/> สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ | | ร้อยละ.....30..... | | |
| 5 ช่องเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> | เต็มจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น LP 40 | | สภาพการทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ชำรุด.....เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....

ระบบท่อทั้งหมดปกติ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email k o n g j i n k @gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)

EN 14 ห้องเครื่อง out + bend



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส
หน่วยซ่อมและบริการ
โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถังบำบัดน้ำเสีย
บริการครั้งที่.....
วันที่..... 5.7.67

ชื่อลูกค้า บมจ. ททท. ภูเก็ต ผลิตภัณฑ์ SAI รุ่น MA 276 ผู้ติดต่อ ๒. ๖
ที่อยู่/โครงการ หาดใหญ่ ถนนท่าหลวง 5:029 โทรศัพท์.....
ติดตั้งบริเวณ..... สัญญาเลขที่..... วันเริ่มสัญญา..... วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ตักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input checked="" type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | สีดำ <input type="checkbox"/> สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input type="checkbox"/> | ใส | <input type="checkbox"/> | ขุ่น <input type="checkbox"/> สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ | | ร้อยละ..... | | |
| 5 ช่องเติมอากาศ | <input type="checkbox"/> | เต็มจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น LP40 | | สภาพการทำงาน ไม่ทำงาน | <input type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด..... เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input checked="" type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input checked="" type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....

Air pump ชำรุด.

- จ.ตั้งถังเก็บน้ำรอติดตั้ง.

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเบ็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถึงบำบัดน้ำเสีย

บริการครั้งที่ 1

วันที่ 5-7-67

ชื่อลูกค้า บม. ทท ล้าง ผลิตภัณฑ์ SAFS รุ่น 100 ผู้ติดต่อ V. ก

ที่อยู่/โครงการ นิคมฯ อ่างทอง 5:100 โทรศัพท์

ติดตั้งบริเวณ สัญญาเลขที่ วันเริ่มสัญญา วันหมดสัญญา

- | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ตักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input type="checkbox"/> | สีดำ <input type="checkbox"/> สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ใส | <input type="checkbox"/> | ขุ่น <input type="checkbox"/> สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเดิมอากาศ | | ร้อยละ 30 | | |
| 5 ช่องเดิมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> | เดิมจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเดิมอากาศ รุ่น 18 100 | | สภาพการทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ชำรุด..... เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม

สรุปการแก้ไขปกติ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

(.....)

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถึงบำบัดน้ำเสีย

บริการครั้งที่ 1

วันที่ 6-9-67

ชื่อลูกค้า บมจ. ทท ๘๖๖๖.....ผลิตภัณฑ์ CAT.....รุ่น ๘๗๖.....ผู้ติดต่อ ๔. ๖

ที่อยู่/โครงการ อิมเมจ ทางตามต ๕:๐๐.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input type="checkbox"/> | สีดำ <input type="checkbox"/> สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ใส | <input type="checkbox"/> | ขุ่น <input type="checkbox"/> สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ | | ร้อยละ ๐๐ | | |
| 5 ช่องเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> | เต็มจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น ๒๒ ๒๐ | | สภาพการทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ชำรุด..... เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....

ระบบการบำบัดน้ำ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถังบำบัดน้ำเสีย

บริการครั้งที่.....1.....

วันที่.....5-7-67.....

ชื่อลูกค้า บมจ. ททท อโศก.....ผลิตภัณฑ์ SAT.....รุ่น MC 576.....ผู้ติดต่อ.....ว. ก.

ที่อยู่/โครงการ.....ตึก ๖ บางนาฟลอร์ 5:๒๐๐.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ตักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input checked="" type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | สีดำ |
| | <input type="checkbox"/> | ใส | <input checked="" type="checkbox"/> | ขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีขาวขุ่น |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ | | ร้อยละ..... | | |
| 5 ช่องเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> | เต็มจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น LP 100 | | สภาพการทำงาน | <input type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ชำรุด.....เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....

Air pump ไม่ทำงาน เนื่องจากไม่ได้รับกระแสไฟฟ้า

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038 - 420678

หน่วยงานบริการถังบำบัดน้ำเสีย

บริการครั้งที่.....1

วันที่.....5-7-67

ชื่อลูกค้า.....บมจ. ทท ๘๓๖.....ผลิตภัณฑ์.....CAR.....รุ่น.....MA 676.....ผู้ติดต่อ.....ค. ก๊

ที่อยู่/โครงการ.....หิมาลัย อ่างทอง.....โทรศัพท.....5:๒๐๐

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ตักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input checked="" type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | สีดำ |
| | <input type="checkbox"/> | ใส | <input type="checkbox"/> | สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | ขุ่น |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ | | ร้อยละ..... | | |
| 5 ช่องเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> | เต็มจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น.....AP 400..... | | สภาพการทำงาน | <input type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด.....1.....เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input checked="" type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input checked="" type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....

Air pump รั่ว

- ๑: ส่งมอบถังบำบัดน้ำเสีย

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: k o n g j i n k @gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส
หน่วยซ่อมและบริการ
โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถึงบำบัดน้ำเสีย
บริการครั้งที่.....1.....
วันที่.....5-7-67.....

ชื่อลูกค้า.....บมจ. กก. อีโคโน.....ผลิตภัณฑ์.....สกรู.....รุ่น.....276.....ผู้ติดต่อ.....ว. กั
ที่อยู่/โครงการ.....ห้อง 9 ทางตากฟอ.....5:00.....โทรศัพท์.....
ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ดักตะกอนเบาะและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input checked="" type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | สีดำ |
| | <input type="checkbox"/> | ใส | <input checked="" type="checkbox"/> | ขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีขาวขุ่น |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ | | ร้อยละ..... | | |
| 5 ช่องเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> | เต็มจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น.....AP 40..... | | สภาพการทำงาน | <input type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด.....เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input checked="" type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input checked="" type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....
Air pump ที่ขาด.....
- เฟอร์นิเจอร์ในห้องใช้ครบแล้ว.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถึงบ้านน้ำเสีย

บริการครั้งที่ 1.

วันที่ 5-8-69

ชื่อลูกค้า บจก. ททท ดั้ว ผลิตภัณฑ์ SAT รุ่น 596 ผู้ติดต่อ ก. ก.

ที่อยู่/โครงการ จิตติ 9 ม. ๓๓๓๓๓ ๕:๒๐ โทรศัพท์

ติดตั้งบริเวณ สัญญาเลขที่ วันเริ่มสัญญา วันหมดสัญญา

- | | | |
|-------------------------------|--|--|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีกลิ่น | <input type="checkbox"/> มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input checked="" type="checkbox"/> สีน้ำตาลปกติ | <input type="checkbox"/> สีดำ <input type="checkbox"/> สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input checked="" type="checkbox"/> ใส | <input type="checkbox"/> ขุ่น <input type="checkbox"/> สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเดิมอากาศ | ร้อยละ 30 | |
| 5 ช่องเดิมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> เดิมจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> |
| 6 เครื่องเดิมอากาศ รุ่น AP ๕๐ | สภาพการทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | <input type="checkbox"/> ขำรด..... เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input type="checkbox"/> DIAPHRAGM | <input type="checkbox"/> VALVE |
| | <input type="checkbox"/> ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input type="checkbox"/> MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ขำรด(ผุกร่อน) <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม

ระบบกรองน้ำปกติ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

(.....)

(.....)

EN ๑๒. ตัวนำท่อแก๊สรั่ว R.M (คัทออก)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส
หน่วยซ่อมและบริการ
โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถึงบำบัดน้ำเสีย
บริการครั้งที่.....1.....
วันที่.....5-7-67.....

ชื่อลูกค้า.....บม. ททท ๑๓๖.....ผลิตภัณฑ์.....SAF.....รุ่น.....MA ๑๙๖.....ผู้ติดต่อ.....น.กั

ที่อยู่/โครงการ.....จัดม ๒ งามตาฟล ๖:๕๐๐.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

- | | | |
|--|--|---|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีกลิ่น | <input type="checkbox"/> มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input checked="" type="checkbox"/> สีน้ำตาลปกติ | <input type="checkbox"/> สีดำ <input type="checkbox"/> สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input checked="" type="checkbox"/> ใส | <input type="checkbox"/> ขุ่น <input type="checkbox"/> สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเดิมอากาศ | ร้อยละ.....30..... | |
| 5 ช่องเดิมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> เดิมจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> |
| 6 เครื่องเดิมอากาศ รุ่น.....AP 40.....สภาพการทำงาน | | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | <input type="checkbox"/> ขำรุด.....เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ขำรุด | <input type="checkbox"/> DIAPHRAGM | <input type="checkbox"/> VALVE |
| | <input type="checkbox"/> ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input type="checkbox"/> MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ขำรุด(ผุกร่อน) <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....

ระบบการทิ้งน้ำปกติ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

(.....)

EN 23

ข้อนี้ 001 มิล MT



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถึงบ้านน้ำเสีย

บริการครั้งที่.....1.....

วันที่.....6.7.69.....

ชื่อลูกค้า.....บจก.มท สีขาว.....ผลิตภัณฑ์.....SAIS.....รุ่น.....276.....ผู้ติดต่อ.....K. กิ

ที่อยู่/โครงการ.....ซอย 9 บางตลาด 5:00.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

1 ลักษณะภายในถัง

☐

ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง

☐

ดักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม

☐

ไม่มีกลิ่น

☒

มีกลิ่น

2 ลักษณะตะกอนภายในถัง

☐

สีน้ำตาลปกติ

☒

สีดำ

☐

สีขาวขุ่น

3 ความใสของน้ำทิ้ง

☐

ใส

☒

ขุ่น

☐

สีเหลือง

4 ปริมาณตะกอนในช่องเดิมอากาศ

ร้อยละ.....

5 ช่องเดิมอากาศ

☒

เดิมจุลินทรีย์ผง

☐

6 เครื่องเดิมอากาศ รุ่น.....LP100.....

สภาพการทำงาน

☐

ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ)

☒

ชำรุด.....1.....เครื่อง

6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด

☒

DIAPHRAGM

☒

VALVE

☒

ELETROMAGNET(ขดลวด)

☒

MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก)

☐

อื่น ๆ

7 สภาพฝาถัง

☒

ปกติ

☐

ชำรุด(ผุกร่อน)

☐

ควรเปลี่ยน

บันทึกเพิ่มเติม.....

Air pump ชำรุด

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเป็ค&เซอร์วิส

หน่วยซ่อมและบริการ

โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038-420678

หน่วยงานบริการถังบำบัดน้ำเสีย

บริการครั้งที่.....1.....

วันที่.....5-7-67.....

ชื่อลูกค้า.....บมจ. มทท ๐๐๑๖.....ผลิตภัณฑ์.....8A.....รุ่น.....296.....ผู้ติดต่อ.....น.กั.....

ที่อยู่/โครงการ.....บมจ. ๑ ทางมาสด ๑:๑๑.....โทรศัพท์.....

ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ดักตะกอนเบาะและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input checked="" type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | สีดำ |
| | <input type="checkbox"/> | ใส | <input checked="" type="checkbox"/> | ขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีขาวขุ่น |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเติมอากาศ | | ร้อยละ..... | | |
| 5 ช่องเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> | เติมจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเติมอากาศ รุ่น.....LP 40..... | | สภาพการทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ชำรุด.....เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) |
| | | | <input type="checkbox"/> | ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....

อากาศไม่เข้าในบ่อ เนื่องจากท่อลมแตกรั่วใต้พื้น

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)



ใบแจ้งผลการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุรพา อินสเบ็ค&เซอร์วิส
หน่วยซ่อมและบริการ
โทร. 086-8309191 แฟกซ์ 038 - 420678

หน่วยงานบริการล้างบำบัดน้ำเสีย
บริการครั้งที่.....
วันที่ 5-9-69

ชื่อลูกค้า บจ. ทท ๘๕๖๖.....ผลิตภัณฑ์ SAF.....รุ่น 596.....ผู้ติดต่อ น.รัก
ที่อยู่/โครงการ ซอย 8 หนองตาโล่ 5.๒๑.....โทรศัพท์.....
ติดตั้งบริเวณ.....สัญญาเลขที่.....วันเริ่มสัญญา.....วันหมดสัญญา.....

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 ลักษณะภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ทำความสะอาดส่วนบนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | ตักตะกอนเบาและสิ่งแปลกปลอม |
| | <input type="checkbox"/> | ไม่มีกลิ่น | <input checked="" type="checkbox"/> | มีกลิ่น |
| 2 ลักษณะตะกอนภายในถัง | <input type="checkbox"/> | สีน้ำตาลปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | สีดำ |
| | <input type="checkbox"/> | ใส | <input type="checkbox"/> | สีขาวขุ่น |
| 3 ความใสของน้ำทิ้ง | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | ขุ่น |
| | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | สีเหลือง |
| 4 ปริมาณตะกอนในช่องเดิมอากาศ | | ร้อยละ..... | | |
| 5 ช่องเดิมอากาศ | <input type="checkbox"/> | เดิมจุลินทรีย์ผง | <input type="checkbox"/> | |
| 6 เครื่องเดิมอากาศ รุ่น LP100, LP60 | | สภาพการทำงาน | <input type="checkbox"/> | ปกติ (ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ) |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด 2 เครื่อง |
| 6.1 รายการอะไหล่ที่ชำรุด | <input checked="" type="checkbox"/> | DIAPHRAGM | <input checked="" type="checkbox"/> | VALVE |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELETROMAGNET(ขดลวด) | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVABLE ELEMENT(แม่เหล็ก) |
| | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ | | |
| 7 สภาพฝาถัง | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด(ผุกร่อน) |
| | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | ควรเปลี่ยน |

บันทึกเพิ่มเติม.....
Air Pump ชำรุด
- จ.ดำเนินการเปลี่ยนรอได้ทราบต่อไป

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

086-8309191 Email: kongjink@gmail.com

ลูกค้า/ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

.....

(.....)

**6.12 รายงานการขนย้ายกากของเสียจากกระบวนการผลิต
และกากของเสียอันตราย
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567**



กนอ. ขร. 01

ที่อยู่บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แปลงที่ I-23 ถ. I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ที่ TSMT(SCSC)107/2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เรื่อง รายงานการขนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะอันตราย จำนวน 1 ฉบับ
 2. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ
 3. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน น.59-242/2563-ญนพ.
ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
เขต อุตสาหกรรมทั่วไป แปลงที่ดิน ไอ-23 ขอรายงานผลการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน กรกฎาคม ดังนี้

1. ของเสียที่เป็นอันตราย จำนวน 2 รายการ
 - 1.1 ฝุ่นจากเตาหลอม จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 759.76 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 1.2 น้ำมันใช้แล้ว จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 1.87 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
2. ของเสียที่ไม่อันตราย จำนวน 3 รายการ
 - 2.1 Slag จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 8,171.62 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 2.2 Scale จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 809.75 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 2.3 ฝุ่นSlag จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 22.98 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
3. ขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 1.81 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าจจร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงาน

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 555 อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2937 1000 โทรสาร 0 2937 1224 เลขทะเบียนบริษัท 0107536001273

โรงงาน: เลขที่ 1 ถนนไอ-เจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 สาขา 00005 โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969

Head Office: 555 Rasa Tower 2, 20th floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand, Tel. +66 2937 1000 Fax +66 2937 1224, Registration No. 0107536001273

Factory: No.1 Road, I-7, Map Ta Phut Industrial Estate, Amphur Muang, Rayong 21150, Thailand, Branch No.00005, Tel. +66 3868 3968 Fax +6638683969

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
บริษัท ทาหา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ตะกรันเหล็ก (Slag)	บจก. สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส	01.07.2024		26.94
2			01.07.2024		28.36
3			01.07.2024		28.46
4			01.07.2024		27.16
5			01.07.2024		28.15
6			01.07.2024		27.78
7			01.07.2024		28.19
8			02.07.2024		26.36
9			02.07.2024		27.76
10			02.07.2024		27.64
11			02.07.2024		27.14
12			02.07.2024		27.33
13			03.07.2024		25.70
14			03.07.2024		28.18
15			03.07.2024		28.71
16			03.07.2024		28.29
17			03.07.2024		26.37
18			03.07.2024		27.15
19			04.07.2024		27.65
20			04.07.2024		27.41
21			04.07.2024		27.55
22			04.07.2024		28.38
23			05.07.2024		26.53
24			05.07.2024		27.13
25			05.07.2024		26.56
26			05.07.2024		26.83
27			05.07.2024		26.62
28			05.07.2024		27.15
29			05.07.2024		28.32
30			05.07.2024		26.36
31			05.07.2024		26.15
32			06.07.2024		26.62
33			06.07.2024		25.38
34			06.07.2024		27.02
35			06.07.2024		26.72
36			06.07.2024		25.60
37			06.07.2024		27.70
38			06.07.2024		28.23
39			06.07.2024		27.99
40			06.07.2024		28.58

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
41			06.07.2024		28.46
42			06.07.2024		28.11
43			06.07.2024		26.27
44			06.07.2024		28.11
45			07.07.2024		27.88
46			07.07.2024		27.73
47			07.07.2024		28.01
48			07.07.2024		27.44
49			07.07.2024		27.32
50			07.07.2024		27.20
51			07.07.2024		27.52
52			07.07.2024		27.12
53			08.07.2024		27.89
54			08.07.2024		27.87
55			08.07.2024		26.72
56			08.07.2024		27.35
57			08.07.2024		28.05
58			08.07.2024		27.93
59			08.07.2024		27.85
60			08.07.2024		28.53
61			09.07.2024		27.15
62			09.07.2024		28.85
63			09.07.2024		27.10
64			09.07.2024		27.04
65			09.07.2024		28.05
66			09.07.2024		26.68
67			09.07.2024		27.03
68			09.07.2024		27.66
69			09.07.2024		27.85
70			09.07.2024		27.47
71			09.07.2024		26.51
72			09.07.2024		27.01
73			10.07.2024		26.30
74			10.07.2024		26.31
75			10.07.2024		27.09
76			10.07.2024		27.43
77			10.07.2024		27.33
78			10.07.2024		27.22
79			10.07.2024		27.15
80			10.07.2024		28.51

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
81			10.07.2024		28.84
82			10.07.2024		27.57
83			10.07.2024		27.31
84			11.07.2024		27.92
85			11.07.2024		28.00
86			11.07.2024		27.11
87			11.07.2024		26.30
88			11.07.2024		27.74
89			11.07.2024		26.37
90			12.07.2024		27.41
91			12.07.2024		28.10
92			12.07.2024		27.52
93			12.07.2024		28.50
94			12.07.2024		27.12
95			12.07.2024		28.72
96			12.07.2024		26.84
97			12.07.2024		29.09
98			12.07.2024		27.66
99			12.07.2024		28.10
100			13.07.2024		27.52
101			13.07.2024		26.73
102			13.07.2024		27.42
103			13.07.2024		26.64
104			13.07.2024		27.96
105			13.07.2024		27.08
106			13.07.2024		25.64
107			13.07.2024		27.85
108			13.07.2024		25.84
109			13.07.2024		28.06
110			14.07.2024		27.54
111			14.07.2024		28.37
112			14.07.2024		29.38
113			14.07.2024		27.23
114			14.07.2024		28.10
115			14.07.2024		27.23
116			14.07.2024		29.01
117			14.07.2024		27.76
118			14.07.2024		28.21
119			14.07.2024		27.35
120			14.07.2024		27.10

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
121			14.07.2024		26.20
122			14.07.2024		27.83
123			14.07.2024		27.90
124			15.07.2024		26.50
125			15.07.2024		27.22
126			15.07.2024		26.99
127			15.07.2024		27.68
128			15.07.2024		27.93
129			15.07.2024		28.17
130			15.07.2024		26.26
131			15.07.2024		28.31
132			16.07.2024		28.31
133			16.07.2024		28.16
134			16.07.2024		26.41
135			16.07.2024		27.05
136			16.07.2024		25.69
137			16.07.2024		28.02
138			16.07.2024		27.54
139			16.07.2024		28.53
140			16.07.2024		26.77
141			16.07.2024		27.62
142			16.07.2024		27.68
143			16.07.2024		25.82
144			16.07.2024		27.33
145			16.07.2024		26.93
146			17.07.2024		27.52
147			17.07.2024		26.32
148			17.07.2024		28.50
149			17.07.2024		24.83
150			17.07.2024		28.49
151			17.07.2024		26.31
152			17.07.2024		26.99
153			17.07.2024		26.19
154			17.07.2024		27.55
155			18.07.2024		28.52
156			18.07.2024		27.83
157			18.07.2024		28.12
158			18.07.2024		27.92
159			18.07.2024		27.85
160			18.07.2024		29.14

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
161			19.07.2024		27.20
162			19.07.2024		25.81
163			19.07.2024		27.73
164			19.07.2024		27.93
165			19.07.2024		27.59
166			19.07.2024		28.37
167			19.07.2024		28.42
168			19.07.2024		29.46
169			20.07.2024		27.90
170			20.07.2024		27.40
171			20.07.2024		27.13
172			20.07.2024		27.57
173			20.07.2024		27.67
174			20.07.2024		28.64
175			20.07.2024		27.14
176			20.07.2024		28.06
177			20.07.2024		26.65
178			20.07.2024		27.50
179			20.07.2024		27.96
180			20.07.2024		28.66
181			20.07.2024		27.69
182			20.07.2024		28.58
183			20.07.2024		26.51
184			21.07.2024		27.50
185			21.07.2024		27.83
186			21.07.2024		27.86
187			21.07.2024		27.36
188			21.07.2024		28.24
189			21.07.2024		27.09
190			21.07.2024		27.50
191			21.07.2024		26.64
192			21.07.2024		27.95
193			21.07.2024		28.06
194			21.07.2024		27.14
195			21.07.2024		27.93
196			21.07.2024		26.45
197			22.07.2024		28.30
198			22.07.2024		28.93
199			22.07.2024		27.83
200			22.07.2024		25.24

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
201			22.07.2024		27.05
202			22.07.2024		25.33
203			22.07.2024		27.27
204			22.07.2024		26.60
205			22.07.2024		26.70
206			22.07.2024		26.62
207			22.07.2024		26.18
208			22.07.2024		26.65
209			22.07.2024		27.78
210			23.07.2024		26.47
211			23.07.2024		28.07
212			23.07.2024		27.88
213			23.07.2024		26.57
214			23.07.2024		27.50
215			24.07.2024		27.34
216			24.07.2024		28.20
217			24.07.2024		28.97
218			24.07.2024		27.93
219			24.07.2024		27.36
220			24.07.2024		27.35
221			24.07.2024		28.28
222			24.07.2024		27.29
223			24.07.2024		28.02
224			24.07.2024		27.73
225			24.07.2024		28.24
226			24.07.2024		28.59
227			24.07.2024		26.55
228			24.07.2024		26.88
229			24.07.2024		27.90
230			24.07.2024		27.63
231			25.07.2024		27.51
232			25.07.2024		28.10
233			25.07.2024		24.69
234			25.07.2024		20.06
235			25.07.2024		26.66
236			25.07.2024		27.82
237			25.07.2024		27.49
238			25.07.2024		26.55
239			25.07.2024		27.41
240			25.07.2024		27.40

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
241			25.07.2024		26.60
242			25.07.2024		26.69
243			25.07.2024		27.69
244			25.07.2024		27.37
245			25.07.2024		27.90
246			26.07.2024		28.54
247			26.07.2024		26.81
248			26.07.2024		27.49
249			26.07.2024		28.26
250			27.07.2024		27.96
251			27.07.2024		28.01
252			27.07.2024		26.61
253			27.07.2024		28.56
254			27.07.2024		27.90
255			27.07.2024		27.25
256			27.07.2024		27.93
257			27.07.2024		27.55
258			27.07.2024		26.99
259			28.07.2024		27.53
260			28.07.2025		28.11
261			28.07.2026		27.34
262			28.07.2027		27.14
263			28.07.2028		27.78
264			28.07.2029		27.43
265			28.07.2030		27.48
266			28.07.2031		27.73
267			28.07.2032		28.49
268			29.07.2024		27.27
269			29.07.2024		28.59
270			29.07.2024		27.39
271			29.07.2024		28.52
272			29.07.2024		28.61
273			29.07.2024		27.89
274			29.07.2024		28.98
275			29.07.2024		26.52
276			29.07.2024		28.02
277			29.07.2024		27.97
278			29.07.2024		29.29
279			29.07.2024		26.96
280			30.07.2024		28.14

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567					
บริษัท ทาหา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
281			30.07.2024		28.02
282			30.07.2024		28.65
283			30.07.2024		27.90
284			30.07.2024		27.24
285			30.07.2024		27.43
286			30.07.2024		29.25
287			30.07.2024		27.99
288			30.07.2024		28.23
289			30.07.2024		28.51
290			31.07.2024		26.99
291			31.07.2025		26.95
292			31.07.2026		26.24
293			31.07.2027		28.67
294			31.07.2028		27.63
295			31.07.2029		27.28
296			31.07.2030		28.43
297			31.07.2031		28.46
รวม					8,171.62
1	Mill Scale	บริษัท เสียงหลง เทรตติ้ง จำกัด	01.07.2024		31.41
2			01.07.2024		24.90
3			01.07.2024		27.47
4			03.07.2024		26.56
5			03.07.2024		29.25
6			05.07.2024		22.95
7			08.07.2024		27.83
8			08.07.2024		25.38
9			10.07.2024		29.87
10			10.07.2024		24.72
11			12.07.2024		28.79
12			12.07.2024		23.12
13			15.07.2024		27.09
14			15.07.2024		29.75
15			17.07.2024		25.52
16			17.07.2024		28.49
17			19.07.2024		26.32
18			19.07.2024		27.08
19			19.07.2024		25.13
20			19.07.2024		28.48
21			23.07.2024		24.75

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
22			23.07.2024		27.37
23			24.07.2024		26.17
24			24.07.2024		26.06
25			26.07.2024		25.45
26			26.07.2024		31.26
27			30.07.2024		25.17
28			30.07.2024		28.74
29			31.07.2024		28.51
30			31.07.2024		26.16
รวม					809.75
1	ฝุ่น Slag	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	31.07.2024		22.98
1	ขยะมูลฝอย	เทศบาลมาบตาพุด	01-07-24		0.11
2			03-07-24		0.12
3			05-08-24		0.14
4			08-07-24		0.16
5			10-07-24		0.14
6			12-07-24		0.17
7			15-07-24		0.13
8			17-07-24		0.16
9			19-07-24		0.14
10			23-07-24		0.15
11			25-07-24		0.12
12			26-07-24		0.16
13			30-07-24		0.10
รวม					1.81

(นางสาว ธนิตา พยัคฆิน)

ผจพ.จัดการสิ่งแวดล้อม

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ฝุ่นจากเตาหลอม	บจก. หัวจง อุตสาหกรรม	02.07.2024		27.38
2			02.07.2024		28.40
3			02.07.2024		27.88
4			05.07.2024		28.74
5			05.07.2024		28.96
6			09.07.2024		28.68
7			09.07.2024		27.77
8			09.07.2024		27.82
9			12.07.2024		31.24
10			12.07.2024		31.30
11			12.07.2024		29.88
12			16.07.2024		27.65
13			16.07.2024		27.63
14			16.07.2024		26.90
15			19.07.2024		29.00
16			19.07.2024		28.19
17			19.07.2024		29.52
18			24.07.2024		28.92
19			24.07.2024		27.91
20			26.07.2024		29.51
21			26.07.2024		29.62
22			26.07.2024		29.72
23			26.07.2024		30.35
24			31.07.2024		33.63
25			31.07.2024		31.96
26			31.07.2024		31.20
รวม					759.76
1	น้ำมันใช้แล้ว	บริษัท แชนด์ซอร์ จำกัด	25.07.2024		1.87

(นางสาว ธนิตา พยัคฆิน)
ผจพ.จัดการสิ่งแวดล้อม



กนอ. ขร. 01

ที่อยู่บริษัท / ~~ห้างหุ้นส่วนจำกัด~~
แปลงที่ I-23 ถ. I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ที่ TSMT(SCSC)122/2567

วันที่ 5 กันยายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เรื่อง รายงานการขนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะอันตราย จำนวน 1 ฉบับ
 2. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ
 3. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท / ~~ห้างหุ้นส่วนจำกัด~~ ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน น.59-242/2563-ญนพ.

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด เขต อุตสาหกรรมทั่วไป แปลงที่ดิน ไอ-23 ขอรายงานผลการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน สิงหาคม ดังนี้

1. ของเสียที่เป็นอันตราย จำนวน 2 รายการ
 - 1.1 ฝุ่นจากเตาหลอม จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 642.97 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 1.2 น้ำมันใช้แล้ว จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 1.87 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
2. ของเสียที่ไม่อันตราย จำนวน 3 รายการ
 - 2.1 Slag จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 9,704.66 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 2.2 Scale จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 1,051.38 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 2.3 ฝุ่นSlag จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 22.98 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
3. ขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 2.10 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าจจร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงาน

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 555 อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2937 1000 โทรสาร 0 2937 1224 เลขทะเบียนบริษัท 0107536001273

โรงงาน: เลขที่ 1 ถนนไอ-เจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 สาขา 00005 โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969

Head Office: 555 Rasa Tower 2, 20th floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand, Tel. +66 2937 1000 Fax +66 2937 1224, Registration No. 0107536001273

Factory: No.1 Road, I-7, Map Ta Phut Industrial Estate, Amphur Muang, Rayong 21150, Thailand, Branch No.00005, Tel. +66 3868 3968 Fax +6638683969

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะอันตราย ประจำเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ฝุ่นจากเตาหลอม	บจก. เอฟเวอร์โกรว์ รีซอร์สเซส	08.08.2024		30.28
2		รีไซเคิล (ประเทศไทย)	08.08.2024		29.16
3			08.08.2024		27.18
4			08.08.2024		30.57
5			08.08.2024		29.94
6			08.08.2024		28.73
7			15.08.2024		29.42
8			15.08.2024		29.25
9			15.08.2024		29.69
10			15.08.2024		28.15
11			15.08.2024		29.88
12			15.08.2024		29.36
13			22.08.2024		28.41
14			22.08.2024		29.83
15			22.08.2024		28.57
16			22.08.2024		29.23
17			22.08.2024		28.41
18			29.08.2024		29.04
19			29.08.2024		29.82
20			29.08.2024		29.19
21			29.08.2024		29.77
22			29.08.2024		29.09
รวม					642.97
1	น้ำมันใช้แล้ว	บริษัท แชนด์ซอร์ จำกัด	25.07.2024		1.87

(นางสาว ธนิดา พยัคฆิน)
ผจพ.จัดการสิ่งแวดล้อม

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ตะกรันเหล็ก (Slag)	บจก. สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส	01.08.2024		26.47
2			01.08.2024		26.85
3			01.08.2024		27.34
4			2030367663		28.05
5			01.08.2024		27.98
6			01.08.2024		28.14
7			01.08.2024		26.78
8			01.08.2024		27.28
9			01.08.2024		26.88
10			01.08.2024		27.44
11			01.08.2024		27.25
12			01.08.2024		27.55
13			02.08.2024		28.57
14			02.08.2024		26.60
15			02.08.2024		26.87
16			02.08.2024		26.31
17			02.08.2024		26.94
18			02.08.2024		27.54
19			02.08.2024		26.98
20			02.08.2024		27.26
21			02.08.2024		27.47
22			02.08.2024		26.80
23			02.08.2024		27.85
24			02.08.2024		27.87
25			02.08.2024		26.02
26			02.08.2024		28.25
27			02.08.2024		27.21
28			02.08.2024		25.87
29			03.08.2024		25.60
30			03.08.2024		27.07
31			03.08.2024		27.14
32			03.08.2024		25.45
33			03.08.2024		26.54
34			03.08.2024		25.52
35			03.08.2024		25.87
36			03.08.2024		26.69
37			03.08.2024		25.86
38			03.08.2024		28.15
39			03.08.2024		27.14
40			03.08.2024		27.85

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
41			03.08.2024		26.95
42			03.08.2024		27.72
43			03.08.2024		27.63
44			03.08.2024		28.82
45			03.08.2024		28.69
46			03.08.2024		26.15
47			03.08.2024		27.96
48			03.08.2024		26.88
49			03.08.2024		27.12
50			04.08.2024		28.01
51			04.08.2024		28.87
52			04.08.2024		27.96
53			04.08.2024		28.13
54			04.08.2024		25.92
55			04.08.2024		26.77
56			04.08.2024		28.03
57			04.08.2024		28.20
58			05.08.2024		26.64
59			05.08.2024		27.24
60			05.08.2024		27.49
61			05.08.2024		26.50
62			05.08.2024		27.75
63			05.08.2024		26.99
64			05.08.2024		26.84
65			05.08.2024		28.66
66			05.08.2024		27.04
67			05.08.2024		27.22
68			05.08.2024		28.26
69			06.08.2024		28.60
70			06.08.2024		29.19
71			06.08.2024		28.60
72			06.08.2024		27.64
73			06.08.2024		27.84
74			06.08.2024		27.18
75			06.08.2024		26.85
76			06.08.2024		27.63
77			06.08.2024		26.76
78			06.08.2024		26.70
79			06.08.2024		30.42
80			06.08.2024		28.19

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
81			07.08.2024		27.62
82			07.08.2024		28.31
83			07.08.2024		26.77
84			07.08.2024		27.75
85			07.08.2024		27.40
86			07.08.2024		26.92
87			07.08.2024		28.27
88			07.08.2024		27.93
89			07.08.2024		27.90
90			07.08.2024		28.53
91			08.08.2024		28.46
92			08.08.2024		26.66
93			08.08.2024		27.39
94			08.08.2024		27.37
95			08.08.2024		27.67
96			08.08.2024		28.24
97			08.08.2024		27.95
98			08.08.2024		28.21
99			08.08.2024		27.97
100			08.08.2024		27.28
101			08.08.2024		27.04
102			09.08.2024		28.72
103			09.08.2024		28.71
104			09.08.2024		28.67
105			09.08.2024		27.65
106			09.08.2024		28.85
107			09.08.2024		28.05
108			09.08.2024		28.23
109			09.08.2024		27.54
110			09.08.2024		28.28
111			09.08.2024		28.43
112			09.08.2024		27.66
113			09.08.2024		27.26
114			10.08.2024		27.72
115			10.08.2024		27.80
116			10.08.2024		28.81
117			10.08.2024		28.34
118			10.08.2024		26.70
119			10.08.2024		27.32
120			10.08.2024		26.70

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
121			10.08.2024		26.99
122			10.08.2024		27.59
123			10.08.2024		27.47
124			10.08.2024		27.93
125			10.08.2024		27.46
126			10.08.2024		27.70
127			10.08.2024		27.56
128			10.08.2024		27.87
129			10.08.2024		28.09
130			11.08.2024		26.57
131			11.08.2024		28.10
132			11.08.2024		26.56
133			11.08.2024		27.51
134			11.08.2024		27.77
135			11.08.2024		26.62
136			11.08.2024		27.82
137			11.08.2024		27.16
138			11.08.2024		28.41
139			11.08.2024		26.42
140			11.08.2024		27.47
141			12.08.2024		27.33
142			12.08.2024		27.09
143			12.08.2024		28.45
144			12.08.2024		28.38
145			12.08.2024		28.41
146			12.08.2024		28.09
147			12.08.2024		27.68
148			12.08.2024		27.95
149			12.08.2024		27.31
150			12.08.2024		28.51
151			12.08.2024		28.06
152			12.08.2024		27.10
153			12.08.2024		26.43
154			13.08.2024		28.21
155			13.08.2024		28.19
156			13.08.2024		28.19
157			13.08.2024		27.71
158			13.08.2024		27.45
159			13.08.2024		28.22
160			13.08.2024		27.27

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
161			14.08.2024		28.49
162			14.08.2024		28.90
163			14.08.2024		28.15
164			14.08.2024		27.40
165			14.08.2024		26.63
166			14.08.2024		26.89
167			14.08.2024		28.84
168			14.08.2024		28.75
169			15.08.2024		26.46
170			15.08.2024		27.29
171			15.08.2024		27.70
172			15.08.2024		26.00
173			15.08.2024		28.10
174			15.08.2024		27.73
175			15.08.2024		28.03
176			15.08.2024		26.48
177			16.08.2024		26.63
178			16.08.2024		27.30
179			16.08.2024		28.07
180			16.08.2024		27.66
181			16.08.2024		26.72
182			16.08.2024		28.12
183			16.08.2024		27.45
184			16.08.2024		27.92
185			16.08.2024		27.66
186			16.08.2024		26.62
187			16.08.2024		27.78
188			16.08.2024		24.99
189			16.08.2024		25.96
190			16.08.2024		26.96
191			16.08.2024		28.16
192			16.08.2024		26.37
193			17.08.2024		27.02
194			17.08.2024		27.96
195			17.08.2024		27.73
196			17.08.2024		28.15
197			17.08.2024		28.37
198			17.08.2024		27.35
199			17.08.2024		27.47
200			17.08.2024		28.46

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
201			17.08.2024		27.74
202			17.08.2024		27.50
203			17.08.2024		28.26
204			17.08.2024		25.66
205			17.08.2024		27.32
206			17.08.2024		27.79
207			17.08.2024		27.55
208			17.08.2024		28.76
209			17.08.2024		26.43
210			17.08.2024		29.36
211			18.08.2024		28.83
212			18.08.2024		27.65
213			18.08.2024		25.89
214			18.08.2024		27.08
215			18.08.2024		27.53
216			18.08.2024		27.77
217			18.08.2024		28.64
218			18.08.2024		28.03
219			18.08.2024		27.88
220			18.08.2024		27.58
221			18.08.2024		27.57
222			18.08.2024		27.86
223			19.08.2024		28.48
224			19.08.2024		28.46
225			19.08.2024		28.48
226			19.08.2024		28.55
227			19.08.2024		29.53
228			19.08.2024		28.79
229			19.08.2024		28.95
230			19.08.2024		26.72
231			19.08.2024		28.05
232			19.08.2024		27.75
233			19.08.2024		29.25
234			20.08.2024		27.98
235			20.08.2024		27.35
236			20.08.2024		27.76
237			20.08.2024		28.22
238			20.08.2024		27.85
239			20.08.2024		28.41
240			20.08.2024		27.71

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
241			20.08.2024		28.19
242			20.08.2024		27.70
243			21.08.2024		27.42
244			21.08.2024		26.44
245			21.08.2024		27.80
246			21.08.2024		27.86
247			21.08.2024		27.36
248			21.08.2024		26.62
249			21.08.2024		27.04
250			21.08.2024		27.66
251			22.08.2024		28.41
252			22.08.2024		28.61
253			22.08.2024		28.50
254			22.08.2024		26.48
255			22.08.2024		27.55
256			22.08.2024		27.68
257			22.08.2024		25.77
258			22.08.2024		27.22
259			22.08.2024		28.47
260			22.08.2024		27.55
261			22.08.2024		27.53
262			22.08.2024		28.07
263			23.08.2024		26.58
264			23.08.2024		28.38
265			23.08.2024		27.03
266			23.08.2024		27.87
267			23.08.2024		28.08
268			23.08.2024		27.49
269			24.08.2024		27.76
270			24.08.2024		27.77
271			24.08.2024		28.11
272			24.08.2024		27.62
273			25.08.2024		28.27
274			25.08.2024		25.72
275			25.08.2024		26.73
276			25.08.2024		28.15
277			25.08.2024		27.69
278			26.08.2024		28.29
279			26.08.2024		27.76
280			26.08.2024		27.46

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
281			26.08.2024		27.54
282			27.08.2024		28.90
283			27.08.2024		26.41
284			27.08.2024		28.76
285			27.08.2024		28.41
286			27.08.2024		27.46
287			27.08.2024		28.19
288			27.08.2024		27.82
289			27.08.2024		26.99
290			27.08.2024		27.53
291			27.08.2024		27.50
292			27.08.2024		27.83
293			27.08.2024		28.05
294			27.08.2024		27.25
295			27.08.2024		26.84
296			27.08.2024		27.81
297			27.08.2024		28.19
298			27.08.2024		27.68
299			27.08.2024		27.98
300			27.08.2024		26.83
301			27.08.2024		27.23
302			27.08.2024		26.45
303			28.08.2024		25.50
304			28.08.2024		26.78
305			28.08.2024		25.87
306			28.08.2024		27.64
307			28.08.2024		28.14
308			28.08.2024		29.32
309			28.08.2024		26.61
310			28.08.2024		27.25
311			28.08.2024		26.25
312			29.08.2024		25.96
313			29.08.2024		27.29
314			29.08.2024		27.82
315			29.08.2024		27.10
316			29.08.2024		27.99
317			29.08.2024		27.64
318			29.08.2024		28.96
319			29.08.2024		26.07
320			29.08.2024		27.53

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
321			29.08.2024		27.86
322			29.08.2024		27.98
323			29.08.2024		27.47
324			29.08.2024		25.89
325			30.08.2024		26.47
326			30.08.2024		27.09
327			30.08.2024		28.73
328			30.08.2024		27.50
329			30.08.2024		27.72
330			30.08.2024		27.50
331			30.08.2024		26.44
332			30.08.2024		28.02
333			30.08.2024		27.63
334			30.08.2024		26.92
335			30.08.2024		27.91
336			30.08.2024		27.80
337			31.08.2024		27.98
338			31.08.2024		28.16
339			31.08.2024		27.75
340			31.08.2024		27.80
341			31.08.2024		28.20
342			31.08.2024		26.67
343			31.08.2024		28.55
344			31.08.20324		28.00
345			31.08.2024		27.97
346			31.08.2024		26.39
347			31.08.2024		28.55
348			31.08.2024		27.97
349			31.08.2024		28.61
350			31.08.2024		27.71
351			31.08.2024		27.14
352			31.08.2024		27.01
รวม					9,704.66
1	Mill Scale	บริษัท เสียงหลง เทรตติ้ง จำกัด	05.08.2024		27.45
2			05.08.2024		28.63
3			05.08.2024		27.23
4			05.08.2024		27.60
5			07.08.2024		27.18
6			07.08.2024		26.48

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567						
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)						
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)	
7			09.08.2024		28.16	
8			09.08.2024		28.43	
9			13.08.2024		30.88	
10			13.08.2024		28.61	
11			13.08.2024		28.92	
12			14.08.2024		27.08	
13			14.08.2024		28.85	
14			16.08.2024		29.32	
15			16.08.2024		25.02	
16			19.08.2024		27.11	
17			19.08.2024		28.96	
18			21.08.2024		26.65	
19			23.08.2024		28.18	
20			23.08.2024		27.54	
21			26.08.2024		27.99	
22			26.08.2024		27.72	
23			28.08.2024		29.61	
24			28.08.2024		27.13	
25			28.08.2024		28.18	
26			28.08.2024		27.73	
27			28.08.2024		28.96	
28			28.08.2024		29.01	
29			28.08.2024		27.99	
30			28.08.2024		27.63	
31			28.08.2024		28.18	
32			28.08.2024		25.45	
33			28.08.2024		25.23	
34			28.08.2024		27.03	
35			28.08.2024		25.33	
36			30.08.2024		27.76	
37			30.08.2024		26.20	
38			30.08.2024		25.97	
รวม					1051.38	
1	ฝุ่น Slag	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	31.07.2024			22.98
1	ขยะมูลฝอย	เทศบาลมาบตาพุด	2.8.2024			0.17
2			5.8.2024			0.17
3			7.8.2024			0.14
4			9.8.2024	0.14		

สรุปการขนส่ง/การจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
5			13.8.2024		0.16
6			15.8.2024		0.18
7			19.8.2024		0.18
8			21.8.2024		0.20
9			23.8.2024		0.18
10			26.8.2024		0.19
11			28.08/2024		0.22
12			30.08.2024		0.18
13					0.00
รวม					2.10

.....

(นางสาว ธนิตา พยัคฆิน)
ผจผ.จัดการสิ่งแวดล้อม



กนอ. ขร. 01

ที่อยู่บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แปลงที่ I-23 ถ. I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ที่ TSMT(SCSC)133/2567

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เรื่อง รายงานการขนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน กันยายน 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะอันตราย จำนวน 1 ฉบับ
2. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ
3. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน น.59-242/2563-ญนพ.
ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด
เขต อุตสาหกรรมทั่วไป แปลงที่ดิน ไอ-23 ขอรายงานผลการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน กันยายน ดังนี้

1. ขยะที่เป็นอันตราย	จำนวน 3 รายการ
1.1 ผุ่นจากเตาหลอม	จำนวน 1 รายการปริมาณ 329.34 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
1.2 น้ำมันใช้แล้ว	จำนวน 1 รายการปริมาณ 9.75 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
1.3 ขยะที่เป็นอันตราย	จำนวน 1 รายการปริมาณ 13.59 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
2. ขยะที่ไม่อันตราย	จำนวน 4 รายการ
2.1 Slag	จำนวน 1 รายการปริมาณ 5,107.83 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
2.2 Scale	จำนวน 1 รายการปริมาณ 523.90 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
2.3 อิฐทนไฟ	จำนวน 1 รายการปริมาณ 92.82 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
2.4 วัสดุจากการรื้อถอน	จำนวน 1 รายการปริมาณ 7.68 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
3. ขยะมูลฝอย	จำนวน 1 รายการปริมาณ 2.33 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงาน

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel Manufacturing (Thailand) P

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 555 อาคารราสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2937 1000 โทรสาร 0 2937 1224 เลขทะเบียนบริษัท 0107536001273

โรงงาน: เลขที่ 1 ถนนไอ-เจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 สาขา 00005 โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969

Head Office: 555 Rasa Tower 2, 20th floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand, Tel. +66 2937 1000 Fax +66 2937 1224, Registration No. 0107536001273

Factory: No.1 Road, I-7, Map Ta Phut Industrial Estate, Amphur Muang, Rayong 21150, Thailand, Branch No.00005, Tel. +66 3868 3968 Fax +6638683969

สรุปการขนส่ง/การจัดขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ฝุ่นจากเตาหลอม	บจก. เอฟเวอร์โกรว์ รีซอร์สเซส	03-09-24		29.50
2		รีไซเคิล (ประเทศไทย)	03-09-24		29.70
3			03-09-24		28.28
4			03-09-24		31.16
5			03-09-24		30.02
6			19-09-24		32.48
7			19-09-24		31.35
8			19-09-24		28.42
9			27-09-24		29.94
10			27-09-24		28.50
11			27-09-24		33.28
12			27-09-24		27.86
13			27-09-24		31.85
รวม					392.34
1	น้ำมันใช้แล้ว	บริษัท แซนด์ซอร์ จำกัด	03-09-24		2.06
			03-09-24		7.69
รวม					
1	ของเสียที่เป็นอันตราย	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	16.09.2024		13.59
รวม					13.59

(นางสาว ธนิตา พยัคฆิน)
ผจผ.จัดการสิ่งแวดล้อม

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กันยายน 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ตะกรันเหล็ก (Slag)	บจก. สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส	01-09-24		27.06
2			01-09-24		26.83
3			01-09-24		28.35
4			01-09-24		26.61
5			01-09-24		27.63
6			01-09-24		27.59
7			01-09-24		26.80
8			01-09-24		28.70
9			01-09-24		27.35
10			01-09-24		28.32
11			01-09-24		27.52
12			01-09-24		28.18
13			02-09-24		28.41
14			02-09-24		26.16
15			02-09-24		28.47
16			02-09-24		28.09
17			02-09-24		27.73
18			02-09-24		27.80
19			02-09-24		26.92
20			02-09-24		27.50
21			02-09-24		26.53
22			02-09-24		27.53
23			02-09-24		27.29
24			02-09-24		26.92
25			13-09-24		28.05
26			13-09-24		25.54
27			13-09-24		27.77
28			13-09-24		28.11
29			13-09-24		26.83
30			14-09-24		26.44
31			14-09-24		27.16
32			14-09-24		26.07
33			14-09-24		27.34
34			14-09-24		27.51
35			14-09-24		25.31
36			14-09-24		27.93
37			14-09-24		28.49
38			14-09-24		26.76
39			14-09-24		28.55
40			14-09-24		28.99

สรุปการขนส่ง/การจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กันยายน 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
41			15-09-24		27.00
42			15-09-24		26.86
43			15-09-24		26.94
44			15-09-24		28.13
45			15-09-24		26.99
46			15-09-24		28.86
47			15-09-24		26.29
48			15-09-24		28.84
49			15-09-24		27.43
50			16-09-24		29.23
51			16-09-24		26.98
52			16-09-24		28.53
53			16-09-24		28.20
54			16-09-24		27.94
55			16-09-24		27.45
56			16-09-24		28.74
57			17/09/2024		28.64
58			17/09/2024		27.52
59			17/09/2024		26.78
60			17/09/2024		27.91
61			17/09/2024		28.52
62			17/09/2024		27.32
63			17/09/2024		27.87
64			17-09-24		28.16
65			17-09-24		28.33
66			18-09-24		27.95
65			18-09-24		27.86
66			18-09-24		28.29
67			18-09-24		27.27
68			18-09-24		28.01
69			18-09-24		28.23
70			18-09-24		28.16
71			18-09-24		28.11
72			18-09-24		26.82
73			18-09-24		28.15
74			18-09-24		27.95
74			19-09-24		28.33
75			19-09-24		28.39
76			19-09-24		26.88
77			19-09-24		28.02

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กันยายน 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วันเดือนปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
78			19-09-24		27.60
79			20-09-24		26.20
80			20-09-24		27.04
81			20-09-24		28.41
82			20-09-24		26.34
83			20-09-24		28.78
84			20-09-24		27.25
85			20-09-24		28.57
86			20-09-24		28.28
87			20-09-24		28.24
88			20-09-24		28.08
89			21-09-24		27.25
90			21-09-24		27.88
91			21-09-24		27.45
92			21-09-24		28.25
93			21-09-24		28.48
94			22-09-24		27.75
95			22-09-24		28.07
96			22-09-24		26.99
97			22-09-24		27.23
98			22-09-24		28.57
99			22-09-24		28.53
100			22-09-24		28.71
101			23-09-24		28.23
102			23-09-24		28.07
103			23-09-24		28.29
104			23-09-24		27.80
105			23-09-24		28.43
106			23-09-24		26.98
107			23-09-24		28.92
108			23-09-24		27.97
109			23-09-24		28.14
110			23-09-24		27.71
111			23-09-24		27.44
112			23-09-24		28.40
113			23-09-24		27.76
114			23-09-24		28.16
115			23-09-24		27.55
116			24-09-24		27.53
117			24-09-24		27.78

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กันยายน 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
118			24-09-24		26.55
119			24-09-24		27.64
120			24-09-24		27.65
121			24-09-24		28.09
122			24-09-24		27.82
123			24-09-24		26.96
124			24-09-24		28.54
125			25-09-24		29.21
126			25-09-24		29.17
127			25-09-24		28.49
128			25-09-24		27.68
129			25-09-24		27.79
130			25-09-24		27.13
131			25-09-24		27.03
132			25-09-24		28.19
133			25-09-24		28.80
134			25-09-24		28.61
135			25-09-24		26.56
136			25-09-24		28.03
137			26-09-24		28.47
138			26-09-24		27.54
139			26-09-24		28.41
140			26-09-24		28.20
141			26-09-24		28.94
142			26-09-24		26.70
143			26-09-24		26.70
144			26-09-24		28.51
145			26-09-24		29.00
146			26-09-24		28.43
147			27-09-24		28.56
148			27-09-24		28.62
149			27-09-24		28.35
150			27-09-24		27.62
151			27-09-24		26.75
152			27-09-24		27.60
153			27-09-24		26.49
154			27-09-24		28.86
155			27-09-24		26.97
156			28-09-24		27.77
157			28-09-24		28.09

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กันยายน 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วันเดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
158			28-09-24		27.23
159			28-09-24		27.80
160			28-09-24		26.49
161			28-09-24		27.72
162			28-09-24		27.90
163			28-09-24		27.72
164			28-09-24		28.48
165			28-09-24		27.66
166			29-09-24		28.03
167			29-09-24		28.11
168			29-09-24		27.42
169			29-09-24		28.03
170			29-09-24		28.43
171			29-09-24		27.10
172			29-09-24		27.40
173			29-09-24		27.50
174			29-09-24		27.26
175			29-09-24		28.29
176			29-09-24		28.23
177			30-09-24		28.25
178			30-09-24		28.16
179			30-09-24		27.26
180			30-09-24		27.10
181			30-09-24		27.61
รวม					5,107.83
1	Mill Scale	บริษัท เสียงหลง เทรดดิ้ง จำกัด	03-09-67		28.66
2			03-09-67		29.48
3			03-09-67		29.45
4			03-09-67		29.82
5			11-09-67		29.03
6			11-09-67		25.73
7			11-09-67		27.28
8			17-09-67		21.85
9			20-09-67		25.94
10			20-09-67		26.55
11			24-09-67		27.68
12			24-09-67		28.35
13			24-09-67		27.40
14			27-09-67		27.90

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน กันยายน 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)	
15			27-09-67		28.28	
16			30-09-67		26.52	
17			30-09-67		27.69	
18			30-09-67		29.90	
19			30-09-67		26.39	
รวม					523.90	
1	อิฐทนไฟ	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	17.09.2024		25.42	
2			17.09.2024		22.19	
3			17.09.2024		24.45	
4			18.09.2024		20.76	
รวม					92.82	
1	วัสดุจากการรื้อถอน	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	18.09.2024		7.68	
รวม					7.68	
1	ขยะมูลฝอย	เทศบาลมาบตาพุด	06-09-24		0.53	
2			13-09-24		0.76	
3			20-09-24		0.41	
4			27-09-24		0.46	
5			30-09-24		0.18	
รวม					2.33	

(นางสาว ธนิตา พยัคฆิน)
ผจพ.จัดการสิ่งแวดล้อม



กนอ. ขร. 01

ที่อยู่บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด—
แปลงที่ I-23 ถ. I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ที่ TSMT(SCSC)145/2567

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เรื่อง รายงานการขนย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะอันตราย จำนวน 1 ฉบับ
 2. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ
 3. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน น.59-242/2563-ญนพ.

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด

เขต อุตสาหกรรมทั่วไป แปลงที่ดิน ไอ-23 ขอรายงานผลการกำจัดสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน ตุลาคม ดังนี้

1. ของเสียที่เป็นอันตราย จำนวน 1 รายการ
 - 1.1 ฝุ่นจากเตาหลอม จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 437.94 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
2. ของเสียที่ไม่อันตราย จำนวน 2 รายการ
 - 2.1 Slag จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 6,163.96 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 2.2 Scale จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 685.96 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
3. ขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 2.06 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงาน

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 555 อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2937 1000 โทรสาร 0 2937 1224 เลขทะเบียนบริษัท 0107536001273

โรงงาน: เลขที่ 1 ถนนไอ-เจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 สาขา 00005 โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969

Head Office: 555 Rasa Tower 2, 20th floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand, Tel. +66 2937 1000 Fax +66 2937 1224, Registration No. 0107536001273

Factory: No.1 Road, I-7, Map Ta Phut Industrial Estate, Amphur Muang, Rayong 21150, Thailand, Branch No.00005, Tel. +66 3868 3968 Fax +6638683969

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะอันตราย ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ฝุ่นจากเตาหลอม	บจก. เอฟเวอร์โกรว์ รีซอร์สเซส	29-10-24		30.83
2		รีไซเคิล (ประเทศไทย)	29-10-24		29.21
3			29-10-24		33.39
4			29-10-24		29.38
5			30-10-24		32.82
6			30-10-24		32.45
7			30-10-24		32.41
8			30-10-24		31.50
9			30-10-24		31.21
10			30-10-24		31.80
11			30-10-24		31.13
12			31-10-24		31.44
13			31-10-24		30.31
14			31-10-24		30.06
รวม					437.94

.....
(นางสาว ธนิตา พยัคฆิน)
ผจพ.จัดการสิ่งแวดล้อม

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ตะกรันเหล็ก (Slag)	บจก. สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส	01-10-24		26.77
2			01-10-24		27.81
3			01-10-24		28.31
4			01-10-24		26.82
5			01-10-24		28.01
6			01-10-24		28.90
7			01-10-24		27.94
8			01-10-24		27.87
9			01-10-24		28.51
10			01-10-24		27.80
11			01-10-24		27.97
12			01-10-24		28.52
13			02-10-24		27.85
14			02-10-24		28.40
15			02-10-24		27.92
16			02-10-24		27.04
17			02-10-24		28.15
18			02-10-24		27.08
19			02-10-24		28.84
20			02-10-24		27.97
21			03-10-24		28.43
22			04-10-24		27.81
23			04-10-24		26.55
24			04-10-24		28.58
25			04-10-24		26.76
26			04-10-24		28.13
27			04-10-24		27.47
28			04-10-24		28.55
29			05-10-24		27.78
30			05-10-24		27.41
31			05-10-24		28.72
32			05-10-24		26.33
33			05-10-24		28.81
34			05-10-24		28.73
35			05-10-24		28.28
36			05-10-24		28.75
37			05-10-24		27.91
38			05-10-24		26.68
39			05-10-24		26.67
40			05-10-24		27.71

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบَابัด/ก้ำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/ก้ำจัด (ตัน)
1	ตะกรันเหล็ก (Slag)	บจก. สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส	01-10-24		26.77
2			01-10-24		27.81
3			01-10-24		28.31
4			01-10-24		26.82
5			01-10-24		28.01
6			01-10-24		28.90
7			01-10-24		27.94
8			01-10-24		27.87
9			01-10-24		28.51
10			01-10-24		27.80
11			01-10-24		27.97
12			01-10-24		28.52
13			02-10-24		27.85
14			02-10-24		28.40
15			02-10-24		27.92
16			02-10-24		27.04
17			02-10-24		28.15
18			02-10-24		27.08
19			02-10-24		28.84
20			02-10-24		27.97
21			03-10-24		28.43
22			04-10-24		27.81
23			04-10-24		26.55
24			04-10-24		28.58
25			04-10-24		26.76
26			04-10-24		28.13
27			04-10-24		27.47
28			04-10-24		28.55
29			05-10-24		27.78
30			05-10-24		27.41
31			05-10-24		28.72
32			05-10-24		26.33
33			05-10-24		28.81
34			05-10-24		28.73
35			05-10-24		28.28
36			05-10-24		28.75
37			05-10-24		27.91
38			05-10-24		26.68
39			05-10-24		26.67
40			05-10-24		27.71

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
41			06-10-24		26.62
42			06-10-24		27.41
43			06-10-24		27.99
44			06-10-24		27.55
45			06-10-24		28.32
46			06-10-24		28.10
47			06-10-24		28.59
48			06-10-24		27.87
49			06-10-24		27.39
50			06-10-24		27.77
51			06-10-24		28.00
52			06-10-24		27.26
53			06-10-24		28.23
54			07-10-24		27.39
55			07-10-24		28.67
56			07-10-24		27.99
57			07-10-24		26.51
58			07-10-24		28.00
59			07-10-24		27.13
60			07-10-24		28.30
61			07-10-24		27.36
62			07-10-24		27.83
63			07-10-24		26.59
64			07-10-24		27.96
65			07-10-24		28.43
66			07-10-24		28.44
67			07-10-24		28.45
68			07-10-24		27.88
69			08-10-24		27.65
70			08-10-24		27.39
71			08-10-24		27.69
72			08-10-24		26.07
73			08-10-24		28.53
74			08-10-24		28.11
75			08-10-24		26.63
76			08-10-24		28.04
77			08-10-24		26.65
78			08-10-24		27.70
79			08-10-24		28.04
80			09-10-24		26.95

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
81			09-10-24		27.90
82			09-10-24		28.30
83			09-10-24		27.68
84			09-10-24		28.30
85			09-10-24		27.86
86			09-10-24		26.19
87			12-10-24		27.10
88			12-10-24		26.93
89			12-10-24		27.20
90			12-10-24		26.95
91			12-10-24		27.28
92			12-10-24		28.68
93			12-10-24		26.30
94			12-10-24		28.42
95			12-10-24		28.30
96			12-10-24		26.45
97			12-10-24		27.93
98			12-10-24		28.03
99			12-10-24		27.75
100			12-10-24		28.27
101			12-10-24		27.98
102			12-10-24		28.25
103			12-10-24		27.66
104			12-10-24		25.87
105			12-10-24		28.81
106			12-10-24		28.47
107			12-10-24		27.29
108			12-10-24		26.68
109			12-10-24		28.54
110			12-10-24		27.88
111			12-10-24		28.86
112			13-10-24		27.01
113			13-10-24		27.64
114			13-10-24		27.75
115			13-10-24		28.70
116			13-10-24		27.09
117			13-10-24		27.37
118			13-10-24		26.70
119			13-10-24		29.42
120			14-10-24		27.77

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
121			14-10-24		27.04
122			14-10-24		28.78
123			14-10-24		27.28
124			14-10-24		28.19
125			14-10-24		28.59
126			14-10-24		27.47
127			14-10-24		27.96
128			14-10-24		28.27
129			14-10-24		26.65
130			15-10-24		26.82
131			15-10-24		27.88
132			15-10-24		27.67
133			15-10-24		27.16
134			15-10-24		28.31
135			15-10-24		27.68
136			15-10-24		27.82
137			16-10-24		26.76
138			16-10-24		26.58
139			16-10-24		28.60
140			16-10-24		26.84
141			16-10-24		27.73
142			16-10-24		27.50
143			18-10-24		28.02
144			18-10-24		28.44
145			18-10-24		29.13
146			18-10-24		26.27
147			18-10-24		26.96
148			18-10-24		26.86
149			18-10-24		27.56
150			19-10-24		28.40
151			19-10-24		28.49
152			19-10-24		28.50
153			19-10-24		27.80
154			19-10-24		27.66
155			19-10-24		27.46
156			19-10-24		27.62
157			20-10-24		28.62
158			20-10-24		27.40
159			20-10-24		28.49
160			20-10-24		27.74

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2567					
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)					
ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
161			20-10-24		27.51
162			23-10-24		27.75
163			23-10-24		28.36
164			23-10-24		28.59
165			23-10-24		26.56
166			23-10-24		27.04
167			23-10-24		27.68
168			23-10-24		27.78
169			23-10-24		28.28
170			24-10-24		28.46
171			24-10-24		27.13
172			24-10-24		28.70
173			24-10-24		28.48
174			25-10-24		27.68
175			25-10-24		28.64
176			25-10-24		27.77
177			25-10-24		27.51
178			25-10-24		27.61
179			25-10-24		28.04
180			25-10-24		28.46
181			25-10-24		24.64
182			26-10-24		27.41
183			26-10-24		28.39
184			26-10-24		27.96
185			26-10-24		28.49
186			26-10-24		28.09
187			26-10-24		28.69
188			26-10-24		28.54
189			26-10-24		28.47
190			26-10-24		28.61
191			27-10-24		28.09
192			27-10-24		28.63
193			27-10-24		27.12
194			28-10-24		27.41
195			28-10-24		27.87
196			28-10-24		27.93
197			28-10-24		27.98
198			28-10-24		28.71
199			28-10-24		27.23
200			28-10-24		28.23

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
201			28-10-24		26.54
202			28-10-24		27.69
203			28-10-24		27.45
204			28-10-24		28.25
205			28-10-24		27.66
206			29-10-24		28.76
207			29-10-24		27.29
208			29-10-24		28.25
209			29-10-24		29.07
210			29-10-24		28.43
211			29-10-24		28.69
212			29-10-24		27.43
			31-10-24		26.33
			31-10-24		27.93
			31-10-24		27.35
			31-10-24		25.65
			31-10-24		27.83
			31-10-24		28.28
			31-10-24		27.21
			31-10-24		26.97
			31-10-24		27.93
			31-10-24		27.87
รวม					6,163.96
1	Mill Scale	บริษัท เสียงหลง เทรตติ้ง จำกัด	02-10-24		27.82
2			02-10-24		29.28
3			04-10-24		27.94
4			04-10-24		30.02
5			04-10-24		26.71
6			04-10-24		29.23
7			07-10-24		27.44
8			07-10-24		30.03
9			09-10-24		27.34
10			09-10-24		28.98
11			09-10-24		29.55
12			11-10-24		28.44
13			15-10-24		27.20
14			15-10-24		29.04
15			16-10-24		26.48
16			16-10-24		29.73

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)	
17			18-10-24		28.84	
18			18-10-24		27.95	
19			21-10-24		28.13	
20			25-10-24		29.47	
21			25-10-24		29.67	
22			28-10-24		29.73	
23			31-10-24		27.99	
24			31-10-24		28.95	
รวม					685.96	
1	ขยะมูลฝอย	เทศบาลมาบตาพุด	02-10-24		0.16	
2			04-10-24		0.14	
3			07-10-24		0.14	
4			09-10-24		0.20	
5			11-10-24		0.17	
6			15-10-24		0.22	
7			18-10-24		0.15	
8			21-10-24		0.17	
9			24-10-24		0.20	
10			28-10-24		0.31	
11			30-10-24		0.20	
รวม					2.06	

(นางสาว ธนิตา พยัคชิน)
ผจพ.จัดการสิ่งแวดล้อม



กนอ. ขร. 01

ที่อยู่บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แปลงที่ I-23 ถ. I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ที่ TSMT(SCSC)155/2567

วันที่ 6 ธันวาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เรื่อง รายงานการขนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะอันตราย จำนวน 1 ฉบับ
 2. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ
 3. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน น.59-242/2563-ญนพ.

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด

เขต อุตสาหกรรมทั่วไป แปลงที่ดิน ไอ-23 ขอรายงานผลการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน ดังนี้

1. ของเสียที่เป็นอันตราย จำนวน 2 รายการ
 - 1.1 ผุ่นจากเตาหลอม จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 612.26 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 1.2 ถึงเคมีเปลาปนเปื้อน จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 0.14 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
2. ของเสียที่ไม่อันตราย จำนวน 4 รายการ
 - 2.1 Slag จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 6,339.79 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 2.2 Scale จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 670.47 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 2.3 ผุ่นSlag จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 22.53 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
 - 2.4 อิฐทนไฟ จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 30.04 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร
3. ขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 2.15 ตัน/ถัง/ลบ.เมตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงาน

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel Manufacturing (Thailand) Limited

สำนักงานใหญ่:เลขที่555 อาคารสา ทาวเวอร์2 ชั้น20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2937 1000 โทรสาร 0 2937 1224 เลขทะเบียนบริษัท 0107536001273

โรงงาน:เลขที่ 1 ถนนไอ-เจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 สาขา 00005 โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969

Head Office: 555 Rasa Tower 2, 20th floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand, Tel. +66 2937 1000 Fax +66 2937 1224, Registration No. 0107536001273

Factory: No.1 Road, I-7, Map Ta Phut Industrial Estate, Amphur Muang, Rayong 21150, Thailand, Branch No.00005, Tel. +66 3868 3968 Fax +6638683969

สรุปการขนส่ง/การจัดขยะอันตราย ประจำเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ฝุ่นจากเตาหลอม	บจก. เอฟเวอร์โกรว์ รีซอร์สเซส รีไซเคิล (ประเทศไทย)	04-11-24		29.57
2			04-11-24		29.94
3			04-11-24		29.38
4			04-11-24		30.03
5			07-11-24		30.90
6			07-11-24		31.13
7			07-11-24		30.20
8			07-11-24		29.59
9			14-11-24		25.91
10			14-11-24		26.24
11			14-11-24		26.25
12			14-11-24		24.99
13			14-11-24		27.56
14			21-11-24		30.56
15			21-11-24		29.17
16			21-11-24		30.00
17			21-11-24		31.44
			28-11-24		29.49
			28-11-24		28.43
			28-11-24		29.99
			28-11-24		31.49
รวม					612.26
1	ถังเคมีเปลาปนเบื้อน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถังรุ่งเรือง	28-11-24		0.14
รวม					0.14

(นางสาว ธนิตา พัยคณิน)
ผฉฉ.จัดการสั้งแวดลั้อม

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ตะกรันเหล็ก (Slag)	บจก. สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส	01-11-24		28.14
2			01-11-24		27.66
3			01-11-24		26.40
4			01-11-24		28.45
5			01-11-24		28.49
6			02-11-24		26.69
7			02-11-24		28.23
8			02-11-24		27.10
9			02-11-24		28.12
10			02-11-24		28.35
11			03-11-24		27.83
12			03-11-24		25.93
13			03-11-24		26.77
14			03-11-24		26.72
15			03-11-24		28.42
16			03-11-24		28.06
17			03-11-24		28.74
18			03-11-24		27.48
19			03-11-24		28.39
20			03-11-24		28.23
21			04-11-24		28.67
22			04-11-24		28.98
23			04-11-24		26.89
24			04-11-24		27.60
25			04-11-24		28.50
26			04-11-24		28.18
27			04-11-24		28.06
28			04-11-24		27.72
29			04-11-24		28.20
30			04-11-24		28.24
31			04-11-24		28.32
32			05-11-24		27.67
33			05-11-24		27.65
34			05-11-24		26.46
35			05-11-24		28.15
36			05-11-24		26.64
37			05-11-24		28.16
38			05-11-24		28.04
39			05-11-24		27.83
40			05-11-24		26.25

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
41			06-11-24		26.92
42			06-11-24		28.29
43			06-11-24		27.14
44			06-11-24		28.65
45			06-11-24		27.42
46			06-11-24		27.28
47			06-11-24		28.06
48			06-11-24		27.94
49			06-11-24		28.30
50			06-11-24		26.29
51			06-11-24		28.22
52			07-11-24		28.02
53			07-11-24		28.21
54			07-11-24		28.59
55			07-11-24		26.99
56			07-11-24		27.47
57			07-11-24		27.90
58			07-11-24		28.65
59			07-11-24		27.52
60			08-11-24		28.23
61			08-11-24		26.87
62			08-11-24		28.07
63			08-11-24		28.48
64			09-11-24		27.05
65			09-11-24		26.82
66			09-11-24		26.62
67			09-11-24		28.49
68			09-11-24		27.36
69			09-11-24		26.26
70			10-11-24		27.97
71			10-11-24		29.08
72			10-11-24		26.43
73			10-11-24		28.00
74			10-11-24		27.33
76			10-11-24		28.42
76			10-11-24		27.85
77			10-11-24		26.56
78			10-11-24		27.81
79			10-11-24		28.51
80			11-11-24		27.64

สรุปการขนส่ง/การจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
81			11-11-24		28.09
82			11-11-24		28.18
83			11-11-24		28.35
84			11-11-24		27.16
85			11-11-24		27.94
86			11-11-24		27.74
87			11-11-24		28.70
88			12-11-24		28.06
89			12-11-24		28.86
90			12-11-24		29.45
91			12-11-24		28.11
92			12-11-24		28.06
93			12-11-24		26.53
94			12-11-24		28.04
95			12-11-24		28.00
96			12-11-24		28.10
97			12-11-24		28.02
98			12-11-24		28.06
99			12-11-24		27.61
100			12-11-24		30.80
101			13-11-24		27.49
102			13-11-24		27.92
103			13-11-24		28.75
104			13-11-24		28.37
105			13-11-24		27.90
106			13-11-24		27.82
107			13-11-24		27.54
108			13-11-24		28.47
109			14-11-24		28.78
110			14-11-24		28.18
111			14-11-24		29.01
112			14-11-24		25.45
113			14-11-24		28.39
114			14-11-24		27.71
115			14-11-24		26.81
116			14-11-24		28.44
117			14-11-24		27.15
118			14-11-24		27.37
119			15-11-24		25.54
120			15-11-24		28.38

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
121			15-11-24		28.19
122			15-11-24		28.26
123			15-11-24		26.45
124			15-11-24		28.46
125			15-11-24		27.98
126			15-11-24		29.30
127			15-11-24		27.51
128			15-11-24		27.65
129			16-11-24		26.92
130			16-11-24		27.95
131			16-11-24		28.35
132			16-11-24		27.35
133			16-11-24		27.99
134			16-11-24		27.77
135			16-11-24		27.24
136			17-11-24		26.43
137			17-11-24		28.73
138			17-11-24		26.55
139			17-11-24		28.37
140			17-11-24		27.92
141			17-11-24		28.67
142			17-11-24		28.31
143			17-11-24		27.14
144			17-11-24		27.47
145			18-11-24		28.19
146			18-11-24		27.95
147			18-11-24		27.02
148			18-11-24		27.66
149			18-11-24		27.25
150			18-11-24		28.62
151			18-11-24		27.42
152			18-11-24		26.50
153			18-11-24		27.86
154			19-11-24		26.31
155			19-11-24		28.29
156			19-11-24		28.80
157			19-11-24		27.34
158			19-11-24		28.68
159			19-11-24		29.09
160			19-11-24		27.81

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
161			20-11-24		27.63
162			20-11-24		28.66
163			20-11-24		25.67
164			20-11-24		27.25
165			20-11-24		25.88
166			20-11-24		27.50
167			20-11-24		28.14
168			20-11-24		28.45
169			20-11-24		28.58
170			21-11-24		28.59
171			21-11-24		28.47
172			21-11-24		28.54
173			21-11-24		28.70
174			21-11-24		28.50
175			21-11-24		27.33
176			21-11-24		27.85
177			21-11-24		25.53
178			21-11-24		26.84
179			22-11-24		27.11
180			22-11-24		28.21
181			22-11-24		28.08
182			22-11-24		28.40
183			22-11-24		27.53
184			22-11-24		28.57
185			22-11-24		28.11
186			22-11-24		27.30
187			22-11-24		26.99
188			23-11-24		28.83
189			23-11-24		28.37
190			23-11-24		27.62
191			23-11-24		28.17
192			23-11-24		27.31
193			23-11-24		27.95
194			24-11-24		29.05
195			24-11-24		26.94
196			25-11-24		28.69
197			25-11-24		28.34
198			25-11-24		28.26
199			25-11-24		28.29
200			25-11-24		28.89

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
201			25-11-24		27.54
202			25-11-24		26.20
203			25-11-24		28.14
204			26-11-24		27.33
205			26-11-24		27.94
206			27-11-24		28.27
207			28-11-24		27.04
208			28-11-24		27.99
209			28-11-24		26.43
210			28-11-24		28.26
211			28-11-24		27.01
212			28-11-24		28.82
213			29-11-24		28.58
214			29-11-24		28.35
215			29-11-24		28.37
216			29-11-24		26.83
217			29-11-24		27.24
218			29-11-24		27.42
219			29-11-24		27.83
220			29-11-24		28.06
221			30-11-24		27.83
222			30-11-24		27.47
223			30-11-24		27.94
224			30-11-24		28.61
225			30-11-24		27.06
226			30-11-24		27.86
227			30-11-24		27.71
228			30-11-24		27.34
รวม					6,339.79
1	Mill Scale	บริษัท เสียงหลง เทรดดิ้ง จำกัด	04-11-24		28.93
2			04-11-24		27.35
3			06-11-24		28.69
4			06-11-24		28.59
5			08-11-24		26.47
6			08-11-24		27.11
7			11-11-24		29.43
8			11-11-24		28.10
9			15-11-24		28.49
10			15-11-24		27.35
11			15-11-24		28.15

สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)	
12			18-11-24		29.18	
13			18-11-24		29.25	
14			20-11-24		27.64	
15			20-11-24		20.36	
16			22-11-24		27.30	
17			22-11-24		28.36	
18			25-11-24		29.49	
19			25-11-24		27.60	
20			25-11-24		28.03	
21			27-11-24		29.63	
22			27-11-24		28.90	
23			29-11-24		27.58	
24			29-11-24		28.49	
รวม					670.47	
1	ฝุ่นSlag	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	08-11-24		22.53	
					22.53	
1	อิฐทนไฟ	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	27-11-24		17.95	
2			27-11-24		12.09	
รวม					30.04	
1	ขยะมูลฝอย	เทศบาลมาบตาพุด	01-11-24		0.11	
2			04-11-24		0.10	
3			06-11-24		0.15	
4			08-11-24		0.18	
5			11-11-24		0.21	
6			13-11-24	0.22		
7			15-11-24	0.18		
8			18-11-24	0.18		
9			20-11-24	0.17		
10			22-11-24	0.22		
11			25-11-24	0.20		
12			28-11-24	0.22		
รวม					2.15	

(นางสาว ธนิตา พัยภินัน)

ผจพ.จัดการสิ่งแวดล้อม



กนอ. ขร. 01

ที่อยู่บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด—
แปลงที่ I-23 ถ. I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ที่ TSMT(SCSC) 2/2568

วันที่ 6 มกราคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เรื่อง รายงานการขนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะอันตราย จำนวน 1 ฉบับ
2. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ
3. สรุปใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน น.59-242/2563-ญนพ.

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด


เขต อุตสาหกรรมทั่วไป แปลงที่ดิน ไอ-23 ขอรายงานผลการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจำเดือน ธันวาคม ดังนี้

- | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| 1. ขยะที่เป็นอันตราย | จำนวน 2 รายการ | | |
| 1.1 ฝุ่นจากเตาหลอม | จำนวน 1 รายการปริมาณ | 515.58 | ตัน/ถัง/ลบ.เมตร |
| 1.2 ขยะที่เป็นอันตราย | จำนวน 1 รายการปริมาณ | 8.24 | ตัน/ถัง/ลบ.เมตร |
| 2. ขยะที่ไม่เป็นอันตราย | จำนวน 3 รายการ | | |
| 2.1 Slag | จำนวน 1 รายการปริมาณ | 7,469.69 | ตัน/ถัง/ลบ.เมตร |
| 2.2 Scale | จำนวน 1 รายการปริมาณ | 1,074.68 | ตัน/ถัง/ลบ.เมตร |
| 2.3 CopperMouldและเศษสายไฟ | จำนวน 1 รายการปริมาณ | 0.22 | ตัน/ถัง/ลบ.เมตร |
| 3. ขยะมูลฝอย | จำนวน 1 รายการปริมาณ | 0.51 | ตัน/ถัง/ลบ.เมตร |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงาน

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 555 อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2937 1000 โทรสาร 0 2937 1224 เลขทะเบียนบริษัท 0107536001273

โรงงาน: เลขที่ 1 ถนนไอ-เจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 สาขา 00005 โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969

Head Office: 555 Rasa Tower 2, 20th floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand, Tel. +66 2937 1000 Fax +66 2937 1224, Registration No. 0107536001273

Factory: No.1 Road, I-7, Map Ta Phut Industrial Estate, Amphur Muang, Rayong 21150, Thailand, Branch No.00005, Tel. +66 3868 3968 Fax +6638683969



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะอันตราย ประจำเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)	
1	ฝุ่นจากเตาหลอม	บจก. หัวจง อุตสาหกรรม	06-12-24		30.71	
2			06-12-24		30.85	
5			06-12-24		30.05	
6			06-12-24		32.28	
7			12-12-24		30.48	
8			12-12-24		28.07	
9			12-12-24		29.23	
10			12-12-24		28.58	
11			12-12-24		30.65	
12			19-12-24		30.74	
13			19-12-24		29.15	
14			19-12-24		32.12	
15			19-12-24		31.80	
16			26-12-24		28.57	
17			26-12-24		31.07	
18			26-12-24		30.36	
19			26-12-24		30.87	
รวม					515.58	
1	ของเสียที่เป็นอันตราย	เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	25-12-24			8.24
รวม					8.24	

(นางสาว ธนิตา พัยคณิน)
ผจพ.จัดการสิ่งแวดล้อม



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
1	ตะกรันเหล็ก (Slag)	บจก. สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส	01-12-24		28.48
2			01-12-24		27.66
3			01-12-24		27.32
4			01-12-24		28.69
5			01-12-24		28.20
6			01-12-24		27.62
7			01-12-24		28.41
8			01-12-24		27.90
9			01-12-24		28.84
10			01-12-24		25.88
11			01-12-24		27.70
12			01-12-24		27.13
13			01-12-24		25.84
14			01-12-24		26.47
15			01-12-24		27.57
16			01-12-24		27.50
17			01-12-24		27.63
18			01-12-24		27.74
19			02-12-24		26.31
20			02-12-24		28.34
21			02-12-24		28.14
22			02-12-24		26.42
23			02-12-24		28.40
24			02-12-24		28.03
25			02-12-24		26.83
26			02-12-24		27.84
27			02-12-24		26.94
28			02-12-24		26.54
29			02-12-24		28.22
30			02-12-24		28.69
31			03-12-24		26.29
32			03-12-24		28.31
33			03-12-24		27.79
34			03-12-24		28.51
35			03-12-24		27.80
36			03-12-24		27.54
37			03-12-24		27.60
38			03-12-24		26.74
39			03-12-24		27.46

h



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาตา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
40			04-12-24		28.71
41			04-12-24		28.08
42			04-12-24		27.28
43			04-12-24		28.88
44			04-12-24		27.42
45			04-12-24		28.16
46			04-12-24		28.21
47			04-12-24		28.43
48			04-12-24		28.09
49			04-12-24		27.26
50			05-12-24		27.84
51			05-12-24		26.53
52			05-12-24		27.20
53			05-12-24		28.19
54			05-12-24		26.95
55			05-12-24		27.17
			05-12-24		26.45
56			05-12-24		26.81
57			06-12-24		27.86
58			06-12-24		27.78
59			06-12-24		28.14
60			06-12-24		28.27
61			06-12-24		26.28
62			06-12-24		28.06
63			07-12-24		27.93
64			07-12-24		26.96
65			07-12-24		27.09
66			07-12-24		28.75
67			07-12-24		26.38
68			07-12-24		28.67
69			07-12-24		28.46
70			07-12-24		28.97
71			07-12-24		28.29
72			07-12-24		26.67
73			07-12-24		26.78
74			07-12-24		28.56
75			07-12-24		26.07
76			08-12-24		27.75
77			08-12-24		28.79

Handwritten signature



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
78			08-12-24		28.90
79			08-12-24		27.34
80			08-12-24		28.36
81			08-12-24		25.93
82			08-12-24		27.48
83			08-12-24		28.59
84			08-12-24		26.65
85			08-12-24		28.58
86			08-12-24		28.24
87			08-12-24		27.46
88			08-12-24		27.82
89			09-12-24		27.81
90			09-12-24		27.67
91			09-12-24		28.77
92			09-12-24		26.80
93			09-12-24		28.33
94			09-12-24		27.51
95			09-12-24		26.59
96			09-12-24		27.56
97			09-12-24		28.02
98			09-12-24		26.80
99			10-12-24		28.35
100			10-12-24		28.22
101			10-12-24		28.43
102			10-12-24		25.77
103			10-12-24		27.69
104			10-12-24		26.29
105			10-12-24		25.87
106			10-12-24		27.24
107			10-12-24		28.55
108			11-12-24		26.81
109			11-12-24		28.83
110			11-12-24		28.23
111			11-12-24		26.92
112			11-12-24		27.57
113			11-12-24		27.80
114			11-12-24		28.36
115			11-12-24		27.63
116			11-12-24		27.58



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
117			11-12-24		27.17
118			11-12-24		26.21
119			11-12-24		26.68
120			11-12-24		27.24
121			11-12-24		28.40
122			11-12-24		28.09
123			11-12-24		27.58
124			11-12-24		27.10
125			12-12-24		27.02
126			12-12-24		26.64
127			12-12-24		27.57
128			12-12-24		26.20
129			12-12-24		26.60
130			12-12-24		28.07
131			12-12-24		27.94
132			12-12-24		28.49
133			12-12-24		26.90
134			12-12-24		28.37
135			13-12-24		26.25
136			13-12-24		26.35
137			13-12-24		28.88
138			13-12-24		26.92
139			13-12-24		28.79
140			13-12-24		26.85
141			13-12-24		28.30
142			14-12-24		27.65
143			14-12-24		27.37
144			14-12-24		27.99
145			14-12-24		27.24
146			14-12-24		28.69
147			14-12-24		27.97
148			14-12-24		28.05
149			14-12-24		27.28
150			15-12-24		28.50
151			15-12-24		28.18
152			15-12-24		28.00
153			15-12-24		28.77
154			15-12-24		27.82
155			15-12-24		27.32

h



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
156			15-12-24		28.05
157			15-12-24		28.55
158			16-12-24		27.52
159			16-12-24		26.28
160			16-12-24		27.08
161			16-12-24		28.65
162			16-12-24		27.51
163			16-12-24		27.40
164			16-12-24		28.09
165			16-12-24		28.06
166			16-12-24		28.57
167			16-12-24		27.74
168			17-12-24		27.38
169			17-12-24		27.10
170			17-12-24		27.50
171			17-12-24		26.45
172			17-12-24		26.64
173			17-12-24		27.71
174			17-12-24		27.88
175			17-12-24		27.63
176			17-12-24		28.19
177			17-12-24		26.69
178			17-12-24		27.04
179			17-12-24		26.74
180			17-12-24		27.45
181			17-12-24		25.77
182			17-12-24		26.59
183			17-12-24		24.81
184			17-12-24		27.72
185			18-12-24		28.04
186			18-12-24		27.59
187			18-12-24		27.86
188			18-12-24		27.55
189			18-12-24		27.79
190			18-12-24		27.48
191			18-12-24		26.91
192			18-12-24		26.15
193			18-12-24		27.71
194			18-12-24		27.20



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาธา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
195			18-12-24		26.70
196			20-12-24		26.14
197			20-12-24		26.63
198			20-12-24		27.27
199			20-12-24		26.37
200			20-12-24		27.40
201			20-12-24		28.57
202			20-12-24		27.82
203			20-12-24		26.66
204			21-12-24		26.92
205			21-12-24		27.75
206			21-12-24		28.13
207			21-12-24		25.95
208			21-12-24		26.45
209			21-12-24		28.66
210			21-12-24		29.14
211			21-12-24		28.03
212			21-12-24		28.66
213			21-12-24		27.93
214			21-12-24		27.95
215			21-12-24		27.79
216			22-12-24		27.72
217			22-12-24		28.82
218			22-12-24		25.72
219			22-12-24		29.54
220			22-12-24		27.05
221			22-12-24		27.27
222			22-12-24		28.24
223			22-12-24		27.50
224			22-12-24		27.73
225			22-12-24		28.52
226			22-12-24		26.67
227			22-12-24		28.68
228			26-12-24		28.31
229			26-12-24		27.59
230			27-12-24		27.96
231			27-12-24		27.37
232			27-12-24		27.74
233			27-12-24		27.58

Handwritten signature



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาตา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
234			27-12-24		26.36
235			27-12-24		26.20
236			27-12-24		23.88
237			27-12-24		27.03
238			27-12-24		28.57
239			27-12-24		26.69
240			27-12-24		24.81
241			28-12-24		27.89
242			28-12-24		27.87
243			28-12-24		27.00
244			28-12-24		24.84
245			28-12-24		28.08
246			28-12-24		27.48
247			29-12-24		27.13
248			29-12-24		28.62
249			29-12-24		28.73
250			29-12-24		28.45
251			29-12-24		28.75
252			29-12-24		28.84
253			29-12-24		27.31
254			30-12-24		28.17
255			30-12-24		28.68
256			30-12-24		28.46
257			30-12-24		28.55
258			30-12-24		27.89
259			30-12-24		29.10
260			30-12-24		27.98
261			30-12-24		26.55
262			30-12-24		28.51
263			30-12-24		27.64
264			30-12-24		28.47
265			31-12-24		27.81
266			31-12-24		27.99
267			31-12-24		27.63
268			31-12-24		27.01
269			31-12-24		27.59
270			31-12-24		24.85
รวม					7,469.69
1	Mill Scale	บริษัท เสี่ยงหลง เทรดดิง จำกัด	04-12-24		28.47

Handwritten signature



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาธา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริกาขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)
2			04-12-24		26.46
3			04-12-24		26.58
4			04-12-24		28.04
5			06-12-24		25.22
6			06-12-24		27.70
7			10-12-24		29.27
8			10-12-24		30.62
9			10-12-24		28.87
10			10-12-24		30.60
11			11-12-24		27.52
12			11-12-24		28.03
13			11-12-24		29.02
14			11-12-24		27.88
15			11-12-24		27.72
16			11-12-24		27.59
17			11-12-24		28.13
18			11-12-24		27.56
19			11-12-24		28.41
20			11-12-24		28.19
21			11-12-24		27.65
22			11-12-24		27.42
23			13-12-24		28.44
24			13-12-24		26.83
25			17-12-24		26.61
26			17-12-24		22.12
27			18-12-24		27.12
28			18-12-24		26.57
29			18-12-24		28.39
30			20-12-24		27.54
31			23-12-24		26.90
32			23-12-24		27.53
33			25-12-24		25.90
34			25-12-24		27.60
35			25-12-24		27.27
36			25-12-24		26.73
37			27-12-24		27.19
38			30-12-24		26.97
39			30-12-24		28.02
รวม					1074.68


Handwritten signature



สรุปการขนส่ง/กำจัดขยะไม่อันตราย ประจำเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2567

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน SCSC)

ลำดับ	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ผู้รับบำบัด/กำจัด	วัน/เดือน/ปี	หมายเลขทะเบียนรถ ที่ให้บริการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง/กำจัด (ตัน)	
1	Copper Mould และเศษสายไฟ	มาบตาพุดรวมเศษ จำกัด	04-12-24		0.22	
รวม					0.22	
1	ขยะมูลฝอย	เทศบาลมาบตาพุด	01-12-24		0.07	
2			04-12-24		0.09	
3			06-12-24		0.03	
4			09-12-24		0.02	
5			11-12-24		0.04	
6			13-12-24		0.02	
7			16-12-24		0.05	
8			18-12-24		0.10	
9			20-12-24		0.07	
10			23-12-24		0.02	
รวม					0.51	



(นางสาว ธนิตา พัทธมิน)
ผจผ.จัดการสิ่งแวดล้อม

h