

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567

โครงการ ชิตี้โฮม สยามบิณน้ำ - รัตนาธิเบศร์

(ระยะดำเนินการ)



สถานที่ตั้งโครงการ ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี

เลขที่ 39 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของโครงการ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระรามที่ 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ที่ SHN/rs/L016/2568

วันที่ 5 มกราคม 2568

เรื่อง นำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2567

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำเนาเรียน 1. สำนักเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี นนทบุรี
2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์

ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 (ระยะดำเนินการ) จำนวน 1 เล่ม

2.แผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ด้วยนิติบุคคลอาคารโครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น

ทั้งนี้ทางนิติบุคคลอาคารโครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 ให้จำนวน 1
เล่ม พร้อมแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล CD-ROM โดยสำเนาเรียน กรมที่ดินนนทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสามภพ บุนนาค)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดชิตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์

ที่ SHN/rs/L016/2568

วันที่ 5 มกราคม 2568

เรื่อง นำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2567

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำเนาเรียน 1. สำนักเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี นนทบุรี
2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์

ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 (ระยะดำเนินการ) จำนวน 1 เล่ม


2. แผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ด้วยนิติบุคคลอาคารโครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น

ทั้งนี้ทางนิติบุคคลอาคารโครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 ให้จำนวน 1
เล่ม พร้อมแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล CD-ROM โดยสำเนาเรียน กรมที่ดินนนทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสามภพ บุนนาค)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567



หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ โดย บริษัท
สมาร์ท เอสเตท โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์
ประจำเดือน

() มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

(☒) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567

() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายณัฐชนน กลั่นคุ้ม		หัวหน้าช่างประจำอาคาร
นางสาวรัฐาศิขารีย์ สถาพรรัตนบุตร		ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการนิติลงนาม



(นายสามภพ บุนนาค)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์

แบบ ตต.2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ชิตีโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์

1. ชื่อโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ชิตีโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์
2. สถานที่ตั้ง : 39 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ : 11 ถนนราชพฤกษ์ (สายตากสิน-เพชรเกษม) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 095-3275926 e-mail : sptsupalai11@gmail.com
5. จัดทำโดย : บริษัท สมาร์ท เอสเตท โซลูชั่น จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. เลขที่อ้างอิงโครงการ : 11038
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร
 - ขนาดพื้นที่โครงการ : 5-1-22.4 ไร่ 8,489.60 ตารางเมตร
 - กิจกรรมในโครงการ

การบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge)

ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นแบบระบบท่อรวม โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกระบายสู่ท่อพักระบายน้ำภายในโครงการ ส่วนน้ำฝนที่ตกลงบริเวณพื้นที่โครงการจะไหลลงสู่ท่อพักระบายน้ำและท่อระบายน้ำซึ่งอยู่รอบโครงการ

การจัดการขยะมูลฝอย ทางโครงการมีการจัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยและถังขยะแยกสีในทุกชั้น และมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากเจ้าหน้าที่ในทุกวัน

สารบัญ

บทที่	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาโครงการ	2
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
1.3 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา	3
1.4 รายละเอียดโครงการ	3 - 5
1.5 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	5
1.6 แผนการดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	6
บทที่ 2 สรุปผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	7
2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ฉบับประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2564	8 - 30
เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ	31 - 62
บทที่ 3 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	63
3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	64 - 71
เอกสารอ้างอิงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	72 - 79
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	80 - 86

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	หน้า
ภาคผนวกที่ 1 หนังสือเห็นชอบจาก สผ.	88 - 90
ภาคผนวกที่ 2 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้จัดการนิติบุคคลฯ	92
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (อ.1)	93
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือรับรองการก่อสร้าง (อ.6)	94
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)	95 - 98
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)	99
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)	100
ภาคผนวกที่ 3 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	102 - 106
ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองเครื่องการวิเคราะห์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ	107 - 129
ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงเอกสาร	130 - 146

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ตั้งอยู่ที่ 39 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ดำเนินการโดย บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ในช่วงดำเนินการ บริหารโดย บริษัท สมาร์ท เอสเตท โซลูชั่น จำกัด ซึ่งทางโครงการมีอาคารชุดพักอาศัย บนพื้นที่ 5-1-22.4 ไร่ (8,489.60 ตารางเมตร) ซึ่ง บริษัท สมาร์ท เอสเตท โซลูชั่น จำกัด บริหาร 8 ชั้น 2 อาคาร โดยมีจำนวนห้องพักอาศัย 558 ห้อง

อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร ตั้งอยู่ที่ 39 ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ใช้การบริการบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด จากการบำบัดน้ำเสียจากเดิมที่โครงการจัดให้มีระบบน้ำเสียรวมของตนเอง ได้นำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าว ตามหนังสือเลขที่ 1009.5/17388 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยในการนำเสนอรายงานรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ได้เสนอรายละเอียดของโครงการ ใช้ชื่อโครงการ ชิตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์

อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร พร้อมเพรียงด้วยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆอย่างครบถ้วน โดยมีโครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงกันหลายสาย ซึ่งมีถนนสายหลักที่สำคัญบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

รายงานฉบับนี้ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินการโครงการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ ทส. 1009.5/17388 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานติดตามตรวจสอบฯ 2 ครั้งต่อปีคือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน)

1.3 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้โครงการต้องติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ระบบระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย น้ำใช้และการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แตกต่างกันดังนี้

1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพเส้นท่อน้ำประปา 1 เดือน/ครั้ง
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง 3 เดือน/ครั้ง
3. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง สัปดาห์/ครั้ง
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง 1 เดือน/ครั้ง
5. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ 1 เดือนครั้ง
6. ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และดาตฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ทุกสัปดาห์
7. จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง
8. ตรวจสอบระบบระบายอากาศ 1 เดือน/ครั้ง

1.4 รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ ชิตโฮม สนามบินน้ำ – รัตนานิเบศร์
2. สถานที่ตั้งโครงการ 39 ถนนเลียงเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
4. จัดทำโดย บริษัท สมาร์ท เอสเตท โซลูชั่น จำกัด
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อ 16 กรกฎาคม 2560
6. รายละเอียดโครงการ

6.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ

โครงการอาคารพักอาศัย 2 อาคาร สูง 8 ชั้น มีทั้งหมด 562 ยูนิต ห้องชุด 558 ยูนิต 4 ร้านค้า มีที่จอดรถ 339 ช่องจอด เรืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทบางขนาด (พ.ศ.2537) ปัจจุบันโครงการได้เปิดดำเนินการแล้ว มีผู้พักอาศัยที่อยู่ประจำประมาณร้อยละ ของจำนวนห้องพักทั้งหมด (ห้องพักทั้งหมด 562 ห้องชุด เข้าอยู่ 192 ห้องชุด แบ่งเป็นพักอาศัยเอง 582 ห้องชุด และให้เช่า 20 ห้องชุด ห้องว่าง 370 ห้องชุด ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ 370 ห้องชุด)

โดยนิติบุคคลอาคารชุด ชิตโฮม สนามบินน้ำ – รัตนานิเบศร์ จัดจ้าง บริษัท สมาร์ท เอสเตท โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่เจ้าของร่วมสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และความต้องการ

ต่างๆเกี่ยวกับการอยู่อาศัย รวมทั้งทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่อาศัย

6.2 พื้นที่โครงการ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองว้าว มีความกว้างบริเวณช่วงที่ติดพื้นที่โครงการ ประมาณ 10.44 เมตร

ซอยนนทบุรี 28 (ทางสาธารณะ) มีความกว้าง 1 เมตร


ทิศใต้ ติดต่อกับ ทางเดินเท้าถัดไปเป็นพื้นที่จอดรถของร้านค้าต่อ

ทางเดินเท้าถัดไปเป็นร้านขายอาหาร (ป้าน้อย) สูง 1 ชั้น (ไม่มีเลขที่)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี เขตทางกว้าง 30 เมตร (ข้อมูลจากแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองบางธรณี มีความกว้างบริเวณช่วงที่ติดพื้นที่โครงการ ประมาณ 6.50-8.50 เมตร (ข้อมูลจากเทศบาลนครนนทบุรี ตามระวางที่ดินจังหวัด)

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ



1.กิจกรรมในโครงการ

น้ำใช้ในโครงการ

โครงการให้บริการน้ำอุปโภค (น้ำใช้) จากการประปานครหลวง สำนักงานประปา สาขานนทบุรี

โดยมีการเก็บสำรองน้ำไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาตรกักเก็บ จำนวน 2 แท็งก์ และถังเก็บน้ำที่ตาดฟ้าอาคาร จำนวน 10 แท็งก์ แบ่งออกเป็น อาคาร A 5 แท็งก์ และ อาคาร B 5 แท็งก์ สูบจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ

การบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นชนิด Activated Sludge

ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นแบบระบบท่อร่วม โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูก ระบายสู่บ่อพักระบายน้ำภายในโครงการ ส่วนน้ำฝนที่ตกลงบริเวณพื้นที่โครงการจะไหลลงสู่บ่อพัก ระบายน้ำซึ่งอยู่รอบโครงการ

การจัดการขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอยทางโครงการจะมีห้องพักขยะอยู่ทุกชั้นพักอาศัยของอาคารบริเวณ โถงลิฟต์ดับเพลิง โดยจะมีการจัดตั้งถังสำหรับรองรับมูลฝอย แยกเป็น 4 ถัง คือ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิลได้ ขยะรีไซเคิลไม่ได้ และถังขยะอันตราย โดยแบ่งแยกเป็นสีอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลเป็นผู้รวบรวมขยะจากชั้นต่างๆ ของอาคาร นำไปไว้ที่ห้องพักขยะมูลฝอยรวมชั้นล่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยใช้ลิฟต์ดับเพลิงในการขนย้ายจากชั้นบนสู่ชั้นล่าง

1.5 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ชิดโฮม สนามบินน้ำ – รัตนธิเบศร์ จัดทำขึ้นเพื่อ ติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินการโครงการ รวมทั้งให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ ทส 1009.5/17388 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงาน ติดตามตรวจสอบฯ 2 ครั้งต่อปีคือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือน ธันวาคมของปีก่อน)

1.6 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้โครงการต้องติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ คุณภาพน้ำทั้งจากโครงการ ระบบน้ำใช้เข้าโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบระบายอากาศและคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ แตกต่างกันดังนี้

9. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง 1 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
10. ตรวจสอบระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง
11. ตรวจสอบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
12. ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง 3 เดือน/ครั้ง
ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ 6 เดือน/ครั้ง
13. ตรวจสอบบันไดหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ 1 เดือน/ครั้ง
14. จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง
15. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาคาบหาม 2 เครื่องไว้บริเวณห้องเครื่องโดยมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
16. ตรวจสอบระบบระบายอากาศ 1 เดือน/ครั้ง
17. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

บทที่ 2

สรุปผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชีตโฮม สนามบินน้ำ – รัตนธิเบศร์ (ช่วงเปิดดำเนินการ) ของบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละด้านที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ – รัตนธิเบศร์ (ช่วงเปิดดำเนินการ) ฉบับเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตัวแสดงในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จิตโสม สยามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	-	-	-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	-
1.2 ทรัพยากรดิน	1. จัดปลูกต้นไม้ปกคลุมดินบริเวณที่ว่าง เพื่อยึดอนุภาคดินไม่ให้ชะล้างไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ 2. จัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้ดินจากโครงการไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียงในช่วงฝนตก	1. จัดปลูกต้นไม้ปกคลุมดินบริเวณที่ว่าง เพื่อยึดอนุภาคดินไม่ให้ชะล้างไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ 2. จัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้ดินจากโครงการไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียงในช่วงฝนตก	1. ปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการเพื่อลดการชะหน้าดินโดยน้ำฝน	ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 1
1.3 คุณภาพอากาศ	1. จัดทำรั้วรอบโครงการเป็นรั้วคอนกรีต สูงประมาณ 2.4 เมตร ต่อด้วย Metal Sheet ให้สูง 6 เมตร ยกเว้นด้าน ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี (ด้านหน้าโครงการ) เป็นรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง 2. จัดหาเครื่องสูบน้ำหรือรถน้ำสำหรับฉีดน้ำลดฝุ่นละออง ขณะทำงานทุกขั้นตอน 3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ที่รถถอนอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และ เพิ่มความถี่ให้มากขึ้นตามความเหมาะสมในกรณีที่มี อากาศแห้งหรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง 4. จัดให้มีสถานที่สำหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดที่ ความดันสูงเพื่อล้างล้อรถหรือตัวถังรถ หรือวิธีการอื่นที่ เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดก่อนออกจากพื้นที่ 5. ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุที่	1. จัดทำรั้วรอบโครงการเป็นรั้วคอนกรีต สูงประมาณ 2.4 เมตร ต่อด้วย Metal Sheet ให้สูง 6 เมตร ยกเว้นด้าน ถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี (ด้านหน้าโครงการ) เป็นรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง 2. จัดหาเครื่องสูบน้ำหรือรถน้ำสำหรับฉีดน้ำลดฝุ่นละออง ขณะทำงานทุกขั้นตอน 3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ที่รถถอนอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และ เพิ่มความถี่ให้มากขึ้นตามความเหมาะสมในกรณีที่มี อากาศแห้งหรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง 4. จัดให้มีสถานที่สำหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดที่ ความดันสูงเพื่อล้างล้อรถหรือตัวถังรถ หรือวิธีการอื่นที่ เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดก่อนออกจากพื้นที่ 5. ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุที่	1. คู่มือถนนหรือทางเข้า-ออกภายในโครงการให้มีสภาพดี ไม่ชำรุด และสะอาด 2. ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการรวม 2,908 ตารางเมตร 3. ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถยนต์ 4. จัดระเบียบการจราจรภายในโครงการให้มีความคล่องตัว 5. จำกัดความเร็วรถวิ่งในโครงการ และขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ 6. บำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจัดให้มีบ่อดินบรรจุปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก เพื่อบำบัดก๊าซมีเทน	ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 1

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ได้จากการรื้อถอนอย่าง มีมติขิด เพื่อป้องกันการร่ว่ง หล่นของเศษวัสดุต่างๆ 6. ดูแลรักษาบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง โดยการทำความสะอาด เศษดิน เศษหิน และเศษวัสดุจากการรื้อถอนบริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการทุกวัน 7. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือคลุม หรือเก็บในที่ที่ปิด ล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 2 ด้าน หรือฉีดพรมน้ำ เพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือ วิธีการอื่นที่เหมาะสม 8. การขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่นต้อง ฉีดพรมด้วยน้ำก่อนการ ขนย้าย 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ของโครงการประสานงานชุมชน ช้างเคียงพื้นที่ โครงการก่อนเริ่มดำเนินการ แนะนำตัว แจ้งชื่อพร้อม เบอร์โทรเพื่อสามารถติดต่อได้	7. บำบัดละอองน้ำเสียโดยผ่านระบบกรองผ่าน คาร์บอนก่อนระบายสู่บรรยากาศ		
1.4 ระดับเสียง	1. ติดตั้งป้ายเตือนให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่ มีการ จอดรอ 2. กำหนดให้ขับรถภายในโครงการด้วย ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 3. กำหนดกฎระเบียบ การอยู่อาศัยในอาคารชุด สำหรับให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข	1. จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการ โดยทำสัน ชะลอความเร็ว 2. ติดป้ายจำกัดความเร็วหรือทำสัญญาณ 3. ปลุกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	
1.5 ความสั่นสะเทือน	โครงการมีลักษณะการดำเนินการประเภทอาคาร ชุด พักอาศัย ซึ่งเน้นบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะต่อ การ พักผ่อนและอยู่อาศัยไม่มีแหล่งกำเนิดหรือกิจกรรม ที่	1. จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในโครงการ โดยทำสัน ชะลอความเร็ว 2. ปิดป้ายประกาศขอความร่วมมือ	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสิ้นเปลืองต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด			
1.6 การบำบัดบึงแสงแดด	1. ออกแบบและจัดวางอาคารไม่เต็มพื้นที่ โดยจัดให้มีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมถึง ร้อยละ 67.12 ของพื้นที่ดิน แนวอาคารของโครงการมีระยะร่นจากเขตที่ดินประมาณ แนวอาคารชุดพักอาศัยของโครงการมีระยะร่นจากเขตที่ดินประมาณ 3.17-32.22 เมตร และมีการจัดสวนสำหรับปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างที่เหลือช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น 2. ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างโดยรอบอาคารเพื่อให้อากาศเกิดการหมุนเวียน และช่วยลดความร้อน ให้กับโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง 3. โครงการต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยในอาคารใกล้เคียง โครงการทราบในกรณีที่ได้รับผลกระทบด้านการบด บังทิศทางลมหรือแสงแดดจากการก่อสร้างอาคาร โครงการ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถ แจ้งหรือหารือกับโครงการเพื่อแก้ไขผลกระทบ	1. แจ้งให้ผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในระยะประมาณ 490 เมตร จากที่ตั้งโครงการทราบโดยใช้เอกสารประชาสัมพันธ์ 2. มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 3. ในกรณีที่ผู้พักอาศัย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง) ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจากับผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน	-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	
1.7 การบำบัดบึงทิศทางลม	ดังกล่าวได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารจนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลของอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่ ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ปฏิบัติ	1. แจ้งให้ผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในระยะประมาณ 490 เมตร จากที่ตั้งโครงการทราบโดยใช้เอกสารประชาสัมพันธ์ 2. มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไข	-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ตามพระราชบัญญัติการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562		ปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 3. ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พัก อาศัยบริเวณใกล้เคียง) ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลง ร่วมกัน	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ	1. มีระบบน้ำเสียสำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก โครงการจนได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ 2. มีการจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสู่แหล่งน้ำ สาธารณะ 3. ปฏิบัติไม่ตามแนวเขตที่ดินโครงการด้านที่ติดกับ แหล่งน้ำสาธารณะ และออกแบบแนวรั้วบริเวณ ดังกล่าวเป็นรั้วโปร่งเพื่อให้มีความสอดคล้อง กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมข้างเคียง	1. มีระบบบำบัดน้ำเสียจนได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ 2. จัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสู่ แหล่งน้ำสาธารณะ 3. ปฏิบัติไม่ตามแนวเขตที่ดินโครงการด้านที่ติดกับ แหล่งน้ำสาธารณะ และออกแบบแนวรั้วบริเวณ ดังกล่าวเป็นรั้วโปร่ง	-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 1 - 6
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ควบคุมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เท่ากับ 2.38 : 1 2. ดำเนินการก่อสร้างอาคาร โครงการตามที่กำหนดใน แบบแปลน และปฏิบัติตาม	1. จัดกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขต ที่ดินโครงการโดยไม่รุกล้ำที่ดินสาธารณะหรือที่ดิน บุคคลอื่น	-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>มาตรการที่ กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 3. จัดให้มีพื้นที่ 'สีเขียวภายในโครงการ เพื่อให้โครงการ มีความ กลมกลืนกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบ และเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ ประโยชน์ที่ดินและดำเนินการจัดทำตาม ผังภูมิ สถาปัตยกรรมอย่างเคร่งครัด</p>			
3.2 การจราจร	<p>1. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน เช่น กำหนดทิศทางการเดินรถ การขีดเส้นแบ่งแนวถนน พร้อมลูกศร การติดตั้งสัญญาณจราจร ติดป้าย จำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น</p> <p>2. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางการ ทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถ ได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัยและลดการ เดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของ ปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออก โครงการได้</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยควบคุมดูแลระบบจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ รถทางตรงบนถนนด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะ ช่วงเวลารุ่งสว่างเช้าและเย็น</p>	<p>1. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน เช่น กำหนดทิศทางการเดินรถ การขีดเส้นแบ่งแนวถนน พร้อมลูกศร การติดตั้งสัญญาณจราจร ติดป้าย จำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น</p> <p>2. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางการ ทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถ ได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัยและลดการ เดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของ ปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออก โครงการได้</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยควบคุมดูแลระบบจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ รถทางตรงบนถนนด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะ ช่วงเวลารุ่งสว่างเช้าและเย็น</p>	<p>-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 2 รูปภาพอ้างอิงที่ 4</p>

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>4. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและคอยอำนวยความสะดวกในการจอดรถยนต์ภายในโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและดูแลไม่ให้ผู้ใช้บริการร้านค้าจอดรถบริเวณถนน 6 เมตร เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อจราจรภายในโครงการ</p> <p>6. ประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ จอดรถริมถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ</p> <p>7. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ โดยการ ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการจราจรและลดผลกระทบด้านเสียง ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัย ภายในโครงการและชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>4. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและคอยอำนวยความสะดวกในการจอดรถยนต์ภายในโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและดูแลไม่ให้ผู้ใช้บริการร้านค้าจอดรถบริเวณถนน 6 เมตร เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อจราจรภายในโครงการ</p> <p>6. ประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ จอดรถริมถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ</p> <p>7. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ โดยการ ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการจราจรและลดผลกระทบด้านเสียง ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัย ภายในโครงการและชุมชนใกล้เคียง</p>		
3.3 น้ำใช้	<p>1. มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินและถังเก็บน้ำหลังคา ให้เพียงพอกับการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วัน</p> <p>2. ออกแบบและเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ</p> <p>3. ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำเพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่า</p>	<p>1. จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค สำหรับ อาคาร A และ B รวมทั้งสิ้น 414.41 ลูกบาศก์ เมตร/วัน และร้านค้า 4 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ซึ่งมี ความเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคภายใน โครงการ 2. ออกแบบ</p>	<p>- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 8</p>

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ประโยชน์	<p>เลือกใช้สุญญัตติที่ ประหยัดน้ำ หรือ อุปกรณ์ที่ 'มีประสิทธิภาพสูง' ทั้งก๊อกประหยัดน้ำชัก โครกและหัวฉีดประหยัดน้ำ 3. ติดป้ายณรงค์ การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ 4. จัดให้ มีเจ้าหน้าที่ 'คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อ ประปาให้อยู่ในสภาพดี 5. จัดให้มีช่างซ่อม บำรุงทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของ อุปกรณ์ที่ ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบ การรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 6. จัดให้มีการทำ ความสะอาดถังสำรองน้ำปีละ 1 ครั้ง 7. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำได้ดิน ได้แก่ฝา ระบบท่อ ระบบโครงสร้างภายใน เป็นประจำ</p>		
3.4 การบำบัดน้ำเสีย	<p>1. น้ำเสียที่เกิดจากการกิจกรรมในโครงการทั้งหมด รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักขยะรวม ต้องผ่านการ บำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อน ระบายทิ้งสู่ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ</p> <p>2. น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารจะมีปอดักไขมันและบ่อ เกรอะสำหรับบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น หลังจากนั้นนำ เสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้ว จะถูกไปบำบัดต่อ</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน (1) อาคาร A และอาคาร B ใช้ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเสีย ยৎตะกอน เวียนกลับ (2) ราน้ำ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิด เกรอะ-เติมอากาศผ่านผิวน้ำกลาง โดยออกแบบให้ รับน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้ทั้งหมด 2. จัดให้ มีการกำจัดกากขี้เ็น โดยการใช้จุลินทรีย์ที่มี อยู่ใน</p>	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>ที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 465 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>3. มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน 1 ชุด สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำบริเวณล็อบบี้และห้องพักขยะรวม</p> <p>4. มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน 1 ชุด สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำพนักงาน</p> <p>5. ดูแลและบำรุงรักษากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>6. ตรวจสอบและดูแลรักษากระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ ถังดักไขมัน ถังเกราะ ถังตกตะกอน เป็นต้น</p> <p>7. มีการตรวจสอบและบำรุงรักษากระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี โดยกำหนดเป็นแผนงานอย่างชัดเจน</p>	<p>ดิน ด้วยการต่อท่อระบายน้ำที่มีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปยังพื้นที่บำบัดก๊าซมีเทน สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A มีพื้นที่บำบัดก๊าซมีเทน ขนาด 3.39 ตารางเมตร ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B มีพื้นที่บำบัดก๊าซมีเทนรวมกับพื้นที่บำบัดอากาศจากห้องพักขยะเพียงขนาดรวม 9.13 ตารางเมตร ทั้งนี้จะมีการปลูกต้นไม้ไว้ตามบนของพื้นที่บำบัดก๊าซมีเทน 3. จัดให้มีการกำจัดขยะของน้ำเสีย (Aerosol) โดยการ ใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินโดยการต่อท่อระบายอากาศ เพื่อนำขยะของน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A และอาคาร B ไปยังพื้นที่บำบัดขยะของน้ำเสีย ขนาด 3 ตารางเมตร และมีการปลูกต้นไม้ไว้ตามบนของพื้นที่บำบัดขยะของน้ำเสีย 4. ประสานให้เทศบาลนครนนทบุรี/บริษัทเอกชน เข้ามาสูบกากตะกอนจากถังเกราะไปกำจัด 6 เดือน/ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานจริง 5. จัดให้มีคู่มือสำหรับการดำเนินการระบบบำบัดน้ำ เสียภายในโครงการเพื่อความสะดวกและง่ายใน</p> <p>การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่ มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของ</p>		

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		<p>โครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายให้รีบ ดำเนินการแก้ไขทันที 7. กำหนดช่วงเวลาในการดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการสัญจรน้อย เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ บริการภายในโครงการ 8. ติดตั้งป้ายเตือนและกั้นขอบเขตบริเวณบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้พักอาศัยสัญจรพื้นที่ดังกล่าวใช้ความอย่างระมัดระวัง 9. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบช่วงเวลาการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</p>		
3.5 การระบายน้ำ	<p>1. จัดให้มีการชะลอน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำของโครงการ จำนวน 2 บ่อ มีความจุรวม 1,150.29 ลูกบาศก์ เมตร (ขนาดความจุบ่อหน่วงน้ำอาคาร A เท่ากับ 440.42 ลูกบาศก์เมตร และบ่อหน่วงน้ำอาคาร B เท่ากับ 709.87 ลูกบาศก์เมตร) มากกว่าปริมาณน้ำ ที่ต้องชะลอน้ำภายในโครงการในช่วงที่เกิดฝนตก จากการ</p>	<p>1. ตรวจตรวจสอบระบบระบายน้ำและบ่อพักน้ำของโครงการเป็นประจำ ตลอดจนระยะเวลาการเปิดดำเนินการ หากพบว่าสิ่งอุดตัน หรือการสะสมของตะกอนดินหรือเศษวัสดุที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ให้ทำการขุดลอกหรือทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อน้ำพักโดยเฉพาะก่อน</p>	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	คำนวณ (327.94 ลูกบาศก์เมตร) 2. กำหนดอัตราการระบายน้ำออกโครงการด้วยอัตรา การระบายน้ำเท่ากับ 0.074 ลบ.ม./วินาที เท่ากับ อัตราการระบายเดิมก่อนพัฒนาโครงการ	ถึงฤดูฝน 2. ตรวจสอบการทำงานของระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หรือตามคู่มือประจำอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
3.6 การใช้ไฟฟ้า	1. หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการตั้งอยู่ภายนอกอาคาร บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคาร A นอกจากนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากหม้อแปลงไฟฟ้าและเพื่ ' อดิตตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโครงการจะกำหนดให้มีมาตรการดังนี้ 1) จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล ฝ้าฯ ระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง สาขานนทบุรี เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที 2) ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนโดยติดไว้ที่ จุด ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที 2. รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยให้ความเข้าใจในวิธีการและประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน 3. ติดตั้งไฟฟ้าสำรองสำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้งานในส่วนที่จำเป็น	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 7
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน	1. โครงการมีการออกแบบเพื่ ่อการอนุรักษ์พลังงานตาม กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของ	1. ปลุกียืนต้นเพิ่มความร่มรื่นบริเวณชั้นล่างและบนอาคาร เพื่อเพิ่มความเย็นให้กับบรรยากาศและ		

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>อาคารและ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ ออกแบบ อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563</p> <p>2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างของโครงการเลือกใช้ค่า กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร ของ พื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท และระบบปรับอากาศที่ ติดตั้งภายในอาคารมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะชั้น ต่ำ</p> <p>3. กำหนดให้มาตรการอนุรักษ์ภายในโครงการโดย แยกมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ (1) การอนุรักษ์พลังงานดำเนินการโดยเจ้าของ โครงการ มีดังนี้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อครบอายุการใช้งานและตรวจซ่อม บำรุงระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ - กำหนดช่วงเวลา การเปิด-ปิดไฟบริเวณ พื้นที่ ส่วนกลางให้เหมาะสม กับช่วงเวลาที่ใช้งาน</p> <p>- เลือกใช้หลอดไฟแบบ LED และหลอด ประหยัด พลังงาน สำหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน โครงการเพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ ประหยัดไฟ เบอร์ 5 โดยเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ต้องมีค่า สัมประสิทธิ์ สมรรถนะ 3.22 วัตต์ ต่อวัตต์ หรือ อัตราส่วนประสิทธิภาพ พลังงาน 11 ปีที่ดูต่อชั่วโมง</p>	<p>ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ</p> <p>2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัด พลังงานโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานราชการ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบ ปรับอากาศภายในห้องพัก ให้เลือกใช้อุปกรณ์แบบ ประหยัดไฟ เบอร์ 5 เลือกใช้หลอดไฟประหยัด พลังงาน (หลอด LED) เป็นต้น</p> <p>3. ไม่ใช้สาร CFC เป็นสารทำความเย็นใน เครื่องปรับอากาศ</p>	<p>-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>ต่อวัดต์ และไม่ใช้สาร CFC - ติดตั้งฉนวนหุ้มท่อลม มีความหนาให้ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสีย พลังงาน เนื่องจากความร้อนไหลเข้าท่อน้ำเย็นและท่อลมเย็น - จัดวางตำแหน่งของ คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่ 'อากาศ ถ่ายเทได้ดีเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าในการทำความเย็น</p> <p>(2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่' ธรรมชาติให้ผู้ พักอาศัย ปฏิบัติ โครงการจะจัดให้มีคู่มือ การอนุรักษ์พลังงาน แจกสำหรับห้องชุดพัก อาศัยทุกห้อง หรือติดป้ายเพื่อเป็นการ รมรณคีให้ปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดใน คู่มือดังนี้ - ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส - เปิด เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น - บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่นระบายความร้อน ด้านหลังทุกๆ เดือน - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน - หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ เช่น ปิดใช้ไฟฟ้าทุก ครั้งเมื่อออกจากห้องพัก ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังใช้งาน ติดป้ายเผยแพร่วิธีการใช้เครื่องไฟฟ้า ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศในห้องพัก ติดป้ายแนะนำให้ใช้ บังได้แทนการใช้ลิฟต์ในการขึ้น-ลงชั้นเดียว</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีความตระหนักและ เข้าใจในวิธีการและประโยชน์จากการประหยัด พลังงาน</p> <p>3. ควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น</p>	<p>- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>		

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>3.8 การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น เพื่อสะดวกต่อผู้พักอาศัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>2. ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จะจัดให้มีถังสำหรับรองรับมูลฝอย 4 ประเภท คือ ถังสำหรับรีไซเคิลได้ ขยะรีไซเคิลไม่ได้ ขยะเปียก และขยะอันตราย โดยแบ่งแยกเป็นถังสีอย่างชัดเจน ได้แก่ สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว และสีแดง ตามลำดับ พร้อมถังมีอักษรระบุชนิดของมูลฝอยข้างถัง และภายในถังมีถุงพลาสติกสวมอยู่ด้านในเพื่อความสะดวกในการขนถ่าย</p> <p>3. จัดให้มีพนักงานเป็นผู้รวบรวมขยะจากชั้นต่าง ๆ นำไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมชั้นล่างอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยใช้ลิฟต์เก็บลงในภาชนะแยกต่างหากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง กำหนดให้ขนถ่ายในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งจะไม่รบกวนผู้พักอาศัย</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย และทำการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทก่อนทิ้ง</p> <p>5. รวบรวมขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม</p> <p>6. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของ</p>		<p>มาตรการด้านการจัดการขยะมูลฝอย 1. จัดตั้งถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง ได้แก่ ถังสีเขียวสำหรับขยะย่อยสลายได้ ถังสีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป ถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล และถังสีส้มสำหรับขยะอันตราย นอกจากนี้จัดตั้งถังรองรับขยะขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง ได้แก่ ถังสี แดงสำหรับขยะติดเชื้อประเภท surgical mask ไว้ ภายในห้องพักขยะที่โครงการจัดไว้ภายในชั้นพักอาศัย ทุกชั้น 2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม แบ่งเป็น 4 ห้อง คือ ห้องพักขยะย่อยสลายได้ ห้องพักขยะทั่วไป ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย โดยมีปริมาณความจุ 11.16, 1.16, 10.92 และ 5.64 ลบ.ม. ตามลำดับ โดยสามารถรองรับปริมาณขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ส่วนห้องพักขยะอันตรายสามารถรองรับได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน และ ภายในห้องพักขยะอันตรายจะจัดตั้งถังรองรับขยะติดเชื้อ ประเภท Surgical mask ขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง 3. จัดทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการคัดแยกขยะย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อประเภท surgical mask ก่อนทิ้งลงถังรับขยะ บริเวณโถง</p>	<p>-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 5</p>

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>อาคาร ภายในห้องพักมูลฝอยรวมจะแบ่งส่วนสำหรับรองรับมูลฝอย 4 ประเภท คือ ถังสำหรับรีไซเคิลได้ ขยะรีไซเคิลไม่ได้ ขยะเปียก และขยะอันตราย ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยขยะเปียกและขยะรีไซเคิลสามารถนำมารีไซเคิลได้ 3 วัน ขยะรีไซเคิลสามารถนำมารีไซเคิลได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน และขยะอันตรายสามารถนำมารีไซเคิลได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน</p> <p>7. ภายในห้องพักมูลฝอยรวม มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำผิวซีเมนต์ขัดเรียบ ลาดเอียงเข้าหาท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำที่ไหลลงจากความสะอาดห้องพักมูลฝอยเข้าบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p> <p>8. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันและทุกครั้งทั้งรถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บขยะจากโครงการของโครงการ</p> <p>9. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานขนย้ายมูลฝอยของโครงการ เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง รองเท้าบูท</p> <p>10. ติดตามและประสานงานให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกากไขมันเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป</p> <p>11. จัดให้มีการนำอากาศจากห้องพักขยะไปใช้ในการ</p>	<p>ชั้นล่างและภายในลิฟต์โดยสารหรือในบริเวณที่ผู้อยู่อาศัยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 4. จัดทำป้ายธงธงคัลและประชาสัมพันธ์เสนอแนะ ข้อ ปฏิบัติเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) บริเวณ โรงงาน โรงงานและภายในลิฟต์โดยสารหรือในบริเวณที่ผู้อยู่อาศัยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 4. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดของโครงการคอย รวบรวมขยะที่เกิดขึ้น ในแต่ละชั้น ขนของอาคารไปยัง ห้องพักขยะรวม 5. ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยู่ เสมอหาก พบว่าแตก ชำรุด หรือรั่วซึมจะต้องซ่อมแซมหรือ แก้ไขให้พร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ 6. รวบรวมขยะใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำมาทิ้งยังห้องพักขยะรวม 7. จัดทำป้ายติดบริเวณประตูห้องพักขยะรวมใน ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนว่า “ปิดประตูให้สนิท” 8. ประสานให้เทศบาลนครนนทบุรี เข้ามาจัดเก็บขยะ และ กรณีมีขยะตกค้าง โครงการจะติดต่อให้เอกชนมาเก็บ ขนไปกำจัด ซึ่งหากเป็นขยะย่อยสลายได้โครงการจะติดต่อเอกชนที่มีบริการรับกำจัดขยะย่อยสลายได้ โดย วิธีการนำไปทำเป็นปุ๋ย เช่น บริษัท เซอร์คูลาร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นต้น เพื่อให้มีขยะตกค้างใน</p>		

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>บำบัดก๊าซมีเทน โดยออกแบบให้มีพัดลมดูดอากาศ รวบรวมอากาศจากท่อระบายอากาศมายังบ่อดิน</p>	<p>โครงการ 9. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดของ โครงการขนย้าย ขยะจากห้องพักขยะรวมไปยังจุด จอดเทียบรถขน ขยะ และทำการขนย้ายด้วยความ ระมัดระวังเพื่อ ไม่ให้กระทบต่อรถยนต์ที่จอดอยู่ บริเวณใกล้เคียง 10. รวบรวมน้ำล้างห้องพักขยะรวม ไปบำบัดให้ได้ตาม มาตรฐานฯ น้ำทิ้งก่อนปล่อย ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ ด้านหน้าโครงการ11. ทำ ความสะอาดถึงขยะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งภายหลัง จาก ที่เทศบาลนครนนทบุรีเข้ามาเก็บขนขยะ เรียบร้อย 12. น้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพัก ขยะรวมจะต้องรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ โครงการ 13. จัดทำฝา/ตะแกรงครอบท่อระบายน้ำ บริเวณ โดยรอบห้องพักขยะรวมให้มีติด 14. จัดให้มี การติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อทำการบำบัด กลิ่น จากห้องพักขยะย่อยสลายได้ ซึ่งใช้หลักการในการ บำบัดมลพิษทางอากาศแบบชีวภาพ และกำหนดมี ระยะเวลาเก็บกักจริง (True residence time) 65 วินาที เพื่อให้เกิดกระบวนการในการบำบัดกลิ่นอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยห้องพักขยะย่อยสลายได้ของ โครงการ มีอัตราการระบายอากาศห้องพักขยะย่อย</p>		

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		<p>สลายได้ 0.029 ถูกบาศก์เมตร/วินาที เลือกใช้พัดลมดูดอากาศเพื่อกับอัตราการระบายอากาศจาก ห้องพักขยะย่อยสลายได้ และต่อท่อระบายอากาศไป ยังพื้นที่บำบัดมีเทนอาคาร B และบำบัดอากาศจาก ห้องพักขยะเปียกขนาด 9.13 ตารางเมตรมาตรการจัดการสิ่งปฏิกูล - ประสานให้เทศบาลนครนนทบุรี/บริษัทเอกชน เข้า มาสูบกากตะกอนจากถังกรองไปกำจัด 6 เดือน/ ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานจริง</p>		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	<p>1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการด้านกายภาพชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงทราบกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อซักถามในประเด็นข้อใจต่างๆ ที่มีต่อโครงการ</p> <p>3. มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไข</p>	<p>1. ดำเนินโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่ โครงการได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนใกล้เคียง</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้รับทราบถึง มาตรการต่างๆ ของโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ ผู้พักอาศัยได้มีส่วนร่วมได้รับทราบ</p>	<p>- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>	

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>ปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน</p> <p>4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึงพื้นที่ โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>5. ประสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อขอความ ร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็น ประจำ</p>	<p>3. ดูแลสภาพพื้นที่ ภายในโครงการและพื้นที่ สีเขียว ให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>4. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ลำดับ ขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและ เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีการระบุขั้นตอนและ ระยะเวลาดำเนินการที่ ชัดเจน แสดงถึงมาตรการที่ ระบุในหัวข้อ</p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชย เยียวยา (2) การมีส่วนร่วมของ ประชาชน การรับ เรื่องร้องเรียน และการชดเชย เยียวยา ช้อย่อย 4. และ 5.</p>		
4.2 สุขภาพ	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สัม แวดล้อมที่ ระบุในหัวข้อ 1.2 คุณภาพอากาศ อย่าง เคร่งครัด</p>	<p>1. ตรวจสอบของระบอบอากาศภายในอาคาร ใหม่ สิ่งกีดขวางการระบายอากาศ</p> <p>2. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ ส่วนกลาง ของ อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด ต้องจัดให้มี การ ล้าง แฝ่น กรอง อากาศ ของ เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบ เป็น</p>	<p>- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		<p>ประจำสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้าง แขนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ผ้าเช็ดแรงๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็ม ระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนและของและเชื้อโรคที่ เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆ ของเครื่องออก</p>	<p>- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>	
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	<p>1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน</p> <p>2. ติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง</p>	<p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>2. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมงาน</p> <p>3. ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี เห็นได้ชัดเจน ไม่เลบเลือน</p> <p>4. ตรวจสอบทางหนีไฟ ประตูด่านไฟไหม้ให้มีการตั้งวาง</p>	<p>- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 6</p>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>3. จัดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นซึ่งแสดง ตำแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้อง รวมถึงตำแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูดหรือทางหนีไฟของชั้น นั้นไว้ที่บริเวณใกล้ทุกชั้นซึ่งเป็นตำแหน่งที่ เห็น ชัดเจน และจะเก็บแบบแปลนผังของอาคารทุกชั้นไว้ ภายในห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งต่างๆ ภายในอาคารกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้โดยสะดวก</p> <p>4. ผูกอบรมพนักงานของโครงการ ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ ประจำโครงการให้มีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น โดยการจัดส่งไปอบรมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี หลังการเปิดใช้อาคาร และอบรมทุกๆ 3 ปี</p> <p>5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการซ้อมดับเพลิงประจำปี ของอาคารปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงทุกตำแหน่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6. จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้เพียงพอในการรองรับประชากรทั้งหมด</p>	<p>1. ตรวจสอบการทำงานของระบบ ป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณ เตือนภัยภายในโครงการ ในตำแหน่ง ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและแบบ เตือนภัยในอาคารทุกชั้น ตามวิธีการ ตรวจสอบของระบบป้องกันอัคคีภัย ด้วยความถี่ 3 เดือน/ครั้ง</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ ดับเพลิงทุกตำแหน่งและอุปกรณ์ที่ใช้ ใน การดำเนินการรักษาความปลอดภัย ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ</p>		

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>ของโครงการ และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ กำหนดพื้นที่' จุฬารามพฤกษายในโครงการ เท่ากับ 0.25 ตารางเมตร/คน</p> <p>7. จัดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าเมื่อเกิดเพลิงไหม้</p> <p>(1) เมื่อทราบว่าเกิดไฟฟ้าไหม้ให้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจำอาคารตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ โดยควบคุมลิฟต์ให้ลงมายุทธที่ชั้น 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ให้ออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย (2) เมื่อตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีผู้ติดอยู่ใน ลิฟต์เจ้าหน้าที่จะต้องปิดสวิตซ์ที่ จ่ายไฟให้กับลิฟต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พักอาศัยในอาคารใช้ลิฟต์ ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ (3) ติดป้ายประกาศเตือน "ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิด เพลิงไหม้เด็ดขาด" ไว้บริเวณหน้าลิฟต์</p>			
4.4 ความสามารถในการรองรับแผ่นดินไหว	<p>1. ออกแบบอาคารตามมาตรฐานวิศวกรรมภายใต้ พรบ. ควบคุมอาคาร 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ศ. 2540 ควบคู่กับการคำนวณแผ่นดินไหว อ้างอิงตามมาตรฐานประกอบอาคารออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ.</p>		- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4.5 ทัศนียภาพ</p>	<p>1301-50 ออกโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดพื้นที่ 'สีเขียวบริเวณที่' ว่าง และปลูกต้นไม้โดยรอบ โครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ ดูแลสภาพพื้นที่ 'สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และ มีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มทัศนียภาพให้ ผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการ จัดให้มีรั้วถาวรโดยรอบเขตที่ดินของโครงการและปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการเพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อพื้นที่ที่มีเขตที่ดินติดต่อกับโครงการ ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น กำหนดกฎระเบียบไม่ให้ผู้พักอาศัยต่อเติมส่วนของอาคารที่อยู่ด้านนอกห้องพักอาศัยอันอาจจะมีผลต่อสุนทรียภาพ จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาพื้นที่ 'สีเขียวให้มีความสดชื่น ร่มรื่น และหากพบว่าไม้ต้นไม่ตายหรือพื้นที่ 'สีเขียวลดน้อยลงไปไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้ จะนำต้นไม้มาปลูกใหม่ทดแทนและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 7. 	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้เจริญเติบโต มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก)/นิติบุคคลอาคารชุด 	<p>-ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</p>	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>กำหนดให้มีการทำความสะอาดและดูแลไปไม่ทิ้งร้างจากต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ โครงการมีให้ส่งผลกระทบต่อบริเวณข้างเคียง</p> <p>8. โครงการจะทำการล้อมต้นไม้และต้นไม้ที่ถูกตัดที่มีอยู่เดิมบริเวณพื้นที่โครงการย้ายนำไปปลูกเป็นไม้ยืนต้นของโครงการ ในการล้อมย้ายต้นไม้ใหญ่โครงการจะจัดจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการล้อม ย้ายต้นไม้เป็นผู้ดำเนินการโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ต้นไม้ที่ทำการย้ายสามารถเจริญเติบโตได้</p> <p>9. โครงการต้องคอยดูแลให้มีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณแนวรั้วภายในโครงการให้มีความสูง ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หากพบว่าต้นไม้ไม่ตายต้องดำเนินการปลูกทดแทนต้นเดิม เพื่อช่วยยบดบัง แสงไฟจากรถยนต์ไปกระทบต่อผู้พักอาศัยที่ 'อยู่' ขึ้น 2 บริเวณข้างเคียงโครงการ</p> <p>มาตรการปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกต้นไม้</p> <p>1. บริเวณที่มีดินแข็งหรือดินลูกรัง ให้ขุดดินแล้วผสมคลุกเคล้าอินทรีย์วัตถุและปุ๋ยอินทรีย์ลงไป เพื่อช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน จะทำให้ดินโปร่งและร่วนซุยขึ้น แหล่งที่' มาของอินทรีย์วัตถุ 'ได้แก่ เศษซากพืช เช่น</p>			

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	<p>ไปไม่ กิ่งไม้ เศษหญ้า ซากสัตว์ต่าง ๆ มูลสัตว์ต่าง ๆ ที่สลายตัวแล้วกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด รวมทั้งวัสดุจากธรรมชาติอื่น ๆ เช่น แกลบ ฟางข้าว เปลือกถั่ว กาบมะพร้าวสับ ใบไม้แห้ง อินทรีย์วัตถุเหล่านี้ จะทำหน้าที่ 'ปรับปรุง โครงสร้างดินโดยเข้าไปแทรกตามอนุภาคของดินทำให้ดินที่ 'แข็งและแน่น ๆ ค่อย ๆ ร่วนซุยขึ้น ส่งผลให้ รากพืช ขอนไชได้ดี 2. ในการปลูกต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่ใส่ดินปลูก 2 ถุง/ต้น ไม้ พุ่มและไม้คลุมดินใส่ดินปลูก 1 ถุง/ตาราง ตารางเมตร พื้นที่ปลูกหญ้าใส่ดินปลูก 1 ถุง/ตาราง เมตร และ ทรายซีเมนต์รองปรับพื้นก่อนปูหญ้า 0.05 เมตร/ ตารางเมตร 3. หมั่นพรวนดินเพื่อที่จะทำให้ดิน เกิดช่องว่างทำให้น้ำ และอากาศแทรกตัวในดินได้ดีขึ้น การพรวนดินใน</p>			

เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชิดโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ต่อๆ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขที่สำคั	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	Suppliers (ผู้ขายสินค้า) และใช้สินค้าที่มีประสิทธิภาพ ดี เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบอาคารด้านทาง การขึ้นทะเบียนจะแนบคืนให้ มท. 1501/1502-61 กรณีขอจัดการและผังเมือง การตรวจพบข้อ ผิด 2561		
1. ทรัพยากรดิน	การดำเนินโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรดินจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ โครงสร้างหรือสมบัติของดิน ส่วนผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นจะป้องกันด้วยชั้นดินที่ช่วยกันดินเป็น หินกรวดและกระเบื้องดินที่ทนทานซึ่งโครงการจะ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เป็นคอนกรีต 2. ส่วน ที่เป็นดินเหนียวคอนกรีต ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรดินและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และ 2. พื้นดินที่ เดิมซึ่งเกิดดินชั้นล่างที่ขุดขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ คลุมดิน และหญ้า โดยดินจะไม่ขุดขึ้นใหม่คลุมดิน และที่คลุมดินจะไม่ให้เกิดการชะล้างไปในพื้นที่ ที่น้ำเป็น น้ำกรวดขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่	1. จัดให้มีคูน้ำป้องกันดินพังทลาย ดินไม่ไหลลงสู่พื้นที่การเกษตร 2. จัดให้มีคูน้ำป้องกันดินพังทลาย ดินไม่ไหลลงสู่พื้นที่การเกษตร	



บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ไลน์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ไลน์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

คำชี้แจง

คำชี้แจง

วันที่ 2561
1502/61

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. คุณภาพอากาศ	ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เกิดจากการ ปล่อยไอเสียจากยานพาหนะโดยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการก่อสร้างและการเดินทางเข้าพื้นที่ คุณภาพอากาศในบริเวณทางบกซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ โครงการ ไดเอว และเขตนี้	1. จัดทำรายงานโครงการเป็นระยะครั้ง สัปดาห์ 2-4 เมตร ด้วย High Speed ให้สูง 6 เมตร ยกเว้นด้าน ถนนเฉียงเมืองบพบุรี (ด้านหน้าโครงการ) เป็นรั้ว High Speed สูง 6 เมตร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นและแก๊ส 2. จัดทำเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ก่อสร้างและ ขณะทำงานก่อสร้าง 3. ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น 2. รั้วสูง และ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดถนนในบริเวณ ภายในพื้นที่บริเวณก่อสร้างและจุดจอด 4. จัดให้มีรถน้ำสำหรับฉีดน้ำลดฝุ่นและใช้ฉีด ความชื้นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือใช้วิธีอื่นที่ เหมาะสมเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น 5. ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอยู่ มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	ผู้รับผิดชอบ บริษัท คุณชัย จำกัด (มหาชน) 1. บริษัท คุณชัย จำกัด (มหาชน) จะตั้ง คณะผู้ติดตามปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขผลกระทบ ผู้รับผิดชอบ บริษัท คุณชัย จำกัด (มหาชน)

จ.ศรี

นางสาววิภา พันธ์คำ

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท โกลด์ สโตน จำกัด


VSE

Quality Control

ก.ศรี

ปีงบประมาณ 2565

10/12/2564



บริษัท สุปาลาย จำกัด

ผู้ควบคุมงาน

บริษัท สุปาลาย จำกัด

ตารางที่ 4 มาตราการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน
 โครงการ ชีตัส สมานฉันท์ - ไร่นาสวนผสม ขงขาม จังหวัดสุรินทร์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 ระดับเสียง	ผลกระทบด้านเสียงจากโครงการต่อพื้นที่ภายนอกโครงการมีลักษณะการดำเนินการประกอบอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้นรวมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นและอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย โดยกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนมีทั้งด้านเสียงจากกิจกรรมการจราจร ระบบไฟฟ้าและอาคารโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายนอกบริเวณพื้นที่พักอาศัย และจะออกจากโครงการมากคือ ช่วงเวลาพักอาศัย 07.00-09.00 น. และรวมกันเสียงในช่วงเวลา 07.00-19.00 น. ยกเว้นกรณีคนในโครงการประกอบเสียงดังเกินไปโดยมีเสียงดังเกินกว่า 100 เดซิเบลเอ	1. จัดตั้งป้ายเตือนให้ได้รับรู้หรือทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาต 2. กำหนดให้ข้อบัญญัติในโครงการด้วยควรปฏิบัติตามเป็น 20 เมตร 3. กำหนดการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการจราจรทำให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามโครงการได้เป็นอย่างดี	ตรวจสอบการปฏิบัติตามโครงการ - บันทึกผลการตรวจสอบ / บันทึกภาพถ่าย - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามโครงการ

SUPALAI
PUBLIC COMPANY
(INCORPORATED)
021817
191720

१५८

Summary

23



五

1. *U. lutea* L.
 2. *U. lutea* L.
 3. *U. lutea* L.

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนอึบศรี จอมบือร์ จอมบือร์ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ช่วงเที่ยง และช่วงเย็นที่ทางออกหรือทางเข้าบริเวณ คอกเลี้ยงซึ่งจะมีการจราจรจะไม่รถติดมากเท่าไร และหากมีรถติดมากผู้ขับขี่สามารถจอดได้ ที่จอดรถ การตรวจวัดค่าระดับเสียงบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้โครงการ เมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นข้อมูลในการ การตัดสินใจในสภาพปัจจุบันที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก โรงงานโดยรอบ เพื่อให้ได้ระดับค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) มีค่าอยู่ในที่ 58.8-59.4 (dB(A) และ ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า 60-79.5 (dB(A) ซึ่ง ไม่เกินค่ามาตรฐาน สำหรับเสียงรบกวน 70 (dB(A) และเสียงรบกวน 115 (dB(A) ตามลำดับ จึงคาดว่า ระดับเสียงรบกวนจากโครงการจะส่งผลกระทบต่อ ขอโครงการในระดับต่ำ</p>		
สังคมและชุมชน	<p>โครงการมีลักษณะการดำเนินการเป็นระยะเวลานานอาจ จุดพักอาศัย ซึ่งนับเป็นระยะการก่อสร้างที่ยาวนานและต่อ การพัฒนาระบบและอยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง</p>		



ชื่อ

ชื่อ



นางสาววิจิตร ทรัพย์
นางสาววิจิตร ทรัพย์
บริษัท ชีตโฮม จำกัด

วันที่ 25/5/65
12/5/65

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ-รัตนานิเบศร์ ของบริษัท ศุภกิจ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.2 การรบกวนทางเสียงและ ทัศนียภาพ	ผลกระทบด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและกันเนาะกับ ชุมชนใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตามผู้พักอาศัยในอาคาร โครงการจะได้เห็นได้บ้างในโครงการและแผนงานอาคาร กั้นที่จะติดตั้งในโครงการอยู่แล้ว และยังมีการ ดำเนินการรบกวนได้บ้าง มีการติดตามปัญหาเสียง ทัศนียภาพ ผลกระทบด้านค่าเป็นผลกระทบที่ยอมรับได้		
	จากการวิเคราะห์ด้วยภาพจำลองแบบ 3 มิติ คำนวณ ได้ว่าการรบกวนทางเสียงจะต่ำกว่า 2000 ในอาคารคั่น แนวคั่นของอาคารโครงการในเวลากลางวัน 100-1800 น ในวันที่ 21 มีนาคม วันที่ 21 มิถุนายน และวันที่ 21 ธันวาคม โดยการประเมินพื้นที่ที่ติดโครงการ และ บ้าน/อาคารในพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากจุดตรวจ พื้นที่โครงการ พบว่า ไม่มีบ้าน/อาคาร/พื้นที่ รอบโครงการในระยะ 100 เมตร ที่ได้รับผลกระทบ ระดับที่มาก (บ้านที่ไม่ได้รับเสียงที่ส่งผลกระทบต่อ)	1. ควบคุมและจัดการอาคารเป็นพื้นที่โดยให้ ที่ทำการโครงการอยู่สูงและ 6/12 ของพื้นที่ ที่ดิน แนวอาคารขยโครงการมีระยะเว้นจากเขต ที่ดินประมาณ แนวอาคารสุดท้ายคือโครงการ มีระยะเว้นจากเขตที่ดินประมาณ 317.32 22 เมตร และมีการจัดสวนสำหรับปลูกต้นไม้บริเวณที่ เพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น 2. ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างโดยรอบอาคารเพื่อให้ อากาศเกิดการหมุนเวียน และช่วยลดอุณหภูมิ	ติดตามตรวจสอบเสียงรบกวนในบริเวณ ผลกระทบจากการประเมินผลกระทบและ ประเมินค่าเสียงรบกวนตามวิธีการ การประเมินค่าเสียงรบกวนที่ได้มีการ ขอรับการอนุมัติแล้วในคราว 3 ปี ผู้รับผิดชอบ บริษัท ศุภกิจ จำกัด



ตารางที่ 4 : ความเข้าใจอันแนบแน่นที่สุดของระบบการเงินโลกในปัจจุบัน

โครงการ จัดทำ แผนงาน : พัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

[illegible]

ปิด

11

2. *Psychological* – the individual's perception of the situation and the response to it.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

100

Figure 2.50.5

1947361

[illegible]

ตารางที่ ๕ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท คุณาภัย จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้อยู่อาศัยของ มนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>รณะเยียดการตรวจพบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการกับข้อกำหนดของผังเมือง ดังนี้</p> <p>1) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งระบุว่าใช้ที่ดินเป็นเมืองรวม จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548</p> <p>ร่างผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) จะนำมาใช้ทดแทนผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548 ซึ่งได้หมดอายุการบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยได้ดำเนินการลงนามประกาศใช้ผังเมืองฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ภายในปี พ.ศ. 2565</p> <p>พบว่าพื้นที่โครงการที่อยู่บนที่ดินประเภท ช.6 (สีส้ม) บริเวณ ๒-11 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการอยู่อาศัย</p>	<p>1. คำนึงถึงข้อควรระวังในการดำเนินการก่อสร้างอาคารตามข้อกำหนดในแผนผังเมือง และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อให้โครงการมีความกลมกลืนกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ และเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและดำเนินการจัดทำแผนผังเมือง</p>	

วันที่ ๒๖/๐๓/๖๕

นาย ธีรวัฒน์ ธีรวัฒน์


ผู้จัดการโครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ-รัตนานิเบศร์

บริษัท คุณาภัย จำกัด (มหาชน)

นาย ธีรวัฒน์ ธีรวัฒน์

ผู้จัดการโครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ-รัตนานิเบศร์

บริษัท คุณาภัย จำกัด (มหาชน)




กรมการขนส่งทางบก

156.254

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชิตโอม สยามบิณนา - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท ชิตโอม (มหาชน) จำกัด (มหาชน) รายละเอียดการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ป้องกันการปนเปื้อน โดยให้ติดตั้งถังดักไขมันและถังดักทรายในบริเวณโครงการ และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำทิ้งจากอาคารและพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ติดตั้งถังดักไขมันและถังดักทรายในบริเวณโครงการ และให้ติดตั้งถังดักทรายในบริเวณโครงการ</p> <p>มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูล</p> <p>• ปล่อยให้เศษขยะมูลฝอยจากโครงการไหลลงสู่บึงน้ำทิ้งของโครงการ และนำสิ่งปฏิกูลไปกำจัดอย่างถูกต้อง</p>	
สังคมและชุมชน	โครงการจะสร้างผลกระทบทางสังคมและชุมชนในบริเวณโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานคนในพื้นที่ และผลกระทบจากการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการ	<p>1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและโครงการจ้างงานคนในพื้นที่</p> <p>2. จัดให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่</p> <p>3. จัดให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่</p> <p>4. จัดให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่</p> <p>5. จัดให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่</p>	<p>ตรวจสอบและติดตามผลกระทบทางสังคมและชุมชนในบริเวณโครงการ</p> <p>1. จัดให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่</p> <p>2. จัดให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่</p> <p>3. จัดให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่</p> <p>4. จัดให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่</p> <p>5. จัดให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่</p>



ชิตโอม จำกัด
 100 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทร. 02-010-1234
 โทรสาร 02-010-1234
 E-mail: info@chitom.com

ชิตโอม จำกัด
 100 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทร. 02-010-1234
 โทรสาร 02-010-1234
 E-mail: info@chitom.com

ตารางที่ 4 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>คิดเป็นร้อยละ 0.12 และ 0.18 ของปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่นั้น</p> <p>จำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างสำหรับรับน้ำฝนเพื่อระบายน้ำ</p> <p>สำหรับความถี่ของพายุฝนจะคำนวณจากพื้นที่โครงการ พบว่า โครงการได้จัดให้มีการสำรวจน้ำใต้ดินและเก็บน้ำใต้ดินและน้ำฝนที่จับตกฟ้า สามารถสำรองน้ำได้มากกว่า 1 วัน</p> <p>ดังนั้นเมื่อเปิดดำเนินการแล้ว (ค.ค.ว) ผลกระทบที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศหรือทำให้มีการขุดลอกกระบะน้ำเพียงพอน้ำที่เก็บไว้สามารถระบายได้</p>	<p>2. ออกแบบและใช้พื้นที่ว่างเพื่อระบายน้ำ หรือขุดบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้เก็บน้ำฝน ซึ่งใช้การขุดบ่อเก็บน้ำบริเวณและหลังอาคารที่พัก</p> <p>3. จัดปริมณฑลการประปาที่พื้นที่ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี</p> <p>5. จัดให้มีพื้นที่ว่างสำหรับทำการขุดลอกกระบะน้ำหากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที</p> <p>6. จัดให้มีการทำความสะอาดใส่ภาชนะเก็บน้ำ 1 ครั้ง</p> <p>7. ตรวจสอบโครงการและสภาพใส่ภาชนะเก็บน้ำ 1 ครั้ง</p> <p>8. ระบายน้ำจากโครงการภายใน เป็นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง หากพบการรั่วซึม ให้หยุดดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>9. กำหนดช่วงเวลาในการดูแลพื้นที่ก่อสร้าง และซ่อมแซมดินเก็บน้ำใต้ดิน ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการ</p>	<p>2. ถ้าพบการรั่วซึมของกระบะน้ำ และน้ำที่สะสมจะออกถึงเก็บน้ำใต้ดิน ให้การแก้ไข 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. ตรวจสอบโครงการและสภาพใส่ภาชนะเก็บน้ำ 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>4. จัดให้มีพื้นที่ว่างสำหรับทำการขุดลอกกระบะน้ำหากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที</p> <p>5. จัดให้มีการทำความสะอาดใส่ภาชนะเก็บน้ำ 1 ครั้ง</p> <p>6. ตรวจสอบโครงการและสภาพใส่ภาชนะเก็บน้ำ 1 ครั้ง</p> <p>7. ระบายน้ำจากโครงการภายใน เป็นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง หากพบการรั่วซึม ให้หยุดดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>8. กำหนดช่วงเวลาในการดูแลพื้นที่ก่อสร้าง และซ่อมแซมดินเก็บน้ำใต้ดิน ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการ</p>	<p>2. ถ้าพบการรั่วซึมของกระบะน้ำ และน้ำที่สะสมจะออกถึงเก็บน้ำใต้ดิน ให้การแก้ไข 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. ตรวจสอบโครงการและสภาพใส่ภาชนะเก็บน้ำ 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>4. จัดให้มีพื้นที่ว่างสำหรับทำการขุดลอกกระบะน้ำหากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที</p> <p>5. จัดให้มีการทำความสะอาดใส่ภาชนะเก็บน้ำ 1 ครั้ง</p> <p>6. ตรวจสอบโครงการและสภาพใส่ภาชนะเก็บน้ำ 1 ครั้ง</p> <p>7. ระบายน้ำจากโครงการภายใน เป็นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง หากพบการรั่วซึม ให้หยุดดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>8. กำหนดช่วงเวลาในการดูแลพื้นที่ก่อสร้าง และซ่อมแซมดินเก็บน้ำใต้ดิน ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการ</p>

0000

1991-1992

ကံ့ခိုက်သောအခါတို့၌ အစွဲအနာမရှိဘဲ နေထိုင်ရန် လိုအပ်သည်။

1965

WZJMS

10

1000

2000


Table 1. Continued

41

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบตร์ ของบริษัท ชูภาโฮม จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ๒๓

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบด้านเสียง	มีเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลานาน	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง และ จัดให้มีระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีระบบระบายน้ำ ในพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีระบบระบายน้ำที่ สามารถระบายน้ำ ได้ทันเวลา	1. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง ในพื้นที่ก่อสร้าง และ จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง ในพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง และจัดให้มีการตรวจวัด ระดับเสียงในพื้นที่ก่อสร้างโดย รอบพื้นที่ก่อสร้าง
	มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง และ จัดให้มีระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีระบบระบายน้ำ ในพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีระบบระบายน้ำที่ สามารถระบายน้ำ ได้ทันเวลา	



ตารางที่ 4 ผลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ในภาคใต้
โดยการใช้วิธีคำนวณปริมาณสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ในภาคใต้

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแผน (พ.ศ. 2563) ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่กำหนดให้ "ลดการสูญเสียจากแหล่งน้ำให้เป็นที่ยอมรับ" รวมถึงการลดการสูญเสียจากแหล่งน้ำให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการลดการสูญเสียจากแหล่งน้ำให้เป็นที่ยอมรับ	2. จัดให้มีการเก็บกู้สิ่งขี้โคลน โดยทางเรือในบริเวณที่ขี้โคลนสะสมตัวขึ้นตามลำน้ำคลองบางกอกใหญ่ และนำขี้โคลนไปใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน หรือใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน	2. จัดให้มีการเก็บกู้สิ่งขี้โคลน โดยทางเรือในบริเวณที่ขี้โคลนสะสมตัวขึ้นตามลำน้ำคลองบางกอกใหญ่ และนำขี้โคลนไปใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน หรือใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน	2. จัดให้มีการเก็บกู้สิ่งขี้โคลน โดยทางเรือในบริเวณที่ขี้โคลนสะสมตัวขึ้นตามลำน้ำคลองบางกอกใหญ่ และนำขี้โคลนไปใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน หรือใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแผน (พ.ศ. 2563) ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่กำหนดให้ "ลดการสูญเสียจากแหล่งน้ำให้เป็นที่ยอมรับ" รวมถึงการลดการสูญเสียจากแหล่งน้ำให้เป็นที่ยอมรับ	3. จัดให้มีการเก็บกู้สิ่งขี้โคลน โดยทางเรือในบริเวณที่ขี้โคลนสะสมตัวขึ้นตามลำน้ำคลองบางกอกใหญ่ และนำขี้โคลนไปใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน หรือใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน	3. จัดให้มีการเก็บกู้สิ่งขี้โคลน โดยทางเรือในบริเวณที่ขี้โคลนสะสมตัวขึ้นตามลำน้ำคลองบางกอกใหญ่ และนำขี้โคลนไปใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน หรือใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน	3. จัดให้มีการเก็บกู้สิ่งขี้โคลน โดยทางเรือในบริเวณที่ขี้โคลนสะสมตัวขึ้นตามลำน้ำคลองบางกอกใหญ่ และนำขี้โคลนไปใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน หรือใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทาน

2

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Journal of Management Inquiry 18(6)

Figure 1

4

สถาปนา

10

100

13

1

43

ตารางที่ 4 มาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของแรงงานที่ได้รับค่าจ้าง และมาตรการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ

[illegible]

Supalai Public Company Limited

Robert M. May, Jr.

2002/234

100

[illegible]

ตารางที่ ๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชิตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (๒๒)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทางสังคม	ชุมชนในพื้นที่โครงการ	๑. จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่โครงการ	๑. ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
		๒. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารโครงการ	๒. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารโครงการ
		๓. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต	๓. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
		๔. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง	๔. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง
องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ	ผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการ	๑. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารโครงการ	๑. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารโครงการ
		๒. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต	๒. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
		๓. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง	๓. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง
		๔. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง	๔. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานราชการในพื้นที่โครงการ	๑. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารโครงการ	๑. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารโครงการ
		๒. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต	๒. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
		๓. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง	๓. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง
		๔. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง	๔. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเบาะแสการฉ้อโกง

ผู้จัดทำ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

วันที่: ๒๕/๕/๖๖

สถานที่: [Redacted]

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

วันที่: ๒๕/๕/๖๖

สถานที่: [Redacted]



สุภาลัย

SUHALAI

Construction Co., Ltd.

101/1 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖ โทรสาร: ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖

อีเมล: info@suhalai.com

ตารางที่ 4 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโอม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ชุมชนวิเชียร ศุภาลัย จังหวัด (มท.๒๖) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (เป็นการใช้ไฟฟ้า)	โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ชนิดน้ำมัน ขนาด 1,250 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ของอาคารในภาวะปกติ โดย	<p>1. หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันใช้การด้วยความปลอดภัย บริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่น้อยที่สุด และใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>2. หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันใช้การด้วยความปลอดภัย บริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่น้อยที่สุด และใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>3. ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันใช้การด้วยความปลอดภัย บริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่น้อยที่สุด และใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>4. ใช้ไฟฟ้าชนิดหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันใช้การด้วยความปลอดภัย บริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่น้อยที่สุด และใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p>	<p>1. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของอาคาร</p> <p>2. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของอาคาร</p> <p>3. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของอาคาร</p> <p>4. ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของอาคาร</p>

ชื่อย่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

จังหวัด [Redacted]

อำเภอ [Redacted]

ตำบล [Redacted]

หมู่บ้าน [Redacted]

เลขที่ [Redacted]

โทรศัพท์ [Redacted]

แฟกซ์ [Redacted]

อีเมล [Redacted]

เว็บไซต์ [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ชื่อ: [Redacted]

ตำแหน่ง: [Redacted]

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบตร์ ของบริษัท ชูเกียรติ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	โครงการมีความจำเป็นต้องใช้กำลังไฟฟ้าจำนวนมาก แรงประมาณ 1,204.50 kVA ดังนั้นจึงขอเพิ่ม แปลงที่จัดเตรียมไว้ก่อนจ่ายไฟฟ้าไป 500 kVA ด้วย ในกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์ได้เพียงพอ และเกิน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในคราวหนึ่งครั้งก็ยกภาพเพื่อพบที่จะ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการได้	หมั่นสังเกตไฟฟ้าและเพื่อติดตามตรวจสอบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นโครงการจะกำหนดให้มี มาตรการดังนี้ 1) จัดให้มีทีมบำรุงรักษาของโครงการตรวจสอบ เมื่อ จะวิ่ง การเดินให้สังเกตทิศทางของไฟฟ้าให้ ประสานกับการไฟฟ้าส่วนหลวง สาขารัตนาธิ เพื่อรายงานให้โดยทันที 2) จัดทำแบบแผนการเดินสาย "อันดับราย ไฟฟ้าสายสูง" และ "เอทีเอเข้าพื้นที่ เขี้ยวของพื้นที่" ให้เห็นทิศทางโดยชัดแจ้งให้ทุก คนที่เกี่ยวข้องไฟฟ้า	ไฟฟ้าภายในโครงการและบริเวณใกล้เคียง พบว่ามีปัญหาการเดินไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ มีผู้ตรวจสอบการเดินไฟ มีชื่อ ชูเกียรติ จำกัด ในภาพรวม ในการเดินไฟไม่ได้มีการ มีผู้ตรวจสอบการเดิน
2) การก่อสร้างพื้นที่รับ	การดำเนินการจะมีความเสี่ยงต่อการใช้พลังงาน เพื่อที่จะรวบรวมมาก มากขึ้น โดยดำเนินการจัดในการ ยกแปลงเพื่อช่วยประหยัดในการใช้พลังงานภายใน อาคาร โดยการก่อสร้างอาคารได้โดยรอบอาคารด้วย การใช้การออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความเรียบ และช่วยในการนำพาและถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร	1) โครงการมีการออกแบบพื้นที่บริเวณภายในพื้นที่รับ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและยกภาพ หรือแบบอาคารและ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้พลังงานภายใน อาคารเพื่อความปลอดภัยทั้งระบบ พ.ศ. 2563 2) ระบบไฟฟ้าจะส่งกำลังไฟฟ้าของโครงการไปยังใช้ กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 1.2 กิโลวัตต์แอมแปร์ ของ	



บริษัท ชูเกียรติ จำกัด
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ-รัตนานิเบตร์
วันที่ 15/05/2563

ชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่ 15/05/2563

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท ชูเกียรติ (มหาชน) และเจ้าพนักงาน (ผอ.)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง ผลกระทบอาจมีทั้งเชิงบวกและลบ การใช้ ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง ของโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ พลังงานที่เพิ่มขึ้น หรือการใช้ทรัพยากร น้ำที่เพิ่มขึ้น และวิธีการในการลดผลกระทบ จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ พลังงานที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2563 และประกาศ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564	พื้นที่ซึ่งมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการ ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง ของโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ พลังงานที่เพิ่มขึ้น หรือการใช้ทรัพยากร น้ำที่เพิ่มขึ้น และวิธีการในการลดผลกระทบ จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ พลังงานที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2563 และประกาศ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บริษัท ชูเกียรติ (มหาชน)
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ-รัตนานิเบศร์
บริษัท ชูเกียรติ (มหาชน) จำกัด



บริษัท ชูเกียรติ (มหาชน)
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ-รัตนานิเบศร์
บริษัท ชูเกียรติ (มหาชน) จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>- เลือกใช้หลอดไฟแบบ LED และหลอดประหยัดพลังงาน สำหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ</p> <p>ระบบใช้น้ำ</p> <p>เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กต้องติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ 3/2" ติดตั้งวาล์ว หรือ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 11 บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์ และไม่มีไส้สาร CFC</p> <p>ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดเพื่อลดมลพิษและลดการสูบน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณใกล้เคียง</p> <p>จัดวางตำแหน่งของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศให้ห่างจากอาคาร</p>	

၁။ အမည်
 ၂။ နေအိမ်
 ၃။ နေရာ
 ၄။ နေ့စဉ်
 ၅။ နေရာ
 ၆။ နေရာ
 ၇။ နေရာ
 ၈။ နေရာ
 ၉။ နေရာ
 ၁၀။ နေရာ

[illegible]

คำถามที่ ๕ มาตราการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการ จัดนิทรรศการ สหประชาชาติ - วัฒนธรรมของวิถีชีวิต คุณภาพ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (ต๋ย)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งโสโครก	เมื่อเปิดดำเนินการและมีผู้พักอาศัยเข้ามาอยู่อาศัยตามทุกห้อง จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นสูงสุด 7.69 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น ขยะย่อยสลายได้หรือขยะเปียก 3.62 ลบ.ม./วัน ขยะทั่วไป 0.34 ลบ.ม./วัน ขยะรีไซเคิล 3.39 ลบ.ม./วัน และขยะอันตราย 0.36 ลบ.ม./วัน	โครงการจัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้นบริเวณชั้น 2-8 ภายในห้องพักขยะจะจัดตั้งถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง ได้แก่ ถังสีเขียวสำหรับขยะเปียก ถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป ถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล และถังสีส้มสำหรับขยะอันตราย นอกจากนี้ยังตั้งถังขยะประจำชั้นบริเวณชั้น 2-8 ภายในห้องพักขยะขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง ได้แก่ ถังสีส้มสำหรับขยะรีไซเคิลเรื่องประเภทขยะส่วนการเคลื่อนย้ายขยะจากห้องพักขยะประจำชั้นไปยังห้องพักขยะรวม อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 4 และมีพนักงานทำความสะอาดขยะจากการทำการ	1. ดำเนินการมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดขยะรวมและห้องพักขยะรีไซเคิลทุกวัน และขยะรีไซเคิลจะนำส่งไปยังห้องพักขยะรีไซเคิลทุกวัน
	โครงการจัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้นบริเวณชั้น 2-8 ภายในห้องพักขยะจะจัดตั้งถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง ได้แก่ ถังสีเขียวสำหรับขยะเปียก ถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป ถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล และถังสีส้มสำหรับขยะอันตราย นอกจากนี้ยังตั้งถังขยะประจำชั้นบริเวณชั้น 2-8 ภายในห้องพักขยะขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง ได้แก่ ถังสีส้มสำหรับขยะรีไซเคิลเรื่องประเภทขยะส่วนการเคลื่อนย้ายขยะจากห้องพักขยะประจำชั้นไปยังห้องพักขยะรวม อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 4 และมีพนักงานทำความสะอาดขยะจากการทำการ	1. จัดตั้งถังรองรับขยะรวม ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง ได้แก่ ถังสีเขียวสำหรับขยะรีไซเคิล ถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป ถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล และถังสีส้มสำหรับขยะอันตราย นอกจากนี้ยังตั้งถังขยะรีไซเคิลเรื่องประเภทขยะส่วนการเคลื่อนย้ายขยะจากห้องพักขยะประจำชั้นไปยังห้องพักขยะรวม อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 4 และมีพนักงานทำความสะอาดขยะจากการทำการ	2. ขยะรวมให้เทศบาลนครนนทบุรีรับไปกำจัด และขยะประเภทขยะรีไซเคิลจะนำส่งไปยังห้องพักขยะรีไซเคิลทุกวัน

၁၃၅၁

உயர்நீதிமன்றம்

ကလေးများအတွက် အသုံးပြုရန်

የጥቅም ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን፣

50

505

5424



26/01/2014

മുൻപ്രകാരം

ایک جگہ پر



ตารางที่ ๕ มาตราการป้องกันและแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
โครงการ จัดตั้ง ธนาคารหมู่บ้าน - ไร่นาจิเบศร์ ของบริษัท คุณนาย จำกั๊ด (มหาชน) ระยะที่ ๒ ปีปฏิการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ด้านกาย	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตโครงการ ในขณะดำเนินการ (๒) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		
4. คุณค่าสิ่งแวดล้อมทางสังคม	ผลกระทบสังคมที่ด้านกาย	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตโครงการ ในขณะดำเนินการ (๒) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		

三

VSE

[illegible]

33

[illegible]

CONTENTS

ตารางที่ 4 นวัตกรรมป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ชีววิถีสวน สมานนิมิตา - รัตนาธิเบศร์ ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิไม้มิ่ง (ต๋อ)

[illegible]

172

5

[illegible]

5567 *Wang, H.-Y.*

2002

Research on the effects of the 1996 law on the use of the language of the majority in the classroom is limited. The only study that has been conducted in this area is by Kohnen and Kohnen (2000), who found that the use of the language of the majority in the classroom had a positive effect on the academic achievement of students in the majority language.

53

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบและรายงานสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ รัตนานิเบทร์ ของบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและ บรรเทาผลกระทบ	ดำเนินการระดมทุนโครงการซึ่งไม่ก่อให้เกิด ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ โครงการ และมีการระดมทุนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ ไม่ต่อเนื่องของผลกระทบจากโครงการด้วย อัตราการระดมทุนที่ค่อนข้างต่ำ ค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการระดมทุนที่ค่อนข้างต่ำ ค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการระดมทุนที่ค่อนข้างต่ำ ค่าใช้จ่าย	1. จัดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุภัยพิบัติเกี่ยวกับอาคาร กฎกระทรวงฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2537) และ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ของกระทรวง โยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้ง ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อกำหนดการก่อสร้าง 2. จัดตั้งหน่วยงานภายนอกที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลและบริหารจัดการโครงการ 3. จัดตั้งหน่วยงานภายนอกที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลและบริหารจัดการโครงการ 4. จัดตั้งหน่วยงานภายนอกที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลและบริหารจัดการโครงการ	1. ตรวจสอบผลการพิจารณาของหน่วยงาน ป้องกันอุบัติเหตุภัยพิบัติเกี่ยวกับอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ในด้าน ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุภัยพิบัติ เกี่ยวกับอาคารที่ก่อสร้าง 2. ตรวจสอบผลการพิจารณาของหน่วยงาน ป้องกันอุบัติเหตุภัยพิบัติเกี่ยวกับอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ในด้าน ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุภัยพิบัติ เกี่ยวกับอาคารที่ก่อสร้าง 3. ตรวจสอบผลการพิจารณาของหน่วยงาน ป้องกันอุบัติเหตุภัยพิบัติเกี่ยวกับอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ในด้าน ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุภัยพิบัติ เกี่ยวกับอาคารที่ก่อสร้าง 4. ตรวจสอบผลการพิจารณาของหน่วยงาน ป้องกันอุบัติเหตุภัยพิบัติเกี่ยวกับอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ในด้าน ความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุภัยพิบัติ เกี่ยวกับอาคารที่ก่อสร้าง



นางสาววิมลรัตน์ พิธีการคดี
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ-รัตนานิเบทร์
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)



นางสาววิมลรัตน์ พิธีการคดี
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ-รัตนานิเบทร์
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท ศุภชัย จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) เกี่ยวกับความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักการโยธาและแผนผังโครงการรวมชาติและสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีแผนงานด้านการป้องกันชดเชยเพื่อชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถช่วยเหลือตนเองแยกจากการได้กีดขวางปลอดภัยโดยแผนงานการชดเชยพื้นที่ใหม่และแผนการอพยพหนีไฟซึ่งโครงการจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความคุ้นเคยกับพื้นที่และสภาพทั่วไปของอาคาร	ดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 มีคณะกรรมการโครงการ ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ให้มีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น โดยการจัดส่งไปอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อป. 3) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หลังการได้ใช้อาคาร และอบรมผู้พักอาศัย 5 ติดตั้งประตูระแนงบนชั้นบนที่มีบันไดขึ้นไปยังชั้นบนสุดบันไดลิฟต์ประจำบันไดสาธารณะปีละ 1 ครั้ง	ในการดำเนินการรักษาความสะอาด ค่าๆ อย่างสม่ำเสมอ ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด / บริษัท ศุภชัย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินงาน - นิติบุคคลอาคารชุด




บริษัท ชีตโฮม จำกัด
เลขที่ 111 หมู่ 10 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-011-1111 โทรสาร 02-011-1112

บริษัท ชีตโฮม จำกัด
เลขที่ 111 หมู่ 10 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-011-1111 โทรสาร 02-011-1112


ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบตร์ (บริษัท ชีตโฮม จำกัด) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและเสียง	ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและเสียง	<p>ดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและเสียง</p> <p>1. จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p> <p>2. ให้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย</p> <p>3. ให้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย</p> <p>4. ให้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย</p> <p>5. ให้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย</p> <p>6. ให้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย</p> <p>7. ให้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย</p> <p>8. ให้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย</p> <p>9. ให้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย</p> <p>10. ให้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย</p>	



ตารางที่ ๕ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโยม สนามบินน้ำ - รัตนานิษฐ์ ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม 1) ทัศนียภาพ	ระยะห่างของพื้นที่โครงการค่อนข้างมาก ประชาชนกับ มีถนน ข้างถนน และอาคารต่าง ๆ คั่นอยู่ ไม่ได้เป็น พื้นที่ติดต่อกับโครงการโดยตรง อีกทั้งลักษณะ โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งสภาพแวดล้อม ปัจจุบันโดยรอบโครงการยังไม่มีสภาพเป็นพื้นที่ เมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างกระจายเป็นพื้นที่อยู่กันอย่าง คับคั่ง อีกทั้งการดำเนินการโครงการจะมีผลกระทบต่ แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานต่าง ๆ ภายใน ระดับตัว	1. จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณที่ว่าง และปลูกต้นไม้ตามรอบ โครงการ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านทัศนียภาพ 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวรอบโครงการให้สวยงามและ มีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่ ผู้พักอาศัยในและภายนอกโครงการ 3. จัดให้มีการจัดการแหล่งทัศนียภาพของโครงการและ	1. ตรวจสอบการปลูกต้นไม้ในชั้นสูง โดยเป็นรายวันและบันทึกผล โครงการได้เข้าไปตามพื้นที่โดยรอบ 2. ตรวจสอบคุณภาพของพื้นที่ว่างที่มีอยู่ ระดับภายในโครงการในชั้นสูง เข้าไปในชั้นสูงทุกชั้น



กช.๑

กช.๑

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) กช.๑

กรุงเทพมหานคร ๒๕๖๓
15/7/63

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโยม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ขอบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบด้านลบต่อทัศนียภาพได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพื้นที่ติดต่อโครงการและพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เนื่องจากเส้นผู้พักอาศัยโดยรอบและพื้นที่โครงการจะเห็นเป็นพื้นที่ว่าง ภายหลังการพัฒนาโครงการจะมีกลุ่มอาคารที่ต่ำกว่าซึ่งมีขนาดที่แคบอยู่ติดอาคารที่เป็นคอนกรีต ซึ่งให้ความรู้สึกที่แข็งกระด้าง อย่างไรก็ตามโครงการได้ออกแบบให้มีสวนและปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างและแนวเขตที่ดินเพื่อช่วยลดความแข็งกระด้างของอาคารและลดระดับทัศนียภาพที่โฉบ โดยออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวขึ้นกว่าร้อยละ 2.13350 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,008.30 ตารางเมตร คิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อจำนวนประชากรของโครงการเท่ากับ : 26 ตารางเมตรต่อคน สอดคล้องตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ	ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการเพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อพื้นที่ชุมชนซึ่งติดต่อกับโครงการ 4. ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากการขุดลอกได้มีให้ใช้พื้นที่บริเวณที่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม 5. กำหนดกฎระเบียบไม่ให้ปลูกพืชดอกสีสดในสวนสาธารณะที่อยู่ด้านนอกพื้นที่ปลูกด้วยไม้ยืนต้นจะไม่มีต้นสีสดหรือสีฉูดฉาด 6. จัดให้มีป้ายควบคุมการปลูกพืชที่สีให้ใช้ให้มีความสดชื่น ร่มรื่น และหากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือหักโค่นให้รีบปลูกทดแทนโดยไม่ล่าช้าตามแบบแปลนที่สำนักงานปว. จะบังคับไม่อนุญาตให้ปลูกใหม่ทดแทนและใช้ทุ่งหญ้าพื้นที่สีเขียวโดยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 7. กำหนดให้มีการทำความสะอาดและดูแลไม้ที่ร่วงจากต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	3. ตรวจสอบไม่ให้ปลูกพืชดอกสีสดในสวนสาธารณะที่อยู่ด้านนอกพื้นที่ปลูกด้วยไม้ยืนต้น ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลโครงการสุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่มีไม้หักโค่นให้รีบปลูกทดแทน



บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10660
โทรศัพท์ 02-255-1111 โทรสาร 02-255-1112
เว็บไซต์ www.supalai.co.th

เลขที่

จำนวน 2565
184/254

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท ชูภาลัย จำกัด (มหาชน) และเป็นนิคม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>แหล่งที่มาของเสียงหรือวัตถุ ได้มีกำแพงกั้นกั้น ไปมี กำแพง ครอบด้วย วัสดุต่าง ๆ มุงด้วยสังกะ สีหรือสังกะสีเคลือบเป็นใยหินหรือ ใยใยคอก ๆ หุ้ม ใยใยคอก ร่มหรือสังกะสีหรือวัสดุอื่น ๆ เช่น พลาสติก พลาสติก เบร็กเกอร์ ภาชนะพลาสติก ไม่ แห้ง อื่นหรือวัตถุเหล่านี้จะทำการรับรับ ใครหรือสิ่งอื่นโดยเข้าไปในบริเวณโดยรอบของพื้นที่ ให้ด้วยสิ่งและอื่น ๆ คอก ๆ รับรับขึ้น สิ่งอื่นให้ หรือสิ่งอื่นให้</p> <p>2. ในการปลูกต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่โตปลูก 2 คู่ต้นไม้ หุ้มและไม้คอกสังกะสีโตปลูก 2 คู่/ตารางเมตร พื้นที่ปลูกหญ้าโตปลูก 1 คู่/ตารางเมตร และ หรือสิ่งอื่นปลูกปลูกปลูก 0.05 เมตร/ ตารางเมตร</p> <p>3. หน่วยงานต้นเพื่อที่จะให้ต้นไม้โตขึ้น การปลูกต้นไม้ และอากาศและต้นไม้โตขึ้น การปลูกต้นไม้</p>	



นางสาววิมลทิพย์ พิธีการณีน
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม
บริษัท วีเอสอี คอนซัลแตนท์ จำกัด



บริษัท ชูภาลัย จำกัด (มหาชน)
และสำนักงาน
(บริษัท ชูภาลัย จำกัด (มหาชน))

บทที่ 3

สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ชิดโฮม สนามบินน้ำ - รัตนนิเบศร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนน เลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใบรับรองเลขที่ 20T141/1119 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำจากระบบปรับอากาศ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลย์ปาร์ค สถานีตลาดพลู (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ปริมาณการใช้	เส้นท่อประปา	- ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึม ของท่อประปา	1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บันทึกตรวจสอบปริมาณการใช้	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวก (ก)
2. การทำงานของระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำใต้ดิน	ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ได้แก่ ฝา ระบบท่อ ระบบโครงสร้างภายใน - ถังตะกอน ชัดคราบ ตะกอน และถังทำความสะอาด	อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลมอบหมายให้ช่างอาคารคอยเดินตรวจตรา รอยรั่วซึมของท่อประปาทุกวัน	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวก (ข)
3. ระบบบำบัดน้ำเสีย	- คุณภาพน้ำทิ้ง • จุดก่อนเข้าบ่อเติมอากาศ บริเวณถังกรอง • จุดหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียบริเวณถังตกตะกอน	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ตามกฎหมายกำหนด - เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดง ผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2	- 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึก รายละเอียดดังกล่าว ตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ภายในพื้นที่โครงการเป็น ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 2 ปี นับตั้งแต่	1. นิติบุคคลมอบหมายให้ช่างอาคารตรวจสอบดูแลรักษาระบบ วันละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 2. นิติบุคคลมอบหมายให้ช่างอาคารจัดบันทึกการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และสรุปผล ตามแบบ ทส.1* และ ทส.2* เป็นประจำทุกเดือน	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวก (ค) ภาคผนวก (ข)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ	บ่อพักน้ำทั้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งสาธารณะ 1 จุด	วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยมีพารามิเตอร์ตรวจวัด ประกอบด้วยค่า pH, BOD 5, settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, oil & Grease	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จัดจ้างบริษัทตรวจวัดวิเคราะห์น้ำเดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	บทที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 13
5. การระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำของโครงการ	- ตรวจสอบการแตกหรือ รั่วซึมของท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ - ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำ และ การทำความสะอาดภายใน ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	- ทุก ๆ 6 เดือน หรือช่วงก่อน และหลังฤดูฝนตลอดระยะ ดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือน หรือช่วงก่อน และหลังฤดูฝนตลอดระยะดำเนินการ	ช่างอาคารตรวจสอบอุปกรณ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	
6. การจัดการมูลฝอย	บริเวณจุดตั้งถังรองรับขยะ มูลฝอยในชั้นพักอาศัยและห้องพักขยะรวม	ตรวจสอบไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในถังพักขยะในชั้นพักอาศัย และห้องพักขยะรวม - ตรวจสอบดูแลทำความสะอาดห้องพักขยะรวมของ โครงการ	1 ครั้ง/สัปดาห์	แม่บ้านแยกขยะแต่ละชั้นและนำมารวมกันที่ห้องพักขยะทุกวันเพื่อส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นมารับ	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวกที่ 4 รูปภาพอ้างอิงที่ 5
7. การใช้ไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ	ตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าร่วมกับเดินสำรวจสภาพของสายไฟและ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	1 ครั้ง/เดือน	ช่างอาคารตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเป็นประจำ	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวกที่ (ข) รูปภาพอ้างอิงที่ 7
9. สังคม	ผู้ร้องเรียน และผู้ประสานงาน ภายในองค์กร ได้แก่ ฝ่าย	จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาร้องเรียน	ทุกวัน	รวบรวมประเด็นร้องเรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง พร้อมแก้ไข ติดตาม	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	บริหารจัดการลูกค้าเป็นต้น				และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ	
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกัน อัคคีภัยและระบบสัญญาณ เตือนภัยภายในอาคารของโครงการทุกชั้น	ตามวิธีการตรวจสอบของ ระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ	ตามคู่มือการใช้ของแต่ละอุปกรณ์	ช่างอาคารตรวจสอบอุปกรณ์อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวกที่ (ง) ภาคผนวกที่ (จ) ภาคผนวกที่ (ฉ) รูปภาพอ้างอิงที่ 6
- ป้าย/เครื่องหมาย/ทางและบันไดหนีไฟ	ป้ายเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟที่ติดตั้งภายในโครงการ	ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี เห็นได้ชัดเจนไม่ลบเลือน	3 เดือน/ครั้ง (หรือตามความเหมาะสมหรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของแต่ละเครื่อง)	ช่างอาคารตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวกที่ (จ) ภาคผนวกที่ (ฉ) รูปภาพอ้างอิงที่ 6
- ความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง	- เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ - อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ	1. ตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ สายฉีด เกจวัดความดัน ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และตรวจสอบใบรับประกันซึ่งจะระบุช่วงเวลาที่ใช้กันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที 2. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงและระดับน้ำในถัง	ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ช่างอาคารตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	ภาคผนวกที่ (ง) ภาคผนวกที่ (จ) ภาคผนวกที่ (ฉ) รูปภาพอ้างอิงที่ 6

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์/วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- สภาพบ้านได้ บ้านได้ ไฟฟ้าและทางเดิน ไฟฟ้า	บ้านได้ไฟฟ้า ทางเดิน ไฟฟ้าและถนน ในโครงการที่เป็น เส้นทางรถดับเพลิง	ตรวจสอบบริเวณบ้านได้ไฟฟ้า เส้นทางใหม่ ไฟ และ คาดฟ้า อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีการวางสิ่งซึ่งกีด ขวางการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอัคคีภัย รวมถึงบริเวณ เส้นทางที่รถดับเพลิงใช้ในการดับเพลิงภายในโครงการ	ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	ช่างอาคารตรวจสอบ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง	- ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค	ภาคผนวกที่ (ฉ)
11. การบำบัดสิ่งแวดล้อม และทิศทางการ	ผู้พักอาศัยบริเวณ ใกล้ เคียง พื้นที่ โครงการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ก่อสร้าง อาคารจนถึง ภายหลังการ จัดตั้งนิติ บุคคลของอาคารชุด แล้ว เป็นเวลา 1 ปี	รวบรวมประเด็นร้องเรียน อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง พร้อมแก้ไข ติดตาม และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน ทราบ (หากมี)	- ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค	

เอกสารอ้างอิงมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระบบดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระบบน้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- วิศวกรโครงการ/บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ยังไม่เกิดข้อผิดพลาด
	- อ่างเก็บน้ำใต้ดิน	- การแตกหรือรั่วซึมของอ่างเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบโครงสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดิน โดยนำน้ำจากท่อระบบโครงสร้างภายในอ่างเก็บน้ำมาตรวจสอบ จัดสร้างตะกอนและถังเก็บน้ำทิ้ง	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ	- วิศวกรโครงการ/บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ยังไม่เกิดข้อผิดพลาด
4. ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ศูนย์บำบัดน้ำทิ้ง • จุดก่อนเข้าบ่อเติมอากาศ บริเวณถังกรอง • จุดหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงทะเล	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - เชื้อโรค (Coliform) - สารที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตามกฎหมายกำหนด - เก็บสถิติและข้อมูลเชิงสถิติผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและ	- 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลเชิงสถิติผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน	- วิศวกรโครงการ/บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ยังไม่เกิดข้อผิดพลาด



นางสาว รุ่งโรจน์ พันธ์รุ่งเรือง
บุคลากรรับผิดชอบบริหารจัดการ
บริษัท วิเอสซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ



นางสาว รุ่งโรจน์ พันธ์รุ่งเรือง
ผู้ควบคุมงาน
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)


กันยายน 2565
21/9/2565

ตารางที่ ๕ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโอม สนามบินน้ำ - รัตนโอเบศรี ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
		- ตะกอนฟลัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) - ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)	จัดทำบันทึกการรายละเอียด ดังกล่าวตามแบบ พช 1 จัดทำรายงานสรุปผลการ ทำมาของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือนตามแบบ พช 2 และเสนอรายงานทั้งกล่าวต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาล นครนนทบุรี) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือรายงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ประกาศกำหนด	ละวันและจัดทำบันทึก รายละเอียดดังกล่าว ตามแบบ พช 1 เก็บไว้ ภายในพื้นที่โครงการเป็น ระยะ เวลา 2 ปี นับตั้งแต่ วันที่มีการเก็บสถิติและ ข้อมูลนั้น - เสนอพร้อมต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น (เทศบาลนครนนทบุรี) ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป	



นางสาววิรัตน์ ธีรารังสัน
บุคคลธรรมดา ผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ینگสดี คอยส์แอนด์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโอม สนามบินน้ำ - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดบัพด้วย/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบ คู่มือพื้นที่สีเขียวภายในโครงการของกรมที่ดินไม่ครบถ้วนหรือไม่ พบเห็น	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด/บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ใน กรณีที่ยังไม่ได้เกิดนิติ บุคคลอาคารชุด
2. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่สีเขียว	- ปริมาณไม้ยืนต้น และพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียว ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง	- ตรวจสอบไม้ยืนต้น ไม่พบ และพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่ สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพใน การดูดซับก๊าซคาร์บอน- ไดออกไซด์ และลดความ ร้อนแก่ผู้สัญจร	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด/บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ใน กรณีที่ยังไม่ได้เกิดนิติ บุคคลอาคารชุด
	- บริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณสิ่งปฏิกูลของรถจักรยานยนต์	- ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามจอด เครื่องหมายป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น ชัดเจน ไม่สับสน	- 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะ ดำเนินการ	

ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง [Redacted]
นางสาววิภา ปิ่นนารักษ์
บุตรธรรมการนิติกรบริหารงาน
บริษัท โกลด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง [Redacted]
นายทวิช จันทร์เงิน
ผู้อำนวยการส่วน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง [Redacted]
นายทวิช จันทร์เงิน
ผู้อำนวยการส่วน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2565
21/2/2561

โครงการ "ชุดเข็ม สมนามันน้ำ" ได้รับความดีความชอบจากคณะกรรมการรางวัล

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	- การแตกหรือรั่วซึมของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบโดยเครื่องตรวจจับปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่างค่าออกซิเจนในท่อ ระบบโครงสร้างภายใน	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด/บริษัทคุณาภิมา จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ยังไม่เกิดสิ่งผิดกฎหมาย บุคคลอาคารชุด
	ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณเกาะเกร็ด	- ไม่เสร็จสิ้นโครงการจ้างเหมาดูแลขนถ่ายมูลสัตว์/หมักปุ๋ย/หมักขี้เถ้าจากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง	- ตรวจสอบสภาพทั่วทั้งข้างเทศบาลนครนนทบุรี/หน่วยงานเอกชนเข้ามามีจัดการขยะกองกลางระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมรับแจ้งรับเก็บ	- ๑ เดือน/ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานจริงตลอดระยะดำเนินการ	
ระบบระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำและใต้พิภพโครงข่าย	- ความเสียหาย/วิธีแก้ไขของท่อระบายน้ำ และใต้พิภพ - สิ่งอุดตัน/ได้ทราบทางไหลของน้ำภายในท่อจะอุดตันและปล่อยน้ำ	- ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อระบายน้ำและบ่อน้ำ - ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/สิ่งติดขวางทางไหลของน้ำ และการทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำและบ่อน้ำ	- ทุก ๆ 6 เดือน หรือช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะดำเนินการ - ทุก ๆ 6 เดือน หรือช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด/บริษัทคุณาภิมา จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ยังไม่เกิดสิ่งผิดกฎหมาย บุคคลอาคารชุด

0.0000

2000



นางสาววิรัตน์ หิรัญรัตน์
บุตรของนายบุญเลิศ หิรัญรัตน์
นางวิจิตร หิรัญรัตน์ คณะกรรมการผู้ช่วย



PLATE 1

Reliability of the instrument

กันยายน 2565

215/23%

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีตโฮม สยามบิณนา - รัตนานิเบศร์ ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ	บริเวณจุดทิ้งขยะรวมบริเวณผู้โดยสารขึ้นพักอากาศยานและห้องพักรวม	- ขยะมูลฝอยตกค้างในถังขยะในชั้นพักอาศัย และห้องพักรวม	- ตรวจสอบถังขยะในชั้นพักอาศัย และห้องพักรวม - ตรวจสอบชุดถังขยะและอาไหล่เพื่อความปลอดภัยของโครงการ	- 1 ครั้ง/สัปดาห์	- นิติบุคคลอาคารชุด/บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
8. การใช้ไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ	- การชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร	- ตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าร่วมกันกับเจ้าของโครงการ - ตรวจสอบสภาพของสายไฟและอุปกรณ์ให้ไฟฟ้าทุกๆ	- 1 ครั้ง/เดือน	- นิติบุคคลอาคารชุด/บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
9. การป้องกันอัคคีภัย	บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารของโครงการทุกชั้น	- ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ - ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ	- ตามวิธีการตรวจสอบของระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	- 3 เดือน/ครั้ง หรือตามความเหมาะสมหรือตามระเบียบไว้ในคู่มือการใช้งานของเครื่อง	- นิติบุคคลอาคารชุด/บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



ลงชื่อ

นางสาววิมล หวังทรงกลิ่น

(คนลงนามตามมติที่ปรึกษาของงาน)

บริษัท วีเอสอี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ

นายวิชาญ ใจทวีเจริญสุข

(ผู้ประสานงาน)

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2565

216/234

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามการตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ : ชีตโฮม สนามบินน้ำ – รัตนธิเบศร์ ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่าง เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการ : ชีตโฮม สนามบินน้ำ – รัตนธิเบศร์ ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระหว่าง เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 มีการตรวจวัดค่าน้ำเสียและคุณภาพสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้ โครงการได้ทำการตรวจสอบ เฝ้าระวังและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำพร้อมทั้งจะหาวิธีการแก้ไขทันทีเมื่อพบข้อบกพร่องผิดปกติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจําเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567							
ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	มาตรฐาน*	EFF		EFF		16 ธ.ค. 2567
pH	-	5.0 – 9.0					
TDS	mg/l	ไม่เกิน 500					
TSS	mg/l	ไม่เกิน 40					
BOD	mg/l	ไม่เกิน 20					
Sulfide	mg/l	ไม่เกิน 1.0					
TKN	mg/l	ไม่เกิน 35					
Oil & Grease	mg/l	ไม่เกิน 20					

หมายเหตุ : มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทั้ง ๖ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทั้งจาก

อาคารบางประเภทและอาคารบางชนิด (ประเภท ก.)

EFF = จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

รายงานผลวิเคราะห์น้ำเสียประจำเดือน ตุลาคม 2567

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/41-43 Moo 3 Thani, Pakkint, Nonthaburi 11120
Tel: 02-5617947, 02-5617948 Fax: 02-5617949 Email: slecco@outlook.com

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคทองการจุด ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์
Client : 39 ถนนเอเซียเหนือถนนพญา 6 เขตท่าพระ แขวง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : ถนนพญา 11000
Address : นิติบุคทองการจุด ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคทองการจุด ชีตโฮม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 3 ตุลาคม 2567
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 ตุลาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศิริ จันทร์ 2-133-0-0013
Sampling by : 3 ตุลาคม 2567
Received Date : 3-9 ตุลาคม 2567
Analytic Date : 10 ตุลาคม 2567
Reported Date : 031024/00176/1 เลขที่ตัวอย่าง : S35154
Analytic No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	NR/Result	Std.*
			น้ำเสียใช้ระบบ	ออกภาคประปา
pH	-	Electrometric	5.4	5.5 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 180°C	460	≤ 1,000
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	158	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	76	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่รอการบำบัดน้ำเสียจากภาคประปา 2. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567



(Mr. Mapari Awachuechi)
Laboratory Manager
2-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

ENV-03-Rev00

รายงานผลวิเคราะห์น้ำเสียประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVIRONMENTAL CONSULTANT CO., LTD.

47/3-47/3 Moo 1 Thani Parkat Northbank 11120
Subdistrict Thani Parkat Northbank 11120
Bangkok 11120

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคล การชุด ซิตีโฮม สนามบินน้ำ - รัตนนิเวศร์
Client : นิติบุคคล การชุด ซิตีโฮม สนามบินน้ำ - รัตนนิเวศร์
ที่อยู่ : 39 ถนนเลียบมอริ ถนนพญา ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี
Address : ถนนพญา 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคล การชุด ซิตีโฮม สนามบินน้ำ - รัตนนิเวศร์
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤศจิกายน 2567
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีร์ จันทร์ 7-133-0-0013
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤศจิกายน 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 5-11 พฤศจิกายน 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 051124/00385/1 เลขที่ตัวอย่าง : S38544
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HD/Result	Std.*
			น้ำเสียชุมชน	อุตสาหกรรม ก
pH	-	Electrometric	6.7	5.5 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 120°C	390	≤ 1,000
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	600	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	117	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	70.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " - " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567



(Mr. Maparl Awachuechi)

Laboratory Manager

7-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

This report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-Rev0

รายงานผลวิเคราะห์น้ำเสียประจำเดือน ธันวาคม 2567

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVIRONMENTAL CONSULTANT CO., LTD.

47 หมู่ 10 ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 33000
47 หมู่ 10 ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 33000
E-mail: info@slecco.com, info@slecco.co.th, info@slecco.com

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 13-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิคมกศบค. จิตโอม สนามบินน้ำ-รัตนธิเบศร์

Client

ที่อยู่ : 39 ถนนเลียบเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย

Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมกศบค. จิตโอม สนามบินน้ำ-รัตนธิเบศร์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุริย ชันศรี 2-133-0-0011

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 9 ธันวาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9-15 ธันวาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงาน : 16 ธันวาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 091224/00645/1 เลขที่ตัวอย่าง : S41593-S41594

Analysis No.

Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NO/Result		Std. ⁽²⁾ เกณฑ์ประเภท ก.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	6.7	5.8	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 100°C	357	206	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	985	12	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	391	10	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric	4.8	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	123.20	14.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	10.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- (1) หมายเหตุ ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่หอเคการประปา ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- (2) APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



(Mr. Mapari Anasuechi)

Laboratory Manager

2-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

FW-LB-01; Rev00

ภาคผนวก

ผนวก (1)

หนังสือเห็นชอบจาก สผ.



พ.ศ. ๒๕๖๕/ ๒๗ ๓ ๘ ๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐๘/๓ อาคารพินิจ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีตโอม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์
ของบริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วัลลภ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ VSE EIA-SPLPR-001/2565

ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๑๔.๒/๑๕๔๐๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ชีตโอม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบเมืองนนทบุรี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท วัลลภ คอนซัลแตนท์
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีตโอม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์
ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๕๖๒ ห้อง (ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย ๕๕๘ ห้อง และ
ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ๔ ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณา รายงาน และจังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีตโอม สนามบินน้ำ - รัตนธิเบศร์ ของบริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด...

-๒-

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมทั้ง บำระสนธิสัญญาค้ำประกันการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบาย และแผนการจัดการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ค่อไป และหาก ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบาย และแผนจัดการจัดส่ง สิ่งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โอสถิ คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทิรา เชื้อมณีนคร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ภาคผนวก (2)

เอกสารขึ้นทะเบียนของบริษัท





มาตรการประเพณีความคุ้มครองใช้
ตามมาตรา 32 (ห้ามเปลี่ยนใจ)

ឆ្នាំទី ៣៨៧ / ២៥៦៤

๕๖ • ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร อาคารชุดอยู่อาศัย (พักอาศัย ๕๕๕ ห้องชุด บ้านค้าพาณิชย์ ๔ ห้องชุด

และสำนักงานนิติบุคคล ๓ ห้องสมุด)

(๒) ชนิด ก.ค.ด. ๑ ชั้น จำนวน ๓ หลัง เพื่อใช้เก็บขยะมูลฝอย

พื้นที่/ความยาว ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร

(๗) ชนิด ท่อระบายน้ำที่กรมชลประทาน ก.ส.อ. จำนวนการระบาย ๓๓๐.๐๐ เมตร เพื่อให้เป็น ที่ระบายน้ำ

(๔) ชนิด ไม้เชื่อมกันทั้งคัน ค.ส.๒ จำนวนความยาว ๖๓.๐๐ เมตร เพื่อใช้เป็น ไม้เชื่อมกันทั้งคัน

ផែនការ ៣ ឆ្នាំ

(๓) นายวิฑูรย์ ภวนาเจริญ ส-สส. ๒๖๓๔ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ

(๒) นายวิฑูรย์ ภาวนาเจริญ ส.สอ. ๒๓๓๓๓ เป็นสตาปนิคควบคุมงาน

(๓) นายพิรพงศ์ ตาภาเงินม สบ. ๕๒๔๓ ;เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง

(๔) นายศิริพงศ์ ลาภเงิน สบ. ๕๒๘๓ เป็นวิศวกรควบคุมงานโครงการ

(๕) นายสุรศักดิ์ เจริญผดุง วร. ๓๕๑ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ

ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันเพลิงไหม้

(๖) นายชาติ บุญสาทร สก. ๓๐๐๘ เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศ

ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้

(๓) นางสาวจกมล เหมือนสอน ส.ส. ๑๑๕ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

(๘) นายจิรศักดิ์ อารสัญจร วส.๓๐ เป็นวิศวกรน้อยยกย่องระบบการระบายน้ำทิ้งและระบบประปา

(๔) นางนันทาภรณ์ ประเสริฐรังษ์ สก.๓๐๒ เป็นผู้อำนวยการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและ

การระบายนํ้าทิ้ง และระบบประปา

(๑๐) นายธีรภัท พงษ์ทิพย์มาลา รหัส ๘๐๒ เป็นนิสิตวามัยของแบบระบบโทที่ผ่านและะรณณณณ

(๓๑) นายธีรภท พงษ์ทิพย์มากร พทอ. ๕๐๖ เป็นวิศวกรรับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าและระบบลิฟต์

(๑๓) นายธรรมบุญ แสงสมัย ๖๕ ๑๐๒๓ เป็นวิศวกรผู้เฝ้าโครงการตรวจสอบงานออกแบบ

และคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร

ข้อ ๕ กำหนดค่าเฉลี่ย

- ๒ -

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน ๗๓๖ วัน โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ และจะแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้างอาคาร

(๑) อาคาร จำนวนเงิน	๗๔,๗๗๗.๐๐ บาท
(๒) ทุกระบบน้ำ รว้ เขียน กำหนด หรืออื่นๆ จำนวนเงิน	๑๕๓.๐๐ บาท
(๓) ทุกระบบหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวนเงิน	๓,๕๕๕.๐๐ บาท
(๔) บัญชี จำนวนเงิน	บาท
(๕) อื่นๆ จำนวนเงิน	บาท
(๖) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจำนวนเงิน	๒๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๘๐,๖๘๕.๐๐ บาท

(แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้างอาคารตามที่ได้นแจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะก่อสร้าง คัดแปลงอาคารตามใบรับแจ้งอีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก

ข้อ ๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๔ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มก่อสร้าง แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๔ ทวิ ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีการก่อสร้างอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง คัดแปลงจนแล้วเสร็จตามที่ได้นแจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่แบบมีบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคาร ที่ผู้แจ้งให้อื่นไว้ตามมาตรา ๓๔ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งแก้ไขแบบผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๓) กรณีการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้างอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้งที่ได้ออกไว้และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี

(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น

- ๓ -

(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๔ ทวิ ทราบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๔ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มก่อสร้างอาคาร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า การก่อสร้างอาคารดังกล่าว ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อบกพร่องให้ตลอดเวลา

(๔.๑) กรณีเกี่ยวกับการรุกกล้าที่สาธารณะ

(๔.๒) กรณีเกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน คลอง ขอบ ทางเท้า หรือที่สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืน กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ได้ยื่นแจ้ง

(๔.๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้างอาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืน กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง

ข้อ ๔ ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้างผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(รองนายกเทศมนตรีเมืองรัตนธิเบศร์)
ตำแหน่ง...
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



[illegible]

1.7.00

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด... นนทบุรี
วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือนี้ขอให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
ทศ.๒๕๒๒ ตามคำขอร้องผู้มีการสิทธิในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่
๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม ทศ. ๒๕๖๗ โดยมีราชการ ดังนี้

๑. ร้อยการจุฬ จัตุโหม สนานนินน้ำ . รัตนวิเบศร์

๕ ไหลเวียนโลหิต *circula, circuli, circulis, circulet, circulo, circule, circulo,*
circulis, circulat, circulus, circulant, circant, circens, circens, circens,
circens, circens, circens, circens, circens, circens, circens, circens,

ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

๓ จำนวนสมาชิก ๒ ๑

๔ จำนวนห้องชุด ๕๐๒ ห้องชุด

๕. บันทึกการประเมินผล (รายการที่ ๑๖) รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐาน ๑๔ (๕), (๖), (๗)

๓. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ ถนนสีหะมัยมณฑลบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ อาคาร B

๒. โครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มั่นคงและเพียงพอกับการดำเนินงานต่อด้วยภารกิจ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន របស់ អង្គការ

สมัคร รับน้ำหนัก นักภาวพฤกษศาสตร์

๓. ส่วนของอาคาร เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ที่มีไว้เพื่อให้หรือเพื่อประโยชน์แก่การ

ห้อง ร.ป.ภ. (ชั้น ๓ อาคาร ๖)

ห้องเรียน (ชั้น เลขที่ ๖)

โดยที่คณะ โด่งดัง ทางเค้นภายใน และภายนอก การ จัดทำโครงการ และการ ๖ ปี

(ผู้ศึกษาหรือบุคคลภายนอกและคนชวลาสามารถใช้ร่วมด้วยได้) พร้อมอุปกรณ์

ห้องน้ำเย็นกลาง

· หักเบรก (ชั้น ๓ ยศ B)

ការវិវត្ត

หี้อครตอณพ จักรวณ ๓๖ คณ บัณณบิณ หี้อครตอณพโณยวคร A จักรวณ ๓๖ คณ หี้อครตอณพโณยวคร B จักรวณ ๓๖ คณ แลหี้อครตอณพโณยวคร C จักรวณ ๓๖ คณ

พื้จออกครดจ้กรบ นนบก

บ้านโตกลัก และบ้านโตกนิไฟ

ห้องโถงฟ้าประดับจันทร์

หัตถการระบบไฟฟ้า

/ หัตถกรรมประเภท

๒



ห้องงานระบบอาคาร
ห้องเก็บของประจำชั้น
ห้องพักรับประทานอาหาร
ห้องพักรับประทานอาหาร (ชั้น ๓ อาคาร B)

๔. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเดินภายในอาคารชุด ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- ระบบปรับอากาศ
- ระบบระบายอากาศ
- ระบบระบายน้ำ
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบระบาย
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า
- ระบบรักษาความปลอดภัย
๕. สถานที่ที่มีไว้เพื่อให้บริการส่วนรวมแก่อาคารชุด
- ห้องรวมประชุม (ชั้น ๓ อาคาร A)
- ห้องสโมสร (ชั้น ๓ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (และสโมสร))
- พื้นที่จอดรถ
- ป้ายโครงการ

๖.ทรัพย์สินอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของนิติบุคคลอาคารชุด ที่มีไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด ที่จะจัดให้มีขึ้นภายหลัง เพื่อให้ใช้ประโยชน์แก่เจ้าของร่วมทุกคน

๗. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย	จำนวน	๔๔๔	ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน	๔	ห้องชุด
ที่ยังคงส่วนบุคคล	จำนวน		คัน
อื่น ๆ			

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายสมชาย ใจดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดนนทบุรี


แบบพิมพ์หมายเลข ๕๑๖๐

วันที่.../.../...
ที่...
เจ้าพนักงานที่ดิน...
(นายสมชาย ใจดี)

หน้า ๕๓

สำนักงาน
การนิคม
เขตเมือง

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ทะเบียน เลขที่	ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด	ที่ตั้งสำนักงาน	ชื่อ ที่อยู่ของผู้จัดการ	จดทะเบียน วัน เดือน ปี	พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
๕/๒๕๐๗	บริษัท ชีตโฮม จำกัด (มหาชน) - อาคารชุด	เลขที่ ๑๙ ถนนพหลโยธิน แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐	นายสมชาย นานา ๓-๑๐๒๕-๐๐๗๕๕-๕๕-๑ เลขที่ ๑๐๒/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗	

หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งบัญญัติไว้ เพื่อจัดการและดูแลโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก
ให้มีประสิทธิภาพได้ ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก

ภาคผนวก (3)

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

[illegible]

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

อ้างอิง คำขอขึ้นทะเบียนเพื่อสาขานี้เป็นแบบสุจริตภาพ และมีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติการในราชบัณฑิตยสถาน
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ดนนี่อีช แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนจังก์ชั่น จำกัด ขอขออนุญาต
วิเคราะห์เอกสาร เลขทะเบียน ว-๑๐๘ สอดคล้องเลขที่ ๔๗/๒๕๖๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลทาสีวัง อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี คือกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ကလေးများ၏ အသံများကို ခံစားရပါသည်။

ค. ขอขายสารเคมีซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนให้ประชาชนในน้ำดื่ม ตามสิทธิของตน

91

ป.ช.๑๓



สำเนาถูกต้อง
(นางสาววิภา บุญประสงค์)
เจ้าพนักงานขึ้นปฏิบัติงาน
๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด **นนทบุรี**
วันที่ **๑๑** เดือน **มิถุนายน** พ.ศ. **๒๕๖๒**

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๔๒ ทะเบียนเลขที่ **๒/๒๕๖๒**
เมื่อวันที่ **๑๑** เดือน **มิถุนายน** พ.ศ. **๒๕๖๒** โดยนายอรรถพร ดำนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด **ชิดโฮม สนามบินน้ำ-รัตนวิเบศร์**

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปหาผลกำไร ๓. แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของรวมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ **๓๕** หมู่ที่ **-** ตำบล/ซอย **-**

ถนน **เลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบล/ซอย ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี**
รหัสไปรษณีย์ **๑๑๐๐๐** โทรศัพท์ **-**

(ลงชื่อ)



พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายฉลอง เมื่อนกแสงทิพย์)

ตำแหน่ง **เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี**

และใบรับรองเครื่องการวิเคราะห์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



แบบ (แนบ) ก.ม.๕๔
Form No. 2 (Type 2)

ใบรับรองเลขที่ 23-LS0118
(Certificate No. 23-LS0118)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standards Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(The Secretary General, The Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issue this certificate to)

บริษัท เอส.เจ.แอล. แล็บ เอ็นโวล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(S. J. E. Lab Envol Consultant Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(11911/11 Moo 3, Tha 3, Pak Kret Nonthaburi)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of Competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๕๖๑๕-๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025:2017 (ISO 15189:2013) 17025:2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๑๕
(Accreditation No. TIS0615)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scope and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(Issue date: 16 February B.E. 2561/2018)




Registered TIS is a testing and calibration laboratory
TIS0615/15, TIS0615/16, TIS0615/17, TIS0615/18
TIS0615/19, TIS0615/20, TIS0615/21, TIS0615/22

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry (MOTI) The Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0118

(Certification No. 23-LB0118)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Special Lab Enviro and Consultant Co., Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0639

(Testing 0639)

ฉบับที่ 06

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

13 August 8 3 2566 (2023)

ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2571

(Valid to)

12 August 8 3 2571 (2028)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ถาวร

(Permanent)

☐นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)</p> <p>น้ำเสีย (Wastewater)</p>	<p>- Chemical Oxygen Demand (COD) 25 mg/L to 20 000 mg/L</p> <p>- Total Suspended Solids (TSS) 5 mg/L to 5 000 mg/L</p> <p>- pH 4.0 to 10.0</p>	<p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 D</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H⁺ B</p>

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้า 1/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0118

(Certification No. 23-LB0118)



ฉบับที่ 04
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (3 August 8 / 2566 (2023))

ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2571
(until) (2 August P.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ถาวร
(Permanent)

☐นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

☐เคลื่อนที่
(Movable)

☐หลายสถานที่
(Multi-located)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)		
น้ำเสีย (Wastewater)	<ul style="list-style-type: none"> - Total Dissolved Solids (TDS) 25 mg/L to 6 000 mg/L - Total Dissolved Solids (TDS) at 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 6 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 5 mg/L to 5 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 5 mg/L to 5 000 mg/L 	<ul style="list-style-type: none"> - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017 . part 2540 C - WI-LB-25 based on Standard methods For the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017 . part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O G., 5210 B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O C., 5210 B

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry - Thai Industrial Standards Institute)

หน้า 2/2



Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-300222-6

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envs and Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3, Tambon Tha-Bt, Pakkret, Northburi 11120

Equipment : Burette
Manufacturer : Wang **Class :** A
Capacity : 25 ml **Graduation :** 0.05 ml
ID No. : LB-Cro-001

Environment : Ambient Temperature : $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$
 Relative Humidity : $(50 \pm 10) \%$
 Air Pressure : 1002.7 mbar

Date of Received : 20 April 2024

Date of Calibration : 27 April 2024

Date of Issue : 27 April 2024

Calibrated by : Wipa Teradee

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cal. No.	Due Date	Traceability
241003	No. 202328-2	02 Jun 2024	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

(Wipa Teradee)


Signature

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-F0001-0X



Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-300223-6

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of test Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UCC Condition As-Received : Good

Delivery Time 40.01 sec

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
10	10.0029
20	20.0018
25	25.0167

Uncertainty of measurement with is 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 (95%)
providing a level of confidence of approximately 95%

- 000 -

Signature





TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES : EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
 534/4 PATTANAKARN ROAD MOE II, MUANG LIANG, MUANG LIANG, BANGKOK 10310
 TEL. 0-2713-3200 FAX. 0-2719-9484

Cert.No. : 24TW29
Page : 1 of 2

Certificate of Testing

Equipment :	DO Meter
Manufacturer :	Hanna
Model :	H98193
Serial No. :	03030056991
ID No. :	LB-Eq-014
Received Date :	06 February 2024
Test Date :	06 February 2024
Reference :	2402-0129WN-1
Submitted by :	Special Lab Evm And Consultant Co., Ltd 47/91-93, 96 Moo 3 Tambon Tha-2, Pakkret, Nonthaburi 11120
Laboratory Condition :	Temperature (25 ± 5) °C Humidity (50 ± 20) %
Test Procedure :	In - house method : CP-CH9 by Comparison Technique with Aride Modification Method
Tested by :	Walalak Sirithean
Approved by :	 Approved Signatory
(<input checked="" type="checkbox"/>) Saithip Meangmai (<input type="checkbox"/>) Warakorn Lomgagtrakul (<input type="checkbox"/>) Ponpan Paipim	
Issue Date :	7 February 2024

H 0333618

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

100/1 Moo 2, Nongpracharak 1 Rd., Bangphakdi, Pakkret, Nonthaburi 11120

Tel: 02-504 6211 Fax: 02-504 6212 E-mail: cal@caltech.co.th caltech@caltech.co.th caltech@caltech.co.th



ISO 9001:2015
CAL-0017-001-0010

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-200136-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envt and Consultant Co., Ltd.
47/91-93 Moo 3, Tambon Tha B, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Electronic Balance
 Manufacturer : AND Model : GR 200
 Serial No. : 14245322 ID No. : IB-1q-016
 Capacity : 210 g Resolution : 0.0001 g

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory.

Special Lab Envt and Consultant Co., Ltd.
 Ambient Temperature : (27.3 to 27.7) °C
 Relative Humidity : (42.5 to 44.0) %
 Air Pressure : (1.01 x 10) mbar

Date of Received : 20 April 2024

Date of Calibration : 20 April 2024

Date of Issue : 24 April 2024

Calibrated by : Akaradith Thippachai

Calibration Method : In-house method CAL-M2001 based on UKAS Publication ref. LAB 14
Edition 1 - November 2022

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
124112024	CU2212008	06 Nov 2024	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

(Karakor Porntong)
Laboratory Manager

The Uncertainty are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-0017-001



	บริษัท สเลคโก้ จำกัด (มหาชน) กองข้อมูลสินค้า ชีตโฮม	หน้าที่ 113
	แผนกปฏิบัติการ ควบคุมคุณภาพสินค้า Heating block ส. 1105	วันที่พิมพ์ไฟล์ 01/04/2563

1. Heating block (1105)

ผู้ทำ: P. A. B. (ผู้) 05/10/19 Serial No. 0161 วันที่ออก: 10-09-19
 ผู้ตรวจสอบ: 1/04/2563 - ตรวจสอบโดย: 1/04/2563

2. Digital Thermometer with TC Probe

ผู้ทำ: P. A. B. (ผู้) 10/09/19 Serial No. 00000000 วันที่ออก: 10-09-19
 ผู้ตรวจสอบ: 01/04/2563 - ตรวจสอบโดย: 01/04/2563

3. ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิที่ตั้ง: 150.0 วันที่ตรวจวัด: 01/04/2563

Position	Position No.	Set point (°C)	อุณหภูมิที่ตั้ง (°C)	อุณหภูมิที่วัดได้ (°C)			ความแตกต่าง (°C)	อุณหภูมิที่วัดได้ (°C)		ค่าเฉลี่ย
				ที่วัดที่ 1 (°C)	ที่วัดที่ 2 (°C)	ค่าเฉลี่ย (°C)		ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	
150.0	1	150.0	150.0	151.1	150.9	151.0	2.0	✓		150.0
	2			150.9	150.9	150.9	2.0	✓		
	3			150.2	150.1	150.2	2.0	✓		
	4			150.5	150.3	150.4	2.0	✓		
	5			150.8	150.2	150.5	2.0	✓		
	6			150.4	150.4	150.4	2.0	✓		
	7			150.3	150.9	150.6	2.0	✓		
	8			151.0	151.1	151.1	2.0	✓		
	9			150.6	150.3	150.5	2.0	✓		
	10			150.0	150.3	150.2	2.0	✓		
	11			150.6	150.6	150.6	2.0	✓		
	12			150.9	150.0	150.5	2.0	✓		
	13			151.0	150.9	151.0	2.0	✓		
	14			150.3	150.3	150.3	2.0	✓		
	15			150.6	150.5	150.6	2.0	✓		
	16			151.0	151.0	151.0	2.0	✓		
	17			150.3	150.5	150.4	2.0	✓		
	18			150.9	150.1	150.5	2.0	✓		
	19			150.9	150.9	150.9	2.0	✓		
	20			150.8	150.9	150.9	2.0	✓		
	21			150.5	150.3	150.4	2.0	✓		
	22			150.9	150.4	150.7	2.0	✓		
	23			150.1	150.6	150.4	2.0	✓		
	24			151.1	150.1	150.6	2.0	✓		
	25			150.5	150.6	150.6	2.0	✓		

FM (10/09/19)

CAL

Calibratech Co., Ltd.

111/20 Moo 3, Thumthak Road, Pakkret, Nonthaburi 11120

Tel: 02-010-6211 Fax: 02-010-6211 E-mail: cal@caltech.co.th, caltech@caltech.co.th, caltech@caltech.co.th



ISO 9001:2015
Cal. No. 01/01/01

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400317-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envt and Consultant Co., Ltd.
47/91 Moo 3 Thumthak Road, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Temperature controlled enclosure (incubator)

Manufacturer : Ecolab

Model : ECU 1000

Range : 5 °C

Resolution : 0.1 °C

Serial No. : 091464101

ID No. : ECU 1000

Environment : On-site calibration was carried out at the Laboratory, Special Lab Envt and Consultant Co., Ltd.

Ambient Temperature : (26.0 to 27.0) °C

Relative Humidity : (45 to 50) %

Line Voltage : (226.0 to 226.5) V

Date of Received : 20 April 2024

Date of Calibration : 20 April 2024

Date of Issue : 26 April 2024

Calibrated by : Komsak Kolsay

Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20

The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400317-1 & 400317-2	67-400317-1	25 Jul 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by

(Signature/Printed name)

Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-F001-01R

CAL

Calibratech Co., Ltd.

109/100 Moo 11, Tambon Nong Chok, Amphoe Nong Chok, Nakhon Phanom 49120, Thailand

Tel: 042-511111, 042-511111, 042-511111, 042-511111, 042-511111, 042-511111, 042-511111, 042-511111, 042-511111, 042-511111

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400217-2


Page : 2 of 2

Result of Calibration : (With Period Adjustment)

UCC Condition As Received : (Good)

Function : Temperature Measurement

This instrument was calibrated and found to be in good condition.



Inside of Chamber

W = 0.55 m

D = 0.75 m

H = 0.50 m

Capacity = 0.20 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) at Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	19.9	19.9	20.27	20.24	20.07	20.06	20.15	20.14	20.21	20.01	20.12	± 0.44

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uncertainty (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	19.9	19.9	± 0.24	± 0.20	± 0.34

Remark: The uncertainty is not combining uncertainty of the air chamber.


This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was found on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.

— 40 —

18





Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-300471-1 Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd.
47/91 93/96 Moo 3, Tambol Tha-B, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Volumetric Pipette

Manufacturer	Sartorius	Model	N/A
Serial No.	454 (6014)1	ID No.	1 B-Fg-045
Capacity	100 µl to 1000 µl	Resolution	5 µl

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (55 ± 10) %
Air Pressure : (1007.6 to 1007.7) mbar.

Date of Received : 03 August 2023

Date of Calibration : 07 August 2023

Date of Issue : 07 August 2023

Calibrated by : Areeart Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3002 base on ISO 8455-4 : 2002-09

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Exp. Date	Traceability
241075	66-300196-4	02 Dec 2021	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by

(Wipat Tawadee)


Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-FRM01-03



Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-300471-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As Received : Good

Test Volume (μ l)	Measuring Volume at 20°C (μ l)	Systematic error (e_s %)	Coeff. of Variation (CV%)	Uncertainty ($\pm \mu$ l)
100	99.92	0.21	0.15	0.49
400	400.58	0.34	0.04	0.69
1000	997.55	0.24	0.01	0.69

e_s : Systematic error (%)

CV : Coefficient of variation (%)

UUC Calibrated by : Blue Top

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2 (95\%)$

providing a level of confidence of approximately 95%

• 000 •

Signature





Thermology Co., Ltd.

96/177-96/179 Moo 6, T. Le-hang, A. Bangbueahong, Nonthaburi 11110
Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co



CALIBRATION CERTIFICATE

Date of Issue	Jun 21, 2024	Cert No.	24/2254	
Site Calibration		Order No.	24/00009	
Customer	SPECIAL LAB ENVIRONMENT CONSULTANT CO., LTD. 47/91 Moo 3, Thae-Pakert, Nonthaburi 11120			
Place of Calibration	Laboratory Room			
Description	Oven			
Model	UF30			
Serial No	B123.0544			
ID No	LB-Eq-047			
Date of Receipt	Jun 19, 2024			
Date of Calibration	Jun 19, 2024			
Environment				
Temperature	(Min)	29.2 °C	(Max)	33.1 °C
Relative Humidity	(Min)	40.6 %RH	(Max)	49.7 %RH

Calibration Method

WI-17 : The reference thermometer was placed into the chamber and measurement was performed based on AS-2553.
The temperature scale in use at this laboratory is the International Temperature Scale of 1990.

Standard

1) Data Acquisition with Sensor Model 34972A S/N: MY56002130, Certificate No. QR24-0873, Calibrated by
Quality Reason Co., Ltd., CNAC Calibration No. 0092, Due Date Apr 18, 2025.

This certificate is traceable to SI unit.

Page 1 of 4

906

This certificate is issued in accordance with the conditions of Thermology Laboratory. The traceability is recognized national standard and the unit of measurement related to corresponding national standard laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of laboratory.



Thermology Co., Ltd.

96/177-96/178 Moo 6, T. La-harn, A. Bangnaethong, Nonthaburi 11110
Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co



CALIBRATION CERTIFICATE


Date of Issue Jun 21, 2024

Cert No. 24/2204

Site Calibration

Order No. 24050309

Results (without adjustment)



Position of reference thermometers were placed

Note

- 1) Dimension (W x L x H) is 40 x 25 x 32 cm.
- 2) Stability - greatest one half of difference between max peak and min peak of each reference probe measured temperature obtained during the calibration interval.
- 3) Uniformity - the maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady state conditions. The reference sensor should preferably be located at the geometric center of the chamber.



Thermology Co., Ltd.

96/177-96/178 Moo 6, T. Lo-hara, A. Bangbuahtong, Nonthaburi 11110
Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co



CALIBRATION CERTIFICATE

Date of Issue: Jun 21, 2024

Cert No. 24/2294

Site Calibration

Order No. 24060309

Results (without adjustment)

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Reference Thermometer (°C)		Stability ±(°C)	Uniformity (°C)	Uncertainty ±(°C)
104.0	104.0	104.0	Position 1	104.402	0.079	0.697	0.35
			Position 2	103.716			
			Position 3	103.764			
			Position 4	103.652			
			Position 5	104.005			
			Position 6	103.668			
			Position 7	103.966			
			Position 8	103.750			
			Position 9	103.743			

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Reference Thermometer (°C)		Stability ±(°C)	Uniformity (°C)	Uncertainty ±(°C)
150.0	150.0	150.0	Position 1	151.015	0.115	1.214	0.44
			Position 2	149.795			
			Position 3	149.856			
			Position 4	149.824			
			Position 5	150.425			
			Position 6	149.715			
			Position 7	149.490			
			Position 8	150.027			
			Position 9	149.857			

Oni



Thermology Co., Ltd.

96/177-96/178 Moo 6, T. La-harn, A. Bangbua Subang, Nonthaburi 11110
Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co



CALIBRATION CERTIFICATE

Date of Issue Jun 21, 2024

Cert No. 242294

Site Calibration

Order No. 24070039

Results (without adjustment)

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Reference Thermometer (°C)		Stability ±(°C)	Uniformity (°C)	Uncertainty ±(°C)
180.0	180.0	180.0	Position 1	181.152	0.102	1.491	0.49
			Position 2	179.669			
			Position 3	179.665			
			Position 4	179.354			
			Position 5	180.529			
			Position 6	179.540			
			Position 7	179.221			
			Position 8	180.082			
			Position 9	179.752			

The stability and uniformity was taken into account in the measurement uncertainty stated.


The above results are valid exclusively for calibration samples as mentioned in the report.


The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$.

providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with ONAC requirements.



APPROVED SIGNATORY :

- DM*
- [] MR. PRAJUCKPETCH THONGSOOKCHOTE
- [✓] MR. DAMRONG Mulsing
- [] MR. JATURAPAT THONGSOOKCHOTE






TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CALIBRATION SERVICES & EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
 114 PATTANASIRI RD. SOI 11, PHRACHIN AND ANUJ, NONG BOMBUK, BANGKOK 10710
 TEL: 02-0101-800-20 FAX: 02-0101-800-20

Cert.No. : 23CH051
Page : 1 of 2

Certificate of Calibration

Equipment :	pH Meter
Manufacturer :	Eutech
Model :	pH 700
Serial No. :	2858459
ID No. :	LB-Eq-027
Condition As-Received:	Used Item
Received Date :	04 August 2023
Calibration Date :	07 August 2023
Reference :	2308-0115WN-1
Submitted by :	Special Lab Eng And Consultant Co.,Ltd 47/91-93, 96 Moo 3, Tambon Tha-E, Pakkret Nonthaburi 11120
Ambient Temperature :	(25 ± 2.5) °C
Relative Humidity :	(50 ± 15) %
Calibration Procedure :	In-house method : - CP-CH5 by direct measurement with standard voltage calibrator and direct measurement with certified reference material (CRM)
Calibrated by :	Warakorn Lemgagrakul
Approved by :	 Approved Signatory
<input checked="" type="checkbox"/> Sathip Meangmai	
<input type="checkbox"/> Warakorn Lemgagrakul	
<input type="checkbox"/> Porpan Papim	
Issue Date :	16 August 2023

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate must be reproduced when (a) used for legal evidence with the price estimate, (b) used for the level of compliance, (c) used for the level of compliance, and (d) used for the level of compliance.

A 0057105

Cert. No.: 23CH951
Page: 2 of 2

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument

Instrument	Serial No.	ID No.	Cert. No.	Due Date
1) Document Process Calibrator	54030049	130RC116	22E2769	24 Aug 2023

This certification is traceable to the International System of Unit maintained through:-
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

2. Certified Reference Materials : The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd.
ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution	Manufacturer	Lot No.	Exp. date
pH 4.008	CPA chem	863832	28 Dec 2024
pH 6.986	CPA chem	863833	28 Dec 2023
pH 10.010	CPA chem	863835	28 Dec 2023

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results
Function : mV Measurement
Performing standard curve by Fluke at pH (4,7,10)


Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (mV)	Coverage factor k
	pH	mV	mV	pH		
pH Meter S/N : 2858459	4.00	177.48	177.5	4.01	0.058	2.00
	7.00	0.00	0.1	7.00	0.058	2.00
	10.00	-177.48	-177.4	10.01	0.058	2.00

Function : pH Measurement
Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)


Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH measurement (pH)	Coverage factor k
pH Electrode S/N : 3101624	4.008	4.01	170.7	0.0085	2.05
	6.986	6.99	-2.0	0.011	2.00
	10.010	10.01	-178.2	0.0096	2.00

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k, providing a level of confidence of approximately 95 %.

๒ 1174395




TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES & EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
1100 PATTANAKARN RD. WU THA SUBURBAN, MUANG THAI, BANGKOK 10110
TEL: 02-271-1000-27 FAX: 02-271-0004

Cert. No.: 73LM132
Page: 1 of 2


Certificate of Calibration

Equipment :	pH Meter with Sensor
Manufacturer :	Eutech
Model :	pH 700
Serial No. :	2858459
ID No. :	LB-Eq-027
Submitted by :	Special Lab Envt And Consultant Co., Ltd 47/91-93 Moo 3 Tambon Tho-4 Pakkret, Nonthaburi 11120
Location :	TPA On Site Calibration Laboratory
Received Order :	04 August 2023
Calibrated Date :	08 August 2023
Ambient Temperature :	(26 ± 10) °C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V
Calibrated by :	Preecha Hiahub
Approved by :	 Approved Signatory
	<input type="checkbox"/> Ponnthippa Tameyakul <input type="checkbox"/> Ponpen Paipim <input checked="" type="checkbox"/> Suwit Imjai
Issue Date :	17 August 2023

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate was issued in accordance with the standards and procedures in full compliance with the provisions of the International Organization of Metrology (ISO) and the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) for the purpose of Calibration and Testing Services.

A 0057254



Equipment : pH Meter with Sensor **Cert. No.:** 23LM132
Condition As-Received : New Item **Page.:** 2 of 2
Reference : 2308-0115WN-2
Procedure Used :-
 Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OT01 according to comparison with Industrial Platinum Resistance Thermometer (IPRT) into Temperature Bath.
 The temperature scale used was based on ITS-90.
Condition of this result of calibration
 1. Reference standard instrument :-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Digital Thermometer	2188080	2211285	TPA	21 Oct 2023


 2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
 3. The certification is traceable to the International System of Unit.
Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)
Result of Calibration :- (°) Without Adjustment
Function : Temperature measurement.
 The instrument was connected with temperature sensor, S/N : PHSTEMB01P

Calibration Point (°C)	Immersion Depth (mm)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (± °C)	Coverage Factor k
25.0	100	25.002	25.0	-0.002	0.16	2.00

UUC* : Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-000-



๙ 1175376



1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

Page : 1 of 2

Equipment :	Temperature controlled enclosure (Refrigerator)	
Manufacturer :	Frozen	Model : CC-2238
Range :	N/A	Resolution : 1
Serial No :	CC-2238-1161401	ID No : 1B1A-066

Environment : On-site calibration was carried out at the Laboratory Special Lab Envt and Consultant Co Ltd

Ambient Temperature	(32.0 to 33.0) °C
Relative Humidity	(60 to 65) %
Line Voltage	(226.0 to 226.5) V

Date of Received : 20 April 2024

Date of Calibration : 20 April 2024

Date of Issue : 26 April 2024

Calibrated by : Permyon (Bureau)

Calibration Method : CAL M4004, IAS G-20

The temperature scale used was based on ITS 90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units Standard Digital Thermometer with Thermocouple probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Issuance
60079 A 40079	66 2005053	26 Apr 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by _____

• **Wang Peng's Prediction:**

Business Manager

The L_{95} estimates are for a confidence probability of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Cadburys Co., Ltd.



CAI-P035 : 495

CAL

Calibratech Co., Ltd.

101/101/1, Subhachulalongkornrajavidyalaya Road, Bangkok 10110, Thailand

Tel: 02-010-1010, Fax: 02-010-1011, Email: cal@caltech.co.th, www.caltech.co.th

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400217-4


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Within Acceptance

U.C.C. Condition As Required : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was subjected to an accuracy test (per NIST 1013, 1014)



Inside of Chamber

W = 1.02 m

D = 0.47 m

H = 1.49 m

Capacity = 0.73 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) at Sensor No.										Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	5	5	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	±0.5

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured 1. as above (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
1	5	5	1.5	0.2	±0.5

Remark: The uncertainty is the combined uncertainty of the test chamber

This result of calibration is as found accurate as shown on date and place of calibration only

This reported uncertainty of measurement is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%

...A...

181



CAL

Calibratech Co., Ltd.

101/1 Moo 1, Tambon Thachabon, 1 Rd., Bangkok, Thailand, 10110
Tel: 02-010-2111, Fax: 02-010-2112, Email: calibratech@calibratech.com, Website: www.calibratech.com



ISO/IEC 17025:2017
CAL-001/02/03/04/05/06

Certificate of Calibration

Certificate No. : 67-400217-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envo and Consultant Co., Ltd.
47/91 Moo 1, Tambon Thachabon, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Water Bath

Manufacturer	Mettler	Model	WNH22
Range	N/A	Resolution	0.1
Serial No.	15200201	ID No.	LB-Eq-041

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, Special Lab Envo and Consultant Co., Ltd.
 Ambient Temperature: (24.0 to 25.0) °C
 Relative Humidity: (35 to 40) %
 Line Voltage: (226.0 to 226.5)V

Date of Received : 20 April 2024

Date of Calibration : 20 April 2024

Date of Issue : 26 April 2024

Calibrated by : Permpun Charpu

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method CAL-M4006 based on ASTM E-715-80
 The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
 Standard Digital Thermometer with RTD probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
40029A, 40031	66-400217-1	24 Apr 2024	National Institute of Metrology, Thailand (NIMT)

Approved by

(Sorach Promthong)

(Laboratory Manager)

The Certifications are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-001/03

CAL

Calibratech Co., Ltd.

110/11 Sukhaphiban 1 Rd., Bangprok, Bangkok 10910, Thailand

Tel: (02) 964-8211 Fax: (02) 964-8111 e-mail: info@cal.co.th, cal@cal.co.th, cal@cal.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 67-400217-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Within Adjustment

UUC Condition As-Received : Pass

Function : Temperature Measurement



Figure

Test Point ($^{\circ}\text{C}$)	Setting Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	Indicating Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	Measured Temperature (1 to 5) (°C)					Uncertainty ($^{\circ}\text{C}$)	Measured Uncertainty ($^{\circ}\text{C}$)	Measured Stability ($^{\circ}\text{C}$)
			1	2	3	4	5			
62.0	62.0	62.0	62.04	62.05	62.03	62.05	62.02	0.08	0.09	0.04
65.0	65.0	65.0	65.03	65.05	65.04	65.06	65.02	0.08	0.09	0.05
68.0	68.0	68.0	68.02	68.05	68.03	68.06	68.03	0.08	0.09	0.05
100.0	100.0	100.0	100.04	100.05	100.03	100.05	100.02	0.08	0.09	0.05

Figure: The uncertainty is the combined uncertainty of the above data

This report of calibration was found accurate as shown in data and figure of calibration only

This reported uncertainty of measurement was found for a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence of approximately 95%.

(4)

10





Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-210415-1 Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Lave And Consultant Co., Ltd.
67/91-93,96 Moo 3, Tambon Tha - It, Pakkret, Northburi 11120

Equipment : Weight
Manufacturer : L.S. Material : Stainless Steel
Weight size : 1 g
ID No : 1 B 1 g-0.14

Assumed density of weight : 950 kg / m³

Assumed Air density : 1.2 kg / m³

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1005.9 mbar

Date of Received : 03 August 2023

Date of Calibration : 16 August 2023

Date of Issue : 16 August 2023

Calibrated by : Wuttichai Suarphong

Calibration Method : In-house method CAL-M2101 based on OIML R 111-1 : 2004(E)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Exp. Date	Traceability
1221 1 2210	MM-0042-22	27 Mar 2025	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by

(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co., Ltd.



CAL-00001001

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/10017 Moo 2, Subachonburi 2 Rd., Bangpoo, Pakkong, Prachinburi 31120

Tel:0362041511 Fax: 0362041515 E-mail: calibratech@calibratech.com, calibratech.cal@thammasat.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-210415-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As Required : Good

No.	Nominal Value	Id Mark	Conventional mass Value	Measuring Uncertainty
1	1 g	none	1 g 49.917 mg	± 0.024 mg


This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%.



~(0)~

18





Calibratech Co.,Ltd.
7/300-7 30th St., Sukhprachin 3 Rd., Bangpoo, Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel:025-904-0211 Fax:025-904-9135 e-mail: calibratech.co@calibration.com, calibratech.co@thairmail.com

NAC-1100-T01 11000
CALIBRA7000 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-210415-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envir And Consultant Co., Ltd.
41/91-91/96 Moo 3, Tambol Thua - It, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Weight
Manufacturer : LS **Material :** Stainless Steel
Weight size : 100 g
ID No. : LB Eq-035
Assumed density of weight : 7950 kg/m³
Assumed Air density : 1.2 kg/m³


Environment : Ambient Temperature : (20 ± 2) °C
 Relative Humidity : (50 ± 10) %
 Air Pressure : 1015.9 mbar

Date of Received : 03 August 2023
Date of Calibration : 16 August 2023
Date of Issue : 16 August 2023
Calibrated by : Wuttichai Srastphong

Calibration Method : In-house method CAL-M2101 based on OIML R 111-1 : 2004(E)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units Standard Weights


ID No.	Cert. No.	Exp. Date	Traceability
F221 F2210	NIM-0042-22	21 Mar 2025	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by 

(Wuttichai Srastphong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.





Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-210415-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

Condition As-Received : Good

No.	Nominal Value	Id Mark	Conventional mass Value	Measuring Uncertainty
1	100 g	none	100 g -0.20 mg	: 0.11 mg

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%.

- 000 -

CAL

123



ภาคผนวก (4)

รูปภาพอ้างอิงเอกสารต่างๆ

รูปภาพอ้างอิงที่ 1



รูปภาพอ้างอิง 2



รูปภาพอ้างอิงที่ 3



รูปภาพอ้างอิงที่ 4



รูปภาพอ้างอิงที่ 5




รูปภาพอ้างอิงที่ 6



รูปภาพอ้างอิงที่ 7



รูปภาพอ้างอิงที่ 8



รูปภาพอ้างอิงที่ 9

