

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ข-1

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานฯ

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

หนังสือนำเสนอเอกสารภายนอก

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เลขที่ APEX 2567/104

เรียน ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ฉบับ

2) Flash Drive จำนวน 3 อัน

กสว. ได้รับเอกสารแล้ว

30 ก.ค. 2567

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอนำส่งรายงานให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาและโปรดรวบรวมรายงานส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตราที่ 51/5 ดังสิ่งที่อ้างถึง 1) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ดังสิ่งที่อ้างถึง 2) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ภาคผนวก ข-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)



คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๓๒๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

เพื่อให้การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ขึ้น โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ภาคราชการ

- | | |
|---|---------|
| (๑) นายอำเภอแปลงยาว | กรรมการ |
| (๒) ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดฉะเชิงเทรา | กรรมการ |
| (๔) ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา | กรรมการ |
| (๖) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง | กรรมการ |

๑.๒ ภาคประชาชน

- | | |
|--|---------|
| (๑) ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
จำนวน ๒ คน | กรรมการ |
| (๒) ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
จำนวน ๒ คน | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลวังเย็น | กรรมการ |
| (๔) ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น | กรรมการ |

/(๖) ผู้แทน...

(๖) ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน กรรมการ

(๗) ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง กรรมการ

๑.๓ ผู้แทนโครงการ

ผู้แทนบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด จำนวน ๒ คน กรรมการ

ให้มีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามมติที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้คณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน ๒ วาระ ทั้งนี้ การพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรการฯ

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ กำกับ ดูแล การดำเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

๒.๒ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานกลาง (Third Party) และตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ

๒.๓ รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และการประสานงานในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ

๒.๔ มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างโครงการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ บริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการตามแนวทางที่ระบุไว้

๒.๖ มีส่วนร่วมในการพิจารณาการชดเชยเยียวยา หากกรณีพิสูจน์แล้วได้ความว่าความเสียหายเกิดขึ้นมาจากการดำเนินโครงการ

๒.๗ ให้ข้อเสนอแนะในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อโครงการและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และรายงานให้ผู้ว่าการทราบหรือพิจารณาเป็นระยะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ภาคผนวก ข-3

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ครั้งที่ 2/2567

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|------------|---|
| 1. | [Redacted] | นายอำเภอแปลงยาว/ประธานที่ประชุม |
| 2. | [Redacted] | ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา |
| 3. | [Redacted] | ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา |
| 4. | [Redacted] | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง |
| 5. | [Redacted] | หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว |
| 6. | [Redacted] | ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| 7. | [Redacted] | ตัวแทนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง |
| 8. | [Redacted] | ตัวแทนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง |
| 9. | [Redacted] | ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองครก หมู่ 8 |
| 10. | [Redacted] | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 |
| 11. | [Redacted] | ตัวแทนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว |
| 12. | [Redacted] | ตัวแทนจากพื้นที่เทศบาลตำบลวังเย็น |
| 13. | [Redacted] | ตัวแทนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น |
| 14. | [Redacted] | ตัวแทนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหวน |
| 15. | [Redacted] | ตัวแทนโครงการ |
| 16. | [Redacted] | ตัวแทนโครงการ |
| 17. | [Redacted] | |
| 18. | [Redacted] | |
| 19. | [Redacted] | |

รายนามผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | [Redacted] | ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา |
| 2. | [Redacted] | ตัวแทนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน |
| 3. | [Redacted] | ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่อบต.หนองแหวน |

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

[Redacted] ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ครั้งที่ 2/2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

/...ระเบียบวาระที่...

ระเบียบวาระที่ 1**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ได้ดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ “เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท” มีกลุ่มลูกค้าเข้ามาดำเนินการในพื้นที่นิคมฯแล้วตั้งแต่ปี 2566 – 2567 ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งสิ้น 23 ราย โดยแบ่งเป็นลูกค้าได้หัวน 12 ราย, จีน 8 ราย, ฮองกง 2 ราย และอเมริกา 1 ราย เพิ่มจากต้นปี 10 ราย โดยในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมเพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการฯให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2**เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567**

นายพัสกร บุญเจริญ

ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง หากมีท่านใดต้องการแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค ครั้งที่ 1/2567 ตามที่ได้รายงานมา

มติที่ประชุม**ระเบียบวาระที่ 3****เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

นางสาวญาณินท์ ผิวผัน

รายงานความคืบหน้าโครงการว่า ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 แบบเซ็นเซอร์ซึ่งสามารถตรวจวัดได้แบบ real time และวัดได้หลากหลายปัจจัย โดยมีการติดตั้งจำนวน 2 จุด คือหน้าโครงการนิคมฯ และโรงผลิตน้ำประปา และเรื่องการเปิดบัญชีกองทุนโทรภาคใหม่ เนื่องจากประธานกำหนดวาระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4**เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา****4.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ**

นางสาวญาณินท์ ผิวผัน

รายงาน งานขุดบ่อน้ำดิบและบ่อน้ำ 1 กำลังดำเนินการทำลายคันกันบ่อเพื่อรวมเป็นบ่อเดียว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบตามรายงาน

4.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

นางสาวญาณินท์ ผิวผัน

รายงาน งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนงานก่อสร้างถนนอยู่ระหว่างดำเนินการ, งานวางท่อระบบน้ำประปาและท่อน้ำเสีย กำลังดำเนินการโซน C, งานรื้อดับเพลิงและสถานีดับเพลิงกำลังดำเนินการ และรายงานเกี่ยวกับงานตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศและระดับเสียง) ตามมาตรการEIAกำหนด เมื่อวันที่ 3-10 มิถุนายน 2567 โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ กลุ่มบ้านหมู่ที่13 บ้านคลองหนึ่ง (A1) หมู่ที่12 และบ้านคลองสอง(บ้านแปลงยาวบน)(A2) และตรวจวัดเสียง 4 สถานี ได้แก่ สำนักสงฆ์นาคิของคำ(N1), ม.13 บ้านคลองหนึ่ง (N2), ชุมชนม.12 บ้านคลองสอง จุดที่1(N3) และจุดที่ 2(N4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียงทุกสถานี พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

/...นอกจากนี้ได้รายงาน...

นอกจากนี้ได้รายงานถึงการควบคุมงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระยะก่อสร้าง ได้แก่ ด้านลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา, ด้านคุณภาพอากาศ, ด้านเสียง, ด้านคุณภาพน้ำ แก๊สเรือนกระจก, ด้านทรัพยากรน้ำ, ด้านคมนาคมขนส่ง, ด้านการจัดการมูลฝอย, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ด้านสาธารณสุข และด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบตามรายงาน

4.3 รายงานความคืบหน้าการมีส่วนร่วมกับชุมชนของโครงการ

นางสาวญาณินท์ ผิวผัน รายงานความคืบหน้าการมีส่วนร่วมกับชุมชนของโครงการ ทั้งในส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนข้างเคียง เช่น การสนับสนุนกิจการการลงทุนสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่ อีอีซี, การสนับสนุนงบประมาณ, การมอบน้ำดื่ม, การร่วมทำบุญเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ และการร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา ณ วัดต่างๆ ฯลฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบตามรายงาน

4.4 รายงานรายละเอียดงบประมาณการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวญาณินท์ ผิวผัน รายงานสรุปค่าใช้จ่ายประชุมไตรมาส ครั้งที่ 1/2567 ดังนี้

บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด					
สรุปค่าใช้จ่าย ประชุมไตรมาส ครั้งที่ 1 / 2567					
ชื่อผู้ขอเบิก		นาย พิศกร บุญเจริญ	ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566		ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2566
ฝ่าย/แผนก		โครงการนิคมอุตสาหกรรม	ตำแหน่ง		ผู้จัดการทั่วไป
ลำดับ	วันที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	ชื่อร้านค้า/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน
1	6/6/2567	9052400000201451		ใบโผล	125.00
2	7/6/2567	F3N715600314		น้ำดื่ม	190.00
3	7/6/2567	-		ข้าวกล้อง 40 กิโล	2,800.00
4	7/6/2567	-		ของใช้เบ็ดเตล็ด	377.00
5	7/6/2567	-		ค่าน้ำมันประชุม (16 คน)	15,000.00
รวม			หนังสือแนบกับหลักฐานของบาทถ้วน		19,492.00
งบประมาณไตรมาส		200,000.00	ข้าพเจ้า นายพิศกร บุญเจริญ (ผู้เบิกจ่าย) ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป		ผู้ขอเบิก
ยอดคงเหลือประชุมไตรมาส ครั้งที่1/2567		111,375.00	ขอรับรองว่า รายการข้างต้นนี้ไม่อาจเบิกเป็นใบเสร็จรับเงินจากผู้อื่น		
จำนวนเงินอนุมัติที่		25,000.00	ได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของวิสาหกิจชุมชนแล้ว		
ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด		19,492.00	ใบเบิก วันที่ 06/06/2567		
คงเหลือ (คืนเบิกเพิ่ม)		5,508.00			
ดอกเบี้ย		582.14			
ยอดเงินคงเหลือทั้งหมด		92,465.14			ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบตามรายงาน

7...ระเบียบวาระที่ 5...

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

สอบถามเรื่องการดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ได้ติดตั้งกี่จุด
ได้มีการติดตั้งจำนวน 2 จุด บริเวณหน้าโครงการนิคมฯ และโรงผลิตน้ำประปา

สอบถามเรื่องปริมาณขยะหากมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทางนิคมฯมีการบริหารจัดการอย่างไร
ชี้แจงว่า ในเรื่องปริมาณขยะหากมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทางนิคมฯ ได้มีการบริหารจัดการรองรับตาม
ข้อกำหนด EIA ซึ่งหากเป็นขยะที่มีพิษ จะมีการกำจัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยว่าจ้างบริษัท
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด


สอบถามในเรื่องอุบัติเหตุภายในนิคมฯ
จากการตรวจสอบยังไม่มีอุบัติเหตุภายในนิคมฯ

สอบถามเรื่องการเริ่มกิจการโรงงานของลูกค้า โรงงานแรกเริ่มผลิตเมื่อไหร่ ดำเนินกิจการ
เกี่ยวกับอะไร


ลูกค้าแปลง A02 เริ่มผลิตกลางปี 2568 ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

/...นายชูชาติ...

-ส่วนนี้เว้นว่างไว้โดยเจตนา-

 ประธาน ฯ กล่าวต่อไปว่า บัดนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ได้กำหนดไว้สำหรับการประชุมครั้งนี้ครบถ้วนแล้ว ถือว่าหมดเรื่องที่จะต้องพิจารณาสำหรับการประชุมในวันนี้แล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดประชุม./

ปิดการประชุมเวลา 14.30 น



ประธานที่ประชุม


















เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึก

ภาคผนวก ข-4

การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร
และเครื่องยนต์

บันทึกการตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้า ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD

หัวข้อการตรวจสอบ		เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕																															หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	การตัดครอบ (Safe guard)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๒๘ ต.ค. ๖๗ -
2	ตัวล็อกอุปกรณ์ (Lock of part)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	03 ม.ค. ๖8	
3	การต่อสายดิน (Grounding)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๒๖ มิ.ย. ๖๗	
4	ปลั๊ก/สวิตช์ (Socket/Switch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	สภาพสายไฟ (Cable condition)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	สภาพตัวเครื่อง (Cage condition)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7																																		

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า		ทำเครื่องหมาย (mark on)		รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment		ตรวจเช็คโดย / checked by :		อนุญาตโดย / Approved by :	
<div>    </div> <div> ส่วนมือ (Hand Drills) ๕ </div> <div> เครื่องเจียร (Grinder) ๖ </div> <div> เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw) </div>	<div>    </div> <div> ส่วนแม่เหล็ก (Maxmatic Drill) </div> <div> ปลั๊กพ่วง (Extension Cable) </div>	<div>    </div> <div> แบนเจียร (Bench Grinder) </div> <div> เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator) ๘ </div> <div> สปอตไลท์ (Spotlight) </div>	<div>    </div> <div> เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine) ๙ </div> <div> ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump) </div> <div> พัดลมระบายอากาศ (Blower) </div>	1). การตัดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม 2). หัวจับล็อกสว่าน, ใบเจียร, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ชันแน่น 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง 4). สวิตช์เปิด-ปิด ไม่ทำงานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่ร้อยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เช้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ตัวจับ, หัว ตัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ชันยึดแน่น		<div>    </div> สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.) สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.) ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)			

บันทึกการตรวจสอบเครื่องเชื่อม

WELDING MACHINE INSPECTION RECORD

หัวข้อการตรวจสอบ

1

โครงสร้าง (Condition)

2

จานหมุน, เข็ม (Hand Adjust)

3

สวิตช์เปิด-ปิด (Switch on-off)

4

สายเชื่อมและจุดต่อ (Welding Cable)

5

สายกราวด์และจุดต่อ (Workpiece Cable)

6

สายไฟและการต่อ (Cable Connection)

7

การต่อสายดิน (Machine)

เดือน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

หมายเหตุ

28 ธ.ค. 67

03 ม.ค. 68

เบญจทิพย์

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6


7

1


2

3


4




การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>วิมมูรณ อินจิเนียริ่ง จำกัด</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>เกรตเตอร์</u>		
ขีดความสามารถ: <u></u>		หมายเลข: <u></u>		
ผู้ควบคุม: <u></u>		ใบรับรองการตรวจสอบ: <u></u>		
วันที่ตรวจสอบ: <u>01/12/67</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>08/12/67</u>		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม คว้นไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบู๊ต สลัก บูเก็ว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด			✓	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u></u>	วันที่: <u>01/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u></u>	วันที่: <u>01/12/67</u>			




การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>ปัทมรุศ อินชิ่งอว จำกัด</u>	ชนิดของเครื่องจักร: <u>1/มดกร</u>			
ขีดความสามารถ: <u></u>	หมายเลข: <u></u>			
ผู้ควบคุม: <u></u>	ใบรับรองการตรวจสอบ: <u></u>			
วันที่ตรวจสอบ: <u>01/12/67</u>	ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>08/12/67</u>			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม คว้นไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรด ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อตีนตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบังคับ สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด	✓			
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัน บังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u></u>	วันที่: <u>01/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u></u>	วันที่: <u>01/12/67</u>			




การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท : <u>สยามธุรกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด</u>		ชนิดของเครื่องจักร : <u>รถมด</u>		
ขีดความสามารถ :		หมายเลข :		
ผู้ควบคุม : <u>[REDACTED]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ :		
วันที่ตรวจสอบ : <u>01/12/67</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต : <u>01/12/67</u>		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรด ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพเบาะนั่ง สลัก ทุเกี้ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด			✓	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัน บังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย : <u>[REDACTED]</u>	วันที่ : <u>01/12/67</u>			
อนุมัติโดย : <u>[REDACTED]</u>	วันที่ : <u>01/12/67</u>			





การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท : <u>ไพรม์อินจิเนียริ่ง จำกัด</u>	ชนิดของเครื่องจักร : <u>รถทางเดิน</u>			
ขีดความสามารถ :	หมายเลข :			
ผู้ควบคุม : <u>[REDACTED]</u>	ใบรับรองการตรวจสอบ :			
วันที่ตรวจสอบ : <u>09/12/67</u>	ระยะเวลาที่อนุญาต : <u>16/12/67</u>			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟดอย แตรรด ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบังคับ สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด			✓	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัน บังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย : <u>[REDACTED]</u>	วันที่ : <u>09/12/67</u>			
อนุมัติโดย : <u>[REDACTED]</u>	วันที่ : <u>09/12/67</u>			




การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>อีโอมูร์ อินดัสทรี จำกัด</u>	ชนิดของเครื่องจักร: <u>11มจโดร</u>			
ขีดความสามารถ:	หมายเลข:			
ผู้ควบคุม: <u>[REDACTED]</u>	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
วันที่ตรวจสอบ: <u>09/12/67</u>	ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>15/12/67</u>			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรดใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบังคับ สลัก หูเกี่ยว และชี้พื้น ไม่ชำรุด	✓			
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>09/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>09/12/67</u>			




การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>อิมมูรคิอินชิ่ง อวกิต</u>	ชนิดของเครื่องจักร: <u>รถมด</u>			
ขีดความสามารถ:	หมายเลข:			
ผู้ควบคุม: <u>[redacted]</u>	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
วันที่ตรวจสอบ: <u>09/12/67</u>	ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>15/12/67</u>			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม คว้นไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมัน ไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาม ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบู๊ท สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด			✓	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคัน บังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน๊อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[redacted]</u>	วันที่: <u>09/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u>[redacted]</u>	วันที่: <u>09/12/67</u>			




การตรวจสอบเครื่องจักรหนัก				
บริษัท: <u>สยามชล อินดิวสทรี จำกัด</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>เกรดเดอร์</u>		
ขีดความสามารถ:		หมายเลข:		
ผู้ควบคุม: <u>[redacted]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
วันที่ตรวจสอบ: <u>23/12/67</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>91/12/67</u>		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	<input checked="" type="checkbox"/>			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	<input checked="" type="checkbox"/>			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	<input checked="" type="checkbox"/>			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	<input checked="" type="checkbox"/>			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขाप ไม่ชำรุดเสียหาย	<input checked="" type="checkbox"/>			
7. สภาพนํ้าก็ สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด			<input checked="" type="checkbox"/>	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/>			
9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/>			
ตรวจสอบโดย: <u>[redacted]</u>	วันที่: <u>23/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u>[redacted]</u>	วันที่: <u>23/12/67</u>			



การตรวจสอบเครื่องจักรหนัก				
บริษัท: <u>อิมมูรล อินชัวร์ จำกัด</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>หมวด 1</u>		
ขีดความสามารถ:		หมายเลข:		
ผู้ควบคุม: <u>[redacted]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
วันที่ตรวจสอบ: <u>28/12/67</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>31/12/67</u>		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจืดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาน ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบังคับ สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด	✓			
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บวม แขน สลัก โปสเตอร์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[redacted]</u>	วันที่: <u>28/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u>[redacted]</u>	วันที่: <u>28/12/67</u>			




การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>สยามธุรกิจอินชัวร์ จำกัด</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>รวม</u>		
ขีดความสามารถ:		หมายเลข:		
ผู้ควบคุม: <u>[redacted]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
วันที่ตรวจสอบ: <u>23/12/67</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>31/12/67</u>		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลักการทำงานที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบังคับ สลัก หูเกี่ยว และชี้พื้น ไม่ชำรุด			✓	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บวม แขน สลัก โปสเตอร์ และเนื้อด ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[redacted]</u>	วันที่: <u>23/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u>[redacted]</u>	วันที่: <u>23/12/67</u>			



การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>สยามธรณี อินชิ่งฟอร์ อากิต</u>	ชนิดของเครื่องจักร: <u>1/กรทาดอร์</u>			
ขีดความสามารถ:	หมายเลข:			
ผู้ควบคุม: <u>[REDACTED]</u>	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
วันที่ตรวจสอบ: <u>16/12/67</u>	ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>22/12/67</u>			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม คว้นไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจืดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบั้งก็ สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด			✓	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>16/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>16/12/67</u>			



การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>สยามบุรณ อินทรีย์ธร จำกัด</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>11มดโคร</u>		
ขีดความสามารถ:		หมายเลข:		
ผู้ควบคุม: <u>[REDACTED]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
วันที่ตรวจสอบ: <u>๑๖/๑๒/๖๗</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>๑๑/๑๒/๖๗</u>		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟล้อย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบังคับ สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด	✓			
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บวม แขน สลัก โบลท์ แฉกน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย:	วันที่: <u>๑๖/๑๒/๖๗</u>			
อนุมัติโดย:	วันที่: <u>๑๖/๑๒/๖๗</u>			





การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>ซิพีมอร์ อินดัสทรี จำกัด</u>	ชนิดของเครื่องจักร: <u>รถมด</u>			
ชื่อความหมายรถ:	หมายเลข:			
ผู้ควบคุม: <u>[REDACTED]</u>	ใบรับรองการตรวจสอบ:			
วันที่ตรวจสอบ: <u>16/12/67</u>	ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>22/12/67</u>			
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม คว้นไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบู๊ท สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด			✓	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บวม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีคำแนะนำการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>16/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>16/12/67</u>			



การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>บริษัท อินทรีย์ อากิ</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>รถทางอ้อม</u>		
ขีดความสามารถ:		หมายเลข:		
ผู้ควบคุม: <u>[REDACTED]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
วันที่ตรวจสอบ: <u>23 / 12 / 67</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>23 / 12 / 67</u>		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม คว้นไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบังคับ สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด			✓	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บูม แขน ตัดกรี โบลท์และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>23 / 12 / 67</u>			
อนุมัติโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>23 / 12 / 67</u>			



การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>อโณมรรณ อินธินันท์ จำกัด</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>1150103</u>		
ชื่อความสามารถ:		หมายเลข:		
ผู้ควบคุม: <u>[REDACTED]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
วันที่ตรวจสอบ: <u>23/12/67</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>27/12/67</u>		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ถังจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรถ ใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบังคับ สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด	✓			
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บูม แขน ถัดก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>23/12/67</u>			
อนุมัติโดย: <u>[REDACTED]</u>	วันที่: <u>24/12/67</u>			



การตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก				
บริษัท: <u>อิมเมคซ์ อินชัวรันซ์ จำกัด</u>		ชนิดของเครื่องจักร: <u>รถแมค</u>		
ขีดความสามารถ:		หมายเลข:		
ผู้ควบคุม: <u>[REDACTED]</u>		ใบรับรองการตรวจสอบ:		
วันที่ตรวจสอบ: <u>23/12/67</u>		ระยะเวลาที่อนุญาต: <u>27/12/67</u>		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. เครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ทวนไม่ดำ ระดับน้ำ และน้ำมันเครื่อง อยู่ในเกณฑ์	✓			
2. ตั้งจัดเก็บน้ำมัน และท่อส่งน้ำมัน น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีการรั่วซึม สายไม่แตก หรือหลุดหลวม	✓			
3. ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอย แตรรดใช้งานได้ดี	✓			
4. มีสัญญาณแสง และเสียงเตือน ขณะทำงาน ห้องควบคุมมีหลังคาที่แข็งแรง	✓			
5. กระบอกไฮดรอลิกไม่โก่งงอ ไม่รั่วซึม ข้อต่อสายไฮดรอลิกไม่หลุดหลวม	✓			
6. สภาพล้อ แก้มยาง ดอกยาง ล้อดินตะขาบ ไม่ชำรุดเสียหาย	✓			
7. สภาพบังคับ สลัก หูเกี่ยว และซี่ฟัน ไม่ชำรุด			✓	
8. ระบบการทำงานของรถถูกต้องกับคันบังคับ หรือปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ	✓			
9. บูม แขน สลัก โบลท์ และน็อต ไม่ชำรุด	✓			
10. มีสำเนาการฝึกอบรมของผู้ควบคุม	✓			
ตรวจสอบโดย:	<u>[REDACTED]</u>		วันที่: <u>23/12/67</u>	
อนุมัติโดย:			วันที่: <u>27/12/67</u>	

ภาคผนวก ข-5

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลำดับ	กฎระเบียบด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด	บทลงโทษ		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
หมวดทั่วไป				
1	ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่านการอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าปฏิบัติงานและยึดถือนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	แดง		
2	ต้องติดบัตรผู้รับเหมาทุกครั้งที่เข้าเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ และติดตลอดระยะเวลาการทำงาน	เตือน	เหลือง	แดง
3	ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงาน จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาต มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาที่มีอายุเกิน 55 ปี ปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ	แดง		
4	ห้ามสูบบุหรี่ และทำให้เกิดประกายไฟที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานในเขตปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด	เตือน	เหลือง	แดง
5	ห้ามทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันต่อบุคคลใดๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยเด็ดขาด	แดงและดำเนินการตามกฎหมาย		
6	ห้ามนำและดื่มสุรา เสพสิ่งมีเมาและยาเสพติดในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ และ/หรือไม่ทำงานในขณะที่มีเมา	แดงและดำเนินการตามกฎหมาย		
7	ยานพาหนะทุกชนิดต้องให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงและจอดรถในพื้นที่ให้ออกเท่านั้น	เตือน	เหลือง	แดง
8	ห้ามโจรกรรมหรือทำลายทรัพย์สินของนิคมอุตสาหกรรมฯ	แดงและดำเนินการตามกฎหมาย		
หมวดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม				
9	ต้องปฏิบัติตามป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ อย่างเคร่งครัด	เตือน	เหลือง	แดง
10	ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงานตลอดเวลาทำงาน	เตือน	เหลือง	แดง
11	ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติเรื่อง Work Permit ด้านความปลอดภัยที่นิคมอุตสาหกรรมฯ กำหนดไว้ให้ครบถ้วนตลอดระยะเวลาการทำงาน	เตือน	เหลือง	แดง
12	ห้ามปฏิบัติงานก่อนได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)	เหลือง	แดง	
13	ใบอนุญาตทำงานมีอายุ 1 เดือน หากได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ต้องมาดำเนินการแจ้งปิดใบอนุญาตทำงานทุกครั้งเมื่องานแล้วเสร็จ หรือเมื่อใบอนุญาตทำงานหมดอายุ	เตือน	เหลือง	แดง
14	การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง Work Permit ผู้ที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ ต้องได้รับการอบรมพร้อมทั้งผลการตรวจสุขภาพสำหรับเข้าทำงานที่อับอากาศ และมีรายชื่อในระบบการฝึกอบรมและนำเสนอในประกาศมาแสดงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ	แดง		
15	งานซ่อมที่มีประกายไฟต้องจัดหาถังดับเพลิงมาเอง มีฝักกั้นไฟ ถาดรองก้นไฟ และผู้เฝ้าระวังไฟ และต้องเตรียมพนักงานให้ปลอดภัย มีการกันเชื้อเพลิง เช่น ถังน้ำมัน เศษผ้า เชื้อเพลิง ฯลฯ ออกจากแนวระเบิดไฟด้วยทุกครั้ง	เตือน	เหลือง	แดง
16	ห้ามกระทำการ ดังต่อไปนี้			
	16.1 ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	เตือน	เหลือง	แดง
	16.2 หยอกล้อเล่นกัน ขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักร หรือบริเวณที่มีเครื่องจักรทำงานอยู่	เตือน	เหลือง	แดง
	16.3 ทำให้เกิดสภาพการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น	เตือน	เหลือง	แดง
	16.4 ปฏิบัติงานโดยไม่มีการเตรียมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	เตือน	เหลือง	แดง
	16.5 การปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย	เตือน	เหลือง	แดง
17	เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องรายงานงานเบื้องต้นด้วยวาจาต่อฝ่ายความปลอดภัยรับทราบภายใน 24 ชั่วโมง	เหลือง	แดง	
18	ในการทำงานบนที่สูง กรณีที่มีการตั้งนั่งร้านหรือโครงสร้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องสวมใส่ safety Harness พร้อมคล้องเกี่ยวในจุดที่แข็งแรงเพียงพอทุกครั้ง	เหลือง	แดง	
19	ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานแต่ละด้าน เช่น มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของเครน นั่งร้าน ความร้อน ช็อคเจาะ และมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด	เหลือง	แดง	
20	ต้องดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาด การปฏิบัติงานต้องไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง , วัสดุ จนเกิดผลกระทบต่อการทำงานของผู้ร่วมงานรายอื่นๆ	เตือน	เหลือง	แดง

บทลงโทษ คือ

1. ใบเตือน : แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกการกระทำผิดไว้
2. ใบเหลือง : แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกการกระทำผิดไว้ พร้อมทั้งแจ้งต่อฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
3. ใบแดง : แจ้งหยุดการปฏิบัติงาน จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงและผ่านการพิจารณาของผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พร้อมทั้งแจ้งต่อฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ

-บทลงโทษจะมีผลต่อการประเมินผู้รับเหมาตามระบบของบริษัทฯ ต่อไป (แจ้งต่อฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง)

-ใบเหลือง 2 ใบ เท่ากับใบแดง 1 ใบ

บริษัทผู้รับเหมาต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำผิดกฎระเบียบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของลูกจ้างในการควบคุมทุกกรณี

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)บริษัท.....

ได้อ่านและรับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยฯ เรียบร้อยแล้ว ลงวันที่