

ภาคผนวก ข.51

แผนการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2567

กำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉินฯ พื้นที่ GCP ประจำปี 2567

ประเภทการฝึก	เหตุการณ์		ก๊าซไวไฟรั่ว / เพลิงไหม้ หรือการระเบิด			ก๊าซพิษรั่ว			สารไวไฟ / สารเคมีรั่วไหลหกฉ่น				อื่นๆ	
		เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	Shift	PIP	Propylene Oxide 40T-106	PPG Reactor 12R-201A	Acrylonitrile Tank 40T-131	POP Reactor 1st & 2nd Reactor 21R- 202A/B/C & 21R-203	Styrene Tank 40T-132	Monomer Mixture Tank 21V-202A/B	Xylene Tank 40T-138	Dimethylforma mide (DMF) Tank 40T-139	EO Ring Loop 40P-145A/B	Unloading Arm Station (ACN, Styrene)	Pipe line	Security
ฝึกซ้อมแผนระดับ1	A	Plan	22 ม.ค. 24			15/4/2024 1/6/2024			27 ก.ค. 24			20 ต.ค. 24		
		Actual	9/3/2024			1 มิ.ย. 24								
	B	Plan			13/3/2024 18/5/2024			25/6/2024 13/7/2024			26 ก.ย. 24			4 ธ.ค. 24
		Actual			18 พ.ค. 24									
	C	Plan	15 ม.ค. 24				21 พ.ค. 24			31 ส.ค. 24			4 พ.ย. 24	
		Actual	18 ก.พ. 24				30 พ.ค. 24							
	D	Plan		13 ก.พ. 24		8/4/2024 25/5/2024 13/6/2024 2/7/2024			21 ก.ค. 24			13 ต.ค. 24		
		Actual		13 ก.พ. 24										
ฝึกซ้อมแผนระดับ 2	D	Plan									19 ก.ย. 24			
Table Top Exercise	B	Plan			8 มี.ค. 24									

	EM, OC, MC3, FIT A ระดับเพลิง GC11 เข้าร่วมซ้อม
	EM, OC, MC3, FIT A ระดับเพลิง NPC เข้าร่วมซ้อม
	EM, OC, MC3, FIT A เข้าร่วมซ้อม

ภาคผนวก ข.52

ตัวอย่างการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำเดือนภายในพื้นที่โครงการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	หน้าที่	หมายเหตุ
1.			EM	
2			OC	
3			Titteam A	
4			PIT A	
5			PM.	
6			BH	
7			Senior CP.	
8			MC	



Stage Controller

Start	รายละเอียดการปฏิบัติตาม Stage Controller	หมายเหตุ
	➢ 40T-138 Xylene TANK Overfill ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น ไม่ติดไฟ	พนักงาน Operation
	➢ พนักงานผู้ประสบเหตุใช้อุปกรณ์ควบคุมเหตุเบื้องต้น แต่ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมด	พนักงาน Operation
	➢ ดัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ➢ Shift Manager	มีการกด Manual Fire Alarm/ Shift Manager
	➢ OC แจ้งตั้งจุด Command post และเรียก FIT A พร้อมชุด SCBA เข้ารายงานตัวที่จุด Command post	Senior Operator
	➢ MC3 Security แจ้งตั้งจุด Contract Point เพื่อเตรียมรับทีมจาก GC11 พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน	
	➢ GC11 พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนเข้ารายงานตัวกับ OC ที่ จุด Command post	
	➢ สถานการณ์หน้างาน OC. และทีม GC11 วางแผนร่วมกัน เพื่อระงับเหตุ และลดผลกระทบ	
	➢ ทีม GC11 เข้าควบคุมเหตุ	
	➢ ไม่มีผู้บาดเจ็บ	
	➢ ทีมที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความเสียหาย และประเมินสถานการณ์ร่วมกันที่จุดเกิดเหตุ ปิดกั้นพื้นที่ ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉินระดับ 1	End

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-034: Pre-Incident Plan
--	--	------------------------------------

GC	GC Polyols	PRE-INCIDENT PLAN		Equipment No.	40T-138
PLANT	GCP			Equipment Name	40T-138
AREA	GCP			Location	Raw material tankk

KEY PLANT INCIDENT LOCATION

Plot plan

Point leak

Footprint Threat Zone

INCIDENT			
Title (ชื่อเหตุการณ์)	40T-138 Xylene TANK Overfill		
Possible cause & effects (สาเหตุ / เหตุการณ์และผลกระทบ)	ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น ไม่ติดไฟ		
Exact location (ระบุจุดที่เกิดเหตุของอุปกรณ์)	40T-138 Xylene TANK Breather valve BV40T-138	Equivalent leak hole size (ขนาดของรูรั่วโดยประมาณ)	0.5 Inches.
INFORMATION			
Type of incident	Pool fire		
PROCESS CONDITION / APPLICABLE DATA (กรอกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)			
Equipment Data		Chemical Data	
Unit No	40T-138 OSBL RM Tank	Product / Fluid / Component	Xylene
Roof type	Cone roof	Boiling point	138 °C
Diameter of Equipment	Ø 2.7 m L 8 m	Flash point	25 °C
Full surface area	— m²	Auto ignition temperature	527 °C
Height of point of leak	8 m	LEL (% vol.)	1 % LEL
Volume / Inventory	40 m³	UEL (% vol.)	7 % UEL
Fire detection	Gas detector	Vapor density /to air	3.7 kpa
Isolation	Remote activation	Specific gravity /to water	0.867 °C
Fire protection	Foam water sprinkler system	Physical property	Liquid
Pump out rate	12.4 m³/hr	Water soluble?	Yes
Type of vent	PVV	TLV-TWA/TLV STEL	100 ppm, 150 ppm
Bund dimension	80 m²	Respirator type	SCBA/organic vapor cartridge
Internal bund dimension	50 m²	Half Mark / Filter type No.	3M 7502 / 6003
Design temperature	100 °C	Diamond sign 	
Operating temperature	40 °C		
Operating pressure	0.02 kg/cm²		
Flowrate (Inventory)	28.27 m³		
Other information			



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

F-(Q-SH-CM)-034: Pre-Incident Plan

รูปที่เกิดเหตุ (Double click เพื่อขยาย)	จุด Leak	จุด Cooling	จุดตัดแยกระบบ	จุดเตือนภัย SN	จุดเตือนภัย MS
--	----------	-------------	---------------	----------------	----------------

INCIDENT CONTROL PLAN

3	Objectives (เป้าหมายการรับมือเหตุ) 1. ควบคุมการรั่วไหลให้จำกัดอยู่ในพื้นที่ 2. ลดการรั่วไหล - หยุดการรั่วไหล 3. ชูบถ่าย /เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ 4. ป้องกันการจุดติดไฟ	Strategies (แผนกลยุทธ์) 1. ป้องกันการจุดติดไฟ 2. หยุดการรั่วไหลให้ได้ 3. ควบคุมการรั่วไหลให้จำกัดอยู่ในพื้นที่ 4. ชูบถ่าย /เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
---	---	---

OPERATION ACTIONS

	Immediate Response	Actions	Equipment Response	Details/ Warning
SM		1. ส่งให้ศูนย์สื่อสารโทรแจ้ง กนอ. และส่งแฟกซ์แจ้งใน 10 นาที และให้ส่ง SMS แจ้งกลุ่มที่กำหนด 2. แจ้งเหตุการณ์ที่ศูนย์สื่อสารไกลคอล ทางวิทยุสื่อสาร หรือโทร 7004 ขอทีมสนับสนุน รถดับเพลิง NPC 7799 / WHA 038 68396 3. ส่งการ Senior operator เพื่อทำการหยุด, ตัดแยก อุปกรณ์ และควบคุมแรงดัน 4. มอบหมายหน้าที่ เพื่อเป็น OC, Fit team และ Operator สำหรับดูแลกระบวนการผลิต	• Walkie-talkie CCTV Control Panel โทรศัพท์	กรณีสารเคมีอันตรายรั่วไหลหรือหก 1. ปิดกั้นพื้นที่รั่วไหลเพื่อป้องกันในพื้นที่จะปนเปื้อน พื้นที่อันตราย พื้นที่ปอดคนที่ปอดภัย 2. ตรวจสอบข้อมูลสารเคมีที่รั่วไหลหรือหก 3. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมี (HAZMAT, SCBA, respiratory mask) 4. ทำการยับยั้ง/หยุดการรั่วไหล (contain the leak) โดยวิธีที่เหมาะสม 5. จำกัดขอบเขต ทำให้กลุ่มก๊าซหรือสารเคมีที่รั่วไหลเจือจางด้วยวิธีการที่ปลอดภัย 6. ปฏิบัติตามขั้นตอนใน SDS หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของสารออกสู่บริเวณกว้างหรือออกนอกโรงงาน 7. ย้ายสารเคมีไปจัดเก็บยังพื้นที่ปลอดภัย หมายเหตุ: ต้องดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาในด้าน การแพร่กระจายสู่อากาศ การแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำ การแพร่กระจายสู่ดิน ต้องแจ้งภายใน 10 นาที หลังทราบเหตุการณ์
4				
	SS / Sr. OP	1. Empty liquid ใน Feed Line ไปยัง Aging Tank (Control by DCS POP = 1 คน) 2. Witness informs Shift manager, Senior operator, OC		



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

F-(Q-SH-CM)-034: Pre-Incident Plan

CO	1. Shut Down Continuous Process (Control by DCS POP = 1 คน) 2. Request confirmation and get details of incident. 3. Take command & control and give directions to FIT. 4. Instruct the panel operators for the following actions: Monitor temperature		
FO	1. เปิด Fixed Monitor, Water Spray หรือ ใช้อุปกรณ์เพลิงประจำ 2. ที่อื่นๆ เพื่อระงับ ขยายความรุนแรงของเหตุการณ์ตามความเหมาะสมในระยะแรกที่เกิดเหตุ 3. ส่งปิดหรือควบคุมการปิดวาล์วเพื่อหยุดหรือควบคุมการไหลของผลิตภัณฑ์ไม่ให้ออกไปที่จุดที่มีการรั่วไหล 4. ควบคุมอุปกรณ์การฉีดโดยประสานงานกับ Panel Man, หรือตามคำสั่งของ OC และ EM ให้เป็นไปตาม Emergency Procedure, หรือการตัดแยกระบบ 5. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์การฉีดให้ปลอดภัย และเสียหายน้อยที่สุด ช่วยเหลือ FIT, ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประจำที่, ลดการรั่วไหล		

FIRE FIGHTING

	1 st Response	Action	Equipment/ Resources	Details/Warning
5	OC [Sr. OP]	1. ไปยังจุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ และรายงานกลับไปยัง EM 2. เลือกวิธีการระงับเหตุ กำหนดจุด Command post และการตัดแยกระบบ ร่วมกับ EM และเริ่มส่งการการระงับเหตุ โดยใช้อุปกรณ์ภายในพื้นที่ 3. วางแผนการช่วยเหลือ กรณีมีผู้บาดเจ็บ และส่งการช่วยเหลือ 4. หากไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้แจ้ง EM ขอเพิ่มระดับภาวะฉุกเฉินเป็นระดับที่ 2	• Internal equipment • External equipment	หน่วยสนับสนุน จะเข้ามาตั้งแต่เกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 1 (NPC S&E)
	FIT [OP] FIT [OP] FIT [OP]	1. สวมใส่ชุดดับเพลิง SCBA และปฏิบัติหน้าที่เป็น FIT Team ดำเนินการตามคำสั่ง OC 2. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ตามแผนของ OC 3. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ตามแผนของ OC เพื่อจำกัดการลุกลามของเหตุการณ์	• SCBA • Fire truck Ambulance	ประสานขอความช่วยเหลือ OC
	2 nd Response	Action	Equipment/ Resources	Details/Warning



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

F-(Q-SH-CM)-034: Pre-Incident Plan

EM	1. แจ้งศูนย์สื่อสารไกลคอล เพื่อแจ้งเหตุการณ์ เพื่อแจ้ง On duty ถัดไป 2. กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์การควบคุมเหตุฉุกเฉินร่วมกับ OC 3. ประสานงาน และให้ข้อมูลร่วมกับ Duty team และ Request ทีมสนับสนุน จาก ECC		ประสานขอความช่วยเหลือผ่าน Emergency command center
OC	1. ปฏิบัติการระงับเหตุ ร่วมกับ EM และเริ่มส่งการการระงับเหตุ โดยใช้อุปกรณ์ภายในพื้นที่ และทีมสนับสนุน 2. รายงานสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ไปยัง Emergency command center	• SCBA • Fire truck Ambulance	
NPC Satellite GC11	1. รายงานตัวกับ MC2 ที่จุดตรวจระดับเพลิง Gate1 2. รอการแจ้งเพื่อระงับเหตุ ตามคำสั่งของ OC		
FIT/NPC	1. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุ ตามแผนของ OC เพื่อจำกัดการลุกลามของเหตุการณ์		
3 rd Response	Action	Equipment / Resources	Details/Warning
EM			ยกระดับเป็นการฉุกเฉินระดับ 1 ของจังหวัด
OC	1. แจ้ง ECC เพื่อขอปรับเหตุการณ์ เป็นการฉุกเฉินระดับ 3		
FIT	2. OC ปฏิบัติงานร่วมกับทีมช่วยเหลือจากภายนอก		
EM Auth.	3. FIT ปฏิบัติงานร่วมกับทีมช่วยเหลือจากภายนอก		
Required Resources			
FIT/On-Scene Team		Foam Calculation	
Team	FIT / NPC	Process Safe Shutdown	Fire Pump Monitoring
Field Operator	4/4	1	1
Mixed Plant	-		
NPC Satellite			
NPC ECC	6		
Ambulance	1-		
Ambulance	-		
Tank Dia (m.) / Bum Dia.		0 m.	
พื้นที่ผิวสัมผัสที่เกิดเพลิงไหม้		0 m2	
อัตราการไหลของ solution		0 lpm/m2	
Foam solution rate ที่คำนวณได้		0.0	
Application time *		0 นาที	
Foam solution rate ที่ต้องใช้อย่างน้อย		0.0	
% Foam concentrate *		0 %	
Foam concentrate ที่ต้องใช้อย่างน้อย		#DIV/0!	
ถังโฟม Foam Concentrate รวม		#DIV/0!	

ประกาศใช้ครั้งที่ 2

วันที่มีผลบังคับใช้: 13/07/2024

Uncontrolled Copy

หน้า 4 จาก 6

เอกสารอ้างอิง: W-(Q-SH-CM)-005



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

F-(Q-SH-CM)-034: Pre-Incident Plan

Fire Water Application Calculation					
อุปกรณ์	จำนวน	Flow rate (LPM)	รวม (LPM)	ข้อมูลอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ต้องการทำการ COOLING
1. Water spray system	1	5431	5,431		Coolingโครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง
2.Hydrant with monitor	1	1900	1,900		Coolingโครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง
	1				Coolingโครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง
	1				เปลี่ยนทิศทางของแปรงไฟ และระงับเหตุ
รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้ (LPM)			7,331	Max. water supply	10692 lpm.
ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ m ³ /hr.			440	Drainage capacity	14000 M3
OTHER RECOMMENDATIONS / CONCERNS					
Environmental Issue: กรณีสารเคมีอันตรายรั่วไหลหรือหกส้น					
1. ปิดกั้นพื้นที่รั่วไหลเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศ					
2. ตรวจสอบข้อมูลสารเคมีที่รั่วไหลหรือหกส้น					
3. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมี (HAZMAT, SCBA, respiratory mask)					
4. ทำการยับยั้ง/หยุดการรั่วไหล (contain the leak) โดยวิธีที่เหมาะสม					
5. จำกัดขอบเขต ทำให้อุปกรณ์หรือสารเคมีที่รั่วไหลเจือจางด้วยวิธีการที่ปลอดภัย					
6. ปฏิบัติตามข้อแนะนำในSDSหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับถังเก็บและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของสารออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือออกนอกโรงงาน					
7. ขยายสารเคมีไปจัดเก็บยังพื้นที่ปลอดภัย					
หมายเหตุ: ต้องดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาในด้าน					
1. การแพร่กระจายสู่อากาศ					
2. การแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำ					
3. การแพร่กระจายสู่ดิน					
Others: นำเสียจากถังดับเพลิงจะไหลลงรางระบายน้ำในเขตพื้นที่เกิดเหตุและไหลออกสู่ภายนอกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดมลพิษทางน้ำการป้องกันน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปิดระบบน้ำในถัง Wastewater Pit และปิดกั้นรางระบายน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไม่ให้น้ำที่เกิดการปนเปื้อนไหลออกสู่ภายนอก					
Prepared By	Create by (SS, Sr. Op.)		Review By (Shift Manager)		Final reviewed by Plant Manager
(ผู้ร่วมจัดทำ)	ERS Chief		ERS Supervisor		Date:
สำเนา Hard Copy: เก็บที่ ECC ของพื้นที่, Shift Manager ของ Plant, คอมพิวเตอร์ Electronic File โดย Q-SH-CM					

ประกาศใช้ครั้งที่ 2

วันที่มีผลบังคับใช้: 13/07/2024

Uncontrolled Copy

หน้า 5 จาก 5

เอกสารอ้างอิง: W-(Q-SH-CM)-005

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุง แก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
---	--	---

☐ Tabletop ☒ EM1 ☐ EM2 ☐ EM3

บริษัท/สาขา	GCP	Plant Name	Raw material tank	Unit Name	40T-138
วันที่ (Date)	27/8/2024	Chart (A/B/C/D)	D	Shift (Day / Night)	Night
ผู้จัดทำ	นายสมบุรณ์ สนธิศิริ	ตำแหน่ง	Sr.ERS Chief	ลายมือชื่อ	

Scenario	40T-138 Xylene TANK Overfill ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหล ออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น ไม่ติดไฟ				
----------	---	--	--	--	--

Rating: (การให้คะแนน)

1 = Emergency response need met (การปฏิบัติเป็นไปตามที่ต้องการ) ผลการประเมิน = Yes

0 = Room for improvement (การปฏิบัติยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง) ผลการประเมิน = No

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
ความสอดคล้องของ PIP					
1. Incident (Title)	✓			สอดคล้องกับ PIP	1
2. Information (Process condition / Applicable data)	✓			สอดคล้องกับ PIP	1
3. Incident control plan (Objectives / Strategies / Tactics)	✓			สอดคล้องกับ PIP	1
4. Operation Actions (Control room / Field Operator)	✓			สอดคล้องกับ PIP	1
5. Fire fighting	✓			สอดคล้องกับ PIP	1
6. Other recommendations / Concerns			✓		
ศูนย์ควบคุมการผลิต (Control Center Room): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
7. มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM และมีการกำหนดกลยุทธ์	✓			EM และมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ตามหน้าที่	1
8. Boardman มีการทำหน้าที่ตามแผน Operation Emergency Action Isolation / By pass / SD / Blow down)	✓			Boardman ทำหน้าที่ตามแผน	1
9. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสาย	✓			มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสาย	1
10. มีการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับศูนย์สื่อสาร OC, ECC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / การสั่งการให้ส่ง SMS / แฟกซ์ / แจ้งเหตุ	✓			มีการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับศูนย์สื่อสาร OC, ECC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุง แก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
---	--	---

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
11. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเอกสารต่างๆ เช่น P&ID, SDS, PIP และ แผนสื่อสารอื่นๆ มีพร้อมใช้งาน	✓			อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเอกสารต่างๆ เช่น P&ID, SDS, PIP และ แผนสื่อสารอื่นๆ มีพร้อมใช้งาน	1
ศูนย์สื่อสาร (Communication Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
12. พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความรับแจ้งและทำตามหน้าที่ได้ครบถ้วน	✓			พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความรับแจ้งและทำตามหน้าที่ได้ครบถ้วน	1
13. การติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง / การส่ง Fax ให้ กณอ. พื้นที่และ EMCC / การส่ง SMS ถูกต้องครบถ้วน			✓		
14. แผนสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร ใช้งานได้	✓			แผนสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร ใช้งานได้	1
15. มีการติดต่อแจ้งนิคมพื้นที่และ สทร.			✓		
16. มีการติดต่อแจ้งโรงงานข้างเคียง	✓			มีการติดต่อแจ้งโรงงานข้างเคียง	1
17. มีการติดต่อแจ้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น			✓		
จุดเกิดเหตุ (Command Post และ TRIAGE AREA): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
18. การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ (ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้) มีการปฏิบัติตามแผน	✓			การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ มีการปฏิบัติตามแผน	1
19. มีการตรวจสอบยืนยัน ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไปยัง SM, SS, Boardman ในชั้นแรก	✓			มีการตรวจสอบยืนยัน ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไปยัง SM, SS, Boardman ในชั้นแรก	1
20. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการ take initial response ใช้ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่รับเหตุได้อย่างเหมาะสม	✓			FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการ take initial response ใช้ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่รับเหตุได้อย่างเหมาะสม	1
21. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสวมชุดดับเพลิง SCBA และ PPE ถูกต้องครบถ้วน	✓			ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสวมชุดดับเพลิง SCBA และ PPE ถูกต้องครบถ้วน	1
22. ทีมดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสมใช้เวลา 7 นาที	✓			ทีมดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสมใช้เวลา 7 นาที	1
23. มีการวางแผนร่วมกันของผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุกับทีมดับเพลิงก่อนที่จะเข้าทำการระงับเหตุหรือดับเพลิง	✓			มีการวางแผนร่วมกันของผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุกับทีมดับเพลิงก่อนที่จะเข้าทำการระงับเหตุหรือดับเพลิง	1
24. มีการป้องกันการลุกลามหรือป้องกันแหล่งที่จะทำให้เกิดไฟ และดูแล Unit ให้ปลอดภัย	✓			มีการป้องกันการลุกลามหรือป้องกันแหล่งที่จะทำให้เกิดไฟ และดูแล Unit ให้ปลอดภัย	1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
25. การใช้วิธีควบคุมเพลิงดับไฟ ควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ(เลือกใช้น้ำ โฟมหรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง)	✓			การใช้วิธีควบคุมเพลิงดับไฟ ควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ(เลือกใช้น้ำ โฟมหรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง)	1
26. การจัดการหลังเกิดเหตุ การปิดกั้นพื้นที่ การตรวจสอบความเสียหายทำได้เหมาะสม หรือไม่					
27. มีการช่วยเหลือ การคัดกรองและการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม			✓		
28. การปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานของ OC, Fire Chief, FIT team, First Aid Team และทีมจากหน่วยงานภายนอก เช่น NPC S&E, PTTGC Group ทำได้ได้อย่างเหมาะสม	✓			การปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานของ OC, Fire Chief, FIT team, First Aid Team และทีมจากหน่วยงานภายนอก เช่น NPC S&E, PTTGC Group ทำได้ได้อย่างเหมาะสม	1
29. การจัดการหลังเกิดเหตุ การปิดกั้นพื้นที่ การตรวจสอบความเสียหายทำได้เหมาะสม	✓			การจัดการหลังเกิดเหตุ การปิดกั้นพื้นที่ การตรวจสอบความเสียหายทำได้เหมาะสม	1
30. ระบบและอุปกรณ์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยชีวิต SCBA, PPE บ้ายแสดงจุด Command post วิทยุสื่อสาร รดดับเพลิง รถพยาบาล และอื่นๆ (ระบุอุปกรณ์ที่มีความบกพร่อง)	✓			ระบบและอุปกรณ์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1
การประเมินทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Emergency Response)					
31. Fit Team/ Rescue Team เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ภายใน 4 นาที และปฐมพยาบาล/ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม			✓		
32. การปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานของ OC, MC, FIT team ทีมสนับสนุนรถพยาบาลจาก GC Group และหน่วยงานภายนอก เช่น NPC S&E, กลุ่ม EMAG เป็นต้น ทำได้ได้อย่างเหมาะสม หรือไม่			✓		
33. พยาบาลสามารถคัดกรอง ประเมินการรักษายาพยาบาลผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสมหรือไม่			✓		
34. มีการจัดตั้ง Triage area และจัดการผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสมหรือไม่			✓		

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
35. กรณีสารเคมี/รังสี มีการทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่งรพ.พร้อมข้อมูล SDS หรือไม่			✓		
36. รถพยาบาลประจำพื้นที่ เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา 10 นาที/ รถพยาบาลสนับสนุน เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 20 นาที และนำส่งรพ.ได้ภายใน 1 ชม. หรือไม่			✓		
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Emergency Command Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
37. มีการตั้งศูนย์อำนวยการเหตุการณ์ได้รวดเร็ว ผู้ทำหน้าที่มา รายงานตัวครบในเวลาที่เหมาะสม			✓		
38. มีการชี้แจงสรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ทุกคน ทราบปัญหาของเหตุการณ์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานกำหนด แผนปฏิบัติ ประสานงานและสนับสนุนเหตุการณ์			✓		
39. การจัดการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายนอก โรงงานรวมถึงสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน ชุมชนใกล้เคียง สิ่งแวดล้อม การจัด การหลังเกิดเหตุ การแจ้งข่าวให้กับ พนักงาน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนทราบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			✓		
40. มีผู้บันทึกเหตุการณ์ และมีกานบันทึกข้อมูลที่สำคัญบน Incident Board ข้อมูลที่บันทึกครบถ้วนและถูกต้อง			✓		
41. การสื่อสารติดต่อประสานงานกับทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การหน่วยงานราชการ ชุมชนและสื่อมวลชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			✓		
42. อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ เครื่องรับส่งโทรสาร เครื่องบันทึกเสียง ระบบ VDO Conference, CCTV, Computer P&ID, SDS, PIP และ หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ พร้อมใช้งาน			✓		
จุดรวมพล (Assembly Point): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
43. อพยพมาที่จุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว เป็นระเบียบ ครบถ้วนและครบถ้วนจำนวนที่จุดรวมพลเป็นไปตามแผน			✓		

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
44. Assembly Controller และ Area Warden ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี			✓		
45. มีการตรวจนับและการรายงานจำนวนผู้อพยพและผู้สูญหายไปยัง ECC ตามแผน					
46. ที่จุดรวมพลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีความพร้อมใช้งานได้ดี			✓		
จุดรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก : ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
47. เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลที่ประตู Main gate ตลอดจนการจราจร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	✓			เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลที่ประตู Main gate ตลอดจนการจราจร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	1
48. การทำหน้าที่ของ MC2 การติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง มีการบันทึกและรายงานข้อมูลของหน่วยงานที่มาช่วยเหลือและทรัพยากรที่นำมาสนับสนุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน			✓		
49. อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารและ board จดบันทึก มีความพร้อมใช้งาน			✓		
อื่นๆ (Other)					
50. การจัดเตรียม (organize) แผนการฝึกซ้อม มีการใช้ PIP, Scenario ที่สมเหตุสมผล มีการปฏิบัติไปตามขั้นตอนที่เสมือนเหตุการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม	✓			การจัดเตรียม (organize) แผนการฝึกซ้อม มีการใช้ PIP, Scenario ที่สมเหตุสมผล มีการปฏิบัติไปตามขั้นตอนที่เสมือนเหตุการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม	1
51. การให้ข้อมูลกับชุมชนของ CSR มีการปฏิบัติตามแผน			✓		
52. มีการสื่อสารกับสื่อมวลชนตามแผน			✓		
53. มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของพนักงานตามแผน			✓		
54. การช่วยเหลือจากกลุ่ม EMAG มีการทดสอบการปฏิบัติตามแผน			✓		
55. การทำหน้าที่ของหน่วยงานเทศบาลในห้องที่มีการทดสอบการปฏิบัติตามแผน			✓		
Sum of Rating					26

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
Effectiveness Score					100%

Calculation of Effectiveness Score % = $\frac{\text{Sum of Total Rating Points} \times 100}{\text{No. of rated items}}$

Effectiveness Scoring


>90 - 100%	=	Excellent	>70% - 80%	=	Fair
>80% - 90%	=	Good	<70%	=	Review Required

Positive Observations: ข้อดี

- ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสวมชุดดับเพลิง SCBA และ PPE ถูกต้องครบถ้วน
- ทีมดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสม
- มีการวางแผนร่วมกันของผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุกับทีมดับเพลิงก่อนที่จะเข้าทำการระงับเหตุหรือดับเพลิง
- มีการป้องกันการถูกลามหรือป้องกันแหล่งที่จะทำให้อุณหภูมิและดูแล Unit ให้ปลอดภัย

Improvement Observations: ข้อปรับปรุงแก้ไข

Item	Conclusion / Suggestion	Action by	Target Date	Finish Date
1	ชั้น 1 และชั้น 2 ในกล่องไม่มีวัสดุอุดซับ	Q-SH-OP		
2	รองเท้าและชุดดับเพลิงเล็กน้อย	Q-SH-CM		
3	ชุดดับเพลิงมีกลิ่นฉุนแนะนำให้นำไปซัก	Q-SH-CM		

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุง แกไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
---	--	--

ภาพถ่ายจากการซ้อมแผน



ภาคผนวก ข.53

ผลการซ่อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2 ประจำปี 2567

บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

(นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก)

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อม ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ระดับ2 (โรงงาน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 13.00 -16.00 น.



40T-138 Xylene TANK Overfill

ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วลุกติดไฟจาก ignition source เป็น Pool Fire มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 คน


คนที่ 1 เป็นผู้รับเหมา ตกจากที่สูง บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ปวดหลัง ซา ขยับแขนขาไม่ได้

คนที่ 2 เป็นผู้รับเหมา สูดดมควันไฟเข้าไป มีอาการเป็นลม

คนที่ 3 เป็นพนักงาน GCP ลมหมดสติและหยุดหายใจขณะนำออกมาปฐมพยาบาล ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ

(AED)

EM ส่งทีมเข้าไประงับเหตุ พร้อมประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 2 และร้องขอทีมสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เมื่อทีมสนับสนุนมาถึง ได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมฉีดน้ำเพื่อควบคุมทิศทางเปลวไฟ จนสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ และประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน





บริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนจอมบ่อใต้ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 19000 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3939-4000 โทรสาร +66(0)3939-4111
น.ร. เลขที่ 9197354000287

การฝึกซ้อมแผนเหตุการณ์ระดับ2 (โรงงาน) ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

1. ทดสอบ และประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติในการตอบโต้สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
3. ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ Duty Team
4. ทดสอบแผนการจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉินและ Pre Incident Plan

สถานที่เกิดเหตุ/อุปกรณ์

ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วจุดติดไฟจาก ignition source เป็น Pool Fire มีผู้ที่ปฏิบัติงานบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 คน

เหตุการณ์สมมุติ

<u>วันที่ฝึกซ้อม</u>	:	วันที่ 19 กันยายน 2567 (กะ D)
<u>ระยะเวลาฝึกซ้อม</u>	:	13:20- 15:00 น.
<u>ระดับความรุนแรง</u>	:	เหตุการณ์ระดับ 2(โรงงาน)

เงื่อนไขการฝึกซ้อมฯ

1. ทำการจินตนาการควบคุมเหตุจริง
2. ทีมดับเพลิง รถพยาบาลจาก GC11 และ ศูนย์ ECC NPC S&E เข้ามาช่วยเหลือ
3. มีการจัดตั้งศูนย์ ECC ที่ GCP Duty Team และ Plant ERT เป็นทางเข้าร่วมซ้อมจริง
4. การอพยพ ที่จุดรวมพล ให้เว้นระยะห่าง พนักงาน GCP ให้แยกเป็นหน่วยงาน และผู้รับเหมา แยกตามบริษัทฯ โดยหัวหน้างานตรวจสอบและส่งผลการตรวจนับ ที่จุดรวมพล
5. สมมุติมีผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ จำนวน 3 ราย
6. ทำการปิดประตูหน้าโรงงานจริง



บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อเนกประสงค์อินทผลัม อากาศ อิม 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
น.ร. เลขที่ 0157354000287



บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อเนกประสงค์อินทผลัม อากาศ อิม 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
น.ร. เลขที่ 0157354000287

ลำดับเหตุการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ผู้บาดเจ็บ ผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการ มีดังนี้

คนที่ 1 เป็นผู้รับเหมา ตกจากที่สูง บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ปวดหลัง ขา ขยับแขนขาไม่ได้

คนที่ 2 เป็นผู้รับเหมา สูดลมควันท่อไฟเข้าไป มีอาการเป็นลม

คนที่ 3 เป็นพนักงาน GCP ลมหมดสติและหยุดหายใจขณะนำออกมาปฐมพยาบาล ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED)

ทิศทางลม จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์	ทำหน้าที่
1	14.00	- มีสัญญาณ Alarm Gas detector ส่งไปที่ Control Room 1 (XIT-40009 XIT-40019 และ Linear Heat Detector LHD-40T138) - Board Operator แจ้ง ทีม Operation ตรวจสอบ - Operation ออกตรวจสอบ และแจ้ง Shift Manager ทราบ เหตุการณ์	Operator Team
2	14.02	- Shift Manager ประกาศเหตุฉุกเฉิน ระดับ 1 โดยใช้ Code “ประกาศ ซ้อมแผนฉุกเฉิน ขณะนี้มีการรั่วไหลออกมาในอุปกรณ์ 40T-138 และคิดไฟ อยู่ระหว่างการควบคุม ขอให้ผู้รับเหมา และพนักงานที่เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉินให้หยุด การปฏิบัติงาน และออกนอกพื้นที่” ไปที่จุดรวมพล ประกาศ 2 รอบ - Shift Manager ประกาศแจ้งทำหน้าที่ EM และแจ้งผู้เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉินให้ปรับวิทยุ ไปใช้ช่อง EM Plant ช่อง 1 - EM ให้ศูนย์สื่อสาร GC16 แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินทราบ พร้อมให้แจ้ง Emergency Duty Team & ERT Plant ทาง SMS - OC พร้อมประเมินสถานการณ์ แจ้งทิศทางลม / กำหนดจุด Triage - EM สั่งการให้ OC, FIT ในกะ เข้าทำการระงับเหตุ	Shift Manager
3	14.03	- FIT Operator (ที่ได้รับมอบหมาย) รายงานตัวต่อ OC และ ทำการควบคุมเหตุการณ์ ตาม คำสั่ง ของ OC	FIT Team
4	14.03	- ศูนย์สื่อสารฯ วิทยุแจ้ง ERS Chief ให้ทราบเหตุการณ์ พร้อมออกตรวจสอบหน้างาน	ศูนย์สื่อสารฯ
5	14.05	- ศูนย์สื่อสารGC16 ส่ง SMS แจ้งกลุ่ม ใน GC Group Emergency Duty team & ERT Plant และประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามแผนฉุกเฉิน ดังนี้	ศูนย์สื่อสารฯ

		1. โทรแจ้ง กนอ. และส่งแฟกซ์แจ้ง กนอ. 2. ส่งแฟกซ์แจ้ง ปตท. 3. โทรแจ้ง ปก. และเทศบาลมาบตาพุด 4. โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง 5. โทรแจ้ง SC-SR เพื่อพิจารณาให้แจ้งประธานชุมชน กรรมการชุมชน 6. โทรแจ้ง รพ. และ ดร.ทองดี	
6	14.06	- รอดดับเพลิงจาก NPC- S&E พร้อมรพพยาบาล & ทีม GC -11 ถึงประตู 1 - รปภ. แจ้งศูนย์สื่อสารฯ ทราบ รอดดับเพลิงมาถึงประตู 1 - ศูนย์สื่อสารฯ ประสานแจ้ง OC ทราบ	รปภ.
7	14.08	- ER / SHE / CSR Duty รายงานตัวต่อ EM พร้อมสนับสนุน	ER / SHE / CSR Duty
8	14.10	- OC แจ้งขอให้ทีมระงับเหตุฯ เข้าตามเส้นทาง G-1 (โดยมี รปภ.แนะนำเส้นทาง) มา รายงานตัวที่จุด Command Post พร้อมวางแผนการควบคุมเหตุ	OC
9	14.12	- MC2 รายงานตัวต่อ EM พร้อมจัดระเบียบการจราจร / ควบคุมเหตุการณ์ ที่ Contract Point บริเวณประตูหน้าโรงงาน พร้อมแจ้งจำนวนรอดดับเพลิง และทีมดับเพลิง Standby	MC 2
10	14.14	- FIT Team Operator & Fire Team จาก NPC ทำการควบคุมเหตุ (ตามแผนที่ OC กำหนด)	FIT Team
11	14.16	- OC ประเมินเหตุการณ์ แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรง เนื่องจากพบผู้บาดเจ็บ สารเคมีรั่วจำนวนมาก คาดว่ามีผลกระทบกับชุมชน และบริษัทใกล้เคียงต้องการสนับสนุน จาก Emergency Duty Team & ERT Plant - OC สั่งการ Field operator เตรียมให้มีการตรวจสอบระบบระบายน้ำ และ Pump น้ำดับเพลิง - OC รายงานให้ EM ทราบ พร้อมเสนอให้ทำการปรับระดับความรุนแรงเป็นระดับ 2	CO & ERS Chief
12	14.18	- EM ประกาศภาวะฉุกเฉิน ระดับ 2 โดยใช้ Code	EM
13	14.20	- EM กดสัญญาณฉุกเฉิน ประกาศแจ้งซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินระดับ 2 “ประกาศ แจ้งซ้อมแผน ฉุกเฉิน ขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 ขอให้ผู้ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉิน ไปรวมตัวที่จุดรวมพล ”ประกาศ 2 รอบ	Board Man Operator
14	14.22	พบผู้บาดเจ็บ 3 คน อยู่ในจุดที่ปลอดภัย คนที่ 1 เป็นผู้รับเหมา ตกจากที่สูง บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ปวดหลัง ขา ขยับแขนขาไม่ได้ คนที่ 2 เป็นผู้รับเหมา สูดลมควันท่อไฟเข้าไป มีอาการเป็นลม คนที่ 3 เป็นพนักงาน GCP ลมหมดสติและหยุดหายใจขณะนำออกมาปฐมพยาบาล ใช้เครื่อง กระตุ้นหัวใจ (AED)	FIT Team Operator



บริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ถนนพหลโยธิน อาคารเลขที่ 14-18 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
น.ร. เลขที่ 9197354000287

15	14.23	- EM ประเมินสถานการณ์ Status Plant แจ้ง Board Man พิจารณา ตามแผนการของ Operation	EM & OC
16	14.25	- OC แจ้ง MC 2 ให้ทีมดับเพลิง เข้าตามเส้นทางประตู 1 (โดยมี Fire Runner นำรถ) มา รายงานตัวที่จุด Command Post เพื่อวางแผนระงับเหตุ	
17	14.27	- Duty Team (ตามตารางเวร) เข้ามารายงานตัวต่อ ED ที่ ECC - MC 1 แจ้ง EM สามารถตั้ง ECC ได้ - MC 1 ขอให้ EM รายงานสถานการณ์ ให้ ED และ Duty Team ที่ ECC ทราบ	Duty Team
18	14.28	- SHE Area เข้าพื้นที่ เดินทางมาที่ ECC ตรวจสอบและเตรียม PPE / สนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องตรวจวัด / SDS One Page ตรวจสอบการแจ้งเหตุการณ์กับผู้เกี่ยวข้อง (แจ้ง กนอ. / เทศบาล / ปก. / กพ. / สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน / ปตท. / รพ. / ตร. พื้นที่ / โรงงานข้างเคียง / ตรวจสอบผลกระทบ โรงงานข้างเคียง / รายงานฝ่าย SHE เรื่องผลกระทบ / แจ้ง SHE Duty Team ทั้ง 3 Group ทราบ	SHE Area
19	14.29	- จดรวมพล แต่ละพื้นที่รายงานยอดที่ ECC ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
20	14.31	- รถพยาบาลนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล พร้อมแจ้ง HR Duty ทางโทรศัพท์	First Aid
21	14.32	- Duty Team รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (รอบโต๊ะ) ED แลกเปลี่ยน ฉบับที่ 1	Duty Team
22	14.40	- ERT Plant เข้ามารายงานตัวที่ ECC และรับหน้าที่ต่อ Duty Team	ERT Plant
	14.43	- ขอสนับสนุนน้ำดื่ม/อาหารและชุมชนใกล้เคียงร้องเรียนมีข่าวใน Social Media	Service, MN
23	14.44	- SHE และ SC-SR ทำการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโรงงาน โดยมีทีม กพ. และ กนอ. เข้าร่วม สังเกตการณ์ & สนับสนุน (ถ้าสรุปเป็นหลักฐาน)	SHE & SC-SR
24	14.47	- MC2 วิทยุแจ้ง MC 1 มีเจ้าหน้าที่ WHA,หน่วยราชการ,ชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้ง นักข่าวมาขอทราบเหตุการณ์ ที่ประตู Main gate ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาต้อนรับ - SC-CB,SC-SR ออกต้อนรับ และเชิญทีมเข้าห้องรับรองตามห้องที่กำหนดไว้	MC 2
25	14.49	- Board Operator ทำการ Isolate ระบบได้แล้ว	Board Operator NPC S&E
26	14.50	- OC ประสานทีมในการปิดกั้นทางระบายน้ำ	OC
27	14.55	- ED โทรแจ้งเหตุการณ์ และสถานการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ กนอ. ทราบ	ED
28	14.50	- OC แจ้ง MC1 ขอสนับสนุนน้ำดื่มให้กับ FIT Team Operator & Fire Team	OC
29		- MC 1 แจ้งให้หน่วยงาน H-GA ประสาน MC 2 เพื่อทำการจัดส่งน้ำดื่มให้ทีม FIT Team เข้าประตู G1 ไปให้ที่จุด Command Post	MC 1
30	15.00	- OC แจ้ง MC1 ขอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงของ Fire Pump	OC



บริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ถนนพหลโยธิน อาคารเลขที่ 14-18 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
น.ร. เลขที่ 9197354000287

31	15.02	- OC รายงาน EM สามารถควบคุมเพลิงได้ในพื้นที่ที่เกิด พร้อมดำเนินการวางแผน ร่วมใน ทีม ทำการ Isolate	OC
32	15.05	- OC แจ้ง EM สามารถหยุดการรั่วไหลได้ และทีมระงับเหตุสามารถหยุดการรั่วไหลได้แล้ว EM ขออนุมัติยกเลิกเหตุการณ์กับ ED MN ตรวจสอบความเสียหาย	OC
33	15.10	- OC แจ้ง EM เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ พนักงานดับเพลิงอยู่ครึบ ไม่มีอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ ขอยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน	OC
34	15.13	- EM แจ้ง MC1 ขอให้ ED อนุมัติยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน	EM
35	15.15	-ED สังเกตตรวจสอบ และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรอบ โรงงานอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่า ไม่มีผลกระทบต่อโรงงานและชุมชนข้างเคียง - ED ให้ Duty Team รายงาน Status การดำเนินการ เพื่อพิจารณาทำการยกเลิก แผนฉุกเฉิน	ED
36	15.20	- ED ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน - MC1 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทราบ	ED MC1
37	15.22	- ศูนย์สื่อสารฯ แจ้งผู้เกี่ยวข้องยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน	ศูนย์สื่อสารฯ
38	15.25	- Board Man ประกาศ PA แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน	- Board Man
39	15.30	- ศูนย์สื่อสารGC16 ส่ง SMS แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ - แจ้งนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และ EMCC - แจ้งโรงงานข้างเคียง	ศูนย์สื่อสารฯ

ผู้ทำหน้าที่ตามแผนฯ

1. ED ผู้ทำหน้าที่ ED Duty Rota & VP Plant
2. EM ผู้ทำหน้าที่ Shift Manager
3. OC ผู้ทำหน้าที่ Senior Operator / Qualified Persons
4. MC 1 ผู้ทำหน้าที่ ER Duty Rota & SHE Division Manager
5. MC 2 ผู้ทำหน้าที่ ERS Chief ที่ได้รับมอบหมาย
6. MC 3 ผู้ทำหน้าที่ ERS Chief (GC11)

หมายเหตุ หลังเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฯ (เวลาประมาณ 15.30 น.) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมสรุปผลการฝึกซ้อม และเพื่อปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 14-15 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-6500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
น.บ. เลขที่ 0157354000287





บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน)


F-(Q-SH-CM)-034: Pre-Incident Plan


cGC	GC Polyols	PRE-INCIDENT PLAN		Equipment No.	40T-138
PLANT	GCP			Equipment Name	40T-138
AREA	GCP			Location	Raw material tank

KEY PLANT INCIDENT LOCATION




Plot plan







--- Heat Flux Level ---

37.5 Kw/m ²	10	m.
12.5 Kw/m ²	13	m.
6.3 Kw/m ²	21	m.



INCIDENT				
1	Title (ชื่อเหตุการณ์)	40T-138 Xylene TANK Overfill		
	Possible cause & effects (สาเหตุ / เหตุการณ์และผลกระทบ)	ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSH-H-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วถูกติดไฟจาก Ignition source เป็น Pool Fire		
	Exact location (ระบุจุดที่เกิดเหตุของอุปกรณ์)	40T-138 Xylene TANK Breather valve BV40T-138	Equivalent leak hole size (ขนาดของรูรั่วโดยประมาณ)	4 Inches.

INFORMATION			
Type of incident	Pool fire		
PROCESS CONDITION / APPLICABLE DATA (กรอกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)			
Equipment Data		Chemical Data	
Unit No	40T-138 OSBL RM Tank	Product / Fluid / Component	Xylene
Roof type	Cone roof	Boiling point	138 °C
Diameter of Equipment	(Ø) 2.7 m (L) 8 m	Flash point	25 °C
Full surface area	— m ²	Auto ignition temperature	527 °C
Height of point of leak	8 m	LEL (%vol.)	1 %LEL
Volume / Inventory	40 m ³	UEL (%vol.)	7 %UEL
Fire detection	Gas detector	Vapor density (to air)	3.7 kpa.
Isolation	Remote activation	Specific gravity (to water)	0.867 °C
Fire protection	Foam / water sprinkler system	Physical property	Liquid
Pump out rate	12.4 m ³ /hr	Water soluble?	Yes
Type of vent	PVV	TLV/TWATLV STEL	100 ppm, 150 ppm
Bund dimension	50 m ²	Respirator type	SCBA/organic vapor cartridge
Internal bund dimension	50 m ²	Half Mark / Filter type No.	3M 7502 / 6003
Design temperature	100 °C	Diamond sign	
Operating temperature	40 °C		
Operating pressure	0.02 kg/cm ²		
Flow rate (Inventory)	28.27 m ³		
Other information			


รูปที่เกิดเหตุ (Double click เพื่อขยาย)	จุด Leak	จุด Cooling 	จุดตัดแยกระบบ	จุดเกิดเหตุ SM	จุดเกิดเหตุ NCS
--	----------	--	---------------	----------------	-----------------

INCIDENT CONTROL PLAN				
3	Objectives (เป้าหมายการระงับเหตุ) *** อ้างอิงตามที่จะระบุใน Procedure		Strategies (แผนกลยุทธ์) *** อ้างอิงตามที่จะระบุใน Procedure	
	1. ป้องกันโครงสร้าง อุปกรณ์ข้างเคียงไม่ให้เสียหาย-ไม่ไหม้ไหม้ลุกลาม		1. ใช้ water spray and fixed monitor เพื่อทำให้อุปกรณ์และโครงสร้างเย็นลง	
	2. ป้องกันการลุกลามไปที่ถังข้างเคียง		2. ใช้ fixed monitor ระบายความร้อนลงถึงที่อยู่ติดกันซึ่งอาจได้รับผลของรังสีความร้อน	
	3. ดับไฟที่ลุกไหม้ให้ได้		3. ใช้โฟมดับได้ไฟและเก็บกู้	
OPERATION ACTIONS				
	Immediate Response	Actions	Equipment Response	Details/ Warning
	SM	1. มีสัญญาณเตือนที่เครื่องตรวจจับก๊าซ XIT-40009 XIT-40019 และ Linear Heat Detector LHD-40T138 2. สั่งการ Senior operator ไปตรวจสอบหน้างาน 3. แจ้งศูนย์สื่อสารไกลคอล ถึงเหตุการณ์ สั่งการ Senior operator เพื่อกำหนดหยุด, ดัดแยกอุปกรณ์ และควบคุมแรงดันมอบหมายหน้าที่ เพื่อเป็น OC, Fit team และOperator สำหรับดูแลกระบวนการผลิต	•ระบบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ	ต้องแจ้งภายใน 10 นาที หลังทราบเหตุการณ์
4	SS / Sr. OP	ทำการหยุด, ดัดแยกอุปกรณ์ และควบคุมแรงดัน ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารการผลิต โดยใช้		หยุดการ Unload ปิดวาล์วเข้า
	CO	รับคำสั่ง ทำการหยุด, ดัดแยกอุปกรณ์ ที่ระบุในเอกสารการผลิตแจ้งผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น ผู้รับเหมา		ปฏิบัติตามคำแนะนำใน Operating procedure
	FO	1. ตรวจสอบพื้นที่ พบสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วลุกลามติดไฟจาก ignition source และรายงานสภาพหน้างาน 2. สัญญาณเตือนที่เครื่องตรวจจับก๊าซ XIT-40009 และ Linear Heat Detector LHD-40T-138 พร้อมสั่งเปิดระบบ Deluge System Deluge System 40T-138 Deluge System 40T-131 3. FO เปิด fire hydrant with monitor FH-58-015 และ HM-58-003 เพื่อหล่อเย็นโครงสร้างบริเวณใกล้เคียง	SCBA Hydrant Fixed monitor Plant water spray	1. FO เปิด fire hydrant with monitor FH-58-015 และ HM-58-003 เพื่อหล่อเย็นโครงสร้างบริเวณใกล้เคียง
FIRE FIGHTING				
5	1 st Response	Action	Equipment/ Resources	Details/Warning


OC [Sr. OP]	1. ไปยังจุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ และรายงานกลับไปยัง EM 2. เลือกวิธีการระงับเหตุ กำหนดจุด Command post และการตัดแยกระบบ ร่วมกับ EM และเริ่มส่งการการระงับเหตุ โดยใช้อุปกรณ์ภายในพื้นที่ 3. วางแผนการช่วยเหลือ กรณีมีผู้บาดเจ็บ และส่งการเข้าช่วยเหลือ	• Internal equipment • External equipment	หน่วยสนับสนุน จะเข้ามาตั้งแต่เกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 1(NPC S&E)
FIT [OP] FIT [OP] FIT [OP] FIT [OP]	1. สวมใส่ชุดดับเพลิง SCBA และปฏิบัติหน้าที่เป็น FIT Team ดำเนินการตามคำสั่ง OC 2. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ตามแผนของ OC 3. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ตามแผนของ OC เพื่อจำกัดการลุกลามของเหตุการณ์	• SCBA • Fire truck Ambulance	ประสานขอความช่วยเหลือ OC
2 nd Response	Action	Equipment/ Resources	Details/Warning
EM	1. แจ้งศูนย์สื่อสารไกลคอล เพื่อแจ้งเหตุการณ์ เพื่อแจ้ง On duty ถัดไป 2. กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์การควบคุมเหตุฉุกเฉินร่วมกับ OC 3. ประสานงาน และให้ข้อมูลร่วมกับ Duty team และ Request ทีมสนับสนุน จาก ECC		ประสานขอความช่วยเหลือผ่าน Emergency command center
OC	1. ปรับวิธีการระงับเหตุ ร่วมกับ EM และเริ่มส่งการการระงับเหตุ โดยใช้อุปกรณ์ภายในพื้นที่ และทีมสนับสนุน รายงานสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ไปยัง Emergency command center 3. นำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่วางแผนฉีดโฟมดับไฟ	• SCBA • Fire truck Ambulance	นำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่วางแผนฉีดโฟมดับไฟ
NPC Satellite GC11	1. รายงานตัวกับ MC2 ที่จุดจอดรถดับเพลิง Gate1 2. รอการแจ้งเพื่อระงับเหตุ ตามคำสั่งของ OC		
FIT/NPC	1. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ตามแผนของ OCเพื่อจำกัดการลุกลามของเหตุการณ์ 2. ทีม NPC SE และทีม GC11		
3 rd Response	Action	Equipment / Resources	Details/Warning

EM	1. แจ้ง ECC เพื่อขอปรับเหตุการณ์ เป็นภาวะฉุกเฉิน 2. OC ปฏิบัติงานร่วมกับทีมช่วยเหลือจากภายนอก 3. FIT ปฏิบัติงานร่วมกับทีมช่วยเหลือจากภายนอกที่มีสารเคมีหกส้นที่ Bund และติดไฟ	รายละเอียดของ Bund มีพื้นที่ 134 M2 สามารถกักเก็บสารเคมีได้ 52 M3 ความต้องการใช้โฟมดับไฟ 6.5 LPM/M2 ใช้เวลาฉีด 30 นาที ตามมาตรฐาน NFPA11 (134 M2X 6.5 LPM) =871 LPMX 30 นาที =26,130 ลิตร ปริมาณการใช้น้ำ																																																																						
OC																																																																								
FIT																																																																								
EM Auth.																																																																								
Required Resources																																																																								
FIT/ On-Scene Team			Foam Calculation ใช้โฟมดับไฟ																																																																					
<table><tr><th>Team</th><th>FIT / NPC</th><th>Process Safe Shutdown</th><th>Fire Pump Monitoring</th><th>Environmental Monitoring</th><th>Equipment / Fire Truck</th></tr><tr><td>Field Operator</td><td>4/4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Mixed Plant</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GC11</td><td>6</td><td>1</td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>NPC ECC</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Ambulance GC11</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ambulance</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Team	FIT / NPC	Process Safe Shutdown	Fire Pump Monitoring	Environmental Monitoring	Equipment / Fire Truck	Field Operator	4/4	1	1	1		Mixed Plant	-					GC11	6	1			5	NPC ECC	6				1	Ambulance GC11	2					Ambulance	2					<table><tr><td>Tank Dia (m.) / Burn Dia.</td><td>2.7</td><td>2.7 m.</td></tr><tr><td>พื้นที่ผิวผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพลิงไหม้</td><td>134.0</td><td>134 m2</td></tr><tr><td>อัตราการใช้โฟม solution</td><td>6.5</td><td>6.5 lpm/m2</td></tr><tr><td>Foam solution rate ที่คำนวณได้</td><td>871.0</td><td>871 lpm.</td></tr><tr><td>Application time *</td><td>30.0</td><td>30 นาที</td></tr><tr><td>Foam solution rate ที่ต้องใช้จริง *</td><td>26,130.0</td><td>26130 L.</td></tr><tr><td>% Foam concentrate *</td><td>3.0</td><td>3 %</td></tr><tr><td>Foam concentrate ที่ต้องใช้ต่อนาที</td><td>26.1</td><td>26.13 Lpm</td></tr><tr><td>ต้องใช้ Foam Concentrate รวม</td><td>783.9</td><td>ลิตร</td></tr></table>	Tank Dia (m.) / Burn Dia.	2.7	2.7 m.	พื้นที่ผิวผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพลิงไหม้	134.0	134 m2	อัตราการใช้โฟม solution	6.5	6.5 lpm/m2	Foam solution rate ที่คำนวณได้	871.0	871 lpm.	Application time *	30.0	30 นาที	Foam solution rate ที่ต้องใช้จริง *	26,130.0	26130 L.	% Foam concentrate *	3.0	3 %	Foam concentrate ที่ต้องใช้ต่อนาที	26.1	26.13 Lpm	ต้องใช้ Foam Concentrate รวม	783.9	ลิตร
Team	FIT / NPC	Process Safe Shutdown	Fire Pump Monitoring	Environmental Monitoring	Equipment / Fire Truck																																																																			
Field Operator	4/4	1	1	1																																																																				
Mixed Plant	-																																																																							
GC11	6	1			5																																																																			
NPC ECC	6				1																																																																			
Ambulance GC11	2																																																																							
Ambulance	2																																																																							
Tank Dia (m.) / Burn Dia.	2.7	2.7 m.																																																																						
พื้นที่ผิวผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพลิงไหม้	134.0	134 m2																																																																						
อัตราการใช้โฟม solution	6.5	6.5 lpm/m2																																																																						
Foam solution rate ที่คำนวณได้	871.0	871 lpm.																																																																						
Application time *	30.0	30 นาที																																																																						
Foam solution rate ที่ต้องใช้จริง *	26,130.0	26130 L.																																																																						
% Foam concentrate *	3.0	3 %																																																																						
Foam concentrate ที่ต้องใช้ต่อนาที	26.1	26.13 Lpm																																																																						
ต้องใช้ Foam Concentrate รวม	783.9	ลิตร																																																																						
Fire Water Application Calculation																																																																								
<table><tr><th>อุปกรณ์</th><th>จำนวน</th><th>Flow rate (LPM)</th><th>รวม (LPM)</th><th>ข้อมูลอุปกรณ์</th><th>อุปกรณ์ที่ต้องการ COOLING</th></tr><tr><td>1. Water spray system</td><td>1</td><td>5431</td><td>5,431</td><td></td><td>Coolingโครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง</td></tr><tr><td>2.hydrant with</td><td>2</td><td>1900</td><td>3,800</td><td></td><td>Coolingโครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง</td></tr><tr><td>3.รถดับเพลิง GC11</td><td></td><td></td><td></td><td>ใช้หัวฉีดโฟมขนาด 1/2 ลำหรับดับไฟ</td><td>ใช้หัวฉีดขนาดครึ่งนิ้วสำหรับดับไฟ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>เบี่ยงทิศทางของเปลวไฟ และระงับเหตุ</td></tr><tr><td colspan="3">รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้ (LPM)</td><td>9,231</td><td>Max. water supply</td><td>10692 lpm.</td></tr><tr><td colspan="3">ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ m³/hr.</td><td>554</td><td>Drainage capacity</td><td>14000 M3</td></tr></table>				อุปกรณ์	จำนวน	Flow rate (LPM)	รวม (LPM)	ข้อมูลอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ต้องการ COOLING	1. Water spray system	1	5431	5,431		Coolingโครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง	2.hydrant with	2	1900	3,800		Coolingโครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง	3.รถดับเพลิง GC11				ใช้หัวฉีดโฟมขนาด 1/2 ลำหรับดับไฟ	ใช้หัวฉีดขนาดครึ่งนิ้วสำหรับดับไฟ						เบี่ยงทิศทางของเปลวไฟ และระงับเหตุ	รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้ (LPM)			9,231	Max. water supply	10692 lpm.	ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ m³/hr.			554	Drainage capacity	14000 M3																											
อุปกรณ์	จำนวน	Flow rate (LPM)	รวม (LPM)	ข้อมูลอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ต้องการ COOLING																																																																			
1. Water spray system	1	5431	5,431		Coolingโครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง																																																																			
2.hydrant with	2	1900	3,800		Coolingโครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง																																																																			
3.รถดับเพลิง GC11				ใช้หัวฉีดโฟมขนาด 1/2 ลำหรับดับไฟ	ใช้หัวฉีดขนาดครึ่งนิ้วสำหรับดับไฟ																																																																			
					เบี่ยงทิศทางของเปลวไฟ และระงับเหตุ																																																																			
รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้ (LPM)			9,231	Max. water supply	10692 lpm.																																																																			
ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ m³/hr.			554	Drainage capacity	14000 M3																																																																			
OTHER RECOMMENDATIONS / CONCERNS																																																																								
Environmental Issue: หากเกิดการลุกไหม้ของสารจากท่อให้เกิดก๊าซที่มีฤทธิ์ระคายเคืองและ/หรือเป็นพิษซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ใต้ทิศทางลมป้องกันโดยวิธีการฉีดน้ำเป็นฝอย และ ปิดกั้นพื้นที่																																																																								
Others: น้ำเสียจากการดับเพลิงจะไหลลงรางระบายน้ำในเขตพื้นที่เกิดเหตุและไหลออกสู่ภายนอกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดมลพิษทางน้ำการป้องกันน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำการเปิดระบบไหลไปท่อ Wastewater Pit และปิดกั้นรางระบายน้ำเพื่อกักเก็บไม่ให้มีน้ำเกิดการปนเปื้อนไหลออกสู่ภายนอก																																																																								
Prepared By (ผู้ร่วมจัดทำ)	Create by (SS , Sr. Op.)	วิระวัฒน์ แสนทา	Review By (Shift Manager)	วิระวัฒน์ แสนทา	Final reviewed by Plant Manager ()																																																																			
	ERS Chief	สมบูรณ์ สอนิติศิริ	ERS Supervisor	สมชาติ ประมาณ	Date: 3-8-67																																																																			

สำเนา Hard Copy: เก็บที่ ECC ของพื้นที่, Shift Manager ของ Plant, ควบคุม Electronic File โดย Q-SH-CM



รูปที่ 3.2.2-2 ระบบระบายน้ำและถังเก็บน้ำของโรงงานและอาคาร



รูปที่ 3.2.2-3 ถังเก็บน้ำดิบ (Tank Storage) ของโรงงานและอาคาร



บริษัท ปิทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนน 14-18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10950 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายสุขุมวิท ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
URL : www.petticochemical.com

Emergency Duty Team week 37



บริษัท ปิทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนน 14-18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10950 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายสุขุมวิท ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
URL : www.petticochemical.com



SUCHART SUPAPAKDEE

สุชาติ สุภาพักดี

Vice President : GC (26000709)

ED Duty



SAMAN MAWONG

สมาน ม่วงงษ์

Day Manager : GCP (26008324)

Operation Co. Duty



NIKORN KAEULANGKA

นิกร แก้วลังกา

Division Manager : GC (26002683)

Maintenance Co. Duty



BUDSARAKUM YOUYARDMAK

บุศราคำ อยู่ยาธิมาภ

Senior Environmental Engineer : GC (26008543)

SHE Co. Duty



MR. SOMCHAT PRAMAN

นาย สมชาติ ประมาน

ERS Supervisor : GC (26000454)

ER Duty



SUPATTRA WISEWONGSA

สุพัตรา วิสรวงษา

HR Officer : GC (26002656)

HR Co. Duty



THEERAPON BOONMUANG

ธีรพล บุญเมือง

Senior Administrative Officer : GC (26001536)

Services Co. Duty



SINGTHONG CHURAT

สิงห์ทอง ชูรัตน์

CSR Officer : GC (26002670)

SC-SR Co. Duty



PUNNARUCH NAPARSWAD

พัฒนรัชต์ นาศรสวัสดิ์

Division Manager : GC (26000310)

SC-CB Co. Duty



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนพหลโยธิน ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3899-4000 โทรสาร +66(0)3899-4111
URL : www.pttgc.com

Plant Emergency Response Team (Plant ERT) GCP



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนพหลโยธิน ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3899-4000 โทรสาร +66(0)3899-4111
URL : www.pttgc.com


	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน
---	--	---

Plant ERT ของโรงงานแต่ละ โรงงาน / หน่วยการผลิตประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) VP ของโรงงาน
- 2) DM Plant Operations
- 3) DM Plant Asset Utilization
- 4) DM Plant Technical
- 5) Day Manager
- 6) DM SHE ของพื้นที่ (และกลุ่ม SHE ประจำพื้นที่)
- 7) ERS Supervisor ของพื้นที่ (และกลุ่ม Q-SH-CM ประจำพื้นที่)
- 8) DM Maintenance ของพื้นที่
- 9) DM HR Partner ของพื้นที่

Plant ERT เป็นกลุ่มผู้บริหารการปฏิบัติการและการสนับสนุนของหน่วยการผลิตของโรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการและสนับสนุนการปฏิบัติของแต่ละ โรงงาน โดยตรง (ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็น Emergency Duty Team ด้วย)



	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน
---	--	---

ผู้ทำหน้าที่ Emergency Response Team

ผู้ทำหน้าที่ตามลำดับ	Plant Emergency Response Team (Plant ERT) ของพื้นที่เกิดเหตุ	Emergency Duty Team (ทีมบรรเทาผลกระทบ)
Emergency Director รับผิดชอบ ED	1. EVP / SVP สาขางานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานที่เกิดเหตุ 2. VP Plant ของโรงงานที่เกิดเหตุ	1.ผู้บริหารระดับ VP ที่ทำหน้าที่บรรเทาผลกระทบ
Emergency Manager รับผิดชอบ EM	1.Shift Manager 2.DM Plant Operation หรือ Day Manager 3.H-GA-FS (พื้นที่ RO) 4.DM of I-CI-FR /AC (for ISI Lab incident) 5.DM Lab Operation (for Lab Center incident)	ไม่มี
On Scene Commander รับผิดชอบ OC	1.Shift Supervisor 2.Senior Operators 3.Qualified Persons ของพื้นที่เกิดเหตุ 4.พนักงานของ Q-SH-CM ที่ได้รับมอบหมายจาก ED 5.ERS Chief RO พื้นที่ RO และ ISI	ไม่มี
Mutual Aid Coordinator รับผิดชอบ MC	1.DM SHE ของพื้นที่เกิดเหตุ (MC1) 2.DM Q-SH-CM 3.ERS Supervisor (MC2) 4.Senior ERS Chief (MC3)	1.ER Duty
Operation Coordinator รับผิดชอบ Operation Co.	1.DM Plant Operation ของพื้นที่เกิดเหตุ 2.DM Asset Utilization 3.DM Plant Technical 4.Day Manager	1.Operation Co. Duty
SHE Coordinator รับผิดชอบ SHE Co.	1.SHE Engineers ของพื้นที่เกิดเหตุ	1.SHE Co. Duty
Maintenance Coordinator	1. DM Maintenance ของพื้นที่เกิดเหตุ	1. Maintenance Co. Duty




Maintenance Coordinator รับผิดชอบ Maintenance Co.	1. DM Maintenance ของพื้นที่เกิดเหตุ	1. Maintenance Co. Duty
Services Coordinator รับผิดชอบ Service Co.	1.หัวหน้าหน่วยงาน Services ของพื้นที่เกิดเหตุ	1. Services Co. Duty
CSR Coordinator รับผิดชอบ C-SR Co.	ไม่มี	1.CSR Co. Duty

ประกาศใช้ครั้งที่ 3

หน้า 5 จาก 52

วันที่มีผลบังคับใช้: 21/08/2023

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ
ติดต่อ ฝ่ายเทคนิค เมื่อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน
---	--	---

ผู้ทำหน้าที่ตามลำดับ	Plant Emergency Response Team (Plant ERT) ของพื้นที่เกิดเหตุ	Emergency Duty Team (ทีมบรรเทาผลกระทบ)
SC-CB Coordinator รับผิดชอบ SC-CB Co.	ไม่มี	1.SC-CB Co. Duty
HR Coordinator รับผิดชอบ HR Co.	1.DM HR Partner ของพื้นที่เกิดเหตุ	1.HR Co. Duty
Marines Coordinator รับผิดชอบ Marines Co.	1.R-RM-DM 2.R-RM-OP (Day Manager)	1.Marines Co. Duty
P-T Coordinator รับผิดชอบ P-T Co.	1.GPC Interconnecting Pipeline and Truck Loading Supervisor	1. P-T Co. Duty



บริษัท ปิทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2285-8400 โทรสาร +66(0)2285-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิบูลย์ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
URL : <http://www.pettico.com>



PRAJAK SOPHONDIREKRAT

ประจักษ์ โสภณดิเรกรัตน์

Vice President : GCP (26009345)

VP Plant



PRAJAK SOPHONDIREKRAT

ประจักษ์ โสภณดิเรกรัตน์

Vice President : GCP (26009345)

DM Plant Operation



KONGPOB RATANATHAMMAPAN

ก้องภพ รัตนธรรมพันธ์

Division Manager : GCP (26009539)

DM Plant Technical



JITTIWAT KANITTABUT

จิตติวัฒน์ ขนิษฐนุพร

Division Manager : GCP (26010248)

DM Maintenance



MR. YUTTHAPOOMSAK BOONTHIMA

นาย ยุทธภูมิศักดิ์ บุญธิมา

Division Manager : GC (26002254)

DM SHE



MISS RATCHANOK KUMTORNRAT

น.ส. รัชชนก คำธรรมรัตน์

Division Manager : GC (26001993)

DM HR Partner



บริษัท ปิทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2285-8400 โทรสาร +66(0)2285-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิบูลย์ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
URL : <http://www.pettico.com>



KHUMTORN CHAMSAP

กฤษณ์ ฉ่ำทรัพย์

Day Manager : GCP (26008012)

Day Manager



MR. SOMCHAT PRAMAN

นาย สมชาติ ประมาม

ERS Supervisor : GC (26000454)

Mutual aid Coordinator
ERS Supervisor



CHADAPORN SASISART

ชฎาภรณ์ ศศิศาสตร์

Safety Engineer : GC (26006930)

SHE Engineers



RITTIKIAT NOKDEN

ฤทธิเกียรติ นกเด่น

Safety Engineer : GC (26008579)

SHE Engineers



SUPHARADTHA NASUAN

ศุภกรัตรา นาสวน

Senior Administrative Officer : GC (26001040)

Sr. Administrative Officer



MR. NARUEPONG KODCHARAIN

นาย นฤพงษ์ คชธารินทร์

Senior ERS Chief : GC (26000453)

Mutual aid Coordinator
Senior ERS Chief



MR. SOMBOON SONTGISIRI

นาย สมบูรณ์ สอนธิศิริ

Senior ERS Chief : GC (26001322)

Mutual aid Coordinator
Senior ERS Chief

☐Tabletop

☐EM 1

☒EM 2

☐EM 3

บริษัท/สาขา	GCP	Unit Name	Raw material tank	วันที่ (Date)	19 กันยายน 24
Shift (A/B/C/D)	D	ผู้ประเมิน	นายสมบุรุษ สนธิศิริ	ตำแหน่ง	Sr. ERS Chief

Scenario

40T-138 Xylene TANK Overfill ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วลุกติดไฟจาก ignition source เป็น Pool Fire

Rating:

Yes = Emergency response need met (การปฏิบัติเป็นไปตามที่ต้องการ) ผลการประเมิน = 1

No = Room for improvement (การปฏิบัติยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง) ผลการประเมิน = 0

CHECK ITEMS		ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
กิจกรรม/รายการที่ประเมิน		Yes	No	NA		
ความสอดคล้องของ PIP						
1. Incident (Title), Information (Process / Applicable Data)	Y			ความสอดคล้อง กับ PIP	1	
2. Operation Actions (Control Room / Field Operator)	Y			ความสอดคล้อง กับ PIP	1	
3. Fire Fighting Resource & Response	Y			ความสอดคล้อง กับ PIP	1	
ศูนย์ควบคุมการผลิต (Central Control Room): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร						
4. มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM และมีการกำหนดกลยุทธ์	Y			มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM	1	
5. Boardman ทำหน้าที่ตามแผน Operation Emergency Action	Y			Boardman ทำหน้าที่ตามแผน	1	
6. - สั่งการศูนย์สื่อสารให้ส่ง SMS / แฟกซ์ - สั่งการ OC ประเมินจุดเกิดเหตุ	Y			สั่งการศูนย์สื่อสาร	1	
7. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ และเอกสาร P&ID, PIP พร้อมใช้งาน	Y			พร้อมใช้งาน	1	
8. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสายจาก Control Room	Y			มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ	1	
ศูนย์สื่อสาร (Communication Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร						
9. พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความกับ EM และทำความเข้าใจครบถ้วน	Y			พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความกับ EM	1	
10. การส่ง Fax ให้ กนอ. ดั้นสังกัด (ภายใน 10 นาที) / การส่ง SMS ถูกต้องครบถ้วน และโทรศัพท์ต่อแจ้งนิคมดั้นสังกัด หรือ สทร.	Y			การส่ง Fax ให้ กนอ. ดั้นสังกัด (ภายใน 10 นาที)	1	
11. ศูนย์บรรพาส่ง Fax ให้ กนอ. (EMCC) และศูนย์สื่อสาร ปตท.			X			
12. ติดต่อร้องขอการสนับสนุนจาก GC1, GC2 หรือ G11 - FIT B, CM Team	Y			ติดต่อร้องขอการสนับสนุน	1	
13. โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง	Y			โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง	1	
14. โทรแจ้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น ปก.เทศบาลฯ, ปก.จังหวัด			X			

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
15. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และประกาศเสียงตามสายจากศูนย์สื่อสาร	Y			มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ	1
16. แผนการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ ใช้งานได้ดี	Y			อุปกรณ์ใช้งานได้ดี	1
จุดเกิดเหตุ และจุดสั่งการที่เกิดเหตุ (Command Post): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
17. การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรือ ปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้	Y			มีการแจ้งเหตุของผู้พบเห็น	1
18. มีการ ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไปยัง SM, SS หรือ Boardman ในขั้นแรก	Y			มีการประเมินสถานการณ์และรายงานเหตุการณ์	1
19. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการเข้าระงับเหตุในช่วงแรกโดยใช้อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในพื้นที่ระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ - FIT A Mixed Plant	Y			มีการใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ใดเหมาะสม	1
20. ทิมดับเพลิงที่เกิดเหตุเวลาที่เหมาะสมนับจากมีการร้องขอจากศูนย์สื่อสาร - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ ใช้เวลานาที - FIT A Mixed Plant ใช้เวลานาที	Y			ทิมดับเพลิงที่เกิดเหตุเวลาที่เหมาะสม	1
21. ทิมดับเพลิงที่มาสับสนุน ถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสม - FIT B GC1 ใช้เวลานาที - FIT B GC2 หรือ GC11 ใช้เวลา8.....นาที - FIT B NPC S&E ใช้เวลา5.....นาที - ทิมสนับสนุนเพิ่มเติม FIT B GC3 (ตามการร้องขอ) ใช้เวลานาที	Y			ทิมดับเพลิงที่มาสับสนุนถึงที่เกิดเหตุ ในเวลาที่เหมาะสม	1
22. OC และทิมสนับสนุนมีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าทำการระงับเหตุ	Y			มีการวางแผนร่วมกันณจุดเกิดเหตุก่อน จะเข้าระงับเหตุ	1
23. มีการใช้น้ำป้องกันการกลุกลามหรือป้องกันการคิดไฟ - มีการเลือกใช้โฟม หรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง	Y			มีการใช้น้ำใช้โฟมและสารดับเพลิงอย่าง ถูกต้อง	1
24. ทิมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ PPE สวมชุดดับเพลิง สวมใส่ SCBA ได้ถูกต้องครบถ้วน	Y			ทิมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ อุปกรณ์PPE ได้ถูกต้องเหมาะสม	1
25. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง, SCBA, รถดับเพลิง, Drone Thermal Camera ฯลฯ	Y			อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้มี ประสิทธิภาพดี	1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
26. มีประเมินสถานการณ์ เพื่อขอขอยกเลิกเหตุฉุกเฉิน และปิดกั้นพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหาย	Y			มีการประเมินสถานการณ์เพื่อขอขอยกเลิกเหตุฉุกเฉิน	1
การประเมินทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Emergency Response และ TRIAGE AREA)					
27. Fit Team/Rescue Team เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ภายใน 4 นาที ปฐมพยาบาล/เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม (หลังจาก OC สั่งการ)	Y			เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บภายใน 4 นาที	1
28. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ และ OC มีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	Y			มีการวางแผนร่วมกันณจุดเกิดเหตุก่อนเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	1
29. OC มีการจัดตั้ง Triage area และจัดการผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม	Y			มีการจัดตั้งจุด Triage area อย่างเหมาะสม	1
30. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถคัดกรอง ประเมินการ รักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม	Y			มีการประเมินรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม	1
31. กรณีสารเคมี / วัสดุ มีการทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่ง รพ.พร้อมข้อมูล SDS		N		ไม่ได้ทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บก่อนนำส่ง	0
32. รถพยาบาลประจำพื้นที่ เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา 10 นาที / รถพยาบาลสนับสนุน เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 20 นาที และนำส่ง รพ.ได้ภายใน 1 ชม.	Y			พพยาบาลมาถึงจุดในเวลาที่เหมาะสม	1
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Command Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
33. มีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว ผู้ทำหน้าที่มีรายงานตัวครบภายในเวลา 60 นาที	Y			มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว	1
34. EM สรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ ED Duty และ Emergency Duty Team ทราบปัญหาของเหตุการณ์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานกำหนดแผนปฏิบัติ ประสานงานและสนับสนุนเหตุฉุกเฉิน	Y			มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน	1
35. Emergency Duty Team มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินรวมถึงจัดการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	Y			มีการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง	1
36. มีผู้บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลที่สำคัญบน Incident Board ถูกต้องและครบถ้วน	Y			ผู้บันทึกเหตุการณ์ปฏิบัติงานตามถูกต้อง	1
37. อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์, โทรสาร, CCTV, P&ID, SDS, PIP และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ มีพร้อมใช้งาน	Y			อุปกรณ์ในห้องพร้อมใช้งานทุกอย่าง	1
ศูนย์อำนวยความสะดวกภาวะวิกฤต (Crisis Management Center)					
38. มีการจัดตั้งศูนย์ CMC, CBC ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (RO ชั้น 5 ห้องคาร์ดินัล, ENCO ชั้น18)			X		1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
39. ระบบการติดต่อสื่อสารของศูนย์ CMC, CBC เช่น VDO Conference, CCTV, Drone, ชุดควบคุมระบบสื่อสาร			X		1
40. ERS Chief GC1 ทำหน้าที่ผู้ควบคุมห้อง CMC, CBC ทำได้ถูกต้อง			X		1
จุดรวมพล (Assembly Point): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
41. อพยพมาที่จุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนและครบถ้วนจำนวนที่จุดรวมพลเป็นไปตามแผน และรายงานให้ศูนย์ ECC ทราบ	Y			อพยพด้วยความรวดเร็วเป็นไปตามแผนที่กำหนด	1
42. Assembly Controller และ Area Warden ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง มีการสวมเสื้อ Area Warden และใช้ใบตรวจสอบรายชื่อที่ Update	Y			ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องพร้อมสวมเสื้อเป็นสัญลักษณ์ชัดเจน	1
จุดรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก: ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
43. เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลที่ประตู Main gate การจราจร	Y			รปภปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินและอย่างถูกต้อง	1
44. MC2 ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ที่มาสนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC		N		MC2 ไม่มาปฏิบัติหน้าที่	0
45. Fire Runner ทำหน้าที่นำผู้สนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC	Y			Fire Runner ทำหน้าที่นำผู้สนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง	1
Sum of Rating					41
Effectiveness Score					95%

Calculation of Effectiveness Score % = $\frac{\text{Sum of Total Rating Points}}{\text{No. of rated items}} \times 100$

Effectiveness Scoring			
>90 - 100%	=	Excellent	>70% - 80% = Fair
>80% - 90%	=	Good	<70% = Review Required

Positive Observations: ข้อดี

- อุปกรณ์ดับเพลิง Deluge valve Hydrant มีการทำงานตาม Function
- OC ทำหน้าที่ควบคุมสั่งการและมีความเข้าใจกลยุทธ์ เป็นอย่างดี
- มีการเปิดเสียงสัญญาณแจ้งเหตุและประกาศสื่อสารได้ถูกต้อง
- การรายงานจำนวนผู้อพยพครบถ้วน


- มีการนำ PIP และ P&ID มาใช้งานได้เป็นอย่างดี
- ED ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมครอบคลุมถูกต้องครบถ้วน

Improvement Observations: ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข


Item	Conclusion / Suggestion	Action by	Target Date	Finish Date
1	ผนัง Bund รั่ว/แข็งให้ Operation ออก MN	OP	19/9/24	Done
2	FIT Team ไม่ลงมารับเหตุเบื้องต้น ตั้งแต่ภาวะฉุกเฉินระดับ 1/แจ้งแล้วให้ปฏิบัติทันที	OP	19/9/24	Done
3	PIP ระบุข้อมูลสารเคมีไม่ตรงกับกรการซ่อม/แก้ไขแล้ว	Q-SH-CM	19/9/24	Done
4	พบ Deluge spray ดัน (อุปกรณ์ข้างเคียง)/ตรวจสอบจุดที่ดันแล้ว ไม่ดัน แต่เป็นการเปิดแค่ครึ่งถัง	Q-SH-CM	19/9/24	Done
5	ประตูล Emergency มีพื้นที่จำกัด ต้องบริหารจัดการรถเข้า-ออก ที่ละคัน/ได้ทำการแจ้งในการซ้อมระดับ 1	Q-SH-CM	19/9/24	Done
6	SDS ในห้อง ECC ควรเตรียมไว้เพื่อทีมอื่นๆ เช่น ทีมดับเพลิงภายนอก รถพยาบาลด้วย/เพิ่ม Copy เอกสาร	Q-SH-OP	19/9/24	Done
7	กรณีมีการใช้ Fire pump จาก Glycol ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน จัดสรรอย่างไร (TBC : Glycol บริหารจัดการ)/รอตรวจสอบตามสัญญา	Q-SH-CM	19/12/24	On Process
8	การระบุพื้นที่เสี่ยง เช่น ถังสารเคมีข้างเคียง ควรดูประเมินความเสี่ยงการเกิดอันตราย และระบุลงใน PIP/เพิ่มความถี่ และการป้องกันการถูกลาม ไปยังอุปกรณ์ข้างเคียงตาม PIP	Q-SH-CM	19/12/24	On Process
9	MC2 ไม่มาปฏิบัติหน้าที่/ตอนเกิดเหตุฉุกเฉินสื่อสารไม่ได้แจ้งให้มาปฏิบัติงานที่แนะนำพนักงานสื่อสารต้องให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน	Q-SH-CM	19/9/24	Done

ภาพถ่ายจากการซ้อมแผน



	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุง แก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
---	---	---



	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุง แก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
---	---	---





บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามภัยพิบัติ อาคาร 10 ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิภาวดี ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
URL : www.pccobond.com

ฝึกซ้อมอพยพ 2024

วันที่ 19 กันยายน 2024 เวลา 13.00-16.00น.



บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามภัยพิบัติ อาคาร 10 ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิภาวดี ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
URL : www.pccobond.com

เป้าหมายในการฝึก

- ทราบขั้นตอนและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ การอพยพไปจุดรวมพล
- เพื่อฝึกความพร้อมในการเดินอพยพของผู้รับเหมาในพื้นที่ GCP ไปจุดรวมพล
- ต้องไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกซ้อม

เงื่อนไขในการซ้อม

- ช่วงเวลาการฝึกซ้อมเวลา จะทำการปิดประตูหน้าโรงงานจริง หลีกเลี่ยงการใช้ประตู Gate1 Gate2 โดยไม่จำเป็น
- พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และผู้ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในพื้นที่บริษัท GCP
- ให้อพยพมาที่จุดรวมพลหน้า Admin GCP ให้เว้นระยะห่าง ผู้รับเหมา แยกตามบริษัทฯ โดยหัวหน้างานตรวจสอบและส่งขอการตรวจนับให้ Assembly Controller ที่จุดรวมพล และแจ้งขออพยพไปที่ห้อง ECC GCP





บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนเอกชัยคอมเพล็กซ์ อาคาร 8 ชั้น 14-18 ถนนเอกชัยใต้ แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2285-8400 โทรสาร +66(0)2285-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายสุขุมวิท ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
URL : www.pccol.com

ตำแหน่ง	หน้าที่
Assembly Controller	ทำหน้าที่ควบคุม จัดระเบียบการรวมพลและตรวจสอบผลการนับยอดของแต่ละกลุ่ม แจ้งสรุปผลการตรวจนับยอดไปยังห้อง ECC GCP
Area Warden	ทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บุคคลหยุดปฏิบัติงาน /ปิดสวิตช์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, ถังก๊าซ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เปิดใช้งานและอพยพไปยังจุดรวมพล
หัวหน้างาน	ตรวจสอบจำนวนบุคคลที่จุดอพยพในบังคับบัญชาของกลุ่มงาน รายงานยอด/ความครบถ้วนให้ Assembly Controller
ผู้ปฏิบัติงาน	หยุดปฏิบัติงาน ปิดสวิตช์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, ถังก๊าซ และเครื่องมือต่างๆ ที่เปิดใช้งาน และอพยพไปยังจุดรวมพล ตามที่มีการประกาศแจ้งให้ปฏิบัติ



บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนเอกชัยคอมเพล็กซ์ อาคาร 8 ชั้น 14-18 ถนนเอกชัยใต้ แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2285-8400 โทรสาร +66(0)2285-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายสุขุมวิท ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
URL : www.pccol.com

การปฏิบัติของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระงับเหตุฉุกเฉิน P-(Q-SH-CM)-OEMS-001_R2

พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และผู้ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้

- ปฏิบัติตามคำสั่งของ EM จากการประกาศแจ้งทางวิทยุหรือประกาศเสียงตามสาย
- อพยพให้ไปยังจุดรวมพลและรายงานตัวต่อหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมของกลุ่ม
- ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Assembly Controller ซึ่งฟังคำสั่งจากการประกาศแจ้งทางวิทยุหรือประกาศเสียงตามสายที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติ
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องอพยพ ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย โดยให้ผู้ทำหน้าที่ Service Co. ที่ ECC ทำหน้าที่ประสานงานรถมารับที่จุดรวมพลเมื่อตรวจเช็ครายชื่อเสร็จแล้วให้ขึ้นรถบัสอพยพไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองหรือสถานที่ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินกำหนด





บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนเอกชัยคอมเพล็กซ์ อาคารเลขที่ 14-18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10950 โทรศัพท์ +66(0)2285-8400 โทรสาร +66(0)2285-8500
สำนักงานขอนแก่น : เลขที่ 99 ถนนสายสุขุมวิท สำนักงานเลขที่ 1 อาคารเมืองทอง จังหวัดขอนแก่น 21150 โทรศัพท์ +66(0)5099-4000 โทรสาร +66(0)5099-4111
URL : www.pttgc.com

Assembly Controller

ควบคุม จัดระเบียบการ
รวมพลและตรวจสอบ
ผลการนับยอด

โทรแจ้ง

ECC โกลบอล
038 977004
038 977005

รายงาน

EM,ED


รายงาน

หัวหน้างาน
ตรวจสอบจำนวน
คนที่จุดอพยพ

ตรวจสอบ

Area Warden

ตรวจสอบ
พื้นที่การทำงาน
พาคนมาที่จุดรวมพล





บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิไลย ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
web : www.gtc.co.th



แบบฟอร์มประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

EMERGENCY RESPONSE EVALUATION SHEET

(FOR EMERGENCY Drill)

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
พร้อมใช้งานหรือไม่					
จุดรวมพล (Assembly Point): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
16. ผู้อพยพมาที่จุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว เป็นระเบียบ ครบถ้วนและ ตรวจนับจำนวนที่จุดรวมพลเป็นไปตามแผนหรือไม่					
17. การปฏิบัติหน้าที่ของ Assembly Controller และ Area Warden สมบูรณ์หรือไม่					
18. มีการตรวจนับและการรายงานจำนวนผู้อพยพและผู้สูญหายไปยัง ECC ตามแผนหรือไม่					
19. ที่ตั้งจุดรวมพลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีความพร้อม หรือไม่					
จุดเกิดเหตุ (Command Post และ TRIAGE AREA): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
20. มีการตรวจสอบยืนยัน ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นไปยัง SM, SS, Boardman ในขั้นตอนแรกหรือไม่					
21. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการ take initial response ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน					



บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิไลย ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111
web : www.gtc.co.th



ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการกิจการที่ได้รับการให้บริการ



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(.....)
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วัน
เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา
๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ
กผ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555-1 ถนนแจ้งวัฒนะตึก A ชั้น 15 แขวงแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2265-8110 โทรสาร : 0-2265-8338
BANGKOK OFFICE : 555-1 Energy Complex, Building A 15th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel : (+66) 2265-8110 Fax : (+66) 2265-8338

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สำหรับ : บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

สถานที่อบรม : บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

๙ ซอย จี ๑๔ ถนนปิ่นเกล้าสงครามราชวรางกูร ต.บางตลาด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เวลา	หัวข้อฝึกอบรม	วิทยากร
๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	๕ ประชุมชี้แจงขั้นตอนการฝึกซ้อม ๕ ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ๕ ตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัย ๕ พนักงานเข้าประจำพื้นที่ ๕ เริ่มสถานการณ์การฝึกซ้อม ๕ ประชุมสรุปผลการฝึกซ้อม ๕ ตอบข้อซักถาม ๕ เสรีกิจกรรม	นายนิรุติ แก้วโชติ/วิทยากร นายวิวัฒน์ ชูแก้ว/ผู้ดูแลหลักสูตร



ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๕๓

อนุญาตให้ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๐๓๐๕๕๕๘๐๓๘๐๓๓๓.....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๕๕/๑ ซอยมโนรมย์เยื้องมณฑลพิธี อ.ว.จ.อ. ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๑๒ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[Signature]

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากรบรรยายใบอนุญาตน
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๒-๐๐๕๒

๑. นายณกร	โคตรณรงค์
๒. นายเอกภูมิ	เปรมศรี
๓. นายนิรุทธิ์	แก้วโชติ
๔. นายชัยภัทร	บุญหนา
๕. นายศรวิวัฒน์	ชัยโชคอำนาจ
๖. นายชูศิลป์	นกแต่น
๗. นายเฉลิมชัย	รือเรือง
๘. นายณัฐธัญ	ละของทอง
๙. นายธวัชชัย	สังเือก
๑๐. นายธานีบุญ	บุญอุปาทัง
๑๑. นายพนอนันต์	พิทุลศรี
๑๒. นายจิตร	ศรีทองคำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

See

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด))

รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแผนฉุกเฉิน

การฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ/ การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน,ไซเรน

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด วันที่ 16 กันยายน 2567

บริษัท น.42(1)-5/2560-ญห. - บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด หน่วยผลิต Polyols Plant

มีวัตถุประสงค์

☒ ซ่อมแผนฉุกเฉิน ☐ ระดับที่ 1 ☒ ระดับที่ 2 ☐ ระดับที่ 3

ในวันที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึงเวลา 16:00 น.

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์

40T-138 Xylene TANK Overfill ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วลุกติดไฟจาก ignition source เป็น Pool Fire มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 คน คนที่ 1 เป็นผู้รับเหมา ตกจากที่สูง บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ปวดหลัง ขา ขยับแขนขาไม่ได้ คนที่ 2 เป็นผู้รับเหมา สูดดมควันไฟเข้าไป มีอาการหมดสติรวมกับไม่หายใจ หายใจเอือก คนที่ 3 เป็นพนักงาน GCP ลมหมดสติและหยุดหายใจขณะนำออกมาปฐมพยาบาล ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) EM ส่งทีมเข้าประจักษ์เหตุ พร้อมประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 2 และร้องขอทีมสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เมื่อทีมสนับสนุนมาถึง ได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมฉีดน้ำเพื่อควบคุมทิศทางเปลวไฟ จนสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ และประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

☐ ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ

ในวันที่ เวลา น.ถึงเวลา น.

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์

☐ ดำเนินการทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน/ ไซเรน ในวันที่ เวลา

หรือทุกวัน ของทุก ช่วงเวลา น.

☐ การดำเนินการอื่น ๆ (ระบุ)

ในวันที่ เวลา

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์

☒ ทั้งนี้แจ้งหน่วยงานอื่น ๆ / โรงงานข้างเคียง / ชุมชน ให้รับทราบแล้ว ได้แก่

บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซออน เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด บริษัท เอเซีย
ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท สยามสเตปิลเอเซอร์ส แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด บริษัท เม็คเคมา เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อ - นามสกุล ผู้รับผิดชอบและประสานงาน นายสมบุญ สอนิธิ

ตำแหน่ง Sr.ERS Chief

โทรศัพท์ 0897537237 โทรสาร

รหัสเอกสาร IRCSA 020

งปส. สนพ.

☒ รายงานตามสถานการณ์



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด))

รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแผนฉุกเฉิน
การฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ/ การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน,ไซเรน

มือถือ e-Mail address [REDACTED]

ลงชื่อ [REDACTED]

(..... [REDACTED])

ตำแหน่ง Sr.ERS Chief



ใบลงชื่อซ่อมแผนฉุกเฉิน

เรื่อง : ซ่อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 วันที่ : 19 กันยายน 2567 เวลา : 13.00 น.

พื้นที่ : GCP กระ : D

PIP No. : หมายเลขอุปกรณ์ : 40T-138

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	หน้าที่	หมายเหตุ
1	[REDACTED]	[REDACTED]		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
10				
11			SC-CP + Duty	
12			H-BP-co E	
13			CSR Duty	
14			SHE duty	
15			ER RM	
16			Q-9H-EN	
17			Q-SH-OP	
18			A-SH-CN	
19			SCV-PY-OP	

[illegible]

PIP No. : หมายเลขอุปกรณ์ : 40T-138

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	หน้าที่	หมายเหตุ
20			Maint. G. Duty	
21			Service Co. Duty	
22			SHE Area	
23			GCP-PY-MN	
24			CERT GCP-PY-OP	
25			GCP-PY-TE	
26			OC GCP-PY-OP	
27			EM GCP-PY-OP	
28			O-SH-CM	

ภาคผนวก ข.54

การซ่อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 3



ระเบียบวาระการประชุม

ถอดบทเรียนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
(สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ ๒) ด้านอุทกภัย วาตภัย คลื่นลมแรง สารเคมี วัตถุอันตราย
(รังสี)

และการอพยพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม Auditorium Gc สาขา ๑๕ (Gc Chemical Experience Campus)

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



หัวข้อวาระ

- บทนำ

- วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- อื่น ๆ



วัตถุประสงค์

- เพื่อทดสอบความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ตามแผนจังหวัดระยองฉบับปรับปรุงใหม่
- เพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารและการทำงานในการควบคุมเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องในการควบคุมเหตุ
- เพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องมือและทรัพยากรในการรองรับเหตุฉุกเฉินขณะเกิดเหตุ
- เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชน

ตัวชี้วัด (KPI)

1. ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุในขณะฝึกซ้อมฯ
2. ประชาชนต้องไม่เกิดความเข้าใจผิดในระหว่างการฝึกซ้อมฯ
3. มีการดำเนินการฝึกซ้อมฯ ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด
4. มีการสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบตามที่กำหนดในแผนฉุกเฉิน
5. อุปกรณ์ระงับเหตุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อม ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ





๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้กำหนดการประชุม ออกแบบ ควบคุม กำกับ และดูแลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามสถานการณ์สมมุติและแนวทางการฝึกฯ อย่างต่อเนื่อง



๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องวังแก้ว อาคาร Auditorium บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้กำหนดฝึกอบรมปรับปรุงฐานการฝึกการ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ตามแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐





๒.๓ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุม Auditorium Gc สาขา ๑๕ (Gc Chemical Experience Campus) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้กำหนดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) และการฝึกก่อนลงมือปฏิบัติจริง (Dry Run)





๒.๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือ
พีทีที จีซี (พื้นที่การฝึกสาธิต) , บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (พื้นที่การฝึกสาธิต) ,
สี่แยกนิคมอุตสาหกรรมผาแดง (พื้นที่การฝึกสาธิต) , บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็น
ไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (พื้นที่การฝึกสาธิต) และห้องประชุมศูนย์ควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน (emergency incident command center : EIC) (ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ส่วนหน้าจังหวัดระยอง) เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ได้กำหนดการฝึกสถานการณ์จริง โดยการบูรณาการฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ร่วมกับ ชมรม PTT Group SEALs บริษัทในกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง







๒.๕ จังหวัดระยอง จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ ๒) ด้านอุทกภัย วาตภัย คลื่นลมแรง สารเคมี วัตถุอันตราย (รังสี) และการอพยพ ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Auditorium Gc สาขา ๑๕ (Gc Chemical Experience Campus) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการฝึกฯ ในครั้งต่อไป (โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง)





ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา



๓.๑ การถอดบทเรียนด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการจราจร ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐

- (๑) สถานการณ์ที่ ๑ เหตุเพลิงไหม้ Tank เก็บผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- (๒) สถานการณ์ที่ ๒ เหตุเพลิงไหม้บริเวณท่าเทียบเรือบริษัท พีทีที จีซี สาขา ๗
- (๓) สถานการณ์ที่ ๓ เหตุกระเปาะรังสีซีซีเอ็ม 137 ชำรุดและตกจากหอกลับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
- (๔) สถานการณ์ที่ ๔ เหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ บริเวณสี่แยกถนนผาแดง – ถนนโอ - หนึ่ง

รายชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ

- PTTNG
- เทศบาล
- EMAX
- สสจ
- ฯ





๓.๒ การถอดบทเรียนการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ

- (๑) สถานการณ์ที่ ๑ เหตุเพลิงไหม้ Tank เก็บผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- (๒) สถานการณ์ที่ ๒ เหตุเพลิงไหม้บริเวณท่าเทียบเรือบริษัท พีทีที จีซี สาขา ๗
- (๓) สถานการณ์ที่ ๓ เหตุกระเปาะรังสีซีเซียม 137 ขำรดและตกจากหอกลับ
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
- (๔) สถานการณ์ที่ ๔ เหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ บริเวณสี่แยกถนนผาแดง -
ถนนโอ - หนึ่ง



๓.๓ การถอดบทเรียนการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์

- (๑) สถานการณ์ที่ ๑ เหตุเพลิงไหม้ Tank เก็บผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- (๒) สถานการณ์ที่ ๒ เหตุเพลิงไหม้บริเวณท่าเทียบเรือบริษัท พีทีที จีซี สาขา ๗
- (๓) สถานการณ์ที่ ๓ เหตุกระเปาะรังสีซีเซียม 137 ขำรดและตกจากหอกลับ
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
- (๔) สถานการณ์ที่ ๔ เหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ บริเวณสี่แยกถนนผาแดง -
ถนนโอ - หนึ่ง

ข้อเสนอแนะ	ผู้ให้ข้อเสนอแนะ





ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ



การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
(สาธารณภัยขนาดกลาง ระดับ 2)
(ด้านอุทกภัย วาตภัย คลื่นลมแรง สารเคมี วัตถุอันตราย
(รังสี) และการอพยพประชาชน ประจำปี 2566)

11 กันยายน 2566

เวลา 13.00 – 16.00 น.





การตรวจประเมินการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise)

โดย

สมาชิกกลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของโรงงานอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี (EMAG)



สรุปภาพรวมทั่วไป

จุดแข็ง

1. มีการประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมฯอย่างทั่วถึง
2. มีหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมฝึกซ้อมฯตามแผนที่กำหนด
3. มีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



สรุปภาพรวมทั่วไป

LNG (จุดเกิดเหตุ)

ชั้นชม

1.ระบบการสื่อสารจุด Command Post (OC) ควบคุมสั่งการได้ตามแผน

ข้อปรับปรุง

1. บริเวณหน้าโรงงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกเนื่องจากเป็น 4 แยกการจราจรหนาแน่น
2. ไม่มีผู้นำทางนำรถดับเพลิงและรถพยาบาลจากภายนอกไปจุดเกิดเหตุ
3. กรณีโรงงานอยู่นอกเขตนิคมฯกำหนดต้องแจ้งหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน



สรุปภาพรวมทั่วไป

GC7-BTF จุดเกิดเหตุ

ชั้นชม

- 1.มีการเตรียมความพร้อมของทีมร่วมฝึกซ้อมก่อนการฝึกได้ดี
- 2.มีการสื่อสารระหว่างทีมช่วยเหลือบนอากาศยาน (Helicopter) กับทีมที่อยู่บนเรือในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ดี

ข้อปรับปรุง

1. การให้ความช่วยเหลือกรณีคลื่นลมแรงควรพิจารณาความพร้อมของทีมและอุปกรณ์ก่อนการออกให้ความช่วยเหลือ



สรุปภาพรวมทั่วไป

รังสีรั่วไหล จุดเกิดเหตุ

ชื่นชม

1. มีการเตรียมความพร้อมของทีมหน่วยงานราชการ (ปส) และอุปกรณ์ร่วมฝึกซ้อมฯ ได้ดี
2. มีการสื่อสารระหว่าง RSO โรงงาน กับ RSO สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส) ได้ดี

ข้อปรับปรุง

1. ทีมสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ปส. ก่อนเข้าระงับเหตุ

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาเพิ่มทักษะการเข้าสนับสนุนการระงับเหตุด้านรังสีให้กับทีมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น



สรุปภาพรวมทั่วไป

สีแยกผาแดง จุดเกิดเหตุ

ชื่นชม

1. ทีมร่วมซ้อมที่จุดเกิดเหตุประสานงานกันได้ดี

ข้อปรับปรุง

1. การให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุยังไม่ชัดเจนทำให้การเข้าระงับเหตุไม่เป็นไปตามขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาทบทวนขั้นตอนแผนฉุกเฉินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด



สรุปภาพรวมทั่วไป

ศูนย์ฯ EIC เทศบาลมาบตาพุด

ชื่นชม

1. มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและสถานที่ ในการฝึกซ้อมได้ครบตามโครงสร้างของแผน
2. มีการส่งสัญญาณภาพจากจุดเกิดเหตุเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการเพื่อใช้ในการตัดสินใจการอำนวยความสะดวก
3. มีการดำเนินการได้ทุกขั้นตอนตามแผนที่กำหนด เช่น การอำนวยความสะดวกโดยนายก ทม.มาบตาพุด การแถลงการณ์และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ข้อปรับปรุง

1. การบัญชาการเหตุการณ์มีผู้ติดตามเข้าไปในห้องบัญชาการจำนวนมากทำให้ที่นั่งไม่เพียงพอ
2. ไม่มีการรายงานเหตุการณ์จากหน่วยงานเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการ (EIC)
3. วิทยุสื่อสารของ อปท.อบต. เทศบาล อบจ.ที่เข้ามาช่วยระงับเหตุคลื่นความถี่ไม่ตรงกันทำให้สื่อสารกันไม่ได้
4. มีคนเข้าไปในศูนย์บัญชาการ (EIC) จำนวนมากทำให้คัดกรองผู้เข้าร่วมการฝึกได้ยาก



สรุปภาพรวมทั่วไป

ศูนย์ฯ EIC (ระดับจังหวัด)

ชื่นชม

1. มีการจัดเตรียมทีมผู้ร่วมฝึกซ้อมได้ครบตามแผน
2. มีการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางในการฝึกซ้อมฯ ทำให้เห็นความพร้อมของหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลาง

ข้อปรับปรุง

1. ในกรณีต้องการน้ำปริมาณมาก ๆ เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่มีไม่สามารถใช้กับน้ำทะเลได้

ข้อเสนอแนะ

1. รถดับเพลิงหอน้ำฉีดน้ำไม่ถึงจุดที่เกิดเพลิงไหม้ ควรพิจารณาระดับความสูงให้เพียงพอกับเหตุที่เกิด



Thank You

Chanatip Bumrongbarn



ภาคผนวก ข.55

เอกสารการตรวจสอบระบบตรวจจับ (Detector) และสัญญาณเตือน (Alarm)

DATE: 7 May 2024

Item	Tag No.	Details	Size (mm)	Area	Tertiary				Pressure		Pressure		Pressure		Milling Spreader Results	Remarks
					Fuel Test Value	Pressure Switch	Alarm High (PSI)	Alarm Signal to MFC	Level (PSI)	Outlet (PSI)	Inlet (PSI)	Test Time (hrs)				
1	AV-38-001	Alarm Valve of Sprinkler System #1-4	4.0	PPF Process Building	✓	✓	✓	✓	180.0	175.00	145.00	145.00	145.00	11.00	Normal	
2	AV-38-002	Alarm Valve of Sprinkler System #1-3	4.0	PPF Process Building	✓	✓	✓	✗	180.0	175.00	145.00	145.00	145.00	11.00	Normal	
3	AV-38-003	Alarm Valve of Sprinkler System #1-2	4.0	PPF Process Building	✓	✓	✓	✗	180.0	175.00	145.00	145.00	145.00	11.00	Normal	
4	AV-38-004	Alarm Valve of Sprinkler System #1-1	4.0	PPF Process Building	✓	✓	✓	✗	180.0	175.00	145.00	145.00	145.00	11.00	Normal	
5	AV-38-005	Alarm Valve of Sprinkler System #1-4	4.0	PPF Process Building	✓	✓	✓	✓	175.00	190.00	145.00	145.00	145.00	13.00	Normal	
6	AV-38-006	Alarm Valve of Sprinkler System #1-3	4.0	PPF Process Building	✓	✓	✓	✗	175.00	190.00	145.00	145.00	145.00	13.00	Normal	
7	AV-38-007	Alarm Valve of Sprinkler System #1-2	4.0	PPF Process Building	✓	✓	✓	✗	175.00	190.00	145.00	145.00	145.00	13.00	Normal	
8	AV-38-008	Alarm Valve of Sprinkler System #1-1	4.0	PPF Process Building	✓	✓	✗	✗	175.00	200.00	145.00	145.00	145.00	6.00	Normal	
9	AV-38-009	Alarm Valve of Sprinkler System #1-4	4.0	Product & Raw material WH	✓	✓	✓	✓	210.00	175.00	145.00	145.00	145.00	8.00	Normal	
10	AV-38-010	Alarm Valve of Sprinkler System #1-3	4.0	Product & Raw material WH	✓	✓	✓	✓	175.00	175.00	145.00	145.00	145.00	25.00	Normal	
11	AV-38-011	Alarm Valve of Sprinkler System #1-2	4.0	Product & Raw material WH	✓	✓	✓	✓	220.00	175.00	145.00	145.00	145.00	36.00	Normal	
12	AV-38-012	Alarm Valve of Sprinkler System #1-1	2.0	Office/ Truck/ Safety & Security Building	✓	✓	✓	✓	175.00	175.00	145.00	145.00	145.00	3.00	Normal	
13	AV-38-013	Alarm Valve of Sprinkler System #1-2	2.0	Office/ Truck/ Safety & Security Building	✓	✓	✓	✓	145.00	170.00	145.00	145.00	145.00	33.00	Normal	

NOTE: 1. Pressure is the total pressure measured by the gauge. The pressure relief valve is set at 17.5 PSI. The drain is the pressure in the drain.

2. การติดตั้งชุดปั๊ม Chamber และชุด Alarm Valve

TEST BY:

(Mr. Weerayut Panoppra)

WITNESS BY:

(Mr. Sunya Chamtharakasom)

Index 2

Alarm Valve of Sprinkler Systems





PM Fire Fighting Systems.
Alarm Valve Of Sprinkler System
OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer Name GC Polyols Co., Ltd.

Annual Testing AV-58-001

Location POP Process Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

[Redacted Signature]

TESTED BY

DATE

7/5/2024

SIGNATURE

[Redacted Signature]

WITNESSES BY

DATE

7/5/2024



PM Fire Fighting Systems.
Alarm Valve Of Sprinkler System
OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer Name GC Polyols Co., Ltd.

Annual Testing AV-58-002

Location POP Process Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

[Redacted Signature]

TESTED BY

DATE

7/5/2024

SIGNATURE


[Redacted Signature]

WITNESSES BY

DATE

7/5/2024

PM Fire Fighting Systems.



NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

Alarm Valve Of Sprinkler System

OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer NameGC Polyols Co., Ltd.

Annual TestingAV-58-003

LocationPOP Process Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

TESTED BY


DATE7/5/2024

SIGNATURE

WITNESSES BY

DATE7/5/2024

PM Fire Fighting Systems.



NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

Alarm Valve Of Sprinkler System

OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer NameGC Polyols Co., Ltd.

Annual TestingAV-58-004

LocationPOP Process Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

TESTED BY


DATE7/5/2024

SIGNATURE

WITNESSES BY

DATE7/5/2024

PM Fire Fighting Systems.



NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

Alarm Valve Of Sprinkler System

OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer NameGC Polyols Co., Ltd.

Annual TestingAV-58-005

LocationPPG Process Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

TESTED BY

DATE

7/5/2024


SIGNATURE

WITNESSES BY

DATE

7/5/2024

PM Fire Fighting Systems.



NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

Alarm Valve Of Sprinkler System

OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer NameGC Polyols Co., Ltd.

Annual TestingAV-58-006

LocationPPG Process Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

TESTED BY

DATE






7/5/2024






SIGNATURE

WITNESSES BY


DATE

7/5/2024

<div>PM Fire Fighting Systems.</div> <div> Alarm Valve Of Sprinkler System</div> <div>OWNER : GC Polyols Co., Ltd.</div>			
Wet Pipe Sprinkler Systems		Customer Name	GC Polyols Co., Ltd.
Annual Testing		Location	PPG Process Building
Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]
<div>Remark :</div> <div>Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.</div> <div>install Support For Chamber of Alarm Valve</div> <div>SIGNATURE </div> <div>TESTED BY </div> <div>DATE 7/5/2024</div> <div>SIGNATURE </div> <div>WITNESSES BY </div> <div>DATE 7/5/2024</div>			

<div>PM Fire Fighting Systems.</div> <div> Alarm Valve Of Sprinkler System</div> <div>OWNER : GC Polyols Co., Ltd.</div>			
Wet Pipe Sprinkler Systems		Customer Name	GC Polyols Co., Ltd.
Annual Testing		Location	PPG Process Building
Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]
<div>Remark :</div> <div>Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.</div> <div>install Support For Chamber of Alarm Valve</div> <div>SIGNATURE </div> <div>TESTED BY </div> <div>DATE 7/5/2024</div> <div>SIGNATURE </div> <div>WITNESSES BY </div> <div>DATE 7/5/2024</div>			

PM Fire Fighting Systems.



NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

Alarm Valve Of Sprinkler System

OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer NameGC Polyols Co., Ltd.

Annual TestingAV-58-009

LocationW/H and Maintenance Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

TESTED BY


DATE7/5/2024

SIGNATURE

WITNESSES BY

DATE7/5/2024

PM Fire Fighting Systems.



NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

Alarm Valve Of Sprinkler System

OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer NameGC Polyols Co., Ltd.

Annual TestingAV-58-010

LocationW/H and Maintenance Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

TESTED BY


DATE7/5/2024

SIGNATURE

WITNESSES BY

DATE7/5/2024

PM Fire Fighting Systems.



NPC

NPCC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

Alarm Valve Of Sprinkler System

OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer NameGC Polyols Co., Ltd.

Annual TestingAV-58-011

LocationW/H and Maintenance Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

TESTED BY


DATE7/5/2024

SIGNATURE

WITNESSES BY

DATE7/5/2024

PM Fire Fighting Systems.



NPC

NPCC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

Alarm Valve Of Sprinkler System

OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer NameGC Polyols Co., Ltd.

Annual TestingAV-58-012

LocationOffice and Security Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE

TESTED BY

DATE7/5/2024

SIGNATURE

WITNESSES BY

DATE7/5/2024



PM Fire Fighting Systems.

Alarm Valve Of Sprinkler System

OWNER : GC Polyols Co., Ltd.

Wet Pipe Sprinkler Systems

Customer Name GC Polyols Co., Ltd.

Annual Testing AV-58-013

Location Office and Security Building

Item	Description	Yes	No
1	System in service before testing	[✓]	[]
2	Pertinent parties notified before testing	[✓]	[]
3	Adequate drainage provided before flow testing	[✓]	[]
4	End drain test conducted	[✓]	[]
5	Alarm check valve is operating	[✓]	[]
6	Water alarm gong is sounded	[]	[✓]
7	Alarm signal send to Main fire alarm panel	[✓]	[]
8	Operating stems of OS&Y valves lubricated	[✓]	[]
9	Main control valve completely closed and reopened	[✓]	[]
10	Main drain test conducted	[✓]	[]
11	Supply Inlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
12	System Outlet pressure gauge reading after testing 10.0 Bar.	[✓]	[]
13	Main fire alarm panel clear	[✓]	[]
14	System returned to service	[✓]	[]

Remark :

Check the system before testing. The outlet water pressure is higher than the standard.

install Support For Chamber of Alarm Valve

SIGNATURE



TESTED BY

DATE

7/5/2024

SIGNATURE



WITNESSES BY

DATE

7/5/2024



Picture of Testing Alarm Valve of Sprinkler System

POP Process Building



PPG Process Building



Product & Raw Material W/H



Office / Truck / Safety & Security Building



Index 3

Fire Alarm Systems





Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer: [Redacted]
Date: 9-12 May 2024
Witness: [Redacted]

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1ST Test			Remark
					May 9-12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
34	M2-31-0	10FA-CM004	SIGAM	PRG 2ND FL RACK RM. 10FA-CM004	✓			
35	M2-32-0	10FA-SD019	SMOKE	PRG 2ND FL MANG RM.ABV. 10FA-SD019	✓			
36	M2-33-0	10FA-SD020	SMOKE	PRG 2ND FL MANG RM.ABV. 10FA-SD020	✓			
37	M2-34-0	10FA-SD021	SMOKE	PRG 2ND FL MEET RM.ABV. 10FA-SD021	✓			
38	M2-35-0	10FA-SD022	SMOKE	PRG 2ND FL MEET RM.ABV. 10FA-SD022	✓			
39	M2-36-0	10FA-SD023	SMOKE	PRG 2ND FL AIR LOCK.ABV. 10FA-SD023	✓			
40	M2-37-0	10FA-SD024	SMOKE	PRG 2ND FL AIR LOCK. 10FA-SD024	✓			
41	M2-38-0	10FA-MC004	MCP	PRG 2ND FL CORRIDOR. 10FA-MC004	✓			
42	M2-39-0	10FA-SD025	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR.ABV. 10FA-SD025	✓			
43	M2-40-0	10FA-SD026	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR.ABV. 10FA-SD026	✓			
44	M2-41-0	10FA-SD027	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR.ABV. 10FA-SD027	✓			
45	M2-42-0	10FA-SD028	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR.ABV. 10FA-SD028	✓			
46	M2-43-0	10FA-SD029	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR.ABV. 10FA-SD029	✓			
47	M2-44-0	10FA-SD030	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR. 10FA-SD030	✓			
48	M2-45-0	10FA-SD031	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR. 10FA-SD031	✓			
49	M2-46-0	10FA-SD032	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR. 10FA-SD032	✓			
50	M2-47-0	10FA-SD033	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR. 10FA-SD033	✓			
51	M2-48-0	10FA-SD034	SMOKE	PRG 2ND FL CORRIDOR. 10FA-SD034	✓			
52	M2-49-0	10FA-CM005	SIGAM	PRG 2ND FL CORRIDOR. 10FA-CM005	✓			
53	M2-50-0	10FA-CM006	SIGAM	PRG 2ND FL CORRIDOR. 10FA-CM006	✓			
54	M2-51-0	10FA-CM007	SIGAM	PRG 2ND FL CORRIDOR. 10FA-CM007	✓			
55	M2-52-0	10FA-HSSD002	IAM	PRG 2ND FL RACK RM.HSSD ALT. 10FA-HSSD002	✓			
56	M2-53-0	10FA-HSSD002	IAM	PRG 2ND FL RACK RM.HSSD ACT. 10FA-HSSD002	✓			
57	M2-54-0	10FA-HSSD002	IAM	PRG 2ND FL RACK RM.HSSD FIR1. HSSD002	✓			
58	M2-55-0	10FA-HSSD002	IAM	PRG 2ND FL RACK RM.HSSD FIR2. HSSD002	✓			
59	M2-56-0	10FA-HSSD002	IAM	PRG 2ND FL RACK RM.HSSD FALT. HSSD002	✓			
60	M2-57-1	10FA-PSU002	POWER	PRG 2ND FL HSSD POWER. PSU002	✓			
61	M2-57-2	10FA-PSU002	POWER	PRG SPARE. PSU002	✓			
62	M2-57-3	10FA-PSU002	POWER	PRG SPARE. PSU002	✓			
63	M2-57-3	10FA-PSU002	POWER	PRG SPARE. PSU002	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer: [Redacted]
Date: 9-12 May 2024
Witness: [Redacted]

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1ST Test			Remark
					May 9 -12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
1	M2-1-0	10FA-SD009	MBZAM	PRG 3RD FL BATT. RM. 10FA-SD009	✓			
2	M2-2-0	10FA-SD010	MBZAM	PRG 3RD FL BATT. RM. 10FA-SD010	✓			
3	M2-3-0	10FA-MC003	MBZAM	PRG 3RD FL BATT. RM. 10FA-MC003	✓			
4	M2-4-0	10FA-CM001	SIGAM	PRG 3RD FL ELEC. RM. 10FA-CM001	✓			
5	M2-5-0	10FA-CM002	SIGAM	PRG 3RD FL ELEC. RM. 10FA-CM002	✓			
6	M2-6-0	10FA-MC001	MCP	PRG 3RD FL ELEC. RM. 10FA-MC001	✓			
7	M2-7-0	10FA-MC002	MCP	PRG 3RD FL ELEC. RM. 10FA-MC002	✓			
8	M2-8-0	10FA-SD001	SMOKE	PRG 3RD FL ELEC. RM.ABV. 10FA-SD001	✓			
9	M2-9-1	10FA-SD002	SMOKE	PRG 3RD FL ELEC. RM.ABV. 10FA-SD002	✓			
10	M2-10-2	10FA-SD003	SMOKE	PRG 3RD FL ELEC. RM.ABV. 10FA-SD003	✓			
11	M2-11-3	10FA-SD004	SMOKE	PRG 3RD FL ELEC. RM.ABV. 10FA-SD004	✓			
12	M2-12-4	10FA-SD005	SMOKE	PRG 3RD FL ELEC. RM. 10FA-SD005	✓			
13	M2-13-0	10FA-SD006	SMOKE	PRG 3RD FL ELEC. RM. 10FA-SD006	✓			
14	M2-14-0	10FA-SD007	SMOKE	PRG 3RD FL ELEC. RM. 10FA-SD007	✓			
15	M2-15-0	10FA-SD008	SMOKE	PRG 3RD FL ELEC. RM. 10FA-SD008	✓			
16	M2-16-0	10FA-HSSD001	IAM	PRG 3RD FL ELEC. RM. HSSD ALT. 10FA-HSSD001	✓			
17	M2-17-0	10FA-HSSD001	IAM	PRG 3RD FL ELEC. RM. HSSD ACT. 10FA-HSSD001	✓			
18	M2-18-0	10FA-HSSD001	IAM	PRG 3RD FL ELEC. RM. HSSD FIR1. 10FA-HSSD001	✓			
19	M2-19-0	10FA-HSSD001	IAM	PRG 3RD FL ELEC. RM. HSSD FIR2. 10FA-HSSD001	✓			
20	M2-20-0	10FA-HSSD001	IAM	PRG 3RD FL ELEC. RM. HSSD FALT. 10FA-HSSD001	✓			
21	M2-21-1	10FA-PSU001	POWER	PRG 3RD FL HSSD POWER. 10FA-PSU001	✓			
22	M2-21-2	10FA-PSU001	POWER	PRG SPARE. 10FA-PSU001	✓			
23	M2-21-3	10FA-PSU001	POWER	PRG SPARE. 10FA-PSU001	✓			
24	M2-21-4	10FA-PSU001	POWER	PRG SPARE. 10FA-PSU001	✓			
25	M2-22-0	10FA-SD011	SMOKE	PRG 2ND FL RACK RM.ACC. 10FA-SD011	✓			
26	M2-23-0	10FA-SD012	SMOKE	PRG 2ND FL RACK RM.ACC. 10FA-SD012	✓			
27	M2-24-0	10FA-SD013	SMOKE	PRG 2ND FL RACK RM.ACC. 10FA-SD013	✓			
28	M2-25-0	10FA-SD014	SMOKE	PRG 2ND FL RACK RM.ACC. 10FA-SD014	✓		The device cannot be accessed so cannot be tested.	
29	M2-26-0	10FA-SD015	SMOKE	PRG 2ND FL RACK RM.ACC. 10FA-SD015	✓		The device cannot be accessed so cannot be tested.	
30	M2-27-0	10FA-SD016	SMOKE	PRG 2ND FL RACK RM.ACC. 10FA-SD016	✓		The device cannot be accessed so cannot be tested.	
31	M2-28-0	10FA-SD017	SMOKE	PRG 2ND FL RACK RM.ACC. 10FA-SD017	✓			
32	M2-29-0	10FA-SD018	SMOKE	PRG 2ND FL RACK RM.ACC. 10FA-SD018	✓			
33	M2-30-0	10FA-CM003	SIGAM	PRG 2ND FL RACK RM. 10FA-CM003	✓			



Client
Area
Equipment Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer: [Redacted]
Date: 9-12 May 2024
Witness : [Redacted]

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					May 9 -12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
1	M2-1-1	20FA-PSU001	POWER	POP/PM 2ND FL HSSD POWER 20FA-PSU001	✓			
2	M2-1-2	20FA-PSU001	POWER	POP/PM SPARE 20FA-PSU001	✓			
3	M2-1-3	20FA-PSU001	POWER	POP/PM SPARE 20FA-PSU001	✓			
4	M2-1-4	20FA-PSU001	POWER	POP/PM SPARE 20FA-PSU001	✓			
5	M2-2-0	20FA-HSSD001	IAM	POP/PM 2ND FL CCR HSSD ALT 20FA-HSSD001	✓			
6	M2-3-0	20FA-HSSD001	IAM	POP/PM 2ND FL CCR HSSD ACT 20FA-HSSD001	✓			
7	M2-4-0	20FA-HSSD001	IAM	POP/PM 2ND FL CCR HSSD FIR1 20FA-HSSD001	✓			
8	M2-5-0	20FA-HSSD001	IAM	POP/PM 2ND FL CCR HSSD FIR2 20FA-HSSD001	✓			
9	M2-6-0	20FA-HSSD001	IAM	POP/PM 2ND FL CCR HSSD FALT 20FA-HSSD001	✓			
10	M2-7-0	20FA-SD001	SMOKE	POP/PM 2ND FL CCR ACC 20FA-SD001	✓			
11	M2-8-0	20FA-SD002	SMOKE	POP/PM 2ND FL CCR ACC 20FA-SD002	✓			
12	M2-9-0	20FA-SD003	SMOKE	POP/PM 2ND FL CCR ACC 20FA-SD003	✓			
13	M2-10-0	20FA-SD004	SMOKE	POP/PM 2ND FL CCR 20FA-SD004	✓			
14	M2-11-0	20FA-SD005	SMOKE	POP/PM 2ND FL CCR 20FA-SD005	✓			
15	M2-12-0	20FA-SD006	SMOKE	POP/PM 2ND FL CCR 20FA-SD006	✓			
16	M2-13-0	20FA-SD007	SMOKE	2 POP/PM 2ND FL CCRABV 20FA-SD007	✓			
17	M2-14-0	20FA-SD008	SMOKE	2 POP/PM 2ND FL CCRABV 20FA-SD008	✓			
18	M2-15-0	20FA-SD009	SMOKE	2 POP/PM 2ND FL CCRABV 20FA-SD009	✓			
19	M2-16-0	20FA-CM001	SIGLAM	POP/PM 2ND FL CCR 20FA-CM001	✓			
20	M2-17-0	20FA-CM002	SIGLAM	POP/PM 2ND FL CCR 20FA-CM002	✓			
21	M2-18-0	20FA-SD010	SMOKE	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-SD010	✓			
22	M2-18-0	20FA-SD011	SMOKE	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-SD011	✓			
23	M2-19-0	20FA-SD012	SMOKE	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-SD012	✓			
24	M2-21-0	20FA-SD013	SMOKE	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-SD013	✓			
25	M2-22-0	20FA-SD014	SMOKE	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-SD014	✓			
26	M2-23-0	20FA-SD015	SMOKE	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-SD015	✓			
27	M2-24-0	20FAMC001	MCP	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-MC001	✓			
28	M2-25-0	20FAMC002	MCP	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-MC002	✓			
29	M2-26-0	20FA-CM003	SIGLAM	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-CM003	✓			
30	M2-27-0	20FA-CM004	SIGLAM	POP/PM 3RD FL ELEC 20FA-CM004	✓			
31	M2-28-0	20FA-SD016	SMOKE	POP/PM 2ND FL LAB ABV 20FA-SD016	✓			
32	M2-29-0	20FA-SD017	SMOKE	POP/PM 2ND FL LAB 20FA-SD017	✓			
33	M2-30-0	20FA-CM005	SIGLAM	POP/PM 2ND FL LAB 20FA-CM005	✓			



Client
Area
Equipment Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer: [Redacted]
Date: 9-12 May 2024
Witness : [Redacted]

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					May 9 -12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
1	SIG-3	NAC 1	NAC	PPG HAS POWER NAC 1	✓			
2	SIG-4	NAC 2	NAC	PPG HAS POWER NAC 2	✓			
3	SIG-5	NAC 3	NAC	PPG SPARE NAC 3	✓			
4	SIG-9	NAC 4	NAC	PPG SPARE NAC 4	✓			
5	SIG-10	NAC 5	NAC	PPG SPARE NAC 5	✓			
6	SIG-11	NAC 6	NAC	PPG SPARE NAC 6	✓			
7	ZN-5	IDC 5	IDC	PPG SPARE IDC 5	✓			
8	ZN-6	IDC 6	IDC	PPG SPARE IDC 6	✓			
9	ZN-7	IDC 7	IDC	PPG SPARE IDC 7	✓			
10	ZN-8	IDC 8	IDC	PPG SPARE IDC 8	✓			
11	AUX-9	PRG-HCP-101	RELAY	PPG CONF. FIRE PRG-HCP-101	✓			
12	AUX-10	ELEV	RELAY	PPG CONF. FIRE ELEV	✓			
13	AUX-11	RELAY 3	RELAY	PPG SPARE RELAY 3	✓			
14	AUX-12	RELAY 4	RELAY	PPG SPARE RELAY 4	✓			
15	AUX-13	RELAY 5	RELAY	PPG SPARE RELAY 5	✓			
16	AUX-14	RELAY 6	RELAY	PPG SPARE RELAY 6	✓			
17	AUX-15	RELAY 7	RELAY	PPG SPARE RELAY 7	✓			
18	AUX-16	RELAY 8	RELAY	PPG SPARE RELAY 8	✓			
19	AUX-17	RELAY 9	RELAY	PPG SPARE RELAY 9	✓			
20	AUX-18	RELAY 10	RELAY	PPG SPARE RELAY 10	✓			
21	AUX-19	RELAY 11	RELAY	PPG SPARE RELAY 11	✓			
22	AUX-20	RELAY 12	RELAY	PPG SPARE RELAY 12	✓			
23	AUX-21	RELAY 13	RELAY	PPG SPARE RELAY 13	✓			
24	AUX-22	RELAY 14	RELAY	PPG SPARE RELAY 14	✓			
25	AUX-23	RELAY 15	RELAY	PPG SPARE RELAY 15	✓			
26	AUX-24	RELAY 16	RELAY	PPG SPARE RELAY 16	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024
Witness :

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1ST Test			Remark
					May 9 -12, 2024	Pass	Fail	
67	M2-61-0	20FA-HSSD002	IAM	POP/PM ELEC RM HSSD ALT 20FAHSSD002	✓			
68	M2-62-0	20FA-HSSD002	IAM	POP/PM ELEC RM HSSD ACT 20FA-HSSD002	✓			
69	M2-63-0	20FA-HSSD002	IAM	POP/PM ELEC RM HSSD FIR1 20FAHSSD002	✓			
70	M2-64-0	20FA-HSSD002	IAM	POP/PM ELEC RM HSSD FIR2 20FAHSSD002	✓			
71	M2-65-0	20FA-HSSD002	IAM	POP/PM ELEC RM HSSD FAULT 20FAHSSD002	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024
Witness :

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1ST Test			Remark
					May 9 -12, 2024	Pass	Fail	
34	M2-31-0	20FA-SD018	SMOKE	POP/PM 2ND FL FID OPER1 ABV 20FA-SD018	✓			
35	M2-32-0	20FA-SD019	SMOKE	POP/PM 2ND FL FID OPER1 20FA-SD019	✓			
36	M2-33-0	20FA-HD001	HEAT	POP/PM 2ND FL PANTRY 20FA-HD001	✓			
37	M2-34-0	20FA-SD020	SMOKE	POP/PM 2ND FL F TOILET ABV 20FA-SD020	✓			
38	M2-35-0	20FA-SD021	SMOKE	POP/PM 2ND FL F TOILET 20FA-SD021	✓			
39	M2-36-0	20FA-SD022	SMOKE	POP/PM 2ND FL M TOILET ABV 20FA-SD022	✓			
40	M2-37-0	20FA-SD023	SMOKE	POP/PM 2ND FL M TOILET 20FA-SD023	✓			
41	M2-38-0	20FA-SD024	SMOKE	POP/PM 2ND FL AIRLOCK ABV 20FA-SD024	✓			
42	M2-39-0	20FA-SD025	SMOKE	POP/PM 2ND FL AIRLOCK 20FA-SD025	✓			
43	M2-40-0	20FAMC003	MCP	POP/PM 2ND FL CORRIDOR 20FAMC003	✓			
44	M2-41-0	20FA-SD026	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR ABV 20FA-SD026	✓			The device cannot be accessed so cannot be tested.
45	M2-42-0	20FA-SD027	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR ABV 20FA-SD027	✓			The device cannot be accessed so cannot be tested.
46	M2-43-0	20FA-SD028	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR ABV 20FA-SD028	✓			The device cannot be accessed so cannot be tested.
47	M2-44-0	20FA-SD029	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR ABV 20FA-SD029	✓			The device cannot be accessed so cannot be tested.
48	M2-45-0	20FA-SD030	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR ABV 20FA-SD030	✓			The device cannot be accessed so cannot be tested.
49	M2-46-0	20FA-SD031	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR 20FA-SD031	✓			
50	M2-47-0	20FA-SD032	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR 20FA-SD032	✓			
51	M2-48-0	20FA-SD033	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR 20FA-SD033	✓			
52	M2-49-0	20FA-SD034	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR 20FA-SD034	✓			
53	M2-50-0	20FA-SD035	SMOKE	POP/PM 2ND FL CORRIDOR 20FA-SD035	✓			
54	M2-51-0	20FACM006	SIG/AM	POP/PM 2ND FL CORRIDOR 20FACM006	✓			
55	M2-52-0	20FACM007	SIG/AM	POP/PM 2ND FL CORRIDOR 20FACM007	✓			
56	M2-53-0	20FACM008	SIG/AM	POP/PM 2ND FL CORRIDOR 20FACM008	✓			
57	M2-54-0	20FA-SD036	SMOKE	POP/PM 2ND FL INSTENG ABV 20FA-SD036	✓			
58	M2-55-0	20FA-SD037	SMOKE	POP/PM 2ND FL INSTENG ABV 20FA-SD037	✓			
59	M2-56-0	20FA-SD038	SMOKE	POP/PM 2ND FL INSTENG 20FA-SD038	✓			
60	M2-57-0	20FA-SD039	SMOKE	POP/PM 2ND FL INSTENG 20FA-SD039	✓			
61	M2-58-0	20FA-SD040	SMOKE	POP/PM 2ND FL INSTENG ACC 20FA-SD040	✓			
62	M2-59-0	20FA-SD041	SMOKE	POP/PM 2ND FL INSTENG ACC 20FA-SD041	✓			
63	M2-60-1	20FA-PSU002	POWER	POP/PM 3RD FL HSSD POWER 20FA-PSU002	✓			
64	M2-60-2	20FA-PSU002	POWER	POP/PM SPARE 20FA-PSU002	✓			
65	M2-60-3	20FA-PSU002	POWER	POP/PM SPARE 20FA-PSU002	✓			
66	M2-60-4	20FA-PSU002	POWER	POP/PM SPARE 20FA-PSU002	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer: [Redacted]
Date: 9-12 May 2024
Witness: [Redacted]

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					May 9 -12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
34	AUX-17	ELEV	RELAY	POP/PM CONF. FIRE ELEV	✓			
35	AUX-18	10CO-AC-001	RELAY	PPG CONF. FIRE 10CO-AC-001	✓			
36	AUX-19	10CO-AC-001	RELAY	POP/PM CONF. FIRE 10CO-AC-001	✓			
37	AUX-20	10CO-AC-001	RELAY	MAIN S/S CONF. FIRE 10CO-AC-001	✓			
38	AUX-21	10CO-AC-001	RELAY	WAREHOU. CONF. FIRE 10CO-AC-001	✓			
39	AUX-22	10CO-AC-001	RELAY	ADMIN BD CONF. FIRE 10CO-AC-001	✓			
40	AUX-23	IRP-FGS-001	RELAY	PPG CONF. FIRE IRP-FGS-001	✓			
41	AUX-24	IRP-FGS-001	RELAY	POP/PM CONF. FIRE IRP-FGS-001	✓			
42	AUX-25	IRP-FGS-001	RELAY	MAIN S/S CONF. FIRE IRP-FGS-001	✓			
43	AUX-26	IRP-FGS-001	RELAY	WAREHOU. CONF. FIRE IRP-FGS-001	✓			
44	AUX-27	IRP-FGS-001	RELAY	ADMIN BD CONF. FIRE IRP-FGS-001	✓			
45	AUX-28	w SIREN	RELAY	POP/PM MOTOR SIREN STOP w SIREN	✓			
46	AUX-29	IRP-FGS-001	RELAY	PPG CONF. FAULT IRP-FGS-001	✓			
47	AUX-30	IRP-FGS-001	RELAY	POP/PM CONF. FAULT IRP-FGS-001	✓			
48	AUX-31	IRP-FGS-001	RELAY	MAIN S/S CONF. FAULT IRP-FGS-001	✓			
49	AUX-32	IRP-FGS-001	RELAY	WAREHOU. CONF. FAULT IRP-FGS-001	✓			
50	AUX-33	IRP-FGS-001	RELAY	ADMIN BD CONF. FAULT IRP-FGS-001	✓			
51	AUX-34	RELAY 28	RELAY	POP/PM SPARE RELAY 28	✓			
52	AUX-35	RELAY 27	RELAY	POP/PM SPARE RELAY 27	✓			
53	AUX-36	RELAY 28	RELAY	POP/PM SPARE RELAY 28	✓			
54	AUX-37	RELAY 29	RELAY	POP/PM SPARE RELAY 29	✓			
55	AUX-38	RELAY 30	RELAY	POP/PM SPARE RELAY 30	✓			
56	AUX-39	RELAY 31	RELAY	POP/PM SPARE RELAY 31	✓			
57	AUX-40	RELAY 32	RELAY	POP/PM SPARE RELAY 32	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer: [Redacted]
Date: 9-12 May 2024
Witness: [Redacted]

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					May 9 -12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
1	SIG-3	NAC 1	NAC	POP/PM H&S POWER NAC 1	✓			
2	SIG-4	NAC 2	NAC	POP/PM H&S POWER NAC 2	✓			
3	SIG-5	NAC 3	NAC	POP/PM SPARE NAC 3	✓			
4	SIG-9	NAC 4	NAC	POP/PM SPARE NAC 4	✓			
5	SIG-10	NAC 5	NAC	POP/PM SPARE NAC 5	✓			
6	SIG-11	NAC 6	NAC	POP/PM SPARE NAC 6	✓			
7	SIG-12	NAC 7	NAC	POP/PM SPARE NAC 7	✓			
8	SIG-13	NAC 8	NAC	POP/PM SPARE NAC 8	✓			
9	SIG-14	NAC 9	NAC	POP/PM SPARE NAC 9	✓			
10	ZN-1	CA-58-001	IDC	POP/PM GAS SYS. COM FALT CA-58-001	✓			
11	ZN-2	FMC-16	IDC	PPG BATT RM GAS DISCHAR FMC-16	✓			
12	ZN-3	FMC-16	IDC	PPG ELEC RM GAS DISCHAR FMC-16	✓			
13	ZN-4	FMC-16	IDC	PPG RACK RM GAS DISCHAR FMC-16	✓			
14	ZN-5	FMC-16	IDC	POP/PM CNTR RM GAS DISCHAR FMC-16	✓			
15	ZN-6	FMC-16	IDC	POP/PM INST. ENG RM GAS DISCHAR FMC-16	✓			
16	ZN-7	FMC-16	IDC	POP/PM ELEC RM GAS DISCHAR FMC-16	✓			
17	ZN-8	IDC 8	IDC	POP/PM SPARE IDC 8	✓			
18	ZN-9	IDC 9	IDC	POP/PM SPARE IDC 9	✓			
19	ZN-10	IDC 10	IDC	POP/PM SPARE IDC 10	✓			
20	ZN-11	IDC 11	IDC	POP/PM SPARE IDC 11	✓			
21	ZN-12	IDC 12	IDC	POP/PM SPARE IDC 12	✓			
22	ZN-13	IDC 13	IDC	POP/PM SPARE IDC 13	✓			
23	ZN-14	IDC 14	IDC	POP/PM SPARE IDC 14	✓			
24	ZN-15	IDC 15	IDC	POP/PM SPARE IDC 15	✓			
25	ZN-16	IDC 16	IDC	POP/PM SPARE IDC 16	✓			
26	AUX-9	W.SIREN	RELAY	POP/PM MOTOR SIREN SIGNAL, W.SIREN	✓			
27	AUX-10	FMC-16	RELAY	PPG BATT RM REL. SIGNAL, FMC-16	✓			
28	AUX-11	FMC-16	RELAY	PPG ELEC RM REL. SIGNAL, FMC-16	✓			
29	AUX-12	FMC-16	RELAY	PPG RACK RM REL. SIGNAL, FMC-16	✓			
30	AUX-13	FMC-16	RELAY	POP/PM CNTR RM REL. SIGNAL, FMC-16	✓			
31	AUX-14	FMC-16	RELAY	POP/PM INST. ENG RM REL. SIGNAL, FMC-16	✓			
32	AUX-15	FMC-16	RELAY	POP/PM ELEC RM REL. SIGNAL, FMC-16	✓			
33	AUX-16	POP-HCP-101	RELAY	POP/PM CONF. FIRE, POP-HCP-101	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024
Witness :

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					Pass	May 9 -12, 2024		
						Fail	N/A	
1	SIG-3	NAC 1	NAC	ELEC SS SPARE NAC 1	✓			
2	SIG-4	NAC 2	NAC	ELEC SS HAS POWER NAC 2	✓			
3	SIG-5	NAC 3	NAC	ELEC SS SPARE NAC 3	✓			
4	SIG-9	NAC 4	NAC	ELEC SS SPARE NAC 4	✓			
5	SIG-10	NAC 5	NAC	ELEC SS SPARE NAC 5	✓			
6	SIG-11	NAC 6	NAC	ELEC SS SPARE NAC 6	✓			
7	ZN-1	CO-58-001	IDC	ELEC SS GAS SYS. COM FAULT CO-58-001	✓			
8	ZN-2	FMC-21	IDC	ELEC SS SWGR RM GAS DISCHAR FMC-21	✓			
9	ZN-3	FMC-21	IDC	ELEC SS BATT RM GAS DISCHAR FMC-21	✓			
10	ZN-4	IDC 4	IDC	ELEC SS SPARE IDC 4	✓			
11	ZN-5	IDC 5	IDC	ELEC SS SPARE IDC 5	✓			
12	ZN-6	IDC 6	IDC	ELEC SS SPARE IDC 6	✓			
13	ZN-7	IDC 7	IDC	ELEC SS SPARE IDC 7	✓			
14	ZN-8	IDC 8	IDC	ELEC SS SPARE IDC 8	✓			
15	AUX-9	FMC-21	RELAY	ELEC SS SWGR RM REL. SIGNAL FMC-21	✓			
16	AUX-10	FMC-21	RELAY	ELEC SS BATT RM REL. SIGNAL FMC-21	✓			
17	AUX-11	ESB-HCP-101	RELAY	ELEC SS CONF. FIRE ESB-HCP-101	✓			
18	AUX-12	RELAY 4	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 4	✓			
19	AUX-13	RELAY 5	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 5	✓			
20	AUX-14	RELAY 6	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 6	✓			
21	AUX-15	RELAY 7	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 7	✓			
22	AUX-16	RELAY 8	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 8	✓			
23	AUX-17	RELAY 9	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 9	✓			
24	AUX-18	RELAY 10	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 10	✓			
25	AUX-19	RELAY 11	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 11	✓			
26	AUX-20	RELAY 12	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 12	✓			
27	AUX-21	RELAY 13	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 13	✓			
28	AUX-22	RELAY 14	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 14	✓			
29	AUX-23	RELAY 15	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 15	✓			
30	AUX-24	RELAY 16	RELAY	ELEC SS SPARE RELAY 16	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024
Witness :

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					May 9 -12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
1	M2-1-0	00FA-MC001	MCP	ELEC SS SWGR RM 00FA-MC001	✓			
2	M2-2-0	00FA-CM001	SIGAM	ELECSS SWGR RM 00FA-CM001	✓			
3	M2-3-1	00FA-PSU001	POWER	ELECSS HSSD POWER 00FA-PSU001	✓			
4	M2-3-2	00FA-PSU001	POWER	ELECSS SPARE 00FA-PSU001	✓			
5	M2-3-3	00FA-PSU001	POWER	ELECSS SPARE 00FA-PSU001	✓			
6	M2-3-4	00FA-PSU001	POWER	ELECSS SPARE 00FA-PSU001	✓			
7	M2-4-0	00FA-HSSD001	IAM	ELEC SS SWGR RM HSSD ALT 00FA-HSSD001	✓			
8	M2-5-0	00FA-HSSD001	IAM	ELEC SS SWGR RM HSSD ACT 00FA-HSSD001	✓			
9	M2-6-0	00FA-HSSD001	IAM	ELECSS SWGR RM HSSD FIR1 00FA-HSSD001	✓			
10	M2-7-0	00FA-HSSD001	IAM	ELECSS SWGR RM HSSD FIR2 00FA-HSSD001	✓			
11	M2-8-0	00FA-HSSD001	IAM	ELEC SS SWGR RM HSSD FALT 00FA-HSSD001	✓			
12	M2-9-0	00FA-SD001	SMOKE	ELECSS SWGR RM 00FA-SD001	✓			
13	M2-10-0	00FA-SD002	SMOKE	ELECSS SWGR RM 00FA-SD002	✓			
14	M2-11-0	00FA-SD003	SMOKE	ELECSS SWGR RM 00FA-SD003	✓			
15	M2-12-0	00FA-SD004	SMOKE	ELECSS SWGR RM 00FA-SD004	✓			
16	M2-13-0	00FA-SD005	SMOKE	ELECSS SWGR RM 00FA-SD005	✓			
17	M2-14-0	00FA-SD006	SMOKE	ELECSS SWGR RM 00FA-SD006	✓			
18	M2-15-0	00FA-SD007	SMOKE	ELEC SS SWGR RM 00FA-SD007	✓			
19	M2-16-0	00FA-SD008	SMOKE	ELEC SS SWGR RM 00FA-SD008	✓			
20	M2-17-0	00FA-CM002	SIGAM	ELECSS SWGR RM 00FA-CM002	✓			
21	M2-18-0	00FA-MC002	MCP	ELEC SS SWGR RM 00FA-MC002	✓			
22	M2-19-0	00FA-MC003	MCP	ELEC SS SWGR RM 00FA-MC003	✓			
23	M2-20-0	00FA-SD009	MBZAM	ELEC SS BATT RM 00FA-SD009	✓			
24	M2-21-0	00FA-SD010	MBZAM	ELECSS BATT RM 00FA-SD010	✓			
25	M2-22-0	00FA-MC004	MBZAM	ELEC SS BATT RM 00FA-MC004	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer: [Redacted]
Date: 9-12 May 2024
Witness : [Redacted]

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					May 9 -12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
34	M2-3-40	80FA-CM003	SIGM	OFF/SEC 1ST FL OFF12 80FA-CM003	✓			
35	M2-3-50	80FA-CM004	SIGM	OFF/SEC 1ST FL OFF12 80FA-CM004	✓			
36	M2-3-60	80FA-SD026	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL DOC RM ABV 80FA-SD026	✓			
37	M2-37-0	80FA-SD027	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL DOC RM 80FA-SD027	✓			
38	M2-38-0	80FA-HD001	HEAT	OFF/SEC 1ST FL PANTRY-1 80FA-HD001	✓			
39	M2-43-0	80FA-SD116	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SERV/RM ACC 80FA-SD116	✓			
40	M2-44-0	80FA-SD117	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SERV/RM ACC 80FA-SD117	✓			
41	M2-45-0	80FA-SD028	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SERV/RM ABV 80FA-SD028	✓			
42	M2-46-0	80FA-SD029	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SERV/RM ABV 80FA-SD029	✓			
43	M2-47-0	80FA-SD030	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SERV/RM 80FA-SD030	✓			
44	M2-48-0	80FA-SD031	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SERV/RM 80FA-SD031	✓			
45	M2-49-0	80FA-SD032	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL MANG RM ABV 80FA-SD032	✓			
46	M2-50-0	80FA-SD033	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL MANG RM 80FA-SD033	✓			
47	M2-51-0	80FA-SD034	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TOLLET-4 ABV 80FA-SD034		✓		The device cannot be accessed so cannot be tested
48	M2-52-0	80FA-SD035	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TOLLET-4 80FA-SD035	✓			
49	M2-53-0	80FA-MC005	MCP	OFF/SEC 1ST FL VISITOR 80FA-MC005	✓			
50	M2-54-0	80FA-SD036	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL VISITOR SD036	✓			
51	M2-55-0	80FA-SD037	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL VISITOR ABV 80FA-SD037	✓			
52	M2-56-0	80FA-SD038	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TOLLET-3 80FA-SD038	✓			
53	M2-57-0	80FA-SD039	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TOLLET-3 ABV 80FA-SD039	✓			
54	M2-58-0	80FA-SD040	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SAFT TRA 80FA-SD040	✓			
55	M2-59-0	80FA-SD041	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SAFT TRA ABV 80FA-SD041	✓			
56	M2-60-0	80FA-SD042	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR 80FA-SD042	✓			
57	M2-61-0	80FA-SD047	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR ABV 80FA-SD047	✓			
58	M2-62-0	80FA-CM005	SIGM	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR 80FA-CM005	✓			
59	M2-63-0	80FA-MC007	MCP	OFF/SEC 1ST FL SEC&CCTV 80FA-MC007	✓			
60	M2-7-0	80FA-SD062	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MD RM 80FA-SD062	✓			
61	M2-71-0	80FA-SD063	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MD RM ABV 80FA-SD063	✓			
62	M2-72-0	80FA-SD064	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL GUST RM 80FA-SD064	✓			
63	M2-73-0	80FA-SD065	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL GUST RM ABV 80FA-SD065	✓			
64	M2-74-0	80FA-SD066	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MANGR-1 80FA-SD066	✓			
65	M2-75-0	80FA-SD067	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MANGR-1 ABV 80FA-SD067	✓			
66	M2-76-0	80FA-SD068	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MANGR-2 80FA-SD068	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer: [Redacted]
Date: 9-12 May 2024
Witness : [Redacted]

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					Pass	May 9 -12, 2024		
						Fail	N/A	
1	M2-1-0	80FA-SD001	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR ABV 80FA-SD001	✓			
2	M2-2-0	80FA-SD002	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR ABV 80FA-SD002			✓	The device cannot be accessed so cannot be tested.
3	M2-3-0	80FA-SD003	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR ABV 80FA-SD003	✓			
4	M2-4-0	80FA-SD004	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR ABV 80FA-SD004				
5	M2-5-0	80FA-SD005	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR 80FA-SD005	✓			
6	M2-6-0	80FA-SD006	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR 80FA-SD006				
7	M2-7-0	80FA-SD007	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR 80FA-SD007	✓			
8	M2-8-0	80FA-SD008	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR 80FA-SD008	✓			
9	M2-9-0	80FA-MC001	MCP	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR 80FA-MC001	✓			
10	M2-10-0	80FA-CM001	SIGM	OFF/SEC 1ST FL WAIT AR 80FA-CM001	✓			
11	M2-11-0	80FA-SD009	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL FRIST AID ABV 80FA-SD009	✓			
12	M2-12-0	80FA-SD010	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL FRIST AID 80FA-SD010				
13	M2-13-0	80FA-MC002	MCP	OFF/SEC 1ST FL FRIST AID 80FA-MC002	✓			
14	M2-14-0	80FA-SD046	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR 80FA-SD046				
15	M2-15-0	80FA-SD061	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR ABV 80FA-SD061	✓			
16	M2-16-0	80FA-SD011	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL MEET RM ABV 80FA-SD011	✓			
17	M2-17-0	80FA-SD012	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL MEET RM 80FA-SD012			✓	The device cannot be accessed so cannot be tested.
18	M2-18-0	80FA-SD013	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SAFT RM ABV 80FA-SD013	✓			
19	M2-19-0	80FA-SD014	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SAFT RM 80FA-SD014				
20	M2-20-0	80FA-SD015	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SAFT RM 80FA-SD015				
21	M2-21-0	80FA-SD016	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SAFT RM 80FA-SD016				
22	M2-22-0	80FA-MC003	MCP	OFF/SEC 1ST FL HVAC RM 80FA-MC003	✓			
23	M2-23-0	80FA-SD017	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL HVAC RM 80FA-SD017	✓			
24	M2-24-0	80FA-CM002	SIGM	OFF/SEC 1ST FL HVAC RM 80FA-CM002				
25	M2-25-0	80FA-SD018	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFF12 ABV 80FA-SD018	✓			
26	M2-26-0	80FA-SD019	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFF12 ABV 80FA-SD019	✓			
27	M2-27-0	80FA-SD020	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFF12 ABV 80FA-SD020				
28	M2-28-0	80FA-SD021	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFF12 ABV 80FA-SD021	✓			
29	M2-29-0	80FA-SD022	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFF12 80FA-SD022	✓			
30	M2-30-0	80FA-SD023	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFF12 80FA-SD023	✓			
31	M2-31-0	80FA-SD024	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFF12 80FA-SD024	✓			
32	M2-32-0	80FA-SD025	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFF12 80FA-SD025	✓			
33	M2-33-0	80FA-MC004	MCP	OFF/SEC 1ST FL OFF12 80FA-MC004	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024
Witness :

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					Pass	May 9 -12, 2024		
						Fail	N/A	
100	M2-112-0	80FA-SD088	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MEET RM ABV. 80FA-SD088	✓			
101	M2-113-0	80FA-SD089	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MEET RM ABV. 80FA-SD089	✓			
102	M2-114-0	80FA-SD090	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL F. TOILET ABV. 80FA-SD090	✓			
103	M2-115-0	80FA-SD091	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL F. TOILET ABV. 80FA-SD091	✓			
104	M2-116-0	80FA-SD092	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL M. TOILET ABV. 80FA-SD092	✓			
105	M2-117-0	80FA-SD093	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL M. TOILET ABV. 80FA-SD093	✓			
106	M2-118-0	80FA-SD094	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL V.F. TOILET AB. 80FA-SD094	✓			
107	M2-119-0	80FA-SD095	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL V.F. TOILET. 80FA-SD095	✓			
108	M2-120-0	80FA-SD096	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL VM. TOILET AB. 80FA-SD096	✓			
109	M2-121-0	80FA-SD097	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL VM. TOILET. 80FA-SD097	✓			
110	M2-122-0	80FA-HD002	HEAT	OFF/SEC 2ND FL PANTRY. 80FA-HD002 Parity	✓			
111	M2-123-0	80FA-SD098	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL COMM RM ABV. 80FA-SD098	✓			
112	M2-124-0	80FA-SD099	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL COMM RM. 80FA-SD099	✓			
113	M2-125-0	80FA-SD100	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFFH.1 ABV. 80FA-SD100	✓			
114	M2-126-0	80FA-SD101	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL OFFH.1. 80FA-SD101	✓			
115	M2-127-0	80FA-SD102	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TRK OFFH. 80FA-SD102	✓			
116	M2-128-0	80FA-SD103	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TRK OFFH ABV. 80FA-SD103	✓			
117	M2-129-0	80FA-CM006	SIGLAM	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR. 80FA-CM006	✓			
118	M2-130-0	80FA-MC006	MCP	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR. 80FA-MC006	✓			
119	M2-131-0	80FA-HD003	HEAT	OFF/SEC 1ST FL PANTRY-2. 80FA-HD003	✓			
120	M2-132-0	80FA-SD104	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TOILET-1 ABV. 80FA-SD104	✓			
121	M2-133-0	80FA-SD105	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TOILET-1. 80FA-SD105	✓			
122	M2-134-0	80FA-SD106	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TOILET-2 ABV. 80FA-SD106	✓			
123	M2-135-0	80FA-SD107	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL TOILET-2. 80FA-SD107	✓			
124	M2-136-0	80FA-SD043	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR ABV. 80FA-SD043	✓			
125	M2-137-0	80FA-SD048	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR. 80FA-SD048	✓			
126	M2-138-0	80FA-SD049	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR ABV. 80FA-SD049	✓			
127	M2-139-0	80FA-SD044	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR. 80FA-SD044	✓			
128	M2-140-0	80FA-SD108	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL JANITOR ABV. 80FA-SD108	✓			
129	M2-141-0	80FA-SD109	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL JANITOR. 80FA-SD109	✓			
130	M2-142-0	80FA-SD110	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL M. TOILET ABV. 80FA-SD110	✓			
131	M2-143-0	80FA-SD111	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL M. TOILET. 80FA-SD111	✓			
132	M2-144-0	80FA-SD112	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL F. TOILET ABV. 80FA-SD112	✓			



Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024
Witness :

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1ST Test			Remark
					Pass	May 9 -12, 2024		
						Fail	N/A	
67	M2-71-0	80FA-SD069	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MANGR-2 ABV. 80FA-SD069	✓			
68	M2-74-0	80FA-SD060	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MANGR-3. 80FA-SD060	✓			
69	M2-74-0	80FA-SD061	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MANGR-3 ABV. 80FA-SD061	✓			
70	M2-80-0	80FA-SD062	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-SD062	✓			
71	M2-81-0	80FA-SD063	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-SD063	✓			
72	M2-82-0	80FA-SD064	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-SD064	✓			
73	M2-84-0	80FA-SD066	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-SD066	✓			
74	M2-85-0	80FA-SD067	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. SD067	✓			
75	M2-86-0	80FA-SD068	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-SD068	✓			
76	M2-87-0	80FA-SD069	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-SD069	✓			
77	M2-88-0	80FA-SD070	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-SD070	✓			
78	M2-89-0	80FA-SD071	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-SD071	✓			
79	M2-90-0	80FA-SD072	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-SD072	✓			
80	M2-91-0	80FA-SD073	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD073	✓			
81	M2-92-0	80FA-SD074	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD074	✓			
82	M2-93-0	80FA-SD075	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD075	✓			
83	M2-95-0	80FA-SD077	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD077	✓			
84	M2-96-0	80FA-SD078	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD078	✓			
85	M2-97-0	80FA-SD079	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD079	✓			
86	M2-98-0	80FA-SD080	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD080	✓			
87	M2-99-0	80FA-SD081	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD081	✓			
88	M2-100-0	80FA-SD082	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD082	✓			
89	M2-101-0	80FA-SD083	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN ABV. 80FA-SD083	✓			
90	M2-102-0	80FA-MC008	MCP	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-MC008	✓			
91	M2-103-0	80FA-CM007	SIGLAM	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-CM007	✓			
92	M2-104-0	80FA-CM008	SIGLAM	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-CM008	✓			
93	M2-105-0	80FA-CM009	SIGLAM	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-CM009	✓			
94	M2-106-0	80FA-CM010	SIGLAM	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-CM010	✓			
95	M2-107-0	80FA-CM011	SIGLAM	OFF/SEC 2ND FL EXHIB ZN. 80FA-CM011	✓			
96	M2-108-0	80FA-SD084	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MEET RM. 80FA-SD084	✓			
97	M2-109-0	80FA-SD085	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MEET RM. 80FA-SD085	✓			
98	M2-110-0	80FA-SD086	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MEET RM. 80FA-SD086	✓			
99	M2-111-0	80FA-SD087	SMOKE	OFF/SEC 2ND FL MEET RM ABV. 80FA-SD087	✓			



RELIABLE PROTECTIVE PRODUCTS

Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024
Witness :

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1st Test			Remark
					May 9 -12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
1	SG-3	NAC 1	NAC	OFF/ISEC H&S POWER NAC 1	✓			
2	SG-4	NAC 2	NAC	OFF/ISEC H&S POWER NAC 2	✓			
3	SG-5	NAC 3	NAC	OFF/ISEC H&S POWER NAC 3	✓			
4	SG-9	NAC 4	NAC	OFF/ISEC SPARE NAC 4	✓			
5	SG-10	NAC 5	NAC	OFF/ISEC SPARE NAC 5	✓			
6	SG-11	NAC 6	NAC	OFF/ISEC SPARE NAC 6	✓			
7	ZN-1	CO-S8-001	IDC	OFF/ISEC GAS SYS. COM FALT. CA-S8-003	✓			
8	ZN-2	FMC-21	IDC	OFF/ISEC SER. COMP GAS DISCHAR. FMC-21	✓			
9	ZN-3	FMC-21	IDC	OFF/ISEC ELEC RM GAS DISCHAR. FMC-21	✓			
10	ZN-4	IDC 4	IDC	OFF/ISEC FF PRESS SW. PAH-58012	✓			
11	ZN-5	IDC 5	IDC	OFF/ISEC FF PRESS SW. PAH-58013	✓			
12	ZN-6	IDC 6	IDC	OFF/ISEC SPARE. IDC 6	✓			
13	ZN-7	IDC 7	IDC	OFF/ISEC SPARE. IDC 7	✓			
14	ZN-8	IDC 8	IDC	OFF/ISEC SPARE. IDC 8	✓			
15	AUX-9	FMC-21	RELAY	OFF/ISEC SER. COMP REL. SIGNAL. FMC-21	✓			
16	AUX-10	FMC-21	RELAY	OFF/ISEC ELEC RM REL. SIGNAL. FMC-21	✓			
17	AUX-11	ESB-HCP-101	RELAY	OFF/ISEC CONF. FIRE. OSB-HCP-101	✓			
18	AUX-12	RELAY 4	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 4	✓			
19	AUX-13	RELAY 5	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 5	✓			
20	AUX-14	RELAY 6	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 6	✓			
21	AUX-15	RELAY 7	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 7	✓			
22	AUX-16	RELAY 8	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 8	✓			
23	AUX-17	RELAY 9	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 9	✓			
24	AUX-18	RELAY 10	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 10	✓			
25	AUX-19	RELAY 11	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 11	✓			
26	AUX-20	RELAY 12	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 12	✓			
27	AUX-21	RELAY 13	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 13	✓			
28	AUX-22	RELAY 14	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 14	✓			
29	AUX-23	RELAY 15	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 15	✓			
30	AUX-24	RELAY 16	RELAY	OFF/ISEC NO CNT RELAY 16	✓			



RELIABLE PROTECTIVE PRODUCTS

Client
Area
Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024
Witness :

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1ST Test			Remark
					May 9 -12, 2024			
					Pass	Fail	N/A	
133	M2-145-0	80FA-SD113	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL F.TOLET 80FA-SD113	✓			
134	M2-146-0	80FA-SD045	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR 80FA-SD045	✓			
135	M2-147-0	80FA-SD060	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL CORRIDOR ABV 80FA-SD060	✓			
136	M2-148-0	80FA-SD114	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SEC&CCTV 80FA-SD114	✓			
137	M2-149-0	80FA-SD115	SMOKE	OFF/SEC 1ST FL SEC&CCTV ABV 80FA-SD115	✓			



Client
Area

GC Polyols Co., Ltd
PRODUCTRWAY MATERIAL WAREHOUSE
AND MAINTENANCE BUILDING

Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024

Witness:

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1ST Test			Remark
					Pass	May 9 -12, 2024		
						Fail	N/A	
34	M2-36-0	80FA-CM203	SIGAM	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-CM203	✓			
35	M2-37-0	80FA-CM204	SIGAM	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-CM204	✓			
36	M2-38-0	80FA-CM205	SIGAM	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-CM205	✓			
37	M2-39-0	80FA-CM206	SIGAM	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-CM206	✓			
38	M2-40-0	80FA-CM207	SIGAM	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-CM207	✓			
39	M2-41-0	80FA-CM208	SIGAM	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-CM208	✓			
40	M2-42-0	80FA-MC205	MCP	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-MC205	✓			
41	M2-43-0	80FA-MC206	MCP	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-MC206	✓			
42	M2-44-0	80FABS001	BEAM	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FABS001		✓		
43	M2-46-1	80FAPSU201	POWER	WHMAIT BEAM DET-1, POWER 80FAPSU201	✓			
44	M2-46-2	80FAPSU201	POWER	WHMAIT BEAM DET-2, POWER 80FAPSU201	✓			
45	M2-46-3	80FAPSU201	POWER	WHMAIT SPARE 80FAPSU201	✓			
46	M2-46-4	80FAPSU201	POWER	WHMAIT SPARE 80FAPSU201	✓			
47	M2-47-0	80FA-MC207	MCP	WHMAIT MAINT. AREA 80FA-MC207	✓			
48	M2-48-0	80FA-SD225	SMOKE	WHMAIT MAINT. AREA 80FA-SD225 Meeting Room #	✓			
49	M2-49-0	80FA-CM209	SIGAM	WHMAIT MAINT. AREA 80FA-CM209	✓			
50	M2-51-0	80FA-SD226	SMOKE	WHMAIT M.TOLET ABV. 80FA-SD226 Office	✓			
51	M2-52-0	80FA-SD228	SMOKE	WHMAIT M.TOLET 80FA-SD228 Toilet	✓			
52	M2-53-0	80FA-SD229	SMOKE	WHMAIT M.TOLET 80FA-SD229	✓			
53	M2-55-0	80FA-SD231	SMOKE	WHMAIT F.TOLET 80FA-SD231	✓			
54	M2-56-0	N/A	MBZAM	WHMAIT SPARE		✓		
55	M2-57-0	N/A	MBZAM	WHMAIT SPARE		✓		
56	M2-58-0	N/A	MBZAM	WHMAIT SPARE		✓		
57	M2-59-0	80FABS201	BEAM	WHMAIT AUTOMATED STORAGE BS201	✓			
58	M2-60-0	80FA-MC-208	MCP	WHMAIT Office Maintenance # 2	✓			



Client
Area

GC Polyols Co., Ltd
PRODUCTRWAY MATERIAL WAREHOUSE
AND MAINTENANCE BUILDING

Equip't Tag No
Approved :

Project: Fire Alarm System
Engineer:
Date: 9-12 May 2024

Witness:

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/ Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1ST Test			Remark
					Pass	May 9 -12, 2024		
						Fail	N/A	
1	M2-2-0	80FA-SD202	SMOKE	WHMAIT CORRIDOR 80FA-SD202 (High)	✓			
2	M2-3-0	80FA-CM201	SIGAM	WHMAIT CORRIDOR 80FA-CM201	✓			
3	M2-4-0	80FA-SD203	SMOKE	WHMAIT OFFICE ABV 80FA-SD203 (High)	✓			
4	M2-5-0	80FA-SD204	SMOKE	WHMAIT OFFICE 80FA-SD204 (High)	✓			
5	M2-6-0	80FA-CM202	SIGAM	WHMAIT OFFICE 80FA-CM202	✓			
6	M2-7-0	80FA-MC201	MCP	WHMAIT OFFICE 80FA-MC201	✓			
7	M2-8-0	80FA-SD205	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD205	✓			
8	M2-9-0	80FA-SD206	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD206	✓			
9	M2-10-0	80FA-SD207	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD207	✓			
10	M2-11-0	80FA-SD208	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD208	✓			
11	M2-12-0	80FA-SD209	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD209	✓			
12	M2-13-0	80FA-SD210	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD210	✓			
13	M2-14-0	80FA-SD211	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD211	✓			
14	M2-15-0	80FA-SD212	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD212	✓			
15	M2-16-0	80FA-SD213	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD213	✓			
16	M2-17-0	80FA-SD214	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD214	✓			
17	M2-18-0	80FA-SD215	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD215	✓			
18	M2-19-0	80FA-SD216	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD216	✓			
19	M2-20-0	80FA-SD217	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD217	✓			
20	M2-21-0	80FA-SD218	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD218	✓			
21	M2-22-0	80FA-SD219	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD219	✓			
22	M2-23-0	80FA-SD220	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-SD220	✓			
23	M2-24-0	80FA-SD221	MBZAM	WHMAIT AC STORAGE 80FA-SD221	✓			
24	M2-25-0	80FA-SD222	MBZAM	WHMAIT AC STORAGE 80FA-SD222	✓			
25	M2-26-0	80FA-MC202	MBZAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-MC202	✓			
26	M2-27-0	80FA-SD223	MBZAM	WHMAIT REFRIG. STORAGE 80FA-SD223	✓			
27	M2-28-0	80FA-MB207	SIGAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-MB207	✓			
28	M2-30-0	80FA-MB207	SIGAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-MB207	✓			
29	M2-31-0	80FA-MB207	SIGAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-MB207	✓			
30	M2-32-0	80FA-MB207	SIGAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-MB207	✓			
31	M2-33-0	80FA-MB207	SIGAM	WHMAIT CHEM. STORAGE 80FA-MB207	✓			
32	M2-34-0	80FA-MC203	MCP	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-MC203	✓			
33	M2-35-0	80FA-MC204	MCP	WHMAIT AUTOMATED STORAGE 80FA-MC204	✓			

PM Fire Alarm Systems



	Client	GC Polyols Co., Ltd	Project: Fire Alarm System Engineer: XXXXXXXXXX Date: 9-12 May 2024 Witness: XXXXXXXXXX
	Area	PRODUCT/RAW MATERIAL WAREHOUSE	
	Equip't Tag No	AND MAINTENANCE BUILDING	
	Approved :	80F A-65	

Fire Alarm System Test Sheet

Item	Detector/Module	Tag No.	Type	Activated Alarm Area	1ST Test			Remark
					Pass	Fail	N/A	
1	SIG-3	NAC 1	NAC	WHM/MT HAS POWER NAC 1	✓			
2	SIG-4	NAC 2	NAC	WHM/MT HAS POWER NAC 2	✓			
3	SIG-5	NAC 3	NAC	WHM/MT HAS POWER NAC 3	✓			
4	SIG-9	NAC 4	NAC	WHM/MT HAS POWER NAC 4	✓			
5	SIG-10	NAC 5	NAC	WHM/MT SPARE NAC 5	✓			
6	SIG-11	NAC 6	NAC	WHM/MT SPARE NAC 6	✓			
7	ZN-1	PAH-58009	IDC	WHM/MT FF PRESS SW PAH-58009	✓			
8	ZN-2	PAH-58010	IDC	WHM/MT FF PRESS SW PAH-58010	✓			
9	ZN-3	PAH-58011	IDC	WHM/MT FF PRESS SW PAH-58011	✓			
10	ZN-4	IDC 4	IDC	WHM/MT SPARE IDC 4	✓			
11	ZN-5	IDC 5	IDC	WHM/MT SPARE IDC 5	✓			
12	ZN-6	IDC 6	IDC	WHM/MT SPARE IDC 6	✓			
13	ZN-7	IDC 7	IDC	WHM/MT SPARE IDC 7	✓			
14	ZN-8	IDC 8	IDC	WHM/MT SPARE IDC 8	✓			
15	AUX-9	RELAY 1	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 1	✓			
16	AUX-10	RELAY 2	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 2	✓			
17	AUX-11	RELAY 3	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 3	✓			
18	AUX-12	RELAY 4	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 4	✓			
19	AUX-13	RELAY 5	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 5	✓			
20	AUX-14	RELAY 6	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 6	✓			
21	AUX-15	RELAY 7	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 7	✓			
22	AUX-16	RELAY 8	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 8	✓			
23	AUX-17	RELAY 9	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 9	✓			
24	AUX-18	RELAY 10	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 10	✓			
25	AUX-19	RELAY 11	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 11	✓			
26	AUX-20	RELAY 12	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 12	✓			
27	AUX-21	RELAY 13	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 13	✓			
28	AUX-22	RELAY 14	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 14	✓			
29	AUX-23	RELAY 15	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 15	✓			
30	AUX-24	RELAY 16	RELAY	WHM/MT SPARE RELAY 16	✓			

PM Fire Alarm Systems



PM Fire Alarm Systems





Item	Details	Area	Test by							Results	Remark
			in Air Flow	in Filter	% Alarm	% Action	Fire 1	Fire 2	Pipe Test		
1	Xtralis Vesda Model VEP-A10P D4	POP Building (Electrical Room)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PASS	
2	Xtralis Vesda Model VLP-002	Main Substation Building	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PASS	
3	Xtralis Vesda Model VLP-002	PPG building (Electrical room Floor 3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PASS	
4	Xtralis Vesda Model VLP-002	PPG building (Treak room)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PASS	
5	Xtralis Vesda Model VLP-002	POP Building (CCR Room)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PASS	

NOTE:

(Mr. Meechai Panomya)

WITNESS BY:



Index 6
VESDA Systems

Preventive maintenance VESDA System PTT GCP


ภาพประกอบขั้นตอนการทำงาน (ระบบ VESDA) ทั้งหมด 5 พื้นที่ ดังนี้

1. POP building (Electrical room)

- Xtralis Vesda Model VEP - A10-P สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
- ขั้นตอนก่อนการทดสอบระบบ ได้ทำการตรวจเช็คค่าต่างๆของระบบ




1.1 ตรวจเช็คค่า Airflow พร้อม Set Air flow Normalizing Pipe 1 = 100 % , Pipe 2 = 100 % ,
Pipe 3 = Not use , Pipe 4 = Not use ตามค่าที่ set - = 20 % set + = 20 % ความหมาย
คือ Air flow จะต้องไม่ต่ำกว่า 80 % และไม่สูงกว่า 120 % จากค่า Air flow 100 % แสดงว่าค่า
Air flow อยู่ในเกณฑ์ปกติตามค่าที่ Set ไว้ (ตามภาพด้านล่างที่ 1 และ 2) * ค่า Air Flow ปกติ
จากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20*




Air Flow		
Major High		130
Minor High		120
Major Low		70
Minor Low		80
Major High[2]		130
Minor High[2]		120
Major Low[2]		70
Minor Low[2]		80
Major High[3]		130
Minor High[3]		120
Major Low[3]		70
Minor Low[3]		80
Major High[4]		130
Minor High[4]		120
Major Low[4]		70
Minor Low[4]		80
Significant flow change		2.0 L/min

1.2 ตรวจเช็คค่า Filter ซึ่งค่า Filter จะมีแจ้งวันหมดอายุการใช้งาน หรือจะกำหนดการเปลี่ยน Filter
ตาม Recommended ทุกๆ 2 ปี ตามภาพที่แสดง จะครบกำหนดเปลี่ยนวันที่ 25/1/2025




* ค่า Air Flow ปกติจากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20*

ตามภาพด้านล่างแสดงว่า การใช้งาน Filter มีค่าเท่ากับ 6.0% แสดงค่าการใช้งาน Filter มีความ
สปรกน้อย




1.3 ตรวจเช็คค่า % Alarm และเวลาการส่ง Alarm Contact Relay ดังนี้ Alert = 0.0659 % /ft
 , Action = 0.1322 % /ft , Fire 1 = 0.2644 % /ft , Fire 2 = 0.5287 % /ft (Delay ก่อน Alarm
 Contact Relay ทำงาน Alarm ค้างก่อนส่งระบบ Fire Alarm ที่ 10 วินาที)



1.4 การทดสอบระบบโดยใช้ควันเทียมในการทดสอบ พร้อมจับเวลาการตรวจจับควันต้องอยู่ใน
 ระยะเวลาไม่เกิน 120 วินาที และเช็คการส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของ
 ทางอาคารทั้งหมด 5 สถานะได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action ,
 4. Signal Fire 1 , 5. Signal Fire 2


- ทดสอบ Alarm ส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของทางอาคารทั้งหมด 5 สถานะ
 ได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action , 4. Signal Fire 1 , 5. Signal Fire 2



Test Alarm Pipe Line 1 ทดสอบได้เวลา 28.05 วินาที



Test Alarm Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 35.73 วินาที



1.5 ทำความสะอาดอุปกรณ์และทำการดูฝุ่นตามรู Detector หลังการทดสอบระบบเสร็จสิ้น



ผลการทดสอบระบบตรวจจับควันความไวสูง Vesda system ของอาคาร POP building (Electrical room) ทำงานได้เป็นปกติ การตรวจจับควันอยู่ในเวลาไม่เกิน 120 วินาที จากการทดสอบ Detector ที่ไกลที่สุด

Pipe Line 1 ทดสอบได้เวลา 28.05 วินาที

Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 35.73 วินาที

Pipe Line 3 ไม่ได้ใช้งาน

Pipe Line 4 ไม่ได้ใช้งาน

(พร้อมแนบเอกสาร Report การ set ค่าต่างๆ)

000 VESDAnet / VESDA VEP

Device Identification	
Network Name	GC Polyols
Address	000
Location	
Device Serial Number	9793630
Communications	
Preferred Port	Port A
Loop Open Ended	Off
Min. Interval b/w status events (sec)	10
Ethernet	
Ethernet Automatically obtain IP Address (DHCP)	On
IP Address	192.168.0.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Overall alarm levels	
Fire2 (Day)	0.5287 %/ft
Fire1/Fire (Day/All)	0.2644 %/ft
Action (Day/All)	0.1322 %/ft
Alert (Day/All)	0.0659 %/ft
Fire2 (Night)	0.5287 %/ft
Fire1/Fire (Night)	0.2644 %/ft
Action (Night)	0.1322 %/ft
Alert (Night)	0.0659 %/ft
Significant Smoke Change - Logging	0.0016 %/ft
Significant Smoke Change - VESDAnet	0.0016 %/ft
Setting Times	
Cumulative	Off
Fire2 Delay	10
Fire1 Delay	10
Action Delay	10
Alert Delay	10
Inst. Fire	Off
Air Flow	
Major High	130
Minor High	120
Major Low	70
Minor Low	80
Major High[2]	130
Minor High[2]	120
Major Low[2]	70
Minor Low[2]	80
Major High[3]	130
Minor High[3]	120
Major Low[3]	70
Minor Low[3]	80
Major High[4]	130
Minor High[4]	120
Major Low[4]	70
Minor Low[4]	80
Significant flow change	2.0 L/min
Delay (sec)	15
Aspirator (RPM)	
Aspirator Speed (RPM)	5
Pipes in Use	
Pipe 1 active	On
Pipe 2 active	On
Pipe 3 active	Off
Pipe 4 active	Off
Filter	
Service interval (days)	731
Referencing	
Reference Detector Enabled	Off
Reference detector	
Reference delay (mins)	2
Diffusion factor (%)	100
General Purpose Input	Reset
GPI Function (Monitored)	Mains OK signal
Button Lockout	Off
Alarm Level Changeover	
Changeover Time Enabled	On
Day Start (hh:mm)	7:00 AM
Night Start (hh:mm)	7:00 PM
Working days	Su,M,Tu,W,Th,F,Sa

Relays

	1	2	3	4	5	6	7
Fire 2							✓

09-May-2024


Page 1 of 2

2 PPG Building Floor 2 (Rack room)

- Xtralis Vesda Model VLP-002 สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
- ขั้นตอนก่อนการทดสอบระบบ ได้ทำการตรวจเช็คค่าต่างๆของระบบ




2.1 ตรวจเช็คค่า Airflowพร้อม Set Air flow Normalizing Pipe 1 = 101 % , Pipe 2 = 101 % ,
Pipe 3 = not use, Pipe 4 = not use ตามค่าที่ set % - = 70 % set % + = 130 %
ความหมายคือ Air flow จะต้องไม่ต่ำกว่า 70 % และไม่สูงกว่า 130 % จากค่า Air flow 100 %
แสดงว่าค่า Air flow อยู่ในเกณฑ์ปกติตามค่าที่ Set ไว้ (ตามภาพด้านล่างที่ 1 และ 2) * ค่า Air
Flow ปกติจากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20 *



* ค่า Air Flow ปกติจากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20 *


Air Flow		
Major High		150
Minor High		130
Major Low		60
Minor Low		70
Delay (sec)		0
Aspirator (RPM)		
Aspirator Speed (RPM)		3810
Pipes in Use		
Pipe 1 active		On
Pipe 2 active		On
Pipe 3 active		Off
Pipe 4 active		Off
Filter		
Service interval		731

2.2 ตรวจเช็คค่า Filter ซึ่งค่า Filter จะมีแจ้งวันหมดอายุการใช้งาน หรือจะกำหนดการเปลี่ยน Filter ตาม Recommended ทุกๆ 2 ปี ตามภาพที่แสดง จะครบกำหนดเปลี่ยนวันที่ 11 Oct. 2025




ตามภาพด้านบนแสดงว่า การใช้งาน Filter มีค่าเท่ากับ 0% แสดงค่าการใช้งาน Filter พร้อมความสกปรกน้อยมาก

2.3 ตรวจเช็คค่า % Alarm และเวลาการส่ง Alarm Contact Relay ดังนี้ Alert = 0.0250 % /ft ,Action = 0.0438 % /ft , Fire 1 = 0.0625 % /ft ,Fire 2 = 0.6250 % /ft (Delay ก่อน Alarm Contact Relay ทำงาน Alarm ค้างก่อนส่งระบบ Fire Alarm ที่ 10 วินาที)



2.4 ทดสอบระบบโดยใช้ควันเทียมในการทดสอบ พร้อมจับเวลาการตรวจจับควันต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 120 วินาที และเช็คการส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของทางอาคารทั้งหมด 5 สถานะได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action , 4. Signal Fire 1 , 5. Signal Fire 2

- ทดสอบ Alarm ส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของทางอาคารทั้งหมด 5 สถานะได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action , 4. Signal Fire 1 , 5. Signal Fire 2



Test Alarm Pipe Line 1 ทดสอบได้เวลา 42.95 วินาที



Test Alarm Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 54.43 วินาที



2.5 ทำความสะอาดอุปกรณ์และทำการดูฝุ่นตามรู Detector หลังการทดสอบระบบเสร็จสิ้น



ผลการทดสอบระบบตรวจจับควันความไวสูง Vesda system ของอาคาร PPG Building Floor 2 (Rack room)

ทำงานได้เป็นปกติ การตรวจจับควันอยู่ในเวลาไม่เกิน 120 วินาที จากการทดสอบ Detector ที่ไกลที่สุด

Pipe Line 1 ทดสอบได้เวลา 42.95 วินาที

Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 54.43 วินาที

Pipe Line 3 ไม่ได้ใช้งาน

Pipe Line 4 ไม่ได้ใช้งาน

(พร้อมแนบเอกสาร Report การ set ค่าต่างๆ)

020 VESDAnet / VESDA VLP

Device Identification	020
Address	
Location	
Device Serial Number	7007475
Communications	
Preferred Port	Port A
Loop Open Ended	Off
Min. Interval b/w status events (sec)	2
Overall alarm levels	
UL Applied	On
Fire2 (Day)	0.0250 %/ft
Fire1/Fire (Day/All)	0.0625 %/ft
Action (Day/All)	0.0438 %/ft
Alert (Day/All)	0.0250 %/ft
Fire2 (Night)	0.0250 %/ft
Fire1/Fire (Night)	0.0625 %/ft
Action (Night)	0.0438 %/ft
Alert (Night)	0.0250 %/ft
Significant Smoke Change - Logging	0.0062 %/ft
Settling Times	
Cumulative	Off
Fire2 Delay	10
Fire1 Delay	10
Action Delay	10
Alert Delay	10
Inst. Fire	Off
Air Flow	
Major High	150
Minor High	130
Major Low	60
Minor Low	70
Delay (sec)	0
Aspirator (RPM)	
Aspirator Speed (RPM)	3610
Pipes in Use	
Pipe 1 active	On
Pipe 2 active	On
Pipe 3 active	Off
Pipe 4 active	Off
Filter	
Service interval	731
Referencing	
Reference Detector Enabled	Off
Reference detector	
Reference delay (mins)	2
Dilution factor (%)	100
General Purpose Input	
General Purpose Input	Reset
Alarm Level Changeover	
Changeover Time Enabled	On
Day Start (hh:mm)	7:00 AM
Night Start (hh:mm)	7:00 PM
Working days	M,Tu,W,Th,F

Relays


	1	2	3	4	5	6	7	Latch
Fire 2								
Fire 1								
Action								
Alert								
Disabled								
Urgent Fault								
Minor Fault								
Normally Energized								

3 PPG building (Electrical room Floor 3)

- Xtralis Vesda Model VLP-002 สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
- ขั้นตอนก่อนการทดสอบระบบ ได้ทำการตรวจเช็คค่าต่างๆของระบบ




3.1 ตรวจเช็คค่า Airflow พร้อม Set Air flow Normalizing Pipe 1 = not use, Pipe 2 = 105 % , Pipe 3 = 95 % , Pipe 4 = not use ตามค่าที่ set % - = 60 % set % + = 170 % ความหมายคือ Air flow จะต้องไม่ต่ำกว่า 60 % และไม่สูงกว่า 170 % จากค่า Air flow 100 % แสดงว่าค่า Air flow อยู่ในเกณฑ์ปกติตามค่าที่ Set ไว้ (ตามภาพด้านล่างที่ 1 และ 2) * ค่า Air Flow ปกติจากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20 *



* ค่า Air Flow ปกติจากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20 *

Air Flow	
Major High	180
Minor High	170
Major Low	40
Minor Low	60
Delay (sec)	60
Aspirator (RPM)	
Aspirator Speed (RPM)	3690
Pipes in Use	
Pipe 1 active	Off
Pipe 2 active	On
Pipe 3 active	On
Pipe 4 active	Off
Filter	
Service interval	731


3.2 ตรวจสอบค่า Filter ซึ่งค่า Filter จะมีแจ้งวันหมดอายุการใช้งาน หรือจะกำหนดการเปลี่ยน Filter ตาม Recommended ทุกๆ 2 ปี ตามภาพที่แสดง จะครบกำหนดเปลี่ยนวันที่ 13 May. 2026 ทำการเปลี่ยน Filter ในวันที่ PM.ที่ 12 May 2024



ตามภาพด้านบนแสดงว่า การใช้งาน Filter มีค่าเท่ากับ 0% แสดงค่าการใช้งาน Filter พร้อมความสกปรกน้อยมาก

3.3 ตรวจสอบค่า % Alarm และเวลาการส่ง Alarm Contact Relay ดังนี้ Alert = 0.0250 % /ft

,Action = 0.0438 % /ft ,Fire 1 = 0.0625 % /ft ,Fire 2 = 0.6250 % /ft (Delay ก่อน Alarm Contact Relay ทำงาน Alarm ค้างก่อนส่งระบบ Fire Alarm ที่ 10 วินาที)




3.4 ทดสอบระบบโดยใช้ควันทเทียมในการทดสอบ พร้อมจับเวลาการตรวจจับควันต้องอยู่ในระยะเวลา

ไม่เกิน 120 วินาที และเช็คการส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของทางอาคาร

ทั้งหมด 5 สถานะได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action , 4. Signal Fire 1 ,

5. Signal Fire 2


- ทดสอบ Alarm ส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของทางอาคารทั้งหมด 5 สถานะได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action , 4. Signal Fire 1 , 5. Signal Fire 2



Test Alarm Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 106.12 วินาที



Test Alarm Pipe Line 3 ทดสอบได้เวลา 106.12 วินาที



3.5 ทำความสะอาดอุปกรณ์และทำการดูแลตามคู่มือ Detector หลังการทดสอบระบบเสร็จสิ้น



ผลการทดสอบระบบตรวจจับควันความไวสูง Vesda system ของอาคาร PPG building (Electrical room Floor 3) ทำงานได้เป็นปกติ การตรวจจับควันอยู่ในเวลาไม่เกิน 120 วินาที จากการทดสอบ Detector ที่ไกลที่สุด Pipe Line 1 ไม่ได้ใช้งาน

Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 106.12 วินาที

Pipe Line 3 ทดสอบได้เวลา 106.12 วินาที

Pipe Line 4 ไม่ได้ใช้งาน

(พร้อมแนบเอกสาร Report การ set ค่าต่างๆ)

020 VESDAnet / VESDA VLP

Device Identification	020
Address	
Location	
Device Serial Number	7007230
Communications	
Preferred Port	Port A
Loop Open Ended	Off
Min. Interval b/w status events (sec)	2
Overall alarm levels	
UL Applied	On
Fire2 (Day)	0.0250 %/ft
Fire1/Fire (Day/All)	0.0625 %/ft
Action (Day/All)	0.0438 %/ft
Alert (Day/All)	0.0250 %/ft
Fire2 (Night)	0.0250 %/ft
Fire1/Fire (Night)	0.0625 %/ft
Action (Night)	0.0438 %/ft
Alert (Night)	0.0250 %/ft
Significant Smoke Change - Logging	0.0062 %/ft
Settling Times	
Cumulative	Off
Fire2 Delay	10
Fire1 Delay	10
Action Delay	10
Alert Delay	10
Inst. Fire	Off
Air Flow	
Major High	180
Minor High	170
Major Low	40
Minor Low	60
Delay (sec)	60
Aspirator (RPM)	
Aspirator Speed (RPM)	3690
Pipes in Use	
Pipe 1 active	Off
Pipe 2 active	On
Pipe 3 active	On
Pipe 4 active	Off
Filter	
Service interval	731
Referencing	
Reference Detector Enabled	Off
Reference detector	
Reference delay (mins)	2
Dilution factor (%)	100
General Purpose Input	
General Purpose Input	Reset
Alarm Level Changeover	
Changeover Time Enabled	On
Day Start (hh:mm)	7:00 AM
Night Start (hh:mm)	7:00 PM
Working days	M,Tu,W,Th,F


Relays	1	2	3	4	5	6	7	Latch
Fire 2								
Fire 1								
Action								
Alert								
Disabled								
Urgent Fault								
Minor Fault								
Normally Energized								

4. CCR Room Building

- Xtralis Vesda Model VLP-002 สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
- ขั้นตอนก่อนการทดสอบระบบ ได้ทำการตรวจเช็คค่าต่างๆของระบบ




4.1 ตรวจเช็คค่า Airflowพร้อม Set Air flow Normalizing Pipe 1 = not use, Pipe 2 = 107 % , Pipe 3 = 108 % , Pipe 4 = 102 % ตามค่าที่ set % - = 70 % set % + = 150 % ความหมายคือ Air flow จะต้องไม่ต่ำกว่า 70 % และไม่สูงกว่า 150 % จากค่า Air flow 100 % แสดงว่าค่า Air flow อยู่ในเกณฑ์ปกติตามค่าที่ Set ไว้ (ตามภาพด้านล่างที่ 1 และ 2) * ค่า Air Flow ปกติจากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20 *



* ค่า Air Flow ปกติจากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20 *


Air Flow	
Major High	160
Minor High	150
Major Low	60
Minor Low	70
Delay (sec)	0
Aspirator (RPM)	
Aspirator Speed (RPM)	3810
Pipes in Use	
Pipe 1 active	Off
Pipe 2 active	On
Pipe 3 active	On
Pipe 4 active	On
Filter	
Service interval	731

4.2 ตรวจสอบค่า Filter ซึ่งค่า Filter จะมีแจ้งวันหมดอายุการใช้งาน หรือจะกำหนดการเปลี่ยน Filter ตาม Recommended ทุกๆ 2 ปี ตามภาพที่แสดง จะครบกำหนดเปลี่ยนวันที่ 12 Oct 2025




ตามภาพด้านบนแสดงว่า การใช้งาน Filter มีค่าเท่ากับ 1% แสดงค่าการใช้งาน Filter พร้อมความสกปรกน้อยมาก

4.3 ตรวจสอบค่า % Alarm และเวลาการส่ง Alarm Contact Relay ดังนี้ Alert = 0.0250 % / ft , Action = 0.0438 % / ft , Fire 1 = 0.0625 % / ft , Fire 2 = 0.6250 % / ft (Delay ก่อน Alarm Contact Relay ทำงาน Alarm ค้างก่อนส่งระบบ Fire Alarm ที่ 10 วินาที)



4.4 ทดสอบระบบโดยใช้ควันเทียมในการทดสอบ พร้อมจับเวลาการตรวจจับควันต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 120 วินาที และเช็คการส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของทางอาคารทั้งหมด 5 สถานะได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action , 4. Signal Fire 1 , 5. Signal Fire 2

- ทดสอบ Alarm ส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของทางอาคารทั้งหมด 5 สถานะได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action , 4. Signal Fire 1 , 5. Signal Fire 2




Test Alarm Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 60.06 วินาที



Test Alarm Pipe Line 3 ทดสอบได้เวลา 32.27 วินาที



Test Alarm Pipe Line 4 ทดสอบได้เวลา 60 วินาที



4.5 ทำความสะอาดอุปกรณ์และทำการดูฝุ่นตามรู Detector หลังการทดสอบระบบเสร็จสิ้น



ผลการทดสอบระบบตรวจจับควันความไวสูง Vesda system ของอาคาร CCR Room Building ทำงานได้เป็นปกติ การตรวจจับควันอยู่ในเวลาไม่เกิน 120 วินาที จากการทดสอบ Detector ที่ไกลที่สุด

Pipe Line 1 ไม่ได้ใช้งาน

Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 60.06 วินาที

Pipe Line 3 ทดสอบได้เวลา 32.27 วินาที

Pipe Line 4 ทดสอบได้เวลา 60.0 วินาที

(พร้อมแนบเอกสาร Report การ set ค่าต่างๆ)

020 VESDAnet / VESDA VLP

Device Identification	
Address	020
Location	
Device Serial Number	7007262
Communications	
Preferred Port	Port A
Loop Open Ended	Off
Min. Interval b/w status events (sec)	2
Overall alarm levels	
UL Applied	On
Fire2 (Day)	0.6250 %/ft
Fire1/Fire (Day/All)	0.0625 %/ft
Action (Day/All)	0.0438 %/ft
Alert (Day/All)	0.0250 %/ft
Fire2 (Night)	0.6250 %/ft
Fire1/Fire (Night)	0.0625 %/ft
Action (Night)	0.0438 %/ft
Alert (Night)	0.0250 %/ft
Significant Smoke Change - Logging	0.0062 %/ft
Settling Times	
Cumulative	Off
Fire2 Delay	10
Fire1 Delay	10
Action Delay	10
Alert Delay	10
Inst. Fire	Off
Air Flow	
Major High	160
Minor High	150
Major Low	60
Minor Low	70
Delay (sec)	0
Aspirator (RPM)	
Aspirator Speed (RPM)	3610
Pipes in Use	
Pipe 1 active	Off
Pipe 2 active	On
Pipe 3 active	On
Pipe 4 active	On
Filter	
Service interval	731
Referencing	
Reference Detector Enabled	Off
Reference detector	
Reference delay (mins)	2
Dilution factor (%)	100
General Purpose Input	
General Purpose Input	Reset
Alarm Level Changeover	
Changeover Time Enabled	On
Day Start (hh:mm)	7:00 AM
Night Start (hh:mm)	7:00 PM
Working days	M,Tu,W,Th,F

Relays

	1	2	3	4	5	6	7	Latch
Fire 2								
Fire 1								
Action								
Alert								
Disabled								
Urgent Fault								
Minor Fault								
Normally Energized								

5. Main Substation Building

- Xtralis Vesda Model VLP-002 สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
- ขั้นตอนก่อนการทดสอบระบบ ได้ทำการตรวจเช็คค่าต่างๆของระบบ



* ค่า Air Flow ปกติจากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20 *



Air Flow	
Major High	200
Minor High	199
Major Low	50
Minor Low	51
Minor Delay	30
Significant flow change	5.0 L/min
Aspirator (RPM)	
Aspirator Speed (RPM)	4
Pipes in Use	
Pipe 1 active	On
Pipe 2 active	On
Pipe 3 active	On
Pipe 4 active	On

5.2 ตรวจเช็คค่า Filter ซึ่งค่า Filter จะมีแจ้งวันหมดอายุการใช้งาน หรือจะกำหนดการเปลี่ยน Filter ตาม Recommended ทุกๆ 2 ปี ตามภาพที่แสดง จะครบกำหนดเปลี่ยนวันที่ 13 May 2026

5.1 ตรวจเช็คค่า Airflow พร้อม Set Air flow Normalizing Pipe 1 = 99 %, Pipe 2 = 103 %, ,


Pipe 3 = not use, Pipe 4 = not use ตามค่าที่ set % - = 51 % set % + = 199 %

ความหมายคือ Air flow จะต้องไม่ต่ำกว่า 51 % และไม่สูงกว่า 199 % จากค่า Air flow 100 % แสดงว่าค่า Air flow อยู่ในเกณฑ์ปกติตามค่าที่ Set ไว้ (ตามภาพด้านล่างที่ 1 และ 2) * ค่า Air Flow ปกติจากโรงงานจะอยู่ที่ (+, -) = 20 *




ตามภาพด้านบนแสดงว่า การใช้งาน Filter มีค่าเท่ากับ 0% แสดงค่าการใช้งาน Filter พร้อมความสกปรกน้อยมาก

5.3 ตรวจเช็คค่า % Alarm และเวลาการส่ง Alarm Contact Relay ดังนี้ Alert = 0.0250 % /ft
 ,Action = 0.0438 % /ft , Fire 1 = 0.0625 % /ft , Fire 2 = 0.6250 % /ft (Delay ก่อน Alarm
 Contact Relay ทำงาน Alarm ดังก่อนส่งระบบ Fire Alarm ที่ 10 วินาที)



5.4 ทดสอบระบบโดยใช้ควันเทียมในการทดสอบ พร้อมจับเวลาการตรวจจับควันต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 120 วินาที และเช็คการส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของทางอาคารทั้งหมด 5 สถานะได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action, 4. Signal Fire 1 , 5. Signal Fire 2

- ทดสอบ Alarm ส่งสัญญาณ Alarm Contact เข้าระบบ Fire alarm ของทางอาคารทั้งหมด 5 สถานะ ได้แก่ 1. Signal Fault , 2. Signal Alert , 3. Signal Action, 4. Signal Fire 1 , 5. Signal Fire 2



Test Alarm Pipe Line 1 ทดสอบได้เวลา 45.39 วินาที



Test Alarm Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 73.15 วินาที



5.5 ทำความสะอาดอุปกรณ์และทำการดูฝุ่นตามรู Detector หลังการทดสอบระบบเสร็จสิ้น



ผลการทดสอบระบบตรวจจับควันความไวสูง Vesda system ของอาคาร Main Substation Building ทำงานได้เป็นปกติ การตรวจจับควันอยู่ในเวลาไม่เกิน 120 วินาที จากการทดสอบ Detector ที่ไกลที่สุด

Pipe Line 1 ทดสอบได้เวลา 45.39 วินาที

Pipe Line 2 ทดสอบได้เวลา 73.15 วินาที

Pipe Line 3 ไม่ได้ใช้งาน

Pipe Line 4 ไม่ได้ใช้งาน(พร้อมแนบเอกสาร Report การ set ค่าต่างๆ)

607492 VESDA VLI

Device Identification
Location
Device Serial Number 8607492
Address 607492
IP Address 169.254.1.100
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway
IFC1 Name Empty
IFC2 Name Empty
IFC3 Name Empty
Overall alarm levels
UL Applied Off
Fire2 (Day) 0.0250 %/ft
Fire2 (Night) 0.0250 %/ft
Fire1/Fire (Day/All) 0.1250 %/ft
Fire1/Fire (Night) 0.1250 %/ft
Action (Day/All) 0.0937 %/ft
Action (Night) 0.0937 %/ft
Alert (Day/All) 0.0625 %/ft
Alert (Night) 0.0625 %/ft
Cumulative Off
Inst. Fire Off
Fire2 Delay 10
Fire1 Delay 10
Action Delay 10
Alert Delay 10
Significant Smoke Change - Logging 0.0156 %/ft
Changeover Time Enabled On
Day Start (hh:mm) 7:00 AM
Night Start (hh:mm) 7:00 PM
Sunday Off
Monday On
Tuesday On
Wednesday On
Thursday On
Friday On
Saturday Off
Holiday enabled Off
Start Holiday
End Holiday
Air Flow
Major High 200
Minor High 199
Major Low 50
Minor Low 51
Minor Delay 30
Significant flow change 5.0 L/min
Aspirator (RPM)
Aspirator Speed (RPM) 4
Pipes in Use
Pipe 1 active On
Pipe 2 active On
Pipe 3 active On
Pipe 4 active On
Inputs/Outputs
General Purpose Input Reset
Fault Latch On
Alarm Latch On
Button Lockout Off

Relays

	Alarm	Fault	CFG1	CFG2	CFG3
Fire 2			✓		
Fire 1	✓				
Action				✓	
Alert					✓
Urgent		✓			
Fault		✓			
Minor		✓			
Fault		✓			
Disable		✓			
Standby		✓			
Normally		✓			
Energized		✓			

ภาคผนวก ข.56

เอกสารการตรวจสอบการรั่วไหลของวัตถุอันตรายและสารเคมีในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยง

GCPOLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item	Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	17-10-24			
						10:00	16:00	22:00	4:00
Import Utility Common	Clarified Water (IW)	PG-51T101	Supply to 51T-101	kg/cm ²	3 - 6	3.4		3.8	
	Portable Water (PW)	PG-51T102	Supply to 51T-102	kg/cm ²	4 - 6	2.4		2.8	
	Demin Water (FW)	PG-51T103A	Inlet strainer	kg/cm ²	5 - 15	19		11.5	
		PG-51T103B	Outlet strainer	kg/cm ²	5 - 15	19		11.5	
	MP Steam	PG-50MPSA	MP steam header pressure	kg/cm ²	7 - 9	8.2		8.8	
		TG-50MPSA	MP steam header temp.	°C	175 - 195	173		175	
	Condensate Return	PG-53HE102A	Inlet strainer	kg/cm ²	1 - 13	-		-	
		PG-53HE102B	Outlet strainer	kg/cm ²	2 - 13	-		-	
	Nitrogen	PG-50N2AA	Inlet strainer	kg/cm ²	6 - 8	7		7	
		PG-50N2AB	Outlet strainer	kg/cm ²	6 - 8	7		7	
Steam & Condensate System	53V-102 Atmospheric Pressure K.O Drum	PG-53V102	K.O Drum pressure	kg/cm ²	0 - 1	-		-	
		TG-53V102	K.O Drum temp.	°C	80 - 120	-		-	
		LG-53V102	K.O Drum level	%	20 - 80	-		-	
	53P-101 Running status				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R
		PG-53P101	Discharge pressure	kg/cm ²	6 - 10	-	-	-	-
		II	Current motor	A	-	-	-	-	-
	K.O. Steam Condenser (53HE-101)	SG	Level lube oil	%	50 - 90	-	-	-	-
		TG-53HE101A	CWR temp.	°C	40 - 60	-		80	
		TG-53HE101B	Condensed to K.O Drum	°C	80 - 120	-		80	
	Steam Condensate Cooler (53HE-102)	TG-53HE102A	Condensate outlet cooler	°C	40 - 60	-		32	
		TG-53HE102B	CWR temp.	°C	40 - 60	-		32	
Clarified	51P-101 Running status				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R
		PG-51P101	Discharge pressure	kg/cm ²	6 - 10	6.6		5.8	
		II	Current motor	A	19		11		
Portable	51P-102A Running status				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R
		PG-51P102A	Discharge pressure	kg/cm ²	6 - 10	6.2		7	
		II	Current motor	A	20		10		
Demin	51P-103A Running status				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R
		PG-51P103A	Discharge pressure	kg/cm ²	6 - 10	6.4		6.8	
		II	Current motor	A	30		38		
Demin	51P-103A Running status				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R
		PG-51P103A	Discharge pressure	kg/cm ²	6 - 10	6.4		6.8	
		II	Current motor	A	30		38		

GCPOLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item	Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date				
					10:00	16:00	22:00	4:00	
Utility Consumption	Utility Consumption					Night 00:00 AM			
	Electrical	Total kWh	Main sub station room	kWh					66750267.3
	S1P-101A/R Clarified water		Main sub station room	A					-
	S1P-103A/R Demineralized water		Main sub station room	A					-
	MP STEAM		Metering Room						153392.256
	DEMIN WATER		Metering Room						13621.699
	CONDENSATE RETURN		Metering Room						30.812
	N2 Nitrogen	FQI-50N2A	Metering						9259206.5
	FG Fuel gas	FQI-3308FY01A	Metering						1299098.5
Air Compressor (1A)	Air Compressor A/B/R	54X-101A	Running status		<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
			Discharge pressure	kg/cm ²	6 - 8	-	-	-	-
			Discharge temp.	°C	35 - 45	-	-	-	-
			Oil temp.	°C	40 - 60	-	-	-	-
		54X-101B	Running status		<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	
			Discharge pressure	kg/cm ²	6 - 8	7.2	7.2	7.2	7.7
			Discharge temp.	°C	35 - 45	35	34	32	32
			Oil temp.	°C	40 - 60	44	44	42	42
		54X-101R	Running status		<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	
			Discharge pressure	kg/cm ²	6 - 8	7.1	7.4	7.2	7.2
			Discharge temp.	°C	35 - 45	39	31	31	35
			Oil temp.	°C	40 - 60	43	44	44	44
	LG-54V102	Air K.O. Drum level	%	0	0	0	0	0	
Air Dryer	54V-111A Air Dryer Tower A	PG-54V111A	Air dryer tower A pressure	kg/cm ²	6 - 8	7.5	7.5	7.5	7.5
		TG-54V111AA	Air dryer tower A temp.	°C	30 - 50	45	50	50	50
		TG-54V111AB	Air dryer tower A temp.	°C	30 - 50	50	45	50	50
	54V-111B Air Dryer Tower B	PG-54V111B	Air dryer tower B pressure	kg/cm ²	6 - 8	7.5	7.5	7	7
		TG-54V111BA	Air dryer tower B temp.	°C	30 - 50	50	50	50	50
		TG-54V111BB	Air dryer tower B temp.	°C	30 - 50	50	50	50	50
	Analyzer	AIT-54X102	Dew point	°C	< -10	-69.2	-69.1	-69.9	-69.9
	54V-101 1A Receiver Drum	TG-54V101	1A Receiver drum temp.	°C	30 - 45	32	33	32	32
		LG-54V101	1A Receiver drum level	%	0	0	0	0	0

GC POLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item	Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	10:00	16:00	22:00	4:00
Nitrogen System	N2	PG-55X101C	N2 to Raw material tank & Intermediate	kg/cm ²		7		7	
		PG-55X101A	N2 to OSBL Product tank	kg/cm ²		7		7	
	55V-102 N92 Receiver Drum	PG-55V102	N92 to OSBL	kg/cm ²		6.4		6	
		TG-55V102	N92 Receiver Drum temp.	°C		35		32	
		LG-55V102	N92 Receiver Drum level	%		0		0	
FG	57V-101 Fuel Gas K.O. Drum	TG-57V101	Fuel Gas K.O. Drum temp.	°C		35		30	
		LG-57V101	Fuel Gas K.O. Drum level	%		0		0	
OSBL Sub Station & EDG		Sub station room temp.	°C	< 25		24		28	
		EDG fuel level	%	70 - 90		80		80	
Raw Material Tank & Intermediate Tank	40T-133 KC-307Be Tank	PG-40T133B	KC-307Be Tank	kg/cm ²		0.02	0.02	0.02	0.02
		TG-40T133	KC-307Be Tank	°C		38	32	38	38
		40P-133	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		PG-40T133A	Inlet Side Stream Filter	kg/cm ²		-	-	-	0
		PG-40T133B	Outlet Side Stream Filter	kg/cm ²		-	-	-	~94
	40T-134 Fs-7301Be Tank	II	Motor current	A		-	-	-	96
		PG-40T134B	FS-7301Be Tank	kg/cm ²		0.02	0.02	0.02	0.02
		TG-40T134	FS-7301Be Tank	°C		39	40	40	40
		40P-134	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		PG-40T134A	Inlet Side Stream Filter	kg/cm ²		-	-	-	-
Raw Material Tank & Intermediate Tank	40T-131 ACN Tank	PG-40T131B	ACN tank (pressure)	kg/cm ²	0.02 - 0.03	0.02		0.02	
		SG-C-40-027	Visual check liquid in line PG-40T131B	%	0	0		0	
		LG-40T131	Visual check liquid in vent line to VOC	%	0	20		85	
		TG-40T131	ACN tank temp.	°C	10 - 20	8		8	
		40P-131A	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		PG-40T131A	Discharge pressure	kg/cm ²		-	-	-	-
		II	Motor current	A		-	-	-	-
		40P-131B	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		II	Motor current	A		-	-	3	3
		LG	Lube oil level	%		-	-	ok	ok
		40P-131C	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		II	Motor current	A		-	-	-	-
		LG	Lube oil level	%		-	-	-	-

GC POLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item	Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	10:00	16:00	22:00	4:00
Raw Material Tank & Intermediate Tank	40T-132 Styrene Tank	PG-40T132B	Styrene tank (pressure)	kg/cm ²	0.02 - 0.03	0.02		0.02	
		SG-C-40-028	Visual check liquid in line PG-40T132B	%	0	0		0	
		TG-40T132	Styrene tank temp.	°C	10 - 20	8		9	
		40P-132A	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		PG-40T132A	Discharge pressure	kg/cm ²		-	-	-	-
		II	Motor current	A		-	-	-	-
		40P-132B	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		II	Motor current	A		-	-	2.5	2.5
		LG	Lube oil level	%		-	-	ok	ok
		40P-132C	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		II	Motor current	A		-	-	-	-
		LG	Lube oil level	%		-	-	-	-
	40T-135 BP-SP Tank	PG-40T135A	BP-SP Tank	kg/cm ²		0.02	0.02	0.02	0.02
		TG-40T135	BP-SP Tank	°C		-	-	30	30
		40P-135B	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		PG-40T135BA	Surfion pressure	kg/cm ²		-	-	-	-
		PG-40T135BB	Discharge pressure	kg/cm ²		-	-	-	-
Raw Material Tank & Intermediate Tank	40T-137 FJ-200Be Tank	II	Motor current	A		-	-	-	-
		PG-40T137A	FJ-200Be Tank	kg/cm ²		0.02	0.02	0.02	0.02
		TG-40T137	FJ-200Be Tank	°C		-	-	29	29
		40P-137B	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		PG-40T137BA	Surfion pressure	kg/cm ²		-	-	-	-
	40T-138 XYLENE Tank	PG-40T137BB	Discharge pressure	kg/cm ²		-	-	-	-
		II	Motor current	A		-	-	-	-
		PG-40T138C	XYLENE tank (N2 seal pressure)	kg/cm ²	0.02-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
		TG-40T138	XYLENE Tank	°C		-	-	29	29
		40P-138	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
	40T-139 DMF Tank	PG-40T138	Discharge pressure	kg/cm ²		-	-	-	-
		II	Motor current	A		-	-	-	-
		PG-40T139A	DMF tank (N2 seal pressure)	kg/cm ²	0.02-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
		TG-40T139	DMF Tank	°C		-	-	29	29
		40P-139	Running status			<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop	<input checked="" type="checkbox"/> Run <input type="checkbox"/> Stop
		PG-40T139	Discharge pressure	kg/cm ²		-	-	-	-
		II	Motor current	A		-	-	-	-

GC POLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item	Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	10:00	16:00	22:00	4:00
Waste water pump	61P-101	61P-101A/R	Status running pump A / R	Run	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	
		PG-61P101A/R	Press. Discharge pump	kg/cm ²	0.8 - 5				
	61P-106	61P-106A/R	Status running pump A / R	Run	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	
			Current motor	A	20 - 30				
		PG-61P106A/R	Press. Discharge pump	kg/cm ²	3 - 5				
	61P-107	61P-107	Status running pump	Status	<input type="checkbox"/> MAN <input type="checkbox"/> AUTO	<input type="checkbox"/> MAN <input type="checkbox"/> AUTO	<input type="checkbox"/> MAN <input type="checkbox"/> AUTO	<input type="checkbox"/> MAN <input type="checkbox"/> AUTO	
		PG-61P107	Press. Discharge pump	kg/cm ²	0.1 - 1				
	61P-108	61P-108	Status running pump	Status	<input type="checkbox"/> MAN <input type="checkbox"/> AUTO	<input type="checkbox"/> MAN <input type="checkbox"/> AUTO	<input type="checkbox"/> MAN <input type="checkbox"/> AUTO	<input type="checkbox"/> MAN <input type="checkbox"/> AUTO	
Chemical dosing package	61T-111	LG-61T111	Level Caustic (NaOH) tank	mm	0 - 770	740	740	60%	60%
		61P-111A/R	Status running pump A or R Duty	-	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	
			Stroke pump	%	0 - 100				
	61T-112	LG-61T112	Level Sulfuric (H2SO4) tank	mm	0 - 500	440	440	90%	70%
63X-101 VOC treatment		61P-112A/R	Status running pump A or R Duty	-	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	
			Stroke pump	%	0 - 100				
	63C-111	63C-111A/R	Status running pump A or R		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	
			Oil Cup level	>50 %		30/40	30/40	90	90
			Current motor	A	2 - 9	5	5	9	5
	63C-112	63C-112A/R	Status running pump A or R		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R	
			Current motor	A	25 - 38	19	19	18	18
	Fuel Gas	TG-63X101A	Temp.inlet FG	°C		36	30	28	28
		PG-63X101A	Press. Outlet PRV	kg/cm ²	2.5 - 3	2.6	2.6	2.4	2.9
		PG-63X101B	Press. To Burner	kg/cm ²	0.2 - 0.5	0.3	0.3	1.2	0.2
	BKS Seal	BKS injection	Steam seal to H.P.waste gas	°C		-	-	-	-
		HV Vent Gas	Temp. line H.P. waste gas	°C		-	-	-	-
		PG63X101G	Steam Seal to Burner	kg/cm ²		7.4	7.4	6	6
		PG63X101H	Steam Seal to Reducing Zone	kg/cm ²		7.4	7.4	6.2	6.2
		PG63X101I	Steam Seal to Quench Zone	kg/cm ²		6.0	6.0	6	6
		XV-63X101K	Confirm drain line High pressure waste gas			OK	OK	OK	OK
CWS and CWR	52P-101A	PG-52P101AA	Discharge Pressure	kg/cm ²	3-6	7.0	7.0	7	7
	52P-101B	PG-52P101BA	Discharge Pressure	kg/cm ²	3-6	7.2	7.2	7.2	7.2
	52P-101R	PG-52P101RA	Discharge Pressure	kg/cm ²	3-6				
			Local SW Mode (Auto)	Keep Auto	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> OK	
	LG-52T-111		Corrosion Inhibitor Dosing Tank	%	15 - 95	56	56	60	60
	LG-52T-112		Scale Inhibitor Dosing Tank	%	15 - 95	56	56	60	60
	LG-52T-113		Sulfuric Acid Dosing Tank	%	15 - 95	45	45	70	70
	LG-52T-114		Biocide Dosing Tank	%	15 - 95	66	66	60	60
	LG-52T-115		Non-Oxidizing Biocide Tank	%	15 - 95	10	10	-	-
	52X-103		Side Stream Filter Service Mode	(Timer or Pdft)		0.03	0.03	7min	7min

GC POLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item	Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	10:00	16:00	22:00	4:00
40X-101 Refrigerator OSBL	40T-107	TG-40T107	Temp. brine water tank	°C	-5.0-1.0	5		9	7
		LG-40T107	Level brine water tank	%	No	100		50	50
	40P-107	40P-107A/R	Status running pump A / R			28		A	A
		PG-40T107AA/R	Press. Befer YS suction pump	kg/cm2	No	0.15		0.2	0.1
		PG-40T107AB/R	Press. After YS suction pump	kg/cm2	No	0.15		0.1	0.1
			Press. Drift YS pump	kg/cm2	>1.5	0		1	1
		PG-40T107AC/R	Press. Discharge pump	kg/cm2	4.0-6.0	4.6		4.6	4.6
	40HE-111	PG-40HE-111	Press. condensing receiver	kg/cm2	<10.2	9		6.5	6.5
		LG-40HE-111	Level condensing receiver	%	20-30	30		70	70
	40HE-112	LG-40HE-112	Level evaporator	%	7.0-63.0	46		90	80
	40X-101	TG-40X101A	Temp. BW inlet evaporator	°C	>-6.0	5		5	5
		TG-40X101B	Temp. BW outlet evaporator	°C	<-7.0	1		0	0
		TG-40X101C	CWS to 40X-101	°C	<35	30		36	70
		TG-40X101D	CWR to 40X-101	°C	<35	32		72	92
	40V-111	LG-40V111	Level oil separator	%	50.0-70.0	50		80	86
	40P-111	40P-111A/B	Running status A or B			A		A	A
Brine water supply		PG-40P111AB	Press. Discharge pump	kg/cm2	10.0-12.5	11.5		11.5	11.5
	40F-111	40F-111A/B	Lube oil filter service A or B	No		A		A	A
	40C-111		Current motor compressor	A	<168	119.2		171	131
	40P-108	40P-108	Status running mode	Auto		A/T		Auto	Auto
		PG-40P108	Press. Suction pump	kg/cm2	0.5 - 1.5	0.75		1.75	0.75
		PG-40P108	Press. Discharge pump	kg/cm2	2.0 - 4.0	3.2		7.8	3.8
		FS-40P108A	Flow supply to 40HE-101	kg/h	5000 - 12000	8000		8000	5000
		FS-40P108B	Minimum flow 40P-108	kg/h	1000 - 2000	1200		1200	1200
40X-137 Scrubber		FS-40P108C	Flow BWR from pump	kg/h	200 - 500	800		700	360
	40P-124	40P-124A/R	Status running pump A / R			EA		R	R
		PG-40P124A/B	Press. Discharge pump	kg/cm2	2.0 - 4.0	2.0		2	2
	40T-124C	LG-40T124C	Level Sulfuric 98% tank	%	25.0 - 90.0	0		-	-
	40T-124G	LG-40T124G	Level NaOH tank	%	25.0 - 90.0	2045		80	80
	40P-124G		Stroke pump	%	0.0 - 100.0	-		-	-
40P-124F	Running pump	Status running mode		Auto		stop		stop	stop

Shift :	D	C
Operator :		
SM/BM :		

ภาคผนวก ข.57

แผนและเอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การเตือนภัยในการทดสอบเดินเครื่อง
และการดำเนินการผลิต

[illegible]

Id	Start time	Completion time	Email	Name	ฝึกประเมิน	ความรู้	ความเข้าใจในง	ทักษะในการปฏิบัติงาน	ความคิดเห็นเพิ่มเติมแก้ไข	ผลการประเมิน
1	23/6/2024 11:03	23/6/2024 11:03	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
2	23/6/2024 11:03	23/6/2024 11:03	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
3	23/6/2024 11:03	23/6/2024 11:03	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
4	23/6/2024 11:04	23/6/2024 11:04	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
5	23/6/2024 11:04	23/6/2024 11:04	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
6	23/6/2024 11:04	23/6/2024 11:04	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
7	23/6/2024 11:05	23/6/2024 11:05	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
8	23/6/2024 11:05	23/6/2024 11:05	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
9	23/6/2024 11:05	23/6/2024 11:05	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
10	23/6/2024 11:05	23/6/2024 11:06	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
11	23/6/2024 11:06	23/6/2024 11:06	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
12	23/6/2024 11:06	23/6/2024 11:06	26008093@pttcgroup.	Somsak Sae-hae		5	5	pass	pass	
13	9/8/2024 0:15	9/8/2024 0:15	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
14	9/8/2024 0:16	9/8/2024 0:16	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
15	9/8/2024 0:16	9/8/2024 0:16	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
16	9/8/2024 0:16	9/8/2024 0:17	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
17	9/8/2024 0:17	9/8/2024 0:17	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
18	9/8/2024 0:17	9/8/2024 0:18	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
19	9/8/2024 0:18	9/8/2024 0:18	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
20	9/8/2024 0:18	9/8/2024 0:18	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
21	9/8/2024 0:18	9/8/2024 0:19	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
22	9/8/2024 0:19	9/8/2024 0:19	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
23	9/8/2024 0:19	9/8/2024 0:20	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
24	9/8/2024 0:20	9/8/2024 0:20	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
25	14/8/2024 7:28	14/8/2024 7:29	26008323@pttcgroup.	Weerawat Santa		5	5	มีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน	ผ่าน	
26	14/8/2024 14:42	14/8/2024 14:42	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
27	14/8/2024 14:42	14/8/2024 14:43	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
28	14/8/2024 14:43	14/8/2024 14:43	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
29	14/8/2024 14:43	14/8/2024 14:43	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
30	14/8/2024 14:43	14/8/2024 14:43	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
31	14/8/2024 14:43	14/8/2024 14:44	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
32	14/8/2024 14:44	14/8/2024 14:44	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
33	14/8/2024 14:44	14/8/2024 14:44	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
34	14/8/2024 14:44	14/8/2024 14:44	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
35	14/8/2024 14:44	14/8/2024 14:45	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
36	14/8/2024 14:45	14/8/2024 14:45	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
37	14/8/2024 14:45	14/8/2024 14:45	26008090@pttcgroup.	Kavin Kanjan		5	5	Pass	Pass	
38	15/8/2024 0:18	15/8/2024 0:22	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	5	N/A	ผ่าน	
39	15/8/2024 0:22	15/8/2024 0:24	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	4	N/A	ผ่าน	
40	15/8/2024 0:24	15/8/2024 0:25	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	5	N/A	ผ่าน	
41	15/8/2024 0:25	15/8/2024 0:26	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	5	N/A	ผ่าน	
42	15/8/2024 0:27	15/8/2024 0:29	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	4	N/A	ผ่าน	
43	15/8/2024 0:29	15/8/2024 0:30	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	5	N/A	ผ่าน	
44	15/8/2024 0:30	15/8/2024 0:58	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	4	N/A	ผ่าน	
45	15/8/2024 0:58	15/8/2024 0:59	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	5	N/A	ผ่าน	
46	15/8/2024 1:00	15/8/2024 1:03	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	4	N/A	ผ่าน	
47	15/8/2024 1:04	15/8/2024 1:05	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	4	N/A	ผ่าน	
48	15/8/2024 1:05	15/8/2024 1:06	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	5	N/A	ผ่าน	
49	15/8/2024 1:06	15/8/2024 1:07	26008321@pttcgroup.	Amphon Phuekthong		5	5	N/A	ผ่าน	

ภาคผนวก ข.58

เอกสาร Pre-Start Up Safety Review (PSSR) Checklist

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี.....2567.....

ชื่อหน่วยงาน.....ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม.....ชื่อบริษัท..... PTTGC.....

วันที่สำรวจ..... 25 พ.ย. 2567.....

หัวข้อการสำรวจ	ผลการประเมิน			
	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด				
1. ข้อมูลที่ได้รับจากการนำเสนอของเจ้าหน้าที่การตลาด	√			
2. ความรวดเร็วและความถูกต้องของระบบเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา / ผลวิเคราะห์ / ใบกำกับการขนส่ง	√			
3. ความรู้ ความเข้าใจ สามารถแนะนำและเสนอแนะ	√			
4. การประสานงานจากรถขนส่งทางอุตสาหกรรม	√			
5. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ	√			
ความพึงพอใจการให้บริการขนส่ง				
1. มารยาทและการแต่งกายของพนักงานขนส่ง	√			
2. การตรงต่อเวลาในการเข้ารับทางอุตสาหกรรม	√			
3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบในพื้นที่ทำงานของลูกค้า		√		
4. ความพร้อมของรถขนส่ง อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ เช่น ถัง รอลออฟ ถังล็อกเกอร์	√			
5. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประสานงานเมื่อเกิดปัญหา	√			
ความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายบัญชี				
1. ความถูกต้องของเอกสารส่งใบวางบิล		√		
2. การเรียกเก็บค่าบริการตรงตามระเบียบของลูกค้า	√			
3. เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล และประสานงานการวางบิลได้อย่างชัดเจน	√			
4. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้บริการที่ดี		√		

ข้อเสนอแนะ.....

วิธีการวิเคราะห์

รวบรวมข้อมูลของลูกค้าทุกรายที่ได้รับจากการสำรวจและสรุปผลการประเมินที่ได้รับในแต่ละหมวด ถ้ามีผลการประเมินอยู่ในต้องปรับปรุง ต้องดำเนินการแก้ไขด้วยการออก CAR ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทันที

หนังสือส่งข้อมูลจำนวนพนักงานข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS)
ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่



บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66 (0) 2265-8100 โทรสาร +66 (0) 2265-8500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560090246

ที่ GCP 086/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลจำนวนพนักงานและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ของ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาตาพุดจังหวัดระยอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลจำนวนพนักงานของบริษัทฯ
2. ข้อมูลโรงงานและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)

ตามที่บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตโพลีออล (ครั้งที่ 2) โดยได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมการแข่งขัน (กนอ.) อ้างอิงหนังสือเลขที่ ออก 5103.3.1/3104 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) ให้หน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่ใช้ในการวางแผนทางด้านสุขภาพและเป็นฐานข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย


เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงขอนำส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน และข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



๒๙/๑๒/๖๖



กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน นางสาวบุศราคำ อยู่ญาติมาก ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-38975-852

สำเนานำกลับ

ภาคผนวก ข.60

แผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว และมาตรการการปลูกต้นไม้ทดแทน

แผนการปฏิบัติงานดูแล ส่วนห้อง GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน	เดือน กรกฎาคม 2567																															หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
งานดูแลหมุนเวียนประจำพื้นที่ควบคุม(ในเขต)																																		
1	งานฐานสมาชิก(1ครั้ง/ปี)	แผน																																
		ผล																																
2	งานทอดผ้าป่า/งานสถาปณาวินัย(ใช้วิธีหมุนเวียนสลับกันทุกสาขา)	แผน																																
		ผล																																
3	งานเก็บขยะชายหาดหนองพัน(GC11)(2ครั้ง/ เดือน)	แผน																																
		ผล																																

หมายเหตุ :

รับเขต

แผนปฏิบัติงาน

รับเขตประจำปี

ผลปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวมหม้อม GCP

[illegible]



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี. การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น

20 ถ. ถักตี่วิริย์ ค.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน		เดือน สิงหาคม 2567																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
13	งานดูแลและอนุบาลต้นไม้ เพื่อนำมาเปลี่ยนในรอบต่อไป (ทุกวัน) (เรือนเพาะชำ)	แผน																																
		ผล																																
14	งานฉีดล้างน้ำพู่ บ่อปลา (1ครั้ง/ 3 เดือน มีค. ,มิถ. ,กย. ,ธค.)	แผน																																
		ผล																																
15	งานทำความสะอาดรางระบายน้ำ(1ครั้ง/ปี พค.)Zone A,B	แผน																																
		ผล																																
งานหมุนเวียนประจำพื้นที่สวนนอกเขตกว้างพื้นที่เว่งหัน (ในเขต)																																		
1	งานตัดแต่งไม้พุ่ม(2 ครั้ง/เดือน)	แผน																																
		ผล																																
2	งานรดน้ำไม้ใหญ่ (1ครั้ง/ปี มีย.)	แผน																																
		ผล																																
3	งานตัดหญ้า (2ครั้ง/ เดือน)	แผน																																
		ผล																																
4	งานตัดหญ้าแนวถนนไฟ (1ครั้ง/เดือน)	แผน																																
		ผล																																
5	งานเก็บเศษหญ้าไม้กิ่งไม้ออกจากพื้นที่ (2ครั้ง/ เดือน)	แผน																																
		ผล																																
6	งานฉีดล้างถนน (1ครั้ง/ปี มีย.)	แผน																																
		ผล																																
7	งานเก็บเศษ/งานฉีดล้างถนนและกำจัดวัชพืชพื้นที่ถนนกวาด (1ครั้ง/2 เดือน มีค. , พค. , กค. , กย. , ธค.)	แผน																																
		ผล																																
8	งานทำความสะอาดรางระบายน้ำ(1ครั้ง/ปี พค.)	แผน																																
		ผล																																
9	งานตัดขยะออกจากบ่อพักน้ำ/ บ่อ SUMP	แผน																																
		ผล																																



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี. การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น

20 ถ. ถักตี่วิริย์ ค.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615


แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน	เดือน สิงหาคม 2567																															หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
งานดูแลหมุนเวียนประจำพื้นที่สวนนอกเขตกว้าง(ในเขต)																																		
1	งานทาสีรั้ว(1ครั้ง/ปี)	แผน																																
		ผล																																
2	งานทอดผ้าป่างานสถาปณาริ้ว(ใช้วิธีหมุนเวียนสลับกันทุกสัปดาห์)	แผน																																
		ผล																																
3	งานเก็บขยะจากหลุมองเก็บ(GC11)(2ครั้ง/เดือน)	แผน																																
		ผล																																

หมายเหตุ : ■ วัชพืช ■ เสร็จปฏิบัติงาน
■ วัชพืชประจำปี ■ เสร็จปฏิบัติงาน

[illegible]

[illegible]




ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน	เดือน พฤศจิกายน 2567																														หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
รวมดูแลหมุนเวียนประจำพื้นที่ควบคุม(ในเขต)																																
1	งานกฐินสามัคคี(ศรีวัง)	แสบ																														
		ผล																														
2	งานทอดผ้าป่างานสถาปณาวีรวิท(ใช้วิหมุนเวียนสลับกันทุกสาขา)	แสบ																														
		ผล																														
3	งานเก็บขยะชายหาดหนองแม่(GC11)(2ครั้ง/เดือน)	แสบ																														
		ผล																														

วันหยุด

วันหยุดประจำปี

แผนปฏิบัติงาน

สอนปฏิบัติงาน



ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน		เดือน ธันวาคม 2567																															รวมเลขคู่
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
งานดูแลทั่วไปประจำตัวผู้ควบคุม																																		
1	งานกวาดทำความสะอาดถนน(ทุกวัน)	แผน																																
		ผล																																
2	งานพรวนดินทำโคน(ทุกวัน)	แผน																																
		ผล																																
3	งานดูแลต้นไม้(ทุกวัน)	แผน																																
		ผล																																
4	งานเก็บขยะมูลฝอย (ทุกวัน)	แผน																																
		ผล																																
5	งานเก็บขยะเศษภาชนะออกจากสระ(ทุกวัน)	แผน																																
		ผล																																
6	งานกำจัดวัชพืช/เก็บหญ้าแรมในสนาม(ทุกวัน)	แผน																																
		ผล																																
7	งานฉีดพ่นกำจัดยุงกันศัตรูพืช(ตามสภาพหน้างาน)	แผน																																
		ผล																																
8	งานทำอินคินไม้(ตามสภาพหน้างาน)	แผน																																
		ผล																																
9	งานใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (ครึ่ง/ 3 เดือน มีค. ,มิย. ,ธค.)	แผน																																
		ผล																																
10	งานล้างทำความสะอาดถัง 3 ลิตรขยะรวม (ครึ่ง/สัปดาห์)	แผน																																
		ผล																																
11	งานตรวจสอบระบบน้ำอัตโนมัติ (ทุกวัน)	แผน																																
		ผล																																
12	งานจัดต้นไม้ตกแต่งประดับในอาคารตามจุดที่กำหนด (2ครั้ง/ เดือน)	แผน																																
		ผล																																
13																																		



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี. การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น

20 ถ. มักคีนวิริกน ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน		เดือนธันวาคม 2567																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
14	งานจัดสร้างน้ำพุ บ่อปลา (1ครั้ง/ 3 เดือน มีค., มิถ., ธค.)	แผน																																
		ผล																																
15	งานทำความสะอาดสระบ่อน้ำ(1ครั้ง/ปี พค.)Zone A,B	แผน																																
		ผล																																
งานยกยวนเวียนประจำพื้นที่สวนนอกเขตพื้นที่บริเวณบ้าน (ในเขต)																																		
1	งานตัดแต่งไม้พุ่ม(2 ครั้ง/เดือน)	แผน																																
		ผล																																
2	งานรดน้ำไม้ใหญ่ (1ครั้ง/ปี มิถ.)	แผน																																
		ผล																																
3	งานตัดหญ้า (2ครั้ง/ เดือน)	แผน																																
		ผล																																
4	งานตัดหญ้าแนวถนนไฟ (1ครั้ง/ เดือน)	แผน																																
		ผล																																
5	งานเก็บขยะใบไม้กิ่งไม้ที่ออกมาจากพื้นที่ (2ครั้ง/ เดือน)	แผน																																
		ผล																																
6	งานจัดถังขยะ (1ครั้ง/ปี มิถ.)	แผน																																
		ผล																																
7	งานเก็บขยะ/งานฉีดล้างถังขยะและกำจัดวัชพืชในพื้นที่ถนน (1ครั้ง/2 เดือน มีค., พค. กค., กธ., ธค.)	แผน																																
		ผล																																
8	งานทำความสะอาดสระบ่อน้ำ(1ครั้ง/ปี พค.)	แผน																																
		ผล																																
9	งานตัดขยะออกจากบ่อพักน้ำ/ บ่อ SUMP	แผน																																
		ผล																																



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี. การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น



20 ถ. มักคีนวิริกน ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน	เดือนธันวาคม 2567																															หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
งานดูแลหมุนเวียนประจำพื้นที่สวนชุมชน(ในเขต)																																		
1	งานฐานสามัคคี(1ครั้ง/ปี)	แผน																																
		ผล																																
2	งานทอดผ้าป่า/งานสถาปนาวัด/ท(ใช้วิธีหมุนเวียนสลับกันทุกสาขา)	แผน																																
		ผล																																
3	งานเก็บขยะจากท่อระบายน้ำ(GC11)(2ครั้ง/ เดือน)	แผน																																
		ผล																																

หมายเหตุ : ■ วันหยุด ■ แผนปฏิบัติงาน
■ วันหยุดประจำปี ■ ผลปฏิบัติงาน

[illegible][illegible]



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี.อาร์เอ็น แอนต์ คอนสตรัคชั่น

20 อ. ถักตัมวิวัรักษ์ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล ส่วนพร้อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน	เดือนธันวาคม 2567																															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
งานดูแลชุมชนเวียนประจำพื้นที่ควบคุม(เป็นเขต)																																	
1	งานกฐินสามัคคี(ครั้งปี)	แวน																															
		ผล																															
2	งานทอดผ้าป่างานสถาปณารั้ววัง(ใช้วิธีหมุนเวียนสลับกับทุกสาขา)	แวน																															
		ผล																															
3	งานเก็บขยะชายหาดหนองแปน(GC11)2ครั้ง/เดือน	แวน																															
		ผล																															

หมายเหตุ : ■ วันหยุด ■ แผนปฏิบัติงาน
■ วันหยุดประจำปี ■ ผลปฏิบัติงาน