

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม (ครั้งที่ 2)

- |   |  |
|---|--|
| 1. ชื่อโครงการ  | โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียม  |
| 2. ที่ตั้งโครงการ   | ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  |
| 3. ชื่อเจ้าของโครงการ   | บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด  |
| 4. สถานที่ติดต่อ  | เลขที่ 38/32 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230<br>โทรศัพท์ : 038-400652 E-mail ; ad-saksith@meyer-mat.com  |
| 5. จัดทำโดย   | บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด  |
| 6. โครงการได้รับความเห็นชอบใน<br>รายงานการประเมินผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง<br>รายละเอียดโครงการ | ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/3025 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2542<br>ครั้งที่ 2 ตามหนังสือเลขที่ อก 5103.3.0/2200 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566<br>ครั้งที่ 3 ตามหนังสือเลขที่ อก 5103.3.1/1682 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567   |
| 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย   | เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567  |
| 8. รายละเอียดโครงการ  | ประกอบกิจการผลิตอลูมิเนียม และนำเศษอลูมิเนียมมาหลอมหล่อ<br>เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รายละเอียดโครงการดังแสดงในบทที่ 1 และ<br>รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2567<br>ดังแสดงในบทที่ 2 และบทที่ 3 |