

**ภาคผนวก ข13**  
**เอกสารจำนวนพนักงานท้องถิ่นภายในพื้นที่โครงการ**



จำนวนพนักงานทั้งหมด และพนักงานท้องถิ่นในสัญญา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		ภูมิลำเนา	แผนก	หมายเหตุ
1	นายอำนาจ	วงศ์เวียน	ปทุมธานี	General Manager	
2	นางสาวธัญมพัทธ์	บุญมา	พะเยา	พนักงานบัญชี	
3	นางสาวปณิชา	ปราบจันทร์	ระยอง	พนักงานต้อนรับและบริการ	
4	นางสาวศวิมล	นามแก้ว	ระยอง		
5	นางสาวขวัญฤทัย	รัตนวิจิตร	ระยอง		
6	นางสาวสร้อยกัลยา	ศรีชมภู	สุพรรณบุรี		
7	นางสาวดวงกมล	พรเจริญ	สุพรรณบุรี		
8	นางสาววรรณมา	ไทยเจีย จิมฮอ	ระยอง		
9	นางสาวศุดาวรรณ	ไทยเจีย	ระยอง		
10	นางนวล	สูงแจ้ง	ระยอง	ห้องครัว	
11	นางสาวจิรภา	เจนสarik	ระยอง		
12	นางสาววนิดา	สมนึก	ชลบุรี		
13	นางสาวสายชล	บุญประสาน	ชลบุรี		
14	นางสาวศินี	อักษราอุปถัมภ์	ระยอง		
15	นางสาวกนกวรรณ	ยมจินดา	ระยอง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ	
16	นางสาวจิราพรรณ	นิ่มอนงค์	พิษณุโลก	พนักงานจัดซื้อ	
17	นางสาวพรพิมล	ปัญญาชีวะ	ระยอง	พนักงานทั่วไป (บริหารอาคาร)	
18	นางสาววนันท์ริศา	อักษราพนธ์	ระยอง	ผู้ดูแลอาคาร	
19	นางสาวพรพิมล	พริ้งวงษ์	นครนายก		
20	นายภาณุวิชญ์	สุภาวี	ระยอง	ช่างเทคนิค	
21	นายชลนที	ชีพสาทิศ	จันทบุรี		
22	นายชยยศ	เกิดรอด	ระยอง		
23	นายณัฐพล	ไพรรอดศรี	ระยอง		
24	นายสหพล	นาคสุวรรณ	ระยอง		
25	นางสาวนงนุช	ประวิเศษ	ภูเก็ต	แม่บ้าน	
26	นางสาววรรณิศา	วิชัยวงษ์	ระยอง		
27	นางสาวน้ำผึ้ง	มั่งชื่อนกลาง	ลพบุรี		
28	นางสาววนันท์	หาทรัพย์	ระยอง		
29	นางสาวปาริฉัตร	ดวงจันทร์	ระยอง		
30	นางสาวจำปา	ชัชวาล	ระยอง		
31	นางสาวสิริกาญจน์	สมศักดิ์	ระยอง		
32	นางสาวสาธิตา	บรมณี	ระยอง		
33	นางสาวนิภาดา	จิตต์โสภณ	ระยอง		
34	นางสาวสุริณี	ปรีวีไล	ระยอง		
35	นางสาวชนิษฐา	ไต้ทัน	ระยอง		
36	นางสาวณัฐริศา	ดวงจันทร์	ระยอง		
37	นางสาวกัญญณัช	จิรพทุธิมา	ระยอง		
38	นางสาวปวีณา	นายนเจริญ	ชลบุรี		
39	นางสาววันนิสา	บุญสด	จันทบุรี		
40	นาง อุติน	วงศ์นิยม	ระยอง		
41	นายอภิชาติ	เงินเกษม	ระยอง	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
42	นายปัญญา	มหาวิเชียร	ระยอง		
43	นายไพบุลย์	นามโน	ระยอง		
44	นายวงศกร	แซ่แสง	จันทบุรี		
45	นางสาวสุกัญญา	กาญจนสิริวิโรจน์	ระยอง		
46	นายบุญเย็น	เพ้าไม้สน	สุรินทร์	คนสวน	
47	นายนิรุท	พุ่มพวง	ระยอง		

**ภาคผนวก ข14**  
**เอกสารคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน**



## คู่มือการอนุรักษ์พลังงาน



### สารบัญ

- การอนุรักษ์พลังงานคือ
- มาตรการที่เราปรับใช้ที่ The Encony
- การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน
- การตั้งเวลาเปิดปิดการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ
- การอบรมพนักงานทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน
- พลังงานทดแทนที่ The Encony
- สรุป การอนุรักษ์พลังงาน

### การอนุรักษ์พลังงานคือ....

- การอนุรักษ์พลังงาน คือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยกันหยุดใช้ ลดใช้ อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เป็นการลดภาระของผู้ใช้อุปกรณ์ หรือส่วนงานนั้นรวมถึงสมรรถนะการทำงานหนักของอุปกรณ์ไปด้วย สิ่งจากการอนุรักษ์คือ ทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานขึ้น เงินในกระเป๋าหรือองค์กรก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยเราจะมีพลังงานที่สามารถใช้ได้มากขึ้น




### มาตรการที่เราปรับใช้ที่ The Encony

- มาตรการที่ 1 ปิด คือการปิดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นหรือไม่จำเป็นหรือยังไม่ถึงเวลาใช้งาน รวมถึงการตั้งเวลาเปิดปิดการทำงานด้วยเซ็นเซอร์ ไฟทางเดินส่วนกลางมีเวลาเปิดปิดอัตโนมัติตามทุกอาคาร อาคารนั้นอาคารมีการตั้งเวลาทำงาน บัมเมื่อก่อนมีการตั้งเวลา เป็นต้น







- มาตราการที่ 2 ปรับ คือการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เช่น การเปิดแอร์อุณหภูมิ 22 องศา เปลี่ยนเป็น 25 องศา ในส่วนงานออฟฟิตต่างๆ ห้องอาหารรวมทั้งส่วนกลางด้วย



- มาตราการที่ 3 ลด คือ การลดอุปกรณ์เมื่อเราไม่ใช้งาน ยกเลิกใช้งาน เช่น การปลดปลั๊ก พัด ตู้เย็น ในกรณีที่ไม่ได้ใช้สัปดาห์
- \*สูตรค่าไฟฟ้าดังต่อไปนี้ กำลังไฟฟ้า (วัตต์) X จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า + 1000 X จำนวนชั่วโมงที่ใช้ใน 1 วัน = จำนวนหน่วยต่อวัน (ยูนิต์)
- ดังนั้น ถ้าเราถอดปลั๊กตู้เย็น 1 วัน
- ก็คิดดังนี้ กำลังไฟฟ้าตู้เย็นขนาด 5.6 กิโลวัตต์ X จำนวนตู้เย็นที่ใส่ตัว + 1000 X จำนวนชั่วโมงที่ใช้ 24 ชั่วโมง = 3.84 ยูนิต์ จะเห็นได้ว่าถ้าค่าไฟฟ้าคิดยูนิต์ละ 8.5 บาท จะต้องจ่ายค่าไฟตู้เย็นวันละ 24.96 บาท ถ้าหากไม่ถอดจะเท่ากับ 748.8 บาท เมื่อถอดก็ไม่เข้าหัก เราถอดปลดปลั๊ก ค่าไฟส่วนนี้ก็จะหายไป



- มาตราการที่ 4 ลด คือ การลดใช้พลังงาน แต่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกได้ เช่น ลดการใช้หลอดไฟที่หมดอายุแล้ว เปลี่ยนเป็นหลอด LED





## การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน

1. การล้างแอร์ในอาคารและสำนักงาน




- 2การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า



## การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า


- 1 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า และทำความสะอาด



- 2 การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยล้างเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยน้ำสะอาด
- กระดาษทราย Delon
- กระดาษทราย Mul timedia
- กระดาษทราย carbon filter
- 3 การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยล้างเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยน้ำสะอาด



- 3 การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า



ตั้งเวลา

สวิตช์ AUTO

รูดหน้าเด็ก

## การอบรมพนักงานทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน

\*มีการอบรมจากหน่วยงานพลังงานให้แก่พนักงานทุกคน เกี่ยวกับพลังงานใน the Encony ว่ามีพลังงานอะไรบ้าง

\*อบรมการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5


\*อบรมเรื่อง บิด : ๕๐, ๖๐, ๗๐, ๘๐, ๙๐, ๑๐๐ การให้พลังงานในอาคารและสำนักงานของโรงเรียน

\*ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแก่พนักงานทุกคน





## พลังงานทดแทนที่ The Encony

- ชุดโซลาร์เซลล์
- ส่วนประกอบของชุดโซลาร์เซลล์
- 1 แผงโซลาร์เซลล์
- 2 เครื่องควบคุมการเก็บประจุ
- 3 Inverter
- 4 อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร



## หลักการการทำงานของโซลาร์เซลล์และจุดใช้งาน

- พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ โดยใช้ชุดโซลาร์เซลล์ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาใช้งานร่วมกับไฟฟ้าในครัวเรือน ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์ แผงจะทำการรวบรวมประจุ พลังงานจากแสงเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า DC จากนั้นอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนเป็น AC เพื่อใช้งานภายในอาคารต่อไป



## สรุป การอนุรักษ์พลังงาน

- อาคาร \* มีการติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์
  - \* มีการตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
  - \* มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในอาคารตามกำหนด
  - \* เชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวและส่วนงานออฟฟิศ
- พนักงาน \* มีการอบรมเรื่องพลังงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
  - \* มีป้ายแจ้งเตือนการเปิดปิดอุปกรณ์ตามเวลา
  - \* ทดสอบความรู้ด้านพลังงาน




**ภาคผนวก ข15**  
**เอกสารแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ**  
**การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ**











## BSA CPFM

<p>(บุคคลในข้อเท็จจริง)</p> <p>ตำแหน่งเดิมก่อนเข้าทำงานเดิม</p> <p>วันที่ .....</p>	<p>ตำแหน่งที่ผ่าน ตามข้อเท็จจริง</p> <p>(ถ้าหากมี)</p> <p>วันที่ .....</p>	<p>(ตำแหน่งปัจจุบัน)</p> <p>General Manager</p> <p>วันที่ .....</p>
---	--	---



## BSA MCPFM

[REDACTED]		
(အမည်အလှူရှင်အား)	(ရက်စံရက်စွဲ အမည်အလှူရှင်အား)	(ရက်စံရက်စွဲ အမည်အလှူရှင်အား)
အမည်အလှူရှင်အား	(To 2015)	General Manager
အမည်	အမည်	အမည်





## BSA CPFM

## Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

The EnCany story is

พระยาสิทธิเดช

The EnCany story is

พระยาสิทธิเดช

ลำดับ	หมายเลขชุด		Graphic Annunciator		การแจ้งเตือนไฟไหม้		Emergency Phone	
	ภายใน B	ภายนอก B	สัญญาณเตือน	Ten Lamp	ภายใน D	ภายนอก D	ภายใน E	ภายนอก E
1	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/	/

ผู้จัดทำเอกสาร

\_\_\_\_\_

---

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจการฯ/CPFM

## CONCLUSIONS

3

ESTADÍSTICA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

3506PL/ENCLOSURE AUG 14/81

2008-09-01 10:00:00

၂၁၂

...

2.

1000



### Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

**සමාගම:** The EnCony ბიონი C

นาย วัฒนพงษ์ ฐานานันท์  
อธิบดีกรมการคลัง

วันที่	หมายเลข FCP บัตร C	ชื่อ Graphic Animator ผู้ประสานงาน	Test Lamp	การทำแบบจำลองไฟเบอร์ บัตร C	Emergency Phone บัตร C	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
1	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

[illegible]

## Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

ชานนท์: The EnCony ชานนท์ B

ประจำคัน:

[illegible][illegible]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BCPFM

ประจำเดือน: ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานที่: The EnCovy อาคาร E

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง FCP		ผู้ Graphis Annunciator	การปฏิบัติงานที่ทดสอบ		Emergency Phone		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	อาคาร E	ไฟเตือนระบบ		อาคาร E	Test Lamp	อาคาร E	อาคาร E		
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ควบคุม/ENCO

ช่างเทคนิค/หัวหน้าช่างเทคนิค  
วันที่.....  
ผู้ควบคุมอาคาร (วิศวกร) อนุมัติการใช้งาน (General Manager)  
วันที่.....



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BCPFM

ประจำเดือน: ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานที่: The EnCovy อาคาร F

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง FCP		ผู้ Graphis Annunciator	การปฏิบัติงานที่ทดสอบ		Emergency Phone		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	อาคาร F	ไฟเตือนระบบ		อาคาร F	Test Lamp	อาคาร F	อาคาร F		
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ควบคุม/ENCO

ช่างเทคนิค/หัวหน้าช่างเทคนิค  
วันที่.....  
ผู้ควบคุมอาคาร (วิศวกร) อนุมัติการใช้งาน (General Manager)  
วันที่.....



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA CPFM

ประจำเดือน: สิงหาคม ๒๕๖๓

สถานที่: อาคาร ๓

สถานที่: The EcoCity อาคาร 3

วันที่	ทดสอบตู้ RCP	ตู้ Graphic Annunciator	การแจ้งเตือนด้วยสัญญาณ	Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	อาคาร F	ทดสอบ Test Lamp	อาคาร F	อาคาร F		
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

ช่างเทคนิค/หัวหน้าช่างเทคนิค

วันที่

คุณสรวิทย์ อมาสิทธิ์ (วิศวกร)

วันที่

คุณอำนาจ วงษ์เย็น (General Manager)

วันที่



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA CPFM

ประจำเดือน: กันยายน ๒๕๖๓

สถานที่: อาคาร 3

สถานที่: The EcoCity อาคาร 3

วันที่	ทดสอบตู้ RCP	ตู้ Graphic Annunciator	การแจ้งเตือนด้วยสัญญาณ	Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	อาคาร F	ทดสอบ Test Lamp	อาคาร F	อาคาร F		
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

ผู้จัดทำ BSA CPFM

ผู้ตรวจสอบ CPFM

ผู้ตรวจสอบ NCO

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

ผู้ตรวจสอบ (Manager)



### Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

**The EnComy 31173 B**

4256 100m

**ประจำเดือน:**

1

วันที่	หมายเลขตู้ ECP	หมายเลขตู้ ECP	ตู้ GasPac Annunciator	การทาสีชนิดสีที่ออกมา	Emergency Phone
	สีเทา B	สีเทา B	สีเทา B	สีเทา B	สีเทา B
1	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓	✓
27	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓	✓
29	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓
31	✓	✓	✓	✓	✓

УДК 194.05/76

**500V/CPFM**

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM



### Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

## The EnCony Summit A

43156

**ประเด็นคำถาม:**

J

วันที่	ข้อมูลทาง ECP DRT A	ข้อมูลทาง ECP MMSA/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z	ข้อมูลทาง ECP Test Lamp	การแจ้งเตือนภัยในกรณี DRT A	Emergency Phone
1	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

၂၁၁

490

100



BSA CPFM

Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

ตามพื้นที่: The EnCovy 01013 C

ประจำเดือน: ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่	หมายเลขตู้ RCP 01013 C	หมายเลขตู้ RCP 01013 C	Graphic Annunciator Test Lamp	การแจ้งเตือนสัญญาณไฟเตือน 01013 C	Emergency Phone 01013 C	หมายเหตุ
1	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้รายงาน/ENCO

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน: คุณพรทิพย์ ดอนน้อย (ช่างบร.)

วันที่: 31/12/2564

ผู้ตรวจสอบ/ENCO: คุณพรทิพย์ ดอนน้อย (ช่างบร.)

วันที่: 31/12/2564



BSA CPFM

Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

ตามพื้นที่: The EnCovy 01013 D

ประจำเดือน: ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่	หมายเลขตู้ RCP 01013 D	หมายเลขตู้ RCP 01013 D	Graphic Annunciator Test Lamp	การแจ้งเตือนสัญญาณไฟเตือน 01013 D	Emergency Phone 01013 D	หมายเหตุ
1	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	

ผู้จัดทำ BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้รายงาน/ENCO

วันที่: 31/12/2564

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน: คุณพรทิพย์ ดอนน้อย (ช่างบร.)

วันที่: 31/12/2564

ผู้ตรวจสอบ/ENCO: คุณพรทิพย์ ดอนน้อย (ช่างบร.)

วันที่: 31/12/2564



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BCPFM

วันที่: The EnCoY วันที่ E

ผู้ตรวจ: ๑๖๒๔

ผู้ตรวจ: ๑๖๒๔

วันที่	ผู้ตรวจ ECP		ผู้ตรวจ BSA/CPFM		ผู้ตรวจ ENCO		วันที่
	รายการ E	รายการ E	รายการ E	รายการ E	รายการ E	รายการ E	
1	/	/	/	/	/	/	[Redacted Signature]
2	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

ผู้ตรวจ CPEM

ผู้ตรวจ ENCO

วันที่

วันที่

วันที่

Manager



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BCPFM

วันที่: The EnCoY วันที่ F

ผู้ตรวจ: ๑๖๒๔

ผู้ตรวจ: ๑๖๒๔

วันที่	ผู้ตรวจ ECP		ผู้ตรวจ BSA/CPFM		ผู้ตรวจ ENCO		วันที่
	รายการ F	รายการ F	รายการ F	รายการ F	รายการ F	รายการ F	
1	/	/	/	/	/	/	[Redacted Signature]
2	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

ผู้ตรวจ CPEM

ผู้ตรวจ ENCO

วันที่

วันที่

วันที่

Manager



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BCPFM

สถานที่: The EnCony อาคาร G

ประจำห้อง: 314/กคจ

วันที่	ไฟแสดงสถานะแจ้ง FCP		ไฟแสดงสถานะ Test Lamp		การแจ้งเตือนชนิดที่ 1 โดยดาว		Emergency Phone		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	จอกร F	ไฟแสดงสถานะ	ไฟแสดงสถานะ	Test Lamp	จอกร F	จอกร F	จอกร F	จอกร F		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM: วันที่:

ผู้ตรวจ/ENCO: วันที่:



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BCPFM

สถานที่: The EnCony อาคาร H

ประจำห้อง: 314/กคจ

วันที่	ไฟแสดงสถานะแจ้ง FCP		ไฟแสดงสถานะ Test Lamp		การแจ้งเตือนชนิดที่ 1 โดยดาว		Emergency Phone		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	จอกร F	ไฟแสดงสถานะ	ไฟแสดงสถานะ	Test Lamp	จอกร F	จอกร F	จอกร F	จอกร F		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM: วันที่:

ผู้ตรวจ/ENCO: วันที่:





### Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

ปรีชาพัฒน์: ๗๖๖๖ ๒๕๖๔  
 สถานที่: The EcoCopy ดงรัก B

สถานที่: The EdCony ๑๓๐๖ B

[illegible]

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM  
ผู้ตรวจสอบ/ENCO

ผู้ตรวจงาน/CFEM

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

2000

२६



### Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

รหัสประจำตัว: 191512 2554  
ชื่อ: The EnCory Bantz A

## Stellm: The EnCony Binary A

วันที่	ไมโครกราฟิกรูป		ถัง Gasless Accumulator		การทำงานของกัมมันตภาพ	Emergency Release	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ A	ไมโครกราฟิกรูป	ไมโครกราฟิกรูป Ten Lamp	อุปกรณ์ A				
1	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/		

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจการฯ/CPFM

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

**ช่างเทคนิค/หัวหน้าช่างเทคนิค**

คุณไพฑารย์ ศักดิ์เจริญรัตน์ (วิศวกร)      คุณอานาจ วงมณีคุณ (General Manager)

.....

1998

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BSA/CPFM

ประจำเดือน: ๖/๒๐๑๖ ๐56%

สถานที่: The EnCony อาคาร C

วันที่	ไม่พบการแจ้งเตือน FCP อาคาร C	ไม่พบการแจ้งเตือน FCP อาคาร C	Graphic Annunciator Test Lamp	การทำงานปกติ (ปกติ)	Emergency Phase อาคาร C	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	/	/	/	/	/	41	
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/ENCO

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BSA/CPFM

ประจำเดือน: ๖/๒๐๑๖ ๐56%

สถานที่: The EnCony อาคาร D

วันที่	ไม่พบการแจ้งเตือน FCP อาคาร D	ไม่พบการแจ้งเตือน FCP อาคาร D	Graphic Annunciator Test Lamp	การทำงานปกติ (ปกติ)	Emergency Phase อาคาร D	หมายเหตุ
1	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	

ผู้จัดทำ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจสอบ/BSA/CPFM



## BSA CPFM

**THE ENCONY DINIIS E**

# Index

วันที่	ไม่ทดสอบสถานะผู้ ECP		ผู้ Graphic Annunciator		การทำงานของสัญญาณไฟเตือน		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ E	ไม่ทดสอบสถานะ	Test Lamp	ปกติ E	ปกติ E				
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจสอบ/CPFM

ผู้ตรวจการ/ENCO

(с. 111) накарзана ў сярэдзіну

General Manager)

วันที่

[illegible]

## BSA TCPFM

**หน้า 1:** The EnCony Data File

USA  
1-800-4-A-RENTAL

วันที่	หมายเลขตู้ ECP หมายเลข F	ตู้ Graphic Annunciator หมายเลข Test Lamp	การปฏิบัติงานปกติไฟทดสอบ หมายเลข F	Emergency Phone หมายเลข F	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	/	/	/	/	ส.ค.	
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31						

1

1

คุณไพฑูริย์ ฤทธิชัยรัตน์ (วิศวกร)

H (General Manager)

วันที่

วันที่...



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BCPFM

ประจำเดือน: ๒๕๖๔-๐๖-๒๕

สถานที่: The EnComy อาคาร C

วันที่	ทดสอบระบบแจ้ง FCP อาคาร F	ผู้ทดสอบระบบ ทดสอบระบบ	การทดสอบระบบแจ้ง FCP อาคาร F	ผู้ตรวจสอบระบบ ทดสอบระบบ	หมายเหตุ
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ผู้จัดทำ BSA BCPFM

ผู้ตรวจระบบ BCPFM

ผู้ตรวจสอบ ENCO

วันที่.....



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA BCPFM

ประจำเดือน: ๒๕๖๔-๐๖-๒๕

สถานที่: The EnComy อาคาร H

วันที่	ทดสอบระบบแจ้ง FCP อาคาร F	ผู้ทดสอบระบบ ทดสอบระบบ	การทดสอบระบบแจ้ง FCP อาคาร F	ผู้ตรวจสอบระบบ ทดสอบระบบ	หมายเหตุ
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ผู้จัดทำ BSA BCPFM

ผู้ตรวจระบบ BCPFM

ผู้ตรวจสอบ ENCO

วันที่.....

**ภาคผนวก ข16**

**เอกสารแผนและเอกสารตรวจสอบและ  
ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปี 2567**





๑. ข้อมูลทั่วไป

- |   |  |                |                   |     |       |   |                   |
|---|--|----------------|-------------------|-----|-------|---|-------------------|
| - | ระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามประกอบกิจการ                         | 22,000/400-230 | วอ.ค.             | 3   | พ.ศ.  | 4 | สาย               |
| - | ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า                               | 5(6)           | แอมแปร์           | 110 | วอ.ค. | 3 | สาย               |
| - | หมายเลขเครื่องวัด                                      | 6001694069     |                   |     |       |   |                   |
| - | ปริมาณการใช้ตั้งแต่สิ้นสุดการประกอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา | 86,580         | กิโลวัตต์/ชั่วโมง |     |       |   |                   |
| - | หรือแบ่งกำลัง จำนวน 1 เครื่อง รวม                      | 500            | แอมแปร์           |     |       |   |                   |
| - | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน        | -              | เครื่อง รวม       | -   |       |   | เฉลี่ย            |
| - | ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า ๑. นายกาญจน์วัชรศักดิ์           |                | ตำแหน่ง           |     |       |   | หัวหน้าช่างเทคนิค |
|   | ๒.   |                | ตำแหน่ง           |     |       |   |                   |
- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง ( As built Drawing )

## ๒. รายการตรวจสอบ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	การปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒๑ แรงสูง	<p>๒๑.๑ สายอากาศ :</p> <p>-สภาพเสา</p> <p>ณ. วันที่ตรวจสอบ มั่นคงและแข็งแรง</p> <p>.....</p> <p>-การประกอบอุปกรณ์หัวเสา</p> <p>ณ. วันที่ตรวจสอบ สภาพสมบูรณ์ใช้งานได้</p> <p>.....</p> <p>-สายยึดโยง ( Guy Wire)</p> <p>ณ. วันที่ตรวจสอบ มั่นคงและการยึดแน่น</p> <p>.....</p> <p>- การพาดสาย ( สภาพสาย ระยะหอนาน)</p> <p>- ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้</p> <p>- การติดตั้งล่อฟ้าและสภาพ</p> <p>- สภาพของชุดต่อสาย</p> <p>- การต่อลงดินและสภาพ</p>	✓			<p>- การเดินสายแบบ Under Ground Cable เข้าตู้เอาการ</p> <p>- มั่นคง ไม่ห้อยยาน</p> <p>- มีระยะห่าง จาก ดัน ไม้อัดอาคาร</p> <p>- रिचवरीयति</p> <p>- रिचवरीयति कीकाम</p> <p>मंनकजंजंजंजं</p>

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	<p>๒๑.๒๑ การติดตั้งเครื่องป้องกันทาง (ส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครอบปิดกั้น</li> <li>- สวิตช์ตัดอน (Disconnecting Switch)</li> <li>- อื่น.....</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			<p>- อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยแตกเฟลช ไม่มีรอยร้าว การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง จะะการติดตั้งเหมาะสม</p> <p>- อ้างอิงรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2567</p>
	<p>๒๑.๑๑ ขึ้นๆ :</p>				
๒.๒๒ หม้อแปลง	<p>๒๒.๒๑ หม้อแปลงลูกที่ 1</p> <p>ขนาด 500 .....kVA</p> <p>แรงดัน 22,000/400-230 .....V</p> <p>Impedance Voltage 3.67 .....%</p> <p>ชนิด <input checked="" type="radio"/> Oil <input type="radio"/> Dry</p> <p><input type="radio"/> อื่น.....</p>	✓			<p>- อ้างอิงรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2567</p>
	<p>๒๒.๒๒ การติดตั้ง</p> <p><input checked="" type="radio"/> นั่งร้าน <input type="radio"/> แบบแขวน</p> <p><input type="radio"/> ลานหม้อแปลง <input type="radio"/> ในห้องหม้อแปลง</p> <p><input type="radio"/> อื่นๆ .....</p>	✓			<p>- ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าวของฉนวน ไม่มีรอยร้าวและรอยฉีกเฟลช</p>
	<p>๒๒.๒๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินเส้นไฟฟ้าแบบ.....</p> <p>ครอบปิดกั้น.....</p> <p>ที่ติดตั้ง..... 20 .....A</p>	✓			<p>- การติดตั้งเหมาะสม</p> <p>- การเดินสายแบบ Under Ground Cable</p> <p>- อ้างอิงรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2567</p>

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	การปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำความถี่
	๒.๒.๔ การทดสอบแรงดัดและแรงสูงที่หม้อแปลง	✓			- ตรวจสอบด้วยตนเอง
	๒.๒.๕ การติดตั้งฉนวนแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			- ติดตั้งอย่างถูกต้อง - น้มน้ำ ไม่พบความเสียหายจากฟ้าผ่า
	๒.๒.๖ การติดตั้งเครื่องฟิวส์คัทเอาท์	✓			- ตรวจสอบด้วยตนเอง
	๒.๒.๗ การป้องกันกัมมันตภาพรังสีที่มีโพธิ์	✓			- ป้องกันโดยให้อยู่ใน ระยะที่ปลอดภัย - ต้องมีการติด ฉนวนกัน
	๒.๒.๘ ตามติดกับตัวถังหม้อแปลงและฉนวน แรงสูง	✓			- ตรวจสอบร่วมกัน
	๒.๒.๙ สายดินของหม้อแปลง - สภาพหน้าดินและจุดต่อ - สายต่อที่เดิน ชนิด.....CV..... ขนาด.....70.....mm <sup>2</sup> - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓ ✓ ✓			- มีการติดตั้งสายดินที่ ฐานของหม้อแปลง ตามมาตรฐาน วทท.
	๒.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง - สภาพดูความชื้น - สภาพบุษกร - ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- ไม่มีรอยแตกร้าว - พื้นที่ไม่สูง ระบาย อากาศได้ดี
	๒.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกัน / สภาพและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- ระบายอากาศดี - ความชื้นปกติ - เรียบร้อยดี - เรียบร้อยดี ไม่มี น้มน้ำ
	๒.๒.๑๒ อื่นๆ : ..... ..... ..... .....				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	การปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำความหมาย
๒.๓ ตู้เบม สวิตช์	๒.๓.๑ ตู้เบมสวิตช์ที่ MDB รับฉลากเรียบร้อยทั้ง TRI..... <input type="radio"/> ติดตั้งภายนอกอาคาร <input checked="" type="radio"/> ติดตั้งภายในอาคาร <input type="radio"/> อื่นๆ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ - ทิ้งห่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งสวิตช์ - แสงสว่างเหนือที่วางห้อยปฏิบัติงาน - การหล่อค่า - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า - ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ของเบมสวิตช์	✓                      			อ้างอิงรายงานการ บำรุงรักษาจริงี่เรื่องทิม ประจำปี 2567 - เรียงร้อยดี แจ่มแจ้ง - มีหาง ไม่รบกวนไหม้ - เชื่อมพอ เป๊ะได้ฉาก - สว่างเพียงพอ - มีการต่อฝากถูกต้อง - ตู้มีป้ายสัญลักษณ์
	๒.๓.๒ เครื่องป้อนกับระเบิดเก็บ ชนิด ACB..... IC.....50.....KA แรงดัน.....220/440.....V พิกัดกระแส AT.....700.....A AF.....1,000.....A	✓			MVISION 3P SCHNEIDER
	๒.๓.๓ สายเดินของแผงสวิตช์ - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....CV..... ขนาด.....95.....mm <sup>2</sup> - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			- มีขนาดเหมาะสมกับ ตามแบบให้ต่ำ ตาม มาตรฐาน วชช. - มีแรง แข็งแรง
	๒.๓.๔ อุปกรณ์ของอุปกรณ์ <input checked="" type="radio"/> ปกติ <input type="radio"/> ผิดปกติ	✓			- ไม่พบความผิดปกติ ด้านอุณหภูมิใต้ ประภากรใด
	๒.๓.๕ อื่น ๆ : ..... ..... ..... ..... .....				





๒ ใช้เอกสารตรวจสอบแบบ ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แห่งข้อ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒.๕ บริการไฟฟ้า	ชื่อบริษัทไฟฟ้า.....	✓			
	๒.๕.๑ การติดตั้ง.....				
	๒.๕.๒ รูปภาพนอก.....				
	๒.๕.๓ อื่น ๆ : การติดตั้งสายดิน.....	✓			- การติดตั้งสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท.

หมายเหตุ หากมีอีกพื้นที่ให้สังเกตเป็นตัวอย่างเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำอาหารเย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น) ให้จัดทำเป็นเอกสารแบบ

๑, สรุปผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริเวณไฟฟ้า

① ใช้งานได้ ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและบริเวณไฟฟ้าให้ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและตามหลักวิธีการทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์

☐ ใช้งานได้ แต่ต้องแก้ไขตามรายการตรวจสอบภายใน.....วัน


ความเห็นและข้อเสนอแนะ

- 1) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2564) อย่างเป็นประจำ
- 2) ตรวจสอบระบบการต่อลงดินและการเดินสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 3) หมั่นตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า ระดับแรงดัน ระดับกระแส ความถี่ของระบบไฟฟ้า
- 4) ควรมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้าเป็นประจำ
- 5) มาตรการและแผนงานต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นมาก จะต้องดำเนินการให้ครบ เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์-เครื่องจักรไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน, การตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปะจักษ์โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี, การฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ใช้และผู้ใช้งาน, การตรวจสอบตามแผนงาน, รวมถึงการแก้ไขหรือปรับปรุง เป็นต้น
- 6) ทางวิศวกรและทีมงานผู้ตรวจสอบระบบฯ ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์มอบไว้ให้กับทางบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
- 7) ณ วันที่ตรวจสอบพบวาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังใช้งานได้

( นาย ชีระวัฒน์ โพธิ์งาม )

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

รูปภาพประกอบการตรวจวัดและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี  
THE ENCONY อาคาร E (เลขที่ 555/6)



การแสวงหาวิถีชีวิตและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
และการบริหารจัดการในพื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด



เรื่อง การขออนุญาตเข้าพื้นที่บริเวณทางตอนเหนือของบึงไปทำสวนบริเวณที่  
บริเวณ กรมการผู้จัดวางบริษัท จำกัด (มหาชน)  
อ้างถึง แบบคำขอและรูปถ่ายขอใช้สวนสาธารณะของบริเวณ อธิบดีฯ จังหวัดนครพนม

สิ่งที่ตามมาด้วย

PLS-MGA

ขอแสดงความนับถือ

# APPROVED

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

అనుబంధం - 1  
అనుబంధం - 2

รับรองระบบไฟฟ้าประจำ THE ENCONY อาคาร E เลขที่ 555/6 2567 เท่านั้น

SECRET

(附) 一、[REDACTED] (附)

ՀՀ-ի հանրային օգուտի համար

၃၃၃၃၀၀၀၀ ကုဋေပေါင်းငါးရာကျော်

*(Handwritten musical notation)*

НА ПЕРВОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

၇၃၇၂.၂.၈ လူနေမှုစံနှုန်းနှင့်အညီ

SUBJECTS



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
CHICAGO, ILLINOIS

২৮/১১/১৯৮৬

254

1. 2007年12月11日，国务院正式批准设立上海自由贸易区。

1947-54 and 1955-64

[illegible]

10/25/15 2:17:44 PM 2/21



ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลให้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและระบบ

ใบมอบหมายหน้าที่ ๐๓๐๖-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๒

[illegible]

เลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
๐๓๑๙๖๕๔๘๐๒๑๑๑๔๓.

[illegible]

<sup>๒๖</sup> ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓-๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
<sup>๒๗</sup> พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

**APPROVED**

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เสวชะเปี่ยนควม

"I-ଆମ-ପାଠକ-ସଭା-୨୦୧୭"

(संख्या ७७७)

Signature \_\_\_\_\_  
(Name in Thai)

(นายสุภัททิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ให้บริการของความรู้ปลอดภัยแข็งแรง:


รับรอรระบบไฟฟ้าประจำปี THE ENCONY อาคาร E เลขที่ 555/6 2567 เท่านั้น

[illegible]





**ภาคผนวก ข17**  
**เอกสารการตรวจสอบงัดดับเพลิง**  
**ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567**





สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EACony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	อาคาร A	1	ถังดับเพลิง ABC	13			
			ขอพิสัย A	1	/		
			ทางเดินอาคาร	2	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			บันไดลิฟต์	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
2	อาคาร A	2	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
3	อาคาร A	3	ถังดับเพลิง ABC	2			
			ขอพิสัย A	1	/		
			ทางเดินอาคาร	2	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			บันไดลิฟต์	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EACony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
4	อาคาร A	4	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
5	อาคาร B	1	ถังดับเพลิง ABC	13			
			ขอพิสัย A	1	/		
			ทางเดินอาคาร	2	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			บันไดลิฟต์	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		





สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EmCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
6	อาคาร B	2	ถังดับเพลิง ABC	8			
			หน้าลิฟต์	2	/		
			บันไดทางขึ้น	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
			หน้าห้องเก็บของ	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
7	อาคาร B	3	ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างห้องไฟ	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	8			
			หน้าลิฟต์	2	/		
			บันไดทางขึ้น	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
8	อาคาร B	4	หน้าห้องเก็บของ	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างห้องไฟ	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			หน้าลิฟต์	2	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
			หน้าห้องเก็บของ	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างห้องไฟ	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			หน้าลิฟต์	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างห้องไฟ	1	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EmCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
9	อาคาร C	1	ถังดับเพลิง ABC	8			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
10	อาคาร C	2	Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างห้องไฟ	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	5	/		
			หน้าลิฟต์	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
11	อาคาร C	3	Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างห้อง 3211	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	5	/		
			หน้าลิฟต์	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
12	อาคาร C	4	Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างห้อง 3311	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	5	/		
			หน้าลิฟต์	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างห้องไฟ	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			หน้าลิฟต์	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
13	อาคาร D	1	ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	5				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
14	อาคาร D	2	ถังดับเพลิง ABC	4				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
15	อาคาร D	3	ถังดับเพลิง ABC	4				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
16	อาคาร D	4	ถังดับเพลิง ABC	4				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
17	อาคาร E	1	ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
18	อาคาร E	2	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
19	อาคาร E	3	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
20	อาคาร E	4	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
21	อาคาร F	1	ถังดับเพลิง ABC	5	✓		
			ถังฉีดน้ำ	1	✓		
			น้ำถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถัง FHC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
22	อาคาร F	2	ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
23	อาคาร F	3	ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
24 อาคาร F		4	ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
25	Canteen	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓		500g
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
26	ห้องประชุม	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
27	ลานจอดรถ AB	1	ถังดับเพลิง ABC	4	✓		500g
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
28	ลานจอดรถ EF	1	ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
29	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร G	1	ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า MDB	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
2	อาคาร G	2	ถังดับเพลิง ABC	3	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
3	อาคาร G	3	ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
4	อาคาร G	4	ถังดับเพลิง ABC	3	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า	1	/			

ผู้จัดทำ BSA  
อภิญญา  
(คุณภาณุวิทย์ สุทธิ)  
หัวหน้าช่างเทคนิค

ผู้ตรวจสอบ BSA  
อภิญญา  
(คุณภาณุวิทย์ สุทธิ)  
วิศวกร

ผู้ตรวจสอบ ENCO  
อภิญญา  
(คุณอำนาจ วงษ์ชัย)  
General Manager



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
5	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	3	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า DB	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
6	อาคาร H	2	ถังดับเพลิง ABC	3	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
7	อาคาร H	3	ถังดับเพลิง ABC	3	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
8	อาคาร H	4	ถังดับเพลิง ABC	3	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	5			[REDACTED]	
	หน้าทางเข้าอาคาร A ชั้น 1		1	/			
	หน้าห้อง 1109		1	/			
	หน้าห้อง 1106		1	/			
	บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 2		1	/			
	ห้อง MDB		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 2	4				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 2		1	/			
	หน้าห้อง 1207		1	/			
	หน้าห้อง 1205		1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 3		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 3	4				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 3		1	/			
	หน้าห้อง 1310		1	/			
2	หน้าห้อง 1304		1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 4		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 4	3				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 4		1	/			
	หน้าห้อง 1410		1	/			
	หน้าห้อง 1408		1	/			
	อาคาร B	ชั้น 1	4				
	หน้าบันไดชั้น 1		1	/			
	หน้าห้องน้ำชาย-หญิง		1	/			
	หน้าห้อง 2102		1	/			
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2		1	/			
	อาคาร B	ชั้น 2	4				
	หน้าห้อง 2201		1	/			

3	หน้าห้อง 2202	1	/	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	หน้าห้อง 2205	1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 3	1	/			
	อาคาร B	ชั้น 3	4			
	หน้าห้อง 2301	1	/			
	หน้าห้อง 2302	1	/			
	หน้าห้อง 2305	1	/			
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 4	1	/			
	อาคาร B	ชั้น 4	3			
	หน้าห้อง 2401	1	/			
	หน้าห้อง 2402	1	/			
	หน้าห้อง 2405	1	/			
	อาคาร C	ชั้น 1	3			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
4	ออฟฟิศแม่บ้าน	1	/			
	บันไดระหว่างชั้น	1	/			
	อาคาร C	ชั้น 2	4			
	หน้าลิฟท์	1	/			
	บันไดระหว่างชั้น	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
	อาคาร C	ชั้น 3	4			
	หน้าลิฟท์	1	/			
	บันไดระหว่างชั้น	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
	อาคาร C	ชั้น 4	3			
	หน้าลิฟท์	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
	อาคาร D	ชั้น 1	3			
5	หน้าลิฟท์	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
	อาคาร D	ชั้น 2	3			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
6	หน้าลิฟท์	1	/			
	บันไดระหว่างชั้น	1	/			
	อาคาร E	ชั้น 1	4			
	หน้าลิฟท์	1	/			

อาคาร D	ชั้น 2	4	✓	
ทางเดินส่วนกลาง		2	✓	
บันไดระหว่างชั้น		1	✓	
ทางหนีไฟ		1	✓	
อาคาร D	ชั้น 3	4	✓	
ทางเดินส่วนกลาง		2	✓	
บันไดระหว่างชั้น		1	✓	
ทางหนีไฟ		1	✓	
อาคาร D	ชั้น 4	3	✓	
ทางเดินส่วนกลาง		2	✓	
ทางหนีไฟ		1	✓	
อาคาร E	ชั้น 1	16	✓	
CCTV		1	✓	
ห้องไฟ		1	✓	
ทางหนีไฟ		1	✓	
ทางเข้าประตู		1	✓	
หน้าลิฟต์		1	✓	
ทางเดินส่วนกลาง		4	✓	
ห้องยิม		2	✓	
ห้องเก็บของบาร์		2	✓	
ห้องไฟ MDG		1	✓	
ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก		2	✓	
อาคาร E	ชั้น 2	5	✓	
หน้าลิฟต์		1	✓	
ทางเดินส่วนกลาง		3	✓	
ห้องไฟ		1	✓	
ทางหนีไฟ		1	✓	
อาคาร E	ชั้น 3	5	✓	
หน้าลิฟต์		1	✓	
ทางเดินส่วนกลาง		3	✓	
ห้องไฟ		1	✓	

6	ทางหนีไฟ	1	✓	
	อาคาร E	ชั้น 4	5	
	หน้าลิฟต์	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ห้องไฟ	1	✓	
	ทางหนีไฟ	1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 1	7	
	ทางเข้าประตู	1	✓	
	หน้าลิฟต์	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ห้อง Control	1	✓	
	ห้องรับชม	2	✓	
	ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก	1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 2	5	
	หน้าลิฟต์	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ทางหนีไฟ	1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 3	5	
	หน้าลิฟต์	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ทางหนีไฟ	1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 4	5	
	หน้าลิฟต์	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ทางหนีไฟ	1	✓	

( [Redacted Signature] )  
 หัวหน้าช่างเทคนิค      วิศวกร      General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	8				
	ประตูทางเข้าอาคาร			1	✓		
	ห้อง Control			1	✓		
	หน้าลิฟต์			1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง			3	✓		
	ห้องระบบปรับอากาศ			1	✓		
	ห้องไฟฟ้า MDB			1	✓		
	อาคาร G	ชั้น 2	6				
	หน้าลิฟต์			1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง			3	✓		
	ห้องโถงระหว่างชั้น			1	✓		
	ทางหนีไฟ			1	✓		
	อาคาร G	ชั้น 3	6				
	หน้าลิฟต์			1	✓		
2	ทางเดินส่วนกลาง			3	✓		
	ห้องโถงระหว่างชั้น			1	✓		
	ทางหนีไฟ			1	✓		
	อาคาร G	ชั้น 4	4				
	หน้าลิฟต์			1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง			2	✓		
	ทางหนีไฟ			1	✓		
	อาคาร H	ชั้น 1	6				
	ประตูทางเข้าอาคาร			1	✓		

ทางเดินส่วนกลาง			2	✓	
ห้องระบบปรับอากาศ			1	✓	
ห้องไฟฟ้า DB			1	✓	
ทางหนีไฟ			1	✓	
อาคาร H	ชั้น 2	5			
ทางเดินส่วนกลาง			2	✓	
หน้าลิฟต์			1	✓	
ห้องโถงระหว่างชั้น			1	✓	
ทางหนีไฟ			1	✓	
อาคาร H	ชั้น 3	5			
ทางเดินส่วนกลาง			2	✓	
หน้าลิฟต์			1	✓	
ห้องโถงระหว่างชั้น			1	✓	
ทางหนีไฟ			1	✓	
อาคาร H	ชั้น 4	4			
ทางเดินส่วนกลาง			2	✓	
หน้าลิฟต์			1	✓	
ทางหนีไฟ			1	✓	

ผู้ตรวจสอบ/ENCO  
[Redacted Signature]  
(คุณวิฑูรย์ ศรีบุญจรงค์) (คุณอามาจิวงษ์วิเศษ)  
วิศวกร  
หัวหน้าช่างเทคนิค  
General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCooy  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
1	อาคาร A	ชั้น 1	3		<div></div>	
	ทางเข้าอาคาร		1	/		
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ		1	/		
	ทางหนีไฟ		1	/		
	อาคาร A	ชั้น 2	2			
	ทางขึ้นบันได		1	/		
	หนีประตูหนีไฟ		1	/		
	อาคาร A	ชั้น 3	2			
	ทางขึ้นบันได		1	/		
	หนีประตูหนีไฟ		1	/		
2	อาคาร A	ชั้น 4	2		<div></div>	
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ		1	/		
	หนีประตูหนีไฟ		1	/		
	อาคาร B	ชั้น 1	4			
	หนีทางเข้าอาคาร		1	/		
	หนีทางเข้าห้องไฟฟ้า		1	/		
	หนีทางเข้าห้องนี้ซาช		1	/		
	หน้าห้อง 2102		1	/		
	ทางออกบันไดหนีไฟ(ชั้น 1)		1	/		
	อาคาร B	ชั้น 2	2			
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 2		1	/	<div></div>	
	ทางออกบันไดหนีไฟ(ชั้น 2)		1	/		
	อาคาร B	ชั้น 3	2			
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 3		1	/		
	ทางออกบันไดหนีไฟ(ชั้น 3)		1	/		
	อาคาร B	ชั้น 4	2			
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 4		1	/		

3	ทางออกบันไดหนีไฟ(ชั้น 4)		1	/	<div></div>	
	อาคาร C	ชั้น 1	3			
	ทางเข้าอาคาร C		1	/		
	หน้า Day car		1	/		
	ทางออกหนีไฟ(ชั้น 1)		1	/		
	อาคาร C	ชั้น 2	2			
	หน้าห้อง 3201		1	/		
	ทางออกหนีไฟ(ชั้น 2)		1	/		
	อาคาร C	ชั้น 3	2			
	หน้าห้อง 3301		1	/		
4	ทางออกหนีไฟ(ชั้น 3)		1	/	<div></div>	
	อาคาร C	ชั้น 4	2			
	หน้าห้อง 3401		1	/		
	ทางออกหนีไฟ(ชั้น 4)		1	/		
	อาคาร D	ชั้น 1	3			
	หน้าลิฟต์		1	/		
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/		
	ห้องอาคาร		1	/		
	อาคาร D	ชั้น 2	2			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/		
	หน้าลิฟต์		1	/	<div></div>	
	อาคาร D	ชั้น 3	2			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/		
	หน้าลิฟต์		1	/		
	อาคาร D	ชั้น 4	2			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/		
	หน้าลิฟต์		1	/		





สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	4				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	ทางขึ้นประตู่		1	/			
	ทางหนีไฟ		1	/			
	อาคาร G	ชั้น 2	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
	อาคาร G	ชั้น 3	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
2	อาคาร G	ชั้น 4	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
	อาคาร G	ชั้น 4	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
	อาคาร H	ชั้น 1	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			

(ผู้แนะนำข้อมูล อาคาร)  
หัวหน้าช่างเทคนิค  
(ผู้แนะนำข้อมูล ครัวบุษราคัม)  
วิศวกร  
(ผู้แนะนำข้อมูล NBS/ระบบ)  
General Manager

5	อาคาร E	ชั้น 1	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
	อาคาร E	ชั้น 2	2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/			
	อาคาร E	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/			
6	อาคาร E	ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/			
	อาคาร F	ชั้น 1	4				
	หน้าลิฟต์		1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 1	1	/			
7	Canteen	ชั้น 1	1	/			
	CANTEEN		1	/			
8	บิโอร ปรก	ชั้น 1	1	/			

หัวหน้าช่างเทคนิค  
วิศวกร  
General Manager



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์เพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานที่ทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					จุดปฏิบัติงาน	ประเภท		
1	อาคาร A	1	ถังดับเพลิง ABC	13				
			ออกซิเจน A	1	/			
			ทางเข้าอาคาร	2	/			
			หนีไฟ	1	/			
			บันไดทางขึ้น	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			หนีไฟ	2	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			หนีไฟ	2	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟ MDB	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ถังดับเพลิง MDR	1	/			
2	อาคาร A	2	ถังดับเพลิง ABC	2				
			หนีไฟ	2	/			
			บันไดทางขึ้น	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			หนีไฟ	2	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟ	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ถังดับเพลิง 1207	1	/			
3	อาคาร A	3	ถังดับเพลิง ABC	2				
			หนีไฟ	2	/			
			บันไดทางขึ้น	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			หนีไฟ	2	/			



สรุปการขอเสนอโครงการฉบับที่ ๔ - The EConomy  
ประชุมเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบ/แก้ไขโดย	หมายเหตุ
					ใช้ได้	ไม่ใช้ได้		
4	อาคาร A	4	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		[REDACTED]	
			ห้องไฟ	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ตู้ดับเพลิง 1310	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2				
5	อาคาร B	1	หม้อต้มน้ำ	2	/		[REDACTED]	
			ตู้ FHC	1	/			
			ทางเดินหน้าห้องน้ำ	2				
			หน้าประตูหนีไฟ	2	/			
			ห้องซักผ้า	1	/			
			ห้อง BSA 1	1	/			
			ห้อง BSA 2	1	/			
			ห้อง BSA 3	1	/			
			ห้อง BSA 4	1	/			
			ถังแยกสารประกอบไฟ	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		[REDACTED]	
			ห้องไฟ	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ตู้ดับเพลิง	1	/			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCory  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	ตรวจสอบ
6	อาคาร B	2	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังดับเพลิง	1	✓		
			ถังดับเพลิง	1	✓		
7	อาคาร B	3	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังดับเพลิง	1	✓		
8	อาคาร B	4	ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังดับเพลิง	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCory  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	ตรวจสอบ
9	อาคาร C	1	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังดับเพลิง	1	✓		
			ถังดับเพลิง	5	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
10	อาคาร C	2	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังดับเพลิง	1	✓		
			ถังดับเพลิง	5	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
11	อาคาร C	3	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังดับเพลิง	1	✓		
			ถังดับเพลิง	5	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
12	อาคาร C	4	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หม้อไอน้ำ	2	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังดับเพลิง	1	✓		
			ถังดับเพลิง	5	✓		
			หม้อไอน้ำ	1	✓		
			ถังดับเพลิง	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCore  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
13	อาคาร D	1	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	6	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
14	อาคาร D	2	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	4	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
15	อาคาร D	3	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	4	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
16	อาคาร D	4	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	4	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCore  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
17	อาคาร E	1	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
18	อาคาร E	2	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
19	อาคาร E	3	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
20	อาคาร E	4	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnComy  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
21	อาคาร F	1	ถังดับเพลิง ABC	6	✓	<div></div>	
			ถังฉีดแก๊ส	1	✓		
			หนังสือแจ้งไม่ประจำ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
22	อาคาร F	2	Fire Hose Roll Cabinet	1	✓	<div></div>	
			ทางขึ้นบันได		✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
23	อาคาร F	3	Fire Hose Roll Cabinet	1	✓	<div></div>	
			ทางขึ้นบันได	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
24	อาคาร F	4	Fire Hose Roll Cabinet	1	✓	<div></div>	
			ทางขึ้นบันได	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnComy  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
25	Canteen	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓	<div></div>	รื้อถอน
			ห้อง Canteen	2	✓		รื้อถอน
26	ป้อมรถป.	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓	<div></div>	
			ในเรือรบป.	2	✓		
27	ยานออดจ AB	1	ถังดับเพลิง ABC	4	✓	<div></div>	
			ลานจอด 1	1	✓		รื้อถอน
			ลานจอด 2	1	✓		รื้อถอน
			ลานจอด 3	1	✓		
			ลานจอด 4	1	✓		
28	ยานออดจ EF	1	ถังดับเพลิง ABC	3	✓	<div></div>	
			ลานจอด 1	1	✓		
			ลานจอด 2	1	✓		
			ลานจอด 3	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
29	โรงจักร	1	ถังดับเพลิง ABC	3	✓	<div></div>	
			ในห้องโรงจักร	2	✓		
			หลังโรงจักร	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCoay  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร G	1	ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า MDB	1	/			
2	อาคาร G	2	Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ข้างลิฟต์	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
3	อาคาร G	3	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ข้างลิฟต์	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
4	อาคาร G	4	ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ข้างลิฟต์	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCoay  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
5	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า DB	1	/			
6	อาคาร H	2	Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ข้างลิฟต์	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
7	อาคาร H	3	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟฟ้า	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ข้างลิฟต์	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
8	อาคาร H	4	ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
			ข้างลิฟต์	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			

ผู้จัดทำ BSA

ผู้ตรวจสอบ/ตรวจ

นายสมชาย งาม

(ผู้แทนฝ่ายช่าง)

(ผู้แทนฝ่ายช่าง)

(ผู้แทนฝ่ายช่าง)

หัวหน้าช่างเทคนิค

วิศวกร

General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	5				
	หน้าทางเข้าอาคาร A ชั้น 1		1	/			
	หน้าห้อง 1109		1	/			
	หน้าห้อง 1106		1	/			
	บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 2		1	/			
	ห้อง MDB		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 2	4				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 2		1	/			
	หน้าห้อง 1207		1	/			
	หน้าห้อง 1205		1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 3		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 3	4				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 3		1	/			
	หน้าห้อง 1310		1	/			
2	หน้าห้อง 1304		1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 4		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 4	3				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 4		1	/			
	หน้าห้อง 1410		1	/			
	หน้าห้อง 1408		1	/			
	อาคาร B	ชั้น 1	4				
	หน้าบันไดขึ้น		1	/			
	หน้าห้องป้ายขยายหญิง		1	/			
	หน้าห้อง 1202		1	/			
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2		1	/			
	อาคาร B	ชั้น 2	4				
	หน้าห้อง 2201		1	/			

	หน้าห้อง 2202	1	/	
	หน้าห้อง 2205	1	/	
	บันไดทางขึ้นชั้น 3	1	/	
3	อาคาร B	ชั้น 3	4	
	หน้าห้อง 2301	1	/	
	หน้าห้อง 2302	1	/	
	หน้าห้อง 2305	1	/	
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 4	1	/	
	อาคาร B	ชั้น 4	3	
	หน้าห้อง 2401	1	/	
	หน้าห้อง 2402	1	/	
	หน้าห้อง 2405	1	/	
	อาคาร C	ชั้น 1	3	
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/	
	ออฟฟิศคนบ้าน	1	/	
	บันไดระหว่างชั้น	1	/	
	อาคาร C	ชั้น 2	4	
4	หน้าลิฟท์	1	/	
	บันไดระหว่างชั้น	1	/	
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/	
	อาคาร C	ชั้น 3	4	
	หน้าลิฟท์	1	/	
	บันไดระหว่างชั้น	1	/	
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/	
	อาคาร C	ชั้น 4	3	
	หน้าลิฟท์	1	/	
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/	
	อาคาร B	ชั้น 1	3	
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/	
	หน้าลิฟท์	1	/	
	บันไดระหว่างชั้น	1	/	
				บอร์ด ไฟเสีย

อาคาร D	ชั้น 2	4	
ทางเดินส่วนกลาง		2	/
บันไดระหว่างชั้น		1	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร D	ชั้น 3	4	/
ทางเดินส่วนกลาง		2	/
บันไดระหว่างชั้น		1	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร D	ชั้น 4	3	/
ทางเดินส่วนกลาง		2	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร E	ชั้น 1	16	/
CCTV		1	/
ห้องไฟ		1	/
ทางหนีไฟ		1	/
ทางเข้าประตู		1	/
หนีไฟ		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		4	/
ห้องบาร์		2	/
ห้องเก็บของบาร์		2	/
ห้องไฟ MDB		1	/
ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก		2	/
อาคาร E	ชั้น 2	5	/
หนีไฟ		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		3	/
ห้องไฟ		1	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร E	ชั้น 3	5	/
หนีไฟ		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		3	/
ห้องไฟ		1	/

6	อาคาร F	ชั้น 1	7	/	
	ทางเข้าประตู		1	/	
	หนีไฟ		1	/	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	/	
	ห้อง Control		1	/	
	ห้องระบบ		2	/	
	ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก		1	/	
	อาคาร F	ชั้น 2	5	/	
	หนีไฟ		1	/	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	/	
	ทางหนีไฟ		1	/	
	อาคาร F	ชั้น 3	5	/	
	หนีไฟ		1	/	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	/	
	ทางหนีไฟ		1	/	
	อาคาร F	ชั้น 4	5	/	
	หนีไฟ		1	/	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	/	
	ทางหนีไฟ		1	/	

(ผู้แทนศูนย์ฯ/ศูนย์ฯ)  
 หัวหน้าช่างเทคนิค  
 (ผู้แทนกองช่างเทคนิค)  
 วิศวกร  
 (ผู้แทนหน่วยงาน)  
 General Manager





สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
1	อาคาร G	ชั้น I	8		[REDACTED]	
	ประตูทางเข้าอาคาร		1	/		
	ห้อง Control		1	/		
	หน้าลิฟต์		1	/		
	ทางเดินส่วนกลาง		3	/		
	ห้องระบบปรับอากาศ		1	/		
	ห้องไฟฟ้า MDB		1	/		
	อาคาร G	ชั้น 2	6			
	หน้าลิฟต์		1	/		
	ทางเดินส่วนกลาง		3	/		
	ห้องไฟระหว่างชั้น		1	/		
	ทางหนีไฟ		1	/		
	อาคาร G	ชั้น 3	6			
2	อาคาร G	ชั้น 4	4		[REDACTED]	
	หน้าลิฟต์		1	/		
	ทางเดินส่วนกลาง		3	/		
	ห้องไฟระหว่างชั้น		1	/		
	ทางหนีไฟ		1	/		
	อาคาร G	ชั้น 4	4			
	หน้าลิฟต์		1	/		
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/		
	ทางหนีไฟ		1	/		
	อาคาร H	ชั้น 1	6			
	ประตูทางเข้าอาคาร		1	/		

[REDACTED]						
ทางเดินส่วนกลาง	2	/				
ห้องระบบปรับอากาศ	1	/				
ห้องไฟฟ้า DB	1	/				
ทางหนีไฟ	1	/				
อาคาร H	ชั้น 2	5				
ทางเดินส่วนกลาง	2	/				
หน้าลิฟต์	1	/				
ห้องไฟระหว่างชั้น	1	/				
ทางหนีไฟ	1	/				
อาคาร H	ชั้น 3	5				
ทางเดินส่วนกลาง	2	/				
หน้าลิฟต์	1	/				
ห้องไฟระหว่างชั้น	1	/				
ทางหนีไฟ	1	/				
อาคาร H	ชั้น 4	4				
ทางเดินส่วนกลาง	2	/				
หน้าลิฟต์	1	/				
ทางหนีไฟ	1	/				

ผู้ตรวจสอบ  
[REDACTED]  
วิศวกร  
หัวหน้าช่างเทคนิค  
General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony

ประเมินความเสี่ยง สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ผู้รับ	ช่วงระยะ	สถานะการทำงานปกติ	ไม่ปกติ	ความเสี่ยง	ผลกระทบ
1	อาคาร A	ชั้น 1	3				
	ทางเข้าอาคาร						
			1	/			
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ						
			1	/			
	ทางหนีไฟ						
			1	/			
	อาคาร A	ชั้น 2	2				
	ทางขึ้นบันได						
			1	/			
	หนีประตูหนีไฟ						
			1	/			
	อาคาร A	ชั้น 3	2				
	ทางขึ้นบันได						
			1	/			
	หนีประตูหนีไฟ						
			1	/			
	อาคาร A	ชั้น 4	2				
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ						
			1	/			
2	หนีประตูหนีไฟ						
			1	/			
	อาคาร B	ชั้น 1	4				
	หนีทางเข้าอาคาร B						
			1	/			
	หนีห้องซักฟอกชั้น 1						
			1	/			
	หนีทางเข้าห้องน้ำชาย						
			1	/			
	หนีห้อง 2102						
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 1						
			1	/			
	อาคาร B	ชั้น 2	2				
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 2						
			1	/			
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 2						
			1	/			
	อาคาร B	ชั้น 3	2				
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 3						
			1	/			
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3						
			1	/			
	อาคาร B	ชั้น 4	2				
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 4						
			1	/			

3	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 4						
	อาคาร C	ชั้น 1	3				
	ทางเข้าอาคาร C						
			1	/			
	หน้า Day car						
			1	/			
	ทางออกหนีไฟชั้น 1						
			1	/			
	อาคาร C	ชั้น 2	2				
	หน้าห้อง 3201						
4	ทางออกหนีไฟชั้น 2						
			1	/			
	ทางออกหนีไฟชั้น 3						
			1	/			
	อาคาร C	ชั้น 4	2				
	หน้าห้อง 3401						
			1	/			
	ทางออกหนีไฟชั้น 4						
			1	/			
	อาคาร D	ชั้น 1	3				
	หน้าลิฟต์						
			1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ						
			1	/			
	ห้องอาคาร						
			1	/			
	อาคาร D	ชั้น 2	2				
	หน้าประตูหนีไฟ						
			1	/			
	หน้าลิฟต์						
	หน้าลิฟต์						
			1	/			
	อาคาร D	ชั้น 3	2				
	หน้าประตูหนีไฟ						
			1	/			
	หน้าลิฟต์						
			1	/			
	อาคาร D	ชั้น 4	2				
	หน้าประตูหนีไฟ						
			1	/			
	หน้าลิฟต์						
			1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony  
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	4				
2	อาคาร H	ชั้น 1	2				

หัวหน้าช่างเทคนิค  
วิศวกร  
General Manager

หัวหน้าช่างเทคนิค  
วิศวกร  
General Manager



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปีเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
1	อาคาร A	1	ถังดับเพลิง ABC	13	/		
			ยอพิริส A	1	/		
			ทางเข้าอาคาร	2	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
2	อาคาร A	2	ถังดับเพลิง ABC	13	/		
			ยอพิริส A	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	13	/		
3	อาคาร A	3	ถังดับเพลิง ABC	13	/		
			ยอพิริส A	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	13	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปีเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
4	อาคาร A	4	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	13	/		
			ยอพิริส A	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
5	อาคาร B	1	ถังดับเพลิง ABC	13	/		
			ยอพิริส A	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	13	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปีเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
6	อาคาร B	2	ถังดับเพลิง ABC	8	/		
			หม้อไอน้ำ	2	/		
			บันไดทางขึ้น	1	/		
			หน้าต่างประตูดับเพลิง	2	/		
			หน้าต่างกันของ	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
7	อาคาร B	3	ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			หม้อไอน้ำ	8	/		
			บันไดทางขึ้น	2	/		
			หน้าต่างประตูดับเพลิง	1	/		
			หน้าต่างกันของ	2	/		
8	อาคาร B	4	ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			หม้อไอน้ำ	2	/		
			หน้าต่างประตูดับเพลิง	2	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปีเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
9	อาคาร C	1	ถังดับเพลิง ABC	8	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			บันไดทางขึ้น	1	/		
			ห้อง DAY CAR	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			หม้อไอน้ำดับเพลิง	2	/		
10	อาคาร C	2	Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			หม้อไอน้ำ	5	/		
			หน้าต่าง	1	/		
			หม้อไอน้ำดับเพลิง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
11	อาคาร C	3	Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ถังดับเพลิง 3211	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	5	/		
			หม้อไอน้ำ	1	/		
			หม้อไอน้ำดับเพลิง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
12	อาคาร C	4	Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ถังดับเพลิง 3211	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	5	/		
			หม้อไอน้ำ	1	/		
			หม้อไอน้ำดับเพลิง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
13	อาคาร D	1	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	6	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
14	อาคาร D	2	ถังดับเพลิง ABC	4	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
15	อาคาร D	3	ถังดับเพลิง ABC	4	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
16	อาคาร D	4	ถังดับเพลิง ABC	4	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
17	อาคาร E	1	ถังดับเพลิง ABC	11	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
18	อาคาร E	2	ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
19	อาคาร E	3	ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
20	อาคาร E	4	ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
21	อาคาร F	1	ถังดับเพลิง ABC	๕	/		
			ถังดับเพลิง	1	/		
			หม้อหุงต้มไฟฟ้า	2	/		
			ถัง FHC	1	/		
			หม้อหุงต้มไฟฟ้า	2	/		
22	อาคาร F	2	Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ถัง FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
23	อาคาร F	3	ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ถัง FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
24	อาคาร F	4	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ถัง FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
25	Canteen	1	ถังดับเพลิง ABC	2			พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	2			พร้อม
26	ห้องประชุม	1	ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ถังดับเพลิง ABC	2	/		
27	ลานจอดรถ AB	1	ถังดับเพลิง ABC	4	/		พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	1			พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	1			พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
28	ลานจอดรถ EF	1	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		
29	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ถังดับเพลิง ABC	1	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCoCopy  
ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
1	อาคาร G	1	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า MDB	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
2	อาคาร G	2	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
3	อาคาร G	3	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
4	อาคาร G	4	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCoCopy  
ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
5	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า DB	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
6	อาคาร H	2	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
7	อาคาร H	3	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
8	อาคาร H	4	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		

ผู้ตรวจสอบ (ผู้แทนฝ่ายอาคาร)

หัวหน้าช่างเทคนิค

ผู้ตรวจ (ผู้แทนฝ่ายอาคาร)

General Manager





สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony  
ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	5	/			
	หน้าทางเข้าอาคาร A ชั้น 1		1	/			
	หน้าห้อง 1109		1	/			
	หน้าห้อง 1106		1	/			
	บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 2		1	/			
	ห้อง MDB		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 2	4	/			
	หน้าลิฟต์ ชั้น 2		1	/			
	หน้าห้อง 1207		1	/			
	หน้าห้อง 1205		1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 3		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 3	4	/			
	หน้าลิฟต์ ชั้น 3		1	/			
	หน้าห้อง 1310		1	/			
2	หน้าห้อง 1304		1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 4		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 4	3	/			
	หน้าลิฟต์ ชั้น 4		1	/			
	หน้าห้อง 1410		1	/			
	หน้าห้อง 1408		1	/			
	อาคาร B	ชั้น 1	4	/			
	หน้าบันไดขึ้น		1	/			
	หน้าห้องขายหญิง		1	/			
	หน้าห้อง 2102		1	/			
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2		1	/			
	อาคาร B	ชั้น 2	4	/			
	หน้าห้อง 2201		1	/			

	หน้าห้อง 2202	1					
	หน้าห้อง 2205	1					
	บันไดทางขึ้นชั้น 3	1					
	อาคาร B	ชั้น 3	4				
	หน้าห้อง 2301	1					
	หน้าห้อง 2302	1					
	หน้าห้อง 2305	1					
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 4	1					
	อาคาร B	ชั้น 4	3				
	หน้าห้อง 2401	1					
	หน้าห้อง 2402	1					
	หน้าห้อง 2405	1					
3	อาคาร C	ชั้น 1	3				
	ทางเดินส่วนกลาง	1		/			
	ออฟฟิศแผนกบ้าน	1		/			
	บันไดระหว่างชั้น	1		/			
	อาคาร C	ชั้น 2	4		1		บอร์คไฟเสีย
	หน้าลิฟต์	1		/			
	บันไดระหว่างชั้น	1		/			
	ทางเดินส่วนกลาง	2		/			
	อาคาร C	ชั้น 3	4				
	หน้าลิฟต์	1		/			
	บันไดระหว่างชั้น	1		/			
	ทางเดินส่วนกลาง	2		/			
	อาคาร C	ชั้น 4	3				
	หน้าลิฟต์	1		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	2		/			
	อาคาร D	ชั้น 1	3				
	ทางเดินส่วนกลาง	1		/			
	หน้าลิฟต์	1		/			
	บันไดระหว่างชั้น	1		/			
	อาคาร D	ชั้น 2	1				
	หน้าลิฟต์	1		/			
	บันไดระหว่างชั้น	1		/			
	อาคาร D	ชั้น 3	1				
	หน้าลิฟต์	1		/			
	บันไดระหว่างชั้น	1		/			
	อาคาร D	ชั้น 4	1				
	หน้าลิฟต์	1		/			
	บันไดระหว่างชั้น	1		/			

อาคาร D	ชั้น 2	4	
ทางเดินส่วนกลาง		2	✓
บันไดระหว่างชั้น		1	✓
ทางหนีไฟ		1	✓
อาคาร D	ชั้น 3	4	
ทางเดินส่วนกลาง		2	✓
บันไดระหว่างชั้น		1	✓
ทางหนีไฟ		1	✓
อาคาร D	ชั้น 4	3	
ทางเดินส่วนกลาง		2	✓
ทางหนีไฟ		1	✓
อาคาร E	ชั้น 1	16	
CCTV		1	✓
ห้องไฟ		1	✓
ทางหนีไฟ		1	✓
ทางเข้าประตู		1	✓
บันไดฟัด		1	✓
ทางเดินส่วนกลาง		4	✓
ห้องบาร์		2	✓
ห้องเก็บของบาร์		2	✓
ห้องไฟ MDB		1	✓
ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก		2	✓
อาคาร E	ชั้น 2	5	
บันไดฟัด		1	✓
ทางเดินส่วนกลาง		3	✓
ห้องไฟ		1	✓
ทางหนีไฟ		1	✓
อาคาร E	ชั้น 3	5	
บันไดฟัด		1	✓
ทางเดินส่วนกลาง		3	✓
ห้องไฟ		1	✓

6	ทางหนีไฟ	1	✓	<div></div>
	อาคาร E	ชั้น 4	5	
	บันไดฟัด	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ห้องไฟ	1	✓	
	ทางหนีไฟ	1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 1	7	
	ทางเข้าประตู	1	✓	
	บันไดฟัด	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ห้อง Control	1	✓	
	ห้องระบบเบ้ม	2	✓	
	ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก	1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 2	5	
	บันไดฟัด	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ทางหนีไฟ	1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 3	5	
	บันไดฟัด	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ทางหนีไฟ	1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 4	5	
	บันไดฟัด	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง	3	✓	
	ทางหนีไฟ	1	✓	

หัวหน้าช่างเทคนิค      วิศวกร      General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	8			[REDACTED]	
	ประตูทางเข้าอาคาร		1	✓			
	ห้อง Control		1	✓			
	หน้าลิฟต์		1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓			
	ห้องระบบปรับอากาศ		1	✓			
	ห้องไฟฟ้า MDB		1				
	อาคาร G	ชั้น 2	6				
	หน้าลิฟต์		1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓			
	ห้องโพระตวงชั้น		1	✓			
	ทางหนีไฟ		1	✓			
	อาคาร G	ชั้น 3	6				
2	อาคาร H	ชั้น 1	6			[REDACTED]	
	ประตูทางเข้าอาคาร		1	✓			
	ทางหนีไฟ		1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓			
	หน้าลิฟต์		1	✓			
	อาคาร H	ชั้น 2	4				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓			
	หน้าลิฟต์		1	✓			
	อาคาร H	ชั้น 3	4				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓			
	หน้าลิฟต์		1	✓			
	อาคาร H	ชั้น 4	4				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓			
	หน้าลิฟต์		1	✓			

ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
ห้องระบบปรับอากาศ	1	✓		
ห้องไฟฟ้า DB	1	✓		
ทางหนีไฟ	1	✓		
อาคาร H	ชั้น 2	5		
ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
หน้าลิฟต์	1	✓		
ห้องโพระตวงชั้น	1	✓		
ทางหนีไฟ	1	✓		
อาคาร H	ชั้น 3	5		
ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
หน้าลิฟต์	1	✓		
ห้องโพระตวงชั้น	1	✓		
ทางหนีไฟ	1	✓		
อาคาร H	ชั้น 4	4		
ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
หน้าลิฟต์	1	✓		
ทางหนีไฟ	1	✓		

ผู้ตรวจ  
[REDACTED]  
วิศวกร  
หัวหน้าช่างเทคนิค  
General Manager



สรุปการตรวจสอบใบผูกเงิน(Exit Sign) - The EnCooy

ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	3				
		ทางเข้าอาคาร	1	✓			
		ทางขึ้นบันไดหนีไฟ	1	✓			
		ทางหนีไฟ	1	✓			
	อาคาร A	ชั้น 2	2				
		ทางขึ้นบันได	1	✓			
		ทางออกหนีไฟชั้น 1	1	✓			
		ทางขึ้นบันได	1	✓			
	อาคาร A	ชั้น 3	2				
		ทางขึ้นบันได	1	✓			
2	อาคาร B	ชั้น 1	4				
		หน้าทางเข้าอาคาร B	1	✓			
		หน้าทางเข้าห้องไฟฟ้า	1	✓			
		หน้าทางเข้าห้องน้ำชาย	1	✓			
	อาคาร B	ชั้น 2	2				
		หน้าทางเข้าอาคาร B	1	✓			
		หน้าทางเข้าห้องไฟฟ้า	1	✓			
		หน้าทางเข้าห้องน้ำชาย	1	✓			
	อาคาร B	ชั้น 3	2				
		หน้าทางเข้าอาคาร B	1	✓			

3	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 4	อาคาร C	ชั้น 1	1	✓		
		ทางเข้าอาคาร C	1	✓			
		หน้า Day car	1	✓			
		ทางออกหนีไฟชั้น 1	1	✓			
	อาคาร C	ชั้น 2	2				
		หน้าห้อง 3201	1	✓			
		ทางออกหนีไฟชั้น 2	1	✓			
		อาคาร C	ชั้น 3	2			
		หน้าห้อง 3301	1	✓			
		ทางออกหนีไฟชั้น 3	1	✓			
4	อาคาร D	ชั้น 1	3				
		หน้าลิฟต์	1	✓			
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		ห้องอาคาร	1	✓			
	อาคาร D	ชั้น 2	2				
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		หน้าลิฟต์	1	✓			
		อาคาร D	ชั้น 3	2			
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		หน้าลิฟต์	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emit Sign) - The EnCony  
ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	สถานะการใช้งาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	4		<div></div>	
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	ทางเข้าประตู		1	✓		
	ทางหนีไฟ		1	✓		
	อาคาร G	ชั้น 2	3			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	หน้าลิฟต์		1	✓		
	อาคาร G	ชั้น 3	3			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	หน้าลิฟต์		1	✓		
	อาคาร G	ชั้น 4	3			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
2	อาคาร H	ชั้น 1	2		<div></div>	
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	อาคาร H	ชั้น 2	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	อาคาร H	ชั้น 3	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	อาคาร H	ชั้น 4	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	อาคาร H	ชั้น 1	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	อาคาร H	ชั้น 2	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		

General Manager

วิศวกร


หัวหน้าช่างเทคนิค


5	อาคาร E	ชั้น 1	3			
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓		
	หน้าประตูหนีไฟ		2	✓		
	หน้าลิฟต์		1	✓		
	อาคาร E	ชั้น 2	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓		
	หน้าประตูหนีไฟ		1	✓		
	อาคาร E	ชั้น 3	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓		
	หน้าประตูหนีไฟ		1	✓		
	อาคาร E	ชั้น 4	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓		
	หน้าประตูหนีไฟ		1	✓		
6	อาคาร F	ชั้น 1	4			
	หน้าลิฟต์		1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓		
	หน้าประตูหนีไฟ		2	✓		
	อาคาร F	ชั้น 2	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	อาคาร F	ชั้น 3	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
	อาคาร F	ชั้น 4	2			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓		
7	Canteen	ชั้น 1	1			รื้อถอน
	CANTEEN		1			
8	โถง รีโมท	ชั้น 1	1	✓		


General Manager


วิศวกร


หัวหน้าช่างเทคนิค


<div>  <div> <div>สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony</div> <div>ประจำเดือน ตุลาคม 2567</div> </div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ห้องไฟ	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังห้อง 1210	1	✓		
4	อาคาร A	4	ถังดับเพลิง ABC	2			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
			ห้องไฟ	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังห้อง 1411	1	✓		
5	อาคาร B	1	ถังดับเพลิง ABC	13			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินหน้าห้องน้ำ	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ห้องซักผ้า	1	✓		
			ตู้ BSA 1	1	✓		
			ตู้ BSA 2	1	✓		
			ตู้ BSA 3	1	✓		
			ตู้ BSA 4	1	✓		
			ถังแยกการประตุน้ำไฟ	1	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
			ห้องไฟ	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังห้องไฟ	1	✓		

<div>  <div> <div>สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony</div> <div>ประจำเดือน ตุลาคม 2567</div> </div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ ไม่ปกติ	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
1	อาคาร A	1	ถังดับเพลิง ABC	13			
			ออฟฟิศ A	1	✓		
			ทางเข้าอาคาร	2	✓		
			หน้าลิฟต์	1	✓		
			บันไดทางขึ้น	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หน้าห้องปั๊ม	2	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
2	อาคาร A	2	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังห้องไฟ MDB	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังห้องไฟ MDB	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
3	อาคาร A	3	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ถังห้องไฟ	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังห้อง 1207	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		


<div>  <div> <div>สรุปการตรวจประเมินอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCo</div> <div>ประจำปี 2567</div> </div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
9	อาคาร C	1	ถังดับเพลิง ABC	8			
			ทางเดินหน้าอาคาร	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			ห้อง DAY CAR	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
10	อาคาร C	2	ถังดับเพลิง ABC	5			
			หน้าลิฟต์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ข้างห้องน้ำ	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	5			
11	อาคาร C	3	ถังดับเพลิง ABC	5			
			หน้าลิฟต์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ข้างห้อง 3211	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	5			
12	อาคาร C	4	ถังดับเพลิง ABC	5			
			หน้าลิฟต์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ข้างห้อง 3311	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	5			


<div>  <div> <div>สรุปการตรวจประเมินอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCo</div> <div>ประจำปี 2567</div> </div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
6	อาคาร B	2	ถังดับเพลิง ABC	8			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			หน้าห้องเก็บของ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
			ตู้ FHC	1	✓		
7	อาคาร B	3	ถังดับเพลิง ABC	8			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			หน้าห้องเก็บของ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
			ตู้ FHC	1	✓		
8	อาคาร B	4	ถังดับเพลิง ABC	7			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			หน้าห้องเก็บของ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			

<div>  <div> <div>สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony</div> <div>ประจำเดือน ตุลาคม 2567</div> </div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
17	อาคาร E	1	หน้าประตูหนีไฟ	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังดับเพลิง	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	11			
			ทางเดินหน้าอาคาร	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ห้องไฟฟ้า	2	✓		
			หน้าห้องระบบเป็น	2	✓		
			หน้าห้อง MDB	2	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ทางขึ้นบันได	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ทางขึ้นบันได	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ทางขึ้นบันได	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
20	อาคาร E	4	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ทางขึ้นบันได	1	✓		

<div>  <div> <div>สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony</div> <div>ประจำเดือน ตุลาคม 2567</div> </div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
13	อาคาร D	1	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	5			
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			เคาน์เตอร์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	1	✓		
			ห้องครัว (ถังดับเพลิง)	1	✓		
			หลังครัว	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			หน้าห้องน้ำยา	1	✓		
14	อาคาร D	2	ถังดับเพลิง ABC	4			
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังดับเพลิง	1	✓		
15	อาคาร D	3	ถังดับเพลิง ABC	4			
			ทางเดินส่วนกลาง	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังดับเพลิง	1	✓		
16	อาคาร D	4	ถังดับเพลิง ABC	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			



<div>  <div> <div>สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony</div> <div>ประจำเดือน ตุลาคม 2567</div> </div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
25	Camden	1	ถังดับเพลิง ABC	2	<input checked="" type="checkbox"/>		ถังดับเพลิง ๙
			ถังดับเพลิง ABC	2	<input checked="" type="checkbox"/>		ถังดับเพลิง ๙
26	ป้อมปราบ	1	ถังดับเพลิง ABC	2			
			ถังดับเพลิง ABC	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
27	ถนนลาดพร้าว	1	ถังดับเพลิง ABC	4			
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		ถังดับเพลิง ๙
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		ถังดับเพลิง ๙
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		ถังดับเพลิง ๙
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		ถังดับเพลิง ๙
28	ถนนลาดพร้าว	1	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
29	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ถังดับเพลิง ABC	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		

<div>  <div>สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony</div> <div>ประจำเดือน ตุลาคม 2567</div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
21	อาคาร F	1	ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	อาคาร F	2	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ถังดับเพลิง ABC	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
23	อาคาร F	3	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ถังดับเพลิง ABC	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	อาคาร F	4	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ถังดับเพลิง ABC	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	อาคาร G	1	ถังดับเพลิง ABC	3		<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ห้องไฟฟ้า MDB	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
2	อาคาร G	2	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
			ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
3	อาคาร G	3	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
4	อาคาร G	4	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
5	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	3		<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
			ห้องไฟฟ้า DB	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
6	อาคาร H	2	ถังดับเพลิง ABC	3		<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
			ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
7	อาคาร H	3	ถังดับเพลิง ABC	3		<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1			
			ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
8	อาคาร H	4	ถังดับเพลิง ABC	3		<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		

หัวหน้าช่างเทคนิค

วิศวกร

General Manager

EnCo

สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	สถานะการทำงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	3			
	ทางเข้าอาคาร		1	/		
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ		1	/		
	ทางหนีไฟ		1	/		
	อาคาร A	ชั้น 2	2			
	ทางขึ้นบันได		1	/		
	บันไดประตูหนีไฟ		1	/		
	อาคาร A	ชั้น 3	2			
	ทางขึ้นบันได		1	/		
	บันไดประตูหนีไฟ		1	/		
	อาคาร A	ชั้น 4	2			
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ		1	/		
2	อาคาร B	ชั้น 1	4			
	หน้าทางเข้าอาคาร B		1	/		
	หน้าห้องเจ้าหน้าที่		1	/		
	หน้าทางเข้าห้องน้ำชาย		1	/		
	หน้าห้อง 2102		1	/		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 1		1	/		
	อาคาร B	ชั้น 2	2			
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 2		1	/		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 2		1	/		
	อาคาร B	ชั้น 3	2			
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 3		1	/		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3		1	/		
	อาคาร B	ชั้น 4	2			
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 4		1	/		

3	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 4		1	/	
	อาคาร C	ชั้น 1	3		
	ทางเข้าอาคาร C		1	/	
	หน้า Day car		1	/	
	ทางออกหนีไฟชั้น 1		1	/	
	อาคาร C	ชั้น 2	2		
	หน้าห้อง 3201		1	/	
	ทางออกหนีไฟชั้น 2		1	/	
	อาคาร C	ชั้น 3	2		
	หน้าห้อง 3301		1	/	
	ทางออกหนีไฟชั้น 3		1	/	
	อาคาร C	ชั้น 4	2		
4	หน้าห้อง 3401		1	/	
	ทางออกหนีไฟชั้น 4		1	/	
	อาคาร D	ชั้น 1	3		
	หน้าลิฟต์		1	/	
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/	
	ห้องอาคาร		1	/	
	อาคาร D	ชั้น 2	2		
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/	
	หน้าลิฟต์		1	/	
	อาคาร D	ชั้น 3	2		
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/	
	อาคาร D	ชั้น 4	2		
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/	
	หน้าลิฟต์		1	/	



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCory


ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทิ้งงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	4			[REDACTED]	
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	ทางเข้าประตู		1	/			
	ทางหนีไฟ		1	/			
	อาคาร G	ชั้น 2	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
	อาคาร G	ชั้น 3	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
2	อาคาร H	ชั้น 1	2			[REDACTED]	
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 1	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			

ผู้ตรวจสอบ(CPFM) [REDACTED]  
หัวหน้าช่างเทคนิค [REDACTED]  
วิศวกร [REDACTED]  
General Manager [REDACTED]

5	อาคาร E	ชั้น 1	3		/	[REDACTED]	[REDACTED]
	ทางเดินส่วนกลาง		1		/		
	หน้าประตูหนีไฟ		2		/		
	หน้าลิฟต์		1		/		
	อาคาร E	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		1		/		
	หน้าประตูหนีไฟ		1		/		
	อาคาร E	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		1		/		
	หน้าประตูหนีไฟ		1		/		
6	อาคาร E	ชั้น 4	2			[REDACTED]	[REDACTED]
	ทางเดินส่วนกลาง		1		/		
	หน้าประตูหนีไฟ		1		/		
	อาคาร F	ชั้น 1	4				
	หน้าลิฟต์		1		/		
	ทางเดินส่วนกลาง		1		/		
	หน้าประตูหนีไฟ		2		/		
	อาคาร F	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2		/		
	อาคาร F	ชั้น 3	2				
7	ทางเดินส่วนกลาง		2		/	[REDACTED]	[REDACTED]
	อาคาร F	ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2		/		
	อาคาร F	ชั้น 1	1				
	CANTEEN		1				
	ป้าย รมก	ชั้น 1	1		/		
	อาคาร F	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2		/		
	อาคาร F	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2		/		
8	อาคาร F	ชั้น 4	2			[REDACTED]	[REDACTED]
	ทางเดินส่วนกลาง		2		/		
	อาคาร F	ชั้น 1	1				
	CANTEEN		1				
	ป้าย รมก	ชั้น 1	1		/		
	อาคาร F	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2		/		
	อาคาร F	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2		/		
	อาคาร F	ชั้น 4	2				

ผู้ตรวจสอบ(CPFM) [REDACTED]  
ผู้ตรวจสอบ(CPFM) [REDACTED]  
หัวหน้าช่างเทคนิค [REDACTED]  
วิศวกร [REDACTED]  
General Manager [REDACTED]



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony

ประจำปี เดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	5			[REDACTED]	
	หน้าทางเข้าอาคาร A ชั้น 1		1	/			
	หน้าห้อง 1109		1	/			
	หน้าห้อง 1106		1	/			
	บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 2		1	/			
	ห้อง MDB		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 2	4				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 2		1	/			
	หน้าห้อง 1207		1	/			
	หน้าห้อง 1205		1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 3		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 3	4				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 3		1	/			
	หน้าห้อง 1310		1	/			
	หน้าห้อง 1304		1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 4		1	/			
	อาคาร A	ชั้น 4	3				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 4		1	/			
	หน้าห้อง 1410		1	/			
	หน้าห้อง 1408		1	/			
2	อาคาร B	ชั้น 1	4				
	หน้าบันไดชั้น 1		1	/			
	หน้าห้องรักษา-หญิง		1	/			
	หน้าห้อง 2102		1	/			
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2		1	/			
	อาคาร B	ชั้น 2	4				
	หน้าห้อง 2201		1	/			

3	หน้าห้อง2202	1	✓	บอร์คไฟลิช	
	หน้าห้อง2205	1	✓		
	บันไดทางขึ้นชั้น3	1	✓		
	อาคาร B	ชั้น 3	4		
	หน้าห้อง2301	1	✓		
	หน้าห้อง2302	1	✓		
	หน้าห้อง2305	1	✓		
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น4	1	✓		
	อาคาร B	ชั้น 4	3		
	หน้าห้อง2401	1	✓		
3	หน้าห้อง2402	1	✓		
	หน้าห้อง2405	1	✓		
	อาคาร C	ชั้น 1	3		
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓		
	ออฟฟิศแม่บ้าน	1	✓		
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	อาคาร C	ชั้น 2	4	1	
	หน้าลิฟต์	1	✓		
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
3	อาคาร C	ชั้น 3	4		
	หน้าลิฟต์	1	✓		
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
	อาคาร C	ชั้น 4	3		
	หน้าลิฟต์	1	✓		
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
	อาคาร C	ชั้น 4	3		
	หน้าลิฟต์	1	✓		
4	ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
	อาคาร D	ชั้น 1	3		
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓		
	หน้าลิฟต์	1	✓		
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	อาคาร D	ชั้น 1	3		
	หน้าลิฟต์	1	✓		
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	อาคาร D	ชั้น 1	3		
	หน้าลิฟต์	1	✓		

อาคาร D	ชั้น 2	4	
ทางเดินส่วนกลาง			2
บันไดระหว่างชั้น			1
ทางหนีไฟ			1
อาคาร D	ชั้น 3	4	
ทางเดินส่วนกลาง			2
บันไดระหว่างชั้น			1
ทางหนีไฟ			1
อาคาร D	ชั้น 4	3	
ทางเดินส่วนกลาง			2
ทางหนีไฟ			1
อาคาร E	ชั้น 1	16	
CCTV			1
ห้องไฟ			1
ทางหนีไฟ			1
ทางเข้าประตู			1
บันไดไฟ			1
ทางเดินส่วนกลาง			4
ห้องบาร์			2
ห้องเก็บของบาร์			2
ห้องไฟ MDS			1
ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก			2
อาคาร E	ชั้น 2	5	
บันไดไฟ			1
ทางเดินส่วนกลาง			3
ห้องไฟ			1
ทางหนีไฟ			1
อาคาร E	ชั้น 3	5	
บันไดไฟ			1
ทางเดินส่วนกลาง			3
ห้องไฟ			1

6	ทางหนีไฟ		1	
	อาคาร E	ชั้น 4	5	
	บันไดไฟ		1	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	
	ห้องไฟ		1	
	ทางหนีไฟ		1	
	อาคาร F	ชั้น 1	7	
	ทางเข้าประตู		1	
	บันไดไฟ		1	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	
	ห้อง Control		1	
	ห้องระบบ		2	
	ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก		1	
	อาคาร F	ชั้น 2	5	
	บันไดไฟ		1	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	
	ทางหนีไฟ		1	
	อาคาร F	ชั้น 3	5	
	บันไดไฟ		1	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	
	ทางหนีไฟ		1	
	อาคาร F	ชั้น 4	5	
	บันไดไฟ		1	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	
	ทางหนีไฟ		1	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	

ผู้จัดทำ BSA  
ผู้ตรวจสอบ ENCO  
หัวหน้าช่างเทคนิค  
วิศวกร  
General Manager

สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony



ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	8				
		ประตูทางเข้าอาคาร	1	✓			
	ห้อง Control		1	✓			
		หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทาดินส่วนกลาง		3	✓			
		ห้องระบบบั้งน้ำ	1	✓			
	ห้องไฟฟ้า MDB		1	✓			
		อาคาร G	6	✓			
	หน้าลิฟต์		1	✓			
		ทาดินส่วนกลาง	3	✓			
	ห้องไฟระหว่างชั้น		1	✓			
		ทางหนีไฟ	1	✓			
2	อาคาร G	ชั้น 3	6				
		หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทาดินส่วนกลาง		3	✓			
		ห้องไฟระหว่างชั้น	1	✓			
	ทางหนีไฟ		1	✓			
		อาคาร G	4	✓			
	หน้าลิฟต์		1	✓			
		ทาดินส่วนกลาง	2	✓			
	ทางหนีไฟ		1	✓			
		อาคาร H	6				
	ประตูทางเข้าอาคาร		1	✓			

ทาดินส่วนกลาง	2	✓	
ห้องระบบบั้งน้ำ	1	✓	
ห้องไฟฟ้า DB	1	✓	
ทางหนีไฟ	1	✓	
อาคาร H	ชั้น 2	5	
ทาดินส่วนกลาง	2	✓	
หน้าลิฟต์	1	✓	
ห้องไฟระหว่างชั้น	1	✓	
ทางหนีไฟ	1	✓	
อาคาร H	ชั้น 3	5	
ทาดินส่วนกลาง	2	✓	
หน้าลิฟต์	1	✓	
ห้องไฟระหว่างชั้น	1	✓	
ทางหนีไฟ	1	✓	
อาคาร H	ชั้น 4	4	
ทาดินส่วนกลาง	2	✓	
หน้าลิฟต์	1	✓	
ทางหนีไฟ	1	✓	

(คุณอำนาจ วงษ์เวียน)


General Manager


(คุณพรพิทักษ์ หนองสิทธิ์)

วิศวกร

(คุณกาญจนา ฤกษ์)

หัวหน้าช่างเทคนิค

<div>  <div> <div>สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCo</div> <div>ประจำปี 2567</div> </div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
4	อาคาร A	4	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ถังไฟ	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังห้อง 1310	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
5	อาคาร B	1	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ถังไฟ	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังห้อง 1411	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	13			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินหน้าห้องน้ำ	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ห้องจัดคำ	1	✓		
			ห้องBSA 1	1	✓		
			ห้องBSA 2	1	✓		
			ห้องBSA 3	1	✓		
			ห้องBSA 4	1	✓		
			ถังบอกการประตุน้ำไฟ	1	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ถังไฟ	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังห้องไฟ	1	✓		

<div>  <div> <div>สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCo</div> <div>ประจำปี 2567</div> </div> </div>							
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
1	อาคาร A	1	ถังดับเพลิง ABC	13			
			ถังห้อง A	1	✓		
			ทางเข้าอาคาร	2	✓		
			หน้าลิฟต์	1	✓		
			บันไดทางขึ้น	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หน้าห้องน้ำ	2	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
2	อาคาร A	2	ถังไฟ MDB	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังห้องไฟ MDB	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
3	อาคาร A	3	ถังไฟ	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังห้อง 1207	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		





สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
6	อาคาร B	2	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			น้ำลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			หน้าห้องเก็บของ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้องไฟ	1	✓		
7	อาคาร B	3	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			น้ำลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			หน้าห้องเก็บของ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้องไฟ	1	✓		
8	อาคาร B	4	ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			น้ำลิฟต์	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			หน้าห้องเก็บของ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้องไฟ	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
9	อาคาร C	1	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			ทางเดินหน้าอาคาร	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หลัง DAY CAR	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้องไฟ	1	✓		
10	อาคาร C	2	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			น้ำลิฟต์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้อง 3211	1	✓		
11	อาคาร C	3	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			น้ำลิฟต์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้อง 3311	1	✓		
12	อาคาร C	4	ถังดับเพลิง ABC	8	✓		
			น้ำลิฟต์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCoMy  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
13	อาคาร D	1	ถังหิ้ว 3403	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	6			
			ตู้ FHC	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			เสาบันไดกลม	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	1	/		
			ห้องครัว (ถังเขียว)	1	/		
14	อาคาร D	2	หลักตัว	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			หน้าห้องเก็บยา	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	4			
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	1	/		
15	อาคาร D	3	ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ถังลิฟท์	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	4			
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	1	/		
16	อาคาร D	4	ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ถังลิฟท์	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	4			
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			หน้าประตูหนีไฟ	1	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCoMy  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
17	อาคาร E	1	หน้าประตูหนีไฟ	1	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ถังลิฟท์	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	11	/		
			ทางเดินหน้าอาคาร	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
18	อาคาร E	2	หน้าประตูหนีไฟ	2	/		
			ห้องน้ำหลังบาร์	2	/		
			หน้าห้องระบบบี	2	/		
			หน้าห้อง MDB	2	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ทางขึ้นบันได	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	3	/		
19	อาคาร E	3	ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ทางขึ้นบันได	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
20	อาคาร E	4	Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ทางขึ้นบันได	1	/		
			ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ทางขึ้นบันได	1	/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
21	อาคาร F	1	ถังดับเพลิง ABC	6	✓			
			ห้องปั๊ม	1	✓			
			หน้าห้องเครื่องประปา	2	✓			
			ตู้ FHC	1	✓			
			หน้าประตูไฟฟ้า	2	✓			
22	อาคาร F	2	Fire Hose Roll Cabinet	1	✓			
			ทางขึ้นบันได		✓			
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓			
			ตู้ FHC	1	✓			
23	อาคาร F	3	Fire Hose Roll Cabinet	1	✓			
			ทางขึ้นบันได	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓			
			ตู้ FHC	1	✓			
24	อาคาร F	4	Fire Hose Roll Cabinet	1	✓			
			ทางขึ้นบันได	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓			
			ตู้ FHC	1	✓			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
25	Canteen	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓			รื้อถอน
26	บ่อน้ำตก	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓			รื้อถอน
			ในเขื่อน	2	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	4	✓			
27	ทางออก AB	1	ถังดับเพลิง ABC	1	✓			รื้อถอน
			ทางออก 1	1	✓			รื้อถอน
			ทางออก 2	1	✓			
			ทางออก 3	1	✓			
28	ทางออก EF	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓			
			ทางออก 1	1	✓			
			ทางออก 2	1	✓			
			ทางออก 3	1	✓			
29	โรงซักผ้า	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓			
			ในห้องซักผ้า	2	✓			
			หลังโรงซักผ้า	1	✓			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	อาคาร G	1	ถังดับเพลิง ABC	2	/	[REDACTED]	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า MDB	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/	[REDACTED]	
			ข้างลิฟต์	1	/		
2	อาคาร G	2	ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/	[REDACTED]	
			ข้างลิฟต์	1	/		
3	อาคาร G	3	ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/	[REDACTED]	
			ข้างลิฟต์	1	/		
4	อาคาร G	4	ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างลิฟต์	1	/		




สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
5	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	2	/	[REDACTED]	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า DB	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/	[REDACTED]	
			ข้างลิฟต์	1	/		
6	อาคาร H	2	ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/	[REDACTED]	
			ข้างลิฟต์	1	/		
7	อาคาร H	3	ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/		
			ห้องไฟฟ้า	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/	[REDACTED]	
			ข้างลิฟต์	1	/		
8	อาคาร H	4	ถังดับเพลิง ABC	2	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/		
			ตู้ FHC	1	/		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/		
			ข้างลิฟต์	1	/		

หัวหน้างานเทคนิค

วิศวกร

General Manager

<div style="text-align: center;">  <b>สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony</b>                      ประจําเดือน พฤศจิกายน 2567                 </div>						
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการใช้งาน		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
1	อาคาร A	ชั้น 1	5			
	หน้าทางเข้าอาคาร A ชั้น 1			1	/	
	หน้าห้อง 1109			1	/	
	หน้าห้อง 1106			1	/	
	บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 2			1	/	
	ห้องMDB			1	/	
	อาคาร A ชั้น 2			4		
	หน้าลิฟท์ ชั้น 2			1	/	
	หน้าห้อง 1207			1	/	
	หน้าห้อง 1205			1	/	
	บันไดทางขึ้นชั้น 3			1	/	
	อาคาร A ชั้น 3			4		
	หน้าลิฟท์ ชั้น 3			1	/	
	หน้าห้อง 1310			1	/	
	หน้าห้อง 1304			1	/	
	บันไดทางขึ้นชั้น 4			1	/	
	อาคาร A ชั้น 4			3		
	หน้าลิฟท์ ชั้น 4			1	/	
	หน้าห้อง 1410			1	/	
	หน้าห้อง 1408			1	/	
2	อาคาร B	ชั้น 1	4			
	หน้าบันไดชั้น 1			1	/	
	หน้าห้องน้ำชาบน-หญิง			1	/	
	หน้าห้อง 2102			1	/	
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2			1	/	
	อาคาร B ชั้น 2			4		
	หน้าห้อง 2201			1	/	

3	หน้าห้อง2202	1	/	[REDACTED]	บัตรไฟฟ้า			
	หน้าห้อง2205	1	/					
	บันไดทางขึ้นชั้น3	1	/					
	อาคาร B ชั้น 3	4						
	หน้าห้อง2301	1	/					
	หน้าห้อง2302	1	/					
	หน้าห้อง2305	1	/					
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น4	1	/					
	อาคาร B ชั้น 4	3						
	หน้าห้อง2401	1	/					
4	หน้าห้อง2402	1	/	[REDACTED]	บัตรไฟฟ้า			
	หน้าห้อง2405	1	/					
	อาคาร C ชั้น 1	3						
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/					
	อพยพลีคนบ้าน	1	/					
	บันไดระหว่างชั้น	1	/					
	อาคาร C ชั้น 2	4						
	หน้าลิฟต์	1	/					
	บันไดระหว่างชั้น	1	X					
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/					
5	อาคาร C ชั้น 4	3		[REDACTED]	บัตรไฟฟ้า			
	หน้าลิฟต์	1	/					
	บันไดระหว่างชั้น	1	X					
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/					
	อาคาร C ชั้น 4	3						
	หน้าลิฟต์	1	/					
	บันไดระหว่างชั้น	1	X					
	ทางเดินส่วนกลาง	2	/					
	อาคาร C ชั้น 4	3						
	หน้าลิฟต์	1	/					
6	ทางเดินส่วนกลาง	2	/	[REDACTED]	บัตรไฟฟ้า			
	อาคาร D ชั้น 1	3						
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/					
	หน้าลิฟต์	1	/					
	บันไดระหว่างชั้น	1	/					
	7	หน้าลิฟต์	1			/	[REDACTED]	บัตรไฟฟ้า
		ทางเดินส่วนกลาง	2			/		
		อาคาร D ชั้น 1	3					
		ทางเดินส่วนกลาง	1			/		
		หน้าลิฟต์	1			/		
บันไดระหว่างชั้น		1	/					
8		หน้าลิฟต์	1	/	[REDACTED]	บัตรไฟฟ้า		
		ทางเดินส่วนกลาง	2	/				
		อาคาร D ชั้น 1	3					
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/				
	หน้าลิฟต์	1	/					
	บันไดระหว่างชั้น	1	/					
	9	หน้าลิฟต์	1	/			[REDACTED]	บัตรไฟฟ้า
		ทางเดินส่วนกลาง	2	/				
		อาคาร D ชั้น 1	3					
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/				
หน้าลิฟต์		1	/					
บันไดระหว่างชั้น		1	/					

อาคาร D	ชั้น 2	4	
ทางเดินส่วนกลาง		2	/
บันไดระหว่างชั้น		1	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร D	ชั้น 3	4	
ทางเดินส่วนกลาง		2	/
บันไดระหว่างชั้น		1	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร D	ชั้น 4	3	
ทางเดินส่วนกลาง		2	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร E	ชั้น 1	16	
CCTV		1	/
ห้องไฟ		1	/
ทางหนีไฟ		1	/
ทางเข้าประตู		1	/
หน้าลิฟต์		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		4	/
ห้องยาร		2	/
ห้องเก็บของบาร์		2	/
ห้องไฟ MDB		1	/
ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก		2	X
อาคาร E	ชั้น 2	5	
หน้าลิฟต์		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		3	/
ห้องไฟ		1	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร E	ชั้น 3	5	
หน้าลิฟต์		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		3	/
ห้องไฟ		1	/

ทางหนีไฟ	1		
อาคาร E	ชั้น 4	5	
หน้าลิฟต์		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		3	/
ห้องไฟ		1	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร F	ชั้น 1	7	
ทางเข้าประตู		1	/
หน้าลิฟต์		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		3	/
ห้อง Control		1	/
ห้องระบบปั่น		2	/
ทางออกประตูหนีไฟข้างนอก		1	/
อาคาร F	ชั้น 2	5	
หน้าลิฟต์		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		3	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร F	ชั้น 3	5	
หน้าลิฟต์		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		3	/
ทางหนีไฟ		1	/
อาคาร F	ชั้น 4	5	
หน้าลิฟต์		1	/
ทางเดินส่วนกลาง		3	/
ทางหนีไฟ		1	/

หัวหน้าช่างเทคนิค      วิศวกร      General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567						
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงานปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
1	อาคาร G	ชั้น 1	8			
	ประตูทางเข้าอาคาร					
			1	✓		
	ห้อง Control					
			1	✓		
	หน้าลิฟต์					
			3	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง					
			1	✓		
	ห้องระบบบมน์น้ำ					
			1	✓		
	ห้องไฟฟ้า MDB					
			1	✓		
	อาคาร G ชั้น 2					
			6			
2	หน้าลิฟต์					
			1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง					
			3	✓		
	ห้องโพระหว่างชั้น					
			1	✓		
	ทางหนีไฟ					
			1	✓		
	อาคาร G ชั้น 3					
			6			
	หน้าลิฟต์					
			1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง					
			3	✓		
	ห้องโพระหว่างชั้น					
			1	✓		
	ทางหนีไฟ					
			1	✓		
	อาคาร G ชั้น 4					
			4			
	หน้าลิฟต์					
			1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง					
			2	✓		
	ทางหนีไฟ					
			1	✓		
	อาคาร H ชั้น 1					
			6			
	ประตูทางเข้าอาคาร					
			1	✓		

ทางเดินส่วนกลาง	2	✓	
ห้องระบบบมน์น้ำ	1	✓	
ห้องไฟฟ้า DB	1	✓	
ทางหนีไฟ	1	✓	
อาคาร H ชั้น 2	5		
ทางเดินส่วนกลาง	2	✓	
หน้าลิฟต์	1	✓	
ห้องโพระหว่างชั้น	1	✓	
ทางหนีไฟ	1	✓	
อาคาร H ชั้น 3	5		
ทางเดินส่วนกลาง	2	✓	
หน้าลิฟต์	1	✓	
ห้องโพระหว่างชั้น	1	✓	
ทางหนีไฟ	1	✓	
อาคาร H ชั้น 4	4		
ทางเดินส่วนกลาง	2	✓	
หน้าลิฟต์	1	✓	
ทางหนีไฟ	1	✓	
อาคาร H ชั้น 4	4		
ทางเดินส่วนกลาง	2	✓	
หน้าลิฟต์	1	✓	
ทางหนีไฟ	1	✓	

ผู้จัดทำBSA

ผู้ตรวจสอบ/CPDM

ผู้ตรวจสอบ/MA/CO

หัวหน้าช่างเทคนิค

วิศวกร

General Manager

EnCo

สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnComy

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	3				
	ทางเข้าอาคาร				✓		
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ				✓		
	ทางหนีไฟ				✓		
	อาคาร A	ชั้น 2	2				
	ทางขึ้นบันได				✓		
	หน้าประตูหนีไฟ				✓		
	อาคาร A	ชั้น 3	2				
	ทางขึ้นบันได				✓		
	หน้าประตูหนีไฟ				✓		
2	อาคาร A	ชั้น 4	2				
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ				✓		
	หน้าประตูหนีไฟ				✓		
	อาคาร B	ชั้น 1	4				
	หน้าทางเข้าอาคาร B				✓		
	หน้าห้องสำนักงานไฟฟ้า				✓		
	หน้าทางเข้าห้องเก็บขยะ				✓		
	หน้าห้อง 42102				✓		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 1				✓		
	อาคาร B	ชั้น 2	2				
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 2				✓		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 2				✓		
	อาคาร B	ชั้น 3	2				
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 3				✓		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3				✓		
	อาคาร B	ชั้น 4	2				
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 4				✓		

	ทางออกหนีไฟชั้น4		1	✓
3	อาคาร C	ชั้น 1	3	
	ทางเข้าอาคาร C			
		หน้า Day car	1	✓
	ทางออกหนีไฟชั้น1			
			1	✓
	อาคาร C	ชั้น 2	2	
	หน้าห้อง3201			
			1	✓
	ทางออกหนีไฟชั้น2			
			1	✓
4	อาคาร C	ชั้น 3	2	
	หน้าห้อง3301			
			1	✓
	ทางออกหนีไฟชั้น3			
			1	✓
	อาคาร C	ชั้น 4	2	
	หน้าห้อง3401			
			1	✓
	ทางออกหนีไฟชั้น4			
			1	✓
5	อาคาร D	ชั้น 1	3	
	หน้าลิฟต์			
			1	✓
	หน้าประตูหนีไฟ			
			1	✓
	ห้องอาคาร			
			1	✓
	อาคาร D	ชั้น 2	2	
	หน้าประตูหนีไฟ			
			1	✓
6	หน้าลิฟต์			
			1	✓
	อาคาร D	ชั้น 3	2	
	หน้าประตูหนีไฟ			
			1	✓
	หน้าลิฟต์			
			1	✓
	อาคาร D	ชั้น 4	2	
	หน้าประตูหนีไฟ			
			1	✓
7	หน้าลิฟต์			
			1	✓





สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	4				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	ทางเข้าประตู		1	/			
	ทางหนีไฟ		1	/			
	อาคาร G	ชั้น 2	3				
		ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
	ทางหนีไฟ		1	/			
	อาคาร G	ชั้น 3	3				
		ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
	ทางหนีไฟ		1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
2	อาคาร H	ชั้น 1	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 2	2				
		ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
	อาคาร H	ชั้น 3	2				
		ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
	อาคาร H	ชั้น 4	2				
		ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			

ผู้ตรวจสอบ (Inspector) : [Redacted]  
ผู้ตรวจรับงาน (Receiver) : [Redacted]  
วันที่ตรวจ (Date) : 30/11/2567  
สถานที่ (Location) : General Manager

5	อาคาร E	ชั้น 1	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	---------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ผิดปกติ		
1	อาคาร A	1	ถังดับเพลิง ABC	13				
			หอพัก A	1	/			
			ทางเข้าอาคาร	2	/			
			บันไดหนีไฟ	1	/			
			บันไดทางขึ้น	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			หม้อหุงข้าว	2	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			หม้อประจุหนีไฟ	2	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟ MDB	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
2	อาคาร A	2	ถังดับเพลิง ABC	2				
			บันไดหนีไฟ	2	/			
			บันไดทางขึ้น	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			หม้อประจุหนีไฟ	2	/			
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	/			
			ห้องไฟ	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
3	อาคาร A	3	ถังดับเพลิง ABC	2				
			บันไดหนีไฟ	2	/			
			บันไดทางขึ้น	2	/			
			ตู้ FHC	1	/			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	/			
			หม้อประจุหนีไฟ	2	/			

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานภาพการใช้งาน		หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
4	อาคาร A	4	ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ห้องไฟ	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet		✓		
			ข้างห้อง 1310	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2			
5	อาคาร B	1	หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			หน้าประตูฉุกเฉินไฟ	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ห้องไฟ	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้อง 1411	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	13			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ทางเดินหน้าห้องน้ำ	2	✓		
			หน้าประตูฉุกเฉินไฟ	2	✓		
			ข้างจัดผ้า	1	✓		
			ห้อง BSA 1	1	✓		
			ห้อง BSA 2	1	✓		
			ห้อง BSA 3	1	✓		
			ห้อง BSA 4	1	✓		
			จำนวนท่อประปาไฟฟ้า	1	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ห้องไฟ	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้องไฟ	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ความถี่/โดย	หมายเหตุ
6	อาคาร B	2	ถังดับเพลิง ABC	8	ปกติ	ไม่ปกติ	
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			หน้าห้องเก็บของ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้องไฟ	1	✓		
7	อาคาร B	3	ถังดับเพลิง ABC	8			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			หน้าห้องเก็บของ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้องไฟ	1	✓		
8	อาคาร B	4	ถังดับเพลิง ABC	7			
			หน้าลิฟต์	2	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			หน้าห้องเก็บของ	1	✓		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้องไฟ	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
9	อาคาร C	1	ถังดับเพลิง ABC	8	ปกติ	ไม่ปกติ	
			ทางเดินหน้าอาคาร	2	✓		
			บันไดทางขึ้น	1	✓		
			ห้อง DAY CAR	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้องน้ำ	1	✓		
10	อาคาร C	2	ถังดับเพลิง ABC	5			
			หน้าลิฟต์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้อง 3211	1	✓		
11	อาคาร C	3	ถังดับเพลิง ABC	5			
			หน้าลิฟต์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้อง 3311	1	✓		
12	อาคาร C	4	ถังดับเพลิง ABC	5			
			หน้าลิฟต์	1	✓		
			หน้าประตูหนีไฟ	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	✓		
			ข้างห้อง 3311	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
13	อาคาร D	1	ถังหิ้ว 3403	1	✓	<div></div>	
			ถังดับเพลิง ABC	6			
			ตู้ FHC	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			สแกนโค้ดอม	1	✓		
			หน้าประตูฉุกเฉินไฟ	1	✓		
14	อาคาร D	2	ห้องครัว (สังฆาว)	1	✓	<div></div>	
			หลังครัว	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			หน้าห้องน้ำชาย	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	4			
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
15	อาคาร D	3	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓	<div></div>	
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			หน้าประตูฉุกเฉินไฟ	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ข้างลิฟต์	1	✓		
16	อาคาร D	4	ถังดับเพลิง ABC	4		<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	1	✓		
			ห้องไฟฟ้า	1	✓		
			หน้าประตูฉุกเฉินไฟ	1	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
17	อาคาร E	1	หน้าประตูฉุกเฉินไฟ	1	✓	<div></div>	
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ข้างลิฟต์	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	11			
			ทางเดินหน้าอาคาร	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓	<div></div>	
			หน้าประตูฉุกเฉินไฟ	2	✓		
			ห้องแม่หลังบาร์	2	✓		
			หน้าห้องระงับไหม้	2	✓		
			หน้าห้อง MDB	2	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
18	อาคาร E	2	ทางขึ้นบันได	1	✓	<div></div>	
			ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ทางขึ้นบันได	1	✓		
19	อาคาร E	3	ถังดับเพลิง ABC	3		<div></div>	
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ทางขึ้นบันได	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2			
20	อาคาร E	4	ทางเดินส่วนกลาง	2	✓	<div></div>	
			ตู้ FHC	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ทางขึ้นบันได	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
21	อาคาร F	1	ถังดับเพลิง ABC	6	✓		
			ถังฉีดน้ำ	1	✓		
			หมวกป้องกันประภา	2	✓		
			ตู้ FHC	1	✓		
			หมวกกันกระสุนไฟ	2	✓		
22	อาคาร F	2	Fire Hose Roll Cabinet	1	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
23	อาคาร F	3	ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
24 อาคาร F		4	ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
25	Canteen	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓		พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
26	ห้องประชุม	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
27	อาคาร F	1	ถังดับเพลิง ABC	4	✓		พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	4	✓		พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	4	✓		พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	4	✓		พร้อม
			ถังดับเพลิง ABC	4	✓		พร้อม
28	อาคาร F	1	ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	3	✓		
29	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCoMy  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
1	อาคาร G	1	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ห้องไฟฟ้า MDB	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ข้างลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	อาคาร G	2	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ข้างลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	อาคาร G	3	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ข้างลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	อาคาร G	4	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ข้างลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCoMy  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการทำงาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
5	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ห้องไฟฟ้า DB	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ข้างลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	อาคาร H	2	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ข้างลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	อาคาร H	3	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ถังดับเพลิง CO <sub>2</sub>	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ข้างลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	อาคาร H	4	ถังดับเพลิง ABC	3	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ทางเดินส่วนกลาง	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ตู้ FHC	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Fire Hose Roll Cabinet	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
			ข้างลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>		

หัวหน้าช่างเทคนิค

วิศวกร

General Manager



สรุปการตรวจพบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจแก้ไขโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	5				
	หน้างานอาคาร A ชั้น 1		1	✓			
	หน้าห้อง 1109		1	✓			
	หน้าห้อง 1106		1	✓			
	บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 2		1	✓			
	ห้อง MDB		1	✓			
	อาคาร A	ชั้น 2	4				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 2		1	✓			
	หน้าห้อง 1207		1	✓			
	หน้าห้อง 1205		1	✓			
	บันไดทางขึ้นชั้น 3		1	✓			
	อาคาร A	ชั้น 3	4				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 3		1	✓			
	หน้าห้อง 1310		1	✓			
2	อาคาร A	ชั้น 4	3				
	หน้าลิฟท์ ชั้น 4		1	✓			
	หน้าห้อง 1410		1	✓			
	หน้าห้อง 1408		1	✓			
	อาคาร B	ชั้น 1	4				
	หน้าบันไดชั้น 1		1	✓			
	หน้าห้องแม่ข่ายห้อง		1	✓			
	หน้าห้อง 2102		1	✓			
	บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 2		1	✓			
	อาคาร B	ชั้น 2	4				
	หน้าห้อง 2201		1	✓			

3	หน้าห้อง 2202	1	✓		
	หน้าห้อง 2205	1	✓		
	บันไดทางขึ้นชั้น 3	1	✓		
	อาคาร B	ชั้น 3	4		
	หน้าห้อง 2301	1	✓		
	หน้าห้อง 2302	1	✓		
	หน้าห้อง 2305	1	✓		
	บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 4	1	✓		
	อาคาร B	ชั้น 4	3		
	หน้าห้อง 2401	1	✓		
	หน้าห้อง 2402	1	✓		
	หน้าห้อง 2405	1	✓		
	อาคาร C	ชั้น 1	3		
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓		
4	ออฟฟิศแม่บ้าน	1	✓		บอร์ดไฟเสีย
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	อาคาร C	ชั้น 2	4		
	หน้าลิฟท์	1	✓		
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
	อาคาร C	ชั้น 3	4		
	หน้าลิฟท์	1	✓		
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
	อาคาร C	ชั้น 4	3		
	หน้าลิฟท์	1	✓		
	ทางเดินส่วนกลาง	2	✓		
	อาคาร D	ชั้น 1	3		
5	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓		บอร์ดไฟเสีย
	หน้าลิฟท์	1	✓		
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓		
	อาคาร D	ชั้น 2	1	✓	





5	อาคาร E	ชั้น 1	3		
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
	หน้าประตูหน้าไฟ		2	✓	
	หน้าลิฟต์		1	✓	
	อาคาร E	ชั้น 2	2		
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
	หน้าประตูหน้าไฟ		1	✓	
	อาคาร E	ชั้น 3	2		
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
	หน้าประตูหน้าไฟ		1	✓	
	อาคาร E	ชั้น 4	2		
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
	หน้าประตูหน้าไฟ		1	✓	
6	อาคาร F	ชั้น 1	4		
	หน้าลิฟต์		1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
	หน้าประตูหน้าไฟ		2	✗	ปิด
	อาคาร F	ชั้น 2	2		
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓	
	อาคาร F	ชั้น 3	2		
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓	
	อาคาร F	ชั้น 4	2		
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓	
7	Canteen	ชั้น 1	1		ผู้ยอด
	CANTEEN		1	✓	
8	บ่อน รมก	ชั้น 1	1		

หัวหน้าช่างเทคนิค

วิศวกร

General Manager

	ทางหนีไฟ	1	✓		
	อาคาร E	ชั้น 4	5		
	หน้าลิฟต์		1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓	
	ห้องไฟ		1	✓	
	ทางหนีไฟ		1	✓	
6	อาคาร F	ชั้น 1	7		
	ทางเข้าประตู		1	✓	
	หน้าลิฟต์		1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓	
	ห้อง Control		1	✓	
	ห้องระบบ		2	✓	
	ทางออกประตูหน้าไฟด้านนอก		1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 2	5		
	หน้าลิฟต์		1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓	
	ทางหนีไฟ		1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 3	5		
	หน้าลิฟต์		1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓	
	ทางหนีไฟ		1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 4	5		
	หน้าลิฟต์		1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓	
	ทางหนีไฟ		1	✓	
	อาคาร F	ชั้น 1	1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓	
	ทางหนีไฟ		1	✓	

หัวหน้าช่างเทคนิค

วิศวกร

General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony  
ประจำปีเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	8				
	ประตูทางเข้าอาคาร		1	✓			
	ห้อง Control		1	✓			
	หน้าลิฟต์		1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓			
	ห้องระบบบ่อน้ำ		1	✓			
	ห้องไฟฟ้า MDB		1	✓			
	อาคาร G	ชั้น 2	6				
	หน้าลิฟต์		1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓			
	ห้องโพระหว่างชั้น		1	✓			
	ทางหนีไฟ		1	✓			
2	อาคาร G	ชั้น 3	6				
	หน้าลิฟต์		1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง		3	✓			
	ห้องโพระหว่างชั้น		1	✓			
	ทางหนีไฟ		1	✓			
	อาคาร G	ชั้น 4	4				
	หน้าลิฟต์		1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	✓			
	ทางหนีไฟ		1	✓			
	อาคาร H	ชั้น 1	6				
	ประตูทางเข้าอาคาร		1	✓			

ทางเดินส่วนกลาง				2	✓		
ห้องระบบบ่อน้ำ				1	✓		
ห้องไฟฟ้า DB				1	✓		
ทางหนีไฟ				1	✓		
อาคาร H				ชั้น 2	5		
ทางเดินส่วนกลาง				2	✓		
หน้าลิฟต์				1	✓		
ห้องโพระหว่างชั้น				1	✓		
ทางหนีไฟ				1	✓		
อาคาร H				ชั้น 3	5		
ทางเดินส่วนกลาง				2	✓		
หน้าลิฟต์				1	✓		
ห้องโพระหว่างชั้น				1	✓		
ทางหนีไฟ				1	✓		
อาคาร H				ชั้น 4	4		
ทางเดินส่วนกลาง				2	✓		
หน้าลิฟต์				1	✓		
ทางหนีไฟ				1	✓		

.....

หัวหน้าช่างเทคนิค

วิศวกร

General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnComy

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	3		<div></div>	
	ทางเข้าอาคาร		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ทางหนีไฟ		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร A	ชั้น 2	2			
	ทางขึ้นบันได		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	หนีประตุนีไฟ		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร A	ชั้น 3	2			
	ทางขึ้นบันได		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	หนีประตุนีไฟ		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร B	ชั้น 1	4			
	หนีทางเข้าอาคาร B		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	หนีห้องข้างห้องไฟฟ้า		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<div></div>	
	หนีทางเข้าห้องโถง		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	หน้าห้อง 2102		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 1		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร B	ชั้น 2	2			
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 2		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 2		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร B	ชั้น 3	2			
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 3		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร B	ชั้น 4	2			
	บันไดหนีทางขึ้นชั้น 4		1	<input checked="" type="checkbox"/>		

3	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 4		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<div></div>	
	อาคาร C	ชั้น 1	3			
	ทางเข้าอาคาร C		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	หน้า Day car		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 1		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร C	ชั้น 2	2			
	หน้าห้อง 3201		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 2		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร C	ชั้น 3	2			
	หน้าห้อง 3301		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร C	ชั้น 4	2			
4	หน้าห้อง 3401		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<div></div>	
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 4		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร D	ชั้น 1	3			
	หน้าลิฟต์		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	หน้าประตูหนีไฟ		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ห้องอาคาร		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร D	ชั้น 2	2			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	หน้าลิฟต์		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร D	ชั้น 3	2			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	หน้าลิฟต์		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	อาคาร D	ชั้น 4	2		<div></div>	
	หน้าประตูหนีไฟ		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	หน้าลิฟต์		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	หน้าลิฟต์		1	<input checked="" type="checkbox"/>		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony  
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร G	ชั้น 1	4			<div></div>	
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	ทางเข้าประตู		1	/			
	ทางหนีไฟ		1	/			
	อาคาร G	ชั้น 2	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
	อาคาร G	ชั้น 3	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
2	อาคาร G	ชั้น 4	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
	อาคาร H	ชั้น 1	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร H	ชั้น 4	2				
3	อาคาร H	ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร I	ชั้น 1	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร I	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร I	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร I	ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			

ผู้ตรวจสอบ (คุณณัฐพร วงศ์เวียน)  
หัวหน้าช่างเทคนิค  
วิศวกร  
General Manager

5	อาคาร E	ชั้น 1	3				
	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ		2	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
	อาคาร E	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/			
	อาคาร E	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/			
	อาคาร E	ชั้น 4	2				
6	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าประตูหนีไฟ		1	/			
	อาคาร F	ชั้น 1	4				
	ทางเดินส่วนกลาง		1	/			
	หน้าลิฟต์		1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
7	อาคาร F	ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 1	1	/			
	Canteen		1	/			
	CANTIEEN		1	/			
	ห้องประชุม		1	/			
	อาคาร F	ชั้น 2	2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 3	2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
8	อาคาร F	ชั้น 4	2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 1	1	/			
	Canteen		1	/			
	CANTIEEN		1	/			
	ห้องประชุม		1	/			
	อาคาร F	ชั้น 2	2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			
	อาคาร F	ชั้น 3	2	/			
	ทางเดินส่วนกลาง		2	/			

ผู้ตรวจสอบ (คุณณัฐพร วงศ์เวียน)  
หัวหน้าช่างเทคนิค  
วิศวกร  
General Manager



สรุปการตรวจลงรอยไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	สถานที่	จุด	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A	ชั้น 1	3				
	ทางเข้าอาคาร		1	✓			
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ		1	✓			
	ทางหนีไฟ		1	✓			
	อาคาร A	ชั้น 2	2				
		ทางขึ้นบันได	1	✓			
	ทางประตูหนีไฟ		1	✓			
	อาคาร A	ชั้น 3	2				
		ทางขึ้นบันได	1	✓			
	ทางประตูหนีไฟ		1	✓			
	อาคาร A	ชั้น 4	2				
		ทางขึ้นบันได	1	✓			
2	อาคาร B	ชั้น 1	4				
	หน้าทางเข้าอาคาร B		1	✓			
	หน้าห้องช่างไฟฟ้า		1	✓			
	หน้าทางเข้าห้องน้ำยา		1	✓			
	หน้าห้อง 4102		1	✓			
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 1		1	✓			
	อาคาร B	ชั้น 2	2				
		บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 2	1	✓			
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 2		1	✓			
	อาคาร B	ชั้น 3	2				
		บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 3	1	✓			
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3		1	✓			
	อาคาร B	ชั้น 4	2				
		บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 4	1	✓			