



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567

ชื่อโครงการ	โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ของคลังก๊าซเขาป๋อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อม วางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ คลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน))
สถานที่ติดต่อ	คลังก๊าซเขาป๋อยา เลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ +66(0)38-49-3720 คลังน้ำมันศรีราชา เลขที่ 123 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ +66(0)38-35-4226



จัดทำโดย

บริษัท ซีคอต จำกัด

เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : +66(0)2959-3600 โทรสาร : +66(0)2959-3535

Website : [www.secot.co.th](http://www.secot.co.th) Email : [envserv@secot.co.th](mailto:envserv@secot.co.th)



บริษัท ซีคอต จำกัด  
SECOT CO., LTD.

239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

239 RIMKLONGPRAPA ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND

TEL. (662) 959-3600 FAX (662) 959-3535 Website : secot.co.th E-mail : envserv@secot.co.th

แบบ ตต. ๑

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อया  
และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม  
ของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2568

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ซีคอต จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยาย  
ท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อयाและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อม  
วางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์  
เพิ่มเติม) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

- ( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567  
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567  
( ) อื่นๆ \_\_\_\_\_

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายศักดิ์	จันเดชชนะวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางสาวสุนันทา	ศิริวัฒนานนท์	ผู้จัดการฝ่ายประเมินผลสิ่งแวดล้อม
นางอารยา	ทิพรัักษ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริวรรณ	ฉิมสง่า	นักเคมี
นางสาวลดาวัลย์	วงศ์เจริญ	ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
นางสาวศศิธร	พรหมประเสริฐ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายบวร	ดิษฐ์ยะ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม



.....

(นายบรรชัย เกรียงไกรอุดม)

กรรมการผู้จัดการ



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ  
คลังก๊าซเขاب่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้  
ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ของคลังน้ำมันศรีราชา  
(ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)**

ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556

ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559

ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย

8. รายละเอียดโครงการ โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม  
ของคลังก๊าซเขاب่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อม  
วางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม  
ของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)/  
รายละเอียดโครงการดังแสดงในบทที่ 2 ของรายงานผลการ  
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่  
2/2567

## สารบัญเรื่อง

หน้า

<b>บทที่ 1</b>	<b>บทนำ.....</b>	<b>1-1</b>
1.1	บทนำ.....	1-1
1.2	ขอบเขตการดำเนินงาน.....	1-11
1.2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-11
1.2.2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-12
<b>บทที่ 2</b>	<b>รายละเอียดโครงการ.....</b>	<b>2-1</b>
2.1	คลังก๊าซเขาป๋อยยา.....	2-1
2.1.1	ที่ตั้งโครงการฯ และอาณาเขตติดต่อ.....	2-1
2.1.2	ส่วนประกอบของโครงการฯ ในปัจจุบัน.....	2-3
	และหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ	
2.2	คลังน้ำมันศรีราชา.....	2-25
2.2.1	ที่ตั้งโครงการฯ และอาณาเขตติดต่อ.....	2-25
2.2.2	ส่วนประกอบของโครงการปัจจุบัน.....	2-27
	และหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ	
<b>บทที่ 3</b>	<b>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....</b>	<b>3-1</b>
3.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
<b>บทที่ 4</b>	<b>ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....</b>	<b>4-1</b>
4.1	ทิศทางและความเร็วลม.....	4-1
4.1.1	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม.....	4-1
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	

## สารบัญเรื่อง (ต่อ)

### หน้า

4.2	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....	4-9
4.2.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ .....	4-9
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
4.2.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....	4-26
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567	
4.3	คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ .....	4-40
4.3.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ .....	4-40
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
4.3.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ .....	4-44
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567	
4.4	ระดับเสียงโดยทั่วไป .....	4-48
4.4.1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป .....	4-48
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
4.4.2	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป.....	4-85
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567	
4.5	คุณภาพน้ำทิ้ง.....	4-89
4.5.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....	4-89
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
4.5.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง .....	4-96
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567	

## สารบัญเรื่อง (ต่อ)

### หน้า

4.6	คุณภาพน้ำทะเล .....	4-102
4.6.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล .....	4-102
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
4.6.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล .....	4-108
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567	
4.7	นิเวศวิทยาทางทะเล .....	4-114
4.7.1	ผลการสำรวจนิเวศวิทยาทางทะเล .....	4-114
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
4.7.2	สรุปผลการสำรวจนิเวศวิทยาทางทะเล .....	4-131
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567	
4.8	การคมนาคม .....	4-141
4.8.1	ผลการจัดบันทึกข้อมูลการคมนาคม .....	4-141
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
4.9	การจัดการกากของเสีย .....	4-147
4.9.1	ผลการจัดบันทึกข้อมูลการจัดการกากของเสีย .....	4-147
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
4.10	เศรษฐกิจและสังคม .....	4-149
4.10.1	ผลการสำรวจเศรษฐกิจและสังคม .....	4-149
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
4.11	อาชีวอนามัย และความปลอดภัย .....	4-163
4.11.1	การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน .....	4-163
4.11.2	สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย .....	4-163
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	

## สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม .....	5-1
5.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	5-1
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	
5.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	5-1
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567	



## สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก.1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหนังสือแจ้งผลอนุญาตการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
ภาคผนวก ก.2	เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือและท่อนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ภาคผนวก ก.3	ใบอนุญาตประกอบกิจการ กรมธุรกิจพลังงาน
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.1	สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2567
ภาคผนวก ข.2	การติดต่อสื่อสารภายนอก
ภาคผนวก ข.3	แบบสอบถามผู้นำชุมชน-ผู้แทนชุมชน
ภาคผนวก ข.4	คู่มือการบำรุงรักษา
ภาคผนวก ข.5	คู่มือขั้นตอนการดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
ภาคผนวก ข.6	แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2567
ภาคผนวก ข.7	Vapor Return to Ship Loading Arm ของคลังก๊าซเขาบ่อยา
ภาคผนวก ข.8	การจัดทำบัญชีการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ภาคผนวก ข.9	การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ภาคผนวก ข.10	แนวทางการเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ภาคผนวก ข.11	มาตรฐานการจัดทำและรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ภาคผนวก ข.12	ข้อกำหนดให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ภาคผนวก ข.13	นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.14	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ
ภาคผนวก ข.15	ข้อกำหนดและระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือ คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก
ภาคผนวก ข.16	ขั้นตอนการประเมินเรือ
ภาคผนวก ข.17	ตัวอย่างวิธีปฏิบัติงานรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์

## สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.18	ตัวอย่างแบบตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างเรือและท่าเทียบเรือ
ภาคผนวก ข.19	แผนฉุกเฉินดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ภาคผนวก ข.20	การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ภาคผนวก ข.21	แผนฉุกเฉินเหตุน้ำมันรั่วไหลลงทะเล ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก
ภาคผนวก ข.22	การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเหตุน้ำมันรั่วไหลลงทะเล
ภาคผนวก ข.23	การติดตั้งระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection) แบบแท่งแอโนด (Sacrificial Anode)
ภาคผนวก ข.24	การสำรวจแนวท่อใต้ทะเลแบบ Visual Inspection โดยนักประดาน้ำ
ภาคผนวก ข.25	Cathodic Protection Report
ภาคผนวก ข.26	ข้อกำหนดงานจ้างปรับปรุงระบบ Cathodic Protection บริเวณลานถังของคลังก๊าซเขาบ่อยา
ภาคผนวก ข.27	การติดตั้งระบบ Acoustic Leak Detection System ของท่อใต้ทะเลขนาด 12, 24 และ 20 นิ้ว
ภาคผนวก ข.28	คู่มือการขั้วขียนพาหนะอย่างปลอดภัย
ภาคผนวก ข.29	คุณสมบัติของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่คลังน้ำมันศรีราชา
ภาคผนวก ข.30	การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก ข.31	การเพิ่มคุณค่าน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ข.32	เอกสารนำส่งรายงานการจัดการพลังงาน
ภาคผนวก ข.33	รายงานข้อมูลกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้ว
ภาคผนวก ข.34	ตัวอย่างเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายไปกำจัด (Manifest)
ภาคผนวก ข.35	ใบแจ้งรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
ภาคผนวก ข.36	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภาคผนวก ข.37	การจัดกิจกรรมตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.)

## สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.38	การดำเนินงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567
ภาคผนวก ข.39	แนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
ภาคผนวก ข.40	การตรวจสอบสภาพพนักงาน
ภาคผนวก ข.41	เป้าหมายการดำเนินงานด้าน QSHE สายงานปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม
ภาคผนวก ข.42	แผนการจัดอบรมพนักงานและผู้รับเหมาประจำปี
ภาคผนวก ข.43	คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข.44	ตัวอย่างการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก ข.45	มาตรฐานข้อกำหนดความปลอดภัยโฟมดับเพลิง
ภาคผนวก ข.46	กฎกระทรวง คลังน้ำมัน พ.ศ.2556
ภาคผนวก ข.47	สัญญาการดูแลพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวก ข.48	เอกสารการจัดทำบัญชีการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC Emission Inventory)
ภาคผนวก ข.49	ปริมาณการเก็บขนของเสียจากเรือ
ภาคผนวก ข.50	สรุปจำนวนนักศึกษาฝึกงาน
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค.1	บันทึกปริมาณจราจรทางบกและทางน้ำ
ภาคผนวก ค.2	แบบบันทึกอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
ภาคผนวก ง	ใบรับรองผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ	ใบแสดงการตรวจเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ช	ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

## สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและขอข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ สถานะการทำงานเกี่ยวกับแสง เสียง ความร้อน และสารเคมี

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1-1	ความเป็นมาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ..... 1-2
	และ/หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
	โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
	และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้าง
	ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)
	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1.1-2	สถานการณ์การดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบ ..... 1-9
	ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานการเปลี่ยนแปลง
	รายละเอียดโครงการฯ ของโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
	เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ พร้อมวางท่อน้ำมัน
	ใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา
	(ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)
1.1-3	สถานการณ์การดำเนินงานในปัจจุบันที่ไม่มีแผนในการก่อสร้าง ..... 1-10
	ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	และ/หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
1.2-1	แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ..... 1-16
	โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
	และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ พร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล และก่อสร้าง
	ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)
	ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2567

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
2.1-1	รายละเอียดของคลังก๊าซเขาบ่อยาในภาพรวมปัจจุบัน .....2-5 และหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
2.1-2	ชนิดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการกักเก็บและขนาดของคันคอนกรีต .....2-20 ล้อมรอบของถังเก็บผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่ลานถังของคลังก๊าซเขาบ่อยา
2.2-1	รายละเอียดของคลังน้ำมันศรีราชาในภาพรวมปัจจุบัน .....2-29 และหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
2.2-2	ถังเก็บสำรองน้ำมันภายในคลังน้ำมันศรีราชา .....2-50
3.1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป .....3-2 โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้าง ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
3.1-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....3-10 ระยะดำเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้าง ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.1-3	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....3-39 ระยะดำเนินการ ของคลังน้ำมันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้าง ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
3.1-4	ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะดำเนินการ .....3-80 โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้าง ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
4.1-1	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose .....4-3 บริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา (บริเวณอาคารลานถังก๊าซ)
4.1-2	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose .....4-5 บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉะบับ
4.1-3	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose .....4-7 บริเวณคลังน้ำมันศรีราชา (บริเวณทางเข้าลานถังน้ำมัน)
4.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ .....4-15
4.2-2	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ .....4-17 บริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา (บริเวณอาคารลานถังก๊าซ)
4.2-3	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ .....4-18 บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉะบับ

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.2-4	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ .....4-19 บริเวณคลังน้ำมันศรีราชา (บริเวณอาคารลานถึงน้ำมัน)
4.2-5	ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ .....4-23 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
4.2-6	สรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง .....4-27 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.2-7	สรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง.....4-27 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.2-8	สรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง .....4-28 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.2-9	สรุปผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย เฉลี่ย 24 ชั่วโมง .....4-29 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ.....4-43
4.3-2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ .....4-45 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.4-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป.....4-52 คลังก๊าซเขاب่อยา บริเวณขอบเขตรั้วด้านทิศตะวันออก (บริเวณทางเข้าคลังฯ)
4.4-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป.....4-63 บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉับัง
4.4-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป.....4-74 คลังน้ำมันศรีราชา บริเวณขอบเขตรั้วด้านทิศตะวันออก (บริเวณทางเข้าคลังฯ)
4.4-4	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป .....4-86 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567



## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง .....4-95 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
4.5-2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....4-97 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.6-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล.....4-107
4.6-2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล .....4-109 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.7-1	ผลการสำรวจชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช .....4-121
4.7-2	ผลการสำรวจชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ .....4-125
4.7-3	ผลการสำรวจชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน .....4-127
4.7-4	ผลการสำรวจชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นของลูกปลาและไข่ปลา .....4-129
4.7-5	ผลการสำรวจชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นของสัตว์น้ำวัยอ่อน.....4-130
4.7-6	สรุปผลการสำรวจนิเวศวิทยาทางทะเล.....4-133 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.8-1	ปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการฯ .....4-143 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
4.8-2	ปริมาณเรือที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการฯ .....4-145 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
4.9-1	ปริมาณกากของเสียและการจัดการ .....4-148 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
4.10-1	สภาพปัญหาต่างๆ ที่สำคัญของชุมชนในปัจจุบัน .....4-154
4.10-2	ปัญหาผลกระทบจากการดำเนินโครงการ .....4-155

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.10-3	ผลดีจากการดำเนินโครงการ .....4-156
4.10-4	ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการ.....4-158
4.11-1	ผลการบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน .....4-164
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
5.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ..... 5-3
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567

## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1-1	ที่ตั้งคลังก๊าซเขาบ่อยาและพื้นที่ใกล้เคียง..... 2-2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.1-2	ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในพื้นที่ของคลังก๊าซเขาบ่อยา ..... 2-4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.1-3	แผนผังแสดงท่าเทียบเรือหมายเลข 1, 2 และ 3 ของคลังก๊าซเขาบ่อยา..... 2-17 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.1-4	ตำแหน่งท่าเทียบเรือหมายเลข 1A และ 1B ที่มีการเปลี่ยนแปลง..... 2-19 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.1-5	ถังเก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆ ..... 2-21 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.1-6	แผนผังคลังเก็บผลิตภัณฑ์ของคลังก๊าซเขาบ่อยา ..... 2-23 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.1-7	ภาพรวมการรับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของคลังก๊าซเขาบ่อยา..... 2-24 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.2-1	ที่ตั้งคลังน้ำมันศรีราชาและพื้นที่ใกล้เคียง ..... 2-26 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.2-2	แผนผังแสดงท่าเทียบเรือหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 ของคลังน้ำมันศรีราชา ..... 2-38 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.2-3	ลักษณะถังเก็บสำรองภายในคลังน้ำมันศรีราชา ..... 2-47 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.2-4	ตำแหน่งที่ตั้งของถังเก็บสำรองภายในคลังน้ำมันศรีราชา..... 2-48 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.2-5	การรับและส่งจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของคลังน้ำมันศรีราชา..... 2-49 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3.1-1	รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ..... 3-94 มาตรการทั่วไป บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3.1-2	รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ..... 3-95 คลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3.1-3	รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ..... 3-112 คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
4.2-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ..... 4-10
4.2-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ..... 4-11
4.2-3	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ..... 4-20 บริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
4.2-4	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ..... 4-21 บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉะบับ ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
4.2-5	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ..... 4-22 บริเวณคลังน้ำมันศรีราชา ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
4.2-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ..... 4-32 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.2-7	ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย.....4-33 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.3-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ .....4-41
4.3-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ .....4-42
4.3-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ.....4-46 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.4-1	ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป.....4-50
4.4-2	ภาพการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป .....4-51
4.4-3	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป .....4-87 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.5-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา .....4-92
4.5-2	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณคลังน้ำมันศรีราชา.....4-93
4.5-3	ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....4-94
4.5-4	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....4-99 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.6-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล .....4-103
4.6-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล .....4-104
4.6-3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล .....4-111 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.7-1	ตำแหน่งการสำรวจนิเวศวิทยาทางทะเล.....4-115
4.7-2	ภาพการสำรวจนิเวศวิทยาทางทะเล.....4-116

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.7-3	สรุปผลการสำรวจนิเวศวิทยาทางทะเล.....4-136
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567
4.8-1	ปริมาณของรถที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการฯ .....4-144
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
4.8-2	ปริมาณของเรือที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการฯ .....4-146
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
4.10-1	แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่สำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร .....4-152
	และชุมชนที่อยู่โดยรอบที่ตั้งโครงการฯ
4.10-2	ภาพการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและประชาชน ครั้งที่ 2/2567.....4-153