



ใบตรวจสอบสภาพยานพาหนะในการขนส่ง

วันที่ 14/8/67

ประเภทยานพาหนะ ☒ Roll Off Box ☐ ISO Tank ☐ กระบะ/รถบรรทุก ☐ อื่น ๆ

บริษัทผู้รับเหมา TARF ทะเบียน ชื่อพนักงานขับรถ

สถานที่นำไปใช้ PD-120 < HD-2407

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			ข้อแนะนำ/การแก้ไข
		ปกติ/มี	ไม่ปกติ/ไม่มี	ไม่เกี่ยวข้อง	
1	เอกสารใบขี้นยานพาหนะ *	✓			
2	เอกสารทะเบียนรถ , ใบ วอ.8 *	✓			
3	แบตเตอรี่ , ฝาครอบ และขั้วแบตเตอรี่	✓			
4	ไฟเลี้ยว ไฟท้าย ไฟเบรก และเสียงสัญญาณไฟถอย	✓			
5	ที่ปัดน้ำฝน	✓			
6	สภาพยางรถ	✓			
7	น็อตยึดล้อครมก้าน	✓			
8	ระบบเบรคมือ และเบรคเท้า	✓			
9	สายและจุดต่อไฮดรอลิค	✓			
10	ท่อไอเสีย/ที่ครอบท่อไอเสีย *	✓			
11	ถังดับเพลิงชนิด 10A 20B *	✓			
12	Spill kit (วัสดุดูดซับ หรือทราย,พลั่ว/1,ไม้กวาด/1,ถัง/1,กรวย/4)	✓			
13	Sealing (ซีล Box) *	✓			
14	ความสะอาดภายใน Roll off	✓			
15	สภาพระบบล้อ หรือจุดล้อ	✓			
16	คลุมผ้าใบเรียบรอย *	✓			
17	ป้ายกำกับการขนส่งตรงตามประเภท	✓			
18	อุปกรณ์ห้ามล้อ (ล้อคล้อถูกต้อง)	✓			
19	สายกราวด์ *	✓			
20	เช็ครถรั้วที่หน้าแป้น , ท่อทาง , จุดต่อ *	✓			
21	อื่นๆ (ถ้ามี)				
22				

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่รายการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

2. หัวข้อที่ระบุ " * " หากไม่สามารถแก้ไขได้ จะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน



()

ผู้รับเหมา



()

ผู้ตรวจสอบ