

การทบทวนข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  
กับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการทบทวนและกำหนดมาตรการป้องกัน
<div data-bbox="94 221 122 262">1</div> <div data-bbox="145 221 384 262">PTT Group SSHE Alert</div> <div data-bbox="145 262 458 302">ที่มา : SM Education - PTTGroup</div>	<div data-bbox="173 302 719 1046">  <div data-bbox="188 430 705 510"> <p>ข้อมูลข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตทั่วโลก</p> <p>เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2567</p> </div> <div data-bbox="196 524 697 642"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 18 ตุลาคม 2567</div> <div>สถานที่ : บริษัท โอเอเอเอบีบี โอเอ แก๊สเอช เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, อ.ประจักษ์ จ.ประจักษ์</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตแอมโมเนียในเครือของสาขา สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้คนในโรงงานต้องหนีภัยและบาดเจ็บสาหัส สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย</div> </div>  </div> <div data-bbox="196 654 697 761"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 10 ตุลาคม 2567</div> <div>สถานที่ : PEMEX oil refinery, USA</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิด Hydrogen sulfide รั่วไหลออกสู่บรรยากาศในบริเวณของบริษัท PEMEX มีการประกาศให้ประชาชนใกล้เคียงอพยพหนีภัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 35 ราย</div> </div>  </div> <div data-bbox="196 775 697 896"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 8 ตุลาคม 2567</div> <div>สถานที่ : Formosa Plastics Chemical Plant, USA</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิดที่โรงงาน Formosa Plastics ซึ่งเป็นบริษัทผลิตพลาสติกและปิโตรเคมี สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย</div> </div>  </div> <div data-bbox="196 904 697 1025"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 1 ตุลาคม 2567</div> <div>สถานที่ : Detto Centrifugal, USA</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตเครื่องใช้ Texas Instruments ในเมือง Dallas สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย</div> </div>  </div> </div>	<div data-bbox="790 212 1508 1113"> <div data-bbox="790 212 1508 253">ดำเนินการทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</div> <div data-bbox="790 253 1508 1113"> <p>&gt;&gt; ทางบริษัท ได้มีระบบและมาตรการป้องกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามข้อกำหนดระบบ PSM</li> <li>- PHA / HAZOP การระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยง</li> <li>- MOC ปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรม ประเมินความเสี่ยงและพิจารณาการป้องกัน</li> <li>- LOTO และ Isolation ดำเนินการตัดแยกระบบและทวนสอบความถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้</li> <li>- มีการจัดทำและทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ใช้การตรวจสอบแบบ Risk-Based ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน</li> <li>- การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยกระบวนการผลิตแก่พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>- PTW &amp; JSA Management / Regulation</li> <li>- Hot Work Management / Regulation</li> <li>- Isolation / LOTO System</li> <li>- Confined Space Work Management / Regulation</li> <li>- การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยกระบวนการผลิตแก่พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>- ทางบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดเก็บสารเคมีตามข้อกำหนด SDS</li> <li>- การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีแก่พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>- กำหนดระเบียบการทำงานกับสารเคมี การใช้งาน การขนย้าย การจัดเก็บ การส่งกำจัด เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดกฎหมาย</li> <li>- Safety Culture and Awareness ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานด้วยกิจกรรม Safety talk / Tool Box Talk / BBS</li> <li>- เป็นต้น</li> </ul> </div> </div>
	<div data-bbox="173 1187 719 1908">  <div data-bbox="188 1317 705 1397"> <p>ข้อมูลข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตทั่วโลก</p> <p>เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2567</p> </div> <div data-bbox="196 1404 697 1525"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 29 กันยายน 2567</div> <div>สถานที่ : Conyers Bio Lab plant, USA</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิดในโรงงานชีวเภสัชภัณฑ์ Conyers Bio Lab plant สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต</div> </div>  </div> <div data-bbox="196 1538 697 1657"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 22 กันยายน 2567</div> <div>สถานที่ : บริษัท ไทยและสหและเทคโนโลยี จำกัด อ.ระยอง จ.ระยอง</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิดในโรงงานผลิตพลาสติกในเครือของสาขา สาขาอุดรธานี สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต</div> </div>  </div> <div data-bbox="196 1668 697 1789"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 19 กันยายน 2567</div> <div>สถานที่ : Chevron Renewable Energy Group, USA</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตแอมโมเนียในเครือของสาขา สาขาอุดรธานี สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต</div> </div>  </div> <div data-bbox="196 1796 697 1919"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 16 กันยายน 2567</div> <div>สถานที่ : Texas, USA</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตแอมโมเนียในเครือของสาขา สาขาอุดรธานี สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต</div> </div>  </div> </div>	<div data-bbox="790 1113 1508 2128"> <div data-bbox="790 1113 1508 1153">ดำเนินการทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</div> <div data-bbox="790 1153 1508 2128">  <div data-bbox="790 1305 1508 1404"> <p>ข้อมูลข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตทั่วโลก</p> <p>เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2567</p> </div> <div data-bbox="790 1404 1508 1657"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 24 มิถุนายน 2567</div> <div>สถานที่ : The Aricell plant, South Korea</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตเมตาบอลิซึมของ Aricell ในเมือง Aricell สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ผู้เสียชีวิต 22 ราย ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย</div> </div>  </div> <div data-bbox="790 1657 1508 1908"> <div> <div>วันที่เกิดเหตุ : 5 มิถุนายน 2567</div> <div>สถานที่ : Air Liquide Company, USA</div> <div>เหตุการณ์ : เกิดเหตุระเบิดในโรงงานผลิตแอมโมเนียในเครือของสาขา สาขาอุดรธานี สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน</div> <div>ผลกระทบ : ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย</div> </div>  </div> </div> </div>