

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

#### 2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด ตามหนังสือเลขที่ ออก 0304/16039 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ
  - 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
  - 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  - 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk through survey)

- 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ
  - 2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด

## 2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาต ตามหนังสือเห็นชอบที่ ออก 0304/16039 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ดังตารางที่ 2.2-1 และตารางที่ 2.2-2 มีรายละเอียดดังนี้

### มาตรการทั่วไป ระยะก่อสร้าง

1. มาตรการทั่วไป
2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

### ระยะก่อสร้าง

1. ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง
2. ทรัพยากรดิน
3. คุณภาพอากาศ
4. ระดับเสียง
5. คุณภาพน้ำ
6. ทรัพยากรน้ำใช้
7. ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน
8. การคมนาคมขนส่ง
9. การจัดการของเสีย
10. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12. เศรษฐกิจและสังคม
13. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
14. สาธารณสุขและสุขภาพ
15. พื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

**ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|---|------------------|---|--|-------------------------|
| <b>1. มาตรการทั่วไป</b><br>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลฝักขะ อำเภอดอนจาน จังหวัด สระแก้ว อย่างเคร่งครัด โดยมีกำลังการผลิต 20,400 ตันอ้อย/วัน และผังการใช้ประโยชน์โครงการ  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลฝักขะ อำเภอดอนจาน จังหวัด สระแก้ว ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ตามหนังสือเลขที่ อก 0304/16039 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 อย่างเคร่งครัดตลอดช่วงระยะ ก่อสร้าง                      | -  | - ภาคผนวก ก-1           |
| 2) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการ ปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียม ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุป รายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ ครบถ้วน | - พื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ผลการ ตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด แสดงดังหัวข้อ 3.4 บทที่ 3 ทั้งนี้โครงการได้มีการเฝ้าระวังผลกระทบ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที | -  | -                       |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของ บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|---|------------------|--|--|-------------------------|
| <b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b><br>3) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการทำการตรวจสอบสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ผลการตรวจวัดแสดงดังหัวข้อ 3.4 บทที่ 3 ทั้งนี้โครงการได้มีการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที | -  | -                       |
| 4) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป | - พื้นที่โครงการ | - ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งมีกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ไม่พบปัญหาของผลติดตามตรวจสอบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ   | -  | -                       |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง    |
|---|----------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b><br>5) หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด<br>ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม<br>จังหวัดสระแก้ว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานนโยบายและแผน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อ<br>หน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา<br>ดังกล่าว | - พื้นที่โครงการ     | - จากการดำเนินงานของโครงการในระยะก่อสร้างตั้งแต่<br>เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบข้อร้องเรียน จำนวน<br>1 ครั้ง เรื่องการถมพื้นที่ทำให้มีดินเข้าพื้นที่ข้างเคียงซึ่ง<br>โครงการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีหลังจากได้รับ<br>ข้อร้องเรียน | -  | - ภาคผนวก ข-1<br>- ภาคผนวก ข-2 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|--|------------------|---|--|-------------------------|
| <b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b><br>6) บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 | - พื้นที่โครงการ | - โครงการได้ดำเนินการว่าจ้างหน่วยงานกลาง ได้แก่ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตทราบทุก 6 เดือน โดยดำเนินการจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งล่าสุดดำเนินการจัดส่งรายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 | -  | - ภาคผนวก ข-3           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหลิ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                   |
|--|------------------|---|--|---|
| <p><b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b></p> <p>7) หากบริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหลิ จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบไปแล้ว เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้</p> <p>- หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ</p> | - พื้นที่โครงการ | <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือเลขที่อก 0304/16039 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และแจ้งต่อ สผ. รับทราบตามหนังสือที่ ทส 1009.3/24523 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567</p> <p>- ทั้งนี้ โครงการมีแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้มีความสอดคล้องกับสภาพหน้างาน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำและเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> | -  | <p>- ภาคผนวก ก-1</p> <p>- ภาคผนวก ก-2</p> |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของบริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหิ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|--|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| <b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b><br>ผู้ชำนาญการฯ แล้ว ใหหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ<br>พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไข<br>เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ<br>เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้<br>จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ<br>การปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและ<br>แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ |                      |                         |  |                             |



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของบริษัท น้ำตาลนิวกังสันหลี่ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|---|------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b><br>- หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน |                  |                         |  |                         |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|--|------------------|--|--|-------------------------|
| <b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b><br>การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย   |                  |  |  |                         |
| 8) โครงการจะต้องตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจกรรมซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้บังคับเป็นการเฉพาะในพื้นที่ตั้งโครงการ | - พื้นที่โครงการ | - ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีการตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายการควบคุมอาคารและประกาศที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการภายในพื้นที่ของโครงการเท่านั้นตามข้อกำหนดของกฎหมาย | -  | - ภาคผนวก ก-3           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|--|------------------|--|--|-------------------------|
| <b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b><br>9) ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการจัดให้มีการศึกษาโบราณสถานภายในพื้นที่โครงการ โดยประสานงานกับสำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เพื่อทำการสำรวจตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณสถานที่อาจพบในบริเวณที่ตั้งโครงการ โดยหากสำรวจพบแหล่งโบราณคดี โบราณสถานจะต้องแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายต่อไป | - พื้นที่โครงการ | - จากการตรวจสอบของสำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กิโลเมตร เมื่อปี 2563 พบโบราณสถาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานปราสาทบ้านน้อย ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรของโครงการ โดยสำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ขอความร่วมมือโครงการไม่ให้บุกรุก ทำลายหรือกระทำการใด ๆ ในเขตพื้นที่โบราณสถาน ตลอดจนเนินดินโบราณสถานและบารายที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง และหากในระหว่างดำเนินการมีการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือแหล่งโบราณคดีให้ดำเนินการแจ้งสำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรีเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้จากการดำเนินงานก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เพื่อรับทราบการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว | -  | - ภาคผนวก ข-4           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวกังสันหลี่ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|---|--------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b><br>1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 8 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชน 33 คน และผู้แทนโครงการ 3 คน โดยแต่งตั้งภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ | - โครงการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 8 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชน 33 คน และผู้แทนโครงการ 3 คน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่เกิน 6 เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -  | - ภาคผนวก ข-5           |
| 2) องค์กรประกอบคณะกรรมการฯ และที่มาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้   | - ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ | - องค์กรประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 8 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชน 33 คน และผู้แทนโครงการ 3 คน   | -  | - ภาคผนวก ข-5           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|--|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b><br/><b>(ต่อ)</b></p> <p>(1) ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นำชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 33 คน กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการเลือกตั้งของหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ คณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการ ผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย</p> |                      |                         |  |                             |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหิ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|---|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b><br/><b>(ต่อ)</b></p> <p>1.1) ผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 0-3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ</p> <p>ก) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขะ 7 คน จากการเลือกตั้งของหมู่ที่ 2 บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะโย หมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย หมู่ที่ 10 บ้านกุดกล้า และหมู่ที่ 12 บ้านหนองสลักไผ่</p> <p>ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร 2 คน จากการเลือกตั้งของหมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง และหมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว</p> <p>ค) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย 4 คน จากการเลือกตั้งของหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด และหมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบล</p> |                      |                         |  |                             |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกัวงส์นทลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|--|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b><br/><b>(ต่อ)</b></p> <p>1.2) ผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ</p> <p>ก) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขะ 2 คน จากการเลือกตั้งหมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย และหมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง</p> <p>ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร 4 คน จากการเลือกตั้งของหมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ และหมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก</p> <p>ค) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 4 คน จากการเลือกตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู และหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง</p> |                      |                         |  |                             |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของบริษัท น้ำตาลนิวกังสันหลี่ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|---|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b><br/><b>(ต่อ)</b></p> <p>ง) ตัวแทนจากเทศบาลตำบลบ้านด่าน 4 คน จาก<br/>การเลือกตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านด่าน หมู่ที่ 2 บ้าน<br/>หนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านโรงเรียน และหมู่ที่ 6<br/>บ้านกุดม่วง</p> <p>จ) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับ<br/>จันทร์ 2 คน จากการเลือกตั้งหมู่ที่ 1 บ้าน<br/>หนองกลอย และหมู่ที่ 9 บ้านฝางคลอง</p> <p>ฉ) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย<br/>4 คน จากการเลือกตั้งหมู่ที่ 1 บ้านหันทราย<br/>หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านดงทม<br/>และหมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง</p> |                      |                         |  |                             |



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|---|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b><br/><b>(ต่อ)</b></p> <p>(2) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน<br/>ประกอบด้วย</p> <p>2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน</p> <p>2.2) นายอำเภอวัฒนานครหรือผู้แทน 1 คน</p> <p>2.3) นายอำเภออรัญประเทศหรือผู้แทน 1 คน</p> <p>2.4) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน</p> <p>2.5) อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน</p> <p>2.6) พลังงานจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน</p> <p>2.7) ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน<br/>1 คน</p> <p>2.8) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน<br/>ราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน</p> <p>(3) ผู้แทนโครงการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ<br/>โรงงานผลิตน้ำตาล และตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ</p> |                      |                         |  |                             |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|---|---------------------|--|--|-------------------------|
| <b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b><br>3) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติสำหรับบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้<br>(1) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์<br>(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย<br>(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ<br>(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ | - คณะกรรมการติดตามฯ | - บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ มีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่กำหนด | -  | - ภาคผนวก ข-5           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|---|---------------------|---|--|-------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <p>4) วาระของคณะกรรมการและการฟื้นฟูสภาพ</p> <p>(1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกเมื่อครบกำหนดวาระ ทั้งนี้ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ</p> <p>(2) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น</p> | - คณะกรรมการติดตามฯ | - โครงการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 8 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชน 33 คน และผู้แทนโครงการ 3 คน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี โดยจะครบวาระในปี 2570 |  | - ภาคผนวก ข-5           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหิ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|--|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b><br/><b>(ต่อ)</b></p> <p>(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้<br/>ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกัน<br/>เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งภายใน 45 วัน<br/>นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการ<br/>สรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่<br/>ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน<br/>แทน</p> <p>(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ<br/>เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือ<br/>แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้<br/>คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่<br/>นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก<br/>ตำแหน่งเมื่อ</p> <p>4.1) ตาย</p> <p>4.2) ลาออก</p> |                      |                         |  |                             |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหลิ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|--|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| <b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b><br><b>(ต่อ)</b><br>4.3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน<br>4.4) คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจาก<br>ตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง<br>หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ<br>4.5) เป็นบุคคลล้มละลาย<br>4.6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้<br>ความสามารถ<br>4.7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้<br>จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ<br>โดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือ<br>ความผิดลหุโทษ |                      |                         |  |                             |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <p>5) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> <p>(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ร่วมกระบวนกรตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>(3) กำกับ ดูแล การดำเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>(4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> | - คณะกรรมการ<br>ติดตามฯ | - โครงการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 8 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชน 33 คน และผู้แทนโครงการ 3 คน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการฯ รายละเอียดตามที่ มาตรการระบุไว้ |  | - ภาคผนวก ข-5               |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|---|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <p>(5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน</p> <p>(6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินการและการแก้ไขปัญหา ร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน</p> <p>(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา</p> <p>(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนและพิจารณา กำหนดอัตราค่าชดเชยกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน</p> |                      |                         |  |                             |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|---|---------------------|--|--|---|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <p>6) ความถี่ในการประชุม</p> <p>(1) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนด เวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด</p> <p>(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> | - คณะกรรมการติดตามฯ | - โครงการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2567 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2567 | -  | <p>- ภาคผนวก ข-6</p> <p>- รูปที่ 1 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> |



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|---|---------------------|--|--|-------------------------|
| <b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b><br>7) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาจากงบการดำเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ในวงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท/ปี หลังจากนั้นให้จัดสรรงบประมาณจากการดำเนินกิจการของโครงการในอัตราคงที่ 100,000 บาท/ปี โดยงบประมาณที่เหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสมเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีถัดไป | - คณะกรรมการติดตามฯ | - โครงการดำเนินการจัดงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาจากการดำเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ในวงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท และจะจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีอัตราคงที่ 100,000 บาท/ปี และงบประมาณที่เหลือจากปีก่อนหน้าจะให้ป็นเงินสะสมในปีถัดไปตามมาตรการกำหนด | -  | -                       |
| 8) กำหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกำหนดให้ดำเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจำทุกครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง  | - คณะกรรมการติดตามฯ | - โครงการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 และโครงการมีการให้ความรู้ และทำความเข้าใจคณะกรรมการฯ ใหม่ซึ่งทดแทนคนเดิม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567   | -  | - ภาคผนวก ข-7           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|---|--|--|--|-----------------------------|
| <b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b><br>9) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องทำจดหมายแจ้งและเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอดให้กับชุมชน | - คณะกรรมการติดตามฯ                                | - โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม 2567 โดยมีหนังสือแจ้งและเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 | -  | - ภาคผนวก ข-8               |
| 10) กำหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระ   | - คณะกรรมการติดตามฯ                                | - โครงการมีแผนการนำคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ภายในปี 2570 ก่อนครบวาระ   | -  | -                           |
| 11) กำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม โดยอาจใช้หลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ/<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - โครงการมีมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ   | -  | -                           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง    |
|---|--|--|--|--------------------------------|
| <p><b>2. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <p>12) จัดให้มีแผนงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และกรณีมีการร้องเรียน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุช่องทางการติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงการดำเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตามแผนผังการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน</p> | - พื้นที่โครงการ                                 | - โครงการมีการจัดทำขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา รวมถึงชี้แจงการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบข้อร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง เรื่องการถมพื้นที่ทำให้มีดินเข้าพื้นที่ข้างเคียงซึ่งโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีหลังจากได้รับข้อร้องเรียน | -  | - ภาคผนวก ข-1<br>- ภาคผนวก ข-2 |
| 13) จัดทำบันทึกข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน/ชุมชนโดยรอบจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งสรุปปัญหาข้อร้องเรียน ผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนสาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำโดยจัดทำเป็นสรุปประจำเดือน  | - ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |                                |

**ตารางที่ 2.2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง  |
|--|----------------------|---|--|--|
| 1. ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง<br>1) ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้บังคับเป็นการเฉพาะในพื้นที่ตั้งโครงการ   | - พื้นที่โครงการ     | - การดำเนินกิจกรรมของโครงการมีการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองและดำเนินการภายในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย  | -  | - ภาคผนวก ก-3  |
| 2) การพัฒนาโครงการ/การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/การขยายโครงการเพิ่มเติมอื่นใด จะต้องไม่กระทำการใด ๆ ทับซ้อนพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณะหรือคลองสาธารณะที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการหรือที่เชื่อมติดกับพื้นที่โครงการ จะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีระยะถอยร่นสอดคล้องตามกฎหมายกำหนด | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างภายในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และกันพื้นที่สาธารณะไว้เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ หากโครงการมีการพัฒนาโครงการ/การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/การขยายโครงการเพิ่มเติมอื่นใดจะดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำระยะถอยร่นตามกฎหมายกำหนด | -  | - รูปที่ 2 พื้นที่<br>สาธารณประโยชน์<br>ในพื้นที่โครงการ<br>และป้ายแสดงแนว<br>เขตพื้นที่ |
| 3) กำหนดให้กันพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์ไว้ โดยไม่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ในทุกทิศทาง เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดิม  | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการมีการกันพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์ไว้ โดยไม่มีการปิดกั้นพื้นที่ และให้ชุมชนสามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้  | -  | - รูปที่ 2 พื้นที่<br>สาธารณประโยชน์<br>ในพื้นที่โครงการ<br>และป้ายแสดงแนว<br>เขตพื้นที่ |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|--|------------------|---|--|---|
| <b>1. ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)</b><br>4) กำหนดให้มีถนนภายในพื้นที่โครงการกว้างประมาณ 2.5 เมตร และจัดทำเชื่อมต่อกับบริเวณที่ไม่มีถนน เป็นถนนกว้าง 2.5 เมตร เพื่อเชื่อมกับทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการที่เชื่อมมาจากหมู่ 7 บ้านทนต์น้อย เพื่อให้เจ้าของที่ดินสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม | - พื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการจัดทำถนน ความกว้างประมาณ 2.5 เมตร ทั้งภายในพื้นที่โครงการและเชื่อมต่อกับทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการที่เชื่อมมาจากหมู่ 7 บ้านทนต์น้อย พร้อมทั้งไม่มีการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์เพื่อให้เจ้าของที่ดินสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม | -  | - รูปที่ 3 ถนน/เส้นทางจราจรภายในพื้นที่โครงการ<br>- รูปที่ 4 ถนนเชื่อมกับทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออกฯ |
| 5) ออกแบบให้ใช้ถนนรอบคันบ่อของบ่อเก็บน้ำดิบ T5 ถนนกว้างประมาณ 5 เมตร เพื่อให้แปลงที่ดินพื้นที่บุคคลอื่น (แปลงที่ดินที่อยู่ตรงกลางระหว่างบ่อเก็บน้ำดิบ T3 และบ่อเก็บน้ำดิบ T5) สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการออกแบบถนนรอบคันบ่อของบ่อเก็บน้ำดิบ T5 กว้างประมาณ 5 เมตร เพื่อให้แปลงที่ดินพื้นที่บุคคลอื่น (แปลงที่ดินที่อยู่ตรงกลางระหว่างบ่อเก็บน้ำดิบ T3 และบ่อเก็บน้ำดิบ T5) สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม   | -  | -   |
| 6) ติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดิม ตลอดจนการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์เตือนอันตรายบริเวณจุดตัดของทางสาธารณประโยชน์   | - พื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตลอดจนติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์เตือนอันตรายบริเวณจุดตัดของทางสาธารณประโยชน์  | -  | - รูปที่ 2 พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่โครงการ และป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่                                     |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                 |
|---|----------------------|--|--|---|
| <b>1. ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)</b><br>7) กำหนดให้มีการก่อสร้างโดยเริ่มขุดบ่อเก็บน้ำดิบ พื้นที่บ่อระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อพักน้ำทิ้ง ระบบถนน ระบบระบายน้ำ เพื่อนำดินที่ได้มาปรับถมพื้นที่ ตามที่ออกแบบไว้เป็นลำดับแรก  | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน โดยเริ่มจากการขุดบ่อเก็บน้ำดิบ พื้นที่บ่อระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำทิ้ง ระบบถนน ระบบระบายน้ำ โดยนำดินที่ขุดได้มาปรับถมพื้นที่ภายในโครงการ   | -  | - ภาคผนวก ข-9<br>- รูปที่ 5 กิจกรรมการก่อสร้าง          |
| 8) ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอก่อสร้างทางเบี่ยงบริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ โดยการออกแบบให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามบริเวณด้านหน้าโครงการและทางสาธารณะที่ผ่านพื้นที่โครงการโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ | - ถนนด้านหน้าโครงการ | - โครงการดำเนินการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอก่อสร้างทางเบี่ยงบริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ โดยการออกแบบให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามบริเวณด้านหน้าโครงการและทางสาธารณะที่ผ่านพื้นที่โครงการโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ | -  | - ภาคผนวก ข-10<br>- รูปที่ 6 ทางเบี่ยงบริเวณหน้าโครงการ |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|---|------------------|--|--|---|
| <b>2. ทรัพยากรดิน</b><br>1) กำหนดขอบเขตบริเวณที่จะต้องทำการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อการก่อสร้างให้ชัดเจน และดำเนินการล้อมรั้วรอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง                          | - พื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการรังวัดพื้นที่โดยรอบโครงการร่วมกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อให้มีความชัดเจน โดยปัจจุบันโครงการมีการทำรั้วคันดินเพื่อกั้นพื้นที่ระหว่างโครงการกับพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ในพื้นที่ก่อสร้างยังมีการติดตั้งรั้วชั่วคราวสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง  | -  | - รูปที่ 7 รั้วคันดินรอบพื้นที่โครงการ<br>- รูปที่ 8 รั้วชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้าง |
| 2) การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดชั้นดินให้แน่น ราบเรียบป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอกโครงการ โดยเฉพาะในฤดูฝน  | - พื้นที่โครงการ | - พื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการให้ผู้รับเหมาอัดชั้นดินให้แน่นราบเรียบ เพื่อป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอกโครงการ โดยดำเนินการในงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบข้อร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง เรื่องการถมพื้นที่ทำให้มีดินเข้าพื้นที่ข้างเคียงซึ่งโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีหลังจากได้รับข้อร้องเรียน | -  | - ภาคผนวก ข-2   |
| 3) เปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จำเป็น ในกรณีที่มีการก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดดินให้แน่น เพื่อป้องกันการไหลบ่า ชะล้างและพังทลายของดิน | - พื้นที่โครงการ |  |  |   |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                           |
|---|------------------------------|---|--|---|
| <b>2. ทรัพยากรดิน (ต่อ)</b><br>4) บริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสในการกัดเซาะของน้ำได้ง่าย โครงการจะต้องดาดคอนกรีต ปูหญ้าคลุมดิน บดอัดดินให้แน่นหรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน | - พื้นที่โครงการ             | - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการดำเนินการกิจกรรมการปรับถมพื้นที่ ขุดบ่อเก็บน้ำดิบ พื้นที่บ่อระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อกักน้ำทิ้ง ระบบถนนและกิจกรรมก่อสร้างอาคารภายในโครงการ สำหรับบริเวณที่มีโอกาสในการกัดเซาะของน้ำ โครงการจึงใช้การอัดดินให้แน่นเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน | -  | - รูปที่ 5 กิจกรรมการก่อสร้าง                     |
| <b>3. คุณภาพอากาศ</b><br>1) ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถมเป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า-บ่าย)                 | - ถนนเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำจำนวน 6 คัน สำหรับฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งโครงการกำหนดให้ทำการฉีดพรม ความถี่ 2 เทียว/วัน/คัน หรือตามความเหมาะสม ตลอดจนฉีดพรมแนวเส้นทางเดินรถบรรทุก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  | -  | - รูปที่ 9 รถบรรทุกฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง |



**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|--|------------------------------|---|--|---|
| <b>3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b><br>2) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดิน เศษหินและทรายสร้างความสกปรกบนถนน                         | - ถนนเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดทำจุดล้างล้อรถบรรทุก ตลอดจนรถยนต์บริเวณทางออกโครงการ เพื่อล้างเศษดินที่ติดไปกับล้อรถก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | -  | - รูปที่ 10 จุดล้างล้อรถก่อนออกนอกโครงการ<br>- รูปที่ 11 การล้างถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ |
| 3) ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร) | - พื้นที่ก่อสร้าง            | - โครงการดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างก่อนใช้งานทุกวันและบำรุงรักษาตลอดการใช้งานก่อสร้าง   | -  | - ภาคผนวก ข-11  |
| 4) ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง  | - พื้นที่ก่อสร้าง            | - โครงการห้ามมิให้เผาขยะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด โดยกำหนดกฎระเบียบไว้ในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง   | -  | - ภาคผนวก ข-12  |
| 5) ควบคุมและจำกัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง และการเกิดอุบัติเหตุ   | - ถนนเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 20-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณเส้นทางขนส่งภายในโครงการเพื่อควบคุมความเร็วของรถและเป็นการลดการเกิดฝุ่นละออง       | -  | - รูปที่ 12 ป้ายจำกัดความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ  |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                         |
|--|----------------------|--|--|---|
| <b>3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>  |                      |  |  |   |
| 6) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่    | - พื้นที่ก่อสร้าง    | - รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีการปิดคลุมวัสดุและอุปกรณ์ด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด   | -  | - รูปที่ 13 รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปิดคลุมด้วยผ้าใบ   |
| 7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองสำหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ                             | - พื้นที่ก่อสร้าง    | - คนงานในพื้นที่ก่อสร้างมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ   | -  | - รูปที่ 14 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล |
| 8) ทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง  | - พื้นที่ก่อสร้าง    | - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งหากแล้วเสร็จโครงการจะดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย   | -  | -   |
| <b>4. ระดับเสียง</b>   |                      |  |  |   |
| 1) งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระยะเวลา 19.00-08.00 น. โดยกำหนดให้มีระยะเวลาก่อสร้าง 08.00-19.00 น. | - พื้นที่ก่อสร้าง    | - โครงการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างในระยะเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น เพื่อป้องกันผลกระทบช่วงเวลาที่พักผ่อนของชุมชน ทั้งนี้ในการก่อสร้างระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านเสียงดังจากการก่อสร้างแต่อย่างใด | -  | -   |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี่ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|---|-------------------|---|--|--|
| <b>4. ระดับเสียง (ต่อ)</b><br>2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear muffs) เป็นต้น สำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป | - พื้นที่ก่อสร้าง | - กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังผู้รับเหมามีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินและควบคุมคนงานให้ทำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear muffs) ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำป้ายเตือนพื้นที่ที่มีเสียงดัง | -  | - รูปที่ 14 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล              |
| 3) ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)  | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างก่อนใช้งานและบำรุงรักษาตลอดการใช้งานก่อสร้าง   | -  | - ภาคผนวก ข-11   |
| 4) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตามการจำแนกพื้นที่เสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการมีการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง  | -  | - รูปที่ 14 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล              |
| 5) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการก่อนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และตลอดระยะที่มีกิจกรรมทำให้เกิดเสียงดัง  | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการแสดงรายละเอียดการก่อสร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนทราบล่วงหน้า และมีทีมงานลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบเพื่อประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างให้ชุมชนทราบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง              | -  | - ภาคผนวก ข-13<br>- รูปที่ 15 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้าง |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                     |
|---|-------------------|--|--|---|
| <b>4. ระดับเสียง (ต่อ)</b><br>6) จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหา | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการมีการจัดทำขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา รวมถึงชี้แจงการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบข้อร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง เรื่องการถมพื้นที่ทำให้มีดินเข้าพื้นที่ข้างเคียงซึ่งโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีหลังจากได้รับข้อร้องเรียน | -  | - ภาคผนวก ข-1<br>- ภาคผนวก ข-2              |
| 7) กำหนดให้มีการติดตั้งรั้วกันเสียงชั่วคราวที่มีความสูง 3 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับชุมชนในระยะก่อสร้างและพื้นที่ที่มีเสียงดัง | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการติดตั้งรั้วกันเสียงชั่วคราวที่มีความสูง 3 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับชุมชน โดยปัจจุบันไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง   | -  | - รูปที่ 8 รั้วชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้าง |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของบริษัท น้ำตาลนิวกังสันหลี่ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|--|-------------------|---|--|---|
| <b>5. คุณภาพน้ำ</b><br>1) กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดต่อให้หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามารับสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และติดต่อประสานให้หน่วยงานเข้ามารับสิ่งปฏิกูลไปกำจัด | -  | - รูปที่ 16 ห้องน้ำ-ห้องส้วม<br>- รูปที่ 17 ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม<br>- ภาคผนวก ข-14 |
| 2) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีห้องสุขาชั่วคราวและระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้เพียงพอกับจำนวนพนักงาน   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม  | -  | - รูปที่ 16 ห้องน้ำ-ห้องส้วม<br>- รูปที่ 17 ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม                   |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกังสันหลี่ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                   |
|---|-------------------|--|--|---|
| <b>5. คุณภาพน้ำ (ต่อ)</b><br>3) จัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดทำพื้นที่ล้างอุปกรณ์ ล้างล้อรถ ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง   | -  | - รูปที่ 10 จุดล้างล้อรถก่อนออกนอกโครงการ |
| 4) กำหนดให้มีบ่อดักตะกอน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ เพื่อรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และตะกอนดินและทรายก่อนนำมาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น | - พื้นที่ก่อสร้าง | - น้ำจากกิจกรรมการก่อสร้าง และน้ำภายในโครงการรวบรวมไปยังบ่อเก็บน้ำก่อนนำน้ำดังกล่าวกลับมาฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง | -  | - รูปที่ 18 บ่อเก็บน้ำ                    |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี่ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง              |
|---|-------------------|---|--|--------------------------------------|
| <b>6. ทรัพยากรน้ำใช้</b>  |                   |   |  |                                      |
| 1) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน้ำใช้สำหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเพียงพอ   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - ปัจจุบันโครงการให้ผู้รับเหมาใช้น้ำจากโครงการเพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง  | -  | - รูปที่ 19 น้ำดื่มสำหรับคนงาน       |
| 2) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ                                 | - พื้นที่ก่อสร้าง | - ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดซึ่งเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับคนงาน  | -  | - รูปที่ 19 น้ำดื่มสำหรับคนงาน       |
| 3) จัดให้มีระบบถังน้ำสำรองที่มีปริมาตรความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน           | - พื้นที่ก่อสร้าง | - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการจัดเตรียมน้ำสำรองปริมาณรวม 50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมก่อสร้าง | -  | - รูปที่ 20 ถังน้ำสำรอง              |
| 4) ติดตั้งเสาวัดระดับความลึกของห้วยพะโยบริเวณสถานีผันน้ำของโครงการให้ชัดเจนตั้งแต่ระยะก่อสร้างเพื่อจะได้ทราบปริมาณน้ำในห้วยพะโย | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการดำเนินการติดตั้งเสาวัดระดับความลึกของน้ำในห้วยพะโยบริเวณสถานีผันน้ำ                                      | -  | - รูปที่ 21 เสาวัดระดับความลึกของน้ำ |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|---|-------------------|---|--|-------------------------|
| <b>7. ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน</b><br>1) ดำเนินการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ เพื่อใช้ในระยะก่อสร้างเท่านั้น ตามระเบียบหรือข้อกำหนดของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดอัตราการสูบน้ำบาดาลไม่เกินตามที่ได้รับอนุญาต หรือขอใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค                      | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการไม่มีการขุดบ่อบาดาล โดยดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในข่วงก่อสร้าง | -  | -                       |
| 2) ในกรณีที่ใช้บ่อบาดาลมากกว่า 1 บ่อ ให้ศึกษาศักยภาพของบ่อบาดาลในพื้นที่โครงการ โดยทำการศึกษาปริมาณน้ำไหลเต็มแอ่งน้ำบาดาลในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ำบาดาลในฤดูแล้ง และการสูญเสียน้ำบาดาลและการกำหนดปริมาณการสูบน้ำบาดาล และนำเสนอผลการศึกษาลงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Step drawdown test) | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการไม่มีการขุดบ่อบาดาล โดยดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในข่วงก่อสร้าง | -  | -                       |



**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|--|--|--|--|--|
| <b>8. การคมนาคมขนส่ง</b><br>1) ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายในเขตชุมชน รวมทั้งควบคุมความเร็วของรถบรรทุกขณะวิ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง | - รถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์                    | - โครงการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 20-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณเส้นทางขนส่งภายในโครงการเพื่อควบคุมความเร็วของรถและเป็นการลดการเกิดฝุ่นละออง              | -  | - รูปที่ 12 ป้ายจำกัดความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ                                       |
| 2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งช่วงเช้า (เวลา 07.00-09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.)  | - โครงการขยับถนนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ | - โครงการแจ้งและกำชับบริษัทรับเหมาให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ในช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และช่วงเวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด           | -  | -  |
| 3) จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง  | - พื้นที่ก่อสร้าง                              | - โครงการจัดทำเส้นทางจราจรภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบระเบียบ มีการติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางเดินรถ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ | -  | - รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>- รูปที่ 23 ป้ายเตือนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้าง |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|---|-------------------|--|--|--|
| <b>8. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)</b><br>4) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง | -  | - รูปที่ 24 สัญญาณไฟกระพริบ<br>- รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย |
| 5) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจะต้องกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด           | - พื้นที่ก่อสร้าง | - บริษัทผู้รับเหมา มีการกวดขันพนักงานขับรถในการปฏิบัติตามข้อบังคับของโครงการ และกฎหมายจราจรผ่านการอบรม                               | -  | -  |
| 6) กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบน้ำหนักการบรรทุกให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด                    | - พื้นที่ก่อสร้าง | - ผู้รับเหมากำกับดูแลและควบคุมน้ำหนักการบรรทุกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย  | -  | -  |
| 7) กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามคู่มือการบำรุงรักษาตลอดอายุการดำเนินการ                    | - พื้นที่ก่อสร้าง | - ผู้รับเหมาดำเนินการตรวจสอบสภาพและทำการบำรุงรักษารถบรรทุก รถชุดดิน สำหรับงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง โดยทำเป็นระบบ Checklist           | -  | - ภาคผนวก ข-11   |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                           |
|--|-------------------|---|--|---|
| <b>8. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)</b>   |                   |   |  |   |
| 8) กำหนดให้รถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการช่วงก่อสร้างที่ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - รถบรรทุกและรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่เข้า-ออกโครงการมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุและอุปกรณ์ในเส้นทางขนส่ง   | -  | - รูปที่ 13 รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปกคลุมด้วยผ้าใบ  |
| 9) กำหนดให้รถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ            | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการทำการติดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถบรรทุกที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างทุกคันซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ  | -  | - รูปที่ 25 ป้ายหมายเลขโทรศัพท์รถบรรทุก           |
| 10) ประสานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณแหล่งชุมชนและพื้นที่อ่อนไหว เช่น บริเวณโรงเรียน ทางแยกต่าง ๆ เป็นต้น                           | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง  | -  | - ภาพผนวก ข-12                                    |
| 11) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรพัฒนานครเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการก่อนก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการแจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงรับทราบ และในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการจะประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรพัฒนานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ | -  | - ภาพผนวก ข-9<br>- ภาพผนวก ข-13<br>- ภาพผนวก ข-16 |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                  |
|---|-------------------|---|--|--|
| <b>8. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)</b><br>12) วางแผนในการเคลื่อนย้ายขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื้นที่โครงการโดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง และสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร | - พื้นที่ก่อสร้าง | - ในการเคลื่อนย้ายขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื้นที่โครงการ บริษัทรับเหมาเป็นผู้ประสานงานกับแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง และสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร | -  | -  |
| <b>9. การจัดการของเสีย</b><br>1) กำหนดให้โครงการประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝักชะและองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เพื่อจัดทำบันทึกทำความเข้าใจร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอย                            | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลฝักชะและองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร โดยมีการทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอย   | -  | - ภาคผนวก ข-17   |
| 2) จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับรวบรวมขยะและของเสียภายในพื้นที่โครงการเพื่อรอให้หน่วยงานเทศบาลตำบลวัฒนานครเข้ามารับขนไปกำจัด  | -  | - ภาคผนวก ข-17<br>- รูปที่ 26 พื้นที่รวบรวมขยะและของเสีย |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                 |
|--|-------------------|--|--|---|
| <b>9. การจัดการของเสีย (ต่อ)</b><br>3) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง ก่อนนำไปจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน  | - พื้นที่ก่อสร้าง | - มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท ขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิดไว้ในพื้นที่โครงการ                    | -  | - รูปที่ 27 ถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท |
| 4) กำหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนนำไปจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน สำหรับมูลฝอยแห้ง (เศษวัสดุหรือของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง) ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้พิจารณานำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ | - พื้นที่ก่อสร้าง | - มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท ขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิดไว้ในพื้นที่โครงการ                    | -  | - รูปที่ 27 ถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท |
| 5) จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บขยะสำหรับมูลฝอยเปียกที่ย่อยสลายได้เพื่อรวบรวมให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัดต่อไป   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดเตรียมพื้นที่เก็บรวบรวมขยะทั้งจากกิจกรรมก่อสร้างและกิจกรรมของคนงานไว้ในพื้นที่โครงการเพื่อรอส่งกำจัด | -  | - รูปที่ 27 ถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|--|-------------------|--|--|--|
| <b>9. การจัดการของเสีย (ต่อ)</b>   |                   |  |  |  |
| 6) นำเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดหรือจำหน่ายให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตมารับซื้อ   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - ผู้รับเหมานำเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด   | -  | -  |
| 7) จัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลการรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ กล่าวคือ ดูแล/ควบคุมให้มีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหน้าที่ประสานงานเพื่อจำหน่ายมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้กับผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาต | - พื้นที่โครงการ  | - ผู้รับเหมาดูแลการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงาน ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างน้อย   | -  | -  |
| 8) อบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณและมีรายได้เสริม   | - พื้นที่โครงการ  | - โครงการทำการอบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในโครงการ ตลอดจนมีการติดป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะในพื้นที่โครงการ              | -  | - รูปที่ 28 อบรมการคัดแยกขยะ<br>- รูปที่ 29 ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ |
| 9) ห้ามทิ้งขยะลงในทางระบายน้ำ ท่อรวบรวมน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำ รวมถึงแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง   | - พื้นที่โครงการ  | - กำหนดให้คนงานก่อสร้างรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นในภาชนะเพื่อรอส่งกำจัด ซึ่งรับผิดชอบโดยผู้รับเหมาและห้ามมิให้ทิ้งลงแหล่งน้ำใกล้เคียงเด็ดขาด | -  | -  |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                    |
|---|------------------|--|--|--|
| <b>9. การจัดการของเสีย (ต่อ)</b><br>10) การจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง/มูลฝอยจากการก่อสร้าง โครงการกำหนดรายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมารื้อถอนหรือก่อสร้างในการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ไม่นำเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ | - พื้นที่โครงการ | - ผู้รับเหมาดำเนินการจัดการกากของเสียตามข้อกำหนดของโครงการและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  | -  | - ภาคผนวก ข-12                             |
| <b>10. ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม</b><br>1) จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะสร้างระบบระบายน้ำถาวร เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่เข้าสู่บ่อหนองน้ำฝนของโรงงานต่อไป   | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวซึ่งเป็นแนวเดียวกับที่จะสร้างระบบระบายน้ำถาวร เพื่อรวบรวมน้ำฝนภายในพื้นที่เข้าสู่บ่อหนองน้ำฝนของโครงการ | -  | - รูปที่ 30 รางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|--|------------------|---|--|---|
| <b>10. ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</b><br>2) จัดให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ำฝนก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝน   | - พื้นที่โครงการ | - ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการดำเนินการติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณรางระบายน้ำบางส่วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในพื้นที่ยังคงมีกิจกรรมปรับพื้นที่ ขุดบ่อ ซึ่งยังไม่สามารถติดตั้งตะแกรงดักขยะได้ | -  | - รูปที่ 30 รางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ  |
| 3) กำหนดให้มีบ่อดักตะกอนดินและทรายขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างและการระบายน้ำฝนก่อนระบายลงสู่บ่อกักเก็บน้ำดิบเพื่อป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | - พื้นที่โครงการ | - นำจากกิจกรรมการก่อสร้าง และน้ำภายในโครงการรวบรวมไปยังบ่อกักเก็บน้ำก่อนนำน้ำดังกล่าวกลับมาฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง  | -  | - รูปที่ 18 บ่อกักเก็บน้ำ   |
| 4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน้ำเมื่อพบการสะสม  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และทำการขุดลอกเมื่อพบการสะสมในรางระบายน้ำ   | -  | - รูปที่ 30 รางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ  |
| 5) ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบการจัดวางวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้เกิดขวางทางน้ำไหลหรือรางระบายน้ำ   | - พื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนและทำการขุดลอกเมื่อพบการสะสมในรางระบายน้ำ และตรวจสอบการจัดวางวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิดขวางทางน้ำไหลหรือรางระบายน้ำเป็นประจำ                    | -  | - รูปที่ 30 รางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ<br>- รูปที่ 31 พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง |



**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|--|------------------|--|--|--|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b><br><b>11.1 การคัดเลือกผู้รับเหมาและแผนงานก่อสร้าง</b><br>1) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา โครงการต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของแรงงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย แผนงานหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎหมายกำหนดที่มีประสบการณ์ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำบริษัทผู้รับเหมา | - พื้นที่โครงการ | - โครงการระบุรายละเอียดด้านความปลอดภัยในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งมีการควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง โดยบริษัทรับเหมา มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย โดยมีการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำบริษัทผู้รับเหมา | -  | - ภาคผนวก ข-12<br>- ภาคผนวก ข-18<br>- ภาคผนวก ข-19<br>- ภาคผนวก ข-20 |
| 2) จัดทำแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนดและนำหลักเกณฑ์มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงานและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับโครงการในสัญญาจ้าง  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดทำแผนงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และกำหนดปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของโครงการ  | -  | - ภาคผนวก ข-18<br>- ภาคผนวก ข-21                                     |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                  |
|---|------------------|---|--|--|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.1 การคัดเลือกผู้รับเหมาและแผนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b><br>3) จัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ให้สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้รับเหมางานก่อสร้าง (Contractor) ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งให้มีการติดตามตรวจสอบตลอดระยะการก่อสร้าง | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการกำกับดูแลติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาในการดำเนินการด้านความปลอดภัย | -  | - ภาคนวค ข-19<br>- ภาคนวค ข-20<br>- ภาคนวค ข-22          |
| 4) จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อนเริ่มต้นการทำงานทั้งในส่วน of ความปลอดภัยในสถานที่ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ความปลอดภัยส่วนบุคคล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือตามที่กฎหมายกำหนด   | - พื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการอบรมคนงานด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มต้นทำงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  | -  | - ภาคนวค ข-23<br>- รูปที่ 32 การอบรมคนงานด้านความปลอดภัย |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|--|------------------|--|--|-------------------------|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.1 การคัดเลือกผู้รับเหมาและแผนงานก่อสร้าง (ต่อ)</b><br>5) จัดให้มีระบบขออนุญาตทำงานในเขตหวงห้าม (Work Permit System) ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวดสำหรับงานที่มีความเสี่ยงทุกประเภท  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีการระบุประเภทตามความเสี่ยง | -  | - ภาคผนวก ข-24          |
| 6) กำหนดแผนการก่อสร้างและแผนการเคลื่อนย้าย/การลำเลียงวัสดุ/การจัดเก็บวัสดุและการกำจัดวัสดุที่ใช้แล้วในสถานที่ก่อสร้าง กำหนดแผนเพื่อเตรียมการไว้ล่วงหน้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่กำลังทำการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง | - พื้นที่โครงการ | - ในการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการมีการกำหนดแผนงานเพื่อเตรียมการและปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด         | -  | - ภาคผนวก ข-9           |
| 7) ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานที่กำหนดร่วมกันระหว่างบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด กับบริษัทรับเหมา   | - พื้นที่โครงการ | - โครงการร่วมกันกับผู้รับเหมาในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามแผนงานที่กำหนด                            | -  | - ภาคผนวก ข-22          |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                              |
|---|----------------------|---|--|--|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.2 ระบบการจัดการความปลอดภัย</b><br>1) กำหนดให้บริเวณเขตก่อสร้าง ต้องมีรั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่มั่นคงแข็งแรงตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกันเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และจัดทำป้าย “เขตก่อสร้าง” หรือ “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้สัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลาการก่อสร้าง | - พื้นที่โครงการ     | - บริเวณพื้นที่เขตก่อสร้างมีการติดตั้งป้ายแสดงเขตก่อสร้างป้ายเตือนอันตรายที่มองเห็นได้ชัดเจน  | -  | - รูปที่ 23 ป้ายเตือนบริเวณเขตก่อสร้างพื้นที่            |
| 2) กำหนดให้อบรมให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง                     | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการดำเนินการอบรมคนงานด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มต้นทำงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย          | -  | - ภาคนวท ข-23<br>- รูปที่ 32 การอบรมคนงานด้านความปลอดภัย |
| 3) ห้ามคนงานก่อสร้างเข้าพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้างนั้น  | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการกำหนดเป็นข้อห้ามสำหรับบริษัทรับเหมา โดยห้ามคนงานก่อสร้างพักอาศัยในเขตพื้นที่ก่อสร้าง | -  | -  |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|---|------------------|--|--|---|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.2 ระบบการจัดการความปลอดภัย (ต่อ)</b><br>4) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงาน และต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะของงานได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน | - พื้นที่โครงการ | - ผู้รับเหมามีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับคนงานก่อสร้างตามลักษณะงานและอันตรายที่รับสัมผัส และมีการตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์ PPE ก่อนการใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | -  | - ภาคผนวก ข-22<br>- ภาคผนวก ข-23<br>- รูปที่ 14 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล |
| <b>11.3 การจัดสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล</b><br>1) จัดให้มีระบบการจับเก็บ การขนและย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ไม่ให้กีดขวางการทำงาน มีความปลอดภัยและห้ามเผาทำลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะ   | - พื้นที่โครงการ | - ขยะหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้จากกิจกรรมก่อสร้างในโครงการ มีการเก็บรวบรวม คัดแยก และจัดวางอย่างเป็นระเบียบไม่กีดขวางการทำงาน ก่อนรวบรวมส่งกำจัดต่อไปโดยไม่อนุญาตให้เผาทำลายโดยเด็ดขาดตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง | -  | - ภาคผนวก ข-12<br>- รูปที่ 31 พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง                               |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|--|------------------|--|--|--|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.3 การจัดสภาพแวดล้อมและสุขภาพ (ต่อ)</b><br>2) จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและติดตั้งไว้ในที่ซึ่งใกล้กับแหล่งปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและพอเพียงแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกซักล้าง การเปลี่ยนเสื้อผ้า น้ำดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับน้ำดื่มสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการต่างๆ ของคนงานก่อสร้างบริษัทรับเหมาเป็นผู้ดูแลจัดหาให้คนงานอย่างเพียงพอ | -  | - รูปที่ 16 ห้องน้ำ-ห้องส้วม<br>- รูปที่ 17 ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม<br>- รูปที่ 19 น้ำดื่มสำหรับคนงาน<br>- รูปที่ 33 จุดพัก/รับประทานอาหาร |
| 3) จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางจราจร พื้นที่อันตราย และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน   | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเส้นทางจราจรและการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                                 | -  | - รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>- รูปที่ 23 ป้ายเตือนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้าง<br>- รูปที่ 34 ป้ายเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน                 |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
ของบริษัท น้ำตาลนิวกังสันหลี่ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง  |
|--|----------------------|---|--|--|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.3 การจัดสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล (ต่อ)</b><br>4) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบบุคคล<br>และยานพาหนะที่เข้า-ออกเขตก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้าย<br>เตือน และระบบควบคุมตรวจสอบการเข้าทำงานของ<br>คนงานเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะที่<br>ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ<br>โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยและ<br>ตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ | -  | - รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่<br>รักษาความปลอดภัย<br>- รูปที่ 23 ป้ายเตือน<br>บริเวณ เขต พื้นที่<br>ก่อสร้าง |
| 5) จัดให้มีเส้นทางจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่าย<br>วัสดุภายในเขตก่อสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคล<br>และยานพาหนะ   | - พื้นที่โครงการ     | - โครงการจัดให้มีเส้นทางจราจรสำหรับเป็นเส้นทางเดินรถ<br>ขนส่งภายในโครงการ พร้อมติดป้ายแสดงเส้นทางจราจร<br>ภายในโครงการ                    | -  | - รูปที่ 23 ป้ายเตือน<br>บริเวณ เขต พื้นที่<br>ก่อสร้าง  |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                |
|--|------------------|--|--|--|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.4 การเฝ้าระวังและจัดการเรื่องความปลอดภัย</b><br>1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างตามกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย  | -  | - รูปที่ 35 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย                     |
| 2) จัดให้มีการบันทึกและรายงานการเกิดอุบัติเหตุโดยต้องสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุสาเหตุ ความเสียหาย วิธีการแก้ไขปัญหาและกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างทุกครั้ง โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 10 ครั้ง โดยแบ่งเป็นอุบัติเหตุรุนแรงเล็กน้อย 1 ครั้ง, ปานกลาง 5 ครั้ง, สูง 2 ครั้ง และสูงมาก 2 ครั้ง | -  | - ภาคผนวก ข-25   |
| 3) จัดให้มีสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย ความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                 | - พื้นที่โครงการ | - โครงการติดตั้งป้ายเตือนด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย ความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                    | -  | - รูปที่ 36 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย<br>- ภาคผนวก ข-23 |



**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|--|------------------|---|--|--|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.4 การเฝ้าระวังและจัดการเรื่องความปลอดภัย (ต่อ)</b><br>4) กำหนดในพื้นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลประจำในหน่วยงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย กรณีฉุกเฉินผู้รับเหมาจะประสานหน่วยงาน อปพร. เพื่อนำผู้ป่วยส่งไปสถานพยาบาลใกล้เคียง    | -  | - ภาคนวค ข-26<br>- รูปที่ 37 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น<br>- รูปที่ 38 รถรับ-ส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน  |
| <b>11.5 งานเจาะ / งานขุด / งานเสาเข็ม</b><br>1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องทำการขออนุญาตทำงานเพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน เช่น การจัดให้มีราวกันหรือรั้วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาการทำงาน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน | - พื้นที่โครงการ | - งานขุด/เจาะหลุม ทางผู้รับเหมาดำเนินการขออนุญาตทำงานบริเวณพื้นที่เสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันความปลอดภัย เช่น จัดทำราวกันหรือรั้วกันตก ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย | -  | - ภาคนวค ข-24<br>- รูปที่ 36 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย<br>- รูปที่ 39 ราวกันตกบริเวณที่มีการขุดหลุม |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง |
|---|----------------------|---|--|-----------------------------|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.5 งานเจาะ / งานขุด / งานเสาเข็ม (ต่อ)</b><br>2) งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 70 เซนติเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรมประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาในกรณีที่มีการทำงานด้านเสาเข็มเจาะ | - พื้นที่โครงการ     | - ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่มีกิจกรรมก่อสร้างที่ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 70 เซนติเมตรขึ้นไป | -  | -                           |
| 3) กรณีทำงานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จำกัด เช่น ใต้เพดานต่ำ ในชอกแคบหรือมุมอับ ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะแห่งเพื่อป้องกันมิให้คนงานได้รับอันตรายขณะทำงาน  | - พื้นที่โครงการ     | - ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่มีกิจกรรมการทำงานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จำกัด   | -  | -                           |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|---|------------------|--|--|--|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.6 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร</b><br>1) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนดำเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร | - พื้นที่โครงการ | - ผู้รับเหมาดำเนินการตรวจสอบสภาพและทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุก รถชุดดินสำหรับงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโดยทำเป็นระบบ Checklist   | -  | - ภาคผนวก ข-22   |
| 2) จัดทำแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม และการตรวจรับรองประจำปี  | - พื้นที่โครงการ | - ผู้รับเหมาดำเนินการตรวจสอบสภาพและทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุก รถชุดดินสำหรับงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโดยทำเป็นระบบ Checklist   | -  | - ภาคผนวก ข-22   |
| 3) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใดให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เช่น สัญญาณเสียง และแสง สำหรับการเดินหน้าถอยหลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน  | - พื้นที่โครงการ | - เครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และป้ายเตือนบริเวณที่อาจเป็นอันตราย พร้อมทั้งมีการติดตั้งสัญญาณไฟ เพื่อให้สังเกตเห็นอย่างชัดเจน | -  | - รูปที่ 40 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและป้ายเตือนบริเวณเครื่องจักร |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|---|------------------|---|--|---|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.6 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร (ต่อ)</b><br>4) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานกับเครื่องจักร เช่น หลังคาเก้ง ที่ปิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็กเหนียว                          | - พื้นที่โครงการ | - จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสำหรับคนงานตามลักษณะงาน ได้แก่ หลังคาเก้ง ห้องโดยสารเครน เครื่องปิดบังประกายไฟ   | -  | - รูปที่ 41 เครื่องป้องกันอันตราย   |
| 5) ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมเครื่องจักร ต้องได้รับการอบรมตามกฎหมายกระทรวง เรื่องการกำหนดมาตรฐานในการทำงาน บริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 | - พื้นที่โครงการ | - ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมเครื่องจักร ได้รับการอบรม และมีเอกสารรับรองการอบรมตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมคนงานด้านความปลอดภัย ก่อนเริ่มเข้าทำงาน | -  | - ภาคผนวก ข-23<br>- รูปที่ 32 การอบรมคนงานด้านความปลอดภัย   |
| 6) ติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการทำงานบนที่สูง และกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้านในงานก่อสร้าง รวมทั้งการบำรุงรักษาอาคารและการรื้อถอน ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน                     | - พื้นที่โครงการ | - การติดตั้งนั่งร้านของผู้รับเหมา มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พร้อมทั้งต้องทำการขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสี่ยงก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัย และกำหนดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติ   | -  | - ภาคผนวก ข-24<br>- รูปที่ 14 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล<br>- รูปที่ 42 การติดตั้งนั่งร้าน |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง    |
|--|----------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.6 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร (ต่อ)</b><br>7) เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานทำงานบนนั่งร้าน และมีผู้ปฏิบัติงานอื่นทำงานอยู่เหนือศีรษะจะต้องจัดสิ่งป้องกันเหนือพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ชั้นล่าง และห้ามใช้นั่งร้านเป็นที่กองเก็บสิ่งของ เว้นแต่จะเป็นที่วางพักชั่วคราว และนั่งร้านจะต้องไม่รับน้ำหนักเกินกำลัง | - พื้นที่โครงการ     | - ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีการใช้นั่งร้านเพื่อทำงานบนที่สูง ซึ่งมีการจัดทำพื้นรองเพื่อป้องกันคนงานและอุปกรณ์ตกร่วงหล่น | -  | - รูปที่ 42 การติดตั้งนั่งร้าน |
| 8) สร้างราวกันตกให้อยู่ในลักษณะมั่นคงแข็งแรง โดยใช้ไม้ท่อนเหล็ก เหล็กฉาก หรือเหล็กอื่นๆ และขอบกันของตกต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงเพียงพอที่จะกันเศษวัสดุที่กระเด็นมากระแทกได้ เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุนั้นกระเด็นตกลงไปด้านล่างได้  | - พื้นที่โครงการ     | - ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีการใช้นั่งร้านเพื่อทำงานบนที่สูง ซึ่งมีการจัดทำพื้นรองเพื่อป้องกันคนงานและอุปกรณ์ตกร่วงหล่น | -  | - รูปที่ 42 การติดตั้งนั่งร้าน |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                        |
|--|----------------------|--|--|--|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.7 การเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง</b><br>1) การจัดเก็บวัสดุอันตรายและวัตถุไวไฟ จะต้องทำการเก็บให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ได้แนะนำของมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และตามเกณฑ์ของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (Material Safety Data Sheet, MSDS)  | - พื้นที่โครงการ     | - ผู้รับเหมามีการเก็บวัสดุอันตรายและวัตถุไวไฟ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัย                                   | -  | - รูปที่ 43 พื้นที่จัดเก็บวัสดุอันตรายและวัตถุไวไฟ |
| 2) ห้ามกองเก็บวัสดุภายในพื้นที่ขอบถนน พื้นที่ไหล่ทางสาธารณะ กรณีจำเป็นที่จะต้องจัดวางวัสดุในพื้นที่สาธารณะจะต้องตรวจสอบการกองเก็บวัสดุนั้นให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นนั้นๆ และจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดย การกองเก็บวัสดุนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรบกวนต่อผู้สัญจรไปมา และผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่กองเก็บวัสดุนั้น ควรติดตั้งแผงป้องกันและป้ายเตือนให้เด่นชัด เพื่อให้ผู้สัญจรทั่วไปได้ใช้ความระมัดระวัง | - พื้นที่โครงการ     | - ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่มีการกองเก็บวัสดุบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ถนนหรือพื้นที่ไหล่ทางสาธารณะ | -  | -  |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง             |
|---|----------------------|--|--|---|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.7 การเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง (ต่อ)</b><br>3) สำหรับวัสดุที่กองเก็บอยู่ในรั้วที่แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างหรือกองวัสดุที่อยู่นอกตัวอาคารที่ก่อสร้างที่กองเก็บนานเกินกว่า 10 วัน หรืออยู่ในบริเวณใกล้ทางสัญจรน้อยกว่า 2 เมตร จะต้องติดตั้งรั้วธงสีขาวสลับแดงรอบกองวัสดุ โดยตรงนี้จะต้องทำด้วยวัสดุที่มองเห็นชัดเจน เช่น พลาสติกหรือผ้า และถ้าหากธงอันไหนที่สีซีดหมองจะต้องเปลี่ยนใหม่ และในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่แสงมือสลัวจะต้องติดไฟส่องสว่างให้มองเห็นกองวัสดุได้ชัดเจน สำหรับกองที่อยู่ในอาคารจะต้องมีแสงสว่างหรือไฟส่องสว่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นกองวัสดุได้ชัดตลอดเวลาที่ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างของตัวอาคาร | - พื้นที่โครงการ     | - บริเวณกองเก็บวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการกองเก็บเป็นระยะเวลานาน ผู้รับเหมาจะทำการติดตั้งรั้วธงสีขาวสลับแดงรอบกองวัสดุ สำหรับเวลากลางคืนจะติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน | -  | - รูปที่ 31 พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                   |
|--|------------------|--|--|---|
| <b>11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br><b>11.8 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน</b><br>1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับช่วงก่อสร้าง และทำการฝึกอบรมคนงานก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับช่วงก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรมกรณีฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 ดำเนินการฝึกซ้อมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567                | -  | - ภาคผนวก ข-27  |
| 2) ประสานงานด้านความปลอดภัยชุมชนกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผกษะและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการมีการประสานงานกับ อปพร. ในด้านการดูแลความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง                               | -  | - ภาคผนวก ข-28<br>- รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย |
| 3) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ  | - พื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย กรณีฉุกเฉินผู้รับเหมาจะประสานหน่วยงาน อปพร. เพื่อนำผู้ป่วยส่งไปสถานพยาบาลใกล้เคียง | -  | - ภาคผนวก ข-26<br>- รูปที่ 37 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น   |



**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|--|-------------------|--|--|---|
| <b>12. เศรษฐกิจและสังคม</b><br>1) กำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภทเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้แก่คนในท้องถิ่นในเบื้องต้น ยกเว้นผู้เข้ามาทำงานในตำแหน่งเชี่ยวชาญอาจใช้แรงงานจากที่อื่นและผู้รับเหมาต้องทำการตรวจประวัติแรงงานก่อนเข้าทำงาน รวมทั้งจัดทำประวัติแรงงาน ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการมีการพิจารณาผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติ และความเหมาะสมในงานแต่ละประเภทที่เป็นคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ทั้งนี้โครงการมีการรวบรวมประวัติแรงงานก่อนเข้าทำงาน | -  | - ภาคผนวก ข-29  |
| 2) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้คนงานก่อปัญหากับประชาชนในชุมชน เช่น ปัญหาลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยต้องกำหนดให้มีการวางกฎระเบียบและการลงโทษที่ชัดเจน  | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโครงการ และมีหัวหน้างานที่คอยดูแลการทำงาน รวมถึงความประพฤติของคนงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ                                | -  | - ภาคผนวก ข-21<br>- รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                   |
| 3) กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด  | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบในการทำงานและควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับคนงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  | -  | - ภาคผนวก ข-21<br>- ภาคผนวก ข-23<br>- รูปที่ 32 การอบรมคนงานด้านความปลอดภัย |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                          |
|--|-------------------|---|--|--|
| <b>12. เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)</b><br>4) กำหนดให้โครงการจะต้องติดต่อประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชน เช่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขเรื่องความปลอดภัยของประชาชน และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชุมชน   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการมีการแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานงานกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน   | -  | - ภาคผนวก ข-30                                   |
| 5) หากมีการร้องเรียนในขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันทีพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงการดำเนินงาน และรายงานให้ชุมชน/หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการมีการจัดทำขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนรับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา รวมถึงชี้แจงการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบข้อร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง เรื่องการถมพื้นที่ทำให้มีดินเข้าพื้นที่ข้างเคียงซึ่งโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีหลังจากได้รับข้อร้องเรียน | -  | - ภาคผนวก ข-1<br>- ภาคผนวก ข-2<br>- ภาคผนวก ข-30 |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง        |
|--|----------------------|---|--|------------------------------------|
| <b>12. เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)</b><br>6) ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีดำรงในพื้นที่<br>อย่างเป็นระบบตามระเบียบของทางราชการเพื่อร่วมในการ<br>ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันปราบปรามต่าง ๆ ที่<br>เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง | - พื้นที่ก่อสร้าง    | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการประสานงานกับ<br>ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีดำรงในพื้นที่ตามระเบียบ<br>ของราชการเพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันและ<br>ปราบปรามต่าง ๆ ในกิจกรรมช่วงก่อสร้าง              | -  | - ภาคผนวก ข-31                     |
| 7) ร่วมมือกับสถานีดำรงภูธรวัฒนานครในการตรวจค้นสาร<br>เสพติดเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด  | - พื้นที่ก่อสร้าง    | - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการมีการจัด<br>ตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงาน พร้อมทั้งให้<br>ดำเนินการตรวจสอบสารเสพติด เพื่อป้องกันและปราบปราม<br>ผู้กระทำความผิด โดยไม่พบผู้ใช้สารเสพติดในโครงการ | -  | - รูปที่ 44 การตรวจ<br>สุขภาพคนงาน |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|--|-------------------|---|--|--|
| <b>13. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b><br>1) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีทีมงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง ความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการและชุมชน   | -  | - ภาคผนวก ข-13<br>- รูปที่ 15 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้าง                       |
| 2) กำหนดให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างเพียงพอ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ถ้ามีข้อร้องเรียนจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีทีมงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง ความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการและชุมชน และกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของโครงการจะรีบดำเนินการประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที | -  | - ภาคผนวก ข-13<br>- รูปที่ 15 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้าง                       |
| 3) กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook Fanpage/กลุ่มไลน์ผู้นำชุมชน (Line Group) เว็บไซต์บริษัทหรือช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างโครงการกับชุมชน ได้แก่ Facebook Fanpage, กลุ่มไลน์ผู้นำชุมชน (Line Group) เว็บไซต์บริษัท ตลอดจนจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นและติดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณบอร์ดหมู่บ้านรอบโครงการ เพื่อสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการ        | -  | - รูปที่ 45 ช่องทางการสื่อสารระหว่างโครงการกับชุมชน<br>- รูปที่ 46 กล่องรับความคิดเห็น |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง   |
|--|-------------------|---|--|---|
| 13. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)<br>4) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและชุมชนเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ เช่น ชื่อโครงการ แผนการก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น                    | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการมีการติดประกาศนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการและในชุมชน นอกจากนี้โครงการกำหนดบริษัทรับเหมาจัดทำป้ายรายละเอียดโครงการภายในพื้นที่ก่อสร้าง  | -  | - รูปที่ 47 ติดประกาศข้อมูลข่าวสารโครงการ<br>- รูปที่ 48 ป้ายรายละเอียดโครงการบริษัทรับเหมา |
| 5) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ช่องทางการติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีทีมงานมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้าง ความคืบหน้าในการก่อสร้างให้กับชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง และแจ้งช่องทางสื่อสารหรือรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดผลกระทบโดยระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางติดต่อให้กับชุมชนทราบเพื่อใช้ติดต่อกรณีพบปัญหาผลกระทบต่อชุมชน | -  | - ภาคผนวก ข-13<br>- ภาคผนวก ข-32<br>- รูปที่ 15 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้าง          |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|---|-------------------|--|--|--|
| 13. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)<br>6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้าง และแจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะผ่านการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร  | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีทีมงานมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง และแจ้งความก้าวหน้าในการก่อสร้าง โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านจำนวน 9 ชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเทศบาล และ อบต. ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ | -  | - ภาคผนวก ข-32<br>- ภาคผนวก ข-33<br>- ภาคผนวก ข-15               |
| 7) เพิ่มการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการให้กับชุมชนโดยกำหนดให้โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการหรือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/วารสารของโครงการ/วารสารอื่น ๆ/แผ่นพับ/จดหมายข่าวโครงการ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อเป็นการแจกจ่าย/เผยแพร่ต่อชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร ให้ชุมชนรับทราบรายละเอียดโครงการมากขึ้น | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีทีมงานมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความคืบหน้าในการก่อสร้างให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำเอกสารแผ่นพับแจกจ่ายให้กับชุมชนรับทราบ   | -  | - ภาคผนวก ข-13<br>- รูปที่ 15 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้าง |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1)**  
**ของบริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหิ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่<br>ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ<br>และแนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                        |
|---|----------------------|--|--|--|
| <b>13. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b><br>8) เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านในรัศมี 0-3 กิโลเมตร หรือประชุมแทรกวาระที่สำนักงานเทศบาล/อบต. อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะก่อสร้าง เพื่อเพิ่มการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการให้กับชุมชน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานกับชุมชน | - พื้นที่ก่อสร้าง    | - โครงการจัดให้มีทีมงานมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง และแจ้งความก้าวหน้าในการก่อสร้าง โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านจำนวน 9 ชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเทศบาล และ อบต. ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ | -  | - ภาคผนวก ข-32<br>- ภาคผนวก ข-33<br>- ภาคผนวก ข-15 |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  |
|--|-------------------|--|--|--|
| <b>14. สาธารณสุขและสุขภาพ</b><br>1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - บริษัทรับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาระบบสุขาภิบาลเบื้องต้นให้กับคนงาน ได้แก่ น้ำดื่มสะอาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม เป็นต้น  | -  | - รูปที่ 16 ห้องน้ำ-ห้องส้วม<br>- รูปที่ 19 น้ำดื่มสำหรับคนงาน |
| 2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการพิจารณาบริษัทรับเหมาที่ครอบคลุมการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ   | -  | - ภาคผนวก ข-12   |
| 3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจำโรงงานตลอดเวลาให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล ให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย กรณีฉุกเฉินผู้รับเหมาจะประสานหน่วยงาน อปพร. เพื่อนำผู้ป่วยส่งไปสถานพยาบาลใกล้เคียง | -  | - ภาคผนวก ข-26<br>- รูปที่ 35 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น        |
| 4) ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบสุขภาพพื้นฐานของคนงานก่อสร้างก่อนเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงกำหนดมาตรการและแนวทางควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อโดยละเอียด  | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพื้นฐานของคนงานก่อนเริ่มทำงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานประจำของโครงการ                          | -  | - รูปที่ 42 การตรวจสอบสุขภาพคนงาน<br>- ภาคผนวก ข-34            |



**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ   | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง    |
|---|-------------------|---|--|----------------------------|
| <b>14. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)</b><br>5) ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามประกาศ/คำสั่งจังหวัดสระแก้ว รวมถึงประกาศและคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการด้านโรคระบาดที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด   | -  | -                          |
| <b>15. พื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ</b><br>1) จัดสรรพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 164.81 ไร่ (ร้อยละ 10.25 ของพื้นที่โครงการ) ซึ่งจะทำการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูกกำหนดให้มีความสูงในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ต้นสนประติพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย และต้นแก้ว หรือในกรณีที่มีพรรณไม้ที่เลือกปลูกไม่เจริญเติบโตอาจปรับเปลี่ยนเป็นพันธุ์ไม้ประเภทอื่นทดแทน โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยในการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จัดสรรให้พื้นที่สีเขียวประมาณ 164.81 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.25 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวบางส่วน และอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด | -  | - รูปที่ 49 พื้นที่สีเขียว |
| 2) บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรรงบประมาณการดำเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบำรุงปั้มน้ำ ดูแลต้นไม้พันธุ์ไม้ ปุ๋ย และค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการดำเนินการปลูกต้นไม้และทำการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้พื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา  | -  | -                          |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                             |
|---|-------------------|--|--|---|
| <b>15. พื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ (ต่อ)</b><br>3) การเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปยังพื้นที่สีเขียวของโครงการ จะต้องทำการล้อม เพื่อย้ายปลูกเป็นพื้นที่สีเขียว โดยต้นไม้ที่สามารถล้อมได้ โครงการจะทำการล้อมมายังพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยพิจารณาจากชนิดไม้หวงห้ามเป็นอันดับแรก   | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการดำเนินการล้อมต้นไม้ที่สามารถล้อมได้เพื่อเคลื่อนย้ายไปปลูกเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกเป็นพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว | -  | - รูปที่ 50 การล้อมต้นไม้ก่อนปลูกเป็นพื้นที่สีเขียว |
| 4) กรณีต้นไม้ปัจจุบันในพื้นที่โครงการ ที่ไม่เหมาะสมต่อการล้อมมายังพื้นที่สีเขียว เช่น ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีอัตราการรอดต่ำ ต้นไม้ที่ทำการล้อมแล้วอาจจะทำให้ต้นไม้ตาย เป็นต้น รวมทั้งกรณีที่ดินไม้ในพื้นที่ปัจจุบันที่สามารถล้อมได้มีจำนวนมากว่าจะนำมาปลูกในพื้นที่สีเขียวได้ โครงการจะทำการตัดต้นไม้หรือล้อมต้นไม้ส่วนดังกล่าว มาปลูกในบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่โครงการ | - พื้นที่ก่อสร้าง | - โครงการดำเนินการล้อมต้นไม้ที่สามารถล้อมได้เพื่อเคลื่อนย้ายไปปลูกเป็นพื้นที่สีเขียว   | -  | - รูปที่ 50 การล้อมต้นไม้ก่อนปลูกเป็นพื้นที่สีเขียว |

## รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 1 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2 พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่โครงการ และป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่

**รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)**



รูปที่ 2 (ต่อ) พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่โครงการ และป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่



รูปที่ 3 ถนน/เส้นทางจราจรภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 4 ถนนเชื่อมกับทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มาจากหมู่ 7 บ้านทนต์น้อย



รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 5 กิจกรรมการก่อสร้าง



รูปที่ 6 ทางเบี่ยงบริเวณหน้าโครงการ

**รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)**



รูปที่ 7 รื้อคันดินรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 8 รื้อชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 9 รถบรรทุกฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 10 จุดล้างล้อรถก่อนออกนอกโครงการ



รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

|  |  |
|--|--|
|     |    |
| รูปที่ 11 การล้างถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ   |  |
|    |   |
|   |  |
| รูปที่ 12 ป้ายจำกัดความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ                                     |  |
|  |  |
| รูปที่ 13 รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปิดคลุมด้วยผ้าใบ                                      |  |

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 14 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 15 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้าง



**รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)**

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| รูปที่ 16 ห้องน้ำ-ห้องส้วม  |  |
|   |   |
| รูปที่ 17 ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม                                       |  |
|  |  |
| รูปที่ 18 บ่อเก็บน้ำ  |  |

**รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)**



รูปที่ 19 น้ำดื่มสำหรับคนงาน



รูปที่ 20 ถังน้ำสำรอง




รูปที่ 21 เสาว์วัดระดับความลึกของน้ำ



รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

|   |  |
|---|--|
|    |    |
|   |   |
| รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   |  |
|  |  |
|  |  |
| รูปที่ 23 ป้ายเตือนบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้าง   |  |

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 24 สัญญาณไฟกระพริบ



รูปที่ 25 ป้ายหมายเลขโทรศัพท์รถบรรทุก



รูปที่ 26 พื้นที่รวบรวมขยะและของเสีย



รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 27 ถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท



รูปที่ 28 อบรมการคัดแยกขยะ



รูปที่ 29 ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ



รูปที่ 30 รางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 31 พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 32 การอบรมคนงานด้านความปลอดภัย



## รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)





รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 36 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย



รูปที่ 37 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 38 รถรับ-ส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน



รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

|   |  |
|---|--|
|    |    |
|   |   |
|  |  |
| รูปที่ 39 ราวกันตกบริเวณที่มีการขุดหลุม   |  |
|  |  |
| รูปที่ 40 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและป้ายเตือนบริเวณเครื่องจักร                        |  |



**รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)**


|   |  |
|---|--|
|    |    |
|   |   |
| <p align="center"><b>รูปที่ 41 เครื่องป้องกันอันตราย</b></p>                        |  |
|  |  |
|  |  |
| <p align="center"><b>รูปที่ 42 การติดตั้งนั่งร้าน</b></p>                           |  |



รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



## รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 44 การตรวจสอบสุขภาพคนงาน



รูปที่ 45 ช่องทางสื่อสารระหว่างโครงการกับชุมชน



รูปที่ 46 กล่องรับความคิดเห็น



## รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)











รูปที่ 47 การตีตประกาศข้อมูลข่าวสารโครงการ



รูปที่ 48 ป้ายรายละเอียดโครงการบริษัทรับเหมา

รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

|   |  |
|---|--|
|  <p>31/10/67 11:10</p>   |  <p>31/10/67 11:10</p>   |
|  <p>31/10/67 11:10</p>  |  <p>31/10/67 11:14</p>  |
|                        |                        |
|  <p>31/10/67 12:06</p> |  <p>31/10/67 12:06</p> |
| <p>รูปที่ 49 พื้นที่สีเขียว</p>   |  |



**รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)**



รูปที่ 50 การล้อมต้นไม้ก่อนปลูกเป็นพื้นที่สีเขียว