


ภาคผนวก 41ก  
เอกสารการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชน  
โดยรอบพื้นที่โครงการ





ได้การแก้คดีข้อนี้”

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

และ บริษัท โรงไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด สาขางัวพะเพ็ง

ประจำปี พ.ศ. 2567

งบประมาณการดำเนินงาน “โครงการนำผู้สูงอายุมาชมสวน” ปี 2567

အသုံးပြုခွင့်အခမဲ့ 18,000 ယာဘ

1004-67-CR-B01-006 ~~was~~ 4004-67-CR-B01-006

အိမ်ထောင်ရေး

ผู้เขียน

Мне

**M. L. WILKINS**

ห้ามนำสัตว์

THESE

၁၂၆)

ผู้จัดทำ

UNIVERSITY

3

১৯৬৬

၁၈၈၆

21

2019

โครงการ “มีดีมีเพื่อชุมชน”

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการบริหารฯ และมีส่วนร่วมในด้านการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนได้จัดขึ้นเสมอมา

เนื่องจากพื้นที่ผ่านมามีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ และสถานการณ์ภัยแล้งของปีของโลก จึงได้จัดโครงการ “มีดีมีเพื่อชุมชน” ขึ้น โดยใช้ใช้น้ำดื่มตรา KSL ขนาด 300 ml. สำหรับแจกจ่ายให้ชุมชน ได้แก่ บ้านก้างน้ำแกมเมืองเก่า บ้านเกษตรรักษ์ บ้านกลางใต้ และบ้านโนนคำราษฎร์ เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใย และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนและโรงงานสืบไป และยังเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

2. วัตถุประสงค์

- 1. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนและโรงงาน
- 2. สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชนรอบโรงงาน
- 3. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน

3. เป้าหมาย

สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้ชุมชน จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้าน และ 100 แพ็ค (แพ็คละ 24 ขวด) ได้แก่

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

4. สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

5. ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม

ระยะเวลา 1 วัน ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.	
2.	
3.	

หน่วยงาน/กอง/กลุ่มงาน/และสิ่งแวดล้อม  
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
จนท.สิ่งแวดล้อม

7. การดำเนินงาน

- 1. ออกใบติ งบประมาณ/จัดกิจกรรม
- 2. ประชุมวางแผนดำเนินงาน
- 3. ดำเนินกิจกรรม
- 4. สรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานผู้บริหาร

8. งบประมาณ

KKS

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ
1.	น้ำดื่ม ตรา KSL ขนาด 300 ml.	3,600 ขวด	3	10,800
รวมทั้งสิ้น				10,800

KKP


ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ
1.	น้ำดื่ม ตรา KSL ขนาด 300 ml.	2,400 ขวด	3	7,200
รวมทั้งสิ้น				7,200

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชุมชนและโรงพยาบาลเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. ชุมชนได้รับการสนับสนุนทั้ง คัดสรรจากโรงงาน
3. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างชุมชนกับโรงงาน



ภาคผนวก 42ก  
เอกสารประสานให้ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โครงการ



\* ความเร็ว : เวลาในการเดินทางที่ขบวนรถวิ่ง  
 1 กม. จำนวน 500 มม./ชั่วโมง, 1,000 มม./ชั่วโมง  
 1 ชั่วโมง จำนวน 1000 มม. : 1 กม. ในเวลาที่ขบวนรถวิ่ง

## ภาคผนวก 43ก

เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีพอนามัย และความปลอดภัย  
และเอกสารการอบรมอาชีพอนามัย และความปลอดภัย





บริษัท บริษัทมหาชน (มหาชน) จำกัด (มหาชน)  
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดพิษณุ  
สงขลา 90110  
โทร. 042-810231-4 แฟกซ์ 042-810233

ປະກາດໜີ້ວາມ. 17 / 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดศรัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน KSL-WP

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มูลนิธิหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อ

คำนิยามความแปลกแยกในสถาบันประหลาดกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ข้อ 25 คติการจัดใหม่

คณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

บริษัทนี้ได้นำเสนอแบบ จักรวัด (แบบร่าง) สาขาซึ่งจะมุ่งถึงจุดประสงค์ที่จะกระทำการควบรวมกิจการภายใต้การนำโดยคณะผู้บริหารของบริษัทนี้ และ บริษัทนี้ ได้เสนอแบบ จักรวัด (แบบร่าง) สาขาซึ่งจะมุ่งถึงจุดประสงค์ที่จะกระทำการควบรวมกิจการภายใต้การนำโดยคณะผู้บริหารของบริษัทนี้

1. เล ประณามพรหมการ
2. การมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
3. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
4. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
5. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
6. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
7. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
8. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
9. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
10. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
11. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
12. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
13. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา
14. ครรรมการผู้แทนมนุษย์จะระดับกับกับญูชกา

๙๖ คณะกรรมการการกฏอภัย มีมติเห็นด้วยว่าจ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ แผนฉุกเฉิน
  - (2) จัดทำแผนทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประจันตยาฯ การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุร้ายอื่น
- วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ หรือกล่าวอย่างไม่ลืมนึกถึงการดำเนินงานตามพันธกิจ



บริรักษ์ มีผลสหภาพกัน จัดตั้ง (มหาชน) (สาคว) รัชตะพร  
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังยาง  
จังหวัดชัยภูมิ 42130  
โทร. 042-810931-4 | แฟกซ์ 042-810933

(3) หน่วยงานและสมาคมและภาคีหรือหน่วยงานทั้งปวงแก่ ๓ สถาบันการทั้งหมื่นและสถาบันการทั้งหมื่น  
ให้ยื่นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรู้โดยดุษณีในการทั้งหมื่นต่ออย่างซึ่งเพื่อความรู้และลดความไม่เท่าเทียมกันของความรู้ทั้งหมื่น  
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติกิจร่วมกับหน่วยงานซึ่งให้การไปสถาบันการทั้งหมื่น

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่นำความเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของสถานประกอบการ

(5) พิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันการศึกษา เพื่อเสนอความเห็นด้วยข้าง

(๕) สำหรับวงจรมหาปฐมนิเทศฯ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและอาจมีผลต่อความมั่นคงของระบบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่

(7) พิจารณาโครงการหรือแผนการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากอันตรายทางกายภาพและอันตรายทางเคมี และระดับเพื่อลดความเสี่ยง

(8) จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงาน<sup>๕๙</sup>แก่สอคมอย่างต่อเนื่อง

(9) ติดตามผลความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งจะเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานน้ำที่ล้นบ้นนี้ถึงไตรมาสต่อไปข้าง

(11) ว่าเป็นผลการดีเป็นงานชิ้นความแปลกๆในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(12) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามทฤษฎีความปลอดภัย

ผู้ให้ 1. ให้คณะกรรมการความประพฤติ อธิการบดี และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ  
ผู้รับ 2. ผู้ให้ 26 สิงหาคม 2567 จนถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2568  
ผู้รับ 3. ผู้ให้ 26 สิงหาคม 2567 จนถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2568

17:00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2567



ผลการดำเนินการนิเทศประเมินเสียงการเลือกตั้ง  
ผู้แทนสภาจังหวัดเป็น คณะกรรมการสภาปชตถัย อหิวนันย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( คปอ. )  
ลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 23 สิงหาคม 2567  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

หมายเลข	ภาพถ่าย	ชื่อ- สกุล	แผนก	คะแนน	อันดับคะแนน	หมายเหตุ
1			คลัง	195	2	
2			ก่อสร้าง	139	6	
3			น้ำและชลประทาน	197	1	
4			ช่าง	111	8	
5			ก่อสร้าง	146	5	
6			โรงงานผลิต	158	4	
7			ก่อสร้าง	115	7	
8			ก่อสร้าง	107	9	
9			ช่าง	163	3	
ไม่ประสงค์ลงคะแนน				3		
รวมทั้งสิ้น				10		
รวมผู้มาใช้สิทธิ				318		

พนักงานที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พนักงานที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็น 75.71%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 75.71%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 75.71%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 75.71%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 75.71%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 75.71%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 75.71%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 75.71%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

คิดเป็น 24.29%

ภาพประกอบ

การเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาปชตถัย อหิวนันย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( คปอ. )

วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00 - 14.00 น.

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

1. ลงลายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้ง คปอ.




2. เพื่อดูหาเพื่อลงคะแนน เลือกตั้ง คปอ.



3. พย้อมบัตรเลือกตั้ง คปอ. ลงใบหีบเลือกตั้ง คปอ.



4. คณะกรรมการเลือกตั้ง นับคะแนน การเลือกตั้ง คปอ.





ต่างๆ และกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒. พิจารณาสำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับ  
โครงการและประชาชนร่วมกันบนพื้นฐานซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๓. ตรวจเยี่ยมโครงการ เข้าร่วมโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการ  
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

๔. ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๕. รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อ  
ยุติกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน

๖. ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหาย จากกิจกรรมของโครงการ  
ที่ชุมชนได้รับทั้งต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หรือผลทางการเกษตร ทัศนียภาพ  
สุขภาพอนามัยของชุมชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖







เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติ เพื่อทุกความต้องการ  
มีพลัง · ซื่อสัตย์ · รวมใจ · สร้างสรรค์

## การอบรมอาชีพและความปลอดภัย 2567

ข้อพึงปฏิบัติ สำหรับการใช้ประชุม



มาถึงห้องประชุมก่อนเวลา  
รักษาเวลาเริ่มการประชุม  
และเลิกประชุม  
ให้ตรงเวลาที่กำหนด



ปิดเสียงโทรศัพท์  
และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  
ให้เป็นระบบสัน  
หากมีสายเรียกเข้า  
จำเป็นต้องรับสาย  
ให้เดินออกไปคุย  
นอกห้องประชุม




ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล  
ระหว่างการประชุม  
ใส่ใจในเนื้อหาและรับฟัง  
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม  
เสนอข้อมูลตรงประเด็น ชัดเจน  
ใช้เวลาระดับ เหมาะสม  
ไม่เกินเวลาที่กำหนด

เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติ เพื่อทุกความต้องการ  
มีพลัง · ซื่อสัตย์ · รวมใจ · สร้างสรรค์

## กิจกรรมด้านความปลอดภัยอื่นๆ

กิจกรรม : อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
วันที่อบรม : 2-3 กรกฎาคม 2567  
วิทยากร : โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร  
ผู้เข้าร่วม : พนักงาน KKS 70 คน  
พนักงาน KKP 22 คน







## กิจกรรมด้านความปลอดภัยอื่นๆ

กิจกรรม : อบรมทบทวนการทำงานในสถานที่อันตราย  
วันที่อบรม : 14 กันยายน 2567  
วิทยากร : บริษัท ที.ที. เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด  
ผู้เข้าอบรม : พนักงาน KKS จำนวน 17 คน  
พนักงาน KKP จำนวน 8 คน



## กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรม : อบรมหลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย  
วันที่อบรม : 26 ตุลาคม 2567  
วิทยากร : บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จำกัด  
พนักงานเข้าอบรม : KKS 23 คน KKP 7 คน



## กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรม : อบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น  
วันที่อบรม : 7-8 ตุลาคม 2567  
วิทยากร : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนาบอน  
ผู้เข้าอบรม : 1. ไร้งนาคา KKS 42 คน  
2. ไร้งไฟฟ้า KKP 27 คน



## กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรม : อบรมโครงการขับขี่ยานยนต์ พนักงาน ประจำปี 2567  
วันที่อบรม : 4 พฤศจิกายน 2567  
วิทยากร : พล.ต. ทิกร เพ็ญทวีระคุณ สถานีตำรวจภูธรนาบอน  
ผู้เข้าอบรม : 1. พนักงาน KSL และ KKP-VIP 31 คน



กิจกรรม : อบรมความปลอดภัย อบรมภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานใหม่

วันที่อบรม : 18-22 พฤศจิกายน 2567

วิทยากร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

ผู้เข้าอบรม : 1. พนักงานแผนกอุทกภัย


2 คน

2. พนักงานเขตต้นเสริม 7

1 คน

3. พนักงานชั่วคราว ศูนย์ช่วยเหลือ

56 คน



# THANK YOU



www.ksusugar.com

สแกน "คิวอาร์โค้ด (QR Code)" เพื่อข้อมูล เคเอสแอลกรุ๊ป เพิ่มเติม



## ภาคผนวก 44ก

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน และสัญญาณเตือนภัย





[illegible]



[illegible][illegible]

Form for reporting and monitoring of COVID-19 cases, including sections for reporting, monitoring, and summary. It contains multiple tables for data entry and checkboxes for various status indicators.



**แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองคุณสมบัติแบบเบื้องต้น**  
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

**ชื่อ** นพ.สุวิทย์ ใจดี  
**Rev** 01-26-พ.ศ.57  
**Page** 5 of 15

**วันที่ตรวจ** 2567

**ชื่อ** นพ.สุวิทย์ ใจดี  
**Rev** 01-26-พ.ศ.57  
**Page** 5 of 15

**วันที่ตรวจ** 2567

**แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองคุณสมบัติแบบเบื้องต้น**  
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

**ชื่อ** นพ.สุวิทย์ ใจดี  
**Rev** 01-26-พ.ศ.57  
**Page** 5 of 15

**วันที่ตรวจ** 2567

**ชื่อ** นพ.สุวิทย์ ใจดี  
**Rev** 01-26-พ.ศ.57  
**Page** 5 of 15

**วันที่ตรวจ** 2567

**แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองคุณสมบัติแบบเบื้องต้น**  
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

**ชื่อ** นพ.สุวิทย์ ใจดี  
**Rev** 01-26-พ.ศ.57  
**Page** 5 of 15

**วันที่ตรวจ** 2567

**ชื่อ** นพ.สุวิทย์ ใจดี  
**Rev** 01-26-พ.ศ.57  
**Page** 5 of 15

**วันที่ตรวจ** 2567

**แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองคุณสมบัติแบบเบื้องต้น**  
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

**ชื่อ** นพ.สุวิทย์ ใจดี  
**Rev** 01-26-พ.ศ.57  
**Page** 5 of 15

**วันที่ตรวจ** 2567

**ชื่อ** นพ.สุวิทย์ ใจดี  
**Rev** 01-26-พ.ศ.57  
**Page** 5 of 15

**วันที่ตรวจ** 2567




[illegible]

---

[illegible]







**ក្រសួង វប្បធម៌ វិទ្យា និង ស្នាម**

**គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបឋមវិញ្ញាបនបត្រ**

№: **WPP-P-NT-02**

Rev: **១៦ 26-03-27**

Page: **14 of 32**

ក្រសួង វប្បធម៌ វិទ្យា និង ស្នាម

លេខ: ០២៣២២ ២០២២

កាលបរិច្ឆេទ: ២០២២

លេខ: ០២៣២២ ២០២២

កាលបរិច្ឆេទ: ២០២២

កូដ	លេខ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	លេខ						លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	
				លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ									
1	1	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ

[illegible]

[illegible]






[illegible]

\_\_\_\_\_

[illegible]



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

**ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ណបញ្ជាវិទ្យាល័យ**

សាលាវិទ្យាល័យ ព្រះនរោត្តម

លេខ: ២៦-២៧-១១

ថ្ងៃចុះ: ២៤ ១២ ២០២២

ចៅហ្វាយសាលា: លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត

មន្ត្រីបម្រើការងារ: លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត

ព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន ទី៧

សាលា

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ណបញ្ជា: លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត

មេធាវី: លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត

អនុមេត: លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត

ល.រ	ឈ្មោះ	ស្ថានភាព	ឈ្មោះ	ស្ថានភាព				ល.រ	ឈ្មោះ	ស្ថានភាព	ល.រ	ឈ្មោះ	ស្ថានភាព
				ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព	ស្ថានភាព						
1	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	ប្រធាន	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	មេធាវី	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	1	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	ប្រធាន	2	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	មេធាវី
2	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	មេធាវី	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	3	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	4	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត
3	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	5	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	6	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត
4	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	7	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	8	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត
5	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	9	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	10	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត
6	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	11	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	12	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត
7	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	13	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	14	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត
8	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	15	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	16	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត
9	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	17	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	18	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត
10	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	អនុមេត	19	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត	20	លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត	អនុមេត

សាលា: ព្រះនរោត្តម

ថ្ងៃចុះ: ២៤ ១២ ២០២២

លេខ: ២៦-២៧-១១

[illegible]





Form for the 2019 National Election (การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) and Provincial Representative Election (การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด). The form includes sections for candidate information, ballot details, and a large table for recording votes across various constituencies. It features logos of the Election Commission and the Ministry of the Interior, along with official seals and stamps. The table contains columns for candidate names, party affiliations, and specific ballot items, with checkboxes for marking votes.






Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.



Timeline showing the period from 1990 to 2010. The timeline is marked with years every 5 years. Above the timeline, there are three grey rectangular boxes representing periods of activity. The first box spans from 1990 to 1995. The second box spans from 1995 to 2000. The third box spans from 2000 to 2005. Below the timeline, there are three corresponding grey rectangular boxes, each labeled with a year: 1990, 1995, and 2000.

 ราชอาณาจักรไทย กระทรวงศึกษาธิการ		สถาบันการศึกษา โรงเรียน.....		เลขที่..... วันที่.....		เลขที่..... วันที่.....		เลขที่..... วันที่.....	
วัตถุประสงค์ของการสอบ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		วิชาที่สอบ วิชา.....		ชั้นเรียน ชั้น.....		จำนวนผู้สอบ จำนวน.....		จำนวนผู้สอบ จำนวน.....	
หมายเหตุ 1. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ 2. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ		หมายเหตุ 1. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ 2. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ		หมายเหตุ 1. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ 2. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ		หมายเหตุ 1. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ 2. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ		หมายเหตุ 1. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ 2. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบ	









[illegible]








[illegible]







[illegible]

แบบฟอร์ม การตรวจวิเคราะห์องค์การ ระบบบัญชี  
(ปม.ต้นเพลิง)

ประจำเดือน ..... 15 พฤษภาคม 2567

No. WSP-JS-SF01-03

Rev. 00-24 W.D. 66


Page 1 of 1

อุปกรณ์	ค่ามาตรฐาน	วันที่ทำการตรวจสอบ (ตรวจทุกวันพุธ เป็นเวลา 30 นาที)	หมายเหตุ
ระบบ Jockey Pump (Automatic Start = 9.3 bar/135 psi, Automatic Stop = 10 bar/145 psi.)		3.../7.../63	...../...../63
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	10.../7.../63	...../...../63
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Automatic)	380 Volt	380 Volt
ตรวจสอบว่า Circulate	แรงดันน้ำถึงที่ที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar
ระบบปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า ( Automatic Start = 8.9 bar/130 psi, Manual Stop )			
แรงดัน ไฟฟ้า	380-410 โวลต์	380 Volt	380 Volt
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Manual)	10 bar	10 bar
ตรวจสอบว่า Circulate	แรงดันน้ำถึงที่ที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar
ระบบปั๊มเครื่องหนืดอัตโนมัติ ( Automatic Start = 8.6 bar/125 psi, Manual Stop )			
แรงดัน ไฟฟ้า Ba. ชุดที่ 1	22-25VDC	22 VDC	22 VDC
แรงดัน ไฟฟ้า Ba. ชุดที่ 2	22-25VDC	22 VDC	22 VDC
ระดับน้ำกับ Ba. ชุดที่ 1	ไม่ต่ำกว่าระดับ L	L M H	L M H
ระดับน้ำกับ Ba. ชุดที่ 2	กึ่งกลางตัววัดระดับ	L M H	L M H
ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	500 ลิตร	500 ลิตร
ระดับน้ำในถังบำบัด	เต็มที่มีน้ำ	✓	✓
ระดับน้ำในถังกรอง	กึ่งกลางตัววัดระดับ	L M H	L M H
สตาร์ทหรือหยุดอัตโนมัติ	ระยะเวลาตามที่ตั้ง		
- สตาร์ทด้วย Ba. ชุดที่ 1	เครื่องกดสตาร์ทได้	✓	✓
- หยุดด้วยรีเลย์ ชุดที่ 1	สวิตช์และเบรกเครื่องได้	✓	✓
- สตาร์ทด้วย Ba. ชุดที่ 2	เครื่องเบรกสตาร์ทได้	✓	✓
- หยุดด้วยรีเลย์ ชุดที่ 2	สวิตช์และเบรกเครื่องได้	✓	✓
แรงดันน้ำในถังเก็บน้ำหลัง	6.7 bar	7 bar	7 bar
ผู้ตรวจสอบ			
ผู้ควบคุม			

หมายเหตุ : การสำรวจของนักศึกษาให้ผลการได้มาซึ่ง Band. พลัง 2 ชุด / ชุดละ 2 ครั้ง / ครั้ง 1 พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง Band. พลัง 2 ชุด / ชุดละ 2 ครั้ง / ชุดละ 2 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย Band. พลัง 2 ชุด / ชุดละ 2 ครั้ง / ชุดละ 2 ครั้ง) /

ครั้งที่ 2 สภาจังหวัด 30 มก. (Feb ๕๖ B.A.)

ใบหญ้าที่อ่อนนุ่ม ✓ ปลอดภัย X "ไม่ปลอดภัย"



ชื่อโครงการ (ชื่อคน)

ชื่อโครงการ (ชื่อคน)

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบดับเพลิง

(ปีฉบับเพลิง)

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

No. WSP-PS-SP01-03

Rev. 00 - 24 พ.ย. 66

Page 1 of 1


อุปกรณ์	ค่ามาตรฐาน	วันที่ทำการตรวจสอบ (ตรวจทุกวันพุธ เป็นเวลา 30 นาที)	หมายเหตุ
ระบบ Jockey Pump (Automatic Start = 9.3 bar/135 psi, Automatic Stop = 10 bar/145 psi)		1.8.1.53 14.8.1.67 21.8.1.67 28.8.1.67	
แรงดันไฟฟ้า 380-410 โวลต์	380-410 Volt	380 Volt 380 Volt 380 Volt 380 Volt	380 Volt
การทำงานของ START (Automatic) - STOP (Automatic)	START (Automatic) - STOP (Automatic)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบค่า Circulate แรงดันน้ำถึงตัวถังหมัก 10 bar	แรงดันน้ำถึงตัวถังหมัก 10 bar	10 bar 10 bar 10 bar 10 bar	10 bar
ระบบปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า ( Automatic Start = 8.9 bar/130 psi, Manual Stop )			
แรงดันไฟฟ้า 380-410 โวลต์	380-410 Volt	380 Volt 380 Volt 380 Volt 380 Volt	380 Volt
การทำงานของ START (Automatic) - STOP (Manual)	START (Automatic) - STOP (Manual)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบค่า Circulate แรงดันน้ำถึงตัวถังหมัก 10 bar	แรงดันน้ำถึงตัวถังหมัก 10 bar	10 bar 10 bar 10 bar 10 bar	10 bar
ระบบปั๊มเครื่องตัดเศษ ( Automatic Start = 8.6 bar/125 psi, Manual Stop )			
แรงดันไฟฟ้า 22-25VDC	22-25VDC	22 VDC 22 VDC 22 VDC 22 VDC	22 VDC
แรงดันไฟฟ้า 22-25VDC	22-25VDC	22 VDC 22 VDC 22 VDC 22 VDC	22 VDC
ระดับน้ำถังเก็บ Bm ชุดที่ 1	ไม่ต่ำกว่าระดับ L	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ระดับน้ำถังเก็บ Bm ชุดที่ 2	ถึงกลางตัวถังดับ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ระดับน้ำถังเก็บ Bm ชุดที่ 3	ไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	400 ลิตร 400 ลิตร 400 ลิตร 400 ลิตร	400 ลิตร
ระดับน้ำถังเก็บ Bm ชุดที่ 4	เต็มถัง	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ระดับน้ำถังเก็บ Bm ชุดที่ 5	ถึงกลางตัวถังดับ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
สตาร์ทเครื่องตัดเศษ	ระยะเวลาสตาร์ทเครื่อง	15.00 - 15.30 น.	
- สตาร์ทด้วย Bm ชุดที่ 1	เครื่องดับได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- สตาร์ทด้วย Bm ชุดที่ 2	เครื่องดับได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- สตาร์ทด้วย Bm ชุดที่ 3	เครื่องดับได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- สตาร์ทด้วย Bm ชุดที่ 4	เครื่องดับได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
แรงดันน้ำในถังดับเพลิง	6.7 bar	7 bar 7 bar 7 bar 7 bar	7 bar
ผู้ตรวจสอบ			
ผู้ทบทวน			

หมายเหตุ : การสตาร์ทเครื่องดับเพลิงให้ใช้ได้โดยอัตโนมัติทั้ง 2 ชุด / ชุดละ 2 ครั้ง / ครั้ง 1 สตาร์ทแล้วดับเครื่องทันที เพื่อทดสอบสตาร์ทพร้อมกันได้ (ถ้าดับเครื่องไม่ได้ (ดับเครื่องไม่ได้) ให้รีบถอดตัว Bm. ทันที) /

ครั้งที่ 2 สตาร์ททั้ง 2 ชุด 30 นาที (เพื่อขารัด Bm.)

โปรดใช้เครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ





ประจำเดือน ..... ๗๗/๗๗ 2567

Page 1 of 1

[illegible]

ครั้งที่ 2 อาคารห้อง 30 นาที (Pre-Workout Bar.)

การสลับที่ของ  $\sqrt{pq}$  และ  $X$  ไม่เกิด




แบบฟอร์ม การตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบดับเพลิง		No. WSP-PS-SF01-03	
(ปริมณฑล)		Rev. 00 - 24 พ.ย. 66	
ประจำเดือน .....		Page 1 of 1	
วันที่ทำการตรวจสอบ (ตรวจทุกวันพุธ เป็นเวลา 30 นาที)		หมายเหตุ	
อุปกรณ์	ค่ามาตรฐาน		
ระบบ Jockey Pump (Automatic Start = 9.3 bar/135 psi, Automatic Stop = 10 bar/145 psi)	วันที่ทำการตรวจสอบ (ตรวจทุกวันพุธ เป็นเวลา 30 นาที)		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	380 Volt	380 Volt
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Automatic)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงถังที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar
ระบบเริ่มมอเตอร์ไฟฟ้า ( Automatic Start = 8.9 bar/130 psi , Manual Stop )			
แรงดันไฟฟ้า	380-410 โวลต์	380 Volt	380 Volt
การทำงานของปั๊ม	START (Automatic) - STOP (Manual)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจสอบน้ำ Circulate	แรงดันน้ำถึงถังที่กำหนด 10 bar	10 bar	10 bar
ระบบเริ่มเครื่องย่นคัตเชล ( Automatic Start = 8.6 bar/125 psi , Manual Stop )			
แรงดันไฟฟ้า Bat. ชุดที่ 1	22-25VDC	24 VDC	24 VDC
แรงดันไฟฟ้า Bat. ชุดที่ 2	22-25VDC	24 VDC	24 VDC
ระดับน้ำถังกักเก็บ Bat. ชุดที่ 1	ไม่ต่ำกว่าระดับ L	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ระดับน้ำถังกักเก็บ Bat. ชุดที่ 2	กึ่งกลางตัวเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร	450 ลิตร	450 ลิตร
ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	เต็มมัลก้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	กึ่งกลางตัวเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
สตาร์ทเครื่องย่นคัตเชล	ระยะเวลาการสตาร์ทเครื่อง	14.00 - 14.30 น.	14.00 - 14.30 น.
- สตาร์ทด้วย Bat. ชุดที่ 1	เครื่องย่นคัตเชล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- สตาร์ทด้วย Bat. ชุดที่ 2	สตาร์ทและหยุดเครื่องได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- สตาร์ทด้วย Bat. ชุดที่ 1	เครื่องย่นคัตเชล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- สตาร์ทด้วย Bat. ชุดที่ 2	สตาร์ทและหยุดเครื่องได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
แรงดันน้ำในถังเก็บน้ำ	6.7 bar	7 bar	7 bar
ผู้ตรวจสอบ			
ผู้พบปัญหา			

หมายเหตุ : การตรวจเช็คเครื่องย่นคัตเชลให้เสร็จสิ้นให้ด้วย Bat. ทั้ง 2 ชุด / ชุดละ 2 ครั้ง / ครั้ง 1 กดวาล์วเข้าเครื่องย่นคัตเชลเพื่อทดสอบการสตาร์ทเครื่องย่นคัตเชลว่าติดกลับได้ (ถ้าดับเครื่องไม่ได้รับผลคือเข้า Bat. ทั้ง 2) /

ครั้งที่ 2 สตาร์ทที่วิ่ง 30 นาที (เพื่อชาร์จ Bat.)

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ



ประจำเดือน ..... ธันวาคม 2567

Page 1 of 1

អង្គការ  
សហប្រតិបត្តិការ


ครั้งที่ 2 สดาร์ทั้งไว้ 30 นาที (เพื่อวิ่ง Batt.)

ไปตลาดซื้อของมา ✓ ปกติ ✕ ไม่ปกติ



ภาคผนวก 45ก  
แผนผังการติดตั้งถังดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ





## ดูภาพร่าง A



จุดส่งตามฉุกเฉิน

ท่อเมนดับเพลิง

ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ปุ่มกด สัญญาณ



ถังดับเพลิงชนิด CO2




ถังดับเพลิงชนิด Halotron



ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ  
Ø2 - 1/2"








Bagasse Diffuser 20,000 TCD  
WSP-Line 2 12.7x72.30m.


# Diffuser



- ห้องดับเพลิง
- ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
- ถังดับเพลิงชนิด CO2
- ถังดับเพลิงชนิด Halotron
- ปุ่มกด สัญญาณ
- ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ 02-1/2"

ลูกหีบร่าง B2






อาคารพาณิชย์ 1


ห้องดับเพลิง  
ถังดับเพลิงชนิด เติมเต็ม  
ถังดับเพลิงชนิด Halotron  
ปุ่มกด สัญญาณ


ถังดับเพลิงชนิด CO2  
ถังดับเพลิงชนิด Halotron  
ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ  
02 - 1/2"



อาคารพดชั้น 2







- จุดส่งตากฉุกเฉิน
- ถังดับเพลิงชนิด CO2
- ถังดับเพลิงชนิด Halotron
- ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
- ผู้สาขดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 - 1/2"
- ปั๊มกด สัญญาณ

# อาคารป้ามา 1
















เปลี่ยนสถานที่อาคารห้องซึ่งนำตาล





ห้องรับแขก  
scale 1:100



จุดถังดับเพลิง



ก่อนดับเพลิง



ถึงระดับเพลิงไหม้ เติมน้ำ



ปุ่มกด สัญญาณ



ถึงระดับเพลิงไหม้ CO2




ถึงระดับเพลิงไหม้ Halotron



ถึงระดับเพลิงไหม้พร้อมข้อต่อ  
Ø2 - 1/2"









แปลนอาคาร


	จุดถังดับเพลิง		ถังดับเพลิงชนิด CO2
	ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิงชนิด Halotron
	ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง		ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
	ปุ่มกด สัญญาณ		Ø2 - 1/2"



อาจารย์



## อาคารพลุด ชั้น2



ห้องเก็บสิ่ง	ถังดับเพลิงชนิด	CO2
ถังดับเพลิงชนิด	ถังดับเพลิงชนิด	Halotron
ปุ่มกด สัญญาณ	ตู้ภาค	ตู้ภาค
		ตู้ภาค



















ห้องแม่แบบเพลิง	ถังดับเพลิงชนิด CO2
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง	ถังดับเพลิงชนิด Halotron
ปุ่มกด สัญญาณ	ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2-1/2"



แปลนพื้นที่งานห้อง

จุดล้างตากุ้งดิน

ถึงระดับเพดานชั้น CO2

ท่อเมนดับเพลิง

ถึงระดับเพดานชั้น Halotron

ถึงระดับเพดานชั้น เคมีแห้ง

ถึงระดับเพดานชั้น พร้อมข้อต่อ 02 - 1/2"

ปุ่มกด สัญญาณ

02 - 1/2"

## อาคารหอคอมพิวเตอร์ 2











# อาคารไซโล 1




	จุดล้างตาฉุกเฉิน		ถังดับเพลิงชนิด CO2
	ห้องเก็บของ		ถังดับเพลิงชนิด Halotron
	ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง		ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
	ปุ่มกด สัญญาณ		ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง



	จุดต่างดานฉุกเฉิน		ถังดับเพลิงชนิด CO2
	ท่อระบายน้ำ		ถังดับเพลิงชนิด Halotron
	ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง		ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
	ปุ่มกด สัญญาณ		ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ

# อาคารโหล 2







	จุดวางถังดับเพลิง		ถังดับเพลิงชนิด CO2
	ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิงชนิด Halotron
	ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง		ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ 02 - 1/2"
	ปุ่มกด สัญญาณ		

# อาคารเรียน 2









PHASE 1

66.00

จุดล้างตาฉุกเฉิน

ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถังดับเพลิงชนิด Halotron

ถังดับเพลิงชนิด เกล็ดแห้ง

ปุ่มกด สัญญาณ


ใช้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ Ø2 - 1/2"

# อาคารรีไซเคิล





อาคารเรียน 5



จุดต่างดากูเลน

ถึงดับเพลิงชนิด CO2

ท่อนดับเพลิง

ถึงดับเพลิงชนิด Halotron

ถึงดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ

ปุ่มกด สัญญาณ

02 - 1/2"

จุดต่างดากูเลน

ถึงดับเพลิงชนิด CO2

ท่อนดับเพลิง

ถึงดับเพลิงชนิด Halotron

ถึงดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ตู้สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ


ปุ่มกด สัญญาณ

02 - 1/2"

# อาคารหมอบ่อเคียวชั้น 1







จุดวางสายสัญญาณ

ถังดับเพลิงชนิด CO2


ถังดับเพลิงชนิด Halotron

ถังดับเพลิงชนิด เคมี่แห้ง


ปุ่มกด สัญญาณ

# อาคารหอเคยวุ่น 2





อาคารหอเคยวชั้น 4



๕. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

จุดต่างตามுகเงิน

ท่อเมนดับเพลิง

ถึงดั่งเพลิงชนิด เคมีแห้ง

ปุ่มกด สัญลักษณ์

ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถึงดับเพลิงชนิด Halotron

ผู้ส่ายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ  
Q2-1/2"


## ภาคผนวก 46ก

เอกสารการขนส่งสารเคมีออกนอกบริเวณพื้นที่โครงการ









Page 9






ภาคผนวก 47ก  
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)














ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี				ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี																						
<div><div><p>ประเภทสารเคมี</p><p>อันตราย</p><p>ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี</p><p>สถานะ : ของเหลว สีเหลือง ค่าpH : 8 - 11</p><p>จุดหลอมเหลว: - จุดเดือด: &gt;100 oC</p><p>ข้อมูลด้านอวกิกภัยและการระเบิด</p><p>อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม</p><p>จุดวาบไฟ: -</p></div><div>สารประกอบที่เป็นอันตราย</div></div>				<div>ชื่อทางการค้า: <b>Solacide C30</b> สูตรสารเคมี : -</div> <div>ชื่อเคมีทั่วไป : Disodium ethylene bisdithiocarbamate,Sodium dimethyl dithiocarbamate</div> <div>การจัดเก็บ : 1 เก็บให้ห่างจากความร้อนประกายไฟ และเปลวไฟ ปิดภาชนะบรรจุเมื่อไม่ใช้งาน</div> <div>2 ใช้ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน</div> <div>อันตรายส่วนบุคคล ปิดภาชนะเมื่อไม่ได้ใช้</div> <div>สารที่ใช้ในการดับเพลิง: โฟม สปาร์กน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง</div> <div>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</div> <div></div>																						
<table><tr><th rowspan="2">ชื่อสารเคมี</th><th rowspan="2">เปอร์เซ็นต์</th><th colspan="2">ค่ามาตรฐานความปลอดภัย</th></tr><tr><th>TLV</th><th>LD50</th></tr><tr><td>- Disodium ethylene bisdithiocarbamate</td><td rowspan="2">≥ 30 %</td><td>-</td><td>1,400 mg/kg</td></tr><tr><td>- Sodium dimethyl dithiocarbamate</td><td>-</td><td>&gt;2,000 mg/kg</td></tr></table>				ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย		TLV	LD50	- Disodium ethylene bisdithiocarbamate	≥ 30 %	-	1,400 mg/kg	- Sodium dimethyl dithiocarbamate	-	>2,000 mg/kg	<div>อันตรายต่อสุขภาพอนามัย</div> <table><tr><td>สัมผัสทางหายใจ :</td><td>ไอระเหยทำให้ปวดหัว เวียนหัว อาการคลื่นไส้</td></tr><tr><td>สัมผัสทางผิวหนัง :</td><td>ทำให้ผิวหนังระคายเคือง แผลไหม้</td></tr><tr><td>กินหรือกลืนเข้าไป :</td><td>อันตรายหากกลืนกิน</td></tr><tr><td>สัมผัสถูกตา :</td><td>อาจทำให้เกิดแผลไหม้และดวงตาได้รับบาดเจ็บ</td></tr></table>		สัมผัสทางหายใจ :	ไอระเหยทำให้ปวดหัว เวียนหัว อาการคลื่นไส้	สัมผัสทางผิวหนัง :	ทำให้ผิวหนังระคายเคือง แผลไหม้	กินหรือกลืนเข้าไป :	อันตรายหากกลืนกิน	สัมผัสถูกตา :	อาจทำให้เกิดแผลไหม้และดวงตาได้รับบาดเจ็บ
ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย																								
		TLV	LD50																							
- Disodium ethylene bisdithiocarbamate	≥ 30 %	-	1,400 mg/kg																							
- Sodium dimethyl dithiocarbamate		-	>2,000 mg/kg																							
สัมผัสทางหายใจ :	ไอระเหยทำให้ปวดหัว เวียนหัว อาการคลื่นไส้																									
สัมผัสทางผิวหนัง :	ทำให้ผิวหนังระคายเคือง แผลไหม้																									
กินหรือกลืนเข้าไป :	อันตรายหากกลืนกิน																									
สัมผัสถูกตา :	อาจทำให้เกิดแผลไหม้และดวงตาได้รับบาดเจ็บ																									
<div>การกำจัดกากของเสีย</div> <p>อพยพคนออกจากบริเวณ</p> <p>ให้กบฏ สารเคมีด้วยทราย ดักใส่ภาชนะและปิดผนึกอย่างดี แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย</p> <p>ห้ามให้สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม</p>				<div>การปฐมพยาบาล</div> <table><tr><td>หายใจเข้าไป :</td><td>ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และหากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์</td></tr><tr><td>กินหรือกลืนเข้าไป :</td><td>ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก และนำส่งโรงพยาบาล</td></tr><tr><td>สัมผัสถูกผิวหนัง :</td><td>ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างออก แล้วล้างด้วยน้ำและสบู่</td></tr><tr><td>สัมผัสถูกตา :</td><td>กรณีเข้าตาล้างด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์</td></tr></table>		หายใจเข้าไป :	ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และหากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์	กินหรือกลืนเข้าไป :	ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก และนำส่งโรงพยาบาล	สัมผัสถูกผิวหนัง :	ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างออก แล้วล้างด้วยน้ำและสบู่	สัมผัสถูกตา :	กรณีเข้าตาล้างด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์													
หายใจเข้าไป :	ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และหากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์																									
กินหรือกลืนเข้าไป :	ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก และนำส่งโรงพยาบาล																									
สัมผัสถูกผิวหนัง :	ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างออก แล้วล้างด้วยน้ำและสบู่																									
สัมผัสถูกตา :	กรณีเข้าตาล้างด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์																									





ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี				ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี																					
<div><div><p>ประเภทสารเคมี</p><p>ระวัง (Warning)</p><p>ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี</p><p>สถานะ : ของเหลว สีใส    ค่า pH : N/A</p><p>จุดหลอมเหลว : N/A    จุดเดือด : N/A</p><p>ข้อมูลด้านอวกาศและภาวะระเบิด</p><p>จุดวาบไฟ : N/A</p></div><div>สารประกอบที่เป็นอันตราย</div></div>				<p>ชื่อทางการค้า : <b>POME Z-200E</b>    สูตรสารเคมี : -</p> <p>ชื่อเคมีทั่วไป : Mixture of food additive and food ingredient</p> <p>การจัดเก็บ : 1 เก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี อากาศเย็น และในที่ร่ม</p> <p>2 หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและตา และการสูดดมไอระเหย</p> <p>ปิดภาชนะให้สนิท เมื่อไม่ได้ใช้</p> <p>สารที่ใช้ในการดับเพลิง : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุโดยรอบ โฟม สปาร์กน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง</p> <p><u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u></p> <div></div>																					
<table><tr><th rowspan="2">ชื่อสารเคมี</th><th rowspan="2">เปอร์เซ็นต์</th><th colspan="2">ค่ามาตรฐานความปลอดภัย</th></tr><tr><th>TLV</th><th>LD50</th></tr><tr><td>Sugar</td><td rowspan="3">N/A</td><td rowspan="3">N/A</td><td rowspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Acetic and fatty acid esters of glycerol</td></tr><tr><td>Polyglycerol esters of fatty acids</td></tr></table>				ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย		TLV	LD50	Sugar	N/A	N/A	N/A	Acetic and fatty acid esters of glycerol	Polyglycerol esters of fatty acids	<p><u>อันตรายต่อสุขภาพอนามัย</u></p> <table><tr><td>สัมผัสทางหายใจ :</td><td>ไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูง อาจทำให้ระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง</td></tr><tr><td>สัมผัสทางผิวหนัง :</td><td>ทำให้ผิวหนังระคายเคือง</td></tr><tr><td>กินหรือกลืนเข้าไป :</td><td>อันตรายหากกลืนกิน</td></tr><tr><td>สัมผัสถูกตา :</td><td>อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ</td></tr></table>		สัมผัสทางหายใจ :	ไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูง อาจทำให้ระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง	สัมผัสทางผิวหนัง :	ทำให้ผิวหนังระคายเคือง	กินหรือกลืนเข้าไป :	อันตรายหากกลืนกิน	สัมผัสถูกตา :	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ
ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย																							
		TLV	LD50																						
Sugar	N/A	N/A	N/A																						
Acetic and fatty acid esters of glycerol																									
Polyglycerol esters of fatty acids																									
สัมผัสทางหายใจ :	ไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูง อาจทำให้ระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง																								
สัมผัสทางผิวหนัง :	ทำให้ผิวหนังระคายเคือง																								
กินหรือกลืนเข้าไป :	อันตรายหากกลืนกิน																								
สัมผัสถูกตา :	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ																								
<p><u>การกำจัดกากของเสีย</u></p> <p>อพยพคนออกจากบริเวณหลีกเลี่ยงการหายใจไอระเหยเข้าไป</p> <p>ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตามความจำเป็น ลูบซับด้วยสารดูด ซับเช็ด กวาดเก็บใส่ภาชนะที่แห้ง ปิดฝาและย้ายไปจัดเก็บ ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำ</p>				<p><u>การปฐมพยาบาล</u></p> <table><tr><td>หายใจเข้าไป :</td><td>ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ล้างปากและจิบด้วยน้ำ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์</td></tr><tr><td>กินหรือกลืนเข้าไป :</td><td>บ้วนปากทันทีและย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์</td></tr><tr><td>สัมผัสถูกผิวหนัง :</td><td>ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างออก แล้วล้างด้วยน้ำและสบู่</td></tr><tr><td>สัมผัสถูกตา :</td><td>ล้างตาด้วยน้ำเปล่า ประมาณ 15 นาที รีบพบแพทย์</td></tr></table>		หายใจเข้าไป :	ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ล้างปากและจิบด้วยน้ำ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์	กินหรือกลืนเข้าไป :	บ้วนปากทันทีและย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์	สัมผัสถูกผิวหนัง :	ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างออก แล้วล้างด้วยน้ำและสบู่	สัมผัสถูกตา :	ล้างตาด้วยน้ำเปล่า ประมาณ 15 นาที รีบพบแพทย์												
หายใจเข้าไป :	ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ล้างปากและจิบด้วยน้ำ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์																								
กินหรือกลืนเข้าไป :	บ้วนปากทันทีและย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์																								
สัมผัสถูกผิวหนัง :	ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างออก แล้วล้างด้วยน้ำและสบู่																								
สัมผัสถูกตา :	ล้างตาด้วยน้ำเปล่า ประมาณ 15 นาที รีบพบแพทย์																								



ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี				ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี													
<div><div><b>ประเภทสารเคมี</b> <b>ระวัง (Warning)</b> <b>ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี</b> สถานะ : ของเหลว    ค่า pH : N/A สี : สีใส จุดหลอมเหลว: N/A    จุดเดือด: N/A <b>ข้อมูลด้านอัตรกภัยและการระเบิด</b> จุดวาบไฟ: N/A</div></div>				ชื่อทางการค้า : <b>KemTalo Sep A317XLP</b> สูตรสารเคมี - ชื่อเคมีทั่วไป : Anionic polyacrylamide    น้ำยาฟักสี													
				<b>การจัดเก็บ</b> : 1 เก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี อากาศเย็น และในที่ร่ม 2 หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและตา และการสูดดมไอระเหย													
				<b>สารที่ใช้ในการดับเพลิง</b> : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุ โดยรอบ สปริงน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง													
				<b>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</b>													
				  													
				<b>อันตรายต่อสุขภาพอนามัย</b>													
<table><tr><th>ชื่อสารเคมี</th><th>เปอร์เซ็นต์</th><th colspan="2">ค่ามาตรฐานความปลอดภัย</th></tr><tr><th></th><th></th><th>TLV</th><th>LD50</th></tr><tr><td>Anionic polyacrylamide</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย				TLV	LD50	Anionic polyacrylamide	N/A	N/A	N/A	สัมผัสทางหายใจ : ไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูง อาจทำให้ระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง	
				ชื่อสารเคมี	เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย											
						TLV	LD50										
				Anionic polyacrylamide	N/A	N/A	N/A										
สัมผัสทางผิวหนัง : ทำให้ผิวหนังระคายเคือง																	
กินหรือกลืนเข้าไป : อันตรายหากกลืนกิน																	
สัมผัสถูกตา : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ																	
<b>การกำจัดของเสีย</b>				<b>การปฐมพยาบาล</b>													
อพยพคนออกจากบริเวณหลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป				หายใจเข้าไป : ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสปากและจมูกด้วยน้ำ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์													
ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตามความจำเป็น ดูดซับด้วยสารดูดซับเฉื่อย ถาดเก็บใส่ภาชนะที่แห้ง				กินหรือกลืนเข้าไป : บ้วนปากทันทีและย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากรู้สึกไม่สบายให้พบแพทย์													
ปิดฝาและย้ายไปจัดเก็บ ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำ				สัมผัสถูกผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก ใช้น้ำจำนวนมากล้างออก แล้วล้างด้วยน้ำและสบู่													
ห้ามให้สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม				สัมผัสถูกตา : กรณีเข้าตาล้างด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์													

ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี				ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี	
<div><div></div><div><div>ประเภทสารเคมี</div><div>ระวัง (Warning)</div><div>ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี</div><div>สถานะ : ของเหลวข้น ไม่มีสี    ค่า pH : N/A</div><div>จุดหลอมเหลว: N/A    จุดเดือด: N/A</div><div>ข้อมูลด้านอภิกฤติภัยและการระเบิด</div><div>จุดวาบไฟ : N/A</div></div></div>				ชื่อทางการค้า : <b>FERROSOL</b>	

ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี				ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี	
<div>  <p><b>ประเภทสารเคมี</b></p> <p><b>ระวัง (Warning)</b></p> <p><b>ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี</b></p> <p>สถานะ : ของเหลว    ค่าpH : N/A</p> <p>ผงสีขาว    5 - 9</p> <p>จุดหลอมเหลว: &gt; 150 oC    จุดเดือด: N/A</p> <p><b>ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด</b></p> <p>จุดวาบไฟ: N/A</p> </div>				<b>ชื่อทางการค้า :</b> FLOPAM AN934 K VHM HAL <b>สูตรสารเคมี :</b> - <b>ชื่อเคมีทั่วไป :</b> Anionic Polyacrylamide	
				<b>การติดเค็ม :</b> 1 เกือบไม่บรรจุก่อนที่ปิดสนิทเมื่อไม่มีการใช้งาน โดยป้องกันไม่ให้ถูกความร้อนและแสง 2 หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 3 ควรจัดเก็บแยกจาก สารออกซิไดเซอร์ที่แรง	
				<b>สารที่ใช้นในการดับเพลิง :</b> น้ำ, ละอองน้ำ, โฟม, การบดอัดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง <b>คำเตือน</b> สารละลายหรือผงที่เป็นน้ำทำให้พื้นผิวลื่นมาก	
สารประกอบที่เป็นอันตราย				<b>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</b> <div>    </div>	
ชื่อสารเคมี		เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	<b>อันตรายต่อสุขภาพอนามัย</b>	
			TLV		
			LD50		
Anionic polyacrylamide		N/A	N/A	>5000 มก./กก.	
<b>การกำจัดกรั่วรั่วไหล</b> ห้ามสัมผัสกับเคมีโดยตรง สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ แวนตา รองเท้าบูท และถุงมือป้องกันไม่ให้สารเคมีไหลลงท่อระบายน้ำ ให้หยุดการรั่วไหลของสารเคมีโดยใช้สารดูดซับที่เฉื่อย (กากอ้อย) แล้วเก็บกวาดใส่ภาชนะสารละลายที่บรรจุโพลีเอทิลีน ควรทำความสะอาดทันที				<b>การปฐมพยาบาล</b>	
				หายใจเข้าไป กินหรือกลืนเข้าไป สัมผัสถูกผิวหนัง สัมผัสถูกตา	ไม่คาดว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นพิษเมื่อสูดดม ไม่ระคายเคือง อันตรายหากกลืนกิน อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ

ความรุนแรงและอันตรายของสารเคมี				ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี	
<div>  <p><b>ประเภทสารเคมี</b></p> <p><b>ระวัง (Warning)</b></p> <p><b>ข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมี</b></p> <p>สถานะ : ของเหลว    ค่าpH : N/A</p> <p>ไม่มีสี</p> <p>จุดหลอมเหลว: &gt; 150 oC    จุดเดือด: N/A</p> <p><b>ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด</b></p> <p>จุดวาบไฟ: N/A</p> </div>				<b>ชื่อทางการค้า :</b> FOAMDOCTOR F1163 <b>สูตรสารเคมี :</b> - <b>ชื่อเคมีทั่วไป :</b> Foam control agents	
				<b>การติดเค็ม :</b> 1 เกือบไม่ติด และมีอากาศถ่ายเทได้ดี ปิดภาชนะให้แน่น หลีกเลี่ยงความร้อน 2 พื้นที่จัดเก็บต้องไม่มีวัสดุกันซึมป้องกันของเหลวออกมา 3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารโดยตรง	
				<b>สารที่ใช้นในการดับเพลิง :</b> น้ำ, ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง ควรใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับเพลิงไหม้โดยรอบ <b>คำเตือน</b> เมื่อสารเหลวไหลจะปล่อยควันพิษออกมา	
สารประกอบที่เป็นอันตราย				<b>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</b> <div>    </div>	
ชื่อสารเคมี		เปอร์เซ็นต์	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	<b>อันตรายต่อสุขภาพอนามัย</b>	
			TLV		
			LD50		
2-(2-Butoxyethoxy)Ethanol		N/A	N/A	4500 มก./กก. (หนู)	
<b>การกำจัดกรั่วรั่วไหล</b> ห้ามสัมผัสกับเคมีโดยตรง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ แวนตา ถุงมือ และชุดป้องกันจัดการภาชนะ ที่รั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้รั่วซึม ห้ามระบายลงท่อระบายน้ำ หรือแม่น้ำ ดูดซับสารด้วยกากอ้อย และกวาดใส่ภาชนะ และนำกลับไปที่กำจัด โดยการเผาที่โรงไฟฟ้าต่อไป				<b>การปฐมพยาบาล</b>	
				หายใจเข้าไป กินหรือกลืนเข้าไป สัมผัสถูกผิวหนัง สัมผัสถูกตา	ไม่มีอาการ อาจเกิดการระคายเคืองเล็กน้อย บริเวณสัมผัส อันตรายหากกลืนกิน อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและดวงตาได้รับบาดเจ็บ










ภาคผนวก 48ก  
ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี 2567

































ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)





ตรวจอุจจาระเพาะเชื้อ (Stool Culture)



ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amphetamine)




บริษัท นาคทองแทน จำกัด (มหาชน) รั้งะพุง									
ประจำปี 2567									
โปรแกรมตรวจ (กลุ่มนี้)									
รายการตรวจ	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)	% ผลปกติ	% ผลผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	พนักงานตรวจ	พนักงานที่หมด (คน)
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test)	245	74	76.8	23.2	6	319	319	325	325
ตรวจสมรรถภาพสายตา (PFT)	277	32	89.6	10.4	16	309	309	325	325
ตรวจสมรรถภาพสายตาด้วยวิธีสนามมอง (Occupation Vision)	231	183	55.8	44.2	13	414	414	427	427
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อข้อมือ (Grip Strength)	120	143	45.6	54.4	24	263	263	287	287
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา (Leg Strength)	199	64	75.7	24.3	24	263	263	287	287
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง (Back Strength)	247	16	93.9	6.1	24	263	263	287	287
ตรวจสารตะกั่ว Lead in Blood	200	0	100.0	0.0	6	200	200	206	206
ตรวจสารปรอท Mercury in Blood	21	0	100.0	0.0	0	21	21	21	21
ตรวจกระดูกสันหลังเอ็กซเรย์-เอปอด (ตรวจทางเข่า)	299	9	97.1	2.9	6	308	308	314	314
ตรวจกระดูกสันหลังเอ็กซเรย์-เอปอด (ตรวจทางเข่า)	299	9	97.1	2.9	6	308	308	314	314
ตรวจ Supine (PE-XRAY-เอปอด (ตรวจทางเข่า))	8	1	88.9	11.1	0	9	9	9	9








กราฟภาพรวมแสดงการตรวจปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567



ภาคผนวก 49ก

เอกสารขออนุญาตเข้าทำงานพื้นที่อับอากาศ และความร้อน  
(Work Permit)





[illegible]

แบบบันทึกการชั่งของผลการปฏิบัติงานในห้องทดลอง											
Confined Space Entry - Entry Record and Chemical / Environmental Measurement											
1201: Time											
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน Name	เข้า In	ออก Out	เข้า In	ออก Out	เข้า In	ออก Out	เข้า In	ออก Out	เข้า In	ออก Out	เข้า In
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

ผู้เข้าร่วมผู้ควบคุมห้อง 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

ลงชื่อผู้ควบคุมงาน \_\_\_\_\_

ลำดับ	เวลา Time	ปริมาณของสารเคมี Amount of Chemical	ความเข้มข้น Concentration	ผลการตรวจวัด Test Result	ชื่อผู้ตรวจวัด Inspector
1	08:00				
2					
3					
4					
5					
6					

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารเคมีในห้องทดลอง: \_\_\_\_\_

การตรวจพบสารเคมีในห้องทดลอง: \_\_\_\_\_

☒ ปริมาณของสารเคมีในห้องทดลอง: \_\_\_\_\_

☐ ไม่พบสารเคมีในห้องทดลอง: \_\_\_\_\_

วันที่: \_\_\_\_\_

ชื่อ: \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง: \_\_\_\_\_

หน่วยงาน: \_\_\_\_\_

ชื่อ: \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง: \_\_\_\_\_

หน่วยงาน: \_\_\_\_\_

ชื่อ: \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง: \_\_\_\_\_

หน่วยงาน: \_\_\_\_\_



[illegible][illegible]

## ภาคผนวก 50ก



เอกสารฝึกอบรมความปลอดภัยให้พนักงาน/พนักงานใหม่











		แบบฟอร์มบันทึกการประชุมการฝึกอบรม/สัมมนา		No.WSP-FP-IR02-08 Rev. 2 - 06/09/66 Page 1/1	
วันที่ 2 ธันวาคม 2567		( ) บริษัท โรงเรียน/หน่วยงานของหน่วยงาน จัดทำ: ฝ่ายวิชาการ			
เรื่อง อบรมหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ และสถานประกอบการ โดย เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		โดย เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
สถานที่ ห้องประชุมศูนย์ อหทท สำนักงาน		เวลา 09.00 - 16.00 น.			
ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	ลงลายมือชื่อ
91	404785		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	
92	404788		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	
93	404789		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	
94	404790		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	
95	404803		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	
96	404804		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	
97			นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	
98			นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	
99			นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	
100			นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร	

		แบบฟอร์มบันทึกผลการประชุม/การฝึกอบรม/สัมมนา		No.WSP-FP-IR02-08 Rev. 2 - 06/09/66 Page 1/1
วันที่ 2 ธันวาคม 2567		( ) บริษัท โรงเรียน/หน่วยงานของหน่วยงาน จัดทำ: ฝ่ายวิชาการ		
เรื่อง อบรมหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ และสถานประกอบการ โดย เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		โดย เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
สถานที่ ห้องประชุมศูนย์ อหทท สำนักงาน		เวลา 09.00 - 16.00 น.		
ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
61	404707		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
62	404708		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
63	404709		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
64	404710		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
65	404711		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
66	404712		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
67	404713		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
68	404714		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
69	404715		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
70	404716		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
71	404717		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
72	404718		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
73	404719		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
74	404720		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
75	404721		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
76	404722		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
77	404723		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
78	404724		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
79	404725		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
80	404726		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
81	404727		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
82	404728		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
83	404729		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
84	404730		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
85	404731		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
86	404732		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
87	404783		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
88	404784		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
89	404785		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร
90	404786		นางสาวอริยาพร	นางสาวอริยาพร

ภาคผนวก 51ก  
แผนปฏิบัติการนี้เกิดเหตุฉุกเฉิน



 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	<b>แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ</b> (Business Continuity Plan)  แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน	วันที่จัดทำ : 1 ธ.ค. 2566 ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 01
--	---	---

ผู้จัดทำ



ผู้ทบทวน



ผู้รับใช้



แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan-WSP)



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Plan)

แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน


แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan-WSP)

2

[illegible][illegible]

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan-WSP)

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan-WSP)



แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพและวิชาชีพ

ປະຈຸບັນ

[illegible]



คำนำ

หน้า	
1. การบริหารจัดการเหมาสวนต่อเนื่องทางธุรกิจ	
1.1 วัตถุประสงค์	1
1.2 ขอบเขต	2
1.3 การประกาศใช้แผน	2
1.4 การปรับปรุงแผน	2
1.5 โครงสร้างของแผนการดำเนินงานทางธุรกิจ	2
2. กองผู้เหมาสวนต่อเนื่องทางธุรกิจ	3
2.1 วัตถุประสงค์	3
2.2 ผลกระทบทางสังคม	4
2.3 ทรัพยากรที่สวนต่อเนื่องทางธุรกิจ	5
2.4 ขั้นตอนการขออนุญาตและการวางแผนในภาพรวม	7
2.5 การรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	8
3. การตอบสนองต่อข้อพิพาท	11
3.1 การตอบโต้ข้อพิพาทด้วยข้อมูลภายในสู่ภายนอกกรณีเกิดเหตุถึงไขว้เขวในโรงงาน	12
3.2 การตอบสนองต่อข้อพิพาทกับข้อมูลภายนอก กรณี เกิดเหตุฉ้อโกง	17
4. การสนับสนุนธุรกิจต่อเนื่อง	19
4.1 ศูนย์แก้ไขข้อพิพาทเฉพาะกิจ	19
4.2 ขบวนการคิดต่อข้อกล่าวหา	20

บริษัท นำมาประกอบแผน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โปร่งฟ้า จำกัด ลงนามร่วมกัน  
คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจร่วมเตรียมความพร้อมด้านเทคนิค การดำเนินงาน  
Continuity Plan) โดยที่วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการแก่  
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้ว่า บริษัทฯ จะประสบเหตุการณ์สุดสุดความต่ำ  
ลงไปได้แก่ การเกิดภัยพิบัติ  
ขึ้นใน โรงงาน, Generation, หรือการเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติอื่น ๆ  
ทั้งนี้เกิดจากความไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า

เพื่อเป็นการเสริมความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธุรกิจ บริษัท ให้เวลาเช่าบ้านแก่ บริษัท และ บริษัท ให้พื้นที่อาคารของเก่าแก่ จัดทำ ห้างวังสระปทุม ซึ่งมีการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น (Business Community Plaza) ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ, กลุ่มผลิตภัณฑ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ, การตอบสนองต่อภัยพิบัติ และภารกิจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และภารกิจสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ซึ่งแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่คิดค้นไว้แล้วนี้ ความสำเร็จของแผนนี้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของทุกคนในองค์กร ความสำเร็จของแผนนี้จะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของทุกคนในองค์กร ความสำเร็จของแผนนี้จะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของทุกคนในองค์กร




เชต (ศาลา) อยู่ใต้ ไม้กาเอนแปดต้น พันธุ์

[illegible]

#### 1.4 การปรับปรุงแผน

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจต้องมีการปรับปรุงให้ทันกับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง หรือมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน บุคลากร ยานพาหนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เอกสารสำคัญ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และระบบไฟฟ้า

#### 1.5 โครงสร้างของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ



#### 1. การบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ฉบับนี้ บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินและภัยพิบัติจะเข้าใจให้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติจริงในกรณีฉุกเฉิน

##### 1.1 วัตถุประสงค์

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
- เพื่อให้บริษัท มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงัก ในการดำเนินงานหรือการให้บริการ
- เพื่อรวบรวมความเสี่ยงให้อยู่ในระบับที่ยอมรับได้
- เพื่อให้ประชาชน ชุมชนรอบข้าง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท และถึงแม้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงและยุ่งยากกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

##### 1.2 ขอบเขต

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดทำขึ้น โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

- เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรัดกุม การป้องกัน การปฏิบัติงานที่จะเกิดเหตุการณ์ และการปฏิบัติภายหลังเกิดเหตุการณ์ เพื่อให้กิจกรรมการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง
- ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
- เอกสารนโยบาย
  - เอกสารแผนภาพ
  - การควบคุมกระบวนการผลิตของบริษัท มีผลครอบคลุมถึง องค์กร (มหาชน) สาขาวิสาหกิจ และบริษัท โรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือ

##### 1.3 การประยุกต์ใช้แผน

กำหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยทั่วถึงเป็นผู้เข้าฝึกอบรมการจัดการแผนการป้องกันและปฏิบัติการ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้

2. งบประมาณต่อเนื่องทางธุรกิจ

รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ภัยคุกคาม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจที่พบ  
นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญ

2.1 ขั้วคุกคาม

ภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดเงินและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สามารถสรุปได้  
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ภัยคุกคาม	ถ้าเกิดความ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1	การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเสียหาย	การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ในโรงงาน เช่น การสูญเสียทรัพย์สิน, สารเคมีที่รั่วไหล, การต่อ สายไฟฟ้าแบบชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หยุดการผลิต</li> <li>- ค่าการ โรงงานเสียหาย</li> <li>- เครื่องมือเครื่องจักร, อุปกรณ์เสียหาย</li> <li>- เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร</li> <li>- พนักงานบาดเจ็บและสูญเสียสุขภาพ</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหา</li> </ul>
2	เกิดเพลิงไหม้กองกากอ้อย	เพลิงไหม้กองกากอ้อย ที่เกิดจากอุปกรณ์ หรือการรั่วไหลของระบบถังเก็บ, การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย, การเกิดประกายไฟ บริเวณกองกากอ้อย, การถูกไหม้ได้เอง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความเสียหาย</li> <li>- เครื่องมือเครื่องจักร, อุปกรณ์เสียหาย</li> <li>- เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร</li> <li>- พนักงานบาดเจ็บและสูญเสียสุขภาพ</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหา</li> </ul>
3	การเกิดเพลิงไหม้บริเวณอาคาร อาคาร ไซ โด	เพลิงไหม้บริเวณอาคาร สาเหตุจากอาคาร ทำให้เกิดประกายไฟในพื้นที่เก็บ น้ำกากาเคิบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หยุดการผลิต</li> <li>- ค่าการ โรงงานเสียหาย</li> <li>- เครื่องมือเครื่องจักร, อุปกรณ์เสียหาย</li> <li>- เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร</li> <li>- พนักงานบาดเจ็บและสูญเสียสุขภาพ</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหา</li> </ul>
4	ฟ้าผ่าบนอาคาร ไซ โด ทำให้เกิดประกายไฟไหม้	ฟ้าผ่าบนอาคาร ไซ โด ทำให้เกิดประกายไฟ ทำให้เกิดเพลิงไหม้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หยุดการผลิต</li> <li>- ค่าการ โรงงานเสียหาย</li> <li>- เครื่องมือเครื่องจักร, อุปกรณ์เสียหาย</li> <li>- เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร</li> </ul>

ลำดับ	ภัยคุกคาม	ถ้าเกิดความ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5	การเกิดอุบัติเหตุที่โรงงาน ไม้หรือ เสาไม้หักล้มทับสายไฟฟ้า ก่อให้เกิดเพลิงไหม้	อุบัติเหตุที่โรงงาน ไม้หรือ เสาไม้หักล้มทับสายไฟฟ้า ก่อให้เกิดเพลิงไหม้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคาร โรงงานเสียหาย</li> <li>- เครื่องมือเครื่องจักร, อุปกรณ์เสียหาย</li> <li>- เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร</li> <li>- พนักงานบาดเจ็บและสูญเสียสุขภาพ</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหา</li> </ul>
6	เกิดวาตภัยส่งผลให้เกิดความเสียหาย แก่โรงงานและอาคาร ไซ โด	เกิดวาตภัยส่งผลให้เกิดความเสียหาย แก่โรงงานและอาคาร ไซ โด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคาร โรงงานเสียหาย</li> <li>- เครื่องมือเครื่องจักร, อุปกรณ์เสียหาย</li> <li>- เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร</li> <li>- พนักงานบาดเจ็บและสูญเสียสุขภาพ</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน</li> <li>- เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหา</li> </ul>

2.2 ผลกระทบจากภัยคุกคาม

ผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ต่อปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้

ลำดับ	ภัยคุกคาม	ปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน				
		บุคลากร	สถานที่	การสื่อสาร	อุปกรณ์	อื่นๆ
1	การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดเพลิงไหม้	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกิดเพลิงไหม้กองกากอ้อย	✓	✓	✓	✓	✓
3	การเกิดเพลิงไหม้บริเวณอาคาร ไซ โด	✓	✓	✓	✓	✓
4	ฟ้าผ่าบนอาคาร ไซ โด ทำให้เกิดประกายไฟไหม้	✓	✓	✓	✓	✓
5	การเกิดอุบัติเหตุที่โรงงาน ไม้หรือ เสาไม้หักล้มทับสายไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกิดวาตภัยส่งผลให้เกิดความเสียหาย แก่โรงงานและอาคาร ไซ โด	✓	✓	✓	✓	✓

2.3.3 กลยุทธ์ที่เน้นความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการผลิตและซ่อมบำรุง

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	เกิดไฟไหม้ตัวหม้อโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาอุปกรณ์สำรองสำหรับผลิตไฟฟ้า</li> <li>- ทำการปั๊ม Generator เพื่อผลิตไฟฟ้าสำรอง</li> <li>- จัดหาอุปกรณ์ซ่อม โรงระบบเสริมตัวหม้อ</li> </ul>
2	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องใช้งานไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อินเทอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ใช้งานได้</li> <li>- ฝึกอบรม โดยไม่ได้รับแบบเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อนแล้วจึงโอนข้อมูลเข้าในระบบ เมื่อถดถอยคืนสู่ภาวะปกติ</li> </ul>

2.3.4 กลยุทธ์ที่เน้นความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงงานและน้ำเค็มเค็มในอาคาร โซ โซ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์</li> </ul>
2	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องใช้งานไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อินเทอร์เน็ตแบบพกพา (Air Card) ใช้งานได้</li> <li>- ฝึกอบรม โดยไม่ได้รับแบบเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อนแล้วจึงโอนข้อมูลเข้าในระบบ เมื่อถดถอยคืนสู่ภาวะปกติ</li> </ul>

2.3.5 กลยุทธ์ที่เน้นความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านวัตถุดิบ

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	ไฟไหม้โรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาอุปกรณ์สำรอง</li> <li>- จัดหาอุปกรณ์สำรอง</li> <li>- จัดหาอุปกรณ์สำรอง</li> </ul>

2.3 กลยุทธ์ที่เน้นความต่อเนื่องทางธุรกิจ


2.3.1 กลยุทธ์ที่เน้นความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการผลิต

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานและส่วนเกี่ยวข้อง</li> </ul>
2	บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝึกอบรมบุคลากรให้ปฏิบัติงานทดแทน</li> <li>- สรรหาบุคลากรจากหน่วยงานอื่น</li> </ul>


2.3.2 กลยุทธ์ที่เน้นความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านสถานที่

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงงานและน้ำเค็มเค็มในอาคาร โซ โซ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งเหตุและดำเนินการตามแผนรับมือภัยพิบัติทันที</li> <li>- หากเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ให้ใช้แผนป้องกันระดับถัดไป</li> <li>- หากเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ</li> <li>- จัดตั้งทีมกู้ชีพฉุกเฉินและรีบอพยพผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่</li> </ul>
2	เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงงานและน้ำเค็มเค็มในอาคาร โซ โซ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งเหตุและดำเนินการตามแผนรับมือภัยพิบัติทันที</li> <li>- หากเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ให้ใช้แผนป้องกันระดับถัดไป</li> <li>- หากเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ</li> <li>- จัดตั้งทีมกู้ชีพฉุกเฉินและรีบอพยพผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่</li> </ul>

## 2.5 ตารางงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น



## 2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติและรายงานผลในภาพรวม





ลำดับ	บทบาท	ความรับผิดชอบ
5	หัวหน้าฝ่าย 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานงานกับบุคลากรภายในส่วนงาน</li> <li>ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก</li> <li>ปฏิบัติงานที่ด้านที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ</li> <li>บันทึกตรวจสอบยอดของวัตถุดิบ การแก้ไข และจัดทำรายงานเพื่อส่งผลการปฏิบัติงานสู่สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
6	หัวหน้าส่วนกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานงานกับบุคคลกรภายในส่วนงาน</li> <li>ปฏิบัติงานที่ด้านที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต</li> <li>บันทึกตรวจสอบยอดของวัตถุดิบ การแก้ไข และจัดทำรายงานเพื่อส่งผลการปฏิบัติงานสู่สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
7	หัวหน้าแผนกบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานงานกับบุคคลกรภายในส่วนงาน</li> <li>ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก</li> <li>ปฏิบัติงานที่ด้านที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่ายดำเนินงาน</li> <li>บันทึกตรวจสอบยอดของวัตถุดิบ การแก้ไข และจัดทำรายงานเพื่อส่งผลการปฏิบัติงานสู่สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
8	หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดหา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานงานกับบุคลากรภายในส่วนงาน</li> <li>ปฏิบัติงานที่ด้านที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่ายจัดหา</li> <li>บันทึกตรวจสอบยอดของวัตถุดิบ การแก้ไข และจัดทำรายงานเพื่อส่งผลการปฏิบัติงานสู่สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
9	บุคลากรภายในส่วนงานและภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติงานที่ด้านที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา เช่น หัวหน้าส่วน หัวหน้าแผนก</li> </ul>

ลำดับ	บทบาท	ความรับผิดชอบ
1	ผู้จัดการ โรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>วิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจในการดำเนินการ</li> <li>ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน, ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและผู้จัดการฝ่ายผลิต</li> </ul>
2	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนในการประสานงานกับผู้จัดการ โรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและผู้จัดการฝ่ายผลิต</li> <li>ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจของผู้จัดการ โรงงาน</li> <li>ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในโรงงาน</li> <li>ปฏิบัติงานที่ด้านที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>บันทึกตรวจสอบยอดของวัตถุดิบ การแก้ไข และจัดทำรายงานเพื่อส่งผลการปฏิบัติงานสู่สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
3	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนในการประสานงานกับผู้จัดการ โรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและผู้จัดการฝ่ายผลิต</li> <li>ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจของผู้จัดการ โรงงาน</li> <li>ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในโรงงาน</li> <li>ปฏิบัติงานที่ด้านที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>บันทึกตรวจสอบยอดของวัตถุดิบ การแก้ไข และจัดทำรายงานเพื่อส่งผลการปฏิบัติงานสู่สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
4	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนในการประสานงานกับผู้จัดการ โรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ</li> <li>ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจของผู้จัดการ โรงงาน</li> <li>ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในโรงงาน</li> <li>ปฏิบัติงานที่ด้านที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>บันทึกตรวจสอบยอดของวัตถุดิบ การแก้ไข และจัดทำรายงานเพื่อส่งผลการปฏิบัติงานสู่สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

การประกอบของตัวอักษรต่างๆ "ได้แก่"

ลำดับ	วัตถุประสงค์
1	การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดผลถึงหน่วยงาน
2	เกิดไฟไหม้กองกลางด้วย
3	การเกิดเพลิงไหม้บ้นภาคอื่นในอาคารไซโซ
4	ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้
5	การเกิดวาล์วรั่วทำให้สิ้นเปลือง
6	เกิดวาล์วรั่วส่งผลให้เกิดความเสียหายกับสิ่งกันและตัวอาคารโรงงาน

สามารถประยุกต์การคอมพิวเตอร์ได้ 2 อย่างแรกได้ดังนี้


3.1 การดบสวณข้อต่อและการนํ้ายูกากาน ทวณ : เกินเหตุหญิงโพนตบในโรงงาน (ถ้าตบที่ 1-5)

3.2 การรายงานผลเหตุการณ์ภัยพิบัติ การ : เก็บรวบรวม (ลำดับที่ 6)


**แผนกงานต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan-WSP)**

3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี : เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงาน (ลำดับที่ ๔-๕)

แผนรับอภัย : ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้เริ่มต้น








แผนการอพยพหนีภัย (Business Continuity Plan-WSP)

หน้า 15

3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ชนิดที่ 1-5)			
ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้อำนวยการดับเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการและสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัย</li> <li>สั่งการและขอความร่วมมือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามขั้นตอนการดับเพลิง</li> <li>สั่งการให้มีการอพยพบุคลากรออกจากอาคาร</li> <li>สั่งการให้มีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก</li> <li>รายงานผลการดับเพลิงให้กับผู้บริหาร</li> </ul>	
2	ทีมไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>หัวหน้าทีมให้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบมาพบทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>ทีมช่างไฟฟ้าให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า</li> </ul>	
3	ทีมดับเพลิงฉุกเฉิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในชั้นในให้ทีมช่างดับเพลิงโดยทันที</li> <li>หากจำเป็นสั่งการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง</li> </ul>	
4	ทีมค้นหาและช่วยเหลือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>รายงานผลการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน</li> <li>ผู้อำนวยการดับเพลิง</li> </ul>	
5	ทีมสนับสนุนการดับเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> </ul>	
6	หน่วยงานภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานงานให้ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> </ul>	
7	หน่วยงานภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> </ul>	
8	หน่วยงานภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> <li>ทีมช่างไฟฟ้าได้แจ้งให้ทีมช่างไฟฟ้า</li> </ul>	

3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี : เกิดเหตุวาล์ว (ลำดับที่ 6)			
ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการโรงงาน	<p>** ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากรุนแรงให้ดำเนินการตามแผนอพยพพนักงาน</li> <li>- หากไม่รุนแรงให้แจ้งพนักงานให้อยู่ในหน่วยงานชัดเจนตนเองกว่าเหตุการณ์จะสงบ</li> <li>- สื่อสารและขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนำช่วยเหลือการควบคุมเหตุการณ์</li> <li>- แจ้งการไม่ให้เกิดซ้ำของความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก</li> <li>- รายงานผลการเกิดเหตุกับผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน</li> <li>- อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนส่งวัสดุอุปกรณ์</li> <li>- รอคำสั่งการจากผู้บริหารผู้บังคับบัญชา</li> <li>- ประชุมขยายผลเพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ</li> <li>- นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงกรณีได้รับบาดเจ็บรุนแรง</li> <li>- เปลี่ยนสักรับปฏิบัติงานในแต่ละแผนกออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปตั้งจุดรวมพล</li> <li>- ตรวจสอบจำนวนพนักงานในแผนกของตนเองและรายงานจำนวนพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาโรงงาน</li> <li>- ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอุปกรณ์และอาคารและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุ</li> <li>- รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโรงงานให้ทราบถึงความเสียหายดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน</li> </ul>	
2	หน่วยงานท่าชนะ		
3	หน่วยอุตสาหกรรม		
4	หน่วยอพยพ		
5	ผู้จัดการฝ่าย		
6	หัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้นให้ทราบถึงเหตุการณ์และดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟู และเมื่อสิ้นเหตุการณ์เสร็จสิ้นให้รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชารายงานลำดับชั้น</li> </ul>	

3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี : เกิดเหตุวาล์ว (ลำดับที่ 6)





#### 4.2 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

บริษัท/ห้าง : บริษัท เบ็ญจมาศคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาวังสระปทุม

ที่ตั้งโรงงาน : 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

โทรศัพท์ : 042-810931-4

โทรสาร : 042-810932

การแจ้งความขัดแย้งเบื้องต้น แก่หน่วยงานนอก





#### 4. การรับมือเหตุการณ์ต่อเนื่อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการรับมือเหตุการณ์ต่อเนื่อง ได้แก่ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ชุดรวมพล ขั้นตอนการปฏิบัติ และการทำงานของศูนย์สำหรับภัยพิบัติสำคัญในการดำเนินการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

##### 4.1 ศูนย์รับมือปัญหามลพิษทางอากาศ

ในการเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสามารถลดความเสียหายให้จนเป็นเหตุให้เกิดการประมาทและลดความเสียหายลงได้



## ภาคผนวก 52ก

รายงานสรุปผลการซ่อมแผนฉุกเฉิน  
และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
 สาขา วังสะพุง ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาว  
 ที่อยู่ เลขที่ 255 หมู่ที่ 4 ซอย ถนน ถนน  
 แขวง/ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 รหัสไปรษณีย์ 42130 โทรศัพท์ 042-810931

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 432 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☒ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน  
 ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

☐ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
 ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
 ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 11 ตุลาคม 2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 27 ตุลาคม 2566

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 432 คน

๒.๔ ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. คำเป็นกรฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ เทศบาลตำบลนาอน

เลขที่ใบอนุญาต 0102-02-2565-0008 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองผลการฝึกซ้อม มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ จ้าง  
 วัน \_\_\_\_\_



รายงานผล  
 การฝึกซ้อมดับเพลิง  
 และอพยพหนีไฟ  
 ประจำปี 2567



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง  
 และ บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด  
 สาขา วังสะพุง ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาว  
 ที่อยู่ เลขที่ 255/1-2 หมู่ที่ 4 ซอย ถนน ถนน  
 แขวง/ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 รหัสไปรษณีย์ 42130 โทรศัพท์ 042-810960

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 88 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☒ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน  
 ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

☐ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
 ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
 ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 11 ตุลาคม 2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 27 ตุลาคม 2566

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 88 คน

๒.๔ ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. คำเป็นกรฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ เทศบาลตำบลนาอน

เลขที่ใบอนุญาต 0102-02-2565-0008 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองผลการฝึกซ้อม มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ จ้าง  
 วัน \_\_\_\_\_

เอกสารรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





แบบ ก.ก.บ.ผู้  
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๐๓-๑๒-๒๕๖๕-๐๐๐๘

อนุญาตให้... เทศบาลตำบลสวน...

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๙๐๐๐๓๙๙๐๐๗

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๖ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



เจ้าพนักงาน



ที่ สย ๓๐๓๐๗/๔๕๑๖

สำนักงานเทศบาลตำบลนาอน  
ถนนนาอน-ท่ากานา สย ๔๒๐๐๐

หนังสือรับรอง

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ หมู่ ๔ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๕ แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทำการฝึกภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๕๒๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบพร้อมนี้) โดยรับการสนับสนุนวิทยากรครูฝึกอบรมจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอน

ผลการดำเนินการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอย่างสามารถป้องกันและบรรเทาอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้แก่ตนเองและสถานประกอบการได้

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้ให้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ของเทศบาลตำบลนาอน  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๘

๑. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเมืองแก้ว
๒. นายกิติภูมิ ศรีธรรมมา
๓. นายพิชกร บุตรเพ็ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



สำเนาถูกต้อง



เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๙๐๐๐๓๙๙๐๐๗



สำนักงานเทศบาลตำบลนาอน

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๘

ขอรับรองว่า

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๕๒๐ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗





#### เหตุการณ์จำลอง เกิดเพลิงไหม้

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ ซึ่งสาเหตุเกิดจากก๊อช้อยที่สะสมความร้อนจนเกิดประกายไฟจากความร้อนของเครื่องยนต์ ในขณะที่รถบรรทุก กำลังขึ้นคันยกช้อย และเปลวไฟได้ลามมายังจุดเก็บถังน้ำมันอย่างรวดเร็ว

พนักงานแผนกยานยนต์ ได้สังเกตเห็นเปลวไฟเกิดขึ้น จึงได้นำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด เข้มระงับเหตุ แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงรีบแจ้งหัวหน้างาน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

#### เหตุการณ์จำลอง มีผู้บาดเจ็บ ทั้งหมด 2 ราย

- พนักงานแผนกยานยนต์ เพศชาย พัดตกจากบันไดในขณะยกช้อย ไม่รู้สึกตัว แต่หายใจ พบพยาบาลรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีสติดีจากบริเวณบริเวณศีรษะขนาดใหญ่
- พนักงานแผนกเก็บถังและซ่อมบำรุง เพศชาย ถังน้ำมันขณะยกช้อย รู้สึกตัวดี แต่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้าย

#### ผู้รวมพล

ผู้รวมพล 1 หัวหน้างานสำนักงาน

ผู้รวมพล 2 ตามจุดเก็บถังและถังสูง

ลำดับ	ผู้รวมพล	แผนก	รวบรวมและรายงานยอดผู้รวมพล
1	หัวหน้างานสำนักงาน	ธุรการ, การเงิน, บัญชี, สารสนเทศ, นิติกร, สำนักงานทั่วไป, แผนกยานยนต์, ซ่อมบำรุงยานยนต์, พิเศษ, ห้องจ่าย, คลังสินค้า, SHE, บรรทุกสินค้า, หม้อคั่ว, หม้อต้ม, ซ่อมบำรุงทั่วไป, โรงกลึง, โรงไฟฟ้า, ป้อนน้ำและซ่อมบำรุง, เครื่องเชื่อม, วิศวกรรม, โรงไฟฟ้า, ควบคุมคุณภาพ, บุคลากร	คุณฉัตรพร
2	ตามจุดเก็บถังและถังสูง	หม้อต้ม, จุดเก็บ, โรงไฟฟ้า KKP (ยานยนต์, เทอร์ไบน์, วิศวกรรม, โรงไฟฟ้า, เครื่องเชื่อม, หม้อไอน้ำ, หม้อน้ำ และควบคุมคุณภาพ)	คุณพิชชาภัทร์

#### แบบจำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ
1	15.00 น.	พนักงานแผนกยานยนต์ ปฏิบัติงาน ขับรถบรรทุกบรรทุก ในขณะที่ยกช้อย พบเห็นเปลวไฟเกิดขึ้นบริเวณ จุดเก็บถังน้ำมัน จึงได้นำถังดับเพลิง ที่ใกล้ที่สุดเข้มระงับเหตุ พร้อมกับแจ้ง แจ้งหัวหน้างาน	พนักงานยนต์ : P10 ยานยนต์ 20.2 P10 : 20.2 พนักงานยนต์ : มีเหตุเพลิงไหม้บริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน ที่แผนกยานยนต์ ได้ใช้ถังดับเพลิงเข้มระงับเหตุ แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ P10 : 20.2	
2	15.01 น.	หัวหน้างาน ไปยังจุดเกิดเหตุ พบว่า ไฟกำลังลุกลาม ไปทั่วบริเวณ จุดเก็บถังน้ำมัน จึงรีบแจ้งหัวหน้างาน ที่ควบคุมรถบรรทุก	P10 : 20.2 P10 : 20.2 P10 : มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ จะรีบเหตุเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ 20.2 : 20.2	
3	15.03 น.	20.2 ไปยังจุดเกิดเหตุ ประเมิน สถานการณ์พบว่า ไม่สามารถระงับ เหตุเพลิงไหม้ได้ จึงรีบแจ้งผู้บัญชาการฯ เพื่อขอขยายการใช้แผนฉุกเฉิน และขอเพิ่มดับเพลิงของโรงงาน มาช่วยดับเหตุ	20.2 : ผู้บัญชาการฯ 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 20.2 : ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บริเวณจุดเก็บถังน้ำมันแผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ ได้ขอเพิ่มดับเพลิงเบื้องต้นแล้ว ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ ขอขยายการใช้แผนฉุกเฉิน และขอเพิ่มดับเพลิงโรงงานสนับสนุน การดับเพลิงมายังจุดเกิดเหตุ ผู้บัญชาการฯ : 20.2 ขอขยายให้ใช้แผนฉุกเฉินได้	
4	15.06	1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับทราบข้อมูล การเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากหัวหน้างาน ความสอดคล้อง จึงประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบสื่อสารสายเพื่อให้นักเรียน ทุกท่านได้รับความรู้และความพร้อม การอพยพ	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : เรียนพนักงานทุกท่าน ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ที่บริเวณจุดเก็บถังน้ำมันแผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ ขอให้นักเรียน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน ประจำจุดตามหน้าที่ที่กำหนด และ พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หยุดการปฏิบัติงาน เมื่อพบสัญญาณที่ เตือนพร้อมอพยพไปยังจุดอพยพ	(d)
		2. ผู้บัญชาการฯ แจ้งเพิ่มดับเพลิงโรงงาน ไปยังจุดเกิดเหตุ	ผู้บัญชาการฯ : หัวหน้าเพิ่มดับเพลิง ผู้บัญชาการฯ 20.2 หัวหน้าเพิ่มดับเพลิง : 20.2 ผู้บัญชาการฯ : ให้ส่งเพิ่มดับเพลิงโรงงานเข้าพื้นที่เกิดเหตุ จุดเก็บถังน้ำมัน แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ โคดด่วน หัวหน้าเพิ่มดับเพลิง : 20.2	
5	15.08 น.	1. เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ หัวหน้าเพิ่มดับเพลิง แจ้งผู้บัญชาการฯ	หัวหน้าเพิ่มดับเพลิง : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าเพิ่มดับเพลิง 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 หัวหน้าเพิ่มดับเพลิง : ขณะนี้เพิ่มดับเพลิงโรงงาน มาถึงจุดเกิดเหตุ บริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน แผนกยานยนต์ โรงไฟฟ้าฯ และพร้อม เข้าดับเพลิงแล้ว ขอขยายดับเพลิงและโรงไฟฟ้า ผู้บัญชาการฯ : 20.2	



#### แบบจำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

#### หน่วยงานฝึกซ้อม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอน  
เลขที่ใบอนุญาต 0102-02-2565-0008



ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การหมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
12	15.23 น.	<p><b>**พนักงาน ออพเทมมิเตอร์รวมพล และผู้นำทางตรวจเช็คยอดผู้ถือพหุกิจฯรวม**</b></p> <p><b>**ผู้นำทางชุดแรก รายงานยอดผู้ถือพหุกิจฯ เข้าหน้าທີ່ประจำจุดออกพหุฯ**</b></p> <p><b>จุดรวมพล 1</b></p> <p>ผู้นำทางแยกกันนำ : แผนกเก็บน้ำและซ่อมบำรุง มีพนักงาน 12 คน          ชุดขาว 1 คน ชื่อ นาคหล่อ หมื่นผาด เพศชาย อายุประมาณ 50 ปี          รูปวงกลม สูงประมาณ 160 ซม. พบที่หน้าสุด บริเวณจุดตั้ง 1          โรงน้ำศาล          คุณวุฒิพร : รับทราบ</p> <p><b>เจ้าหน้าที่ประจำจุดรวมพล รายงานยอด</b></p> <p>คุณวุฒิพร : แผนกเก็บน้ำและซ่อมบำรุง มีพนักงานชุดขาว 1 คน          ชื่อ นาคหล่อ หมื่นผาด เพศชาย อายุประมาณ 50 ปี          รูปวงกลม สูงประมาณ 160 ซม. พบที่หน้าสุด บริเวณจุดตั้ง 1          โรงน้ำศาล          ผู้บัญชาการฯ : รับทราบ</p>		
13	15.23 น.	<b>จุดรวมพล 2</b>	<p>ผู้นำทางแยกกันนำ : แผนกมัลติมีเดียมีพนักงาน ที่รวมค          29 คน ชุดขาว 1 คน ชื่อ นารชนวัฒน์ พระหังงะจือ เพศชาย          อายุประมาณ 40 ปี รูปวงกลม สูงประมาณ 160 ซม. พบที่          บริเวณอาคารพหุกิจชั้น 3          คุณพิชญากิทธิ์ : รับทราบ</p>	
14	15.23 น.	เจ้าหน้าที่ประจำจุดรวมพล รายงานยอด ผู้ชุดขาวต่อรองผู้บัญชาการฯ	<p>คุณพิชญากิทธิ์ : มีผู้ชุดขาว 1 คน สืบพนักงานแผนกหวัดคัม          ชื่อ นารชนวัฒน์ พระหังงะจือ เพศชาย อายุประมาณ 40 ปี รูปวงกลม          สูงประมาณ 160 ซม. พบที่หน้าสุด บริเวณบริเวณอาคารพหุกิจ ชั้น 3          รองผู้บัญชาการฯ : รับทราบ</p>	
		รองผู้บัญชาการฯ จุดรวมพล 2 วิปชวรายงานยอดผู้ชุดขาวต่อ ผู้บัญชาการฯ	<p>รองผู้บัญชาการฯ : ผู้บัญชาการฯ รองผู้บัญชาการฯ รบ.2          ผู้บัญชาการฯ : รบ.2          รองผู้บัญชาการฯ : แผนกหวัดคัม มีพนักงานชุดขาว 1 คน          ชื่อ นารชนวัฒน์ พระหังงะจือ เพศชาย อายุประมาณ 40 ปี รูปวงกลม          สูงประมาณ 160 ซม. พบที่หน้าสุด บริเวณบริเวณอาคารพหุกิจ ชั้น 3          ผู้บัญชาการฯ : รบ.2</p>	
<b>เวลา 15.30 น. ฉายาพระจันทร์พุดสีไหมใหม่</b>				
15	15.30 น.	ทีมดับเพลิง รายงานผลการดับเพลิง ต่อผู้บัญชาการ	<p>หัวหน้าทีมดับเพลิง : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมดับเพลิง รบ.2          ผู้บัญชาการฯ : รบ.2          หัวหน้าทีมดับเพลิง : ขณะนี้สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้          พุดกับถังน้ำมันบนถนนยานคัม โรงไฟฟ้า ไร่ได้แล้ว ส่วนพื้นที่อื่นๆ          ไร่ มีได้รับผลกระทบ          ผู้บัญชาการฯ : รบ.2</p>	

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ	
5	15.08 น.	2. ตัดกระแสไฟฟ้า	ผู้บัญชาการฯ: P5 ผู้บัญชาการฯ: วอ.2 P5 : วอ. 2 ผู้บัญชาการฯ: ให้ตัดกระแสไฟฟ้า เสนอภายนอกที่ โรงไฟฟ้าฯ และพื้นที่ โดยรอบจุดเกิดเหตุ P5 : วอ. 2		
		3. เดินระบบบิ๊นคัมเพลิง	ผู้บัญชาการฯ: P12 ผู้บัญชาการฯ: วอ.2 P12 : วอ. 2 ผู้บัญชาการฯ: ทำการเดินระบบบิ๊นคัมเพลิงของ โรงไฟฟ้าฯ P12 : วอ. 2		
		4. ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกของโรงงานทั้งหมด	ผู้บัญชาการฯ: รปภ. ผู้บัญชาการฯ: วอ.2 รปภ. : วอ. 2 ผู้บัญชาการฯ: ให้ทีม รปภ. ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกของโรงงานทั้งหมด และห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาภายใน โรงงานก่อนได้รับอนุญาต รปภ. : วอ. 2		
6	15.11 น.	เปลี่ยนการวัดระบบไฟฟ้าและเดินบิ๊นคัมเพลิง			
		1. ตัดกระแสไฟฟ้า	P5 : ผู้บัญชาการฯ P5 : วอ.2 ผู้บัญชาการฯ : วอ.2 P5 : ขณะนี้ ได้ทำงานตัดกระแสไฟฟ้า เสนอภายนอกที่ โรงไฟฟ้าฯ และอาคารที่เกี่ยวข้องโดยขอ ถิ่นอยู่รอแล้ว ผู้บัญชาการฯ: วอ.2		
		2. เดินระบบบิ๊นคัมเพลิง	P12 : ผู้บัญชาการฯ P12 : วอ.2 ผู้บัญชาการฯ : วอ.2 P12 : ขณะนี้ ได้เดินระบบบิ๊นคัมเพลิงของ โรงไฟฟ้าฯ เรียบร้อย ผู้บัญชาการฯ: วอ.2		
7	15.12 น.	ผู้บัญชาการฯ แจ้งทีมดับเพลิงเข้าร่วมเหตุ			
		ทีมดับเพลิงเข้าร่วมเหตุ	ผู้บัญชาการฯ: หัวหน้าทีมดับเพลิง ผู้บัญชาการฯ: วอ.2 หัวหน้าทีมดับเพลิง : วอ.2 ผู้บัญชาการฯ: ให้ทีมดับเพลิง เข้าร่วมจุดเกิดเหตุไหม้ไฟ หัวหน้าทีมดับเพลิง : วอ.2		

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ
<b>ทีมค้นหาพื้นที่เหมาะสมจะช่วยเหลือผู้สูงอายุ</b>				
16	15.32 น.	ผู้บัญชาการฯ ส่งทีมค้นหาเจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือผู้สูงอายุ	ผู้บัญชาการฯ : หัวหน้าทีมค้นหา ผู้บัญชาการฯ 2 หัวหน้าทีมค้นหา : 2 ผู้บัญชาการฯ : มีพนักงานสูงอายุ 2 ราย ได้แก่ แผนกบริหารและซ่อมบำรุง 1 ราย ชื่อ นายถนอ หันตลา เพศชาย อายุประมาณ 50 ปี รูปร่างผอม สูงประมาณ 160 ซม. หุ่นเรียวล่ำซำ ที่บริเวณอุ้งเชิง 1 โรงน้ำคาล และแผนกหม้อต้ม 1 ราย ชื่อ นายธนวัฒน์ พระพันธ์จือ เพศชาย อายุประมาณ 40 ปี รูปร่างผอม สูงประมาณ 160 ซม. พบเห็นล่ำซำ บริเวณอาคารหม้อต้ม ชั้น 3 หัวหน้าทีมค้นหา : 20.2	
17	15.35 น.	หัวหน้าทีมค้นหา รายงานผลต่อ ผู้บัญชาการฯ	หัวหน้าทีมค้นหา : ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทีมค้นหาและช่วยชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 8 นาย โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ทีม 1 เจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ บริเวณแผนกหม้อต้ม 1 ราย ทีม 2 เจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ บริเวณอุ้งเชิง 1 โรงน้ำคาล 1 ราย	
<b>ทีมค้นหาพื้นที่ 1 และทีม 2 เจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุควบคุมพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย</b>				
18	15.40 น.	ทีมค้นหาทีม 1 เจ้าหน้าที่และวิทยุแจ้ง ผลการค้นหาต่อหัวหน้าทีมค้นหา	หัวหน้าผู้คุมทีม 1 : หัวหน้าทีมค้นหา หัวหน้าผู้คุม ทีม 1 20.2 หัวหน้าทีมค้นหา : 20.2 หัวหน้าผู้คุมทีม 1 : ขณะนี้ทีมค้นหาพบผู้สูงอายุ บริเวณหน้าห้องโถง 2 แผนกหม้อต้ม อาคารเบี่ยงคัน ไม่รู้สึกตัว แต่หายใจ พบบางขาบิดรูป มีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะขนาดใหญ่น่าจะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บถึงจุดที่ปลอดภัย ขอรอพยาบาล และพยาบาล เข้ามารับผู้บาดเจ็บ บริเวณด้านหน้าอาคารหม้อต้ม หัวหน้าทีมค้นหา : 20.2	
19	15.40 น.	หัวหน้าทีมค้นหา ขอรอพยาบาล และพยาบาล กับผู้บัญชาการฯ	หัวหน้าทีมค้นหา : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมค้นหา 20.2 ผู้บัญชาการ : 20.2 หัวหน้าทีมค้นหา : ขณะนี้ทีมค้นหาพบผู้สูงอายุ บริเวณหน้าห้องโถง 2 แผนกหม้อต้ม อาคารเบี่ยงคัน ไม่รู้สึกตัว แต่หายใจ พบบางขาบิดรูป มีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะขนาดใหญ่น่าจะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บถึงจุดที่ปลอดภัย ขอรอพยาบาล และพยาบาล เข้ามารับผู้บาดเจ็บ บริเวณด้านหน้าอาคารหม้อต้ม ผู้บัญชาการ : 20.2	
20	15.43 น.	ผู้บัญชาการแจ้งขอพยาบาล และพยาบาลเข้าปฏิบัติงานเพื่อ ที่ด้านหน้าอาคารหม้อต้ม	ผู้บัญชาการ : ขอรอพยาบาลและพยาบาลเข้าปฏิบัติงานเพื่อที่บริเวณ ด้านหน้าอาคารหม้อต้ม ขอผลาผล : รับทราบ	
<b>**ขอพยาบาลโรงงาน เข้าปฏิบัติงานเพื่อที่ด้านหน้าอาคารหม้อต้ม พร้อมขออาสาประเมินอาการ**</b>				

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ
<b>**หัวหน้าทีมต้นพลัง และทีมต้นพลังเข้าร่วมบันทึกเหตุไต่ถาม**</b>				
8	15.17 น.	หัวหน้าทีมต้นพลังแจ้งผู้บัญชาการฯ ไม่สามารถระงับเหตุได้	หัวหน้าทีมต้นพลัง : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมต้นพลัง ร.2 ผู้บัญชาการฯ : ร.2 หัวหน้าทีมต้นพลัง : ขณะนี้ไม่สามารถระงับเหตุลงได้ไหมได้ กล่าวว่าจะถูกถาม และถูกทักวิน ได้ผู้กระจายไปโดยรอบพื้นที่ โรงงาน จึงขออนุมัติผู้บัญชาการฯ ประกาศใช้แผนอพยพ และ ขอทีมต้นพลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่เขตฯ ผู้บัญชาการฯ : ร.2 ธนุชาติ เข้มแข็งพอๆ อนุมัติให้ขอหน่วย จากภายนอกเข้ามาเร่งรีบเหตุฯ	
<b>ผู้บัญชาการฯ สั่งการให้รีบแผนอพยพหนีไฟ</b>				
9	15.18 น.	ผู้บัญชาการฯ สั่งการ ให้ใช้แผน อพยพหนีไฟ	ผู้บัญชาการฯ : CCTV ผู้บัญชาการฯ ร.2 CCTV : ร.2 ผู้บัญชาการฯ : CCTV กดสัญญาณขอหนีไฟ CCTV : ร.2 (CCTV กดสัญญาณ ครั้งที่ 1 กดเสียงยาวไม่เวียๆ กดค้าง 30 วิ หลุด 5 วิ แล้วกดต่อ)	
		ประสานงานขอหน่วยดับเพลิง สนับสนุน และแจ้งสถานีตำรวจ	คุณผิงฯ โทรทันทีจากหน่วยต้นพลัง จากปกติบรรพทและ สายรวมยี่สิบสามหนองผู้ป้อมี้อง หมายเลข 081-975-4723 , เบอร์สำรอง 093-336-3374 * ขอแจ้งเหตุ ตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ โรงงานแปรรูปอาหารแช่เย็น ขอรถดับเพลิงป.หนองผู้ป้อมี้องสนับสนุน เพื่อเข้าร่วมดับเพลิงไหม้ * คุณอาวีร : โทรทันทีแจ้งเหตุ กับสถานีตำรวจหนองผู้ป้อมี้อง หมายเลข 042-077-700 , 042-077-631 * ขอแจ้งเหตุ ตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ โรงงานแปรรูปอาหารแช่เย็น ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หนองผู้ป้อมี้อง จำนวนสามคนและคว รถดับเพลิงหนองผู้ป้อมี้องที่จะเข้ามาดับเพลิงในโรงงาน และจำนวนสามคนสะดวกบริเวณหน้าโรงงาน *	
10	15.19 น.	<b>**ผู้บัญชาการฯ ติดต่อผู้บัญชาการพนักงานจากที่อยู่อาคาร ไปยังจุดรวมพลที่สำนักงานพื้นที่เพื่อแผนก**</b>		
11	15.23 น.	เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หนองผู้ป้อมี้อง เดินทางถึงโรงงาน และรายงานตัวต่อ ผู้บัญชาการฯ	ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากพื้นที่ร่วมงานแจ้งผู้บัญชาการฯ ผู้บัญชาการฯ : ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หนองผู้ป้อมี้อง อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงงาน	
	15.24 น.	ป.ก.หนองผู้ป้อมี้องเดินทางถึงโรงงาน และรายงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ	ตัวแทน ป.ก.หนองผู้ป้อมี้องเข้าร่วมงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ ผู้บัญชาการฯ : ให้ป.ก. หนองผู้ป้อมี้อง เข้าร่วมดับเพลิงไหม้ร่วมกับ ทีมต้นพลังของโรงงาน โดยให้ป.ก.นำทางไปยังจุดเกิดเหตุ	




ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน		
2	รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน		
3	ผู้ประสานงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน		
4	ผู้พบเหตุการณ์ หัวหน้างาน		P10
5	เจ้าหน้าที่ควบคุมกล้อง		จุดเกิดเหตุ ไฟไหม้ จุดค้นหาย ผู้สูญหาย จต 1 และ 2
6	จัดระบบไฟฟ้า		P5 L7
7	ป้อนน้ำดับเพลิง		P12 ป้อนน้ำ 1
8	ทีมดับเพลิง		หัวหน้าทีมดับเพลิง หัวหน้าชุดดับเพลิงดับเพลิง 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 หัวหน้าชุดดับเพลิง 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2
9	พนักงานประจำรถดับเพลิง		
10	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต		หัวหน้าทีมค้นหาและช่วยชีวิต หัวหน้าชุดค้นหาและช่วยชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1


ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ
21	15.45 น.	ขอทราบประจำโรงงาน คัดกรอง ผู้มาคนเข้า พบว่า ไม่มีผู้ถือตัว แต่ต้องหาใจ พบขบวนรถดับเพลิง มีคนถือตัวมาบริเวณ บริเวณขบวนรถดับเพลิงมาส่งโรงงาน โดยด่วน หัวหน้าทีมค้นหาฯ จึงขออนุมัติ กับศูนย์บัญชาการ	หัวหน้าทีมค้นหาฯ ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมค้นหาฯ 2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 หัวหน้าทีมค้นหาฯ : ขณะนี้ขอทราบได้ประมาณการดับเพลิง ของแผนกหนีภัย ไม่มีผู้ถือตัว แต่ต้องหาใจ พบขบวนรถดับเพลิง บริเวณขบวนรถดับเพลิงมาส่งโรงงาน ขออนุมัติศูนย์บัญชาการฯ นำผู้มาคนเข้า ส่งโรงพยาบาลวิเศษ ผู้บัญชาการฯ : อนุมัติให้นำผู้มาคนเข้าส่งโรงพยาบาลวิเศษ ผู้บัญชาการฯ : อนุมัติให้นำผู้มาคนเข้าส่งโรงพยาบาลวิเศษ	
22	15.46 น.	ทีมประสานงาน โทรแจ้ง สก. วิเศษ จุดเกิดเหตุ เบอร์ 1669	คุณเชาว์ : โทรศัพท์แจ้งขอแจ้งเหตุฉุกเฉิน แผนกหนีภัย 1669 "ขอแจ้งเหตุ มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานมีค่าของตกหนัก สก.มีที่ค้นหา แล้วพบผู้มาคนเข้า 1 ราย ผู้ป่วยไม่มีผู้ถือตัว แต่ต้องหาใจ พบขบวนรถดับเพลิง บริเวณขบวนรถดับเพลิงมาส่งโรงงาน ขออนุมัติศูนย์บัญชาการฯ นำผู้มาคนเข้า ส่งโรงพยาบาลวิเศษ ผู้บัญชาการฯ : อนุมัติให้นำผู้มาคนเข้าส่งโรงพยาบาลวิเศษ	
ผู้พบเหตุฉุกเฉินได้แจ้งทีมค้นหาและนำส่งโรงพยาบาลวิเศษ ผู้พบเหตุฉุกเฉินได้แจ้งทีมค้นหาและนำส่งโรงพยาบาลวิเศษ				
23	15.47 น.	ทีมประสานงาน โทรแจ้ง สก. วิเศษ เบอร์สำรอง 081-799-7718	คุณเชาว์ : โทรศัพท์แจ้ง สก. วิเศษ หมายเลข 042-841-245, เบอร์สำรอง 081-799-7718 "ขอแจ้งเหตุ สก.มีที่ค้นหาเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานมีค่าของตกหนัก ขอให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สก. วิเศษ ยานพาหนะและบุคลากรการจราจร แก่รถของโรงพยาบาลวิเศษ"	
24	15.48 น.	ทีมค้นหาทีม 2 เข้าค้นหา และวัดอุณหภูมิ ผลการค้นหาด้วยหัวหน้าทีมค้นหา	หัวหน้าชุดทีม 2 : หัวหน้าทีมค้นหา หัวหน้าชุด ทีม 20.2 หัวหน้าทีมค้นหา : 20.2 หัวหน้าชุดทีมค้นหา 2 : ขณะนี้ทีมค้นหาพบ ผู้สูญหายที่บริเวณจุดเกิดเหตุ : โรงงานค่า การเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานมีค่าของตกหนัก ไม่พบ มีอาการปวดบวม บริเวณข้อเท้าซ้าย ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ขอรถพยาบาล เข้ามารับผู้มาคนเข้า บริเวณจุดเกิดเหตุ 1 โรงงานค่า ไปส่งโรงพยาบาล หัวหน้าทีมค้นหา : 20.2	
25	15.48 น.	หัวหน้าทีมค้นหา ขอรถพยาบาลกับ ผู้บัญชาการฯ	หัวหน้าทีมค้นหา : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมค้นหา 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 หัวหน้าทีมค้นหา : ขณะนี้ทีมค้นหาพบ ผู้สูญหายที่บริเวณจุดเกิดเหตุ : โรงงานค่า การเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานมีค่าของตกหนัก ไม่พบ มีอาการปวดบวม บริเวณข้อเท้าซ้าย ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ขอรถพยาบาล เข้ามารับผู้มาคนเข้า บริเวณจุดเกิดเหตุ 1 โรงงานค่า ไปส่งโรงพยาบาล ผู้บัญชาการฯ : 20.2	
เมื่อถึงจุดปฐมพยาบาล พบผู้ป่วยประจำโรงงาน คัดกรองอาการผู้ป่วยเจ็บ เก็บควมารถโรงพยาบาลวิเศษ รถพยาบาลโรงงาน นำผู้มาคนเข้าของแผนกหนีภัย นำส่งโรงพยาบาลวิเศษ				

ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต		หัวหน้าชุดค้นหาและช่วยชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 2
11	ทีมผู้นำทาง		สำนักงาน ลูกทีม โรงกลึง ป้อนน้ำและซ่อมบำรุง หม้อต้ม หม้อต้มน้ำ ไฟฟ้า-เครื่องวัด ถ่านหิน ควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุงทั่วไป คลังสินค้า ห้องเครื่อง พัสดุ แพทย์-ไฟฟ้า KKP เครื่องวัด KKP หม้อไอน้ำ-สะพาน ถ่านหิน KKP ผลิตน้ำ-ควบคุมคุณภาพ วิศวกรแม่ข่าย วิศวกรไฟฟ้า ช่างและช่างซ่อม
12	เจ้าหน้าที่ประจำจุดรวมพล		จุดบัญชาการและจุดรวมพล 1 จุดรวมพล 2
13	รวบรวมและรายงานข้อมูลผู้สูญหาย		จุดรวมพล 1 จุดรวมพล 2


ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ
26	15.50 น.	หน่วยปฐมพยาบาลได้รายงานผล การคัดกรองผู้บาดเจ็บ ต่อผู้บัญชาการฯ	หน่วยปฐมพยาบาล : รายงานผู้บาดเจ็บทั้งหมด ..... ราย บาดเจ็บเล็กน้อย ..... ราย ปานกลาง 1 ราย ถึงขั้นในขณะขอรถ กู้ชีพแล้ว เค้นไม่ได้อาการปวดบวมข้อเท้าซ้าย นำส่ง โรงพยาบาลวิเศษ โรงพยาบาลของโรงงาน ผลการคัด 1 ราย ไม่มีผู้ถือตัว แต่ต้องหาใจ ขบวนรถดับเพลิง บริเวณขบวนรถดับเพลิงมาส่งโรงงาน ขออนุมัติศูนย์บัญชาการฯ นำผู้มาคนเข้า ส่งโรงพยาบาลวิเศษ ผู้บัญชาการฯ : อนุมัติให้นำผู้มาคนเข้าส่งโรงพยาบาลวิเศษ	
27	15.51 น.	หัวหน้าแผนกความปลอดภัย วิทยุแจ้งทุกทีมรายงานตัว	แผนกความปลอดภัย : ขอรถพยาบาล 20.6 ทีมฉุกเฉินทุกทีมไปตรวจ ให้ทีมรายงานตัวถึงจุดตั้งหน่วยรถ ในเวลา **เมื่อทุกทีมรายงานตัว ณ จุดตั้งหน่วยรถ**	
28	15.55 น.	ผู้บัญชาการฯ สั่งหน่วยตรวจสอบ ความเสียหาย เข้าไปตรวจ	ผู้บัญชาการฯ : 20.6 หน่วยตรวจสอบ : 20.2 ผู้บัญชาการฯ : ให้หน่วยตรวจสอบความเสียหายเข้าตรวจที่จุดเกิดเหตุ	
29	15.57 น.	หน่วยตรวจสอบความเสียหาย รายงาน ความเสียหายต่อผู้บัญชาการฯ	หน่วยตรวจสอบ : ผู้บัญชาการฯ หน่วยตรวจสอบ 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 หน่วยตรวจสอบ : รายงานความเสียหายพบว่า ถึงขั้นบาดเจ็บ 200 ลิตร 15 ถึง 16 องศาเซลเซียส บริเวณข้อเท้าซ้ายไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนที่อื่น ๆ ไม่พบความเสียหาย สามารถเข้าทำงานได้ปกติ ผู้บัญชาการฯ : 20.2	
30	15.58 น.	ผู้บัญชาการฯ ประกาศยกเลิก แผนฉุกเฉิน และแผนอพยพ	ผู้บัญชาการฯ : ทุกทีมไปตรวจพบ ขณะนี้สามารถรับเหตุฉุกเฉินไว้ ไว้ได้แล้ว สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ขอประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน และขอให้พนักงานทุกคนกลับเข้าสู่ทำงานได้ตามปกติ	
31	16.00 น.	ผู้บัญชาการฯ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึง สถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น	ผู้บัญชาการฯ : เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเวลา ประมาณ 15.00 น. บริเวณ จุดเกิดเหตุมีพนักงาน 2 คนบาดเจ็บ 1 ราย ไฟฟ้า ขณะนี้สามารถระงับเหตุ ไว้ได้แล้ว เจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุทุกท่านปลอดภัย ยืนยันเหตุการณ์ ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและทรัพย์สินของโรงงานเกิด เพลิงไหม้ครั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบหาต้นตอเหตุเพลิงไหม้และแจ้งให้ทราบทันที	



ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
14	ผู้ดูแลอาคารเรียน		ผู้ดูแลอาคารเรียน
15	พยาบาลประจำโรงงาน คนไข้รถพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล		ผู้ดูแลอาคารเรียน
16	กศัลยแพทย์		ผู้ดูแลอาคารเรียน
17	ประจักษ์พันธ์		ผู้ดูแลอาคารเรียน
18	นักข่าวและช่างภาพ		ผู้ดูแลอาคารเรียน
19	ฝ่ายจัดหา		ผู้ดูแลอาคารเรียน
20	ทีมตรวจสอบความเสียหาย		ผู้ดูแลอาคารเรียน
21	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย		ผู้ดูแลอาคารเรียน
22	สวัสดิการฯ ดูแลหน่วยงานภายนอก และพนักงาน		ผู้ดูแลอาคารเรียน



ศูนย์ฝึกอบรมและนิเทศการแพทย์  
ศูนย์ฝึกอบรมและนิเทศการแพทย์  
ศูนย์ฝึกอบรมและนิเทศการแพทย์





ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ในวัน สุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567  
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



เมื่อมีการขึ้นขั้นการคัดกระแสไฟฟ้า  
และเดินระบบเป็นดับเพลิงเรียบร้อย ทิมดับเพลิง  
ของโรงงานจึงเข้าระจับเหตุเพลิงไหม้ แต่ไม่  
สามารถระจับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ จึงขออนุมัติ  
จากผู้นิยชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใช้แผนอพยพ  
หนีไฟ และขอสนับสนุนการดับเพลิงจาก  
หน่วยงานภายนอก



ผู้นิยชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน วิทญูแจ้ง  
ให้ CCTV กดสัญญาณเสี่ยงอพยพหนีไฟ และ  
ฝ่ายประสานงานแจ้งหน่วยงานภายนอกได้แก่  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองหญ้า  
ปล้อง สนับสนุนการดับเพลิง และสถานี  
ตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้องเพื่ออำนวยความสะดวก  
ระควบคุมการจราจร

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ในวัน สุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567  
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



พนักงานแผนกยานยนต์ ปฏิบัติงาน  
ขับรถแทรกเตอร์ ในขณะที่จุดคัทพรอด พบเห็น  
เปลวไฟเกิดขึ้นบริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน จึงได้นำ  
ถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดเข้าระจับเหตุฯ พร้อมทั้ง  
วิทญูแจ้งหัวหน้ากะ



หัวหน้ากะ ไปยังจุดเกิดเหตุ พบว่า  
ไฟกำลังลุกลาม ไปทั่วบริเวณจุดเก็บถังน้ำมัน  
จึงวิทญูแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่จุดเกิดเหตุ ไปยังจุดเกิด  
เหตุ ประเมินสถานการณ์พบว่า ไม่สามารถ  
ระจับเหตุเพลิงไหม้ได้ จึงวิทญูแจ้งผู้นิยชาการ  
เหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อขออนุญาตให้แผนฉุกเฉิน  
และขอทีมดับเพลิงของโรงงานมาช่วยจุดเกิดเหตุ

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ในวัน สุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567  
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง

พนักงานอพยพมายังจุดรวมพล

จุดรวมพลที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน



จุดรวมพลที่ 2 ลานลูกหินบริเวณถังสูง



ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ในวัน สุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567  
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



ผู้นิยชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งทีม  
ดับเพลิงโรงงานไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งฝ่าย  
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียง  
ตามสายแจ้งพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตาม  
แผนประจำจุด และพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องให้  
เตรียมความพร้อมกรณีอพยพ



ทีมดับเพลิงของโรงงานมาถึงจุดเกิดเหตุ  
หัวหน้าทีมดับเพลิงระอขึ้นขั้นการคัดกระแสไฟฟ้า  
และเดินระบบเป็นดับเพลิง ก่อนดำเนินการเข้า  
ระจับเหตุฯ



ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567  
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



ทีมค้นหาทีม 1 เข้าค้นหาผู้สูญหายบริเวณแผนกหม้อต้ม ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขอรถพยาบาล และ  
พยาบาล รับผู้บาดเจ็บบริเวณหน้าอาคารหม้อต้ม พยาบาลประจำโรงงานคัดกรองผู้บาดเจ็บ พบว่า ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่าง  
หาใจ พบชาวต่างชาติ มีแผลที่ขาขวาบริเวณเข่าขวาขนาดใหญ่ต้องนำส่งโรงพยาบาลวังตะพุงโดยด่วน



รถพยาบาลโรงงานนำผู้บาดเจ็บแผนกหม้อต้ม มาส่งจุดคัดกรอง และนำส่งโรงพยาบาลวังตะพุง โดยแจ้งสถานี  
แพทย์ฉุกเฉิน หมายเลข 1669 ขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ชีพหนองหญ้าปล้องสนับสนุนนำส่งผู้บาดเจ็บไปยัง  
โรงพยาบาลวังตะพุง โดยผู้สูญหายปล้องประสานกับรถโรงพยาบาลวังตะพุงเปลี่ยนถ่ายผู้บาดเจ็บ และ  
ประสานงานสถานีตำรวจวังตะพุง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถโรงพยาบาล

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567  
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



ทีมค้นหาทีม 2 เข้าค้นหาผู้สูญหายบริเวณอาคารชุดถัง 1 โรงงานน้ำตาล ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขอ  
รถพยาบาล และพยาบาล มารับตัวผู้บาดเจ็บที่จุดพบผู้สูญหาย



พยาบาลตรวจสอบอาการผู้บาดเจ็บแผนกต้มและซ่อมบำรุง เห็นควรส่งต่อโรงพยาบาลวังตะพุง โดย  
รถพยาบาลของโรงงาน

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567  
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง  
เดินทางมาถึงโรงงาน และเข้ารายงานตัวต่อ  
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงงาน



ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนอง  
หญ้าปล้องมาถึงโรงงาน ใช้เวลาประมาณ 10  
นาที ได้รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์  
ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำ  
ทางไปยังจุดเกิดเหตุ เพื่อร่วมระงับเหตุเพลิง  
ไหม้กับทีมดับเพลิงของโรงงาน



ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567  
ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



รายงานขอพนักงานอพยพทั้ง 2 จุดรวมพล ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และขอผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน



หัวหน้าทีมดับเพลิง แจ้งต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้แล้ว



ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งหัวหน้าทีมค้นหา และช่วยชีวิตให้นำทีมค้นหา เข้าค้นหาผู้สูญหายของ  
แผนกหม้อต้ม และแผนกต้มและซ่อมบำรุง



ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

ที่ รก.วพ. ....234 (2) / 2567.....

20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567  
เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง  
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อม  
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ  
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองหญ้าปล้อง และกู้ชีพหนองหญ้า  
ปล้อง) เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม  
2567 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกพร สุว  
จบวิชาชีพ แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ : 087-9559987

ที่ รก.วพ. ....234 (1) / 2567.....

20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567  
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง  
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อม  
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ  
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม  
อพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกพร สุว  
จบวิชาชีพ แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ : 087-9559987



ทีมพยาบาลรายงานยอดผู้บาดเจ็บ และทีมฉุกเฉินทุกทีมรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ  
แจ้งให้หน่วยตรวจสอบความเสียหายเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน และอพยพ



ประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ที่ รก.พ. ....234 (ง) / 2567.....

20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชักชวน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง  
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 เพื่อชักชวนแผนการฝึกซ้อม  
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ  
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอาน) เข้าร่วมในการ  
ประชุมเพื่อชักชวนแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา  
09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



ที่ รก.พ. ....234 (ง) / 2567.....

20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชักชวนแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567  
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจวังสะพุง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง  
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 เพื่อชักชวนแผนการฝึกซ้อม  
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ  
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อชักชวนแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม  
อพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



ที่ รก.พ. ....234 (ง) / 2567.....

20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชักชวนแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง  
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 เพื่อชักชวนแผนการฝึกซ้อม  
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ  
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือตัวแทน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อชักชวนแผน การฝึกซ้อมดับเพลิง  
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1  
อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว




หนังสือแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิง  
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

KINHCHACHA SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co., Ltd.  
(KANSACHA PUBLIC)  
255 Moo.4 Tambon Mangrove, Wungphrayang  
District, Loei, 42130  
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (มหาชน)  
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย 42130  
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

KINHCHACHA SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co., Ltd.  
(KANSACHA PUBLIC)  
255 Moo.4 Tambon Mangrove, Wungphrayang  
District, Loei, 42130  
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (มหาชน)  
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย 42130  
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ ร.ว.พ. ....248 (ก) / 2567....

5 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง จำนวน 3 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง  
กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนด  
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการ  
รายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมในงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ความเห็นและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



KINHCHACHA SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co., Ltd.  
(KANSACHA PUBLIC)  
255 Moo.4 Tambon Mangrove, Wungphrayang  
District, Loei, 42130  
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (มหาชน)  
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย 42130  
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ ร.ว.พ. ....248 (ก) / 2567....

5 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง  
กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนด  
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการ  
รายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมในงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และ  
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ความเห็นและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



KINHCHACHA SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co., Ltd.  
(KANSACHA PUBLIC)  
255 Moo.4 Tambon Mangrove, Wungphrayang  
District, Loei, 42130  
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (มหาชน)  
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย 42130  
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ ร.ว.พ. ....248 (ก) / 2567....

5 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง  
กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนด  
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการ  
รายงาน


ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมในงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และ  
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ความเห็นและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ







ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง  
ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567


ลำดับ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	โรงพยาบาลวังสะพุง	ตามหลักสาธารณสุข การประสานงานทางโรงงาน ต้องมีการขออัตรากำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ ตั้งแต่ต้น และต้องมีความชัดเจน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีผลกระทบ หรือผู้บาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือได้ทันที และอยากให้การศึกษาซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟในปีต่อไป มีการจำลองสถานการณ์ที่ใหญ่ขึ้น และเพิ่มหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ	
2	สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง	เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ใหญ่ขึ้น อยากให้มีการสำรวจ และเก็บข้อมูลการติดต่อดับเพลิง จำนวนของรถ คันขึ้น และทีมงานช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดการประสานงานเกิดความติดขัดเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริง	
3	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ให้มีการเริ่มฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าหลังจากเลิกกิจกรรม	





แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม  
การฝึกซ้อมระดับอค์ก๊อญ และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ครังที่ 1  
วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2567  
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิศวกรรม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
24		วโรรส		
25		วิมลลักษณ์		
26		วิมลลักษณ์		
27		KCP		
28		วิมลลักษณ์		
29		KKS		
30		อดิวิ		
31		วิมลลักษณ์		
32		ET		
33		EN		
34		SHE		
35		SHE		
36		SHE		
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทบทวน  
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  
ประจำปี 2567



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม  
การฝึกซ้อมระดับอค์ก๊อญ และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ครังที่ 2  
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน (หน่วยงานภายนอก)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		วิมลลักษณ์		
2		วิมลลักษณ์		
3		วิมลลักษณ์		
4		วิมลลักษณ์		
5		วิมลลักษณ์		
6		วิมลลักษณ์		
7		วิมลลักษณ์		
8		วิมลลักษณ์		
9		วิมลลักษณ์		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม  
การฝึกซ้อมระดับอค์ก๊อญ และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ครังที่ 1  
วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2567  
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิศวกรรม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		วิมลลักษณ์		วิมลลักษณ์
2		วิมลลักษณ์		วิมลลักษณ์
3		HR		
4		SHE		
5		วิมลลักษณ์		วิมลลักษณ์
6		วิมลลักษณ์		
7		วิมลลักษณ์		
8		EP		วิมลลักษณ์
9		วิมลลักษณ์		
10		PM		
11		AC		
12		CF		วิมลลักษณ์
13		EN		วิมลลักษณ์
14		EN		
15		EN		
16		EN		
17		GN		วิมลลักษณ์
18		EP		
19		CF		วิมลลักษณ์
20		IN		
21		ET		
22		WT		
23		วิมลลักษณ์		



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม  
การฝึกซ้อมระดับอภิมภย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567  
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567  
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		ร.ต.อ. นกอินทรี		
2		ก.ต. นกอินทรี		
3		ร.ต. นกอินทรี		
4		ร.ต. นกอินทรี		
5		ร.ต. นกอินทรี		
6		ร.ต. นกอินทรี		
7		ร.ต. นกอินทรี		
8		ร.ต. นกอินทรี		
9		ร.ต. นกอินทรี		
10		ร.ต. นกอินทรี		
11		ร.ต. นกอินทรี		
12		ร.ต. นกอินทรี		
13		ร.ต. นกอินทรี		
14		ร.ต. นกอินทรี		
15		ร.ต. นกอินทรี		
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม  
การฝึกซ้อมระดับอภิมภย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2  
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		UKSPP		
2		IT		
3		EN		
4		EN		
5		EN		
6		EN		
7		EN		
8		EN		
9		EN		
10		EN		
11		EN		
12		EN		
13		EN		
14		EN		
15		EN		
16		EN		
17		EN		
18		EN		
19		EN		
20		EN		
21		EN		
22		EN		
23		EN		



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม  
การฝึกซ้อมระดับอภิมภย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567  
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567  
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1				
2				
3		SAE		
4		SAE		
5		BL		
6		BL		
7		ET		
8		ET		
9		ET		
10		EN		
11		EN		
12		BL		
13		BL		
14		UP		
15		GB		
16		LTN		
17		PK		
18		BL		
19		PN		
20		EP		
21		EP		
22		EP		
23		RCV		



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม  
การฝึกซ้อมระดับอภิมภย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2  
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
24		PK		
25		AS		
26		MV		
27		FN		
28		SAE		
29		ML		
30		ET		
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				

แผนก

บรรพบุรุษ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200212			✓	ก. กลางดิน
2	200561		✓		
3	200782		✓		
4	200855			✓	ก. กลางดิน
5	201063			✓	ก. กลางดิน
6	201105			✓	ก. กลางดิน
7	201149		✓		
8	201291		✓		
9	201644			✓	ก. กลางดิน
10	404483		✓		
11	404484		✓		
12	404485		✓		
13	404486		✓		
14	404487		✓		
15	404488			✓	ลา
16	404489			✓	ก. กลางดิน
17	404490			✓	ก. กลางดิน
18	404491			✓	ก. กลางดิน
19	404492			✓	ก. กลางดิน



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุม

การฝึกซ้อมระดับอภิมภ และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		ก. กลางดิน		
2		ก. กลางดิน		
3		ก. กลางดิน		
4		ก. กลางดิน		
5		IT		
6		CP		
7		CP		
8		ก. กลางดิน		
9		ก. กลางดิน		
10		ML		
11		ML		
12		ก. กลางดิน		
13		ก. กลางดิน		
14		DL		
15		ก. กลางดิน		
16		ก. กลางดิน		
17		SHE		
18				
19				
20				
21				
22				
23				

แผนก

หม้อต้ม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200078	นาง		✓		
2	200080	นาง		✓		
3	200189	นาง		✓		
4	200191	นาง		✓		
5	200214	นาง		✓		
6	200275	นาง		✓		
7	200463	น.ส.		✓		พักงาน
8	200525	นาง		✓		
9	200529	นาง		✓		
10	200531	นาง		✓		
11	200532	นาง		✓		
12	200672	นาง		✓		
13	200677	นาง		✓		
14	200682	นาง		✓		
15	200891	นาง		✓		
16	201017	นาง		✓		
17	201019	นาง		✓		
18	201335	นาง		✓		
19	201447	นาง		✓		ลาป่วย
20	201543	นาง		✓		
21	201593	นาง		✓		
22	201594	นาง		✓		
23	201695	นาง		✓		
24	201712	นาง		✓		
25	201733	นาง		✓		
26	201769	นาง		✓		
27	201794	นาง		✓		
28	201805	นาง		✓		
29	201824	นาง		✓		

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

แผนก		บุคลากร					
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงกลั่น							
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200611				✓		
2	200773				✓		

แผนก

ลูกค้า

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงกลั่น						
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200023	นาง		✓		
2	200052	นาย		✓		
3	200059	นาย		✓		
4	200076	นาย		✓		
5	200239	นาย		✓		
6	200309	นาย		✓		
7	200436	นาย		✓		
8	200534	นาย		✓		
9	200575	นาย		✓		
10	200625	นาย		✓		
11	200759	นาย		✓		
12	200762	นาย		✓		
13	201102	นาย		✓		
14	201104	นาย			✓	ลาป่วย
15	201146	นาย		✓		
16	201247	นาย		✓		
17	201250	นาย		✓		
18	201262	นาย		✓		
19	201343	นาย		✓		
20	201416	นาย		✓		
21	201451	นาย		✓		
22	201495	นาย		✓		
23	201512	นาย		✓		
24	201535	นาย		✓		
25	201569	นาย		✓		
26	201571	นาย		✓		
27	201602	นาย		✓		
28	201692	นาย		✓		
29	201634	นาย		✓		

แผนก		ฝ่ายผลิตภาคใต้			
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงกลั่น					
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200094		✓		
2	200221			✓	ลาป่วย
3	200252		✓		
4	200266		✓		
5	200867		✓		
6	201160		✓		
7	201237		✓		
8	201739				ไปเรียนต่อ
9	201704				
10	201782				
11	201783				

แผนก		ลูกพี่				
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงกลั่น						
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
31	201739	นาย		✓		
32	201739	นาย		✓		
33	201740	นาย		✓		
34	201758	นาย		✓		
35	201762	นาย		✓		
36	201771	นาย		✓		
37	201776	นาย		✓		
38	201802	นาย		✓		
39	201807	นาย		✓		
40	201808	นาย		✓		
41	201816	นาย		✓		
42	201817	นาย		✓		
43	201822	นาย		✓		
44	201826	นาย		✓		

44 คน ลา 1 คน 43 คน  
 41



แบบ ก

วิศวกรรม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงาน

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	ภา	ไม่ภา	หมายเหตุ
1	200026			/	ไปลา 16/1
2	200168			/	
3	200198			/	
4	200656			/	
5	201145			/	
6	201672			/	

แบบ ก

CCTV

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงาน

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	ภา	ไม่ภา	หมายเหตุ
1	200810	นาย			/	
2	200843	นาย			/	
3	201618	นาย			/	
4	201723	นาย			/	

แบบ ก

ช่างการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงาน

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	ภา	ไม่ภา	หมายเหตุ
1	200131			/	
2	200246			/	
3	200476			/	
4	200468			/	
5	200439			/	
6	200504			/	
7	200616			/	
8	200651			/	
9	200686			/	
10	200741			/	
11	200889			/	
12	201349			/	
13	201603			/	
14	201634			/	
15	201706			/	
16	201717			/	
17	231764			/	
18	201774			/	
19	201775			/	
20	201785			/	
21	201798			/	


แบบ ก

รักษาความปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงาน

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	ภา	ไม่ภา	หมายเหตุ
1	200098			/	
2	200125			/	
3	200126			/	
4	200127			/	
5	200173			/	
6	200114			/	
7	200413			/	
8	200441			/	
9	200444			/	
10	200492			/	
11	200493			/	
12	200795			/	
13	200813			/	
14	200823			/	
15	200920			/	
16	200921			/	
17	200942			/	
18	230943			/	
19	200990			/	
20	230999			/	
21	201720			/	
22	201724			/	
23	201742			/	
24	201743			/	
25	201745			/	
26	201741			/	
27	201786			/	
28	201787			/	
29	201791			/	
30	201795			/	

แผนก			การเดิน				
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง							
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200268	อ.น.ส.				/	ตรงนัดเข้า
2	200018	น.ส.			/		
3	200105	น.ส.			/		
4	201051	น.ส.			/		
5	201801	อ.น.ส.			/		

แผนก		สารส่งเอกสาร					
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง							
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200015				/		
2	200829				/		
3	201816				/		

แผนก			เครื่องเย็บวัด				
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง							
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200265	น.ส.			/		
2	200395	น.ร.			/		
3	200419	น.ส.			/		
4	200507	น.ส.				/	ไปส่งของ
5	200545	น.ร.			/		
6	201161	น.ร.			/		
7	201162	น.ส.			/		
8	201163	น.ส.				/	ไปส่งของ
9	201384	น.ส.			/		
10	201435	น.ส.			/		
11	201899	น.ส.			/		

แผนก

บัญชี

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200055	นาง			/		
2	200066	นาง			/		
3	200480	น.ส.			/		
4	200827	น.ส.				/	
5	201049	น.ส.			/		
6	201721	น.ส.			/		

แผนก เขียนแผนและซ่อมบำรุง  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200216	นาย	ประสิทธิ์	...	✓		ได้เลื่อนขั้นไปปฏิบัติงาน
2	200399	นาย	...	...	✓		
3	200439	นาย	...	...	✓		
4	200562	นาย	...	...	✓		ได้เลื่อนขั้นไปปฏิบัติงาน
5	200743	นาย	...	...	✓		
6	200901	นาย	...	...	✓		
7	201111	นาย	...	...	✓		
8	201293	นาย	...	...	✓		
9	201698	นาย	...	...	✓		
10	201701	นาย	...	...	✓		

แผนก ไฟฟ้า  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200034	นาย	...	...	✓		
2	200025	นาย	...	...	✓		
3	200093	นาย	...	...	✓		ได้เลื่อนขั้นไปปฏิบัติงาน
4	200190	นาย	...	...	✓		ได้เลื่อนขั้นไปปฏิบัติงาน
5	200206	นาย	...	...	✓		
6	200245	นาย	...	...	✓		
7	200293	นาย	...	...	✓		
8	200394	นาย	...	...	✓		
9	200398	นาย	...	...	✓		
10	200647	นาย	...	...	✓		
11	200656	นาย	...	...	✓		
12	200703	นาย	...	...	✓		ได้เลื่อนขั้นไปปฏิบัติงาน
13	201133	นาย	...	...	✓		
14	201240	นาย	...	...	✓		
15	201272	นาย	...	...	✓		
16	201428	นาย	...	...	✓		
17	201450	นาย	...	...	✓		
18	201654	นาย	...	...	✓		

แผนก หม้อไอน้ำ  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200076	นาย	...	...	✓		
2	200277	นาย	...	...	✓		
3	200195	นาย	...	...	✓		
4	200237	นาย	...	...	✓		
5	200397	นาย	...	...	✓		
6	200508	นาย	...	...	✓		
7	200536	นาย	...	...	✓		
8	200679	นาย	...	...	✓		
9	200704	นาย	...	...	✓		
10	200739	นาย	...	...	✓		
11	200893	นาย	...	...	✓		
12	200919	นาย	...	...	✓		
13	201001	นาย	...	...	✓		ได้เลื่อนขั้นไปปฏิบัติงาน
14	201177	นาย	...	...	✓		
15	201176	นาย	...	...	✓		
16	201176	นาย	...	...	✓		
17	201312	นาย	...	...	✓		
18	201253	นาย	...	...	✓		
19	201254	นาย	...	...	✓		
20	201420	นาย	...	...	✓		
21	201488	นาย	...	...	✓		
22	201565	นาย	...	...	✓		
23	201697	นาย	...	...	✓		
24	201699	นาย	...	...	✓		
25	201657	นาย	...	...	✓		
26	201733	นาย	...	...	✓		
27	201756	นาย	...	...	✓		
28	201770	นาย	...	...	✓		
29	201812	นาย	...	...	✓		

แผนก ซ่อมบำรุงทั่วไป  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200097	นาย	...	...	✓		ได้เลื่อนขั้นไปปฏิบัติงาน
2	200265	นาย	...	...	✓		
3	200683	นาย	...	...	✓		
4	201094	นาย	...	...	✓		
5	201355	นาย	...	...	✓		

แผนก

ยานยนต์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวิ่งสะดวก

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200138	นาย		/		
2	200163	นาย		/		
3	200222	นาย		/		
4	200279	นาย		/		
5	200400	นาย		/		
6	200404	นาย		/		ไม่มาตั้งแต่ 10/10/2564
7	200453	นาย		/		
8	200524	นาย		/		
9	200653	นาย		/		
10	200666	นาย		/		
11	200915	นาย		/		
12	201113	นาย		/		
13	201116	นาย		/		พักเบิกรักษาตัว
14	201118	นาย		/		ถูกปรับ 1 เดือน
15	201468	นาย		/		ลา
16	201544	นาย		/		พักเบิกรักษาตัว
17	201682	นาย		/		พักเบิกรักษาตัว
18	201747	นาย		/		

แผนก

ทรัพย์สิน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวิ่งสะดวก

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200622	นาย		/		
2	200985	นาย		/		
3	200112	นาย		/		พักเบิกรักษาตัว
4	200204	นาย		/		
5	200586	นาย		/		
6	200629	นาย		/		
7	200744	นาย		/		
8	200800	นาย		/		
9	200801	นาย		/		
10	200873	นาย		/		
11	200929	นาย		/		
12	201169	นาย		/		
13	201190	นาย		/		
14	201226	นาย		/		
15	201280	นาย		/		
16	201591	นาย		/		พักเบิกรักษาตัว
17	201622	นาย		/		
18	201693	นาย		/		
19	201708	นาย		/		
20	201751	นาย		/		
21	201752	นาย		/		
22	201753	นาย		/		
23	201772	นาย		/		พักเบิกรักษาตัว
24	201778	นาย		/		
25	201796	นาย		/		
26	201797	นาย		/		
27	201799	นาย		/		
28	201803	นาย		/		
29	201804	นาย		/		
30	201811	นาย		/		

แผนก

ซ่อมบำรุงเครื่องกลยานยนต์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวิ่งสะดวก

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200402	นาย			/		
2	200596	นาย			/		พักเบิกรักษาตัว
3	200559	นาย			/		
4	200587	นาย			/		
5	200598	นาย			/		
6	200678	นาย			/		พักเบิกรักษาตัว
7	200679	นาย			/		
8	201538	นาย			/		พักเบิกรักษาตัว

แผนก

ไฟฟ้า

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวิ่งสะดวก

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200987	นาย		/		
2	200668	นาย		/		
3	200694	นาย			/	พักเบิกรักษาตัว
4	200707	นาย			/	ลา
5	200838	นาย			/	ลา
6	200897	นาย			/	ลา
7	201125	นาย		/		
8	201126	นาย		/		
9	201150	นาย		/		
10	201292	นาย		/		
11	201448	นาย		/		



แบบ ก		คลังสินค้า			
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขา โรงเล้ง					
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200046		/		
2	200081		/		
3	201057		/		
4	201088		/		
5	201157		/		
6	201403		/		
7	201562		/		
8	201792		/		
9	201819		/		
10	201850		/		
11	201853		/		
12	201895		/		
13	201905		/		
14	201957		/		
15	201958		/		
16	201959		200046	/	

แบบ ก			ห้องขึ้น			
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขา โรงเล้ง						
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ลำดับหน้า	ชื่อ	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200004	นางสาว		✓		
2	200163	น.ส.		✓		
3	201356	น.ส.		✓		
4	201483	น.ส.				เข้า: 07.00 - 16.00
5	200496	นางสาว				เข้า: 07.00 - 16.00
6	201657	น.ส.		✓		

แบบ ก		ตรวจสอบสภาพ				
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาโรงเล้ง						
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200049	น.ส.		/		
2	200090	น.ส.		/		
3	200082	น.ส.		/		
4	200343	นาง		/		
5	200382	นาง		/		
6	200614	นาง		/		
7	200615	น.ส.		/	อยู่บ้าน	
8	200654	น.ส.		/		
9	200729	น.ส.		/		
10	200770	น.ส.		/		

แบบ ก			บุกกด			
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขา โรงเล้ง						
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201169	น.ส.	<div></div>	/		
2	201056	นาย		/		
3	201518	นางสาว		/		
4	201668	นาย		/		
5	201761	นาย		/		

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แผนก

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะลุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200793		/		
2	200983		/		
3	201130		/		
4	201164		/		
5	201165		/		
6	201669		/		
7	201671			/	ลา
8	201728		/		
9	201811		/		

แผนก

เครื่องมือวัด

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังตะลุง)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300260	นาย		/		พัก ๑๔.๑๑
2	300534	นาย		/		
3	300548	นาย		/		
4	300556	นาย		/		
5	300558	นาย		/		
6	300563	นาย		/		

แผนก

โรงกลึง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะลุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200771	นาย		/		
2	201027	นาย		/		
3	201041	นาย			/	ลา
4	201425	นาย		/		
5	201457	นาย		/		
6	201648	นาย		/		
7	201715	นาย			/	ลา ๑๔.๑๑
8	201748	นาย		/		
9	201790	นาย		/		

แผนก หมอไอน้ำ

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300012	นาย		✓		
2	300038	นาย		✓		
3	300070	นาย		✓		
4	300123	นาย		✓		
5	300154	นาย		✓		
6	300160	นาย		✓		
7	300162	นาย		✓		
8	300164	นาย		✓		
9	300230	นาย		✓		
10	300271	นาย		✓		
11	300354	นาย		✓		
12	300386	นาย		✓		
13	300397	นาย		✓		
14	300422	นาย		✓		
15	300447	นาย		✓		
16	300544	นาย		✓		
17	300551	นาย		✓		
18	300553	นาย		✓		
19	300554	นาย		✓		
20	300559	นาย		✓		
21	300560	นาย		✓		
22	300561	นาย		✓		
23	300565	นาย		✓		
24	300567	นาย		✓		

แผนก ไฟฟ้า

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300050	นาย		✓		
2	300052	นาย		✓		
3	300220	นาย		✓		
4	300264	นาย		✓	✓	ลาป่วย
5	300276	นาย		✓		
6	300286	นาย		✓		
7	300308	นาย		✓		
8	300384	นาย		✓	✓	ลาป่วย
9	300403	นาย		✓		
10	300549	นาย		✓		

แผนก ช่างกรรม

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300048		✓		
2	300300		✓		
3	300310		✓		
4	300385		✓		
5	300394		✓		
6	300427		✓		
7	300538		✓		
8	300539		✓		
9	300568		✓		
10	300418		✓		

แผนก สัตว์ปศาวัต

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300074	นาย		✓		
2	300092	นาย		✓		
3	300208	นาย		✓	✓	ลา
4	300339	นาย		✓		
5	300349	นาย		✓		
6	300352	นาย		✓		
7	300363	นาย		✓		
8	300511	นาย		✓		
9	300362	นาย		✓		

แผนก ควบคุมคุณภาพ  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสมบูรณ์)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300345	น.ย.		-	-	ลา
2	300412	นางสาว		/		

แผนก วิศวกรรม  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสมบูรณ์)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300001	นาย			/		
2	300003	นาย			/		
3	300006	นาย			/		

แผนก ยานยนต์  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสมบูรณ์)


ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300074	นาย		/		
2	300092	นาย			/	เจ็บ
3	300113	นาย			/	เจ็บ
4	300134	นาย			/	เจ็บ
5	300146	นาย				
6	300196	นาย		/		
7	300238	นาย			/	เจ็บ
8	300247	นาย		/		
9	300267	นาย		/		
10	300283	นาย			/	เจ็บ
11	300284	นาย			/	ลา
12	300285	นาย			/	เจ็บ
13	300516	นาย		/		
14	300533	นาย			/	เจ็บ

แผนก เคอรัโบร  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสมบูรณ์)

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300011	นาย		/		
2	300014	นาย		/		
3	300232	นาย		/		
4	300399	นาย		/		
5	300523	นาย		/		
6	300550	นาย			/	ลา
7	300564	นาย		/		
8	300565	นาย		/		



ภาคผนวก 53ก  
เอกสารการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น







✓ บันทึก ผักหนองทด (ชนิดเฉพาะ) ตามวิธีระบุ

หน้าที่ 1 / 1

วันที่ 8 ต.ค. 67

เรื่อง คัญเหลือเงิน

โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/เทศบาลเมือง

เลขที่ พังงา 09.00 - 16.00 น.

ลำดับ	รหัสที่ดิน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานที่	หมายเหตุ
1	200741	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
2	200651	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
3	200230	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
4	200375	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
5	200307	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
6	200307	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
7	200370	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
8	200525	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
9	200531	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
10	200572	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
11	200402	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
12	200508	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
13	200536	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
14	200703	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
15	201138	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
16	201240	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
17	200022	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
18	200085	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
19	200112	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
20	201733	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
21	201512	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
22	200309	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
23	200304	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.
24	200304	น.ส. น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.	นางสาว น.ส. น.ส.

## ภาคผนวก 54ก

แบบประเมินความสัมพันธ์ผลการตรวจวัดระดับเสียง  
และผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ กับผลการตรวจวัดสุขภาพพนักงาน





**บริษัท ภาคนิคมสิ่งแวดล้อม จำกัด**

ແລະ ຄຳສັ່ງ

ภาคผนวก 55ก  
เอกสารการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567






สํานักงานคณะกรรมการ  
(ก.พ.) กระทรวง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน พ.ศ. 2567

1 พ.ย. 2566 - 31 พ.ย. 2567

เดือน	รวม	เสียชีวิต	สูญเสียชีวิต	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
พฤศจิกายน	0	0	0	0	0	0
ธันวาคม	3	0	0	0	0	3
มกราคม	4	0	0	0	0	4
กุมภาพันธ์	1	0	0	0	1	0
มีนาคม	1	0	0	0	0	1
เมษายน	0	0	0	0	0	0
พฤษภาคม	3	0	0	0	0	3
มิถุนายน	1	0	0	0	0	1
กรกฎาคม	2	0	0	0	0	2
สิงหาคม	0	0	0	0	0	0
กันยายน	0	0	0	0	0	0
ตุลาคม	0	0	0	0	0	0
รวม	15	0	0	0	1	14

จำนวนพนักงาน
427
610
640
639
430
425
423
430
435
420
420
433
478



Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

☒ ข้อ 1

หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่ประสบเหตุ/พนักงานที่บาดเจ็บ

☐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

☒ สป.วิชาชีพ

☐ สปอ.

วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

☐ ปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต

☒ การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย

☐ ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน

☐ ยก เลื่อนย้าย ขับขี่ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ปลอดภัย

☐ ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

☐ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือ ไม่เหมาะสม

☐ ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด

☐ ใช้เครื่องมือ ไม่ถูกต้อง

☐ วิธีการทำงาน ไม่ปลอดภัย

☐ ขาดการอบรม

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

☐ สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เช่น เสียง ความร้อนอื่นๆ

☐ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด

☐ ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด

☐ วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ

☐ สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด

☐ ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

☐ ขาดอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายหรือช่วยเคลื่อนย้ายของเครื่องจักร

Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ/ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข/ปัญหา/มาตรการป้องกัน

ผู้รับผิดชอบ

1. บทบาทวิธีการปฏิบัติงานยกเลิกเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัย โดยการใช้ของ

19-ก.ค.-67

จป.วิชาชีพ / หัวหน้างาน

ห้องให้สิ่งของที่ก่ออุบัติเหตุขณะทำงาน

2. บทบาทวิธีการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงการเดินผ่านโดยตรง

19-ก.ค.-67

จป.วิชาชีพ / หัวหน้างาน

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย สป.วิชาชีพ

☒ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามมาตรฐานกำหนด

☐ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามหรือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนด

☐ อื่นๆ


ผู้รับผล (นาง)

หัวหน้าแผนกธุรการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

จป.วิชาชีพ / ผจก.สำนักงาน

รายงานการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

วันที่เขียนรายงาน 22 ก.ค. 67

ชื่อผู้เขียนรายงาน

Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทของพนักงาน

รายเดือน

รายวัน

ชั่วคราว

ผู้รับเหมา

ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ นางจิตา ไชยรัตน์

เพศ หญิง

เลขประจำตัวพนักงาน 201764

อายุ 29 ปี

อาชีพ 1 ปี

เดือน

ตำแหน่ง แม่ครัว

แผนก ชุกรกร

กะ 06.00 - 15.00 น.

Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เวลาที่เกิดเหตุ 15.00 น.

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ถนนใต้ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

ผู้พบเห็นเหตุการณ์

สิ่งที่ถูกปฏิบัติในขณะเกิดเหตุ ที่วิ่งไปล่า

เครื่องมือ/เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

ความเสียหายที่ได้รับบาดเจ็บ

รายละเอียดการบาดเจ็บ/ผลกระทบ

รายละเอียดการบาดเจ็บ/ผลกระทบ

☒ อุบัติเหตุในงาน

☐ อุบัติเหตุขณะเดินทางไปทำงาน

☐ เหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

☐ อุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ชื่อ

Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ

☒ การบาดเจ็บ

☐ อุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บ (LTC) หยุดงาน

วัน

☐ สูญเสียอวัยวะ

☐ อุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (RWC)

☐ บาดแผล

☐ อุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ (MC)

☐ เสียชีวิต

☒ อุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรง (First Aid)

☒ ไม่มีการหยุดงาน

ข้อ : 4 ประเมินการประเมินอันตราย

☐ ไฟฟ้าช็อต

☐ ตกจากที่สูง

☐ เครื่องจักรเคลื่อนเข้า

☐ ถังแก๊ส

☐ การยก / เคลื่อนย้ายของหนัก

☐ ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รังสี

☐ สิ่งของลื่นไถล / บด / บัง

☐ วัตถุตก หรือ กระเด็นได้

☐ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

☐ ต้นไม้ล้มทับ / สารเคมี

☒ สิ่งของกระแทก / ชน / หยิบ / ลัง

☐ อื่นๆ

Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วันที่ 15 ก.ค. 67 เวลา 15.00 น. นางจิตา ไชยรัตน์ ปฏิบัติงาน

ที่วิ่งไปล่าของชั้น 2 เพื่อส่งมอบชั้น 1 อาคารสำนักงาน ขณะกำลัง

ทำงานเสร็จสิ้นได้วิ่งไปล่าของชั้น 2 เพื่อส่งมอบชั้น 1 อาคารสำนักงาน


เป็นเหตุเกิด ได้มาที่ห้องพยาบาล วันที่ 18 ก.ค. 67 เมื่อเข้าอาคาร

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จากการสอบสวนพนักงานได้แจ้งผลการเกิดอุบัติเหตุ ได้แจ้งเหตุ




ในชั้นสอบสวน

รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)



อย่างไร้ให้รับทราบ:

นางจิตา ไชยรัตน์

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุนิติการ (Accident Investigation Report)</p> <p>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง</p> </div> <div> <p>ชื่อผู้เขียนรายงาน</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่เขียนรายงาน</p> </div> </div>		<p>15 ต.ค. 67</p>
<p>Section 1: ข้อมูลทั่วไปที่ได้รับทราบ</p> <p>ประเภทของพนักงาน <input type="checkbox"/> รายเดือน <input checked="" type="checkbox"/> รายวัน <input checked="" type="checkbox"/> ประจำ <input type="checkbox"/>ชั่วคราว <input type="checkbox"/>ผู้รับเหมา</p> <p>ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ นายสมชาย วัฒนศิริ วงศ์ศิริ เทศ ขย เลขประจำตัวพนักงาน 201748</p> <p>อายุ 23 ปี อายุงาน 1 ปี ปี 5 เดือน</p> <p>ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ แผนก โรงกลึง กะ 08.00 - 17.00 น.</p>		
<p>Section 2: ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>วันที่เกิดอุบัติเหตุ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลาที่เกิดเหตุ 15.25 น.</p> <p>สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ห้องปรังกลึง ผู้พบเห็นเหตุการณ์ -</p> <p>งานที่ปฏิบัติในขณะเกิดเหตุ เจาะชิ้นงาน และเก็บเครื่องมือ เครื่องมือ/ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง -</p> <p>อะไรที่ได้รับบาดเจ็บ</p> <p>อุบัติเหตุในทาง</p> <p>อุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงตายคือ</p>		
<p>Section 3: ผลของอุบัติเหตุ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ETC) หยุดงาน _____ วัน</p> <p><input type="checkbox"/> สูญเสียอวัยวะ <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุจนต้องขึ้นชั้นศาลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (RWC)</p> <p><input type="checkbox"/> พุพพลภาพ <input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นต้องได้รับการรักษาพยาบาล (MC)</p> <p><input type="checkbox"/> เสียชีวิต <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล (First Aid)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการหยุดงาน</p>		
<p>Section 4: ประเภทการประสบอันตราย</p> <p><input type="checkbox"/> ไฟฟ้าช็อต <input type="checkbox"/> การตกที่สูง <input type="checkbox"/> สิ่งของกระเด็นเข้าตา</p> <p><input type="checkbox"/> สิ้นสับ หักล้ม <input type="checkbox"/> การชน / เคลื่อนย้ายของหนัก <input type="checkbox"/> หดจากความร้อน / แสง / เสียง / รังสี</p> <p><input type="checkbox"/> สิ่งของติด / บาด / ถิ่นแทง <input type="checkbox"/> วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่ <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุจากยานพาหนะ</p> <p><input type="checkbox"/> สัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี <input type="checkbox"/> สิ่งของกระแทก / ชน / ทิ่ม / ดึง <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ แต่เห็นหลักกับ</p>		
<p>Section 5: รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น</p> <p>นายสมชาย วัฒนศิริ ปฏิบัติงานเจาะชิ้นงานแผ่นเหล็ก</p> <p>น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม ได้กรัน ให้กรันงานวางให้ให้</p> <p>และทำการเก็บเครื่องมือ โดยความสูงมือหนึ่ง</p> <p>ขณะปฏิบัติงาน แผ่นเหล็ก ได้ล้มทับตัวแล้วมือข้างซ้าย</p> <p>ได้รับบาดเจ็บ สันหลังคอดที่โรงพยาบาลวังสะพุง</p> <p>ผลการ X-ray : กระดูกนิ้วมือหัก</p>		
<p>รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)</p>		 





## รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)

KAL

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ชื่อผู้เขียนรายงาน

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

วันที่เขียนรายงาน 22-ธ.ค.-67

## Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทของพนักงาน	<input type="checkbox"/> รายเดือน <input checked="" type="checkbox"/> รายวัน <input type="checkbox"/> ประจำ <input checked="" type="checkbox"/> ชั่วโมง <input type="checkbox"/> ผู้รับเหมา บริษัท				
ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ	นายคุณยวดี บุญปิ่น	เพศ	ชาย	เลขประจำตัวพนักงาน	404609
อายุ	20 ปี	อายุงาน	13 ปี	วัน	
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ	แผนก รักษาความปลอดภัย	กะ	07.00 - 19.00 น.		

## Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ	21-ธ.ค.-67	เวลาที่เกิดเหตุ	12.00	น.
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	ลานอ้อยใน	ผู้พบเห็นเหตุการณ์	-	
งานที่ปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุ	จัดคิวรถอ้อย	เครื่องมือ/ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง	-	
สถานะที่ได้รับบาดเจ็บ	ขาขวา	รายละเอียดการรักษา	ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ห้องพยาบาล	
<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุในงาน	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุนอกงาน			
<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คือ				


## Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ

<input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTC) หยุดงาน _____ วัน
<input type="checkbox"/> สูญเสียอวัยวะ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ (RWC)
<input type="checkbox"/> ทูพพลภาพ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ (MC)
<input type="checkbox"/> เสียชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล (First Aid)
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการหยุดงาน	

## Section : 4 ประเภทการประสบอันตราย

<input type="checkbox"/> ไฟฟ้าช็อต	<input type="checkbox"/> ตกจากที่สูง	<input type="checkbox"/> สิ่งของกระเด็นเข้าตา
<input type="checkbox"/> ถิ่นลื่น หกล้ม	<input type="checkbox"/> การยก / เคลื่อนย้ายของหนัก	<input type="checkbox"/> ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รัศมี
<input type="checkbox"/> สิ่งของตัด / บาด / ตี / แทง	<input checked="" type="checkbox"/> วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
<input type="checkbox"/> ถัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี	<input type="checkbox"/> สิ่งของกระแทก / ชน / หนีบ / ดึง	<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____

## Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วันที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลาประมาณ 12.00 น. นายคุณยวดี	รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)
ปฏิบัติงาน จัดคิวรถอ้อย ภายในลานอ้อยใน ขณะกำลังปั่นจักรขาน	
ผ่านรถบรรทุกอ้อยที่จอดอยู่ คนขับรถได้ปลดสายรัดกระเบ	
ทำให้ล้อรถบรรทุกอ้อยเคลื่อนที่ไปชนรถอ้อย ได้กระแทกโดน	
เท้าขวาของนายคุณยวดี และได้นำปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่	
ห้องพยาบาล เวลา 17.00 น.	

แฟ้มเปิด บริเวณขาขวา

**Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ**

โดย ☒ หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☐ อปอ.

**วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ**

**1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต                     | <input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน                            |
| <input type="checkbox"/> การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย           | <input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน                                       |
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน                             | <input type="checkbox"/> ความพลั้งเผลอเหม่อลอย                                      |
| <input type="checkbox"/> ยก เคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย  | <input type="checkbox"/> การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย                       |
| <input type="checkbox"/> ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล             | <input type="checkbox"/> การแต่งกายไม่เหมาะสม                                       |
| <input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม | <input type="checkbox"/> การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือคิดปกติ          |
| <input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด             | <input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน                       |
| <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี                          | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <u>การเว้นระยะการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย</u> |
| <input type="checkbox"/> วิธีการทำงาน ไม่ปลอดภัย                          |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดการอบรม                                       |   |

**2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด   | <input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่นแสง เสียง ความร้อนอื่นๆ |
| <input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด   | <input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย                         |
| <input type="checkbox"/> วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ  | <input type="checkbox"/> ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ       |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด  | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                                      |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร |   |

**Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ**

แนวทางการแก้ไขปัญหา / มาตรการป้องกัน	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. เว้นระยะพนักงาน เว้นระยะห่างจากรถบรรทุกข้อย ในระยะที่ปลอดภัย	22-ธ.ค.-67	หัวหน้างาน

**Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย จป.วิชาชีพ**

- ☒ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานกำหนด
- ☐ อยู่ในช่วงการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_

ลงนามรับ

หน.กะ แผนกรักษาความปลอดภัย

จป.วิชาชีพ

ผอ.การผลิต / จป.บริหาร



## รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)

KS

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ชื่อผู้เขียนรายงาน

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ วันที่เขียนรายงาน 19-ธ.ค.-67

## Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทของพนักงาน ☐ รายเดือน ☒ รายวัน ☒ ประจำ ☐ ชั่วโมง ☐ ผู้รับเหมา บริษัท

ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ นายสุทธิกานต์ บุราณ เพศ ชาย เลขประจำตัวพนักงาน 201804

อายุ 21 ปี อายุงาน - ปี 7 เดือน

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ แผนก หม้อบ่ม กะ 08.00 - 17.00 น.

## Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ 18 ธันวาคม 2567 เวลาที่เกิดเหตุ 02.00 น.

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ บ่มโมลาส A แผนกหม้อบ่ม ชั้น I ผู้พบเห็นเหตุการณ์ -

งานที่ปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุ ช่อมบ่มโมลาส A เครื่องมือ/เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง รอกโซ่มือ โยก

อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ นิ้วซ้าย เป็นแผลฉีกขาด รายละเอียดการรักษา เย็บแผล 3 เข็ม ที่ห้องพยาบาล

☒ อุบัติเหตุในงาน ☐ อุบัติเหตุนอกงาน นัดตัดไหม 5 วัน

☐ อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คือ

## Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ

- ☒ การบาดเจ็บ ☐ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ( LTC ) หยุดงาน \_\_\_\_\_ วัน
- ☐ สูญเสียอวัยวะ ☐ อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ ( RWC )
- ☐ ทุพพลภาพ ☐ อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ ( MC )
- ☐ เสียชีวิต ☒ อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล ( First Aid )
- ☒ ไม่มีการหยุดงาน

## Section : 4 ประเภทการประสบอันตราย

- ☐ ไฟฟ้าช็อต ☐ ตกจากที่สูง ☐ สิ่งของกระเด็นเข้าตา
- ☐ ถิ่นลื่น หกล้ม ☐ การยก / เคลื่อนย้ายของหนัก ☐ ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รังสี
- ☐ สิ่งของตัด / บาด / ทิ่มแทง ☐ วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่ ☐ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
- ☐ สัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี ☒ สิ่งของกระแทก / ชน / หนีบ / ดึง ☐ อื่นๆ

## Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลาประมาณ 02.00 น. นายสุทธิกานต์ ฯ

ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบบ่มโมลาส A โดยมีการใช้รอกโซ่

ในการจับยึดเครื่องจักร ในขณะที่นายสุทธิกานต์ ฯ กำลังโยก


รอกโซ่มือ โยกที่อยู่สูง ในระดับเหนือศีรษะได้จับได้

กระแทกนิ้วซ้ายของตนเอง ทำให้เป็นแผลฉีกขาด

## รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)



แผลฉีกขาด ที่นิ้วซ้าย



เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง : รอกโซ่มือ โยก 1.6 ตัน

**Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ**

โดย ☒ หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☐ คปอ.

**วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ**

**1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต                               | <input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย          | <input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน                              |
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน                                       | <input type="checkbox"/> ความพลั้งเผลอเหม่อลอย                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> ยก เคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย | <input type="checkbox"/> การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย              |
| <input type="checkbox"/> ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล                       | <input type="checkbox"/> การแต่งกายไม่เหมาะสม                              |
| <input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม           | <input type="checkbox"/> การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือคิดปกติ |
| <input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด                       | <input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน              |
| <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี                                    | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                                       |
| <input type="checkbox"/> วิธีการทำงานไม่ปลอดภัย                                     |  |
| <input type="checkbox"/> ขาดการอบรม   |  |

**2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด   | <input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่น แสง เสียง ความร้อนอื่นๆ |
| <input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด   | <input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย                          |
| <input type="checkbox"/> วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ  | <input type="checkbox"/> ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ        |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด  | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                                       |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  |  |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร |  |

**Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ**

แนวทางการแก้ไขปัญหา / มาตรการป้องกัน	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. หัวหน้างาน ตรวจสอบการติดตั้งรอกโซ่ให้มีตำแหน่งการจับยึดที่ปลอดภัย	ในขณะที่ปฏิบัติงาน	หัวหน้างานหม้อบ้น
2. หัวหน้างาน ดูแลท่าทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน	ในขณะที่ปฏิบัติงาน	หัวหน้างานหม้อบ้น

**Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย จป.วิชาชีพ**

- ☒ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานกำหนด
- ☐ อยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

(นายหสกร ภูมิมา)	(นางสาวพรศกยณ ศรีบรรณพร)	(นายอัฐพล คงพพฒนภมพล)
หัวหน้าแผนกปัมน้ำและซ่อมบำรุง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ	ผู้จัดการฯ / จป.บริหาร



## รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ชื่อผู้เขียนรายงาน นางสาว ผกามาศ สุวอ

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

วันที่เขียนรายงาน 13-ธ.ค.-67

## Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทของพนักงาน ☐ รายเดือน ☒ รายวัน ☒ ประจำ ☐ ชั่วโมง ☐ ผู้รับเหมา บริษัท

ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ นางสาว ธิดา ไชยวัฒน์ เพศ หญิง เลขประจำตัวพนักงาน 201764

อายุ 30 ปี อายุงาน 1 ปี 4 เดือน

ตำแหน่ง แม่บ้าน/แม่ครัว แผนก ธุรการ กะ 09.00 - 18.00 น.

## Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ 13-ธ.ค.-67 เวลาที่เกิดเหตุ 11.00 น.

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ห้องพัก 6 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ผู้พบเห็นเหตุการณ์ -

งานที่ปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุ ถ้างทำความสะอาดห้องน้ำ เครื่องมือ/เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง -

อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ แผลฉีกขาด ขาซ้าย รายละเอียดการรักษา เย็บแผล 6 เข็ม ที่โรงพยาบาลวังสะพุง

☒ อุบัติเหตุในงาน ☐ อุบัติเหตุนอกงาน

นัดตัดไหม 7 วัน

☐ อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คือ

## Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ      | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ( LTC ) หยุดงาน _____ วัน                      |
| <input type="checkbox"/> สูญเสียอวัยวะ              | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ ( RWC )         |
| <input type="checkbox"/> ทุพพลภาพ                   | <input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ ( MC ) |
| <input type="checkbox"/> เสียชีวิต                  | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล ( First Aid )                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการหยุดงาน |  |

## Section : 4 ประเภทการประสบอันตราย

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> ไฟฟ้าช็อต                             | <input type="checkbox"/> ตกจากที่สูง                      | <input type="checkbox"/> สิ่งของกระเด็นเข้าตา                |
| <input type="checkbox"/> ถื่นล้ม หกล้ม                         | <input type="checkbox"/> การยก / เคลื่อนย้ายของหนัก       | <input type="checkbox"/> ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รังสี |
| <input checked="" type="checkbox"/> สิ่งของตัด / บาด / ทิ่มแทง | <input type="checkbox"/> วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่          | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุจากยานพาหนะ               |
| <input type="checkbox"/> สัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี           | <input type="checkbox"/> สิ่งของกระแทก / ชน / หนีบ / ค้าง | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                         |

## Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลาประมาณ 11.00 น.

น.ส. ธิดา ไชยวัฒน์ ปฏิบัติงานถ้างทำความสะอาดห้องน้ำ

ห้องพัก 6 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ขณะกำลังขัดผนัง

ในห้องอาบน้ำ ที่วางสฟู่ที่เป็นเซรามิก ได้หล่นลงมาแตก

เศษเซรามิกที่แตก กระเด็น โดนขาซ้าย เป็นแผลฉีกขาด

เย็บ 6 เข็ม ที่โรงพยาบาลวังสะพุง

## รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)



เย็บแผลฉีกขาด ขาซ้าย

ที่วางสฟู่เซรามิก



**Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ**

โดย ☒ หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☐ อปอ.

**วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ**

**1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต                     | <input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน                   |
| <input type="checkbox"/> การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย           | <input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน                              |
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน                             | <input type="checkbox"/> ความพลั้งเผลอเหม่อลอย                             |
| <input type="checkbox"/> ยก เคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย  | <input type="checkbox"/> การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย              |
| <input type="checkbox"/> ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล             | <input checked="" type="checkbox"/> การแต่งกายไม่เหมาะสม                   |
| <input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม | <input type="checkbox"/> การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ |
| <input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด             | <input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน              |
| <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี                          | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                                       |
| <input type="checkbox"/> วิธีการทำงาน ไม่ปลอดภัย                          |  |
| <input type="checkbox"/> ขาดการอบรม                                       |  |

**2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด   | <input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่นแสง เสียง ความร้อนอื่นๆ         |
| <input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด   | <input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย                                 |
| <input type="checkbox"/> วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ  | <input type="checkbox"/> ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ               |
| <input checked="" type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด                                     | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <u>นอตที่ยึดที่วางสับ ขำรุคเป็นสนิม</u> |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร |   |

**Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ**

แนวทางการแก้ไขปัญหา / มาตรการป้องกัน	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. เปลี่ยนที่วางสับ จากเซรามิกเป็นพลาสติกและติดคังให้ปลอดภัย	31-ธ.ค.-67	หัวหน้าแผนกธุรการ
2. เรื่องการแต่งกายสำหรับพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ ต้องสวมใส่รองเท้าบูทกันลื่น	31-ธ.ค.-67	หัวหน้าแผนกธุรการ

**Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย จป.วิชาชีพ**

- ☐ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานกำหนด
- ☒ อยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

--	--	--	--



## รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)

K9

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ชื่อผู้เขียนรายงาน น.ส.ศกมาศ สุวอ

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

วันที่เขียนรายงาน 12-ธ.ค.-67

## Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทของพนักงาน ☐ รายเดือน ☒ รายวัน ☒ ประจำ ☐ ชั่วโมง ☐ ผู้รับเหมา บริษัท

ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ นายแสงเทียน อินทร์เพ็ง เพศ ชาย เลขประจำตัวพนักงาน 201104

อายุ 34 ปี อายุงาน 7 ปี เดือน

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ แผนก ลูกหีบ กะ 08.00 - 20.00 น.

## Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ 11-ธ.ค.-67 เวลาที่เกิดเหตุ 10.20 น.

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ข้างสะพานลาถทราย ลูกหีบราง B ผู้พบเห็นเหตุการณ์ -

งานที่ปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุ คัดท้ายรถพ่วงชาวไร่ เครื่องมือ/เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ชูคัตต์เก็ส

อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ ตาข้างขวา รายละเอียดการรักษา พยาบาลประจำโรงงาน ได้ปฐมพยาบาลด้วยการล้างตา

☒ อุบัติเหตุในงาน ☐ อุบัติเหตุนอกงาน และนำตัวส่งโรงพยาบาล และนัดล้างตา, ป้ายยา ทุก 12 ชั่วโมง☐ อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คือ

## Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ

☒ การบาดเจ็บ ☐ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ( LTC ) หยุดงาน \_\_\_\_\_ วัน☐ สูญเสียอวัยวะ ☐ อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ ( RWC )☐ ทุพพลภาพ ☐ อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ ( MC )☐ เสียชีวิต ☒ อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล ( First Aid )☒ ไม่มีการหยุดงาน

## Section : 4 ประเภทการประสบอันตราย

☐ ไฟฟ้าช็อต ☐ ตกจากที่สูง ☒ สิ่งของกระเด็นเข้าตา☐ ถิ่นลื่น หกล้ม ☐ การยก / เคลื่อนย้ายของหนัก ☐ ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รังสี☐ สิ่งของตัด / บาด / ทิ่มแทง ☐ วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่ ☐ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ☐ สัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี ☐ สิ่งของกระแทก / ชน / หนีบ / ดึง ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_

## Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลาประมาณ 10.20 น. นายแสงเทียน

ปฏิบัติงาน คัดเหล็กบั้งโคลนล้อหลังรถพ่วง โดยขณะปฏิบัติงาน

สวมใส่ถุงมือหนัง และหน้ากากเชื่อมเมื่อคัดบั้งโคลนรถเสร็จ

ได้วางหัวคัตต์ และ เปิดหน้ากากเชื่อม ขณะที่เปิดหน้ากากเชื่อม

สีหางบั้งโคลนรถ (สีไฟฟ้า) โดนความร้อนจากงานคัด ได้แตก

กระเด็นเข้าตาข้างขวา เกิดรอยขาว บริเวณตาลำ มีอาการระคายเคือง

ติดตามอาการหลังป่วยไปแล้ว 10 ชั่วโมง สีขาวที่ตาลำ

เริ่มจางลง และไม่มีอาการระคายเคือง

## รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)

อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ :  
ตาข้างขวามีอาการระคายเคือง  
บริเวณตาลำพบรอยสีขาว

Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

โดย ☒ หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☐ จปอ.

วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต                     | <input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน                   |
| <input type="checkbox"/> การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย           | <input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน                              |
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน                             | <input type="checkbox"/> ความพลั้งเผลอเหม่อลอย                             |
| <input type="checkbox"/> ยก เคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย  | <input type="checkbox"/> การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย              |
| <input type="checkbox"/> ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล             | <input type="checkbox"/> การแต่งกายไม่เหมาะสม                              |
| <input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม | <input type="checkbox"/> การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ |
| <input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด             | <input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน              |
| <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี                          | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                                       |
| <input type="checkbox"/> วิธีการทำงานไม่ปลอดภัย                           |  |
| <input type="checkbox"/> ขาดการอบรม                                       |  |

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด   | <input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่นแสง เสียง ความร้อนอื่นๆ                   |
| <input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด   | <input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย   |
| <input type="checkbox"/> วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ  | <input type="checkbox"/> ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ                         |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด  | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <u>สีทาบังโคลนรถ (สีโป๊ว) แดกเมื่อโดนความร้อน</u> |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร |   |

Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไขปัญหา / มาตรการป้องกัน	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. เริ่มเดิมวิธีการทำงาน โดยต้องออกห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานในระบะที่ปลอดภัย	11-ธ.ค.-67	หัวหน้างาน
กั้นลวดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย		

Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย จป.วิชาชีพ

- ☒ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานกำหนด
- ☐ อยู่ในช่วงการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

ลงนามรับรอง

(.....นา

ร



## รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)

MSA

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ชื่อผู้เขียนรายงาน

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

วันที่เขียนรายงาน 22-ธ.ค.-67

## Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทของพนักงาน	<input type="checkbox"/> รายเดือน <input checked="" type="checkbox"/> รายวัน <input type="checkbox"/> ประจำ <input checked="" type="checkbox"/> ชั่วคราว <input type="checkbox"/> ผู้รับเหมา บริษัท				
ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ	นายคุณยัต บัญปัน	เพศ	ชาย	เลขประจำตัวพนักงาน	404609
อายุ	20 ปี	อายุงาน	13 ปี	วัน	
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ	แผนก รักษาความปลอดภัย	กะ	07.00 - 19.00 น.		

## Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ	21-ธ.ค.-67	เวลาที่เกิดเหตุ	12.00 น.
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	ลานอ้อยใน	ผู้พบเห็นเหตุการณ์	-
งานที่ปฏิบัติในขณะเกิดเหตุ	จัดคิวรถอ้อย	เครื่องมือ/ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง	-
สถานะที่ได้รับบาดเจ็บ	ขาขวา	รายละเอียดการรักษา	ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ห้องพยาบาล
<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุในงาน	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุนอกงาน		
<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คือ			


## Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ

<input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ( LTC ) หยุดงาน _____ วัน
<input type="checkbox"/> สูญเสียอวัยวะ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ ( RWC )
<input type="checkbox"/> พุพพลภาพ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ ( MC )
<input type="checkbox"/> เสียชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล ( First Aid )
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการหยุดงาน	

## Section : 4 ประเภทการประสบอันตราย

<input type="checkbox"/> ไฟฟ้าช็อต	<input type="checkbox"/> ตกจากที่สูง	<input type="checkbox"/> สิ่งของกระเด็นเข้าตา
<input type="checkbox"/> ลื่นล้ม หกล้ม	<input type="checkbox"/> การยก / เคลื่อนย้ายของหนัก	<input type="checkbox"/> ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รังสี
<input type="checkbox"/> สิ่งของตัด / บาด / ทิ่มแทง	<input checked="" type="checkbox"/> วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
<input type="checkbox"/> สัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี	<input type="checkbox"/> สิ่งของกระแทก / ชน / หนีบ / ดึง	<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____

## Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วันที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลาประมาณ 12.00 น. นายคุณยัตฯ	รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)
ปฏิบัติงาน จัดคิวรถอ้อย ภายในลานอ้อยใน ขณะกำลังขึ้นจักรยาน	
ผ่านรถบรรทุกอ้อยที่จอดอยู่ คนขับรถได้ปลดสายรัศกระเบ	
ทำให้ล้อหลังจากหลังกระบะ ป้ายแหลมอ้อย ได้กระแทกโดน	
เท้าขวาของนายคุณยัตฯ และได้ไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่	
ห้องพยาบาล เวลา 17.00 น.	

แผลเปิด บริเวณขาขวา

Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

โดย ☒ หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☐ อปอ.

วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต                     | <input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน                            |
| <input type="checkbox"/> การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย           | <input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน                                       |
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน                             | <input type="checkbox"/> ความพลั้งเผลอเหม่อลอย                                      |
| <input type="checkbox"/> ยก เคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย  | <input type="checkbox"/> การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย                       |
| <input type="checkbox"/> ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล             | <input type="checkbox"/> การแต่งกายไม่เหมาะสม                                       |
| <input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม | <input type="checkbox"/> การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ          |
| <input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด             | <input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน                       |
| <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี                          | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <u>การเว้นระยะการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย</u> |
| <input type="checkbox"/> วิธีการทำงานไม่ปลอดภัย                           |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดการอบรม                                       |   |

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด   | <input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่นแสง เสียง ความร้อนอื่นๆ |
| <input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด   | <input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย                         |
| <input type="checkbox"/> วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ  | <input type="checkbox"/> ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ       |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด  | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                                      |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร |   |

Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไขปัญหา / มาตรการป้องกัน	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. เดือนพนักงาน เว้นระยะห่างจากรถบรรทุกอ้อย ในระยะที่ปลอดภัย	22-ธ.ค.-67	หัวหน้างาน

Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย จป.วิชาชีพ

- ☒ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานกำหนด
- ☐ อยู่ในช่วงการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

ลงนามรับรอง

(.....)

หน.กะ





## รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ชื่อผู้เขียนรายงาน

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ วันที่เขียนรายงาน 19-ธ.ค.-67

## Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทของพนักงาน	<input type="checkbox"/> รายเดือน	<input checked="" type="checkbox"/> รายวัน	<input checked="" type="checkbox"/> ประจำ	<input type="checkbox"/> ชั่วโมง	<input type="checkbox"/> ผู้รับเหมา	บริษัท
ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ	นายสุทธิกานต์ บุราณ		เพศ	ชาย	เลขประจำตัวพนักงาน	201804
อายุ	21 ปี	อายุงาน	- ปี	7	เดือน	
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ	แผนก หม้อป่น		กะ 08.00 - 17.00 น.			

## Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ	18 ธันวาคม 2567	เวลาที่เกิดเหตุ	02.00 น.
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	บ่มโมลาส A แผนกหม้อป่น ชั้น 1	ผู้พบเห็นเหตุการณ์	-
งานที่ปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุ	ซ่อมบ่มโมลาส A	เครื่องมือ/เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง	รอกโซ่มือโยก
อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ	คิ้วซ้าย เป็นแผลฉีกขาด	รายละเอียดการรักษา	เย็บแผล 3 เข็ม ที่ห้องพยาบาล
<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุในงาน	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุนอกงาน	นัดติดตาม 5 วัน	
<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คือ			



## Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ

<input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTC) หยุดงาน _____ วัน
<input type="checkbox"/> สูญเสียอวัยวะ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ (RWC)
<input type="checkbox"/> ทุพพลภาพ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ (MC)
<input type="checkbox"/> เสียชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล (First Aid)
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการหยุดงาน	

## Section : 4 ประเภทการประสบอันตราย

<input type="checkbox"/> ไฟฟ้าช็อต	<input type="checkbox"/> ตกจากที่สูง	<input type="checkbox"/> สิ่งของกระเด็นเข้าตา
<input type="checkbox"/> สิ้นส้อม หักส้อม	<input type="checkbox"/> การยก / เคลื่อนย้ายของหนัก	<input type="checkbox"/> ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รั้งลิ
<input type="checkbox"/> สิ่งของตัด / บาด / ทิ่มแทง	<input type="checkbox"/> วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
<input type="checkbox"/> สัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/> สิ่งของกระแทก / ชน / หนีบ / ดึง	<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____

## Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลาประมาณ 02.00 น. นายสุทธิกานต์ฯ	รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)	
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบบ่มโมลาส A โดยมีการใช้รอกโซ่	 	
ในการจับยึดเครื่องจักร ในขณะที่นายสุทธิกานต์ฯ กำลังโยก		
รอกโซ่มือโยกที่อยู่สูง ในระดับเหนือศีรษะด้านจับได้		
กระแทกคิ้วซ้ายของตนเอง ทำให้เป็นแผลฉีกขาด		
	แผลฉีกขาด ที่คิ้วซ้าย	เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง : รอกโซ่มือโยก 1.6 ตัน

**Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ**

โดย ☒ หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☐ กปอ.

**วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ**

**1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต                               | <input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย          | <input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน                              |
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน                                       | <input type="checkbox"/> ความพลั้งเผลอเหมือนลอย                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> ยก เคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย | <input type="checkbox"/> การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย              |
| <input type="checkbox"/> ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล                       | <input type="checkbox"/> การแต่งกายไม่เหมาะสม                              |
| <input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม           | <input type="checkbox"/> การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ |
| <input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด                       | <input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน              |
| <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี                                    | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                                       |
| <input type="checkbox"/> วิธีการทำงาน ไม่ปลอดภัย                                    |  |
| <input type="checkbox"/> ขาดการอบรม   |  |

**2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด   | <input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่นแสง เสียง ความร้อนอื่นๆ |
| <input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด   | <input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย                         |
| <input type="checkbox"/> วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ  | <input type="checkbox"/> ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ       |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด  | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                                      |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร |   |

**Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ**

แนวทางการแก้ไขปัญหา / มาตรการป้องกัน	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. หัวหน้างาน ตรวจสอบการติดตั้งรอกโซ่ให้มีตำแหน่งการจับยึดที่ปลอดภัย	ในขณะที่ปฏิบัติงาน	หัวหน้างานหม้อบ้น
2. หัวหน้างาน ดูแลท่าทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน	ในขณะที่ปฏิบัติงาน	หัวหน้างานหม้อบ้น

**Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย จป.วิชาชีพ**

- ☒ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานกำหนด
- ☐ อยู่ในช่วงการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

ลงนาม

หัวหน้าแผนกปมนาและซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วาชาชีพ

ผู้จัดการฯ / จป.บริหาร



# รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)

13

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ชื่อผู้เขียนรายงาน

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

วันที่เขียนรายงาน 13-ธ.ค.-67

## Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทของพนักงาน ☐ รายเดือน ☒ รายวัน ☒ ประจำ ☐ ชั่วโมง ☐ ผู้รับเหมา บริษัท

ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ นางสาว ธิดา ไกยวัฒน์ เพศ หญิง เลขประจำตัวพนักงาน 201764

อายุ 30 ปี อายุงาน 1 ปี 4 เดือน

ตำแหน่ง แม่บ้าน/แม่ครัว แผนก ธุรการ กะ 09.00 - 18.00 น.

## Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ 13-ธ.ค.-67 เวลาที่เกิดเหตุ 11.00 น.

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ห้องพัก 6 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ผู้พบเห็นเหตุการณ์ -

งานที่ปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุ ดำรงทำความสะอาดห้องน้ำ เครื่องมือ/เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง -

อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ แผลลึกขาด ขาซ้าย รายละเอียดการรักษา เย็บแผล 6 เข็ม ที่โรงพยาบาลวังสะพุง

☒ อุบัติเหตุในงาน ☐ อุบัติเหตุนอกงาน นัดตัดไหม 7 วัน

☐ อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คือ

## Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ

☒ การบาดเจ็บ ☐ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTC) หยุดงาน \_\_\_\_\_ วัน

☐ สูญเสียอวัยวะ ☐ อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ (RWC)

☐ ทุพพลภาพ ☒ อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ (MC)

☐ เสียชีวิต ☐ อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล (First Aid)

☒ ไม่มีการหยุดงาน

## Section : 4 ประเภทการประสบอันตราย

☐ ไฟฟ้าช็อต ☐ ตกจากที่สูง ☐ สิ่งของกระเด็นเข้าตา

☐ ถื่นล้ม หกล้ม ☐ การยก / เคลื่อนย้ายของหนัก ☐ ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รังสี

☒ สิ่งของตัด / บาด / ทิ่มแทง ☐ วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่ ☐ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

☐ สัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี ☐ สิ่งของกระแทก / ชน / นึก / ดึง ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_

## Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลาประมาณ 11.00 น.

น.ส. ธิดา ไกยวัฒน์ ปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดห้องน้ำ





ห้องพัก 6 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ขณะกำลังขัดผนัง

ในห้องอาบน้ำ ที่วางสบู่ที่เป็นเซรามิก ได้หล่นลงมาแตก

เศษเซรามิกที่แตก กระเด็น โดนขาซ้าย เป็นแผลลึกขาด

เย็บ 6 เข็ม ที่โรงพยาบาลวังสะพุง

รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)

เป็นแผลลึกขาด ขาซ้าย ที่วางสบู่เซรามิก

Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

โดย ☒ หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☐ อปอ.

วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต                     | <input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน                    |
| <input type="checkbox"/> การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย           | <input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน                               |
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน                             | <input type="checkbox"/> ความพลั้งเผลอเหม่อลอย                              |
| <input type="checkbox"/> ยก เคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย  | <input type="checkbox"/> การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย               |
| <input type="checkbox"/> ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล             | <input checked="" type="checkbox"/> การแต่งกายไม่เหมาะสม                    |
| <input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม | <input type="checkbox"/> การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือหิสดปกติ |
| <input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด             | <input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน               |
| <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี                          | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____  |
| <input type="checkbox"/> วิธีการทำงาน ไม่ปลอดภัย                          |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดการอบรม                                       |   |

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด   | <input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่นแสง เสียง ความร้อนอื่นๆ         |
| <input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด   | <input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย                                 |
| <input type="checkbox"/> วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ  | <input type="checkbox"/> ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ               |
| <input checked="" type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด                                     | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <u>นอตที่ยึดที่วางสับ ขำรุดเป็นสนิม</u> |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร |   |

Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไขปัญหา / มาตรการป้องกัน	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. เปลี่ยนที่วางสับ จากเซรามิกเป็นพลาสติกและติดตั้งให้ปลอดภัย	31-ธ.ค.-67	หัวหน้าแผนกธุรการ
2. เรื่องการแต่งกายสำหรับพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ ต้องสวมใส่รองเท้าบูท	31-ธ.ค.-67	หัวหน้าแผนกธุรการ
กันสั่น		

Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย จป.วิชาชีพ

- ☐ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานกำหนด
- ☒ อยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

ลงนามรับ  
(นาง  
รักษา

.....  
(.....)  
.....



## รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)

KSL

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ชื่อผู้เขียนรายงาน

ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

วันที่เขียนรายงาน 12-ธ.ค.-67

## Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทของพนักงาน	<input type="checkbox"/> รายเดือน	<input checked="" type="checkbox"/> รายวัน	<input checked="" type="checkbox"/> ประจำ	<input type="checkbox"/> ชั่วโมง	<input type="checkbox"/> ผู้รับเหมา	บริษัท
ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ	นายแสงเทียน อินทร์เพ็ง	เพศ	ชาย	เลขประจำตัวพนักงาน	201104	
อายุ	34 ปี	อายุงาน	7 ปี	เดือน		
ตำแหน่ง	พนักงานปฏิบัติการ	แผนก	ลูกหีบ	กะ	08.00 - 20.00 น.	

## Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ	11-ธ.ค.-67	เวลาที่เกิดเหตุ	10.20	น.	
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	ข้างสะพานลากทราย ลูกหีบราง B	ผู้พบเห็นเหตุการณ์	-		
งานที่ปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุ	ตัดท้ายรถพ่วงชาวไร่	เครื่องมือ/ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง	ชุดตัดแก๊ส		
อะไรที่ได้รับบาดเจ็บ	คางข้างขวา	รายละเอียดการรักษา	พยาบาลประจำโรงงาน ได้ปฐมพยาบาลด้วยการล้างตา และป้ายตาด้วยยาฆ่าเชื้อ และฉีดล้างตา, ป้ายยา ทุก 12 ชั่วโมง		
<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุในงาน	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุนอกงาน				
<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คือ					



## Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ

<input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ( LTC ) หยุดงาน	วัน
<input type="checkbox"/> สูญเสียอวัยวะ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ ( RWC )	
<input type="checkbox"/> พุพพลภาพ	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ ( MC )	
<input type="checkbox"/> เสียชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล ( First Aid )	
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการหยุดงาน		

## Section : 4 ประเภทการประสบอันตราย

<input type="checkbox"/> ไฟฟ้าช็อต	<input type="checkbox"/> ตกจากที่สูง	<input checked="" type="checkbox"/> สิ่งของกระเด็นเข้าตา
<input type="checkbox"/> ลื่นล้ม ทกล้ม	<input type="checkbox"/> การยก / เคลื่อนย้ายของหนัก	<input type="checkbox"/> ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รังสี
<input type="checkbox"/> สิ่งของตัด / บาด / ทิ่มแทง	<input type="checkbox"/> วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
<input type="checkbox"/> สัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี	<input type="checkbox"/> สิ่งของกระแทก / ชน / หนีบ / ค้าง	<input type="checkbox"/> อื่นๆ

## Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลาประมาณ 10.20 น. นายแสงเทียนฯ	รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)
ปฏิบัติงาน ตัดเหล็กบังโคลนล้อหลังรถพ่วง โดยขณะปฏิบัติงาน	 
สวมใส่ถุงมือหนัง และหน้ากากเชื่อม เมื่อตัดบังโคลนรถเสร็จ	
ได้วางหัวคัต และ เปิดหน้ากากเชื่อม ขณะที่เปิดหน้ากากเชื่อม	
สีทาบังโคลนรถ (สีโป้ว) โดนความร้อนจากงานคัต ได้แตก	
กระเด็นเข้าตาข้างขวา เกิดรอยขาว บริเวณตาซ้าย มีอาการระคายเคือง	
ติดตามอาการหลังป้ายยาไปแล้ว 10 ชั่วโมง สีขาวที่ตาซ้าย	รับบาดเจ็บ : การระคายเคือง
เริ่มจางลง และไม่มีอาการระคายเคือง	บริเวณตาซ้ายพบรอยสีขาว



Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

โดย ☒ หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ ☐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ☒ จป.วิชาชีพ ☐ อปอ.

วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต                     | <input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน                   |
| <input type="checkbox"/> การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย           | <input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน                              |
| <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน                             | <input type="checkbox"/> ความพลั้งเผลอเหม่อลอย                             |
| <input type="checkbox"/> ยก เคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย  | <input type="checkbox"/> การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย              |
| <input type="checkbox"/> ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล             | <input type="checkbox"/> การแต่งกายไม่เหมาะสม                              |
| <input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม | <input type="checkbox"/> การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ |
| <input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด             | <input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน              |
| <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี                          | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____                                       |
| <input type="checkbox"/> วิธีการทำงานไม่ปลอดภัย                           |  |
| <input type="checkbox"/> ขาดการอบรม                                       |  |

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด   | <input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่นแสง เสียง ความร้อนอื่นๆ                   |
| <input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด   | <input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย   |
| <input type="checkbox"/> วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ  | <input type="checkbox"/> ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ                         |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด  | <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <u>สีทาบังโคลนรถ (สีโป๊ว) แดกเมื่อโดนความร้อน</u> |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  |   |
| <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร |   |

Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไขปัญหา / มาตรการป้องกัน	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. เติบโตวิธีการทำงาน โดยต้องออกห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานในระบะที่ปลอดภัย	11-ธ.ค.-67	หัวหน้างาน
ก่อนถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย		

Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย จป.วิชาชีพ

- ☒ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานกำหนด
- ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ \_\_\_\_\_

ลงนามรับ

(.....)

## ภาคผนวก 56ก

เอกสารการแจ้งรายชื่อและช่วงอายุแรงงาน  
ในโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)



KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd  
(WANGSAPHUNG)  
255 Moo.4 Tambon Nongyaplong, Wangsaphung  
District, Loei, 42130  
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)  
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย 42130  
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ รง.วพ. ...153.../...2567...

4 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลจำนวนพนักงานในเขตพื้นที่บริษัทฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาออกไม้

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลรายชื่อพนักงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
2. ข้อมูลรายชื่อพนักงาน บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ใบอนุญาตประกอบกิจการเลขที่ 3-11(3)-2/57ลย. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ใบอนุญาตประกอบกิจการเลขที่ 3-88-65/57ลย. ดำเนินกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท ฯ จึงขอนำส่งเอกสารการแจ้งจำนวนและช่วงอายุประชากรในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพต่อไป ซึ่ง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 421 คน และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด มีพนักงานทั้งหมด 86 คน รวมพนักงานทั้งหมด 507 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

4 มิถุนายน 2567



ภาคผนวก 57ก  
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่



งบประมาณการลงทุน  
โครงการตรวจสอบคุณภาพชุมชนรอบโรงงาน ประจำปี 2567  
งบประมาณ 170,500 บาท  
รหัสโครงการ 1084-67-CR-B01-009, 4004-67-CR-B01-009

ผู้เสนอ .....  
(นางสาว .....

.....  
สตรี)



.....



## โครงการตรวจสอบคุณภาพชุมชนรอบโรงงาน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
และ บริษัท ไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขางัวสะพุง  
ประจำปี พ.ศ. 2567



บ้านนอกไม่บ้านนอกได้ บ้านไกลๆ บ้านพั่วโพธิ์เสลา บ้านหนอง บ้านหนองขาม  
บ้านโคกแผ่ บ้านโนนงาม บ้านโนนสมบูรณ์ และบ้านอุบลสวรรค์ จำนวน 300 คน

5. วิเคราะห์งาน

- จัดทำบริษัท ที่รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
- ทำหนังสือขออนุญาตโครงการ
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อประสานพื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ
- ชาวบ้านเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ โดยบริษัท ตรวจสุขภาพ
- ระยะเวลาดำเนินการ
- เดือนตุลาคม 2567
- งบประมาณโครงการ

ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ (ราคาแบ่งตัวใช้จ่าย KKS 70% KCKP 30%)					
ลำดับ	บริษัทรับตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	อัตราค่าบริการ (บาท/คน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ	
1	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รับคำแหง	890	267,000		
2	บริษัท ศูนย์สุขภาพพรีเมียม เมดิคอล จำกัด	533	160,000	กำไรคิดร้อยละ 80%	
3	ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1,840	552,000		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (KCKP)					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	
1	ค่าเช่ารถสถานที่	4 จุด x 500 บาท	2,000		
2	ค่าเช่ารถสำหรับพื้นที่โครงการ	5 ปี x 500 บาท	2,500		10,500
3	ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่	40 คน x 50 บาท x 2 วัน	4,000		
4	ค่าเครื่องสำอางสำหรับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน	2 วัน	2,000		
รวมทั้งสิ้น (บาท)				170,500	



บริษัท นวัตกรรมทางการแพทย์  
บริษัท โรงพยาบาล นวัตกรรม

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ บริษัท นวัตกรรมทางการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาล นวัตกรรม จำกัด สาขา  
วังสะพุง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการของสำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น ได้กำหนดให้โรงงาน ฯ มีการเตรียมและสนับสนุนโครงการหน่วย  
แพทย์เคลื่อนที่สำหรับหน่วยงานด้านสุขภาพออกตรวจสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน เมื่อจากโรงงานฯ ดังกล่าว  
ในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน จึงอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ  
ประชาชน ซึ่งการตรวจสุขภาพจะช่วยให้ทราบถึงภาวะสุขภาพของประชาชน

ดังนั้น จึงขอจัดงบประมาณ โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน ประจำปี 2566 เพื่อเป็น  
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางกระตุ้นให้ประชาชน  
ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพให้ยั่งยืนสืบไป

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานของโรงงานฯ มีความสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นการสำรวจปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนรอบโรงงาน
- เพื่อเป็นแนวทางที่กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ

3. สถานที่ดำเนินงาน

- โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
- วัดหนองสว่างศรีนิเวศ บ้านวังนกเคื่อ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคอไม้
- วัดศรีสะอาด บ้านโนนงาม

4. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้รอบโรงงาน รัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 18 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน  
วัง ให้ บ้านวังนกเคื่อ บ้านแสงดาว บ้านวังทอง บ้านหนองเม็ก บ้านกลาง บ้านกลางใต้ บ้านโนนสำราญ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ



1. หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ CSR

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากการดำเนินการตามโครงการนี้แล้ว คาดว่าข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาเรื่องด้านสุขภาพของชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการประกอบกิจการโรงงาน หรือทั้งโรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EIA ต่อไป

ภาคผนวก 58ก  
เอกสารสนับสนุนกิจกรรมคัดแยกขยะ





# การจัดการขยะมูลฝอย




จัดทำโดย  
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

# ขยะมูลฝอย

ขยะเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการอุปโภคบริโภค และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน


แต่ถ้าหากมีการคัดแยกก่อนที่จะนำขยะไปทิ้ง ขยะบางประเภทก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ และยังสามารถมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มมากขึ้น



## ประเภทของขยะมูลฝอย

- ขยะอินทรีย์**  
สิ่งที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  
เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้
- ขยะรีไซเคิล**  
สิ่งที่ยังมีประโยชน์และสามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  
เช่น แก้ว กระดาษ ขวดและกระป๋อง
- ขยะทั่วไป**  
ขยะที่มีลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่สามารถนำใบรีไซเคิลได้  
เช่น แก้วพลาสติก กล่องโฟม ขนของนม เช่น กล้วยาสติก
- ขยะอันตราย**  
ขยะที่มีการปนเปื้อนสารเคมี ที่เป็นอันตราย ขยะที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของ และไม่สามารถนำใบรีไซเคิลได้  
เช่น แบตเตอรี่ทำ ขวดยาฆ่าแมลงที่ใช้แล้ว ผู้ป่วยหรือเกิดจากการระบวนการ กระป๋องสี หลอดไฟเก่าที่ใช้แล้ว
- ขยะติดเชื้อ**  
ขยะที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของ

ปริมาณขยะมูลฝอยในโรงงานและบ้านพัก





## การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปของโรงงานและบ้านพักพนักงาน

มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปภายในพื้นที่โรงงานและบ้านพัก และรวบรวมส่งกำจัดไปยังเทศบาลเมืองเลย

โดยจะทำการเก็บขยะ อาทิตย์ละ 2 วัน



## การจัดขยะอันตราย




Filter paper Filtrate นำมาหลอมใช้แล้ว หลอดไฟฟ้าเก่า  
รวบรวมไว้ในอาคารขยะ ก่อนที่จะส่งให้กับบริษัทที่ได้รับ  
ใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ ในการกำจัดของเสียอันตราย




## ขยะติดเชื้อ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ที่ห้องพยาบาล รวบรวมแล้ว  
ส่งให้กับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ  
ในการกำจัดขยะติดเชื้อ



## ข้อดีของการแยกขยะ

- 1 ลดปริมาณขยะที่สามารถรีไซเคิลได้
- 2 ลดการสร้างภาวะสภาพโลกร้อน
- 3 สร้างสภาพแวดล้อมไม่โรงงานและบ้านพักที่ดีขึ้น








## สถานที่จัดเก็บขยะ

1. ขยะทั่วไป สถานที่ทิ้งขยะในพื้นที่โรงงานและบ้านพักพนักงาน
2. ขยะอันตราย สถานที่ อาคารขยะโรงงาน
3. ขยะติดเชื้อ สถานที่ ห้องพยาบาล
4. เศษเหล็กปนกับหลายชนิด สถานที่ ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้
5. เศษปูน สถานที่ ลานขี้นกกรองเพื่อใช้ปรับพื้นที่
6. อื่นๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แพนกวามปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม




## ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ร้านค้าร้านอาหาร

### 1.แจกถุงพลาสติกตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการเลิกใช้ถุงพลาสติก



### 2.เลือกใช้บริการจุกัมที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



## ถึงเวลาบอกลา... ถุงพลาสติก





## 6 วิธีลดการใช้ ถุงพลาสติก

ใจใช้วิธีประจำวัน









## จบการนำเสนอ ขอบคุณ



## ภาคผนวก 59ก

เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในการป้องกัน  
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค



KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd  
(WANGSAPHUNG)  
255 Moo.4 Tambon Nongyaplong, Wangsaphung  
District, Loei, 42130  
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)  
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย 42130  
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ รง.วพ. ...152../...2567...

4 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ได้ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของแรงงานในโรงงาน เนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มักมีน้ำท่วมขังตามภาชนะต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค เช่น ยุงและสัตว์พาหะนำโรค ที่จะมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน ร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค และทำการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมสัตว์พาหะนำโรค เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดีอันเป็นผลต่อคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ






## ภาคผนวก 60ก

รายงานการสำรวจติดตามทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า



## รายงานการติดตามด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2560

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาละขอนแก่น สาขาวังสะพุง จังหวัดเลย  
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาละขอนแก่น จำกัด



โดย  
อาจารย์วลลภ ทาทอง

รายงานการติดตามด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาละขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ครั้งที่ 1/2560

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาละขอนแก่น จำกัด (มหาชนและพ.)

## คำนำ

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาละขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) และโรงไฟฟ้าตาละขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ตำบลหนองหินวังสะพุง จังหวัดเลย ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้การดำเนินโครงการถูกต้องตามหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ก่อนการเปิดดำเนินการของโรงงาน ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามวิธีการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากมลพิษที่โครงการออกมามากกว่าจากโรงไฟฟ้าของโรงบำบัดน้ำเสียทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) และป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ซึ่งเป็นการประกอบด้วย ป่าไผ่ และป่าเต็งรัง นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยติดตามตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ตามทิศทางของลมรวมตะวั่นออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ และดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี นับจากเริ่มเปิดดำเนินการ ตลอดจนติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ปลูกภายในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องกันไปอย่างน้อย 5 ปี

ดังนั้น โครงการฯ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ในด้านการรณรงค์ รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานในรอบ 4 ปี หลังจากมีการเปิดดำเนินการ (ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งไม่มีข้อมูลส่วนที่เป็นการติดตามการเจริญเติบโตของพรรณไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการและสวนป่าเฝ้าระวังของชุมชนรอบพื้นที่โครงการ (รายงานผลศึกษาในรอบทุก ๆ 1 ปี)

ทั้งนี้ โครงการฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการสำรวจติดตามด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นประจำ และจะให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ชุมชน เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนผู้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่อไป

ผู้จัดการโครงการ

หมายเลข 2560

บทที่ 1  
บทนำ

1.1 ความจำเป็นของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าถาดลชนอนแก่น (สายบุรีสะพุง) และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สายบุรีสะพุง) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ก่อนการเปิดดำเนินการก่อสร้างโรงงานได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบโครงการทั้งในด้าน มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการติดตามตรวจสอบโครงการของเสียและสารอันตราย มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และมาตรการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

โดยมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของโครงการ คือ ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากพื้นที่ปลดปล่อยออกมาจากปล่องควันของโรงไฟฟ้าถาดลชนอนแก่นทางด้านพื้นที่โครงการประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสำเม้ง ซึ่งเป็ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) และป่าผลัดใบโครงการพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่โครงการพื้นที่โครงการประกอบด้วย ป่าไม้ และป่าเต็งรัง นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยติดตามตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ตามทิศทางของลมบรรเทาร้อนออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ และดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี นับจากเริ่มเปิดดำเนินการ ตลอดจนติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ถูกภายในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คำนึงถึงไม่น้อยกว่า 5 ปี ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายและเพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนต่อไป

1.1.1 ทรัพยากรป่าไม้

(1) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของทรัพยากรป่าไม้ บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงที่กำหนด
- 2) เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรป่าไม้ภายหลังการดำเนินการ

(2) ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงที่กำหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบ โดยทำการศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาป่าไม้ คุณค่าของระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ซึ่งดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการพัฒนาของโครงการ มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาทั้งในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ และพื้นที่โดยรอบในวงรัศมี 5 กิโลเมตร

(3) การเก็บข้อมูล

บันทึกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอธิบายลักษณะทางนิเวศวิทยาป่าไม้ลงในตารางบันทึกข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดสภาพพื้นที่ ตำแหน่งที่ตั้ง การใช้ที่ดิน (Land use) ชนิดป่า (Forest type) รวมทั้งลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่าส่วนข้อมูลการสำรวจบันทึกข้อมูลแปลงสำรวจขนาดต่างๆ การวางแผนแปลงพื้นที่ 17.85 เฮกตาร์ บันทึกข้อมูลชนิดไม้ (species) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (dbh) ความสูงของไม้ยืนต้นและความสูงของไม้ที่สามารถทำเป็น薪炭ได้ (total and merchantable height) คุณภาพของพืชน้ำ (Flora Quality ; TQ) จำนวนพืชน้ำที่เป็น薪炭ได้ ความยาวไม้พอน วิเคราะห์ลักษณะทางนิเวศวิทยาของไม้ใหญ่ในพื้นที่ เช่น ชนิดไม้ความทนทาน และปริมาณไม้ เป็นต้น

1.1.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า

(1) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาสภาพของทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงโดยศึกษาในด้านความหลากหลายชนิด ระดับความอุดมสมบูรณ์ และสถานภาพของสัตว์ป่าในแต่ละชนิด

2) เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรสัตว์ป่าภายหลังการดำเนินโครงการ

(2) ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาข้อมูลด้านทรัพยากรสัตว์ป่า กำหนดขอบเขตการศึกษาสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546 (เพิ่มเติมสัตว์ป่าที่สามารถเพาะพันธุ์ได้) โดยเน้นศึกษาในสัตว์ป่า 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการพัฒนาของโครงการ มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาทั้งในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ และพื้นที่โดยรอบในวงรัศมี 5 กิโลเมตร

### (3) การบันทึกข้อมูล

ทำการบันทึกข้อมูลในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ชนิดของสัตว์ป่าที่พบ ความชุกชุม สถานภาพของสัตว์ป่า และสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารและแหล่งน้ำเป็นกิจกรรมต่างๆ เพื่อติดตามตรวจสอบสถานภาพปัจจุบันของสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

- 1) ความหลากหลายชนิด (Species diversity) การวิเคราะห์ชนิดของสัตว์ป่าเพื่อให้ทราบว่ามิสัตว์ป่ากลุ่มใดบ้าง แต่กลุ่มมีกี่ชนิด ประกอบด้วยชนิดอะไรบ้าง โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าอ้างอิงตามจอห์น (2546), Lekagul and Round (2005) เป็นต้น
- 2) ความชุกชุม (Abundance) เป็นการวิเคราะห์ว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดมีความชุกชุม


#### 1.1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการสำรวจ

กรอบระยะเวลาการสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นไปตามแผนมาตรการติดตามตรวจสอบทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าปีละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี นับจากเริ่มเปิดดำเนินการ (2556) ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในช่วงปีที่ต้องของการเปิดดำเนินการโครงการในระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 1/2560)

ตารางที่ 1-1 แผนการปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าครั้งที่ 1/2560

กิจกรรม	ระยะเวลา (พ.ศ. 2560)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	มิถุนายน
1. ทวีพยากรณ์	←			→
2. ทวีพยากรณ์	←			→
3. วางแผนงานสำรวจ	←			
4. ติดต่อบุคลากรงาน	←			
5. ลงพื้นที่วางแผนสำรวจ	←			→
6. สอบถามข้อมูล			→	
7. สรุปผลและเขียนรายงาน				→

รูปที่ 1-1 พื้นที่ตั้งโครงการ



## บทที่ 2 หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจจิตตคติตามด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าว่าบริเวณพื้นที่โครงการโครงการโรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น (สายวิเศษทุ่ง) และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สายวิเศษทุ่ง) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ผู้ศึกษาได้ตรงเอกสารและแหล่งงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้

- 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้
- 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ป่า
- 2.3 แนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพ
- 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากร (Resource) หมายถึง สิ่งที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวเราสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพอย่างมีความสุขและสะดวกสบาย ในทุกวันนี้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่มาได้ประโยชน์ต่อการดำรงชีพทั้งในด้านปัจจัยสี่ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค อีกทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะได้มาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด (ปรีดี, 2550)

ป่าไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (ปรีดี, 2550)

#### 2.1.1 ทรัพยากรป่าไม้ (Forest resources)

(1) ปัจจัยที่ทำให้เกิดป่าไม้ การที่ป่าไม้ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่

- 1) แสงสว่าง (Light)
- 2) อุณหภูมิ (Temperature)
- 3) สภาพภูมิอากาศ (Climate)
- 4) ความชื้นในบรรยากาศ (Atmospheric Moisture)
- 5) ปริมาณน้ำฝน (Rain)
- 6) สภาพภูมิประเทศ (Site)
- 7) สภาพของดิน (Soil)
- 8) สิ่งมีชีวิต (Creature)

## (2) ความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้

2.1) เป็นส่วนที่สำคัญของส่วนหนึ่งของวัฏจักร น้ำ ออกซิเจน คาร์บอนและไนโตรเจนในระบบนิเวศ ทำให้เกิดความสมดุลแห่งระบบด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุและสารในระบบนิเวศ

2.2) ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อฝนตกน้ำในบางส่วนของภูเขาจะไม่ป่าดูดซับไว้ แล้วค่อย ๆ ปล่อยลงสู่ลำธาร อีกส่วนหนึ่งจะซึมลงสู่ดินชั้นล่าง สามารถลดการพังทลายของดินได้ ลดการกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ ป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและสามารถลดความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ำท่วม เนื่องจากต้นไม้ช่วยชะลอการไหลของน้ำบนผิวดิน และการมีป่าไม้ปกคลุมดินจะช่วยป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่าป่าลูกหิซชนิดอื่น ๆ

2.3) ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ เนื่องจากป่าไม้ช่วยเก็บรักษาความชื้นในดินไว้ร่วมของป่าช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ตกกระทบบนผิวดินโดยตรง บริเวณป่าไม้จึงมีน้ำที่ เกิดจากการระเหยจากใบและลำต้น กลายเป็นไอน้ำในอากาศจำนวนมาก อากาศเหล่านี้จึงมีความชื้นมาก เมื่ออุณหภูมิอากาศลดลง ไอน้ำจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกิดเป็นเมฆจำนวนมากสุดท้ายก็ก่อให้เกิดฝนตกลงมาในป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นและส่งผลให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้ำฝน และทำให้สภาพอากาศที่ชุ่มชื้นไม่กระจัดกระจาย ดังนั้นพื้นที่ป่าไม้มาก เช่น เขาใหญ่ ดอยอินทนนท์ ภูกระดึง เขาหลวง จะเห็นว่ามีเมฆปกคลุมอยู่บนภูเขาและจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณข้างล่าง

2.4) ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ในบริเวณที่ป่าไม้มีความสมบูรณ์จะไม่ปรากฏ และขอไปยังในดิน อิมพีวียัตถุจากต้นไม้และสัตว์ป่าจะช่วยให้ป่าไม้สร้างของดินในรูปของอินทรีย์สารที่ สามารถเก็บกักน้ำได้ดี น้ำฝนที่ผ่านต้นไม้จึงจะลงสู่ดินในแนวตื้นแล้วค่อย ๆ ไหลซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกกว่า ออกไปตามอนุภาคดิน รูปพรุนที่อยู่บนดินเฉพาะรูปพรุนขนาดเล็กในผิวดินนั้นสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า น้ำพรุนของผิวดินเพียง 3-10 เซนติเมตร น้ำที่เก็บกักไว้นั้น จะค่อย ๆ ปล่อยลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินเพื่อส่งสู่แหล่งน้ำลำธาร ป่าจึงเปรียบได้ กับฟองน้ำขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ ถ้าป่าขาดที่สูง น้ำที่กักเก็บไว้จะค่อย ๆ ซึมลงมารวมกับตามหุบเขา เกิดธารน้ำเล็ก ๆ มากมาย และทำให้เกิดน้ำลำธารที่สามารถนำมาใช้ได้ ทุกฤดูกาล เป็นต้น

2.5) ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่ ป่าไม้เป็นแหล่งผลิต/ผู้ผลิต ปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เมือง/ชุมชนเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่สำคัญและหาสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้ ป่า ไม้มีความผูกพันต่อความเป็นอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การนำไม้มาใช้ใน การก่อสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นเครื่องตกแต่งบ้าน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร ซึ่งในเรื่องอาหารมนุษย์ ได้รับจากป่าโดยตรง เช่น ได้ส่วนของผล เมล็ด ใบ ดอก ลำต้นเป็นอาหาร และได้รับน้ำผึ้ง หรือเนื้อสัตว์ป่าโดยทางอ้อม สมุนไพรหรือยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค ส่วนใหญ่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ของป่าไม้ ได้มีการนำสมุนไพรจากป่ามาดัดแปลง สกัดเอาส่วนที่สำคัญ จากเปลือก ดอก ผล เมล็ด รากนำมาใช้ในการผลิตยา รักษาโรคที่ออกมาในรูปของยาเม็ด ชา น้ำ หรือแคปซูล

2.6) เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ป่าไม้จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยที่สำคัญที่สุดของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีความสำคัญต่อมนุษย์ เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค ช่วยจัดแหล่งและประดับป่าไม้ให้เกิดความงดงาม การทำลายพื้นที่ป่าจึงเสมือนทำลายสัตว์ป่าด้วย

2.7) เป็นแนวป้องกันลมพายุ เมื่อลมพายุพัดมาปะทะพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางความเร็วและลมพายุจะลดลง ดังนั้นลมพายุที่พัดผ่านแนวป่าไม้จึงมีความเร็วมากกว่าพื้นที่โล่ง



แจ้ง ขาดความเสียหายของสิ่งก่อสร้าง ป่าไม้จึงเป็นกำแพงธรรมชาติที่ช่วยป้องกันความรุนแรงของลมพัดได้

2.8) ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ธรรมชาติของป่าไม้จะเต็มไปด้วยสัตว์ป่า ความเขียวขจีร่มเย็น ก่อนให้เกิดความสบายตาเมื่อพบเห็น ความสดสวยงดงามของดอกไม้ ความชุ่มชื้น น้ำในลำธารที่ใสสะอาด ความเงียบสงบจากเสียงรบกวนของชุมชน ความน่าชมและน่ารักของสัตว์ป่า ทำให้เขตป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ในช่วงวันหยุดต่าง ๆ จะพบเห็นประชาชนที่ไปพักผ่อนและในเมื่อจำนวนมากรวมกันเข้าไปเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจในเขตอุทยานแห่งชาติ อุทยาน สวนพิกุลศาสตร์ สวนป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ป่าไม้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งไปด้วย

2.9) ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากป่าไม้เป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์อาหาร แล้วปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนมาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก สมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในอากาศจึงมีสัดส่วน และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หิซในตระกูลสูงสามารถดูดกลืนก๊าซคาร์บอนออกไซด์ แล้วเปลี่ยนมันลงให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยสู่บรรยากาศแล้วจึงดึงดูดเข้ามาใช้ในการสังเคราะห์อาหารในเวลากลางวัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าต้นไม้มีประโยชน์มากในการช่วยกำจัดคาร์บอนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมีแต่ป่าคอนกรีตและไม่มีต้นไม้ต้นใด อากาศในเมืองจึงมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงการปลูกต้นไม้มาก ๆ จะช่วยลดปริมาณก๊าซพิษทั้งสองชนิดนี้ลงได้ (wyada doforum, 2545)

## 2.1.2 แนวคิดในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Principles of forest resource management)

โดยทั่วไปการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้น มีมุ่งหวังให้ได้ผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของสังคมให้ได้มากที่สุด การใช้ประโยชน์ทรัพยากรโดยทั่วไปอาจมีเป้าหมายได้หลายแนวทางกล่าวคือ การลงมือโดยไม่มีการใช้ประโยชน์ (preservation) การอนุรักษ์ซึ่งมีการใช้ประโยชน์อย่างฉลาด (conservation) การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (sustainable uses) และการใช้ประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (active economic uses) เป็นต้น หากพิจารณาถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์อาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 1) การใช้โดยต้องทำลายทรัพยากร (consumptive uses or destructive uses) หมายถึง การใช้โดยทำลายหรือเปลี่ยนแปลงรูปของทรัพยากรนี้มาจนสิ้นไม่อาจปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ประโยชน์หรือขายหรือใช้สัปดาห์เป็นอาหาร เป็นต้น และ 2) การใช้ที่ไม่ต้องทำลายทรัพยากร (non-consumptive uses/ non-destructive uses) เช่นการใช้ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร การใช้ป่าเพื่อการประมงหรือให้ร่มเงากับชุมชน เป็นต้น

ลักษณะเด่นกลุ่มอย่างมีความต้องการแตกต่างกันไปหรือต้องการทรัพยากรทุกอย่างจากป่า เช่น ต้องการทั้งไม้ สัตว์ป่า และน้ำจากป่า เป็นต้น การใช้ประโยชน์บางอย่างอาจใช้รวมกันได้ แต่บางอย่างหากทำไม่ได้ จะต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเพื่อตอบสนองสังคมให้ดีที่สุด ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรป่าไม้จำเป็นต้องมีแผนการจัดการที่เหมาะสมและความต้องการของกลุ่มต่างๆ ด้วยเหตุผลจึงต้องใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ (forest ecology) เป็นหลักแผนและแนวคิด

ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้มีการพัฒนาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยอาศัยพื้นฐานทางนิเวศวิทยาหรือเป็นวิทยาศาสตร์ไปเพื่อการจัดการในยุคนั้นๆ เมื่อวิชาการและความต้องการจากป่านักนิยม แนวความคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้มีการพัฒนามาเป็นลำดับด้วยความเป็นมาของการจัดการทรัพยากรป่าไม้สรุปได้ดังนี้

### (1) การจัดการเพื่อผลประโยชน์ยั่งยืนสูงสุด (Maximum sustain yield basis)

แนวคิดนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการป่าไม้ในระบบชาติโดยเฉพาะ ในอดีตมุ่งเน้นการผลิตเนื้อไม้ที่ต้องการเป็นหลัก กล่าวคือ เป็นการจัดการเพื่อสร้างผลผลิตจากชนิดพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจตามที่ต้องการ โดยมีหลักการของการจัดการ คือให้ต้นไม้มาใช้ประโยชน์อย่างคงที่ไปไม่มีสิ้นสุดแต่ก็ปล่อยให้ต้นไม้จากป่าบางส่วนที่สุกด้วย การที่จะให้บรรลุสู่เป้าหมายนั้นขึ้นต้นต่อสิ่งที่จะเก็บเกี่ยวได้ต่อช่วงระยะจะต้องเท่ากันกับที่ป่าสร้างขึ้นในช่วงเวลานั้น ตัวอย่างเช่น ไม่นับพันธุ์ไม้เพื่อการเติบโตรวม 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ก็ต้องตัดไม้ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เช่นในแง่ของความเหมาะสมทางเศรษฐกิจอาจตัดเป็นช่วงๆ ในเวลาที่นานพอควร เช่น การทำไม้ในป่าสักอาจเว้นช่วงในแต่ละปีเฉลี่ย 15 ปี เพื่อให้ได้ผลไม้กับการลงทุนและผลกระทบกับป่าให้น้อยลงเป็นต้น

แนวคิดในการจัดการออกจะกระทำโดยหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละสังคมหรือชนชั้นจึงต้องอาศัยวิชาการด้านนิเวศวิทยาเป็นพื้นฐานเป็นหลัก ตามความเหมาะสมของชนิดพันธุ์และท้องถิ่น ต่อมาเมื่อพื้นที่ป่ามีจำกัดแต่ความต้องการเนื้อไม้มากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องให้ผลผลิตทางสัปดาห์และพื้นที่จำกัด ดังนั้น แนวคิดนี้จึงต้องมีการจัดการโครงสร้างของป่าให้มีสัดส่วนของชนิดพันธุ์ที่ต้องการมากขึ้น ต้องปรับปรุงให้ประกอบด้วยสายพันธุ์ที่ดีและได้เร็วต้องปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้ไม้ชนิดนั้นมีการเติบโตเร็วขึ้น จึงต้องมีการกำจัดหรือปลดปล่อยไม้ที่โตช้าออกไป การจัดการสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทำให้มีความต้องการสารสนเทศด้านนิเวศวิทยา กล่าวคือ ต้องเข้าใจนิเวศวิทยาของชนิดพันธุ์ต่างๆ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ต่อกันในสังคม แนวคิดนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการสัตว์ป่าเพื่อผลประโยชน์ในการล่าเป็นอาหารหรืออย่างอื่นได้เช่นกัน แต่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่าเข้าเสริมด้วย

### (2) การใช้ประโยชน์แบบอุปสงค์ (Multiple use basis)

ในอุดมคติของการป่าไม้เป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นพื้นที่ การจัดการป่าเพื่อไม่ให้ (timber management) ส่วนความต้องการผลประโยชน์อย่างอื่นจากป่ามิได้ให้ความสนใจเลย คงปล่อยให้ป่าไปตามธรรมชาติโดยที่ราษฎรสามารถเก็บหาผลผลิตจากป่าอย่างอื่นที่หาได้อย่างเสรีในที่สุดก็เกิดผลกระทบต่อการผลิตเนื้อไม้จากป่าเนื่องจากมีการแข่งขันกันและกันและกันกับสิ่งของป่า หนหลายกลุ่มที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์ป่าเช่นกับที่เรียกร้องที่จะเข้าใช้ประโยชน์ในป่าอื่น ป่าชุมชน ป่าไม้พื้นที่เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นต้นที่ล้าสมัยเข้าเพื่อเป็นอาหารและแก๊สก็หาและอื่นๆ เป็นต้น ดังนั้น แนวคิดการใช้ประโยชน์ป่าอย่างหลากหลายเพื่อประโยชน์แบบอุปสงค์ (multiple use basis) ก็ก่อตัวขึ้นในอเมริกา และได้มีการประกาศใช้การจัดการป่าไม้แบบแผนประสงฆ์กับแนวคิดแรก แต่แตกต่างกันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลประโยชน์จากผลประโยชน์หลายในป่าที่สังคมต้องการและกับที่เกี่ยวออกมาได้ มีการให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ที่ต้องการอย่างมาเป็นหลักและค่าเลี้ยงผลประโยชน์อื่นเป็นวัตถุประสงค์รองหากสามารถให้ร่วมกันได้ ดังนั้นจึงมีการจัดการป่าเพื่อเนื้อไม้แต่ก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปใช้พื้นที่ในช่วงที่ไม่มี

การทำให้การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและจำนวนสัตว์มีถิ่นอาศัยเป็นสำคัญ จากแนวคิดนี้  
วิชาการเพื่อให้เกิดให้เกิดการเกิดชนิด (erosion) ทำลายกลไกที่ไม่ต้องการ และผลกระทบต่อการ  
การเกิดเป็น หรืออาจให้มีการเกิดใหม่บางส่วนได้ รวมทั้งการเกิดใหม่บางส่วนได้  
ต้น แนวทางการจัดการอาจใช้ร่วมกันทั้งพื้นที่หรือแยกส่วนหรือผสมผสานได้  
แนวคิดว่าในการใช้ประโยชน์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากมีการจัดการที่ดี  
แนวความคิดและการจัดการตามผลผลิตของป่า ที่มีของจากสามารถตอบสนองความต้องการ  
ของชุมชนและกลุ่ม ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรอย่างอื่นอย่างใด  
นั่นเอง

### (3) การจัดการระบบนิเวศ (Ecosystem management)

แนวคิดนี้พัฒนามาขึ้นในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน และประเทศที่ใช้กับการจัดการป่าใน  
ประเทศนี้มาเมื่อประมาณปี 1983 (Olesen and Everett, 1994) สาเหตุการก่อตัวเนื่องมาจากปัญหาที่  
เกิดขึ้นหลายประการด้วยกัน เช่น ในวิธีการทำไม้แบบตัดหมด (clear cutting method)  
ที่ดำเนินการในพื้นที่ต้นน้ำลำธารทำให้เกิดผลกระทบต่อน้ำในลำห้วยลำธารบนแหล่งต้นน้ำโดยตรง  
ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมลงจนไม่สามารถใช้ประโยชน์สำหรับเกษตรกรรมได้ ผลกระทบเมื่อ  
อุณหภูมิของน้ำในลำธารสูงขึ้นปลาที่อาศัยในลำธารจะตาย ปลาที่ตายแล้วจะเน่าเปื่อยในลำธาร  
และน้ำที่เน่าเปื่อยจะไหลลงสู่ลำธาร ทำให้ปลาที่อาศัยในลำธารจะตาย ปลาที่ตายแล้วจะเน่าเปื่อยในลำธาร  
ทำให้บริเวณต้นน้ำเสื่อมโทรมลง ทำให้ปลาที่อาศัยในลำธารจะตาย ปลาที่ตายแล้วจะเน่าเปื่อยในลำธาร  
ชนิดหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักนิเวศวิทยาที่ไม่ใช่แค่การตัดไม้ที่ต้นน้ำลำธารเท่านั้น  
และเสียลูกหลานได้หลายล้านคน การจัดการป่าแบบที่มุ่งจัดการต้นน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็น  
สำหรับประเทศพัฒนาแล้วและแนวคิดการจัดการระบบนิเวศ (Ecosystem management) ในทางการ  
ป่าไม้จึงเกิดขึ้นและนำไปใช้ในการจัดการป่าของประเทศไทยหรือการจัดการป่าไม้ (Golley, 1993)  
ที่สำคัญนอกเหนือจากการจัดการป่าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วการจัดการป่าไม้ยังมีความสำคัญ  
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) เห็นว่าแนวคิดนี้มีความ  
เหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบนิเวศต่างๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามอนุสัญญาฉบับที่  
ประชุมสมัชชาครั้งที่สองที่เมืองริโอเดจาเนโรในปี 1992 ในที่สุดก็เกิดคณะกรรมการวิชาการและเชิงนโยบาย  
กำหนดให้ประเทศที่นำไปปฏิบัติ ในที่สุดก็เกิดคณะกรรมการวิชาการและเชิงนโยบาย (Cross-cutting issues) เรื่องหนึ่งของ  
ระบบนิเวศ (The ecosystem approach) ซึ่งจัดอยู่ในเรื่อง COP V ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม  
อนุสัญญาและนำเสนอมายังคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) ของสหประชาชาติ  
Decision V/6 แนวทางระบบนิเวศ ซึ่งประกอบด้วย 12 หลักการและกฎเกณฑ์ (Secretariat of CBD, 2005) สรุปได้ว่า ในการจัดการตามแนวทางระบบนิเวศ (ecosystem approach) ต้องยึดถือว่า การ  
จัดการต้องเป็นไปตามความต้องการของสังคม มีการกระจายอำนาจสู่ชุมชน มีการส่งเสริมเศรษฐกิจ ลดการ  
กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องระบบนิเวศที่จัดการและระบบนิเวศอื่นด้วย ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม  
เปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการตามแนวทางระบบนิเวศ (ecosystem approach) ต้องยึดถือว่า การ  
สมดุล อนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเนื่องจากระบบ  
นิเวศมีความสัมพันธ์กันจึงควรคำนึงถึงผลกระทบในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเนื่องจากระบบ  
นิเวศมีความสัมพันธ์กันจึงควรคำนึงถึงผลกระทบในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเนื่องจากระบบ

ต้องรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งมาแก้ปัญหาเป็นสำคัญ จากแนวคิดนี้  
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้เร่งให้แผนปฏิบัติการ (programme of work) ของ  
ระบบนิเวศต่างๆ เป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ได้ดำเนินการในชั้นรายละเอียดต่อไปปัจจุบันแนวทาง  
ระบบนิเวศได้กำหนดให้ประเทศต่างๆ ได้ดำเนินการในชั้นรายละเอียดต่อไปปัจจุบันแนวทาง  
ระบบนิเวศได้กำหนดให้ประเทศต่างๆ ได้ดำเนินการในชั้นรายละเอียดต่อไปปัจจุบันแนวทาง

### (4) การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (Sustainable uses)


การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมีการพูดกันมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังไม่มีการจัดตั้ง  
หลักการและแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นที่ประชุม COP (conference of the parties)  
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงมอบหมายให้เลขานุการของอนุสัญญาไป  
ดำเนินการร่างและนำเสนอต่อ COP เพื่อสมมติให้ชอบ เลขานุการจึงได้จัดคณะกรรมการการร่างเรื่อง  
นี้ขึ้นและมีการประชุมกันที่เมืองแอตลันติกซิตี ประเทศนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Addis  
Ababa Principles and Guidelines for the Sustainable Use of Biodiversity (Secretariat of  
the CBD, 2004) มีทั้งสิ้น 14 หลักการพร้อมด้วยกฎเกณฑ์และข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

หลักการและข้อเสนอแนะนี้ได้รับการยอมรับและดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งช่วยให้อำนาจของ  
ประเทศต่างๆ ขยายพื้นที่เมืองและชุมชนท้องถิ่น ผู้จัดการทรัพยากร ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย  
(stakeholders) อื่นๆ มีความเข้าใจว่า การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ทำให้  
ทรัพยากรลดลงไปในระยะยาว หลักการได้ชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศต่างๆ ไม่สามารถที่จะดำรง  
ไว้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน การสร้างผลกระทบในทางลบอย่างหนักก็จะสะท้อนกลับสู่สังคมและ  
ชุมชนของท้องถิ่น รัฐอาจต้องส่งเสริมหลักการนี้ เนื่องจากสิ่งต่างๆ มีความผูกพันกันกับการใช้  
14 ข้อต้องพิจารณาควบคู่กันไป แต่อาจให้ความสำคัญไม่เท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ที่ต่างกัน  
สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการจัดการที่เป็นแบบบริบทและไม่ใช่บริบท (Context-specific and non-  
context-specific use) และควรมีการดำเนินการที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงของสังคมด้วย รวมถึงความพร้อม  
อื่นๆ เช่น สถานภาพของการจัดการเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลที่มีวิชาการและการศึกษาของประชาชน เป็นต้น  
หลักการและข้อเสนอแนะนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์และช่วยจัดการปัญหาความหลากหลาย  
ทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ โดยทั่วไป  
ในหลายๆ ด้านธรรมชาติและสังคม สตรีมักเป็นผู้ใช้และจัดการองค์ประกอบของความหลากหลายทาง  
ชีวภาพเป็นหลัก ดังนั้น ในการใช้ทรัพยากรและข้อเสนอแนะนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับสตรีให้มาก ประกอบ  
กับการที่ทรัพยากรป่าไม้ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรความหลากหลายที่สำคัญประเภทหนึ่งจึงควรบริหาร  
จัดการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะนี้ด้วย (ดอกรัก มารอด, 2555)

### 2.1.3 ป่าน้ำใน (Deciduous)

ป่าน้ำใน เป็นป่าไม้ที่ผลัดใบตามฤดูกาล (seasonal) พบทั่วไปในภาคที่ชื้นชึ่งฤดูแล้ง  
ยาวนานชัดเจน ระหว่าง 4-7 เดือน ยกเว้นภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ (จังหวัดบุรีรัมย์) เมื่อถึงฤดู  
แล้งที่มีปริมาณความชื้นในดินและบรรยากาศลดลงอย่างมาก ต้นไม้ในป่าประเภทนี้จะผลัดใบบางส่วน  
พื้นดิน และเตรียมผลใบใหม่เมื่อถึงฤดูฝนหรือเมื่อมีความชื้นมากขึ้น พืชพรรณในป่า





## 2-9

17. **พัฒนาระบบนิเวศน์ของชุมชน**  
พัฒนาระบบนิเวศน์ของชุมชน หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าไม้

ไม่ได้และของบ่มาร่วมกันก็ไม่ได้เลยโดยไม่ถูกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตที่ไปเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป พื้นที่ลียงฉะมี  
ได้แก่

- พันธุ์ที่ป่าโครงการทำไม่ต่าง ๆ
- พันธุ์ที่ป่าชุมชน

- ผู้บริหารฝ่ายขาย

2) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมซึ่งมีศักยภาพสูงในการพัฒนาและอนุรักษ์ โดยสามารถส่งเสริมบทบาทของส่วนราชการและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาป่าไม้ร่วมกัน โดยนำทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการกันภายใต้ประเด็นและเพื่อประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง โดยนำทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ ให้บรรลุผลต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ

- [illegible]

- พื้นที่ปลูกป่าภาคเอกชน

- ୨୫ —

(2)  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

37. **กรณีศึกษา** คณะกรรมการควบคุม  
พื้นที่พัฒนาตามแผนผังแสดงชุมชน หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
กำหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาแผนผังพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
และกราวกั้นขึ้นตามหลักฐานให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  
การใช้ประโยชน์พื้นที่การทำในลักษณะของเกษตร พื้นที่ลักษณะนี้ ได้แก่

- พื้นที่โครงการตามพระราชดำริ
- พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อสวนรมย์นาค
- พื้นที่โครงการหมู่บ้านป่าไม้
- พื้นที่ สภก.

- ฟื้นฟูโครงการพัฒนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

- 151

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847

๔) ผู้ร่วมทุนภายนอก

พื้นที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอัน ๑ หมายถึง พื้นที่ปลาน้ำจืดและ  
อนุญาติให้ประโยชน์ประมงน้ำจืด และทรัพยากรชนิดอื่น ๆ เช่น ผลไม้ และ  
ทรัพยากรอื่น เพื่อประโยชน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ซึ่งผู้ถือสิทธิ์จะได้

- ฟื้นฟูสภาพแหล่งแร่
- ฟื้นฟูเกษตระเปิดใหม่และย่อยหิน
- ฟื้นฟูอนามัยให้ส่วนราชการแล

- ฐานที่เขตรอบเปิดใหม่และสมัยใหม่

- การพัฒนาระบบการให้บริการ

$$(3) \quad \begin{matrix} & & T \\ & & / \backslash \\ & X^+ & Y^+ \\ & | & | \\ & X & Y \end{matrix}$$

ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเท่านั้น การที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเหล่านี้

“ทำไมถึงเห็นที่ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งเต๋ม)  
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และวัดคณะรัฐมนตรีเรื่องสถานการณ์การไข้ป่าในประเทศไทยและที่ตำบลโป่งน้ำร้อน  
(มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การไข้ป่าในประเทศไทยและที่ตำบลโป่งน้ำร้อน)

၇၇။ အဓိကအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

### 2.2.1 ทรัพยากรสัตว์ป่า (Wildlife Resources)

**สัตว์ป่า (Wildlife)** หมายถึงสัตว์ที่มีระบุกลับหลังเกิดขึ้นในธรรมชาติอันประกอบด้ว  
นก (aves) สัตว์ครึ่งบกมีสี่ขา (aquaphibia) สัตว์เลื้อยคลาน (reptiles) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
(mammalia) สัตว์ป่า (wildlife) ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ให้คำ  
นิยามไว้ว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าตัวรวมกัน หรือแยกกัน ซึ่งตามสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและ  
ดำรงชีวิต อยู่ในป่าหรือในที่อื่น และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าและพวกของมัน แต่ไม่  
หมายความว่า สัตว์ที่เพาะเลี้ยงเพื่อการค้าขายหรือเพื่อการบริโภคได้ ยกเว้นแต่  
สัตว์ ฟาเพนที่ได้มาจากกรณีสืบพันธุ์ของสัตว์ฟาเพนและซึ่งกล่าวประเภทของสัตว์ป่า พ.ร.บ. สงวนและ  
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อันหมายถึงป่าวัวแดงไปนี้

- 1) สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าหายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์ ซึ่งหมายถึงสัตว์อนุรักษ์ของพืช สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่หากสัตว์ วัวแดงและกระทิง เพื่อการศึกษาร่วมกับเพื่อจัดการสวนสาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นการพิเศษ สัตว์ป่าสงวนมี 15 ชนิด คือ เสือ แรดหรือแรดขาว ละองหรือละมั่ง กวางวง เก้งนัมหรือเก้งดำ แมวลายหินอ่อน พะยูง นกกกระเรียน นกเงือกตัวแสบ ห่าน
- 2) สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าคุ้มครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าคุ้มครอง มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การค้า การครอบครอง การเพาะเลี้ยง และการนำเข้า-ส่งออก สัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าได้รวมถึงไว้ในครอบครอง (ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซาก ของสัตว์ป่าคุ้มครอง) หรือค้า เว้นแต่การกระทำโดยทางราชการเพื่อการศึกษวิจัย การเพาะพันธุ์ หรือเพื่องานด้านสัตววิทยาและ

- 2) สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามหลักกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กวาง เก้ง ชะมด ชะนี ไก่ป่า นกยูง นกเงือก อู่นก กิ้งก่า งูเห่า เป็นต้น ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าได้ ซึ่งมีไว้ในครอบครอง (ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์ป่าส่วนหรือซาก ชิ้นส่วนของคุ้มครอง) หรือล่า เว้นแต่การกระทำโดยพยานราชการเพื่อการวิจัย การเพาะพันธุ์ หรือเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

### 2.2.2 ประโยชน์ของสัตว์ป่า

ผู้จัดทำใบแจ้งระงับการฟ้องร้องคดีอาญา

- (1) การเป็นอาหาร มนุษย์ได้ใช้เนื้อสัตว์มาเป็นเวลานานแล้ว จนถึงทุกวันนี้ สัตว์บางชนิดถือว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายหรือเชื่อว่าเป็นประโยชน์ เช่นวัว เป็ด ไก่ ปลา บางชนิดถือเป็นอาหารพิเศษและหาได้ยาก เช่น หูฉลาม มีผลของเป็นต้นนางแอ่น ตั๊กแตน เป็นต้น
- (2) ด้านเศรษฐกิจ โลกได้ทำการค้าสัตว์ป่าและจากสัตว์ป่า สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศได้มากมาย แต่มีมูลค่าลดลงอย่างมากในปัจจุบัน และยังมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การเลี้ยงและการรวบรวมเพื่อสัตว์ป่าเพื่อการค้ามีการเพิ่มขึ้น
- (3) ด้านวิชาการ สัตว์ป่าในประเทศไทยในด้านการศึกษาจัดแบ่งทั้งสี่ตัว ใช้เพื่อการค้นคว้าและทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกันจะนำมาใช้กันหมด

- (3) ด้านวิชาการ สัปดาห์ประชุมวิชาการในด้านการศึกษาที่คณะศึกษานิเทศก์และพันธุ์สัตว์ ใช้เพียงการค้นคว้าและทดลองหาวิธีที่ดีขึ้นก่อนที่จะนำมาใช้กับคน



- (1) กำหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ให้มีมากเพียงพอ
- (2) การผนวกผลประโยชน์ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง
- (3) การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการค้าสัตว์ป่าทุกชนิด หลังสัตว์ป่าลงนามสัตว์ป่าคุ้มครอง เพราะปัจจุบันสัตว์ป่าทุกชนิดได้ลดจำนวนลงอย่างมากทำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ
- (4) การป้องกันไฟป่า ไฟป่านอกจากจะทำให้ป่าไม่ถูกทำลายแล้วยังเป็นการทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย
- (5) การปลูกไม้การให้มีความรัก และเมตตาต่อสัตว์ อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมีความรักชีวิตเหมือนกับมนุษย์ การล่าสัตว์ป่า การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นการฆาตกรรมสัตว์ป่าซึ่งมีกัมมันตภาพรังสี
- (6) การเพาะพันธุ์เพิ่มสัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์หรือมีจำนวนน้อยลง ควรมีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการทดแทนและเร่งให้สัตว์ป่าเข้ามาหาพื้นที่

## 2.3 แนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพ

### 2.3.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity)

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่งซึ่งสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

(1) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (species diversity) หมายถึงความหลากหลายของชนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในพื้นที่หนึ่งๆเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยดูจาก 2 ลักษณะ คือ

1) ความมากมายชนิด (species richness) หมายถึง จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตต่อหน่วยเนื้อที่ เช่น ประเทศเมืองหนาวในพื้นที่หนึ่งๆมีต้นไม้อยู่ประมาณ 1 – 5 ชนิด ขณะที่ป่าในประเทศเขตร้อนไม้พื้นที่จะมีต้นไม้ยืนต้นนับร้อยชนิด เป็นต้น

2) ความสม่ำเสมอของชนิด (species evenness) หมายถึง สัดส่วนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่งๆ ดังนั้นความหลากหลายทางชนิดพันธุ์จึงสามารถวัดได้จากจำนวนของสิ่งมีชีวิตและจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดรวมกันถึงโครงสร้างของอายุและเพศของประชากรด้วยความหลากหลายของชนิดพันธุ์จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่อยู่ในเขตร้อน (tropics) และในทะเลลึกจะมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูงและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจะลดลงในพื้นที่ที่มีความผันแปรของอากาศสูง เช่นในทะเลทรายหรือขั้วโลก หรืออาจกล่าวได้ว่าในบริเวณเขตร้อนในแง่ระดับความต่ำ (low latitude) ใกล้เคียงศูนย์สูตรจะมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูงและจะลดลงเมื่ออยู่ในแถบละติจูดสูง (high latitude)

(4) ด้านการบริหารจัดการ สัตว์ป่าสามารถก่อให้เกิดความสูญเสียให้แก่มนุษย์ได้หลายลักษณะ เช่น ความเสียหายในการแสดงถิ่นแบบมนุษย์ เช่น การฝึกสิงห์ ช้าง สิงโต นอกเหนือจากความสวยงามของสัตว์ เช่น นกยูง ความไพเราะของเสียง เช่น นกเขา นกนางแอ่น ความแปลกหรือหายาก เช่น นกเขาซึ่งนกแก้ว เป็นต้น

(5) การใช้ทรัพยากรระดับ เครื่องใช้ และเครื่องนุ่งห่ม โดยใช้ทรัพยากรระดับบ้าน เช่น เขาคาง งาช้าง หวีเสื่อ ใช้ทำเครื่องประดับจำพวกแหวน กำไล เช่น งาช้าง ใช้ทำเครื่องใช้ เช่น หนังสือ ใช้ทำกระเป๋า เข็มขัด และรองเท้า รวมทั้งหนังและขนสัตว์บางชนิดนำมาใช้ทำเสื้อผ้า

(6) ใช้เป็นยารักษาโรคหรืออาหารการดื่มเกิด เช่น น้ำมันงาใช้ปรุงรสอาหารและยาสมุนไพร

(7) ใช้เป็นพาหนะหรือใช้ใช้งาน เช่น ช้างป่าน้ำหนักเพื่อใช้ลากของ ม้าป่าสามารถนำมาขี่เป็นพาหนะได้

(8) ความสุขที่เกิดจากความสมดุล เพราะสัตว์ป่าเป็นผู้บริโภคในระบบนิเวศที่ช่วยควบคุมการเพิ่มปริมาณของพืชและสัตว์บางชนิด ช่วยกระจายพันธุ์ไม้และผสมเกสรดอกไม้ รวมทั้งมูลสัตว์ปายังใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

### 2.2.3 ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า

ในปัจจุบันสัตว์ป่ามีจำนวนลดน้อยลงมาก ชนิดที่หายากยังมีอยู่ชุกชุมก็ไม่ได้มีให้เห็นอีก บางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้มาจาก

(1) ถูกทำลายโดยการล่าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นล่าเพื่ออาหารหรือเพื่อการกีฬาหรือเพื่ออวัยวะ

(2) การสูญพันธุ์หรือลดน้อยลง ไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเอง ถ้าหากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสภาพแวดล้อมได้หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า

(3) การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง (Exotic animal) เข้าไปในระบบนิเวศสัตว์ป่าประจำถิ่น ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตว์ป่าประจำถิ่นอาจเกิดการสูญพันธุ์

(4) การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งเกิดจากการที่ป่าไม่ถูกทำลายด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยสาเหตุจากการเกษตรกรรม การปลูกพืชไร่ เช่น การตัดถนนผ่านเขตป่า การสร้างเขื่อน ฯลฯ ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนของป่าอยู่ได้น้อยหรือไม่มีเลยซึ่งสัตว์ชนิดนี้ที่ขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัย

(5) การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค้าง เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เช่น ยาปราบศัตรูพืชจะทำให้เกิดการสะสมพิษในร่างกายทำให้บางชนิดถึงกับสูญพันธุ์ได้

### 2.2.4 การอนุรักษ์สัตว์ป่า

สัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งรวมสิ่งคนเราด้วยซึ่งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงต้องมีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าหมดจำนวนหรือสูญพันธุ์ด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้

2-16

มีใบปฏิกิริยาหรือแหล่งที่มาทางเทคโนโลยีถูกตัดให้เป็นส่วนเล็กน้อย (fragmentation) แม้ว่าเมื่อพิจารณาถึง  
อาจจะไม่สอดคล้อง แต่ทำให้ ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของตลาดของรัฐบาลกับประชาชนและส่วนเชิงลึกกับการ  
เสียงานที่เติบโตรวดเร็วกว่าแล้วเช่นเดียวกัน การสูญเสียหรืออย่างไรว่ากำลังเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ย่อยเป็นไป  
ซึ่งนครบริวารรวมทั้งประเทศโดยตัวประมาณกันว่าในเส้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นี้จะมีการสูญเสียของ  
สังคมชีวิตมาดๆ ในโลกนี้ในร้อยละ 20 - 50 % และส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปากี่เช่นตลาดร่อนนั้นเอง  
แสดงถึงสถานะของการอุปถัมภ์

## ๖๓.๕ ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

นักวิชาการประมาณการว่าสิ่งมีชีวิตในโลกละมีประมาณ 5 ล้านชนิด ในจำนวนนี้มีอยู่ในประเทศไทย ประมาณร้อยละ 7 ประเทศไทยมีประชากรเพียงร้อยละ 1 ของประชากรโลก ดังนั้นเมื่อเทียบสัดส่วนกับจำนวนประชากร ประเทศไทยจึงนับว่ามีแนวร่ายอย่างมาในด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตในทะเลไทยหลากหลายได้มากเป็นอันดับหกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทะเลสาบเหล่านี้มีปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต นับตั้งแต่ภูมิประเทศแถบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบลอนคลื่น และภูเขาที่มีความหลากหลายตั้งแต่เนินเขาจนถึงภูเขาที่สูงชันถึง 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งของป่าไม้มีนาบด ได้แก่ ป่าเขาเลน ป่าพรป่าดงดิบแล้ง ป่าดิบเขา

การพัฒนาระบบและสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการพัฒนาของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2504 จนถึงปี พ.ศ. 2541 เป็นเหตุให้อัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศในอุดมมาก มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านที่ไม่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อื่น ๆ ถึง 90 ล้านไร่ แม้ว่ารัฐบาลจะจัดทรัพยากรตามแผนมาดูแลการป้องกันรักษาอย่างเข้มงวดมากขึ้น พร้อมกับการปลูกป่าทั่วประเทศเพื่อใช้สอยป่า แต่ก็ถูกทำลายพื้นที่กันดารเดิมมาเป็นผืนดินแห้งแล้งยิ่ง ในอดีตคือครั้ง แต่ก็มีพื้นที่จากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ลดลงเท่านั้น แต่ในสามทศวรรษที่ผ่านมา การลดลงของป่าไม้ในประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 367,244.30 ไร่ หรือร้อยละประมาณหนึ่งป็นร้อย ทั้งป่าเกษตรและป่าชายเลนในปัจจุบันจึงมีพื้นที่อาศัยของสัตว์หายากหรือ สัตว์ กิ้งก่า งูอินทรี ได้ถูกทำลายลงไปมากเพื่อการพัฒนาดังต่าง ๆ ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว จนมีพื้นที่ป่าธรรมชาติเหลืออยู่ประมาณ 25% ของพื้นที่ประเทศทั้งหมดและมีลักษณะเป็นหย่อมป่ากระจัดกระจายไปทั่วไม่ใช่เป็นป่าใหญ่ดังที่ควรจะเป็น (ประภากร สารฉาย นานา)

ที่ต่างมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากหลายแสนไร่ต่อปี อีกทั้ง การเพิ่มประชากรก็มีการบุกเบิกเพิ่มขึ้น การให้สัมปทานป่าไม้เพื่อการครองครองอย่างเสรีพอ การตัดถนนเข้าพื้นที่ป่า การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในสิ่งที่เสียไปได้ อย่างรวดเร็วการครอบครองที่ดินก็ยิ่งกว้าง เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้จึงเคยมีมากถึงประมาณ 2.7 แสนตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ 53 ของพื้นที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2504 เหลือเพียงประมาณ 1.3 แสนตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 26 ในปีพ.ศ. 2536 ข้อมูลนี้จากการศึกษาตามโครงการ VAP-61 โดยคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณต) ภาควิชา การขยาย และส่งเสริมสัตว์ ตลอดจนได้ใช้เวลา 32 ปี และส่วนใหญ่ เกิดขึ้นกับป่าเบญจพรรณและป่าชายหาด ซึ่งมีให้ใช้และสัตว์ สุนัขพันธุ์ อาทิ เบ็ญจมา แดง กระซู่ กรูบี่ และเสียงของการสูบบุหรี่เป็นอาวดอกเป็นกลิ่น

โครงการสำรวจจิตตคติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โรงไฟฟ้าผดุงชลประทาน จำกัด (มหาชน)

[illegible]

๖๔๔ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

[illegible]



### บทที่ 3 วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล


การดำเนินการสำรวจข้อมูลทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทวิทยบริการและชุมชนใกล้เคียง  
ทั้งนี้การที่เป็นผลดีและผลเสีย เนื่องเป็นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องกำหนด  
แนวทางและวิธีการที่จะป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึง  
จำเป็นต้องทำการศึกษาลักษณะปัจจุบันของพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ทั้งด้าน  
คุณภาพและปริมาณเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ ในการดำเนินการติดตาม สำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าต้อง  
รายงานสภาพผลการศึกษาดังตามรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการในไฟฟ้าน้ำตาล  
ขอนแก่น (สขารวิชัย) ซึ่งมีวิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ดัง  
รายละเอียดต่อไปนี้

#### 3.1 พรหมการป่าไม้

##### 3.1.1 ขอบเขตการศึกษา

1) ศึกษาข้อมูลทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงที่กำหนดตาม  
รายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยทำการศึกษาชนิดของไม้เด่น ความ  
หนาแน่นของไม้ใหญ่ ไม้เล็ก และกล้วยไม้ การแข่งขันความสูงตามแนวตั้ง ศึกษาความหลากหลายสภาพ  
การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของจำนวนป่าและขนาดของไม้แต่ละชนิด เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากร  
ป่าไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ และติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่  
ปลูกภายในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องกันไปอย่างน้อย 5 ปี นับ  
จากเปิดดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่กำหนดในรายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2) ขอบเขตพื้นที่ศึกษาทรัพยากรป่าไม้ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ โดย  
การกำหนดพื้นที่สำรวจตามพื้นที่ที่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ  
โครงการ คือติดตามตรวจสอบผลกระทบจากมลพิษที่ปล่อยออกมาจากปล่องควันของโรงเรือนคอก  
เบญจการและป่าเต็งรังของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(C)ด้าน  
ตะวันตกของพื้นที่โครงการและป่าเต็งรังของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผา  
สามยอด ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ รวมทั้งป่าเบญจการรอบ  
พื้นที่ นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ โดยติดตามตรวจสอบ  
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้งตามที่ทางของกรมธนารักษ์กำหนดและประเมินผลเสียได้โดยดำเนินการ  
ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี นับจากเริ่มเปิดดำเนินการซึ่งมีความสอดคล้องกับขอบเขตการคาดการณ์  
แหล่งกำเนิดมลพิษของโครงการช่วงฤดูหีบอ้อย การเดินเครื่องปกติ (ภาคผนวก ข.) ดังแสดงในรูปที่  
3-1 ดังนี้



รูปที่ 3-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและพื้นที่สำรวจทรัพยากรป่าไม้






ตารางที่ 3-1 จุดที่ทำการวางแปลงสัมตัวอย่างในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้

| ลำดับ | พิกัด (จุดกึ่งกลางแปลง) |         | สภาพพื้นที่ | หมายเหตุ               |
|-------|-------------------------|---------|-------------|------------------------|
|       | E (47 Q)                | N       |             |                        |
| 1     | 802327                  | 1911175 | ป่าเต็งรัง  | มีความสมบูรณ์          |
| 2     | 802813                  | 1910395 | ป่าเต็งรัง  | มีความสมบูรณ์          |
| 3     | 803078                  | 1911514 | ป่าเต็งรัง  | มีความสมบูรณ์          |
| 4     | 802475                  | 1912721 | ป่าเต็งรัง  | มีร่องรอยการเกิดไฟไหม้ |
| 5     | 807731                  | 1915224 | ป่าเต็งรัง  | มีร่องรอยการเกิดไฟไหม้ |
| 6     | 807864                  | 1914871 | ป่าเต็งรัง  | มีร่องรอยการเกิดไฟไหม้ |
| 7     | 808217                  | 1914768 | ป่าเต็งรัง  | มีความสมบูรณ์          |
| 8     | 808703                  | 1914326 | ป่าเต็งรัง  | มีความสมบูรณ์          |
| 9     | 808835                  | 1913737 | ป่าเต็งรัง  | มีความสมบูรณ์          |
| 10    | 808688                  | 1913016 | ป่าเต็งรัง  | มีความสมบูรณ์          |
| 11    | 801223                  | 1913016 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 12    | 801267                  | 1912751 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 13    | 801282                  | 1912427 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 14    | 801297                  | 1912073 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 15    | 800089                  | 1911411 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 16    | 800222                  | 1911175 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 17    | 800399                  | 1910837 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 18    | 801518                  | 1910704 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 19    | 801503                  | 1910115 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 20    | 801591                  | 1912795 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 21    | 801370                  | 1911499 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 22    | 802092                  | 1911043 | ป่าเบญจพรรณ | มีความสมบูรณ์          |
| 23    | 807363                  | 1914547 | สวนยางพารา  | สภาพสมบูรณ์ อายุ 4 ปี  |
| 24    | 802742                  | 1912889 | สวนยางพารา  | สภาพสมบูรณ์ อายุ 3 ปี  |
| 25    | 802710                  | 1912795 | สวนสัก      | สภาพสมบูรณ์ อายุ 10 ปี |
| 26    | 807186                  | 1914621 | สวนสัก      | สภาพสมบูรณ์ อายุ 12 ปี |




1. จุดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง



2. จุดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง

4. จุดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (จุดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร)



6. จุดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (จุดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร)

รูปที่ 3-3 การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ที่มีลักษณะต่างกัน

(2.2) พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า ทำการสำรวจโดยการสังเกต (observation) ตามวิธีการของสถิติ (2525) เพื่อศึกษาชนิดพรรณไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พื้นล่าง ทั้งที่ปลูกขึ้นมาและที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

### (3) การวางแปลงและสุ่มตัวอย่าง

การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการ จะทำการวางแนวเส้นฐาน (base line) และวางแนวเส้นสำรวจ (cruise line) ตั้งฉากออกจากเส้นฐาน ซึ่งแต่ละแนวห่างกัน 200 เมตร จากนั้นทำการวางแปลงวงกลมรัศมี 17.85 เมตร บนแนวเส้นสำรวจระยะห่างกัน 100 เมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในขอบเขตของพื้นที่ศึกษาซึ่งคณะสำรวจได้ลงพื้นที่กำหนดจุดวางแปลงตัวอย่างจำนวน 26 แปลง เพื่อให้กระจายพื้นที่ศึกษาตามขอบเขตการศึกษาแสดงในตารางที่ 3-1 ดังนี้

### 3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

- ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและรวบรวมมาทั้งหมดจะนำมาวิเคราะห์ค่าต่างดังนี้
- 1) ขอบเขตของระบบนิเวศในพื้นที่ศึกษา (ecosystem in the study area)
  - 2) ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้ (species diversity)
  - 3) ความหนาแน่นของต้นไม้ (tree density)
  - 4) ดัชนีความหลากหลายของชนิด (species diversity index) วิเคราะห์โดยใช้ Fisher's index of diversity (O) (Fisher และคณะ 1943) ดังสูตรต่อไปนี้

$$S = OC \log (1=N/OC)$$

เมื่อ  $S$  = จำนวนชนิดพรรณไม้ที่เปลี่ยนแปลง  
 $N$  = จำนวนต้นไม้ทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลง  
 $OC$  = Fisher's index of diversity

- โดยใช้ Profile diagram ตามวิธีการของ Davis และ Richards (1993) และ Richards (1983)
- 6) สภาพการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ (natural regeneration) วิเคราะห์สภาพการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้เด่น รวมทั้งไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูลของจำนวนไม้ใหญ่ ภูเขาไม้ และกล้าไม้ มาทำการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของธรรมชาติด้วย
  - 7) ปริมาตรไม้ (timber volume) ในการคำนวณปริมาตรไม้ได้แบ่งขึ้นคุณภาพไม้ออกเป็น

- 7.1) ไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีความสูงเพียงอกมากกว่า 30 เซนติเมตร
  - TQ 1.1 คือ ไม้ที่มีลำต้นตรงเปลือก เหมาะแก่การที่ไม่แปรรูป
  - TQ 1.2 คือ ไม้ที่มีลำต้นไม่ค่อยตรงเปลือก แต่ยังสามารถแปรรูปได้
  - TQ 1.3 คือ ไม้ที่มีลำต้นคดงอ ใช้ทำฟืนและถ่านได้เท่านั้น
- 7.2) ไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีความสูงเพียงอกระหว่าง 10-20 เซนติเมตร
  - TQ 2 คือ ไม้ที่มีลำต้นตรงเปลือก เหมาะแก่การทำเสา
  - TQ 3 คือ ไม้ที่มีลำต้นคดงอ ใช้ทำฟืนและถ่านได้เท่านั้น

$$V = 0.0007875 \times H \times D^2$$

เมื่อ  $V$  = ปริมาตรของลำต้น (ลูกบาศก์เมตร)  
 $D$  = เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีความสูงเพียงอก (เซนติเมตร)  
 $H$  = ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (เมตร)

- 7.3) ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ป่าไม้ ซึ่งกระทำได้ 2 วิธี คือ
  - ในกรณีที่ตัดไม้ออกจากพื้นที่โครงการทั้งหมด
  - ในกรณีที่ตัดไม้เฉพาะส่วนที่เพิ่มพูนประโยชน์ในพื้นที่โครงการ การคำนวณจะใช้หลักการของ Becker และ Opengrath (1972)

นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณมูลค่าไม้สุทธิของปีต่าง โดยกำหนดให้ราคาไม้แห้ง (เท่ากับราคาปัจจุบัน) และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 12 คิดเป็นมูลค่าอีก 50 ปีข้างหน้า รวมทั้งยังสามารถคำนวณกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันได้ด้วย ทั้งนี้โดยคำนวณจาก

$$\begin{aligned} \text{- มูลค่าอนาคต FV} &= A [(1+p)^n - 1] / p \\ \text{- มูลค่าปัจจุบัน PV} &= A [(1+p)^n - 1] / [p (1+p)^n] \\ &= FV / (1+p)^n \\ \text{- A} &= รายได้สุทธิรายปี (บาท) \\ \text{- P} &= ค่าเงินเฟ้อ 12 เปอร์เซ็นต์ \\ \text{- n} &= ช่วงระยะเวลา (ปี) \end{aligned}$$









สำหรับชนิดไม้รายชื่อพืชที่สงวนพันธุ์เป็นสัตว์ป่าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย(Non-Protected animal) ตามพระราชบัญญัติและดเนินกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนี้

2) สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ที่ใช้เกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม(2548) ซึ่งพิจารณาสัตว์ป่าของประเทศไทยตามกฎการอนุรักษ์ (Threatened) ในประเทศไทยให้เกณฑ์ของ IUNC (2012) ซึ่งพิจารณาสัตว์ป่าตามภาวะของการถูกคุกคามในระดับโลก และเป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยนานาชาติและประเทศไทย โดยระบุเป็น 4 ระดับตามความรุนแรงของการถูกคุกคามจากมากไปน้อยตามลำดับคือ 1) สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered animal) ได้แก่ชนิดที่ประสบกับความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ในป่าใกล้สูญพันธุ์ (endangered animal) ได้แก่ ชนิดที่ประสบกับความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติ3) สัตว์ป่ามีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable animal) ได้แก่ ชนิดที่ประสบกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติและ 4) สัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม (near threatened animal) ได้แก่ ชนิดที่มีความเสี่ยงน้อยคือใกล้จะมีคุณสมบัติเป็นสัตว์ป่ามีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ สำหรับสัตว์ป่าไม่มีรายชื่อในกฎกระทรวงคุ้มครองถูกคุกคามเป็นสัตว์ป่าไม่ถูกคุกคาม (non-threatened animal) ทั้งในประเภทที่ไทยและในภูมิภาคอื่นๆของโลก

### 3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

1) ความหลากหลายชนิด (Species diversity) การวิเคราะห์ชนิดของสัตว์ป่าเพื่อให้ทราบว่าชนิดสัตว์ป่ากลุ่มใดบ้าง แต่ละกลุ่มมีกี่ชนิด ประกอบด้วยชนิดอะไรบ้าง โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าอ้างอิงตามจอห์น พาร์ (2546), Lekakul and McNeely (1988) และ Corbet and Hill (1992) เป็นต้น

2) ความชุกชุม (Abundance) เป็นการวิเคราะห์ว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดมีความชุกชุมมากหรือน้อยอย่างไร โดยจัดแบ่งสัตว์ป่าในจำนวนของ Pettigall, O. S. (1970) ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความชุกชุม} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พบสัตว์ป่า}}{\text{จำนวนครั้งที่สำรวจ}}$$

โดยกำหนดระดับความชุกชุมได้ออกเป็น 3 ระดับ

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| ร้อยละของความชุกชุม | 0-33   | จัดเป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมน้อย    |
|                     | 34-66  | จัดเป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมปานกลาง |
|                     | 67-100 | จัดเป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมมาก     |

## บทที่ 4

### ผลการติดตามสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

#### 4.1 ทรัพยากรป่าไม้

ผลการศึกษารายการป่าไม้ตามกรอบแนวทางมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สายพันธุ์พืช) และไร่ใหม่โพธิ์ทองขอนแก่น (สายพันธุ์พืช) ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ด้านของอนุญาตป่าสงวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สรุปได้ดังนี้


#### 4.1.1 ขอบเขตของระบบนิเวศในพื้นที่ศึกษา (ecosystem in the study area)

##### 4.1.1.1 พื้นที่โครงการ

ตามผลการศึกษานิเวศในพื้นที่โครงการก่อนมีการก่อสร้างโครงการพบว่าสภาพเป็นพื้นที่เกษตร ประกอบด้วย นาข้าว เป็นรูปแบบการปลูกพืชชนิดเดียว และพื้นที่ปลูกพืชไร่ ประกอบด้วยไร่ข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในปัจจุบันสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ก่อสร้างและเป็นพื้นที่ของไร่ใหม่โพธิ์ทองน้ำตาลขอนแก่น และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สายพันธุ์พืช) และได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และพัฒนามาเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการปลูกและการปลูกไม้ประดับการปลูกไม้ยืนต้นและแปลงอ้อย

##### 4.1.1.2 พื้นที่โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร

ตามรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับการดำเนินการพบว่า สภาพนิเวศโครงการรัศมี 5 กิโลเมตรของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ นาข้าว (ร้อยละ 41.39) รองมาคือ ไร่ข้าวโพด (ร้อยละ 25.11) ป่าไม้ดิบแล้งสมบูรณ์ (ร้อยละ 11.67) และ ไร่อ้อย (ร้อยละ 8.18) เป็นต้น ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจภายหลังมีการดำเนินโครงการซึ่งทุกเดือนแรกพบว่าสภาพนิเวศในพื้นที่โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตรยังคงมีสภาพไม่เปลี่ยนแปลงดังแสดงในรูปที่ 4-1




รูปที่ 4-1 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา  
ที่มา : บริษัทพัฒนาขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวิเศษ), 2555

#### 4.1.2 ความหลากหลายชนิดพรรณไม้ (species diversity)

การสำรวจความหลากหลายชนิดพรรณไม้ในพื้นที่โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร โดยลงพื้นที่สำรวจและทำการตรวจเช็ค ชนิดพรรณไม้ที่มีปรากฏในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรอบโครงการพบว่า ชนิดพรรณไม้ที่สำรวจทั้งหมดอย่างน้อย 151 ชนิด โดยมีชนิดพรรณไม้ที่สำรวจพบประกอบด้วยไม้ยืนต้น 83 ชนิด ไม้ล้มลุก 23 ชนิด ไม้เถา 15 ชนิด ไม้พุ่ม 15 ชนิด พืชวงศ์หญ้า 13 ชนิด เฟิร์น 1 ชนิด และกล้วยไม้ 1 ชนิด ซึ่งความหลากหลายชนิดพรรณไม้ลดลงจากการสำรวจครั้งที่เข้ามา (169 ชนิด) จำนวน 17 ชนิด อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาที่สำรวจครั้งนี้ในช่วงฤดูแล้ง แต่สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งมากและมีร่องรอยการเกิดไฟป่า รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-1 - 4-4 และสามารถสรุปได้ดังนี้

##### 4.1.2.1 ชนิดพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ

ผลการศึกษากจากการวางแผนสำรวจของป่าเบญจพรรณ จำนวน 12 แปลงด้วยอย่างถึงรูปที่ 4-2 พบว่า ป่าเบญจพรรณในพื้นที่โครงการจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าหม่าง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) การดำเนินการกีดขวางพื้นที่โครงการจากการสำรวจพบชนิดพรรณไม้ต้น 5 ชนิด คือ ลัก ปะยูง แดง ตะแบก และมะค่าโมง ซึ่งต้นที่สำรวจพบส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอยู่ประมาณ 10-25 ปี และพบชนิดพรรณไม้ตัวอย่างน้อย 57 ชนิด ลดลงจากการสำรวจครั้งที่เข้ามา จำนวนเป็นไม้ยืนต้น 39 ชนิด ไม้ล้มลุก 7 ชนิด ไม้เถา 5 ชนิด ไม้พุ่ม 3 ชนิด และพืชวงศ์หญ้า 3 ชนิด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-1 ดังนี้



รูปที่ 4-2 การวางแผนตัวอย่างพื้นที่ป่าเบญจพรรณ

ตารางที่ 4-1 ชนิดพรรณไม้ป่าเบญจพรรณ

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามหลักอนุกรมวิธาน            | ประเภท |
|-------|---------------------------------|--|--------|
| 1     | ประดู่                          | <i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz.             | 1      |
| 2     | แดง                             | <i>Xylocarpus</i>                                | 1      |
| 3     | ตะแบก                           | <i>Lagerstroemia dupirenae</i> Pierre ex Gagnep. | 1      |
| 4     | ตะแบก                           | <i>Terminalia confusa</i> Pierre ex Lannes.      | 1      |
| 5     | มะค่าโมง                        | <i>Melaleuca xylocarpa</i> (Kurz) Craib.         | 1      |
| 6     | จันทน์                          | <i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.            | 1      |
| 7     | มะหาด                           | <i>Spondias pinnate</i> (L.f.) Kurz              | 1      |
| 8     | มะหาด                           | <i>Conarus subulatum</i> Guill.                  | 1      |
| 9     | กระโดน                          | <i>Coreya sphaerica</i> Roxb.                    | 1      |
| 10    | เปล้าใหญ่                       | <i>Croton roxburghii</i> N.P. Balakr.            | 1      |
| 11    | กลี                             | <i>Hymenodictyon oxense</i> (Roxb.) Malab.       | 1      |
| 12    | หว้า                            | <i>Melaleuca oleosa</i> (Lour.) Oken             | 1      |
| 13    | ตะคร้อ                          | <i>Scheuchzeria palustris</i> L.                 | 1      |
| 14    | ต้นจันทน์                       | <i>Wittmannia indicata</i> Wall. ex Schauer      | 1      |
| 15    | ต้นจันทน์                       | <i>Dillenia ovata</i> Wall. ex Hook f. & Thomson | 1      |
| 16    | กลี                             | <i>Pectocarya grandis</i> Linn.f.                | 1      |
| 17    | ตะแบก                           | <i>Fernandesia obovata</i> Steenis               | 1      |
| 18    | ตะแบก                           | <i>Rouletia purpurea</i> Linn.                   | 1      |
| 19    | ยอป่า                           | <i>Mimosa caribaea</i> Ham                       | 1      |
| 20    | ยอป่า                           | <i>Dipterocarpus sintricus</i> Dyer              | 1      |
| 21    | ตะแบก                           | <i>Shorea roxburghii</i> G.Don                   | 1      |
| 22    | ตะแบก                           | <i>Gutta usitata</i> (Linn.) R.Br. ex Al.        | 1      |
| 23    | ตะแบก                           | <i>Sandoricum indicum</i> Burm.f. Mer.           | 1      |
| 24    | ตะแบก                           | <i>Litsea cubensis</i> (Lour.) K. & Rob.         | 1      |
| 25    | ตะแบก                           | <i>Lagerstroemia latifolia</i> Lejlm. Blinn.     | 1      |
| 26    | ตะแบก                           | <i>Ficus religiosa</i> Linn. f.                  | 1      |
| 27    | ตะแบก                           | <i>Sapindus emarginatus</i> Wall.                | 1      |
| 28    | ตะแบก                           | <i>Terminalia myriocarpa</i> Heinek & Muell.     | 1      |
| 29    | ตะแบก                           | <i>Arg. Ver. hirsuta</i> Craib                   | 1      |
| 30    | ตะแบก                           | <i>Eugenia grandis</i> Wight                     | 1      |
| 31    | ตะแบก                           | <i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.      | 1      |
| 32    | ตะแบก                           | <i>Terminalia bellirica</i> Retz. var. Chebula   | 1      |
| 33    | ตะแบก                           | <i>Syzygium cumini</i> Druce.                    | 1      |
| 34    | ตะแบก                           | <i>Gardenia thyrsoides</i> Kurz                  | 1      |
| 35    | ตะแบก                           | <i>Quercus indica</i> Craib                      | 1      |





ตารางที่ 4-2 ชนิดพรรณไม้ในป่าเต็งรัง

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์                                     | ประเภท |
|-------|-------------------|---|--------|
| 1     | ประดู่            | <i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz.                | 1      |
| 2     | แดง               | <i>Xylocarpus</i>                                   | 1      |
| 3     | ตะแบกเลือด        | <i>Ternstroemia coriacea</i> Pierre ex Laness.      | 1      |
| 4     | มะขาม             | <i>Spondias pinnatifida</i> (L.F.) Kurz             | 1      |
| 5     | มะขามเทศ          | <i>Canarium subulatum</i> Gaill.                    | 1      |
| 6     | กระโดน            | <i>Careya sphaerica</i> Roxb.                       | 1      |
| 7     | ลำไยใบเล็ก        | <i>Dillenia ovata</i> Wall. ex Hook. f. & Thomson   | 1      |
| 8     | เสียดอกแดงงอก     | <i>Bauhinia purpurea</i> Link.                      | 1      |
| 9     | ยางกราด           | <i>Dipterocarpus indicus</i> Dyer                   | 1      |
| 10    | รักใหญ่           | <i>Gluta usitata</i> (Linn.) B.R. ex Alt.           | 1      |
| 11    | เต็ง              | <i>Shorea obtusa</i>                                | 1      |
| 12    | รัง               | <i>Shorea siamensis</i> Miq.                        | 1      |
| 13    | ยางห้อย           | <i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm. ex Miq.   | 1      |
| 14    | มะกอกน้ำ          | <i>Shorea siamensis</i> Teijsm. ex Miq.             | 1      |
| 15    | จำป๋าย            | <i>Bombax anceps</i> Pierre                         | 1      |
| 16    | ดีหวน             | <i>Crotalaria formosum</i> Dyer.                    | 1      |
| 17    | แคว               | <i>Crotalaria malingay</i> Dyer.                    | 1      |
| 18    | ต้นเต้า           | <i>Diospyros elaeagnoides</i> Walt. ex G. Don       | 1      |
| 19    | กระเทียม          | <i>Santalum lanceolatum</i> Burm. f. Mer.           | 1      |
| 20    | พื้หนึ่น          | <i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) B. Rob.             | 1      |
| 21    | เห็ก              | <i>Lagerstrœmia laudani</i> Teijsm. & Binn.         | 1      |
| 22    | มะกอกน้ำ          | <i>Sapindus emarginatus</i> Wall.                   | 1      |
| 23    | พยอมใหญ่          | <i>Terminalia bellica</i> (Gaertn.) Roxb.           | 1      |
| 24    | สนโต              | <i>Terminalia bellica</i> Retz. var. <i>chebula</i> | 1      |
| 25    | มะลิแดง           | <i>Gardenia erythrocata</i> Kurz                    | 1      |
| 26    | มะลิ              | <i>Catunajom lamianoxa</i> (Linn. ex DC.) Tuveng.   | 1      |
| 27    | พราง              | <i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.             | 1      |
| 28    | รักน้ำ            | <i>Terminalia elata</i> Heyne ex Roth               | 1      |
| 29    | กะลามะพร้าว       | <i>Vitex parviflora</i> Wall. ex Schauer.           | 1      |
| 30    | บอระเพ็ด          | <i>Morinda coreia</i> Ham.                          | 1      |
| 31    | มะม่วงหัวแมงวัน   | <i>Buchanania latifolia</i> Roxb.                   | 1      |
| 32    | แดงใจ             | <i>Strychnos nux-vomica</i> L.                      | 1      |
| 33    | กุ่ม              | <i>Lamnea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.          | 1      |
| 34    | ยอหิน             | <i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss.                 | 1      |
| 35    | คาง               | <i>Albizia odoratissima</i> (Lebeckoides Benth)     | 1      |
| 36    | แควราย            | <i>Stemmadia indica</i> Kurz                        | 1      |
| 37    | เต็งหนาม          | <i>Brideia indica</i> (L.) A. Juss.                 | 1      |

ตารางที่ 4-2 ชนิดพรรณไม้ในป่าเต็งรัง

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์                                 | ประเภท |
|-------|-------------------|---|--------|
| 38    | ปาล์ม             | <i>Millettia hortensis</i> L.f.                 | 1      |
| 39    | ราชพฤกษ์          | <i>Cassia fistula</i> L.                        | 1      |
| 40    | เหวี่ยงใบ         | <i>Aporosa villosa</i> (Wall. ex Lindl.) Baill. | 1      |
| 41    | โหระพา            | <i>Ficus religiosa</i> (Thunb.) Vahl            | 1      |
| 42    | คันทรง            | <i>Gardenia socotensis</i> Hutch.               | 1      |
| 43    | เหวี่ยงใบ         | <i>Chelodactylus speciosus</i>                  | 2      |
| 44    | นุ่น              | <i>Amorpha fruticosa</i> (L.) Desf.             | 2      |
| 45    | ประดู่            | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 2      |
| 46    | ประดู่            | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 2      |
| 47    | โศภน              | <i>Elephantopus scaber</i> L.                   | 2      |
| 48    | จำปา              | <i>Alpinia zerumbet</i>                         | 2      |
| 49    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 3      |
| 50    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 3      |
| 51    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 3      |
| 52    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 3      |
| 53    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 3      |
| 54    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 4      |
| 55    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 4      |
| 56    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 4      |
| 57    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 4      |
| 58    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 4      |
| 59    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 5      |
| 60    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 5      |
| 61    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 6      |
| 62    | มะขามเทศ          | <i>Shorea siamensis</i> (Linn.) Kurz            | 7      |

หมายเหตุ: ประเภท 1. ไม้ยืนต้น 2. ไม้เลื้อย 3. ไม้เถา 4. ไม้พุ่ม 5. พืชล้มลุก 6. ไม้พุ่ม 7. ไม้เลื้อย

## 4.1.2.3 ชนิดพรรณไม้ในสวนยางพารา

ผลการสำรวจสวนยางพาราแปลงตัวอย่างสวนยางพาราจำนวน 2 แปลง ตัวอย่างรูปที่ 4-4 พบว่า สวนยางพารา เป็นรูปแบบของการปลูกพืชชนิดเดียว สวนยางพาราในที่มีลักษณะที่ขึงค้ำยงไม้ได้และที่ขึงค้ำยงไม้แล้ว มีความหลากหลายชนิดของพรรณพืชอย่างน้อย 15 ชนิด จำนวนเป็น ไม้ยืนต้น 1 ชนิด ไม้เลื้อย 4 ชนิด ไม้เถา 3 ชนิด และพืชล้มลุก 7 ชนิด ซึ่งยังคงมีการ

เปลี่ยนแปลงจากเดิมยอมรับขนาดและความสูงที่ได้ขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ 1 รายละเอียดแสดงใน  
ตารางที่ 4-3 ดังนี้




รูปที่ 4-4 การวางแผนปลูกสวนยางพารา

ตารางที่ 4-3 ชนิดพรรณไม้ในสวนยางพารา


| ลำดับ | ชนิดพันธุ์ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์                                  | ประเภท |
|-------|-------------------|--|--------|
| 1     | ยางพารา           | <i>Hevea brasiliensis</i> (A. Juss.) Muell. Arg. | 1      |
| 2     | สาบเสือ           | <i>Eupatorium odoratum</i> Linn.                 | 2      |
| 3     | สาบมะลิ           | <i>Ageratum conyzoides</i> L.                    | 2      |
| 4     | มะลิ              | <i>Ocimum americanum</i> L.                      | 2      |
| 5     | หญ้าขจรไชย        | <i>Sida acuta</i> Burm.f.                        | 2      |
| 5     | ใบยารูปกล้วย      | <i>Mimosa pudica</i> L.                          | 3      |
| 6     | ไทรย่น            | <i>Conocarpus</i> DC.                            | 3      |
| 7     | ชิงช้าชา          | <i>Morinda umbellata</i> Haller f.               | 3      |
| 10    | หญ้าตีนนก         | <i>Vitex pinnatifida</i>                         | 5      |
| 11    | หญ้าตีนนก         | <i>Chloranthus</i> Sw.                           | 5      |
| 12    | หญ้าตีนนก         | <i>Melastomaceae</i>                             | 5      |
| 13    | หญ้าตีนนก         | <i>Imperata cylindrica</i> Beauv.                | 5      |
| 14    | หญ้าตีนนก         | <i>Pennisetum pedunculatum</i> Trin.             | 5      |
| 15    | หญ้าตีนนก         | <i>Cynodactylon</i> (L.) Pers.                   | 5      |
| 16    | หญ้าตีนนก         | <i>Panicum</i> Linn.                             | 5      |

หมายเหตุ: ประเภท 1. ไม่น้อย 2. ไม่น้อย 3. ไม่น้อย 4. ไม่น้อย 5. พืชต่างชนิด 6. พืชอื่น



รูปที่ 4-5 สภาพพื้นที่สวนยางพารา

รูปที่ 4-6 สภาพพื้นที่สวนลึก



รูปที่ 4-7 การวางแผนจุดตัวอย่างพื้นที่สวนลึก


#### 4.1.2.4 ชนิดพรรณไม้ในสวนลึก

ผลการศึกษาจากการวางแผนจุดตัวอย่างของสวนลึก จำนวน 2 แห่งตัวอย่าง ดังรูปที่ 4-5 พบว่า สวนลึก เป็นรูปแบบของการปลูกพืชที่มีความหลากหลายชนิดของพรรณพืชอย่างน้อย 15 ชนิด จำนวนไม้ ไม้ยืนต้น 1 ชนิด ไม้ล้มลุก 5 ชนิด ไม้เถา 3 ชนิด ไม้พุ่ม 1 ชนิด และพืชวงศ์อื่นๆ 5 ชนิด ซึ่งยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมยกเว้นขนาดและความสูงเริ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ 1 ซึ่งถือว่ายังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-4 ดังนี้

ตารางที่ 4-4 ชนิดพรรณไม้ในสวนลึก


| ลำดับ | ชนิดพันธุ์/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์               | ประเภท |
|-------|--------------------|-------------------------------|--------|
| 1     | ลิ้น               | Tectaria grandis Linn.f.      | 1      |
| 2     | สาบเสือ            | Eupatorium adenatum Link.     | 2      |
| 3     | สาบรังสาขาว        | Ageratum conyzoides L.        | 2      |
| 4     | แมงลัก             | Ocimum americanum L.          | 2      |
| 5     | กลีบเหลี่ยมเล็ก    | Cyperus spicatus Vahl         | 2      |
| 6     | หญ้าชนิดใบยาว      | Sida acuta Burm.f.            | 2      |
| 7     | ชิงช้าขาว          | Merrillia umbellata Haller f. | 3      |
| 8     | ใบยาวเลื้อย        | Mimosa pudica L.              | 3      |
| 9     | อังกาบป่า          | Convolvulosa DC.              | 3      |
| 10    | บอนจักรวาล         | Xanthorrhoea aquifolia Crabb  | 4      |
| 11    | หญ้าตีนนก          | Vitex pinnatifida             | 5      |
| 12    | หญ้าตีนนก          | Chloris barbata Sw.           | 5      |
| 13    | หญ้าตีนนก          | Melinis sepiens               | 5      |
| 14    | หญ้าตีนนก          | Imperata cylindrica Beauv.    | 5      |
| 15    | หญ้าตีนนก          | Pennisetum polycellatum Trin. | 5      |

หมายเหตุ: ประเภท 1. ไม้ยืนต้น 2. ไม้ล้มลุก 3. ไม้เถา 4. ไม้พุ่ม 5. พืชวงศ์อื่นๆ 6. อื่นๆ



4.1.2.5 การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรป่าไม้ภายหลังการดำเนินโครงการ

สำรวจ การสอบถามและทำการตรวจเช็คและเปรียบเทียบชนิดพรรณไม้พื้นที่โดยรอบรั้ว 5 กิโลเมตร โดยพื้นที่สิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการก่อนดำเนินโครงการ (120 ชนิด) พบว่า ชนิดพรรณไม้ที่สำรวจทั้งหมดก่อนมี 151 ชนิด ซึ่งมากกว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 31 ชนิด โดยมีชนิดพรรณไม้ที่สำรวจพบประกอบด้วยไม้ยืนต้น 83 ชนิด เพิ่มจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (71 ชนิด) ไม่ล้มลุก 23 ชนิด เพิ่มจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (15 ชนิด) ไม้เถา 15 ชนิด เพิ่มจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (12 ชนิด) ไม้พุ่ม 15 ชนิด เพิ่มจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (7 ชนิด) พืชวงศ์เหี้ยน (13 ชนิด) พืชวงศ์หนุ่ย 13 ชนิด เพิ่มจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (3 ชนิด) และพืชวงศ์ปาล์ม 1 ชนิด เพิ่มจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (0 ชนิด) ซึ่งโดยภาพรวมยังคงสำรวจพบชนิดพรรณไม้เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการดำเนินโครงการ สามารถสรุปได้ดัง แสดงในตารางที่ 4-5 และ รูปที่ 4-8 ดังนี้



รูปที่ 4-8 การเปรียบเทียบชนิดพรรณไม้

โครงการสำรวจติดตามด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม  
โรงเรียนท่าศาลาชลชนบท (สาขาชะง่อน) ครั้งที่ 1/2560  
บริษัท โรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สพช.)

ตารางที่ 4-5 ชนิดพรรณไม้ที่พบในบริเวณโครงการ

| ลำดับ | ชื่อพันธุ์/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์                      | พุ่มไม้ | ไม้ยืนต้น | ไม้ล้มลุก | ไม้พุ่ม | ไม้เถา | ไม้เลื้อย | ไม้เลื้อย |
|-------|--------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1     | ประดู่             | Pithecellobium dulce (Roxb.) Kunt.   | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 2     | เตย                | Xylocarpus                           | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 3     | ขนุน               | Artocarpus elasticus (Roxb.) Gaertn. | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 4     | ขนุน               | Artocarpus elasticus (Roxb.) Gaertn. | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 5     | มะม่วง             | Mangifera indica (L.) Pers.          | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 6     | กล้วย              | Musa sapientum (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 7     | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 8     | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 9     | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 10    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 11    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 12    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 13    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 14    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 15    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 16    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 17    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 18    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 19    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 20    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 21    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 22    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 23    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 24    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 25    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |
| 26    | มะพร้าว            | Cocos nucifera (L.) Pers.            | ✓       | ✓         | ✓         | ✓       | ✓      | ✓         | ✓         |

ตารางที่ 4-5 ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำรวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน                         | ประเภท | สถานภาพ |           | พื้นที่สำรวจพบ  |            |          |                  |
|-------|---------------------------------|--|--------|---------|-----------|-----------------|------------|----------|------------------|
|       |                                 |  |        | EIA     | Monitor 9 | ป่าเบญจ<br>พรรณ | ป่าเต็งรัง | แหล่งน้ำ | พื้นที่<br>เกษตร |
| 27    | จับเป้                          | <i>Bombax anceps</i> Pierre                                    | 1      | ✓       | ✓         | -               | ✓          | -        | ✓                |
| 28    | ควายข                           | <i>Cratogeomys formosus</i> Dyer.                              | 1      | ✓       | ✓         | -               | ✓          | -        | -                |
| 29    | แต้ว                            | <i>Cratogeomys malingayi</i> Dyer.                             | 1      | ✓       | ✓         | -               | ✓          | -        | -                |
| 30    | ต้นเต่า                         | <i>Diospyros elaeagnifolia</i> Wall. ex G. Don                 | 1      | ✓       | ✓         | -               | ✓          | -        | -                |
| 31    | กระบก                           | <i>Irvingia malayana</i> Oliv. Ex A. Benn.                     | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | -        | -                |
| 32    | ยูคาลิปตัส ตามาตูลอง            | <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.                             | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 33    | สะเดา                           | <i>Asafoetida indica</i> Juss. var. <i>Siemensii</i> Vaiton    | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 34    | จามจุรี                         | <i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.                             | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 35    | ข่อย                            | <i>Streblus asper</i> Low.                                     | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 36    | ตะโกนา                          | <i>Diospyros rhodoclyx</i> Kurz.                               | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | -        | ✓                |
| 37    | มะขามเทศ                        | <i>Pithecellobium dulce</i>                                    | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 38    | สะแกนา                          | <i>Combretum quadrangulare</i> Kurz.                           | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 39    | มะขาม                           | <i>Tournefortia indica</i> L.                                  | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 40    | ลำไย                            | <i>Diospyros longan</i> Lour.                                  | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | -        | ✓                |
| 41    | มะม่วง                          | <i>Mangifera indica</i> Linn.                                  | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | -        | ✓                |
| 42    | ทุเรียน                         | <i>Diospyros thuyocarpa</i> Linn.                              | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | -                |
| 43    | กระดังงา                        | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.)                            | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 44    | ชิงชัน                          | <i>Senna siamea</i> (Lam.) Irwin & Barneby                     | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 45    | ตีนเป็ด                         | <i>Alstonia scholaris</i> R. Br.                               | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 46    | หางนกยูงฝรั่ง                   | <i>Dalmanella regia</i> (Baj. ex Hook.)                        | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | -                |
| 47    | สะเดา                           | <i>Asafoetida indica</i> A. Juss. Var. <i>Siemensii</i> Vaiton | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | ✓        | -                |
| 48    | ยางพารา                         | <i>Hevea brasiliensis</i> (A. Juss.) Muell. Arg.               | 1      | ✓       | ✓         | -               | -          | -        | ✓                |
| 49    | กระถ่อน                         | <i>Santalum indicum</i> Burmf. Merr.                           | 1      | -       | ✓         | ✓               | ✓          | -        | ✓                |
| 50    | เหมีเหมิน                       | <i>Litsea glauca</i> (Lour.) C. B. Rob.                        | 1      | -       | ✓         | ✓               | ✓          | -        | -                |

4-16

ตารางที่ 4-5 ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำรวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน                         | ประเภท | สถานภาพ |           | พื้นที่สำรวจพบ  |                |          |                  |
|-------|---------------------------------|--|--------|---------|-----------|-----------------|----------------|----------|------------------|
|       |                                 |  |        | EIA     | Monitor 9 | ป่าเบญจ<br>พรรณ | ป่าเต็ง<br>รัง | แหล่งน้ำ | พื้นที่<br>เกษตร |
| 51    | เสลา                            | <i>Lagerstroemia loudoni</i> Teijsm. & Binn.                   | 1      | -       | ✓         | ✓               | ✓              | -        | ✓                |
| 52    | มะเดื่อปลิง                     | <i>Ficus tinctoria</i> Linn. f.                                | 1      | -       | ✓         | ✓               | -              | ✓        | -                |
| 53    | มะค้ำคาว                        | <i>Sapindus marginatus</i> Wall.                               | 1      | -       | ✓         | ✓               | ✓              | -        | -                |
| 54    | ช้าง                            | <i>Terminalia catappa</i> (L.) Pers. var. <i>hirsuta</i> Craib | 1      | -       | ✓         | ✓               | -              | -        | -                |
| 55    | เหาะหัวแดง                      | <i>Eugenia grandis</i> Wright                                  | 1      | -       | ✓         | ✓               | -              | ✓        | ✓                |
| 56    | สมอเทศ                          | <i>Terminalia catappa</i> (L.) Pers. var. <i>hirsuta</i> Craib | 1      | -       | ✓         | ✓               | ✓              | -        | -                |
| 57    | สมอไทย                          | <i>Terminalia catappa</i> (L.) Pers. var. <i>hirsuta</i> Craib | 1      | -       | ✓         | ✓               | ✓              | -        | ✓                |
| 58    | เหาะ                            | <i>Syzygium cumini</i> Druce.                                  | 1      | -       | ✓         | ✓               | -              | ✓        | ✓                |
| 59    | มะค้ำคาว                        | <i>Gardenia erythocarpa</i> Kurz                               | 1      | -       | ✓         | ✓               | ✓              | -        | -                |
| 60    | ก่อแดง                          | <i>Quercus laurifolia</i> Craib                                | 1      | -       | ✓         | ✓               | -              | -        | -                |
| 61    | กะทือจีน                        | <i>Mitragyna rotundifolia</i> (Roxb.) Kunze                    | 1      | -       | ✓         | ✓               | -              | -        | -                |
| 62    | มะม่วงป่า                       | <i>Mitragyna rotundifolia</i> (Roxb.) Kunze                    | 1      | -       | ✓         | ✓               | -              | -        | ✓                |
| 63    | จำปา                            | <i>Mitragyna rotundifolia</i> (Roxb.) Kunze                    | 1      | -       | ✓         | ✓               | -              | -        | -                |
| 64    | มะเดื่อ                         | <i>Colubrogramma indica</i> (Blume ex DC.) Tiwari              | 1      | -       | ✓         | ✓               | ✓              | -        | -                |
| 65    | กะทือจีน                        | <i>Mitragyna rotundifolia</i> (Roxb.) Kunze                    | 1      | -       | ✓         | ✓               | -              | -        | -                |
| 66    | พื้ง                            | <i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.                        | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 67    | เหาะ                            | <i>Terminalia catappa</i> (L.) Pers. var. <i>hirsuta</i> Craib | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 68    | พื้ง                            | <i>Vitex pedunculata</i> Walp. ex Schauer.                     | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 69    | เหาะ                            | <i>Mitragyna rotundifolia</i> (Roxb.) Kunze                    | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 70    | มะม่วงป่า                       | <i>Buchanania latifolia</i> Roxb.                              | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 71    | เสลา                            | <i>Strychnos nux-vomica</i> L.                                 | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 72    | เหาะ                            | <i>Conocarpus laurifolia</i> (Houtt.) Merr.                    | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 73    | เหาะ                            | <i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss.                            | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 74    | เหาะ                            | <i>Albizia odoratissima</i> (Labillardiere Benth.)             | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 75    | เหาะ                            | <i>Stemmadia rotundifolia</i> (Roxb.) Kurz                     | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |
| 76    | เหาะ                            | <i>Bridelia retusa</i> (L.) A. Juss.                           | 1      | -       | ✓         | -               | ✓              | -        | -                |

4-17



ตารางที่ 4-5 ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำรวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน   | ประเภท | สถานภาพ |          | พื้นที่สำรวจพบ  |            |          |                  |
|-------|---------------------------------|--|--------|---------|----------|-----------------|------------|----------|------------------|
|       |                                 |  |        | EIA     | Monitor9 | ป่าเบญจ<br>พรรณ | ป่าเต็งรัง | แหล่งน้ำ | พื้นที่<br>เกษตร |
| 77    | ขี้เหล็ก                        | <i>Millettia horsensis</i> L.f.  | 1      | -       | ✓        | -               | ✓          | -        | -                |
| 78    | ราชพฤกษ์                        | <i>Cassia fistula</i> L.   | 1      | -       | ✓        | -               | ✓          | -        | -                |
| 79    | เหียง                           | <i>Algoroxylon</i> (Wal. ex Lindl.) Baill.   | 1      | -       | ✓        | -               | ✓          | -        | -                |
| 80    | โพธิ์                           | <i>Ficus dropocarpa</i> Thunb. Ver. pubescens Corner   | 1      | -       | ✓        | -               | -          | ✓        | -                |
| 81    | คันทรง                          | <i>Gardenia sootepensis</i> Kusch.   | 1      | -       | ✓        | -               | -          | ✓        | -                |
| 82    | ฝรั่ง                           | <i>Psidium guajava</i> L.  | 1      | -       | ✓        | -               | -          | ✓        | -                |
| 83    | น้อยหน่า                        | <i>Annona squamosa</i> Linn.   | 1      | -       | ✓        | -               | -          | -        | ✓                |
| 84    | มะละกอ                          | <i>Carica papaya</i> L.  | 2      | -       | ✓        | -               | -          | -        | ✓                |
| 85    | เหียงหนาม                       | <i>Chelioscastus speciosus</i>   | 2      | ✓       | ✓        | ✓               | ✓          | -        | -                |
| 86    | บุก                             | <i>Amorphophallus campanulatus</i> (L.) D. Don<br>( <i>A. pinnatifidus</i> (Dennst.) Nicolson) | 2      | ✓       | ✓        | ✓               | ✓          | -        | -                |
| 87    | พญานาค                          | <i>Curculigo latifolia</i> D. Don  | 2      | ✓       | ✓        | ✓               | -          | -        | -                |
| 88    | เปรี้ยว                         | <i>Kaempferia pulchra</i> (Ridl.) Ridl.  | 2      | ✓       | ✓        | ✓               | ✓          | -        | -                |
| 89    | เปรี้ยวกระเจียว                 | <i>Kaempferia lasiocarpa</i> S. Burdet   | 2      | ✓       | ✓        | -               | ✓          | -        | -                |
| 90    | โคกไม้                          | <i>Elettaria purpurea</i> L.   | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 91    | สามเกลอ                         | <i>Eupatorium odoratum</i> Linn.   | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 92    | สามเกลอ                         | <i>Ageratum conyzoides</i> L.  | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 93    | มะลิ                            | <i>Osmanthus americanus</i> L.   | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 94    | กล้วยไม้                        | <i>Cyperus pilosus</i> Vahl  | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | -        | ✓                |
| 95    | กล้วยไม้                        | <i>Euphorbia hirta</i> L.  | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 96    | กล้วยไม้                        | <i>Musa sapientum</i> L.   | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 97    | กล้วยไม้                        | <i>Heliotropium indicum</i> Linn.  | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | -                |
| 98    | กล้วยไม้                        | <i>Pentapetes phoenicea</i> L.   | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 99    | กล้วยไม้                        | <i>Nymphopha lotus</i> L.  | 2      | -       | ✓        | -               | -          | -        | ✓                |
| 100   | กล้วยไม้                        | <i>Equisetum debile</i> Roxb. ex Vahl  | 2      | -       | ✓        | -               | -          | -        | ✓                |
| 101   | ข้าวป่า                         | <i>Alpinia zerumbet</i>  | 2      | -       | ✓        | ✓               | ✓          | -        | ✓                |

4-18

ตารางที่ 4-5 ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำรวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน       | ประเภท | สถานภาพ |          | พื้นที่สำรวจพบ  |            |          |                  |
|-------|---------------------------------|--|--------|---------|----------|-----------------|------------|----------|------------------|
|       |                                 |  |        | EIA     | Monitor9 | ป่าเบญจ<br>พรรณ | ป่าเต็งรัง | แหล่งน้ำ | พื้นที่<br>เกษตร |
| 102   | กระชาย                          | <i>Besleria rotunda</i> (L.) Mansf.          | 2      | -       | ✓        | ✓               | -          | -        | ✓                |
| 103   | ตะไคร้                          | <i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.            | 2      | -       | ✓        | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 104   | ลิ้นห่าน                        | <i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites           | 2      | -       | ✓        | -               | -          | ✓        | -                |
| 105   | ผักขี้เหล็ก                     | <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms.   | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | -                |
| 106   | หญ้าขี้เฒ่า                     | <i>Sida acuta</i> Burm.f.                    | 2      | ✓       | ✓        | -               | -          | -        | ✓                |
| 107   | พญานาค                          | <i>Sternonia collinsae</i> Craib.            | 3      | ✓       | ✓        | ✓               | -          | -        | -                |
| 108   | คันทรง                          | <i>Hemipentstemon</i> Merr.                  | 3      | ✓       | ✓        | ✓               | -          | -        | -                |
| 109   | เถาวัลย์                        | <i>Ziziphus caroliniana</i> (L.) Mill.       | 3      | ✓       | ✓        | ✓               | -          | -        | -                |
| 110   | เถาวัลย์                        | <i>Streptocaulon juvenis</i> (Lour.) Merr.   | 3      | ✓       | ✓        | -               | ✓          | -        | -                |
| 111   | เถาวัลย์                        | <i>Tillandsia violacea</i> (Colebr.) Diels   | 3      | ✓       | ✓        | -               | ✓          | -        | -                |
| 112   | เถาวัลย์                        | <i>Cissus repens</i> Vahl                    | 3      | ✓       | ✓        | -               | -          | -        | ✓                |
| 113   | เถาวัลย์                        | <i>Merremia umbellata</i> Haller f.          | 3      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | ✓                |
| 114   | เถาวัลย์                        | <i>Mimosa diplotricha</i> L.                 | 3      | ✓       | ✓        | -               | -          | -        | -                |
| 115   | เถาวัลย์                        | <i>Merremia hederacea</i> (Burm. f.) Hall f. | 3      | ✓       | ✓        | -               | -          | -        | ✓                |
| 116   | เถาวัลย์                        | <i>Convolvulus rosea</i> DC                  | 3      | ✓       | ✓        | -               | -          | -        | -                |
| 117   | เถาวัลย์                        | <i>Cardiospermum halicacabum</i> Linn.       | 3      | ✓       | ✓        | -               | -          | ✓        | -                |
| 118   | เถาวัลย์                        | <i>Hiptage benghalensis</i> (Linn.) Kurz     | 3      | -       | ✓        | ✓               | -          | -        | ✓                |
| 119   | เถาวัลย์                        | <i>Coccoloba godefrayana</i> O.Kze.          | 3      | -       | ✓        | ✓               | -          | ✓        | -                |
| 120   | เถาวัลย์                        | <i>Abies precatoria</i> L.                   | 3      | -       | ✓        | -               | -          | -        | ✓                |
| 121   | เถาวัลย์                        | <i>Entada rheedii</i> Spreng.                | 3      | -       | ✓        | -               | -          | -        | -                |
| 122   | เถาวัลย์                        | <i>Acacia rugosa</i> Merr.                   | 4      | ✓       | ✓        | ✓               | -          | -        | -                |
| 123   | เถาวัลย์                        | <i>Suregada multiflora</i> Baill.            | 4      | ✓       | ✓        | -               | ✓          | -        | -                |
| 124   | เถาวัลย์                        | <i>Helicteres angustifolia</i> L.            | 4      | ✓       | ✓        | -               | ✓          | -        | -                |
| 125   | เถาวัลย์                        | <i>Melastoma canaliculatum</i> Merr.         | 4      | ✓       | ✓        | -               | ✓          | -        | -                |
| 126   | เถาวัลย์                        | <i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.     | 4      | ✓       | ✓        | ✓               | ✓          | -        | -                |
| 127   | เถาวัลย์                        | <i>Memecylon scutellatum</i>                 | 4      | ✓       | ✓        | -               | -          | -        | -                |

4-19

| ลำดับ | ชื่อพันธุ์/ชื่อไทย | ความสูงจากดิน (ม.) | ชนิด        | ปริมาณ | EIA Monitor | งานปลูก | จำนวน | พื้นที่ | หมายเหตุ : ประเภท 1. ใบไม้ 2. ใบไม้ 3. ใบไม้ 4. ใบไม้ 5. พืชหัว 6. พืช 7. พืช |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|       |                    |                    |             |        |             |         |       |         | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 125   | หญ้า               | 1.25               | Cyrtosperma | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 126   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 127   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 128   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 129   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 130   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 131   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 132   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 133   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 134   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 135   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 136   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 137   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 138   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 139   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 140   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 141   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 142   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 143   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 144   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 145   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 146   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 147   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 148   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 149   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 150   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 151   | กล้วยไม้           | 1.25               | Monticola   | ✓      | ✓           | ✓       | ✓     | ✓       | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |

ตารางที่ 4-5 ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ (ต่อ)

4.1.4.2 ป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำเม้งบาง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีความหนาแน่นของไม้ใหญ่เฉลี่ย 31 ต้น/ไร่ มีจำนวนมากกว่าในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (เฉลี่ย 16 ต้น/ไร่) โดยเป็นไม้ขนาดเล็ก (DBH 10-30 เซนติเมตร) เป็นส่วนใหญ่

4.1.4.3 ป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และป่าดงสาบยอ ซึ่งจะเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีความหนาแน่นของไม้ใหญ่เฉลี่ย 34 ต้น/ไร่ มีจำนวนมากกว่าในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (เฉลี่ย 22 ต้น/ไร่) โดยเป็นไม้ขนาดเล็ก (DBH 10-30 เซนติเมตร) เป็นส่วนใหญ่

4.1.4.4 ป่าเต็งรังในโครงการพื้นที่ป่า ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ ถือว่าเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันอนุรักษ์ไว้ มีความหนาแน่นของไม้ใหญ่เฉลี่ย 27 ต้น/ไร่ มีจำนวนมากกว่าในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (เฉลี่ย 12 ต้น/ไร่) โดยเป็นไม้ขนาดเล็ก (DBH 10-30 เซนติเมตร) เป็นส่วนใหญ่

เมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นของไม้ในทุ่งของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในท้องที่อื่นๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏว่ามีความหนาแน่นอยู่ในระดับต่ำทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าเบญจพรรณที่มีการฟื้นฟูพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากคุณภาพของพื้นที่และกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของต้นไม้มากที่สุด คือ คุณภาพของพื้นที่ (Site quality) และกิจกรรมจากมนุษย์ซึ่งเห็นได้ชัดในการใช้ของป่าเบญจพรรณและการฟื้นฟู โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าความหนาแน่นของพรรณไม้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เปราะบาง หรือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ในช่วงระยะเวลาสำรวจจะเป็นฤดูแล้งก็ตาม

#### 4.1.5 สภาพการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ (natural regeneration)

ความหนาแน่นของลูกไม้ คือ ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงเพียงอก (DBH) ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร และกล่าวถึง คือ ต้นไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร ซึ่งความหนาแน่นเฉลี่ยของลูกไม้ของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในพื้นที่โครงการแสดงในตารางที่ 4-6 และรูปที่ 4-6 สามารถสรุปได้ดังนี้


4.1.5.1 ป่าเบญจพรรณในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำเม้งบาง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีความหนาแน่นของลูกไม้เฉลี่ย 76 ต้น/ไร่ และกล่าวถึง 152 ต้น/ไร่ ซึ่งมีจำนวนลดลงจากในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (100 ต้น/ไร่ และกล่าวถึง 250 ต้น/ไร่) และลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านๆ มา เนื่องจากสภาพมีความชื้นของดินลดลง ซึ่งไม่เหมาะแก่การเติบโต

4.1.5.2 ป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำเม้งบาง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีความหนาแน่นของลูกไม้เฉลี่ย 98 ต้น/ไร่ และกล่าวถึง 156 ต้น/ไร่ ซึ่งลูกไม้มีจำนวนลดลงจากในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (150 ต้น/ไร่ และ กล่าวถึง 100 ต้น/ไร่)

4.1.5.3 ป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงสาบยอ ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีความหนาแน่นของลูกไม้เฉลี่ย 109 ต้น/ไร่ และกล่าวถึง 178 ต้น/ไร่ ซึ่งมีจำนวนลดลงจากในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (140 ต้น/ไร่ และกล่าวถึง 250 ต้น/ไร่)

4.1.5.4 ป่าเต็งรังในโครงการพื้นที่ป่า ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ มีความหนาแน่นของลูกไม้เฉลี่ย 132 ต้น/ไร่ และกล่าวถึง 145 ต้น/ไร่ ซึ่งมีจำนวนลดลงจากในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (148 ต้น/ไร่ และกล่าวถึง 210 ต้น/ไร่)

เมื่อพิจารณาถึงสภาพการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในพื้นที่ศึกษาทุกแปลงสำรวจโดยเฉลี่ยแล้วถือว่า มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นปกติหรือสภาพธรรมชาติของทรัพยากรป่าไม้ในฤดูแล้ง



รูปที่ 4-9 สภาพพื้นที่ป่าช่วงสำรวจ (ฤดูแล้ง)



ตารางที่ 4-7 ดรรชนีความหลากหลายสำหรับดัชนีที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงเพียงอก (DBH) ตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ขึ้นไป ในรูปของ Fisher's index of diversity (D) ของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ในพื้นที่ศึกษาโครงการ

| พื้นที่ศึกษา   | ดรรชนีความหลากหลายในรูปแบบของ Fisher's index of diversity (D) |
|--|---|
| 1.ป่าเบญจพรรณในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ขั้นต้น (C) ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ                                | 4.317 (4.102) *   |
| 2.ป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ขั้นต้น (C) ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ                                 | 4.586 (4.246) *   |
| 3.ป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงสาละวันตอนซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ขั้นต้น (C) ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ | 4.254 (4.246) *   |
| 4.ป่าเบญจพรรณนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ   | 4.047 (3.767) *   |

หมายเหตุ ; ( ) \* คือ ข้อมูลที่สำรวจในช่วงก่อนดำเนินการ

4.1.7 การแบ่งชั้นความสูงตามแนวตั้ง (vertical stratification)


การแบ่งชั้นความสูงตามแนวตั้ง โดยใช้ Profile diagram ตามวิธีการของ Davis และ Richards (1933)และ Richards (1983) สำหรับป่าใหญ่ คือ ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงเพียงอก (DBH) ตั้งแต่ 10 เซนติเมตรขึ้นไปในแต่ละแนวสำรวจของพื้นที่โครงการ รายละเอียดแสดงในรูปที่ 4-7 และ 4-8 และตารางที่ 4-8 สรุปได้ดังนี้

4.1.7.1 ป่าเบญจพรรณเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ประกอบด้วยเรือนยอดชั้นเดียว มีความสูงประมาณ 3-21 เมตร จึงมีค่ามากกว่าในช่วงก่อนดำเนินการ (6-8 เมตร)


4.1.7.2 ป่าเต็งรังเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ประกอบด้วยเรือนยอดชั้นเดียว มีความสูงประมาณ 2-21 เมตร ซึ่งมีค่ามากกว่าในช่วงก่อนดำเนินการ (5-7 เมตร)

4.1.7.3 ป่าเต็งรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเจ้าแม่บาง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงสาละวันตอน ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ขั้นต้น (C) ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ประกอบด้วยเรือนยอดชั้นเดียว มีความสูงประมาณ 2-21 เมตร จึงมีค่ามากกว่าในช่วงก่อนดำเนินการ (7-10 เมตร)





รูปที่ 4-10 Profile diagram (บน) และ Crown projection diagram (ล่าง)  
 ของต้นไม้ในป่าเบญจพรรณ



รูปที่ 4-11 Profile diagram (บน) และ Crown projection diagram (ล่าง)  
 ของต้นไม้ในป่าเต็งรัง



4.1.9 การติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตและจำนวนรอยตายของต้นไม้ปลูกในพื้นที่โครงการ

การติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตและจำนวนรอยตายของต้นไม้ปลูกในพื้นที่โครงการเป็นส่วนใหญ่ตามจำนวนรอยตาย ความโตและความสูงของต้นไม้ปลูกในพื้นที่โครงการและสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของต้นไม้ปลูก ผลการสำรวจพบว่า พื้นที่ปลูกมีอยู่ 4 ชนิด คือ สัก สนประดิพัทธ์ กระโดนเทศ และยางหยาก (ยูคาลิปตัส) เป็นไม้ยืนต้นระดับต้นและระดับกลาง (ร้อยละ 100.00) มีขนาดความโตของลำต้นตามแนวหน้าโครงการ มีจำนวนรอยตายอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 12.50-41.00 cm) และมีความสูงที่เจริญเติบโตดี (5.50-11.50 m) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าในรอบ 0.5 ปี (1/2560) การเจริญเติบโตและการรอดตายของต้นไม้ปลูกในพื้นที่โครงการอยู่ในระดับปกติ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-11

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความโตของต้นไม้ปลูก ในช่วงปี 1/2560 และปี 1/2560 มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นด้านขนาดความโตและความสูง มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นในตารางที่ 4-12 และ 4-13 ดังนี้

ตารางที่ 4-11 การเจริญเติบโตและจำนวนรอยตายของต้นไม้ปลูกในพื้นที่โครงการในรอบ 0.5 ปี

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์ไม้<br>(ชื่อวิทยาศาสตร์)                | พื้นที่ปลูกปรับปรุง<br>ภูมิทัศน์/พื้นที่ | ร้อยละการรอดตาย | การเจริญเติบโต (เฉลี่ย) |          |
|-------|---|--|-----------------|-------------------------|----------|
|       |   |  |                 | ขนาด (cm)               | สูง (cm) |
| 1     | กระโดนเทศ<br>( <i>Cordia alliodora</i> Willd.)    | ริมบ่อน้ำด้านหลังโครงการ                 | 100             | 41.00                   | 11.50    |
| 2     | ยางหยาก (ยูคาลิปตัส)<br>( <i>Eucalyptus</i> sp.)  | ปลูกบริเวณทางเข้าและด้านข้างโครงการ      | 100             | 26.75                   | 5.50     |
| 3     | สนประดิพัทธ์<br>( <i>Coscinobium pullei</i> Miq.) | ปลูกรอบบ่อน้ำด้านข้างโครงการ             | 100             | 28.75                   | 5.50     |
| 4     | สัก<br>( <i>Shorea robusta</i> L.f.)              | ปลูกบริเวณด้านข้างโครงการ                | 100             | 12.50                   | 5.50     |









หมายเหตุ : \* คือ ต้นไม้ที่มีอายุอย่างน้อย 3 ปี มาปลูกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  
 \*\* คือ ต้นไม้ที่มีอายุอย่างน้อย 6 ปี มาปลูกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ตารางที่ 4-10 ปริมาณการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ (หน่วย : ต้นไม้/ไร่)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์ไม้        | ปริมาณการปลูก (หน่วย : ต้นไม้/ไร่) |            |            |            |            |            |        |        |     |        |
|-------|----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-----|--------|
|       |                      | กลุ่มที่ 1                         | กลุ่มที่ 2 | กลุ่มที่ 3 | กลุ่มที่ 4 | กลุ่มที่ 5 | กลุ่มที่ 6 | รวม    | เฉลี่ย | ไม่ | เฉลี่ย |
| 1     | ยางหยาก (ยูคาลิปตัส) | 1.007                              | 1.857      | 2.460      | -          | 1.775      | 3.014      | 10.507 | 1.0507 | 189 | 189    |
| 2     | สนประดิพัทธ์         | 0.478                              | 0.266      | 1.753      | 1.002      | 1.872      | 1.804      | 8.083  | 0.8083 | -   | -      |
| 3     | กระโดนเทศ            | 0.546                              | 0.360      | 1.417      | 1.477      | 0.625      | 2.587      | 6.693  | 0.6693 | -   | -      |
| 4     | ยางหยาก (ยูคาลิปตัส) | 1.547                              | 0.680      | 0.259      | -          | 0.592      | 1.124      | 4.893  | 0.4893 | 264 | 264    |

หมายเหตุ : ( ) คือ ข้อมูลที่สำรวจในช่วงก่อนการปลูก

ตารางที่ 4-12 สภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ

| ลำดับ | พื้นที่                                | ปี 2556   | ปี 1/2560  |
|-------|--|---|--|
| 1.    | กระถินเทพา<br>(Acacia mangium Willd.)  |    |   |
| 2.    | ราชพฤกษ์ (ทุย)<br>(Cassia siamea Lin.) |    |   |
| 3.    | สับปะรดหาว<br>(Cordia alliodora Lam.)  |    |   |
| 4.    | ลำดู่<br>(Pongamia pinnata Linn.F.)    |  |  |

## 4.2. พรหยกการสัตว์ป่า

การสำรวจชนิดสัตว์ป่าเพื่อทราบข้อมูลด้านความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่สามารถดำเนินการได้หลายแนวทางประกอบกัน จากการศึกษาแหล่งเส้นทางสำรวจที่กระจายครอบคลุมทุกกลุ่มสังคมหรือทุกลักษณะของสัตว์ป่า กล้องส่องทางไกลทั้งแบบส่องตา (Binoculars) และแบบตัวเดียว (Telescope) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองในระยะใกล้ได้ดี ทำการบันทึกชนิดและที่พบ หรือทั้งถิ่นที่อยู่หรือรังสัตว์ที่พบ เช่น ลำธาร หน้าผาหินปูน ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ หรือ ทุ่งหญ้า เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาทรัพยากรสัตว์ป่าตามการออกแบบวางแผนการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่ครอบคลุมถึงทั้งในส่วนของโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สายรังสีฟูล) และโรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น (สายรังสีฟูล) ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) คำนวณของหญ้าป่าต้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สรุปได้ดังนี้

### 4.2.1 จำนวนชนิดและความหลากหลายชนิดสัตว์ป่า

การสำรวจภาคสนามรวบรวมข้อมูลความหลากหลายชนิดสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่พบเห็นด้วยโดยตรงและจากหลักฐานร่องรอยของสัตว์ป่า ผลการสำรวจพบว่า จำนวนชนิดสัตว์ป่าที่พบทั้งหมดอย่างน้อย 113 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (98 ชนิด) ประกอบด้วย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 14 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (12 ชนิด) จำนวนเป็นพบในแหล่งน้ำ 12 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (10 ชนิด) พบในพื้นที่เกษตรกรรม 11 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (5 ชนิด) พบในป่าไม้ 10 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (6 ชนิด) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 22 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (26 ชนิด) จำนวนเป็นพบในแหล่งน้ำ 4 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (3 ชนิด) พบในพื้นที่เกษตรกรรม 20 ชนิด เท่ากับผลการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (20 ชนิด) พบในป่าไม้ 25 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (22 ชนิด) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 24 ชนิด เท่ากับผลการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (22 ชนิด) พบในพื้นที่เกษตรกรรม 52 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (47 ชนิด) พบในป่าไม้ 35 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (27 ชนิด) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 14 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ (6 ชนิด) จำนวนเป็น ไม่พบในแหล่งน้ำ พบในพื้นที่เกษตรกรรม 9 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (5 ชนิด) พบในป่าไม้ 14 ชนิด เพิ่มขึ้นจากการสำรวจก่อนดำเนินโครงการ (4 ชนิด) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 4-13 และจำนวนสรุปได้ดังนี้







ตารางที่ 4-16 จำนวนชนิดตามระดับความสูงของสัตว์ป่าแต่ละกลุ่มในพื้นที่ศึกษาของโครงการ

| อันดับ<br>(Order)      | จำนวนชนิด<br>ทั้งหมด | จำนวนชนิดตามระดับความสูง |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก | 14 (12)*             | 1 (1)*                   |
| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   | 29 (26)*             | 1 (1)*                   |
| สัตว์เลื้อยคลาน        | 56 (54)*             | 32 (15)*                 |
| สัตว์เลื้อยคลานด้วยนม  | 14 (6)*              | 3 (3)*                   |
| รวม                    | 113 (98)*            | 37 (17)*                 |

หมายเหตุ: (\*) คือ จำนวนชนิดสัตว์ป่าที่สำรวจพบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.2.3 สถานภาพสัตว์ป่า

สัตว์ป่าที่รวบรวมข้อมูลได้จำนวน 113 ชนิด มีสถานภาพที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ดังนี้

##### 4.2.3.1 สถานภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

จากการตรวจสอบกับราชกิจจานุเบกษา (2535, 2546) ไม่มีสัตว์ป่าชนิดใดที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ศ. 2546 จำนวน 65 ชนิด ส่วนสัตว์ป่าอีก 48 ชนิดไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งมีสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนดำเนินโครงการ 3 ชนิด เนื่องจากมีการสำรวจพบสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-17

ตารางที่ 4-17 จำนวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2546

| อันดับ<br>สัตว์ป่า        | จำนวนชนิด | จำนวนชนิดมีสถานภาพตาม พรบ. 2535 และตาม<br>กฎหมาย 2546 |                  |
|---------------------------|-----------|---|------------------|
|                           |           | สัตว์ป่าสงวน  | สัตว์ป่าคุ้มครอง |
| 1. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก | 14 (12)*  | -   | 9 (7)*           |
| 2. สัตว์เลื้อยคลาน        | 29 (26)*  | -   | 51 (51)*         |
| 3. นก                     | 56 (54)*  | -   | 3 (2)*           |
| 4. สัตว์เลื้อยคลานด้วยนม  | 14 (6)*   | -   | 65 (60)*         |
| รวม                       | 113 (98)* | -   | 48 (38)*         |

หมายเหตุ: (\*) คือ ข้อมูลที่สำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ

#### 4.2.3.2 สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์

นอกจากการสำรวจพบสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2011) คือ สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์จำนวน 4 ชนิด คือ อีเก้ง เพี้ยแดง นกกระเจียวและเหยี่ยว และเป็นสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ เต่า ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากผลการสำรวจในช่วงก่อนดำเนินโครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 4-18

ตารางที่ 4-18 สัตว์ป่าที่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540) และตามเกณฑ์ IUCN (2011)

| อันดับ<br>สัตว์ป่า                      | ชนิด | ระดับสถานภาพตามเกณฑ์ |             |
|---|------|----------------------|-------------|
|   |      | สน. (2540)           | IUCN (2011) |
| 1. เต่า (Moloney's subgenus)            |      | VU                   | VU          |
| 2. อีเก้ง (Elaphodus scutellatus)       |      | NT                   | -           |
| 3. เพี้ยแดง (Haplorhina indus)          |      | NT                   | -           |
| 4. นกกระเจียวหรือ (Pocock's ptilinopus) |      | NT                   | -           |
| 5. เหยี่ยว (Colaptes cafer)             |      | NT                   | -           |

VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT = ใกล้สูญพันธุ์ - = ไม่ถูกคุกคาม


(1) สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540) ระบุให้สัตว์ป่าที่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายในประเทศไทยจำนวน 5 ชนิด โดยเป็นสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ เต่า และใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด คือ อีเก้ง เพี้ยแดง นกกระเจียว และเหยี่ยว

(2) IUCN (2011) ระบุให้สัตว์ป่าที่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมาย (2540) ถูกคุกคามในระดับโลกจำนวน 1 ชนิด ให้เป็นสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ เต่า

จากสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ของทั้งสองเกณฑ์ที่เทียบเคียงกันพบว่า มีปริมาณประชากรและการแพร่กระจายในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่นของโลกมีไม่เท่ากัน ซึ่งเต่า เพี้ยแดง นกกระเจียว และเหยี่ยว มีปริมาณประชากรและการแพร่กระจายกันไม่เท่ากันทั่วโลก แต่ในประเทศไทยมีแนวโน้มในทางลดลง

#### 4.2.4 การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรสัตว์ป่าภายหลังการดำเนินโครงการ

การสำรวจสถานภาพสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการมี 5 กิโลเมตร โดยลงพื้นที่สำรวจ การ สอบถามและทำการตรวจเช็คและเปรียบเทียบชนิดพันธุ์ที่มีปรากฏในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรอบโครงการพบว่า ความหลากหลายชนิดสัตว์ป่าจำนวนอย่างน้อย 113 ชนิด ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่พบเห็นตัว โดยตรงและจากหลักฐานร่องรอยของสัตว์ป่า จำนวนเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 14 ชนิด 2) กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 29 ชนิด 3) กลุ่มนก 56 ชนิด และ 4) กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 14 ชนิด และนกนางแอ่นเป็นจำนวนชนิดในแต่ละพื้นที่ คือ 1) บริเวณแหล่งน้ำ 40 ชนิด 2) บริเวณพื้นที่ เกษตรกรรม 90 ชนิด และ 3) บริเวณพื้นที่ป่า 84 ชนิด ซึ่งการสำรวจครั้งนี้พบชนิดสัตว์ป่ามากกว่าช่วง ก่อนดำเนินโครงการ ดังรูปที่ 4-12



รูปที่ 4-12 เปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดสัตว์ป่า

| ชนิดพันธุ์<br>สัตว์ป่า/พืช/สัตว์<br>น้ำ | ชื่อวิทยาศาสตร์                  | พื้นที่สำรวจพบ |           |            |             | พื้นที่สำรวจพบ |           |            |             | สถานภาพ |   |   |   |
|---|----------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------|---------|---|---|---|
|   |                                  | แหล่งน้ำ       | เกษตรกรรม | พื้นที่ป่า | พื้นที่อื่น | แหล่งน้ำ       | เกษตรกรรม | พื้นที่ป่า | พื้นที่อื่น | 1       | 2 | 3 | 4 |
| 1                                       | วงศ์นกเงือก<br>Family Bucconidae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 2                                       | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 3                                       | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 4                                       | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 5                                       | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 6                                       | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 7                                       | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 8                                       | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 9                                       | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 10                                      | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 11                                      | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 12                                      | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |
| 13                                      | วงศ์นกเงือก<br>Family Rhipididae | X              | X         | X          | X           |                |           |            |             | -       | - | - | - |

ตารางที่ 4-19 บัญชีรายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่รวบรวมข้อมูลได้ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |  | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          | ชุกชุม    |          | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |  | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|       |                                 | Family Plobatidae                      |                |          |           |          |            |          |           |          |         |          |     |          |     |          |
| 14    | อีงทรายคางคก                    | <i>Leptobrachium<br/>hendricksoni</i>  | -              | x        | -         | x        | x          | x        | ปานกลาง   | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |

หมายเหตุ : x = พบ - = ไม่พบ

#### สถานภาพ

1 = สถานภาพตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง พ.ศ.2546

- = ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2 = สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540)

NT = ใกล้ถูกคุกคาม - = ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์

3 = สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ IUCN (2011)

- = ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์

ตารางที่ 4-20 บัญชีรายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่รวบรวมข้อมูลได้ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ<br>ชุกชุม |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |  | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          |                     |          | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |  | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 | EIA                 | Monitor9 | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|       |                                 | Order Anura                            |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Bufonidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 1     | เต่านา                          | <i>Molodyernys subtrijugo</i>          | x              | x        | -         | x        | -          | -        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | VU  | VU       | VU  | VU       |
|       |                                 | Order Squamata                         |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Gekkonidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 2     | จิ้งจกหางแบนเล็ก                | <i>Cosymbotus platyurus</i>            | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | มาก      | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 3     | จิ้งจกหางหนาม                   | <i>Hemidactylus frenatus</i>           | -              | -        | x         | x        | x          | x        | มาก                 | ปานกลาง  | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 4     | จิ้งจกหางเรียว                  | <i>Hemidactylus garnotii</i>           | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | ปานกลาง  | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 5     | คิ้งก่าบ้าน                     | <i>Gekko gekko</i>                     | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Agamidae                        |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 6     | คิ้งก่าหัวแดง                   | <i>Colotes versicolor</i>              | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 7     | คิ้งก่าแก้ว                     | <i>Colotes emma</i>                    | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 8     | คิ้งก่าลาว                      | <i>Colotes mystaceus</i>               | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 9     | แอ้อีสาน                        | <i>Colotes reevesii</i>                | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | -       | -        | NT  | NT       | NT  | NT       |
|       |                                 | Family Scincidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 10    | จิ้งเหลนหางยาว                  | <i>Mobuyoa longicaudata</i>            | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | ปานกลาง  | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 11    | จิ้งเหลนหางกลาย                 | <i>Mobuyoa maculata</i>                | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 12    | จิ้งเหลนบ้าน                    | <i>Mobuyoa multifasciata</i>           | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | ปานกลาง  | -       | -        | -   | -        | -   | -        |

ตารางที่ 4-20 บัญชีรายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่รวบรวมข้อมูลได้ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ<br>ชุกชุม |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |  | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          | EIA                 | Monitor9 | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |  | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 |                     |          | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|       |                                 | Family Varanidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 13    | ตะกวด                           | <i>Varanus bengalensis</i>             | x              | x        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Pythonidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 14    | งูเหลือม                        | <i>Python reticulatus</i>              | -              | -        |           |          | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Xenopeltidae                    |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 15    | งูเสฉวน                         | <i>Xenopeltis unicolor</i>             | -              | -        | -         | -        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Coluridae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 16    | งูสายรุ้งลายขีด                 | <i>Enhydrys enhydryis</i>              | x              | x        | -         | -        | -          | -        | ปานกลาง             | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 17    | งูสร้อยเหลือง                   | <i>Lycodon capucinus</i>               | -              | -        | -         | -        | x          | x        | ปานกลาง             | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 18    | งูสิงห์                         | <i>Physokeles</i>                      | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 19    | งูหางกระดิ่งลายขีด              | <i>Elophs radiata</i>                  | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 20    | งูลายสอ                         | <i>Xenochrophis flavipunctatus</i>     | x              | x        | x         | x        | -          | x        | ปานกลาง             | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 21    | งูบัวเต็งลายดำ                  | <i>Oligodon fasciolatus</i>            | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 22    | งูลายม้ากระ<br>อินทร์           | <i>Dendrelaphis pictus</i>             | -              | -        | -         | -        | x          | x        | ปานกลาง             | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 23    | งูเขียวปากแพน                   | <i>Ahaetulla nasuta</i>                | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |

4-46

ตารางที่ 4-20 บัญชีรายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่รวบรวมข้อมูลได้ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ<br>ชุกชุม |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |  | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          | EIA                 | Monitor9 | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |  | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 |                     |          | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|       |                                 | Family Elapidae                        |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 24    | งูเห่ามอ                        | <i>Naja kaouthia</i>                   | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 25    | งูทับสมิงคลา                    | <i>Bungarus condidus</i>               | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Crocalidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 26    | งูกระจับ                        | <i>Crotalus rhodostoma</i>             | -              | -        | -         | -        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Viperidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 27    | งูเขียวหางไหม้<br>ทองเหลือง     | <i>Trimeresurus albolabris</i>         | -              | -        | -         | -        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |

หมายเหตุ : x = พบ - = ไม่พบ

สถานภาพ

1 = สถานภาพตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2546

ค = สัตว์ป่าคุ้มครอง - = ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2 = สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540)

VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT = ใกล้สูญพันธุ์ - = ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์

3 = สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ IUCN (2011)

VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ - = ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์

4-47



ตารางที่ 4-21 บัญชีรายชื่อนกที่รวบรวมข้อมูลได้ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ<br>ชุกชุม |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |  | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          | EIA                 | Monitor9 | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |  | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 |                     |          | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|       |                                 | Order Anura                            |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Bufonidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 1     | นกยางเขียว                      | <i>Egretta garzetta</i>                | x              | x        | -         | x        | -          | -        | มาก                 | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 2     | นกยางขาว                        | <i>Bubulcus ibis</i>                   | x              | x        | x         | x        | -          | -        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Anseriformes                     |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Ardeidae                        |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 3     | นกเป็ดแดง                       | <i>Dendrocygna javanica</i>            | x              | x        | -         | x        | -          | -        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Falconiformes                    |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Accipitridae                    |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 4     | เหยี่ยวขาว                      | <i>Eisopus coerules</i>                | -              | -        | x         | x        | -          | -        | ปานกลาง             | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 5     | เหยี่ยวแดง                      | <i>Haliastor Indus</i>                 | -              | -        | x         | x        | -          | -        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | NT  | NT       | -   | -        |
|       |                                 | Order Gruiformes                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Turnicidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 6     | นกคุ้มอกลาย                     | <i>Turnix susurator</i>                | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 7     | นกคุ้มอีดำ                      | <i>Turnix tanki</i>                    | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | -       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Rallidae                        |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 8     | นกกระทา                         | <i>Amourorn sphenicurus</i>            | -              | -        | -         | x        | -          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | -       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Columbiformes                    |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Columbidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 9     | นกเขาใหญ่                       | <i>Streptopello chinensis</i>          | x              | x        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | มาก      | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 10    | นกเขาไฟ                         | <i>Streptopello banguebarica</i>       | x              | x        | x         | x        | -          | x        | ปานกลาง             | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 11    | นกเขาขาว                        | <i>Geopelia striata</i>                | x              | x        | x         | x        | -          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Cuculiformes                     |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Cuculidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 12    | นกกระจิ๊ดเล็ก                   | <i>Centropus bengalensis</i>           | -              | -        | x         | x        | -          | x        | ปานกลาง             | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 13    | นกกระจิ๊ดใหญ่                   | <i>Centropussinensis</i>               | x              | x        | x         | x        | x          | x        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |

4-48

ตารางที่ 4-21 บัญชีรายชื่อนกที่รวบรวมข้อมูลได้ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ<br>ชุกชุม |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |  | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          |                     |          | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |  | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 | EIA                 | Monitor9 | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
| 14    | นกเขียวก้นแดง                   | <i>Cacomantis merulinus</i>            | -              | -        | x         | x        | -          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 15    | นกคันทรี                        | <i>Endynamis scolopacea</i>            | -              | -        | -         | -        | x          | x        | น้อย                | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Coraciiformes                    |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Meropidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 16    | นกจาบคาเล็ก                     | <i>Merops orientalis</i>               | x              | x        | x         | x        | -          | x        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Alcedinidae                     |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 17    | นกกระเรียนทองขาว                | <i>Halcyon swinhonis</i>               | x              | x        | x         | x        | -          | -        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 18    | นกกระเรียนทอง                   | <i>Coracias benghalensis</i>           | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Piciformes                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Megalaimidae                    |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 19    | นกสีทอง                         | <i>Megalaima haemacephala</i>          | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Picidae                         |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 20    | นกหัวขวานด่างเครง               | <i>Dendrocopos canicapillus</i>        | -              | -        | -         | -        | x          | -        | น้อย                | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Apodiformes                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Apodidae                        |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 21    | นกเขินขาว                       | <i>Cypselurus bolanensis</i>           | x              | x        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Passeriformes                    |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Alaudidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 22    | นกกระจิบปากแดง                  | <i>Mniotilta sonica</i>                | -              | -        | x         | x        | -          | x        | น้อย                | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Campephagidae                   |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 23    | นกเงือก                         | <i>Pericrocotus chinatamensis</i>      | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Aegithalidae                    |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 24    | นกกระจิบน้อย                    | <i>Aegithalidae tibia</i>              | x              | x        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |

4-49

ตารางที่ 4-21 บัญชีรายชื่อนกที่รวบรวมข้อมูลได้ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามหลักอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ<br>ชุกชุม |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |                                       | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          | EIA                 | Monitor9 | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |                                       | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 |                     |          | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|       |                                 | Family Pycnonotidae                   |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 25    | นกปรอดสวน                       | <i>Pericrocotus blanfordi</i>         | -              | x        | x         | x        | x          | x        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 26    | นกปรอดหัวสีเทา                  | <i>Pericrocotus aurigaster</i>        | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 27    | นกปรอดหัวโขน                    | <i>Red-whiskered Bulbul</i>           | -              | -        | -         | -        | -          | -        | -                   | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Dicruridae                     |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 28    | นกเงือกหางปลา                   | <i>Dicrurus macrocercus</i>           | x              | x        | x         | x        | x          | x        | มาก                 | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Corvidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 29    | อีแร้ง                          | <i>Corvus macrorhynchos</i>           | -              | -        | x         | x        | -          | -        | ปานกลาง             | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Timaliidae                     |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 30    | นกก้นแดง                        | <i>Timalia pileata</i>                | -              | -        | -         | -        | x          | x        | น้อย                | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Sylviidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 31    | นกกระเรียนสวน                   | <i>Orthotomus sutorius</i>            | -              | -        | x         | x        | x          | x        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 32    | นกกระเรียนคอดำ                  | <i>Orthotomus atrogularis</i>         | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 33    | นกกระเรียนหัวดำ                 | <i>Prinia hodgsonii</i>               | x              | x        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 34    | นกกระเรียนหัวสีเทา              | <i>Prinia inornata</i>                | x              | x        | -         | x        | -          | -        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 35    | นกกระเรียนหัวเหลือง             | <i>Prinia flaviventris</i>            | x              | x        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 36    | นกกระเรียนหัวสีเข้ม             | <i>Prinia rufescens</i>               | -              | -        | -         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 37    | นกกระเรียนหัวดำ                 | <i>Orthotomus sutorius</i>            | x              | x        | x         | x        | x          | x        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 38    | นกกระเรียนหัวเหลือง             | <i>Cisticola juncidis</i>             | -              | -        | x         | x        | -          | -        | ปานกลาง             | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Turdidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 39    | นกกาเหมา                        | <i>Copsychus saularis</i>             | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 40    | นกขมิ้น                         | <i>Somicalia coprata</i>              | x              | x        | x         | x        | -          | -        | มาก                 | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |

4-50

ตารางที่ 4-21 บัญชีรายชื่อนกที่รวบรวมข้อมูลได้ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามหลักอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ<br>ชุกชุม |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |                                       | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          | EIA                 | Monitor9 | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |                                       | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 |                     |          | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|       |                                 | Family Rhipiduridae                   |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 41    | นกอีแร้งคอดำ                    | <i>Rhipidura javanica</i>             | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Motacillidae                   |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 42    | นกปากเป็ดน้ำ                    | <i>Anthus rufus</i>                   | x              | x        | -         | x        | -          | -        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Artamidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 43    | นกเงือก                         | <i>Artamus fuscus</i>                 | x              | x        | x         | x        | -          | -        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Sturnidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 44    | นกเอี้ยงสีเทา                   | <i>Acridotheres tristis</i>           | x              | x        | x         | x        | -          | -        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 45    | นกเอี้ยงหงอน                    | <i>Acridotheres grandis</i>           | x              | x        | x         | x        | -          | -        | น้อย                | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 46    | นกอีโง้งคอดำ                    | <i>Sturnus nigricollis</i>            | -              | -        | x         | x        | -          | -        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Nectariniidae                  |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 47    | นกคินปัสสีทอง                   | <i>Nectarinia jugularis</i>           | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 48    | นกคินปัสสีเทา                   | <i>Antheptes singatensis</i>          | -              | -        | -         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Dicaeidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 49    | นกคินปัสสี                      | <i>Dicaeum cruentatum</i>             | -              | -        | x         | x        | x          | x        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Ploceidae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 50    | นกกระเรียนคอขาว                 | <i>Ploceus philippinus</i>            | -              | -        | x         | x        | -          | -        | น้อย                | มาก      | ค       | ค        | NT  | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Passeridae                     |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 51    | นกกระเรียน                      | <i>Passer montonus</i>                | -              | -        | x         | x        | -          | -        | มาก                 | มาก      | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 52    | นกกระเรียน                      | <i>Passer flavidus</i>                | -              | -        | x         | x        | -          | x        | มาก                 | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |

4-51

ตารางที่ 4-21 บัญชีรายชื่อพันธุ์พืชหายากไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |  | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          | ชุกชุม    |          | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |  | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|       |                                 | Family Estrildidae                     |                |          |           |          |            |          |           |          |         |          |     |          |     |          |
| 53    | นกกระจิ๊ดหัว                    | <i>Loriculus punctulatus</i>           | -              | -        | x         | x        | -          | x        | มาก       | มาก      | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 54    | นกกระจิ๊ดหัวใบทอง               | <i>Loriculus striatus</i>              | -              | -        | -         | x        | x          | x        | น้อย      | ปานกลาง  | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Ciconiiformes                    |                |          |           |          |            |          |           |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Ciconiidae                      |                |          |           |          |            |          |           |          |         |          |     |          |     |          |
| 55    | นกปากห่าง                       | <i>Anastomus osculans</i>              | -              | x        | -         | x        | -          | -        | -         | ปานกลาง  | -       | ค        | -   | -        | -   | -        |
| 56    | นกกระสา                         | <i>Aythya asiatica</i>                 | -              | x        | -         | x        | -          | -        | -         | มาก      | -       | ค        | -   | -        | -   | -        |

หมายเหตุ: x = พบ - = ไม่พบ

สถานภาพ

- 1 = สถานภาพตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมาย พ.ศ. 2546  
ค = สัตว์ป่าคุ้มครอง - = ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย
- 2 = สถานภาพเพื่ออนุรักษ์ตามบัญชีรายชื่อพืชหายากและสัตว์ป่าคุ้มครอง (2540)  
NT = ใกล้สูญพันธุ์ - = ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์
- 3 = สถานภาพเพื่ออนุรักษ์ตามบัญชี IUCN (2011)  
- = ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์

ตารางที่ 4-22 บัญชีรายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่หายากในพื้นที่ย่อยของโครงการ

| ลำดับ | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ<br>ชุกชุม |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|-------|---------------------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
|       |                                 |  | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          |                     |          | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|       |                                 |  | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 | EIA                 | Monitor9 | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|       |                                 | Order Lagomorpha                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Leporidae                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 1     | กระต่ายป่า                      | <i>Lepus peguensis</i>                 | -              | -        | -         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Rodentia                         |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Scuridae                        |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 2     | กระรอก                          | <i>Menetes berdmorei</i>               | -              | -        | x         | x        | x          | x        | น้อย                | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 3     | กระรอกปลายหางดำ                 | <i>Collosciurus caniceps</i>           | -              | -        | -         | -        | -          | x        | -                   | น้อย     |         |          | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Family Muridae                         |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 4     | หนูนาใหญ่                       | <i>Bandicota indica</i>                | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | ปานกลาง  | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 5     | หนูท้องขาว                      | <i>Rattus rattus</i>                   | -              | -        | x         | x        | x          | x        | ปานกลาง             | มาก      | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 6     | หนูกระจิ๊ดหางยาว                | <i>Mus caroli</i>                      | -              | -        | x         | x        | -          | x        | ปานกลาง             | มาก      | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 7     | หนูนา                           | <i>Leopoldamys sabanus</i>             | -              | -        | -         | x        | -          | x        | -                   | น้อย     |         |          |     |          |     |          |
| 8     | หนูนา                           | <i>Rattus losea</i><br>(Swinhoe)       | -              | -        | -         | x        | -          | x        | -                   | มาก      | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 9     | อีเห็น                          | <i>Canomys bodius</i>                  | -              | -        | -         | x        | -          | x        | -                   | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
|       |                                 | Order Carnivora                        |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|       |                                 | Family Herpestidae                     |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 10    | พังพอนเล็ก                      | <i>Herpestes javanicus</i>             | -              | -        | x         | x        | -          | x        | น้อย                | น้อย     | ค       | ค        | -   | -        | -   | -        |

ตารางที่ 4-22 บัญชีรายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่รวบรวมข้อมูลได้ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ต่อ)

| ตารางที่ 4-22 ปีฐานรายชื่อสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์บนข้อมูลระดับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย |                                     |  |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|--|-------------------------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|----------|
| ลำดับ  | ชนิดพันธุ์<br>ชื่อสามัญ/ชื่อ<br>ไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์<br>ตามลำดับอนุกรมวิธาน | พื้นที่สำรวจพบ |          |           |          |            |          | ระดับความ<br>ชุกชุม |          | สถานภาพ |          |     |          |     |          |
|  |                                     |  | แหล่งน้ำ       |          | เกษตรกรรม |          | พื้นที่ป่า |          |                     |          | 1       |          | 2   |          | 3   |          |
|  |                                     |  | EIA            | Monitor9 | EIA       | Monitor9 | EIA        | Monitor9 | EIA                 | Monitor9 | EIA     | Monitor9 | EIA | Monitor9 | EIA | Monitor9 |
|  |                                     | Family Viverridae                      |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 11   | อีเห็นหน้าขาว                       | <i>Paguma larvata</i>                  | -              | -        | -         | -        | -          | x        | -                   | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
| 12   | อีเห็นข้างลาย                       | <i>Paradoxurus<br/>hermaphroditus</i>  | -              | -        | -         | -        | -          | x        | -                   | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |
|  |                                     | Order Primates                         |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|  |                                     | Family Searabaeidae                    |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 13   | ลิงจอก                              | <i>Macaca mulatto</i>                  | -              | -        | -         | -        | -          | x        | ปาน<br>กลาง         | น้อย     | -       | ค        | -   | -        | -   | -        |
|  |                                     | Order Scandentia                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
|  |                                     | Family Tupaiidea                       |                |          |           |          |            |          |                     |          |         |          |     |          |     |          |
| 14   | กระแต                               | <i>Tupaia glis</i>                     | -              | -        | -         | -        | -          | x        | -                   | น้อย     | -       | -        | -   | -        | -   | -        |

หมายเหตุ: x = พบ - = ไม่พบ

สถานภาพ

1= สถานภาพตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2546

ค = สัตว์ป่าคุ้มครอง - = ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย

2= สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540)

- = ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์

3= สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ IUCN (2011)


- = ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์





หลังจากนำ พบเห็นในกิจกรรม 9 ชนิด ที่มาจากการสำรวจก่อนดำเนินการ (5 ชนิด) พบในป่าไม้ 14 ชนิด เพื่อบริการสำรวจก่อนดำเนินการ (4 ชนิด) ดังแสดงในรูปที่ 5-2

เมื่อประเมินระดับความรุนแรงของสัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่โครงการตามแนวสำรวจพบว่า ประเมินระดับความรุนแรงของสัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่โครงการตามแนวสำรวจพบว่า ระดับความรุนแรงมาก 37 ชนิด ขุกุณปานกลาง 31 ชนิด และขุกุณน้อย 45 ชนิด ซึ่งถือว่ามีความ ขุกุณมากกว่าผลการสำรวจในวง ก่อนดำเนินการโครงการ และยังงน้อยกว่าผลการสำรวจครั้งที่ผ่านมาก เนื่องจากเป็นขุกุณและมีความรุนแรงไม่มากนัก และพื้นที่เก็บเกี่ยวทางการเกษตรทำให้ผู้อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทำลาย และไม่มีสัตว์ป่าชนิดใดที่มี สถานภาพเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่มีสัตว์ป่าที่มี สถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ศ. 2546 จำนวน 63 ชนิด ส่วนสัตว์ป่าอีก 48 ชนิด ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายซึ่งมีสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งหมด 3 ชนิด เนื่องจากมีการสำรวจพบสัตว์ป่า เพิ่มขึ้นและสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540) และ ตามเกณฑ์ของ IUCN(2011) คือ สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตามเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540) และ กระจากนอกเขียง และเขียงสาย และเป็นสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ เต้านา ซึ่งไม่มีการ เปลี่ยนแปลงจากผลการสำรวจพบในช่วงก่อนดำเนินการ



รูปที่ 5-2 สรุปภาพรวมจำนวนชนิดสัตว์ป่าที่สำรวจพบในแต่ละช่วงเวลา


## ภาคผนวก ก

### ภาพกิจกรรมการสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

โครงการสำรวจติดตามพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่ได้ใช้สารเคมี

โรงเรียนบ้านหนองบัว (สาขาวิเศษ) สังกัด 1/2560

บริษัท โรงเรียนบ้านหนองบัว (สาขาวิเศษ) สังกัด 1/2560





รูปที่ ๕-๑ กิจกรรมติดตามการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกภายใต้โครงการ

โครงการสำรวจติดตามพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่ได้ใช้สารเคมี


โรงเรียนบ้านหนองบัว (สาขาวิเศษ) สังกัด 1/2560

บริษัท โรงเรียนบ้านหนองบัว (สาขาวิเศษ) สังกัด 1/2560




รูปที่ ๕-๒ กิจกรรมการวางแผนการปลูกข้าวโพด

โครงการสำรวจติดตามสวนปาล์มภาคป่าไม้และสัตว์ป่า  
โครงการสำรวจติดตามสวนปาล์มภาคป่าไม้และสัตว์ป่า  
โครงการสำรวจติดตามสวนปาล์มภาคป่าไม้และสัตว์ป่า






รูปที่ ๓-3 กิจกรรมการวางแผนสำรวจสวนปาล์ม






โครงการสำรวจติดตามสวนปาล์มภาคป่าไม้และสัตว์ป่า  
โครงการสำรวจติดตามสวนปาล์มภาคป่าไม้และสัตว์ป่า  
โครงการสำรวจติดตามสวนปาล์มภาคป่าไม้และสัตว์ป่า




รูปที่ ๓-4 กิจกรรมสำรวจสวนปาล์มภาคป่าไม้



รูปที่ ๕-5 กิจกรรมสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวในแปลงนา




รูปที่ ๕-6 ภาพพื้นที่ปลูกข้าวในแปลงนา



รูปที่ ๕-๗ การลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่และคนในชุมชน

ภาคผนวก ข  
 แผนที่คาดการณ์แหล่งกำเนิดมลพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้าฝ่าน้ำตาลขอนแก่น  
 (สาขาวังสะพุง) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย






สัญลักษณ์ ▲ : จุดแผนที่แสดงค่าสูงสุด 24.00 ในโครงการลพบุรี

จุดสีเทา (●) : จุดวัดน้ำ / จุดวัดน้ำฝน / จุดวัดน้ำฝน


รูปที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลพบุรี (พื้นที่ลุ่มน้ำ 24 ชั่วโมง) แสดงพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลพบุรี (พื้นที่ลุ่มน้ำ 24 ชั่วโมง) แสดงพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลพบุรี (พื้นที่ลุ่มน้ำ 24 ชั่วโมง)



สัญลักษณ์ ▲ : จุดแผนที่แสดงค่าสูงสุด 14.00 ในโครงการลพบุรี

จุดสีเทา (●) : จุดวัดน้ำ / จุดวัดน้ำฝน / จุดวัดน้ำฝน


รูปที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลพบุรี (พื้นที่ลุ่มน้ำ 14 ชั่วโมง) แสดงพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลพบุรี (พื้นที่ลุ่มน้ำ 14 ชั่วโมง) แสดงพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลพบุรี (พื้นที่ลุ่มน้ำ 14 ชั่วโมง)



สัญลักษณ์ A : กำหนดพื้นที่สูงสูงสุด 40.02 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จุดสังเกต 11 - วัดศรีบุญ 12 - วัดหนองบอน 13 - วัดหนองวังเหว


รูปที่ 3 แผนที่แสดงพื้นที่หมักขยะมูลฝอยที่ไม่ได้และสัตว์ป่า โรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น (สายวังสมบูรณ์) ครั้งที่ 1/2560



สัญลักษณ์ A : กำหนดพื้นที่สูงสูงสุด 7.09 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จุดสังเกต 11 - วัดศรีบุญ 12 - วัดหนองบอน 13 - วัดหนองวังเหว


รูปที่ 4 แผนที่แสดงพื้นที่หมักขยะมูลฝอยที่ไม่ได้และสัตว์ป่า โรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น (สายวังสมบูรณ์) ครั้งที่ 1/2560



หมายเหตุ: A : ส่วนบนที่แสดงค่าสูงสุด 1.0 ในโครงการลพบุรี

จุดสังเกต: A - จุดสังเกต, B - จุดสังเกต, C - จุดสังเกต


รูปที่ 5 แผนที่แสดงการกระจายของค่าสูงสุด 1.0 ในโครงการลพบุรี






หมายเหตุ: A : ส่วนบนที่แสดงค่าสูงสุด 171.4 ในโครงการลพบุรี

จุดสังเกต: A - จุดสังเกต, B - จุดสังเกต, C - จุดสังเกต


รูปที่ 6 แผนที่แสดงการกระจายของค่าสูงสุด 171.4 ในโครงการลพบุรี



๓.๕๖ : กำแพงที่เกิดจากชุด ๓.๕๗" ในโครงการ/ประเภทผลงาน

จุดเริ่มต้น  - วัดสุทัศน์  - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  - วัดทองนพคุณ


**ข้อที่ ๕** เห็นสมควรจะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน โดยแบ่งปกครองในเขต ดังนี้



**A** : ต้นหญ้าที่กัดทำลายทุ่ง 151.46 ใบโกระควั้น/ดูบงผ่นผะ

๔๑ - วัดกุฎีใหญ่  
๔๒ - วัดประตึกเขาทอง  
๔๓ - วัดทองพูนศรีবাদ


**รูปที่ 8**  
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นทางองค์ประกอบของมวล  
ถวสีที่ 2 จากการพัฒนาเส้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการช่วงพื้นที่  
การผลิตไฮดรอกไซด์ 150 กรัม/ชั่วโมง ชุดที่ 1 ไม่ระบุ



สัญลักษณ์ A : ลานป่าไม้ที่ปลูกปลูก 174.10 ไมล์จากจุดปลูก

จุดปลูก A - ปลูกป่าไม้ 174.10 ไมล์จากจุดปลูก

รูปที่ 9 เส้นแสดงระดับความสูงที่ปลูกป่าไม้ 174.10 ไมล์จากจุดปลูก  
แผนที่ 2 แสดงระดับความสูงที่ปลูกป่าไม้ 174.10 ไมล์จากจุดปลูก




สัญลักษณ์ A : ลานป่าไม้ที่ปลูกปลูก 1,113.57 ไมล์จากจุดปลูก

จุดปลูก A - ปลูกป่าไม้ 1,113.57 ไมล์จากจุดปลูก

รูปที่ 10 เส้นแสดงระดับความสูงที่ปลูกป่าไม้ 1,113.57 ไมล์จากจุดปลูก  
แผนที่ 3 แสดงระดับความสูงที่ปลูกป่าไม้ 1,113.57 ไมล์จากจุดปลูก






สัญลักษณ์ A : กำหนดพื้นที่ค่าสูงสุด 1,279.96 ในโครงการพัฒนาศูนย์

จุดสังเกต 1 - วัดค่าสูงสุด 2 - วัดค่าเฉลี่ยของ 3 - วัดค่าเฉลี่ยของ


รูปที่ 11 แสดงการวัดค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดิบจากโรงไฟฟ้า 30 นาที การวัด 3 จุดการวัดค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดิบจากโรงไฟฟ้า 30 นาที การวัดค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดิบจากโรงไฟฟ้า 30 นาที



สัญลักษณ์ A : กำหนดพื้นที่ค่าสูงสุด 3.91 ในโครงการพัฒนาศูนย์


จุดสังเกต 1 - วัดค่าสูงสุด 2 - วัดค่าเฉลี่ยของ 3 - วัดค่าเฉลี่ยของ

รูปที่ 12 แสดงการวัดค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดิบจากโรงไฟฟ้า 24 ชั่วโมง การวัด 4 จุดการวัดค่าความเข้มข้นของสารพิษในน้ำดิบจากโรงไฟฟ้า 24 ชั่วโมง




สัญลักษณ์  $\Delta$  : กำหนดพื้นที่ค่าสูงค่า 50 ในโซนควบคุมพื้นที่  
สัญลักษณ์  $\Delta$  : กำหนดพื้นที่ค่าสูงค่า 50 ในโซนควบคุมพื้นที่  
สัญลักษณ์  $\Delta$  : กำหนดพื้นที่ค่าสูงค่า 50 ในโซนควบคุมพื้นที่

รูปที่ 13 แผนที่แสดงพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร (สารพิษตกค้าง) ครั้งที่ 1/2560



สัญลักษณ์  $\Delta$  : กำหนดพื้นที่ค่าสูงค่า 27.62 ในโซนควบคุมพื้นที่  
สัญลักษณ์  $\Delta$  : กำหนดพื้นที่ค่าสูงค่า 27.62 ในโซนควบคุมพื้นที่


รูปที่ 14 แผนที่แสดงพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร (สารพิษตกค้าง) ครั้งที่ 1/2560



สัญลักษณ์ ▲ : ลักษณะภูมิประเทศสูง 3.26 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล

จุดสังเกต A1 - วัดห้วยผิง A2 - วัดห้วยผิง A3 - วัดห้วยผิง


รูปที่ 15 แผนที่แสดงระดับความสูงในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าภาคขอนแก่น (สายวังสะพุง) ครั้งที่ 1/2560



สัญลักษณ์ ▲ : ลักษณะภูมิประเทศสูง 0.30 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล

จุดสังเกต A1 - วัดห้วยผิง A2 - วัดห้วยผิง A3 - วัดห้วยผิง


รูปที่ 16 แผนที่แสดงระดับความสูงในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าภาคขอนแก่น (สายวังสะพุง) ครั้งที่ 1/2560



สัญลักษณ์ A : ด้านแหล่งเกิดกลุ่มสูง 1.3 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตร

จุดสีแดง - วัดสีฝุ่น - วัดละอองน้ำ - วัดอนุภาคเกิน 10 ไมครอน


วันที่ 17 เก็บตัวอย่างอากาศจากพื้นที่ป่าเขาค้อตอนบน (สาขาวังสะพุง) ครั้งที่ 1/2560  
ครั้งที่ 4 การดำเนินการเก็บตัวอย่างอากาศจากพื้นที่ป่าเขาค้อตอนบน (สาขาวังสะพุง) ครั้งที่ 1/2560




สัญลักษณ์ A : ด้านแหล่งเกิดกลุ่มสูง 0.7 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตร

จุดสีแดง - วัดสีฝุ่น - วัดละอองน้ำ - วัดอนุภาคเกิน 10 ไมครอน

วันที่ 18 เก็บตัวอย่างอากาศจากพื้นที่ป่าเขาค้อตอนบน (สาขาวังสะพุง) ครั้งที่ 1/2560  
ครั้งที่ 4 การดำเนินการเก็บตัวอย่างอากาศจากพื้นที่ป่าเขาค้อตอนบน (สาขาวังสะพุง) ครั้งที่ 1/2560




- สัญลักษณ์ **A** : ลักษณะพื้นที่สูงจุดสูง 45.59 ไม่นับรวมจุดในเขต
- จุดสังเกต **(1)** - วัดรังสี **(2)** - วัดรังสีในเขต **(3)** - วัดรังสีนอกเขต
- รูปที่ 12  
เห็นแสดงระดับความสูงในเขตของพื้นที่สูง (จุดสูง) ซึ่งอยู่ใน  
การวัด 5 จุดการวัดค่ารังสีในเขตของโครงการ ซึ่งจะแสดงค่า  
การวัดรังสีในเขต 150 เมตร ซึ่งอยู่ในจุดที่ 1 เท่านั้น



- สัญลักษณ์ **A** : ลักษณะพื้นที่สูงจุดสูง 52.40 ไม่นับรวมจุดในเขต
- จุดสังเกต **(1)** - วัดรังสี **(2)** - วัดรังสีในเขต **(3)** - วัดรังสีนอกเขต
- รูปที่ 13  
เห็นแสดงระดับความสูงในเขตของพื้นที่สูง (จุดสูง) ซึ่งอยู่ใน  
การวัด 5 จุดการวัดค่ารังสีในเขตของโครงการ ซึ่งจะแสดงค่า  
การวัดรังสีในเขต 150 เมตร ซึ่งอยู่ในจุดที่ 1 เท่านั้น






สัญลักษณ์ A : ส่วนพื้นที่สูงค่าสูงค่า 759.21 ไม่น้อยกว่าจุดศูนย์กลาง

สัญลักษณ์ B : ส่วนพื้นที่สูงค่าสูงค่า 759.21 ไม่น้อยกว่าจุดศูนย์กลาง

รูปที่ 21 แผนที่แสดงพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออก (สาขาวิเศษ) ครั้งที่ 1/2560  
แผนที่นี้ 6 ภาคของพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออก (สาขาวิเศษ) ครั้งที่ 1/2560  
การประเมินพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออก (สาขาวิเศษ) ครั้งที่ 1/2560



สัญลักษณ์ A : ส่วนพื้นที่สูงค่าสูงค่า 872.70 ไม่น้อยกว่าจุดศูนย์กลาง

สัญลักษณ์ B : ส่วนพื้นที่สูงค่าสูงค่า 872.70 ไม่น้อยกว่าจุดศูนย์กลาง

รูปที่ 22 แผนที่แสดงพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออก (สาขาวิเศษ) ครั้งที่ 1/2560  
แผนที่นี้ 6 ภาคของพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออก (สาขาวิเศษ) ครั้งที่ 1/2560  
การประเมินพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออก (สาขาวิเศษ) ครั้งที่ 1/2560



Fisher, R. A., A. S. Corbet & C. B. Williams. (2013). A table of values for Fisher's [alpha] log series diversity index. The Free Library > Science and Technology. From <http://www.thefreelibrary.com/A+table+of+values+for+Fisher%27s+%5Balpha%5D+log+series+diversity+index-a0128667026>.  
16 September 2013

Lekagul, B. and P.D.Round. 2005. A Guide to the Birds of Thailand, Damsutha Press, Bangkok.

Taber and Cowan. 1971. Netting and trapping. From [http://www.epa.wa.gov.au/docs/3281\\_Faunatechnicalguide.pdf](http://www.epa.wa.gov.au/docs/3281_Faunatechnicalguide.pdf).  
16 September 2013

Wiyada dokprom . 2546. ความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้. แหล่งที่มา: <http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-19564.html>. 26 September 2556