


**ภาคผนวก 16ข**  
**เอกสารอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย**



## SAFETY HEALTH

AND

## ENVIRONMENT



## ! ความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับคนงานใหม่ผู้รับเหมา

1. ความรู้ทั่วไปด้านความปลอดภัย
2. กฎหมายการก่อสร้างและความปลอดภัย
3. ข้อบังคับด้านความปลอดภัย



## กฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑

## การทำงานบนที่สูง (High Work)

หมวด ๑๑

### ส่วนที่ ๑

การป้องกันการตกจากที่สูง

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานบนที่สูงซึ่งทำให้มีความเสี่ยงอันตรายจากแนวราบและสูงตั้งแต่ ๒ เมตร ขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือ เชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย



## เตรียมการก่อนก่อสร้าง





## ! SAFETY OUTLINE

1. การทำงานที่สูง
2. การทำงานริมอาคาร
3. การสวมใส่ PPE
4. เครื่องมือและอุปกรณ์
5. ส.



## 1.การทำงานที่สูง (High Work)

สถานที่ทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากการพลัดตก เช่น การทำงานบนหรือในเสา ค่อมือ เสาไฟฟ้า ปล่อง คานที่มีความสูงหรือบนอาคารสูง ตั้งแต่ ๔ เมตร ขึ้นไป








ACCIDENT

ช่างเชื่อมเหล็กหลังคาบ้าน ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากที่ สร. เตรียม  
เริ่มปฏิบัติงาน



ก้าวเดียวหวัดดับ! หมันใหญ่วัย 62 ขึ้นนั่งร้านติดตั้งหลังคา  
กันสาด พลัดท่าตกนั่งร้าน หน้าผาดพื้นอาคารสาหัส (มีคลิป)



## 2.การทำงานริมอาคาร (Outdoor Work)



ไม่มีการสวมใส่  
อุปกรณ์ป้องกัน  
(Safety Belt)

## 3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE)

ใช้สำหรับป้องกันผู้สวมใส่จากอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือ  
แต่ไม่ได้ช่วยลดหรือกำจัดความเป็นอันตรายของสารเคมี ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องสวมใส่  
อุปกรณ์ป้องกันในการทำงานและปฏิบัติตามด้วยควมระมัดระวังและรอบคอบ อุปกรณ์ PPE

- หมวกนิรภัย
- แวนตา
- รองเท้าเซฟตี้
- Safety Belt
- ถุงมือ
- หน้ากากป้องกันสารเคมี






## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Personal Protective Equipment (PPE)

13

QUALITY IN TIME • 333 NEW SAFE WORKING METHOD • TEKA CONSTRUCTION

### PPE



โดยอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดหรือสึกหรอหรือมีรูรั่ว มีขนาดเหมาะสมกับผู้สวมใส่ และต้องสวมกระชับกับร่างกาย เพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก

## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Personal Protective Equipment (PPE)

14

QUALITY IN TIME • 333 NEW SAFE WORKING METHOD • TEKA CONSTRUCTION



### อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Personal Protective Equipment (PPE)

15

QUALITY IN TIME • 333 NEW SAFE WORKING METHOD • TEKA CONSTRUCTION



## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Personal Protective Equipment (PPE)

16

QUALITY IN TIME • 333 NEW SAFE WORKING METHOD • TEKA CONSTRUCTION






#### 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools & Accessories)



ไม่มีการป้องกัน  
ไม่มีกั้นดับเพลิง  
ไม่สวมใส่ PPE



Know Safety  
No Pain



Know Safety No Pain


No Safety Know Pain



Copyright © 2018 by Safety & Health Commission, Ministry of Labour, Thailand



Copyright © 2018 by Safety & Health Commission, Ministry of Labour, Thailand



Copyright © 2018 by Safety & Health Commission, Ministry of Labour, Thailand



Copyright © 2018 by Safety & Health Commission, Ministry of Labour, Thailand



เครื่องเจียร







หลักการ "5ส" หรือ "5S" เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในองค์กรการทำงาน โดยเป็น การจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น



**สร้างนิสัย (SHITSUKE / ชิตะ)** คือ การอบรมและ ฝึกปฏิบัติการทำงานสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ กลายเป็นนิสัย

**สุขลักษณะ (SEIKETSU / เซเคทซึ)** คือ การรักษาความสะอาดอย่าง ถูกสุขลักษณะตลอดไป

**5S**

**สะสม (SERI / เซริ)** คือ การแยกของ ที่ ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว

**สะดวก (SEITON / เซตง)** คือ การ จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบและ ปลอดภัย

**สะอาด (SEISO / เซโซ)** คือ การทำความสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน





ขณะต้นสาย



ขณะรีไซเคิล



ขณะทิ้งไม่ พะจากการผลิต





## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

SAFETY

### 5S Explanation

33

Source: 1) 5S - A SIMPLE SYSTEM FOR ORGANIZING THE WORKPLACE



## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

SAFETY

### 5S Explanation

34

Source: 1) 5S - A SIMPLE SYSTEM FOR ORGANIZING THE WORKPLACE



## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

SAFETY

### 5S Explanation

35

Source: 1) 5S - A SIMPLE SYSTEM FOR ORGANIZING THE WORKPLACE



## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

SAFETY

### 5S Explanation

36

Source: 1) 5S - A SIMPLE SYSTEM FOR ORGANIZING THE WORKPLACE











☞ งานเชื่อม งานตัดโลหะ (การเปิด work การป้องกันประกายไฟ ถึงดับเพลิง )



☞ สลัปฟอร์ม (พื้นชั่วคราว รวากันตก บันไดทางขึ้น )



☞ การป้องกันอัคคีภัย (เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง การตรวจเช็ค การวางตามจุด)




☞ สภาพน้ําร้านมันได้ (การติดตั้ง ข้อต่อ ตำแหน่งที่ยึด บันไดขึ้นลง รวามันเอง)







☞ ขานพักหน้าลิฟท์ ขานพักบริเวณวัสดุ ขานพักหน้าเสวริมอาคาร



☞ บันจั้น ลิฟท์โดยสาร และกระเช้าไฟฟ้า



☞ การป้องกันการตก บริเวณรอบอาคาร ขอบอาคารและพื้นที่เสี่ยง



☞ การป้องกันการตก บริเวณรอบอาคาร ขอบอาคารและพื้นที่เสี่ยง






☞ การป้องกันการตก บริเวณรอบอาคาร ขอบอาคารและพื้นที่เสี่ยง




☞ PPE, การใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้อง





☞ PPE, การใช้งานอุปกรณ์ที่ต้อง



☞ การแต่งกาย





☞ อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน



☞ การดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า




☞ การตั้งร้านไม่ถูกต้อง





👉 5 ส. (การจัดเก็บ)



👉 5 ส. (การจัดเก็บ)



👉 จุดเสี่ยง





**ภาคผนวก 17ข**  
**บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ**







— 107 —



**ภาคผนวก 18ข**  
**กฎระเบียบโครงการ**





# TEKA

TEKA CONSTRUCTION CO.,LTD.



## ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในหน่วยงานก่อสร้าง

1. ผู้เข้าปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อ ต้องติดบัตรทุกครั้งที่อยู่ในหน่วยงาน
2. บุคคลใดที่จะเข้าไปในหน่วยงานต้องแต่งกายเรียบร้อย สวมใส่หมวกนิรภัยและรองเท้าหุ้มส้น
3. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
4. กรณีนำสิ่งของเข้า - ออกหน่วยงานก่อสร้าง พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนนำสิ่งของเข้า - ออก
5. ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพสุรา ตามเขตพื้นที่ให้โทษและจะขึ้นหมายเข้ามาในบริเวณพื้นที่หน่วยงานก่อสร้างโดยเด็ดขาด
6. ห้ามนำเด็กเล็กหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง
7. ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทในหน่วยงานก่อสร้าง
8. เครื่องมือ เครื่องจักรนำมาใช้งานต้องมีการพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยเสมอ
9. ห้ามทำลาย ชูบ ชีด ฉ่า สบ แกะไข หรือยั้วยิด ป้ายเตือน หรือคำสั่งต่างๆของทางบริษัทฯ
10. พนักงานสามารถรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ในสถานที่หน่วยงานก่อสร้างจัดไว้ให้เท่านั้น
11. ห้ามพนักงานทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกาย หากฝ่าฝืนจะให้ออกจากหน่วยงานก่อสร้าง
12. พนักงานต้องให้ความร่วมมือ กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขอตรวจค้น
13. ห้ามลักขโมยหรือฉวยทรัพย์สินและของมีค่าของผู้อื่นและทรัพย์สินของทางบริษัทฯ หากพบว่าพนักงานคนใด ละเมิดข้อปฏิบัตินี้ ทางบริษัทฯจะนำส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
14. ผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลรักษาบริเวณที่ทำงานให้สะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย

หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น  
จะได้รับการลงโทษ ทั้งเงินค่าปรับ และถูกพักงานหรือไล่ออกบริษัท

ปลอดภัยก่อน



SAFETY FIRST



**ภาคผนวก 19ข**  
**หลักฐานนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การก่อสร้างของโครงการ**  
**ทางไปรษณีย์ให้กับประชาชนข้างเคียงในระยะ 100 เมตร**





10 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งการดำเนินการโครงการไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชัน (IDEO RAMKHAMHANG - LAMSALI STATION)  
พื้นที่บ้านข้างเคียงระยะ 100 เมตรรอบโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

เรียน ท่านเจ้าของบ้าน/ อาคาร ระยะ 100 เมตร โครงการไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชัน  
(IDEO RAMKHAMHANG - LAMSALI STATION)

อ้างถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชัน (IDEO RAMKHAMHANG - LAMSALI STATION)

ด้วยทางโครงการไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชัน (IDEO RAMKHAMHANG - LAMSALI STATION)  
ของ บริษัท เอดีซี - เจวี 21 จำกัด มีแผนงานที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึง เดือนกรกฎาคม 2568  
ระยะเวลาประมาณ 30 เดือน โครงการตระหนักถึงผลกระทบในทรัพย์สินของท่าน ทั้งสภาพอาคาร / สิ่งปลูกสร้าง หรือ บ้านที่พักอาศัย  
ตลอดจนความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่อ้างถึง และเป็นไปโดย  
ความเรียบร้อย และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจจากท่าน หากมีกรณีที่บ้าน/อาคาร ของท่านได้รับผลกระทบจากการ  
ก่อสร้างโครงการกรณีดังกล่าว ขอให้ท่านได้โปรดแจ้งเรื่องดังกล่าวให้เจ้าของโครงการทราบ โดยบริษัทฯ ขอมอบหมายให้


1. นายนิติพงศ์ เห่งปรำงค์ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 088-632-6064 (เจ้าหน้าที่โครงการ)
2. นายชลพงษ์ ชัย วาทหงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 086-487-8011 (เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์)
3. นายณรงค์ หนองภักดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ๙ นาคราช จำกัด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 090-968-7445

เป็นตัวแทนในการรับเรื่องและจะรีบประสานงานกลับไปยังท่านโดยเร็วต่อไปและสามารถติดต่อผ่านช่องทาง LINE OFFICIAL ID :  
@764cktw หรือ E-MAIL neighborcare@ananda.co.th



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สแกนเพื่อดูมาตรการฯ





**ภาคผนวก 20ข**  
**สัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ**





สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้าง

โครงการ “IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSALI STATION”

งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ถนนกรีนิชเสริมเหล็ก สูง 35 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

(รวมใน Provisional Sum I)

สัญญาเลขที่ C/PW2233638

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ บริษัท เอคิซี - เอวิ 21 จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 99/1 หมู่ 14 ซอยหนูปั่น วิถีวิถีมิตร ถนนบางนา-ตราด (กม. 10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง บริษัท เอคิซี - เอวิ 21 จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหนูปั่น วิถีวิถีมิตร ถนนบางนา-ตราด (กม. 10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเรียกว่า “คู่สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง ตามที่แนบมาในสัญญาฉบับนี้และเอกสารประกอบ เลข 1-2 กับ

บริษัท ทีมเอสเอ็ม จำกัด (มหาชน) โดย นายวิระศักดิ์ วณิชวัฒน์ และ นายสมชาย วณิชวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน สำนักงานตั้งเลขที่ 28 ซอยบางวงศ์ ถนน 6 ตำบลบางพลี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่แนบมาในสัญญาฉบับนี้และเอกสารประกอบ เลข 3-4

หมวดที่ 1

คำจำกัดความ

1. ในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งแบบและรายการประกอบแบบ ถ้าข้อความไม่แสดงให้ตีความให้เป็นอย่างอื่นตามที่ต่อไปมีกำหนด

- 1.1 “ผู้จ้าง” หมายถึง บริษัท เอคิซี - เอวิ 21 จำกัด
- 1.2 “ผู้รับจ้าง” หมายถึง บริษัท ทีม เอสเอ็ม จำกัด (มหาชน)
- 1.3 “ผู้แทนผู้จ้าง” หมายถึง นายวิระศักดิ์ วณิชวัฒน์ และนายสมชาย วณิชวัฒน์ ที่ผู้จ้างแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของคู่สัญญา
- 1.4 “เอกสารแบบก่อสร้างสัญญา” หมายถึง เอกสารแบบและรายละเอียดของคู่สัญญา

หมายเหตุ 1. ถ้าหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่สัญญา



หมายเลข 2 สำเนาโครงการขออนุญาตเป็นแบบบ้าน การขออนุญาตผู้รับจ้าง

หมายเลข 3 เอกสารกำหนดลักษณะการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเจ้าของผู้รับจ้าง

หมายเลข 4 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้าน การขออนุญาตผู้รับจ้างและผู้นับถวายเป็นครอบครัว

หมายเลข 5 หนังสือยืนยันการจดทะเบียนบริษัท

หมายเลข 6 Specification & Materials (M&E) (Outline Spec)

หมายเลข 7 Specification & Materials Finished (Outline Spec) จำนวน 10 แผ่น

หมายเลข 8 แบบโครงสร้าง

- แบบโครงสร้างอาคารพักอาศัย ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวน 126 แผ่น

- แบบโครงสร้างอาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวน 6 แผ่น

หมายเลข 9 แบบสถาปัตย์กรรม ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จำนวน 122 แผ่น

หมายเลข 10 แบบงานระบบวิศวกรรมประเภทย่อย

- แบบงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ จำนวน 23 แผ่น

- แบบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง จำนวน 84 แผ่น

- แบบงานระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 111 แผ่น

- แบบงานระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าสื่อสาร เลขที่ E7-04 Rev. R1 dated 24-01-2022 จำนวน 1 แผ่น

- แบบงานระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าสื่อสาร ADDENDUM R1 dated 10-02-2022 เพิ่มจำนวนห้อง CCTV จำนวน 5 แผ่น [Dwg. No. E1-15, Dwg. No. E5-01, Dwg. No. E5-02, Dwg. No. E5-03 และ Dwg. E5-10]


หมายเลข 11 รายละเอียดการประกอบแบบแปลนและค่าเหม่งวัสดุต่าง ๆ ในห้องตัวอย่าง

หมายเลข 12 รายการประกอบแบบก่อสร้างแบบก่อสร้างงานสถาปัตย์กรรม ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวน 279 แผ่น

หมายเลข 13 รายการประกอบแบบก่อสร้างแบบแปลนโครงสร้าง จำนวน 33 แผ่น

หมายเลข 14 รายการประกอบแบบก่อสร้างแบบแปลนระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 134 แผ่น

หมายเลข 15 แบบแปลน (S-Chart) และแบบก่อสร้าง



บริษัท เทราคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

TERA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท เทราคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

TERA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลข 16 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมการปกครอง (FOR) จำนวน 30 แผ่น

หมายเลข 17 KSI BOOK 2017-01 D.03.03 จำนวน 106 แผ่น

หมายเลข 18 KQ BOOK 2022 จำนวน 109 แผ่น

หมายเลข 19 NEIGHBORHOOD RELATION MANAGEMENT จำนวน 59 แผ่น

หมายเลข 20 SITE APPEARANCE STANDARD ขนาด A4 จำนวน 29 แผ่น

หมายเลข 21 ข้อกำหนดร่วมกันจาก KAIZEN FORUM @ 25 พ.ค.2561 จำนวน 1 แผ่น

หมายเลข 22 มาตราการขบถของไทยสำหรับกรร ไม่ปฏิบัติตาม SAFETY PROCEDURE และ KSI BOOK จำนวน 6 แผ่น

หมายเลข 23 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ RAMEHAMEANG-LAMSAJI STATION จำนวน 241 แผ่น

หมายเลข 24 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ RAMEHAMEANG-LAMSAJI STATION Landscape Architecture Drawing For Design Development 100 VE date 9 December 2021 จำนวน 79 แผ่น

หมายเลข 25 แบบงานแปลนภายใน จำนวน 632 แผ่น

หมายเลข 26 รายการประกอบแบบก่อสร้างงานสถาปัตย์กรรม จำนวน 112 แผ่น

หมายเลข 27 Scope of Work : งานห้องพัก งานพื้นที่ส่วนกลาง (Main Cor., Interior, Function (SIB)) date 26-1-2022 จำนวน 1 แผ่น

หมายเลข 28 รายงาน VE โครงการ IDEO รามคำแหง-ลำซาลี สดชื่น REV.01 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 บริษัทเอสอาร์แอนด์ จำนวน 19 แผ่น

หมายเลข 29 รายงานการคำนวณค่าของงานระบบวิศวกรรมและสถาปัตย์กรรม ครั้งที่ 1 จำนวน 33 แผ่น

หมายเลข 30 รายการคำนวณค่าของงานระบบวิศวกรรมและสถาปัตย์กรรม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 แผ่น

หมายเลข 31 รายการคำนวณค่าของงานโครงสร้าง ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 49 แผ่น

หมายเลข 32 รายการคำนวณค่าของงานโครงสร้าง ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 แผ่น

หมายเลข 33 รายการคำนวณค่าของงานสถาปัตย์กรรม ครั้งที่ 1 จำนวน 18 แผ่น

หมายเลข 34 รายการคำนวณค่าของงานสถาปัตย์กรรม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3 แผ่น

กรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ข้อความในสัญญาฉบับนี้กำกับ:

1.5 “งานแล้วเสร็จ (Practical Completion)” หมายถึง การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยแล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีการรับรองงานมอบงานโดยผู้จ้างหรือผู้แทนผู้จ้างลงนามลง 3 ข้อ โดยเขียนละเอียดดังที่แนบมาต่อไปนี้

1.5.1 ห้องชุดพักอาศัย จะคือ แยกตัวอาคารตามแบบ โดยดำเนินการตรวจสอบจากผู้จ้างหรือผู้แทนผู้จ้าง โดยมีเกณฑ์คือ ห้องที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้จ้างหรือผู้แทนผู้จ้างลงนามรับรองแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ของชุดพักอาศัย ส่วนที่เหลือเป็นห้องที่ฝ่ายเราตรวจสอบจากผู้จ้างเพียงทุกรายการแล้ว


1.5.2 ทรัพย์สินส่วนกลางภายในอาคารชุดพักอาศัย และทรัพย์สินส่วนกลางของตัวอาคารชุดพักอาศัย รวมทั้งระบบประปาอาคาร ลานที่ สัญญาเช่า ลานจอดรถ ฯลฯ, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบป้องกันน้ำ และระบบป้องกันน้ำเสีย งานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จครบถ้วน พร้อมเข้ารับการตรวจโดยผู้จ้าง

1.5.3 ผู้รับจ้างสรุปรายงานเขียนลงทั้งหมด ( งานเก็บ, งานคด ) โดยผู้จ้างหรือผู้แทนผู้จ้าง

เมื่อการมอบงานมอบแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จให้แก่ผู้รับจ้าง และผู้สัญญาให้สิทธิให้กับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จ้างดังต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขการเริ่มต้นการปฏิบัติตามสัญญา

1.6 “งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion)” หมายถึง การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ยกเว้นอาคารชุดในสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา เพื่อส่งมอบงานให้ผู้จ้าง และเก็บค่าประกันความเสี่ยง โดยมีการรับรองงานมอบงานโดยผู้จ้างหรือผู้แทนผู้จ้างลงนามลง 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.6.1 ห้องชุดพักอาศัยที่ผู้จ้างไม่มีสิทธิ์จองซื้อ งานมอบห้องชุดหรือ คดแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จมอบ โดยผู้จ้าง หรือผู้แทนผู้จ้างได้ตกลงรับมอบห้องชุดพักอาศัยนั้นแล้ว ยกเว้น ผู้จ้างหรือผู้แทนผู้จ้างต้องดำเนินการตรวจสอบการมอบห้องชุดก่อน โดยภายใน 30 วันทำการนับที่ผู้รับหนังสือแจ้งการมอบงานจากผู้จ้าง



ผู้รับจ้าง  
THAI CONSTRUCTION PROJECT CO., LTD.

วันที่ 15/05/2565

1.6.2 ห้องชุดพักอาศัยที่มีมูลค่าจองซื้อแล้ว งานมอบห้องชุดพักอาศัยจะลงนามลงแล้วเสร็จมอบ โดยผู้จ้างหรือผู้แทนผู้จ้างและลูกค้าได้ตรวจรับมอบห้องชุดพักอาศัยนั้นแล้ว ยกเว้นผู้จ้างหรือผู้แทนผู้จ้างได้ตกลงรับมอบงานมอบงานจากผู้จ้าง และเมื่อผู้จ้าง หรือผู้แทนผู้จ้างได้ตรวจรับมอบห้องชุดพักอาศัยนั้นแล้วแล้ว ลูกค้าจะต้องมาดำเนินการตรวจรับมอบงานมอบห้องชุดพักอาศัยภายใน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งจากผู้จ้างแล้ว ให้มาตรวจรับห้องชุดพักอาศัย หากลูกค้าไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าได้มีการตรวจรับมอบห้องชุดพักอาศัยแล้วเสร็จแล้ว โดยระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าตรวจลงนามมอบห้องชุดพักอาศัย จะไม่นับเป็นความผิด และไม่มีการคิดที่ปรับแต่อย่างใด

1.6.3 ทรัพย์สินส่วนกลางภายในอาคารชุดพักอาศัย และทรัพย์สินส่วนกลางของตัวอาคารชุดพักอาศัย ได้แก่ ที่ในส่วนกลางทั้งหมด , งานระบบประปาทั้งหมด , เครื่องเล่น , เครื่องเล่นระบบปรับอากาศในส่วนกลางให้ผู้จ้าง หรือ ผู้แทนผู้จ้าง หรือ นิติบุคคลอาคารชุด เพื่อยุติข้อพิพาท

1.6.4 ทำความสะอาดพื้นที่และจัดการบริเวณที่ก่อสร้าง ให้กับผู้จ้างหรือผู้รับจ้างให้พื้นที่ที่โดยไม่มีวัสดุหรือสิ่งสกปรก เหลืออยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งผู้จ้างหรือผู้รับจ้างตรวจสอบและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จ้างหรือผู้รับจ้าง และผู้จ้างหรือผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้จ้างหรือผู้รับจ้าง (As-Built) , คู่มือการใช้งานอาคารชุด (User Manual) , เอกสารการรับประกัน (Warranty) , คู่มือการแก้ไขข้อบกพร่องและส่วนเสริม (Service Manual) ซึ่งผู้จ้างหรือผู้รับจ้าง จะแจ้งให้ผู้จ้างหรือผู้รับจ้างทราบเกี่ยวกับงานทั้งหมด (Certificate of Final Completion / Handover) เพื่อให้มีการยืนยันแล้วเสร็จของงานมอบสัญญา และผู้สัญญาให้ถือวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นในการรับประกันผลงานจากผู้จ้าง



ผู้รับจ้าง  
THAI CONSTRUCTION PROJECT CO., LTD.

1.7 “หลักประกันคดสัญญาฉบับนี้” หมายถึง เงินประกันคดงาน และหรือ หนังสือที่ประกันคดงานที่ผู้จ้างได้แนบมาประกอบที่ผู้จ้างแนบมาไว้ให้ผู้จ้างหรือผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

วันที่ 15/05/2565















งานสร้างสรรค์ (สร้างสรรค์) โดยปกติแล้วจะหมายถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือบริการใหม่ ๆ หรือกระบวนการใหม่ ๆ โดยปกติแล้วจะหมายถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือบริการใหม่ ๆ หรือกระบวนการใหม่ ๆ

23. ผู้วิจัย เป็นผู้ดำเนินการขอข้อมูลดังกล่าวจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขอข้อมูล

24. ผู้รับจ้าง เป็นผู้ดำเนินการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างได้

25. ผลอิสระจะหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้รับทั้งที่เป็นผู้ชำระค่าล่วงเวลาในการทำงานและทั้งงานไปในวันหยุดขอ: "ผู้เหน็ดตัวจ้าง" ในอัตรา ชั่วโมงละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อคนตามที่กฎหมายกำหนด

ในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าเรียน ผู้เข้าเรียนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

26. ในกรณีที่ผู้รับรางวัลซึ่งเด็กกัญญา ปรากฏว่าต้องรับผิดข้อประหลาดข้างจดผู้แทนผู้ผู้จ้าง, คำว่าจ้าง Has Mention ทั้งจำนวน (รวมถึงค่าจ้าง) และค่าจ้าง (ในกรณีผิด) ถ้าประหลาดรางวัลจะถูกลบออก (CAR) และข้อ ๖ ข้อนี้จะมีขึ้นแต่ที่เพิ่มกำหนดเสร็จ (Practical Completion) เท่านั้น! จนกว่าจะเสร็จงานในเวลานี้ อาจมีปัญหา (Practical Completion) ตามข้อ 1.5 และ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผังงานและนัดสนจของผู้จ้างและผู้รับผิดจากงานนี้จากผู้ที่จ้าง

27. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดทำวีดิทัศน์หรือภาพเคลื่อนไหวที่นำเสนอผลงาน และถูกจัดแสดงผลงานบนเวทีการแข่งขัน โดยผู้เข้าใช้คอมพิวเตอร์ต้องเตรียมโปรแกรมให้ภาพปรากฏบนจอภาพ

24. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ตนเป็นที่ยอมรับอยู่ในความปลอดภัยและจัดหาเงินทุนจากบริษัทมาดูแล

29. ผู้รับซึ่งกลายเป็นผู้รับผิดชอบและชี้แจงเอกสารต่อกรมฯ โดยจะต้องส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ผู้ชี้แจงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทางผู้ถูกกล่าวหาชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ภาคที่ 7  
การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

## การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

30. <sup>๗๑</sup> ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ<sup>๗๒</sup> (ข) เปลี่ยนแปลงภารกิจงานเดิมได้ทันที

[illegible]

ทั้งนี้ผู้รู้แจ้งชัดถึงสาเหตุของการดำเนินชีวิตอย่างผิดๆ จึงแสวงหาทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่ตนได้ศึกษามา

30. วันมีการกัมม ๕๐ ครั้ง จึงมีเหตุให้เกิดการกัมม ๕๐ ครั้ง

หากทนายพิชัยมีงานเกี่ยวข้องกับคดีการฟ้องตามสัญญาที่คดีของนายออกไปจะเป็นการกระทำผิดสัญญาของผู้รับจ้างแต่อย่างใด

[illegible]

รบนจะยึดเกาะจากแบบ ที่มีตัวช่องทั้งหมด หากพบความผิดปกติให้ส่งต่อแบบไปเปลี่ยน ต้อง  
 30.2 เมื่อเริ่มทำการขุดเบรคแบบขึ้นรูป เสร็จแล้วให้ตรวจสอบความคงตัวของแบบ  
 หลังจากได้ทำการขุดเบรคแบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการขุดเบรคแบบที่เหลือต่อไปเรื่อยๆ

[illegible]













63.2 จุดตรวจสถานที่ 2 เมื่อมองไปทางข้างที่ขึ้นชั้นพักอาศัยชั้นแรกของอาคารที่เป็น Typical Floor แล้วเสร็จ 100%

63.3 จุดตรวจสถานที่ 3 เมื่อมองชั้นล่างของ (Mock Up Floor แล้วเสร็จ 100%

63.4 จุดตรวจสถานที่ 4 เมื่อมองไปทางข้างที่ขึ้นชั้นเสร็จ 100%


63.5 จุดตรวจสถานที่ 5 เมื่อพร้อมยื่นขอตรวจอาคารประเภทการขึ้นขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ ก 5)

63.6 จุดตรวจสถานที่ 6 เมื่อมองห้องสีฟ้า (Blue Type) แล้วเสร็จ 70 % โดยยื่นเอกสารตรวจส่งจาก QC Committee

63.7 จุดตรวจสถานที่ 7 เมื่อมองแล้วเสร็จ (Practical Completion) พร้อมจัดงาน EVENT

63.8 จุดตรวจสถานที่ 8 เมื่อมองแล้วเสร็จส่งรูปถ่าย (Final Completion) ตามข้อ 1.6

โดยจะกำหนดวันในแต่ละจุดตรวจก่อนยกย่องงานเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการยอมรับการยกย่องผู้รับและผู้ว่าจ้าง



หมายเหตุ 16  
การตัดสัญญานับจากผู้รับมอบ

64. ในแบบฉบับร่างของสัญญานับ ผู้รับมอบจะไม่ยอมยกเลิกสัญญา หรือ สัญญาว่าจะยกเลิกสัญญาใด ๆ โดยที่ข้อนี้ประสงค์เพื่อให้ผู้รับมอบซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท ทีเอสซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอสซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารได้ตามสัญญาที่กำหนดไว้ โดยที่ผู้รับมอบจะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

ในการที่ผู้รับมอบจะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป ผู้รับมอบจะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ผู้รับมอบจะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

65. ในการที่ผู้รับมอบจะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป


วัตถุประสงค์ของโครงการในการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

66. ผู้รับจ้างรับมอบและรับมอบจะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

บริษัท ทีเอสซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

67. ผู้รับจ้างรับมอบและรับมอบจะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

68. บริษัท ทีเอสซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป



หมายเหตุ 15  
เมื่อตัดสัญญานับจากผู้รับมอบ

69. บริษัท ทีเอสซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

69. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

70. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

71. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

72. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

73. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

74. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

75. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

76. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป

77. การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวและดำเนินการให้ดำเนินการต่อไป





**ภาคผนวก 21ข**


**กิจกรรม CSR**





## สรุปรายงานผลการทำกิจกรรม CSR บ้านข้างเคียง

### โครงการ ใจดีใจ งามคำแห่ง ลำสาตี สเตชั่น



### บริษัท ทีมา ก่อสร้าง จำกัด(มหาชน)



## 1.อาคารชุด สันติสุข การ์เด็นท์

วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เข้าฉีดพ่นยุง



วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เข้าปูกระเบื้องให้ลูกบ้าน(ร้านเสริมสวย)



## 2. สน.หัวหมาก

วันที่ 09 กันยายน 2567 เข้าทำห้องเก็บของ ฝ่ายงานจราจร จำนวน 1 ห้อง



วันที่ 19 ธันวาคม 2567 กำลังดำเนินการงานทำห้องทำงาน สารวัตรสืบสวน จำนวน 2 ห้อง



**ภาคผนวก 22ข**  
**เอกสารตรวจสอบสภาพคนงาน**





เลขที่อ้างอิง 81

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

### ตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

#### 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1.ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 06/04/2003

เมืองที่เกิด

ประเทศ กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2.ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

#### 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

#### 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอส สิลม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มเหล็ก แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

#### ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง 154 ซม. น้ำหนัก 56

ก.ก.

ผลการตรวจวัดโรค

ปกติ ☒

ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒

ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒

ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒

ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒

พบสารเสพติด ☐

ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒

ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☒

ตั้งครรภ์ ☐

ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

#### สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างใกล้ชิด

☐ วัณโรค

☐ โรคเรื้อน

☐ โรคเท้าช้าง

☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จัดฟันเพื้อน ไม่สมบูรณ์

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้เกิดการประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



ให้ประทับตรา





เลขที่อ้างอิง 82

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

## ตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 27/03/1993

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2. ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สิลอม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มหะสิทธิ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

## ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง 176 ซม. น้ำหนัก 60 กก.

ผลการตรวจวัดโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☐ตั้งครรภ์ ☐

ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ


1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จัดฟันปลอม ไม่สมบูรณ์

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

ให้ประทับตรา

(หมายเหตุ: ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีตรวจสุขภาพเท่านั้น)





เลขที่อ้างอิง 83

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

### 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 12/07/1996

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2. ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

### 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

### 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209

สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สิลอม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มเหล็กส์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

ความสูง 177 ซม. น้ำหนัก 71 กก.

### ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจวัดโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อรัง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นพื่น้ำรังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นพื่น้ำรังเกียจ ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☐ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

### สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อรัง☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายพบผลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

แพทย์  
(หมายเหตุ ใบรับ

ให้ประทับตรา





เลขที่อ้างอิง 84

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

## ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1.ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 03/06/1978

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2.ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง น

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 59209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอส สิลม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มหะสิทธิ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

ความสูง 152 ซม. น้ำหนัก 60 กก.

## ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจวัณโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☒ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตใจผิดปกติ ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



(หมายเหตุ ใน

าย)

ให้ประทับตรา



เลขที่อ้างอิง 85

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

## ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1.ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 10/08/1980

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2.ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการTEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง น

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209

สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สิลม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มเหล็กส์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

## ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง 168 ซม. น้ำหนัก 76 กก.

ผลการตรวจวัดโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☐ตั้งครรภ์ ☐

ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

(หมายเหตุ

ให้ประทับตรา





เลขที่อ้างอิง 86

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

## ตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าว / แร่กนต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1.ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 26/06/2005

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2.ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการTEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง นายแพทย์ณรงค์พล หัวเจริญ

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอส สิลม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มเหล็กส์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

ความสูง 163 ซม. น้ำหนัก 60 กก.

## ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจวัณโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☒ตั้งครรภ์ ☐

ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ


1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้เกิดการประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

(หมายเหตุ

ให้ประทับตรา







เลขที่อ้างอิง 87

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

### ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 10/08/1979

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2. ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209

สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอส สิลม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มหาลักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

ความสูง 158 ซม. น้ำหนัก 60 กก.

## ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจวัณโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☐ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายสุขภาพอ่อนแอ ไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



ให้ประทับตรา

(หมายเหตุ)

ภายใน)



เลขที่อ้างอิง 88

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

## ตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1.ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) [REDACTED]

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport [REDACTED]

วัน เดือน ปี เกิด 07/04/1996

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2.ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง น

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สิลอม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มหาลักซ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

ความสูง 168 ซม. น้ำหนัก 63 กก.

## ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจวัณโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☒ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จัดฟันเพื่อบุ ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



(หมายเหตุ ใน

ให้ประทับตรา



เลขที่อ้างอิง 89

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

### ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 24/04/2005

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2. ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง น

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สิลอม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มเหล็ก แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

## ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง 168 ซม. น้ำหนัก 51 กก.

ผลการตรวจวัณโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☐ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายพบผลการพบบนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



(หมายเหตุ)

ให้ประทับตรา





เลขที่อ้างอิง 90

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

## ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1.ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 02/09/1996

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2.ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง น

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอส สิลม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มเหล็กส์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

ความสูง 161 ซม. น้ำหนัก 51 กก.

## ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจวัดโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☒ตั้งครรภ์ ☐

ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้เกิดการประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



(หมายเหตุ

ร่างกาย)

ให้ประทับตรา



เลขที่อ้างอิง 91

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

### ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) N [REDACTED]

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport [REDACTED]

วัน เดือน ปี เกิด 20/10/1979

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2. ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง นายแพทย์ณรงค์พล หัวเจริญ

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สิลอม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มเหล็ก แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

## ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง 148 ซม. น้ำหนัก 60

ก.ก.

ผลการตรวจวัณโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☒ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้เกิดการประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



ให้ประทับตรา

(หมายเหตุ ใบ [REDACTED])



เลขที่อ้างอิง 92

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์ ตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

### 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 03/12/1982

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2. ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

### 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

### 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช ซีเอ็ม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มหะสิทธิ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

ความสูง 176 ซม. น้ำหนัก 64 กก.

### ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจวัณโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่นํารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่นํารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☐ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

### สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จัดฟันเพื่อน ไม่สมบูรณ์

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



ให้ประทับตรา

(หมายเหตุ)





เลขที่อ้างอิง 93

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

### ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

#### 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 08/03/1991

เมืองท่าหน

ประเทศ กัมพูชา เชื้อชาติ กัมพูชา อาชีพ

2. ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

#### 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

#### 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง นาม

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกร

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มเหศักดิ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

ความสูง 171 ซม. น้ำหนัก 64 ก.ก. ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจวัดโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☐ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

#### สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัดโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จัดฟันเพื่อกัน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

แพทย์  
(หมายเหตุ ใบรับ

ให้ประทับตรา



เลขที่อ้างอิง 94

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์

### ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

## 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1.ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 02/09/1999

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2.ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

## 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง น

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สยาม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มหาลักซ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

ความสูง 169 ซม. น้ำหนัก 78 กก.

## ผลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจวัณโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☐ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

## สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



(หมายเหตุ

ให้ประทับตรา



เลขที่อ้างอิง 95

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

### 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1.ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 05/04/2000

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2.ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

### 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

### 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอส สิลม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

### ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง

152 ซม. น้ำหนัก 59

ก.ก.

ผลการตรวจวัณโรค

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะอันตราย ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อน

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒ผิดปกติ/ให้รักษา ☐ระยะที่ 3 ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒พบสารเสพติด ☐ให้ตรวจยืนยัน ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☒ตั้งครรภ์ ☐


ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

### สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง☐ วัณโรค☐ โรคเรื้อน☐ โรคเท้าช้าง☐ โรคซิฟิลิส3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตหินเหือน ไม่สมบูรณ์

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



(หมายเหตุ)

ให้ประทับตรา





เลขที่อ้างอิง 96

วันที่ตรวจ 26/08/2567

## ใบรับรองแพทย์ ตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

### 1. รายละเอียด/ประวัติส่วนตัวผู้รับการตรวจ

1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

HN

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคล

เลขที่ Passport

วัน เดือน ปี เกิด 03/08/1982

เมืองที่เกิด

ประเทศ

กัมพูชา

เชื้อชาติ

กัมพูชา

อาชีพ

2. ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

### 2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

ชื่อนายจ้าง TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

สถานประกอบการ TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY...

อยู่บ้านเลขที่ 28

หมู่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บางเขน

อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ 11000

โทร

โทร มือถือ

### 3. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/แพทย์หญิง น

เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39209 สถานพยาบาล โรงพยาบาล ไอเอ็มเอส สิลม

ที่อยู่ 46/7-9 ถนน มหาลักซ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0-2635-7123

### ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง 160 ซม. น้ำหนัก 51 กก.

ผลการตรวจวัดโรค

ปกติ ☒

ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ผลการตรวจโรคเรื้อรัง

ปกติ ☒

ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ปกติ ☒

ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส

ปกติ ☒

ผิดปกติ/ให้รักษา ☐

ผลการตรวจสารเสพติด

ปกติ ☒

พบสารเสพติด ☐

ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ปกติ ☒

ปรากฏอาการ ☐

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ไม่ตั้งครรภ์ ☒

ตั้งครรภ์ ☐

ผลตรวจอื่นๆ(ถ้ามี)

ระยะอันตราย ☐

อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ระยะติดต่อ/อาการเป็นที่น่ารังเกียจ ☐

ระยะที่ 3 ☐

ให้ตรวจยืนยัน ☐

### สรุปผลการตรวจ

1) ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี

2) ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง

☐ วัณโรค

☐ โรคเรื้อรัง


☐ โรคเท้าช้าง

☐ โรคซิฟิลิส

3) ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

3.1 ร่างกายพบผลภาพเอกซเรย์ผิดปกติ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมบูรณ์

3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทำงาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)



ให้ประทับตรา

(หมายเหตุ)

ร่างกาย)

**ภาคผนวก 23ข**  
**เอกสารตรวจสอบสภาพพนักงาน**









ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก			ตรวจหาระดับสารชีวเคมีในเลือด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]	Unreliable study	คำอธิบาย [Chest X-Ray Interpret]	ไม่พบความผิดปกติ	ไม่พบความผิดปกติ	ไม่พบความผิดปกติ	ตรวจระดับ FBS ในเลือด	Ref. 70-100 mg/dl	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ตรวจระดับ FBS ในเลือด	Ref. 5-20 mg/dl	11	ปกติ	ตรวจระดับ BUN ในเลือด	Ref. (M)0.1-1.7 (F)0.0-0.95 mg/dl	0.93	ปกติ	ปกติ	ตรวจระดับ Creatinine ในเลือด	Ref. 0.6-1.2 mg/dl	152	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด		ตรวจหาภูมิต้านไวรัสตับอักเสบบีในเลือด		ตารางแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด																สรุปผล			
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (HBsAg IMUNO)	Ref. Negative / Non Reactive / Not Detected	ตรวจหาภูมิต้านไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (HBsAg IMUNO in Blood)	ตรวจหาภูมิต้านไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (Anti-HBs IMUNO)	Ref. Positive	ตรวจหาภูมิต้านไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (Anti-HBs IMUNO in Blood)	Group 1	15	21	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	ผู้เข้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
Negative	ค่าผลตรวจเป็น (Negative)	Negative	Negative	Negative	ค่าผลตรวจเป็นลบ (Negative)																		ผู้เข้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
Negative	ค่าผลตรวจเป็น (Negative)	Negative	Negative	Negative	ค่าผลตรวจเป็นลบ (Negative)		60	28	30	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	ผู้เข้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
Negative	ค่าผลตรวจเป็น (Negative)	Negative	Positive	Positive	ค่าผลตรวจเป็นบวก (Positive)		33	21	30	20	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	ผู้เข้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ





**ภาคผนวก 24ข**  
**สรุปผลสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคมประจำปี 2567**



**ผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567**  
**โครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาละ สเดชั่น (ระยะก่อสร้าง)**  
**บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด**

การสำรวจความคิดเห็นชุมชนตามที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาละ สเดชั่น (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด นั้น บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิควิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและศึกษา ได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงาน โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2567


**1. วัตถุประสงค์**

- เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาละ สเดชั่น (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด
- เพื่อสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาละ สเดชั่น (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด

**2. พื้นที่ศึกษา**

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนโครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาละ สเดชั่น (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่ตั้งโครงการ ดังตารางที่ 1-1 ประกอบด้วย ชุมชนวัดกลาง ชุมชนไชศรีปรางค์พัฒนา ชุมชนสามัคคีพัฒนา และชุมชนหมู่บ้านสวนสนแสดงดังรูปที่ 2-1





### 3. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นในครั้งนี้ กำหนดจำนวนตัวอย่างตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ คือ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง บริษัทที่ปรึกษาจึงนำมากระจายจำนวนตัวอย่างตามสัดส่วนของจำนวนครัวเรือนรายชุมชนในพื้นที่ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 3-1

### ตารางที่ 3-1 จำนวนแบบสอบถามที่ทำการสำรวจในแต่ละชุมชน

ลำดับที่	ชื่อชุมชน/เขต	จำนวนหลังคาเรือน	การเก็บจริง (จำนวนตัวอย่าง)
บริเวณรัศมี 0-100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ			
1.	ห่างพื้นที่โครงการ 0-100 เมตร	160	20
รัศมี 100 - 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ			
2.	ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา	1,666	80
3.	ชุมชนวัดกลาง	1,388	70
4.	ชุมชนสามัคคีพัฒนา	2,252	110
หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 1 หมู่บ้าน			
5.	หมู่บ้านสวนสน	2,394	120
รวม		7,863	400

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง; 2567

#### 4. วิธีการศึกษา

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ดำเนินการเมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2567 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ ข้อคำถามมีทั้งแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) และแบบปลายปิด (Close-ended Questions) โดยออกแบบแบบสอบถามให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย (รูปถ่ายบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็น แสดงในรูปที่ 4-1)

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน/ชุมชน (อาชีพหลัก/รอง รายได้ รายจ่ายฯ)
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข โภค สุขภาพ
- ข้อมูลสภาพแวดล้อม และปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน
- การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อโครงการ





รูปที่ 4-1 (ต่อ) ตัวอย่างบรรยากาศการสัมภาษณ์ระดับครัวเรือน ประจำปี 2567



## 5. ผลการศึกษา

จำนวนตัวอย่างครัวเรือนที่ดำเนินการสำรวจทั้งหมด 400 ราย ครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร  
สรุปรายละเอียดของแต่ละประเด็นที่พิจารณาดังต่อไปนี้

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

เพศและอายุ ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 52.0 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 48.0 เป็นเพศชาย กลุ่มที่มีอายุ  
อยู่ในช่วง 41-50 ปี มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 33.5) รองลงมา ร้อยละ 31.0 มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี และ  
ร้อยละ 21.3 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี

การศึกษา และภูมิสำเนา/การย้ายถิ่น เมื่อสอบถามถึงระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่จบการศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษา/ปวช./ปวส. มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 27.3) รองมา (ร้อยละ 21.0) จบการศึกษาระดับ  
มัธยมศึกษาตอนปลาย และร้อยละ 20.8 จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับภูมิสำเนาผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน  
ใหญ่ ร้อยละ 74.8 เป็นประชากรดั้งเดิมหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด (พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร)  
มีเพียงร้อยละ 25.3 ที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่นๆ สาเหตุที่ย้ายมา ร้อยละ 72.9 เพื่อประกอบอาชีพ รองลงมาคือ  
(ร้อยละ 15.1) ติดตามครอบครัวหรือพ่อแม่มา และ (ร้อยละ 7.8) แต่งงานกับคนที่นี่

### ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม

อาชีพหลัก และอาชีพเสริม/รอง เมื่อสอบถามถึงอาชีพหลักของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ประกอบ  
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว เป็นอาชีพที่มีผู้ระบุสูงสุด (ร้อยละ 32.5) รองลงมา (ร้อยละ 30.8) ประกอบอาชีพ  
รับจ้างทั่วไป และร้อยละ 15.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ตามลำดับ ส่วน  
การประกอบอาชีพเสริม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.3) ระบุว่าไม่มีอาชีพเสริม และ ร้อยละ 34.8 ที่ระบุว่ามีการ  
เสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป และ ค้าขาย สำหรับภาวะการเงินของครอบครัว ร้อยละ 59.3 ระบุว่ามียาได้  
เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม รองลงมา ร้อยละ 21.5 มียาได้เพียงพอและมีเงินออม และร้อยละ 19.3 มียาได้ไม่  
เพียงพอกับรายจ่าย ตามลำดับ

ปัญหาทางสังคม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มนี้ระบุว่าประสบมีเพียง 3 ประเด็น โดยปัญหาที่มีผู้ระบุว่า  
ประสบสูงสุด ลำดับแรกคือ ปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.5 ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับ  
ปานกลางมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 63.3) รองลงมาคือ ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 33.7 ระบุว่าผลกระทบอยู่ใน  
ระดับปานกลางมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 79.3) และปัญหาชุมชนแออัด ร้อยละ 28.0 ระบุว่าผลกระทบอยู่ใน  
ระดับน้อยมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 95.5) ปัญหาที่ผู้ระบุว่าผลกระทบในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงสุด แสดงดัง  
ตารางที่ 5.3-1

ตารางที่ 5.3-1 ปัญหาทางด้านสังคมที่ชุมชนประสบในปัจจุบัน

ปัญหาทางสังคม	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. แรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าวเพิ่มขึ้น	242 (60.5)	158 (39.5)	46 (29.1)	100 (63.3)	12 (7.6)
2. ยาเสพติด	265 (66.3)	135 (33.7)	107 (79.3)	28 (20.7)	0 (0.0)
3. ชุมชนแออัด	288 (72.0)	112 (28.0)	107 (95.5)	1 (0.9)	4 (3.6)
4. การลักขโมย	309 (77.3)	91 (22.7)	85 (93.4)	3 (3.3)	3 (3.3)
5. การทะเลาะวิวาท	330 (82.5)	70 (17.5)	69 (98.6)	1 (1.4)	0 (0.0)

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ.2567

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพสูง เป็นปัญหาเศรษฐกิจ ที่มีผู้ระบุสูงสุด (ร้อยละ 60.7) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.7) ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ ปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 45.2 ผู้ที่ระบุว่าผลกระทบปานกลางมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 48.6) และปัญหารายได้ต่ำ ร้อยละ 34.0 ผู้ที่ระบุว่าผลกระทบน้อยมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 61.0) แสดงดังตารางที่ 5.3-2

ตารางที่ 5.3-2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน

ปัญหาทางเศรษฐกิจ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ค่าครองชีพสูง	157 (39.3)	243 (60.7)	116 (47.7)	110 (45.3)	17 (7.0)
2. รายได้ต่ำ	219 (54.8)	181 (45.2)	84 (46.4)	88 (48.6)	9 (5.0)
3. ไม่มีที่ดินทำกิน	264 (66.0)	136 (34.0)	72 (61.0)	46 (39.0)	0 (0.0)
4. การว่างงาน	273 (68.3)	127 (31.7)	89 (70.1)	38 (29.9)	0 (0.0)

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ.2567

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

เมื่อสอบถามถึงการเจ็บป่วย ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 68.8 ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์หรือสมาชิกในครอบครัวไม่เคยเจ็บป่วย และร้อยละ 31.2 ที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วย ซึ่งโรคที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และภูมิแพ้ และโรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ และหลอดเลือด (ร้อยละ 27.2) รองลงมาคือ โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ข้อ และกระดูก (ร้อยละ 15.2) ตามลำดับ ซึ่งการรักษาเมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.5 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตน์ โรงพยาบาลจุฬา และโรงพยาบาลรามา เป็นต้น รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 37.8 ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นต้น และคลินิก ร้อยละ 20.8 เป็นต้น เมื่อสอบถามถึงการให้บริการด้านสาธารณสุข ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.5) ระบุว่าไม่มีปัญหาในการ

ให้บริการ มีเพียงร้อยละ 0.5 (2 ราย) ที่พบว่ามีปัญหาในการให้บริการ ได้แก่ บุคลากรไม่เพียงพอ และขาดแพทย์เฉพาะทาง

#### ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

แหล่งน้ำดื่มและน้ำใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่าแหล่งน้ำดื่ม คือ น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง ที่ผ่านมามีเพียงพอและคุณภาพดี สำหรับแหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน ทั้งหมดระบุว่า ใช้น้ำประปา ที่ผ่านมามีเพียงพอและคุณภาพดี

การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งและการจัดการมูลฝอยของครัวเรือน เมื่อสอบถามถึงการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือน ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมด ร้อยละ 99.3 ระบุว่า ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ รองลงมา คือ ร้อยละ 0.5 ปลอยลงแหล่งน้ำ/คลอง และ ร้อยละ 0.3 ระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง ตามลำดับ การจัดการมูลฝอยของครัวเรือน ทั้งหมดระบุว่า ทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.

#### ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนประสบในปัจจุบันมีประเด็นสอบถามจำนวน 8 ประเด็น ในแต่ละประเด็นจะทำการสำรวจในหัวข้อแหล่งที่มา ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีไม่สูงนัก (ต่ำกว่าร้อยละ 50.0) มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.3-3 ปัญหาที่มีผู้ระบุสูงสุด คือ ปัญหาฝุ่นละออง (ร้อยละ 28.7) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.1) ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ ปัญหาน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ (ร้อยละ 22.2) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.6) ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางมีสัดส่วนสูงสุด และปัญหาเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 18.7) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.0) ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงสุด แหล่งที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร ขยะมูลฝอย บ่อขยะ และโรงงานอุตสาหกรรม ในภาพรวมระดับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ผู้ระบุว่าผลกระทบน้อยและปานกลางมีสัดส่วนสูงสุด



ตารางที่ 5.2-3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			แหล่งที่มา	ร้อยละ
			น้อย	ปาน กลาง	มาก		
1. ฝุ่นละออง	285 (71.3)	115 (28.7)	76 (66.1)	39 (33.9)	0 (0.0)	1. การจราจร 2. อากาศ	99.1 0.9
2. น้ำท่วมขัง/การ ระบายน้ำ	311 (77.8)	89 (22.2)	44 (49.4)	45 (50.6)	0 (0.0)	1. ฝนตก 2. ท่อระบายน้ำอุดตัน	60.7 39.3
3. เสียงดังรบกวน	325 (81.3)	75 (18.7)	81 (90.0)	9 (10.0)	0 (0.0)	1. การจราจร 2. การก่อสร้าง	93.3 6.7
4. อุบัติเหตุจาก การจราจร	337 (84.3)	63 (15.2)	53 (88.3)	6 (10.0)	1 (1.7)	1. ปริมาณรถหนาแน่น 2. สภาพผิวถนนแคบ ชำรุด 3. ผู้ขับขี่ประมาท	44.7 34.2 21.1
5. เขม่า/ควัน	373 (91.0)	37 (9.0)	40 (95.2)	2 (4.8)	0 (0.0)	1. การจราจร	100.0
6. น้ำเสีย	367 (91.8)	33 (8.2)	27 (81.8)	6 (18.2)	0 (0.0)	1. ชุมชน ตลาด 2. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์	87.9 12.1
7. ขยะมูลฝอย	396 (99.0)	4 (1.0)	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1. ที่พักอาศัย 2. ตลาดสด	50.0 50.0
8. กลิ่นรบกวน	398 (99.5)	2 (0.5)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1. การจราจร 2. ขยะมูลฝอย	90.0 10.0

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ.2567

ส่วนที่ 6 การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

การรับทราบ/รู้จักโครงการไอดีโอ งามคำแหง-ลำสาละ ส.เตชัน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.0)

ไม่ทราบ/ไม่รู้จักโครงการ ที่เหลือร้อยละ 43.0 ระบุว่า ทราบ/รู้จักโครงการ โดย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.3) ทราบจากการเห็นด้วยตนเอง รองลงมา ทราบจากแผ่นพับ/การติดประกาศ (ร้อยละ 20.7)

การดำเนินงานในปัจจุบัน จากการสอบถามเกี่ยวกับผลดี ผลเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ พบว่า สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าได้รับผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ที่ระบุว่าได้รับผลเสีย โดยผลดีที่มีผู้ระบุส่วนใหญ่เป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ มีสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเจริญมากขึ้น (ร้อยละ 14.3) รองลงมาคือ มีมีการจ้างงาน มีงานทำเพิ่มคนในพื้นที่มีอาชีพ (ร้อยละ 13.0) และมีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน ชุมชน (ร้อยละ 6.3) ระดับผลดีที่ได้รับในประเด็นต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงสุด (ตารางที่ 5.2-4) สำหรับผลเสีย ผลเสียของการดำเนินการของโครงการที่มีผู้ระบุสูงสุด ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง (ร้อยละ 7.5) รองลงมาคือ ปัญหาเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 1.8) และปัญหา

น้ำเสีย (ร้อยละ 1.3) ตามลำดับ ระดับผลเสียที่ได้รับในประเด็นต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงสุด (ตารางที่ 5.2-5)

ตารางที่ 5.2-4 ผลดีของการดำเนินการของโครงการฯ

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
ผลดี					
1. สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเจริญมากขึ้น	343 (85.7)	57 (14.3)	33 (57.9)	24 (42.1)	0 (0.0)
2. มีการจ้างแรงงาน-มีงานทำเพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/ มีงานทำ	348 (87.0)	52 (13.0)	37 (88.1)	2 (4.8)	3 (7.1)
3. มีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน	375 (93.7)	25 (6.3)	25 (89.3)	0 (0.0)	3 (10.7)
4. มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	391 (97.7)	9 (2.3)	6 (66.7)	3 (33.3)	0 (0.0)
5. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	400 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
6. ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	400 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ.2567

ตารางที่ 5.2-5 ผลเสียของการดำเนินการของโครงการฯ


ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
ผลเสีย					
1. ฝุ่นละออง	370 (92.5)	30 (7.5)	25 (83.3)	5 (16.7)	0 (0.0)
2. เสียงดังรบกวน	393 (98.3)	7 (1.8)	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. น้ำเสีย	395 (98.8)	5 (1.3)	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. เขม่าควัน	399 (99.8)	1 (0.3)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
5. กลิ่นเหม็น	400 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
6. มีปัญหาสุขภาพอนามัย	400 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
7. มีการแย่งใช้สาธารณูปโภคและบริการชุมชน	400 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

ที่มา : จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ.2567

เมื่อสอบถามความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 49.5 ระบุว่าผลดีมากกว่าผลเสีย รองลงมาคือ ร้อยละ 29.3 ไม่แสดงความคิดเห็น และ ร้อยละ 21.3 ระบุว่าผลดีพอ ๆ กับผลเสีย และเมื่อสอบถามความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.5) มีความเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 40.5 ไม่แสดงความคิดเห็น สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ระบุว่า อยากให้มีมาตรการควบคุมให้ดี ทำตามกฎหมาย จะทำให้การค้าขายดีขึ้น

## 6. บทสรุป

การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการไอทีโอ รามคำแหง-ลำสาละ สเดชั่น ประจำปี 2567 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2567 รวมจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจทั้งหมด 400 ราย เป็นกลุ่มครัวเรือนทั้งหมด ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อโครงการ คือ เห็นว่าโครงการมีผลดีมากกว่าผลเสีย และมีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (รูปที่ 6-1) เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ได้รับผลดีจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ มากกว่าผลเสียได้แก่ ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น เป็นต้น สำหรับผลเสียที่เคยได้รับจากโครงการฯ คือ ปัญหาฝุ่นละออง (ร้อยละ 7.5 : 30 ราย) มีปัญหาเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 1.8 : 7 ราย) ปัญหาน้ำเสีย (ร้อยละ 1.3 : 1 ราย) และปัญหาเขม่าควัน (ร้อยละ 0.3 : 1 ราย)



รูปที่ 6-1 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ เปรียบเทียบรายกลุ่มตัวอย่าง



**ภาคผนวก 25ข**  
**การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร้องเรียนการก่อสร้าง**



เลขที่ TEKA/WINTER/LTR/010/2567

วันที่ 16 ตุลาคม 2567

เรื่อง การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการก่อสร้าง  
โครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSALI STATION

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตบางกะปิ เรื่อง แจ้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่น  
เลขที่ กท๕๐๐๓/๔๔๗๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รูปภาพการแก้ไข และป้องกันฝุ่นละออง จำนวน 7 แผ่น  
2.สรุปผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม  
และงานระบบประกอบอาคาร ของโครงการ IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSALI STATION นั้น

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยสันติสุข การ์เดนส์ ซึ่งมีพื้นที่อาคารติดกับ  
โครงการ และได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองงานก่อสร้างโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทางบริษัทฯ ได้จัดคนงานจำนวน 2 คน เพื่อดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ลานจอดรถอาคารสันติสุข  
และดูแลความสะอาดรถยนต์คลุมพลาสติกป้องกันฝุ่นทุกวัน
2. บริเวณรอบอาคาร ได้มีการปิดผ้า Mash Sheet กันฝุ่นละออง และทำความสะอาดพื้นที่ทุกวัน
3. ติดตั้งสายยางสเปรย์น้ำรอบอาคาร
4. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง และเสียงทุกเดือน (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน EIA)

ดังนั้น จากเหตุการณ์ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยสันติสุข การ์เดนส์ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไข และ  
ตรวจติดตามทุกวัน โดยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท

สำเนาเรียน :

บริษัท เอคซี-เจวี 21 จำกัด  
บริษัท ๙นาคราช จำกัด

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)  
28 ซอย จามวงค์วาน 6 ตำบลบางเขน  
อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

www.tekacon.com  
info@tekacon.com

02-965-9995  
02-965-9559



16 ต.ค. 2567



มีพนักงานดูแลความสะอาดลานจอด และทำความสะอาดก่อนคลุมผ้ารถยนต์ให้ทุกวัน







10 ต.ค. 2024 07:57:19  
28/16 ซอย รามคำแหง 89/2  
เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร



10 ต.ค. 2024 07:56:35  
4 ถนน รามคำแหง  
เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร



10 ต.ค. 2024 09:59:30  
4 ถนน รามคำแหง  
เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร



10 ต.ค. 2024 09:59:18  
4 ถนน รามคำแหง  
เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร




10 ต.ค. 2024 10:00:21  
4 ถนน รามคำแหง  
เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร




รูปด้านภายนอกอาคารมีผ้า Mash sheet หุ้มป้องกันฝุ่นภายนอกอาคารทั้ง 4 ด้าน

















ตามชั้นหลังจากรื้อนั่งร้านออกทางโครงการมีการทำความสะอาดพื้นป้องกันฝุ่นกระจาย





ติดตั้งสายยางสเปรย์น้ำรอบอาคารป้องกันฝุ่นบริเวณชั้น 31 ปัจจุบันงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100%





ตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาลี สเตชัน

(IDEO RAMKHAMHAENG - LAMSALI STATION) บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด

ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2567

ชนิดการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
ฝุ่นละออง (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	mg/m <sup>3</sup>	0.266	0.33 <sup>(1)</sup>
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	mg/m <sup>3</sup>	0.073	0.12 <sup>(1)</sup>
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB (A)	67.6	70 <sup>(2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	dB (A)	101.5	115 <sup>(2)</sup>
แรงสั่นสะเทือนสูงสุด : PPV	mm/s	0.67	5.00 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) อาคารประเภทที่ 2