

เอกสารแนบที่ 2.20
จำนวนพนักงานในท้องถิ่น

สัดส่วนพนักงานท้องถิ่น
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

จำนวนพนักงานทั้งหมด	พนักงานภายในท้องถิ่น	พนักงานนอกท้องถิ่น
19	15	4



เอกสารแนบที่ 2.21



คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของพนักงาน

วันที่	วิธีการปฏิบัติงาน	วันที่	13/22
	รับเอกสาร O-พช-พชช.001	หน้า	13/22
	เริ่มจัดทำแบบร่าง	14/22	
	พิมพ์เอกสารที่	1	
	รวมค่าใช้จ่ายรวม	14/22	

เรื่อง : การขึ้น screw Unloader

[illegible]


<p>วันที่: ๒๒/๐๕/๖๒</p> <p>ที่: ๒๒/๐๕/๖๒</p> <p>เรื่อง: การขึ้น Screw Unloader</p>	<p>วันที่: ๒๒/๐๕/๖๒</p> <p>ที่: ๒๒/๐๕/๖๒</p> <p>เรื่อง: การขึ้น Screw Unloader</p>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

[illegible][illegible]


วันที่ออกใบแจ้งหนี้	วันที่ 17/12/2563
เลขที่ใบแจ้งหนี้	142/62
เลขที่ใบกำกับภาษี	1
วันที่ออกใบกำกับภาษี	14/2/62

[illegible]

ข้อมูล วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสงาน : G-WH-001 วันที่ : 15 / 22
	วันที่แก้ไขล่าสุด : 14/2/62
เรื่อง : การขัน Screw Unloader	ฉบับที่แก้ไข : 1 วันที่ได้แก้ไข : 14/2/62



ข้อมูล วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร O-WP-IND-001 วันที่ 18 / 22
	เว็บไซต์ : www.o-wp.com 142-62
	พนักงานที่รู้ 1
เรื่อง : การขัน screw Unloader	วันที่แก้ไขเอกสาร 142/62

[illegible]

F-WTD 001 : 0 - 14/2/62

ប្រភព ឯកសារព័ត៌មាន	ស្ថិតិលេខ១៣ ទិន្នន័យស្រុក ឆ្នាំ ២០២២
ប្រភេទឯកសារ	ស្ថិតិលេខ១៣ ទិន្នន័យស្រុក ឆ្នាំ ២០២២
ចំនួន ឯកសារ	១
កាលបរិច្ឆេទ	២០២២

ប្រភេទឯកសារ	ស្ថិតិលេខ១៣ ទិន្នន័យស្រុក ឆ្នាំ ២០២២
ប្រភេទឯកសារ	ស្ថិតិលេខ១៣ ទិន្នន័យស្រុក ឆ្នាំ ២០២២
ចំនួន ឯកសារ	១
កាលបរិច្ឆេទ	២០២២

ប្រភេទឯកសារ	ស្ថិតិលេខ១៣ ទិន្នន័យស្រុក ឆ្នាំ ២០២២
ប្រភេទឯកសារ	ស្ថិតិលេខ១៣ ទិន្នន័យស្រុក ឆ្នាំ ២០២២
ចំនួន ឯកសារ	១
កាលបរិច្ឆេទ	២០២២

เอกสารแนบที่ 2.22
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

แจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
โครงการวัดบันได

โดยมีกำหนดการดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 08.30 – 09.00 น. | ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม |
| 09.00 – 10.30 น. | เริ่มอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย |
| 11.00 – 12.00 น. | อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น |
| 12.00 น. | พักทานอาหารกลางวัน |
| 13.00 – 15.00 น. | การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ |

ขอความร่วมมือทุกท่านเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



นายชัยวัฒน์ มีจรรย์

(Operation Energy and Raw Materials Business) (Central Chain)



เลขทะเบียนวุฒิบัตรที่ ๐๓๕/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๐

ขอรับรองว่า

บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (มหาชน) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนผู้ฝึกซ้อม ๓๖ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

การแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๒๑๔-๕๘-๘

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๐ วันอนุญาต ๑๓ สิงหาคม.. ๒๕๖๖.วันหมดอายุวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๕-๙๑๙ โทรสาร ๐๓๕-๗๙๕-๙๒๐ E-mail -

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ(ทำเครื่องหมาย /ในช่อง ☒)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียวชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (มหาชน) จำกัด

ประเภทกิจการ ขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์.....โทรสาร.....

ลูกจ้างทั้งหมดจำนวน ๓๒ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail...

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน.....แห่งประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| ๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ | - | ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน-..... คน |
| ๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ | - | ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน-..... คน |
| ๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ | - | ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน-..... คน |

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่งสามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ .๙...เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ

ผู้รับใบอนุญาต

(นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ ภ.จ.๒ ต่อให้บริการ ๑ ครั้ง

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๒๑๔-๕๘-๘

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๐ วันอนุญาต ๑๓ สิงหาคม.. ๒๕๖๖.วันหมดอายุวันที่ ๑๒ สิงหาคม๒๕๖๙

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๕-๙๑๙ โทรสาร ๐๓๕-๗๙๕-๙๒๐ E-mail -

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย /ในช่อง ☒)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียวชื่อสถานประกอบกิจการ...บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (มหาชน) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์.....โทรสาร.....

ประกอบกิจการ.....ขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ

ลูกจ้างทั้งหมดจำนวน ๓๒ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๓๒ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail...

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน.....แห่งประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมจำนวน..... คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมจำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่งสามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ..๙..เดือน.พฤศจิกายน..พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

(นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ

กก.จ.๒ ต่อให้การบริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

การแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๒๑๔-๕๘-๘

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๔.วันอนุญาต ๑๓ สิงหาคม.. ๒๕๖๖.วันหมดอายุ..วันที่.๑๒ สิงหาคม.๒๕๖๙.

ตั้งอยู่เลขที่... ๘๘.. หมู่ที่.. ๓ ..ตำบล..บ้านป้อม.. อำเภอ..พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๕-๙๑๙ โทรสาร ๐๓๕-๗๙๕-๙๒๐ E-mail -

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม(ภาคทฤษฎี)....บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (มหาชน) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์.....โทรสาร.....

สถานที่จัดฝึกอบรม(ภาคปฏิบัติ).....บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (มหาชน) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์.....โทรสาร.....

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นวันที่.....๙..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือ หลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกอบรม
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
๔. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดฝึกอบรม

ลงชื่อ  ผู้รับใบอนุญาต
(นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ ภ.จ.๑ ต่อให้การบริการ ๑ ครั้ง

การรายงานสรุปผลจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๒๑๔-๕๘-๘

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๔. วันอนุญาต ๑๓ สิงหาคม.. ๒๕๖๖. วันหมดอายุ.. วันที่. ๑๒ สิงหาคม. ๒๕๖๘.

ตั้งอยู่เลขที่... ๘๘.. หมู่ที่.. ๓ ..ตำบล..บ้านป้อม.. อำเภอ..พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๙๕-๙๑๙ โทรสาร ๐๓๕-๗๙๕ -๙๒๐ E-mail -

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม(ภาคทฤษฎี)....บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (มหาชน) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์.....โทรสาร.....

สถานที่จัดฝึกอบรม(ภาคปฏิบัติ).....บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (มหาชน) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์.....โทรสาร.....

ดำเนินการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นวันที่.....๙..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือ หลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิง(ภ.ร.ง.๑)
๒. รายชื่อผ่านการฝึกอบรม
๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

(นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามแบบ ภ.ร.ง.๑ ต่อให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ที่ อย ๗๘๘๐๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป้อม อย ๑๓๐๐๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ (มหาชน) จำกัด เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ และ ข้อ ๓๐ โดยได้จัดให้ มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๖ คนและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. มีพนักงานเข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๓๖ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและครูฝึกอบรม จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

ผลการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

สำนักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์. ๐-๓๕๗๙-๕๙๑๙

www.banpom.go.th



แบบ ก.บ.บญ

นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๔

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๒๑๔๕๘๘

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๓ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๖ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาร)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายสุบัน สีมา

(นายสุบัน สีมา)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๔

- | | |
|-------------|-------------|
| ๑. นายสุบัน | สีมา |
| ๒. นายสันติ | งามขำ |
| ๓. นายธีระ | ศรีหาญ |
| ๔. นายพรเทพ | กลิ้งสุวิ |
| ๕. นายสุนทร | เหมวัน |
| ๖. นายพิชัย | เหลียมวิเศษ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รับรองสำเนาถูกต้อง
รับรองสำเนาถูกต้อง

นายสุบัน สีมา
(นายสุบัน สีมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม



แบบ กว.บญ
ฉ.1/คค

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๐

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๒๑๔๕๘๘

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๓ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๖ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน


รับรองสถาน ถูกต้อง
นายสนั่น สีมา

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๐

- | | |
|-------------|-------------|
| ๑. นายสุบัน | สีมา |
| ๒. นายสันติ | งามขำ |
| ๓. นายธีระ | ศรีหาญ |
| ๔. นายพรเทพ | กลิ่งสุวิ |
| ๕. นายสุนทร | เหมวัน |
| ๖. นายพิชัย | เหลียมวิเศษ |


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รับรองสำเนาถูกต้อง



นายสุบัน สีมา

เอกสารแนบที่ 2.23

เอกสารการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือลำเลียงสินค้า

รายการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เรือประจำเรือทุก 3 เดือน

ชื่อเรือ

มีโชค 59

วันที่ตรวจ

28/11/67

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
1	<u>ยางเครื่องบิน/ยางลิบล้อ</u> หัวเรือ ท้ายเรือ ข้างเรือด้านซ้ายและขวา ยางลิบล้อข้างซ้ายและขวา	12 เส้น 12 เส้น 3 + 3 เส้น 20 + 27 เส้น	<input type="checkbox"/> สภาพดี <input checked="" type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน 2 เส้น <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
2	<u>ผ้าใบคลุมระวาง</u> ปี 4/65 ผ้าใบเก่าคลุมระวาง	6 ผืน ผืน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อผ้าใบไม่แข็ง <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อผ้าใบแข็งต้องดูแลล้างทำความสะอาด <input type="checkbox"/> มีรอยฉีกขาด เป็นตามด สมควรต้องซ่อม ผืน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
3	<u>มอเตอร์ปั๊มสูบน้ำ</u> DEWALT No. 122217	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเปิดเครื่องติดใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ใช้งานไม่ได้ต้องซ่อม <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
4	<u>ไดปั่นไฟ</u> FOLK = 5 KW No. 142106	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> สภาพใช้งานไม่ได้ <input type="checkbox"/> ใช้ถูกวินไม่พอดีกับเพลาวิน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
5	<u>เครื่องสูบน้ำ</u> HONDA 2" (เครื่องประจำเรือ) No. 1956756	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเครื่องหมุนติด <input type="checkbox"/> เครื่องเสียไม่ติดต้องซ่อม <input type="checkbox"/> เมื่อใช้งานเสร็จแล้วสมควรจะต้องเก็บเครื่องไว้ในบ้าน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
6	<u>ไดโว่</u> มิตซู No. I 22	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีสูบน้ำได้ <input type="checkbox"/> เครื่องเสียสูบน้ำไม่ได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
7	<u>เครน</u> <u>มือหมุนเครน</u> <u>สลิงเครน</u>	1 ชุด 2 อัน 1 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
8	<u>น็อตแท่นเครื่อง</u> <u>น็อตยอย, น็อตแท่นก๊วน</u> <u>น็อตขั้มลูกปืนก๊วน</u> <u>น็อตแท่นเกียร์</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่หลุดหลวม <input type="checkbox"/> สภาพหลุดหลวม ต้องขันให้แน่น <input type="checkbox"/> สภาพใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ ตัว <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
9	<u>สหมอ</u> <u>ก้านสหมอ</u>	2 ตัว 1.2" , 2" ขนาด	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
10	<u>สายไฟ</u> 1. สายไฟกลมดำ 50 ม. (ใหม่) 16/1/67 2. สายไฟกลมดำ 50 ม.(ปานกลาง)2/11/65	2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพภายนอกดีใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ขนวนหุ้มสายไฟเปื่อย มีการตัดต่อหลายจุด <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
11	<u>เสาค้ำสลิงกันตก</u> <u>เข็มขัดนิรภัย</u> / แบบใหม่ <u>สลิงกันตก</u>	8 อัน 2 เส้น 2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
12	<u>ถังดับเพลิง</u>	2 ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
13	<u>อุปกรณ์ PPEs</u> <u>*เสื้อชูชีพ</u> <u>*เสื้อสะท้อนแสง</u> <u>*หมวกนิรภัย</u> <u>*ห่วงชูชีพ</u>	3 ตัว 1 ตัว 2 ใบ 2 อัน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพภายนอกดีใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
14	<u>โด้ง</u> <u>สลิงกลางโด้ง</u>	66 ตัว 3 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่คงจะสามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> สภาพไม่ดี คงจะใช้งานไม่ได้สมควรซ่อม <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
15	<u>ไม้ยึดลิ้ม</u>	66 ท่อน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อไม้ไม่แตกร้าว <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อไม้แตกร้าวสมควรเปลี่ยน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
16	<u>ลูกลิ้ม</u>	212 ลูก	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อไม้ไม่แตกร้าว <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อไม้แตกร้าวสมควรเปลี่ยน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
17	<u>กุญแจ</u> SOLO	2 ชุด	<input checked="" type="checkbox"/> เลียบกุญแจไขได้ปกติ <input type="checkbox"/> สภาพไม่ปกติไขกุญแจไม่ได้ ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
18	<u>เครื่องยนต์ดีเซล(ก๊วนเรือ)</u> YANMAR TF 160 L No. 003782	1 เครื่อง	<input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึม <input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> สภาพมีการถอดอุปกรณ์หรือใส่อุปกรณ์ไม่เหมือนเดิม <input type="checkbox"/> ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ ปกติ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
19	<u>เกียร์กว้าน/เฟืองท้ายกว้าน</u>	1 ชุด	<input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึม <input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมต้องแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ ปกติ
20	<u>เครื่องยนต์ดีเซล(ฝากระวาง)</u>	เครื่อง	<input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึม <input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> สภาพมีการถอดอุปกรณ์หรือใส่อุปกรณ์ไม่เหมือนเดิม <input type="checkbox"/> ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
21	<u>ผ้าใบข้างบ้าน</u>	3 ผืน	<input type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อผ้าใบไม่แข็ง <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อผ้าใบแข็งต้องดูแลล้างทำความสะอาด <input type="checkbox"/> มีรอยฉีกขาด เป็นตามค สมควรต้องซ่อม ผืน <input checked="" type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ สภาพเก่า
22	<u>สายดูดน้ำ</u> 2" = 12 ม. (ปานกลาง)	1 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีปกติ <input type="checkbox"/> สภาพแตกร้าวมากต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
23	<u>สายส่งน้ำ</u> 1" = 50 ม. (ใหม่) 16/1/67 1.2" = 50 ม. (ใหม่) 2/11/65	2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีปกติ <input type="checkbox"/> สภาพแตกร้าวมากต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
24	<u>แผ่นเหล็กปูท้องเรือด้านใน</u> <u>แผ่นกู่สะโพก</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีแนวเชื่อมไม่แตก แผ่นเหล็กไม่ทะลุ <input type="checkbox"/> สภาพแนวเชื่อมแตก แผ่นเหล็กทะลุ ดินค้าลงใต้ท้องเรือ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
25	<u>แผ่นข้างเรือด้านซ้าย ขวา</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
26	<u>สโลปหัว สะโพกหัว ตะปั้ง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
27	<u>สโลปท้าย สะโพกท้าย ตะปั้ง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
28	<u>เลียบพื้นทางเดิน</u> <u>ดาบฟ้าหัว</u> <u>ดาบฟ้าท้าย</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
29	<u>ด้านบนถังน้ำ</u> <u>สะพานกลาง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
30	<u>บังใบ อัดลิ้ม</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
31	<u>ตัวบ้าน</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
32	<u>ภายในบ้าน</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
33	<u>ภายในคอกอดหัว</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
34	<u>ภายในคอกอดท้าย</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
35	<u>วิทยุสื่อสาร</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
36	<u>กล่องยา</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
37	<u>พาวเวอร์ปลั๊ก</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
38	<u>คู่มือความปลอดภัย</u> <u>ในการทำงาน</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
39	<u>อุปกรณ์เก็บขยะ</u> <u>*ธงป้าย</u> <u>*ถุงบิกแบ็ค</u>	10 ใบ ใบ	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
40	แบตเตอรี่ และปริมาณน้ำกลั่น		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีปกติ <input type="checkbox"/> สภาพแห้งต้องทำการแก้ไข <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ความเห็นของผู้ตรวจ ผูกเชือกร้อยยางรอบลำเรือร้อย / อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ

วาล์วเป็นแบบ : ฝาครอบวาล์ว คอหัว / คอท้าย ใช้งานได้ปกติ

ข้อมูลผู้อาศัยบนเรือลำเดียวสินค้า

1. นาย วงเดือน เจริญชัย (สร้างเรือ) 3. นาย สมชาย ทิพย์ประเสริฐ (ผู้อาศัย)

2. นาย สอาด อ่อนสิงห์ (ผู้อาศัย)

สร้างเรือ ๑๑๖ ๕๖

ผู้ตรวจ ปร.๑๑๑

วันที่ ๒๔/๑๑/๖๗

วันที่ ๒๔/๑๑/๖๗

ผู้จัดทำ

วันที่ ๒๔/๑๑/๖๗

รายการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ประจำเรือทุก 3 เดือน

ชื่อเรือ

มิโชค 73 /

วันที่ตรวจ

2/12/67

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
1	<u>ยางเครื่องบิน/ยางลิบล้อ</u> หัวเรือ ท้ายเรือ ข้างเรือด้านซ้ายและขวา ยางลิบล้อข้างซ้ายและขวา	12 เส้น 12 เส้น 3 + 3 เส้น 28 + 28 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
2	<u>ผ้าใบคลุมระวาง</u> ปี 11/66 /	6 ผืน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อผ้าใบไม่แข็ง <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อผ้าใบแข็งต้องดูแลล้างทำความสะอาด <input type="checkbox"/> มีรอยฉีกขาด เป็นตามด สมควรต้องซ่อม ผืน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
3	<u>มอเตอร์ปั๊มน้ำ</u> DEWALT No. 632880	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเปิดเครื่องติดใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ใช้งานไม่ได้ต้องซ่อม <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
4	<u>ไดป็นไฟ</u> FOLK = 5 KW No. 144690	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> สภาพไฟใช้งานไม่ได้ <input type="checkbox"/> ใช้ลู่วินไม่พอดีกับเพลาบิน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
5	<u>เครื่องสูบน้ำ</u> HONDA 2" (เครื่องประจำเรือ) No. 1040529	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเครื่องหมุนติด <input type="checkbox"/> เครื่องเสียไม่ติดต้องซ่อม <input type="checkbox"/> เมื่อใช้งานเสร็จแล้วสมควรจะต้องเก็บเครื่องไว้ในบ้าน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
6	<u>ไดโว้</u> มิตซู No. L 17	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีสูบน้ำได้ <input type="checkbox"/> เครื่องเสียสูบน้ำไม่ได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
7	<u>เกรน</u> <u>มือหมุนเกรน</u> <u>สลิงเกรน</u>	1 ชุด 2 อัน 2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
8	<u>น็อตแท่นเครื่อง</u> <u>น็อตขอย, น็อตแท่นกวาง</u> <u>น็อตข่มลูกปืนกวาง</u> <u>น็อตแท่นเกียร์</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่หลุดหลวม <input type="checkbox"/> สภาพหลุดหลวม ต้องขันให้แน่น <input type="checkbox"/> สภาพใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ ตัว <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
9	<u>สมอ</u> <u>ก้านสมอ</u>	2 ตัว 2" ขนาด	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
10	<u>สายไฟ</u> กลมดำ 50 ม. กลมดำ 50 ม.	2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพภายนอกดีใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ขนวนหุ้มสายไฟเปื่อย มีการตัดต่อหลายจุด <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
11	<u>เสาตั้งสลิงกันตก</u> <u>เข็มขัดนิรภัย</u> <u>สลิงกันตก</u>	8 อัน 2 เส้น 2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
12	<u>ถังดับเพลิง</u>	4 ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
13	<u>อุปกรณ์ PPEs</u> <u>*เสื้อชูชีพ / สะท้อนแสง</u> <u>*เสื้อสะท้อนแสง</u> <u>*หมวกนิรภัย</u> <u>*ห่วงชูชีพ</u>	2 ตัว 1 ตัว 2 ใบ 2 อัน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพภายนอกดีใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
14	<u>โค้ง</u> <u>สลิงกลางโค้ง</u>	65 ตัว 3 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่คดงอสามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> สภาพไม่ดี คดงอใช้งานไม่ได้สมควรซ่อม <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
15	<u>ไม้ยึดลิ้ม</u>	60 ท่อน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อไม้ไม่แตกร้าว <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อไม้แตกร้าวสมควรเปลี่ยน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
16	<u>ลูกลิ้ม</u>	196 ลูก	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อไม้ไม่แตกร้าว <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อไม้แตกร้าวสมควรเปลี่ยน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
17	<u>กุญแจ</u> SOLO	2 ชุด	<input checked="" type="checkbox"/> เสียบกุญแจไขได้ปกติ <input type="checkbox"/> สภาพไม่ปกติไขกุญแจไม่ได้ ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
18	<u>เครื่องยนต์ดีเซล(ก๊วนเรือ)</u> KUBOTA RT 140 No. 159481	1 เครื่อง	<input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึม <input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> สภาพมีการถอดอุปกรณ์หรือใส่อุปกรณ์ไม่เหมือนเดิม <input type="checkbox"/> ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ ปกติ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
19	<u>เกียร์กว้าน/เฟืองท้ายกว้าน</u>	1 ชุด	<input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึม <input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมต้องแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ ปกติ
20	<u>เครื่องยนต์ดีเซล(ผ่าระวาง)</u>	เครื่อง	<input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึม <input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> สภาพมีการถอดอุปกรณ์หรือใส่อุปกรณ์ไม่เหมือนเดิม <input type="checkbox"/> ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
21	<u>ผ้าใบข้างบ้าน</u>	3 ผืน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อผ้าใบไม่แข็ง <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อผ้าใบแข็งต้องดูแลล้างทำความสะอาด <input type="checkbox"/> มีรอยฉีกขาด เป็นตามค สมควรต้องซ่อม ผืน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
22	<u>สายลวดน้ำ</u> 2" = 12 ม. (ปานกลาง)	1 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีปกติ <input type="checkbox"/> สภาพแตกร้าวมากต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
23	<u>สายส่งน้ำ</u> 1" = 50 ม. (ปานกลาง) 1.2" = 50 ม. (ปานกลาง)	2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีปกติ <input type="checkbox"/> สภาพแตกร้าวมากต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
24	<u>แผ่นเหล็กปูท้องเรือด้านใน</u> <u>แผ่นกั้นสวะโพก</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีแนวเชื่อมไม่แตก แผ่นเหล็กไม่ทะลุ <input type="checkbox"/> สภาพแนวเชื่อมแตก แผ่นเหล็กทะลุ สิ้นค้าลงได้ท้องเรือ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
25	<u>แผ่นข้างเรือด้านซ้าย ขวา</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรปัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
26	<u>สโลปหัว สะโพกหัว ตะปั้ง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรปัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
27	<u>สโลปท้าย สะโพกท้าย ตะปั้ง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรปัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
28	<u>เลียบพื้นทางเดิน</u> <u>ลาดฟ้าหัว</u> <u>ลาดฟ้าท้าย</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรปัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
29	<u>ด้านบนถึงน้ำ</u> <u>สะพานกลาง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
30	<u>บั้งใบ อัดลิ้ม</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
31	<u>ตัวบ้าน</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
32	<u>ภายในบ้าน</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
33	<u>ภายในคอกอดหัว</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
34	<u>ภายในคอกอดท้าย</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
35	<u>วิทยุสื่อสาร</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
36	<u>กล้องยา</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
37	<u>พาวเวอร์ปลั๊ก</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
38	<u>คู่มือความปลอดภัย</u> <u>ในการทำงาน</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
39	<u>อุปกรณ์เก็บขยะ</u> <u>*ถุงปุย</u> <u>*ถุงบิ๊กแบ็ค</u>	10 ใบ 5 ใบ	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
40	แบตเตอรี่ และปริมาณน้ำกลั่น		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีปกติ <input type="checkbox"/> สภาพแห้งต้องทำการแก้ไข <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ความเห็นของผู้ตรวจ อุปกรณ์ใช้งานปกติ, เชื้อกร้อยยางรอบลำเรือเรียบร้อย


ผ้าใบคลุมระวางเรือเก่า 2 ผืน (อยู่ในเรือ)

ข้อมูลผู้อาศัยบนเรือลำเดียวสินค้า


1. นาย สายันต์ คงเตือ (สร้างเรือ)

สร้างเรือ กัญจน์ คงเล็ก

วันที่ 2 / 12 / 67

ผู้จัดทำ 

วันที่ 2 / 12 / 67

ผู้ตรวจ 

วันที่ 2 / 12 / 67

รายการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ประจำเรือทุก 3 เดือน

ชื่อเรือ	ELC 23	วันที่ตรวจ	2/12/67
ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
1	<u>ยางเครื่องบิน/ยางลิบด้อ</u> หัวเรือ ท้ายเรือ ข้างเรือด้านซ้ายและขวา ยางลิบด้อข้างซ้ายและขวา	14 เส้น 14 เส้น 4 + 4 เส้น 24 + 24 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี <input type="checkbox"/> สภาพยางฉีกขาด/หายต้องเปลี่ยน เส้น <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
2	<u>ผ้าใบคลุมระวาง</u> ปี 12/66 ผ้าใบเก่าคลุมระวาง	6 ผืน 2 ผืน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อผ้าใบไม่แข็ง <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อผ้าใบแข็งต้องดูแลล้างทำความสะอาด <input type="checkbox"/> มีรอยฉีกขาด เป็นตามด สมควรต้องซ่อม ผืน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
3	<u>มอเตอร์ปั๊บน้ำ</u> DEWALT No. 132529	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเปิดเครื่องติดใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ใช้งานไม่ได้ต้องซ่อม <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
4	<u>ไดนาโมไฟ</u> FOLK = 5 KW No. 149096	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> สภาพใช้งานไม่ได้ <input type="checkbox"/> ใช้ลู่วินไม่พอดีกับเพลาวิน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
5	<u>เครื่องสูบน้ำ</u> HONDA 2" (เครื่องประจำเรือ) No. 2174111	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเครื่องหมุนติด <input type="checkbox"/> เครื่องเสียไม่ติดต้องซ่อม <input type="checkbox"/> เมื่อใช้งานเสร็จแล้วสมควรจะต้องเก็บเครื่องไว้ในบ้าน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
6	<u>ไดโว้</u> มิตซู No. C 21	1 เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีสูบน้ำได้ <input type="checkbox"/> เครื่องเสียสูบน้ำไม่ได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
7	<u>เครน</u> <u>มือหมุนเครน</u> <u>สลิงเครน</u>	1 ชุด 2 อัน 1 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
8	<u>น็อตแท่นเครื่อง</u> <u>น็อตยึด, น็อตแท่นกวาง</u> <u>น็อตขั้วมลูกลูกปืนกวาง</u> <u>น็อตแท่นเกียร์</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่หลุดหลวม <input type="checkbox"/> สภาพหลุดหลวม ต้องขันให้แน่น <input type="checkbox"/> สภาพใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ ตัว <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
9	<u>สมอ</u> <u>ก้านสมอ</u>	2 ตัว 2" ขนาด	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
10	<u>สายไฟ</u> 1. สายไฟกลมดำ 50 ม. 2. สายไฟกลมดำ 50 ม.	2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพภายนอกดีใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ขนวนหุ้มสายไฟเปื่อย มีการตัดต่อหลายจุด <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
11	<u>เสาค้ำสลิงกันตก</u> <u>เข็มขัดนิรภัย</u> <u>สลิงกันตก</u>	8 อัน 2 เส้น 2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
12	<u>ถังดับเพลิง</u>	2 ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
13	<u>อุปกรณ์ PPEs</u> <u>*เสื้อชูชีพ</u> <u>*เสื้อสะท้อนแสง</u> <u>*หมวกนิรภัย</u> <u>*ห่วงชูชีพ</u>	2 ตัว 1 ตัว 2 ใบ 2 อัน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพภายนอกดีใช้งานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
14	<u>โค้ง</u> <u>สลิงกลางโค้ง</u>	65 ตัว 2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่คดงอสามารถใช้งานได้ <input type="checkbox"/> สภาพไม่ดี คดงอใช้งานไม่ได้สมควรซ่อม <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
15	<u>ไม้ยึดลิ้ม</u>	57 ท่อน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อไม้ไม่แตกร้าว <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อไม้แตกร้าวสมควรเปลี่ยน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
16	<u>ลูกลิ้ม</u>	197 ลูก	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อไม้ไม่แตกร้าว <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อไม้แตกร้าวสมควรเปลี่ยน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
17	<u>กุญแจ</u> SOLO	2 ชุด	<input checked="" type="checkbox"/> เสียบกุญแจไขได้ปกติ <input type="checkbox"/> สภาพไม่ปกติไขกุญแจไม่ได้ ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
18	<u>เครื่องยนต์ดีเซล(กวนเรือ)</u> YANMAR TF 140 No. 000990	1 เครื่อง	<input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึม <input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> สภาพมีการถอดอุปกรณ์หรือใส่อุปกรณ์ไม่เหมือนเดิม <input type="checkbox"/> ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ ปกติ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
19	<u>เคียวกรั้วบ้าน/เฟืองท้ายกรั้วบ้าน</u>	1 ชุด	<input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึม <input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมต้องแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ ปกติ
20	<u>เครื่องยนต์ดีเซล(ฟาระวาง)</u>	เครื่อง	<input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึม <input type="checkbox"/> สภาพมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> สภาพมีการถอดอุปกรณ์หรือใส่อุปกรณ์ไม่เหมือนเดิม <input type="checkbox"/> ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
21	<u>ผ้าใบข้างบ้าน</u>	3 ผืน	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีเนื้อผ้าใบไม่แข็ง <input type="checkbox"/> สภาพเนื้อผ้าใบแข็งต้องดูแลดังทำความสะอาด <input type="checkbox"/> มีรอยฉีกขาด เป็นตามค สมควรต้องซ่อม ผืน <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
22	<u>สายดูดน้ำ</u> 2" = 12 ม. (เก้า)	1 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีปกติ <input type="checkbox"/> สภาพแตกร่วมากต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
23	<u>สายส่งน้ำ</u> 1" = 50 ม. (เก้า) 1.2" = 50 ม. (เก้า)	2 เส้น	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีปกติ <input type="checkbox"/> สภาพแตกร่วมากต้องแก้ไข <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
24	<u>แผ่นเหล็กปูท้องเรือด้านใน</u> <u>แผ่นกุดะโปก</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีแนวเชื่อมไม่แตก แผ่นเหล็กไม่ทะลุ <input type="checkbox"/> สภาพแนวเชื่อมแตก แผ่นเหล็กทะลุ สิ้นค้าลงได้ท้องเรือ <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
25	<u>แผ่นข้างเรือด้านซ้าย ขวา</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
26	<u>สโลปหัว สะโพกหัว ตะปั้ง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
27	<u>สโลปท้าย สะโพกท้าย ตะปั้ง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
28	<u>เลียบพื้นทางเดิน</u> <u>ดาดฟ้าหัว</u> <u>ดาดฟ้าท้าย</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรบัดสนิม ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
29	<u>ด้านบนถังน้ำ</u> <u>สะพานกลาง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรเปลี่ยน ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
30	<u>บังใบ อัดลิ้ม</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรเปลี่ยน ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
31	<u>ตัวบ้าน</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรเปลี่ยน ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
32	<u>ภายในบ้าน</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรเปลี่ยน ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
33	<u>ภายในคอกอดหัว</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรเปลี่ยน ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
34	<u>ภายในคอกอดท้าย</u>		<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดีไม่มีสนิม <input type="checkbox"/> สภาพมีสนิมสมควรเปลี่ยน ทาสี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
35	<u>วิทยุสื่อสาร</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
36	<u>กล้องยา</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
37	<u>พาวเวอร์ปลั๊ก</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
38	<u>เครื่องมือความปลอดภัย</u> <u>ในการทำงาน</u>		<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ
39	<u>อุปกรณ์เก็บขยะ</u> <u>*ธงป้าย</u> <u>*ถุงเก็บขยะ</u>	10 ใบ ใบ	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ

ลำดับ	รายการวัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ตรวจสอบ
40	แบตเตอรี่ และปริมาณน้ำกลั่น		<input type="checkbox"/> สภาพดีปกติ <input type="checkbox"/> สภาพแห้งต้องทำการแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ความเห็นผู้ตรวจ ไม่มีแบตเตอรี่โซล่าเซลล์

ความเห็นของผู้ตรวจ ผูกเชือกร้อยยางรอบลำเรือเรียบร้อย / อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ ✓

วาล์วเป็นแบบ : เกตวาล์ว คอหัว / คอท้าย ใช้งานได้ปกติ ✓


ข้อมูลผู้อาศัยบนเรือลำเดียวสินค้า ✓

1. นาง สร้อย ทับทิม (สร้างเรือ)

2. นาย พายุ ทับทิม (ผู้อาศัย)

สร้างเรือ สีส้ม

วันที่ 2/12/67

ผู้จัดทำ 

วันที่ 2/12/67

ผู้ตรวจ 

วันที่ 2/12/67

เอกสารแนบที่ 2.24


เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

วิธีการใช้ถังดับเพลิง


นำถังดับเพลิงออกจากที่แขวน




ดึงสลักนิรภัยออกจากคันบีบ



ใช้มือข้างที่ถนัดจับคันบีบของถัง (อย่าบีบ)



ใช้มืออีกข้างจับที่ปลายสายฉีด



ทดสอบฉีด 1 ครั้งก่อนนำไปดับเพลิง



เล็งสายฉีดไปที่ฐานของไฟ แล้วบีบคันบีบของถังดับเพลิง



เข้าทางเหนือลม และห่างกองเพลิง ประมาณ 2-3 เมตร



ส่ายปลายสายเป็นรูปพัด แล้วค่อยๆ ฉีดใส่เพลิงเข้าไป



SCGJWD
LOGISTICS

QSHE-FM- OHSE-004
1 Mar 2023 (Rev.0)

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

ชนิดถังดับเพลิง : ☐ Dry Chemical ☐ CO2 ☐ อื่น _____

หมายเลข: FE#01

ตำแหน่ง: Office

เดือน	วันที่ตรวจ	ผลตรวจ		ลายเซ็นผู้ตรวจสอบถังดับเพลิง		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	เจ้าของพื้นที่	เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมภัย	
มกราคม						
กุมภาพันธ์						
มีนาคม						
เมษายน						
พฤษภาคม						
มิถุนายน						
กรกฎาคม						
สิงหาคม						
กันยายน						
ตุลาคม	11/10/67	✓		คุณ ก.	คุณ ข.	
พฤศจิกายน	11/11/67	✓		คุณ ก.		
ธันวาคม	12/12/67	✓		คุณ ก.		

เอกสารแนบที่ 2.25
คู่มือแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

1. แผนป้องกันอัคคีภัย

1.1 แผนการบรรเทาป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนการบรรเทาป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่โครงการ โดยเป็นการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เกิดขึ้น ในทุกระดับของพนักงาน โดยมีหัวข้อแรงค์ ดังนี้

- 1) ประชาสัมพันธ์ สิ่งกีดขวางทาง 2 บริษัทต้องทราบและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ดังนี้
 - (1) ให้ผู้พบเหตุเฉพาะในที่ที่จัดไว้ให้ดู
 - (2) เมื่อพบสภาพไฟไม่ปลอดภัยหรือเหตุการผิดปกติ ให้รายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน
 - (3) หากจำเป็นต้องทำงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ ต้องแจ้งให้หัวหน้างานหรือ จป. วิชาชีพ ทราบก่อนทำงาน
 - 1.4) จัดเก็บอุปกรณ์ เอกสารสำคัญในความปลอดภัยหรือขนย้ายได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุ
 - (5) ทราบรู้ถึงถึงดับเพลิง, วิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้องและตรวจสอบสภาพถังทุกเดือน
 - (6) ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้และวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุ
 - (7) เข้าใจสัญญาณเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ สัญญาณการอพยพหนีไฟ
 - (8) ทราบเส้นทางหนีไฟภายในพื้นที่ทำงานและจุดรวมพลของโครงการ
 - (9) หลังการอพยพหนีไฟต้องรายงานตัวที่จุดรวมพล และรอฟังคำสั่งดับเพลิง

ต่อไป

- 2) จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ควบคุมพื้นที่ที่ทำการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย
- 4) จัดทำโปสเตอร์ แรงค์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- 5) จัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
- 6) การทำงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (การเชื่อมตัด) ในอาคารสำนักงาน ต้องแจ้งให้หัวหน้างาน หรือ จป. วิชาชีพ เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟและความร้อน

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันอัคคีภัย

- 1) จัดมีโครงการ ระบบและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้คำนึงถึงการเกิดอัคคีภัยจากภายในพื้นที่ หรือมีคณะกรรมการร่วมแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามา

- 2) กำหนดพื้นที่ ความสูงระวางการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรที่อาจเกิดอัคคีภัย
- 3) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย
- 4) กำหนดการใช้ไฟ ก่อให้เกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้า ความร้อน ไฟฟ้าสถิตย์ หรือการทำงานอื่นใด ที่ทำให้เกิดอัคคีภัย เช่น การเชื่อม การตัดหรืออื่นต่างๆ ตลอดจนการขนส่ง หรือการเคลื่อนย้าย สารไวไฟ
- 5) มอบหมายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ กำหนดแผน และการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การอบรม การตรวจสอบ และการปรับปรุงสภาพการทำงาน เป็นต้น
- 6) ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบสารไวไฟ การวางแผนระยะยาว เกี่ยวกับเพลิงอัคคีภัย ถึงดับเพลิงและการซ่อมพื้นที่ไฟ หรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ถึงดับเพลิงและการซ่อมพื้นที่ไฟ

1.3 หน้าที่ของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

- 1) พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้
 - (1) ห้ามก่อไฟบริเวณที่หวงห้าม หรือในบริเวณโครงการก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
 - (2) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้าย "อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด" หรือบริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่ นอกจากสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
 - (3) ห้ามทำการซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่ายโดยพลการ ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมจะต้องแจ้งหัวหน้างาน จป. วิชาชีพ ในพื้นที่ถึงรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินงาน

2) การควบคุมพื้นที่ที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟง่าย

การนำไฟมาใช้ หรือก่อไฟให้เกิดไฟในพื้นที่ใด ๆ ต้องห่างจากบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่ายอย่างน้อยในรัศมี 10 เมตร กรณีที่ไม่อาจทำได้ต้องมีการป้องกันสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

1.4 หน้าที่ของ จป. วิชาชีพ

- 1) สำรวจ และกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
- 2) ตรวจสอบสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ
- 3) รายงานตัวต่อหัวหน้างาน และไปยังที่เกิดเหตุเพื่อร่วมประเมินสถานการณ์
- 4) กำหนดรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดให้มีการอบรม และฝึกปฏิบัติเป็นระยะ
- 5) จัดหา ซ่อมบำรุงและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา
- 6) ควบคุมการทำงานของรับเบรมาหรือบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย
- 7) ออกใบอนุญาตการทำงานในพื้นที่ควบคุมอัคคีภัย
- 8) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการควบคุมการเกิดอัคคีภัย

- 9) ร่วมวางแผนและเลือกใช้เทคนิคในการควบคุมหลอดดัดยั
 - 10) รายงานสถานการณ์การดำเนินงานโครงการความปลอดภัยเป็นระยะ
- 1.5 หน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1.5 หน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- 1) ตระจตรา ไม่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้รับส่งสินค้าเข้าไปในโครงการหรือสถานที่
- 2) รมิตระจการกักรอรับยานพาหนะที่เก็บสารไวไฟ หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
- 3) เมื่อพบเห็นสิ่งที่ยากต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ ให้รีบรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.6 แผนการอบรม

โดยมีหลักสูตรดังนี้

- 1) . หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น" ตามกฎหมาย

แผนกฝึกอบรมจะมีผู้ดูแลให้การสำรวจจำนวนพนักงานที่ผ่านอบรมในหลักสูตรหลักสูตรนี้ก่อน โดยคัดเลือกจากจำนวนพนักงานซึ่งไม่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มาก่อน และดำเนินการจัดต่อหน่วยงานมาใบหรือภายนอกบริษัท เพื่อดำเนินการอบรมโดยหลักสูตรของกรมแรงงานเป็นต้นทางภาคฤดูใบไม้ผลิปีใด ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

- 2) การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) หลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" เช่น กรณีบาดเจ็บ

2. แผนการรับนักศึกษา


2.1 แผนการดับเพลิง

ไม่กรณีที่ให้เกิดเหตุอภัยภัยบริษัท จั๊ม่ เจด๊ จักัด และ มวีร๊ช เอสซี่ โสดีดักัส
แถมแถมนี้ จักัด และด๊จัด๊จัด๊เหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ (รูปที่ 1) ดังนี้

- (1) พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ ต้องทำการดับเพลิงทันที โดยใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือ เข้ามั้บเหตุการณ์
- (2) ในกรณีเป็นน้ำมันให้ใช้น้ำดับเพลิงที่สามารถดับไฟไหม้เนื่องจากน้ำมันได้ (type B)

- 2) กรณีเพลิงไหม้^{ที่}ไม่สามารถดับได้
- (3) เจ็บผู้เกี่ยวข้องหรือหัวหน้างานหนักและดำเนินการตามแผนที่ดีเยี่ยมไว้
- (4) บันทึกรายงานเหตุการณ์อย่างละเอียด

- (1) พนักงานคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุยานยนต์ขับให้ถูกคนทราบ
- (2) แจ้งเสียข้อหรือหัวหน้างานทันทีและดำเนินการตามแผนที่จัดเตรียมไว้



- (3) ให้ติดต่อ 199 เพื่อขอความช่วยเหลือหรือติดต่อหัวหน้างาน เพื่อให้เรียก
รถพยาบาลหรือรถบริการบริหารส่วนตำบลมาให้ทำการฉีดยาให้ทันที
- (4) เจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร มิให้
รถยนต์หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปกีดขวางเส้นทางจราจรที่เป็นเส้นทางเข้า-ออกของรถดับเพลิง
- (5) ให้ผู้รับผิดชอบบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเพลิงไหม้อย่างละเอียด
และรายงานต่อคณะกรรมการความปลอดภัยให้ทราบต่อไป

2.2 แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟให้มีกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
และสถานประกอบการในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วย
ตรวจสอบจำนวนพนักงาน, หน้าที่ทางหนีไฟ, จุดรวมพล และยานพาหนะ ฯลฯ ควรกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อหัวหน้างานในพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้

1) วิธีการหนีไฟ

- (1) กำหนดเส้นทางหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟสำรอง
- (2) ลักษณะสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน หนีไฟ ควรแจ้งให้พนักงานทราบ รวมทั้ง
สัญญาณที่แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยแล้วเพื่อพนักงานจะได้กลับเข้าทำงาน
- (3) ขั้นตอนปฏิบัติไม่ได้ขึ้นสัญญาณแจ้งเหตุอันตราย
- (4) พนักงานทุกคนต้องหยุดทำงานทันที และมีคำสั่งฉุกเฉินของเครื่องจักรที่
ตนเองรับผิดชอบ จากนั้นต้องรีบอพยพตามเส้นทางที่กำหนดไว้ มุ่งไปรวมกัน ณ จุดรวมพลของโครงการ

2) ให้หัวหน้างานตรวจนับจำนวนพนักงานว่าครบหรือไม่

(3) ถ้าพบว่าพนักงานไม่ครบตามใบรายชื่อ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้า
งานหรือหัวหน้าหน่วยค้นหาสำรวจพื้นที่ทุกห้องที่คาดว่ามีพนักงานหลงเหลือหรือติดค้างอยู่ภายในอาคาร
โดยการค้นหาต้องทำให้เสร็จภายใน สามนาที นับจากการเริ่มสำรวจพื้นที่

(4) ถ้าการสร้างพบว่าพนักงานหลงเหลือ หรือติดค้างอยู่ภายในพื้นที่ให้
การช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายออกมาทันที

(5) หากพบพนักงานได้รับบาดเจ็บ จนไม่สามารถอพยพออกนอกอาคาร หรือ
การทำการเคลื่อนย้ายอาจเกิดอันตรายกับพนักงานผู้นั้น ให้รีบส่งตัวไปยังจุดรวมพลที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอความ
ช่วยเหลือ

2.3 แผนบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ

- 1) ทีมค้นหารายงานตัวต่อหน่วยดับเพลิง
- 2) รับคำสั่งจากทีมดับเพลิงเข้าทำการค้นหาผู้ที่ยังติดค้างอยู่ภายในอาคาร
- 3) นำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งต่อยังหน่วยพยาบาล และรายงานผลการค้นหาต่อหัวหน้า
งาน
- 4) ทีมพยาบาลจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
- 5) ประสานงานยานพาหนะ เพื่อนำและดูแลผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

- 6) จัดซื้อผ้าปิดเจ็บที่นำส่งพยาบาลรายงานหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้ง
3. แผนงานหลังเหตุฉุกเฉินภัยสลด
- จัดให้มีการประชุม หรือ สรุป ทำเป็นหน่วยงานโดยอาจจะพิจารณาในเรื่องดังนี้

- 1) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
- 2) การสำรวจความเสียหายเข้าสู่สำรวจความเสียหายหลังจากเพลิงไหม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่
- 3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรับคำสั่ง
- 4) การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิต โดยทีมเผชิญเพลิงไหม้และค้นหาผู้สูญหาย
- 5) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต
- 6) การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ แก่
ผู้อำนวยการดับเพลิง/ผู้จัดการ
- 7) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- 8) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยเร็วที่สุด