

















ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงก์คอก โฮโรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗7.1 สภาพปัจจุบันของโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.2 รั้ว Metal Sheet (ในช่วงก่อสร้าง)	
	
รูปที่ ๗7.3 รั้วจริงของโครงการในปัจจุบัน	
	
รูปที่ ๗7.4 ป้ายรายละเอียดโครงการ (ในช่วงก่อสร้าง)	รูปที่ ๗7.5 เศษวัสดุที่เหลือใช้ ปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด (ในช่วงก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.6 รถบรรทุกในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และผ้าใบคลุมรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ ผ7.7 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม.</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.8 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ ผ7.9 Mesh Sheet ในช่วงก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.10 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.11 คนงานกวาดตลอม และตะกอนภายหลังการฉีดพรมน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.12 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการแบบชั่วคราว</p>	<p>รูปที่ ผ7.13 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการในปัจจุบัน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.14 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกลงบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	






ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ผ7.16 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบบ้านพักอาศัย อาคารข้างเคียง พร้อมถ่ายสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัว อาคารเป็นหลักฐาน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.17 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด</p>	<p>รูปที่ ผ7.18 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.19 ห้องส้วมชาย-หญิง</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.20 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>	<p>รูปที่ ผ7.21 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ</p>
 	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

รูปที่ ฆ7.22 รถสูบลึงปฏิกุลของสำนักเขตบางนา	
	
รูปที่ ฆ7.23 ถังสำรองน้ำใช้	รูปที่ ฆ7.24 ท่อระบายน้ำชั่วคราว
	
รูปที่ ฆ7.25 ท่อระบายภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ฆ7.26 การดูแลชุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักขยะและ ดักตะกอนดิน
	
รูปที่ ฆ7.27 ถังขยะ	รูปที่ ฆ7.28 คนงานให้ฉีดพ่นสารเคมีไล่ยุงภายในบริเวณพื้นที่ โครงการ
	
รูปที่ ฆ7.29 ถังดับเพลิงเคมี และป้ายแนะนำการใช้งาน	รูปที่ ฆ7.30 ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.31 การจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ ผ7.32 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ ผ7.33 พื้นที่จอดรถบรรทุก (ในช่วงก่อสร้าง)
	
รูปที่ ผ7.34 พื้นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	รูปที่ ผ7.35 ตารางเวลาเข้า-ออกรถบรรทุกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

 <p>21 ก.พ 2567 14:24:20</p>	 <p>21 ก.พ 2567 14:24:20</p>  <p>21 ก.พ 2567 14:24:20</p>
รูปที่ ๗7.36 ป้ายแนะนำการทำงาน เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร	
 <p>21 ก.พ 2567 14:24:20</p>	 <p>21 ก.พ 2567 14:24:20</p>
รูปที่ ๗7.37 คนงานควบคุมสไตร์เวลากลางคืน	รูปที่ ๗7.38 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าบ้านพักคนงาน
 <p>21 ก.พ 2567 14:26:45</p>	 <p>21 ก.พ 2567 14:26:42</p>
รูปที่ ๗7.39 กล้องวงจรปิด CCTV	รูปที่ ๗7.40 ป้ายกฎระเบียบปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง
 <p>21 ก.พ 2567 14:24:36</p>	 <p>21 มี.ค. 2567 08:26:25</p>
รูปที่ ๗7.41 การแต่งกายของคนงาน	รูปที่ ๗7.42 เข้า Morning Talk อบรมและให้คำแนะนำ คนงาน ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง











ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.43 อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น</p>	<p>รูปที่ ผ7.44 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่ง ดินขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.45 การอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ หัวหน้าคนงาน</p>	<p>รูปที่ ผ7.46 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.47 ป้ายแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.48 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.49 Morning Talk</p>	<p>รูปที่ ผ7.50 Safety Manager</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.51 Safety Meeting</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
21 ก.พ 2567 14:30:47	21 ก.พ 2567 14:30:47
รูปที่ ๗.52 การเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุก ๆ สัปดาห์	
	
21 ก.พ 2567 14:48:01	
รูปที่ ๗.53 ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)	
	
21 ก.พ 2567 14:48:01	21 ก.พ 2567 14:48:01
รูปที่ ๗.54 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน และบริเวณทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน	
	
	21 ก.พ 2567 14:50:35
รูปที่ ๗.55 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	รูปที่ ๗.56 ป้ายแสดงกฎระเบียบบริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงานก่อสร้าง
	
21 ก.พ 2567 14:50:35	21 ก.พ 2567 14:50:35
รูปที่ ๗.57 บ้านพักคนงานก่อสร้าง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงก์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	 <p>21 ก.พ. 2567 8:30:35</p>	
รูปที่ ๗7.58 ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านพักคนงาน		
 <p>21 ก.พ. 2567 14:50:35</p>	 <p>21 ก.พ. 2567 14:50:35</p>	 <p>21 ก.พ. 2567 14:50:35</p>
 <p>21 ก.พ. 2567 14:50:35</p>	 <p>21 ก.พ. 2567 14:50:35</p>	
รูปที่ ๗7.59 ห้องน้ำ ห้องส้วม ลานซักล้าง ตลอดจนร้านค้า บริเวณบ้านพักคนงาน		
 <p>21 ก.พ. 2567 14:50:35</p>	 <p>21 ก.พ. 2567 14:50:35</p>	
รูปที่ ๗7.60 รางระบายน้ำฝน	รูปที่ ๗7.61 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือ บริเวณบ้านพักคนงาน	
 <p>21 ก.พ. 2567 14:50:35</p>	 <p>21 ก.พ. 2567 14:50:35</p>	
รูปที่ ๗7.62 กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.63 น้ำดื่ม	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แบงก์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.64 ผู้รับเหมาเข้าพบกับผู้อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี</p>	<p>รูปที่ ผ7.65 กล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.66 ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่นบริเวณรั้ว</p>	