

**6.2 เอกสารแบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย/
เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย**

ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำสัปดาห์

อาคาร..... ส.ฟ. ทานอรั นอร์ทปาร์ค

หัวข้อ	รายละเอียดการตรวจสอบเบื้องต้น	เดือน <u>กรกฎาคม</u>				หมายเหตุ
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
ส่วนแยกกาก	ไม่พบตะกอนหรือขยะลอยภายในบ่อ(ถ้ามีตั้งทั้งพื้นที่)	✓	✓	✓	✓	
ส่วนเติมอากาศ	พบฟองอากาศภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ฟองอากาศภายในบ่อกระจายตัวอย่างทั่วถึงทั้งบ่อตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	สีของฟองอากาศภายในบ่อมีสีน้ำตาล	✓	✓	✓	✓	
	มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ฉุนคloy ไข่เน่าเกิดขึ้นในบ่อ	✗	✗	✗	✗	
	เครื่องเติมอากาศเปิดใช้งานตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์วัดโดยวิธี SV30 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	-	-	-	-	} ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการใน 2568
	ลักษณะตะกอนในการตรวจ SV30 แยกกับน้ำอย่างชัดเจน	-	-	-	-	
ส่วนตกตะกอน	ไม่พบตะกอนลอยบริเวณผิวหน้าภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบลอยกลับ ทำงานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนบ่อคลอรีน(ถ้ามี)	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนพักน้ำทิ้ง	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งใส ไม่ขุ่น	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งไม่มีตะกอนลอย	✓	✓	✓	✓	
	ค่าของแข็ง(settleable solid) หรือ SV60 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	-	-	-	-	
วันที่ตรวจสอบ		<u>6/7/67</u>	<u>13/7/67</u>	<u>20/7/67</u>	<u>27/7/67</u>	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารในแต่ละอาคาร ควรตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ ตามเอกสาร “ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำสัปดาห์” โดยวัดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ภายในระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธี SV30 และสังเกตการทำงานของระบบบำบัดเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แผนกสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดต่อระบบบำบัดและช่วยกันปรับปรุงระบบบำบัดให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

(หัวหน้างาน/ผจก.แผนกขึ้น ไป)

ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำสัปดาห์

อาคาร... จ.พี. ทาเอร์ นอร์ธปาร์ค

หัวข้อ	รายละเอียดการตรวจสอบเบื้องต้น	เดือน... <u>สิงหาคม</u>				หมายเหตุ
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
ส่วนแยกกาก	ไม่พบตะกอนหรือขยะลอยภายในบ่อ(ถ้ามีตักทิ้งทันที)	✓	✓	✓	✓	
ส่วนเติมอากาศ	พบฟองอากาศภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ฟองอากาศภายในบ่อกระจายตัวอย่างทั่วถึงทั้งบ่อตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	สีของฟองอากาศภายในบ่อมีสีน้ำตาล	✓	✓	✓	✓	
	มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว จนคล้ายไข่เน่าเกิดขึ้นในบ่อ	✗	✗	✗	✗	
	เครื่องเติมอากาศเปิดใช้งานตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์วัดโดยวิธี SV30 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	} ยังไม่ได้ดำเนินการ การกำจัดกากในบ่อ 2568
	ลักษณะตะกอนในการตรวจ SV30 แยกกับน้ำอย่างชัดเจน	-	-	-	-	
ส่วนตกตะกอน	ไม่พบตะกอนลอยบริเวณผิวน้ำภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำตะกอนกลับ ทำงานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนบ่อคลอรีน(ถ้ามี)	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนพักน้ำทิ้ง	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งใส ไม่ขุ่น	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งไม่มีตะกอนลอย	✓	✓	✓	✓	
	ค่าของแข็ง(settleable solid) หรือ SV60 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	
วันที่ตรวจสอบ		<u>3/8/67</u>	<u>10/8/67</u>	<u>17/8/67</u>	<u>24/8/67</u>	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารในแต่ละอาคาร ควรตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ ตามเอกสาร “ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำสัปดาห์” โดยวัดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ภายในระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธี SV30 และสังเกตการทำงานของระบบบำบัดเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แผนกสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดต่อระบบบำบัดและช่วยกันปรับปรุงระบบบำบัดให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

(หัวหน้างาน/ผจก.แผนกขึ้นไป)

ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำสัปดาห์
 อาคาร..... ส.พ. ทอเกอร์ นอร์ธปาร์ค.

หัวข้อ	รายละเอียดการตรวจสอบเบื้องต้น	เดือน..... <u>กันยายน</u>				หมายเหตุ
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
ส่วนแยกกาก	ไม่พบตะกอนหรือขยะลอยภายในบ่อ(ถ้ามีดักทั้งหมด)	✓	✓	✓	✓	
ส่วนเติมอากาศ	พบฟองอากาศภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ฟองอากาศภายในบ่อกระจายตัวอย่างทั่วถึงทั้งบ่อตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	สีของฟองอากาศภายในบ่อมีสีน้ำตาล	✓	✓	✓	✓	
	มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ชวนคลื่นไส้เน่าเกิดขึ้นในบ่อ	✗	✗	✗	✗	
	เครื่องเติมอากาศเปิดใช้งานตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์วัดโดยวิธี SV30 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	—	—	—	—	ยังไม่ได้อำเนินการ ตามกำหนดการใน 2568.
	ลักษณะตะกอนในการตรวจ SV30 แยกกับน้ำอย่างชัดเจน	—	—	—	—	
ส่วนตกตะกอน	ไม่พบตะกอนลอยบริเวณผิวน้ำภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำตะกอนกลับ ทำงานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนบ่อคลอรีน(ถ้ามี)	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนพักน้ำทิ้ง	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งใส ไม่ขุ่น	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งไม่มีตะกอนลอย	✓	✓	✓	✓	
	ค่าของแข็ง(settleable solid) หรือ SV60 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	—	—	—	—	
วันที่ตรวจสอบ		<u>7/9/67</u>	<u>14/9/67</u>	<u>21/9/67</u>	<u>28/9/67</u>	
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ						

หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารในแต่ละอาคาร ควรตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ ตามเอกสาร “ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำสัปดาห์” โดยวัดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ภายในระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธี SV30 และสังเกตการทำงานของระบบบำบัดเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่แผนกสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดต่อระบบบำบัดและช่วยกันปรับปรุงระบบบำบัดให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

(หัวหน้างาน/ผจก.แผนกขึ้นไป)

ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำสัปดาห์
อาคาร..... จ.พี. ทานเดอร์ นอร์ธปาร์ค.

หัวข้อ	รายละเอียดการตรวจสอบเบื้องต้น	เดือน..... <u>ตุลาคม</u>				หมายเหตุ
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
ส่วนแยกกาก	ไม่พบตะกอนหรือขยะลอยภายในบ่อ(ถ้ามีตักทิ้งทันที)	✓	✓	✓	✓	
ส่วนเติมอากาศ	พบฟองอากาศภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ฟองอากาศภายในบ่อกระจายตัวอย่างทั่วถึงทั้งบ่อตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	สีของฟองอากาศภายในบ่อมีสีน้ำตาล	✓	✓	✓	✓	
	มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ฉุนคloy ไข่เน่าเกิดขึ้นในบ่อ	✗	✗	✗	✗	
	เครื่องเติมอากาศเปิดใช้งานตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์วัดโดยวิธี SV30 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	} ยืนยันได้จากการ การทดสอบการไหล 25/8
	ลักษณะตะกอนในการตรวจ SV30 แยกกับน้ำอย่างชัดเจน	-	-	-	-	
ส่วนตกตะกอน	ไม่พบตะกอนลอยบริเวณผิวน้ำภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำตะกอนกลับ ทำงานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนบ่อคลอรีน(ถ้ามี)	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนพักน้ำทิ้ง	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งใส ไม่ขุ่น	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งไม่มีตะกอนลอย	✓	✓	✓	✓	
	ค่าของแข็ง(settleable solid) หรือ SV60 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	
วันที่ตรวจสอบ		<u>5/10/67</u>	<u>12/10/67</u>	<u>19/10/67</u>	<u>26/10/67</u>	
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ						

หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารในแต่ละอาคาร ควรตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ ตามเอกสาร “ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำสัปดาห์” โดยวัดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ภายในระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธี SV30 และสังเกตการทำงานของระบบบำบัดเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แผนกสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดต่อระบบบำบัดและช่วยกันปรับปรุงระบบบำบัดให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

(หัวหน้างาน/ผจก.แผนกขึ้นไป)

ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำสัปดาห์
 อาคาร..... จ.พี. ททอ. หรือ สปาร์ก.

หัวข้อ	รายละเอียดการตรวจสอบเบื้องต้น	เดือน..... <u>พฤษภาคม</u>				หมายเหตุ
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
ส่วนแยกกาก	ไม่พบตะกอนหรือขยะลอยภายในบ่อ(ถ้ามีดักทิ้งทันที)	✓	✓	✓	✓	
ส่วนเติมอากาศ	พบฟองอากาศภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ฟองอากาศภายในบ่อกระจายตัวอย่างทั่วถึงทั้งบ่อตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	สีของฟองอากาศภายในบ่อมีสีน้ำตาล	✓	✓	✓	✓	
	มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว จุนคัลลายไข่เน่าเกิดขึ้นในบ่อ	✗	✗	✗	✗	
	เครื่องเติมอากาศเปิดใช้งานตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	
	ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์วัดโดยวิธี SV30 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	} ยังไม่ได้ดำเนินการ การทำความสะอาด
	ลักษณะตะกอนในการตรวจ SV30 แยกกับน้ำอย่างชัดเจน	-	-	-	-	
ส่วนตกตะกอน	ไม่พบตะกอนลอยบริเวณผิวน้ำภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบลอยกลับ ทำงานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนบ่อคลอรีน(ถ้ามี)	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
ส่วนพักน้ำทิ้ง	ไม่พบตะกอน หรือขยะลอยภายในบ่อ	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งใส ไม่ขุ่น	✓	✓	✓	✓	
	ลักษณะของน้ำทิ้งไม่มีตะกอนลอย	✓	✓	✓	✓	
	ค่าของแข็ง(settleable solid) หรือ SV60 (ให้ใส่ตัวเลขที่วัดได้)	
วันที่ตรวจสอบ		<u>2/11/67</u>	<u>9/11/67</u>	<u>16/11/67</u>	<u>23/11/67</u>	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารในแต่ละอาคาร ควรตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ ตามเอกสาร “ตารางการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำสัปดาห์” โดยวัดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ภายในระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธี SV30 และสังเกตการทำงานของระบบบำบัดเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แผนกสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดต่อระบบบำบัดและช่วยกันปรับปรุงระบบบำบัดให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด


(หัวหน้างาน/ผจก.แผนกขึ้นไป)

6.3 เอกสารการตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์
(เส้นท่อประปา ถังเก็บน้ำใช้ วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ)

เอกสารการตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

 ประจำเดือน กรกฎาคม

 วัน/เดือน/ปี 13/ก.ค./67.

ลำดับ	รายละเอียด	เกณฑ์การตรวจสอบ		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นคาตฟ้า)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นใต้ดิน)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			




 (รองผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร
 ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค)

 **** ข้อปฏิบัติ **** - ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้ทั้งบริเวณชั้นคาตฟ้าและบริเวณชั้นใต้ดิน ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยจริง

เอกสารการตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

 ประจำเดือน สิงหาคม

 วัน/เดือน/ปี 10/8.ค./67

ลำดับ	รายละเอียด	เกณฑ์การตรวจสอบ		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นคาตฟ้า)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยร้าวและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นใต้ดิน)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยร้าวและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			

วันที่

16 8.ค. 67

 (รองผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร
 ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค)

 **** ข้อปฏิบัติ **** - ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้ทั้งบริเวณชั้นคาตฟ้าและบริเวณชั้นใต้ดิน ทุกเดือน และลงชื่อกำกับวันตรวจ

เอกสารการตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

 ประจำเดือน กันยายน

 วัน/เดือน/ปี 14/ก.ย./67

ลำดับ	รายละเอียด	เกณฑ์การตรวจสอบ		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นคาตฟ้า)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นใต้ดิน)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			

ตรวจสอบ

วันที่

14 ก.ย. 67

 (รองผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร
 ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค)

 **** ข้อปฏิบัติ **** - ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้ทั้งบริเวณชั้นคาตฟ้าและบริเวณชั้นใต้ดิน ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยจริง

เอกสารการตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

 ประจำเดือน ๓ ตุลาคม

 วัน/เดือน/ปี ๑๙/๓-๑๐/๖๗

ลำดับ	รายละเอียด	เกณฑ์การตรวจสอบ		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นคาเฟ่)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นใต้ดิน)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			

วันที่

๑๙ ต.ค. ๖๗

 (รองผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร
 ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค)

 ***** ข้อปฏิบัติ ***** ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้ทั้งบริเวณชั้นคาเฟ่และบริเวณชั้นใต้ดิน ทุกเดือน และลงชื่อกำกับตัวบรจ

เอกสารการตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

 ประจำเดือน พฤษภาคม

 วัน/เดือน/ปี 2/พ.ย./67

ลำดับ	รายละเอียด	เกณฑ์การตรวจสอบ		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นคาเฟ่)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นใต้ดิน)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			

วันที่

2 พ.ย. 67

 (รองผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร
 ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค)

 ข้อปฏิบัติ - ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้ทั้งบริเวณชั้นคาเฟ่และบริเวณชั้นใต้ดิน ทุกเดือน และลงชื่อกำกับตัวบรจ

เอกสารการตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

 ประจำเดือน ธันวาคม

 วัน/เดือน/ปี 7/พ.ย./67

ลำดับ	รายละเอียด	เกณฑ์การตรวจสอบ		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นคาตฟ้า)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			
ถังเก็บน้ำใช้ (บริเวณชั้นใต้ดิน)					
1	ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของบันไดขึ้นถังเก็บน้ำใช้	✓			
2	ตรวจสอบรอยรั่วและรอยร้าวของถังเก็บน้ำใช้	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ (water level) ภายในถังเก็บน้ำ	✓			
4	รอยรั่วและรอยร้าวของเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
5	รอยสนิมเส้นท่อประปาและข้อต่อที่ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำใช้	✓			
6	ปั้ม (pump) และวาล์ว (valve) ควบคุมการจ่ายน้ำ	✓			
7	ความสะอาดบริเวณโดยรอบถังพักน้ำ	✓			

วันที่

7 พ.ย. 67

 (รองผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร
 ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค)

 **** ข้อปฏิบัติ **** - ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้ทั้งบริเวณชั้นคาตฟ้าและบริเวณชั้นใต้ดิน ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยบรรจุ

6.4 เอกสารการประสานงานให้สำนักงานเขตหลักสี่ เข้ามาเก็บมูลฝอยภายในโครงการ

ภาพประกอบ จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

ประจำเดือน สิงหาคม 2567



ภาพประกอบ จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

ประจำเดือน กันยายน 2567



6.5 เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิง

ที่ รง ๐๕๐๔/๒๓๒๔



กองความปลอดภัยแรงงาน

๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงนิมพลี

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตฯ ของกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และรายชื่อวิทยากร
แนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตตามแบบ
กภ.บญ.๑๑ (นิติบุคคล) เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออก
ใบอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย โดยมี
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาต
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๑๐

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓



แบบ กภ.บุญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑.....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.....

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร

๒๖

07



42

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร

๗/

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร

๓๖

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑.....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.....

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร



[Handwritten signature]



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร

۱۱



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร

๕๖

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร



ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

เลขทะเบียนควบคุม

ป-๑๑-๐๑๐๑-๑๔๑-๐๑-๖๗

(ลง

เขียน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน

เลขทะเบียนควบคุม

ป-๑๑-๐๑๐๒-๑๕๑-๐๑-๖๗

ทะเบียน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ประเภทกิจการ
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ ซอย ถนน
แขวง/ตำบล ห้วยสองห้อง อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210 โทรศัพท์

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 11 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☒ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

☐ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 8 พฤศจิกายน 2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 16 สิงหาคม 2567

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 11 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ นายพิมล โชคก่าเนต
เลขที่ใบอนุญาต 0101-02-2567-0141 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมมา ด้วยแล้ว

 สรพ.9

ได้รับเอกสารแล้ว

วันที่ 6 ธ.ค. 67

วันที่ 6 ธ.ค. 2567

รายงานผล

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

โดย

ฝ่ายงานบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

(จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม 345 คน)



รายงานผล

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

โดย

ฝ่ายงานบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

(จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม 345 คน)

ขั้นตอน

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ขั้นตอนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบถึงประสิทธิภาพและแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค และพิจารณาจุดที่ต้องการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

2. เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในการปฏิบัติ ของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง

กำหนดการฝึกซ้อม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 (ไม่ระบุเวลาในการฝึกซ้อมฯ)

สถานการณ์จำลอง

สถานที่เกิดเหตุ : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค เหตุการณ์จำลอง : การเกิดเพลิงไหม้

ขั้นตอน	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	อุปกรณ์	บทสนทนา	บริเวณ
1	เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ ชั้น.....12A..... เนื่องจากมีผู้รับเหมาก่อสร้างลอบบุหรี่ยั่วทั้งกันบูชี่ไว้จนทำให้เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว		ควันเทียม		จุดเกิดเหตุ
แผนระดับที่ 1 เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้					
2	- ผู้พบเหตุที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพบเห็นกลุ่มควันไฟและเปลวไฟจึงไปดูที่เกิดเหตุพบว่าลูกค้า : PTK - พบว่าเกิดเพลิงไหม้ และใช้ถังดับเพลิงดับเบื้องต้น แต่ไม่สามารถดับได้ จึงทำการกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทันที (ทีมจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปลดอยควันเทียมหลังจากมีการดึง Pull Down)	ผู้พบเหตุ	ควันเทียม	* ขอแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ.....พื้นที่กำลังตกแต่งชั้น 12A..... หนีวัสดุจำพวก.....อุปกรณ์สำนักงาน ขณะนี้เพลิงกำลังลุกลามอย่างรวดเร็ว	จุดเกิดเหตุ
แผนระงับอัคคีภัยขั้นต้น					
3	ศูนย์ข้อมูลสั่งการ ได้รับเหตุฉุกเฉินจากสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แสดงที่จอห้องคอนโทรล (เจ้าหน้าที่ทำการกดกริ่งเพื่อแจ้งเหตุ) จึงทำการแจ้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุศูนย์ข้อมูลสั่งการ และแจ้งขอ แผนฉุกเฉิน จากนั้น จึงแจ้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งแจ้งผู้เกี่ยวข้องทางวิทยุสื่อสาร โดยสัญญาณกดตั้งเสียงนอร์ธปาร์คพร้อมทั้งระบุตำแหน่งสามรอบ - เจ้าหน้าที่ห้องคอนโทรลรับลิฟต์ทุกตัวมาที่ชั้น 1	ศูนย์ข้อมูลสั่งการ	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร	"ทุกหน่วยโปรดทราบ ขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ.....ชั้น.....12A... (3 รอบ) โปรดเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน"	ห้องควบคุม ใจ
4	- หน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าถึงที่เกิดเหตุและพบว่าไฟไหม้จริง และใช้สายยางดับเพลิงเบื้องต้น แต่ไม่สามารถดับได้ จึงขออนุมัติแผนนอร์ธปาร์คไปยัง ขอ แผนฉุกเฉิน จากนั้นจึงรายงานไปยังศูนย์ข้อมูลสั่งการพร้อมใช้คีย์ลิฟต์เพื่อขึ้นชั้นเหตุการณ์ และสับลิฟต์ Off ไฟฟ้าในชั้นที่เกิดเหตุ - ศูนย์ข้อมูลสั่งการแจ้งให้หน่วยต่างๆทราบทางโทรศัพท์,วิทยุสื่อสาร โดยสัญญาณไซเรนแดงนอร์ธปาร์ค สามรอบ	เจ้าหน้าที่ห้องคอนโทรล หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ข้อมูลสั่งการ	แผนคอนโทรลลิฟต์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร สัญญาณแจ้งเหตุ	"ทุกหน่วยโปรดทราบ ขึ้นชั้นเกิดเหตุแดงนอร์ธปาร์คที่บริเวณ.....ชั้น.....12A..... (3 รอบ) ขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินทันที"	จุดเกิดเหตุ ห้องควบคุม

ชั้นตอน	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	อุปกรณ์	บทสนทนา	บริเวณ
5	ผอ.แผนฉุกเฉิน สั่งการประกาศเสียงตามสาย แจ้งให้ผู้ใช้อาคารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเพื่อเตรียมพร้อมสิ่งสนับสนุนอาคาร และตั้งให้ทุกฝ่ายประสานตัวถึงศูนย์อาคารภายในบริเวณศาลพระหน้าอาคาร	ผอ.แผนฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสั่งการ	เครื่องกระจายเสียง (Paging)	"โปรดทราบ ขณะนี้ได้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน โปรดอพยพหลบบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด ห้ามใช้ลิฟต์" ให้ไปที่จุดรวมพลที่หน้าอาคาร โดยเร็วที่สุด และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำอพยพ ประจำชั้น	ห้องควบคุม
6	หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉิน - เจ้าหน้าที่ห้องคอนโทรล ควบคุม FIREMAN LIFT และทำการตั้งระบบดับเพลิง - หน่วยซ่อมบำรุงตรวจสอบการทำงานของระบบดับเพลิงและปริมาณน้ำสำรอง โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จุดสำคัญต่าง ๆ - ทีมค้นหาผู้ถูกกักขังหรือหนีเครื่องหรือ ฉุกเฉิน บริเวณศูนย์อาคาร - ทีมควบคุมเหตุระลอกอาคารเชื่อมอุปกรณ์ดับเพลิงขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุทาง Fire Main Lift - หัวหน้าหน่วยดับเพลิงประเมินสถานการณ์แล้ว พบว่าเพลิงมีการลุกลามมากขึ้น จึงขออนุมัติตั้งกระแสน้ำไฟฟ้า เพื่อใช้น้ำดับเพลิง - ผอ.แผนฉุกเฉินสั่งการให้ศูนย์ข้อมูลสั่งการทำการตั้งกระแสน้ำไฟฟ้าทั้งอาคาร และยืนยันกับไปยังหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและผอ.แผนฉุกเฉิน - หัวหน้าฝ่ายต่างๆ รายงานผลต่อผอ.แผนฉุกเฉิน และเตรียมพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ - ผอ.แผนฉุกเฉิน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปพร้อมกันที่ศูนย์อาคาร บริเวณศาลพระหน้าอาคาร หน้าอาคาร - หน่วยประชาสัมพันธ์ ประจำจุดอาคาร (บริเวณศาลพระหน้าอาคาร) - หน่วยดูแลข่าวประจำจุดอาคาร (บริเวณศาลพระหน้าอาคาร) - หน่วยปฐมพยาบาล ประจำจุดอาคาร (บริเวณศาลพระหน้าอาคาร)	ผอ.แผนฉุกเฉิน ศูนย์ข้อมูลสั่งการ		แจ้งกลับไปยังผอ.ฉุกเฉิน "น้ำมันเหลือ... ติดร สามารถใช้ได้... นาที่" <	

ขั้นตอน	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	อุปกรณ์	บทสนทนา	บริเวณ
	หน่วยรักษาความปลอดภัย - ทีมรักษาอาคารสถานที่ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาภายในอาคาร - รปภ.ประจำชั้นช่วยเหลืออาสาสมัครอพยพและทำการควบคุมพื้นที่บริเวณประตูหนีไฟ - ทีมจากรายภายในอาคารจัดระหว่างขึ้น-ลง เข้าที่จอดให้เรียบร้อย โดยให้คนในรถออกนอกและลงไปชั้นล่างโดยเร็วที่สุด - ทีมจากรายภายนอกอาคารควบคุมภายนอกไม่ให้เข้ามาในอาคาร โดยให้เข้าได้เฉพาะรถเจ้าหน้าที่เท่านั้น เคสียร์รถที่กีดขวางไม่ให้ขวางรถดับเพลิง	หัวหน้าหน่วยรักษา ความปลอดภัย			ด้านหน้าอาคาร
	<u>ฝ่ายปฏิบัติการ</u> - หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการสั่งการให้ทีมดับเพลิงของอาคาร ใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงและต่อท่อน้ำดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ ทีมสนับสนุนช่วยเหลือทีมดับเพลิงเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่คิดไม่ได้ออกจากพื้นที่	ฝ่ายปฏิบัติการ			ศูนย์อำนวยความสะดวก จุดเกิดเหตุ
8	- ทีมดับเพลิงแจ้งหัวหน้าดับเพลิงว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ - หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแจ้งผอ.แผนฉุกเฉินว่าเพลิงลุกลามมากขึ้น ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ขออนุมัติใช้แผนระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง - ผอ.แผนฉุกเฉินอนุมัติใช้แผนระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง และสั่งให้ศูนย์ข้อมูลส่งการติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจดับเพลิงลาดยาว และประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลใกล้เคียง ให้เตรียมรถพยาบาลมารับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ	ทีมดับเพลิง หัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่เร็ว		"ขณะนี้เพลิงได้ลุกลามรุนแรงไม่สามารถดับไฟได้ ขออนุมัติใช้แผนระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง และขอคำสั่งสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ" "สวัสดีครับ ผม....(ชื่อผู้แจ้ง).....ขอรายงานว่าจะขณะนี้ได้เกิดเพลิงไหม้ที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ในโครงการนอร์ธปาร์ค เลขที่ 99 ซ.งามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ขอให้จัดหน่วยดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ด้วย / ขอรถพยาบาลมารับคนเจ็บด้วย เบอร์โทรติดต่อกับ มีชื่อ 02 853 3999...."	จุดเกิดเหตุ ศูนย์อำนวยความสะดวก
9	- ผอ.แผนฉุกเฉินสั่งการให้หน่วยรักษาความปลอดภัย ควบคุมพื้นที่จราจร โดยควบคุมเข้า-ออกและเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถของผู้ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก - ฝ่ายประชาสัมพันธ์และหน่วยจัดแถลงข่าว จัดพื้นที่บริเวณศูนย์อำนวยความสะดวกศาลพระหน้าอาคาร เพื่อให้ผู้บริหารได้รายงานสถานการณ์และให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว	ผอ.แผนฉุกเฉิน หน่วย รปภ. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หน่วยจัดแถลงข่าว	กันพื้นและเส้นทางเดิน จัดสถานที่ให้ผู้บริหาร แถลงสถานการณ์และ ให้สัมภาษณ์นักข่าว	"ขอให้หน่วย รปภ.ควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีการเข้า-ออก และคอยอำนวยความสะดวกแก่รถเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือด้วย" "ขอให้หน่วยรปภ. และหน่วยประชาสัมพันธ์ กันนักข่าวไว้ที่บริเวณจุดแถลงการณ์ เพื่อรอผู้บริหารแถลงการณ์และให้สัมภาษณ์ได้อย่างสะดวก"	ศูนย์อำนวยความสะดวก จุดแถลงข่าว (บริเวณศาลพระหน้าอาคาร)
10	- หน่วยจัดแถลงข่าวเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารในการรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้แก่นักข่าวรับทราบ - เตรียมจัดพื้นที่ในการประชุมสรุปสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยประสานงานกับอาคารข้างเคียงในการขอใช้ห้องประชุมและจัดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ	หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	โต๊ะจัดแถลงข่าว		จุดแถลงข่าว

ขั้นตอน	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	อุปกรณ์	บทสนทนา	บริเวณ
11	- เมื่อรถดับเพลิงและรถพยาบาลมาถึงหน้าอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค แล้วหน่วย สปภ. รายงานต่อผอ. แผนฉุกเฉิน	หน่วย สปภ.		"เรียน ผอ. แผนฉุกเฉินทราบ ขณะนี้รถดับเพลิงและรถพยาบาลมาถึงหน้าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค แล้ว รอทราบคำสั่งต่อไป"	ศูนย์อำนาจการ
	- ผอ. แผนฉุกเฉินสั่งการให้หน่วย สปภ. ควบคุมพื้นที่ที่เกิดดับเพลิงและรถพยาบาล	ผอ. แผนฉุกเฉิน		" สปภ. ทราบ ขอให้ สปภ. และทีมจากราช อำนาจความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อพบหน่วยเคลื่อนที่เร็ว"	
	- ทีมจากราชภายนอกและนำจุดสำหรับจอดรถ และเส้นทางที่เข้ามาช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและรถพยาบาล	ทีมจากราชภายนอก		"สปภ. ทราบ ขอให้ สปภ. และทีมจากราชอำนวยความสะดวก ให้รถพยาบาลเข้ารับผู้ป่วยที่จุดปฐมพยาบาลบริเวณศูนย์อำนาจการด้วย"	
12	ทีมดับเพลิงรายงานสถานการณ์ต่อเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงนอร์ธปาร์ค และนำเจ้าหน้าที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการดับเพลิง	หน่วยเคลื่อนที่เร็ว		"จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณชั้น12A..... ขณะนี้ทีมดับเพลิงได้ทำการฉีดน้ำสกัดการลุกลามของเพลิงโดยรอบบริเวณ จุดเกิดเหตุไว้แล้ว ขอทางเจ้าหน้าที่ตามเข้าไปทำการดับเพลิงด้วยครับ"	ศูนย์อำนาจการ
	ผอ. สถานีดับเพลิงลาดยาว สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าช่วยเหลือทีมดับเพลิงของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค	ผอ. สถานีดับเพลิงลาดยาว			
13	- หัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว	หัวหน้าทีมดับเพลิง			ศูนย์อำนาจการ
	- หัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่เร็วรายงานต่อ ผอ. แผนฉุกเฉินเพื่อขออนุมัติเขียวนอร์ธปาร์ค	หัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่เร็ว			
14	ผอ. แผนฉุกเฉินสอบถามผลการอพยพไปยังหน่วยเคลื่อนที่เร็วอีกครั้ง จนมั่นใจว่าเหตุการณ์สงบแล้ว จึงอนุมัติเขียวนอร์ธปาร์ค	ผอ. แผนฉุกเฉิน			ศูนย์อำนาจการ
15	ผอ. แผนฉุกเฉิน ประกาศให้พื้นที่ศูนย์อำนาจการและพื้นที่จุดรวมพลทราบเหตุการณ์สงบแล้วและแจ้งศูนย์ข้อมูลสั่งการให้ประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	ผอ. แผนฉุกเฉิน		"ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานเข้าสู่สภาวะปกติ"	ศูนย์อำนาจการ
16	ศูนย์ข้อมูลสั่งการแจ้งเขียวนอร์ธปาร์คไปยังหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งแจ้งผู้เกี่ยวข้องทางวิทยุสื่อสาร	ศูนย์ข้อมูลสั่งการ	โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร	"ทุกหน่วยโปรดทราบ แจ้งเขียวนอร์ธปาร์ค (3 รอบ) ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้ว"	ห้องควบคุม
17	- ฝ่ายประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหารกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมครั้งนี้	ฝ่ายประชาสัมพันธ์		"ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2567 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ด้วัดเป็นอย่างไรว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป ขอขอบคุณ"	ศาลพระหน้าอาคาร
18	ทีมดับเพลิงของอาคารฝึกซ้อมการดับเพลิง	หน่วยเคลื่อนที่เร็ว			ศาลพระหน้าอาคาร
19	แจ้งผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิง	ฝ่ายบริหารอาคาร			ห้องประชุม ชั้น M
	- ผู้สังเกตการณ์ แต่ละชั้น				
	- ผู้นำอพยพประจำชั้น				

รายชื่อผู้เข้าร่วม

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

จำนวนผู้เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

No	บริษัท	ชั้น	จำนวนผู้เข้าร่วม	ชาย	หญิง	หมายเหตุ
1	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	5	2	2	0	
2	บริษัท เมทีเยร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ยูโรไบค อิมพอร์ต โมโตราด (ไทยแลนด์) จำกัด	9	37	16	21	
3	บริษัท โยชิซากิ (ประเทศไทย) จำกัด	9	13	4	9	
4	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	11	94	14	80	
5	บริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด	12	39	5	34	
6	บริษัท สไวป จำกัด	12	6	0	6	
7	บริษัท โลท์เฮาส์ แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด	12A	7	6	1	
8	บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ โลจิสติกส์ จำกัด	12A	14	3	11	
9	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	58	21	37	
10	บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด	15	30	2	28	
11	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	17-18	45	19	26	
รวมทั้งหมด			345	92	253	

รูปภาพประกอบ

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ภาพการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค


ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 (ชินเซต 2/40)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210


วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2567




มีผู้พบเห็นกลุ่มควันไฟ และเปลวไฟ บริเวณพื้นที่ตึกแต่งชั้น 12A
จึงแจ้งเหตุมายังศูนย์รับเหตุและดำเนินการดับเพลิงขั้นต้นตามที่



หน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บที่ขา 1 ราย



หน่วยเคลื่อนที่เร็ว แจ้งกลับขออนุญาตใช้สายฉีดดับเพลิง



หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ใช้สายฉีดดับเพลิงเข้าดับเพลิง ไฟประเภท A
เกิดจากไฟไหม้วัสดุก่อสร้าง แต่ไม่สามารถดับได้ จึงแจ้งกลับศูนย์



เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สามารถดับได้ ผอ.แผนฉุกเฉินประกาศ แดง
นอร์ธปาร์ค อพยพคนออกจากอาคารทั้งหมด



ผู้นำอพยพประจำชั้นนำพนักงานอพยพไปยังบันไดหนีไฟเพื่อไป
รวมกันที่จุดรวมพลหน้าอาคาร



Fire Floor Team ช่วยเช็คจำนวนคนประจำชั้น คอย
ตรวจสอบแล้วช่วยเหลือขณะดำเนินการอพยพ



ผู้นำอพยพประจำชั้นและพนักงาน ทอยมายังจุดรวมพลอย่าง
ปลอดภัย




หน่วยดับเพลิงเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุพร้อมเข้าดำเนินการดับเพลิง



หน่วยดับเพลิงเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุ ดำเนินการดับเพลิง และ
สามารถระงับเหตุได้



ผู้นำอพยพประจำชั้นและพนักงานลงมาถึงจุดรวมพลอย่างปลอดภัย



หน่วยดับเพลิงเข้ารายงานผลการดับเพลิงพร้อมขอพบเขตความเสียหายกับ ผอ.แผนฉุกเฉิน




ผอ.แผนฉุกเฉิน ประกาศเหตุแดงนอร์ธปาร์ค สามารถระงับเหตุได้แล้ว จึงประกาศเป็นเขียวนอร์ธปาร์ค เหตุการณ์สงบแล้ว



ผู้นำอพยพประจำชั้นและพนักงานลงมาถึงจุดรวมพลอย่างปลอดภัย และเริ่มเช็คชื่อจำนวนคนอพยพ



ผู้นำอพยพประจำชั้นและพนักงานเช็คชื่อครบทุกคนที่อยู่ในอาคารจำนวน 345 คน ถือเป็น 98 % ใช้เวลาทั้งหมด 9 นาทีในการอพยพ




จบการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผู้อพยพเริ่มแยกย้ายสู่เหตุการณ์ปกติ

รายงานผล
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค
ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

โดย

ฝ่ายงานบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค
(จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม 345 คน)





ที่ กท ๑๘๐๔/๕๓๖๘

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน ฝ่ายงานบริหารอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๓๘ ฉบับ

ตามที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับผู้เช่าผู้ประกอบการภายในอาคารฯ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับผู้เช่าผู้ประกอบการภายในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ที่ กท ๑๘๐๔/ ๕๓๖๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับผู้เข้าผู้ประกอบการภายในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๑

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย งามวงศ์วาน ๔๗ แขวง ๔๒ ถนน

แขวง/ตำบล ฟุ่งสองห้อง เขต/อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย งามวงศ์วาน ๔๗ แขวง ๔๒ ถนน

แขวง/ตำบล ฟุ่งสองห้อง เขต/อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๘ คน ชาย ๑๙ คน หญิง ๑๙ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ ภ.ร.ง.๑)

๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๑๕ เดือน พ.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ ภ.ร.ง.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่...สถานดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ...

วันที่ ๖๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย งามวงศ์วาน ๔๗ แขวง ๔๒ ถนน

แขวง/ตำบล หวังสองห้อง เขต/อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail --

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๓๔๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๓๔๕ คน

ชาย ๙๒ คน หญิง ๒๕๓ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๔.๒๕ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๓๔๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๓๔๕ คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๓๔๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๓๔๕ คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ลงชื่อ..... ผู้รับใบอนุญาต

..... (นาย.....)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่..... เดือน ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ลงทะเบียน เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "ดับเพลิงขั้นต้น"

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 - 18.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น M ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

NO.	ชื่อ-สกุล	บริษัท	ชั้น	หมายเหตุ
1	น'	บริษัท โอซีซากิ (ประเทศไทย) จำกัด	9	
2	น'	บริษัท โอซีซากิ (ประเทศไทย) จำกัด	9	
3	น'	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11	
4	น'	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11	
5	น'	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11	
6	น'	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11	
7	น'	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11	
8	น'	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11	
9	น'	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11	
10	น	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11	
11	น	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11	
12	น	บริษัท สไวป จำกัด	12	
13	น	บริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด	12	
14	น	บริษัท โลท์เฮาส์ แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด	12A	
15	น	บริษัท โลท์เฮาส์ แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด	12A	
16	น	บริษัท โลท์เฮาส์ แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด	12A	
17	น	บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	12A	
18	น	บริษัท ภัทรกานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	12A	
19	น	บริษัท ภัทรกานต์ โลจิสติกส์ จำกัด	12A	
20	น	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	
21	น	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	
22	น	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	
23	น	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	
24	น	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	
25	น	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	
26	น	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	
27	น	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	
28	น	บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14	
29	น	บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด	15	
30	น	บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด	15	

ลงทะเบียน เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "ดับเพลิงขั้นต้น"

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 - 18.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น M ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

NO.	ชื่อ-สกุล	บริษัท	ชั้น	หมายเหตุ
31	นางสาว ธิติมา	บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด	15	
32	นางสาว ธิติมา	บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด	15	
33	นางสาว ธิติมา	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	
34	นางสาว ธิติมา	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	
35	นางสาว ธิติมา	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	
36	นางสาว ธิติมา	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	
37	นางสาว ธิติมา	จนท. บริการทำความสะอาดอาคารนอร์ทปาร์ค	-	
38	นางสาว ธิติมา	จนท. บริการทำความสะอาดอาคารนอร์ทปาร์ค	-	
39				
40				

รวมทั้งหมด

38

ท่าน

จำนวนผู้เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

No	บริษัท	ชั้น	จำนวนผู้เข้าร่วม	ชาย	หญิง	หมายเหตุ
1	บริษัท	5	2	2	0	
2	บริษัท	9	37	16	21	
3	บริษัท	9	13	4	9	
4	สำนัก	11	94	14	80	
5	บริษัท	12	39	5	34	
6	บริษัท	12	6	0	6	
7	บริษัท	12A	7	6	1	
8	บริษัท	12A	14	3	11	
9	บริษัท	น)	14	21	37	
10	บริษัท	15	30	2	28	
11	บริษัท	17-18	45	19	26	
รวมทั้งหมด			345	92	253	

การแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ.....

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐	๙	๙	๔	๐	๐	๐	๑	๖	๐	๑	๕	๑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค.....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนนงามวงศ์วาน ๔๗ แขวง ๔๒ ถนน

แขวง/ตำบล พุ่มสองห้อง เขต/อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ โทรสาร

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค.....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนนงามวงศ์วาน ๔๗ แขวง ๔๒ ถนน

แขวง/ตำบล พุ่มสองห้อง เขต/อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ โทรสาร

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน คน ชาย คน หญิง คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกอบรม
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
๔. แผนที่ที่ตั้งของสถานที่จัดฝึกอบรม



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ ภ.จ.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

เวลา	กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น	วิทยากร
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	- ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ Pre-test	
๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.	ภาคทฤษฎี หัวข้อวิชานี้ ๑) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ๒) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ ๓) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย ๔) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ ๕) เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ๖) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้ในการดับเพลิง ๗) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ๘) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ	๑.นายสุวรรณะ กาลนิล เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ
๑๓.๑๕ - ๑๖.๑๕ น.	ภาคปฏิบัติ ๑) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ ๒) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี ๓) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แบบเคลื่อนที่ได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี ๔) ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง	๑.ส.ต.อ.พิมล โชคกำเนต พนักงานป้องกันฯอาวุโส ๒.นายสุวรรณะ กาลนิล เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ ๓.นายวัชรินทร์ เขยชม เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ
๑๖.๑๕- ๑๖.๓๐ น.	Post – test	
หมายเหตุ	- พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ และ ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	

การแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ.....

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐	๙	๙	๔	๐	๐	๐	๑	๖	๐	๑	๕	๑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร.....

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค.....

ประเภทกิจการ อาคารสำนักงานให้เช่า.....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนนวงศัวน ๔๗ แขวง ๔๒ ถนน.....

แขวง/ตำบล หวังสองห้อง เขต/อำเภอ..... หลักสี่..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร.....

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่งสามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดฝึกอบรม



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบอนุญาต

(.....)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่.....เดือน ๑๗ ค.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมียตราประทับพร้อมลงนาม

๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กก.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

หน่วยงาน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

สถานที่ ๑. ประชุมชี้แจง ห้องประชุมของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค
๒. ฝึกซ้อม ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.	<p>ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง</p> <p>(๑) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ</p> <p>(๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ</p> <p>(๓) การค้นหาและช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย</p> <p>(๔) ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</p> <p>โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง</p>	<p>๑. ส.ต.อ.พิมล โชคกำเนต พนักงานป้องกันฯ อาวุโส</p> <p>๒.นายสุวรรณะ กาลนิล เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ</p>	อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค



กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

ตั้งอยู่เลขที่.....๙๙ ซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐.....

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน.....๓๔๕.....คน

เมื่อวันที่.....๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

ให้ไว้ ณ วันที่.....๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

(๒

๘)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร