

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567



จัดทำโดย



บริษัท เซารเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ภูเก็ต วิลล่า ปาทอง บีช
เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ปาทอง บีช

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567



จัดทำโดย



บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช (ระยะดำเนินการ)

20 ธ.ค. 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารชุดพักอาศัยภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ฉบับประจำเดือนเดือน

- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567
(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567
() อื่นๆ(ระบุ)

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางกฤติกา ปัจฉิม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวผกาพรรณ วิชาล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวพิชชาพร วชิรวงศาณัฐวัฒน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช (ระยะดำเนินการ)**

๑. ชื่อโครงการ : ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง -

๒. สถานที่ตั้ง : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

๓. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

๔. สถานที่ติดต่อ : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : - 076 366 839

e-mail : -Phuketvillapatong.juristic@gmail.com

๕. จัดทำโดย : บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 12 กันยายน 2551

๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2567

๘. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการที่พักอาศัย : อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง 1 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

* การบำบัดน้ำเสีย : มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบติดกับที่ โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกราะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งได้ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง)และทางโครงการยังได้ให้บริษัทเอกชน เก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ไปทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุกๆเดือน พบว่า มีค่าบางพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งโครงการกำลังเร่งหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป

* อาชีวอนามัย : โครงการติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงที่ประกอบด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง และสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ การติดตั้งถังดับเพลิงโครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังดับเพลิงอยู่สูงจากพื้น 1.5 เมตร ในที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : โครงการจะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้บริเวณโถงบันได โดยแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยก

ประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวมโดยขยะรีไซเคิลได้ จะขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า และโครงการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามา เก็บขนเพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองภูเก็ตต่อไป

หนังสือมอบอำนาจ


ที่ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด


1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567


โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช โดย ว่าที่ ร.ต. นรากรณ์ สฤตพลไพศาล ผู้จัดการนิติบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานเลขที่ 192 ชั้น 1 ถนนผังเมืองสาขก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


ขอมอบอำนาจให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 6/107 หมู่ 9 ซอย เสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยนางกฤติกา บังฉิม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ มีอำนาจแทนข้าพเจ้าในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ข้าพเจ้ารับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต่าง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน














the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported to be the most common serotype of *S. flexneri* isolated from children with acute colitis [11].

There is a paucity of data on the epidemiology of *S. flexneri* in the United Kingdom. In the 1980s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [12]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [13].

In the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported to be the most common serotype of *S. flexneri* isolated from children with acute colitis [11].

There is a paucity of data on the epidemiology of *S. flexneri* in the United Kingdom. In the 1980s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [12]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [13].


In the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported to be the most common serotype of *S. flexneri* isolated from children with acute colitis [11].


There is a paucity of data on the epidemiology of *S. flexneri* in the United Kingdom. In the 1980s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [12]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [13].


In the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported to be the most common serotype of *S. flexneri* isolated from children with acute colitis [11].

There is a paucity of data on the epidemiology of *S. flexneri* in the United Kingdom. In the 1980s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [12]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [13].

In the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported to be the most common serotype of *S. flexneri* isolated from children with acute colitis [11].







สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1	บทนำ	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการ	1-2
1.3	ประเภท ขนาดและรูปแบบโครงการ	1-3
1.4	จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการ	1-3
1.5	รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค	1-3

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
-----	---	-----

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
-----	--	-----

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	หนังสือขอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	หนังสือรับรองนิติบุคคล
ภาคผนวก ค	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก ง	ใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ำ
ภาคผนวก จ	ผลการรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2
ภาคผนวก ฉ	เอกสารการตรวจสอบถังดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน
ภาคผนวก ช	รายงานการทำงานของระบบสรวายน้ำ
ภาคผนวก ซ	ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
ภาคผนวก ฌ	ใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขยะ
ภาคผนวก ญ	ใบเสร็จรับเงินค่าบำบัดน้ำเสีย

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
--	-----

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
---	-----

ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-4
--	-----

ประจำเดือน กรกฎาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567	3-5
--	-----

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

สารบัญรูป

บทที่ 1 บทนำ

รูปที่ 1.1	แผนผังโครงการ	1-2
รูปที่ 1.2	ระบบน้ำใช้ของโครงการ	1-4
รูปที่ 1.3	ห้องพักขยะ	1-6
รูปที่ 1.4	ระบบไฟฟ้า	1-7
รูปที่ 1.5	ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-7
รูปที่ 1.6	เส้นทางการคมนาคมและที่จอดรถในโครงการ	1-8
รูปที่ 1.7	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	1-9

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 3.1	แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี	3-7
รูปที่ 3.2	แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี	3-7
รูปที่ 3.3	แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี	3-7
รูปที่ 3.4	แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี	3-8
รูปที่ 3.5	แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี	3-8
รูปที่ 3.6	แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี	3-8
รูปที่ 3.7	แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี	3-9
รูปที่ 3.8	แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี	3-9

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

1.1 บทนำ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เป็นโครงการที่ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องของโครงการทั้งสิ้น 207 ห้องชุด ซึ่งโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 โดยมีหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/7103 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 ตามเอกสารในภาคผนวก ก และต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
สถานที่ตั้ง : 192 ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
ชื่อเจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส.1009.5/7103
ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)

1.2.1 ที่ตั้งโครงการ

ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ 192 ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตอง มีอาณาเขตติดต่อ และสภาพทั่วไปของพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับโครงการ APK Resort and Spa
ทิศใต้	ติดกับโครงการ Best Western patong beach
ทิศตะวันออก	ติดกับคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)
ทิศตะวันตก	ติดกับถนนผังเมืองสาย ก.



รูปที่ 1.1 อาณาเขตพื้นที่โครงการ

1.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ

1.3.1 ประเภทโครงการ

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องชุดของโครงการทั้งสิ้น 207 ห้อง นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 91 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 41 คัน

รูปแบบของโครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เป็นโครงการอาคารชุดซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเน้นการออกแบบอาคารให้ดูทันสมัย เรียบง่าย และออกแบบห้องชุดเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง

1.3.2 รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 1 รวมจำนวนห้องชุดของโครงการทั้งสิ้น 207 ห้องชุด นอกจากนี้โครงการมีห้องสำนักงาน ห้องไฟฟ้า ห้องแม่บ้าน ห้องนํ้ารวม สระว่ายน้ำ ลิฟท์ และที่จอดรถยนต์จำนวน 91 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 41 คัน

1.4 จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการ

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 207 ห้อง มีจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุด 414 คน (คิดจำนวนผู้พักอาศัย 2 คน/ห้องนอน) นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจำ ได้แก่ พนักงานดูแลโครงการ จำนวน 2 คน แม่บ้าน จำนวน 4 คน ช่างเทคนิค จำนวน 4 คน คนสวน จำนวน 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน โดยพนักงานทั้งหมดไม่ได้พักอาศัยในโครงการ


1.5 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค

1.5.1 การใช้นํ้า

ปริมาณนํ้าในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง และการใช้นํ้าสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ รวมปริมาณนํ้าใช้ในโครงการประมาณ 247.76 ลบ.ม./วัน (คิดจากปริมาณการใช้นํ้า 200 ลิตร/คน/วัน สำหรับห้องชุด ปริมาณการใช้นํ้า 380 ลิตร/วัน/100 ตารางเมตร) ปริมาณนํ้าใช้ในชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 23.22 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

แหล่งนํ้าใช้ของโครงการใช้นํ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยมีท่อประปาของโครงการ ผ่านมิเตอร์นํ้า เข้ากักเก็บในบ่อเก็บนํ้าใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 330.24 ลูกบาศก์เมตร

ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ในโครงการได้ประมาณ 18.76 ชั่วโมง จากนั้นสูบน้ำด้วยระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติเข้าสู่หอพักและส่วนอื่นๆภายในโครงการที่มีการใช้น้ำต่อไป



รูปที่ 1.2 ระบบน้ำใช้ของโครงการ

1.5.2 น้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกราะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกรวบรวมเก็บไว้ในบ่อพัก ปริมาตร 18 ลูกบาศก์เมตร (กxยxส: 2x2x4.5) แล้วปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะต่อไป สำหรับการกำจัดกากตะกอนโครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนมาสูบตะกอนไปกำจัดทุก 2 ปี

1.5.3 การระบายน้ำ

โครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยน้ำเสียจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดจนได้มาตรฐานก่อนปล่อยไปตามท่อระบายน้ำในโครงการก่อนระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง) สำหรับน้ำฝนจากหลังคาและจากถนนในโครงการจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการก่อนไหลลงสู่บ่อหนองน้ำ ขนาด 4 เมตร x 21 เมตร x 3 เมตร จำนวน 1 บ่อ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ

1.5.4. การจัดการขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และ เศษผัก โดยปริมาณขยะของโครงการประมาณ 4.45 ลบ.ม

โครงการจะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้บริเวณโถงบันได โดยแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวมโดยขยะรีไซเคิลได้จะขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า

จุดที่พักขยะรวมของโครงการจะตั้งอยู่ทางด้านหลังพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถขนย้ายได้สะดวก ซึ่งประกอบด้วยห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง 1 ห้อง รวมปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม รองรับขยะได้ประมาณ 5 เท่า โดยถังขยะที่โครงการเลือกใช้เป็นถังขยะที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะบาง แตกง่าย ทนต่อแสงแดด และมีฝาปิดมิดชิด โครงการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามาเก็บขนวันเว้นวัน สำหรับน้ำขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณจุดที่พักขยะรวม ถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย นอกจากนี้ทางโครงการยังมีจุดสำหรับรวบรวมขยะอันตรายไว้บริเวณหลังโครงการอีกด้วย



รูปที่ 1.3 ห้องพัสดุ

1.5.5. ไฟฟ้า

โครงการรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของอาคาร โดยโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน



รูปที่ 1.4 ระบบไฟฟ้า

1.5.6. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงที่ประกอบด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4 กิโลกรัม และสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ การติดตั้งถังดับเพลิงโครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังดับเพลิงอยู่สูงจากพื้น 1.5 เมตร ในที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา



รูปที่ 1.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1.5.7. การรักษาความปลอดภัย


การรักษาความปลอดภัย โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่โครงการสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.5.8. การคมนาคม

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ จากถนนฝั่งเมืองสาย ก. จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งติดกับถนน ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 91 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 41 คัน ซึ่งเป็นที่จอดรถยนต์แบบท่ามูมมากกว่าสามสิบล้อและตั้งฉากกับแนวทางการเดินรถ โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร

จำนวนและขนาดที่จอดรถของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัว ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัวให้คิดเป็น 2 ครอบครัว และในกรณีที่จอดรถทำมุมมากกว่าสามสิบองศา กับแนวทางเดินรถเดินรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร ส่วนในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ดังนั้น โครงการต้องมีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 96 คัน




รูปที่ 1.6 เส้นทางรถคนมาและที่จอดรถในโครงการ

1.5.9. การระบายอากาศ

โครงการได้จัดให้มีทั้งระบบกล วิธีปรับอากาศและวิธีระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งบริเวณห้องพัก ห้องเครื่องต่างๆ และห้องต่างๆส่วนที่จอดรถชั้นใต้ดินใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีกล

1.7.10. การจัดภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,346.82 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 1 ตารางเมตร ต่อ 1 คน



รูปที่ 1.7 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตาราง 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1.ทรัพยากรทางธรรมชาติ 1.1 สภาพภูมิทัศน์และสภาพภูมิประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแต่ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการ มีการก่อสร้างอาคาร 1 อาคาร ซึ่งมีชั้นที่จอดรถใต้อาคาร ซึ่งทั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่ตั้งโครงการเดิมในเรื่องความสูงของพื้นที่ไม่มากนัก มีเพียงความสูงของอาคารที่สูงมากขึ้น โดยการก่อสร้างโครงการไม่ทำให้สภาพภูมิประเทศโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พร้อมทั้งมีการจัดการระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ การปลูกต้นไม้ยืนต้นในโครงการและการป้องกันการพังทลายของพื้นที่	1. ควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการดูแลรักษาสภาพเดิมของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
โครงการไว้วางรับทำให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบที่ทำให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ได้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการดูแลรักษาสภาพเดิมของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ทำการดูแลรักษาไม้ยืนต้นภายในโครงการให้ดูดีอยู่เสมอถ้ามีการตายลงให้หามาปลูกใหม่ทดแทนเพื่อรักษาสภาพพื้นที่โครงการ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้โดยรอบโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ดูแลรักษากำแพงกันดิน รื้อรอบโครงการ ให้มีความคงทนแข็งแรงโดยเฉพาะด้านที่ติดกับคลองสาธารณะบางพระเรียน (ตอนล่าง)	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนและเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอยดูแลรั้วบริเวณโดยรอบโครงการอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
			
1.2 ทรัพยากรดิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดินและการชะล้างพังทลายของดินแต่เนื่องจากโครงการก่อสร้าง มีการใช้ทรัพยากรดินของโครงการในการก่อสร้างอาคารและปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มความสวยงามซึ่งใช้ป้องกันการชะล้างพังทลาย โดยการก่อสร้างโครงการจะมีการนำดินจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่มากนักทำให้องค์ประกอบของดินไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งมีการปลูกพืชคลุมดินรอบพื้นที่โครงการและริมคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุ (ตอนล่าง) รวมถึงการก่อสร้างกำแพงกันดินริม	1. จัดให้มีการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายบริเวณริมคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือเสียหายต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพดีเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 2. ปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณที่เป็นที่โล่งของโครงการหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อป้องกัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้สร้างกำแพงที่แข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันการพังทลายของดินได้  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
คลองเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ดังนั้นผลกระทบจึงเกิดในระดับต่ำ	การชะล้างพังทลายของดิน		
		3. ปลูกต้นไม้ จัดสวน และปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณที่จัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้โดยรอบโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ
			
		4. ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการที่ติดกับคลองสาธารณะบางพริ้วเรียน(ตอนล่าง) ว่ามีการพังทลายของดินหรือไม่ รวมถึงความคงทนถาวร	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบสภาพทั่วไปกำแพงอยู่เสมอ
			- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ของกำแพงกันดินในด้านดังกล่าวทุกๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน		
1.3 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละออง รวมถึงมลพิษทางอากาศของรถที่แล่นเข้าออกโครงการมากขึ้นแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับต่ำจากการที่โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการเพื่อลดมลพิษรวมถึงดักฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้รถทั่วไปหันมาใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วที่มีมลพิษทางอากาศน้อยลง ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการมีการเว้นระยะห่างทำให้มีที่โล่งระบายอากาศได้ดี ทำให้เกิดการเจือจางมลพิษได้เป็นอย่างดี	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นจากโครงการ 2. จัดการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งยืนต้นที่ช่วยในการป้องกันฝุ่น และไม้พุ่มไม้คลุมดินที่ช่วยดูดซับสารมลพิษได้ถ้ามีการตายให้รีบดำเนินการเปลี่ยน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้ายจำกัดความเร็วติดบริเวณพื้นที่เข้า-ออกของโครงการ  2. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการได้จัดการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งยืนต้นโดยรอบบริเวณโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ปลูกใหม่ให้เร็วที่สุด 3. หากมีเงาบังในโครงการหรือใกล้ที่ทำให้เกิดจุดมืดให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวเพิ่มเติม 4. จัดให้มีช่องลมและช่องเปิดระบายอากาศให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดแสงสว่างและลมสามารถพัดพาและถ่ายเทอากาศได้ดี	 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจัดตั้งไฟส่องสว่างไว้โดยรอบโครงการ  4. ปฏิบัติตามมาตรการ มีช่องลมและช่องเปิดระบายอากาศเพื่อให้เกิดแสงสว่างและลมสามารถพัดพาและถ่ายเทอากาศได้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	5. จัดให้มีพัดลมระบายอากาศบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร ที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรของที่จอดใน 1 ชั่วโมง	 5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีช่องระบายอากาศบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน ผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการนั้น จะเกิดขึ้นจากการจราจรเป็นส่วนใหญ่ จากการ	1. ตูแลต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ที่ช่วยลดเสียงดังบริเวณที่จอดรถและถนนภายในโครงการเพื่อลดเสียงดังจากรถยนต์โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ปลูกต้นไม้ที่ช่วยลดเสียงดังบริเวณที่จอดรถและถนนภายในโครงการเพื่อลดเสียงดัง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ที่มีผู้เข้าออกโครงการ โดยทางเข้าออกของโครงการซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการนั้นเป็นด้านที่ติดกับถนนฝั่งเมืองสาย ก. โดยถัดไปเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จึงกล่าวได้ว่าไม่มีที่พักอาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงที่จะได้รับผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือนของการเข้าออกของรถในโครงการโดยตรง ซึ่งเสียงที่เกิดจากการจราจรของโครงการนี้เป็นเสียงที่ดังเป็นระยะ (Intermittent Noise) ไม่เกิดเสียงดังต่อเนื่อง ถึงอย่างไรโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบด้านเสียงที่จะเกิดขึ้นโดยจัดให้มีหลังเต่าบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถ ตลอดจนป้ายเตือนให้ขับรถไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อลดเสียงจากรถยนต์ อีกทั้งจัดต้นไม้ในโครงการเพื่อช่วยในการดูดซับเสียงดังที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ซึ่งจะทำให้ผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากโครงการที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และทิศใต้ 2. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชนข้างเคียง 3. จัดให้มีหลังเต่าบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถตลอดจนป้ายเตือนให้ขับรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงเพื่อลดเสียงจากรถยนต์	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีนิติบุคคลควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชนข้างเคียง 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีหลังเต่าบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถตลอดจนป้ายเตือนให้ขับรถไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ไม่จัดให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนชุมชนหรือพื้นที่รอบข้างทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนที่อาจส่งเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของชุมชนได้	2. ปฏิบัติตามมาตรการ นิติบุคคลของโครงการดูแลไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนพื้นที่โดยรอบโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1.5 ทรัพยากรน้ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำทิ้งของโครงการที่เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการได้กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ และทำการบำบัดจนได้ค่าความสกปรกออก (BOD_{out}) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนทำการระบายลงสู่คลองระบายน้ำสาธารณะด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตอง จึงทำให้มีผลกระทบต่อคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพยุเรียน(ตอนล่าง) ในระดับต่ำ ผลกระทบต่อน้ำใต้ดินนั้นเนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงโครงการไม่มีการใช้น้ำใต้ดินทำให้การก่อสร้างฐานรากและชั้นใต้ดินของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำใช้ของชุมชนแต่อย่างใด	1. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและตรวจสอบระบบเส้นท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดการรั่วซึมหรืออุดตัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนวิศวกรรมควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์และพืชบนบกจะเกิดขึ้นในระดับต่อเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในพื้นที่โครงการเป็นพืชที่พบเห็นได้	1. ดูแลรักษาดินไม้ภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนดูแลรักษาดินไม้ภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ทั่วไปและไม่ใช่อะไรที่มีชีวิตที่หายากแต่อย่างใด	2. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการควบคุมกิจกรรมไม่ให้มีผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ เนื่องจากในปัจจุบันคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)ด้านทิศตะวันออกของโครงการเป็นคลองระบายน้ำทิ้งของชุมชนที่อาศัยตลอดแนวคลอง รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในคลองดังกล่าวเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นทั่วไป โดยโครงการมีการบำบัดน้ำทิ้งจนได้ค่าความสกปรกออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตอง ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์และพืชในน้ำจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ	1. ห้ามระบายน้ำเสียโดยมิได้ผ่านการบำบัดจนได้ค่าความสกปรกออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตองลงสู่คลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)ด้านทิศตะวันออกของโครงการโดยเด็ดขาด 2. ปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการได้จ้างให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุก พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) โดยกำลังเร่งหาสาเหตุและวิธีแก้ไขต่อไป 2. ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำของโครงการต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและภายในโครงการ โครงการจะใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและมีการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนในกรณีเกิดเหตุขาดแคลนโดยเมื่อเปิดดำเนินการโครงการ โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 247.76 ลบ.ม/วัน อัตราการใช้น้ำในชั่วโมงเร่งด่วนสูงสุดเท่ากับ 23.22 ลบ.ม/ชั่วโมง ซึ่งโครงการมีการสำรองน้ำใช้ในชั่วโมงสูงสุดได้นาน 18.76 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่า 2 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนผลกระทบจากการใช้น้ำของโครงการต่อชุมชน รอบข้างที่ใช้น้ำที่มีแหล่งน้ำใช้เดียวกับโครงการ นั่นคือ ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตซึ่งในชั่วโมงสูงสุดจะมีอัตราการใช้น้ำทั้งหมดเท่ากับ 3,409.14 ลบ.ม/ชั่วโมง ในขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตสามารถผลิตน้ำประปาได้ในอัตราการผลิต 54,793.92 ลบ.ม/ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในชั่วโมงสูงสุดของความ	1. หากมีเหตุขัดข้องที่การประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำให้กับโครงการได้ ให้รีบดำเนินการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนที่เชื่อถือได้มาทำการสำรองน้ำให้กับโครงการจนกว่าการประปาจะสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้ 2. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัด 3. ตรวจสอบดูแลระบบกรองน้ำ ระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ที่ซื้อมาจากเอกชน กรณีเกิดเหตุขาดแคลนน้ำใช้ที่เชื่อถือได้โดยดูจากใบอนุญาตและผลการตรวจคุณภาพน้ำใช้ 5. มีการเตรียมถังเก็บน้ำสำรองของโครงการจำนวน 3 ถังตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะทำให้มี	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีถังรองรับน้ำขนาด 330.24 ลบ.ม เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งประหยัดน้ำไว้ในห้องน้ำส่วนกลางของโครงการ 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 4. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทางโครงการ ไม่มีการซื้อน้ำจากเอกชน และใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น ใบเสร็จค่าใช้น้ำ ตามเอกสารในภาคผนวก ง 5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมีถังเก็บน้ำ ขนาด 330.24 ลบ.ม เพื่อใช้สำหรับสำรองน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ สามารถ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ต้องการใช้น้ำของชุมชนหรือผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ยังมีโครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของชุมชนในอนาคตได้ อีกทั้งโครงการมีการติดต่อซื้อน้ำใช้จากเอกชนในกรณีขาดแคลนนํ้ารองรับร่วมด้วยจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ	ปริมาณน้ำสำรองเท่ากับ 435.73 ลบ.ม สามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.50 วัน	สำรองน้ำใช้ได้ 1 วัน	
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียของโครงการที่เพิ่มมากขึ้น โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียของโครงการจนเหลือค่าความสกปรกประมาณ 11.81 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นทำการระบายน้ำทิ้งของโครงการลงสู่คลองสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกของโครงการต่อไป พร้อมทั้งมีการสูบลากตะกอนตามระยะที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตองทุกประการ ตลอดจนมีมาตรการในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตลอดการเปิดดำเนินการ ทำให้ผลกระทบจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อชุมชนอยู่ระดับต่ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ช่วยลดค่าความสกปรกออกได้ตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตอง นั่นคือ บัดน้ำเสียจนได้ค่าความสกปรกออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนทำการระบายลงสู่คลองระบายสาธารณะคลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง) ด้านทิศทิศตะวันออกของโครงการต่อไป	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด และนอกจากนี้ได้ว่าจ้างให้บริษัทเซาเทิร์นแล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุกเดือน พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) โดยกำลังเร่งหาสาเหตุและวิธีแก้ไขต่อไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	 2. จัดให้มีบ่อดักไขมันเพื่อดักไขมันจากห้องครัว ก่อนระบายเข้าสู่ถังปรับสภาพเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำให้คงที่ก่อนเข้าสู่บ่อเติมอากาศ 3. จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง โดยตรวจวัดในรูปของค่า BOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil&Grease เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดจนการเปิดดำเนินการบำบัดปรับอัตราการไหล (ก่อนผ่านการบำบัดน้ำเสีย) และบ่อกักเก็บน้ำเสีย (หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย)	  2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีบ่อดักไขมันจากห้องครัว ก่อนระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการว่าจ้างให้บริษัทเชาธเทิร์นแล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุกเดือน ตามเอกสารในภาคผนวก ค	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	4. จัดให้มีการสูบน้ำออกจากถังเกราะของระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 ปี/ครั้ง ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบฯ 5. จัดให้มีการกำจัดไขมันและเศษมูลฝอยออกจากถังไขมันนำไปกำจัดทุกวัน โดยการตัดกากไขมันและเศษมูลฝอยใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นสนิท ก่อนนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยเปียกในที่พักมูลฝอยรวม 6. จัดจ้างวิศวกรรมสุขาภิบาลและ/หรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 7. จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายได้ง่ายเพื่อแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียหากเกิดเหตุขัดข้องขึ้น 7. ตรวจสอบระบบเส้นท่อรวบรวมน้ำเสียโดยการตรวจสอบความรั่วซึมหรือการระบายกลิ่น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญได้	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจะจ้างเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการหากมีการอุดตันหรือมีปริมาณตะกอนเยอะเกินไป 5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านคอยกำจัดไขมันและเศษมูลฝอยออกจากถังไขมันเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน 6. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีการจ้างงานวิศวกรรมเพื่อประจำที่โครงการทั้งหมด 4 คน 7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที 7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	8. ทำความสะอาดสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่ล้นจากสระสระว่ายน้ำโดยดูแลระบบกรองและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค 9. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำในช่วงปกติทุกๆ 1 สัปดาห์และในช่วงฤดูฝนทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์	8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล มีการตรวจวัดค่าคลอรีนและค่าความเป็นกรด-ด่างของสระว่ายน้ำอยู่เป็นประจำ ตามเอกสารในภาคผนวก ข 9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการจะมีในระดับต่ำเนื่องจากโครงการต่อการระบายไม่ได้กีดขวางทางระบายน้ำเดิม โดยเฉพาะคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกของโครงการ พร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำปริมาตรกับเก็บ 210 ลบ.ม. เพื่อกักเก็บปริมาณน้ำฝนส่วนเกินหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โครงการแล้วและไม่ทำให้อัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการมากกว่าช่วงก่อนพัฒนาโครงการ อีกทั้งคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน	1. จัดให้มีการหน่วงน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งมีปริมาตรความจุที่ระดับกักเก็บน้ำ 210 ลบ.ม. มีระดับกักเก็บน้ำสูงสุด 1.65 ถึง -3.65 ม. เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนส่วนเกินในพื้นที่โครงการประมาณ 200.88 ลบ.ม.(ณ เวลาฝนตก 20 นาที) ได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดการ ดังนี้ 1.1. ในช่วงฤดูฝน จะระบายน้ำฝนทั้งหมดเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำทั้งหมดโดยจะมีน้ำฝนส่วนเกินที่บ่อหน่วงน้ำจะรองรับได้ถูกทำการสูบออกทันทีที่เกิน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 277 ลบ.ม เพื่อรองรับน้ำก่อนระบายออกสู่คลองสาธารณะ  1.1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยในช่วงฤดูฝน จะระบายน้ำฝนทั้งหมดเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ โดยจะมีน้ำฝนส่วนเกินที่บ่อหน่วงน้ำจะรองรับได้ถูกทำการสูบออกทันทีที่เกินระดับกักเก็บ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกของโครงการสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ระบายออกจากโครงการได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับต่ำ	ระดับกักเก็บของบ่อหน่วงน้ำทั้งที่ระบายออกจากโครงการร่วมด้วย ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการส่วนหลังฝนหยุดตกจะทำการสูบระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำด้วยอัตราสูบสูงสุด 0.04 ลบ.ม/วินาที เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการเช่นเดียวกัน 1.2. จัดให้มีการดูแล บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำที่จัดเตรียมไว้รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ 1.3 จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือทันทีที่มีการอุดตันหรือตันเงิน 1.4 ไม่ทำการปิดกั้นหรือทำสิ่งกีดขวางที่ทำให้เปลี่ยนแปลงทิศทางการระบายน้ำของคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพริ้วเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกโดยเด็ดขาด	1.2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผนวิศวกรรม เป็นผู้ดูแลระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1.3 ปฏิบัติตามมาตรการ นิติบุคคลจะว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการขุดลอกท่อหากมีการอุดตันเกินขึ้น 1.4 ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการไม่สิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลต่อทิศทางการระบายของน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	1.5 ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันออกและท่อระบายน้ำโดยรอบโครงการถ้ามีการอุดตันให้ทำการขุดลอกระบายน้ำทุกจุดในโครงการเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี ทั้งนี้อย่างน้อยควรทำการตรวจสอบและทำการขุดลอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1.6 ให้นำน้ำจากบ่อหนองน้ำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ ล้างพื้นถนนหรือที่จอดรถและล้างที่พักรถรวม	1.5 ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผนวิศวกรรมเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลอยู่เสมอ 1.6 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไม่ได้นำน้ำจากบ่อหนองมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้หรือกิจกรรมอื่นๆ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.4 การจัดการมูลฝอย. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจะเกิดจากปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงการจึงได้มีการจัดการเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าวโดยปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันประมาณ 4.45 ลบ.ม. ได้จัดให้มีการแยกปริมาณมูลฝอยเพื่อลดปริมาณมูลฝอยโดยการแยกแล้วนำไปขายแก่ผู้รับซื้อ การแยกปริมาณมูลฝอยในแต่ละประเภท การจัดเตรียมถังมูลฝอยรองรับภายในโครงการทั้งหมดได้ประมาณ 1 วัน โดยมีแม่บ้าน	1. จัดให้มีถังรับรองมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ตั้งวางไว้ในบริเวณต่างๆ โดยทำการตั้งวางไว้ในบริเวณต่างๆ โดยทำการตั้งวางจำนวน 2 ถัง/จุด แบ่งเป็นถังมูลฝอยเปียกและถังมูลฝอยแห้ง อย่างละ 1 ถัง ซึ่งสามารถรับรองมูลฝอยไม่น้อยกว่า 1 วัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีถังรับรองมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ตั้งวางไว้ในบริเวณต่างๆ ของโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
เป็นผู้เก็บขนนำมาทิ้งยังที่พักมูลฝอยทุกวัน ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง มีปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม. ปริมาตรรวมทั้ง 2 ห้องเท่ากับ 44.10 ลบ.ม. สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 9.91 เท่าของมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีท่อระบายน้ำทิ้งจากที่พักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย สำหรับการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นนั้นมีความสามารถเก็บขนมูลฝอยได้หมด ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีไม่มากนัก รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตอง สามารถเก็บขนนำไปกำจัดที่โรงเผามูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ตได้	2. ห้องพักแต่ละห้อง จำนวน 207 ห้องพัก มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 15ลิตร/ห้อง/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำ และถังรองรับมูลฝอยแห้ง จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องพัก ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 40 ลิตร/ห้อง 3. ส่วนต้อนรับ มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 57 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำสำนักงานและมูลฝอยแห้ง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในหน้าห้องน้ำ ส่วนต้อนรับ ส่วนบริเวณร้านค้าทั้ง 4 ร้าน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและแห้งอย่างละ 1 ถัง	  2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำ 3. ปฏิบัติตามมาตรการ ส่วนต้อนรับ มีถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ขนาดความจุ 10 ลิตร ประจำไว้แต่ละร้าน ความจุของถังมูลฝอยทั้งหมด 160 ลิตร 5.1 ห้องซักรีด มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 6 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 10 ลิตร และถังรองรับมูลฝอยแห้งจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 10 ลิตร ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 20 ลิตร 5.2 ห้องอาหาร และห้องครัว มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 462 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและถังรองรับมูลฝอยแห้งอย่างละ 1 ถัง ขนาดความจุ 150 ลิตร ไว้บริเวณส่วนทิ้งขยะด้านหลังห้องครัว และจัดให้มีถังเก็บรองรับมูลฝอยเปียกและถังรองรับมูลฝอยแห้งอย่างน้อย 2 ถัง ขนาดความจุ 50 ลิตร บริเวณห้องอาหาร ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 500 ลิตร 5.3 ห้องออกกำลังกาย มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 454.5 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยมูลฝอยเปียกจำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 150ลิตร/ถัง	5.1 ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องซักรีด มีถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในซักรีด 5.2 ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องอาหาร และห้องครัวมีถังรองรับมูลฝอย ขนาดความจุ 150 ลิตร ไว้บริเวณส่วนทิ้งขยะด้านหลังห้องครัว 5.3 ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องออกกำลังกาย มีถังรองรับมูลฝอยมูลฝอย ขนาดความจุ 20 ลิตร/ถัง ไว้ในห้องออกกำลังกาย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	และถังรองรับมูลฝอยมูลฝอยแห้งจำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 150 ลิตร/ถังไว้ในห้องล็อกเกอร์ชายและหญิงอย่างละ 1 ถัง ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 600 ลิตร 5.4 สระว่ายน้ำ มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 456 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 250 ลิตรและถังรองรับมูลฝอยแห้งจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 250 ลิตร ไว้ข้างร้านค้าริมสระว่ายน้ำความจุของถังรองรับรวมมูลฝอยทั้งหมด 500 ลิตร 5.5 นอกจากนี้ตามบริเวณโถงทางเดิน หน้าลิฟต์ ทำการวางถังรองรับมูลฝอยแสดนเลส ขนาด 10 ลิตร เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปและภายในห้องน้ำรวมย่อยจัดวางถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 5 ลิตร ไว้ประจำแต่ละห้องน้ำย่อย 6. จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในอาคารตามชั้นต่างๆ เพื่อรองรับมูลฝอยจากแต่ละชั้นและแต่ละจุดของ	5.4 ปฏิบัติตามมาตรการ สระว่ายน้ำมีถังรองรับมูลฝอยขนาด 20 ลิตร ไว้ข้างริมสระว่ายน้ำ 5.5 ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย แสดนเลส ขนาด 10 ลิตร เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปและภายในห้องน้ำรวมย่อยจัดวางถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 5 ลิตรไว้ประจำแต่ละห้อง 6. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในอาคารตามชั้นต่างๆ เพื่อรองรับมูลฝอยจากแต่ละชั้นและแต่ละจุดของ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	โครงการตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการเพื่อรวบรวมมูลฝอยแต่ละชั้น 7. จัดให้มีที่พักลมูฝอยรวม จำนวน 1 จุด ซึ่งเป็นออกเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้งมีปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม/ห้อง ปริมาตรรวมทั้ง 2 ห้อง เท่ากับ 44.10 ลบ.ม ความที่ได้ออกแบบไว้บริเวณด้านทิศเหนือ เพื่อรองรับมูลฝอยจากภายในพื้นที่โครงการได้ประมาณ 9.91 เท่า 8. จัดให้มีพนักงานเก็บขนมูลฝอยจากถังมูลฝอยแต่ละจุดหรือแต่ละส่วนไปพักไว้ในที่พักลมูฝอยรวมทุกวัน เพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของท้องถิ่นเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดทุกวัน 9. จัดให้มีพนักงานแยกมูลฝอยเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยมูลฝอยรีไซเคิลให้นำไปขายแก่ผู้รับซื้อ เช่น เศษกระดาษ เศษลวด เป็นต้น	โครงการ 7. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีที่พักลมูฝอยรวม จำนวน 1 จุด อยู่บริเวณด้านหลังของโครงการ ปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม  8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้เก็บขนมูลฝอยจากถังมูลฝอยแต่ละจุดไปพักไว้ในที่พักลมูฝอยรวมทุกวัน 9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้แยกมูลฝอยจากนั้นจะนำขยะรีไซเคิลไปขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	10. จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ภายในโครงการหากมีมูลฝอยตกค้างเกิน 1 วัน ต้องรีบดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัด 11. ตรวจสอบถังมูลฝอยทุกจุดและที่พักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการฝูกร้อน หรือ ขำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 12. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและล้างพื้นที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน หลักการเก็บขนของหน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้มีที่พักมูลฝอยรวมสะอาดถูกสุขลักษณะ ป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวนโดยต่อท่อรองรับน้ำล้างห้องพักมูลฝอยเข้าไปบำบัดระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการ 13. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยในโครงการช่วยกันรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ และแยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้ง	10. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้คอยดูแลและตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในทุกๆวัน หากมีขยะตกค้าง จะแจ้งไปยังนิติบุคคลเพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป 11. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้คอยดูแล หากมีการชำรุดจะรีบแก้ไขทันที 12. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้ทำความสะอาดและล้างพื้นที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน 13. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	14. จัดถังรองรับมูลฝอยรวมขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยไรไซเคิลที่จะนำไปขาย และถังขนาด 200 ลิตรอีกจำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายทั้งนี้การคัดแยกมูลฝอยให้มีการอบรมแม่บ้านให้มีการอบรมแม่บ้านให้มีการคัดแยกจากแหล่งกำเนิดจากรถเข็นแม่บ้าน 15. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง 16. จัดภูมิสถาปัตย์รอบที่พักมูลฝอยรวมโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมรอบที่พักมูลฝอยเพื่อช่วยลดกลิ่นจากที่พักมูลฝอยได้ 17. จัดให้มีที่จอดรถและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขนมูลฝอยที่เข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ	14. ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผนแม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อนำไปขายแก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป 15. ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง 16. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการปลูกต้นไม้รอบๆห้องพักขยะเพื่อลดกลิ่น 17. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีที่จอดรถและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขนมูลฝอยที่เข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าของโครงการมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1.034 MVA ในขณะที่สถานีจ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่า	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามที่เสนอไว้ในรายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามที่เสนอไว้ในรายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ตอม ที่จ่ายไฟให้กับพื้นที่โครงการมีปริมาณไฟฟ้าสำรองจ่ายได้อีกประมาณ 26.7 MVA ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในโครงการจำนวน 1 เครื่อง สามารถสำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 8 ชั่วโมง ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ	2. ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการจำนวน 8 จุด กระจายทั่วทั้งชั้นหลังคา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดฟ้าผ่ามายังสายล่อฟ้าของโครงการ 3. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการ 4. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการจำนวน 8 จุด กระจายทั่วทั้งชั้นหลังคา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดฟ้าผ่า 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. รมรณงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยในโครงการให้ช่วยกันใช้ไฟอย่างประหยัด	6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีฝ่ายรณงค์ให้ช่วยประหยัดไฟฟ้า	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารควบคุม มีหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในเรื่องนี้ต่อไป	7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดพลังงาน เป็นต้น	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ประจำ ณ อาคารควบคุมแต่ละแห่ง	7.1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.2. ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	7.2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.3. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่กรมพัฒนา	7.3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	และส่งเสริมพลังงาน 7.4. บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้ง การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 7.5. กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 7.6. ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 7.7. กำหนดให้มีการติดกระจกสะท้อนแสงเพื่อลดการสะท้อนแสงรบกวนชุมชนและติดฟิล์มกันความร้อนที่กระจกเพื่อลดการสะสมความร้อนที่เข้าสู่อาคารเพื่อจะได้ไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารต้องทำงานมากขึ้นโดยต้องติดตั้งในด้านที่ได้รับแสงแดดยาวนานแต่ละวันโดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก	7.4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 7.5 ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 7.6 ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 7.7. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดกระจกสะท้อนแสงเพื่อลดการสะท้อนแสงรบกวนชุมชน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7.8. กำหนดให้มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีฉนวนหุ้มฉนวนไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าของอาคาร รวมทั้งมีการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงการถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีขึ้น และการปฏิบัติตามคู่มือการใช้ของระบบปรับอากาศที่จะทำให้ระบบปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น 7.9. บริเวณระเบียงอาคารทำการติดม่านบังแสงเพื่อลดแสงที่เข้าสู่ห้องและทำให้เกิดความร้อนในอาคารเพิ่มขึ้นมากเกินไปซึ่งส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานเพิ่มมากขึ้นตามมา 7.10. ปลุกต้นไม้และดูแลต้นไม้รอบอาคารให้สามารถดบังแสงแดดได้ซึ่งควรปลูกในด้านที่แสงแดดส่องมาก โดยเฉพาะในช่วงบ่ายเพื่อเป็นการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร	7.8. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีฉนวนหุ้มฉนวนไฟฟ้าเบอร์ 5 ตามรูป  7.9. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดม่านบริเวณระเบียงเพื่อบังแสงเข้าสู่ห้อง 7.10. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการปลูกต้นไม้และมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้อยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7.11. กำหนดให้มีการปลูกต้นไม้กระถางหรือไม้เลื้อยบริเวณริมระเบียงอาคาร ตามทางเดินอาคารเพื่อลดความร้อนของอาคารโครงการ 	7.11. ปฏิบัติตามมาตรการริมระเบียงอาคารได้ปลูกต้นไม้ไว้เพื่อป้องกันความร้อน  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.12 กำหนดให้เลือกวัสดุธรรมชาติหรือสามารถลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารที่จะเป็นการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร	7.12. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.13 กำหนดให้มีการติดฉนวนกันความร้อนในอาคารบริเวณที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน หรือบริเวณฝ้าเพดานห้องซึ่งจะทำให้เป็นตัวกันความร้อนเข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ตามมา	7.13 ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดฉนวนกันความร้อนในอาคาร ฝ้าเพดานและบริเวณที่มีแสงแดดส่อง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7.14 ระบบแสงสว่างของอาคารกำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่ฉลากเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ทั้งภายในห้องพักและตามบริเวณทางเดินส่วนกลางอาคาร	7.14 ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่เป็นฉลากเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงาน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.6 การคมนาคม ผลกระทบจากการจราจรของโครงการที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงเปิดดำเนินการจากจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจากการประเมินผลกระทบบนถนนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ถนนผังเมืองสายก.และถนนไส่น้ำเย็น แล้วพบว่าทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น เพียงเล็กน้อย ความสามารถในการรองรับของถนนทั้ง 2 สายยังอยู่ในระดับดีถึงดีมากเช่นเดิม ส่วนเรื่องความเพียงพอของที่จอดรถโดยคิดแบบแยกประเภทและแบบอาคารขนาดใหญ่แล้วพบว่าโครงการต้องจัดที่จอดรถไว้อย่างน้อย 72 คัน ซึ่งโครงการได้จัดที่จอดรถจำนวนรวม 96 คัน ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดระบบจราจรภายในโครงการไว้อย่างเป็นระบบร่วมด้วยโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกโครงการ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งสัญญาณจราจรบนทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณที่จอดรถภายในโครงการ 2. จัดให้มีกระดุกหรือหลังเต่าบริเวณจุดเข้า-ออกโครงการและบริเวณทางโค้ง เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการและก่อนออกสู่ถนนภายนอกโครงการ ซึ่งช่วยไม่ให้เกิดเสียงดังจากการขับรดด้วยความเร็วร่วมด้วย	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งสัญญาณจราจรบนทางเข้า-ออกโครงการ  2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งกระดุกหรือหลังเต่าบริเวณจุดเข้า-ออกโครงการและบริเวณทางโค้ง เพื่อชะลอความเร็วของรถ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
โครงการจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	3. ติดตั้งกระจกุนบริเวณทางโค้งภายในโครงการทุกจุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร 4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเข้า-ออกและ ถนนภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการคมนาคมในช่วงกลางคืน	3. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งกระจกุนบริเวณทางโค้งภายในโครงการ  20 ก.ค. 2024 10:59:52 AM  20 ก.ค. 2024 10:59:52 AM 4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้บริเวณลานจอดรถ และถนนรอบโครงการ  20 ก.ค. 2024 10:59:52 AM	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการและบริเวณลานจอดรถจุดต่างๆ และคอยกำกับให้สัญญาณกับรถที่จะเข้าจอดและถอยออกจากที่จอดรถด้วยความระมัดระวัง 6. จัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 96 คัน ภายในพื้นที่โครงการตามที่ได้ออกแบบไว้	5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง   6. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 91 คัน โดยมีการเปลี่ยนที่จอดรถยนต์จำนวน 7 คัน ไปเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 41 คัน แต่ทั้งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถเพราะมีจำนวนเพียงพอกับผู้เข้าพัก	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
			
	7. ห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่พักจอดรถอันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่กฎหมายกำหนด 8. จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการให้มีที่จอดรถเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พุทธศักราช 2479 9. จัดให้มีทิศทางในการเดินรถของถนนภายในโครงการทั้งหมดเป็นระบบเดินรถแบบ 2 ทิศทางตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พุทธศักราช 2522	7. ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่ทำกิจกรรมบริเวณที่จอดรถ 8. ปฏิบัติตามมาตรการ มีที่จอดรถภายในโครงการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถตามภาพ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	10. จัดระบบจราจรภายในโครงการและบริเวณด้านหน้าทางเข้าออกโครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการจราจรของโครงการต่อพื้นที่ชุมชนรอบข้าง	 10. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.7 การระบายอากาศ ผลกระทบจากการระบายอากาศภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบสำหรับการระบายอากาศภายในโครงการได้จัดให้มีทั้งระบบกล วิธีปรับอากาศและวิธีระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งบริเวณห้องพัก ห้องเครื่องต่างๆและห้องต่างๆ ส่วนที่จอดรถชั้นใต้ดินใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีการทำให้เกิดผลกระทบต่อ การระบายอากาศในระดับต่ำ	1. ติดตั้งระบบระบายอากาศ ปรับสภาวะอากาศภายในโครงการและช่องเปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและที่ได้ออกแบบไว้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีช่องเปิดระบายอากาศเพื่อระบายอากาศ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนการระบายอากาศกับพื้นที่โดยรอบเมื่อพิจารณาทิศทางการพัดของลมที่เกิดขึ้นเป็นประจำในจังหวัดภูเก็ตแล้วพบว่าการก่อสร้างโครงการที่มีความสูงจะบดบังทางการพัดของสิ่งปลูกสร้างด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือของโครงการ แต่ทั้งนี้โดยรอบโครงการยังมีที่ว่างโล่งอีกมาก และมีถนนกว้าง 6 เมตร รอบอาคารโครงการ ทำให้ระบายอากาศได้ดีและทิศทางของลมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลประกอบกับอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งทะเลมากเกินไปนัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	2. ตรวจสอบระบบระบายอากาศและปรับสภาวะอากาศให้ได้อยู่เสมอ หากเกิดการขัดข้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขโดยเร็ว	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบระบบระบายอากาศอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. กำหนดตำแหน่งพัดลมระบายอากาศของโครงการ(Exhaust Fan) หรือปล่องปล่อยควันของห้องครัว ให้ระบายออกในทิศทางที่ไม่รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	3. ปฏิบัติตามมาตรการ มีปล่องปล่อยควันของห้องครัว ที่ระบายออกในทิศทางที่ไม่รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 6 จุดบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ออกแบบไว้	4. ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศแต่มีช่องระบายอากาศเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ออกแบบไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบปรับสภาวะอากาศเป็นประจำทุกๆ 2 ครั้ง/ปี โดยตรวจสอบความสามารถในการทำงานทั้งตรวจสอบปิดอัดเปิดต่างๆที่ทำให้ความเย็นระบายอากาศออกโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสีย	5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบปรับสภาวะอากาศเป็นประจำทุกๆ 2 ครั้ง/ปี	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจะมีในระดับต่ำ เนื่องจากทำให้องค์ประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนักพร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินกับพื้นที่โดยรอบและทำให้การเพิ่มความหนาแน่นประชากรเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กน้อย และจากการประเมินความหนาแน่นในพื้นที่การศึกษาแล้วยังคงมีความหนาแน่นประชากรในระดับปานกลางเช่นเดิม ส่วนจากการประเมินการก่อกำเนิดขึ้นของโครงการกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตโครงการตั้งอยู่ในผังเมืองรวมเกาะภูเก็ตพื้นที่สีส้มประเภทพักอาศัยความหนาแน่นปานกลางซึ่งการก่อสร้างอาคารโครงการไม่ได้ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน	1. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่กำหนด	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้ก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ไม่มีการต่อเติมใดๆอันจะเกิดผลขัดแย้งกับที่กฎหมายกำหนด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
บริเวณที่ 8 ซึ่งมีข้อกำหนดกับอาคารของโครงการคือต้องมีความสูงอาคารไม่เกิน 23 เมตรและมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบอาคารของโครงการแล้วโครงการมีความสูงอาคารจากพื้นที่ทำการก่อสร้างถึงจุดสูงสุดที่สุดเท่ากับ 22.95 เมตรและมีที่ว่างเท่ากับร้อยละ 44.31 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดได้กำหนดไว้ ส่วนด้านสาธารณสุขปกของพื้นที่ตั้งโดยรอบโครงการนั้นมีความสามารถรับรองการเกิดขึ้นของโครงการได้ทำให้ผลกระทบโดยรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดขึ้นในระดับต่ำ			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นในเชิงบวกด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการเป็นารนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น กระจายรายได้ในชุมชนรวมถึงการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น ส่วนด้านสังคมนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบมากนักเนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตองเป็นแหล่ง	1. โครงการต้องมียุทธศาสตร์ให้ว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นเข้าทำงานในโครงการและทำการฝึกอบรมทักษะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการจ้างงานประชาชนที่เป็นคนท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลกทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามามากมายทำให้เกิดเป็นสังคมแบบผสมผสานที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ดังนั้นการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมเดิมที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงโครงสร้างประชากรมากนัก เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการเป็นลักษณะชุมชนที่เป็นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมเช่นเดียวกับพื้นที่โครงการ			
4.2 การศึกษา สำหรับผลกระทบต่อสถานศึกษาคาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตองและเขตจังหวัดภูเก็ตยังมีสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา สามารถรองรับด้านการศึกษาได้อย่างเพียงพอ และสำหรับพนักงานจะได้รับการอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานทำให้เป็นการพัฒนาคนในท้องถิ่น	1. จัดให้มีการอบรมความรู้ให้กับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการอบรมความรู้ให้กับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ผลกระทบต่อความขัดแย้งด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม จะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ไม่มีการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม กับผู้เข้ามาพักอาศัยในโครงการที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ	-	-	-
4.4 การสาธารณสุข ผลกระทบต่อความเพียงพอของสถานพยาบาลจะมีในระดับต่ำ เนื่องจากมีโรงพยาบาลป่าตองที่อยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งโครงการ อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตมากนัก โดยโครงการจะมีการดูแลระบบสาธารณสุขภายในโครงการอย่างพร้อมเพียง และได้มาตรฐานตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	1. ดูแลระบบสาธารณสุขโรคของโครงการอย่างพร้อมเพียง และได้มาตรฐานตลอดช่วงเปิดดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพร้อมสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อจัดส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้โครงการที่สุด	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนวิศวกรรมมดูแลระบบสาธารณสุขโรคของโครงการอยู่เสมอ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริเวณด้านหน้าประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บริการใช้งาน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
			
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณะ ผลกระทบด้านความปลอดภัยของผู้เข้าพักในโครงการจะเกิดขึ้นในระดับต่ำเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งที่ตั้งโครงการอยู่ไม่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้มากนัก ส่วนผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยจะเกิดขึ้นในระดับต่ำจากการที่โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบตลอดช่วงเวลาเปิดดำเนินการ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และตรวจตราความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งด้านหน้าทางเข้าออกและตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีเจ้าหน้าที่ แม่บ้าน หรือพนักงานดูแลระบบสาธารณูปการของโครงการให้เป็นระบบเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทั้งระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และตรวจตราความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	2. ทำการติดตั้งที่วางจรวดตามจุดต่างๆของโครงการในชั้นที่จอดรถชั้น 1 บริเวณแนวทางเดินห้องโถง ที่จอดรถ	2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไม่ได้ติดตั้งที่วางจรวดไว้ในโครงการ แต่ติดตั้งในในห้องนิติบุคคลของโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรารอบๆโครงการอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.6 การป้องกันอัคคีภัย ผลกระทบต่อผู้เข้าพักอาศัยในโครงการเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยจากการพิจารณา ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎหมายที่ออกตามมาเพื่อเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษโดยเฉพาะ พบว่าอาคารภายในอาคารโครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยภายในอาคาร นอกจากนี้ทางโครงการยังจัดให้มีการซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีการกำหนดเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลของโครงการไว้บริเวณลานด้านหน้าโครงการ ที่มีอัตราส่วนอย่างน้อย 0.25 ตร.ม/คน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพักอาศัยภายในโครงการ	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ออกแบบไว้ทุกประการซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ออกแบบไว้ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนการระงับเหตุเพลิงไหม้ของ หน่วยงานท้องถิ่นหากโครงการไม่สามารถ ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้รถดับเพลิงจะสามารถเข้า สู่โครงการได้ทางด้านหน้าโครงการโดยได้จัดให้มี เส้นทางเดินรถรอบอาคารกว้าง 6 เมตร ที่ รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ โดยสะดวกอีกทั้งโครงการยังเตรียมระบบ ดับเพลิงทั้งสายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีดกระจาย น้ำ(Sprinkler) และปริมาณน้ำสำรองให้ดับเพลิง ได้อย่างน้อย 30 นาที โดยใช้น้ำในถังเก็บน้ำใต้ ดินในการดับเพลิง นอกจากนี้ยังมีถังดับเพลิง เคมีกระจายอยู่ในแต่ละชั้น แต่ต้องมีการ ตรวจสอบอุปกรณ์ให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน ระดับไม่รุนแรงต่อผู้อยู่ในโครงการและโดยรอบ โครงการ	2. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อบำรุงรักษาและทดสอบ ระบบฯ ในช่วงระยะเวลาอันควรเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพการทำงานได้ เป็นปกติ 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุก 6 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ ตลอดเวลา หากพบว่ามี การเสียหายหรือชำรุดให้ รีบดำเนินการแก้ไขทันที 4. ติดตั้งแปลนที่แสดงตำแหน่งระบบป้องกัน อัคคีภัยต่างๆทุกจุดและติดป้ายบอกชั้นในตำแหน่ง	 2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ 3. . ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ทุกๆ เดือน/ครั้ง ตามเอกสารในภาคผนวก ฉ 4. . ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งแปลนที่แสดงตำแหน่งระบบ ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ	 - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละชั้น เช่น หน้าบันโดกกลาง 5. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟและอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานของโครงการ และผู้เข้าพักในโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที อย่างปลอดภัย 6. มีแผนปฏิบัติการขณะเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงประชาสัมพันธ์เส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล กรณีเกิดอัคคีภัยให้เจ้าหน้าที่ในโครงการทราบโดยกำหนดจุดรวมพลไว้ด้านหน้าอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม/คน	 5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟและอพยพย้ายคน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีจุดรวมพลอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7. อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ภายในเป็นพลังงาน จะต้องมีการเปลี่ยนทดแทนตามคำแนะนำของผู้ผลิต 8. ทำการตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร 9. ทำการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในตำแหน่งที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น บริเวณห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รวมถึงห้องเครื่องต่างๆ	 7. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการเปลี่ยนทดแทนตามคำแนะนำของอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ 8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 8. ปฏิบัติตามมาตรการ ทำการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในตำแหน่งที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น บริเวณห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และได้มีการตรวจเช็คอยู่เป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	10. ตรวจสอบระบบตรวจจ่ายน้ำดับเพลิงและหัวกระจายดับเพลิงของโครงการให้ทำงานได้เสมอ เพื่อให้มีน้ำที่ใช้ในการดับเพลิงส่งไปยังตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงได้ตลอดเวลา หากพบว่ามี การชำรุดให้รีบดำเนินการเปลี่ยนทันที 11. ไม่ทำสิ่งใดบนถนนรอบอาคารโครงการให้มีความกว้างของถนนลดลงเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่อาคารโครงการได้ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภายในโครงการ	10. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตรวจสอบระบบตรวจจ่ายน้ำดับเพลิงและหัวกระจายดับเพลิงของโครงการให้ทำงานได้ 11. ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่มีการปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่ออกแบบไว้ เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่อาคารโครงการได้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.7 สุทธิภาพและทัศนียภาพ กล่าวโดยรวมแล้วการก่อสร้างอาคารโครงการจะมีผลต่อทัศนียภาพอย่างเลียงไม่ได้ในด้านความสูงของอาคารที่มีความสูงมากกว่าอาคารโดยรอบแต่ทั้งนี้โครงการได้พยายามลดผลกระทบดังกล่าวด้วยการเลือกใช้สีของอาคาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้มีความกลมกลืนกับพื้นที่ข้างเคียงให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยรอบอาคารและรอบสระว่ายน้ำในอาคาร ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการดูแลอาคารให้มีสภาพสวยงาม	1. ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามเสมอ ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้โดยเลือกใช้สีของอาคารในโทนสีอ่อนใกล้เคียงชุมชนโดยรอบข้าง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ดูแลอาคารให้สวยงามอยู่เสมอ  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
อยู่ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ ทั้งจากการดูแลพื้นที่สีเขียวที่ได้กล่าวข้างต้น และการดูแลซ่อมแซมอาคารโดยการทาสี เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เสียหายหรือไม่สวยงามออกตามตารางระยะเวลาการดูแลซึ่งจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่ผ่านมาในบริเวณดังกล่าวถึง	2. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามอยู่เสมอและดูแลสภาพภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและสะอาดตาอยู่เสมอเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวน คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่า ต้นไม้ตายจะทำการปลูกทดแทนทันที 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ซ่อมแซมและทาสีฉาบผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารเมื่อสีซีดหรือร่อนกะเทาะออก ทั้งนี้ควรตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลหากพบว่าการชำรุดหรือเกิดความเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เสียหายหรือไม่สวยงามออกตามตารางระยะเวลาการดูแล	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลหากพบว่าการชำรุดหรือเกิดความเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงาม และความร่มรื่น	5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวน ดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายจะทำการปลูกทดแทน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ให้กับโครงการ พร้อมทั้งเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาปลูกในโครงการเป็นหลัก 6. ก่อสร้างรั้วโปร่งกันระหว่างคลองบางพริ้วเรียน (ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกกับแนวเขตที่ดินโครงการเพื่อลดผลกระทบจากทัศนียภาพที่จะมีผลกระทบกับคลองดังกล่าว 7. จัดพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารและภายในอาคารได้แก่ รอบชั้นที่จอดรถและริมสระว่ายน้ำ รวมทั้งหมด 1346.82 ตารางเมตร ทำให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอยู่ในโครงการมีอย่างน้อย 1 ตารางเมตร/คน	พื้นที่ 6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการก่อสร้างรั้วโปร่งกันระหว่างคลองบางพริ้วเรียน(ตอนล่างกับแนวเขตที่ดิน  7. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการจัดพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารและภายในอาคาร ได้แก่ รอบชั้นที่จอดรถและริมสระว่ายน้ำตามรูป 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
 	 	 	 

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1. การคมนาคมขนส่ง	1. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแล และนอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์แสดงเส้นทางเข้า-ออกโครงการชัดเจน	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค
2. การใช้น้ำ - ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที	1. ระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนช่างของโครงการเป็นผู้ดูแล เอกสารแสดงการตรวจสอบเส้นท่อและระบบกรองน้ำใช้เป็นประจำ	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค
3. การระบายน้ำ - ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	1. ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนช่างของโครงการตรวจสอบการทำงานของระบบและท่อระบายน้ำเป็นประจำ	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
4. การจัดการน้ำเสีย ตรวจวัดค่าBOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil&Grease	1. บ่อปรับอัตราการไหล(ก่อนผ่าน การบำบัดน้ำเสีย) และบ่อเก็บน้ำ เสีย(หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย)	- ทุกๆ 1 เดือนตลอดการเปิด ดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการว่าจ้างให้ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว- 192 เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อ นำไปวิเคราะห์ ตามพารามิเตอร์ที่กำหนด ผล วิเคราะห์พบว่า มีบางพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของ อาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งโครงการ กำลังเร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขต่อไป ตามเอกสารในภาคผนวก ค และตารางที่ 3.2	- ไม่มี ปัญหา และ อุปสรรค
5. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ความสามารถในการรองรับมูล ฝอยและสภาพทั่วไป - ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้าง	1. ถังรองรับมูลฝอยและที่พักมูล ฝอย 2. ห้องพักมูลฝอยรวม	- เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆวัน ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนก แม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนก แม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ	- ไม่มี ปัญหา และ อุปสรรค - ไม่มี ปัญหา และ อุปสรรค

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
6. การใช้ไฟฟ้า - การใช้งานหรือการชำรุด	1. อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า	- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบ	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค
7.ระบบระบายอากาศ - การทำงานของระบบปรับสภาวะอากาศ	1. ระบบปรับสภาวะอากาศภายในโครงการ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบ	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - ความรู้ความเข้าใจ และผลการซักซ้อม	1.ระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมดภายในโครงการ 2. การซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในโครงการ	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบทุกๆเดือน ตามเอกสารในภาคผนวก ฉ 2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ต่อไป	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค - ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค
9. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ - สีและสภาพทั่วไปของอาคาร	1. สภาพภายนอกอาคารโครงการ	- ทุก 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าจ้างให้บริษัทเอกชนให้เข้ามาดำเนินการทันทีหากมีการชำรุดของสีภายนอกอาคาร	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค

ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีตรวจวัด เดือน	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml	ลักษณะ ทางกายภาพ
ค่ามาตรฐาน	5.0 - 9.0	≤ 40	≤ 1.0	≤ 35	≤ 20	≤ 30	≤ 1,000	-	-	-
3 กรกฎาคม 2567	6.97	36	0.27	63.6	3.2	28.4	435	0.1	3,500	ขุ่น,มีตะกอน
15 สิงหาคม 2567	7.05	54	0.40	78.2	2.4	37.6	471	0.2	350	ขุ่น,มีตะกอน
18 กันยายน 2567	6.13	82	0.40	77.1	2.4	38.4	396	0.4	2,800	ขุ่น,มีตะกอน
16 ตุลาคม 2567	7.17	63	0.27	73.2	1.2	33.1	461	0.3	54,000	ขุ่น,มีตะกอน
20 พฤศจิกายน 2567	7.38	103	1.07	38.1	2.0	35.2	480	0.4	94	ขุ่น,มีตะกอน
3 ธันวาคม 2567	7.14	87	1.07	35.9	2.0	39.9	409	0.3	110	ขุ่น,มีตะกอน
ค่าสูงสุด	7.38	103	1.07	78.2	3.2	39.9	480	0.4	54000	-
ค่าต่ำสุด	6.13	36	0.27	35.9	1.2	28.4	396	0.1	94	-

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งผ่านการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2567

ดัชนีตรวจวัด เดือน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง								
		TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml
2565									
10 มกราคม 2565	7	17	< 0.3	33.6	< 0.3	15	220	< 0.5	-
-- กุมภาพันธ์ 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- มีนาคม 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 เมษายน 2565	6.46	34	0.4	4.48	0.8	28.05	-	-	> 160,000
19 พฤษภาคม 2565	6.76	28	0.53	27	0.8	27.75	315	0.1	4,300
02 มิถุนายน 2566	6.36	21	0.27	27.44	1	27.2	359	0.1	4,300
06 กรกฎาคม 2565	6.61	21	0.4	30.24	0.8	28.5	308	0.1	280
03 สิงหาคม 2565	6.78	18	0.35	31.92	1	19	418	< 0.1	150
07 กันยายน 2565	6.93	14	0.21	21.84	0.4	11.93	407	< 0.1	210
06 ตุลาคม 2565	6.76	13	< 0.10	34.16	0.4	29.35	419	< 0.1	4,300
09 พฤศจิกายน 2565	6.95	36	1.06	38.08	2.2	28.3	416	0.2	4,300
15 ธันวาคม 2565	6.8	11	0.67	62.16	1.8	21	444	< 0.1	170
2566									
11 มกราคม 2566	6.76	44	1.34	58.8	4.6	39	475	0.2	160,000
08 กุมภาพันธ์ 2566	6.94	94	0.54	63.28	1	28.3	388	0.3	220
08 มีนาคม 2566	6.92	96	1.47	71.68	0.8	171.5	412	0.3	2,100
05 เมษายน 2566	7.08	87	0.4	78.96	0.8	105.5	444	0.5	4,300
19 พฤษภาคม 2566	6.85	58	0.13	56	1.8	55.4	368	0.2	940
15 มิถุนายน 2566	6.86	60	0.93	75.04	2.6	42.1	482	0.3	2,800
19 กรกฎาคม 2566	6.83	73	0.53	68.32	2.80	23.95	421	0.2	220
16 สิงหาคม 2566	7.00	66	0.40	67.20	3.20	22.05	406	0.2	16,000
20 กันยายน 2566	6.50	70	2.53	61.04	3.20	46.90	435	0.2	330
11 ตุลาคม 2566	7.04	53	1.47	63.84	3.60	17.55	375	0.2	3,500
15 พฤศจิกายน 2566	6.73	96	0.67	56.37	3.20	58.00	343	0.4	43,000
13 ธันวาคม 2566	6.85	89	1.47	68.92	9.20	50.85	426	0.3	22,000
2567									
10 มกราคม 2567	7.01	86	1.47	74.31	3.40	35.68	485	0.3	4,300
7 กุมภาพันธ์ 2567	7.01	126	1.48	81.85	2.80	66.30	514	0.3	1,500
6 มีนาคม 2567	7.07	105	0.27	52.23	4.00	47.88	428	0.3	92,000
2 เมษายน 2567	6.87	111	0.67	79.15	5.40	28.73	459	0.4	1,100
8 พฤษภาคม 2567	7.26	64	0.67	88.97	2.60	11.98	665	0.2	540
5 มิถุนายน 2567	7.37	56	0.40	65.21	5.20	45	466	0.2	>160,000
3 กรกฎาคม 2567	6.97	36	0.27	63.6	3.2	28.4	435	0.1	3,500
15 สิงหาคม 2567	7.05	54	0.40	78.2	2.4	37.6	471	0.2	350
18 กันยายน 2567	6.13	82	0.40	77.1	2.4	38.4	396	0.4	2,800

ดัชนีตรวจวัด เดือน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง								
		TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml
16 ตุลาคม 2567	7.17	63	0.27	73.2	1.2	33.1	461	0.3	54,000
20 พฤศจิกายน 2567	7.38	103	1.07	38.1	2.0	35.2	480	0.4	94
3 ธันวาคม 2567	7.14	87	1.07	35.9	2.0	39.9	409	0.3	110


ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192


ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005




รูปที่ 3.1 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าซัลไฟต์ ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

โครงการภูเก็ต วิลล่า ปาทอง บีช ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ปาทอง บีช ปฏิบัติและให้ความสำคัญในส่วนของการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามมาตรการของโรงแรมมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุงดังนี้

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของสภาพภูมิฐานและสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน สภาพภูมิอากาศและอุทกนิยมนิเวศวิทยา เสียงและการสั่นสะเทือน ทรัพยากรน้ำ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ำโครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพได้

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การใช้น้ำ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เป็นประจำด้วย

การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกราะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวดังกล่าว เพื่อรองรับน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการมูลฝอย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การคมนาคม ทางโครงการมีที่จอดรถยนต์จำนวน 91 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 41 คัน ซึ่งไม่ครบตามที่กำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่จอดรถยนต์จำนวน 7 คัน ไปเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 41 คัน แต่ทั้งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถเพราะมีจำนวนเพียงพอสำหรับผู้เข้าพักอาศัย

การระบายอากาศ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบระบบระบายอากาศอยู่เสมอ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงานทางโครงการได้ก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ไม่มีการต่อเติมใดๆอันจะเกิดผลขัดแย้งกับที่กฎหมายกำหนด

4.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอัคคีภัย รวมถึงสุขภาพและทัศนียภาพโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.2.1 การคมนาคมขนส่ง

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างจำนวนที่จอดรถทั้งหมด 14 คัน และรถจักรยานยนต์ 10 คัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายนอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์แสดงเส้นทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจนอีกด้วย

4.2.2 การใช้น้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกช่างของโครงการมีการตรวจสอบการทำงานของระบบท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกๆ เดือน

4.2.3 การระบายน้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วนโดยแผนกช่างของโครงการ มีการตรวจสอบบ่อบำบัด ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำบนถนนด้านหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ

4.2.4 การจัดการน้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกราะกรองใ้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งได้ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อดักไขมันคุณภาพน้ำ ก่อขยะลงสู่คลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ให้บริษัทเอกชน เก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ไปทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุกๆ เดือน พบว่าน้ำทิ้งผ่านการบำบัดมีบางพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งโครงการกำลังเร่งหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขให้ระบบสามารถกลับมาบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง โดยหากเสร็จสิ้นแล้วจะรายงานให้ทราบในรายงานเล่มถัดไป

4.2.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแม่บ้านของโครงการทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะรวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากมีการผูกมัด หรือชำรุดจะให้แผนกช่างดำเนินการแก้ไข และในส่วนขยะรีไซเคิล โครงการได้เก็บรวบรวม แยกประเภท และขายต่อไป

4.2.6 การใช้ไฟฟ้า

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ

4.2.7 ระบบระบายอากาศ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเช็คระบบปรับสภาวะอากาศภายในโครงการ

4.2.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆภายนอกอาคาร โครงการมีการตรวจสอบถังดับเพลิง ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์อยู่เสมอ

เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิงโครงการมีความกว้างของถนนด้านหน้าโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

4.2.9 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่หากมีการชำรุดของสีภายนอกและภายในอาคารให้มีสภาพดีและสีสดใสสวยงามน่ามองสม่ำเสมอ

ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.5/ 7103



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต
วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนน
ฝั่งเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า
ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551

ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนด เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย ในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7103

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนน
ผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า
ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551


ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนด เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย ในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร หุ่นเมือง)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616





ที่ ทส 1009.5/ 7102

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ TN_EIA_1340508
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ ชุดพักอาศัย ภูเก็ต
วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง
ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วน
จำกัด ทรีเดคเคด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช พร้อม
ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า
ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7102

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ TN_EIA_1340508
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ ชุดพักอาศัย ภูเก็ต
วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง
ตั้งอยู่ที่ถนนฝั่งเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วน
จำกัด ทรีเดคเคด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช พร้อม
ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า
ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616

23
6815



ที่ ทส 1009.5/ 7101

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ของบริษัท
ยูไนเต็ท พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็น
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา
50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และสำนักหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7101

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ของบริษัท
ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็น
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคต พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา
50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุ

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ ๗๑	วันที่ ๑๕.๕.๕๑
เวลา ๙.๓๕	ผู้รับ ๕๕



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
รับที่ ๑๘๗๑	วันที่ ๑๔.๕.๕๑
เวลา ๐๙.๔๕	ผู้รับ ๑๕

ที่ ภก0013.2/ 10263

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร ภก 83000

๔ สิงหาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/4575 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือขออนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวน 4 ฉบับ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2551 จำนวน 1 ชุด
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จำนวน 6 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของ บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 201 ห้องชุด ตั้งอยู่ที่ ถ.ผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขนาดพื้นที่โครงการ 3-1-36 ไร่ หรือ 5,344 ตารางเมตร บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก) เลขที่ 326 เลขที่ดิน 102 จัดทำรายงานฯ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด และ บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน ให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จังหวัดภูเก็ตได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยมีเงื่อนไข ให้เพิ่มเติมหนังสืออนุญาต

2/ระบายน้...

ระบายน้ำจากอำเภอกะทู้ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งโครงการได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าถูกต้อง ครบถ้วน จึงแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช และโครงการต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ รัสสีมา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร/โทรสาร 0 7621 1067 ต่อ 14



ที่ ทส 1009.5/ 7101

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ของบริษัท
ยูไนเต็ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็น
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา
50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุ

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

มาตรการที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารชุด จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

มาตรการที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารชุด จำนวนห้องพัก 201 ห้องจัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด และ บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของบริษัท ยูไนเต็ท พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
ตั้งอยู่ที่ ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ดำเนินโครงการโดย

บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 25/225 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กรกฎาคม 2551

ร่วมจัดทำรายงานโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด
Three Decade Limited Partnership

10/44 หมู่บ้านมณีไคราม ถนนขวาง
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 264-440 มือถือ 089-726-6810
โทรสาร (076) 264-441

อีเมล : info@threedecade.co.th Website : www.threedecade.co.th



บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด
Power of Andaman Company Limited

10/45 หมู่บ้านมณีไคราม ถนนขวาง
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 264-440 มือถือ 089-726-6810
โทรสาร (076) 264-441

อีเมล : poa_phuket@yahoo.com

ตารางมาตรการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ข

หนังสือการจดทะเบียนอาคารชุด



(อ.ร.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต
วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘๘๕

ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

๓. ก. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

ข. จำนวนห้องชุด ๒๐๙ ห้องชุด

๔. บันทึกรายละเอียดที่ดินและอาคารเป็นของ บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

๔.๑. ทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้แก่ ห้องชุดเลขที่ ๑๕๒/๑ ถึง ๑๕๒/๒๐๙

๔.๒. ทรัพย์สินส่วนกลาง มีดังนี้

๔.๒.๑. ที่ดินที่โครงการชุดจำนวน ๑ แปลง ได้แก่โฉนดที่ดินเลขที่

๑๑๘๘๕ เลขที่ดิน ๓๕ เนื้อที่รวม ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๖.๐๑ ตารางวา ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้
จังหวัด ภูเก็ต

๔.๒.๒. ระบบโครงสร้างตัวอาคารพร้อมฐานราก และโครงสร้างคาน
และเสา ทรัพย์สินส่วนกลางอื่น ๆ ของอาคารชุดประกอบด้วย

- บันไดหลักและทางเดินระหว่างชั้น, บันไดหนีไฟ
- ลิฟต์โดยสาร โถงหน้าลิฟท์ และทางเดินร่วม
- ที่จอดรถทั้งหมด
- โถงคั่นรับ
- ห้องออกกำลังกาย
- ห้องเครื่อง, ห้องน้ำ รันไดคิน
- ห้องขยะ, ห้องเก็บของ ทุกชั้น

/-ระบบโทรศัพท์...

๑๑.



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดความพระราชนิพนธ์อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ทะเบียนเลขที่ ๕/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ปาล์มองมีน
๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง และให้มีอำนาจ
กระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ความวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ความข้อบังคับและมติของเจ้าของร่วม
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๕๒ ถนน ๑ อาคารชุดภูเก็ตวิลล่า ปาล์มองมีน
หมู่ที่ ๑ ถนน ห้างเมืองสาขก. ครอบคลุม / ครอบ - ตำบล / แขวง ปาล์มอง
อำเภอ / เขต กระบี่ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ -

รับรองสำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ)

W. Jit

พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....)

ตำแหน่ง

Chell

[Signature]

รายชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ/ เลขประจำตัวประชาชน	ผ่านการอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด วัน เดือน ปี	ตามมติที่ประชุมใหญ่		วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	วัน เดือน ปี ที่พ้นจากตำแหน่ง	หมายเหตุ
			ครั้งที่	เจ้าของร่วม เมื่อ วัน เดือน ปี			
1	นายวิชัย นามศิริ ๒๕๓๖-๐๖-๒๙	-	-	๓๓ พ.ค. ๒๕๕๕	๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕	14 ก.พ. ๒๕๕๖	11/๑/๒๕๖๖
2	นายวิชัย นามศิริ ๒๕๓๖-๐๖-๒๙	-	-	๓๓ พ.ค. ๒๕๕๕	๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕	14 ก.พ. ๒๕๕๖	11/๑/๒๕๖๖
3	นายวิชัย นามศิริ ๒๕๓๖-๐๖-๒๙	-	-	๓๓ พ.ค. ๒๕๕๕	๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕	14 ก.พ. ๒๕๕๖	11/๑/๒๕๖๖
4	นายวิชัย นามศิริ ๒๕๓๖-๐๖-๒๙	-	-	๓๓ พ.ค. ๒๕๕๕	๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕	14 ก.พ. ๒๕๕๖	11/๑/๒๕๖๖
5	นายวิชัย นามศิริ ๒๕๓๖-๐๖-๒๙	-	-	๓๓ พ.ค. ๒๕๕๕	๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕	14 ก.พ. ๒๕๕๖	11/๑/๒๕๖๖
6	นายวิชัย นามศิริ ๒๕๓๖-๐๖-๒๙	-	-	๓๓ พ.ค. ๒๕๕๕	๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕	14 ก.พ. ๒๕๕๖	11/๑/๒๕๖๖

รายชื่อกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ เลขประจำตัวประชาชน	ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม		วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	วัน เดือน ปี ที่พ้นจากตำแหน่ง	หมายเหตุ
		ครั้งที่	เมื่อ วัน เดือน ปี			
11	นางสาวอุมพร เมธมณู / 3-1022-01919-78-3	-	20 เม.ย. 2562	21 เม.ย. 2564	04.04.2564	
12	นางสาวสมสรา งามวัฒนา / 3-8399-00315-91-7	-	20 เม.ย. 2562	21 เม.ย. 2564	—	
13	นางสาวณัฏฐ์ เกษมทรัพย์ / เลข 8996646	-	20 เม.ย. 2562	21 เม.ย. 2564	—	
14	นางสาวประพาสร์ แซ่อ้อ / 3-8303-00205-04-7	-	20 เม.ย. 2562	21 เม.ย. 2564	—	
15	นางสาวสมิลา ติโยธิน / 3-1022-01669-69-8		10 ก.ย. 2565	11 พ.ย. 2565	11 ก.ย. 2567	
16	นายสันติ สอนิวัฒน์ / เลข 1025815213		10 ก.ย. 2565	11 พ.ย. 2565	11 ก.ย. 2567	ส่งไปถูกสั่ง
17	นายประเสริฐ ปรานทรเสถียร / 3-1024-00024-23-9		10 ก.ย. 2565	11 พ.ย. 2565	11 ก.ย. 2567	(นายศักดิ์ชัย หลีกภัย) เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน 25 เม.ย. 2566
18	นายสมชาย วัฒนศิริ / เลข 8996646		10 ก.ย. 2565	11 พ.ย. 2565	11 ก.ย. 2567	
19	นางสาวอรุณพร วัฒนศิริ / 3-1022-01919-78-3		10 ก.ย. 2565	11 พ.ย. 2565	11 ก.ย. 2567	
20	นางสาวสุภาวดี วัฒนศิริ / 3-8399-00315-91-7		10 ก.ย. 2565	11 พ.ย. 2565	11 ก.ย. 2567	

รายชื่อกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ เลขประจำตัวประชาชน	ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม		วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	วัน เดือน ปี ที่พ้นจากตำแหน่ง	หมายเหตุ
		ครั้งที่	เมื่อ วัน เดือน ปี			
21	นาย นริศ นิล ๗๕๔๓๒๑๖๕		10 กย. 2565	11 พ.ย. 2565	11 กย. 2567	
22	นางสาวประมาธ ๑๑๖๑ 3-8303-00205-04-7		10 กย. 2565	11 พ.ย. 2565	11 กย. 2567	
23	นางกรรณวรรณ สีลวิธ 3-๑2๑๑-00326-๗0-5		10 กย. 2565	11 พ.ย. 2565	11 กย. 2567	
						สัญญาต้อง (นายศักดิ์ชัย พลิกบ้าน) เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน 25 เม.ย. 2566

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



NSC - TISI - TIS 17025

TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER : อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช REPORT NO. : 670710-115
PROJECT : อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช SAMPLE NO. : 67072078
LOCATION : 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต RECEIVED DATE : 03/07/2024
SAMPLING SOURCE : น้ำทิ้งผ่านการบำบัด TESTED DATE : 03/07/2024 - 10/07/2024
SAMPLING DATE : 03/07/2024 REPORTED DATE : 10/07/2024
SAMPLING BY : Kittichai ว-192-จ-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.97	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	36	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.27	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	63.6	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	3.2	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	28.4	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125จ วันที่ 29 ธันวาคม 2548

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER : อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช REPORT NO. : 670710-115
PROJECT : อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช SAMPLE NO. : 67072078
LOCATION : 192 ถ.พังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต RECEIVED DATE : 03/07/2024
SAMPLING SOURCE : น้ำทิ้งผ่านการบำบัด TESTED DATE : 03/07/2024 - 10/07/2024
SAMPLING DATE : 03/07/2024 REPORTED DATE : 10/07/2024
SAMPLING BY : Kittichai ว-192-จ-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	435	≤ 500*
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.1	≤ 0.5
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	3,500	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

* : เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 80.3 มิลลิกรัม/ลิตร)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER : อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช REPORT NO. : 670822-240
PROJECT : อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช SAMPLE NO. : 67082592
LOCATION : 192 ถ.พังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต RECEIVED DATE : 15/08/2024
SAMPLING SOURCE : น้ำทิ้งจากการบำบัด TESTED DATE : 15/08/2024 - 22/08/2024
SAMPLING DATE : 15/08/2024 REPORTED DATE : 22/08/2024
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-จ-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.05	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	54	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.40	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	78.2	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.4	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	37.6	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER : อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช REPORT NO. : 670822-240
PROJECT : อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช SAMPLE NO. : 67082592
LOCATION : 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต RECEIVED DATE : 15/08/2024
SAMPLING SOURCE : น้ำทิ้งจากการบำบัด TESTED DATE : 15/08/2024 - 22/08/2024
SAMPLING DATE : 15/08/2024 REPORTED DATE : 22/08/2024
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-จ-0005
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	471	≤ 500*
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.2	≤ 0.5
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	350	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

* : เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 83.6 มิลลิกรัม/ลิตร)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	670925-287
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	67093029
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	18/9/2024
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งจากการบำบัด	RECEIVED DATE	18/9/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	25/9/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.13	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	82	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.40	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	77.1	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.4	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	38.4	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	670925-287
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	67093029
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	18/9/2024
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งจากการบำบัด	RECEIVED DATE	18/9/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	25/9/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	396	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.4	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	2,800	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	671024-257
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	67103303
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	16/10/2024
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งจากการบำบัด	RECEIVED DATE	16/10/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/10/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.17	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	63	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.27	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	73.2	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.2	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	33.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	671024-257
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	67103303
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	16/10/2024
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งจากการบำบัด	RECEIVED DATE	16/10/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/10/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	461	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.3	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	54,000	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	671129-309
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	67113730
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	20/11/2024
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	20/11/2024
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	29/11/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.38	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	103	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	1.07	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	38.1	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	35.2	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	671129-309
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	67113730
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	20/11/2024
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	20/11/2024
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	29/11/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	480	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.4	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	94	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	671214-106
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	67123869
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	3/12/2024
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	3/12/2024
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	14/12/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.14	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	87	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	1.07	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	35.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	39.9	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	671214-106
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	67123869
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	3/12/2024
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	3/12/2024
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	14/12/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	409	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.3	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	110	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชยกรรม หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอว์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑
(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 1661

(Testing 1661)

ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(Valid from)

(15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(Until) (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำ (water) 2. น้ำเสีย (wastewater)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as CaCO₃) 10 mg/L to 300 mg/L - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

ที่ อก ๐๓๒๒/๑๗๐๙๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข้ม
ถนนคักคิดเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ๑) นางกฤติกา ปิจฉิม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นายอำนาจ จารณะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศาณวัฒน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นายอาคม ทองสกุล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาววราภรณ์ หมุนแทน | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นายกิตติชัย แก้วละเอียด | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวณัฐนิช ภักดีจิตต์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๖ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเนเรศวร์ ตริยงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗/๐๑๕

เลขทะเบียน ว-๑๙๒

ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
7	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

บุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ภาคผนวก ง

ใบเสร็จค่าใช้น้ำ



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ภาษีเจริญ

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660481832	12160307157	1216-89
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
05/08/66 11:59		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิตินันท์ กุลกลาหารชุด ภูเก็ตวิถัง ป
ที่อยู่ 192 ถ.ฝั่งเมืองสาย ค.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน	02/07/66	05/08/66
เลขใบมาตรวัดน้ำ	143657	144989
หน่วยน้ำที่ใช้	1,332,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(66/08)		45,402.90 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,202.64 บาท
รวมเงินครั้งนี้		48,954.64 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		48,954.64 บาท

หักเงินค้ำประกันมิเตอร์น้ำ

โปรดนำเงินมาชำระภายในวันที่ 20/08/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกปรับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานภาคีเครือข่าย 66.0.2(PWA-4)

โปรดระวังมิฉะนั้นอาจต้องชำระค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน	07/66	เดือน 08/66
107.1	126.9	134.8

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาภูเก็ต

106/137 ม.7 อ.วิเศษจ.ระนอง

กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตินันท์ กุลกลาหารชุด ภูเก็ตวิถัง ป

ที่อยู่ : 192 ถ.ฝั่งเมืองสาย ค.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนค่าน้ำที่ต้องชำระ	1072800	ลิตร
ค่าน้ำประปา	0772566	บาท
ค่าน้ำ	36367.00	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	36717.00	บาท
ปรับปรุงค่าปรับ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2570.19	บาท
รวมทั้งสิ้น	39287.19	บาท
ผู้รับเงิน	นางสาววิเศษ คณนชานา 10474	ตำแหน่งงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งค่าน้ำ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

099-4-00016490-4

สาขาที่ 00000

เลขที่ : WT1216/660468721

วันเดือนปี : 25 กรกฎาคม 2566



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1
การประปาสวนภูมิภาค
สาขา สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670586387	12160307157	1216-58
วันหมดแจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/09/67 16:00		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติน กนกสถาพรกุล ภูเก็ตรวิศล ปร
ที่อยู่ 192 ถ.ศังฆเมืองเกษ ค.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	03/08/67	02/09/67
เลขใบมาตรวัดน้ำ	159795	160994
หน่วยน้ำที่ใช้	L,199,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(6/09)		40,780.25 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,879.12 บาท
รวมเงินค้ำประกัน		44,009.37 บาท
ค่ามัดจำชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		44,009.37 บาท

หักเงินค้ำประกันสัญญา

โปรดนำเงินชำระบัญชีภายในวันที่ 20/09/67

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระทำการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน 66.0.2 (USON)

โปรดระวังมิให้น้ำไหลอย่างเกินเงินค่าน้ำประปา

ระยะเวลาชำระหนี้		
เดือน 08/67	เดือน 07/67	เดือน 06/67
1079	1093	1077

การประปาสวนภูมิภาค โทร. 076-319173

สาขาภูเก็ต โทร. 076-319173

106/137 ม.7 อ.วิเศษจวบ ค. 099-4-09016490-4

กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทร. 076-319173

โทรศัพท์ : 076-319173 เลขที่ : WT1216/670587299

เลขที่ผู้ใช้ : 12160307157 วันเดือนปี : 26 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติน กนกสถาพรกุล ภูเก็ตรวิศล ปร

ที่อยู่ : 192 ถ.ศังฆเมืองเกษ ค.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 เลขที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้ 1079000 ลิตร

ค่าน้ำประปา 40,780.25 บาท

ค่ามัดจำ 350.00 บาท

รวมเงิน 44,009.37 บาท

ส่วนลด 0 บาท

รวมเงิน 44,009.37 บาท

ปรับปรุงค่าน้ำรับเข้า 0 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 2,879.12 บาท

รวมเงิน 44,009.37 บาท

ชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บ/ช 67401XXXX

ผู้รับเงิน นางสาววิมลิตา อดิเรก 10474 สำนักงานใหญ่

ใบแจ้งค่าน้ำประปา



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา ภาษีเจริญ
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่มิเตอร์น้ำ	หน่วยงาน
1216670660443	12160307157	1216-39
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/10/67 11:53		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิตินุ กฤตธ การจุฑ ภูเก็ควิลลิจ
ที่อยู่ 192 ถนนเมืองสาย ต.ปรางค์ อ.กระทุ่ม จ.อุ.
ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/09/67	02/10/67
เลขใบฝากค่าน้ำ	160994	163255
หน่วยน้ำที่ใช้	1,261,000	
ค่าน้ำประปา T3(67/10)		42,934.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,029.93 บาท
รวมเงินครั้งนี้		46,314.68 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		46,314.68 บาท

หักเงินค่าน้ำตามบัญชีธนาคาร
โปรดนำเงินมาชำระภายในวันที่ 20/10/67
โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้
ถ้าเกินกำหนดค่าปรับจะเพิ่มการใช้น้ำประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาฟรีเสีย 66.02 (USON)
โปรดชำระเงินตามใบแจ้งค่าน้ำประปา

ประวัติการชำระค่าน้ำ		
เดือน	09/67	เดือน
1199	1079	เดือน
		1098

การประปาส่วนภูมิภาค ใบนี้อาจใช้รับเงิน/ใบกำกับภาษี
สาขาภูเก็ต เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
106/137 น.7 อ.วิเศษสงคราม ส. 099-4-00016490-4
กระทุ่ม อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต 83120 สาขา ภาษีเจริญ
โทรศัพท์ : 076-319173 เลขที่ : WT12166706627588
วันเดือนปี : 25 กันยายน 2567

เลขที่มิเตอร์น้ำ : 12160307157
ที่อยู่ : นิตินุ กฤตธ การจุฑ ภูเก็ควิลลิจ ป่าตองบึง
ที่อยู่ : 192 ถนนเมืองสาย ต.ปรางค์ อ.กระทุ่ม จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 เลขที่ : 00000
จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 1199000 ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน 09/2567 บาท
ค่าน้ำ 40780.25 บาท
ส่วนลด 0 บาท
ค่าบริการ 350.00 บาท
รวมเงิน 41130.25 บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับจ่าย 0 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 2878.12 บาท
รวมทั้งหมด 44009.37 บาท
ผู้รับเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลข 67401XXXX
สุรียะเงิน นางสาววิมล คอยมอณณา 10474 ตำแหน่งงานใหญ่

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด
241/27 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าดง อ.กระทุ่ม จ.อุทัยธานี 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050066

เลขที่ RPT67090811

นิติบุคคลอาคารชุด อุทัยธานี วิลล่าป่าดงมีข(คอนโด)

วันที่ 25/09/2567

192 ถนน เมืองสาธิต อ.ป่าดง อ.กระทุ่ม จ.อุทัยธานี 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000757409

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT67080092

โทร. 088-7656588

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการชาย ป่าดง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT67080092			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 36	36.00	45.00	1,620.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				
รวมเป็นเงิน				1,620.00
หักส่วนลด				0.00
ยอดคงเหลือหักส่วนลด				1,620.00
หักเงินมัดจำ				0.00
ยอดคงเหลือหักเงินมัดจำ				1,620.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				113.40
จำนวนเงินทั้งสิ้น				1,733.40

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด อื่นๆ 1,733.40

เช็คธนาคาร เช็คเลขที่

เช็คธนาคาร เช็คเลขที่

ลงวันที่ จำนวนเงิน

ลงวันที่ จำนวนเงิน

ใบนามบริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน

วันที่ 25/09/2567

ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น

-การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

-โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาป่าดง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670733589	12160307157	1216-28
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/11/67 12:11		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป
ที่อยู่ 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/10/67	02/11/67
เลขใบมาตรวัดน้ำ	162255	163347
หน่วยน้ำที่ใช้	1,092,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(67/11)		37,062.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,618.84 บาท
รวมเงินครั้งนี้		40,030.84 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		40,030.84 บาท

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 20/11/67
โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรา 66.0.2(USON)
โปรดระวังมิให้อาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 10/67	เดือน 09/67	เดือน 08/67
120	119	1079

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิจิตรสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157
ใบเสร็จรับเงิน/ใบอู่เก็บค่า
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-4-00016490-4
สาขา ภูเก็ต 83120
เลขที่ : WT1216/670699124
วันเดือนปี : 25 ตุลาคม 2567

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ปตท.บม
ที่อยู่ 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000
จำนวนหน่วยน้ำใช้ 1261000 ลิตร
ค่าน้ำประปา 10/2567 บาท
ค่าเช่า 42934.75 บาท
ส่วนลด 0 บาท
ค่าบริการ 350.00 บาท
รวมเงิน 43284.75 บาท
ปรับปรุงค่ารับจ่าย 0 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 3028.93 บาท
รวมทั้งสิ้น 46314.68 บาท

ผู้ระดมทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บร 674011XXXX
ผู้รับเงิน นายสารวัตรมี ดอนดอนนา 10474 สำนักกรมใหญ่



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์... 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1216670806608	12160307157	1216-94
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/12/67 09:12		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป
ที่อยู่ 192 ถ.พังงาเมือง ต.ป่าคอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เกิด 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/11/67	02/12/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	163347	164857
หน่วยน้ำที่ใช้	1,510,000	
ค่าน้ำประปา T3(67/12)		51,587.50 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,635.63 บาท
รวมเงินครั้งนี้		55,573.13 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		55,573.13 บาท

หักเงินค้ำประกันบัญชีรวมแล้ว

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 20/12/67
โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ
Version 66.0.2(JSON)
โปรดระวังมิฉะนั้นจะเสียเงินค่าน้ำประปา

เดือน	ปี	รวม
11/67	10/67	09/67
1090	1361	1199

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 จ.วิเศษสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173
เลขที่ : 12160307157
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00016490-4
สาขา 000000
เลขที่ : WT1216/670774425
วันเดือนปี : 25 พฤศจิกายน 2567

เลขที่ผู้ใช้ : 12160307157	
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป	
ที่อยู่ : 192 ถ.พังงาเมือง ต.ป่าคอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000	
จำนวนหน่วยน้ำใช้	1092000 ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	11/2567 บาท
ค่าน้ำ	37062.00 บาท
ส่วนลด	0 บาท
ค่าบริการ	350.00 บาท
รวมเงิน	37412.00 บาท
ปรับปรุงลดน้ำรับจ่าย	0 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2618.84 บาท
รวมทั้งสิ้น	40030.84 บาท

ผู้ระดม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บ/ร 674011XXXX
ผู้รับเงิน นายสมศักดิ์ คชอนชอน 10474 สำนักงานใหญ่



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา..... ภาพใหญ่
โทรศัพท์..... 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1216680881397	12160307157	1216-53
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
04/01/68 14:10		010009.146

ชื่อผู้ใช้..... นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป
ที่อยู่..... 192 ถ.พังเมืงชาย ค.ป.คอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีตัดอ่าน	02/12/67	04/01/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	164857	166590
หน่วยน้ำที่ใช้	1,733,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา 13(68/01)		59,336.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,178.07 บาท
รวมเงินครั้งนี้		63,864.82 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		63,864.82 บาท

หักเงินค่าน้ำทดแทนผู้รับบริการ

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ดำเนินการกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาวัดเพิ่ม 66.0.20 (JSON)

โปรดระวังมิฉะนั้นจะโดนอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน..... 12/67	เดือน..... 11/67	เดือน..... 10/67
1510	1092	1261

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาภูเก็ต

106/137 ม.7 อ.วิชิตสงคราม ค.

กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-315173

เลขที่ผู้ใช้ : 12160307157

ชื่อผู้ใช้ : นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป

ที่อยู่ : 192 ถ.พังเมืงชาย ค.ป.คอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 เลขที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้

ค่าปรับประจำเดือน

ค่าปรับ

ส่วนลด

ค่าบริการ

รวมเงิน

ปรับค่าการใช้น้ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมทั้งสิ้น

ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ/ร 674011XXXX

ผู้รับเงิน นายถาวรศิริ ตอนยอชลา 10474

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

099-1-00016490-4

สาขาที่ 00089

เลขที่ : WT1216/670847633

วันเดือนปี : 25 ธันวาคม 2567

1510000 ลิตร

12/2567 บาท

51597.50 บาท

0 บาท

350.00 บาท

51937.50 บาท

0 บาท

3635.63 บาท

55573.13 บาท

สำนักงานใหญ่

ภาคผนวก จ

ผลการรายงานการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบทส.๑,ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ซอย
ถนน หัวหมาก แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ กทม
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 088-765-6548 โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท จิตินวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
2/7/67	3	๙๑	63.๑	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
3/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
4/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
5/7/67	3	1๑๑	111.๑	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
6/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
๗/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
8/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
9/7/67	3	1๑3	๑๑.4	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
10/7/67	3	1	0.8	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
11/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
12/7/67	4	1๑3	๑๕.4	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
13/7/67	3	13	10.4	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
14/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
15/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล
16/7/67	4	0	0	ระบ.กข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุทธพรวิไล

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
14/4/67	4	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
18/4/67	4	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
19/4/67	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
20/4/67	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
21/4/67	4	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
22/4/67	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
23/4/67	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
24/4/67	4	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
25/4/67	4	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
26/4/67	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
27/4/67	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
28/4/67	4	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
29/4/67	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
30/4/67	3	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์
31/4/67	4	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

 ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ทอวาทิธรบรรณ ทรัพย์))
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....
.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
.....
.....
.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ซอย ๕๙
 ถนน วิทยาลัยสงฆ์ ขวัญ/ตำบล ทุ่งทอง เขต/อำเภอ กะทู้
 จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 088-465-6588 โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินเปล่า) ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



Patong Bckel

นิติบุคคล

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ทนายความ/ทนาย)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งน้ำทิ้งเทศบาลตำบลทุ่งทอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด การนำตะกอนไปใช้

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 115
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,053,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 849,400
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบอบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๕๓๕



สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มายังเทศบาลเมืองปาดอง ตามข้อกำหนด
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอ
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๔๒๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

“ ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ”



เลขที่ ๔๙๔/๒๕๖๗

เทศบาลเมืองป่าตอง
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จาก นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช แหล่งกำเนิด
มลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน พังเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กระทุ้ง จังหวัด ภูเก็ต ประกอบ
กิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

ผู้รับรายงาน

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง



นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น 1 ถ.พังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ่ม 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
Mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 19 กันยายน 2567

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบทส.๑,ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๕๒ ชั้น ๑ ถนนพังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบมา



ขอแสดงความนับถือ

นิติบุคคลฯ (

นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ซอย
ถนน นวบุรี ๑๑ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๖๖-๖๖๖ โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน



Patong Beach

นิติบุคคลฯ

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ทนายสุพรรณ ธรรม)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน กม. ๓ แขวง/ตำบล จันทอง เขต/อำเภอ กะทู้
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 086-765-6588 โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท กิจกรรมการก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



Patong Beach

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบเติมอากาศให้สาหร่ายกิน
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำทิ้งจะไหลลงสู่ทะเลที่หาดป่าตอง
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด นำรถดูดมาดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 116
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,169,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 934,400
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระดมสู่เทศบาล ๒๐๐
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๗๐๕



สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มายังเทศบาลเมืองปาดอง ตามข้อกำหนด
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอ
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๔๒๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

“ ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ”



เลขที่ ๕๑๒/๒๕๖๗

เทศบาลเมืองปาดอง

ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จาก นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช แหล่งกำเนิด
มลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ฝั่งเมืองสาย ก ตำบล ปาดอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบ
กิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

ผู้รับรายงาน

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง



นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น 1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กันยายน พ.ศ.2567 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ



นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

This image shows a blank page with some faint, illegible markings and light gray shading, likely due to the scanning process or the quality of the original document. There are no discernible figures, tables, or text.

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/1/67	4	0	0	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
2/1/67	4	108	86.4	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
3/1/67	3	28	22.4	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
4/1/67	4	0	0	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
5/1/67	4	97	77.6	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
6/1/67	4	0	0	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
7/1/67	3	0	0	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
8/1/67	4	108	86.4	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
9/1/67	4	0	0	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
10/1/67	4	47	37.6	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
11/1/67	3	52	41.6	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
12/1/67	4	56	44.8	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
13/1/67	4	0	0	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
14/1/67	4	81	64.8	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
15/1/67	4	14	11.2	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์
16/1/67	3	131	104.8	ระบง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	สุวิมลศักดิ์

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
14/9/67	4	0	0	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
18/9/67	4	0	0	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
19/9/67	4	62	49.6	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
20/9/67	4	75	60	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
21/9/67	4	0	0	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
22/9/67	3	39	31.2	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
23/9/67	4	115	92	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
24/9/67	3	0	0	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
25/9/67	4	89	69.6	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
26/9/67	4	0	0	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
27/9/67	4	0	0	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
28/9/67	4	96	76.8	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
29/9/67	3	65	52	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
30/9/67	4	0	0	ระหว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



Patong Beach

นิติบุคคล

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

• การกระจายของสสาร ในชั้น

...ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ซอย
 ถนน อังสโอรสฯ ก. แขวง/ตำบล ทุ่งทอง เขต/อำเภอ กทม.
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0๘๔-๗๕-๖๕๔๘ โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท ผลิตและส่งออกอาหาร ผักกาดปลี ๑๖ ใบอนุญาต เลข ที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



Patong Beach

นิติบุคคล

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ฝายกั้นบริเวณทุ่งทอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ขี้วัว

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 113
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,261,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,008,000
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตะกอนส่งเทศบาล ๓๓๓๐
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/โศ๕๘



สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๙๙ พุทธจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๒ พุทธจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตามข้อกำหนด
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอ
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๔๒๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

“ ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ”



เลขที่ ๕๗๔/๒๕๖๗

เทศบาลเมืองป่าตอง
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จาก นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช แหล่งกำเนิด
มลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ฝั่งเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบ
กิจการประเภท อาคารประเภท ก ใต้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

ผู้รับรายงาน

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2567


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผิงเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ



นิติบุคคลฯ
นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ซอย
ถนน พหลโยธินสาย ก. แขวง/ตำบล งามวงศ์วาน เขต/อำเภอ กทม.
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๖๖-๖๖๖๖ โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ใหญ่กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ออกซิเจน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ไขมัน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
23/10/67	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
24/10/67	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
25/10/67	4	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
26/10/67	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
27/10/67	4	73	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
28/10/67	4	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
29/10/67	4	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
30/10/67	4	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
31/10/67	4	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
01/11/67	3	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
02/11/67	4	46	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
03/11/67	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
04/11/67	4	129	103.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
05/11/67	3	9	7.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา
06/11/67	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กัญญาวิภา

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการเดินที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



Patong Beach

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

Sun เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ทวศาอุรรณภา อธิ์ถพ)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(Patong Beach)

นิติบุคคลใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ซอย
 ถนน รัชดาภิเษก ก. แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
 จังหวัด โทรศัพท์ 089-765-6564 โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุค

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Patong Beach

นิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิด 24 ชม.

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) 24 ชม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 120
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,122,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 894,600
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานกำจัดมูลฝอย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลำไย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 10 m³
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๔๐๓



สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานสุรณี ภก ๘๓๑๕๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตาม
ข้อกำหนดกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา
๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอ
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๒๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

“ ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจกักตัก รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ”



เลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๗

เทศบาลเมืองป่าตอง
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จาก นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ฝั่งเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กระทุ่ม จังหวัด ภูเก็ต
ประกอบกิจการประเภท อาคารประเภท ก ใต้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

ผู้รับรายงาน

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง



Patong Beach

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๕๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ



Patong Beach

นิติบุคคลนางสาวสุวรรณา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ

๕/๑๑ ๕.๑๑.๒๕๖๗

Peak Facilities Management and Consultant Co., Ltd. บริษัท พีค ฟาซิลิตีส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์

36/1 Sukumvit62/11 Bangjak Prakakhong Bangkok 10250 36/ 29/222 Moo.4 Nongplalai Banglamung, Chonburi 20150
1 ซอยสุขุมวิท 62/11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250 222 หมู่4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Tel: 086 313 6202 Email: peakinfomarketing@gmail.com www: <https://peak-fm.com>



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ _____ ซอย _____
ถนน ฝั่งเมืองสาย ก. แขวง/ตำบล ฝั่งทอง เขต/อำเภอ กทม
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0๙๔-๙๖๕-๖๙๔๔ โทรสาร _____ มี _____
_____ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท จิตใจบุคคลและจิต จิตใจคนในครอบครัว ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
_____ ออกให้โดย _____ : หมดอายุ _____
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


พจนานุกรมการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

ภาพที่ ๑ แผนผังอาคารแบบ ๓ ชั้น อาคาร ๓ ชั้น แบบ ๓ ชั้น แบบ ๓ ชั้น แบบ ๓ ชั้น

โครงการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น อาคาร ๓ ชั้น อาคาร ๓ ชั้น อาคาร ๓ ชั้น



- พื้นที่รวม (m²)
- พื้นที่ใช้สอย (m²)
- พื้นที่จอดรถ (m²)
- พื้นที่สวน (m²)
- พื้นที่อื่น ๆ (m²)



Project Name		Project No.	
Client Name		Client Address	
Architect Name		Architect Address	
Engineer Name		Engineer Address	
Surveyor Name		Surveyor Address	
Date		Scale	
Sheet No.		Total Sheets	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย ไประบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทรว ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/1/67	4	33	26.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก	
2/1/67	4	73	58.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
3/1/67	4	0	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
4/1/67	3	129	103.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
5/1/67	4	16	12.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
6/1/67	4	92	78.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
7/1/67	4	0	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
8/1/67	4	0	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
9/1/67	4	90	72	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
10/1/67	4	90	72	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
11/1/67	5	0	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
12/1/67	5	57	53.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
13/1/67	6	76	60.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
14/1/67	4	0	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
15/1/67	4	110	88	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก
16/1/67	3	115	36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหา น้ำเสีย	ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง กากตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง กากตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
๒๓/๓/๖๕	4	0	0	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๒๔/๓/๖๕	4	๕7	๔๕.6	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๒๕/๓/๖๕	4	75	60	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๒๖/๓/๖๕	3	0	0	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๒๗/๓/๖๕	4	85	68	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๒๘/๓/๖๕	4	0	0	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๒๙/๓/๖๕	4	100	80	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๓๐/๓/๖๕	4	64	๕1.2	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๓๑/๓/๖๕	4	0	0	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๓๒/๓/๖๕	4	126	100.8	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๓๓/๓/๖๕	3	0	0	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๓๔/๓/๖๕	4	89	71.2	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๓๕/๓/๖๕	4	6	4.8	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
๓๖/๓/๖๕	5	๑0	72	๑๖๗๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข


ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน กม. ๑๖ แขวง/ตำบล คลองเตย เขต/อำเภอ ภาษีเจริญ
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0๙๔-๗๖๖-๖๖๘๘ โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท..... ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย..... อธิบดี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นาย..... Palong Bekel)

นิติบุคคล..... ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย..... /๓๐/๐๙/๑๙

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 121
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,513,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,210,400
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 121,400
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันที่ 2 มกราคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 ตามเอกสารที่แนบมา



๓ ม.ค. ๖๘

ขอแสดงความนับถือ



นิติบุคคลนางสาวสุวรรณา ศรีเทพ
ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้


Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Remarks

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลการปฏิบัติงาน

โครงการอาคารชุดถาวร ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง มี
บริษัท ป่าตอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ภาพที่ 3 แสดงส่วนแบ่งที่ดินในโครงการ และระบุขนาดที่ดินของแต่ละแปลง



สรุปพื้นที่

พื้นที่รวม (ไร่)	10.00
พื้นที่ใช้สอย (ไร่)	8.00
พื้นที่ว่าง (ไร่)	2.00
พื้นที่ปลูก (ไร่)	0.00
พื้นที่ว่าง (ไร่)	0.00

พื้นที่รวม (ไร่)	10.00
พื้นที่ใช้สอย (ไร่)	8.00
พื้นที่ว่าง (ไร่)	2.00
พื้นที่ปลูก (ไร่)	0.00
พื้นที่ว่าง (ไร่)	0.00

สรุปผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลการปฏิบัติงาน

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ตามข้อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
15/12/67	4	0	0	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
16/12/67	4	68	54.4	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
17/12/67	4	5	4	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
20/12/67	4	129	103.2	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
21/12/67	4	4	3.2	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
22/12/67	4	126	100.8	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
23/12/67	4	0	0	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
24/12/67	3	117	96.4	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
25/12/67	4	21	16.4	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
26/12/67	4	0	0	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
27/12/67	5	73	56.4	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
28/12/67	4	41	32.8	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
29/12/67	4	0	0	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
30/12/67	3	155	124	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
31/12/67	4	0	0	ขจัด	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ซอย
 ถนน รัชชูปถมาฯ ก แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
 จังหวัด อุทัยธานี โทรศัพท์ 096-265-6648 โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Pattana Beach

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๔ ชั่วโมง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๑๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด การฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 139
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,568,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,251,200
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงบำบัดเทศบาลเมือง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก จ

เอกสารการตรวจสอบถึง

ดับเพลิง

และไฟฉุกเฉิน

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588			
หน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
รถตรวจเช็ค	ผู้ขับเพลิง				
อุปกรณ์	ผู้ขับเพลิง				
อุปกรณ์					
ถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน				
เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ	
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ
1/67	06:00	Bank	✓		
2/67	06:00	Bank	✓		
3/67	06:00	Bank	✓		
4/67	06:00	Bank	✓		
5/67	06:00	Bank	✓		
6/67	06:00	Bank	✓		
7/67	06:00	Bank	✓		
8/67	06:00	Bank	✓		
9/67	06:00	Bank	✓		
10/67	06:00	Bank	✓		
11/67	06:00	Bank	✓		
12/67	06:00	Bank	✓		

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588			
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ผู้ขับเพลิง				
ชนิดอุปกรณ์	ผู้ขับเพลิง				
ขนาดอุปกรณ์					
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ	
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ
5/1/67	06:00	Bank	✓		
5/2/67	06:00	Bank	✓		
4/3/67	06:00	Bank	✓		
4/4/67	07:00	Bank	✓		
1/5/67	06:00	Bank	✓		
3/6/67	06:00	Bank	✓		
5/7/67	06:00	Bank	✓		
2/8/67	06:00	Bank	✓		
3/9/67	06:00	Bank	✓		
5/10/67	06:00	Bank	✓		
2/11/67	06:00	Bank	✓		
4/12/67	06:00	Bank	✓		

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588			
หน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
รถตรวจเช็ค	ผู้ขับเพลิง				
อุปกรณ์	ผู้ขับเพลิง				
อุปกรณ์					
ถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ	
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ
1/67	06:00	Bank	✓		
2/67	06:00	Bank	✓		
3/67	06:00	Bank	✓		
4/67	06:00	Bank	✓		
5/67	06:00	Bank	✓		
6/67	07:00	Bank	✓		
7/67	06:00	Bank	✓		
8/67	06:00	Bank	✓		
9/67	06:00	Bank	✓		
10/67	06:00	Bank	✓		
11/67	06:00	Bank	✓		
12/67	06:00	Bank	✓		

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588			
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ผู้ขับเพลิง				
ชนิดอุปกรณ์	ผู้ขับเพลิง				
ขนาดอุปกรณ์					
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ	
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ
5/1/67	06:00	Bank	✓		
5/2/67	06:00	Bank	✓		
4/3/67	06:00	Bank	✓		
4/4/67	07:00	Bank	✓		
1/5/67	07:00	Bank	✓		
3/6/67	09:00	Bank	✓		
5/7/67	06:00	Bank	✓		
2/8/67	07:00	Bank	✓		
3/9/67	07:00	Bank	✓		
5/10/67	07:00	Bank	✓		
2/11/67	07:00	Bank	✓		
4/12/67	07:00	Bank	✓		

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค พาสปอร์ต แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
รถตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit				
อุปกรณ์		ป้ายหนีไฟ / Exit				
อุปกรณ์						
ถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน				
เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/67	06:00	Bank	✓			
2/67	06:00	Bank	✓			
3/67	06:00	Bank	✓			
4/67	06:00	Bank	✓			
5/67	06:00	Bank	✓			
6/67	06:00	Bank	✓			
7/67	06:00	Bank	✓			
8/67	06:00	Bank	✓			
9/67	06:00	Bank	✓			
10/67	06:00	Bank	✓			
11/67	06:00	Bank	✓			
12/67	06:00	Bank	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค พาสปอร์ต แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ถังดับเพลิง				
ชนิดอุปกรณ์		ถังดับเพลิง				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/67	06:00	Bank	✓			
5/2/67	06:00	Bank	✓			
4/3/67	06:00	Bank	✓			
4/4/67	07:00	Bank	✓			
1/5/67	06:00	Bank	✓			
3/6/67	09:00	Bank	✓			
5/7/67	06:00	Bank	✓			
2/8/67	06:00	Bank	✓			
3/9/67	06:00	Bank	✓			
5/10/67	06:00	Bank	✓			
9/11/67	09:00	Bank	✓			
9/12/67	06:00	Bank	✓			


ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค พาสปอร์ต แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่องาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
ตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit				
กรณี		ป้ายหนีไฟ / Exit				
อุปกรณ์						
ถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน				
เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/67	06:00	Bank	✓			
2/67	06:00	Bank	✓			
3/67	06:00	Bank	✓			
4/67	06:00	Bank	✓			
5/67	06:00	Bank	✓			
6/67	06:00	Bank	✓			
7/67	06:00	Bank	✓			
8/67	06:00	Bank	✓			
9/67	06:00	Bank	✓			
10/67	06:00	Bank	✓			
11/67	06:00	Bank	✓			
12/67	06:00	Bank	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค พาสปอร์ต แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit				
ชนิดอุปกรณ์		ป้ายหนีไฟ / Exit				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/67	06:00	Bank	✓			หมายเหตุ
5/2/67	06:00	Bank	✓			"
4/3/67	06:00	Bank	✓			"
4/4/67	07:00	Bank	✓			"
1/5/67	06:00	Bank	✓			"
3/6/67	09:00	Bank	✓			"
5/7/67	06:00	Bank	✓			"
2/8/67	06:00	Bank	✓			"
4/9/67	06:00	Bank	✓			"
4/10/67	06:00	Bank	✓			"
5/11/67	06:00	Bank	✓			"
5/12/67	06:00	Bank	✓			"

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
หน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิลล่า ป่าตองบิซ			
แผนการตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
อุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ค่าอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah			
กรณีในการตรวจเช็ค	ครึ่งเดือน			
วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ	หมายเหตุ
1/67	06:00	Bank	✓	หมายเหตุ
2/67	06:00	Bank	✓	"
3/67	06:00	Bank	✓	"
4/67	06:00	Bank	✓	"
5/67	06:00	Bank	✓	"
6/67	06:00	Bank	✓	"
7/67	06:00	Bank	✓	"
8/67	06:00	Bank	✓	"
9/67	06:00	Bank	✓	"
10/67	06:00	Bank	✓	"
11/67	06:00	Bank	✓	"
12/67	06:00	Bank	✓	"

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิลล่า ป่าตองบิซ			
อุปกรณ์การตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah			
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่งเดือน			
วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ	หมายเหตุ
5/1/67	06:00	Bank	✓	
5/2/67	06:00	Bank	✓	
4/3/67	06:00	Bank	✓	
4/4/67	06:00	Bank	✓	Test / alarm
1/5/67	06:00	Bank	✓	"
3/6/67	07:00	Bank	✓	หมายเหตุ
5/7/67	06:00	Bank	✓	"
2/8/67	06:00	Bank	✓	"
3/9/67	06:00	Bank	✓	"
5/10/67	06:00	Bank	✓	"
2/11/67	06:00	Bank	✓	"
4/12/67	06:00	Bank	✓	"

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
หน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิลล่า ป่าตองบิซ			
แผนการตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit			
อุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit			
ค่าอุปกรณ์				
กรณีในการตรวจเช็ค	ครึ่งเดือน			
วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ	หมายเหตุ
1/67	15:00	Bank	✓	หมายเหตุ
2/67	15:10	Bank	✓	"
3/67	15:20	Bank	✓	
4/67	15:30	Bank	✓	
5/67	15:40	Bank	✓	
6/67	15:50	Bank	✓	
7/67	16:00	Bank	✓	
8/67	16:10	Bank	✓	
9/67	16:20	Bank	✓	
10/67	16:30	Bank	✓	
11/67	16:40	Bank	✓	
12/67	16:50	Bank	✓	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิลล่า ป่าตองบิซ			
อุปกรณ์การตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah			
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่งเดือน			
วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ	หมายเหตุ
5/1/67	06:00	Bank	✓	หมายเหตุ
5/2/67	06:00	Bank	✓	"
4/3/67	06:00	Bank	✓	"
4/4/67	06:00	Bank	✓	"
1/5/67	06:00	Bank	✓	"
3/6/67	07:00	Bank	✓	"
5/7/67	06:00	Bank	✓	"
2/8/67	06:00	Bank	✓	"
3/9/67	06:00	Bank	✓	"
5/10/67	06:00	Bank	✓	"
2/11/67	9:00	Bank	✓	"
4/12/67	6:00	Bank	✓	"

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit				
ชนิดอุปกรณ์		ป้ายหนีไฟ / Exit				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่งเดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
4/1/67	15.00	จิ๋ว	✓	✓	สีจาง	
4/2/67	15.10	จิ๋ว	✓	✓	"	
2/3/67	15.20	จิ๋ว		✓	"	
1/4/67	10.00	จิ๋ว		✓	"	
3/5/67	15.20	จิ๋ว		✓	"	
4/6/67	10.00	จิ๋ว		✓	"	
5/7/67	15.00	จิ๋ว		✓	"	
5/8/67	15.00	จิ๋ว		✓	"	
3/9/67	15.00	จิ๋ว		✓	"	
5/10/67	09.00	จิ๋ว		✓	"	
5/11/67	06.50	JA7		✓	"	
4/12/67	18.30	อภิญญา		✓	"	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค


 		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit				
ชนิดอุปกรณ์		ป้ายหนีไฟ / Exit				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่งเดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
4/1/67	15.00	จิ๋ว	✓			
4/2/67	15.10	จิ๋ว	✓			
2/3/67	15.20	จิ๋ว	✓			
1/4/67	10.00	จิ๋ว	✓			
3/5/67	15.00	จิ๋ว	✓			
4/6/67	10.00	จิ๋ว	✓			
5/7/67	16.00	จิ๋ว	✓			
5/8/67	10.00	จิ๋ว	✓			
3/9/67	10.00	จิ๋ว	✓			
5/10/67	09.00	จิ๋ว	✓			
5/11/67	06.50	JA7	✓			
4/12/67	18.30	อภิญญา	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ไฟฉุกเฉิน / Emergency				
ชนิดอุปกรณ์		ไฟฉุกเฉิน / Emergency				
ขนาดอุปกรณ์		แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah				
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่งเดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
4/1/67	15.00	จิ๋ว	✓			
4/2/67	16.10	จิ๋ว	✓			
2/3/67	16.20	จิ๋ว	✓			
1/4/67	10.00	จิ๋ว	✓			
3/5/67	15.20	จิ๋ว	✓			
4/6/67	10.00	จิ๋ว	✓			
5/7/67	15.00	จิ๋ว	✓			
5/8/67	15.00	จิ๋ว	✓			
3/9/67	15.00	จิ๋ว	✓			
5/10/67	09.00	จิ๋ว	✓			
5/11/67	06.50	JA7	✓			
4/12/67	18.30	อภิญญา	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit				
ชนิดอุปกรณ์		ป้ายหนีไฟ / Exit				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่งเดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
4/1/67	15.00	จิ๋ว	✓			
4/2/67	15.10	จิ๋ว	✓			
2/3/67	15.20	จิ๋ว	✓			
1/4/67	10.00	จิ๋ว	✓			
3/5/67	15.00	จิ๋ว	✓			
4/6/67	10.00	จิ๋ว	✓			
5/7/67	15.00	จิ๋ว	✓			
5/8/67	15.00	จิ๋ว	✓			
4/9/67	10.00	จิ๋ว	✓			
3/10/67	15.00	จิ๋ว	✓			
5/11/67	06.50	JA7	✓			
4/12/67	18.30	อภิญญา	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค						
 		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7658588				
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช					
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency					
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency					
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah					
รวมถึในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน					
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
2/1/67	15.00	จิณ	✓			
11/2/67	15.00	จิณ	✓			
2/3/67	15.00	จิณ	✓			
11/4/67	15.00	จิณ	✓			
2/5/67	15.00	จิณ	✓			
11/6/67	15.00	จิณ	✓			
2/7/67	15.00	จิณ	✓			
11/8/67	15.00	จิณ	✓			
2/9/67	15.00	จิณ	✓			
11/10/67	15.00	จิณ	✓			
2/11/67	15.00	จิณ	✓			
11/12/67	15.00	จิณ	✓			
2/1/68	15.00	จิณ	✓			
11/2/68	15.00	จิณ	✓			
2/3/68	15.00	จิณ	✓			
11/4/68	15.00	จิณ	✓			
2/5/68	15.00	จิณ	✓			
11/6/68	15.00	จิณ	✓			
2/7/68	15.00	จิณ	✓			
11/8/68	15.00	จิณ	✓			
2/9/68	15.00	จิณ	✓			
11/10/68	15.00	จิณ	✓			
2/11/68	15.00	จิณ	✓			
11/12/68	15.00	จิณ	✓			
2/1/69	15.00	จิณ	✓			
11/2/69	15.00	จิณ	✓			
2/3/69	15.00	จิณ	✓			
11/4/69	15.00	จิณ	✓			
2/5/69	15.00	จิณ	✓			
11/6/69	15.00	จิณ	✓			
2/7/69	15.00	จิณ	✓			
11/8/69	15.00	จิณ	✓			
2/9/69	15.00	จิณ	✓			
11/10/69	15.00	จิณ	✓			
2/11/69	15.00	จิณ	✓			
11/12/69	15.00	จิณ	✓			
2/1/70	15.00	จิณ	✓			
11/2/70	15.00	จิณ	✓			
2/3/70	15.00	จิณ	✓			
11/4/70	15.00	จิณ	✓			
2/5/70	15.00	จิณ	✓			
11/6/70	15.00	จิณ	✓			
2/7/70	15.00	จิณ	✓			
11/8/70	15.00	จิณ	✓			
2/9/70	15.00	จิณ	✓			
11/10/70	15.00	จิณ	✓			
2/11/70	15.00	จิณ	✓			
11/12/70	15.00	จิณ	✓			
2/1/71	15.00	จิณ	✓			
11/2/71	15.00	จิณ	✓			
2/3/71	15.00	จิณ	✓			
11/4/71	15.00	จิณ	✓			
2/5/71	15.00	จิณ	✓			
11/6/71	15.00	จิณ	✓			
2/7/71	15.00	จิณ	✓			
11/8/71	15.00	จิณ	✓			
2/9/71	15.00	จิณ	✓			
11/10/71	15.00	จิณ	✓			
2/11/71	15.00	จิณ	✓			
11/12/71	15.00	จิณ	✓			
2/1/72	15.00	จิณ	✓			
11/2/72	15.00	จิณ	✓			
2/3/72	15.00	จิณ	✓			
11/4/72	15.00	จิณ	✓			
2/5/72	15.00	จิณ	✓			
11/6/72	15.00	จิณ	✓			
2/7/72	15.00	จิณ	✓			
11/8/72	15.00	จิณ	✓			
2/9/72	15.00	จิณ	✓			
11/10/72	15.00	จิณ	✓			
2/11/72	15.00	จิณ	✓			
11/12/72	15.00	จิณ	✓			
2/1/73	15.00	จิณ	✓			
11/2/73	15.00	จิณ	✓			
2/3/73	15.00	จิณ	✓			
11/4/73	15.00	จิณ	✓			
2/5/73	15.00	จิณ	✓			
11/6/73	15.00	จิณ	✓			
2/7/73	15.00	จิณ	✓			
11/8/73	15.00	จิณ	✓			
2/9/73	15.00	จิณ	✓			
11/10/73	15.00	จิณ	✓			
2/11/73	15.00	จิณ	✓			
11/12/73	15.00	จิณ	✓			
2/1/74	15.00	จิณ	✓			
11/2/74	15.00	จิณ	✓			
2/3/74	15.00	จิณ	✓			
11/4/74	15.00	จิณ	✓			
2/5/74	15.00	จิณ	✓			
11/6/74	15.00	จิณ	✓			
2/7/74	15.00	จิณ	✓			
11/8/74	15.00	จิณ	✓			
2/9/74	15.00	จิณ	✓			
11/10/74	15.00	จิณ	✓			
2/11/74	15.00	จิณ	✓			
11/12/74	15.00	จิณ	✓			
2/1/75	15.00	จิณ	✓			
11/2/75	15.00	จิณ	✓			
2/3/75	15.00	จิณ	✓			
11/4/75	15.00	จิณ	✓			
2/5/75	15.00	จิณ	✓			
11/6/75	15.00	จิณ	✓			
2/7/75	15.00	จิณ	✓			
11/8/75	15.00	จิณ	✓			
2/9/75	15.00	จิณ	✓			
11/10/75	15.00	จิณ	✓			
2/11/75	15.00	จิณ	✓			
11/12/75	15.00	จิณ	✓			
2/1/76	15.00	จิณ	✓			
11/2/76	15.00	จิณ	✓			
2/3/76	15.00	จิณ	✓			
11/4/76	15.00	จิณ	✓			
2/5/76	15.00	จิณ	✓			
11/6/76	15.00	จิณ	✓			
2/7/76	15.00	จิณ	✓			
11/8/76	15.00	จิณ	✓			
2/9/76	15.00	จิณ	✓			
11/10/76	15.00	จิณ	✓			
2/11/76	15.00	จิณ	✓			
11/12/76	15.00	จิณ	✓			
2/1/77	15.00	จิณ	✓			
11/2/77	15.00	จิณ	✓			
2/3/77	15.00	จิณ	✓			
11/4/77	15.00	จิณ	✓			
2/5/77	15.00	จิณ	✓			
11/6/77	15.00	จิณ	✓			
2/7/77	15.00	จิณ	✓			
11/8/77	15.00	จิณ	✓			
2/9/77	15.00	จิณ	✓			
11/10/77	15.00	จิณ	✓			
2/11/77	15.00	จิณ	✓			
11/12/77	15.00	จิณ	✓			
2/1/78	15.00	จิณ	✓			
11/2/78	15.00	จิณ	✓			
2/3/78	15.00	จิณ	✓			
11/4/78	15.00	จิณ	✓			
2/5/78	15.00	จิณ	✓			
11/6/78	15.00	จิณ	✓			
2/7/78	15.00	จิณ	✓			
11/8/78	15.00	จิณ	✓			
2/9/78	15.00	จิณ	✓			
11/10/78	15.00	จิณ	✓			
2/11/78	15.00	จิณ	✓			
11/12/78	15.00	จิณ	✓			
2/1/79	15.00	จิณ	✓			
11/2/79	15.00	จิณ	✓			
2/3/79	15.00	จิณ	✓			
11/4/79	15.00	จิณ	✓			
2/5/79	15.00	จิณ	✓			
11/6/79	15.00	จิณ	✓			
2/7/79	15.00	จิณ	✓			
11/8/79	15.00	จิณ	✓			
2/9/79	15.00	จิณ	✓			
11/10/79	15.00	จิณ	✓			
2/11/79	15.00	จิณ	✓			
11/12/79	15.00	จิณ	✓			
2/1/80	15.00	จิณ	✓			
11/2/80	15.00	จิณ	✓			
2/3/80	15.00	จิณ	✓			
11/4/80	15.00	จิณ	✓			
2/5/80	15.00	จิณ	✓			
11/6/80	15.00	จิณ	✓			
2/7/80	15.00	จิณ	✓			
11/8/80	15.00	จิณ	✓			
2/9/80	15.00	จิณ	✓			
11/10/80	15.00	จิณ	✓			
2/11/80	15.00	จิณ	✓			
11/12/80	15.00	จิณ	✓			
2/1/81	15.00	จิณ	✓			
11/2/81	15.00	จิณ	✓			
2/3/81	15.00	จิณ	✓			
11/4/81	15.00	จิณ	✓			
2/5/81	15.00	จิณ	✓			
11/6/81	15.00	จิณ	✓			
2/7/81	15.00	จิณ	✓			
11/8/81	15.00	จิณ	✓			
2/9/81	15.00	จิณ	✓			
11/10/81	15.00	จิณ	✓			
2/11/81	15.00	จิณ	✓			
11/12/81	15.00	จิณ	✓			
2/1/82	15.00	จิณ	✓			
11/2/82	15.00	จิณ	✓			
2/3/82	15.00	จิณ	✓			
11/4/82	15.00	จิณ	✓			
2/5/82	15.00	จิณ	✓			
11/6/82	15.00	จิณ	✓			
2/7/82	15.00	จิณ	✓			
11/8/82	15.00	จิณ	✓			
2/9/82	15.00	จิณ	✓			
11/10/82	15.00	จิณ	✓			
2/11/82	15.00	จิณ	✓			
11/12/82	15.00	จิณ	✓			
2/1/83	15.00	จิณ	✓			
11/2/83	15.00	จิณ	✓			
2/3/83	15.00	จิณ	✓			
11/4/83	15.00	จิณ	✓			
2/5/83	15.00	จิณ	✓			
11/6/83	15.00	จิณ	✓			
2/7/83	15.00	จิณ	✓			
11/8/83	15.00	จิณ	✓			
2/9/83	15.00	จิณ	✓			
11/10/83	15.00	จิณ	✓			
2/11/83	15.00	จิณ	✓			
11/12/83	15.00	จิณ	✓			
2/1/84	15.00	จิณ	✓			
11/2/84	15.00	จิณ	✓			
2/3/84	15.00	จิณ	✓			
11/4/84	15.00	จิณ	✓			
2/5/84	15.00	จิณ	✓			
11/6/84	15.00	จิณ	✓			
2/7/84	15.00	จิณ	✓			
11/8/84	15.00	จิณ	✓			
2/9/84	15.00	จิณ	✓			
11/10/84	15.00	จิณ	✓			
2/11/84	15.00	จิณ	✓			
11/12/84	15.00	จิณ	✓			
2/1/85	15.00	จิณ	✓			
11/2/85	15.00	จิณ	✓			
2/3/85	15.00	จิณ	✓			
11/4/85	15.00	จิณ	✓			
2/5/85	15.00	จิณ	✓			
11/6/85	15.00	จิณ	✓			
2/7/85	15.00	จิณ	✓			
11/8/85	15.00	จิณ	✓			
2/9/85	15.00	จิณ	✓			
11/10/85	15.00	จิณ	✓			
2/11/85	15.00	จิณ	✓			
11/12/85	15.00	จิณ	✓			
2/1/86	15.00	จิณ	✓			
11/2/86	15.00	จิณ	✓			
2/3/86	15.00	จิณ	✓			</

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 บริษัท บริหารงานโดย พิค ฟิวซิวิตีส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7658588						
รายการ ตรวจเช็ค ปรกรณ์ ในการตรวจเช็ค			นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช หัวทองเหลือง หัวทองเหลือง ครั้ง/เดือน			
ลิ้นปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
๘	06:00	Bank	✓			
1๐7	06:00	Bank	✓			
167	06:00	Bank	✓			
167	07:00	Bank	✓			
167	06:00	Bank	✓			
๕7	09:00	Bank	✓			
167	06:00	Bank	✓			
167	06:00	Bank	✓			
167	06:00	Bank	✓			
167	06:00	Bank	✓			
167	09:00	Bank	✓			
167	06:00	Bank	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

			บริหารภายใน			
			บริษัท พีค พีซีทีส์ แชนแนล จำกัด คอนซิลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588			
ชื่อหน่วยงาน			นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิลล่า ป่าตองปีย			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค			หัวทองเหลือง			
ชนิดอุปกรณ์			หัวทองเหลือง			
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ครั้ง/เดือน			
วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/67	06:00	Bank	✓			
5/2/67	06:00	Bank	✓			
4/3/67	06:00	Bank	✓			
4/4/67	07:00	Bank	✓			
1/5/67	07:00	Bank	✓			
8/6/67	07:00	Bank	✓			
5/7/67	06:00	Bank	✓			
2/8/67	07:00	Bank	✓			
3/9/67	07:00	Bank	✓			
5/10/67	07:00	Bank	✓			
2/11/67	07:00	Bank	✓			
4/12/67	07:00	Bank	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK Property Management		 Peak Property Management		บริหารงานโดย บริษัท พีด จำกัด (มหาชน) แอมเนอเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด โทร.097-7658588		
รายงาน				นิติบุคคลอาคารชุด อุเอะทิวาส่า ป่าดงมะไฟ		
เคสตรวจเช็ค				ถึงคืบเพลิง		
อุปกรณ์				ถึงคืบเพลิง		
สีโน้ตการตรวจเช็ค				ครึ่งเดือน		
เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/67	06:00	Bank	✓			
1/67	06:00	Bank	✓			
1/67	06:00	Bank	✓			
1/67	07:00	Bank	✓			
1/67	07:00	Bank	✓			
1/67	09:00	Bank	✓			
1/67	06:00	Bank	✓			
1/67	07:00	Bank	✓			
1/67	07:00	Bank	✓			
1/67	07:00	Bank	✓			
1/67	09:00	Bank	✓			
2/67	07:00	Bank	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

				บริหารงานโดย บริษัท พีค พาวเวอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิธส์ ป่าตองบึง				
อุปกรณ์ตรวจสอบเช็ค		หัวทองเหลือง				
ชนิดอุปกรณ์		หัวทองเหลือง				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจสอบเช็ค		ครึ่ง/เดือน				
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สามารถ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
5/1/67	06:00	Bank	✓			
5/2/67	06:00	Bank	✓			
4/3/67	06:00	Bank	✓			
4/4/67	09:00	Bank	✓			
1/5/67	06:00	Bank	✓			
3/6/67	07:00	Bank	✓			
5/7/67	06:00	Bank	✓			
2/8/67	06:00	Bank	✓			
3/9/67	06:00	Bank	✓			
5/10/67	06:00	Bank	✓			
9/11/67	07:00	Bank	✓			
11/12/67	06:00	Bank	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาสต์ดีส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด กุ๊กเต็วลำ ป่าตองบึง			
การตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit			
จุดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit			
ทดสอบอุปกรณ์				
ผลการตรวจเช็ค	ครบ/เดือน			
วันที่	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
1/67	06:00	Bank	✓	
2/67	06:00	Bank	✓	
3/67	06:00	Bank	✓	
4/67	07:00	Bank	✓	
5/67	07:00	Bank	✓	
6/67	07:00	Bank	✓	
7/67	06:00	Bank	✓	
8/67	07:00	Bank	✓	
9/67	07:00	Bank	✓	
10/67	07:00	Bank	✓	
11/67	07:00	Bank	✓	
12/67	07:00	Bank	✓	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาสต์ดีส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด กุ๊กเต็วลำ ป่าตองบึง			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah			
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน			
วันที่	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
5/1/67	06:00	Bank	✓	
5/2/67	06:00	Bank	✓	
11/3/67	06:00	Bank	✓	
11/4/67	07:00	Bank	✓	
1/5/67	07:00	Bank	✓	
3/6/67	09:00	Bank	✓	หมายเหตุ
5/7/67	06:00	Bank	✓	"
2/8/67	07:00	Bank	✓	"
3/9/67	07:00	Bank	✓	"
5/10/67	07:00	Bank	✓	"
2/11/67	09:00	Bank	✓	"
11/12/67	07:00	Bank	✓	"

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาสต์ดีส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด กุ๊กเต็วลำ ป่าตองบึง			
การตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit			
จุด	ป้ายหนีไฟ / Exit			
ผลการตรวจเช็ค	ครบ/เดือน			
วันที่	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
1	06:00	Bank	✓	
1	06:00	Bank	✓	
1	06:00	Bank	✓	
1	07:00	Bank	✓	
1	09:00	Bank	✓	
1	09:00	Bank	✓	
1	06:00	Bank	✓	
1	07:00	Bank	✓	
1	07:00	Bank	✓	
1	07:00	Bank	✓	
1	07:00	Bank	✓	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาสต์ดีส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด กุ๊กเต็วลำ ป่าตองบึง			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ป้ายหนีไฟ / Exit			
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit			
ขนาดอุปกรณ์				
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน			
วันที่	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
5/1/67	06:00	Bank	✓	
5/2/67	06:00	Bank	✓	
11/3/67	06:00	Bank	✓	
4/4/67	07:00	Bank	✓	หมายเหตุ
1/5/67	07:00	Bank	✓	"
3/6/67	09:00	Bank	✓	"
5/7/67	06:00	Bank	✓	"
2/8/67	07:00	Bank	✓	"
3/9/67	07:00	Bank	✓	"
5/10/67	07:00	Bank	✓	"
2/11/67	09:00	Bank	✓	"
11/12/67	07:00	Bank	✓	"

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาสติตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	หัวทองเหลือง			
ชนิดอุปกรณ์	หัวทองเหลือง			
ขนาดอุปกรณ์				
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่งเดือน			
วันที่ตรวจ	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ		
6/1/67	09.30	ทอช	✓	
5/2/67	09.32	ธอช	✓	
5/3/67	15.14	ทอช	✓	
4/4/67	15.00	ทอช	✓	
4/5/67	15.00	ทอช	✓	
3/6/67	15.00	ทอช	✓	
6/7/67	16.00	นรณ	✓	
2/8/67	16.20	นรณ	✓	
3/9/67	11.44	นรณ	✓	
5/10/67	09.00	ทอช	✓	
5/11/67	15.00	ทอช	✓	
3/12/67	18:00	ทอช	✓	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาสติตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ถังดับเพลิง			
ชนิดอุปกรณ์	ถังดับเพลิง			
ขนาดอุปกรณ์				
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่งเดือน			
วันที่ตรวจ	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ		
11/1/67	09.30	ทอช	✓	
5/2/67	10.32	ธอช	✓	
5/3/67	3.17	ธอช	✓	
4/4/67	16.00	ทอช	✓	
4/5/67	15.00	ทอช	✓	
3/6/67	15.00	ทอช	✓	
6/7/67	16.00	นรณ	✓	
2/8/67	16.20	นรณ	✓	
3/9/67	11.44	นรณ	✓	
5/10/67	09.00	ทอช	✓	
5/11/67	15.00	ทอช	✓	
3/12/67	18:00	ทอช	✓	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาสติตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah			
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่งเดือน			
วันที่ตรวจ	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ		
6/1/67	10.01	ธอช	✓	
5/2/67	10.31	ธอช	✓	
5/3/67	10.31	ธอช	✓	
4/4/67	10.20	ทอช	✓	
1/5/67	10.2	ทอช	✓	
6/7/67	16.00	นรณ	✓	11
2/8/67	16.00	นรณ	✓	ท
3/9/67	10.12	นรณ	✓	ว
5/10/67	09.00	ทอช	✓	ท
5/11/67	15.00	ทอช	✓	11
3/12/67	18:00	ทอช	✓	11

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

 		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาสติตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ถังดับเพลิง / Exit			
ชนิดอุปกรณ์	ป้ายหนีไฟ / Exit			
ขนาดอุปกรณ์				
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่งเดือน			
วันที่ตรวจ	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ		
6/1/67	10.01	ธอช	✓	
5/2/67	10.31	ธอช	✓	
5/3/67	10.30	ธอช	✓	
12/4/67	13.10	ทอช	✓	
1/5/67	13.31	ทอช	✓	
2/8/67	16.00	นรณ	✓	
2/9/67	16.00	นรณ	✓	
3/9/67	10.11	นรณ	✓	
5/10/67	15.00	ทอช	✓	
3/12/67	18:00	ทอช	✓	

ภาคผนวก ช

รายงานการทำงานของระบบ

สระว่ายนํ้า



DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : August YEAR : 2024

หน่วยงาน: นิคมกศบค.การชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

วันที่	รายการตรวจสอบ		ผู้ควบคุม			Valves			การไหลวนสถานะ			ตรวจวัดค่า			รายละเอียดสภาพ	หมายเหตุ
	เวลา	ข้อ	Power			เปิด	ปิด	สถานะ	ไม่ล้อยสถานะ			PH	CL	PPM		
	23.00 - 06.00	ช่วงอาท	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	สูง	ต่ำ					
1	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	10	
2	07:20	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.5	-	10	เพิ่มคลอรีน
3	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	10	
4	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	10	
5	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	10	
6	07:45	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	10	เพิ่มคลอรีน
7	07:40	วัดค่า	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	6.7	3.0	-	10	
8	07:45	วัดค่า	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	10	
9	07:50	วัดค่า	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	10	
10	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	10	เพิ่มคลอรีน
11	07:45	วัดค่า	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	10	
12	07:45	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	10	
13	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	10	
14	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.5	-	10	เพิ่มคลอรีน
15	07:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	10	
16	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	10	
17	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	10	
18	07:45	วัดค่า	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	10	เพิ่มคลอรีน
19	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	10	
20	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	10	
21	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	10	เพิ่มคลอรีน
22	07:30	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	10	
23	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	10	
24	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	10	เพิ่มคลอรีน
25	07:50	วัดค่า	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	10	
26	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	10	
27	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	10	เพิ่มคลอรีน
28	07:30	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	10	
29	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	10	
30	07:55	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	10	เพิ่มคลอรีน
31	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	10	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ

หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ

หมอกอาคาร

วันที่ 31, 08, 24

DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : September YEAR : 2024

หน่วยงาน: นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

วันที่	รายการตรวจสอบ		ผู้ควบคุม			Valves		การทำความสะอาดสระน้ำ					ตรวจวัดน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
	เวลา	สิ่งอื่น	Power			เปิด	ปิด	สะอาด	ไม่สะอาด				PH	CL	PPM		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	ดู	พื้น	พื้น					
1	01:50	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	3.0	-	1	
2	02:20	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	3.0	-	1	
3	03:30	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	3.0	-	1	ฝนตกหนัก
4	04:50	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	1.5	-	1	
5	05:00	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	1.0	-	1	เพิ่มคลอรีน
6	07:50	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	3.0	-	1	
7	07:20	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	1.5	-	1	ฝนตก
8	07:45	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	1.5	-	1	
9	07:35	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	1.5	-	1	ฝนตกหนัก
10	07:20	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	1.0	-	1	
11	07:40	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	0.5	-	1	Black High กรอง
12	07:40	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	3.0	-	1	เพิ่มคลอรีน
13	07:45	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	1.0	-	1	
14	07:30	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	1.0	-	1	
15	07:58	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	0.3	-	1	เพิ่มคลอรีน
16	07:20	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	6.7	3.0	-	1	
17	07:50	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	3.0	-	1	
18	07:40	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	1.5	-	1	
19	07:45	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	1.0	-	1	
20	07:40	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	1.0	-	1	
21	07:50	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	1.0	-	1	
22	07:40	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	0.3	-	1	เพิ่มคลอรีน
23	07:45	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	3.0	-	1	
24	07:50	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	1.5	-	1	ฝนตก
25	08:00	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	1.5	-	1	
26	07:30	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	0.5	-	1	เพิ่มคลอรีน
27	07:40	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	3.0	-	1	
28	07:50	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	1.5	-	1	
29	07:40	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	6.7	0.5	-	1	เพิ่มคลอรีน
30	07:30	ดูการทักลิ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	6.7	3.0	-	1	
31																	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ

หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ

ผก.อาคาร

วันที่ 30, 09, 67

DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : October YEAR : 2024

หน่วยงาน: นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

รายการตรวจสอบ			ผู้ควบคุม			Valves		การทำความสะอาดสระน้ำ				ตรวจวัดค่าน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
วันที่	เวลา	ลงชื่อ	Power			เปิด	ปิด	สะอาด	ไม่สะอาด			PH	CL	PPM		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	ดู	พักผ่อน					
1	07:40	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
2	07:50	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
3	07:45	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
4	07:50	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16	
5	07:55	กีฬาน้ำ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	เพิ่มคลอรีน
6	07:40	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
7	07:40	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
8	07:50	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.9	-	16	เพิ่มคลอรีน
9	08:00	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
10	07:40	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
11	07:50	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	16	เพิ่มคลอรีน
12	07:40	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16	
13	07:45	กีฬาน้ำ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	6.7	0.5	-	16	เพิ่มคลอรีน
14	07:55	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
15	07:40	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
16	07:55	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
17	07:00	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
18	08:00	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.5	-	16	
19	07:40	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	16	เพิ่มคลอรีน
20	07:40	กีฬาน้ำ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
21	07:45	กีฬาน้ำ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16	
22	07:40	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
23	07:40	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
24	07:45	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
25	07:55	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	16	เพิ่มคลอรีน
26	07:55	กีฬาน้ำ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16	
27	07:50	กีฬาน้ำ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
28	07:50	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
29	08:00	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
30	08:00	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	16	เพิ่มคลอรีน
31	07:45	สุพาทกรสิทธิ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ

Sum

หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ

ผก.อาคาร

วันที่ 31 / 10 / 67



DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : December YEAR : 2024

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

รายการตรวจสอบ			ผู้ควบคุม			Valves		การทำความสะอาดสถานะ				ตรวจสอบค่า			รายละเอียดสภาพ	หมายเหตุ
วันที่	เวลา	งาน	Power			เปิด	ปิด	สถานะ	ไม่ทำงาน			PH	CL	PPM		
	23.00 - 00.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	อุดตัน	ผิดปกติ					
1	04:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	✓	
2	05:30	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.5	-	✓	เพิ่มคลอรีน
3	06:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	✓	
4	06:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	6.7	3.0	-	✓	เพิ่มคลอรีน
5	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	✓	
6	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	✓	
7	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	✓	
8	07:45	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	✓	
9	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	✓	เพิ่มคลอรีน
10	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	✓	
11	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	✓	
12	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	✓	เพิ่มคลอรีน
13	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	✓	
14	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	✓	
15	08:00	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	✓	เพิ่มคลอรีน
16	07:45	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	✓	
17	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	✓	
18	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.5	-	✓	เพิ่มคลอรีน
19	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	✓	
20	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	✓	
21	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	✓	
22	07:45	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	✓	เพิ่มคลอรีน
23	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	✓	
24	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	✓	
25	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	✓	เพิ่มคลอรีน
26	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	✓	
27	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	✓	
28	07:40	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	✓	
29	07:46	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	✓	เพิ่มคลอรีน
30	07:55	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	✓	
31	07:50	ดูการไหล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	✓	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ

หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ

ผอ.อาคาร

วันที่ / /

DAILY RECORD

Building name: ศูนย์วิทยุตำรวจภูธร

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : November YEAR : 2024

หน่วยวัด: ลิตร/วินาที หน่วยวัด: ลิตร/วินาที

วันที่	ช่วงเวลา		ค่าวัด			ค่าวัด				ค่าวัด			หมายเหตุ	เวลา
	21.00 - 05.00		Power			Values				ค่าวัด				
	17.00	02.00	R	S	T	ค่าวัด	ค่าวัด	ค่าวัด	ค่าวัด	ค่าวัด	ค่าวัด			
1	01:50	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	
2	01:20	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	
3	01:30	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	เล่นดนตรี
4	01:50	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.5	-	7.0	
5	01:00	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.0	-	7.0	เล่นดนตรี
6	01:50	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	
7	01:20	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.5	-	7.0	เล่นดนตรี
8	01:45	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.5	-	7.0	
9	01:35	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.5	-	7.0	เล่นดนตรี
10	01:20	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.0	-	7.0	
11	01:40	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	0.5	-	7.0	Black High
12	01:40	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	เล่นดนตรี
13	01:45	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.0	-	7.0	
14	01:30	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.0	-	7.0	
15	01:55	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	0.3	-	7.0	เล่นดนตรี
16	01:20	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	
17	01:50	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	
18	01:40	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.5	-	7.0	
19	01:45	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.0	-	7.0	
20	01:40	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.0	-	7.0	
21	01:50	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.0	-	7.0	
22	01:40	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	0.3	-	7.0	เล่นดนตรี
23	01:45	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	
24	01:50	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.5	-	7.0	เล่นดนตรี
25	01:00	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.5	-	7.0	
26	01:30	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	0.5	-	7.0	เล่นดนตรี
27	01:40	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	
28	01:50	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	1.5	-	7.0	
29	01:40	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	0.5	-	7.0	เล่นดนตรี
30	01:30	การฝึกซ้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.4	3.0	-	7.0	

สรุปผลการตรวจ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หัวหน้าโครงการ

หน้า 1 จาก 1

20/11/67

ภาคผนวก ซ

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632407001492

วันที่ (Date) 19/07/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 869404728882

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 06/2567 รหัสเครื่องวัด 90276470 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 21/06/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 5938.600 เลขที่อ่านครั้งก่อน 5897.900 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 6839.39บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 66542.70 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 17219.00	17,219.00	73,382.09
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยาจิ้งจอก-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		73,382.09
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,136.75
เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	78,518.84

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุคคณาการชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632408001487

วันที่ (Date) 19/08/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 868404794792

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2567 รหัสเครื่องวัด 90276470 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 22/07/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 5976.700 เลขที่อ่านครั้งก่อน 5938.600 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 7006.61บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 68548.65 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 17640.00	17,640.00	75,555.26
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจัสซีลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		75,555.26
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,288.87
แปดหมื่นแปดร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสามสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 80,844.13

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632409001451

วันที่ (Date) 19/09/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 868604854314

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2567 รหัสเครื่องวัด 90276470 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 22/08/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 6017.500 เลขที่อ่านครั้งก่อน 5976.700 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 7057.85บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 68626.88 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 17769.00	17,769.00	75,684.73
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจัสซีลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		75,684.73
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,297.93
แปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	80,982.66

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632410001454

วันที่ (Date) 21/10/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 868004914968

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2567 รหัสเครื่องวัด 90276470 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 21/09/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 6053.600 เลขที่อ่านครั้งก่อน 6017.500 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 6722.61บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 67379.88 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 16925.00	16,925.00	74,102.49
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจิ้งจิลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		74,102.49
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,187.17
เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	79,289.66

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632411001459

วันที่ (Date) 19/11/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 867604960183

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2567 รหัสเครื่องวัด 90276470 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 22/10/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 6091.100 เลขที่อ่านครั้งก่อน 6053.600 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 7162.71บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 70749.10 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 18033.00	18,033.00	77,911.81
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจัสซีลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		77,911.81
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,453.83
แปดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	83,365.64

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุคคณาการชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632412001509

วันที่ (Date) 19/12/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 869005000315

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2567 รหัสเครื่องวัด 90276470 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 21/11/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 6134.500 เลขที่อ่านครั้งก่อน 6091.100 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 8728.07บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 85365.64 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 21974.00	21,974.00	94,093.71
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจัสซีลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		94,093.71
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		6,586.56
หนึ่งแสนหกกร้อยแปดสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	100,680.27

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--

ภาคผนวก ณ

ใบเสร็จค่าเก็บขยะ

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์

เมื่อเทศบาลเมืองป่าดงได้รับเงินจำนวนนี้แล้วทำใบ

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 4/68

เลขที่ 002

เจ้าพนักงาน

เทศบาลเมืองป่าดง PT 60050066 มค-ฉิง 67

ผู้รับเงิน

ได้รับเงินค่า

ค่าธรรมเนียม ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

จาก นิคมอุตสาหกรรมป่าดง อุตสาหกรรม (คนโคก)

192 ก. 192 ก.

เป็นเงิน 8,192 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๗



ตำแหน่ง (นายวิชาญ เลิศบุรินทร์) ผู้รับเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์

เมื่อเทศบาลเมืองป่าดงได้รับเงินจำนวนนี้แล้วทำใบ

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 4/68

เลขที่ 002

เจ้าพนักงาน

เทศบาลเมืองป่าดง PT 60050066 มค-ฉิง 67

ผู้รับเงิน

ได้รับเงินค่า

ค่าธรรมเนียม ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

จาก นิคมอุตสาหกรรมป่าดง อุตสาหกรรม (คนโคก)

192 ก. 192 ก.

เป็นเงิน 8,192 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๗



ตำแหน่ง (นายวิชาญ เลิศบุรินทร์) ผู้รับเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



ใบแจ้งค่าเก็บและขนมูลฝอย

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ปาตองบีช

192 ถ.พังเมืองสายก ต.ปาตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ลำดับที่	ค่าธรรมเนียม	ประจำเดือน/ปี	เป็นเงิน	
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย (ขยะพิเศษ 10 ลบ.ม)	กันยายน 2567	2,400.00	-
2	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ขยะพิเศษ 10 ลบ.ม)	กันยายน 2567	200.00	-
รวมทั้งสิ้น	(สองพันหก ร้อยบาทถ้วน)		2,600.00	-

ก.ร. 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 076-345331

ท่านสามารถชำระได้ทาง ธนาคารกรุงไทย

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองปาตอง เลขที่บัญชี 837-6009-74-5

หากท่านได้ชำระแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระที่ Email : rco.patong03@gmail.com เพื่อได้ออกใบเสร็จต่อไป

ภาคผนวก ญ

ใบเสร็จค่าบำบัดน้ำเสีย



เล่มที่ 36/88 เลขที่ 84

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01607/68

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินจาก นิติบุคคล อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ปาดองบีช

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการนำบัติน้ำเสีย	4401030125.001	34,095.50	นิติบุคคล อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ปาดองบีช 192 ถ.ผังเมืองสาย ก 12160307157 ขนาดเล็ก ม.ก.-ม.ย.67
รวมเงิน			34,095.50	
ตัวอักษร (สามหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)				
ได้เป็นการถูกต้องแล้ว				
ลงชื่อ			ผู้รับเงิน	
			(นางสาวเสาวลักษณ์ ปิยะกันตบุตร) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้				
เชิควงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ ภูเก็ต เลขที่ 00246017 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567				34,095.50 บาท

ภาคผนวก ก

รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำปี พ.ศ.2567



เลขทะเบียนใบอนุญาตที่ ดพฝ.๖๗/๒๒๓

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

SANTO SAFETY CO.,LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๔๒
มอบใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ หมู่เมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนพนักงานที่ร่วมฝึกซ้อม ๑๐ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสนธิ์บุรีรัมย์ เจริญวิรัชชัย)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)


ภาคผนวก ฎ

เอกสารการตรวจสอบอาคาร

รายงานการตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบย่อย ประจำปี 2567

อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช



ตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

วันที่ตรวจ 21 พฤศจิกายน 2567

บริษัท ที.พี. บิวติง อินสเปคเตอร์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบอาคารเลขทะเบียน น.0302/2562

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบอาคาร ในนาม
(นายธนพล ไชยรา) บริษัท ที.พี. บิวติง อินสเปคเตอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....เจ้าของอาคาร/ผู้ดูแลอาคาร
(ว่าที่ ร.ต.นรากรณ์ สกกุลพลไพศาล) นิติบุคคลอาคารชุดฯ