

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ หมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗.1 สวนหย่อมและสวนสาธารณะภายในโครงการ



รูปที่ ๗.2 ป้ายจำกัดความเร็วรถภายในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ ๗.3 เจ้าหน้าที่ดูแลถนนภายในพื้นที่โครงการ







รูปที่ ๗.4 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่ปลูกต้นไม้

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ หมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>	<p>รูปที่ ๗7.6 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง LINE กลุ่มหมู่บ้าน</p>	<p>รูปที่ ๗7.8 บ่อหน่วงน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.9 การเดินสายไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ ๗7.10 ช่องทิ้งขยะประจำแต่ละบ้าน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.11 จุติรองรับขยะอันตราย</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 เทศบาลเมืองบางบัวทอง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 ไฟฟ้าสองสว่าง</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ หมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗.14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
	
รูปที่ ๗.15 ทางเบี่ยงเข้าโครงการ	รูปที่ ๗.16 ป้อมยามบริเวณหน้าโครงการ
	
รูปที่ ๗.17 ถังดับเพลิงพร้อมทั้งทำการตรวจสอบ	
	
รูปที่ ๗.18 เกาะกลางถนน	
	
รูปที่ ๗.19 ทางเท้า	รูปที่ ๗.20 สโมสรโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.21 อาคารและบริเวณบริการสาธารณะ