

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

อาคาร

อาคาร 1

ชั้น 1

เดือน / ปี

11 / 2567

ร.ร.	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/kw) ตัวคูณ / 1,000	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
1	08.30	52642	21 (รวมวัน)	21,000			
2	08.30	52651	9	9,000			
3	08.45	52663	12	12,000			
4	09.40	52673	10	10,000			
5	09.50	52683	10	10,000			
6	09.40	52694	11	11,000			
7							
8	09.15	52714	20 (รวมวัน)	20,000			
9	08.00	52723	11	11,000			
10	08.40	52734	11	11,000			
11	09.45	52745	11	11,000			
12							
13							
14							
15	09.00	52789	44 (รวมวัน)	44,000			
16	08.40	52800	11	11,000			
17	08.30	52811	11	11,000			
18	08.00	52821	10	10,000			
19	08.00	52832	11	11,000			
20	08.00	52843	11	11,000			
21							
22	09.45	52865	22	22,000			
23	08.45	52895	13	13,000			
24	09.00	52886	11	11,000			
25	09.15	52895	9	9,000			
26	08.45	52907	12	12,000			
27	08.00	52918	11	11,000			
28							
29	09.00	52939	21	21,000			
30	08.45	52947	8	8,000			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม		= เดือนปัจจุบัน		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ประปาประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

อาคาร

ตอมะโพธิ์พนา สึกอัสว

เดือน / ปี

11 / 2567

วันที่	เวลา			สว่างต่าง	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
1	08.30	14111	38 รวม 22 วัน				
2	08.30	14131	20				
3	08.45	14153	22				
4	02.40	14178	25				
5	02.50	14197	19				
6	08.40	14217	20				
7							
8	07.45	14254	37 รวม 22 วัน				
9	08.00	14274	20				
10	08.40	14292	23				
11	07.45	14319	22				
12							
13							
14							
15	09.00	14406	87 (42 วัน)				
16	08.40	14422	16				
17	08.20	14442	22				
18	08.00	14465	23				
19	08.00	14487	22				
20	08.00	14507	20				
21							
22	07.45	14550	43 * 22 วัน				
23	08.45	14570	20				
24	07.00	14594	24				
25	08.15	14617	23				
26	08.45	14639	22				
27	08.00	14665	26				
28							
29	09.00	14704	39				
30	08.45	14723	19				
			ยอดรวม		= เดือนปัจจุบัน		



แบบฟอร์มการตรวจสอบปั้มสูบน้ำ-ขึ้นดาดฟ้า (ลานจอดรถ) ประจำวัน

 อาคาร 100/โพธิ์นา สีหะวัน เดือน/ปี 11/ 2567

วันที่	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย ช่างอาคาร	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย รปด.
		ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	10.00 น.	/						
2		/						
3		/						
4		/						
5		/						
6		/						
7								
8		/						
9		/						
10		/						
11		/						
12								
13								
14								
15		/						
16		/						
17		/						
18		/						
19		/						
20		/						
21								
22		/						
23		/						
24		/						
25		/						
26		/						
27		/						
28								
29		/						
30	10.00 น.	/						
31								

แบบฟอร์มการตรวจสอบบ่มแรงดัน (ดาดฟ้า) ประจำวัน



อาคาร

5005/พร.เม. 5005/พร.เม.

เดือน/ ปี

11 / 2568

วันที่	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย ช่างอาคาร	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย รปภ.
		ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	10.00 ๒.	/						
2	๗	/						
3		/						
4		/						
5		/						
6		/						
7								
8		/						
9		/						
10		/						
11		/						
12								
13								
14								
15		/						
16		/						
17		/						
18		/						
19		/						
20		/						
21								
22		/						
23		/						
24		/						
25		/						
26		/						
27		/						
28								
29		/						
30	10.00 น	/						
31								



แบบฟอร์มการตรวจสอบบ่มบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร

บ่อ: 10-001

เดือน/ปี

11 / 2567

วันที่	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย ช่างอาคาร	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย รปภ.
		ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	10.00 น.	/						
2		/						
3		/						
4		/						
5		/						
6		/						
7								
8		/						
9		/						
10		/						
11		/						
12								
13								
14								
15		/						
16		/						
17		/						
18		/						
19		/						
20		/						
21								
22		/						
23		/						
24		/						
25		/						
26		/						
27		/						
28		/						
29		/						
30	18-00 น.	/						
31		/						



แบบฟอร์มการตรวจสอบบ่มเติมอากาศประจำวัน

อาคาร 100.โพธิ์นา วังน้อย

เดือน/ ปี

11 / / 2567

วันที่	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย ช่างอาคาร	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย รปภ.
		ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	10.00 น.	/						
2		/						
3		/						
4		/						
5		/						
6		/						
7								
8		/						
9		/						
10		/						
11		/						
12								
13								
14								
15		/						
16		/						
17		/						
18		/						
19		/						
20		/						
21								
22		/						
23		/						
24		/						
25		/						
26		/						
27		/						
28								
29		/						
30	10.00 น.	/						
31								

10 / 24 / 2567

แนะนำ

* 1 สำนึกอันหนึ่งของความผิดที่มนุษย์ทำแล้วจนเกินความสามารถที่จะแก้ไขได้

ผู้จัดการอาคาร

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟอลาม




อาคาร

๑๕/๗๗ สุทธิธรรม


เดือน/ปี

1/...../2569



วันที่	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย ช่าง	เวลา	สถานะ		บันทึก โดย ช่าง
		ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	1๐.๐๐ น.	/						
2		/						
3		/						
4		/						
5		/						
6		/						
7		/						
8		/						
9		/						
10		/						
11		/						
12								
13								
14								
15		/						
16		/						
17		/						
18		/						
19		/						
20		/						
21								
22		/						
23		/						
24		/						
25		/						
26		/						
27		/						
28								
29		/						
30	๑๐.๐๐ น.	/						
31								




การอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร



ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง



การทำความสะอาดถนนและพื้นที่จอดรถ




การดูแลพื้นที่สีเขียว




การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค



การตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา

การเก็บขยะมูลฝอยจาก
สำนักงานเขต



การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ