

ภาคผนวกที่ 2

หนังสือรับรองเกณฑ์ระบายน้ำของเทศบาลเมืองหัวหิน

ARH. 003-5/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำลงสู่สาธารณะเทศบาลเมืองหัวหิน
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
สำเนาเรียน คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ

เนื่องด้วย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน เลขที่ 107 ถนนตะเกียบ-หนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารชุดพักอาศัย) มีจำนวน 193 ห้องชุด ซึ่งได้ระบายน้ำจากอาคารออกสู่สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน และได้ถือปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ เรื่องการควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน จึงมีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำลงสู่สาธารณะ เพื่อประกอบการดำเนินการด้านจัดการสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพรรณทิพา สังข์แก้ว
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด



ภาคผนวกที่ 3

ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย

ใบเสร็จค่าบำบัดน้ำเสีย

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 5 เลขที่ 31

พนักงาน เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ส.ค. ๖7

จาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเวสต์เฮอร์ ซันไชน์ (ส่วน.ใจผู้)

เป็นเงิน 1955.- บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - ชวีร์พันธ์ แก้วรุ่งนภาลัยพาณิช -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 4 เดือน ส.ค.

เช็ค อ. ไทงพาณิชย์

เลขที่ 00463827

อำเภอ ชวิญ

(พระยาศรี - เมืองระยอง)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 9 เลขที่ 41

พนักงาน เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.ย. ๖7

จาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเวสต์เฮอร์ ซันไชน์ (ส่วน.ใจผู้)

เป็นเงิน 1783.- บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - ชวีร์พันธ์ แก้วรุ่งนภาลัยพาณิช -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 15 เดือน ก.ย.

เช็ค อ. ไทงพาณิชย์


เลขที่ 00463845

อำเภอ ชวิญ

(พระยาศรี - เมืองระยอง)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 37 เลขที่ 47

พนักงาน เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พ.ค. ๖7

จาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเวสต์เฮอร์ ซันไชน์ (ส่วน.ใจผู้)

เป็นเงิน 1380.- บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - ชวีร์พันธ์ แก้วรุ่งนภาลัยพาณิช -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 6 เดือน ธ.ค.

เช็ค อ. ไทงพาณิชย์


เลขที่ 00463861

อำเภอ ชวิญ

(พระยาศรี - เมืองระยอง)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 41 เลขที่ 15

พนักงาน เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พ.ค. ๖7

จาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเวสต์เฮอร์ ซันไชน์ (ส่วน.ใจผู้)

เป็นเงิน 1771.- บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - ชวีร์พันธ์ แก้วรุ่งนภาลัยพาณิช -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 16 เดือน ธ.ค.

เช็ค อ. ไทงพาณิชย์


เลขที่ 00463884

อำเภอ ชวิญ

(พระยาศรี - เมืองระยอง)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง




ภาคผนวกที่ 4

แผนอพยพ

แผนผังหน่วยงาน



แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้



ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน กรกฎาคม 2567

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	/		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 16-7-67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 16-7-67 เวลา 14.00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15-7-67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 16-7-67 เวลา 15.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน สิงหาคม 2567

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน สิงหาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....สิกร
วันที่ 18-8-67 เวลา 10.00 น

หัวหน้าช่าง.....สม.
วันที่ 2-9-67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน สิงหาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18-8-67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 2-9-67 เวลา 14.30 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน กันยายน 2567

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน กันยายน 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15/9/67 เวลา 14.30 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 30/9/67 เวลา 14.00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน กันยายน 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15/9/67 เวลา 14.30 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 30/9/67 เวลา 15.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน ตุลาคม 2567

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน ตุลาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตุนิไฟชั่นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตุนิไฟชั่นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตุนิไฟชั่น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตุนิไฟชั่น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตุนิไฟชั่น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตุนิไฟชั่น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตุนิไฟชั่น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตุนิไฟชั่น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตุนิไฟชั่น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตุนิไฟชั่น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตุนิไฟชั่น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตุนิไฟชั่น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตุนิไฟชั่น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตุนิไฟชั่น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตุนิไฟชั่น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตุนิไฟชั่น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 12/10/67 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 12/10/67 เวลา 12.00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน ตุลาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่...12/10/67...เวลา 15.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่...12/10/67...เวลา 15.30 น

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2567

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18/11/67 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 30/11/67 เวลา 16.00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18/11/67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 30/11/67 เวลา 15.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire Extinguisher

North , South

เดือน ธันวาคม 2567

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร North ประจำเดือน ธันวาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1 - 01	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 02	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 03	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 1 - 04	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 05	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 06	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 07	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 08	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 09	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 10	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 11	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 12	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 13	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 14	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 15	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 16	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 17	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 18	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 19	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 20	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 21	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 22	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 23	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 24	ห้อง Booster pump ชั้นดาดฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 1 - 49	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 22/12/67 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 23/12/67 เวลา 13.00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) อาคาร South ประจำเดือน ธันวาคม 2567

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2 - 25	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 26	บริเวณประตูหนีไฟชั้นใต้ดิน (ฝั่งห้อง MDB)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 27	ในห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO 2	✓		
Condo 2 - 28	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 29	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 30	ข้างห้องขยะชั้น 1	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 31	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 32	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 33	ข้างห้องขยะชั้น 2	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 34	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 35	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 36	ข้างห้องขยะชั้น 3	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 37	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 38	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 39	ข้างห้องขยะชั้น 4	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 40	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 41	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 42	ข้างห้องขยะชั้น 5	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 43	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 44	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 45	ข้างห้องขยะชั้น 6	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 46	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 47	บริเวณประตูหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	PT - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 48	ห้อง Booster pump ชั้นคาตฟ้า	PT - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2 - 50	บริเวณทางเข้าอาคารชั้นใต้ดิน	PT - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 22/12/67 เวลา 15.30 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 23/12/67 เวลา 18.30 น.

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบประตุน้ำไฟ

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน กรกฎาคม 2567

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย... ส.กร วันที่ 15-7-67 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง... สม. วันที่ 16-7-67 เวลา 14.00 - 15.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน สิงหาคม 2567

ประตุน้ำไฟ (North) ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ)	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุน้ำไฟ (South) ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ)	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย ส.ก.ร. วันที่ 18-8-67 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง จ.ก.ร. วันที่ 2-9-67 เวลา 14.00 - 15.00 น.



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน

107 ถ.หนองแก-เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค

เดือน สิงหาคม 2567

ความถี่ในการตรวจเช็ค

MDB Room North

วันที่/เดือน/ปี	รอบเช้า	ผู้ตรวจ	สถานะ			รอบบ่าย	ผู้ตรวจ	สถานะ		
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ
1/8/2567	09.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
2/8/2567	10.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
3/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
4/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
5/8/2567	10.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
6/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	จ.ม.	/		
7/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
8/8/2567	09.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
9/8/2567	10.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
10/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
11/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
12/8/2567	10.00	ส.ว.ร.	/			18.00	จ.ม.	/		
13/8/2567	10.00	ส.ว.ร.	/			18.00	จ.ม.	/		
14/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
15/8/2567	09.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
16/8/2567	10.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
17/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
18/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
19/8/2567	10.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
20/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	จ.ม.	/		
21/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
22/8/2567	09.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
23/8/2567	10.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
24/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
25/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
26/8/2567	10.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
27/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	จ.ม.	/		
28/8/2567	09.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
29/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		
30/8/2567	09.00	จ.ม.	/			18.00	ว.ร.	/		
31/8/2567	09.00	ส.ว.ร.	/			18.00	ว.ร.	/		

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน กันยายน 2567

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย อ.กร วันที่ 15/9/67 เวลา 14.30

หัวหน้าช่าง อ.ม วันที่ 30/9/67 เวลา 14.00 - 15.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน ตุลาคม 2567

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย ศิริกร วันที่ 12/10/67 เวลา 14.00 - 15.30 น.

หัวหน้าช่าง Jim วันที่ 12/10/67 เวลา 14.00 - 15.30 น.

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2567

ประตูหนีไฟ (North) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตูหนีไฟ (South) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย Shir วันที่ 18/11/67 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง Jim วันที่ 30/11/67 เวลา 15.00 - 16.00 4

เอกสารตรวจเช็ค Fire exit

North , South


เดือน ธันวาคม 2567


ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศ)	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศ)	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย...  วันที่ 22/12/67 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง...  วันที่ 23/12/67 เวลา 13.00

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน กรกฎาคม 2567

๕

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน กรกฎาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/08/2019	19/08/2021		✓	11/8/2567
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020		✓	19/2/2567
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓	✓	ส่ง/คิด
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/8/2567
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018		✓	11/2/2567
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	17/01/2016	17/01/2018		✓	ส่ง/คิด
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/08/2022	18/08/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย ๒ เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 15-7-67 เวลา 18:00 น.

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 16-7-67 เวลา 14:00 น.

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018		✓	11/2/2567 ✓
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	16/11/2023	16/11/2026	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย...../.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 15-7-67 เวลา 15.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 16-7-67 เวลา 15.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน สิงหาคม 2567

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน สิงหาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/08/2019	19/08/2021		/	11/20/15/4
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020		/	11/20/15/4
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025		/	11/20/15/4
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019		/	11/20/15/4
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/09/2016	15/09/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018		/	11/20/15/4
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/01/2016	17/01/2018		/	11/20/15/4
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	/		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/09/2016	15/09/2018	/		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/08/2019	19/08/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/08/2022	18/08/2025	/		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....6.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 18-8-67 เวลา 14.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 2-9-67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน สิงหาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓	✓	หมดอายุ
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	16/11/2023	16/11/2026	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 18-8-๖๗ เวลา 15.3๐ น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 2-9-68 เวลา 14.30 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน กันยายน 2567

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน กันยายน 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/08/2019	19/08/2021		✓	11/2/2567
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020		✓	11/2/2567
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025		✓	11/2/2567
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/2/2567
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018		✓	11/2/2567
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	17/01/2016	17/01/2018		✓	11/2/2567
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/08/2022	18/08/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 6 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-9-67 เวลา 13.30 น.

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 30/9/67 เวลา 14.00 น.

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจําเดือน กันยายน 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018		✓	12/09/20
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025		✓	11/01/20
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓	✓	11/01/20
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/01/2018	17/01/2020		✓	11/01/20
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	16/11/2023	16/11/2026	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 2 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-9-67 เวลา 15.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 30/9/67 เวลา 15.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน ตุลาคม 2567

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน ตุลาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/08/2019	19/08/2021		✓	11/20/15
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020		✓	11/20/15
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025		✓	11/20/15
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/15
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018		✓	11/20/15
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/01/2016	17/01/2018		✓	11/20/15
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/08/2022	18/08/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย 6 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 12-10-67 เวลา 11.00 น.

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 12/10/67 เวลา 11.00 น.

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน ตุลาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018		✓	112/ดาเลีย
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025		✓	112/ดาเลีย
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025		✓	112/ดาเลีย
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/01/2018	17/01/2020		✓	112/ดาเลีย
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องบ่ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/01/2018	17/01/2020		✓	112/ดาเลีย
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	16/11/2023	16/11/2026	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย ๕ ...เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 12-10-67 เวลา 16.30 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 12/10/67 เวลา 15.30 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2567

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/08/2019	19/08/2021		✓	11/3/18
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020		✓	11/2/18
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025		✓	11/3/18
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/2/18
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018		✓	11/3/18
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/01/2016	17/01/2018		✓	11/3/18
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/08/2022	18/08/2025	✓		

ตรวจตอบโดย.....

จำนวนเสีย.....6.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 18-11-67 เวลา 12.30 น.

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 30/11/67 เวลา 16.00 น.

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/15
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018		✓	11/20/15
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025		✓	11/20/15
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025		✓	11/20/15
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/01/2018	17/01/2020		✓	11/20/15
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	16/11/2023	16/11/2026	✓		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 18-11-67 เวลา 15.00 น

จำนวนเสีย 3 เครื่อง

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 30/11/67 เวลา 15.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Emergency Light

North , South

เดือน ธันวาคม 2567

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน ธันวาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/08/2019	19/08/2021		✓	19/08/2021
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020		✓	17/01/2020
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025		✓	18/08/2025
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019		✓	15/11/2019
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018		✓	15/09/2018
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	17/01/2016	17/01/2018		✓	17/01/2018
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/08/2022	18/08/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....6.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....22-12-67.....เวลา.....14.00.....น.

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่.....23/12/67.....เวลา.....13.00.....น.

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำปีเดือน ธันวาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/20/16/20
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018		✓	11/20/16/20
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/08/2022	18/08/2025		✓	11/20/16/20
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	16/11/2023	16/11/2026	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/01/2016	15/01/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/08/2022	18/08/2025		✓	11/20/16/20
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/01/2018	17/01/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/08/2022	18/08/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/09/2016	15/09/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/08/2019	19/08/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/01/2018	17/01/2020		✓	11/20/16/20
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	16/11/2023	16/11/2026	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่.....เวลา.....น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่.....เวลา.....น

ภาคผนวกที่ 8

แบบบันทึกการตรวจสอบป้าย Exit

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน กรกฎาคม 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/20/150
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15-7-67 เวลา 13.00 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 16-7-67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		1125/150
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16-7-67 เวลา 19.00 น

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-7-67 เวลา 15.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน สิงหาคม 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน สิงหาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18-8-67 เวลา 14.00 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 2-9-67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน สิงหาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		1/2/2568
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18-8-19 เวลา 15.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 2-9-67 เวลา 14.30 น

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน กันยายน 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน กันยายน 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/2/2020
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่... 15-9-67 เวลา 13.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่... 30/9/67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน กันยายน 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/24/2567
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15-9-67 เวลา 15.00 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 30/9/67 เวลา 15.00 น

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน ตุลาคม 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน ตุลาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		112/01/เลข
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 12-10-67 เวลา 14.00 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 12/10/67 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน ตุลาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		19/8/2020
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 12-10-67 เวลา 10.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 12/10/67 เวลา 15.30 น

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน พฤศจิกายน 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnomal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		กช/ดา.ส.บ
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18-11-67 เวลา 13.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 20/11/67 เวลา 16.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/12/2567
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 18/11/67 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 30/11/67 เวลา 15.00 น.

เอกสารตรวจเช็ค Exit sign

North , South

เดือน ธันวาคม 2567

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร North ประจำเดือน ธันวาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo1 - 01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 02	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		1201/50
Condo1 - 08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo1 - 15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo1 - 16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 22-12-67 เวลา 13.00 น

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 23/12/67 เวลา 13.00 น

ตารางตรวจเช็คป้ายไฟ Exit อาคาร South ประจำเดือน ธันวาคม 2567

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo2 - 17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		11/20/18
Condo2 - 19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo2 - 29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	
Condo2 - 31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓		19/8/2020	
Condo2 - 32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2020	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 22-12-67 เวลา 15.30 น

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 23/12/67 เวลา 13.30 น