

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ GROW RESIDENCES (ชื่อเดิม โครงการ ที.เค.ที อพาร์ทเมนต์)
ถนนรามอินทรา กม. 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
(ช่วงระยะดำเนินการ)
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567



เจ้าของโครงการ
บริษัท ที.เค.ที เฟลส จำกัด
391 ถนนสีรินธร แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร: 02 - 101 - 3409 โทรสาร 02 – 101-3410
E-mail : cte_envi@yahoo.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ GROW RESIDENCES

วันที่ 07 เดือนมกราคม พ.ศ.2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ซี. ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ GROW RESIDENCES ตั้งอยู่ที่รามอินทรา กม. 11 แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ของบริษัท ที.เค.ที เพลส จำกัด (ช่วงระยะดำเนินการ) ฉบับประจำเดือน

- () เดือนมกราคม- เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
(/) เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

107



ขอแสดงความบังเกิด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ GROW RESIDENCES

1. ชื่อโครงการ GROW RESIDENCES
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ที.เค.ที อพาร์ทเมนต์
2. สถานที่ตั้ง ถนนรามอินทรา กม. 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ที.เค.ที เพลส จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 391 ถนนสีรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550
(ทส. 1009/7974)
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
(เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567)
8. รายละเอียดโครงการ (นำเสนอรายละเอียดในบทที่ 1)

สารบัญ

หน้า

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (แบบ ตต.1)

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป (แบบ ตต.2)

สารบัญ

สารบัญรูป

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 1-2

1.3 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-4

1.4 สถานภาพของโครงการปัจจุบัน 1-6

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1

3.1 ขอบเขตการดำเนินงานและมาตรฐานวิธีการตรวจวัด 3-1

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1

3.2.1 คุณภาพน้ำเสีย 3-4

บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ 4-1

4.1 คุณภาพน้ำเสีย 4-1

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบ

ภาคผนวก ข หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง รูปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก จ มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง

ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

ภาคผนวก ช ใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.๑)

ภาคผนวก ซ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.๖)

ภาคผนวก ฌ เอกสารแก้ไขเปลี่ยนชื่อโครงการ

ภาคผนวก ฎ เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.1-1 แผนที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 1.4-1 สถานภาพปัจจุบันของโครงการ	1-6
รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ย้อนหลัง	3-6

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.3-1 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-5
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567	2-2
ตารางที่ 3.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง และมาตรฐานวิธีการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567	3-3
ตารางที่ 3.2.1-1 ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจและวิธีวิเคราะห์น้ำเสีย	3-4
ตารางที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (ตึกจั่นผา)	3-6
ตารางที่ 3.2.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (ตึกป้าหนั่น)	3-7