

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีด บาย แสนสิริ(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2567 พบว่าโครงการฯมีการปฏิบัติตามมาตรการฯเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯบางมาตรการที่ทางโครงการดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.1-1


ตารางที่ 4-1-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย. 65	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค-ธ.ค. 65	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย. 66	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค-ธ.ค. 66	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย. 67	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค-ธ.ค. 67	2	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ และยังไม่มีเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่มีเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการปฏิบัติ
1. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		
1.4 คุณภาพน้ำ	6.จัดให้มีถังเก็บกักขมิ้นแทน ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่แทนจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่ถังเก็บกักขมิ้นดังกล่าว และกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อลดปัญหามลภาวะโลกร้อน	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่มีระบบสนับสนุนการทำงาน เช่น ระบบกำจัดที่ขมิ้นแทนแต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการติดตั้งถังเก็บกักขมิ้นแทน ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยทำการเดินท่ออากาศไปยังหัวผ่นและมั่วแล้วปิด- ปิด ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Manual ซึ่งในการเผ่าเจ้าหน้าที่ช่างของโครงการสามารถชี้แจงไฟเช็คดูเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	6.จัดให้มีถังเก็บกักขมิ้นแทน ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่แทนจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่ถังเก็บกักขมิ้นดังกล่าว และกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อลดปัญหามลภาวะโลกร้อน	 รูปภาพตัวอย่างระบบกำจัดที่ขมิ้นแทน