

บทที่
CHAPTER

4

ประเด็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

4.2 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 22361/16416
บริษัท แพร่ศิลา จำกัด
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

บทที่ 4

ประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

จากผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 22361/16416 ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1007.5/19612 ลงวันที่ 13 กันยายน 2567 ดังเอกสารแนบ 16 ออกโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จากผลการพิจารณารายงานฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเห็นว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการนำเสนอรายงานในฉบับถัดไป ให้โครงการแนบรูปถ่าย/เอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา รายงานฯ ดังนี้

1. การจัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย/นโยบายสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการ
2. การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี ให้ดำเนินการตรวจวัดตามปัจจัยความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน
3. ให้ทางโครงการนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยโดยรอบโครงการใช้ประกอบปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการให้ชัดเจน

ข้อชี้แจง

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำป้ายนโยบายต่างๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการเพื่อให้มองเห็นอย่างชัดเจน และง่ายต่อการตรวจสอบ ดังเอกสารแนบ 3 รูปที่ 20
- ทางโครงการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรการ ดังเอกสารแนบ 11
- ทางโครงการได้นำข้อเสนอแนะจากการที่สัมภาษณ์ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ นำมาพิจารณาและปฏิบัติตามเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของโครงการดียิ่งขึ้น ดังเอกสารแนบ 12

4.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 22361/16416 ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

1. อัปเดตการจัดทำป้ายนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ หรือบริเวณสถานที่ๆ สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้อย่างชัดเจนตามที่เงื่อนไขมาตรการกำหนด
2. ดูแลซ่อมบำรุงป้ายจราจรบริเวณช่วงถนนลาดยางก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 101 และป้ายรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญของโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการสัญจร