

**เอกสารแบบ 11**  
**เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันวัตถุตกภัย**



PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110		START PM DATE : 06/07/2024	
MEASUREMENT USED :		BUILDING : 7710	
		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	2. ตรวจสอบการบำรุงรักษา	3. ตรวจสอบการทำความสะอาด	4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
1	ห้องฉุกเฉิน	ห้องฉุกเฉิน	B	A	BIN-A-B-EXD-001	N	N	N	N
2	ห้องฉุกเฉิน 2 ชั้น	Corridor	1	A	BIN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	OPD	1	A	BIN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	1	A	BIN-A-1-EXD-004	N	N	N	N
5	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	1	A	BIN-A-1-EXD-005	N	N	N	N
6	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	ER	1	A	BIN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Pharmacy	1	A	BIN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	2	A	BIN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	2	A	BIN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	2	A	BIN-A-2-EXD-010	N	N	N	N
11	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Office	3	A	BIN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	SKIN	3	A	BIN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	REHAB	3	A	BIN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	LAB	3	A	BIN-A-3-EXD-018	N	N	N	N
19	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-019	N	N	N	N
20	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Install		Cause (ปัญหา)		Corrective (วิธีการแก้ไข)	
1. ตรวจพบ					
2. ตรวจพบ					
3. ตรวจพบ					
4. ตรวจพบ					
FINISH DATE : 13 / 7 / 2567		DATE : 14 / 7 / 2567		DATE : 13 / 7 / 2567	
ผู้ตรวจ : CO-SD-5385-35		ผู้ตรวจ : 17 มิถุนายน 2565		ผู้ตรวจ : 17 มิถุนายน 2565	



PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110		START PM DATE : 8/9/67	
MEASUREMENT USED :		BUILDING : 7710	
		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	2. ตรวจสอบการบำรุงรักษา	3. ตรวจสอบการทำความสะอาด	4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
1	ห้องฉุกเฉิน	ห้องฉุกเฉิน	B	A	BIN-A-B-EXD-001	N	N	N	N
2	ห้องฉุกเฉิน 2 ชั้น	Corridor	1	A	BIN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	OPD	1	A	BIN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	1	A	BIN-A-1-EXD-004	N	N	N	N
5	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	1	A	BIN-A-1-EXD-005	N	N	N	N
6	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	ER	1	A	BIN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Pharmacy	1	A	BIN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	2	A	BIN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	2	A	BIN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	2	A	BIN-A-2-EXD-010	N	N	N	N
11	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Office	3	A	BIN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	SKIN	3	A	BIN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	REHAB	3	A	BIN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	LAB	3	A	BIN-A-3-EXD-018	N	N	N	N
19	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	Corridor	3	A	BIN-A-3-EXD-019	N	N	N	N
20	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ห้องฉุกเฉิน 1 ชั้น	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Install		Cause (ปัญหา)		Corrective (วิธีการแก้ไข)	
1. ตรวจพบ					
2. ตรวจพบ					
3. ตรวจพบ					
4. ตรวจพบ					
FINISH DATE : 8 / 9 / 67		DATE : 14 / 09 / 2564		DATE : 14 / 09 / 2564	
ผู้ตรวจ : CO-SD-5385-35		ผู้ตรวจ : 17 มิถุนายน 2565		ผู้ตรวจ : 17 มิถุนายน 2565	





PM REPORT FIRE EXIT DOOR										PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลสมิติเวช										START PM DATE : 09/10/2567
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.ปทุมธานี 12110										BUILDING : 77110
MEASUREMENT USED :										BRAND : MODEL : CAPACITY :
TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)										MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการปิดล็อคประตู	2. ตรวจสอบการแจ้งเตือน	3. ตรวจสอบการแจ้งเตือน	4. ตรวจสอบการแจ้งเตือน	
1	ห้องฉุกเฉิน	ห้องฉุกเฉิน	B	A	BHS-A-1-EXD-001	N	N	N	N	
2	ประตูหนีไฟ 2 ชั้น	OPD	1	A	BHS-A-1-EXD-002	N	N	N	N	
3	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	1	A	BHS-A-1-EXD-003	N	N	N	N	
4	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	1	A	BHS-A-1-EXD-004	N	N	N	N	
5	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	1	A	BHS-A-1-EXD-005	N	N	N	N	
6	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	1	A	BHS-A-1-EXD-006	N	N	N	N	
7	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	1	A	BHS-A-1-EXD-007	N	N	N	N	
8	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	2	A	BHS-A-2-EXD-008	N	N	N	N	
9	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	2	A	BHS-A-2-EXD-009	N	N	N	N	
10	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	2	A	BHS-A-2-EXD-010	N	N	N	N	
11	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	3	A	BHS-A-3-EXD-011	N	N	N	N	
12	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	3	A	BHS-A-3-EXD-012	N	N	N	N	
13	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	3	A	BHS-A-3-EXD-013	N	N	N	N	
14	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	3	A	BHS-A-3-EXD-014	N	N	N	N	
15	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	3	A	BHS-A-3-EXD-015	N	N	N	N	
16	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	3	A	BHS-A-3-EXD-016	N	N	N	N	
17	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	3	A	BHS-A-3-EXD-017	N	N	N	N	
18	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	3	A	BHS-A-3-EXD-018	N	N	N	N	
19	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	3	A	BHS-A-3-EXD-019	N	N	N	N	
20	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	4	A	BHS-A-4-EXD-020	N	N	N	N	
21	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	4	A	BHS-A-4-EXD-021	N	N	N	N	
22	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	4	A	BHS-A-4-EXD-022	N	N	N	N	
23	ประตูหนีไฟ 1 ชั้น	OPD	4	A	BHS-A-4-EXD-023	N	N	N	N	
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Abnormal , . = Non Install										
Problem (ปัญหา)										Cause (สาเหตุ)
Corrective (การแก้ไข)										Acceptance
SERVICE BY										CHECKED/VERIFIED BY
DATE : 15/10/2567										DATE : 15/10/2567
FINISH DATE : 15/10/2567										DATE : 15/10/2567
รหัสนิติกร CO-SID-5385-35										รหัสนิติกร 1



PM REPORT FIRE EXIT DOOR		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ	
ADDRESS :	888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
MEASUREMENT USED :		
START PM DATE :	01/11/2564	
BUILDING :	ตึก 17	
BRAND :		
MODEL :		
CAPACITY :		

TASK (ระบุชนิดงานที่ดำเนินการ)						
MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)						
Item อุปกรณ์	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building ตึก	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	
1	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-001	N
2	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N
3	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N
4	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-004	N
5	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N
6	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N
7	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N
8	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-008	N
9	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-009	N
10	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-010	N
11	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-011	N
12	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-012	N
13	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-013	N
14	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-014	N
15	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-015	N
16	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-016	N
17	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-017	N
18	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-018	N
19	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-019	N
20	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-020	N
21	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-021	N
22	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-022	N
23	ห้องฉุกเฉิน	Emergency	1	A	BHN-A-1-EXD-023	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install
Problem (ปัญหา)
Cause (สาเหตุ)
Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
FINISH DATE : 11/11/2564	DATE : 11/11/2564	DATE : 11/11/2564
รหัสเอกสาร : CO-S/D-5385-35	รหัสเอกสาร : 17	รหัสเอกสาร : 2565



PM REPORT MANUAL PULL STATION

PROJECT TITLE: 1. อาคารศูนย์รวม รพ. รพ. 11/7/2024  
 ADDRESS: 888 ถนนพหลโยธิน อ. รพ. รพ. 11/7/2024 77110  
 BRAND: 11/7/2024  
 MODEL: 11/7/2024  
 CAPACITY: 11/7/2024

TASK (ตามแบบฉบับ รพ. รพ. 11/7/2024)					
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code
1	พลาสมา	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-019
2	พลาสมา	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-020
3	พลาสมา	CSSD	2	A	BIN-A-2-MPS-021
4	พลาสมา	OR	2	A	BIN-A-2-MPS-022
5	พลาสมา	ICU	2	A	BIN-A-2-MPS-023
6	พลาสมา	ICU	2	A	BIN-A-2-MPS-024
7	พลาสมา	LAB	3	A	BIN-A-3-MPS-025
8	พลาสมา	Center Area	3	A	BIN-A-3-MPS-026
9	พลาสมา	Office	3	A	BIN-A-3-MPS-027
10	พลาสมา	SKIN	3	A	BIN-A-3-MPS-028
11	พลาสมา	REJAB	3	A	BIN-A-3-MPS-029
12	พลาสมา	Center Area	3	A	BIN-A-3-MPS-030
13	พลาสมา	OR GYN	3	A	BIN-A-3-MPS-031
14	พลาสมา	Center Area	3	A	BIN-A-3-MPS-032
15	พลาสมา	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-033

\*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Duty PM , N = Normal , AB = Abnormal , \* = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY: 1. 04/51  
 2. 04/51  
 3. 04/51  
 4. 04/51

CHECKED/VERIFIED BY: 1. 04/51  
 2. 04/51  
 3. 04/51  
 4. 04/51

DATE: 11/7/2024

FINISH DATE: 11/7/2024

ACCEPTANCE: 1. 04/51  
 2. 04/51  
 3. 04/51  
 4. 04/51

รพ. รพ. 11/7/2024 77110

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PROJECT TITLE: 1. อาคารศูนย์รวม รพ. รพ. 01/1/2024  
 ADDRESS: 888 ถนนพหลโยธิน อ. รพ. รพ. 01/1/2024 77110  
 BRAND: 01/1/2024  
 MODEL: 01/1/2024  
 CAPACITY: 01/1/2024

TASK (ตามแบบฉบับ รพ. รพ. 01/1/2024)					
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-EXD-024
25	ประตูหนีไฟ 2 ชั้นห้อง Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-EXD-025
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-EXD-026
27	ประตูหนีไฟ ห้องฉุกเฉิน	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-EXD-027
28	ประตูหนีไฟ นอก	N/Health	1	B	BIN-B-1-EXD-028

\*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Duty PM , N = Normal , AB = Abnormal , \* = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY: 1. 04/51  
 2. 04/51  
 3. 04/51  
 4. 04/51

CHECKED/VERIFIED BY: 1. 04/51  
 2. 04/51  
 3. 04/51  
 4. 04/51

DATE: 01/1/2024

FINISH DATE: 01/1/2024

ACCEPTANCE: 1. 04/51  
 2. 04/51  
 3. 04/51  
 4. 04/51

รพ. รพ. 01/1/2024 77110

PM REPORT MANUAL PULL STATION		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ</u>	START PM DATE : <u>10/09/2024</u>	BUILDING : <u>10/8/07</u> ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110</u> BRAND : MODEL : MEASUREMENT USED : CAPACITY :
ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110</u>	BUILDING : <u>10/8/07</u>	
BRAND :	MODEL :	
MEASUREMENT USED :	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)						YEARLY (1-3)
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	
1	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-001	N
2	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-004	N
3	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-005	N
4	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-006	N
5	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-007	N
6	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-008	N
7	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-009	N
8	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-010	N
9	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-011	N
10	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-012	N
11	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-013	N
12	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-014	N
13	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-015	N
14	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-016	N
15	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-017	N
16	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BEN-A-1-MPS-018	N
17						
18						
19						

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Installed	
Problem (ปัญหา)	Corrective (แก้ไข)
Service BY	CHECKED/VERIFIED BY
DATE : <u>10/09/2024</u>	DATE : <u>10/09/2024</u>
FINISH DATE : <u>10/09/2024</u>	FINISH DATE : <u>10/09/2024</u>
Signature (ลงนาม)	Signature (ลงนาม)



PM REPORT MANUAL PULL STATION		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : <u>โครงการอาคารผู้ป่วย</u>	START PM DATE : <u>08/11/2567</u>	
ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110</u>	BUILDING : <u></u>	
	BRAND : <u></u>	
	MODEL : <u></u>	
	CAPACITY : <u></u>	
MEASUREMENT USED :		

TASK (รายละเอียดการตรวจ)					
Detail / รายละเอียด					
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์
1	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	X-RAY	1	A	BIN-A-1-MPS-001
2	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OPD	1	A	BIN-A-1-MPS-002
3	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-004
4	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-005
5	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-006
6	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-007
7	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-008
8	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-009
9	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-010
10	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-011
11	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-MPS-012
12	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	Center Area	1	B	BIN-B-1-MPS-043
13	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	Center Area	2	B	BIN-B-2-MPS-044
14	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	Center Area	3	B	BIN-B-3-MPS-045
15	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	Center Area	4	B	BIN-B-4-MPS-046

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)
Corrective (แก้ไข)	

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
DATE : <u>8.11.67</u>	DATE : <u>8.11.67</u>	DATE : <u>8.11.67</u>
FINISH DATE : <u>6.11.67</u>	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร : CO-SID-5385-48	ฉบับที่ : 0	วันที่ : 8.11.67	หน้า : 11/17
-----------------------------	-------------	------------------	--------------

PM REPORT MANUAL PULL STATION		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : <u>โครงการอาคารผู้ป่วย</u>	START PM DATE : <u>08/11/2567</u>	
ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110</u>	BUILDING : <u></u>	
	BRAND : <u></u>	
	MODEL : <u></u>	
	CAPACITY : <u></u>	
MEASUREMENT USED :		

TASK (รายละเอียดการตรวจ)					
Detail / รายละเอียด					
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์
1	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OK	2	A	BIN-A-2-MPS-019
2	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OK	2	A	BIN-A-2-MPS-020
3	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	CSSD	2	A	BIN-A-2-MPS-021
4	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	LR	2	A	BIN-A-2-MPS-022
5	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	ICU	2	A	BIN-A-2-MPS-023
6	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	ICU	2	A	BIN-A-2-MPS-024
7	LABORATORY DEPARTMENT	LAB	3	A	BIN-A-3-MPS-025
8	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	Center Area	3	A	BIN-A-3-MPS-026
9	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	Office	3	A	BIN-A-3-MPS-027
10	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	SKIN	3	A	BIN-A-3-MPS-028
11	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	REHAB	3	A	BIN-A-3-MPS-029
12	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	Center Area	3	A	BIN-A-3-MPS-030
13	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	OR GYN	3	A	BIN-A-3-MPS-031
14	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	Center Area	3	A	BIN-A-3-MPS-032
15	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-4-MPS-033

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)
Corrective (แก้ไข)	

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
DATE : <u>11.10.67</u>	DATE : <u>11.10.67</u>	DATE : <u>11.10.67</u>
FINISH DATE : <u>11.10.67</u>	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร : CO-SID-5385-48	ฉบับที่ : 0	วันที่ : 11.10.67	หน้า : 11/17
-----------------------------	-------------	-------------------	--------------



PM REPORT MANUAL PULL STATION		PERIOD : Q
PROJECT TITLE :	11 มอเตอร์สูง ฐาน 77100	START PM DATE : 06/12/2024
ADDRESS :	888 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

TASK (010816060170110)								
Item รหัส วัสดุ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code			
						Visual	Signal	Cleaning
						N	N	N
1	โต๊ะไม้ทาสีน้ำตาลอมเหลือง	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-003	N	N	N
2	เบาะเก้าอี้หนังสีน้ำตาลเข้ม มีล้อรถ 16"	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-004	N	N	N
3	เบาะเก้าอี้พลาสติกสีเทาเข้ม มีล้อรถ 9.9"	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-005	N	N	N
4	โคมไฟตั้งโต๊ะแบบปรับได้	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-006	N	N	N
5	โคมไฟตั้งโต๊ะแบบปรับได้สีฟ้า	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-007	N	N	N
6	เก้าอี้พลาสติกสีขาวแบบทนทาน	ER	1	A	BHN-A-1-MPS-008	N	N	N
7	เก้าอี้พลาสติกสีขาวแบบพนัก	ER	1	A	BHN-A-1-MPS-009	N	N	N
8	ตู้ยาตัวใหญ่ สีขาว	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-MPS-010	N	N	N
9	เบาะเก้าอี้หนัง	DENTAL	2	A	BHN-A-2-MPS-011	N	N	N
10	เบาะไม้เทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-MPS-012	N	N	N
11	เก้าอี้ตัวเล็กสีชมพู	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-013	N	N	N
12	เก้าอี้ตัวเล็กสีชมพู	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-014	N	N	N
13	เก้าอี้ตัวเล็กแบบพับเก็บได้	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-015	N	N	N
14	เก้าอี้ตัวเล็กแบบพับเก็บได้	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-016	N	N	N
15	เก้าอี้ตัวเล็กแบบพับเก็บได้	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-017	N	N	N
16	เก้าอี้ตัวเล็กแบบพับเก็บได้	OR	2	A	BHN-A-2-MPS-018	N	N	N
17								
18								
19								

Problem (ปัญหาคือ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไข)
<div> <div>1 1654</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div> <div> <div>FINISH DATE : 16 / 12 / 77</div> </div>	<div>CHECKED / VERIFIED BY</div> <div> <div>DATE : 20 / 12 / 77</div> <div>(ENGINEER / SUPERVISOR)</div> </div>	<div>ACCEPTANCE</div> <div> <div>DATE : 20 / 12 / 77</div> <div>(CUSTOMERS)</div> </div>

รหัสประจำตัวประชาชน	เลขที่บัญชี	วันที่รับเงิน	จำนวนเงิน
9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	0000000000000000	01/01/2564	2564

PM REPORT SMOKE DETECTOR		PERIOD : Y
PROJECT TITLE :	15m x 10m x 10m x 10m	START PM DATE : 14/07/2024
ADDRESS :	388, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 388/8, 388/9, 388/10, 388/11, 388/12, 388/13, 388/14, 388/15, 388/16, 388/17, 388/18, 388/19, 388/20, 388/21, 388/22, 388/23, 388/24, 388/25, 388/26, 388/27, 388/28, 388/29, 388/30, 388/31, 388/32, 388/33, 388/34, 388/35, 388/36, 388/37, 388/38, 388/39, 388/40, 388/41, 388/42, 388/43, 388/44, 388/45, 388/46, 388/47, 388/48, 388/49, 388/50, 388/51, 388/52, 388/53, 388/54, 388/55, 388/56, 388/57, 388/58, 388/59, 388/60, 388/61, 388/62, 388/63, 388/64, 388/65, 388/66, 388/67, 388/68, 388/69, 388/70, 388/71, 388/72, 388/73, 388/74, 388/75, 388/76, 388/77, 388/78, 388/79, 388/80, 388/81, 388/82, 388/83, 388/84, 388/85, 388/86, 388/87, 388/88, 388/89, 388/90, 388/91, 388/92, 388/93, 388/94, 388/95, 388/96, 388/97, 388/98, 388/99, 388/100	BUILDING : A
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

[illegible]

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไข/ป้องกัน)
<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div>	<div> <div>DATE: 14.7.17</div> <div>(ENGINEER / SUPERVISOR)</div> </div>	<div> <div>DATE: 3.8.2014</div> <div>(CUSTOMERS)</div> </div>

รหัสเอกสาร CO-STD-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่แก้ไข 14 กันยายน 2564
---------------------------	-----------------	-----------------------------

[illegible][illegible]

[illegible]

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัย

ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT USED : \_\_\_\_\_

START PM DATE: 16/10/64

BUILDING : \_\_\_\_\_

BRAND : \_\_\_\_\_

MODEL : \_\_\_\_\_

CAPACITY : \_\_\_\_\_

PERIOD : 1 ปี

TASK (ระบุชนิดงานติดตั้ง)

Item

ตำแหน่งติดตั้ง

Location

ส่วน

Department

ชั้น

Floor

อาคาร

Building

ชนิดอุปกรณ์

Equipment Code

Visual

Signal

Cleaning

1

ZONE FLOOR 5

100 Wnd 4

4

A

BIN-A-4-SD-043

2

ZONE FLOOR 5

100 Wnd 4

4

A

BIN-A-4-SD-044

3

ZONE FLOOR 5

100 Wnd 5

5

A

BIN-A-5-SD-045

4

ZONE G-6

SMOKE BUILDING

1

B

BIN-B-1-SD-046

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : ( = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (อุปกรณ์)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY : นางสาว น. น.

1

2

3

4

INSH DATE : 16/10/64

DATE : 16/10/64

(ENGINEER / SUPERVISOR)

CHECKED / VERIFIED BY : \_\_\_\_\_

DATE : 16/10/64

(CUSTOMER'S)

ACCEPTANCE

DATE : 16/10/64

(CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร	CG-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่พิมพ์	1 สิงหาคม 2564
------------	----------------	---------------	---	-------------	----------------



PM REPORT SMOKE DETECTOR										PERIOD : Y
PROJECT TITLE : ADDRESS :		START PM DATE : BUILDING : BRAND : MODEL : CAPACITY :								
TASK (โปรดกรอกชื่อ Task)										
Item รหัสรายการ	Location สถานที่ตั้ง	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องตรวจจับ	Visual      Signal      Cleaning				
1	ZONE ที่ห้องใต้ดิน	SERVICE BUILDING	1	A	BUN-A-1-SD-009	N	N	Z		
2	ZONE ที่ห้องใต้ดิน	SERVICE BUILDING	1	A	BUN-A-1-SD-010	N	N	Z		
3	ZONE ที่ห้องครัว	SERVICE BUILDING	3	A	BUN-A-3-SD-033	N	N	Z		
4	ZONE ที่ห้องครัว	SERVICE BUILDING	3	A	BUN-A-3-SD-034	N	N	Z		
5	ZONE ที่ห้องครัว	SERVICE BUILDING	3	A	BUN-A-3-SD-035	N	N	Z		
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install										
Problem (ปัญหาที่พบ)						Corrective (วิธีแก้ไข)				
SERVICE BY						CHECKED VERIFIED BY				
FINISH DATE : ____/____/____						DATE : ๒๐.๑.๒๕๖๔ (CUSTOMER'S)				

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M	
PROJECT TITLE : <div>โครงการอาคาร 5 ชั้น</div>		START PM DATE : <div>17/2024</div>									
ADDRESS : <div>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 17110</div>		BUILDING : <div>0901905015</div>									
		BRAND :									
		MODEL :									
		CAPACITY :									
MEASUREMENT USED :											

  

TASK (รายละเอียดทรัพย์สิน)				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)							
Item	Location	Department	Phone	รหัสทรัพย์สิน	1. Weight of agent (กิโลกรัม)	2. Working time (ชั่วโมง)	3. Working (กิโลกรัม / ชั่วโมง)	4. No. of agent / Hose	5. No. of / Gauge (กิโลกรัม)	6. No. of / Handle	7. No. of / Tank
101	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-080	4.54	19.14	N	N	N	N
104	MECH ROOM ชั้น 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-081						
105	MECH ROOM ชั้น 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-082						
106	เครื่องปรับอากาศ MECH	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-083	4.54	19.14	N	N	N	N
107	เครื่องปรับอากาศ MECH	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-084						
108	เครื่องปรับอากาศ	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-085	4.54	11.90	N	N	N	N
109	MECH ROOM 1	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-086						
110	MECH ROOM 2	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-087						
111	MECH ROOM 3	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-088						
112	MECH ROOM 4	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-089						
113	MECH ROOM 5	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-090						
114	MECH ROOM 6	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-091						
115	MECH ROOM 7	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-092						
116	MECH ROOM 8	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-093						
117	MECH ROOM 9	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-094						
118	MECH ROOM 10	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-095						
119	MECH ROOM 11	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-096						
120	MECH ROOM 12	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-097						
121	MECH ROOM 13	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-098						
122	MECH ROOM 14	MECH	2	B	BHN-B-2-FE-128						
123	MECH GENERATOR 1	MECH Generator	2	B	BHN-B-2-FE-126						
124	MECH GENERATOR 2	MECH Generator	2	B	BHN-B-2-FE-127						

  

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Do Not PM , N = Normal , AB = Abnormal , . = Not Insult	
Problem (ปัญหา)	Corrective (การแก้ไข)
<div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">             3016050165514           </div>	
SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY
<div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">             3016050165514           </div>	
FINISH DATE : 17.7.63	DATE : 3.8.2024

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

START PM DATE : 17/02/24

ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท อ.คลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110

BUILDING : 801/1750N

MEASUREMENT USED :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)			
Item จุดตรวจ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type (ชนิด)	2. น้ำหนักรวม (รวม)	3. น้ำหนักถัง (ถัง)	4. น้ำหนัก / Hose	5. น้ำหนัก / Gauge (ถ้ามี)	6. น้ำหนัก / Handle	7. น้ำหนัก / Tank	
87	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	1	B	BHS-B-1-FE-068	ถัง	4.30	11.77		N	N	N	
88	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	1	B	BHS-B-1-FE-069	ถัง				N	N	N	
89	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	1	B	BHS-B-1-FE-070	ถัง				N	N	N	
90	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	1	B	BHS-B-1-FE-071	ถัง				N	N	N	
91	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	1	B	BHS-B-1-FE-072	ถัง	4.54	11.89		N	N	N	
92	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	1	B	BHS-B-1-FE-073	ถัง	4.54	11.89		N	N	N	
93	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	1	B	BHS-B-1-FE-074	ถัง	4.54	11.89		N	N	N	
94	ห้องฉุกเฉิน	N-Hall	1	B	BHS-B-1-FE-075	ถัง	4.54	11.89		N	N	N	
95	ห้องฉุกเฉิน	CHCC	1	B	BHS-B-1-FE-076	ถัง				N	N	N	
96	ห้องฉุกเฉิน	CHCC	1	B	BHS-B-1-FE-077	ถัง				N	N	N	
97	ห้องฉุกเฉิน	Service building	1	B	BHS-B-1-FE-078	ถัง	4.54	11.89		N	N	N	
98	ห้องฉุกเฉิน	Service building	1	B	BHS-B-1-FE-079	ถัง	4.54	11.89		N	N	N	
99	ห้องฉุกเฉิน	BME	1	B	BHS-B-1-FE-121	ถัง				N	N	N	
100	ห้องฉุกเฉิน	BME	1	B	BHS-B-1-FE-124	ถัง				N	N	N	
101	ห้องฉุกเฉิน	BME	1	B	BHS-B-1-FE-125	ถัง				N	N	N	
102	ห้องฉุกเฉิน	CHCC	1	B	BHS-B-1-FE-132	ถัง	4.54	11.89		N	N	N	

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ถ้ามี)

Cause (ถ้ามี)

Corrective (ถ้ามี)

SERVICE BY

CHECKED / VERIFIED BY

ACCEPTANCE

FINISH DATE : 17/2/24

DATE : 3.02.2024

PROJECT NO. CO-SD-5385-36

REVISION : 0

REVISION : 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

START PM DATE : 17/02/24

ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท อ.คลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110

BUILDING : 801/1750N

MEASUREMENT USED :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)			
Item จุดตรวจ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type (ชนิด)	2. น้ำหนักรวม (รวม)	3. น้ำหนักถัง (ถัง)	4. น้ำหนัก / Hose	5. น้ำหนัก / Gauge (ถ้ามี)	6. น้ำหนัก / Handle	7. น้ำหนัก / Tank	
80	ห้องฉุกเฉิน	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5FE-061	ถัง	4.54	11.92		N	N	N	
81	ห้องฉุกเฉิน	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5FE-062	ถัง	4.54	11.92		N	N	N	
82	ห้องฉุกเฉิน	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5FE-063	ถัง	4.54	11.92		N	N	N	
83	ห้องฉุกเฉิน	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5FE-064	ถัง	4.54	11.92		N	N	N	
84	ห้องฉุกเฉิน	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5FE-065	ถัง	4.54	11.92		N	N	N	
85	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	5	A	BHS-A-1-FE-122	ถัง				N	N	N	
86	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	6	A	BHS-A-6-FE-131	ถัง				N	N	N	
87	ห้องฉุกเฉิน	Corridor	6	A	BHS-A-6-FE-133	ถัง				N	N	N	

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ถ้ามี)

Cause (ถ้ามี)

Corrective (ถ้ามี)

SERVICE BY

CHECKED / VERIFIED BY

ACCEPTANCE

FINISH DATE : 17/2/24

DATE : 3.02.2024

PROJECT NO. CO-SD-5385-36

REVISION : 0

REVISION : 2564





PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท อ.วัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10110		START PM DATE : 17/2024	
MEASUREMENT USED :		BUILDING : 888 ถนนสุขุมวิท 888 ชั้น 8 อาคาร 888	
		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)													MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)						
Item อุปกรณ์	Location	Department	Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. รุ่น / Type	2. Weight of agent (Kgs)	3. Weight in (Kgs)	4. Pressure / Hose	5. Pressure / Gauge (Bar)	6. Pressure / Handle	7. Pressure / Tank							
74	หอปฏิบัติการ 408 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-3FE-056	CO2	4.54	11.90	N	N	N	N							
75	หอปฏิบัติการ 412 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-3FE-057	CO2	4.54	11.90	N	N	N	N							
76	หอปฏิบัติการ 412 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-3FE-058	CO2	4.54	11.77	N	N	N	N							
77	หอปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-3FE-059	CO2	4.54	11.56	N	N	N	N							
78	หอปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BIN-A-3FE-060	CO2	4.54	11.98	N	N	N	N							
79	ห้องปฏิบัติการ 4	Corridor	4	A	BIN-A-3FE-121	NON-FC	-	-	N	N	N	N							

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Initial		Corrective (แก้ไข)	
Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	
9/10/2564 18:51:14			
SERVICE BY		CHECKED VERIFIED BY	
1. 2564		DATE : 8. 9. 2024	
2.			
3.			
4.			
FINISH DATE : 1. 2. 62		ACCEPTANCE	

รหัสเอกสาร : CO-SD-5385-06	แก้ไขครั้งที่ : 0	วันที่แก้ไข : 8. 9. 2024
----------------------------	-------------------	--------------------------



PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท อ.วัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10110		START PM DATE : 17/2024	
MEASUREMENT USED :		BUILDING : 888 ถนนสุขุมวิท 888 ชั้น 8 อาคาร 888	
		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)													MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)				
Item รหัสอุปกรณ์	Location	Department	Floor	Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Weight in	4. Pressure / Hose	5. Pressure / Gauge (Bar)	6. Pressure / Handle	7. Pressure / Tank					
48	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Office	3	A	BIN-A-3FE-016	CO2	4.54	11.90	N	N	N	N					
49	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Consider	3	A	BIN-A-3FE-017	CO2	4.54	11.90	N	N	N	N					
50	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Consider	3	A	BIN-A-3FE-018	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
51	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	IT	3	A	BIN-A-3FE-019	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
52	SERVER ROOM	IT	3	A	BIN-A-3FE-040	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
53	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Lab	3	A	BIN-A-3FE-041	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
54	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Lab	3	A	BIN-A-3FE-042	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
55	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Consider	3	A	BIN-A-3FE-043	CO2	4.54	11.90	N	N	N	N					
56	Doxor's Lounge	Office	3	A	BIN-A-3FE-044	CO2	4.54	11.49	N	N	N	N					
57	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Consider	3	A	BIN-A-3FE-045	CO2	4.54	11.61	N	N	N	N					
58	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	SKIN	3	A	BIN-A-3FE-046	CO2	4.54	11.70	N	N	N	N					
59	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	REHAB	3	A	BIN-A-3FE-047	CO2	4.54	11.80	N	N	N	N					
60	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	REHAB	3	A	BIN-A-3FE-048	CO2	4.54	11.70	N	N	N	N					
61	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	REHAB	3	A	BIN-A-3FE-049	CO2	4.54	11.89	N	N	N	N					
62	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Consider	3	A	BIN-A-3FE-050	CO2	4.54	11.76	N	N	N	N					
63	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Consider	3	A	BIN-A-3FE-051	CO2	4.54	11.70	N	N	N	N					
64	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Regin	3	A	BIN-A-3FE-052	CO2	4.54	11.90	N	N	N	N					
65	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Regin	3	A	BIN-A-3FE-053	CO2	4.54	11.80	N	N	N	N					
66	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Office	3	A	BIN-A-3FE-054	CO2	4.54	11.85	N	N	N	N					
67	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Regin	3	A	BIN-A-3FE-055	CO2	4.54	11.95	N	N	N	N					
68	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Consider	3	A	BIN-A-3FE-104	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
69	ห้องปฏิบัติการ 408 IPD Ward	Consider	3	A	BIN-A-3FE-116	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
70	ห้อง Server 1	IT	3	A	BIN-A-3FE-117	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
71	ห้อง Server 2	IT	3	A	BIN-A-3FE-118	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
72	ห้อง Server 3	IT	3	A	BIN-A-3FE-119	NON-FC	-	-	N	N	N	N					
73	ห้อง Server 4	IT	3	A	BIN-A-3FE-120	NON-FC	-	-	N	N	N	N					

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Initial		Corrective (แก้ไข)	
Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	
9/10/2564 18:51:14			
SERVICE BY		CHECKED VERIFIED BY	
1. 2564		DATE : 8. 9. 2024	
2.			
3.			
4.			
FINISH DATE : 1. 2. 62		ACCEPTANCE	

รหัสเอกสาร : CO-SD-5385-06	แก้ไขครั้งที่ : 0	วันที่แก้ไข : 8. 9. 2024
----------------------------	-------------------	--------------------------





PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คถังดับเพลิง  
ADDRESS : 888 ซอยสุขุมวิท 111  
MEASUREMENT USED :  
CAPACITY :  
START PM DATE : 17/2024  
BUILDING : 01A135306270  
BRAND :  
MODEL :  
PERIOD : M

TASK (ตามใบแจ้งการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 14)									
Item อุปกรณ์	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. Unit / Type ยี่ห้อ / ประเภท	2. Weight of agent น้ำหนักสาร		3. Unit / Type ยี่ห้อ / ประเภท
							kg	lb	
31	ห้องเก็บของ ชั้น 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BINA-A-2FE-003	CO2	4.54	10.0	CO2
32	ห้องเก็บของ ชั้น 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BINA-A-2FE-004	CO2	4.54	10.0	CO2
33	ห้องเก็บของ ชั้น 2 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-005	CO2	4.54	10.0	CO2
34	ห้องเก็บของ ชั้น 2 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-006	CO2	4.54	10.0	CO2
35	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-007	CO2	4.54	10.0	CO2
36	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-008	CO2	4.54	10.0	CO2
37	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-009	CO2	4.54	10.0	CO2
38	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-010	CO2	4.54	10.0	CO2
39	อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-002	CO2	4.54	10.0	CO2
40	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-003	CO2	4.54	10.0	CO2
41	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-004	CO2	4.54	10.0	CO2
42	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-005	CO2	4.54	10.0	CO2
43	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-006	CO2	4.54	10.0	CO2
44	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-007	CO2	4.54	10.0	CO2
45	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-008	CO2	4.54	10.0	CO2
46	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-009	CO2	4.54	10.0	CO2
47	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-010	CO2	4.54	10.0	CO2
48	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-003	CO2	4.54	10.0	CO2

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Case (กรณี)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :  
DATE : 17/2024  
FINSURE DATE : 17/2024  
CHECKED/VERIFIED BY :  
ACCEPTANCE :  
DATE : 17/2024

THAILAND CO-SD-3385-36  
หน้าที่ยื่น 0  
วันที่รับ 2564



PROJECT TITLE : 1. ตรวจเช็คถังดับเพลิง  
ADDRESS : 888 ซอยสุขุมวิท 111  
MEASUREMENT USED :  
CAPACITY :  
START PM DATE : 17/2024  
BUILDING : 01A135306270  
BRAND :  
MODEL :  
PERIOD : M

TASK (ตามใบแจ้งการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 14)									
Item อุปกรณ์	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสอุปกรณ์	1. Unit / Type ยี่ห้อ / ประเภท	2. Weight of agent น้ำหนักสาร		3. Unit / Type ยี่ห้อ / ประเภท
							kg	lb	
5	ห้องเก็บของ ชั้น 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BINA-A-2FE-003	CO2	4.54	10.0	CO2
6	ห้องเก็บของ ชั้น 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BINA-A-2FE-004	CO2	4.54	10.0	CO2
7	ห้องเก็บของ ชั้น 2 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-005	CO2	4.54	10.0	CO2
8	ห้องเก็บของ ชั้น 2 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-006	CO2	4.54	10.0	CO2
9	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-007	CO2	4.54	10.0	CO2
10	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-008	CO2	4.54	10.0	CO2
11	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-009	CO2	4.54	10.0	CO2
12	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-010	CO2	4.54	10.0	CO2
13	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-003	CO2	4.54	10.0	CO2
14	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-004	CO2	4.54	10.0	CO2
15	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-005	CO2	4.54	10.0	CO2
16	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-006	CO2	4.54	10.0	CO2
17	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-007	CO2	4.54	10.0	CO2
18	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-008	CO2	4.54	10.0	CO2
19	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-009	CO2	4.54	10.0	CO2
20	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-010	CO2	4.54	10.0	CO2
21	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-003	CO2	4.54	10.0	CO2
22	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-004	CO2	4.54	10.0	CO2
23	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-005	CO2	4.54	10.0	CO2
24	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-006	CO2	4.54	10.0	CO2
25	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-007	CO2	4.54	10.0	CO2
26	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-008	CO2	4.54	10.0	CO2
27	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-009	CO2	4.54	10.0	CO2
28	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-010	CO2	4.54	10.0	CO2
29	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-003	CO2	4.54	10.0	CO2
30	ห้องเก็บของ ชั้น 3 อาคาร ER	อาคาร ER	2	A	BINA-A-2FE-004	CO2	4.54	10.0	CO2

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Case (กรณี)

Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY :  
DATE : 17/2024  
FINSURE DATE : 17/2024  
CHECKED/VERIFIED BY :  
ACCEPTANCE :  
DATE : 17/2024

THAILAND CO-SD-3385-36  
หน้าที่ยื่น 0  
วันที่รับ 2564

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		START PM DATE : 01/06/2024		PERIOD : M
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10710		BUILDING : 08/05/5505/1/2		
MEASUREMENT USED :		BRAND :		
		MODEL :		
		CAPACITY :		

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Weight	4. Unit / Hose	5. Unit / Gauge (Unit)
1	ห้องเครื่องสูบลมและถังดับเพลิง	ห้องปฏิบัติการ	A	BEN-A-B-FE-001	CO2	4.94	19.44	N	N
2	ตู้ดับเพลิงมือถือแบบมือถือ	ห้องปฏิบัติการ	B	BEN-A-B-FE-002	CO2	4.94	19.23	N	N
3	ตู้ดับเพลิงมือถือแบบมือถือ	ห้องปฏิบัติการ	B	BEN-A-B-FE-105	CO2	-	-	N	N
4	ตู้ดับเพลิงมือถือแบบมือถือ	ห้องปฏิบัติการ	B	BEN-A-B-FE-106	CO2	-	-	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Do PM , AB = Abnormal , - = Not Install		Corrective (แก้ไข)	
Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	
SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY	
DATE : 14/06/2024		DATE : 14/06/2024	

FINISH DATE : 14/06/2024	วันที่ตรวจ : 14/06/2024	วันที่ตรวจ : 14/06/2024
--------------------------	-------------------------	-------------------------



PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ</u>		PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
ADDRESS : <u>888 ซอยสุขุมวิท 111</u>		START PM DATE : <u>01/06/2024</u>		
MEASUREMENT USED : <u>888 ซอยสุขุมวิท 111</u>		BUILDING : <u>001</u>		
		BRAND : <u>001</u>		
		MODEL : <u>001</u>		
		CAPACITY : <u>001</u>		

TASK (ประเภทงาน)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Type / Model	2. Weight of agent (kg)	3. Weight (kg)	4. Gross Weight (kg)
31	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-023	002	4.54	11.95	N
32	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-024	002	4.54	11.95	N
33	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-025	002	4.54	11.95	N
34	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-026	002	4.54	11.95	N
35	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-027	002	4.54	11.95	N
36	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-028	002	4.54	11.95	N
37	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-029	002	4.54	11.95	N
38	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-030	002	4.54	11.95	N
39	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-031	002	4.54	11.95	N
40	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-032	002	4.54	11.95	N
41	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-033	002	4.54	11.95	N
42	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-034	002	4.54	11.95	N
43	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-035	002	4.54	11.95	N
44	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-036	002	4.54	11.95	N
45	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-037	002	4.54	11.95	N
46	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-038	002	4.54	11.95	N
47	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-039	002	4.54	11.95	N
48	ICU 15	ICU	2	A	BEN-A-1FE-040	002	4.54	11.95	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Insult		Cause (สาเหตุ)		Corrective (แก้ไข)	
Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)		Corrective (แก้ไข)	
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
DATE : 14 / 04 / 2024		DATE : 14 / 04 / 2024		DATE : 14 / 04 / 2024	
FINISH DATE : 14 / 04 / 2024		FINISH DATE : 14 / 04 / 2024		FINISH DATE : 14 / 04 / 2024	
REVISION : 001		REVISION : 001		REVISION : 001	

PROJECT TITLE :  
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า

ADDRESS :  
888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT USED :

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

START PM DATE :  
01/08/2024

BUILDING :  
อาคาร 5 ชั้น 5

BRAND :  
ABC

MODEL :  
ABC-123

CAPACITY :  
5kg

TASK (ระบุชนิดงาน/รายการ)				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)								
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type (ตัว)	2. Weight of agent (กก.)	3. Weight of agent (กก.)	4. Weight / Hose (กก./ม.)	5. Weight / Gauge (kg/cm²)	6. Weight / Handle (กก./ม.)	7. Weight / Tank (กก.)
48	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Office	3	A	BHN-A-FF-006	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
49	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Consider	3	A	BHN-A-FF-007	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
50	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Consider	3	A	BHN-A-FF-008	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
51	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	IT	3	A	BHN-A-FF-009	NAL-FFC	-	-	N	N	N	N
52	SERVER RACK	IT	3	A	BHN-A-FF-040	NAL-FFC	-	-	N	N	N	N
53	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1 Lab	Lab	3	A	BHN-A-FF-041	NAL-FFC	-	-	N	N	N	N
54	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1 Lab	Lab	3	A	BHN-A-FF-042	NAL-FFC	-	-	N	N	N	N
55	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1 Lab	Consider	3	A	BHN-A-FF-043	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
56	Docu's Lounge	Office	3	A	BHN-A-FF-044	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
57	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Consider	3	A	BHN-A-FF-045	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
58	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	SKIN	3	A	BHN-A-FF-046	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
59	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	REHAB	3	A	BHN-A-FF-047	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
60	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	REHAB	3	A	BHN-A-FF-048	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
61	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	REHAB	3	A	BHN-A-FF-049	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
62	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Consider	3	A	BHN-A-FF-050	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
63	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Consider	3	A	BHN-A-FF-051	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
64	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Regist	3	A	BHN-A-FF-052	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
65	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Regist	3	A	BHN-A-FF-053	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
66	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Office	3	A	BHN-A-FF-054	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
67	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Regist	3	A	BHN-A-FF-055	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
68	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Consider	3	A	BHN-A-FF-104	Co2	4.54	11.70	N	N	N	N
69	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	Consider	3	A	BHN-A-FF-116	NAL-FFC	-	-	N	N	N	N
70	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	IT	3	A	BHN-A-FF-117	NAL-FFC	-	-	N	N	N	N
71	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	IT	3	A	BHN-A-FF-118	NAL-FFC	-	-	N	N	N	N
72	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	IT	3	A	BHN-A-FF-119	NAL-FFC	-	-	N	N	N	N
73	พื้นที่เก็บของบนตึกแถว 1	IT	3	A	BHN-A-FF-120	NAL-FFC	-	-	N	N	N	N

FINISH DATE : 1 / 9 / 67

DATE : 14 / 04 / 2024

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

FINISH DATE : 1 / 9 / 67

DATE : 14 / 04 / 2024

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

FINISH DATE : 1 / 9 / 67

DATE : 14 / 04 / 2024

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

FINISH DATE : 1 / 9 / 67

DATE : 14 / 04 / 2024

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature</

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)										PERIOD : M		
PROJECT TITLE : <div>โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย</div>		START PM DATE : <div>01/08/2024</div>										
ADDRESS : <div>888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110</div>		BUILDING : <div>อาคารสำนักงาน</div>		BRAND : <div>ABC</div>								
MEASUREMENT USED :		FLOOR : <div>4</div>		MODEL : <div>ABC-123</div>								
		CAPACITY : <div>10kg</div>										
TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)				MONTHLY MAINTENANCE (หน้า 1-4)								
Item No	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Type / Model	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)	4. Nozzle / Hose	5. Nozzle / Gauge (kg/cm²)	6. Nozzle / Handle	7. Nozzle / Tank
74	พลาสมาห้อง 402	ITD Ward 4	4	A	BHS-A-4FE-606	102	4.54	11.90	N	N	N	N
75	พลาสมาห้อง 413	ITD Ward 4	4	A	BHS-A-4FE-607	102	4.54	11.90	N	N	N	N
76	พลาสมาห้อง 419	ITD Ward 4	4	A	BHS-A-4FE-608	102	4.54	11.77	N	N	N	N
77	พลาสมาห้อง 424	ITD Ward 4	4	A	BHS-A-4FE-609	102	4.54	11.56	N	N	N	N
78	พลาสมาห้อง 424	ITD Ward 4	4	A	BHS-A-4FE-606	102	4.54	11.98	N	N	N	N
79	พลาสมาห้อง 4	Corridor	4	A	BHS-A-4FE-121	Not Fe	-	-	-	-	-	-
<div>SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Install</div>												
Problem (แจ้งปัญหา)				Cause (สาเหตุ)				Corrective (การแก้ไข)				
SERVICE BY				CHECKED/VERIFIED BY				ACCEPTANCE				
FINISH DATE : 1 / 8 / 67				DATE : 12 / 8 / 67				DATE : 14 / 04 / 2024				



น.11/18

PM REPORT FIRE EXTINGUISHING (FE)										PERIOD : M	
PROJECT TITLE : <u>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม</u>		START PM DATE : <u>01/08/2567</u>									
ADDRESS : <u>888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110</u>		BUILDING : <u>888-17-25011</u>									
MEASUREMENT USED : _____		BRAND : _____									
		MODEL : _____									
		CAPACITY : _____									
TASK (ระบุตำแหน่ง/พื้นที่)											
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent (kg)	3. Unit Weight (kg)	4. Unit / Hose	5. Unit / Gauge (kg/cm²)	6. Unit / Handle
101	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-060	Co2	4.94	19.19	N	N	N
104	MDB ROOM 6 ชั้น 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-061	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
105	MDB ROOM 6 ชั้น 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-062	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
106	บันไดหนีไฟ ชั้น 1 MDB	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-063	Co2	4.94	19.19	N	N	N
107	บันไดหนีไฟ ชั้น 2 MDB	N-Hall	2	B	BHN-B-2-FE-064	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
108	บันไดหนีไฟ ชั้น 3 MDB	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-065	Co2	4.94	11.80	N	N	N
109	MDB ROOM 1	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-066	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
110	MDB ROOM 2	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-067	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
111	MDB ROOM 3	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-068	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
112	MDB ROOM 4	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-069	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
113	MDB ROOM 5	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-060	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
114	MDB ROOM 6	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-061	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
115	MDB ROOM 7	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-062	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
116	MDB ROOM 8	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-063	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
117	MDB ROOM 9	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-064	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
118	MDB ROOM 10	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-065	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
119	MDB ROOM 11	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-066	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
120	MDB ROOM 12	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-067	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
121	MDB ROOM 13	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-068	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
122	MDB ROOM 14	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-128	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
123	Generator 1	Generator	2	B	BHN-B-2-FE-126	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
124	Generator 2	Generator	2	B	BHN-B-2-FE-127	NaCl-LFC	-	-	N	N	N
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Install											
Problem (ปัญหา)						Corrective (การแก้ไข)					
Cause (สาเหตุ)						Acceptance (การยอมรับ)					
SERVICE BY						CHECKED/VERIFIED BY					
DATE : <u>1 / 8 / 67</u>						DATE : <u>4 JUN 2024</u>					

[illegible]



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD :
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		
START PM DATE : 19/2567		
BUILDING : 888 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110		
BRAND : MODEL :		
CAPACITY :		
MEASUREMENT USED :		

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
Detail / รายละเอียด				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)					
Item / รายการ	Location / สถานที่	Department / แผนก	Power / ไฟฟ้า	Building / อาคาร	Equipment Code / รหัสอุปกรณ์	1. Weight of agent / น้ำหนักสาร	2. Weight of agent / น้ำหนักสาร	3. Weight of agent / น้ำหนักสาร	4. Weight of agent / น้ำหนักสาร
1	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-003	4.54	4.54	13.23	N
2	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-004	4.54	4.54	12.95	N
3	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-005	4.54	4.54	13.76	N
4	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-006	4.54	4.54	13.39	N
5	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-007	4.54	4.54	13.72	N
6	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-008	4.54	4.54	13.90	N
7	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-009	4.54	4.54	13.80	N
8	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-010	4.54	4.54	13.80	N
9	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-011	4.54	4.54	11.71	N
10	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-012	4.54	4.54	13.16	N
11	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-013	4.54	4.54	13.49	N
12	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-014	4.54	4.54	13.49	N
13	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-015	4.54	4.54	13.49	N
14	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-016	4.54	4.54	13.49	N
15	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-017	4.54	4.54	13.49	N
16	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-018	4.54	4.54	13.49	N
17	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-019	4.54	4.54	13.49	N
18	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-020	4.54	4.54	13.49	N
19	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-021	4.54	4.54	13.49	N
20	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-022	4.54	4.54	13.49	N
21	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-023	4.54	4.54	13.49	N
22	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-024	4.54	4.54	13.49	N
23	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-025	4.54	4.54	13.49	N
24	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-026	4.54	4.54	13.49	N
25	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-027	4.54	4.54	13.49	N
26	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-028	4.54	4.54	13.49	N
27	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-029	4.54	4.54	13.49	N
28	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-030	4.54	4.54	13.49	N
29	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-031	4.54	4.54	13.49	N
30	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-032	4.54	4.54	13.49	N
31	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-033	4.54	4.54	13.49	N
32	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-034	4.54	4.54	13.49	N
33	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-035	4.54	4.54	13.49	N
34	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-036	4.54	4.54	13.49	N
35	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-037	4.54	4.54	13.49	N
36	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-038	4.54	4.54	13.49	N
37	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-039	4.54	4.54	13.49	N
38	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-040	4.54	4.54	13.49	N
39	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-041	4.54	4.54	13.49	N
40	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-042	4.54	4.54	13.49	N
41	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-043	4.54	4.54	13.49	N
42	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-044	4.54	4.54	13.49	N
43	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-045	4.54	4.54	13.49	N
44	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-046	4.54	4.54	13.49	N
45	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-047	4.54	4.54	13.49	N
46	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-048	4.54	4.54	13.49	N
47	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-049	4.54	4.54	13.49	N
48	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-050	4.54	4.54	13.49	N
49	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-051	4.54	4.54	13.49	N
50	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-052	4.54	4.54	13.49	N
51	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-053	4.54	4.54	13.49	N
52	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-054	4.54	4.54	13.49	N
53	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-055	4.54	4.54	13.49	N
54	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-056	4.54	4.54	13.49	N
55	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-057	4.54	4.54	13.49	N
56	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-058	4.54	4.54	13.49	N
57	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-059	4.54	4.54	13.49	N
58	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-060	4.54	4.54	13.49	N
59	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-061	4.54	4.54	13.49	N
60	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-062	4.54	4.54	13.49	N
61	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-063	4.54	4.54	13.49	N
62	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-064	4.54	4.54	13.49	N
63	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-065	4.54	4.54	13.49	N
64	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-066	4.54	4.54	13.49	N
65	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-067	4.54	4.54	13.49	N
66	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-068	4.54	4.54	13.49	N
67	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-069	4.54	4.54	13.49	N
68	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-070	4.54	4.54	13.49	N
69	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-071	4.54	4.54	13.49	N
70	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-072	4.54	4.54	13.49	N
71	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-073	4.54	4.54	13.49	N
72	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-074	4.54	4.54	13.49	N
73	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-075	4.54	4.54	13.49	N
74	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-076	4.54	4.54	13.49	N
75	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-077	4.54	4.54	13.49	N
76	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-078	4.54	4.54	13.49	N
77	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-079	4.54	4.54	13.49	N
78	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-080	4.54	4.54	13.49	N
79	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-081	4.54	4.54	13.49	N
80	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-082	4.54	4.54	13.49	N
81	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-083	4.54	4.54	13.49	N
82	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-084	4.54	4.54	13.49	N
83	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-085	4.54	4.54	13.49	N
84	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-086	4.54	4.54	13.49	N
85	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-087	4.54	4.54	13.49	N
86	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-088	4.54	4.54	13.49	N
87	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-089	4.54	4.54	13.49	N
88	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-090	4.54	4.54	13.49	N
89	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-091	4.54	4.54	13.49	N
90	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-092	4.54	4.54	13.49	N
91	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-093	4.54	4.54	13.49	N
92	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-094	4.54	4.54	13.49	N
93	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-095	4.54	4.54	13.49	N
94	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-096	4.54	4.54	13.49	N
95	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-097	4.54	4.54	13.49	N
96	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-098	4.54	4.54	13.49	N
97	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-099	4.54	4.54	13.49	N
98	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-100	4.54	4.54	13.49	N
99	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-101	4.54	4.54	13.49	N
100	ห้องฉุกเฉิน	ER	1	A	BINA-1-TE-102	4.54	4.54	13.49	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install	
Problem (ปัญหา)	Corrective (แก้ไข)
Case (กรณี)	
CHECKED/VERIFIED BY	
ACCEPTANCE	
DATE: 10/10/2567	
FINISH DATE: 10/10/2567	
PROJECT NO: 2564	



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD :
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		START PM DATE : 19/2567
ADDRESS : 888 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10500		BUILDING : 77110
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (3 ครั้งต่อปี/ครั้ง)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-9)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (kg)	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)	4. Weight of agent (kg)
1	ห้องปฏิบัติการ 608 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-056	4.5	4.5	4.5	4.5
2	ห้องปฏิบัติการ 415 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-057	4.5	4.5	4.5	4.5
3	ห้องปฏิบัติการ 419 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-058	4.5	4.5	4.5	4.5
4	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-059	4.5	4.5	4.5	4.5
5	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-060	4.5	4.5	4.5	4.5
6	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
7	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
8	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
9	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
10	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
11	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
12	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
13	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
14	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
15	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
16	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
17	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
18	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
19	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
20	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
21	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
22	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
23	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
24	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
25	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
26	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
27	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
28	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
29	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5
30	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-121	4.5	4.5	4.5	4.5

Problem (อุปกรณ์)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไข)
ไม่มีปัญหา			
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. _____		DATE: 10/10/2567	
2. _____			
3. _____			
4. _____			
FINISH DATE: 10/10/2567		DATE: 10/10/2567	
รหัสเอกสาร CO-S/D-3385-36		รหัสเอกสาร CO-S/D-3385-36	

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD :
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		START PM DATE : 19/2567
ADDRESS : 888 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10500		BUILDING : 77110
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (3 ครั้งต่อปี/ครั้ง)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-9)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Weight of agent (kg)	2. Weight of agent (kg)	3. Weight of agent (kg)	4. Weight of agent (kg)
1	ห้องปฏิบัติการ 608 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-056	4.5	4.5	4.5	4.5
2	ห้องปฏิบัติการ 415 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-057	4.5	4.5	4.5	4.5
3	ห้องปฏิบัติการ 419 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-058	4.5	4.5	4.5	4.5
4	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-059	4.5	4.5	4.5	4.5
5	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-060	4.5	4.5	4.5	4.5
6	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-041	4.5	4.5	4.5	4.5
7	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-042	4.5	4.5	4.5	4.5
8	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-043	4.5	4.5	4.5	4.5
9	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-044	4.5	4.5	4.5	4.5
10	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-045	4.5	4.5	4.5	4.5
11	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-046	4.5	4.5	4.5	4.5
12	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-047	4.5	4.5	4.5	4.5
13	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-048	4.5	4.5	4.5	4.5
14	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-049	4.5	4.5	4.5	4.5
15	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-050	4.5	4.5	4.5	4.5
16	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-051	4.5	4.5	4.5	4.5
17	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-052	4.5	4.5	4.5	4.5
18	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-053	4.5	4.5	4.5	4.5
19	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-054	4.5	4.5	4.5	4.5
20	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-055	4.5	4.5	4.5	4.5
21	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-056	4.5	4.5	4.5	4.5
22	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-057	4.5	4.5	4.5	4.5
23	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-058	4.5	4.5	4.5	4.5
24	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-059	4.5	4.5	4.5	4.5
25	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-060	4.5	4.5	4.5	4.5
26	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-041	4.5	4.5	4.5	4.5
27	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-042	4.5	4.5	4.5	4.5
28	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-043	4.5	4.5	4.5	4.5
29	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-044	4.5	4.5	4.5	4.5
30	ห้องปฏิบัติการ 424 IPD Ward	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-045	4.5	4.5	4.5	4.5

Problem (อุปกรณ์)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไข)
ไม่มีปัญหา			
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. _____		DATE: 10/10/2567	
2. _____			
3. _____			
4. _____			
FINISH DATE: 10/10/2567		DATE: 10/10/2567	
รหัสเอกสาร CO-S/D-3385-36		รหัสเอกสาร CO-S/D-3385-36	



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD :
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ	START PM DATE :
ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110	BUILDING :
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (3 เดือนครั้ง 1 ครั้ง 1 ปี)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)									
Item	Location	Department	Building	Equipment Code	1. Weight of agent	2. Weight of agent	3. Weight of agent	4. Weight of agent	5. Weight of agent
1. Weight of agent	2. Weight of agent	3. Weight of agent	4. Weight of agent	5. Weight of agent	6. Weight of agent	7. Weight of agent	8. Weight of agent	9. Weight of agent	10. Weight of agent
1	ห้องผู้ป่วยชั้น 1	Corridor	1	BHN-S-1-FC-068	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
2	ห้องผู้ป่วยชั้น 2	Corridor	1	BHN-S-1-FC-069	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
3	ห้องผู้ป่วยชั้น 3	Corridor	1	BHN-S-1-FC-070	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
4	ห้องผู้ป่วยชั้น 4	Corridor	1	BHN-S-1-FC-071	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
5	ห้องผู้ป่วยชั้น 5	Corridor	1	BHN-S-1-FC-072	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
6	ห้องผู้ป่วยชั้น 6	Corridor	1	BHN-S-1-FC-073	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
7	ห้องผู้ป่วยชั้น 7	Corridor	1	BHN-S-1-FC-074	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
8	ห้องผู้ป่วยชั้น 8	Corridor	1	BHN-S-1-FC-075	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
9	ห้องผู้ป่วยชั้น 9	Corridor	1	BHN-S-1-FC-076	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
10	ห้องผู้ป่วยชั้น 10	Corridor	1	BHN-S-1-FC-077	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
11	ห้องผู้ป่วยชั้น 11	Corridor	1	BHN-S-1-FC-078	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
12	ห้องผู้ป่วยชั้น 12	Corridor	1	BHN-S-1-FC-079	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
13	ห้องผู้ป่วยชั้น 13	Corridor	1	BHN-S-1-FC-123	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
14	ห้องผู้ป่วยชั้น 14	Corridor	1	BHN-S-1-FC-124	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
15	ห้องผู้ป่วยชั้น 15	Corridor	1	BHN-S-1-FC-125	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77
16	ห้องผู้ป่วยชั้น 16	Corridor	1	BHN-S-1-FC-126	11.77	11.77	11.77	11.77	11.77

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install	
Problem (อุปกรณ์)	Corrective (แก้ไข)
Service By	Checked/Verified By
Acceptance	Acceptance
DATE: 10/01/2024	DATE: 10/01/2024

PM REPORT FIRE EXIT DOOR		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ	
ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110	
BUILDING :	-	
BRAND :	-	
MODEL :	-	
CAPACITY :	-	
MEASUREMENT USED :	-	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Detail / รายละเอียด						1. ตรวจสอบสภาพประตูและอุปกรณ์	2. ตรวจสอบการปิดประตู	3. ตรวจสอบการล็อกประตู	4. ตรวจสอบการแจ้งเตือน
Item สิ่งที่มี	สถานที่ Location	Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	N	N	N	N
1	ห้องฉุกเฉิน ประตูฉุกเฉิน 2 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น ประตูฉุกเฉิน 1 ชั้น	ห้องฉุกเฉิน	B	A	BHN-A-EXD-001	N	N	N	N
2		Corridor	1	A	BHN-A-EXD-002	N	N	N	N
3		OPD	1	A	BHN-A-EXD-003	N	N	N	N
4		Corridor	1	A	BHN-A-EXD-004	N	N	N	N
5		Corridor	1	A	BHN-A-EXD-005	N	N	N	N
6		ER	1	A	BHN-A-EXD-006	N	N	N	N
7		Pharmacy	1	A	BHN-A-EXD-007	N	N	N	N
8		Corridor	2	A	BHN-A-EXD-008	N	N	N	N
9		Corridor	2	A	BHN-A-EXD-009	N	N	N	N
10		Corridor	2	A	BHN-A-EXD-010	N	N	N	N
11		Office	3	A	BHN-A-EXD-011	N	N	N	N
12		SKIN	3	A	BHN-A-EXD-012	N	N	N	N
13		REHAB	3	A	BHN-A-EXD-013	N	N	N	N
14		Corridor	3	A	BHN-A-EXD-014	N	N	N	N
15		Corridor	3	A	BHN-A-EXD-015	N	N	N	N
16		Corridor	3	A	BHN-A-EXD-016	N	N	N	N
17		Corridor	3	A	BHN-A-EXD-017	N	N	N	N
18		LAB	3	A	BHN-A-EXD-018	N	N	N	N
19		Corridor	3	A	BHN-A-EXD-019	N	N	N	N
20		IPD Ward 4	4	A	BHN-A-EXD-020	N	N	N	N
21		IPD Ward 4	4	A	BHN-A-EXD-021	N	N	N	N
22		IPD Ward 4	4	A	BHN-A-EXD-022	N	N	N	N
23		IPD Ward 4	4	A	BHN-A-EXD-023	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : ( = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, \* = Not Install

Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
-			
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
DATE : 12 / 12 / 2564		DATE : 12 / 12 / 2564	DATE : 12 / 12 / 2564
FURNISH DATE : 12 / 12 / 17			
FURNISH NO. : CO-SID-5385-35		FURNISH NO. : 2564	

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ	
ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110	
BUILDING :	-	
BRAND :	-	
MODEL :	-	
CAPACITY :	-	
MEASUREMENT USED :	-	

TASK (รายละเอียดการตรวจ)					MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. ตรวจเช็คสภาพถัง	2. ตรวจสอบการเติมสาร	3. ตรวจสอบการแจ้งเตือน
1	CITLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-080	N	N	N
2	MDR ROOM 1	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-081	N	N	N
3	MDR ROOM 2	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-082	N	N	N
4	MDR ROOM 3	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-083	N	N	N
5	MDR ROOM 4	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-084	N	N	N
6	MDR ROOM 5	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-085	N	N	N
7	MDR ROOM 6	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-086	N	N	N
8	MDR ROOM 7	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-087	N	N	N
9	MDR ROOM 8	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-088	N	N	N
10	MDR ROOM 9	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-089	N	N	N
11	MDR ROOM 10	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-090	N	N	N
12	MDR ROOM 11	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-091	N	N	N
13	MDR ROOM 12	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-092	N	N	N
14	MDR ROOM 13	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-093	N	N	N
15	MDR ROOM 14	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-094	N	N	N
16	MDR ROOM 15	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-095	N	N	N
17	MDR ROOM 16	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-096	N	N	N
18	MDR ROOM 17	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-097	N	N	N
19	MDR ROOM 18	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-098	N	N	N
20	MDR ROOM 19	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-099	N	N	N
21	MDR ROOM 20	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-100	N	N	N

Problem (ปัญหา)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
-			
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
DATE : 10 / 12 / 2564		DATE : 10 / 12 / 2564	DATE : 10 / 12 / 2564
FURNISH DATE : 10 / 12 / 17			
FURNISH NO. : CO-SID-5385-36		FURNISH NO. : 2564	



PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รังสิต  
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12110  
MEASUREMENT USED :  
CAPACITY :  
PERIOD : M

TASK (ระบุเดือน/ปี/วัน)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Weight / Gross Weight	4. Unit / Hose
1	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	B	A	BEN-A-B-FE-001	COL	42.5	13.44	N
2	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	B	A	BEN-A-B-FE-002	COL	41.5	13.27	N
3	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	B	A	BEN-A-B-FE-103	NON-CFC	-	-	N
4	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	B	A	BEN-A-B-FE-106	NON-CFC	-	-	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY :  
CHECKED/VERIFIED BY :  
ACCEPTANCE :  
DATE : 17/10/2024

FINISH DATE : 17/10/2024

รหัสดูงาน : CO-SID-3385-36

ผู้จัดทำ : 0

ผู้ตรวจสอบ : 0

ผู้รับ : 0

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ รังสิต  
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12110  
MEASUREMENT USED :  
CAPACITY :  
PERIOD : M

TASK (ระบุเดือน/ปี/วัน)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Weight / Gross Weight	4. Unit / Hose
1	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-003	CO2	4.5	13.55	N
2	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-004	CO2	4.5	13.55	N
3	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-005	CO2	4.5	13.55	N
4	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-006	CO2	4.5	13.55	N
5	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-007	CO2	4.5	13.55	N
6	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-008	CO2	4.5	13.55	N
7	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-009	CO2	4.5	13.55	N
8	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-010	CO2	4.5	13.55	N
9	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-011	CO2	4.5	13.55	N
10	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-012	CO2	4.5	13.55	N
11	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-013	CO2	4.5	13.55	N
12	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-014	CO2	4.5	13.55	N
13	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-015	CO2	4.5	13.55	N
14	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-016	CO2	4.5	13.55	N
15	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-017	CO2	4.5	13.55	N
16	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-018	CO2	4.5	13.55	N
17	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-019	CO2	4.5	13.55	N
18	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-020	CO2	4.5	13.55	N
19	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-021	CO2	4.5	13.55	N
20	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-022	CO2	4.5	13.55	N
21	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-023	CO2	4.5	13.55	N
22	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-024	CO2	4.5	13.55	N
23	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-025	CO2	4.5	13.55	N
24	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-026	CO2	4.5	13.55	N
25	ห้องเครื่องปรับอากาศ	ห้องผู้ป่วยใน	1	A	BEN-A-1-FE-027	CO2	4.5	13.55	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (แก้ไข)

SERVICE BY :  
CHECKED/VERIFIED BY :  
ACCEPTANCE :  
DATE : 17/10/2024

FINISH DATE : 17/10/2024

รหัสดูงาน : CO-SID-3385-36

ผู้จัดทำ : 0

ผู้ตรวจสอบ : 0

ผู้รับ : 0

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : <u>ໜ້າໝາຍໂຄງການ ວັດສິນ</u>	START PM DATE : <u>1 / 10 / 87</u>	
ADDRESS : <u>888 ຄູນພູມພຽງ ກ. ວັດສິນ ພ. 125 ຕາມກົງ 77110</u>	BUILDING : <u>ອະນຸລັກສາດ</u>	
	BRAND : _____	
	MODEL : _____	
MEASUREMENT USED : _____	CAPACITY : _____	

TASK (งานที่ต้องดำเนินการ)		Detail / รายละเอียด				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item / ลำดับ	สถานที่ / Location	แผนก / Department	ชั้น / Floor	อาคาร / Building	รหัสอุปกรณ์ / Equipment Code	1. ยี่ห้อ / Type (lbs)	2. น้ำหนัก / Weight (lbs)	3. น้ำหนัก / Gross Weight (lbs)	4. น้ำหนัก / Mass	5. น้ำหนัก / Gauge	6. น้ำหนัก / Handle	7. น้ำหนัก / Tank
1	ห้อง ICU 15 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-023							
2	พลาสมาเทคในตู้ยาชีวภาพ	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-024	C02	11.35					
3	ตู้ยาชีวภาพ 2	แผนก LR	2	A	BEN-A-2-FE-025	C02	12.02					
4	ตู้ยาชีวภาพ	แผนก OR	2	A	BEN-A-2-FE-026	C02	13.2					
5	ตู้ยาชีวภาพ 3	แผนก OR	2	A	BEN-A-2-FE-027	NON-CFC	11.65					
6	ตู้ยาชีวภาพในตู้ยาชีวภาพ	แผนก OR	2	A	BEN-A-2-FE-028	C02	13.6					
7	ตู้ยาชีวภาพในตู้ยาชีวภาพ 1	แผนก OR	2	A	BEN-A-2-FE-029	C02	13.4					
8	ตู้ยาชีวภาพในตู้ยาชีวภาพ 2	CSSD	2	A	BEN-A-2-FE-030	C02	11.42					
9	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BEN-A-2-FE-031	C02	10.45					
10	ตู้ยาชีวภาพ 2	Corridor	2	A	BEN-A-2-FE-032	C02	11.41					
11	ตู้ยาชีวภาพในตู้ยาชีวภาพ	HEMO	2	A	BEN-A-2-FE-033	C02	11.69					
12	ตู้ยาชีวภาพ 1 CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2-FE-034	C02	11.30					
13	ตู้ยาชีวภาพในตู้ยาชีวภาพ CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2-FE-035	NON-CFC	-					
14	ตู้ยาชีวภาพ 2	Corridor	2	A	BEN-A-2-FE-112	NON-CFC	-					
15	ตู้ยาชีวภาพ 2	Corridor	2	A	BEN-A-2-FE-113	NON-CFC	-					
16	ตู้ยาชีวภาพ CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2-FE-114	NON-CFC	-					
17	ตู้ยาชีวภาพ ICU	แผนก ICU	2	A	BEN-A-2-FE-115	NON-CFC	-					
18	ตู้ยาชีวภาพในตู้ยาชีวภาพ	CATH-LAB	2	A	BEN-A-2-FE-130	C02	4.5	11.66				

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)	Cause (起因)	Corrective (纠正措施)
1. _____		
2. _____		
3. _____		
4. _____		
FINISH DATE: <u>8</u> / <u>10</u> / <u>67</u>	CHECKED VERIFIED BY: _____ DATE: <u>17</u> / <u>10</u> / <u>67</u>	ACCEPTANCE: _____ DATE: <u>19</u> / <u>11</u> / <u>2024</u>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	หน้าบันทึก / บันทึกที่ 2564
รหัสเอกสาร 0	หน้าบันทึก / บันทึกที่ 0

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	1.โครงการขุดลอกบริเวณ	START PM DATE : 1/10/67
ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330	BUILDING : ๑๓๓/๒๓๖๖๖๖๖๖
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

TASK (ระบุชนิดการทำงาน)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
Detail ระบุชนิดงาน															
Item อุปกรณ์	สถานที่ Location	แผนก Department	ผู้ Floor	อาคาร Building	รหัสอาคาร Equipment Code	1. รหัส / Type (A-B)	2. น้ำหนัก / Weight of agent (kg)	3. น้ำหนัก / Gross Weight (kg)	4. รหัส / Model	5. รหัส / Gauge	6. รหัส / Handle	7. รหัส / Tank			
1	บันไดลิฟท์บนอาคารทาด 1	Office	3	A	HBN-A-3-FE-006										
2	บันไดลิฟท์บน 1	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-037			4.5							
3	บันไดลิฟท์บน 1	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-038			4.5							
4	บันไดลิฟท์บน 1	IT	3	A	HBN-A-3-FE-039			4.5							
5	SERVER ROOM	IT	3	A	HBN-A-3-FE-040										
6	บันไดลิฟท์บน 1 Lab	Lab	3	A	HBN-A-3-FE-041										
7	บันไดลิฟท์บน 1 Lab	Lab	3	A	HBN-A-3-FE-042										
8	บันไดลิฟท์บน 1	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-043										
9	Docer's Lounge	Office	3	A	HBN-A-3-FE-044			11.25							
10	บันไดลิฟท์บน 1	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-045			4.54							
11	บันไดลิฟท์บน SKIN	SKIN	3	A	HBN-A-3-FE-046			4.54							
12	บันไดลิฟท์บน 1 REHAB	REHAB	3	A	HBN-A-3-FE-047			4.54							
13	บันไดลิฟท์บน 1 REHAB	REHAB	3	A	HBN-A-3-FE-048			4.54							
14	บันไดลิฟท์บน 1 REHAB	REHAB	3	A	HBN-A-3-FE-049			4.54							
15	บันไดลิฟท์บน 1	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-050			4.54							
16	บันไดลิฟท์บน 1	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-051			4.54							
17	บันไดลิฟท์บน 1 Regist	Regist	3	A	HBN-A-3-FE-052			4.54							
18	บันไดลิฟท์บน 1 Regist	Regist	3	A	HBN-A-3-FE-053			4.54							
19	บันไดลิฟท์บน 1 Regist	Office	3	A	HBN-A-3-FE-054			4.54							
20	บันไดลิฟท์บน 1 Regist	Regist	3	A	HBN-A-3-FE-055			4.54							
21	บันไดลิฟท์บน 1 SKIN	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-104			4.54							
22	บันไดลิฟท์บน 1	Corridor	3	A	HBN-A-3-FE-116										
23	บันไดลิฟท์บน 1	IT	3	A	HBN-A-3-FE-117										
24	บันไดลิฟท์บน 1	IT	3	A	HBN-A-3-FE-118										
25	บันไดลิฟท์บน 1	IT	3	A	HBN-A-3-FE-119										
26	บันไดลิฟท์บน 1	IT	3	A	HBN-A-3-FE-120										

Problem (digitized)	Cause (THUM)	Corrective (digitized)
1 2 3 4		
SERVICE BY	CHECKED VERIFIED BY	ACCEPTANCE
FINISH DATE : 8 / 19 / 69	DATE : 17 / 10 / 69	DATE : 11 Nov. 2024
CO-S.D-53K5-36	วชิรพันธุ์ นิมมานโณ	วชิรพันธุ์ นิมมานโณ



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈັກວັນ	START PM DATE : 1 / 10 / 17
ADDRESS :	888 ສາມາດນາມ ຈັກວັນ ອ. ຈັກວັນ ບ. ຈັກວັນ 77110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
		MEASUREMENT USED :

TASK (โปรดระบุเดือนที่ทำการ)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)				
Detail / รายละเอียด														
Item รายการ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ยี่ห้อ / Type (K=)	2. น้ำหนัก / Weight (Kg)	3. น้ำหนักสุทธิ Gross Weight (kg)	4. ยี่ห้อ / Model	5. น้ำหนัก / Weight	6. ยี่ห้อ / Handle	7. ยี่ห้อ / Tank		
1	พืชมูลนิธิ 408 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-056	Coq	12.5	12.11	N	N	N	N		
2	พืชมูลนิธิ 415 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-057	Coq	11.5	11.10	N	N	N	N		
3	พืชมูลนิธิ 419 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-058	Coq	11.5	11.17	N	N	N	N		
4	พืชมูลนิธิ 424 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-059	Coq	11.5	11.11	N	N	N	N		
5	พืชมูลนิธิ 424 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4FE-060	Coq	11.5	12.02	N	N	N	N		
6	พืชมูลนิธิ 4	Consider	4	A	BHN-A-4FE-121	NON-CFC	-	-	N	N	N	N		

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
1. ...		
2. ...		
3. ...		
4. ...		
FINISH DATE 10/6/71	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
		DATE: 11 MAR 2014

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์	START PM DATE : 1/10/87
ADDRESS :	888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 11110	BUILDING : 01015/1504.0002
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
		MEASUREMENT USED :

TASK (ภารกิจ/หน้าที่)												
Detail / รายละเอียด			MONTHLY MAINTENANCE (No.1-6)									
Item รายการ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. รหัส / Type (ksc)	2. ปริมาณ / Weight (ksc)	3. ปริมาณ / Gross Weight (ksc)	4. ยี่ห้อ / Brand / Make	5. ขนาด / Size / Gauge	6. วัสดุ / Material	7. หมายเหตุ / Remark
1	ท่าเรือ 508 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-001	C 02	11.5	11.5	N	N	N	
2	ท่าเรือ 515 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-002	C 02	11.5	11.5	N	N	N	
3	ท่าเรือ 519 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-003	C 02	11.5	11.5	N	N	N	
4	ท่าเรือ 524 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-004	C 02	11.5	11.5	N	N	N	
5	ท่าเรือ 528 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-005	C 02	11.5	11.5	N	N	N	
6	ท่าเรือ 532 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-122	N 0 N - C 1 C	-	-	N	N	N	
7	ท่าเรือ 536 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-131	N 0 N - C 1 C	-	-	N	N	N	
8	ท่าเรือ 540 IPT Ward 5	IPT Ward 5	5	A	BHN-B-1-FE-133	N 0 N - C 1 C	-	-	N	N	N	

SYMBOL OF CHECK STATUS : / = Done PM , X = Done PM , - = Normal , * = Abnormal , + = Non install			
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไขแล้ว)	
<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div>	<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div>	<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div>	<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div>
<div>SERVICE BY</div> <div>DATE</div> <div>FINISH DATE : 1 / 10 / 67</div>		<div>CHECKED/VERIFIED BY</div> <div>DATE : 17 / 10 / 67</div>	<div>ACCEPTANCE</div> <div>DATE : 11 Nov. 2024</div>

PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ</u>		START PM DATE :	PERIOD : M
ADDRESS : <u>888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710</u>		BUILDING :	
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (ตามคู่มือการปฏิบัติงาน)									
MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)									
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. Unit / Type (ชนิด)	2. Weight of agent (kg)	3. Weight (kg)	4. Unit / Hose (ชนิด / สาย)
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-080	COL	4,234	13,014	N
2	MDR ROOM 6TH 1	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-081	NON-CFC	-	-	N
3	MDR ROOM 6TH 2	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-082	NON-CFC	-	-	N
4	ตู้ปรับอากาศ MDR	Condo	2	B	BHN-B-2FE-083	COL	43	46.7	N
5	ตู้ปรับอากาศ N-Head	Condo	2	B	BHN-B-2FE-085	NON-CFC	-	-	N
6	ตู้ปรับอากาศ	Condo	2	B	BHN-B-2FE-086	NON-CFC	4,834	11,216	N
7	MDR ROOM 1	MDR	2	B	BHN-B-2FE-087	NON-CFC	-	-	N
8	MDR ROOM 2	MDR	2	B	BHN-B-2FE-088	NON-CFC	-	-	N
9	MDR ROOM 3	MDR	2	B	BHN-B-2FE-089	NON-CFC	-	-	N
10	MDR ROOM 4	MDR	2	B	BHN-B-2FE-090	NON-CFC	-	-	N
11	MDR ROOM 5	MDR	2	B	BHN-B-2FE-091	NON-CFC	-	-	N
12	MDR ROOM 6	MDR	2	B	BHN-B-2FE-092	NON-CFC	-	-	N
13	MDR ROOM 7	MDR	2	B	BHN-B-2FE-093	NON-CFC	-	-	N
14	MDR ROOM 8	MDR	2	B	BHN-B-2FE-094	NON-CFC	-	-	N
15	MDR ROOM 9	MDR	2	B	BHN-B-2FE-095	NON-CFC	-	-	N
16	MDR ROOM 10	MDR	2	B	BHN-B-2FE-096	NON-CFC	-	-	N
17	MDR ROOM 11	MDR	2	B	BHN-B-2FE-097	NON-CFC	-	-	N
18	MDR ROOM 12	MDR	2	B	BHN-B-2FE-098	NON-CFC	-	-	N
19	MDR ROOM 13	MDR	2	B	BHN-B-2FE-126	NON-CFC	-	-	N
20	ตู้กำเนิดไฟฟ้า 1	Generator	2	B	BHN-B-2FE-127	NON-CFC	-	-	N
21	ตู้กำเนิดไฟฟ้า 2	Generator	2	B	BHN-B-2FE-127	NON-CFC	-	-	N
22	ตู้ปรับอากาศ 160	MDR	2	B	BHN-B-2FE-128	NON-CFC	-	-	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install		Cause (สาเหตุ)		Corrective (การแก้ไข)	
Problem (ปัญหา)					
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
FINISH DATE : <u>10/10/24</u>		DATE : <u>11/10/24</u>		DATE : <u>11/10/24</u>	
รหัสเอกสาร : CO-SID-5385-36		วันที่ตรวจ : 0		วันที่รับใช้ : 11/10/24	



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)					
					PERIOD : M
PROJECT TITLE :	Ternopil area fire station			START PM DATE:	E/12587
ADDRESS :	880 munitsionnaia ulitsa khoroshtinsk' 7110			BUILDING :	
				BRAND :	
				MODEL :	
MEASUREMENT USED :				CAPACITY :	
	*				

TASK 3) บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน													MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)				
Detail / รายละเอียด																	
Item ทรัพย์สิน	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่อง Equipment Code	1. รหัส / Type (kg)	2. น้ำหนัก (กรัม) (kg)	3. น้ำหนัก (กรัม) (kg)	4. วัสดุ / Material	5. น้ำหนัก / Weight	6. วัสดุ / Material	7. น้ำหนัก / Weight					
1	สำนักงานใหญ่	สำนักงานใหญ่	1	C	BEN-C1-FE-009	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					
2	ตู้ Container 1	STORE	1	C	BEN-C1-FE-100	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					
3	ตู้ Container 2	STORE	1	C	BEN-C1-FE-101	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					
4	ตู้ Container 3	STORE	1	C	BEN-C1-FE-102	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					
5	ตู้ Container 4	STORE	1	C	BEN-C1-FE-103	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					
6	ตู้ Container 5	สำนักงานใหญ่	2	C	BEN-C1-FE-120	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					
7	บันได	สำนักงานใหญ่	1	C	BEN-C1-FE-134	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					
8	บันได	สำนักงานใหญ่	1	C	BEN-C1-FE-135	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					
9	บันได	สำนักงานใหญ่	1	C	BEN-C1-FE-136	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					
10	บันได	สำนักงานใหญ่	1	C	BEN-C1-FE-137	600 (kg)	4.5	1.5	2	2	2	2					

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

[illegible]

รหัสเอกสาร	CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่เริ่มใช้	1 สิงหาคม 2564
------------	----------------	---------------	---	----------------	----------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	TIMOTHY HOPE PARK BUILDING	START PM DATE : 1/11/2007
ADDRESS :	888 RUMBLEWOOD AVENUE, WILLOW BRIDGE VIC 3169	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		*

TASK (๓ เดือน/ครั้ง/ปี)														MONTHLY MAINTENANCE (Once 1-Mo)					
Detail / รายการ			แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	ชนิด Type	2. ปริมาณ / Quantity	น้ำหนักสุทธิ / Gross Weight	4. ความถี่ / Times	5. ความสูง / Height	6. ความดัน / Hydraulic	7. หมายเหตุ / Remark						
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-680	Non-CFC	Co2	4-5	13.06	N	N	N							
2	MOB ROOM 5	Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-681	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
3	MOB ROOM 6	Service Building	2	B	BIN-B-2-FE-682	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
4	ห้องเก็บน้ำ MOB	Consider	2	B	BIN-B-2-FE-683	Co2	-	4-5	13.67	N	N	N							
5	ห้องเก็บน้ำและน้ำดับเพลิง	N-Hall	2	B	BIN-B-2-FE-684	Non-CFC	Co2	-	16.08	N	N	N							
6	ถังดับเพลิง 100 ลิตร	Consider	2	B	BIN-B-2-FE-685	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
7	MOB ROOM 1	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-686	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
8	MOB ROOM 2	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-687	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
9	MOB ROOM 3	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-688	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
10	MOB ROOM 4	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-689	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
11	MOB ROOM 5	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-690	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
12	MOB ROOM 6	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-691	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
13	MOB ROOM 7	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-692	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
14	MOB ROOM 8	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-693	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
15	MOB ROOM 9	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-694	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
16	MOB ROOM 10	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-695	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
17	MOB ROOM 11	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-696	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
18	MOB ROOM 12	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-697	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
19	MOB ROOM 13	MOB	2	B	BIN-B-2-FE-698	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
20	ห้อง GENERATOR 1	Hot Generator	2	B	BIN-B-2-FE-126	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
21	ห้อง GENERATOR 2	Hot Generator	2	B	BIN-B-2-FE-127	Non-CFC	-	-	-	N	N	N							
									</										

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM X = Don't PM N = Normal AB = Abnormal - = Non Install

[illegible]

รหัสเอกสาร	CO-SD-5385-36	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่พิมพ์	2564
------------	---------------	---------------	---	-------------	------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โครงการก่อสร้าง	START PM DATE : 1/1/2567
ADDRESS :	888 ซอยสุขุมวิท 111 กรุงเทพมหานคร 10110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

[illegible][illegible]



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (#E)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	TAMU UNIVERSITY BUILDING 7710	START PM DATE : 1/11/2007
ADDRESS :	388 COUNTESSMAN AVE BLDG A TAMU TEXAS 77710	BUILDING : 0107072006090720
		BRAND :
		MODEL :
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :

MONTHLY MAINTENANCE (Page 1-9)												
TASK (ระบุชนิดอุปกรณ์ที่บำรุง)												
Detail / รายละเอียด												
Item (รหัส)	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. รหัส / Type (ระบุ)	2. น้ำหนัก (กรัม) / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักสุทธิ / Gross Weight (ระบุ)	4. น้ำหนัก / Note	5. หน่วย / Gauge	6. รหัส / Handle	7. รหัส / Tank
1	ท่ารถตู้สินค้า 408 IPD Wzd4	IPD Wzd 4	4	A	BEN-A-4FE-556	Co 9	11.5 g	11.5 g	N	-	N	N
2	ท่ารถตู้สินค้า 415 IPD Wzd4	IPD Wzd 4	4	A	BEN-A-4FE-557	Co 9	11.5 g	11.5 g	N	-	N	N
3	ท่ารถตู้สินค้า 419 IPD Wzd4	IPD Wzd 4	4	A	BEN-A-4FE-558	Co 9	11.5 g	11.5 g	N	-	N	N
4	ท่ารถตู้สินค้า 424 IPD Wzd4	IPD Wzd 4	4	A	BEN-A-4FE-559	Co 9	11.5 g	11.5 g	N	-	N	N
5	ท่ารถตู้สินค้า 436 IPD Wzd4	IPD Wzd 4	4	A	BEN-A-4FE-560	Co 9	11.5 g	11.5 g	N	-	N	N
6	สถานีรถไฟ 4	Coordinator	4	A	BEN-A-4FE-121	N/A	-	-	N	-	N	N

[illegible]

รหัสเอกสาร CO-SD-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้: สิงหาคม 2564
--------------------------	-----------------	------------------------------

[illegible]

TASK (ระบุชนิดการปฏิบัติงาน)														MONTHLY MAINTENANCE (No. 140)					
Detail / รายละเอียด				สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอาคาร Equipment Code	2. ปริมาณ 2. Quantity of agent	1. ปริมาณ 1. Quantity	4. ปริมาณ / Note 4. Amount / Note	5. ปริมาณ / Gauge 5. Amount / Gauge	6. ปริมาณ / Handle 6. Amount / Handle	7. ปริมาณ / Tool 7. Amount / Tool					
Item หมายเลข	ชื่อ Name	คำอธิบาย Description	Unit หน่วย																
1	ทำความสะอาดอาคาร 1	ทำความสะอาดอาคาร 1	Office	3	A	BHN-A-3FE-036													
2	ทำความสะอาดอาคาร 2	ทำความสะอาดอาคาร 2	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-037													
3	ทำความสะอาดอาคาร 3	ทำความสะอาดอาคาร 3	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-038													
4	ทำความสะอาดอาคาร 4	ทำความสะอาดอาคาร 4	IT	3	A	BHN-A-3FE-039													
5	SERVER ROOM	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3FE-040													
6	ทำความสะอาดอาคาร 6	ทำความสะอาดอาคาร 6	Lab	3	A	BHN-A-3FE-041													
7	ทำความสะอาดอาคาร 7	ทำความสะอาดอาคาร 7	Lab	3	A	BHN-A-3FE-042													
8	ทำความสะอาดอาคาร 8	ทำความสะอาดอาคาร 8	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-043													
9	Docet, S Lounge	Docet, S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3FE-044													
10	ทำความสะอาดอาคาร 10	ทำความสะอาดอาคาร 10	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-045													
11	ทำความสะอาดอาคาร 11	ทำความสะอาดอาคาร 11	SKIN	3	A	BHN-A-3FE-046													
12	ทำความสะอาดอาคาร 12	ทำความสะอาดอาคาร 12	REHAB	3	A	BHN-A-3FE-047													
13	ทำความสะอาดอาคาร 13	ทำความสะอาดอาคาร 13	REHAB	3	A	BHN-A-3FE-048													
14	ทำความสะอาดอาคาร 14	ทำความสะอาดอาคาร 14	REHAB	3	A	BHN-A-3FE-049													
15	ทำความสะอาดอาคาร 15	ทำความสะอาดอาคาร 15	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-050													
16	ทำความสะอาดอาคาร 16	ทำความสะอาดอาคาร 16	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-051													
17	ทำความสะอาดอาคาร 17	ทำความสะอาดอาคาร 17	Regist	3	A	BHN-A-3FE-052													
18	ทำความสะอาดอาคาร 18	ทำความสะอาดอาคาร 18	Regist	3	A	BHN-A-3FE-053													
19	ทำความสะอาดอาคาร 19	ทำความสะอาดอาคาร 19	Office	3	A	BHN-A-3FE-054													
20	ทำความสะอาดอาคาร 20	ทำความสะอาดอาคาร 20	Regist	3	A	BHN-A-3FE-055													
21	ทำความสะอาดอาคาร 21	ทำความสะอาดอาคาร 21	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-056													
22	ทำความสะอาดอาคาร 22	ทำความสะอาดอาคาร 22	Corridor	3	A	BHN-A-3FE-057													
23	ทำความสะอาดอาคาร 23	ทำความสะอาดอาคาร 23	IT	3	A	BHN-A-3FE-058													
24	ทำความสะอาดอาคาร 24	ทำความสะอาดอาคาร 24	IT	3	A	BHN-A-3FE-059													
25	ทำความสะอาดอาคาร 25	ทำความสะอาดอาคาร 25	IT	3	A	BHN-A-3FE-060													
26	ทำความสะอาดอาคาร 26	ทำความสะอาดอาคาร 26	IT	3	A	BHN-A-3FE-061													

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = No Result	
Problem (ปัญหา)	Case (กรณี)
Service by	Checked/verified by
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ Finish Date : 11 / 11 / 62	DATE: 10 / 11 / 62 DATE: 8 Dec 2014
	Acceptance

DATE RECEIVED	NO. OF PAGES	FILE NO.



PROJECT TITLE : 1. โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  
ADDRESS : 888 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
MEASUREMENT USED :  
CAPACITY :  
PERIOD : M  
START PM DATE : 13/1/2567  
BUILDING : อาคาร 1 ชั้น 11  
BRAND :  
MODEL :  
CAPACITY :

MONTHLY MAINTENANCE (No. 149)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Weight in	4. Unit in / Hose
1	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-003	CO2	4.5	13.30	N
2	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-004	CO2	4.5	12.91	N
3	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-005	CO2	4.5	13.91	N
4	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-006	CO2	4.5	13.63	N
5	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-007	CO2	4.5	14.08	N
6	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-008	CO2	4.5	13.55	N
7	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-009	CO2	4.5	13.03	N
8	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-010	CO2	4.5	13.95	N
9	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-011	CO2	4.5	11.87	N
10	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-012	CO2	4.5	11.87	N
11	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-013	CO2	4.5	13.42	N
12	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-014	CO2	4.5	13.63	N
13	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-015	CO2	4.5	11.92	N
14	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-016	CO2	4.5	11.92	N
15	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-017	CO2	4.5	11.92	N
16	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-018	CO2	4.5	11.92	N
17	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-019	CO2	4.5	11.92	N
18	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-020	CO2	4.5	11.92	N
19	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-021	CO2	4.5	11.92	N
20	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-022	CO2	4.5	11.92	N
21	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-023	CO2	4.5	11.92	N
22	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-024	CO2	4.5	11.92	N
23	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-025	CO2	4.5	11.92	N
24	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-026	CO2	4.5	11.92	N
25	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-027	CO2	4.5	11.92	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Checked (ตรวจสอบ)

Service By

Checked/Verified By

Acceptance

Final Date : 2 / 11 / 67

DATE : 8 / 8 / 2564

Project : CO-SD-SMS-36

Page : 0

Page : 2564



PROJECT TITLE : 1. โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  
ADDRESS : 888 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
MEASUREMENT USED :  
CAPACITY :  
PERIOD : M  
START PM DATE : 13/1/2567  
BUILDING : อาคาร 1 ชั้น 11  
BRAND :  
MODEL :  
CAPACITY :

MONTHLY MAINTENANCE (No. 149)									
Item	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Weight of agent	3. Weight in	4. Unit in / Hose
1	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-003	CO2	4.5	13.30	N
2	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-004	CO2	4.5	12.91	N
3	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-005	CO2	4.5	13.91	N
4	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-006	CO2	4.5	13.63	N
5	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-007	CO2	4.5	14.08	N
6	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-008	CO2	4.5	13.55	N
7	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-009	CO2	4.5	13.03	N
8	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-010	CO2	4.5	13.95	N
9	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-011	CO2	4.5	11.87	N
10	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-012	CO2	4.5	11.87	N
11	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-013	CO2	4.5	13.42	N
12	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-014	CO2	4.5	13.63	N
13	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-015	CO2	4.5	11.92	N
14	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-016	CO2	4.5	11.92	N
15	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-017	CO2	4.5	11.92	N
16	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-018	CO2	4.5	11.92	N
17	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-019	CO2	4.5	11.92	N
18	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-020	CO2	4.5	11.92	N
19	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-021	CO2	4.5	11.92	N
20	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-022	CO2	4.5	11.92	N
21	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-023	CO2	4.5	11.92	N
22	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-024	CO2	4.5	11.92	N
23	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-025	CO2	4.5	11.92	N
24	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-026	CO2	4.5	11.92	N
25	ห้องเก็บของ	อาคาร ER	1	A	BIN-A-1FE-027	CO2	4.5	11.92	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)

Checked (ตรวจสอบ)

Service By

Checked/Verified By

Acceptance

Final Date : 2 / 11 / 67

DATE : 8 / 8 / 2564

Project : CO-SD-SMS-36

Page : 0

Page : 2564



**PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)**

PROJECT TITLE : โครงการซ่อมแซมอาคาร  
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
MEASUREMENT USED :  
CAPACITY :  
START PM DATE : 10/12/2567  
BUILDING :  
BRAND :  
MODEL :  
PERIOD : M

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)						
Detail / รายละเอียด		สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักรวม / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. ระยะ / Range	5. น้ำหนัก / Weight	6. น้ำหนัก / Handle	7. ระยะ / Tank
Item	อุปกรณ์												
1	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-001	CO2	4.5	13.44	N	N	N	N
2	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-002	CO2	4.5	13.27	N	N	N	N
3	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-105	Non-ABC	-	-	N	N	N	N
4	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-106	Non-ABC	-	-	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (อุปกรณ์) Cause (ถังดับเพลิง) Corrective (ถังดับเพลิง)

SERVICE BY :  
CHECKED / VERIFIED BY :  
FINISH DATE : 12 / 12 / 67  
DATE : 8 5 2024

รหัสนิติศาสตร์ CO-SD-5385-36  
ผู้จัดทำ : 0  
วันที่จัดทำ : 0

**PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)**

PROJECT TITLE : โครงการซ่อมแซมอาคาร  
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
MEASUREMENT USED :  
CAPACITY :  
START PM DATE : 10/12/2567  
BUILDING :  
BRAND :  
MODEL :  
PERIOD : M

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)						
Detail / รายละเอียด		สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักรวม / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. ระยะ / Range	5. น้ำหนัก / Weight	6. น้ำหนัก / Handle	7. ระยะ / Tank
Item	อุปกรณ์												
1	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-001	CO2	4.5	13.44	N	N	N	N
2	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-002	CO2	4.5	13.27	N	N	N	N
3	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-105	Non-ABC	-	-	N	N	N	N
4	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ	B	A	BHS-A-B-FE-106	Non-ABC	-	-	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (อุปกรณ์) Cause (ถังดับเพลิง) Corrective (ถังดับเพลิง)

SERVICE BY :  
CHECKED / VERIFIED BY :  
FINISH DATE : 12 / 12 / 67  
DATE : 8 5 2025

รหัสนิติศาสตร์ CO-SD-5385-36  
ผู้จัดทำ : 0  
วันที่จัดทำ : 0

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (#E)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :		START PM DATE :
ADDRESS :		BUILDING :
		FLOOR :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

TASK (3 มิติ) เดือน มกราคม 2564									
Item รหัส	สถานที่ Location	อาคาร Department	ชั้น Floor	ชื่ออาคาร Building	รหัสอาคาร Equipment Code	MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)			
						1. ยี่ห้อ / Type	2. น้ำหนัก / Weight of agent	3. ปริมาณ / Gross Weight	4. ยี่ห้อ / Brand
7	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-003	CO2	13.80	13.80	7
8	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-004	CO2	13.97	13.97	8
9	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-005	CO2	13.97	13.97	9
10	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-006	CO2	14.03	14.03	10
11	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-007	CO2	15.55	15.55	11
12	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-008	CO2	13.08	13.08	12
13	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-009	CO2	17.87	17.87	13
14	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-010	CO2	13.45	13.45	14
15	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-011	CO2	13.45	13.45	15
16	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-012	CO2	13.45	13.45	16
17	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-013	CO2	13.45	13.45	17
18	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-014	CO2	13.45	13.45	18
19	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-015	CO2	13.45	13.45	19
20	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-016	CO2	13.45	13.45	20
21	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-017	CO2	13.45	13.45	21
22	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-018	CO2	13.45	13.45	22
23	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-019	CO2	13.45	13.45	23
24	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-020	CO2	13.45	13.45	24
25	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-021	CO2	13.45	13.45	25
26	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-022	CO2	13.45	13.45	26
27	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-023	CO2	13.45	13.45	27
28	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-024	CO2	13.45	13.45	28
29	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-025	CO2	13.45	13.45	29
30	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-026	CO2	13.45	13.45	30
31	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-027	CO2	13.45	13.45	31
32	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-028	CO2	13.45	13.45	32
33	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-029	CO2	13.45	13.45	33
34	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-030	CO2	13.45	13.45	34
35	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-031	CO2	13.45	13.45	35
36	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-032	CO2	13.45	13.45	36
37	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-033	CO2	13.45	13.45	37
38	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-034	CO2	13.45	13.45	38
39	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-035	CO2	13.45	13.45	39
40	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-036	CO2	13.45	13.45	40
41	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-037	CO2	13.45	13.45	41
42	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-038	CO2	13.45	13.45	42
43	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-039	CO2	13.45	13.45	43
44	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-040	CO2	13.45	13.45	44
45	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-041	CO2	13.45	13.45	45
46	ถังดับเพลิง	อาคาร ER	1	A	BUN-A-1FE-042	CO2			

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

  

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1.  2. _____ 3. _____ 4. _____	DATE: 13 / 12 / 67 ( )	DATE: 13 / 12 / 67 ( )
FINISH DATE: 12 / 12 / 67		

  

หน่วยงาน CD-STD-5385-36 วันที่ทำ 0	วันที่ส่ง / วันที่รับ 2564
---------------------------------------	----------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :		START PM DATE :
ADDRESS :		BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
MEASUREMENT USED :		

TASK (งานประจำเดือน)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)				
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Phaser รุ่น	Building อาคาร	Equipment Code หมายเลขเครื่อง	1. Item / Type (ชิ้น)	2. Quantity (จำนวน)	3. Weight of agent (น้ำหนัก)	4. Material / Issue (วัสดุ / ปัญหา)	5. Material / Change (วัสดุ / เปลี่ยน)	6. Material / Handle (วัสดุ / จัดการ)	7. Material / Tank (วัสดุ / ถัง)		
													1	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU
2	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-024	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
3	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-025	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
4	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-026	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
5	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-027	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
6	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-028	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
7	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-029	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
8	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-030	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
9	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-031	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
10	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-032	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
11	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-033	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
12	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-034	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
13	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-035	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
14	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-036	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
15	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-037	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
16	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-038	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
17	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-039	CO2	1	17.96	N	N	N	N		
18	อาคาร ICU 15 อาคาร ICU	อาคาร ICU	2	A	BHN-A-2FE-040	CO2	1	17.96	N	N	N	N		

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Insult					
Problem (ปัญหามี)		Cause (สาเหตุ)	Cerative (วิธีการรักษา)		
SERVICE BY :	CHECKED / VERIFIED BY :		ACCEPTANCE :		
1 _____	( ) DATE: 10 / 12 / 67		( ) DATE: 5 Dec. 2015		
2 _____					
3 _____					
4 _____					
FINISH DATE : 12 / 12 / 67					
รหัสสินค้า CO-SD-5385-36		วันที่เสร็จที่ 0		วันที่รับใช้ / วันที่รับ 264	



[illegible]

PROJECT TITLE :  
ADDRESS :

PERIOD : M  
1/12/2567

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

START PM DATE :  
BUILDING :  
BRAND :  
MODEL :  
CAPACITY :

Item No

Location

Department

Floor

Building

Equipment Code

Weight of agent (kg)

1. Unit / Type

2. Unit / Type

3. Unit / Type

4. Unit / Type

5. Unit / Type

6. Unit / Type

7. Unit / Type

1

1

Office

3

A

BIN-A-3-FE-004

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

2

2

Corridor

3

A

BIN-A-3-FE-037

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

3

3

Corridor

3

A

BIN-A-3-FE-038

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

4

4

IT

3

A

BIN-A-3-FE-039

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

5

5

SERVER ROOM

3

A

BIN-A-3-FE-040

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

6

6

Lab

3

A

BIN-A-3-FE-041

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

7

7

Lab

3

A

BIN-A-3-FE-042

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

8

8

Corridor

3

A

BIN-A-3-FE-043

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

9

9

Office

3

A

BIN-A-3-FE-044

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

10

10

Corridor

3

A

BIN-A-3-FE-045

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

11

11

SKIN

3

A

BIN-A-3-FE-046

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12

12

REHAB

3

A

BIN-A-3-FE-047

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

13

13

REHAB

3

A

BIN-A-3-FE-048

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

14

14

REHAB

3

A

BIN-A-3-FE-049

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

15

15

Corridor

3

A

BIN-A-3-FE-050

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

16

16

Corridor

3

A

BIN-A-3-FE-051

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

17

17

Regist

3

A

BIN-A-3-FE-052

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

18

18

Regist

3

A

BIN-A-3-FE-053

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

19

19

Office

3

A

BIN-A-3-FE-054

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

20

20

Regist

3

A

BIN-A-3-FE-055

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

21

21

Corridor

3

A

BIN-A-3-FE-056

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

22

22

Corridor

3

A

BIN-A-3-FE-057

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

23

23

IT

3

A

BIN-A-3-FE-058

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

24

24

IT

3

A

BIN-A-3-FE-059

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

25

25

IT

3

A

BIN-A-3-FE-060

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

26

26

IT

3

A

BIN-A-3-FE-061

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

1. Unit / Type

2. Unit / Type

3. Unit / Type

4. Unit / Type

5. Unit / Type

6. Unit / Type

7. Unit / Type

1

1

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

2

2

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

3

3

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

4

4

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

5

5

12.5

12



PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		
START PM DATE : 1/12/2567		
BUILDING : 888 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110		
BRAND : MODEL : CAPACITY :		
MEASUREMENT USED :		

TASK (รายละเอียดการตรวจ)									
Detail / รายละเอียด									
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสุทธิ Weight of agent	3. น้ำหนักถัง Gross Weight	4. วันที่หมดอายุ Expiry Date
1	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-068	CO2	11.79	11.79	N
2	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-069	CO2	-	-	N
3	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-070	CO2	-	-	N
4	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-071	CO2	-	-	N
5	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-072	CO2	12.10	12.10	N
6	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-073	CO2	12.00	12.00	N
7	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-074	CO2	11.13	11.13	N
8	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-075	CO2	11.89	11.89	N
9	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-076	NON-CFC	-	-	N
10	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-077	NON-CFC	-	-	N
11	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-078	CO2	11.57	11.57	N
12	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-079	CO2	11.67	11.67	N
13	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-123	NON-CFC	-	-	N
14	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-124	NON-CFC	-	-	N
15	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-125	NON-CFC	-	-	N
16	ศูนย์บริการผู้ป่วย	Outpatient	1	B	BHN-SP-1FE-132	CO2	11.81	11.81	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install	
Problem (ปัญหา)	
Cause (สาเหตุ)	
Corrective (การแก้ไข)	
SERVICE BY : _____	
CHECKED VERIFIED BY : _____	
ACCEPTANCE : _____	
DATE : 13 / 12 / 67	
FINISH DATE : 2 / 12 / 67	
รหัสนิติศาสตร์ CO-STD-5385-36	
วันที่ตรวจ : 0	
วันที่รับใช้ : 13 ธันวาคม 2564	





PROJECT TITLE : โครงการปลูกสวน 5 ปี		PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท อ.วัฒนา จ.ภูเก็ต 83110		START PM DATE : 11/22/57		BUILDING : 77110	
MEASUREMENT USED :		BRAND :		MODEL :	
		CAPACITY :			

TASK (รายละเอียดการตรวจ)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-9)				
Detail / รายละเอียด														
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Size / Type	2. Weight of agent	3. Weight / Gross Weight	4. Expiry / Date	5. Unit / Change	6. Unit / Handle	7. Unit / Tank	8. Unit / Valve	9. Unit / Hose
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHNS-B-2FE-080	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
2	MDB ROOM 1	Service Building	2	B	BHNS-B-2FE-081	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
3	MDB ROOM 2	Service Building	2	B	BHNS-B-2FE-082	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
4	Generator Room	Generator	2	B	BHNS-B-2FE-083	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
5	Generator Room	Generator	2	B	BHNS-B-2FE-084	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
6	Generator Room	Generator	2	B	BHNS-B-2FE-085	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
7	MDB ROOM 1	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-086	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
8	MDB ROOM 2	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-087	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
9	MDB ROOM 3	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-088	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
10	MDB ROOM 4	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-089	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
11	MDB ROOM 5	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-090	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
12	MDB ROOM 6	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-091	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
13	MDB ROOM 7	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-092	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
14	MDB ROOM 8	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-093	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
15	MDB ROOM 9	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-094	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
16	MDB ROOM 10	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-095	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
17	MDB ROOM 11	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-096	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
18	MDB ROOM 12	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-097	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
19	MDB ROOM 13	MDB	2	B	BHNS-B-2FE-098	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
20	Generator 1	Generator	2	B	BHNS-B-2FE-126	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
21	Generator 2	Generator	2	B	BHNS-B-2FE-127	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , . = . Non Insult		
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
DATE : 11 / 22 / 57		DATE : 11 / 22 / 57		DATE : 11 / 22 / 57	
FINISH DATE : 11 / 22 / 57		FINISH DATE : 11 / 22 / 57		FINISH DATE : 11 / 22 / 57	
PROJECT NO. CO-SD-3365-56		PROJECT NO. CO-SD-3365-56		PROJECT NO. CO-SD-3365-56	



PROJECT TITLE : โครงการปลูกสวน 5 ปี		PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M	
ADDRESS : 888 ถนนสุขุมวิท อ.วัฒนา จ.ภูเก็ต 83110		START PM DATE : 11/22/57		BUILDING : 77110	
MEASUREMENT USED :		BRAND :		MODEL :	
		CAPACITY :			

TASK (รายละเอียดการตรวจ)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-9)				
Detail / รายละเอียด														
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Size / Type	2. Weight of agent	3. Weight / Gross Weight	4. Expiry / Date	5. Unit / Change	6. Unit / Handle	7. Unit / Tank	8. Unit / Valve	9. Unit / Hose
1	Generator 1	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-099	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
2	Generator 2	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-100	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
3	Generator 3	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-101	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
4	Generator 4	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-102	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
5	Generator 5	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-103	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
6	Generator 6	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-104	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
7	Generator 7	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-105	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
8	Generator 8	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-106	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
9	Generator 9	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-107	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
10	Generator 10	Generator	1	C	BHNS-C1-FE-108	Co 2	4.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , . = . Non Insult		
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY		ACCEPTANCE	
DATE : 11 / 22 / 57		DATE : 11 / 22 / 57		DATE : 11 / 22 / 57	
FINISH DATE : 11 / 22 / 57		FINISH DATE : 11 / 22 / 57		FINISH DATE : 11 / 22 / 57	
PROJECT NO. CO-SD-3365-56		PROJECT NO. CO-SD-3365-56		PROJECT NO. CO-SD-3365-56	

PROJECT TITLE : 1. ระบบความปลอดภัย		START PM DATE : 11/7/67	PERIOD : S
ADDRESS : 88 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110		BUILDING : 88 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110	
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดงาน)					MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item No.	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	1. Unit / Type	2. Quantity / Pipe size	3. Material / Valve	4. Material / Material	5. Material / Material	6. Material / Material
1	ห้องปฏิบัติการ	Lab	1	A	BHN-A-1-FHC-001	1.5"	1.5"	N	N	N	N
2	ห้องปฏิบัติการ	Lab	1	A	BHN-A-1-FHC-002	1.5"	1.5"	N	N	N	N
3	ห้องปฏิบัติการ	Lab	1	A	BHN-A-1-FHC-003	1.5"	1.5"	N	N	N	N
4	ห้องปฏิบัติการ	Lab	1	A	BHN-A-1-FHC-004	1.5"	1.5"	N	N	N	N
5	ห้องปฏิบัติการ	Lab	2	A	BHN-A-1-FHC-005	1.5"	1.5"	N	N	N	N
6	ห้องปฏิบัติการ	Lab	2	A	BHN-A-1-FHC-006	1.5"	1.5"	N	N	N	N
7	ห้องปฏิบัติการ	Lab	2	A	BHN-A-1-FHC-007	1.5"	1.5"	N	N	N	N
8	ห้องปฏิบัติการ	Lab	2	A	BHN-A-1-FHC-008	1.5"	1.5"	N	N	N	N
9	ห้องปฏิบัติการ	Lab	2	A	BHN-A-1-FHC-009	1.5"	1.5"	N	N	N	N
10	ห้องปฏิบัติการ	Lab	3	A	BHN-A-1-FHC-010	1.5"	1.5"	N	N	N	N
11	ห้องปฏิบัติการ	Lab	3	A	BHN-A-1-FHC-011	1.5"	1.5"	N	N	N	N
12	ห้องปฏิบัติการ	Lab	3	A	BHN-A-1-FHC-012	1.5"	1.5"	N	N	N	N
13	ห้องปฏิบัติการ	Lab	4	A	BHN-A-1-FHC-013	1.5"	1.5"	N	N	N	N
14	ห้องปฏิบัติการ	Lab	4	A	BHN-A-1-FHC-014	1.5"	1.5"	N	N	N	N
15	ห้องปฏิบัติการ	Lab	5	A	BHN-A-1-FHC-015	1.5"	1.5"	N	N	N	N
16	ห้องปฏิบัติการ	Lab	5	A	BHN-A-1-FHC-016	1.5"	1.5"	N	N	N	N
17	ห้องปฏิบัติการ	Lab	1	B	BHN-B-1-FHC-017	1.5"	1.5"	N	N	N	N
18	ห้องปฏิบัติการ	Lab	1	B	BHN-B-1-FHC-018	1.5"	1.5"	N	N	N	N
19	ห้องปฏิบัติการ	Lab	2	B	BHN-B-1-FHC-019	1.5"	1.5"	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Absnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหา)	Corrective (แก้ไข)
SERVICE BY : _____	
CHECKED VERIFIED BY : _____	
DATE : 11/7/67	
FINISH DATE : 11/7/67	

วันที่ติดตั้ง : 11/7/67	วันที่รับใช้ : 11/7/67
-------------------------	------------------------





PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ	START PM DATE : 06/11/2024
ADDRESS :	888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	BUILDING : 77110
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการตรวจ)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-4)				
Detail / รายละเอียด	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาด / Pipe size	3. วาล์ว / Valve	4. สายน้ำ / Hoses	5. ฝาปิด / Seal / Leakage	6. เครื่องมือ / Cabinet Class & Key
1	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์	แผนก ER	1	A	BHNS-A-1-FHC-001	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
2		แผนก ER	1	A	BHNS-A-1-FHC-002	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
3		แผนก ER	1	A	BHNS-A-1-FHC-003	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
4		แผนก ER	1	A	BHNS-A-1-FHC-004	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
5		แผนก ER	2	A	BHNS-A-2-FHC-005	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
6		แผนก ER	2	A	BHNS-A-2-FHC-006	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
7		แผนก ER	2	A	BHNS-A-2-FHC-007	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
8		แผนก ER	2	A	BHNS-A-2-FHC-008	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
9		แผนก ER	2	A	BHNS-A-2-FHC-009	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
10		แผนก ER	3	A	BHNS-A-3-FHC-010	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
11		แผนก ER	3	A	BHNS-A-3-FHC-011	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
12		แผนก ER	3	A	BHNS-A-3-FHC-012	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
13		แผนก ER	4	A	BHNS-A-4-FHC-013	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
14		แผนก ER	4	A	BHNS-A-4-FHC-014	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
15		แผนก ER	5	A	BHNS-A-5-FHC-015	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
16		แผนก ER	5	A	BHNS-A-5-FHC-016	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
17		แผนก ER	1	B	BHNS-B-1-FHC-017	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
18		แผนก ER	1	B	BHNS-B-1-FHC-018	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N
19		แผนก ER	1	B	BHNS-B-1-FHC-019	1/2" x 1/2"	2"	N	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Installed

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , N = Don't PM , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (อุปกรณ์)	Corrective (การแก้ไข)
Service By	Checked Verified By
Finish Date : 5 / 11 / 67	Date : 5 / 11 / 67
Signature	Signature

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ	START PM DATE : 15/02/2024
ADDRESS :	888 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	BUILDING : 77110
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

Detail / รายละเอียด				MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-40)							
Item รายการ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. Valve / Type (Valve)	2. Valve / Pipe size (Valve)	3. Material / Valve (Material)	4. Material / Material (Material)	5. 100% water (Water)	6. 100% water (Water)
1	พื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณห้องเรียน	แผนก ER	1	A	BHNS-A-1-FHC-001			N	N	N	N
2	พื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณ	Regist	1	A	BHNS-A-1-FHC-002			N	N	N	N
3	พื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณอาคารท่าเรือ	แผนก X-Ray	1	A	BHNS-A-1-FHC-003			N	N	N	N
4	โรงสีหินปูน	แผนก OPD	1	A	BHNS-A-1-FHC-004			N	N	N	N
5	โรงงานผลิตปูนซีเมนต์กักตุน	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-005			N	N	N	N
6	โรงงานผลิตปูนซีเมนต์กักตุน	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-006			N	N	N	N
7	พื้นที่จอดรถ 2	แผนก LR	2	A	BHNS-A-2-FHC-007			N	N	N	N
8	พื้นที่จอดรถ	แผนก OR	2	A	BHNS-A-2-FHC-008			N	N	N	N
9	โรงสีหินปูน	Center Area	2	A	BHNS-A-2-FHC-009			N	N	N	N
10	พื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณอาคารท่าเรือ	Office	3	A	BHNS-A-3-FHC-010			N	N	N	N
11	พื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณ	Center Area	3	A	BHNS-A-3-FHC-011			N	N	N	N
12	โรงสีหินปูน	Center Area	3	A	BHNS-A-3-FHC-012			N	N	N	N
13	โรงงานผลิตปูนซีเมนต์กักตุน	IPD Ward 4	4	A	BHNS-A-4-FHC-013			N	N	N	N
14	โรงสีหินปูน Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHNS-A-4-FHC-014			N	N	N	N
15	โรงงานผลิตปูนซีเมนต์กักตุน	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5-FHC-015			N	N	N	N
16	โรงสีหินปูน Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHNS-A-5-FHC-016			N	N	N	N
17	พื้นที่ปฏิบัติงาน	Center Area	1	B	BHNS-B-1-FHC-017			N	N	N	N
18	พื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณอาคารท่าเรือ	Center Area	1	B	BHNS-B-1-FHC-018			N	N	N	N
19	พื้นที่กล้อง CCTV	Center Area	2	B	BHNS-B-2-FHC-019			N	N	N	N
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , N = Don't PM , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (อุปกรณ์)	Corrective (การแก้ไข)
Service By	Checked Verified By
Finish Date : 15 / 02 / 2024	Date : 15 / 02 / 2024
Signature	Signature



PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ		START PM DATE : 02/12/2567	
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330		BUILDING : 77110	
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

### PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)					
Detail / รายละเอียด			MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)		
Item / รายการ	Location / สถานที่	Department / แผนก	Floor / ชั้น	Building / อาคาร	Equipment Code / รหัสอุปกรณ์
1	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	Medical ER	1	A	BHS-A-1-FHC-001
2	ห้องพยาบาล	Regist	1	A	BHS-A-1-FHC-002
3	ห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ	Medical X-Ray	1	A	BHS-A-1-FHC-003
4	โสตศอนาสิก	Medical OPD	1	A	BHS-A-1-FHC-004
5	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHS-A-2-FHC-005
6	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHS-A-2-FHC-006
7	โสตศอนาสิก	Medical LR	2	A	BHS-A-2-FHC-007
8	โสตศอนาสิก	Medical OR	2	A	BHS-A-2-FHC-008
9	โสตศอนาสิก	Center Area	2	A	BHS-A-2-FHC-009
10	โสตศอนาสิก	Office	3	A	BHS-A-3-FHC-010
11	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHS-A-3-FHC-011
12	โสตศอนาสิก	Center Area	3	A	BHS-A-3-FHC-012
13	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FHC-013
14	โสตศอนาสิก	IPD Ward 4	4	A	BHS-A-4-FHC-014
15	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FHC-015
16	โสตศอนาสิก	IPD Ward 5	5	A	BHS-A-5-FHC-016
17	โสตศอนาสิก	Center Area	1	B	BHS-B-1-FHC-017
18	โสตศอนาสิก	Center Area	1	B	BHS-B-1-FHC-018
19	โสตศอนาสิก	Center Area	2	B	BHS-B-2-FHC-019

\*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE

FINISH DATE : / /

DATE : 8 / 12 / 2567

DATE : 9 / 12 / 2025