

เอกสารแนบ 6
ผลการตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 19/09/2567	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล	
MEASUREMENT USED :	BRAND : -	
	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item	สถานที่	แผนก	ชั้น	อาคาร	รหัสเครื่องจักร	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้องชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องชาร์ปประจำปี	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาทุกพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหมุนของระบบท่อน้ำร้อนน้ำเย็นหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
ลำดับ	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	2	A	BHN-A-2-SS-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	3	A	BHN-A-3-SS-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ข้างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	หน้าห้องเก็บภาพผลงาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตรงข้ามห้องเก็บภาพผลงาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	หน้าห้องเก็บของการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ห้องชาร์ปประปาห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	หน้าห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ห้อง Store แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องซั้วน้ำเด็กเล็ก	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____	(_____) DATE: 15 / 9 / 67	(_____) DATE: 5 / 9 / 2024
FINISH DATE : 19 / 9 / 67	(_____)	(_____)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53 แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 19/09/2567	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล	
MEASUREMENT USED :	BRAND : -	
	MODEL : -	
	CAPACITY : -	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง สำหรับ	2. ทำความสะอาดช่องซาริปะปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาภายใน การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หาก พบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อปูนฉาบฉนวนของระบบ ท่อปรับอากาศหรือ ไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดท่ออยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดและระบายน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ห้องพักแพทย์ศูนย์แพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	ทางเดินหลังคานัดเตอร์พยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-037	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	4	A	BHN-A-4-SS-038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	5	A	BHN-A-5-SS-039	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	ห้องควบคุม ห้องซาริปะปา	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 _____	(_____) DATE: ____/____/____	(_____) DATE: 5 ต.ค. 2024
2 _____		
3 _____		
4 _____		
FINISH DATE : 19 / 9 / 67		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF

PERIOD : Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน	START PM DATE :	19/09/2567
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโรงพยาบาล
		BRAND :	-
MEARSUREMENT USED :		MODEL :	-
		CAPACITY :	-

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 _____	(_____)	(_____)
2 _____	DATE: _____	DATE: 5 MAR 2024
3 _____	(_____)	(_____)
4 _____		
FINISH DATE : 19 / 9 / 67		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		START PM DATE : 06/12/2024 BUILDING : อาคารโรงพยาบาล BRAND : - MODEL : - CAPACITY : -
MEASUREMENT USED :		

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง ชำระ	2. ทำความสะอาดห้องชำระไปรปะ	3. ตรวจสอบสภาพท่อไปรปะหากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หาก พบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหมุนลงของระบบ ท่อน้ำหรือชำระหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดท่อ อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องชำระไปรปะ	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	N	N	N	N	N	N	N
2	ห้องควบคุม ห้องชำระไปรปะ	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	N	N	N	N	N	N	N
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	2	A	BHN-A-2-SS-003	N	N	N	N	N	N	
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	3	A	BHN-A-3-SS-004	N	N	N	N	N	N	
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	N	N	N	N	N	N	
6	ข้างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	N	N	N	N	N	N	
7	หน้าห้องสัมมนา	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	N	N	N	N	N	N	
8	ตรงข้ามห้องสัมมนา	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	N	N	N	N	N	N	
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	N	N	N	N	N	N	
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010	N	N	N	N	N	N	
11	หน้าห้องเก็บของอาคาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011	N	N	N	N	N	N	
12	ห้องชำระไปรปะห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012	N	N	N	N	N	N	
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013	N	N	N	N	N	N	
14	หน้าห้องน้ำพื่นส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014	N	N	N	N	N	N	
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	N	N	N	N	N	N	
16	ห้อง Store แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016	N	N	N	N	N	N	
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูติรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017	N	N	N	N	N	N	
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018	N	N	N	N	N	N	
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องซักรีดน้ำหนักเด็ก	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-019	N	N	N	N	N	N	
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020	N	N	N	N	N	N	
21	ห้องควบคุม ห้องชำระไปรปะ	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	N	N	N	N	N	N	
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022	N	N	N	N	N	N	
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	N	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	(_____) DATE: 26 / 12 / 62	(_____) DATE: 05 / 01 / 2023
FINISH DATE : ____ / ____ / ____	(_____)	(_____)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 06/12/2024
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
MEASUREMENT USED :		BRAND : -
		MODEL : -
		CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตู ชำระ	2. ทำความสะอาดช่องชำระประจำ	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาตาม การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หาก พบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหมุนวนของระบบ ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดท่ออยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดที่ระบายน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	N	N	N	N	N	N	
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	N	N	N	N	N	N	
26	ห้องพักแพทย์กุ่มารแพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	N	N	N	N	N	N	
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	N	N	N	N	N	N	
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	N	N	N	N	N	N	
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	N	N	N	N	N	N	
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	N	N	N	N	N	N	
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-031	N	N	N	N	N	N	
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	N	N	N	N	N	N	
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	N	N	N	N	N	N	
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	N	N	N	N	N	N	
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	N	N	N	N	N	N	
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	N	N	N	N	N	N	
37	ทางเดินหลังคาน้ำคังพยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-037	N	N	N	N	N	N	
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	4	A	BHN-A-4-SS-038	N	N	N	N	N	N	
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUILDING	5	A	BHN-A-5-SS-039	N	N	N	N	N	N	
40	ห้องควบคุม ห้องชำระประจำ	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	N	N	N	N	N	N	
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	N	N	N	N	N	N	
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	N	N	N	N	N	N	
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	N	N	N	N	N	N	
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	N	N	N	N	N	N	
45	ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	N	N	N	N	N	N	
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-046	N	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 _____		
2 _____		
3 _____	(_____)	(_____)
4 _____	DATE: 26 / 12 / 25	DATE: 5 / 12 / 2025
FINISH DATE : ____/____/____	(_____)	(_____)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT SANITARY SHALF		PERIOD : Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 06/12/2024
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
MEASUREMENT USED :		BRAND : -
		MODEL : -
		CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูห้อง ชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องจารปเป่า	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปา หากพบ การรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบว่าตัวจัดตั้งต่างๆ หาก พบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบที่อุณหภูมิของระบบ ท่อน้ำร้อนชำรุดหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดท่อ อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
47	ห้องพักห้อง VIP 517	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-047	N	N	N	N	N	N	N
48	ระหว่างห้อง 516 และ 515	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-048	N	N	N	N	N	N	N
49	ระหว่างห้อง 514 และ 512	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-049	N	N	N	N	N	N	N
50	ระหว่างห้อง 511 และ 510	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-050	N	N	N	N	N	N	N
51	ห้องพัก 509	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-051	N	N	N	N	N	N	N
52	ห้องพัก 508	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-052	N	N	N	N	N	N	N
53	ระหว่างห้อง 507 และ 506	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-053	N	N	N	N	N	N	N
54	ระหว่างห้อง 505 และ 504	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-054	N	N	N	N	N	N	N
55	ระหว่างห้อง 503 และ 502	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-055	N	N	N	N	N	N	N
56	ทางเดินหลังคาน้ำค่อรพยาบาล	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-056	N	N	N	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	(_____) DATE: 26 / 12 / 64	(_____) DATE: 5 / 1.1. 2025
FINISH DATE : ____ / ____ / ____	(_____)	(_____)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------