

ภาคผนวก ง.

ภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	
<p>รูปที่ 1 คูแลต้นไม้และพืชคลุมดิน</p>	<p>รูปที่ 2 พื้นที่จอดรถ</p>
	
<p>รูปที่ 3 ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์</p>	<p>รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์</p>
	
<p>รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ 6 ถังเก็บน้ำประปา</p>



รูปที่ 7 ช่องซ่อมบำรุง



รูปที่ 8 สระว่ายน้ำเป็นคอนกรีต



รูปที่ 9 รางระบายน้ำล้น



รูปที่ 10 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 11 ป้ายบอกความลึก



รูปที่ 12 ติดตั้งแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 13 พื้นที่ชำระร่างกาย



รูปที่ 14 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า



รูปที่ 15 ติดป้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 16 พนักงานทำความสะอาด



รูปที่ 17 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 18 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 19 ที่จอดรถมูลฝอย



รูปที่ 20 พนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร



รูปที่ 21 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้า



รูปที่ 22 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 23 ติดป้ายเตือน “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง”



รูปที่ 24 ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่าง



รูปที่ 25 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์



รูปที่ 26 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง



รูปที่ 27 ระบบท่อเย็น



รูปที่ 28 เครื่องดับเพลิงเคมีมือถือ



รูปที่ 29 ติดตั้งแผงควบคุมส่งสัญญาณแจ้งเหตุต่างๆ



รูปที่ 30 ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งอัคคีภัย



รูปที่ 31 ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งอัคคีภัย



รูปที่ 32 จุดรวมพล



รูปที่ 33 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



รูปที่ 34 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 35 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 36 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 37 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 38 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออก



รูปที่ 39 คันชะลอความเร็ว



รูปที่ 40 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 41 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 42 กำหนดให้มีเบอร์ติดต่อหรือช่องทางการติดต่อ
โรงพยาบาล



รูปที่ 43 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 44 การตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ



รูปที่ 45 พนักงานตัดแต่งกิ่งไม้



รูปที่ 46 พนักงานตัดแต่งกิ่งไม้