

ภาคผนวก จ

รูปภาพการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	
<p>รูปที่ 1 ป้ายแสดงพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ 2 ปลุกต้นไม้บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 3 ปลุกต้นไม้บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ 4 ปลุกต้นไม้บริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	<p>รูปที่ 6 ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางการขนส่งแร่</p>



รูปที่ 7 ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางการขนส่งแร่

รูปที่ 8 ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางการขนส่งแร่



รูปที่ 9 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง วัดหนองจิก

รูปที่ 10 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง วัดศรีอัมพร



รูปที่ 11 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง โรงเรียนท้ายพิบูล

รูปที่ 12 ตรวจวัดปริมาณละออง หมู่บ้านกิตติ



รูปที่ 13 ตรวจวัดระดับเสียง วัดหนองจิก



รูปที่ 14 ตรวจวัดระดับเสียง วัดศรีอัมพร



รูปที่ 15 ตรวจวัดระดับเสียง โรงเรียนท้ายพิบูล



รูปที่ 16 ตรวจวัดระดับเสียง หมู่บ้านกิตติ



รูปที่ 17 เก็บตัวอย่างน้ำประปา วัดหนองจิก



รูปที่ 18 เก็บตัวอย่างน้ำคลองน้ำซับบ้านโคกเลียบ



รูปที่ 19 เก็บตัวอย่างน้ำบ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อเขาดก



รูปที่ 20 สัญญาณไฟเตือน



รูปที่ 21 ตู้กดน้ำดื่ม



รูปที่ 22 ห้องสุขาคนงาน



รูปที่ 23 ห้องสุขาคนงาน



รูปที่ 24 ป้ายเตือนการเดินรถ



รูปที่ 25 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 26 ให้ความรู้กับชุมชน



รูปที่ 27 พบปะกับชุมชน



รูปที่ 28 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมกลับชุมชนเหมือง ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2566



รูปที่ 29 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมกลับชุมชนเหมือง
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566



รูปที่ 30 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมกลับชุมชนเหมือง
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

	
<p>รูปที่ 31 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมกลับขุมเหมือง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p>	<p>รูปที่ 32 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมกลับขุมเหมือง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p>
	
<p>รูปที่ 32 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมกลับขุมเหมือง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p>	<p>รูปที่ 33 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมกลับขุมเหมือง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p>
	
<p>รูปที่ 34 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมกลับขุมเหมือง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p>	<p>รูปที่ 35 ปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมกลับขุมเหมือง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566</p>