

รูปที่ 2-12 เทศบาลตำบลเชิงเนินเข้ามาสูบตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-13 ป้ายเตือนอันตรายพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 2-14 ติดตั้งถังดับเพลิงไว้ตามจุดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ



รูปที่ 2-16 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 2-17 จุด Drop Off สำหรับผู้มารับศพ





ถังเก็บน้ำประปาดาดฟ้า




ถังเก็บน้ำประปาใต้ดิน


รูปที่ 2-18 ถังเก็บน้ำของโครงการ



รูปที่ 2-19 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ











ห้องพักขยะมูลฝอย








ถังรองรับขยะมูลฝอยภายในโครงการ

รูปที่ 2-20 การจัดการมูลฝอยของโครงการ




เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงเนินเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป






เจ้าหน้าที่ อบจ.ระยองเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ







บริษัทอัคคีปราการ เข้ามารับขยะอันตรายไปกำจัด

รูปที่ 2-20 การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ต่อ)




พนักงานล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย





พนักงานล้างทำความสะอาดห้องพักขยะ




การแต่งกายขณะปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ

รูปที่ 2-20 การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ต่อ)



เส้นทางการขนย้ายขยะตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารไปยังห้องพักขยะ







การอบรมการจัดการขยะแก่พนักงานงานใหม่

รูปที่ 2-20 การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 2-21 พนักงานทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 2-22 การจัดเก็บสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ




รูปที่ 2-23 ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ



STAFF



พนักงานรายวัน



* พนักงานแต่งกาย รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว หมวก และหน้ากากอนามัย *

รูปที่ 2-24 คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล







รูปที่ 2-25 พนักงานทำความสะอาดถนนในโครงการ



ถังดักไขมันในห้องครัว



ตะแกรงดักเศษอาหาร





รถดูดไขมันเข้ามาจัดเก็บถังดักไขมัน

รูปที่ 2-26 การจัดการไขมันจากบ่อดักไขมัน



รูปที่ 2-27 การดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2-28 ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์



จุดรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไป



จุดรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วไป (เด็ก)

รูปที่ 2-29 จุดจอดรถชั่วคราวบริเวณด้านหน้าอาคาร




รูปที่ 2-30 บริการมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อรับ-ส่งผู้ใช้บริการ




























รูปที่ 2-31 พื้นที่จอดรถของโครงการปัจจุบัน






รูปที่ 2-32 พื้นที่เช่าเป็นที่จอดรถสำหรับพนักงาน 40 คัน










รูปที่ 2-33 ป้ายจราจรและสัญญาณจราจรบนพื้นทาง และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก



รูปที่ 2-34 การตรวจสอบหม้อแปลง ขนาด 2,000 KVA ของโครงการ



เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน



ระบบไฟฟ้าสำรอง

รูปที่ 2-35 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของโครงการ




ป้ายปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานบริเวณสวิตซ์ไฟ และป้ายรณรงค์ให้ปรับอุณหภูมิเป็น 26 องศาเซลเซียส จะใช้ไฟลดลง 10 %



เครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดไฟ เบอร์ 5

รูปที่ 2-36 การอนุรักษ์พลังงานของโครงการ




โคมไฟสะท้อนแสง




ห้องน้ำภายในอาคารควบคุมสวิตซ์ไฟด้วยระบบเซ็นเซอร์




โทรทัศน์จอแบน (LED)





การตรวจสอบและแก้ไขประตู
ลดการสูญเสียความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ



มีการใช้กระดาษ Reuse



การใช้กระดาษความหนา 70แกรม แทน 80 แกรม
เหมาะสมกับงาน

รูปที่ 2-36 การอนุรักษ์พลังงานของโครงการ (ต่อ)




รณรงค์ให้บุคลากร และผู้มาใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

รูปที่ 2-36 การอนุรักษ์พลังงานของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 2-37 การตรวจสอบ/ซ่อมแซมการเดินสายไฟ





รูปที่ 2-38 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาภายในโครงการ




รูปที่ 2-39 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ








รูปที่ 2-40 การเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพ




รูปที่ 2-41 การตรวจเช็คมิเตอร์น้ำและจดบันทึกปริมาณการใช้น้ำเป็นประจำ





รูปที่ 2-42 มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



หัวรับน้ำดับเพลิง



เครื่องตรวจจับควัน Smoke Detector



ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือดึง Manual Station



อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง Strobes and Horns

รูปที่ 2-43 ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของโครงการ (ต่อ)



ไฟฉุกเฉิน




ป้ายบอกทางหนีไฟ



แผนผังเส้นทางหนีไฟ



ป้ายคำแนะนำเมื่อเกิดอัคคีภัย



ถังดับเพลิงในห้อง Lab



ถังดับเพลิงและผ้าห่มกันไฟในห้องอาหาร

รูปที่ 2-43 ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของโครงการ (ต่อ)



ถังดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งานติดตั้งภายนอกอาคาร



บันไดหนีไฟ






ระบบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติในอาคาร

รูปที่ 2-43 ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 2-44 การตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกัน/เตือนภัยอัคคีภัย



รูปที่ 2-45 จุดรวมพล



รูปที่ 2-46 การตรวจสอบดูแลระบบออกซิเจนเหลว 1 ครั้ง/ปี และระบบแก๊สทางการแพทย์



รูปที่ 2-47 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ