

รายงานผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ระยะดำเนินการ

โรงแรมกะตะซี บีช รีสอร์ท  
เจ้าของ : บริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567



จัดทำโดย



บริษัท เซาธ์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ระยะดำเนินการ

โรงแรมกะตะซี บีช รีสอร์ท  
เจ้าของ : บริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567

จัดทำโดย



บริษัท เซาธ์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมกะตะ ซี บรีช รีสอร์ท**

30 ธันวาคม 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้จัดทำ  
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมกะตะ ซี บรีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 72 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท กะตะ ซี บรีช รีสอร์ท จำกัด ฉบับประจำเดือน

- ( ) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
(✓) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
( ) อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางกฤติกา บัณฑิต

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวผกาพรรณ วิศาล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวพิชชาพร วชิรวงศ์านุวัฒน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

.....

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมกะตะ ซี บีช รีสอร์ท**

1. ชื่อโครงการ : โรงแรมกะตะ ซี บีช รีสอร์ท

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง : -

2. สถานที่ตั้ง : 72 ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด

4. สถานที่ติดต่อ : บริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด

โทรศัพท์ 076 609090-4 โทรสาร 076 609080

E-mail : -

5. จัดทำโดย : บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ : บริการชุมชนและที่พักอาศัย (โรงแรม สถานที่พักตากอากาศ)

- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง : 10 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

\* การบำบัดน้ำเสีย :

อาคาร A ใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ประกอบด้วย ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศรุ่น AT-150E จำนวน 2 ชุด และ AT-200E จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียจากห้องพัก ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศรุ่น AT-50E จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียจากห้องนํ้ารวม และถังดักไขมันรุ่น BK-6000G ถังกรองรุ่น BK-6000S และถังกรองไร้อากาศรุ่น BK-6000AF จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียจากห้องครัวก่อนที่จะรวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเข้าสู่ถังบำบัด AT-200E ของห้องพักเพื่อการบำบัดต่อไป แล้วจึงระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการผ่านบ่อดักก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ

อาคาร B ใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 6 จุด โดยแต่ละจุดการบำบัด ประกอบด้วย ถังบำบัดน้ำเสียชนิดกรองรุ่น CDS-6000 ลิตร โดยน้ำเสียจากจุดการบำบัดที่ 2,3,4 และ 6 เมื่อผ่านการบำบัดจากกรองแล้วจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศรุ่น CDL-6000 ลิตร 1 ถัง/1จุด ส่วนในจุดบำบัดที่ 1 และ 5 จะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศรุ่น CDL-3,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง/1จุด เช่นกัน โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะเข้าสู่พักน้ำ ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป

อาคาร C ใช้ถังดักไขมัน และถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศรุ่น BIC-35 DC จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม. ประกอบด้วย ส่วนแยกกากและตะกอน ส่วนบำบัดชีวภาพไร้อากาศ ส่วนบำบัดแบบเติมอากาศ และส่วนตกตะกอนจุลินทรีย์ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะ



รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่จะทำการปรับปรุงใหม่ก่อนที่จะระบายสู่ที่ระบายน้ำด้านหน้าโครงการ

อาคาร D และ E ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge ในการบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)

\* อาชีวอนามัย : โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการมีการอบรมการใช้ อุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมพยายคน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

\* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : ภายในอาคารของโครงการ ได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น ทางเดินภายในอาคาร โดยทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดที่รับผิดชอบประจำดำเนินการจัดเก็บ พร้อมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ณ จุดเก็บ ก่อนนำขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้ไปไว้ที่ห้องพักรวมมูลฝอยที่มีอยู่เดิมบริเวณทิศตะวันตกของโครงการซึ่งพื้นที่ตั้งจุดพักขยะรวมใกล้กับถนนสาธารณะ (ถนนกะตะ) ที่เป็นเส้นทางเก็บขนขยะของรถเก็บขนขยะเทศบาลตำบลกะรน

## หนังสือมอบอำนาจ


ที่ โรงแรมกะตะ ซี บีช รีสอร์ท


1 มิถุนายน 2567


หนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด สำนักงานเลขที่ 72 ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยนางสาวกนกกร ภักธรวณี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ขอมอบอำนาจให้ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด สำนักงานเลขที่ 6/107 หมู่ 9 ซอยเสาเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยนายอุกฤษ ปังฉิม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ มีอำนาจแทนข้าพเจ้าในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2567 หรือการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ข้าพเจ้ารับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของ ข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต่างได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน













การ

ย

ย



the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1998. The public sector has become a major employer in the UK, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.


The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.


The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.





the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has become a major employer in the UK, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

# สารบัญ

## บทที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.3 ประเภทโครงการ รูปแบบอาคารและการใช้พื้นที่ในโครงการ	1-2
1.4 ระบบสาธารณูปโภค	1-5
1.4.1 ระบบน้ำใช้	1-5
1.4.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1-7
1.4.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1-9
1.4.4 การจัดการขยะมูลฝอย	1-10
1.4.5 ไฟฟ้า	1-12
1.4.6 การอนุรักษ์พลังงาน	1-12
1.4.7 การป้องกันอัคคีภัย	1-14
1.4.8 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	1-18
1.4.9 ระบบระบายอากาศ	1-19
1.4.10 การรักษาความปลอดภัย	1-20
1.4.11 การจัดการสระว่ายน้ำ และร้านอาหาร	1-20
1.4.12 การจัดภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ	1-20
1.4.13 การคมนาคมขนส่ง	1-21

## บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
---	-----

## บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้	3-6
3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด	3-10
3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-24

## บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

## ภาคผนวก

- ก ผลพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
- ค ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้
- ง ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด
- จ ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
- ฉ ผลวิเคราะห์ *Legionella Spp.*
- ช ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ
- ช ใบเสร็จรับเงินค่าสูบน้ำดิบ
- ณ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล
- ญ รายการขายขยะรีไซเคิล
- ฎ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ฎ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ฐ แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ท กิจกรรมสาธารณประโยชน์
- ฒ เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
- ณ เอกสารตรวจสอบระบบ **Booster Pump**
- ด เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือนและระงับอัคคีภัย

## สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ	1-1
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตารางที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้	3-6
ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดหลังห้องช่าง	3-10
ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดหน้าโรงแรม	3-11
ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	3-12
ตารางที่ 3.6 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดห้องช่าง ย้อนหลัง	3-14
ตารางที่ 3.7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดหน้าโรงแรม ย้อนหลัง	3-17
ตารางที่ 3.8 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ A	3-24
ตารางที่ 3.9 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ B	3-24
ตารางที่ 3.10 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ C	3-25
ตารางที่ 3.11 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ D	3-25
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	

# สารบัญรูป

## บทที่ 1 บทนำ

รูปที่ 1.1	แผนผังโครงการ	1-2
รูปที่ 1.2	ลักษณะอาคารภายในโครงการ	1-5

## บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 3.1	ค่าความกระด้าง น้ำใช้	3-7
รูปที่ 3.2	ค่าคลอไรด์ น้ำใช้	3-8
รูปที่ 3.3	ค่าสนิมเหล็ก น้ำใช้	3-9
รูปที่ 3.4	ค่าบีโอดีน้ำทิ้งผ่านการบำบัด	3-13
รูปที่ 3.5	แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง	3-20
รูปที่ 3.6	แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอย	3-20
รูปที่ 3.7	แนวโน้มค่าซีไฟด์ ย้อนหลัง	3-21
รูปที่ 3.8	แนวโน้มค่าทีเคเอ็น	3-21
รูปที่ 3.9	แนวโน้มค่าไขมันและน้ำมัน	3-23
รูปที่ 3.10	แนวโน้มค่าบีโอดี	3-23
รูปที่ 3.11	แนวโน้มค่าของแข็งละลาย	3-21
รูปที่ 3.12	แนวโน้มค่าตะกอนหนัก	3-21

## บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ



# บทที่ 1

---

## บทนำ

## บทที่ 1

### บทนำ

**รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมกะตะ ซี บีช รีสอร์ท  
เจ้าของ : บริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567**

#### 1.1 บทนำ

##### ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โรงแรมกะตะ ซี บีช รีสอร์ท ของบริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด เป็นโครงการที่ประกอบกิจการประเภทโรงแรม ภายในโครงการประกอบด้วยห้องพักทั้งสิ้น จำนวน 330 ห้อง ซึ่งโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 และต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินการตามที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โรงแรมกะตะ ซีบีช รีสอร์ท ของบริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้มอบหมายให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเป็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

## 1.2 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	โรงแรมกะตะ ซี บีช รีสอร์ท
เจ้าของโครงการ	บริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	72 ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ประเภทโครงการ	โรงแรม สถานที่พักตากอากาศ
ขนาดพื้นที่	10 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา
อาณาเขต	ทิศเหนือ อาคารวิลล่าชั้นเดียวของโครงการสุมิตรา ไทย เฮาส์ ทิศใต้ โรงแรมกะตะ ซิลเวอร์แซนด์ ทิศตะวันออก โรงแรมเมธาดี รีสอร์ท แอนด์ สปา ทิศตะวันตก ถนนกะตะ

เลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส.1009.5/6715 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554



รูปที่ 1.1 แผนผังโครงการ

## 1.3 ประเภทโครงการ รูปแบบอาคารและการใช้พื้นที่ในโครงการ

โรงแรมกะตะ ซี บีช รีสอร์ท เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีห้องพักทั้งสิ้น 330 ห้องพัก จัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 4 ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารและส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

อาคาร A อาคารห้องพักขนาด 4 ชั้น สูง 14.30 เมตร จากข้อมูลในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (จัดทำโดยบริษัท อีแพ็ค จำกัด) มีการขออนุญาต 79 ห้องประกอบด้วย อาคาร A ขนาด 4 ชั้น สูง 14.30 เมตร มีห้องพักจำนวน 59 ห้อง และ อาคาร B ขนาด 4 ชั้น สูง 14.90 เมตร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง แต่ในการก่อสร้างจริง (ปัจจุบัน) โครงการมีการก่อสร้างอาคารเพียง 1 หลัง

(อาคาร A) ขนาด 4 ชั้น สูง 14.30 เมตร มีห้องพักจำนวน 60 ห้อง โดยได้แจ้งเทศบาลตำบลกะรนเพื่อทราบไว้แล้ว ปัจจุบันเปิดดำเนินการเป็นอาคาร A

อาคารห้องพัก B ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 16.00 เมตร มีห้องพักจำนวน 78 ห้อง และก่อสร้างจริง 78 ห้อง ปัจจุบันเปิดดำเนินการเป็นอาคาร B

อาคารห้องพัก C ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงระดับพื้นหลังคา 14.00 เมตร และมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงจุดที่สูงที่สุด 15.77 เมตร มีห้องพักจำนวน 43 ห้อง ปัจจุบันเปิดดำเนินการเป็นอาคาร C

อาคารห้องพัก D เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงระดับพื้นหลังคา 15.90 เมตร ปัจจุบันเปิดดำเนินการเป็นอาคาร D

อาคาร E เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงระดับพื้นหลังคา 16.20 เมตร ปัจจุบันเปิดดำเนินการเป็นอาคาร E

อาคาร B.O.H เป็นอาคาร 2 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงระดับพื้นหลังคา 8.15 เมตร

อาคารฟิตเนส เป็นอาคาร 2 ชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงระดับพื้นหลังคา 6.50 เมตร

ศาลา เป็นศาลาชั้นเดียว มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงระดับพื้นหลังคา 3.65 เมตร

นอกจากนี้ยังจัดให้มีสระว่ายน้ำ อีกจำนวน 2 สระ ปรับขนาดที่จอดรถยนต์เพิ่มเติม บริเวณตำแหน่งที่จอดรถยนต์ของโครงการฯ (ส่วนเดิม) อีก 26 คัน รวมเป็น 49 คัน (ในที่นี้จัดเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพ จำนวน 1 คัน) สำหรับที่ว่างทั้งหมดจัดเป็นสวนหย่อมและพื้นที่สีเขียว

### 1) การใช้พื้นที่ทั้งหมดของโครงการโรงแรม กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (ส่วนเดิม)

จากองค์ประกอบของโครงการฯ (ส่วนเดิม) ภายในโครงการมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 6-0-46 ไร่ หรือ 9,784 ตารางเมตร สามารถสรุปการใช้ประโยชน์พื้นที่ ได้ดังนี้

ตารางที่ 1.1 สรุปการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการฯ (ส่วนเดิม)

ประเภทการใช้ที่ดินโครงการ	พื้นที่ (ตารางเมตร)	อัตราส่วน
พื้นที่ปกคลุมดิน		
▪ อาคาร 1	1,626.51	} 39.19 %
▪ อาคาร 2	1,438.00	
▪ อาคาร 3	769.61	
▪ สระว่ายน้ำ	418.57	
▪ สระน้ำ	188.40	
รวม	<b>3,834.12</b>	
พื้นที่สีเขียว	4,720.30	48.24 %
พื้นที่ถนน ทางเดิน และที่จอดรถยนต์	1,229.58	12.57 %
รวม		<b>100 %</b>

ที่มา : บริษัท กะตะ ซี บีช รีสอร์ท จำกัด, ปรับปรุงจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย) โดยบริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด (2551)

## 2) การใช้พื้นที่ทั้งหมดของโครงการโรงแรม กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

พื้นที่โครงการฯ (ส่วนขยาย) 7,491.00 ตารางเมตร แยกเป็นพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 10,685.13 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารเป็นถนนคอนกรีต สระว่ายน้ำ และพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,870.00 ตารางเมตร ส่วนประกอบ และการใช้พื้นที่ภายในอาคาร

ขนาดพื้นที่ดินโครงการ	7,491.00	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดิน	3,621.00	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร	10,685.13	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ว่าง	3,870.00	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่สีเขียว	1,288.48	ตารางเมตร

อัตราส่วนพื้นที่ของอาคารต่อพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio, FAR)

$$\begin{aligned}(\text{FAR}) &= 10,685.13 : 7,491.00 \\ &= 1.43 : 1\end{aligned}$$

ร้อยละของพื้นที่ที่มีอาคารปกคลุมดิน (Building Coverage Ratio, BCR)

$$\begin{aligned}(\text{BCR}) &= (3,621.00 / 7,491.00) \times 100 \\ &= 48.34\end{aligned}$$

ร้อยละของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ของโครงการ (Open Space Ratio, OSR)

$$\begin{aligned}(\text{OSR}) &= (3,870.00 / 7,491.00) \times 100 \\ &= 51.66\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ร้อยละของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ของโครงการ} &= (1,288.48 / 7,491.00) \times 100 \\ &= 17.20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัยในโครงการ} &= 1,288.48 : 302 \\ &= 4.27 \text{ ตารางเมตร : 1 คน}\end{aligned}$$

## สรุปการใช้พื้นที่โครงการทั้งหมด (ส่วนเดิมและส่วนขยาย)

ขนาดพื้นที่ดินโครงการทั้งหมด	16,636.00	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด	7,455.12	ตารางเมตร
(พื้นที่อาคารปกคลุมดินของโครงการฯ ส่วนเดิม 3,834.12 ตารางเมตร ส่วนขยาย 3,621.0 ตารางเมตร)		
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารทั้งหมด	21,891.04	ตารางเมตร
(พื้นที่ใช้สอยของอาคารโครงการฯ ส่วนเดิม 11,205.91 ตารางเมตร ส่วนขยาย 10,685.13 ตารางเมตร)		

ขนาดพื้นที่ว่างทั้งหมด 9,180.88 ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3,707.67 ตารางเมตร

อัตราส่วนพื้นที่ของอาคารทั้งหมดต่อพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio, FAR)

$$(FAR) = 21,891.04 : 16,636.00$$

$$= 1.32 : 1$$

ร้อยละของพื้นที่ที่มีอาคารปกคลุมดินทั้งหมด (Building Coverage Ratio, BCR)

$$(BCR) = (7,455.12 / 16,636.00) \times 100$$

$$= 44.81$$

ร้อยละของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ (Open Space Ratio, OSR)

$$(OSR) = (9,180.88 / 16,636.00) \times 100$$

$$= 55.19$$

ร้อยละของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ =  $(3,707.67 / 16,636.00) \times 100$

$$= 22.29$$

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อผู้เข้าพักในโครงการ =  $3,707.67 : 660$

$$= 5.62 \text{ ตารางเมตร} : 1 \text{ คน}$$



รูปที่ 1.2 ลักษณะอาคารภายในโครงการ

## 1.4 ระบบสาธารณูปโภค

### 1.4.1 ระบบน้ำใช้

#### 1) ปริมาณน้ำใช้

โครงการส่วนเดิม มีปริมาณการใช้น้ำจากการประเมินตามเกณฑ์สูงสุด ประมาณ 140.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน

สำหรับโครงการส่วนขยาย มีการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ชักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 141.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 13.29 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

## 2) แหล่งน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำ

แหล่งน้ำใช้ของโครงการมีการใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นภายในโครงการ จำนวน 3 บ่อ โดยโครงการจะสูบน้ำจากบ่อน้ำตื้นเข้าสู่บ่อเก็บน้ำใต้ดิน ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจ่ายไปยังส่วนต่างๆ อาคาร

โครงการฯ (ส่วนขยาย) ออกแบบระบบน้ำใช้ไว้เหมือนกับโครงการฯ (ส่วนเดิม) คือ โครงการจะทำการขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติมภายในพื้นที่ส่วนขยาย จำนวน 3 บ่อ จากนั้นจะสูบน้ำจากบ่อน้ำตื้นทั้ง 3 บ่อ เข้าไปกักเก็บในบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 105 ลูกบาศก์เมตร (กxยxล : 3.50x12.00x2.50 เมตร) จำนวน 1 บ่อ ก่อนเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภค จากนั้นน้ำสะอาดที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วไปกักเก็บในบ่อเก็บน้ำใส ขนาด 122.5 ลูกบาศก์เมตร (กxยxล : 3.50x14.00x2.50 เมตร) จำนวน 1 บ่อ จึงจะปั๊มขึ้นสู่ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง โดยติดตั้งที่อาคาร 4 จำนวน 4 ถัง และอาคาร 5 จำนวน 8 ถัง ตำแหน่งบ่อเก็บน้ำดิบและบ่อเก็บน้ำใส จะอยู่บริเวณใต้อาคาร 5

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของโครงการ เป็นระบบกรองขนาด 80x180 เซนติเมตร บรรจุสารกรองขนาด 650 ลิตร ท่อน้ำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ซึ่งจะทำการกำจัดสนิม กลิ่น สี ตะกอน และความกระด้าง ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1) ระบบกรองแมงกานีสและกรองทราย เพื่อปรับน้ำใสและกำจัดสนิม 2) ระบบกรองคาร์บอน เพื่อกำจัดกลิ่น 3) ระบบกรองเรซิน เพื่อลดความกระด้างของน้ำ จากนั้นจึงเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำใสของโครงการ

สำหรับการจ่ายน้ำไปยังห้องพักและส่วนต่างๆ ภายในโครงการฯ (ส่วนขยาย) จะใช้ปั๊มเพิ่มแรงดันทำหน้าที่สูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำใส ผ่านท่อรักษาความดันภายในอาคาร เพื่อจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการโดยตรง สำหรับอาคาร 4 และอาคาร 5 จะส่งน้ำจากบ่อเก็บน้ำใสขึ้นสู่ถังเก็บน้ำชั้นหลังคาขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง (อาคาร 4 จำนวน 4 ถัง และอาคาร 5 จำนวน 8 ถัง) ก่อน จึงจะส่งไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคารด้วยระบบถังแรงดันและปั๊มแรงดัน ซึ่งจ่ายน้ำได้สูงสุด 12,000 ลิตรต่อชั่วโมง และเข้าสู่ระบบท่อน้ำใช้ภายในอาคาร สำหรับท่อเมนน้ำใช้ของโครงการเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว และท่อส่งน้ำใช้ภายในอาคารเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.25 นิ้ว

## 3) การสำรองน้ำใช้

### ■ การสำรองน้ำใช้ของโครงการฯ (ส่วนเดิม)

ปัจจุบันโครงการ กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (ส่วนเดิม) ได้จัดให้มีการสำรองน้ำ ดังนี้

- บ่อเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง บริเวณใต้อาคาร 1
- ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 ถัง, 6 ถัง และ 4 ถัง สำหรับอาคาร

1, 2 และ 3 ตามลำดับ

รวมปริมาตรการสำรองน้ำของโครงการฯ (ส่วนเดิม) เท่ากับ 160 ลูกบาศก์เมตร

### ■ การสำรองน้ำใช้ของโครงการฯ (ส่วนขยาย)

โครงการ กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ได้เพิ่มเติมระบบสำรองน้ำ ดังนี้

- บ่อเก็บน้ำใต้ดิน แยกเป็นบ่อเก็บน้ำดิบ ขนาด 105 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง และบ่อเก็บน้ำใส ขนาด 122.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง บริเวณใต้อาคาร 5

- ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง ติดตั้งบริเวณอาคาร 4 จำนวน 4 ถัง และอาคาร 5 จำนวน 8 ถัง

รวมปริมาตรการสำรองน้ำของโครงการฯ (ส่วนขยาย) เท่ากับ 275.50 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ได้ประมาณ 2 วัน ดังนี้

การสำรองน้ำใช้สำหรับโครงการฯ (ส่วนขยาย)

- น้ำใช้เพื่ออุปโภค

ปริมาตรถังเก็บน้ำสำรองของโครงการฯ (ส่วนขยาย)	= 275.50	ลูกบาศก์เมตร
ความต้องการน้ำใช้ของโครงการฯ (ส่วนขยาย)	= 141.72	ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น สามารถสำรองน้ำใช้ในโครงการฯ (ส่วนขยาย)	= 1.94	วัน หรือ 2 วัน

- น้ำใช้เพื่อดับเพลิง

โครงการจะใช้น้ำสำรองจากบ่อเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา เป็นระบบน้ำสำรองในการดับเพลิง โดยโครงการจะมีน้ำที่สำรองไว้นอกเหนือจากน้ำใช้เพื่ออุปโภค ปริมาณ 133.78 ลูกบาศก์เมตร/วัน (275.50-141.72 ลูกบาศก์เมตร) และรับน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) เพื่อป้อนเข้าสู่ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ต่อไป

นอกจากนี้ทางโครงการจะจัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาม (Portable Fire Pump) ขนาดอัตราสูบ 650 ลิตร/นาทึ เพื่อสูบน้ำจากสระว่ายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มเติมในโครงการฯ (ส่วนขยาย) จำนวน 2 สระ เป็นน้ำสำรองเพื่อใช้ในการดับเพลิง

ปริมาตรสระว่ายน้ำ จำนวน 2 สระ	= 679.90	ลูกบาศก์เมตร
	= 679,900	ลิตร
อัตราการสูบน้ำ	= 650	ลิตร/นาทึ
ดังนั้น สามารถสำรองน้ำดับเพลิง	= 1,046	นาทึ
	= 17.40	ชั่วโมง

#### 1.4.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

##### 1) ปริมาณน้ำเสีย

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากโครงการมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 111.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ไม่รวมน้ำทดแทนในสระว่ายน้ำ

##### 2) ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคาร A ออกแบบให้มีการบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ประกอบด้วย ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศรุ่น AT-150E จำนวน 2 ชุด และ AT-200E จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียจากห้องพัก ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศรุ่น AT-50E จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียจากห้องนํ้ารวม และถังดักไขมันรุ่น BK-6000G ถังเกราะรุ่น BK-6000S และถังกรองไร้อากาศรุ่น BK-6000AF จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียจากห้องครัวก่อนที่จะรวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเข้าสู่ถังบำบัด AT-200E ของห้องพักเพื่อการ



บำบัดต่อไป แล้วจึงระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการผ่านบ่อกักก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป

อาคาร B ออกแบบให้มีการบำบัดน้ำเสียโดยถังบำบัดสำเร็จรูป จำนวน 6 จุด การบำบัด โดยแต่ละจุดการบำบัด ประกอบด้วย ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะรุ่น CDS-6000 ลิตร โดยน้ำเสียจากจุดการบำบัดที่ 2,3,4 และ 6 เมื่อผ่านการบำบัดจากเกราะแล้วจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศรุ่น CDL-6000 ลิตร 1 ถัง/1จุด ส่วนในจุดบำบัดที่ 1 และ 5 จะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังกรองไร้อากาศรุ่น CDL-3,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง/1จุด เช่นกัน โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 60 มก./ล. เข้าสู่พักน้ำขนาด 2x2x2 เมตร ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป

อาคาร C ออกแบบให้มีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ถังดักไขมัน และถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศรุ่น BIC-35 DC จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม. ประกอบด้วย ส่วนแยกกากและตะกอน ส่วนบำบัดชีวภาพไร้อากาศ ส่วนบำบัดแบบเติมอากาศ และส่วนตกตะกอนจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสียจนได้น้ำทิ้งที่มีค่า BOD5 ไม่เกิน 20 มก./ล. แล้วจึงรวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่จะทำการปรับปรุงใหม่ก่อนที่จะระบายสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการต่อไป ส่วนกากไขมันจากถังดักไขมันจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการดักไขมันออกจากถังดักไขมันทุก 3 เดือน แล้วรวบรวมใส่ถุงเพื่อรอส่งให้เทศบาลตำบลกะรนนำไปกำจัดต่อไป

อาคาร D และ E มีจำนวนห้องพัก 151 ห้อง มีน้ำเสียเกิดขึ้น 118 ลบ.ม./วัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge ในการบำบัดน้ำเสีย เป็นวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน้ำเสียจะถูกส่งเข้าถังเติมอากาศ ซึ่งมีสลัดจ์อยู่เป็นจำนวนมากตามที่ออกแบบไว้ สภาวะภายในถังเติมอากาศจะมีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบแอโรบิก จุลินทรีย์เหล่านี้จะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำในที่สุด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกสลัดจ์ออกจากน้ำใส สลัดจ์ที่แยกตัวอยู่ที่ก้นถังตกตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศใหม่เพื่อรักษาความเข้มข้นของสลัดจ์ในถังเติมอากาศให้ได้ตามที่กำหนด และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสลัดจ์ส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่ต้องนำไปกำจัดต่อไป สำหรับน้ำใสส่วนบนจะเป็นน้ำทิ้งที่สามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

โรงแรมกะตะ ซี บีช รีสอร์ท เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลายหลังรวมทั้งสิ้น 330 ห้อง ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (กำหนดค่า  $BOD_{\text{ออก}}$  ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า  $BOD_{\text{ออก}}$  20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ เพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากถังเก็บน้ำ Reuse ดังกล่าว จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ บางส่วนที่เหลือจะปล่อยสู่ท่อระบายน้ำ

สาธารณะตามแนวนนกะตะ ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวจะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลตำบลกะรนต่อไป

สำหรับการกำจัดกากตะกอน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากส่วนเกรอะของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเป็นประจำ หากมีปริมาณเกิน 70 เปอร์เซนต์ ทางโครงการจะประสานงานให้เทศบาลตำบลกะรนมาสูบไปกำจัดต่อไป

### 3) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 111.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า  $BOD_{ออก}$  ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก ค่า  $BOD_{ออก}$  ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) โดยน้ำเสียหลังการบำบัดจะถูกเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ำ Reuse และใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จ่ายไปยังก๊อกสนามซึ่งติดตั้งบริเวณสนามหญ้ารอบโครงการ โดยโครงการจะจัดให้มีกุญแจล็อกหัวก๊อก เพื่อไม่ให้นุคคลภายนอกนำน้ำดังกล่าวไปใช้ และให้เจ้าหน้าที่สวมถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งติดป้ายระบุว่ามีการนำน้ำทิ้งมารดน้ำต้นไม้และระบบการรดน้ำต้นไม้ให้เห็นชัดเจนเพื่อให้ผู้ผ่านไปมาทราบด้วย แปลนแสดงระบบท่อรดน้ำต้นไม้ของโครงการ

## 1.4.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

### 1.4.3.1 การระบายน้ำของโครงการฯ (ส่วนเดิม)

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นของโครงการฯ (ส่วนเดิม) จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และรวบรวมเข้าบ่อพักบริเวณด้านข้างอาคาร 1 ก่อนสูบออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกะรนต่อไป

สำหรับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการส่วนหนึ่งจะซึมลงดิน ส่วนที่เหลือจะถูกรวบรวมและระบายตามท่อระบายน้ำที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ การระบายน้ำอาศัยระบบแรงโน้มถ่วง (Gravity) น้ำที่รวบรวมได้จะลงสู่บ่อหน่วงน้ำ ที่มีลักษณะเป็นบ่อดินอยู่ใต้อาคาร 2 ขนาดประมาณ 230 ลูกบาศก์เมตร สามารถหน่วงน้ำได้มากกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการ เพื่อระบายออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ

### 1.4.3.2 การระบายน้ำของโครงการฯ (ส่วนขยาย)

ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน และไม่ให้นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาหน่วงไว้ที่บ่อหน่วงน้ำ ทั้งนี้โครงการได้ขออนุญาตระบายน้ำที่ผ่านการบำบัด และน้ำฝนออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

#### 1) การระบายน้ำเสีย

ระบบรวบรวมน้ำเสียในอาคารจะรับน้ำเสียจากทุกกิจกรรม อาทิเช่น การอาบน้ำ ล้าง ทำความสะอาด และน้ำโสโครก ลงมาตามท่อรวบรวมน้ำเสียและน้ำโสโครก เพื่อระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคารตามที่โครงการออกแบบไว้ จากนั้นนำน้ำที่ผ่านการบำบัดได้ตามมาตรฐานแล้วปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำ Reuse ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการออกแบบไว้จำนวน 3 ถัง และนำน้ำจากทั้ง 3 ถัง ไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวทั้งหมดในโครงการ น้ำส่วนที่เหลือจาก

การรดต้นไม้ ประมาณ 0.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายลงสู่บ่อพักน้ำของโครงการ และปั๊มออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะตามแนวถนนกะตะต่อไป

## 2) การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม

น้ำฝนภายในโครงการจะถูกรวบรวมและระบายลงมาตามท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ การระบายน้ำจะอาศัยระบบแรงโน้มถ่วง (Gravity) โดยออกแบบให้มีการหน่วงน้ำแบบแก้มลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir) ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าขนาดเล็ก ต่อเข้ากับทางระบายน้ำสาธารณะ กลไกการทำงาน คือชะลอการไหลของน้ำฝนในพื้นที่ที่เกิดฝนตกเอาไว้และลดปริมาณการไหลลงสู่ทางระบายน้ำ แก้มลิงขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำเข้าออก โดยทั่วไปแก้มลิงขนาดเล็กจะกักเก็บน้ำเอาไว้ในระดับที่สูงกว่าระดับน้ำภายนอกจึงทำให้สามารถที่จะระบายน้ำออกได้ โดยการไหลตามธรรมชาติ ปริมาณการไหลสามารถควบคุมได้โดยปรับเปลี่ยนขนาดของทางน้ำออก ความลึกในแก้มลิงขนาดเล็กนี้ประมาณ 10-50 เซนติเมตร สำหรับรูปแบบของแก้มลิงขนาดเล็กที่โครงการออกแบบเป็นที่เก็บกักน้ำฝนไว้เหนือระดับพื้นดินอยู่บริเวณใต้อาคาร 5 จำนวน 1 บ่อ สามารถกักเก็บน้ำฝนได้ประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร โดยจะมีการก่อสร้างคันกันน้ำไว้รอบๆ พื้นที่แก้ม น้ำฝนที่ผ่านการชะลอไว้จะถูกสูบน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลตำบลกะตะด้วยท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ด้วยอัตราการไหล 0.062 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเป็นอัตราการปล่อยที่น้อยกว่าอัตราการไหลก่อนพัฒนาโครงการ (อัตราการไหลก่อนพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของพื้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด

### 1.4.4 การจัดการขยะมูลฝอย

#### 1) ปริมาณขยะมูลฝอย

##### ■ ปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการฯ (ส่วนเดิม)

โครงการฯ (ส่วนเดิม) มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 179 ห้องพัก คิดจำนวนผู้พักอาศัย 2 คน/ห้องและพนักงานโครงการฯ (ส่วนเดิม) ประมาณ 80 คน จะเกิดมูลฝอยสูงสุดประมาณ 1,314 ลิตร/วัน หรือ 438 กิโลกรัม/วัน

##### ■ ปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการฯ (ส่วนขยาย)

โครงการฯ (ส่วนขยาย) มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 151 ห้องพัก คิดจำนวนผู้พักอาศัย 2 คน/ห้องและพนักงานโครงการฯ (ส่วนขยาย) ประมาณ 100 คน จะเกิดมูลฝอยสูงสุดประมาณ 1,206 ลิตร/วัน หรือ 402 กิโลกรัม/วัน

#### 2) การจัดการมูลฝอย

##### ■ การจัดการขยะมูลฝอยของโครงการฯ (ส่วนเดิม)

ภายในอาคารของโครงการฯ (ส่วนเดิม) ได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่น ทางเดินภายในอาคาร โดยทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดที่รับผิดชอบประจำดำเนินการจัดเก็บ พร้อมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ณ จุดเก็บ ก่อนนำขยะมูลฝอยที่รวบรวม

ได้ไปไว้ที่ห้องพักรวมมูลฝอยที่มีอยู่เดิมบริเวณทิศตะวันตกของโครงการฯ (ส่วนเดิม) ซึ่งพื้นที่ตั้งจุดพักขยะรวมใกล้กับถนนสาธารณะ (ถนนกะตะ) ที่เป็นเส้นทางเก็บขนขยะของรถเก็บขนขยะเทศบาลตำบลกะรน

ห้องพักรวมที่มีอยู่เดิม เป็นห้องพักรวมที่มีขนาด ความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 3.0 เมตร และความสูง 1.5 เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 4.5 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของการเก็บกองมูลฝอยที่บรรจุในถุงเรียบร้อยแล้วที่ 1.0 เมตร)

สำหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยของโครงการในปัจจุบัน โครงการได้รับความอนุเคราะห์การให้บริการจัดเก็บขยะจากเทศบาลตำบลกะรน โดยรถเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลกะรนจะเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยให้กับโครงการทุกวัน ทั้งนี้รถเก็บขนขยะสามารถเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยจากห้องพักรวมที่มีอยู่เดิมได้อย่างสะดวกและไม่มีการกีดขวางเส้นทางการจราจรของผู้พักอาศัยภายในโครงการ เนื่องจากบริเวณด้านข้างของห้องพักรวมมีพื้นที่สำหรับจอดรถเก็บขนขยะ โดยไม่รบกวนการจราจรแต่อย่างใด

#### ■ การจัดการขยะมูลฝอยของโครงการฯ (ส่วนขยาย)

โครงการฯ (ส่วนขยาย) จะจัดตั้งรองรับขยะมูลฝอยไว้ในลักษณะเดียวกับโครงการฯ (ส่วนเดิม) คือ มีถังขยะทุกห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ โดยทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดดำเนินการจัดเก็บ คัดแยก ณ จุดเก็บ และรวบรวมใส่ถุงพร้อมมัดปากถุงเรียบร้อยแล้ว จึงนำไปบริเวณห้องพักรวมที่มีอยู่เดิม โดยโครงการจะปรับปรุงแบบห้องพักรวมที่จุดเดิมเพื่อรองรับการขยายตัวของส่วนขยาย โดยทำการก่อสร้างห้องพักรวมขนาด กxยxส : 1.5x1.8x1.5 เมตร เพื่อใช้เป็นห้องพักรวมเปียก ส่วนห้องพักรวมเดิมจะใช้เป็นห้องพักรวมแห้ง ซึ่งภายในห้องพักรวมแห้งจะจัดให้มีถังขยะขนาด 150 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อใส่ขยะอันตราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ห้องพักรวมเปียก ขนาด ความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 1.8 เมตร และความสูง 1.5 เมตร
- ห้องพักรวมแห้ง ขนาด ความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 3.0 เมตร และความสูง 1.5 เมตร (จัดให้มีถังขยะอันตราย ขนาด 150 ลิตร จำนวน 1 ถัง)

ดังนั้น ห้องพักรวมเมื่อมีโครงการฯ (ส่วนขยาย) จะมีขนาดความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 4.8 เมตร และความสูง 1.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 7.2 ลูกบาศก์เมตร

#### 3) การจัดการห้องพักรวม

โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณห้องพักรวมไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และมีการล้างทำความสะอาดห้องพักรวมเป็นประจำ และทุกครั้งหลังจากรถเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลกะรนเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะ

ห้องพักรวมที่มีอยู่เดิมได้จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อนำน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด หรือน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นในห้องพักรวมไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

#### 1.4.5 ไฟฟ้า

ปัจจุบันโครงการฯ (ส่วนเดิม) รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการฯ (ส่วนเดิม) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 500 KVA

โครงการฯ (ส่วนขยาย) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 630 KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

##### 1.4.5.1 ระบบไฟฟ้าหลัก

###### 1) ความต้องการและลักษณะการจ่ายไฟฟ้าของโครงการ

โครงการฯ (ส่วนขยาย) ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยโครงการจะขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 630 KVA ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้าให้กับตู้ควบคุมไฟฟ้า (Main Distribution Board : MDB) ซึ่งส่วนต่างๆภายในโครงการฯ (ส่วนขยาย) มีความต้องการไฟฟ้า 582.64 KVA ค่าดังกล่าว โครงการได้เผื่อโหลดความต้องการเพิ่มอีกร้อยละ 25 ไว้แล้ว นอกจากนี้การติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง โครงการได้ทำการติดตั้งทั้งภายในห้องพักทุกห้อง และบริเวณส่วนกลางโดยรอบ เพื่อให้แสงสว่างอย่างทั่วถึงทั้งโครงการอีกด้วย

###### 2) ระบบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้า

ทางโครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องเครื่องไฟฟ้าจะมีการปิดกันที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องเครื่องไฟฟ้าของโครงการ ภายในมีที่ว่างเพียงพอเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ

##### 1.4.5.2 ระบบไฟฟ้าสำรอง

สำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ ทางโครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องยนต์) ขนาด 150 KVA จำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นระบบตัดดับฉุกเฉินอัตโนมัติ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบระบายอากาศ ได้อย่างเพียงพอ

#### 1.4.6 การอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติมีดังนี้

##### 1) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบแสงสว่าง

- เลือกใช้หลอดโคมไฟ Down Light ชนิด Electronic Compact Fluorescent
- บัลลาสต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ใช้ชนิด Low Loss High Power Factor
- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ใช้ชนิดประหยัดไฟ ประสิทธิภาพสูงขนาด 18 วัตต์ และ

36 วัตต์

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโครงการทั้งหมดถูกควบคุมด้วยระบบ Lighting Control ที่สามารถควบคุมการปิด-เปิด ได้ตามเวลา, โคมไฟภายนอกอาคารเปิด-ปิดด้วยสวิตช์เวลา (Timer)
- ภายในห้องพักมีชุด Room Control Unit ควบคุมการตัดไฟออกในกรณีไม่มีผู้พักอยู่ในห้องโดยอัตโนมัติ
- แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก
- ติดตั้งไฟเฉพาะจุดแทนการเปิดไฟทั้งห้องพัก
- หมั่นบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยการทำทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้
- เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.

## 2) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ

- ใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร เพื่อลดอุณหภูมิจากภายนอกอาคาร
- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
- เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานหรือที่มีฉนวนเบอร์ 5
- ปลุกต้นไม้บริเวณรอบอาคารให้มากที่สุด เพื่อลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร และเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ภายในห้องพักมีชุด Room Control Unit ควบคุมการตัดไฟออกในกรณีไม่มีผู้พักอยู่ในห้องโดยอัตโนมัติ

## 3) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ

### 3.1 หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องสำรองไฟฟ้า

- เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 เปอร์เซ็นต์)
- กำหนดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิด B5 ได้ (ไบโอดีเซล)

### 3.2 ลิฟท์

- รางรถหรือส่งเสริมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟท์ กรณีที่ขึ้น-ลงชั้นเดียว
- แสดงเลขบอกชั้นให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินลงชั้น และลดการใช้ลิฟท์ที่ไม่จำเป็น

### 3.3 คอมพิวเตอร์

- เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงานโดยสังเกตสัญลักษณ์ ENERGY STARS



- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

### 3.4 เครื่องถ่ายเอกสาร

- รมรงค้ให้ถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น
- ห้ามวางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยช่วยกันประหยัดพลังงานเนื่องจากในห้องพักมีการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงาน โครงการจะมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการประหยัดพลังงาน โดยการติดสติ๊กเกอร์รณรงค์แทนการจัดทำคู่มือประหยัดพลังงาน เนื่องจากจะทำให้ผู้พักอาศัยสะดวกตากับสื่อนขอสติ๊กเกอร์นั้น และเป็นการเตือนสติผู้อ่านให้มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน โดยโครงการจะติดสติ๊กเกอร์ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงาน

## 1.4.7 การป้องกันอัคคีภัย

### 1.4.7.1 การป้องกันอัคคีภัยของโครงการฯ (ส่วนเดิม)

ภายในพื้นที่ของโครงการฯ (ส่วนเดิม) ได้มีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฉุกเฉิน และป้ายบอกทางกระจายตามจุดต่างๆ ทั้งในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง โดยระบบการป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วย

- แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP)
- ระบบแจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Pull Station)
- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณชนิดกระดิ่ง (Fire Alarm Bell)
- ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)
- ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน / ป้ายบอกชั้น
- ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC)
- ถังดับเพลิง
- สายล่อฟ้า
- บันไดหนีไฟ

โครงการฯ (ส่วนเดิม) จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล จำนวน 3 จุด คือ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 มีพื้นที่ 103.00 ตารางเมตร ด้านหน้าอาคาร 3 มีพื้นที่ 263.00 ตารางเมตร และด้านข้างสระว่ายน้ำของอาคาร 1 มีพื้นที่ 131.00 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการฯ (ส่วนเดิม) เท่ากับ 1.13 ตารางเมตร ต่อ 1 คน หรือเท่ากับ 0.88 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (จำนวนผู้พักอาศัยของโครงการฯ (ส่วนเดิม) รวมจำนวนพนักงาน เท่ากับ 438 คน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตรต่อคน หรือไม่เกิน 4 คนต่อตารางเมตร

#### 1.4.7.2 การป้องกันอัคคีภัยของโครงการฯ (ส่วนขยาย)

โครงการฯ (ส่วนขยาย) ได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยที่ใกล้เคียงกับโครงการฯ (ส่วนเดิม) ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

##### 1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ

- **แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP)** ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ สำหรับวิธีการทำงาน คือ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (ระบบแจ้งเหตุด้วยมือ) ที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง จะส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมและจะมีเสียงสัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะปิดสวิตช์ตัดเสียง หากไม่มีเจ้าหน้าที่มาตัดเสียง ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้ โดยโครงการจะติดตั้งภายในห้องช่างของอาคาร B.O.H จำนวน 1 เครื่อง

- **ระบบแจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Pull Station : F)** เป็นระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่จะทำงานเมื่อมีคนดึงสวิตช์ฉุกเฉิน โดยสัญญาณจะส่งไปที่แผงควบคุม เครื่องจะส่งสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell) โดยจะติดตั้งบริเวณทางเดินส่วนกลางทุกชั้นของทุกอาคาร

- **อุปกรณ์ส่งสัญญาณชนิดกระดิ่ง (Fire Alarm Bell : B)** เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุ อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งเสียงสัญญาณเตือน โดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณชนิดกระดิ่ง จะติดตั้งบริเวณทางเดินส่วนกลางทุกชั้นของทุกอาคาร ซึ่งจะได้ยินทั่วถึงทุกบริเวณภายในอาคาร

- **เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD)** อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำงานเมื่อมีอนุภาคของควันเข้ามาใน Sensing Chamber ซึ่งตัวตรวจจับควันจะแจ้งสถานะ Alarm ทันที ทั้งนี้ เครื่องตรวจจับควันจะติดตั้งภายในห้องพักทุกห้อง และห้องใช้สอยอื่นๆทุกห้อง

##### 2) ระบบไฟฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน

- **ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)** ทางโครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติเกิดขัดข้อง เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งบริเวณทางเดินส่วนกลางทุกชั้นของทุกอาคาร โดอะแกรมของไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- **ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน** ป้ายบอกทางหนีไฟเป็นชนิดเรืองแสง พร้อมแสดงหมายเลขชั้น ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร โดยโครงการจะติดตั้งไว้บริเวณทางเดินส่วนกลางและโถงบันไดหนีไฟ ทุกชั้นของทุกอาคาร เพื่อให้สามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชัดเจนเมื่อเกิดไฟฟาดับ

##### 3) ระบบดับเพลิง

- **ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)** โครงการเลือกใช้ถังดับเพลิงชนิดโฟมเคมี ขนาด 4 กิโลกรัม โดยจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังดับเพลิงเคมี สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.6 เมตร ใน



ที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

อาคาร 4 : ชั้นที่ 1 ติดตั้งจำนวน 2 จุด บริเวณห้องอาคาร และอีก 1 จุด บริเวณห้องครัว ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 4 ติดตั้งบริเวณทางเดินส่วนกลาง ชั้นละ 2 จุด และชั้นที่ 5 ติดตั้งบริเวณทางเดินส่วนกลาง จำนวน 3 จุด

อาคาร 5 : ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ติดตั้งบริเวณทางเดินส่วนกลาง ชั้นละ 5 จุด

- **ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC)** ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วครึ่ง และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4 กิโลกรัม โดยติดตั้งชั้นละ 1 จุด สำหรับอาคาร 4 และชั้นละ 2 จุด สำหรับอาคาร 5

- **หัวรับ-จ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)** ประกอบด้วย หัวรับน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วครึ่ง เมื่อมีการก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนขยาย) โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 8 จุด กระจายทั่วพื้นที่โครงการ เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงแล้วส่งต่อไปยังอาคารต่างๆ ผังแสดงตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง

- **น้ำใช้เพื่อการดับเพลิง** โครงการจะใช้น้ำสำรองจากบ่อเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา เป็นระบบน้ำสำรองในการดับเพลิง โดยโครงการจะมีน้ำที่สำรองไว้นอกเหนือจากน้ำใช้เพื่ออุปโภค ปริมาณ 133.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน (275.50-141.90 ลูกบาศก์เมตร) และรับน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) เพื่อป้อนเข้าสู่ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ต่อไป นอกจากนี้ทางโครงการจะจัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาม (Portable Fire Pump) ขนาดอัตราสูบ 650 ลิตร/นาที่ เพื่อสูบน้ำจากสระว่ายน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มเติมในโครงการฯ (ส่วนขยาย) จำนวน 2 สระ เป็นน้ำสำรองเพื่อใช้ในการดับเพลิง ซึ่งสามารถสำรองน้ำได้ทั้งสิ้น 17.40 ชั่วโมง

เนื่องจากพื้นที่โครงการมีลักษณะยาว อาคารของส่วนขยายอยู่ห่างจากถนนสาธารณะ โครงการจึงคำนึงถึงการเข้า-ออกของรถดับเพลิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จึงได้จัดพื้นที่ด้านหลังอาคารเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 4.00 เมตร พร้อมจุดกลับรถทุกระยะที่เหมาะสม เพื่อใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน ผังแสดงเส้นทางสำหรับรถดับเพลิง

#### 4) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า กรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณหลังคาที่อาคาร 4 และอาคาร 5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณหลังคาของอาคาร และติดตั้งสายดินที่ชั้นใต้ดิน

- **ตัวนำล่อฟ้า (air terminal)** สูง 0.60 เมตร เป็นเสาแหลม หรือลักษณะเป็นสามง่าม เป็นหลักที่คอยรับประจุไฟฟ้า (สายฟ้า) โดยติดตั้งอยู่บนสุดส่วนสูงของอาคาร หรือกระจายอยู่ เพื่อให้รัศมีการป้องกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด

- **หลักสายดิน (ground rod)** เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาด 5/8"x10' เมตร ผึงลึกลงไปในดินได้อย่างรวดเร็ว กำหนดให้ความต้านทานของดินไม่เกิน 10 โอห์ม
- **สายตัวนำลงดิน (down conductor)** ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเท่ากับ 70 ตารางมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่มีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การนำประจุไฟฟ้าลงสู่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนำลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตัวนำลงดินนี้จะสร้างขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยเฉพาะ

#### 5) การหนีไฟ

โครงการฯ (ส่วนขยาย) จัดให้มีบันไดหนีไฟที่อาคาร 4 และอาคาร 5 อาคารละ 1 ตำแหน่ง อยู่บริเวณทิศตะวันออกของอาคาร โดยบันไดหนีไฟมีลักษณะเป็นบันไดภายในอาคาร ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร มีผนังที่ปิดสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกันโดยรอบ มีช่องระบายอากาศ และแสงสว่างเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งภายในอาคาร 4 มีบันไดหลักจำนวน 1 ตำแหน่ง และอาคาร 5 มีบันไดหลักจำนวน 3 ตำแหน่ง แบบขยายบันไดหนีไฟของอาคาร 4 และอาคาร 5

#### 6) แผนการอพยพหนีไฟ และจตุรรวมพล

อาคารของโครงการทั้งส่วนเดิม และส่วนขยาย จะแยกจากกันเป็นหลังๆ ดังนั้นกรณีที่ต้องอพยพผู้พักอาศัยเฉพาะบริเวณอาคารที่เกิดเหตุ จตุรรวมพลที่เหมาะสม คือลานด้านหน้าสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านหน้าอาคารนั้นๆ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่โล่งระหว่างอาคาร และสามารถออกสู่ลานจอดรถได้โดยสะดวกที่สุด โดยจตุรรวมพลบริเวณด้านหน้าอาคาร 4 จะมีพื้นที่ 128.00 ตารางเมตร และด้านหน้าอาคาร 5 อีก 229.00 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จตุรรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการฯ (ส่วนขยาย) เท่ากับ 0.89 ตารางเมตร ต่อ 1 คน หรือเท่ากับ 1.13 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (จำนวนผู้พักอาศัยของโครงการฯ (ส่วนขยาย) รวมจำนวนพนักงาน เท่ากับ 402 คน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตรต่อคน หรือไม่เกิน 4 คนต่อตารางเมตร

ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกะรน มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จตุรรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจตุรรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจตุรรวมพลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำในแต่ละชั้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้ให้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่นตระหนก จากนั้นจะนำทางผู้ประสบภัยลงบันไดมายังจตุรรวมพลที่กำหนดไว้

#### 1.4.8 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

โครงการได้ออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือผู้พิการ และคนชราให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ดังนี้

##### 1) ทางลาด

บริเวณทางเข้าอาคารของโครงการฯ (ส่วนขยาย) ได้จัดให้มีทางลาด ซึ่งอยู่ใกล้กับโถงทางเดินทั้งอาคาร 4 และอาคาร 5 รวมทั้งบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารห้องพักกับอาคารฟิตเนส โดยผิวของทางลาดเป็นคอนกรีตเซาะร่อง ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น มีความกว้าง 1.50 เมตร

##### 2) ลิฟท์

อาคารห้องพักทั้งอาคาร 4 และอาคาร 5 ได้จัดให้มีลิฟท์ ซึ่งผู้พักอาศัยทั่วไป รวมถึงผู้พิการ และคนชราสามารถเข้าไปใช้ได้ โดยมีลักษณะดังนี้

- สามารถขึ้นลงได้ทุกชั้นพักอาศัย คือ ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5
- ขนาดของลิฟท์มีความกว้าง 1.50 เมตร และความยาว 1.60 เมตร
- ช่องประตูลิฟท์มีขนาดความกว้าง 0.90 เมตร
- มีระบบควบคุมลิฟท์ คือ มีปุ่มกดเรียก ปุ่มบังคับลิฟท์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

##### 3) ห้องส้วม

ภายในอาคารจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนพิการบริเวณอาคาร 4 ในห้องน้ำรวมของส่วนห้องอาหาร แบ่งเป็นห้องน้ำชาย 1 ห้อง และห้องน้ำหญิง 1 ห้อง ภายในห้องส้วมจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนตัวกลับได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร มีราวจับเพื่อช่วยในการพยุงตัวสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 0.7 เมตร ประตูของห้องเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก

##### 4) ห้องพัก

โครงการฯ (ส่วนขยาย) ออกแบบห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 3 ห้อง อยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร 5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ลิฟท์ที่ใช้ขึ้น-ลงระหว่างชั้น และภายในห้องพักจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้ “โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้อง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อจำนวนห้องพักทุก 100 ห้อง” ดังนั้นโครงการต้องจัดให้มีห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย จำนวน 3 ห้อง

##### 5) ที่จอดรถ

โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้ “อาคารที่จัดให้มีที่จอดรถยนต์ตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถ

สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา อย่างน้อย 1 คน” โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 34 คัน ต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราไม่น้อยกว่า 1 คัน

#### 1.4.9 ระบบระบายอากาศ

##### 1.4.9.1 ระบบระบายอากาศของโครงการฯ (ส่วนเดิม)

โครงการฯ (ส่วนเดิม) ได้ออกแบบการระบายอากาศแบบธรรมชาติและติดตั้งระบบปรับอากาศ ซึ่งการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในห้องพักแต่ละห้องจะมีประตูเปิดออกสู่ระเบียงภายนอกและหน้าต่างเปิดออกสู่ด้านนอกตัวอาคาร คิดเป็นพื้นที่การระบายอากาศของห้องพักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้องพัก ส่วนการระบายอากาศภายในห้องน้ำออกแบบให้มีการระบายอากาศโดยใช้พัดลมดูดอากาศ การติดตั้งระบบปรับอากาศมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น

##### 1.4.9.2 ระบบระบายอากาศของโครงการฯ (ส่วนขยาย)

###### 1) ระบบปรับอากาศ

โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 127.33 ตัน หรือ 1,528,000 BTU

###### 2) ระบบระบายอากาศ

โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล ดังนี้

- การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับห้องที่มีผนังด้านนอกอาคารอย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่างหรือบานเกล็ด โดยโครงการได้จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ

1) บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้

2) บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำทำให้เกิดการระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือการติดตั้งระบบปรับอากาศกรณีที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศอยู่ในระดับที่สบายยิ่งขึ้น

- การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ

1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องสำนักงาน ห้องพักอาศัย ห้องออกกำลังกาย และร้านอาหาร

2) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรงบริเวณห้องน้ำทุกห้อง

3) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศเข้าและออกสู่ภายนอกบริเวณลิฟต์ ห้องควบคุม ห้องเครื่องไฟฟ้า ซึ่งจะมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติควบคู่กันไปโดยการระบายอากาศตามช่องระบายอากาศผ่านหน้าต่าง ประตู ที่เปิดสู่พื้นที่ภายในห้องต่างๆ ดังกล่าวด้วย

4) ระบบระบายอากาศของครัว โดยจะทำการดูดไอที่เกิดขึ้นที่จุดกำเนิดความร้อนผ่านหัวครอบ (Hood) แล้วส่งผ่านท่อลมเพื่อนำไปทิ้ง การจัดการไอที่เกิดขึ้นจากครัว สามารถทำได้โดยแผงกรองน้ำมัน แผงกรองฝุ่นละออง แผงกรองกลิ่น โดยติดตั้งไว้ใน Filter box เพื่อสามารถทำการบำรุงรักษา และเปลี่ยนแผงกรองได้

#### 1.4.10 การรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันโครงการฯ (ส่วนเดิม) ได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก รวมถึงมีพนักงานประจำส่วนต้อนรับที่ Lobby อาคาร 1 ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการได้ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการอยู่แล้ว

สำหรับการรักษาความปลอดภัยที่จะมีเพิ่มเติมในโครงการฯ (ส่วนขยาย) คือ จะจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพิ่มในอาคาร 4 และอาคาร 5

นอกจากนี้ทั้งโครงการฯ (ส่วนเดิม) และโครงการฯ (ส่วนขยาย) ได้ติดตั้งโทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้บริการเป็นระยะ ตลอดแนวทางเดินส่วนกลางของอาคาร

#### 1.4.11 การจัดการส้วมและร้านอาหาร

โครงการจะดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำในส้วมให้น้ำให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการส้วมหรือน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 สำหรับร้านอาหารในโครงการจะสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Test) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้ส้วมและร้านอาหารในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

#### 1.4.12 การจัดภูมิสถาปัตย์และพื้นที่สีเขียวของโครงการ

##### 1.4.12.1 การจัดภูมิสถาปัตย์และพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ (ส่วนเดิม)

ปัจจุบันโครงการฯ (ส่วนเดิม) ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่โดยรอบโครงการ เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,419.19 ตารางเมตร โดยโครงการได้คงไม้ยืนต้นที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ต้นตาล และจัดให้มีพันธุ์ไม้ต่างๆ เพื่อความสวยงามเพิ่มเติม ประกอบด้วยไม้ยืนต้น จำนวน 123 ต้น หรือ 1,520.75 ตารางเมตร ได้แก่ ต้นหมากเหลือง, ต้นมะพร้าว, ต้นประดู่บ้าน และต้นลีลาวดีขาวพวง ตามแนวอาคารและที่จอดรถยนต์จะปลูกไม้พุ่มจำพวกต้นโมก ต้นแก้ว ต้นเข็มใหญ่ ที่ว่างที่เหลือเป็น

หน้าคลุมดินทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้นร้อยละ 26.45 (พื้นที่โครงการฯ (ส่วนเดิม) เท่ากับ 9,145 ตารางเมตร) หรือคิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการฯ (ส่วนเดิม) 6.76 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 358 คน) โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดอยู่บริเวณชั้นล่าง คิดเป็นร้อยละ 675.75 ของพื้นที่สีเขียวที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ ซึ่งพื้นที่สีเขียวที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ เท่ากับ 358 ตารางเมตร) และมีพื้นที่ในการปลูกไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 424.79 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างตามเกณฑ์ ผังแสดงพื้นที่สีเขียว (ไม้ต้นและไม้พุ่ม)

#### 1.4.12.2 การจัดภูมิสถาปัตย์และพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ (ส่วนขยาย)

โครงการฯ (ส่วนขยาย) ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ส่วนขยายเป็นพื้นที่ 1,288.48 ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า “โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าว”

ทั้งนี้การจัดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการฯ (ส่วนขยาย) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น จำนวน 84 ต้น หรือ 1,196 ตารางเมตร ได้แก่ ต้นหมากเหลือง, ต้นมะพร้าว, ต้นหมากแดง, และต้นลีลาวดี ขาวพวงสำหรับไม้พุ่ม ได้แก่ ต้นโมก ต้นแก้ว ต้นเข็มใหญ่ ส่วนที่ว่างที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกหญ้า เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของโครงการฯ (ส่วนขยาย) คิดเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 1,288.48 ตารางเมตร หรือร้อยละ 17.20 ของพื้นที่โครงการฯ (ส่วนขยาย) (พื้นที่โครงการฯ (ส่วนขยาย) เท่ากับ 7,491 ตารางเมตร)

#### 1.4.13 การคมนาคมขนส่ง

##### 1) การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

ถนนสายหลักที่ผ่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ คือ ถนนกะตะ ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนสองช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลางถนน ผิวทางจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ความกว้างประมาณ 8 เมตร

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง คือ จากห้าแยกฉลองมุ่งขึ้นสู่ตำบลกะรน และใช้เส้นทาง ดังนี้

- ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโคกโดนด ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาวบริเวณสามแยกเข้าสู่ถนนกะตะ ตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร พื้นที่โครงการตั้งอยู่ขวามือของถนนกะตะ
- ตรงไปตามเส้นทางของถนนปฎัก (ฝั่งตะวันออก) และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเกษตรวิสัย ตรงไปจนสุดถนน จะเจอสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนนกะตะ เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร พื้นที่โครงการจะตั้งอยู่ซ้ายมือของถนนกะตะ



## 2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ

ทางเข้า-ออกโครงการเชื่อมกับถนนกะตะ มีความกว้าง 6 เมตร เป็นถนนที่ใช้เดินรถสองทิศทาง และจัดที่จอดรถยนต์ไว้ส่วนหน้าบริเวณอาคาร 1 ซึ่งปัจจุบันภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ประมาณ 23 คัน ทั้งนี้เมื่อมีโครงการฯ (ส่วนขยาย) จะจัดให้มีที่จอดรถยนต์เพิ่มเติมอีกจำนวน 26 คัน โดยในที่นี้ระบุเป็นที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 1 คัน ซึ่งจำนวนที่จอดรถยนต์ทั้งหมดหลังจากเพิ่มเติมส่วนขยายแล้วเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2479 โครงการต้องมีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ คือต้องมากกว่า 48 คัน ซึ่งโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 49 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 1 คัน) จึงเพียงพอตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น โดยที่ช่องจอดรถยนต์ของโครงการทั้งหมด เป็นช่องจอดรถแบบตั้งฉากกับแนวทางการเดินรถ ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร และความยาว 5.00 เมตร ต่อหนึ่งช่องจอด ซึ่งเป็นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว

## บทที่ 2

---

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 การเกิดแผ่นดินไหวและการเกิดสึนามิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการก่อสร้างโครงการตามข้อกำหนดของท้องถิ่น</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีแผนที่แสดงเส้นทางอพยพหนีภัยติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการซุกมุน</li> </ul>  <p>27/11/2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการด้วย หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายใน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดแผนที่แสดงเส้นทางอพยพหนีภัยติดไว้ภายในห้องพักและทางเดินภายใน</li> </ul>  <p>27/11/2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจะมีการซ้อมแผนอพยพของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับ ปี 2567 โครงการดำเนินการเมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2567 ดังเอกสารภาคผนวก ก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

2-3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<p>มาในพื้นที่โครงการ</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น บริเวณผิวถนนโดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</li> </ul> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม. บริเวณทางเข้าออกของโครงการ</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
<b>1.5</b> เสียงและความสั่นสะเทือน	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>2.</b> ทรัพยากรชีวภาพ			
<b>2.1</b> นิเวศวิทยาทางบก	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>2.2</b> นิเวศวิทยาทางน้ำ	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>			
<b>3.1</b> การใช้ที่ดิน			
<b>3.1.1</b> รูปแบบการใช้ที่ดิน	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>3.1.2</b> ข้อกำหนดผังเมืองรวม เกาะภูเก็ต	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>3.1.3</b> เขตพื้นที่และมาตรการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>3.1.4</b> กฎกระทรวงฉบับที่ 20 ( พ.ศ. 2532) ออกความ ใน พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
<b>3.2 การคมนาคมขนส่ง</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแล และตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา</li> <li>- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้เพียงพอ</li> <li>- โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 49 คัน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการแสดงทิศทางการเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกโครงการ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางจราจรอย่างเพียงพอ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พักอาศัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<p>การใช้บริการต่างๆ ในโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง</li> <li>- โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการกว้าง 6 เมตร เดินรถสองทิศทาง</li> </ul>	<p>ในโครงการจำนวน 49 คัน เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดทุกชนิดจอดบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ ทางเข้า-ออกของโครงการเป็นถนนกว้าง 6 เมตร เดินรถสองทิศทาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	 <p>- ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> 	 <p>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก โครงการ</p> 	<p>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
<p><b>3.3 การใช้น้ำ</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังเก็บน้ำของโครงการ ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประเภทประหยัดน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีถังเก็บน้ำสำหรับใช้ภายในโครงการ ปริมาตร 300 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการได้ประมาณ 2 วัน (ปริมาณการใช้น้ำในโครงการเฉลี่ยประมาณวันละ 150 ลบ.ม.)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประเภทประหยัดน้ำ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบ และจะแก้ไข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสูบน้ำที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปรารั่วไหลได้ง่าย	พื้นที่ที่มีการชำรุด	
<b>3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำบนดิน จำนวน 1 บ่อ มีขนาดการรองรับน้ำฝน 250 ลูกบาศก์เมตร เพื่อหน่วงน้ำฝน ส่วนเกินก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ มีขนาด 800 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำที่เกิดขึ้นในโครงการ ก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่าง และคนสวนเป็นผู้รับผิดชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณจุดระบายน้ำมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบดูแลระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด จะรีบดำเนินการซ่อมทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>
<b>3.5 การจัดการน้ำเสีย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดของโครงการ รวมถึงน้ำเสียจากห้องพักรวมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนปล่อยเข้าสู่ถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้</li> <li>- ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งรองรับน้ำเสียจากทุกกิจกรรม</li> <li>- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่ได้แยกมิเตอร์ระบบไฟฟ้าออกจากระบบอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- โครงการมีแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพนักงานตัดกากไขมัน ออก จากถังดักไขมันทุกสัปดาห์</li> <li>- โครงการจะจัดให้มีกุญแจล็อกหัวก๊อกน้ำ และให้เจ้าหน้าที่สวมถุงมือทุกครั้ง ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งติดป้ายระบุว่ามีการนำน้ำทิ้งมารดน้ำต้นไม้และระบุเวลารดน้ำต้นไม้ให้เห็นชัดเจน</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ บำบัด น้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย เป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ตัดกากไขมันออกจากถังดักไขมันทุกสัปดาห์ ไขมันที่ตกออกจะใส่ถุงดำและพับไว้ที่ห้องพักขยะเปียกของโครงการ รอให้เทศบาลตำบลกะรนมารับไปกำจัด</li> <li>- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลระบบ บำบัดน้ำเสีย มีการตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- เนื่องจากโครงการไม่มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมารดน้ำต้นไม้ ดังนั้น ก๊อกน้ำในโครงการเป็นน้ำสะอาดทั้งหมด</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สุ่มตะกอนจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลกะรนให้เข้ามาดำเนินการ</li> <li>- โครงการจะมีการปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 84 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้</li> </ul> 	<p>ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการสุ่มตะกอนจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อดูดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรน เข้ามาสุ่มตะกอน ดังเอกสารภาคผนวก ข</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียว และมีการปลูกไม้ยืนต้นภายในโครงการจำนวน 84 ต้น</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
<p><b>3.6 การจัดการมูลฝอย</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในห้องพักจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดีไว้ทุกห้อง สำหรับพื้นที่ส่วนกลางต้อง เตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ และมีสภาพดีไม่แตกชำรุดวางไว้อย่างทั่วถึง และแยกเป็นถังขยะเปียก-แห้ง</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการ จัดให้มีถังขยะสำหรับรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในห้องพักทุกห้อง</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องพักขยะรวม แยกเป็นห้องพักขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้มากที่สุดประมาณ 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะจากเทศบาลตำบลกะรนเข้ามาเก็บขนทุกวัน</li> <li>- กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งภายในห้องพักและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจูลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ</li> <li>- ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อทำการบำบัดต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีห้องพักขยะรวม โดยแยกเป็นห้องพักขยะเปียก ขยะแห้งและขยะอันตรายและมีรถเก็บขนขยะจากเทศบาลตำบลกะรนเข้ามาเก็บขนทุกวัน</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งภายในห้องพักและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจำทุกวัน สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักขยะจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะและห้องพักขยะรวมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ</li> <li>- การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้งให้กระทำตรงแหล่งเก็บขยะ</li> <li>- รณรงค์ให้ผู้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกแม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบถึงขยะและห้องพักขยะรวมของโครงการ หากพบว่าการชำรุดจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกแม่บ้านจะแยกขยะเปียกและขยะแห้งทันทีและนำไปพักไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ ซึ่งโครงการจะมีถังขยะเปียกและถังขยะแห้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	 <p>27/11/2567</p>	 <p>27/11/2567</p>	
<p><b>3.7 ไฟฟ้า</b></p>  <p>27/11/2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 kVA จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>- ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 150 kVA จำนวน 1 ชุด</li> <li>- เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 kVA จำนวน 1 เครื่อง และมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 150 kVA จำนวน 1 ชุดและมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ พื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม จะเปิดไฟในช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน</li> <li>- บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ</li> <li>- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟอยู่เสมอ</li> <li>- อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ มีการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ มีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมหมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟอยู่เสมอ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ มีการณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</li> </ul> 	<p>โครงการเน้นการประหยัดพลังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul> 
<p><b>3.8 การระบายอากาศ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค</li> <li>- ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมดำเนินการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกวิศวกรรมดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</li> <li>- จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ</li> </ul> 	<p>ได้อยู่เสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโครงการ ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ พื้นที่โครงการ มีการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>
<b>3.9 การป้องกันอัคคีภัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
 <p>27/11/2567</p>  <p>27/11/2567</p>  <p>27/11/2567</p>	<p>(พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p>  <p>27/11/2567</p>  <p>27/11/2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ</li> </ul>	 <p>27/11/2567</p>  <p>27/11/2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมี การตรวจสอบความพร้อมและ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ</li> </ul>	 <p>27/11/2567</p>  <p>27/11/2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการตรวจสอบระบบ สัญญาณเหตุแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<p>ทุก 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการซ่อมป้องกันอัคคีภัย และ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่ พนักงานของโครงการเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณที่เหมาะสมแก่การอพยพมีขนาดพื้นที่รวม 854 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1.02 ตารางเมตร/คน</li> </ul>	<p>ป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังเอกสารภาคผนวก ด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการซ่อมป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2567 โครงการดำเนินการเมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2567 ดังเอกสารภาคผนวก ฎ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีจุดรวมพลของโครงการ</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ</li> <li>- ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้ง</li> <li>- จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในห้องพักทุกห้อง และบริเวณทางเดิน</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งป้ายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดอย่างชัดเจน</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ในห้องพักทุกห้อง และบริเวณทางเดิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	 <p>27/11/2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดบทบาทหน้าที่</li> <li>- มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย</li> </ul>	 <p>27/11/2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ตั้งเอกสารภาคผนวก ฐ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการเตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอัคคีภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>
<b>4. คุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สังคมและเศรษฐกิจ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการพิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทำงานในโรงแรม ซึ่งอัตราส่วนของ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<p>คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต : คนต่างจังหวัด มีอัตราส่วน 30 : 70</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการยอมรับความคิดเห็นของประชาชน หากเกิดเรื่องร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งแต่เปิดดำเนินการ โครงการไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและชุมชนโดยรอบ</li> </ul>
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล จำนวน 1 ห้อง บริเวณโถงบันไดชั้นล่างของอาคาร 4 พร้อมด้วยอุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกมีหน้าที่ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในกรณีที่ผู้เข้าพักในโครงการหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการได้รับบาดเจ็บ โครงการจะติดต่อกับสถานพยาบาลเพื่อทำการรักษา</li> <li>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที</li> <li>- จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำที่อาคารทำการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้น</li> </ul>	<p>ชา路店จะรีบดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุการณ์ผิดปกติจะดำเนินการติดต่อหน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือทันที</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจะมีพนักงานประจำอาคารอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที</li> <li>- จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีการติดป้ายแนะนำวิธีใช้ไว้ที่อุปกรณ์</li> <li>- ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บในโครงการเจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อส่งตัวผู้บาดเจ็บ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>
4.3 สุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีมาตรการดูแลรักษา ความสะอาดสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการดูแลสระว่ายน้ำ โดยว่าจ้างให้บริษัท บลูวอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด เป็นผู้ดูแลสระว่ายน้ำและมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดังเอกสารภาคผนวก จ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการควรมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน ดังเอกสารภาคผนวก จ</li> </ul> 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้านอาหารในโครงการจะเข้าร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ( Clean Food Good Taste )</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ดูแลและควบคุมความสะอาดในการประกอบอาหาร</li> </ul>
4.4 ทิศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,707.67 ตารางเมตร (ร้อยละ22.29 ของพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ พื้นที่ว่างของโครงการมีการปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูสวยงาม และมีคนสวนของโครงการดูแลให้สวยงามอยู่เสมอ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	<p>ทั้งหมด และมีไม้ยืนต้น 84 ต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย</li> </ul> <div data-bbox="658 595 1111 938">  <p>27/11/2567</p> </div> <div data-bbox="658 938 1111 1281">  <p>27/11/2567</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ</li> </ul> <div data-bbox="1155 595 1615 938">  <p>27/11/2567</p> </div> <div data-bbox="1155 938 1615 1281">  <p>27/11/2567</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul> <div data-bbox="1641 453 2051 730">  <p>27/11/2567</p> </div> <div data-bbox="1641 730 2051 1002">  <p>27/11/2567</p> </div> <div data-bbox="1641 1002 2051 1281">  <p>27/11/2567</p> </div>

## บทที่ 3

---

# การปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

### บทที่ 3

## การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ</li> <li>- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายแสดงเส้นทางหนีภัยไว้ภายในพื้นที่ของโครงการ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>
2. การใช้น้ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ทางกายภาพ</u> สี, ความขุ่น, กรด-ด่าง</li> <li>- <u>ทางเคมี</u> เหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง, สังกะสี, ซัลเฟต, คลอไรด์, ฟลูออไรด์, ไนเตรต, กระด้างทั้งหมด, กระด้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที</li> <li>- เก็บตัวอย่างน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการ แล้วนำมาตรวจวิเคราะห์ทุก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที โดยเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์เป็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการไม่</li> </ul>

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ถาวร, ปริมาณสารทั้งหมด - สารพิษ สารหนู, ไซยาไนด์, ตะกั่ว, ปปรอท, แคดเมียม, ซิลิเนียม - ทางบกเตรี โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟิคัล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี. โคไล	1 เดือน ตามวิธีการมาตรฐานสำหรับ การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย	ประจำทุกเดือน แสดงในตารางที่ 3.2	เป็นไปตามที่ระบุในมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
<b>3. การคมนาคมขนส่ง</b>	- ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกใน การเข้า-ออกโครงการ โดยการสังเกต  - ตรวจสอบการห้ามจอดรถบริเวณ ทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และ ไหล่ทาง โดยการสังเกต	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ ตรวจสอบการอำนวยความสะดวก ในการเข้า-ออกโครงการ  - ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมี เจ้าหน้าที่ รปภ. เป็นผู้รับผิดชอบ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค  - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
<b>4. การระบายน้ำ</b>	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการ เป็นประจำ  - เช็คเครื่องสูบน้ำ	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมี เจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ตรวจสอบ ท่อระบายน้ำของโครงการ  - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมี	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค  - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		เจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแล	
<b>5. การจัดการน้ำเสีย</b> ความเป็นกรดด่าง, บีโอดี, ปริมาณสารแขวนลอย, ปริมาณสารละลาย, ปริมาณตะกอนหนัก, ที่เค เอ็น, ออร์แกนิก-ไนโตรเจน, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, น้ำมันและไขมัน, ซัลไฟด์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- เก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ผลวิเคราะห์แสดง ดังตารางที่ 3.3, 3.4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>
<b>6. การจัดการมูลฝอย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ</li> <li>- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรดต่างในสระน้ำ</li> <li>- ตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มและแบคทีเรียชนิด อี.โคไล ในสระว่ายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรดต่างในสระน้ำ</li> <li>- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในพารามิเตอร์อื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.7, 3.8, 3.9, 3.10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- โครงการจะดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ</li> </ul>
8. การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที</li> <li>- ตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์</li> <li>- ตรวจสอบแผงความร้อนและควันบนเครื่องตรวจจับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ดังเอกสารภาคผนวก ด</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแผงความร้อนและควันบนเครื่องตรวจจับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	- ตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้าฉุกเฉิน	- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการ ตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้าฉุกเฉิน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


### 3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้


เดือน ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	กรกฎาคม 2567	สิงหาคม 2567	กันยายน 2567	ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567	ธันวาคม 2567	ค่ามาตรฐาน
pH at 25.0 °C	-	6.38	7.32	7.36	7.07	8.13	8.02	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	534	467	473	545	516	405	< 500
Salinity	ppt	0.53	0.46	0.50	0.47	0.56	0.51	
Color	Pt-Co	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	< 15
Turbidity	NTU	2.29	3.80	3.23	4.15	1.87	1.37	< 5
Total Hardness	mg/l	226	165	189	204	212	200	< 300
Chloride	mg/l	139.96	140.0	145.5	154.5	154.0	146.0	< 250
Iron	mg/l	0.03	0.04	0.03	0.08	0.07	0.05	< 0.3
Manganese	mg/l	0.10	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.08	0.08	< 0.3
Nitrate-Nitrogen	mg/l	0.70	0.4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 50
Sulphate	mg/l	69.00	51.50	68.00	64.50	70.00	75.75	< 250
Alkalinity	mg/l	288	242	254	264	142	148	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	> 23	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
E.coli	MPN/100ml	6.9	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
ลักษณะทางกายภาพ		ใส ไม่มีสี	ใส ไม่มีสี	ใส ไม่มีสี	ใส ไม่มีสี	ใส ไม่มีสี	ใส ไม่มีสี	

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563


ที่มา : บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด



รูปที่ 3.1 ความกระด้าง น้ำใช้



รูปที่ 3.2 ค่าคลอไรต์น้ำใช้



รูปที่ 3.3 ค่าสนิมเหล็ก น้ำใช้



### 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งผ่านการบำบัด

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง จุดห้องช่าง

เดือน-ปี	พารามิเตอร์								ลักษณะทางกายภาพ
	pH	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Greses & Oil (mg/l)	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (ml/l)	
2 กรกฎาคม 2567	6.87	11	0.13	14.9	0.2	8.9	505	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
5 สิงหาคม 2567	7.26	< 10	0.13	5.5	0.8	11.4	606	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
9 กันยายน 2567	7.39	< 10	< 0.10	15.5	0.2	7.3	468	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
1 ตุลาคม 2567	7.21	< 10	0.27	10.2	< 0.2	4.2	266	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
5 พฤศจิกายน 2567	7.58	< 10	0.13	1.9	< 0.2	5.9	293	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ธันวาคม 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>**ค่าต่ำสุด</b>	6.87	< 10	< 0.10	1.9	< 0.2	4.2	266	< 0.1	-
<b>**ค่าสูงสุด</b>	7.58	11	0.27	15.5	0.8	11.4	606	< 0.1	-
<b>ค่ามาตรฐาน</b>	5.5 – 9.0	< 30	< 1.0	< 35	< 20	< 20	< 1,000	-	-

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด เลขทะเบียน ว-192-จ-0005

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ปัจฉิม เลขทะเบียน ว-192-ค-0001

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ เลขทะเบียน ว-192-ค-0002

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน ว-192 เบอร์โทรศัพท์ 076 215 900

ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดหน้าโรงแรม

เดือน-ปี	พารามิเตอร์								ลักษณะทางกายภาพ
	pH	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Greses & Oil (mg/l)	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (ml/l)	
2 กรกฎาคม 2567	7.37	11	0.53	39.0	< 0.2	11.6	816	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
5 สิงหาคม 2567	7.27	< 10	0.27	45.9	0.6	4.6	720	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
9 กันยายน 2567	7.37	35	1.47	28.7	2.0	53.4	504	0.2	ขุ่น มีตะกอน
1 ตุลาคม 2567	7.49	28	5.47	43.9	2.2	42.9	760	0.1	ขุ่น มีตะกอน
5 พฤศจิกายน 2567	7.48	< 10	0.13	1.4	< 0.2	5.7	319	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ธันวาคม 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>**ค่าต่ำสุด</b>	7.27	< 10	0.27	1.4	< 0.2	4.6	319	0.1	-
<b>**ค่าสูงสุด</b>	7.49	35	5.47	45.9	2.2	53.4	816	0.2	-
<b>ค่ามาตรฐาน</b>	5.5 – 9.0	< 30	< 1.0	< 35	< 20	< 20	< 1,000	-	-

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด เลขทะเบียน ว-192-จ-0005

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ปัจฉิม เลขทะเบียน ว-192-ค-0001

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ เลขทะเบียน ว-192-ค-0002

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน ว-192 เบอร์โทรศัพท์ 076 215 900

ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

เดือน-ปี	พารามิเตอร์								ลักษณะทางกายภาพ
	pH	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Greses & Oil (mg/l)	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (ml/l)	
กรกฎาคม 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กันยายน 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตุลาคม 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 พฤศจิกายน 2567	7.57	12	0.13	6.9	0.4	11.5	555	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
2 ธันวาคม 2567	7.57	25	0.40	11.1	0.4	9.2	702	0.1	ขุ่น มีตะกอน
<b>**ค่าต่ำสุด</b>	7.57	12	0.13	6.9	0.4	9.2	555	< 0.1	-
<b>**ค่าสูงสุด</b>	7.57	25	0.40	11.1	0.4	11.5	702	0.1	-
<b>ค่ามาตรฐาน</b>	5.5 – 9.0	< 30	< 1.0	< 35	< 20	< 20	< 1,000	-	-

**ค่ามาตรฐาน** : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด

เลขทะเบียน ว-192-จ-0005

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ปัจฉิม


เลขทะเบียน ว-192-ค-0001

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ

เลขทะเบียน ว-192-ค-0002

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน ว-192 เบอร์โทรศัพท์ 076 215 900



รูปที่ 3.4 ค่าบีโอดีน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ตารางที่ 3.6 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดห้องช่าง ย้อนหลัง

เดือน-ปี	พารามิเตอร์	พารามิเตอร์							ลักษณะทางกายภาพ
	pH	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Greses & Oil (mg/l)	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (ml/l)	
ปี 2565									
มกราคม	7.82	11	0.27	14.56	0.2	6.2	705	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กุมภาพันธ์	7.29	< 10	< 0.1	17.36	0.6	3.6	308	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
มีนาคม	6.86	10	< 0.1	9.52	1	27.1	685	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
เมษายน	7.46	< 10	< 0.1	2.8	0.2	3.68	691	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤษภาคม	7.15	< 10	0.13	7.84	< 0.2	5.6	807	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
มิถุนายน	7.19	< 10	0.13	6.16	0.8	2.45	451	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กรกฎาคม	7.22	< 10	0.13	1.12	< 0.2	10.3	151	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
สิงหาคม	6.97	< 10	0.35	2.8	0.8	8.8	416	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กันยายน	7.07	< 10	< 0.1	5.6	< 0.2	4.4	238	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ตุลาคม	6.5	< 10	0.13	2.8	0.6	1.6	364	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤศจิกายน	7.22	< 10	0.14	0.28	0.2	2.8	456	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ธันวาคม	7.98	< 10	< 0.1	0.2	< 0.2	1.2	526	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ปี 2566									
มกราคม	8.32	< 10	< 0.1	2.80	< 0.2	1.00	618	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กุมภาพันธ์	8.59	< 10	0.40	1.12	< 0.2	1.44	679	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน

เดือน-ปี	พารามิเตอร์								ลักษณะทางกายภาพ
	pH	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Greses & Oil (mg/l)	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (ml/l)	
มีนาคม	7.44	14	0.80	29.12	1.00	18.70	812	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
เมษายน	7.00	17	0.27	19.60	1.00	19.70	733	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤษภาคม	7.07	12	0.53	14.56	0.80	10.90	469	0.2	ขุ่น มีตะกอน
มิถุนายน	6.89	11	0.13	2.80	0.80	14.75	714	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กรกฎาคม	6.99	13	0.27	15.12	1.00	27.45	633	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
สิงหาคม	7.58	22	0.93	21.84	1.00	25.35	717	0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
กันยายน	7.38	< 10	< 0.1	8.96	< 0.2	5.55	336	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
ตุลาคม	7.08	11	0.40	6.72	1.40	11.68	548	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
พฤศจิกายน	6.85	10	0.53	2.80	0.60	9.08	602	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
ธันวาคม	6.92	< 10	0.27	16.15	0.20	8.54	554	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
ปี 2567									
มกราคม	6.88	< 10	0.40	3.77	1.20	15.27	645	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กุมภาพันธ์	7.07	< 10	0.81	21.54	0.40	11.20	673	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
มีนาคม	7.29	< 10	0.13	30.15	0.40	10.38	692	0.2	ขุ่น มีตะกอน
เมษายน	7.55	14	0.27	30.15	2.00	11.83	728	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤษภาคม	6.86	< 10	0.27	7.74	1.20	11.89	616	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
มิถุนายน	7.19	< 10	0.13	22.66	0.20	12.30	550	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน

พารามิเตอร์ เดือน-ปี	พารามิเตอร์								ลักษณะทางกายภาพ
	pH	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Greses & Oil (mg/l)	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (ml/l)	
กรกฎาคม	6.87	11	0.13	14.9	0.2	8.9	505	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
สิงหาคม	7.26	< 10	0.13	5.5	0.8	11.4	606	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กันยายน	7.39	< 10	< 0.10	15.5	0.2	7.3	468	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ตุลาคม	7.21	< 10	0.27	10.2	< 0.2	4.2	266	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤศจิกายน	7.58	< 10	0.13	1.9	< 0.2	5.9	293	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ามาตรฐาน	5.5 – 9.0	< 30	< 1.0	< 35	< 20	< 20	< 1,000	-	

**ค่ามาตรฐาน :** เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567




ตารางที่ 3.7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง จุดหน้าโรงแรม ย้อนหลัง

เดือน-ปี	พารามิเตอร์								ลักษณะทางกายภาพ
	pH	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Greses & Oil (mg/l)	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (ml/l)	
ปี 2565									
มกราคม	-	-	-	-	-	-	-	-	ขุ่น มีตะกอน
กุมภาพันธ์	6.97	< 10	< 0.1	25.2	0.8	38.1	740	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
มีนาคม	7.3	< 10	< 0.1	14	0.8	6.05	690	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
เมษายน	7.37	17	0.45	34.72	0.4	7.6	786	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤษภาคม	7.3	< 10	0.13	2.24	0.8	3.7	719	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
มิถุนายน	7.38	< 10	< 0.1	1.68	0.8	5.08	653	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กรกฎาคม	7.01	< 10	0.13	1.68	0.4	4.9	614	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
สิงหาคม	7.23	< 10	< 0.1	1.68	0.6	1.35	656	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กันยายน	7.04	< 10	< 0.1	2.24	0.8	9.48	603	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ตุลาคม	6.5	< 10	0.27	2.24	0.4	0.95	593	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤศจิกายน	7.87	24	0.41	26.88	0.4	36.5	855	0.1	ขุ่น มีตะกอน
ธันวาคม	7.72	24	0.14	54.88	0.8	27	816	0.1	ขุ่น มีตะกอน
ปี 2566									
มกราคม	7.82	26	6.43	69.44	2.8	60	993	0.1	ขุ่น มีตะกอน
กุมภาพันธ์	7.7	17	0.27	70	0.6	28.75	969	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน


เดือน-ปี	พารามิเตอร์								ลักษณะทางกายภาพ
	pH	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Greses & Oil (mg/l)	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (ml/l)	
มีนาคม	7.66	< 10	0.93	32.48	0.2	19.8	893	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
เมษายน	7.82	< 10	0.27	65.52	0.6	18.65	929	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤษภาคม	7.62	< 10	< 0.1	50.96	1.0	13.1	776	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
มิถุนายน	7.6	< 10	0.27	48.72	0.2	19	870	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กรกฎาคม	7.41	< 10	0.27	54.32	1.0	10.15	900	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
สิงหาคม	7.84	< 10	0.93	59.92	0.8	18.55	899	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
กันยายน	7.57	< 10	0.53	60.48	1.4	12.9	783	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
ตุลาคม	7.55	< 10	0.8	54.32	0.4	12.4	798	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
พฤศจิกายน	7.53	< 10	0.93	75.6	0.4	8.72	920	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
ธันวาคม	7.42	< 10	0.67	59.23	0.2	10.58	871	< 0.1	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย
ปี 2567									
มกราคม	7.51	< 10	0.27	4.31	0.80	18.40	898	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กุมภาพันธ์	7.47	< 10	0.54	61.92	0.40	9.80	866	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
มีนาคม	7.59	18	6.03	81.31	1.40	26.92	844	0.1	ขุ่น มีตะกอน
เมษายน	7.81	11	2.28	75.92	3.00	31.52	929	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤษภาคม	7.39	< 10	0.27	50.29	0.60	13.08	757	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
มิถุนายน	7.47	< 10	0.27	59.13	0.40	14.00	745	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน

พารามิเตอร์ เดือน-ปี	พารามิเตอร์								ลักษณะทางกายภาพ
	pH	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Greses & Oil (mg/l)	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	Se (ml/l)	
กรกฎาคม	7.37	11	0.53	39.0	< 0.2	11.6	816	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
สิงหาคม	7.27	< 10	0.27	45.9	0.6	4.6	720	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
กันยายน	7.37	35	1.47	28.7	2.0	53.4	504	0.2	ขุ่น มีตะกอน
ตุลาคม	7.49	28	5.47	43.9	2.2	42.9	760	0.1	ขุ่น มีตะกอน
พฤศจิกายน	7.48	< 10	0.13	1.4	< 0.2	5.7	319	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ามาตรฐาน	5.5 – 9.0	< 30	< 1.0	< 35	< 20	< 20	< 1,000	-	


**ค่ามาตรฐาน :** เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567




รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง




รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอย




รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าซัลไฟต์ ย้อนหลัง




รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าที่เคเอ็น-ไนโตรเจน




รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าไขมันและน้ำมัน ย้อนหลัง



รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าบีโอดี ย้อนหลัง



รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าของแข็งละลาย ย้อนหลัง



รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง



### 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 3.8 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ A

เดือน ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	กรกฎาคม 2567	สิงหาคม 2567	กันยายน 2567	ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567	ธันวาคม 2567	ค่ามาตรฐาน
pH	-	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.2 – 8.4
Hardness	mg/l	208	208	290	130	250	118	250 – 600
Chloride	mg/l	1576.82	1719.47	582.79	377.98	1049.04	1083.92	< 600
Residual Chlorine	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.6 – 1.0
ลักษณะทางกายภาพ		ใส	ใส	ใส	ใส	ใส	ใส	

ค่ามาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนกรีต จำกัด

ตารางที่ 3.9 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ B

เดือน ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	กรกฎาคม 2567	สิงหาคม 2567	กันยายน 2567	ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567	ธันวาคม 2567	ค่ามาตรฐาน
pH	-	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.2 – 8.4
Hardness	mg/l	134	132	136	98.0	250	290	250 – 600
Chloride	mg/l	473.04	559.63	466.24	401.12	466.24	561.32	< 600
Residual Chlorine	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.6 – 1.0
ลักษณะทางกายภาพ		ใส	ใส	ใส	ใส	ใส	ใส	

ค่ามาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนกรีต จำกัด

ตารางที่ 3.10 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ C

เดือน ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	กรกฎาคม 2567	สิงหาคม 2567	กันยายน 2567	ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567	ธันวาคม 2567	ค่ามาตรฐาน
pH	-	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.2 – 8.4
Hardness	mg/l	140	172	56.0	136.0	250	310	250 – 600
Chloride	mg/l	532.18	559.83	559.49	408.44	582.80	696.81	< 600
Residual Chlorine	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.6 – 1.0
ลักษณะทางกายภาพ		ใส	ใส	ใส	ใส	ใส	ใส	

ค่ามาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนกรีต จำกัด

ตารางที่ 3.11 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ D

เดือน ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	กรกฎาคม 2567	สิงหาคม 2567	กันยายน 2567	ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567	ธันวาคม 2567	ค่ามาตรฐาน
pH	-	7.20	7.20	-	7.20	7.20	7.20	7.2 – 8.4
Hardness	mg/l	158	158	-	134	270	330	250 – 600
Chloride	mg/l	394.20	539.83	-	300.84	372.99	561.32	< 600
Residual Chlorine	mg/l	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	0.6 – 1.0
ลักษณะทางกายภาพ		ใส	ใส	-	ใส	ใส	ใส	

ค่ามาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนกรีต จำกัด

## บทที่ 4

---

# สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ และข้อเสนอแนะ

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

โรงแรมกะตะ ซี บีช รีสอร์ท ปฏิบัติตามมาตรการและให้ความสำคัญในส่วนของการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการของโรงแรมมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

#### 4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

##### 4.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของคุณสมบัติประเทศ ทรัพยากรดิน การเกิดแผ่นดินไหวและการเกิดสึนามิ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

##### 4.1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

ผลกระทบทางด้านทรัพยากรชีวภาพ ครอบคลุมในส่วนของนิเวศวิทยาทางบก นิเวศวิทยาทางน้ำ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

##### 4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ครอบคลุมในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม การจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย ไฟฟ้า การระบายอากาศ การป้องกันอัคคีภัย มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การใช้ที่ดิน เนื่องจากไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการ รายงานจึงไม่ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การคมนาคมขนส่ง โครงการมีปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานอย่างครบถ้วน

การใช้น้ำ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการน้ำเสีย โครงการมีปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานอย่างครบถ้วน ยกเว้นการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียออกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น และการจัดให้มีกุญแจล็อกห้ก๊อกน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ เนื่องจากทางโครงการไม่ได้ให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมารดน้ำต้นไม้

การจัดการมูลฝอย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การไฟฟ้า โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การระบายอากาศ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การป้องกันอัคคีภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานอย่างครบถ้วน

#### 4.1.4 คุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งครอบคลุมด้าน สังคมและเศรษฐกิจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพ และแหล่งท่องเที่ยว มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

### 4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### 4.2.1 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยกเว้นในส่วนของการฝึกซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ แต่อย่างไรก็ตาม ทางโครงการมีแผนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่ระบุในมาตรการ

#### 4.2.2 การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โครงการมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ำใช้

#### 4.2.3 การคมนาคมขนส่ง

โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน นอกจากนี้โครงการยังเพิ่มเติมในส่วนของการจัดทำสัญญาณบริเวณถนนของโครงการเพื่อลดความเร็วของรถในโครงการและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

#### 4.2.4 การระบายน้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน

#### 4.2.5 การจัดการน้ำเสีย

โครงการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ดูแลควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ

#### 4.2.6 การจัดการมูลฝอย

โครงการมีแผนกแม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยของโครงการ มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีการตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในห้องพักมูลฝอยของโครงการ และมีการทำความสะอาดของถังขยะและห้องพักมูลฝอยของโครงการ

#### 4.2.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่างในสระน้ำ แต่ไม่มีการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียเป็นประจำทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการมีแผนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่ระบุในมาตรการ

#### 4.2.8 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

# ภาคผนวก ก

ผลพิจารณารายงานวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทล 1009.5/ 6716



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพื้ญวัฒนา 7  
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

25 กรกฎาคม 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์สิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท (ส่วนขยาย)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด

- อ้างถึง
1. หนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว.005/2554 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554
  2. หนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว.010/2554 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  3. หนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว.027/2554 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 3 บริษัท กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ ถนนกะตะ ตำบลกะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นอาคารโรงแรม มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 330 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 22/2554 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท กะตะ


ซี บริษัท...



ที่ ทล 1009.1/ 6774

ถึง บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทล 1009.5/6716 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนกะตะ ตำบลกะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2 265 6615

โทรสาร 0 2 265 6616



สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการโรงแรม กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด (ส่วนขยาย)


ของ บริษัท กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะจัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของ บริษัท กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ ถนนกะตะ ตำบลกะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงแรม จำนวน 330 ห้องพัก จัดทำรายงานโดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท (ส่วนขยาย) ของบริษัท กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานที่มีอำนาจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางกลไกการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกันให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



เดือน กรกฎาคม 2554

(นางสาวพร ภัทรวดี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เดือน กรกฎาคม 2554

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญศรี)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด โดยให้ บริษัท กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสันติ บุญประกอบ)  
รองอธิบดีอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการช่างฝีมือช่าง

ใบแจ้งการดำเนินงาน โดยนายและนายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0-2265-6624  
โทรสาร 0-2265-6616

ด้านผู้เกี่ยวข้อง  
  
(นายสุวิทย์ บุญใจ)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

## ตารางมาตรการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

## ภาคผนวก ข

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



ทะเบียนเลขที่..... ภก๑๗/๒๕๕๗

ใบอนุญาตเลขที่.....๖๑/๒๕๖๗

# กระทรวงมหาดไทย

## ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า..... บริษัท กะตะ ซี บรีจ รีสอร์ท จำกัด

..... โดย นางสาวพร ภัทรวรรณิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามอัตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า..... โรงแรม กะตะ ซี บรีจ รีสอร์ท

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)..... KATA SEA BREEZE RESORT.....

โรงแรมประเภท..... ค..... จำนวนห้องพัก..... ๓๓๐..... ห้อง

สถานที่ตั้ง..... เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๒ ถนนกะตะ ตำบลกะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.....

..... อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.....

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม..... พ.ศ. ๒๕๗๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๗

นายกองเอก

(นิตยา ภัทรวรรณิ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียน

ประทับตราประจำตำแหน่งปลัด

นางสาวพร ภัทรวรรณิ

# ภาคผนวก ค

---

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้





บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช อ.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



NSC - TISI - TIS 17025  
TESTING 1661

## Analysis Report

CUSTOMER	: Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	: 670709-099
PROJECT	: Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	: 67072044
LOCATION	: 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	RECEIVED DATE	: 02/07/2024
SAMPLING SOURCE	: Consumption water	TESTED DATE	: 02/07/2024 - 09/07/2024
SAMPLING DATE	: 02/07/2024	REPORTED DATE	: 09/07/2024
SAMPLING BY	: Kittichai ๖-192-๖-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	6.38	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	534	≤ 500
Salinity <sup>/2</sup>	ppt	2520 B. Electrical Conductivity Method	0.53	-
Color <sup>/2</sup>	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0.00	≤ 15
Turbidity <sup>/2</sup>	NTU	2130 B. Nephelometric Method	2.29	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	226	≤ 300
Chloride <sup>/2</sup>	mg/l	4500-Cl <sup>-</sup> B. Argentometric Method	139.96	≤ 250
Iron <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.03	≤ 0.3
Manganese <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	0.10	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen <sup>/2</sup>	mg/l as NO <sub>3</sub> -N	4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E. Cadmium Reduction Method	0.70	≤ 50
Sulphate <sup>/2</sup>	mg/l as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E. Turbidimetric Method	69.00	≤ 250
Alkalinity <sup>/2</sup>	mg/l	2320 B. Titration Method	288	-
Total Coliform Bacteria <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	> 23	< 1.1
E.coli <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	6.9	< 1.1
Physical Appearance	ของเหลวใส			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ๖ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)

๖ - 192 - ๖ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	: Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	: 670815-129
PROJECT	: Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	: 67082467
LOCATION	: 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	RECEIVED DATE	: 05/08/2024
SAMPLING SOURCE	: Consumption water	TESTED DATE	: 05/08/2024 - 15/08/2024
SAMPLING DATE	: 05/08/2024	REPORTED DATE	: 15/08/2024
SAMPLING BY	: Kittichai ๓-192-๓-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.32	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	467	≤ 500
Salinity <sup>/2</sup>	ppt	2520 B. Electrical Conductivity Method	0.46	-
Color <sup>/2</sup>	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0.00	≤ 15
Turbidity <sup>/2</sup>	NTU	2130 B. Nephelometric Method	3.80	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	165	≤ 300
Chloride <sup>/2</sup>	mg/l	4500-Cl <sup>-</sup> B. Argentometric Method	140.0	≤ 250
Iron <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.04	≤ 0.3
Manganese <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen <sup>/2</sup>	mg/l as NO <sub>3</sub> -N	4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E. Cadmium Reduction Method	0.4	≤ 50
Sulphate <sup>/2</sup>	mg/l as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E. Turbidimetric Method	51.50	≤ 250
Alkalinity <sup>/2</sup>	mg/l	2320 B. Titration Method	242	-
Total Coliform Bacteria <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	ของเหลวใส			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๓ - 192 - ๓ - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๓ - 192 - ๓ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	670917-143
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67092851
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	9/9/2024
SAMPLING SOURCE	Consumption water	RECEIVED DATE	9/9/2024
SAMPLING BY	Kittichai 3-192-จ-0005	REPORTED DATE	17/9/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.36	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	473	≤ 500
Salinity <sup>/2</sup>	ppt	2520 B. Electrical Conductivity Method	0.50	-
Color <sup>/2</sup>	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0.00	≤ 15
Turbidity <sup>/2</sup>	NTU	2130 B. Nephelometric Method	3.23	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	189	≤ 300
Chloride <sup>/2</sup>	mg/l	4500-Cl <sup>-</sup> B. Argentometric Method	145.5	≤ 250
Iron <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.03	≤ 0.3
Manganese <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen <sup>/2</sup>	mg/l as NO <sub>3</sub> -N	4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate <sup>/2</sup>	mg/l as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E. Turbidimetric Method	68.00	≤ 250
Alkalinity <sup>/2</sup>	mg/l	2320 B. Titration Method	254	-
Total Coliform Bacteria <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	ของเหลวใส			


### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

3-192-จ-0002

Laboratory Supervisor



Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

3-192-จ-0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--





บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	671008-102
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67103148
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	1/10/2024
SAMPLING SOURCE	Consumption water	RECEIVED DATE	1/10/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๓-192-๑-0005	REPORTED DATE	8/10/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.07	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	545	≤ 500
Salinity <sup>/2</sup>	ppt	2520 B. Electrical Conductivity Method	0.47	-
Color <sup>/2</sup>	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity <sup>/2</sup>	NTU	2130 B. Nephelometric Method	4.15	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	204	≤ 300
Chloride <sup>/2</sup>	mg/l	4500-Cl <sup>-</sup> B. Argentometric Method	154.5	≤ 250
Iron <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.08	≤ 0.3
Manganese <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen <sup>/2</sup>	mg/l as NO <sub>3</sub> -N	4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate <sup>/2</sup>	mg/l as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E. Turbidimetric Method	64.50	≤ 250
Alkalinity <sup>/2</sup>	mg/l	2320 B. Titration Method	264	-
Total Coliform Bacteria <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	ของเหลวใส			


### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

๓ - 192 - ๑ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

๓ - 192 - ๑ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

**Southern Lab & Engineering Co., Ltd.**

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	671112-072
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67113485
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	5/11/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Consumption water</b>	RECEIVED DATE	5/11/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	12/11/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	8.13	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	519	≤ 500
Salinity <sup>/2</sup>	ppt	2520 B. Electrical Conductivity Method	0.56	-
Color <sup>/2</sup>	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity <sup>/2</sup>	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.87	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	212	≤ 300
Chloride <sup>/2</sup>	mg/l	4500-Cl <sup>-</sup> B. Argentometric Method	154.0	≤ 250
Iron <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.07	≤ 0.3
Manganese <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	0.08	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen <sup>/2</sup>	mg/l as NO <sub>3</sub> -N	4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate <sup>/2</sup>	mg/l as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E. Turbidimetric Method	70.00	≤ 250
Alkalinity <sup>/2</sup>	mg/l	2320 B. Titration Method	142	-
Total Coliform Bacteria <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			


### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)  
๖ - 192 - จ - 0002  
Laboratory Supervisor



Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - จ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

**Southern Lab & Engineering Co., Ltd.**

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	671214-100
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67123849
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	2/12/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Consumption water</b>	RECEIVED DATE	2/12/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-๑-0005	REPORTED DATE	14/12/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	8.02	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	405	≤ 500
Salinity <sup>/2</sup>	ppt	2520 B. Electrical Conductivity Method	0.51	-
Color <sup>/2</sup>	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity <sup>/2</sup>	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.37	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	200	≤ 300
Chloride <sup>/2</sup>	mg/l	4500-Cl <sup>-</sup> B. Argentometric Method	146.0	≤ 250
Iron <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.05	≤ 0.3
Manganese <sup>/2</sup>	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	0.08	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen <sup>/2</sup>	mg/l as NO <sub>3</sub> -N	4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate <sup>/2</sup>	mg/l as SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E. Turbidimetric Method	75.75	≤ 250
Alkalinity <sup>/2</sup>	mg/l	2320 B. Titration Method	148	-
Total Coliform Bacteria <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli <sup>/2</sup>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			


### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ๑ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ๑ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

# ภาคผนวก ง

---

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



NSC - TISI - TIS 17025

TESTING 1661

## Analysis Report

CUSTOMER	: Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	: 670709-100
PROJECT	: Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	: 67072045
LOCATION	: 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	RECEIVED DATE	: 02/07/2024
SAMPLING SOURCE	: Effluent water (หน้าห้องช่าง)	TESTED DATE	: 02/07/2024 - 09/07/2024
SAMPLING DATE	: 02/07/2024	REPORTED DATE	: 09/07/2024
SAMPLING BY	: Kittichai ๖-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	6.87	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	11	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	0.13	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	14.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	8.9	≤ 20
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017


STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005)

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)  
๖ - 192 - ค - 0002  
Laboratory Supervisor



Approved by

  
(Ms. Kritika Thongsombut)  
๖ - 192 - ค - 0001  
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY





บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



NSC - TISI - TIS 17025  
TESTING 1661

## Analysis Report

CUSTOMER	: Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	: 670709-100
PROJECT	: Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	: 67072045
LOCATION	: 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	RECEIVED DATE	: 02/07/2024
SAMPLING SOURCE	: Effluent water (น้ำห้องล้าง)	TESTED DATE	: 02/07/2024 - 09/07/2024
SAMPLING DATE	: 02/07/2024	REPORTED DATE	: 09/07/2024
SAMPLING BY	: Kittichai ๖-192-๖-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	505	≤ 500*
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	≤ 0.5
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 7,

B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29,

B.E. 2548 (2005)

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

\* : These values are in addition to the TDS of the water used

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



TESTING 1661

## Analysis Report

CUSTOMER	: Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	: 670709-101
PROJECT	: Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	: 67072046
LOCATION	: 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	RECEIVED DATE	: 02/07/2024
SAMPLING SOURCE	: Effluent water (หน้าโรงแรม)	TESTED DATE	: 02/07/2024 - 09/07/2024
SAMPLING DATE	: 02/07/2024	REPORTED DATE	: 09/07/2024
SAMPLING BY	: Kittichai ๖-192-จ-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.37	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	11	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	0.53	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	39.0	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	11.6	≤ 20
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017


STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005)

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)  
๖ - 192 - ค - 0002  
Laboratory Supervisor

Approved by

  
(Ms. Krittika Thongsombut)  
๖ - 192 - ค - 0001  
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



TESTING 1661

## Analysis Report

CUSTOMER	: Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	: 670709-101
PROJECT	: Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	: 67072046
LOCATION	: 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	RECEIVED DATE	: 02/07/2024
SAMPLING SOURCE	: Effluent water (หน้าโรงแรม)	TESTED DATE	: 02/07/2024 - 09/07/2024
SAMPLING DATE	: 02/07/2024	REPORTED DATE	: 09/07/2024
SAMPLING BY	: Kittichai ๖-192-๖-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	816	≤ 500*
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	≤ 0.5
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 7,

B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29,

B.E. 2548 (2005)

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

\* : These values are in addition to the TDS of the water used (TDS of water used is 524 mg/l)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--





บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	: Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	: 670815-128
PROJECT	: Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	: 67082465
LOCATION	: 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	RECEIVED DATE	: 05/08/2024
SAMPLING SOURCE	: Effluent water (หน้าห้องช่าง)	TESTED DATE	: 05/08/2024 - 15/08/2024
SAMPLING DATE	: 05/08/2024	REPORTED DATE	: 15/08/2024
SAMPLING BY	: Kittichai ๖-192-๖-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.26	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	0.13	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	5.5	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.8	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	11.4	≤ 20
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005)

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ก - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ก - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	: Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	: 670815-128
PROJECT	: Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	: 67082465
LOCATION	: 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	RECEIVED DATE	: 05/08/2024
SAMPLING SOURCE	: Effluent water (น้ำห้องล้าง)	TESTED DATE	: 05/08/2024 - 15/08/2024
SAMPLING DATE	: 05/08/2024	REPORTED DATE	: 15/08/2024
SAMPLING BY	: Kittichai ๖-192-๑-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	606	≤ 500*
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	≤ 0.5
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more  
Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005)

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

\* : These values are in addition to the TDS of the water used (TDS of water used is 479 mg/l)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ๑ - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ๑ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	: Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	: 670819-183
PROJECT	: Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	: 67082515
LOCATION	: 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	RECEIVED DATE	: 08/08/2024
SAMPLING SOURCE	: Effluent water (หน้าโรงแรม)	TESTED DATE	: 08/08/2024 - 19/08/2024
SAMPLING DATE	: 08/08/2024	REPORTED DATE	: 19/08/2024
SAMPLING BY	: Kittichai ๓-192-๑-0005		
SAMPLING METHOD	: GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.27	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	0.27	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	45.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.6	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	4.6	≤ 20
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 7, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548 (2005)

/1 : Registered by DIW ๓-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๓ - 192 - ก - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๓ - 192 - ก - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER : Kata Sea Breeze Resort REPORT NO. : 670819-183  
PROJECT : Kata Sea Breeze Resort SAMPLE NO. : 67082515  
LOCATION : 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket RECEIVED DATE : 08/08/2024  
SAMPLING SOURCE : Effluent water (หน้าโรงแรม) TESTED DATE : 08/08/2024 - 19/08/2024  
SAMPLING DATE : 08/08/2024 REPORTED DATE : 19/08/2024  
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-๑-0005  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	720	≤ 500*
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	≤ 0.5
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more  
Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 7,  
B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29,  
B.E. 2548 (2005)

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

\* : These values are in addition to the TDS of the water used (TDS of water used is 479 mg/l)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

๖ - 192 - ๑ - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ๑ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	670917-144
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67092852
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	9/9/2024
SAMPLING SOURCE	Effluent water (น้ำห้องล้าง)	RECEIVED DATE	9/9/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๓-192-๑-0005	REPORTED DATE	17/9/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.39	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	< 0.10	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	15.5	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.2	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	7.3	≤ 20
Physical Appearance	Lightly Turbid			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/1 : Registered by DIW ๓-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

๓ - 192 - ๑ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๓ - 192 - ๑ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	670917-144
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67092852
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	9/9/2024
SAMPLING SOURCE	Effluent water (น้ำห้องช่าง)	RECEIVED DATE	9/9/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-๑-0005	REPORTED DATE	17/9/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	468	≤ 500*
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Physical Appearance	Lightly Turbid			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

\* : These values are in addition to the TDS of the water used (TDS of water used is 531 mg/l)

Analyzed & Reviewed by \_\_\_\_\_  
(Mr.Amnad Jarana)  
๖ - 192 - ๑ - 0002  
Laboratory Supervisor

Approved by \_\_\_\_\_  
(Ms. Krittika Thongsombut)  
๖ - 192 - ๑ - 0001  
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	670917-145
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67092853
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	9/9/2024
SAMPLING SOURCE	Effluent water (หน้าโรงแรม)	RECEIVED DATE	9/9/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๓-192-๑-0005	REPORTED DATE	17/9/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.37	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	35	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	1.47	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	28.7	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.0	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	53.4	≤ 20
Physical Appearance	Lightly Turbid			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more


Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/1 : Registered by DIW ๓-192


/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)  
๓ - 192 - ๑ - 0002  
Laboratory Supervisor



Approved by

  
(Ms. Krittika Thongsombut)  
๓ - 192 - ๑ - 0001  
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY





บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	670917-145
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67092853
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	9/9/2024
SAMPLING SOURCE	Effluent water (หน้าโรงแรม)	RECEIVED DATE	9/9/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-๑-0005	REPORTED DATE	17/9/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	504	≤ 500*
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.2	-
Physical Appearance	Lightly Turbid			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

\* : These values are in addition to the TDS of the water used (TDS of water used is 531 mg/l)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ๑ - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ๑ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--





บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	671008-103
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67103149
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	1/10/2024
SAMPLING SOURCE	Effluent water (น้ำห้องล้าง)	RECEIVED DATE	1/10/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๓-192-๑-0005	REPORTED DATE	8/10/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.21	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	0.27	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	10.2	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	4.2	≤ 20
Physical Appearance	Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/1 : Registered by DIW ๓-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)  
๓ - 192 - ๑ - 0002  
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)  
๓ - 192 - ๑ - 0001  
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	671008-103
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67103149
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	1/10/2024
SAMPLING SOURCE	Effluent water (น้ำห้องล้าง)	RECEIVED DATE	1/10/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-๑-0005	REPORTED DATE	8/10/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	266	≤ 1,000
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Physical Appearance	Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017


STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ๑ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

  
(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ๑ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	671008-104
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67103150
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	1/10/2024
SAMPLING SOURCE	Effluent water (น้ำโรงแรม)	RECEIVED DATE	1/10/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๓-192-๑-0005	REPORTED DATE	8/10/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.49	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	28	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	5.47	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	43.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.2	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	42.9	≤ 20
Physical Appearance	Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/1 : Registered by DIW ๓-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๓ - 192 - ๑ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๓ - 192 - ๑ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	Kata Sea Breeze Resort	REPORT NO.	671008-104
PROJECT	Kata Sea Breeze Resort	SAMPLE NO.	67103150
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	1/10/2024
SAMPLING SOURCE	Effluent water (หน้าโรงแรม)	RECEIVED DATE	1/10/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-๑-0005	REPORTED DATE	8/10/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	760	≤ 1,000
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.1	-
Physical Appearance	Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017


STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024


/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)  
๖ - 192 - ๑ - 0002  
Laboratory Supervisor



Approved by

  
(Ms. Krittika Thongsombut)  
๖ - 192 - ๑ - 0001  
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925  
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	671112-073
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67113486
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	5/11/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Effluent water (หน้าห้องช่าง)</b>	RECEIVED DATE	5/11/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	12/11/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.58	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	0.13	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	1.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	5.9	≤ 20
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017


STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards  
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by




(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - จ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - จ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะลิ้ง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925  
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	671112-073
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67113486
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	5/11/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Effluent water (หน้าห้องช่าง)</b>	RECEIVED DATE	5/11/2024
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	12/11/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	293	≤ 1,000
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards  
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


  
(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925  
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	671112-074
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67113487
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	5/11/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Effluent water (หน้าโรงแรม)</b>	RECEIVED DATE	5/11/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๓-192-จ-0005	REPORTED DATE	12/11/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.48	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	0.13	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	1.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	5.7	≤ 20
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards  
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/1 : Registered by DIW ๓-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

๓ - 192 - จ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๓ - 192 - จ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY





บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

**Southern Lab & Engineering Co., Ltd.**

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	671112-074
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67113487
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	5/11/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Effluent water (หน้าโรงแรม)</b>	RECEIVED DATE	5/11/2024
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	12/11/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	319	≤ 1,000
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Physical Appearance	Lightly Turbid, Sediment			

### Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards  
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

  
(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925  
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67113500
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	5/11/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Effluent water (จุดปล่อยลงสาธารณะ)</b>	RECEIVED DATE	5/11/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.57	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	12	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	0.13	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	6.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.4	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	11.5	≤ 20
Physical Appearance	Turbid, Sediment			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017


STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards  
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)  
๖ - 192 - จ - 0002  
Laboratory Supervisor



Approved by

  
(Ms. Krittika Thongsombut)  
๖ - 192 - จ - 0001  
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925  
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67113500
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	5/11/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Effluent water (จุดปล่อยลงสาธารณะ)</b>	RECEIVED DATE	5/11/2024
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	585	≤ 1,000
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Physical Appearance	Turbid, Sediment			

### Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards  
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)  
ว - 192 - ค - 0002  
Laboratory Supervisor



Approved by

  
(Ms. Krittika Thongsombut)  
ว - 192 - ค - 0001  
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925  
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	671214-101
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67123852
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	2/12/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Effluent water (จุดปล่อยออกสาธารณะ)</b>	RECEIVED DATE	2/12/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	14/12/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C <sup>/1,2</sup>	-	4500-H <sup>+</sup> B. Electrometric Method	7.57	5.0 - 9.0
Total Suspended Solids <sup>/1</sup>	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	25	≤ 30
Sulfide <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-S <sup>2-</sup> F. Iodometric Method	0.40	≤ 1.0
TKN-Nitrogen <sup>/1,2</sup>	mg/l	4500-N <sub>org</sub> B. Macro-Kjeldahl Method	11.1	≤ 35
Fat, Greases & Oil <sup>/1,2</sup>	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.4	≤ 20
BOD <sup>/1,2</sup>	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	9.2	≤ 20
Physical Appearance	Lightly Turbid			

### Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017


STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards  
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

/1 : Registered by DIW ๖-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)  
๖ - 192 - จ - 0002  
Laboratory Supervisor



Approved by

  
(Ms. Krittika Thongsombut)  
๖ - 192 - จ - 0001  
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

**Southern Lab & Engineering Co., Ltd.**

6/107 ม.9 ซอยเสาชะมิม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



## Analysis Report

CUSTOMER	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	REPORT NO.	671214-101
PROJECT	<b>Kata Sea Breeze Resort</b>	SAMPLE NO.	67123852
LOCATION	72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket	SAMPLING DATE	2/12/2024
SAMPLING SOURCE	<b>Effluent water (จุดปล่อยออกสาธารณะ)</b>	RECEIVED DATE	2/12/2024
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	14/12/2024
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids <sup>/2</sup>	mg/l	Electrometric Method	702	≤ 1,000
Settleable Solids <sup>/2</sup>	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.1	-
Physical Appearance	Lightly Turbid			

### Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition 2017

STANDARD : Building Effluents Standards : The building type A, 200 rooms or more

Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment Building Effluents Standards  
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated 27 August 2024

<sup>/2</sup> : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

  
(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - จ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - จ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

# ภาคผนวก จ

---

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Snsontorn, Talang, Phuket 83110 Tel 0-7661-7668-9 Fax 0-7661-7670

STC LAB 1873 2567

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอลงนามให้การรับรองคุณภาพน้ำ

เรียน ผู้จัดการ

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการทดสอบ

ตามที่ บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างจาก เกาะ ชี บริษัท รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๕ ตัวอย่าง คือ น้ำสระ ว่ายน้ำ (A,B,C,D) และน้ำประปา ซึ่งทางห้องปฏิบัติการ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

ขณะนี้ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดรายงานผลการทดสอบที่แนบ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจ ในการใช้บริการของบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ คงมีโอกาสได้ให้บริการส่วนอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการ





### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลริษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีชี รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 16/07/2024 SAMPLE NO. : 6707-786  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 02.16 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 16-27/07/2024 RECEIVED DATE : 16/07/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด REPORTED DATE : 30/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool A)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	208	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	1,576.82	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

**STANDARD** ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



รองผู้จัดการวิเคราะห์เอกสาร  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by \_\_\_\_\_

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

30, 07 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นทีร่าไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO., LTD.

59/45 Moo 5 Suanentorn, Talang, Phrakrt B3110 Tel: 0 7661-7668-9 Fax: 0-7661-7670

Request No. 6707-121

Report No. W 6707-252

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บจก. วอเตอร์ ปรายอิน จำกัด  
ADDRESS : 121/12 หมู่ที่ 5 ตำบลเกร็ดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : บรีส รีสอร์ทภูเก็ต (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 16/07/2024  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool  
SAMPLING METHOD : GRAB  
TESTED DATE : 16-27/07/2024  
FILE NAME : บริษัท บจก. วอเตอร์ ปรายอิน จำกัด

SAMPLE NO. : 6707-787  
SAMPLING TIME : 02.20 PM  
SAMPLING BY : CUSTOMER  
RECEIVED DATE : 16/07/2024  
REPORTED DATE : 30/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	134	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	473.04	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



นางสาวเพนนาพร ชาญชื่น  
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

30/07/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



# TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : เกาะพีชี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 16/07/2024 SAMPLE NO. : 6707-788  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 02.23 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 16-27/07/2024 RECEIVED DATE : 16/07/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 30/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool C)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	140	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	532.18	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]  
**STANDARD** ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



นางสาวเพ็ญนาถ ชาญเพ็ญ  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

30, 07 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นทีรอนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO., LTD.

59/45 Moo 5 Srisaengtoorn, Tambon Phuket 81110 Tel 0 7661 7668 9 Fax 0 7661 7670

Request No. 6707-181

Report No. W 6707-252

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคา อ.ทอแมนิง จ.มหาสารคาม 83000  
SAMPLING SOURCE : บริษัท ซี บี ริซอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 16/07/2024  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool  
SAMPLING METHOD : GRAB  
TESTED DATE : 16-27/07/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด

SAMPLE NO. : 6707-789  
SAMPLING TIME : 01:31 PM  
SAMPLING BY : CUSTOMER  
RECEIVED DATE : 16/07/2024  
REPORTED DATE : 30/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool D)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	158	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	394.20	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ผู้อำนวยการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ็นทีรอนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

30/07/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO., LTD.

59/45 Moo 5 Srisakonon, Talang, Phuket 83110 Tel 0 7661-7668-9 Fax 0 7661-7670

Request No. 6707-181

Report No. W 6707-252

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : เกาะ ชี บริษัท รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 16/07/2024  
SAMPLING CONDITION : Water System  
SAMPLING METHOD : GRAB  
TESTED DATE : 16-27/07/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด

SAMPLE NO. : 6707-790  
SAMPLING TIME : 02.35 PM  
SAMPLING BY : CUSTOMER  
RECEIVED DATE : 16/07/2024  
REPORTED DATE : 30/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	6.80	6.5 - 8.5
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	200	≤ 300
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	606	≤ 1,000
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	149.80	≤ 250
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.74	≤ 5
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	0.01	≥ 0.2

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011



นางสาวเพนนาพา ชาญเพน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

30/07/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

STC.LAB 2004/2567

14 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้จัดการ

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการทดสอบ

ตามที่ บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างจาก ทะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 5 ตัวอย่าง คือ น้ำสระว่ายน้ำ (A,B,C,D) และน้ำประปา ซึ่งทางห้องปฏิบัติการ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2567 นั้น

ขณะนี้ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดรายงานผลการทดสอบที่แนบ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะมีโอกาสได้ให้บริการส่วนอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญภา จันทรพิชญ์)

หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการ



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : เกาะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 01/08/2024 SAMPLE NO. : 6708-130  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 11.00 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 03-13/08/2024 RECEIVED DATE : 03/08/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด REPORTED DATE : 14/08/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool A)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	208	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	1,719.47	< 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

STANDARD ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



นางสาวเพนนาพา ชาญเพน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

14/08/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124-42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 01/08/2024 SAMPLE NO. : 6708-131  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 11.12 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 03-13/08/2024 RECEIVED DATE : 03/08/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด REPORTED DATE : 14/08/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool B)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	132	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	559.63	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal | PE 2.0 L }

STANDARD ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำ



นางสาวเพนนาพา ชันเพน  
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทดสอบ

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

14/08/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124-42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ จี บีซี รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 01/08/2024 SAMPLE NO. : 6708-132  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 11:18 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 03-13/08/2024 RECEIVED DATE : 03/08/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 14/08/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool C)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	172	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	559.83	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

STANDARD คำนวณจากคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



นางสาว เพนนาพา ชานเพ็น  
บริษัท เซ็นทีรอนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPENI)

14/08/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : เกาะค๊ะซี บริษัท รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 01/08/2024 SAMPLE NO. : 6708-133  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 11.25 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 03-13 08 2024 RECEIVED DATE : 03-08 2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด REPORTED DATE : 14/08/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool D)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	158	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	539.83	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

STANDARD สำนักระบาดวิทยา กรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1-2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



Approved by \_\_\_\_\_

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

14 08 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กระตะ ซี บรีซ รีซอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 01/08/2024 SAMPLE NO. : 6708-134  
SAMPLING CONDITION : Water System SAMPLING TIME : 11:33 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 03-13/08/2024 RECEIVED DATE : 03/08/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด REPORTED DATE : 14/08/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	6.80	6.5 - 8.5
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	166	≤ 300
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	558	≤ 1,000
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	127.96	≤ 250
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	0.04	≤ 0.3
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	1.28	≤ 5
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	0.01	≥ 0.2

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal | PE 2.0 L |

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

14/08/2024



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO., LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

STC.LAB 2403.2567

1 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้จัดการ

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการทดสอบ

ตามที่ บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างจาก กระตะ ซี บริชรี รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 4 ตัวอย่าง คือ น้ำสระ ว่ายน้ำ (A,B,C) และน้ำประปา ซึ่งทางห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 นั้น

ขณะนี้ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดรายงานผลการทดสอบที่แนบ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจ ในการใช้บริการของบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะมีโอกาสได้ให้บริการส่วนอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญภา จันทรพิชญ์)

หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการ



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7669-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6709-162

Report No. W 6709-211

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บรีซ รีซอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 12/09/2024 SAMPLE NO. : 6709-686  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 01.05 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 16-25/09/2024 RECEIVED DATE : 16/09/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 01/10/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool A)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	290	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	582.79	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]  
**STANDARD** ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

01/10/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : เกาะ ซี บีวี รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 12/09/2024 SAMPLE NO. : 6709-687  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 01.09 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 16-25 09/2024 RECEIVED DATE : 16/09/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด REPORTED DATE : 01/10/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool B)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	136	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	466.24	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

01/10/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6709-162

Report No. W 6709-211

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124-42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : ทะเล ชี บริชรีส์อาร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 12-09-2024  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool  
SAMPLING METHOD : GRAB  
TESTED DATE : 16-25-09-2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด

SAMPLE NO. : 6709-688  
SAMPLING TIME : 01.15 PM  
SAMPLING BY : CUSTOMER  
RECEIVED DATE : 16-09-2024  
REPORTED DATE : 01-10-2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool C)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	56.0	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	559.49	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

STANDARD ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

01.10.2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
 ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษฐาน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
 SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
 SAMPLING DATE : 12/09/2024 SAMPLE NO. : 6709-689  
 SAMPLING CONDITION : Water System SAMPLING TIME : 01.23 PM  
 SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
 TESTED DATE : 16-25/09/2024 RECEIVED DATE : 16/09/2024  
 FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 01/10/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	6.80	6.5 - 8.5
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	42.0	≤ 300
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	584	≤ 1,000
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	155.41	≤ 250
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	≤ 0.3
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.62	≤ 5
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	0.01	≥ 0.2

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]  
**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011  
**REMARK** ( ) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

01/10/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

STRUCTAR 2588 2567

2 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้จัดการ

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการทดสอบ

ตามที่ บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างจาก กะตะ ซี ริซอร์ท (Kata Sea Breeze Resort) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 5 ตัวอย่าง คือ น้ำสระว่ายน้ำ น้ำ (A,B,C,D) และน้ำประปา ซึ่งทางห้องปฏิบัติการ บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 นั้น

ขณะนี้ห้องปฏิบัติการ บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดรายงานผลการทดสอบที่แนบ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ คงมีโอกาสดำเนินการให้บริการส่วนอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการ



บริษัท เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

51/45 Moo 5 Srisoonthorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6710-077

Report No. W-6710-124

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
 ADDRESS : 124-42 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีท้าว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
 SAMPLING SOURCE : เกาะ ซี บรีซ วิสดีท์ (Kata Sea Breeze Resort)  
 SAMPLING DATE : 04/10/2024 SAMPLE NO. : 6710-338  
 SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 11.45 AM  
 SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
 TESTED DATE : 08-26/10/2024 RECEIVED DATE : 08/10/2024  
 FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด REPORTED DATE : 02/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool A)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	130	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	377.98	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



นางสาว เพนนาพา จันทร์เพน  
 วิศวกร ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

02/11/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO., LTD.

50/45 Moo 5 Srisaekonorn, Talang, Phuket 83110 Tel 0-7661-7668-9 Fax 0-7661-7670

Request No. 6710-077

Report No. W 6710-124

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กระละ ซี บีซี รีสอร์ท (Kala Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 04/10/2024  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool  
SAMPLING METHOD : GRAB  
TESTED DATE : 08-26/10/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด

SAMPLE NO. : 6710-339  
SAMPLING TIME : 11.48 AM  
SAMPLING BY : CUSTOMER  
RECEIVED DATE : 08/10/2024  
REPORTED DATE : 02/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	98.0	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	401.12	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

02, 11, 2024

เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
50/45 Moo 5 Srisaekonorn, Talang, Phuket 83110

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO., LTD.

59/45 Moo 5 Tambonlat, Takung Phuket 83110 Tel: 0 7661 7668 9 Fax: 0 7661 7670

Reference: ST/24/01/017

Registration No. 2519-12-1

### TEST REPORT

CUSTOMER: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเจกต์ จำกัด  
ADDRESS: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลว่านตุล อำเภอนีล จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE: ทะเล ฟ้า นีล รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE: 04/10/2024  
SAMPLING CONDITION: Swimming Pool  
SAMPLING METHOD: GRAB  
TESTED DATE: 08-26/10/2024  
FILE NAME: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเจกต์ จำกัด

SAMPLE NO: 6710-340  
SAMPLING TIME: 11:53 AM  
SAMPLING BY: CUSTOMER  
RECEIVED DATE: 08/10/2024  
REPORTED DATE: 02/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool C)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	136.0	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	408.84	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

STANDARD: ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

02, 11, 2024



นางสาว เพนนาพา ชันเพน  
วิศวกรเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรับญา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : เกาะ ซี บรีซ วิสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 04/10/2024 SAMPLE NO. : 6710-342  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 00.05 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 08-26/10/2024 RECEIVED DATE : 08/10/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 02/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool D)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	134	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	300.84	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



นางสาว เพนนาพา ชันเพน  
บริษัท เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

02/11/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 121/12 หมู่ 5 ตำบลศรีท้าว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 36000  
SAMPLING SOURCE : ทะเล ชี นริช รีสอร์ท (Kala Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 04/10/2024  
SAMPLING CONDITION : Water System  
SAMPLING METHOD : GRAB  
TESTED DATE : 08-26/10/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด

SAMPLE NO. : 6710-341  
SAMPLING TIME : 11:58 AM  
SAMPLING BY : CUSTOMER  
RECEIVED DATE : 08/10/2024  
REPORTED DATE : 02/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	6.80	6.5 - 8.5
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	134	≤ 300
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	592	≤ 1,000
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	177.42	≤ 250
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	0.04	≤ 0.3
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.44	≤ 5
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	0.01	≥ 0.2

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]  
**STANDARD** : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011  
**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

บริษัท เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

02, 11 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

STC.LAB 2996/2567

28 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้จัดการ

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการทดสอบ

ตามที่ บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างจาก กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 5 ตัวอย่าง คือ น้ำสระว่ายน้ำ (A,B,C,D) และน้ำประปา ซึ่งทางห้องปฏิบัติการ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 นั้น

ขณะนี้ห้องปฏิบัติการ บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดรายงานผลการทดสอบที่แนบ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ คงมีโอกาสดำเนินการให้บริการส่วนอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการ





### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีรีซ รีซอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 14/11/2024 SAMPLE NO. : 6711-847  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 02.30 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 16-27/11/2024 RECEIVED DATE : 16/11/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 28/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool A)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	250	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	1,049.04	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

28 11 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 14/11/2024 SAMPLE NO. : 6711-848  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 02.35 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 16-27/11/2024 RECEIVED DATE : 16/11/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 28/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	250	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	466.24	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

28, 11 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 14/11/2024 SAMPLE NO. : 6711-849  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 02.38 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 16-27/11/2024 RECEIVED DATE : 16/11/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 28/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool C)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	250	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	582.80	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

**STANDARD** คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

28/11/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 14/11/2024 SAMPLE NO. : 6711-850  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 02.45 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 16-27/11/2024 RECEIVED DATE : 16/11/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 28/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool D)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	270	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	372.99	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

28/11/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 14/11/2024 SAMPLE NO. : 6711-851  
SAMPLING CONDITION : Water System SAMPLING TIME : 02.52 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 16-27/11/2024 RECEIVED DATE : 16/11/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอน จำกัด REPORTED DATE : 28/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	6.80	6.5 - 8.5
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	260	≤ 300
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	570	≤ 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	159.29	≤ 250
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	0.03	≤ 0.3
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	1.09	≤ 4
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	0.01	≥ 0.2

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]  
**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ประกาศใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2567  
**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

28/11/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



STC.LAB 3245/2567

23 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ผู้จัดการ

บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการทดสอบ

ตามที่ บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างจาก กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 5 ตัวอย่าง คือ น้ำสระว่ายน้ำ (A,B,C,D) และน้ำประปา ซึ่งทางห้องปฏิบัติการ บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 นั้น

ขณะนี้ห้องปฏิบัติการ บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดรายงานผลการทดสอบที่แนบ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ คงมีโอกาสดำเนินการให้บริการส่วนอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการ






### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 11/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-654  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 01.20 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 12-21/12/2024 RECEIVED DATE : 12/12/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool A)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	118	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	1,083.92	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]  
**STANDARD** คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

23/12/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 11/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-655  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 01.25 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 12-21/12/2024 RECEIVED DATE : 12/12/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	290	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	561.32	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Clear

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

23 12 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY






### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กระตะ ซี บีรีซอร์ธ (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 11/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-656  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 01.33 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 12-21/12/2024 RECEIVED DATE : 12/12/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool C)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	310	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	696.81	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]  
**STANDARD** กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



Approved by   
(MRS. PENNAPA CHANPEN)  
23 12 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY




### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 11/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-657  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 01.40 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 12-21/12/2024 RECEIVED DATE : 12/12/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			(Pool D)	
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	330	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	561.32	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]  
**STANDARD** กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

23/12/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด  
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
SAMPLING SOURCE : กะตะ ซี บีช รีสอร์ท (Kata Sea Breeze Resort)  
SAMPLING DATE : 11/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-658  
SAMPLING CONDITION : Water System SAMPLING TIME : 01.45 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER  
TESTED DATE : 12-21/12/2024 RECEIVED DATE : 12/12/2024  
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	6.80	6.5 - 8.5
Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	280	≤ 300
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	388	≤ 600
Chloride	mg/l (Cl <sup>-</sup> )	Argentometric Method	150.97	≤ 250
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	≤ 0.3
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	1.71	≤ 4
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	0.01	≥ 0.2

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : Clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

23 12 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

## ภาคผนวก จ

---

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์





บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

*Southern Lab & Engineering Co., Ltd.*

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

### Analysis Report

CUSTOMER : Kata Sea Breeze Resort REPORT NO. : 670718-259  
PROJECT : Kata Sea Breeze Resort SAMPLE NO. : 67072048  
LOCATION : 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket RECEIVED DATE : 02/07/2024  
SAMPLING SOURCE : Hot Water @ Guest room no.1203 TESTED DATE : 02/07/2024 - 18/07/2024  
SAMPLING DATE : 02/07/2024 REPORTED DATE : 18/07/2024  
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-๑-0005  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
<i>Legionella</i> spp. <sup>B</sup>	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected	-
Physical Appearance	Clear			

#### Remark

B : Analytical by Subcontractor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

*Southern Lab & Engineering Co., Ltd.*

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

### Analysis Report

CUSTOMER : Kata Sea Breeze Resort REPORT NO. : 670718-260  
PROJECT : Kata Sea Breeze Resort SAMPLE NO. : 67072049  
LOCATION : 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket RECEIVED DATE : 02/07/2024  
SAMPLING SOURCE : Condensate pan @ Guest room no.1203 TESTED DATE : 02/07/2024 - 18/07/2024  
SAMPLING DATE : 02/07/2024 REPORTED DATE : 18/07/2024  
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-๑-0005  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
<i>Legionella</i> spp. <sup>B</sup>	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected	-
Physical Appearance	Clear			

#### Remark

B : Analytical by Subcontractor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

## Analysis Report

CUSTOMER : Kata Sea Breeze Resort REPORT NO. : 670815-122  
PROJECT : Kata Sea Breeze Resort SAMPLE NO. : 67072358  
LOCATION : 72 Kata Rd, Karon District Mueang Phuket RECEIVED DATE : 26/07/2024  
SAMPLING SOURCE : Hot water @ Kitchen TESTED DATE : 26/07/2024 - 15/08/2024  
SAMPLING DATE : 26/07/2024 REPORTED DATE : 15/08/2024  
SAMPLING BY : Kittichai ๖-192-๑-0005  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
<b>Legionella</b> spp. <sup>B</sup>	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected	-
Physical Appearance	Clear			

### Remark

B : Analytical by Subcontractor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ๑ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY  
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



ภาคผนวก ช

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ



เลขที่ | เลขที่  
BOOK NO. | BILL NO.

**OFFICIAL RECEIPT**[illegible]

ជួបទិញ 收銀人  
 COLLECTOR \_\_\_\_\_

Sent

☐ เงินสด  
CASH

☐ เช็คลេบที่ \_\_\_\_\_  
CHEQUE NO.

ธนาคาร  
BANK

สาขา \_\_\_\_\_  
BRANCH \_\_\_\_\_

นาย สวณ นพมาตย์ 142 ม.4 ต.วังเตาอ.ทุ่ง จ.ระยอง 067 946 2927	เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
---	---------------------	--------------------

ใบเสร็จรับเงิน
OFFICIAL RECEIPT      收据      OFFICIAL RECEIPT

นาม 寶號 CUSTOMER	บจก. กะตะ เซฟซีร์สวิต (สำนักงานใหญ่) 72 ถนน: พ.ก.รณ 0.1500 จ.ภูเก็ต 83100	วันที่ 日期 DATE	20/9/67
ที่อยู่ 住址 CUSTOMER			
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.	เลขประจำตัวเสียภาษี TAX IDENTIFICATION NO.		

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
	ค่าเช่าเบียง:		25,000 -
	เดือน 2567		
บาท BAHT 銖	สองหมื่นห้าพันบาท	รวมเงิน TOTAL 共銀	25,000 -

ผู้รับเงิน 收銀人 COLLECTOR	เงินสด <input type="checkbox"/> CASH      เช็คเลขที่ <input type="checkbox"/> CHEQUE NO. ธนาคาร <input type="text"/> BANK สาขา <input type="text"/> BRANCH
-----------------------------	--

เลขที่  
BILL NO.

วันที่ 日期 01/10/67  
DATE

เลขประจำตัวประชาชน  
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
TAX IDENTIFICATION NO.

☐ เงินสด  
CASH

☐ เช็คเลขที่ \_\_\_\_\_  
CHEQUE NO. \_\_\_\_\_

ธนาคาร  
BANK

สาขา \_\_\_\_\_  
BRANCH \_\_\_\_\_

ผู้รับเงิน 收銀人  
COLLECTOR \_\_\_\_\_

សិរីរាជ

ผู้รับเงิน 收銀人 สวท  
COLLECTOR



ใบอนุญาตดำเนินการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

เล่มที่ 1/67 เลขที่ 02 ปี 2567

สำนักงานเทศบาลตำบลกระนวน

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ นายสงวน พรหมมาตย์ สัญชาติ ไทย เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 4504 00401 93 3 อยู่บ้าน/สำนักงานที่ 142 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล อี้อง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 087 - 946 - 2927 โทรสาร - ในนามบุคคลธรรมดา ชื่อ นายสงวน พรหมมาตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 136/51 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ภูพาน จังหวัด ภูเก็ หมายเลขโทรศัพท์ 087 - 946 - 2927

เสียค่าธรรมเนียมปีละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ - เลขที่ RCPT-00858/๒๔ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนด ของท้องถิ่น

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

4.1 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการให้บริการต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระนวน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

4.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ถือปฏิบัติประกาศที่เทศบาลตำบลกระนวนได้ประกาศกำหนดไว้

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ

นายเอก อิ่มจิตตอง  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลกระนวน  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออนุญาตใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



# ภาคผนวก ช

ใบเสร็จรับเงินค่าสุบตะกอน

ในนาม บริษัท สุดาวรรณ เซฟตี้คิกแท็กสินค้านักเก็ต จำกัด  
กตาดิเรก  
 ผู้อำนวยการงาน

ผู้ชำนาญการ

ผู้มีอำนาจลงนาม



ใบอนุญาตดำเนินการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

เล่มที่ 167 เลขที่ ๐9 ปี 2567

สำนักงานเทศบาลตำบลกระนวน

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ นายสมชายสุวรรณ ต.หนองกุงศรี อ.โนนสูง จ.ขอนแก่น หมายเลขประจำตัวประชาชน 3 1015 00564 33 1 อยู่บ้าน เลขที่ ๒ หมู่ที่ 2 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐81 894 1583 โทรสาร ๐76 513075 ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๑ ปี

โดยมีค่าธรรมเนียม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมในเล่มนี้เงินเล่มที่ เลขที่ RCPT-02๕01/๒๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน 2567

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง

(3) หากปรากฏในก.เขตอำนาจการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการชั่วคราวหมายความว่า

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ  
4.1 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระนวน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

4.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถือปฏิบัติ

ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

(5)	ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่	๗	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2567
(6)	ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่	6	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2568 ✓

ลงชื่อ เจ้าเอก

(เจด็จ วิฑูรย์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระนวน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำชี้แจง (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระนวน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระนวน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ภาคผนวก ฅ

ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล



# ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาล

ส่วนของลูกค้า

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 109/401 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076-211067 ต่อ 15 หรือ 086-3910327 โทรสาร 076-216974

E-mail water\_report@hotmail.com

เรียน บริษัท กะตะ ซี บีซี รีสอร์ท จำกัด

เลขที่ 72 หมู่ 3 ถนนกะตะ ตำบลกะรน

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

83100

ที่ ภก.0014.4/ 2208 วันที่ 3 /04/2567 ประจํางวด 1/2567 (ม.ค. 67 - มี.ค. 67)

เลขที่	31-2024-1-0187
REF1	3120241018790
REF2	202404300005454400
กำหนดชำระเงิน	ภายในวันที่ 30/04/2567
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	54,544.00

ลำดับ ที่	หมายเลข บ่อน้ำบาดาล	หมายเลขใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล	ปริมาณน้ำที่ ได้รับอนุญาต	อัตรา (บาท/ลบ.ม.)		ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	รวมเงิน		รวมเป็น เงินทั้งสิ้น
				ค่าใช้น้ำ	ค่านูรักษาน้ำ		ค่าใช้น้ำ	ค่านูรักษาน้ำ	
1	3109-0062	31-50961-0080	72.00 ลบ.ม./วัน	3.50	00 (ยกเว้น)	2,457.0	8,599.50	0.00	8,599.50
2	3109-0060	31-50961-0078	70.00 ลบ.ม./วัน	3.50	00 (ยกเว้น)	3,565.0	12,477.50	0.00	12,477.50
3	3109-0061	31-50961-0079	70.00 ลบ.ม./วัน	3.50	00 (ยกเว้น)	0.0	0.00	0.00	0.00
4	3109-0059	31-50961-0077	70.00 ลบ.ม./วัน	3.50	00 (ยกเว้น)	0.0	0.00	0.00	0.00
5	3109-0063	31-50961-0081	72.00 ลบ.ม./วัน	3.50	00 (ยกเว้น)	39.0	136.50	0.00	136.50
6	3109-0064	31-50961-0082	72.00 ลบ.ม./วัน	3.50	00 (ยกเว้น)	5,820.0	20,370.00	0.00	20,370.00
7	310366-0048	31-50366-0109	60.00 ลบ.ม./วัน	3.50	00 (ยกเว้น)	3,703.0	12,960.50	0.00	12,960.50
****หาหนี้สินพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน****							54,544.00	0.00	54,544.00

## หมายเหตุ

หากชำระเงินเกินกำหนด และ/หรือ จำนวนเงินไม่เท่ากับยอดรวมของใบแจ้งหนี้ และ/หรือ ชำระเงินเพิ่ม กรุณาติดต่อขอชำระเงินที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  
ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมการประทับตราและทางราชการได้รับเงินครบถ้วนแล้ว

## คำเตือน

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 01/05/2567 ถึงวันที่ 30/05/2567 คิดอัตรา 1.1 เท่า เป็นเงิน 59,998.40 บาท

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 31/05/2567 ถึงวันที่ 29/06/2567 คิดอัตรา 1.2 เท่า เป็นเงิน 65,452.80 บาท

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 30/06/2567 ถึงวันที่ 29/07/2567 คิดอัตรา 1.3 เท่า เป็นเงิน 70,907.20 บาท

หากชำระเงินตั้งแต่วันที่ 30/07/2567 เป็นต้นไป คิดอัตรา 2 เท่า เป็นเงิน 109,088.00 บาท

( นายวิวัฒน์พงษ์ สุขใส )

ผู้อำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต







# ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

ส่วนของลูกค้า

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 109/401 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076-211067 ต่อ 15 หรือ 086-3910327 โทรสาร 076-216974

E-mail water\_report@hotmail.com

เรียน บริษัท กะตะ ซี บีซี รีสอร์ท จำกัด

เลขที่ 72 หมู่ 3 ถนนกะตะ ตำบลกะรน

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

83100

เลขที่	31-2024-2-0550
REF1	3120242055066
REF2	202407300002716350
กำหนดชำระเงิน	ภายในวันที่ 30/07/2567
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	27,163.50

ที่ ภก.0014.4/4321 วันที่ 8 /07/2567 ประจํางวด 2/2567 (เม.ย. 67 - มิ.ย. 67)

ลำดับ ที่	หมายเลข บ่อน้ำบาดาล	หมายเลขใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล	ปริมาณน้ำที่ ได้รับอนุญาต	อัตรา (บาท/ลบ.ม.)		ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	รวมเงิน		รวมเป็น เงินทั้งสิ้น
				ค่าใช้น้ำ	ค่าอนุรักษ์		ค่าใช้น้ำ	ค่าอนุรักษ์	
1	3109-0062	31-50961-0080	72.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	2,239.0	7,836.50	0.00	7,836.50
2	3109-0060	31-50961-0078	70.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	2,081.0	7,283.50	0.00	7,283.50
3	3109-0061	31-50961-0079	70.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	0.0	0.00	0.00	0.00
4	3109-0059	31-50961-0077	70.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	0.0	0.00	0.00	0.00
5	3109-0063	31-50961-0081	72.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	0.0	0.00	0.00	0.00
6	3109-0064	31-50961-0082	72.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	1,368.0	4,788.00	0.00	4,788.00
7	310366-0048	31-50366-0109	60.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	2,073.0	7,255.50	0.00	7,255.50
****สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสตางค์****							27,163.50	0.00	27,163.50

หมายเหตุ

หากชำระเงินเกินกำหนด และ/หรือ จำนวนเงินไม่เท่ากับยอดรวมของใบแจ้งหนี้ และ/หรือ ชำระเงินเพิ่ม กรุณาติดต่อขอชำระเงินที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  
ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมการประทับตราและทางราชการได้รับเงินครบถ้วนแล้ว

คำเตือน

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 31/07/2567 ถึงวันที่ 29/08/2567 คิดอัตรา 1.1 เท่า เป็นเงิน 29,879.85 บาท

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 30/08/2567 ถึงวันที่ 28/09/2567 คิดอัตรา 1.2 เท่า เป็นเงิน 32,596.20 บาท

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 29/09/2567 ถึงวันที่ 28/10/2567 คิดอัตรา 1.3 เท่า เป็นเงิน 35,312.55 บาท

หากชำระเงินตั้งแต่วันที่ 29/10/2567 เป็นต้นไป คิดอัตรา 2 เท่า เป็นเงิน 54,327.00 บาท

Git

( นายณัฐฤกษ์ พลเพชร )

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต





# ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

ส่วนของลูกค้า

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 109/401 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076-211067 ต่อ 15 หรือ 086-3910327 โทรสาร 076-216974

E-mail water\_report@hotmail.com

เรียน บริษัท กะตะ ซี บริษัท รีสอร์ท จำกัด

เลขที่ 72 หมู่ 3 ถนนกะตะ ตำบลกะรน

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

83100

เลขที่	31-2024-3-0398
REF1	3120243039874
REF2	202410300004478600
กำหนดชำระเงิน	ภายในวันที่ 30/10/2567
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	44,786.00

ที่ ภก.0014.4/6139 วันที่ 4 /10/2567 ประจำงวด 3/2567 (ก.ค. 67 - ก.ย. 67)

ลำดับ ที่	หมายเลข บ่อน้ำบาดาล	หมายเลขใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล	ปริมาณน้ำที่ ได้รับอนุญาต	อัตรา (บาท/ลบ.ม.)		ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	รวมเงิน		รวมเป็น เงินทั้งสิ้น
				ค่าใช้น้ำ	ค่าอนุรักษ์		ค่าใช้น้ำ	ค่าอนุรักษ์	
1	3109-0062	31-50961-0080	72.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	2,251.0	7,878.50	0.00	7,878.50
2	3109-0060	31-50961-0078	70.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	1,705.0	5,967.50	0.00	5,967.50
3	3109-0061	31-50961-0079	70.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	172.0	602.00	0.00	602.00
4	3109-0059	31-50961-0077	70.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	0.0	0.00	0.00	0.00
5	3109-0063	31-50961-0081	72.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	813.0	2,845.50	0.00	2,845.50
6	3109-0064	31-50961-0082	72.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	4,583.0	16,040.50	0.00	16,040.50
	310366-0048	31-50366-0109	60.00 ลบ.ม./วัน	3.50	.00 (ยกเว้น)	3,272.0	11,452.00	0.00	11,452.00
***สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน***							44,786.00	0.00	44,786.00

## หมายเหตุ

หากชำระเงินเกินกำหนด และ/หรือ จำนวนเงินไม่เท่ากับยอดรวมของใบแจ้งหนี้ และ/หรือ ชำระเงินเพิ่ม กรุณาติดต่อขอชำระเงินที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  
ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมการประทับตราและทางราชการได้รับเงินครบถ้วนแล้ว

## คำเตือน

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 31/10/2567 ถึงวันที่ 29/11/2567 คิดอัตรา 1.1 เท่า เป็นเงิน 49,264.60 บาท

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 30/11/2567 ถึงวันที่ 29/12/2567 คิดอัตรา 1.2 เท่า เป็นเงิน 53,743.20 บาท

หากชำระเงินระหว่างวันที่ 30/12/2567 ถึงวันที่ 28/01/2568 คิดอัตรา 1.3 เท่า เป็นเงิน 58,221.80 บาท

หากชำระเงินตั้งแต่วันที่ 29/01/2568 เป็นต้นไป คิดอัตรา 2 เท่า เป็นเงิน 89,572.00 บาท

6-11

( นายณัฐฤกษ์ พลเพชร )

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินตามจำนวนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับเงิน _____
วันที่ _____
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

ภาคผนวก ญ

รายการขายขยะรีไซเคิล

รายได้ค้าขายขยะ

ระหว่างเดือน กรกฎาคม ธันวาคม 2567

ลำดับ	วันที่	ยอดเงิน	หมายเหตุ
1	3 ก.ค. 67	5,367.50	/
2	19 ก.ค. 67	3,565.20	/
3	19 ก.ค. 67	1,537.00	/
4	31 ก.ค. 67	1,420.00	/
5	2 ส.ค. 67	1,930.70	/
6	8 ส.ค. 67	6,807.25	/
7	9 ส.ค. 67	1,026.00	/
8	15 ส.ค. 67	1,325.00	/
9	22 ส.ค. 67	2,140.00	/
10	3 ก.ย. 67	6,240.50	/
11	10 ก.ย. 67	905.50	/
12	29 ก.ย. 67	1,777.95	/
13	6 ต.ค. 67	6,318.00	/
14	18 ต.ค. 67	2,168.55	/
15	26 ต.ค. 67	1,527.20	/
16	28 ต.ค. 67	2,947.50	/
17	5 พ.ย. 67	2,368.75	/
18	18 พ.ย. 67	2,316.50	/
19	21 พ.ย. 67	1,306.85	/
20	29 พ.ย. 67	1,950.75	/
21	7 ธ.ค. 67	2,369.65	/
22	12 ธ.ค. 67	972.25	/
23	12 ธ.ค. 67	11,100.30	/
รวมรายได้ค้าขายขยะ		69,388.90	



(ฉบับฉบับ)

# บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ: ภูเก็ตรวมทะเล  
ที่อยู่: เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภุมรา อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี: 3480100068364 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร: EXP-20240700012  
วันที่ออก: 03/07/2024  
อ้างอิง: -  
เลขที่ใบกำกับภาษี: -  
วันที่ใบกำกับภาษี: -

ผู้ขาย: C00022 กะตะริบริล  
ที่อยู่:  
เลขที่ภาษี: -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. ป่าต้น ป่าต้น	130.00	16.00	2,080.00
2. เหล็กบาง/ลมนาง เหล็กบาง/ลมนาง	107.40	7.00	751.80
3. เหล็กแอร/ลนเออร์ เหล็กแอร/ลนเออร์	19.00	25.00	475.00
4. กระเบื้องเหล็ก/ปเหล็ก/ปิป กระเบื้องเหล็ก/ปเหล็ก/ปิป	23.00	3.00	69.00
5. พลาสติกสี/พลี พลาสติกสี/พลี	33.20	2.00	66.40
6. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	15.00	2.50	37.50
7. พลาสติกกรอบ/สีกรอบ พลาสติกกรอบ/สีกรอบ	2.00	1.00	2.00
8. เหล็กหนา/ลหนา เหล็กหนา/ลหนา	63.50	8.00	508.00
9. กว กว	6.00	100.00	600.00
10. คอม/COM คอม/COM	72.20	10.00	722.00
11. พลาสติกสีดำ พลาสติกสีดำ	7.80	1.00	7.80

สรุป มูลค่าไม่หักหรือยกเว้นภาษี 5,367.50 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,367.50 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



(ฉบับรับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวนเคบ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีนคร อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20240700256  
วันที่ออก : 12/07/2024  
อ้างอิง : 3182  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : COO022 กะฉะอินริส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. คอม/COM คอม/COM	57.00	10.00	570.00
2. พลาสติก/พลี พลาสติก/พลี	19.00	2.00	38.00
3. เหล็กแอร/ลแอร เหล็กแอร/ลแอร	51.20	15.00	768.00
4. เหล็กบาง/ลบาง เหล็กบาง/ลบาง	25.80	6.00	154.80
5. เหล็กหนา/ลหนา เหล็กหนา/ลหนา	55.00	7.00	385.00
6. กระป๋องเหล็ก/ปลเหล็ก/บีป กระป๋องเหล็ก/ปลเหล็ก/บีป	3.00	3.00	9.00
7. น้ำมัน น้ำมัน	24.40	16.00	390.40
8. เหม เหม	1.00	1,250.00	1,250.00

สรุป มูลค่าไม่หักหรือยกเว้นภาษี 3,565.20 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น สามพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,565.20 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์)

(ต้นฉบับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมผล  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลสินธุ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20240700543  
วันที่ออก : 19/07/2024  
อ้างอิง : 3182  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 ภูเก็ต-ซีเอ็มเอส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	50.00	2.50	125.00
2. พลาสติก/ฟิล์ม พลาสติก/ฟิล์ม	6.00	2.00	12.00
3. กระป๋องเหล็ก/พลาสติก/บีบี กระป๋องเหล็ก/พลาสติก/บีบี	2.00	3.00	6.00
4. กระดาษจัน-กระดาษสี กระดาษจัน-กระดาษสี	26.00	1.00	26.00
5. น้ำมัน น้ำมัน	23.00	16.00	368.00
6. เหม เหม	1.00	1,000.00	1,000.00

สรุป มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี 1,537.00 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น หักส่วนลดภาษีตามใบกำกับภาษี จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,537.00 บาท

หมายเหตุ

รับรอง





ไก่ไทย (ไก่ไทย)

(ฉบับรับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเคม  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลรัตนวา อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20240701116  
วันที่ออก : 26/07/2024  
อ้างอิง : 3182  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กระดาษรีส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. พลาสติกกรอบ/ทอน พลาสติกกรอบ/ทอน	39.00	8.00	312.00
2. มีเย็บป้องกันโรค มีเย็บป้องกันโรค	3.60	30.00	108.00
3. หนา หนา	1.00	1,000.00	1,000.00

สรุป มูลค่าไม่หักหรือยกเว้นภาษี 1,420.00 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน จำนวนสิบทั้งสิ้น 1,420.00 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



(ฉบับต้น)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ: ภูเก็ตรวมเทศ  
ที่อยู่: เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลรวมเทศ อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี: 3480100063354 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร: EXP-20240800006  
วันที่ออก: 02/05/2024  
อ้างอิง: -  
เลขที่ใบกำกับภาษี: -  
วันที่ใบกำกับภาษี: -

ผู้ขาย: C00022 กะตะชัยริส  
ที่อยู่:  
เลขที่ภาษี: -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. พาลาดกสิ/พริ พาลาดกสิ/พริ	26.00	2.00	52.00
2. กระบองเหล็ก/ไม้เหล็ก/ไม้ กระบองเหล็ก/ไม้เหล็ก/ไม้	9.00	3.00	27.00
3. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	53.60	2.50	209.00
4. กระดาษจีน-กระดาษสี กระดาษจีน-กระดาษสี	31.40	1.00	31.40
5. ป่าดิบ ป่าดิบ	35.00	16.00	560.00
6. พาลาดกสิกรอบ/กอบ พาลาดกสิกรอบ/กอบ	53.00	8.00	424.00
7. พาลาดกสิโลหะ พาลาดกสิโลหะ	12.60	6.00	75.60
8. ดาดมป้องกันโคลน ดาดมป้องกันโคลน	11.00	50.00	330.00
9. กระเบื้อง กระเบื้อง	443.40	0.50	221.70

สรุป มูลค่าใบนี้หรือยกเว้นภาษี 1,930.70 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น หักเงินค่าส่วนลดสินค้าและส่วนลดภาษี จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,930.70 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



กรมการข้าว (กรมการข้าว)

หน้า 2/2  
(ฉบับ)

## บันทึกชื่อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเคบ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีนคร อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20240800058  
วันที่ออก : 08/08/2024  
อ้างอิง : 813  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะดะมีมริส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

สรุป	มูลค่าไม่หักหรือยกเว้นภาษี	6,807.25 บาท		
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หกพันแปดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์	จำนวนเงินทั้งสิ้น	6,807.25 บาท



## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมคน  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลรัตนวา อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20240800058  
วันที่ออก : 08/08/2024  
อ้างอิง : 813  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะซัมริส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. กระดาษพิมพ์-กระดาษสี กระดาษพิมพ์-กระดาษสี	18.00	1.00	18.00
2. เหล็กบาง/อลูมิเนียม เหล็กบาง/อลูมิเนียม	153.10	6.00	918.60
3. มีดเขียนบาง/มีดเขียน มีดเขียนบาง/มีดเขียน	17.00	35.00	595.00
4. PVC ฟ้า/ท่อฟ้า PVC ฟ้า/ท่อฟ้า	19.00	2.00	38.00
5. พลาสติกสี/พลาสติก พลาสติกสี/พลาสติก	23.20	2.00	46.40
6. พลาสติกสีกรอบ/สีกรอบ พลาสติกสีกรอบ/สีกรอบ	38.00	1.00	38.00
7. มอเตอร์ มอเตอร์	42.70	10.00	427.00
8. กระเบื้อง กระเบื้อง	7.70	0.50	3.85
9. คอม/COM คอม/COM	76.10	10.00	761.00
10. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	52.60	3.00	157.80
11. เหล็กแฉก/ลวด เหล็กแฉก/ลวด	59.50	20.00	1,190.00
12. เหล็กหนา/อลูมิเนียม เหล็กหนา/อลูมิเนียม	326.70	8.00	2,613.60
13. ขยะ ขยะ	16.40	0.00	0.00



กรมการข้าว (Grain Management Bureau)

(เดินชน)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ดรวมเกษ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาง อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขภาษี : 3480100068354 (เจ้าพนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20240800059  
วันที่ออก : 09/08/2024  
อ้างอิง : -  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 ก-ด-ชัยธนา  
ที่อยู่ :  
เลขภาษี : -

คำอธิบาย

จำนวน ราคา มูลค่าก่อนภาษี

-- หนา  
ประมาณสองสัปดาห์

1.00 1,026.00 1,026.00

สรุป มูลค่าใบนี้หรือยกเว้นภาษี 1,026.00 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งพันสิบลบาทถ้วน จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,026.00 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



ผู้ให้บริการ (Supplier/Service Provider)

(ฉบับต้นฉบับ)  
บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ: กรุงเทพมหานคร  
ที่อยู่: เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสวัสดิ์ อำเภอ  
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 83000  
เลขที่ภาษี: 3490100068384 (สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เลขที่เอกสาร: EXP-20240800099  
วันที่ออก: 15/08/2024  
จำนวน: 165  
เลขที่ใบกำกับภาษี: -  
วันที่ใบกำกับภาษี: -

ผู้ขาย: COO022 กะตะยีนริส  
ที่อยู่:  
เลขที่ภาษี: -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. กระดาษพิมพ์-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	16.00	2.50	40.00
2. ป้าย ป้าย	16.00	16.00	256.00
3. กระดาษพิมพ์/กระดาษสี กระดาษพิมพ์/กระดาษสี	3.00	3.00	9.00
4. สติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์	20.00	1.00	20.00
5. ภาษี ภาษี	1.00	1,000.00	1,000.00

สรุป มูลค่าใบเสร็จรวมรวมภาษี 1,325.00 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,325.00 บาท

หมายเหตุ

รวม



(ฉบับฉับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ: กรุงเทพมหานคร  
ที่อยู่: เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระบุรี 83000  
เลขที่ภาษี: 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร: EXP-20240800130  
วันที่ออก: 21/08/2024  
จำนวน: 166  
เลขที่ใบกำกับภาษี: -  
วันที่ใบกำกับภาษี: -

ผู้ขาย: C00022 กระดาษรีไซเคิล  
ที่อยู่:  
เลขที่ภาษี: -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. กระดาษรีไซเคิล-กระดาษสี กระดาษรีไซเคิล-กระดาษสี	16.00	1.00	16.00
2. กระดาษรีไซเคิล-กระดาษสี กระดาษรีไซเคิล-กระดาษสี	38.00	2.50	95.00
3. น้ำดื่ม น้ำดื่ม	57.00	13.00	741.00
4. กระดาษรีไซเคิล/กระดาษสี กระดาษรีไซเคิล/กระดาษสี	6.00	3.00	18.00
5. เหมผ้า เหมผ้า	1.00	1,270.00	1,270.00

สรุป มูลค่าใบกำกับภาษีรวม 2,140.00 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,140.00 บาท

หมายเหตุ

รวมรวม





## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเศษ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20240800168  
วันที่ออก : 29/08/2024  
อ้างอิง : B13/5270  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะฮับริส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. เหล็กหนา/ลหนา เหล็กหนา/ลหนา	403.00	7.00	2,821.00
2. เหล็กบาง/ลบาง เหล็กบาง/ลบาง	124.50	6.00	747.00
3. PVCไฟฟ้า/ท่อฟ้า PVCไฟฟ้า/ท่อฟ้า	38.00	3.00	114.00
4. พลาสติกสี/พลี พลาสติกสี/พลี	33.00	2.00	66.00
5. มีเบียงบาง/มีบาง มีเบียงบาง/มีบาง	1.00	30.00	30.00
6. เหล็กบาง/ลบาง เหล็กบาง/ลบาง ** กิ่งเดิมเหลือ **ชุดละ-	13.00	20.00	260.00
7. เหล็กแอร์/ลแอร์ เหล็กแอร์/ลแอร์	15.00	15.00	225.00
8. กระดาษฉับ-กระดาษสี กระดาษฉับ-กระดาษสี	17.00	1.00	17.00
9. เหล็กหนา/ลหนา เหล็กหนา/ลหนา	14.00	7.00	98.00
10. พลาสติกกรอบ/สีกรอบ พลาสติกกรอบ/สีกรอบ กว้าง*จมน้ำ	15.00	2.00	30.00
11. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	79.00	2.50	197.50
12. หนา หนา	1.00	1,635.00	1,635.00

สรุป มูลค่าไม้หรือยกเว้นภาษี  
จำนวนเงินทั้งสิ้น

6,240.50 บาท  
หกพันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทถ้วน จำนวนเงินทั้งสิ้น

6,240.50 บาท



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

(សំបុត្រ)

# ប័ណ្ណកម្ចី/ការប្រើប្រាស់

កូដ: ក្រសួងកសិកម្ម  
កូដ: កូដ ៨១/៧១ កូដ ៨១ កូដ ៨១ កូដ ៨១  
លេខកូដ: ៣៨០១០០០៨៨៨៤ (កូដកម្មវិធី)

លេខកូដ: EX-20240500034  
លេខកូដ: 07/09/2024  
លេខកូដ: 811  
លេខកូដ: 811  
លេខកូដ: 811

កូដ: C00022 កូដ: ៨១

កូដ:

លេខកូដ:

កូដ	លេខ	តម្លៃ	លេខកូដ
1. កូដកម្មវិធី-កូដកម្មវិធី	35.00	2.50	90.00
2. កូដកម្មវិធី-កូដកម្មវិធី	21.00	1.00	21.00
3. កូដកម្មវិធី/កូដ	9.00	2.00	18.00
4. កូដកម្មវិធី/កូដ	29.00	6.00	174.00
5. កូដកម្មវិធី/កូដ	11.00	30.00	330.00
6. កូដកម្មវិធី	545.00	0.50	272.50

កូដ

លេខកូដកម្មវិធី/កូដកម្មវិធី

905.50 ហាត

កូដកម្មវិធី/កូដកម្មវិធី

លេខកូដកម្មវិធី/កូដកម្មវិធី

905.50 ហាត

កូដ

កូដ



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (สัตว์ปีก)

(ต้นฉบับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมผล  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลสินทรา อำเภอเมืองภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20240900200  
วันที่ออก : 26/09/2024  
อ้างอิง : 813  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะซีบรีส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. กระดาษแข็ง-กระดาษลัง กระดาษแข็ง-กระดาษลัง	113.80	4.00	455.20
2. สิ่งอื่น สิ่งอื่น	35.20	1.00	35.20
3. บิเนียมป้องกันโรค บิเนียมป้องกันโรค	12.00	30.00	360.00
4. พลาสติกใสหนา พลาสติกใสหนา	26.20	6.00	157.20
5. พลาสติกสี/พลาสติก พลาสติกสี/พลาสติก	6.30	2.00	12.60
6. พลาสติกกรอบ/กรอบ พลาสติกกรอบ/กรอบ	55.00	8.00	440.00
7. กระเบื้อง กระเบื้อง	635.50	0.50	317.75

## กะตะซีบรีส 25/9

สรุป มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี 1,777.95 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น หักเพิ่มเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,777.95 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเศษ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลระแหง อำเภอ  
เมืองตาก จังหวัดตาก 63000  
เลขที่ภาษี : 3480100068354 (เจ้าพนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241000030  
วันที่ออก : 06/10/2024  
อ้างอิง : -  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะธันธร  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. พลาสติกกรอบ/ท่อน พลาสติกกรอบ/ท่อน	44.50	8.00	356.00
2. ดมยอนบิองคิก ดมยอนบิองคิก	13.00	30.00	390.00
3. พลาสติกสี/พลาสติก พลาสติกสี/พลาสติก	7.50	2.00	15.00
4. พลาสติกใสหนา พลาสติกใสหนา	10.50	6.00	63.00
5. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	70.00	2.00	140.00
6. เหล็กบาง/ลวด เหล็กบาง/ลวด	17.00	6.00	102.00
7. เหล็กหนา/ลวด เหล็กหนา/ลวด	58.50	8.00	468.00
8. แอร์ แอร์	38.00	20.00	760.00
9. พลาสติกกรอบ/สีท่อน พลาสติกกรอบ/สีท่อน	98.00	2.00	196.00
10. คอน/COM คอน/COM	94.00	10.00	940.00
11. พลาสติกสีดำ สีดำ	2.00	50.00	100.00
12. แบตเตอรี่เล็ก/แบตเตอรี่/แบตเตอรี่ แบตเตอรี่เล็ก/แบตเตอรี่/แบตเตอรี่	11.00	20.00	220.00
13. ทีวี ทีวี	2.00	60.00	120.00
14. ป้าย ป้าย	153.00	16.00	2,448.00



หน้า 2/2  
(ต้นฉบับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมคน  
ที่อยู่ : เลขที่ 53/71 หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100058354 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241000030  
วันที่ออก : 05/10/2024  
อ้างอิง : -  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะธันธ  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

สรุป	มูลค่าไม่หักหรือยกเว้นภาษี	6,318.00 บาท		
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หกพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	6,318.00 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



(ฉบับรับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเศษ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีงตา อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241000122  
วันที่ออก : 16/10/2024  
อ้างอิง : 5270  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะชิบรี  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. พลาสติกใสหนา พลาสติกใสหนา	15.60	6.00	93.60
2. พลาสติกกรอบ/ทอม พลาสติกกรอบ/ทอม	58.00	8.00	464.00
3. นิยมป้องกันโรค นิยมป้องกันโรค	13.00	30.00	390.00
4. พลาสติกสี/พลาสติก พลาสติกสี/พลาสติก	5.50	2.00	11.00
5. กระเบื้อง กระเบื้อง	857.90	0.50	428.95
6. น้ำมัน น้ำมัน	28.00	16.00	448.00
7. กระดาษแข็ง-กระดาษลัง กระดาษแข็ง-กระดาษลัง	154.00	2.00	308.00
8. กระดาษจัน-กระดาษสี กระดาษจัน-กระดาษสี	25.00	1.00	25.00

## กะตะชิบรี 15/10

สรุป มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี 2,168.55 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น สองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,168.55 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



ศูนย์พัฒนา (สำนักงานใหญ่)

(ต้นฉบับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเศษ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลรัตนวา อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241000187  
วันที่ออก : 26/10/2024  
อ้างอิง : 3182  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะซีบรีส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. พลาสติกกรอบ/ท่อน พลาสติกกรอบ/ท่อน	67.80	8.00	542.40
2. พลาสติกซี/พี พลาสติกซี/พี	8.90	2.00	17.80
3. พลาสติกใสหนา พลาสติกใสหนา	19.20	6.00	115.20
4. มีนียมป้องกัน มีนียมป้องกัน	15.50	30.00	465.00
5. กระเบื้อง กระเบื้อง	773.60	0.50	386.80

## กะตะซีบรีส 25/10

สรุป	มูลค่าใบนี้หรือยกเว้นภาษี	1,527.20 บาท
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	1,527.20 บาท

หมายเหตุ

รับรอง





## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเกษ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3420100068354 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241000173  
วันที่ออก : 25/10/2024  
อ้างอิง : -  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กระดาษบรอส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. กระป๋องเหล็ก/ปเหล็ก/บีป กระป๋องเหล็ก/ปเหล็ก/บีป	7.00	3.00	21.00
2. เหล็กหนา/ลหนา เหล็กหนา/ลหนา	8.50	8.00	68.00
3. ป่าบน ป่าบน	37.00	16.00	592.00
4. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	147.50	2.00	295.00
5. กระดาษจีน-กระดาษสี กระดาษจีน-กระดาษสี	25.00	1.00	25.00
6. คอม/COM คอม/COM	32.00	10.00	320.00
7. เหล็กหนา/ลหนา เหล็กหนา/ลหนา	90.50	8.00	724.00
8. ทรายละเอียด/ทรายหยาบ ทรายละเอียด	8.00	70.00	560.00
9. เหล็กบาง/ลบาง เหล็กบาง/ลบาง	25.00	6.00	150.00
10. กระป๋อง กระป๋อง	5.00	0.50	2.50
11. เฟดลม เฟดลม	1.00	10.00	10.00
12. ทราย ทราย	3.00	60.00	180.00

สรุป มูลค่าไม่หักหรือยกเว้นภาษี 2,947.50 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,947.50 บาท  
สองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน



(ฉบับจบ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ: ภูเก็ตรวมเคส  
ที่อยู่: เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเมิง อำเภอสันติสุข จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี: 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร: EXP-20241100035  
วันที่ออก: 05/11/2024  
อ้างอิง: 3182  
เลขที่ใบกำกับภาษี: -  
วันที่ใบกำกับภาษี: -

ผู้ขาย: C00022 กะตะฮับรา  
ที่อยู่: -  
เลขที่ภาษี: -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. ไข่แดงปอองคิก ไข่แดงปอองคิก	14.50	30.00	435.00
2. พลาตติกส์/พลา พลาตติกส์/พลา	9.00	2.00	15.00
3. พลาตติกส์/พลา พลาตติกส์/พลา	16.50	6.00	99.00
4. พลาตติกส์/พลา พลาตติกส์/พลา	59.50	8.00	475.00
5. กระดาษแข็ง-กระดาษ กระดาษแข็ง-กระดาษ	37.00	2.00	74.00
6. สบู่ สบู่	19.00	1.00	19.00
7. กระดาษเหล็ก/กระดาษ กระดาษเหล็ก/กระดาษ	5.00	3.00	15.00
8. ปาณ ปาณ	60.00	16.00	960.00
9. กระดาษ กระดาษ	545.50	0.50	272.75

สรุป มูลค่าใบเสร็จรวมภาษี 2,365.75 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น สองพันสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,368.75 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



(ฉบับรับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเศษ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลรัตนวา อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241100089  
วันที่ออก : 14/11/2024  
อ้างอิง : 5270/813  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะชิบรีธ  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. กระดาษแข็ง-กระดาษลัง กระดาษแข็ง-กระดาษลัง	115.00	2.00	230.00
2. กระดาษจัม-กระดาษสี กระดาษจัม-กระดาษสี	34.00	1.00	34.00
3. กระป๋องเหล็ก/พลาสติก/บี๊ป กระป๋องเหล็ก/พลาสติก/บี๊ป	4.00	3.00	12.00
4. น้ำมัน น้ำมัน	27.00	16.00	432.00
5. กระดาษแข็ง-กระดาษลัง กระดาษแข็ง-กระดาษลัง	101.00	2.00	202.00
6. พลาสติกใสหนา พลาสติกใสหนา	29.00	6.00	174.00
7. มิเนียนป้องกันคึก มิเนียนป้องกันคึก	22.00	30.00	660.00
8. พลาสติกสี/พลาสติก พลาสติกสี/พลาสติก	17.00	1.00	17.00
9. กระป๋องเหล็ก/พลาสติก/บี๊ป กระป๋องเหล็ก/พลาสติก/บี๊ป	1.00	3.00	3.00
10. กระเบื้อง กระเบื้อง	1,105.00	0.50	552.50

## กะตะชิบรีธ 2เที่ยว 14/11

สรุป มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี 2,316.50 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น สองพันสามร้อยสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,316.50 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



(ฉบับฉบับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมผล  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเมือง อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241100149  
วันที่ออก : 21/11/2024  
อ้างอิง : 813  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะซีบีเอส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. กระดาษแข็ง-กระดาษลัง กระดาษแข็ง-กระดาษลัง	26.20	2.00	52.40
2. กระดาษจัน-กระดาษสี กระดาษจัน-กระดาษสี	11.00	1.00	11.00
3. น้ำมัน น้ำมัน	24.60	16.00	393.60
4. พลาสติกกรอบ/ท่อน พลาสติกกรอบ/ท่อน	54.00	8.00	432.00
5. พลาสติกสี/พลาสติก พลาสติกสี/พลาสติก	5.00	2.00	10.00
6. กระป๋องเหล็ก/พลาสติก/บีบี กระป๋องเหล็ก/พลาสติก/บีบี	12.50	3.00	37.50
7. พลาสติกใสหนา พลาสติกใสหนา	14.00	6.00	84.00
8. กระเบื้อง กระเบื้อง	572.70	0.50	286.35

### กะตะซีบีเอส 20/11

สรุป มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี 1,306.85 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งพันสามร้อยหกบาทแปดสิบห้าสตางค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,306.85 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



กรมการข้าว (กรมการข้าว)

(ต้นฉบับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเศษ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีทรา อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241100189  
วันที่ออก : 29/11/2024  
อ้างอิง : 5270/165  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กระดาษรีด  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. พลาสติกสี/พลาสติกสี/พลาสติกสี	11.00	2.00	22.00
2. มิเทียมป้องกันโรค มิเทียมป้องกันโรค	17.50	30.00	525.00
3. พลาสติกใสหนา พลาสติกใสหนา	16.00	6.00	96.00
4. พลาสติกกรอบ/ทอน พลาสติกกรอบ/ทอน	67.00	8.00	536.00
5. กระเบื้อง กระเบื้อง	663.50	0.50	331.75
6. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	205.00	2.00	410.00
7. กระดาษจีน-กระดาษสี กระดาษจีน-กระดาษสี	30.00	1.00	30.00

กระดาษรีด  
28/11

สรุป มูลค่าไม่หักหรือยกเว้นภาษี 1,950.75 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,950.75 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



(ฉบับร่าง)  
บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเคบ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีนคร อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241200043  
วันที่ออก : 07/12/2024  
อ้างอิง : 3182  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 ภูเก็ตซีบีเอส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. กระดาษแข็ง-กระดาษลัง กระดาษแข็ง-กระดาษลัง	26.70	2.00	53.40
2. สิ่งไป สิ่งไป	22.10	1.00	22.10
3. กระเบื้องเหล็ก/ปะเหล็ก/บีป กระเบื้องเหล็ก/ปะเหล็ก/บีป	24.90	3.00	74.70
4. น้ำมัน น้ำมัน	42.40	18.00	763.20
5. พลาสติกใสหนา พลาสติกใสหนา	19.00	6.00	114.00
6. พลาสติกสี/พสี พลาสติกสี/พสี	9.50	2.00	19.00
7. ไม้เย็บป้องกันโรค ไม้เย็บป้องกันโรค	15.00	30.00	450.00
8. พลาสติกกรอบ/ทอม พลาสติกกรอบ/ทอม	63.00	8.00	504.00
9. กระเบื้องเหล็ก/ปะเหล็ก/บีป กระเบื้องเหล็ก/ปะเหล็ก/บีป	2.00	3.00	6.00
10. กระเบื้อง กระเบื้อง	726.50	0.50	363.25

กะดะซีบีท 6/12

สรุป มูลค่าไม้หรือยกรวมภาษี 2,369.65 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น สองพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,369.65 บาท

หมายเหตุ

รับรอง



กรมการเกษตรและประมง (กรมการเกษตรและประมง)

(ฉบับฉบับ)

## บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมผล  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีท้าว อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241200075  
วันที่ออก : 12/12/2024  
อ้างอิง : 3182  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะซีบีเอส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. พลาสติกสี/พลี พลาสติกสี/พลี	92.00	2.00	184.00
2. กระดาษจีน-กระดาษสี กระดาษจีน-กระดาษสี	13.00	1.00	13.00
3. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	16.00	2.00	32.00
4. พลาสติกใสหนา พลาสติกใสหนา	14.00	6.00	84.00
5. กระดาษเหล็ก/พลาสติก/บีบี กระดาษเหล็ก/พลาสติก/บีบี	11.50	3.00	34.50
6. พลาสติกกรอบ/กรอบ พลาสติกกรอบ/กรอบ	40.00	8.00	320.00
7. พลาสติกสี/พลี พลาสติกสี/พลี	7.00	2.00	14.00
8. กระเบื้อง กระเบื้อง	581.50	0.50	290.75

กะตะซีบีเอส  
11/12

สรุป มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี 972.25 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น 972.25 บาท  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00 บาท  
รวม 972.25 บาท

หมายเหตุ

รับรอง





(ฉบับบันทึก)

# บันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย

ผู้ซื้อ : ภูเก็ตรวมเศษ  
ที่อยู่ : เลขที่ 63/71 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอ  
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  
เลขที่ภาษี : 3480100068384 (สำนักงานใหญ่)

เลขที่เอกสาร : EXP-20241200073  
วันที่ออก : 11/12/2024  
อ้างอิง : 3182  
เลขที่ใบกำกับภาษี : -  
วันที่ใบกำกับภาษี : -

ผู้ขาย : C00022 กะตะซีบีส  
ที่อยู่ :  
เลขที่ภาษี : -

คำอธิบาย	จำนวน	ราคา	มูลค่าก่อนภาษี
1. บอเดอร์ บอเดอร์	393.50	15.00	5,902.50
2. แอร์ ** คอนแอร์ **	86.50	10.00	865.00
3. แอร์ แอร์*ไม่มีคอม	44.00	20.00	880.00
4. เหล็กบาง/สนาง เหล็กบาง/สนาง	147.00	6.00	882.00
5. พลาสติกสีกรอบ/สีทอน พลาสติกสีกรอบ/สีทอน	12.00	2.00	24.00
6. เหล็กหนา/สหนา เหล็กหนา/สหนา	205.50	8.00	1,644.00
7. ทีวี ทีวี	6.00	50.00	300.00
8. เหล็กหนา/สหนา *ปิ่นลบ**	30.00	8.00	240.00
9. กระดาษแข็ง-กระดาษสี กระดาษแข็ง-กระดาษสี	42.20	2.00	84.40
10. ป้าย ป้าย	21.00	13.00	273.00
11. กระดาษจัม-กระดาษสี กระดาษจัม-กระดาษสี	5.40	1.00	5.40

กะตะซีบีส 11/12

สรุป มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี 11,100.30 บาท  
จำนวนเงินทั้งสิ้น หักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสามสตางค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 11,100.30 บาท

หมายเหตุ

รับรอง

# ภาคผนวก ๖

---

## รายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย

# ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(แบบ ทส.2)



กองช่าง เทศบาลตำบลกระนวน

1 ถนนกะตะ ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

จาก คุณสุภาพร ภัทรวรรณี

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ เลขที่ 72 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน กะตะ ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน


(นางสาวรัตติยากร ชูชีพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... 72 ..... หมู่ที่ ..... - ..... ซอย.....  
ถนน ..... กะตะ ..... แขวง/ตำบล ..... กระรน ..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....  
จังหวัด ..... ภูเก็ต..... โทรศัพท์ ..... 076-609090-4..... โทรสาร ..... 076-609082.....  
มี ..... นาง สุภาพร.....ภัทรวรรณี..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท ..... โรงแรม.....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... 13/ 2557..... ออกให้โดย ..นาย ไมตรี...อินทสุด.. หมดอายุ ..28 สิงหาคม...2562..

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตารางดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ		การระบาย		ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใส่ (หรือ ปริมาณ) (อัตราหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
	น้ำทิ้ง ในภาค กิจกรรม ของ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (อบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (อบ.ม.)	น้ำที่อาจ ระเหย น้ำเสีย (ระบาย) ไม่ระบาย	น้ำที่อาจ ระเหย น้ำเสีย (ระบาย) ไม่ระบาย		ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ) ผิดปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ) ผิดปกติ	อากาศ (ปกติ) ผิดปกติ	เครื่องกล ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกล ผสมสารเคมี (ปกติ) ผิดปกติ	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ) ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ) ผิดปกติ	ตะกอน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (อบ.ม.)	
1/3/67	๑๑	๐๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๒/3/67	๑๑	๐๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๓/3/67	๑๐	๐๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๔/3/67	๑๐	๑๑	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๕/3/67	๑๑	๑๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๖/3/67	๑๑	๑๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๗/3/67	๑๐	๑๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๘/3/67	๑๐	๑๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๙/3/67	๑๐	๑๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๑๐/3/67	๑๐	๑๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๑๑/3/67	๑๐	๑๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๑๒/3/67	๑๐	๑๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ
๑๓/3/67	๑๐	๑๐	ระบว	ระบว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	พบ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ตามมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
12/7/67	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	10
13/7/67	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	5
14/7/67	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
15/7/67	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
16/7/67	198	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
17/7/67	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
18/7/67	197	89	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
19/7/67	199	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
20/7/67	199	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
21/7/67					-										ปกติ
22/7/67	199	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ในระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ-ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
					ระบบ บำบัด/ น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
15/7/13	196	90	89	89	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
14/7/13	199	89	89	89	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
13/7/13	199	90	90	90	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
11/7/13	199	90	89	89	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
12/7/13	199	90	90	90	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
16/7/13	197	89	89	89	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
19/7/13	198	89	90	90	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
20/7/13	197	90	89	89	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
21/7/13	196	90	89	89	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-


หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการบันทึกสถิติและข้อมูลนั้นๆในแต่ละวัน

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกรายชื่อและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางนี้ เป็นถูกต้องทุกประการ



(กนกกร ภัทรวณิช)

เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(วิทยา ราชสังข์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....



# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
 ถนน ..... กระทบ ..... แขวง/ตำบล ..... กระบี่ ..... เขต/อำเภอ ..... เมือง ..... จังหวัด .....  
 ภูเก็ท ..... โทรศัพท์ 076-284300 โทรสาร 076-284305  
 มี นางสาวพร ภัทรวรณี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจกรรมประเภท โรงแรม .....  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมด .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



(กนก ภัทรวรณี) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(กนก ภัทรวรณี)

(วิทยา ราชสังข์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงสำเร็จรูปชนิดเดิมอาคาร และ Active Slu ความสามารถ  
 ในการรองรับน้ำเสียของ ระบบบำบัดน้ำเสีย 340 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบลม 1 | อื่นๆ (ระบุ) .....

(๔) ยานพาหนะรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) ปริมาณตะกอนที่ได้นอกจากระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดน้ำทิ้ง .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3240 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5420 ถ.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4350 ถ.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายแบบปล่อย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ ปกติ

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ | | ผิดปกติ (ระบุ) BOD 8.9

- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ | | ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ

- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ | | ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ

- เครื่องกวณ/ผสมน้ำเสีย ✓ ปกติ | | ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวณ/ผสมสารเคมี ✓ ปกติ | | ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบลม 1/ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- อื่นๆ ..... ✓ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ปกติ

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : - .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(แบบ ทส.2)



กองช่าง เทศบาลตำบลกะรน

1 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน

สิงหาคม

พ.ศ. 2567

จาก คุณสุภาพร ภัทรวรรณี

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ เลขที่ 72 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน กะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน


(นางสาวรัตติยากร ชูชีพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....72..... หมู่ที่ .....-..... ซอย.....  
ถนน .....กิโลเมตร.....แขวง/ตำบล .....กิโลเมตร..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....  
จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-609090-4..... โทรสาร .....076-609082.....  
มี .....นาง สุภาพร.....ภักธรวณี..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....13/ 2557.... ออกให้โดย ..นาย ไมตรี...อินทสุต.. หมดยุ อายุ ..28 สิงหาคม...2562..

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกว/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกว/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/8/67	198	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	9
2/8/67	177	87	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
3/8/67	149	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	5
4/8/67	109	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	4
5/8/67	198	89	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
6/8/67	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
7/8/67	197	89	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	000
8/8/67	196	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	000
9/8/67	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	000
10/8/67	198	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	000
11/8/67	198	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-	เจตนาบันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ตามมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
16/5/67	192	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
17/5/67	191	90	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
18/5/67	198	89	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
19/5/67	194	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
20/5/67	199	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
21/5/67	199	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
22/5/67	198	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
23/5/67	199	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
24/5/67	200	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
25/5/67	199	90	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล
26/5/67	196	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดล

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




ได้อัตถ์เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																			
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ช่วงเกิน ที่เกินขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก				
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผิวน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องดูด ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
26/8/17	199	90	89	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	4/คพว		
24/8/17	199	90	90	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	3		
25/8/17	198	89	90	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	6/คพว		
26/8/17	199	90	90	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	500		
27/8/17	198	89	89	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			
28/8/17	198	90	90	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	100		
29/8/17	197	89	89	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	100		
30/8/17	198	90	89	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	100		
31/8/17	190	89	89	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(สุภาพร ภัทรวรณี)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(วิทยา ราชสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ.....  
ออกให้โดย.....



## รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
 ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... กระบี่ ..... เขต/อำเภอ ..... เมือง ..... จังหวัด .....  
 โทรศัพท์ 076-284300 โทรสาร 076-284305

มี นางสุภาพร ภัทรวรณี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจกรรมประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมด .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

 ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (สุภาพร ภัทรวรณี)

 ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (วิทยา ราชสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
 ออกให้โดย .....  
 ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงสำเร็จรูปชนิดเดิมอาคาร และ Active Slu ความสามารถ  
 ในการรองรับน้ำเสียของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 340 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลม ..... ลิตร (L/min)

(๔) แหล่งกำเนิดน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... น้ำทิ้งจากกระบวนการ

(๕) วิธีการบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

### ๓. สรุปผลการทบทวนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 3240 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 5420 ลิ.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 4350 ลิ.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายแบบดันออก

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ ..... ปกติ

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... BOD = 113 mg/l

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ปกติ

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ปกติ

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- อื่นๆ ..... ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... ปกติ

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ

บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง

ปรับตามมาตรา ๑๐๗

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
(แบบ ทส.2)



กองช่าง เทศบาลตำบลกระนวน

1 ถนนกะตะ ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

จาก คุณสุภาพร ภัทรวรรณิ์

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ เลขที่ 72 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน กะตะ ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน

(นางสาวรัตติยากร ชูชีพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....72..... หมู่ที่ .....-..... ซอย.....

ถนน .....กະຕະ..... แขวง/ตำบล .....กະรນ..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....


จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-609090-4..... โทรสาร .....076-609082.....

มี .....นาง สุภาพร.....ภักทรวรณี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....13/ 2557.... ออกให้โดย ..นาย ไมตรี...อินทสุต.. หมคอายุ ..28 สิงหาคม...2562..

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ที่ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลเฉพาะการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	อายุมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/1/17	129	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
2/1/17	198	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
3/1/17	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
4/1/17	197	89	86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
5/1/17	198	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
6/1/17	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
7/1/17	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
8/1/17	199	89	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
9/1/17	200	80	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
10/1/17	200	90	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	
11/1/17	199	90	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	พญ	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพฯ เยี่ยมชมโรงเรียน

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ได้กรอกละทิ้งและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๔. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทำการติดตั้งแล้วแต่ยังไม่ดี ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



๙. ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลและผลของการทบทวนของระบบว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎตามตารางดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับภาคแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]


๑. ให้อายกสถิติและข้อมูลเฉพาะการมีทัศนคติและข้อมูลนั้นๆในแต่ละวัน

๒. ไบโอฟีโวกบ่งชี้ว่า การดำเนินการปรับปรุงคุณภาพเพียงแบบอัตโนมัติให้ผลการตรวจวัดคุณภาพที่ตรงจุด

และท่าทางสรุปหลักเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



*[Signature]*

(สุภาพร ภัทรวรรณี)

เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

*[Signature]*

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(วิทยา ราชสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โรงอุตสาหกรรม 72 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
 ถนน ..... แขวง ..... เขต/อำเภอ ..... เมือง ..... จังหวัด .....  
 อุตสาหกรรม ..... โทรศัพท์ 076-284300 โทรสาร 076-284305  
 มี บม. สุภาพร ภัทรวรณี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจกรรมประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมค .....  
 ใบการนี้ของรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในขณะนี้



*(Signature)* เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ( สุภาพร ภัทรวรณี )

*(Signature)*

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 ( วิทยา ราชสังข์ )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 ( ..... )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ และ Active Slu. ความสามารถ  
 ในการรองรับน้ำเสียของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 340 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลม ..... (ระบุ)  
(๔) แหล่งรวมน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... (ระบุ)  
(๕) หน่วยงานที่ดูแลรักษาและควบคุมการบำบัดน้ำเสียและใช้การแล้ว ..... (ระบุ)

๙. สรุปผลการทบทวนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 3240 หน่วย  
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 5420 ล.  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 4350 ล.  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายแบบล้นออก  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ ..... ปกติ  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... BOD =  
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ปกติ  
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ปกติ  
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบลดตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- อื่นๆ ..... ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... ปกติ  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ  
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
ตามมาตรา ๑๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดง  
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง  
ปรับตามมาตรา ๑๐๗

# ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(แบบ ทส.2)



กองช่าง เทศบาลตำบลกะรน

1 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน

ตุลาคม

พ.ศ. 2567

จาก คุณสุภาพร ภัทรวรรณ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ เลขที่ 72 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน กะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน


(นางสาวรัตติยากร ชูชีพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

แบบบันทึกการแยกแยะแยกของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....72..... หมู่ที่ .....-..... ซอย.....  
ถนน .....กิโลเมตร..... แขวง/ตำบล .....กิโลเมตร..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....  
จังหวัด .....ภูเก็ล..... โทรศัพท์ .....076-609090-4..... โทรสาร .....076-609082.....  
มี .....นาง สุภาพร.....ภัทรวณิ.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....13/ 2557.... ออกให้โดย ..นาย ไผตรี...อินทสุต.. หมดอายุ ..28 สิงหาคม...2562..

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ใบลงบันทึกบัญชีและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีได้เป็นไปตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

ปี เดือน	ปริมาณ การให้ ไฟฟ้า	ปริมาณ ไฟฟ้า ใช้ จาก การ ขาย	ปริมาณ ไฟฟ้า ใช้ จาก การ ขาย	ปริมาณ ไฟฟ้า ใช้ จาก การ ขาย	การระบาย น้ำ จาก ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	ปริมาณ การ ผลิต (กิโลวัตต์)	การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
							ระบบ บำบัด น้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)		
1/10/17	199	89	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
2/10/17	198	90	89	89	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
3/10/17	199	89	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
4/10/17	198	90	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
5/10/17	198	89	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
6/10/17	198	90	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
7/10/17	199	89	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
8/10/17	199	90	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
9/10/17	200	90	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
10/10/17	198	89	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
11/10/17	200	90	90	90	ระบบ น้ำ เสีย (ระบบ น้ำ เสีย)	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตารางดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการบำบัดน้ำเสีย															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
12/10/12	198	98	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
13/10/12	199	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
14/10/12	199	90	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
15/10/12	198	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
16/10/12	199	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
17/10/12	199	90	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
18/10/12	199	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
19/10/12	198	98	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
20/10/12	199	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
21/10/12	200	98	92	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
22/10/12	198	89	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปาลูกตามตารางดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องความ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องความ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
23/10/67	199	90	90	ระ.ข.น	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	83	
24/10/67	199	89	90	ระ.ข.น	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	84	
25/10/67	198	90	89	ระ.ข.น	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	85	
26/10/67	199	90	90	ระ.ข.น	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	86	
27/10/67	199	91	91	ระ.ข.น	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	87	
28/10/67	199	90	99	ระ.ข.น	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	87	
29/10/67	199	91	99	ระ.ข.น	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	87	
30/10/67	200	90	90	ระ.ข.น	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	88	
31/10/67	199	90	90	ระ.ข.น	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	88	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(สุภาพร ภัทรวรรณี)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(วิทยา ราชสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ.....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ.....  
ออกให้โดย.....


## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
 ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... กระบี่ ..... เขต/อำเภอ ..... เมือง ..... จังหวัด .....  
 ภูเก็ท ..... โทรศัพท์ 076-284300 โทรสาร 076-284305  
 มี นางสาวพร ภัทรวรรณี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจกรรมประเภท ..... โรงแรม .....  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมค .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

 ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (สุภาพพร ภัทรวรรณี)

 ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (วิทยา ราชสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ และ Active Slu. ความสามารถ  
 ในการรองรับน้ำเสียของ ระบบบำบัดน้ำเสีย 340 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

- ✓ เครื่องมือและอุปกรณ์ อื่น ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ
- (๕) ให้อธิบายการละเลยที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 3240 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 5420 ลิ.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 4350 ลิ.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายแบบล้นออก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ ..... ปกติ
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... BOD = 4.2
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ปกติ
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ปกติ
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... ปกติ
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดง ข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(แบบ ทส.2)



กองช่าง เทศบาลตำบลกระนวน

1 ถนนกะตะ ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2567

จาก คุณสุภาพร ภัทรวรรณี

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ เลขที่ 72 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน กะตะ ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน


(นางสาวรัตติยากร ชูชีพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....72..... หมู่ที่ .....-..... ซอย.....  
 ถนน .....กะตะ.....แขวง/ตำบล .....กระรอน.....เขต/อำเภอ.....เมือง.....  
 จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-609090-4..... โทรสาร .....076-609082.....  
 มี .....นาง สุภาพร.....ภัทรวรรณิ.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....13/ 2557.... ออกให้โดย ..นาย ไมตรี...อินทสุต.. หมดยอายุ ..28 สิงหาคม...2562..

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	หมายเหตุ ผู้บันทึก ข้อมูล
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/67	199	96	90	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	7
2/11/67	200	90	90	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100
3/11/67	198	89	90	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100
4/11/67	194	89	89	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100
5/11/67	199	90	90	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100
6/11/67	199	90	91	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100
7/11/67	198	89	89	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100
8/11/67	200	91	92	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100
9/11/67	198	89	90	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100
10/11/67	199	90	90	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100
11/11/67	200	90	90	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	100

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน





ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ดิบที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัมหรือ ลิตรกรัม)	เครื่องสูบน้ำ ปั๊ม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
12/1/67	189	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
13/1/67	194	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
14/1/67	199	90	92	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
15/1/67	198	89	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
16/1/67	199	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
17/1/67	200	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
18/1/67	199	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
19/1/67	198	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
20/1/67	199	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
21/1/67	200	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	
22/1/67	199	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	401	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๒๓/๗/๖๖	๑๗๐	๘๙	๙๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
๒๔/๗/๖๖	๑๘๙	๘๙	๙๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
๒๕/๗/๖๖	๑๗๕	๘๙	๘๙	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
๒๖/๗/๖๖	๑๗๕	๘๙	๙๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
๒๗/๗/๖๖	๑๙๐	๘๙	๙๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
๒๘/๗/๖๖	๑๙๙	๙๐	๙๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
๒๙/๗/๖๖	๑๘๙	๘๙	๙๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
๓๐/๗/๖๖	๑๙๘	๙๐	๙๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามหาปริมาณที่ตรวจวัด  
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



(สุภาพร ภัทรวรณี)

..... เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



(วิทยา ราชสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....


ออกให้โดย .....


## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
 ถนน ..... แขวง ตำบล ..... ถนน ..... เขต/อำเภอ ..... เมือง ..... จังหวัด .....  
 ผู้เกิด ..... โทรศัพท์ 076-284300 โทรสาร 076-284305  
 มี นางสาว ภักธรวณี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจกรรมประเภท โรงแรม .....  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมค .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

 ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (สุภาพร ภักธรวณี)

 ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (วิทยา ราชสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ และ Active Slu ความสามารถ  
 ในการรองรับน้ำเสียของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 340 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

- ☒ เครื่องสูบน้ำตะกอน | | ถัง ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ .....
- (๕) วัฏจักรการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 3240 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 5420 ลิ.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 4350 ลิ.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายแบบล้นออก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ ..... ปกติ
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... BOD = 11.5
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ปกติ
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ปกติ
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... ปกติ
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
(แบบ ทส.2)



เทศบาลตำบลกระนวน

1 ถนนกะตะ ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ / โทรสาร 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2567

จาก คุณสุภาพร ภัทรวรรณี

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ เลขที่ 72 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน กะตะ ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน

(นางสาวรัตติยากร ชูชีพ)


ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
 ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... กระบี่ ..... เขต/อำเภอ ..... เมือง ..... จังหวัด .....  
 ภูเกิด ..... โทรศัพท์ 076-284300 โทรสาร 076-284305  
 มี นางสาว ภทรรณิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจการประเภท โรงแรม .....  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมด .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

 ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (สุภาพ ภทรรณิ)

 ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (วิทยา ราชสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
 ออกให้โดย .....  
 ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ และ Active Slu ความสามารถ  
 ในการรองรับน้ำเสียของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 340 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี



- ☒ เครื่องสูบน้ำ - อื่น ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ .....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3240 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5420 ล.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4350 ล.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายแบบดันออก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ ปกติ

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) BOD = 9.2
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ปกติ
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/12/๖๕	๑๐๐	๑๐	๑๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	333	
2/12/๖๕	๑๑	๑๐	๘๙	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	๑๖๕	
3/12/๖๕	๑๑	๘๙	๑๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	๑๖๕	
4/12/๖๕	๑๘	๘๙	๘๙	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	๑๖๕	
๕/12/๖๕	๑๑	๘๙	๑๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	๑๐	
6/12/๖๕	๑๘	๑๐	๑๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	<del>165</del>	
7/12/๖๕	๑๑	๑๐	๘๙	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	<del>165</del>	
8/12/๖๕	๑๘	๑๐	๑๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	๑๖๕	
9/12/๖๕	๑๑	๘๙	๑๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	๑๐	
10/12/๖๕	๑๕	๑๐	๑๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	๑๐	
11/12/๖๕	๑๑	๑๐	๘๙	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	๑๖๕	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่สถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระยะยาว)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ชีวภาพที่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	อายุมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
12/12/67	198	90	90	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	16	
13/12/67	199	90	90	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	16	
14/12/67	198	90	90	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	17	
15/12/67	199	90	90	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	17	
16/12/67	198	90	90	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	17	
17/12/67	197	89	89	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	17	
18/12/67	198	89	89	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	17	
19/12/67	198	90	89	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	17	
20/12/67	199	90	89	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	17	
21/12/67	200	90	90	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	17	
22/12/67	200	89	90	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	17	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน


๙๖๖ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ตามใบข้อ ผู้บันทึก	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				
13/12/67	199	90	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	
14/12/67	199	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	
15/12/67	198	89	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	
16/12/67	200	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	
17/12/67	197	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	
18/12/67	198	89	89	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	
19/12/67	198	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	
20/12/67	199	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	
21/12/67	200	90	90	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



(สุภาพร ภัทรวรณ)

เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



(วิทยา ราชสังข์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

ภาคผนวก ๑

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



# ภาคผนวก จ

แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ  
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ  
ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555



โรงแรม กะตะ ซี บีช รีสอร์ท

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ๓

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

## กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

### ➤ เดือนมกราคม 2567

- กิจกรรมเลี้ยงขนมเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ



### ➤ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านเด็กซอนแลนด์



➤ เดือนมีนาคม 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านเด็กฮอลล์แลนด์




- บริจาคน้ำดื่มกิจกรรม วังฉายแสง



- เก็บขยะหน้าหาดกะตะ




- มอบขนมและเครื่องดื่มให้กับโรงเรียนบ้านกะตะ






➤ เดือนเมษายน 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านเด็กซอนแลนด์



➤ เดือนพฤษภาคม 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านลุงพิทักษ์





- ปลุกป่าชายเลน



➤ เดือนมิถุนายน 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านลุงพิทักษ์




- เก็บขยะหน้าหาดกะตะเนื่องในวัน World Ocean Day



➤ เดือนกรกฎาคม 2567

- เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านกะตะ



➤ เดือนกันยายน 2567

- บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงราย



# ภาคผนวก ๓

## เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

# ★ PM Wastewater

กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Kata Sea Breeze Resort

Engineering Department  
Wastewater Treatment.PM

Date	๑๑/๐๗/๒๕๖๗	Wastewater Treatment.PM	PM.by.
From time	๐๗:๐๐ น.	To time ๑๐:๐๐ น.	Chief Engineer.

No.	Pumps	While the system work					Problems and Solutions / ปัญหาและแนว ทางแก้ไข
		System	Amp กระแส	Water volume in the system ปริมาณน้ำ ในระบบ	Air volume ปริมาณ อากาศ	Sediment volume ปริมาณ ตะกอน	The color of the water lu-v'oh
Pond 1	EQ-1	ปกติ	3.๒4 A	50%	-	-	ใสสะอาด
	EQ-2	ปกติ	3.85 A	๖๐%	-	-	ใสสะอาด
Pond 2	AR-1	ปกติ	3.78 A	70%	ปกติ	20 กก	ใสสะอาด
	AR-2	ปกติ	3.๖1 A	70%	ปกติ	20 กก	ใสสะอาด
	AR-3	ปกติ	3.44 A	70%	ปกติ	20 กก	ใสสะอาด
	AR-4	ปกติ	3.๗๒ A	70%	ปกติ	20 กก	ใสสะอาด
Pond 3	RSP	ปกติ	๑.80 A	80%	ปกติ	20 กก	ใสสะอาด
Pond 4	EFF	ปกติ	3.๖5 A	๖๐%	-	-	ใสสะอาด



Engineering Department  
Wastewater Treatment.PM

Date	15/08/17	Wastewater Treatment.PM	PM.by. <u>นิพัทธ์</u>
From time	13:30 น.	To time 14:00 น.	Chief Engineer. <u>Dr. (11/01/17)</u>

No.	Pumps	While the system work					Problems and Sultions / ปัญหาและแนว ทางแก้ไข
		System	Amp กระแส	Water volume in the system ปริมาณน้ำ ในระบบ	Air volume ปริมาณ อากาศ	Sediment volume ปริมาณ ตะกอน	The color of the water lu-v'ohé
Pond 1	EQ-1	ปกติ	3.64 A	50%	-	-	ขุ่น - ฟ้า
	EQ-2	ปกติ	3.85 A	60%	-	-	ขุ่น - ฟ้า
Pond 2	AR-1	ปกติ	3.78 A	70%	ปกติ	20 mg	ขุ่น - ฟ้า
	AR-2	ปกติ	3.11 A	70%	ปกติ	20 mg	ขุ่น - ฟ้า
	AR-3	ปกติ	3.41 A	70%	ปกติ	20 mg	ขุ่น - ฟ้า
	AR-4	ปกติ	3.72 A	70%	ปกติ	20 mg	ขุ่น - ฟ้า
Pond 3	RSP	ปกติ	1.80 A	80%	ปกติ	20 mg	ขุ่น - ฟ้า
Pond 4	EFF	ปกติ	3.65 A	60%	-	-	ขุ่น - ฟ้า

Engineering Department  
Wastewater Treatment.PM

Date	15/9/67	Wastewater Treatment.PM	PM.by. ธีช
From time	10.00	To time 11.00	Chief Engineer. (11/09/67)

No.	Pumps	While the system work					Problems and Sulations / ปัญหาและแนว ทางแก้ไข
		System	Amp กระแส	Water volume in the system ปริมาณน้ำ ในระบบ	Air volume ปริมาณ อากาศ	Sediment volume ปริมาณ ตะกอน	The color of the water lu-v'ohé
Pond 1	EQ-1	ปกติ	3.84 A	40%	-		สีน้ำตาลปน
	EQ-2	ปกติ	3.71 A	40%	-		สีน้ำตาลปน
Pond 2	AR-1	ปกติ	3.68 A	80%	ปกติ	20 m	สีน้ำตาลปน
	AR-2	ปกติ	3.61 A	80%	ปกติ	20 m	สีน้ำตาลปน
	AR-3	ปกติ	3.82 A	80%	ปกติ	25 m	สีน้ำตาลปน
	AR-4	ปกติ	3.45 A	80%	ปกติ	20 m	สีน้ำตาลปน
Pond 3	RSP	ปกติ	1.84 A	70%	-		สีน้ำตาลปน
Pond 4	EFF	ปกติ	3.61 A	60%	-		สีน้ำตาลปน

Engineering Department  
Wastewater Treatment.PM

เดือน ตุลาคม 2024

Date	15/10/67	Wastewater Treatment.PM	PM.by. 70 + 1007
From time	10:00	To time 11:30	Chief Engineer. <i>[Signature]</i>

No.	Pumps	System	While the system work					Problems and Solutions / ปัญหาและแนว ทางแก้ไข
			Amp กระแส	Water volume in the system ปริมาณน้ำ ในระบบ	Air volume ปริมาณ อากาศ	Sediment volume ปริมาณ ตะกอน	The color of the water lu-v'ohé	
Pond 1	EQ-1	ถังตก	3.44 A	40%	-	-	น้ำใส	
	EQ-2	ถังตก	3.41 A	40%	-	-	น้ำใส	
Pond 2	AR-1	ถังตก	3.63 A	80%	ถังตก	20 ม.ค	น้ำใส	
	AR-2	ถังตก	3.61 A	80%	ถังตก	20 ม.ค	น้ำใส	
	AR-3	ถังตก	3.82 A	80%	ถังตก	20 ม.ค	น้ำใส	
	AR-4	ถังตก	3.45 A	80%	ถังตก	20 ม.ค	น้ำใส	
Pond 3	RSP	ถังตก	1.40 A	40%	-	-	น้ำใส	
Pond 4	EFF	ถังตก	3.61 A	60%	-	-	น้ำใส	

Engineering Department  
Wastewater Treatment.PM

เดือน พฤศจิกายน 2024

Date	16/11/2567	Wastewater Treatment.PM	PM.by.	ส.อ.
From time	13:00	To time	14:00	Chief Engineer.

No.	Pumps	System	While the system work				Problems and Solutions / บัญหาและแนว ทางแก้ไข
			Amp กระแส	Water volume in the system ปริมาณน้ำ ในระบบ	Air volume ปริมาณ อากาศ	Sediment volume ปริมาณ ตะกอน	The color of the water lu-v'oh
Pond 1	EQ-1	ปกติ	3.8A	30%	-	-	ปกติ - ปกติ
	EQ-2	ปกติ	3.8A	30%	-	-	ปกติ - ปกติ
Pond 2	AR-1	ปกติ	3.50A	80%	ปกติ	20 กก.ค.	ปกติ - ปกติ
	AR-2	ปกติ	3.1A	85%	ปกติ	20 กก.ค.	ปกติ - ปกติ
	AR-3	ปกติ	3.70A	80%	ปกติ	25 กก.ค.	ปกติ - ปกติ
	AR-4	ปกติ	3.33A	80%	ปกติ	20 กก.ค.	ปกติ - ปกติ
Pond 3	RSP	ปกติ	2.15A	80%	70%	-	ปกติ - ปกติ
Pond 4	EFF	ปกติ	3.50A	80%	70%	-	ปกติ - ปกติ

Engineering Department  
Wastewater Treatment.PM

เดือน ธันวาคม 2024

Date 05/12/2567	Wastewater Treatment.PM	PM.by. 70
From time 08:00 น.	To time 09:00 น.	Chief Engineer. (Signature)

No.	Pumps	System	While the system work					Problems and Sultions / ปัญหาและแนว ทางแก้ไข
			Amp กระแส	Water volume in the system ปริมาณน้ำ ในระบบ	Air volume ปริมาณ อากาศ	Sediment volume ปริมาณ ตะกอน	The color of the water lu-v'ohé	
Pond 1	EQ-1	ปกติ	3.7	30%	-	-	เหลือง-ฟ้า	
	EQ-2	ปกติ	3.8	50%	-	-	เหลือง-ฟ้า	
Pond 2	AR-1	ปกติ	3.6	50%	ปกติ	20 gmc	ฟ้า-ฟ้า	
	AR-2	ปกติ	3.5	80%	ปกติ	20 gmc	ฟ้า-ฟ้า	
	AR-3	ปกติ	3.7	80%	ปกติ	30 gmc	ฟ้า-ฟ้า	
	AR-4	ปกติ	3.5	80%	ปกติ	30 gmc	ฟ้า-ฟ้า	
Pond 3	RSP	ปกติ	1.5	85%	ปกติ	-	เหลือง-ฟ้า	
Pond 4	EFF	ปกติ	3.5	85%	ปกติ	-	เหลือง-ฟ้า	

ภาคผนวก ฅ

---

เอกสารตรวจสอบระบบ Booster Pump


# ★ PM Booster Pump

กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Kata Sea Breeze Resort



Engineering Department  
Booster Pump.PM

Date	10/07 2567	Booster Pump.PM	PM.by.	
From time	13:00 น.	To time	15:00 น.	Chief Engineer.

No.	Location	Detail	While the system works				Stru ctur e		Problems and Solutions /ปัญหาและแนวทางแก้ไข
			Control system ระบบควบคุม	Motor sound เสียงมอเตอร์	Amp ditcl	Water pressure แรงดันน้ำ	Pipe system ระบบท่อ	Tripod ขาตั้ง	
1	Building 1	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.74A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.41A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	39 PSI	ปกติ	ปกติ	
2	Building 2	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.42A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.72A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	35 PSI	ปกติ	ปกติ	
3	Building 3	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.87A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.85A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	33 PSI	ปกติ	ปกติ	
4	Building 4	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.21A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.70A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	33 PSI	ปกติ	ปกติ	
5	Building 5	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.72A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.72A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	33 PSI	ปกติ	ปกติ	

# PM Booster Pump

Action BY :      โธ

Date :              10-07-2024





Engineering Department  
Booster Pump.PM


Date	16/8/17	Booster Pump.PM	PM.by.	to
From time	14.00	To time	15.40	Chief Engineer. <i>(Signature)</i>

No.	Location	Detail	While the system works				Stru cture		Problems and Solutions /ปัญหาและแนวทางแก้ไข
			Control system ระบบควบคุม	Motor sound เสียงมอเตอร์	Amp ditcl	Water pressure แรงดันน้ำ	Pipe system ระบบท่อ	Tripod ขาตั้ง	
1	Building 1	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.74A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.49A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	39 PSI	ปกติ	ปกติ	
2	Building 2	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.40A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.74A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	35 PSI	ปกติ	ปกติ	
3	Building 3	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.87A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.85A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	39 PSI	ปกติ	ปกติ	
4	Building 4	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.21A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.78A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	39 PSI	ปกติ	ปกติ	
5	Building 5	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.78A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.72A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	39 PSI	ปกติ	ปกติ	

# PM Booster Pump


Action BY : โอ

Date : 16/08/2024





Engineering Departmen  
Booster Pump.PM

Date	๑/๑/๖7	Booster Pump.PM	PM.by. ๖๐
From time	09.15	To time 10.20	Chief Engineer. 

No.	Location	Detail	While the system works				Stru cture		Problems and Solutions /ปัญหาและแนวทางแก้ไข
			Control system ระบบควบคุม	Motor sound เสียงมอเตอร์	Amp ditcl	Water pressure แรงดันน้ำ	Pipe system ระบบท่อ	Tripod ขาตั้ง	
1	Building 1	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.1	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.8	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	35 PSI	ปกติ	ปกติ	
2	Building 2	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	2.8	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.7	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	33 PSI	ปกติ	ปกติ	
3	Building 3	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	2.5	42 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.7	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	35 PSI	ปกติ	ปกติ	
4	Building 4	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	2.5	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.5	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	35 PSI	ปกติ	ปกติ	
5	Building 5	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.2	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.8	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	35 PSI	ปกติ	ปกติ	

# PM Booster Pump

Action BY : โอ


Date : 9/9/2024





Engineering Department  
Booster Pump.PM

เดือน ตุลาคม 2024

Date	15/10/65	Booster Pump.PM	PM.by. 70 + 1007
From time	10.00	To time 11.00	Chief Engineer. 





No.	Location	Detail	While the system works					Stru ctur e		Problems and Solutions /ปัญหาและแนวทางแก้ไข
			Control system ระบบควบคุม	Motor sound เสียงมอเตอร์	Amp ditcl	Water pressure แรงดันน้ำ	Pipe system ระบบท่อ	Tripod ขาตั้ง		
1	Building 1	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	31	40 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.3	40 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure tanks	-	-	-	35 Psi	ปกติ	ปกติ		
2	Building 2	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	2.8	40 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.4	40 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure tanks	-	-	-	33 Psi	ปกติ	ปกติ		
3	Building 3	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	2.5	42 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.7	40 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure tanks	-	-	-	35 Psi	ปกติ	ปกติ		
4	Building 4	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	2.5	40 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.3	40 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure tanks	-	-	-	35 Psi	ปกติ	ปกติ		
5	Building 5	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.2	40 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.3	40 Psi	ปกติ	ปกติ		
		Pressure tanks	-	-	-	35 Psi	ปกติ	ปกติ		



# PM Booster Pump

Action BY : โอ

Date : 15/10/2024



Engineering Department  
Booster Pump.PM

เดือน พฤศจิกายน 2024

Date	18/11/2567	Booster Pump.PM	PM.by.	สว. (mm)
From time	09:00	To time	11:30	Chief Engineer.



No.	Location	Detail	While the system works				Structure		Problems and Solutions / ปัญหาและแนวทางแก้ไข
			Control system ระบบควบคุม	Motor sound เสียงมอเตอร์	Amp ditcl	Water pressure แรงดันน้ำ	Pipe system ระบบท่อ	Tripod ขาตั้ง	
1	Building 1	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.4 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.1 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	30 PSI	ปกติ	ปกติ	
2	Building 2	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.4 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.3 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	30 PSI	ปกติ	ปกติ	
3	Building 3	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.8 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.9 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	33 PSI	ปกติ	ปกติ	
4	Building 4	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.0 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.0 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	33 PSI	ปกติ	ปกติ	
5	Building 5	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.8 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.0 A	40 PSI	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks	-	-	-	33 PSI	ปกติ	ปกติ	



# PM Booster Pump

Action BY : โอ

Date : 13/11/2024



Engineering Department  
Booster Pump.PM

เดือน ธันวาคม 2024

Date	05/12/2567	Booster Pump.PM	PM.by.	ไป
From time	10:00	To time	11:00	Chief Engineer.


No.	Location	Detail	While the system works				Stru ctu re		Problems and Solutions /ปัญหาและแนวทางแก้ไข
			Control system ระบบควบคุม	Motor sound เสียงมอเตอร์	Amp ditcl	Water pressure แรงดันน้ำ	Pipe system ระบบท่อ	Tripod ขาตั้ง	
1	Building 1	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	2.1	48	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.10	44	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks				31	ปกติ	ปกติ	
2	Building 2	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.8	40	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	3.9	40	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks				31	ปกติ	ปกติ	
3	Building 3	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.5	45	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	3.8	45	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks				38	ปกติ	ปกติ	
4	Building 4	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	2.3	48	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	2.1	44	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks				31	ปกติ	ปกติ	
5	Building 5	Pressure Pump 1	ปกติ	ปกติ	3.2	44	ปกติ	ปกติ	
		Pressure Pump 2	ปกติ	ปกติ	3.0	45	ปกติ	ปกติ	
		Pressure tanks				35	ปกติ	ปกติ	



# PM Booster Pump

Action BY : โอ

Date : 09/12/2024



รายงานการรับงานบริการ (Service Report)

W/O 20636

ชื่อลูกค้า (Customer Name) ..... วันที่ (Date) .....

โครงการ (Address) ..... เวลาเริ่มงาน (Starting Time) ..... ออก (Leaving Time) .....

ชื่อผู้ติดต่อ (Contact Person) ..... ผู้ปฏิบัติงาน (Name) .....

รายละเอียดงาน (Work Detail)

ตรวจสอบสินค้า ☐ เปลี่ยนชิ้นงาน ☐ ตรวจสอบ ☐ ติดตั้ง ☐ ซ่อมแซม ☐ อื่น ๆ .....

รุ่น ..... อุปกรณ์ ..... ชื่อ ..... Type CM10-3 x 2

Product No./Model	Serial No	ปริมาณ	Unit	Power	Voltage
มอเตอร์ปั๊ม	ขนาด	9.2	Kw,	ไฟฟ้า	380 โวลต์

สถานที่: .....  
สาเหตุ: .....  
การแก้ไข: .....  
1. ตรวจสอบอุปกรณ์และเปลี่ยน Oil ใน Motor ใหม่ .....  
2. Set ความดันน้ำ, 1.4 bar เพื่อให้ปั๊มทำงาน .....  
3. เปลี่ยนใบพัด Motor ใหม่ Start 1.5 bar, Stop 2.5 bar .....  
4. ตรวจสอบ Oil ใน Motor และเปลี่ยน Oil ใหม่ .....  
5. ตรวจสอบและปรับตั้ง Motor ใหม่ .....  
6. ตรวจสอบและปรับตั้ง Motor ใหม่ .....  
7. ตรวจสอบและปรับตั้ง Motor ใหม่ .....  
8. ตรวจสอบและปรับตั้ง Motor ใหม่ .....  
9. ตรวจสอบและปรับตั้ง Motor ใหม่ .....  
10. ตรวจสอบและปรับตั้ง Motor ใหม่ .....

(สำหรับบริษัท) ..... (ชื่อและตำแหน่ง) .....

ผู้ให้บริการ

(Service Person)

ผู้ตรวจรับงานบริการ

(Approved By)

# รายงานการรับงานบริการ (Service Report)

W/O

ชื่อลูกค้า (Customer Name)
วันที่ (Date)

โครงการ (Address)
เวลาเริ่มงาน (Starting Time)
ออก (Leaving Time)

ชื่อผู้ติดต่อ (Contact Person)
ผู้ปฏิบัติงาน (Name)

## รายละเอียดงาน (Work Detail)

☒ ตรวจสอบเครื่อง ☐ ติดตั้ง ☐ ซ่อมเปลี่ยน ☐ อื่น ๆ

**Product No./Model** **Serial No** **ปีที่ผลิต**

**มอเตอร์** **ขนาด** **HP** **โวลต์** **SSU** **โวลต์**

**รายการ :**

**สาเหตุ :**

**การแก้ไข :**

**(สำหรับบริษัท)**

**ผู้ให้บริการ**  
 (Service Person)

**ผู้ตรวจรับงานบริการ**  
 (Approved By)





# ภาคผนวก ด



เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือน

และระบบอัปเดตภัย

## ใบรายงาน Service & Maintenance

เลขที่ _____	วันที่ _____
ชื่อลูกค้า <u>Kata Sea Breeze</u>	วันที่ <u>15/07/2024</u>
ที่อยู่ <u>เกาะ</u>	แจ้งซ่อมวันที่ _____
ติดต่อ <u>ช่าง</u> โทร _____	แฟกซ์ _____
ประเภทสินค้า <u>Fire Alarm</u>	<input type="checkbox"/> ระบุรับประกัน <input type="checkbox"/> หมดรับประกัน
อาการที่แจ้ง	
<u>PM ระบบ Fire Alarm</u>	
ผลการตรวจสอบแก้ไข <u>PM ห้องตกค้าง ทึก 1-4</u>	
Bld. 1-3 & 4: 1103, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1209, 1210, 1218, 1214, 1215, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311, 1312, 1316, 1317, 1403, 1404, 1405, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1416, 1417, 1418, 2104, 2106, 2107, 2108, 2109, 2202, 2203, 2207, 2211, 2301, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2310, 2402, 2404, 2406, 2407, 2408, 3101, 3102, 3104, 3105, 3106, 3110, 3111, 3114, 3115, 3116, 3119, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3218, 3221, 3201, 3302, 3304, 3307, 3308, 3312, 3315, 3401, 3403, 3405, 3407, 3408, 3410, 3412, 3413, 3415, 3416, 3417, 3418, 4202, 4204, 4205, 4206, 4301, 4302, 4305, 4306, 4307, 4314, 4403, 4406, 4410, 4412, EE Room Bld. 3, Owner Room, RM Room รวมทั้งบน 11 & 12	
วิธีการแก้ไข _____	
หมายเหตุ <u>* 1201-1207 อุปกรณ์สวิตช์, EE Room Bld. 3 อุปกรณ์ไฟฟ้, * 2207 Alarm ห้องเป็น 2205, 3202 Smoke เริ่ม</u>	
<input type="checkbox"/> ค่าบริการ _____ บาท <input type="checkbox"/> ค่าอุปกรณ์ _____ บาท <input type="checkbox"/> รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม	_____ / / ผู้รับเงิน
ลงชื่อ  / / ลูกค้า	ลงชื่อ  15/07/24 ช่างเทคนิค
เริ่มเวลา <u>09.45</u> น. เลิกงาน <u>16.30</u> น.	

## ใบรายงาน Service & Maintenance

เลขที่ _____	วันที่ _____
ชื่อลูกค้า <u>Kata Sea Breeze</u>	วันที่ <u>16/07/2024</u>
ที่อยู่ <u>ก.ม. ๒</u>	แจ้งซ่อมวันที่ _____
ติดต่อ <u>ช่าง</u> โทร _____	แฟกซ์ _____
ประเภทสินค้า <u>Fire Alarm</u>	<input type="checkbox"/> ระบุรับประกัน <input type="checkbox"/> หมดรับประกัน
อาการที่แจ้ง	
<u>PM ระบบ Fire Alarm</u>	
ผลการตรวจสอบแก้ไข <u>PM ตรวจสอบตู้ตัว 1-5 รวมทั้งหมด 66 ตู้ ดังนี้</u>	
<u>1211, 1217, 2303, 3310, 3411, 4406, 4411, 5101, 5103, 5104, 5105, 5115, 5117, 5118, 5119, 5201, 5202, 5203</u>	
<u>5204, 5207, 5208, 5210, 5212, 5214, 5216, 5217, 5218, 5219, 5222, 5301, 5307, 5310, 5312, 5316, 5317</u>	
<u>5324, 5401, 5406, 5409, 5409, 5410, 5412, 5415, 5417, 5418, 5421, 5424, 5501, 5502, 5505, 5506, 5507</u>	
<u>5508, 5509, 5510, 5511, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5521, 5522, 5523, 5524</u>	
วิธีการแก้ไข	
หมายเหตุ <u>1 เครื่องมือจากตัวที่ส่งไม่ได้พบตัว 5 ของตัวนี้ 2405, 3210, 5304, 5321, 5411</u>	
<u>* 1211 Smoke Detector รีบ</u>	
<input type="checkbox"/> ค่าบริการ _____ บาท	_____
<input type="checkbox"/> ค่าอุปกรณ์ _____ บาท	<u>  /  /  </u>
<input type="checkbox"/> รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม	ผู้รับเงิน
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
<u>  /  /  </u>	<u>16/07/24</u>
ลูกค้า	ช่างเทคนิค
เริ่มเวลา <u>09:30</u> น. เลิกงาน <u>14:00</u> น.	



บริษัท วีทีเอส เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

VTS TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 135/104 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Tax.ID 0835552019691

Project :

System :

วันที่ 23/7/2567

- KATA Seabreeze



- Fire Alarm System

- บริษัท Standa by เพื่อทดสอบระบบ Fire Alarm System ตามมาตรฐานของ มผศ Bell มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 1 บริษัท Standa by มผศ มาตรฐาน 2 มผศ 1 Bell มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มผศ 1 มาตรฐาน 2 Bell มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มผศ 1 มาตรฐาน 2 IT Support Program

- ระบบ 4 trouble 4 จุด มผศ 1 มาตรฐาน 2

C/mz  
'23/7/67'

## ใบรายงาน Service & Maintenance

ชื่อลูกค้า <u>Kata Sea Breeze Resort</u>	เลขที่ _____
ที่อยู่ _____	วันที่ <u>25/ก.ค./67</u>
ติดต่อ _____ โทร _____	แจ้งซ่อมวันที่ _____
ประเภทสินค้า <u>Fire Alarm</u>	<input type="checkbox"/> ระบุรับประกัน <input type="checkbox"/> หมดรับประกัน
อาการที่แจ้ง <u>PM Fire Alarm</u>	
ผลการตรวจสอบแก้ไข <u>แจ้ง PM ห้องพักตากผ้า Room 2405, Room 3210, Room 5921, Room 5904 และ Room 5211</u>	
<u>ปลด Disable L01D017 Room 1203, L01D018 Room 1206</u>	
วิธีการแก้ไข _____	
หมายเหตุ <u>Trouble ค้างตัว 6 ตัว 1. Room 1205 (No Ans.) , 9. Room 3202 (No Ans.) , 3. Sen Sky Cam (Dial M)</u>	
<u>4. Room 3401 (No Ans.) , 5. Room 1206 (No Ans.) , 6. Bell Bldg. Flr 4 (Open Circuit).</u>	
<input type="checkbox"/> ค่าบริการ _____ บาท	_____
<input type="checkbox"/> ค่าอุปกรณ์ _____ บาท	<u>1 / 1</u>
<input type="checkbox"/> รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม	ผู้รับเงิน
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
<u>1 / 1</u>	<u>25/07/67</u>
ลูกค้า	ช่างเทคนิค
เริ่มเวลา <u>10.00</u> น. เลิกงาน <u>10.50</u> น.	