เอกสารแนบ 3


เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งโครงการ

เดอะ ทรัสต์ คอนโด

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี

[redacted]



สารบัญ

เดอะ ทรัสต์ คอนโด

- ที่ตั้งของโครงการ 2
- สิ่งอำนวยความสะดวก 3
- เบอร์โทรศัพท์สำคัญ 4
- ระเบียบ และข้อปฏิบัติเมื่อเข้าพักอาศัยในโครงการฯ 5
- ระเบียบการพักอาศัย การใช้ประโยชน์ห้องชุดและทรัพย์ส่วนกลาง 11
- ระเบียบการตกแต่งต่อเติมห้องชุด 12
- ระเบียบการใช้ลิฟต์ 14
- ระเบียบการขอรับสติกเกอร์ 15
- ระเบียบการผ่านเข้า-ออกของบุคคลบริเวณอาคารชุด 16
- ระเบียบการผ่านเข้า – ออก ของรถยนต์ จักรยานยนต์ และการใช้พื้นที่ลานจอดรถ 17
- ระเบียบการรักษาความสะอาด และการทิ้งขยะ 18
- ระเบียบการใช้ระบบประตูคีย์การ์ด 19
- ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ 20
- ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย 21
- การนำทรัพย์สินเข้า-ออกอาคาร 22
- การจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ 23
- ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 24
- การบริหารจัดการอาคารชุดฯ 26
- บทบาทของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ 27

เบอร์โทรศัพท์สำคัญ

เดอะ ทริสต์ คอนโด

[redacted]

สิ่งอำนวยความสะดวก

เดอะ ทริสต์ คอนโด

สระว่ายน้ำ

- เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-20.00 น.
- ให้บริการฟรีเฉพาะเจ้าของร่วมเท่านั้น
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก คิดค่าบริการครั้งละ 100 บาท

ห้องฟิตเนส

- เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-20.00 น.
- ให้บริการฟรีเฉพาะเจ้าของร่วมเท่านั้น
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก คิดค่าบริการครั้งละ 100 บาท

หมายเหตุ : วัน และเวลาให้บริการ นิติบุคคลฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศ

ระเบียบ และข้อปฏิบัติเมื่อเข้าพักอาศัยในโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยนิติบุคคลฯ

6. เงินค่าค้ำประกันตกแต่งห้องชุด ในกรณีที่เจ้าของร่วมมีความประสงค์จะตกแต่งต่อเติมห้องชุดเจ้าของร่วม หรือผู้รับมอบอำนาจต้องติดต่อสำนักงานนิติบุคคลฯ เพื่อร้องขำเข้าดำเนินการตกแต่งต่อเติม ดังนี้
   - เขียนคำร้องขอตกแต่งต่อเติม พร้อมยื่นแบบ ก่อนเข้าดำเนินการ 14 วัน (สิบสี่)
   - วางเงินค้ำประกันจำนวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลฯ หรือทำแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายนิติบุคคลฯ เท่านั้น (ไม่รับเงินสดทุกกรณี) ได้รับคืนเมื่อยื่นเรื่องขอคืนเงินค้ำประกันหลังจากตกแต่งต่อเติมเสร็จ และนิติบุคคลฯ ตรวจสอบแล้วว่าไม่กระทบต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน (เป็นไปตามรอบการเบิกจ่ายประจำเดือน)
   - กรณีตกแต่งต่อเติมไม่เกิน 7 วัน ไม่ต้องวางเงินค้ำประกัน
   - นิติบุคคลฯ เรียกเก็บค่าอำนวยความสะดวกในการทำงาน (ค่าทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ค่าใช้บริการลิฟต์ เป็นต้น) ในอัตรา 2,000 บาท (สองพัน) ต่อเดือน เศษของเดือนคิดเป็นหนึ่งเดือน โดยหักจากเงินประกัน หรือเก็บเงินสดล่วงหน้า แล้วแต่กรณี

ระเบียบ และข้อปฏิบัติเมื่อเข้าพักอาศัยในโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดย นิติบุคคลฯ

1. เงินกองทุน เรียกเก็บไว้เป็นเงินทุนของนิติบุคคลฯ เรียกเก็บจากเจ้าของร่วม ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในอัตราตารางเมตรละ 400 บาท (สี่ร้อย) เงินกองทุนนี้นิติบุคคลฯ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง นิติบุคคลฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากเจ้าของร่วม ในอัตราตารางเมตรละ 40 บาทต่อเดือน (สี่สิบ) ชำระล่วงหน้าคราวละ 1 ปี (ชำระล่วงหน้าครั้งแรกเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการเรียกเก็บครั้งต่อไปคราวละ 1 ปีให้เรียกเก็บสิ้นสุด ณ วันสิ้นรอบบัญชีของนิติบุคคลฯ) กำหนดชำระภายใน 30 วันนับจากวันเรียกเก็บที่นิติบุคคลฯ กำหนด ชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางนี้สามารถปรับเพิ่มได้ตามภาวะเศรษฐกิจโดยมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
3. ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร แบบประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมปีละครั้งเฉลี่ยเป็นตารางเมตร อัตราการเรียกเก็บนี้ เป็นไปตามอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่นิติบุคคลฯได้จัดทำกับบริษัทประกันภัยในแต่ละปี ชำระภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี ชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น
4. ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ หรือค่าซ่อมแซมลิฟต์ เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมปีละครั้งเฉลี่ยเป็นตารางเมตร อัตราการเรียกเก็บนี้ เป็นไปตามอัตราค่าบำรุงรักษาลิฟต์ หรือค่าซ่อมแซมลิฟต์ที่นิติบุคคลฯได้จัดทำกับบริษัทผู้ให้บริการในแต่ละปี ชำระภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี ชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น
5. ค่าน้ำประปา นิติบุคคลฯ เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 35 บาท (สามสิบห้า) โดยแจ้งหนี้ทุกวันที่ 1 ของเดือน และกำหนดให้ชำระภายใน 7 วันนับจากวันแจ้งหนี้

ระเบียบ และข้อปฏิบัติเมื่อเข้าพักอาศัยในโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เจ้าของร่วมต้องชำระ

1. ค่าไฟฟ้า เรียกเก็บโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อนิติบุคคลฯ ได้รับใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า นิติบุคคลฯ จะจัดส่งให้ในกล่องรับจดหมายของท่าน (Mail Box) ท่านสามารถนำใบแจ้งหนี้ไปชำระได้ที่
   - สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวัน และเวลาทำการ
   - จุดบริการรับชำระ เช่น Counter Service/Pay at Post/Pay Point/Tesco Lotus หรือผู้ให้บริการอื่นสังเกตจากโลโก้ให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค (มีการคิดค่าธรรมเนียม)
   - ฝากเงินล่วงหน้ากับนิติบุคคลฯ เพื่อให้นิติบุคคลฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บใบแจ้งค่าใช้จ่าย และรวบรวมไปชำระ (มีการคิดค่าธรรมเนียม)
2. ค่าโทรศัพท์บ้าน ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ภูมิภาค เมื่อนิติบุคคลฯ ได้รับใบแจ้งหนี้ นิติบุคคลฯ จะจัดส่งให้ในกล่องรับจดหมายของท่าน (Mail Box) ท่านสามารถนำใบแจ้งหนี้ไปชำระได้ที่
   - จุดบริการ หรือตัวแทนผู้ให้บริการ ในวัน และเวลาทำการ
   - จุดบริการรับชำระ เช่น Counter Service/Pay at Post/Pay Point/Tesco Lotus หรือผู้ให้บริการอื่นสังเกตจากโลโก้ให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค (มีการคิดค่าธรรมเนียม)

ระเบียบ และข้อปฏิบัติเมื่อเข้าพักอาศัยในโครงการฯ

บทลงโทษ

เจ้าของร่วมต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในข้อบังคับ หรือคู่มือนี้ หรือตามระเบียบ ภายในระยะเวลาที่จะได้กำหนด ในกรณีที่ชำระหลังจากวันที่กำหนด หรือนิติบุคคลอาคารชุด ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เจ้าของห้องชุดจะต้อง

- เสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ
- และหากค้างชำระตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระ
- และให้ระงับการให้บริการส่วนรวม หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง
- รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่
- ถูกระงับการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก อาทิ งดบริการสาธารณูปโภคในห้องชุด (ตัดน้ำ) ยกเลิกการใช้การ์ด (Key Card) เป็นต้น

ระเบียบ และข้อปฏิบัติเมื่อเข้าพักอาศัยในโครงการฯ

เมื่อเจ้าของร่วมโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดแล้ว กรุณาติดต่อสำนักงานนิติบุคคลฯ ทุกวันในเวลาทำการ เพื่อดำเนินการ ดังนี้

- ส่งมอบเอกสารสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) และสำเนาบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมบันทึกประวัติการพักอาศัย
- รับกระเป๋ากุญแจ ใบรับประกัน การ์ด (Key Card) สติกเกอร์ยานพาหนะ
- เจ้าหน้าที่บันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปา และมิเตอร์ไฟฟ้า
- เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง และบอกตำแหน่งสวิทช์ควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องชุด
- รับนามบัตรนิติบุคคลฯ สำหรับบันทึกเบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ

ระเบียบ และข้อปฏิบัติเมื่อเข้าพักอาศัยในโครงการฯ

สิทธิการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะ (รถยนต์ และรถจักรยานยนต์)

1. พื้นที่จอดยานพาหนะในโครงการ เป็นพื้นที่ส่วนกลาง มีไว้เพื่อให้บริการเจ้าของร่วม โดยเจ้าของร่วมแบ่งปันการใช้พื้นที่ในรูปแบบมาก่อนจอดก่อน (First Come First Serve)
2. นิติบุคคลฯ เป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เท่านั้น ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย และหรือเสียหายในยานพาหนะ รวมทั้งทรัพย์สิน หรือส่วนควบยานพาหนะ ที่อยู่ภายในภายนอกทั้งสิ้น
3. เจ้าของยานพาหนะต้องล็อกยานพหานะ หรือติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรมกับทรัพย์สินของท่านเอง
4. นิติบุคคลฯ ให้สติกเกอร์ยานพาหนะ และการ์ด (Key Card) สำหรับยานพาหนะห้องชุดละ 1 ใบ สำหรับการผ่านเข้า-ออกโครงการ
5. ในกรณีที่ยานพาหนะใดๆ ที่ไม่มีสติกเกอร์ และการ์ด (Key Card) ต้องแลกบัตร และหรือรับบัตร พร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท (ห้าสิบ) และต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
6. สติกเกอร์ยานพาหนะในปีที่ 2 นับจากวันโอนห้องชุดจากเจ้าขอโครงการ นิติบุคคลฯ จะแจกให้กับห้องชุดที่ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชำระเท่านั้น

ระเบียบการตกแต่งต่อเติมห้องชุด

เดอะ ทรัสต์ คอนโด

1. เจ้าของห้องชุดและผู้รับเหมาที่มีความประสงค์จะดัดแปลงแก้ไขหรือตกแต่งต่อเติมห้องชุดจะต้องส่งแบบแปลนพร้อมรายละเอียดให้ฝ่ายบริหารอาคารตรวจสอบเพื่อเสนอผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด พิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการอย่างน้อย 10 วันและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จะอนุมัติก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง และหรือระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของอาคาร และไม่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด และหรือ พระราชบัญญัติอาคารชุด
2. เจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์จะให้ช่างและหรือผู้รับเหมาเข้ามาตกแต่งต่อเติมห้องชุดฯ จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบก่อนเข้าดำเนินการ มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคาร จะสงวนสิทธิในการพิจารณาการผ่านเข้า – ออก หรือจัดที่จอดรถให้ตามที่เห็นสมควร
3. ต้องแจ้งรายชื่อผู้จะเข้าทำงานภายในบริเวณอาคารชุด ต่อฝ่ายบริหารอาคารหรือพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมทำการแลกบัตรผ่านเข้า – ออก และขณะทำงานต้องมีผู้ควบคุมอยู่ตลอดเวลา และการกลับออกจากอาคารชุด จะต้องออกพร้อมกันหมดทุกคนตามรายชื่อที่แสดงตอนเข้าปฏิบัติงาน
4. ต้องวางเงินประกัน จำนวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์ส่วนกลางหรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยนิติบุคคลอาคารชุด จะคืนเงินให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อทำการตกแต่งแล้วเสร็จและได้ตรวจสอบแล้วไม่มีพื้นที่ส่วนกลาง หรือทรัพย์สินส่วนกลางใดๆ เสียหาย และนิติบุคคลอาคารชุด จะหักเงินประกันเดือนละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน เป็นค่ารักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัยและความสะดวกอื่น ๆ แต่หากการทำงานดังกล่าว มีเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินของผู้อื่น นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจพิจารณาหักหรือริบเงินค่าประกันดังกล่าวเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตามสมควร หรือเท่ากับมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายมูลค่ามากกว่าเงินค้ำประกัน ผู้รับเหมาและหรือเจ้าของห้องชุดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวข้างต้นเพื่อที่นิติบุคคลอาคารชุด จะเงินมาทำการซ่อมแซมฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายมาจากผู้รับเหมา และหรือคนงาน ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติและหรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการหักเงินหรือเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
5. เวลาทำงานกำหนดให้เป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. เท่านั้นวันเสาร์-อาทิตย์ และหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้ามเข้าทำการตกแต่งต่อเติมห้องชุด และห้ามขนย้ายวัสดุและทำงานใด ๆ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนความสงบสุขของผู้พักอาศัยในอาคารชุด เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งได้ขออนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารและฝ่ายบริหารอาคารได้อนุญาตแล้วเท่านั้น
6. เมื่อต้องขนย้ายวัสดุสิ่งของและเครื่องมือเครื่องใช้ หรือสัมภาระเข้า – ออก ภายในบริเวณอาคารชุดจะต้องแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อทำการตรวจสอบและจะนำออกได้ต่อเมื่อ ฝ่ายบริหารอาคารเห็นชอบแล้วเท่านั้น
7. ห้ามนำวัสดุทุกชนิดมาวางพักไว้ ณ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราวไป
8. ห้ามนำวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ เพื่อพักรอขนย้ายในบริเวณที่จอดรถ ยกเว้นในที่ ๆ ฝ่ายบริหารอาคารจัดไว้ให้และจะพักรอขนย้ายได้เฉพาะในช่วงเวลาที่อนุญาตเท่านั้น
9. ห้ามนำสิ่งที่เป็นวัตถุไวไฟ อาทิ น้ำมัน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ ฯลฯ มาเก็บไว้ในห้องชุดฯ โดยเด็ดขาดเมื่อเลิกการปฏิบัติงานให้นำกลับไปด้วยทุกครั้ง
10. ห้ามทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง และหรือ เศษขยะภายในพื้นที่ส่วนกลาง ผู้รับเหมาจะต้องนำกลับออกไปจากบริเวณอาคารชุด เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานทุก ๆ วันด้วย หากตรวจสอบแล้วพบว่าห้องชุดที่ตกแต่งต่อเติม มีเศษวัสดุทิ้งไว้เป็นเหตุให้เกิดความรำคาญให้แก่ผู้อื่นหรือก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ ฝ่ายบริหารอาคารสงวนสิทธิที่จะให้ผู้รับเหมาหยุดทำงานและทำความสะอาดได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับเหมา และหรือเจ้าของห้องชุด

ระเบียบการพักอาศัย การใช้ประโยชน์ห้องชุดและทรัพย์ส่วนกลาง

เดอะ ทรัสต์ คอนโด

1. เจ้าของห้องชุดและหรือผู้พักอาศัยในห้องชุดจะต้องดูแลรักษาห้องชุด และทรัพย์ส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดีและไม่กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดอันตราย เดือดร้อน น่ารังเกียจไม่สุภาพก่อความรำคาญ และรบกวนต่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมอื่นๆ หรือต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารชุด
2. ไม่ทำเสียงดังจนเกินควรในห้องชุดหรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอันอาจเป็นการรบกวนความสงบสุขในการพักอาศัยของผู้อื่น
3. รักษาความสะอาดทรัพย์ส่วนกลาง โดยไม่ทิ้งขยะ หรือกวาดฝุ่นละอองภายในห้องชุดลงในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ให้บรรจุขยะจากห้องชุดลงในถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งในสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
4. ห้ามมิให้ตากผ้าสูงเกินกว่าขอบราวระเบียงห้องชุดหรือปิดแผ่นภาพด้านนอกห้องชุด
5. ห้ามมิให้เจ้าของห้องชุดทำการก่อสร้างหรือวางสิ่งของใดๆ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางหรือเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกห้องชุดและหรืออาคาร
6. เจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอก หรือบริวารเข้าภายในอาคารชุด จะต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบก่อนทุกครั้ง
7. ห้ามมิให้บริวารของเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลที่เจ้าของห้องชุดอนุญาตเข้าในอาคารชุด หรือเข้าไปในบริเวณเสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตเข้ามา ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบและสงบสุขของผู้พักอาศัย
8. นิติบุคคลอาคารชุด สงวนสิทธิที่จะไม่ต้อนรับบุคคลใดๆ ที่แต่งกาย หรือปฏิบัติตัวไม่สุภาพหรือกระทำการสิ่งใดที่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อระบายน้ำ และหรือระบบไฟฟ้าภายในห้องชุด จะต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุด ทราบและพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินการได้ เพื่อมิให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายและหรือกระทบกระเทือนต่อระบบส่วนรวมของอาคารชุด
10. ห้ามมิให้เจ้าของห้องชุดและหรือผู้พักอาศัยทำการล้างรถในพื้นที่ลานจอดรถส่วนกลาง เว้นแต่ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางนิติบุคคลอาคารชุด และต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่นิติบุคคลอาคารชุด กำหนด
11. ห้ามเจ้าของห้องชุดและหรือผู้พักอาศัยเปลี่ยนแปลงระบบป้องกันอัคคีภัยโดยเด็ดขาด
12. ห้ามมิให้เลี้ยงสุนัข แมวและหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นภายในห้องชุด และหรือภายในบริเวณอาคารชุด
13. ห้ามใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหารภายในห้องชุด ยกเว้นห้องชุดชั้น 1 ที่ประกอบกิจการร้านอาหารโดยได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฯ หรือคณะกรรมการ และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และหรือข้อกำหนดของนิติบุคคลอาคารชุด อย่างเคร่งครัด
14. ห้ามทิ้งเศษอาหารในท่อระบายน้ำ หรือโถส้วม หรืออ่างล้างหน้า ทั้งนี้การห้ามให้รวมถึงการห้ามเทน้ำปุน เศษปุน หรือสิ่งของเหลือใช้ใดๆ หากพบว่าเจ้าของห้องชุดฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
15. ห้ามติดรูปภาพ ป้ายโฆษณา ป้ายประกาศใดๆ บริเวณประตูห้องด้านนอก ระเบียง ผนังพื้นที่ส่วนกลาง อันจะดูแล้วไม่สวยงาม
16. ห้ามวางรองเท้าหรือ สิ่งของอื่นใด บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เพราะจะทำให้เกิดความสกปรก และขัดต่อวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างถูกต้อง
17. ห้ามทิ้งเศษขยะ วัสดุ กันบุหรี่ หรือเถ้าบุหรี่ ออกนอกอาคาร รวมถึงการรดน้ำต้นไม้ระมัดระวังมิให้น้ำกระเด็นออกนอกอาคาร
18. ห้ามมิให้ติดตั้งมุ้งลวด และหรือเหล็กดัดบริเวณด้านนอกประตูห้องชุดที่อยู่ติดกับบริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนกลาง

ระเบียบการใช้ลิฟต์

1. ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ลิฟต์ขนของในระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 1 ชั่วโมงจะต้องแจ้งการใช้ล่วงหน้ากับฝ่ายบริหารอาคาร
2. ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารในการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ และต้นไม้หรือวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงานที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกำหนด
3. ห้ามนำสิ่งของรอพักการขนย้ายวางไว้บริเวณหน้าลิฟต์
4. วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีความยาวเกินควรจะต้องตัดให้เหมาะสมกับการใช้ลิฟต์ก่อนขนเข้าลิฟต์ หากไม่สามารถตัดทอนวัสดุนั้นได้ ต้องใช้เส้นทางลำเลียงทางบันไดเท่านั้น
5. ห้ามล็อคลิฟต์ไว้ใช้เพื่อรอการขนของส่วนตัว
6. ห้ามขีด เขียน ติดภาพโฆษณา ติดประกาศ หรือนำรูปภาพใดๆ มาติดภายในลิฟต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
7. ห้ามสูบบุหรี่ ถ่มน้ำลาย ทิ้งขยะ ลงในห้องโดยสารลิฟต์
8. กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับลิฟต์จากผู้ใช้หรือบริวารของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบชดใช้หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ลิฟต์ใช้การได้เหมือนเดิม
9. ในกรณีที่ผู้ใช้ลิฟต์ หรือบริวารของผู้ใช้ลิฟต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือทำให้เกิดความเสียหายในการใช้ลิฟต์ ผู้ใช้ลิฟต์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยยินยอมที่จะชำระค่าปรับ หรือชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น

ระเบียบการตกแต่งต่อเติมห้องชุด

11. ห้ามมิให้ทุบ เจาะฝาผนัง เพดาน หรือต่อเติมเปลี่ยนแปลงระบบท่อระบาย น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรทัศน์รวม สัญญาณเตือนภัย ของอาคารชุดหรือในห้องชุดโดยเด็ดขาด
12. ห้ามมิให้ใช้กระแสไฟ และน้ำประปาจากจุดที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง (ให้ใช้ภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งต่อเติมเท่านั้น) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเสียค่าใช่จ่ายเป็นครั้งๆ ไปและให้ปิดหน้าต่างและประตูทุกบานอย่างมิดชิดให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เลิกงาน
13. ในกรณีที่เกิดความเสียหาย อันพิสูจน์แล้วว่าจากการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของห้องชุด และนิติบุคคลอาคารชุด
14. ห้ามนำขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ, เศษปูน, น้ำปูน, สี หรือสิ่งของเหลือใช้ทิ้งในท่อระบายน้ำ โถส้วมหรืออ่างล้างหน้า หากพบว่าผู้รับเหมาฝ่าฝืนจะถูกปรับและจะต้องชดใช้ค่าเสียที่เกิดขึ้นโดยให้หักจากเงินประกันการตกแต่งต่อเติมของระเบียบนี้
15. ห้ามต่อเติมสิ่งใดรุกล้ำหรือยื่นเข้าไปในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือผนังด้านนอกของอาคารซึ่งจะทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกอาคาร และหรือ ดูไม่สวยงามและผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุด
16. ในการตกแต่งต่อเติมห้องชุดนั้น ห้ามมิให้มีการสกัด, เจาะพื้นห้องชุด หรือแก้ไขห้องชุดด้านที่ติดทางเดินส่วนกลางและด้านที่ติดระเบียง ตลอดจนถึงติดผนังด้านข้างห้องชุดที่ใช้ร่วมกันกับเจ้าของห้องชุดอื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารฯและความเรียบร้อยสวยงามของอาคารชุด
17. หลังจากทำการตกแต่งต่อเติม ผู้รับเหมาจะต้องทำความสะอาดภายในห้องชุด พื้นที่ส่วนกลางบันไดและลิฟต์ซึ่งใช้ในการขนย้ายวัสดุขึ้น – ลง ให้สะอาดเรียบร้อย และก่อนที่ผู้รับเหมาจะออกจากอาคารชุด และจะต้องแจ้งให้ทางฝ่ายบริหารอาคารทราบเพื่อการตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง
18. เจ้าของห้องชุดจะติดตั้ง คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ ได้ ณ บริเวณที่นิติบุคคลอาคารชุด กำหนดไว้เท่านั้น
19. ห้ามมิให้เจ้าของห้องชุด เปลี่ยนแปลงบานประตูและสีประตูห้องชุดที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง
20. ห้ามมิให้เจ้าของห้องชุดติดตั้งมุ้งลวด และหรือ เหล็กดัดบริเวณด้านนอกประตูที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง
21. ห้ามมิให้ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณระเบียง ประตู และหรือหน้าต่างด้านหลังห้องชุด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด และจะต้องติดตั้งตามรูปแบบ และสีที่นิติบุคคลอาคารชุด กำหนดไว้เท่านั้น

ระเบียบการผ่านเข้า – ออก ของบุคคลบริเวณอาคารชุด

เดอะ ทรัสต์ คอนโด

1. ผู้มาติดต่อ คนงาน และหรือผู้รับเหมาที่เข้ามาติดต่อหรือปฏิบัติงานภายในบริเวณอาคารชุดจะต้องแจ้งชื่อตนเอง และชื่อคนงานต่อฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อจัดทำ "บันทึกทะเบียนประวัติ" ซึ่งรายละเอียดที่จะต้องจดแจ้งมีดังนี้
   - ชื่อ – นามสกุล ของผู้มาติดต่อ คนงาน และหรือผู้ควบคุมงาน
   - บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ ในกรณีเป็นคนงานจะต้องแนบสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ
   - รายละเอียดอื่น เช่น ห้องชุดที่จะมาติดต่อหรือทำงาน
2. บริหารอาคารจะจัดทำบัตรผ่านเข้า – ออก บริเวณอาคารชุดให้กับผู้มาติดต่อ หรือคนงานตามที่แจ้งและจะดำเนินการประสานงานไปยังเจ้าของห้องหรือผู้พักอาศัยก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้มาติดต่อ หรือคนงานเข้า – ออกภายในบริเวณอาคารชุด
3. ผู้มาติดต่อ หรือคนงานจะต้องลงชื่อ ณ จุดที่ฝ่ายบริหารอาคารกำหนดทั้งการผ่าน เข้า – ออกบริเวณอาคารชุด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าฝ่าฝืนระเบียบอาคารชุด และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณอาคารชุดอีก และอาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยหากมีทรัพย์สินภายในอาคารสูญหาย และหรือเสียหาย
4. การลงชื่อในสมุดผ่านเข้า – ออก ณ จุดแลกบัตรของผู้มาติดต่อ หรือของคนงานจะต้องตรงกันกับที่ลงนามไว้ในบันทึกทะเบียนประวัติ หากบิดเบือน หรือไม่ตรงกันโดยเจตนา ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณอาคารชุดอีกต่อไป
5. ขณะอยู่ภายในบริเวณอาคารชุด หรือขณะปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารชุดจะต้องติดบัตรตลอดเวลา การติดบัตรจะต้องติดไว้ที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย หรือด้านขวา
6. ผู้มาติดต่อ คนงาน และหรือผู้รับเหมาที่ไม่มีบัตร หรือไม่ติดบัตรผ่านเข้า – ออก จะต้องให้ออกจากอาคารชุด และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารชุดอีกต่อไป
7. กรณีที่บัตรสูญหาย หรือชำรุดเสียหายจะต้องเสียค่าปรับใบละ 200 บาท
8. กรณีที่ผู้มาติดต่อ คนงาน และหรือผู้รับเหมาไม่คืนบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน จะต้องเสียค่าปรับวันละ 200 บาท จนกว่าจะมีการคืนบัตร
9. ฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตรวจค้นกระเป๋า ถุง ย่าม และอื่นๆ ของผู้มาติดต่อ คนงาน และหรือผู้รับเหมาได้ตลอดเวลาไม่ว่ากรณีใดๆ

ระเบียบการขอรับสติ๊กเกอร์

เดอะ ทรัสต์ คอนโด

1. เจ้าของห้องชุดที่มีรถยนต์ หรือจักรยานยนต์มีสิทธิขอรับสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ห้องชุดเท่านั้น
2. เจ้าของห้องชุดหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของห้องชุดเท่านั้น ที่มีสิทธิยื่นขอรับสติ๊กเกอร์จากฝ่ายบริหารอาคารโดยมีเอกสารประกอบการขอรับได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชน
3. สติ๊กเกอร์จะออกให้เฉพาะเจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้สิทธิแทน ที่เจ้าของห้องชุดให้ความยินยอมให้ใช้สิทธิพักอาศัยเท่านั้น
4. ห้องชุดที่ขอรับสติ๊กเกอร์จะต้องไม่ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5. กรณีรถป้ายแดง ให้เจ้าของห้องชุดใช้สำเนาสัญญาซื้อขายรถยนต์แทนเอกสาร ในการขอรับสติ๊กเกอร์ และเมื่อได้รับทะเบียนรถแล้ว จะต้องนำสำเนาทะเบียนรถมามอบให้กับฝ่ายบริหารอาคารแทนสำเนาสัญญาซื้อขายรถยนต์
6. เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่อการอำนวยความสะดวก ขอให้เจ้าของห้องชุดโปรดติดสติ๊กเกอร์ในตำแหน่งเดียวกันคือ "มุมกระจกล่างขวามือของรถยนต์"
7. ในกรณีที่สติ๊กเกอร์สูญหายเจ้าของห้องชุดจะต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน โดยให้นำสำเนาบันทึกประจำวันมาขอรับสติ๊กเกอร์แผ่นใหม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายสติ๊กเกอร์ละ 1,000 บาท
8. การปลอมแปลงเอกสารแผ่นสติ๊กเกอร์ ถือเป็นความผิดทางอาญา นิติบุคคลอาคารชุด จะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในอัตราสูงสุดและจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด

ระเบียบการใช้ระบบประตูคีย์การ์ด

1. เจ้าของห้องชุด ผู้พักอาศัย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้คีย์การ์ดในการเปิดประตูผ่านเข้าอาคาร
2. เจ้าของห้องชุด ผู้พักอาศัย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ที่ไม่มีคีย์การ์ดให้แจ้งความประสงค์ต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยในการใช้บัตรคีย์การ์ด เพื่อเปิดประตู
3. การขอรับบัตรคีย์การ์ด นิติบุคคลอาคารชุด ได้กำหนดให้บัตรห้องชุดละ 2 ใบ
4. ผู้ใช้ประตูคีย์การ์ดจะต้องปิดประตูทุกครั้ง ห้ามเปิดประตูทิ้งไว้โดยเด็ดขาด
5. เจ้าของร่วม และหรือผู้พักอาศัยจะต้องเปิดประตูคีย์การ์ดให้กับบุคคลที่มาเยี่ยมหรือผู้มาติดต่อด้วยตนเอง
6. ห้องชุดที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำประปา ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด จะถูกระงับการใช้บริการคีย์การ์ดทันที
7. ในกรณีบัตรคีย์การ์ดสูญหายและหรือชำรุดให้แจ้งกับฝ่ายบริหารอาคารเพื่อที่จะได้ระงับหรือยกเลิกบัตรคีย์การ์ดดังกล่าว และเจ้าของห้องชุดหรือผู้พักอาศัยจะต้องซื้อบัตรคีย์การ์ดใหม่แทนบัตรที่สูญหายหรือชำรุดในอัตราใบละ 1,000 บาท

ระเบียบการผ่านเข้า – ออก ของรถยนต์ จักรยานยนต์และการใช้พื้นที่ลานจอดรถ

1. รถยนต์ และจักรยานยนต์ของเจ้าของห้องชุดและผู้พักอาศัยจะต้องติดสติ๊กเกอร์ที่ออกโดย นิติบุคคลอาคารชุด ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบการขอรับสติ๊กเกอร์
2. รถยนต์ หรือจักรยานยนต์ของเจ้าของห้องชุด หรือผู้มาเยี่ยม หรือผู้มีกิจธุระที่เข้ามาติดต่อจะต้องแลกบัตรขออนุญาตเข้าบริเวณอาคารชุด โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่หรือเอกสารสำคัญอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการแลกกับบัตรอนุญาต เข้า – ออก ทุกครั้ง และให้จอดรถในพื้นที่ที่จัดไว้ให้และห้ามจอดรถค้างคืนโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องชำระค่าบริการพื้นที่จอดรถในอัตราที่จะได้กำหนด
3. ห้ามมิให้รถยนต์และหรือรถจักรยานยนต์ของบุคคลภายนอกเข้ามาจอดทิ้งไว้ ณ บริเวณอาคารชุด โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มาติดต่อธุรกิจ หรือได้รับอนุญาตให้จอดในบริเวณที่กำหนดไว้
4. การจอดรถยนต์หรือจักรยานยนต์ในลานจอดรถต้องเป็นรถของเจ้าของห้องชุด หรือผู้พักอาศัยเท่านั้นและต้องมีสติ๊กเกอร์ หากที่จอดรถในลานจอดรถเต็มให้จอดตามช่องจอดรถซ้อนคันที่จัดไว้ให้ โดยเจ้าของรถต้องเข้าเกียร์ว่างไว้เพื่อเข็นได้
5. ห้ามกดแตรรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ หรือเปิดเครื่องเสียงในรถยนต์ดังเกินควร อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
6. ห้ามเก็บวัตถุไวไฟ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และหรืออุปกรณ์ของใช้สำหรับรถยนต์ รวมถึงถังน้ำยาล้างรถไว้ในบริเวณลานจอดรถ
7. ห้ามล้างรถด้วยสายฉีดน้ำในช่องจอดและบริเวณลานจอดรถ เว้นแต่ทำความสะอาดด้วยวิธีเช็ดแห้ง เท่านั้น
8. ห้ามดัดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพของมึนเมาทุกชนิดในบริเวณลานจอดรถ
9. ห้ามเจ้าของห้องชุด และผู้พักอาศัย ติดแผ่นภาพหรือป้ายโฆษณา หรือแผ่นข้อความใดในลานจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด
10. ห้ามพนักงานส่งอาหารระบบ Delivery ขึ้นบนอาคารชุดโดยให้เจ้าของห้องชุดหรือผู้พักอาศัยลงมารับด้วยตนเอง
11. การจอดรถยนต์ให้ใช้ระบบการเข้ามาจอดก่อนจะได้สิทธิก่อนหากที่จอดรถของอาคารใดเต็ม ให้จอดอาคารอื่นได้ หรือจอดในบริเวณที่จอดเสริมที่นิติบุคคลอาคารชุด จัดไว้ให้
12. พื้นที่ลานจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นพื้นที่ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด

การนำทรัพย์สินเข้า-ออกอาคาร

เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลภายนอก ลักลอบขนย้ายทรัพย์สินภายในห้องชุด หรือทรัพย์สินส่วนกลาง ออกนอกโครงการ นิติบุคคลฯ จึงกำหนดมาตรการ การขนย้ายทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่ อาทิ ชุดเฟอร์นิเจอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- เจ้าของร่วมขอรับแบบฟอร์มอนุญาตนำทรัพย์สินเข้า-ออก ได้ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- บันทึกรายละเอียดผู้ขนย้าย เลขทะเบียนยานพาหนะ และรายการทรัพย์สินให้ครบถ้วน
- เจ้าของร่วมลงนามอนุญาต
- เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตรวจสอบรายละเอียด และพิจารณาลงนามรับทราบ
- ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบก่อนขนย้ายทรัพย์สินเข้า-ออกจากอาคารชุด
- การขนย้ายโดยใช้ลิฟต์ ต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวัง

ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย

1. ห้องออกกำลังกายเปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น.
2. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยที่ใช้บริการห้องออกกำลังกาย โปรดลงชื่อผู้ใช้บริการตามที่ฝ่ายบริหารอาคารได้จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง
3. ห้ามนำอาหาร และหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องออกกำลังกาย
4. ต้องรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อมิให้กวนสมาธิ หรือละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
5. ต้องรักษาความสะอาดโดยนำผ้าเช็ดตัวสำหรับเช็ดเหงื่อ หรือรองเครื่องออกกำลังกายบางชนิด และแต่งกายให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายทุกครั้ง
6. ห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้ามาวิ่งเล่น หรือใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายโดยลำพัง ควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
7. กรณีอุปกรณ์ออกกำลังกาย หรือทรัพย์ส่วนกลางทุกชนิดในห้องออกกำลังกายเสียหาย อันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกิดจากการใช้โดยขาดความระมัดระวัง ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
8. ห้ามบุคคลภายนอกใช้ห้องออกกำลังกาย
9. กรณีที่มีความไม่สะดวก ความไม่สะอาด และหรือความไม่ถูกต้องเรียบร้อย โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

เหตุอัคคีภัย

1. ควรสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง และบันไดหนีไฟให้เรียบร้อยก่อนเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
2. ห้ามวางสิ่งของกีดขวางประตูหนีไฟโดยเด็ดขาด
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้อพยพออกจากอาคารทันที โดยอพยพทางบันไดหนีไฟอย่าดื่นตระหนกในขณะอพยพออกจากอาคารชุด
4. ให้เดินไปตามป้ายบอกทางหนีไฟซึ่งติดตั้งในแต่ละชั้น ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดอัคคีภัย (กรณีท่านอยู่ภายในลิฟต์โดยสาร ขณะเกิดอัคคีภัยลิฟต์โดยสารจะเคลื่อนลงไปสู่ชั้น 1 และประตูลิฟต์จะเปิดเองโดยอัตโนมัติ)
5. ในขณะเดินลงช่องทางบันไดหนีไฟ มือจะต้องจับราวบันไดตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ
6. ห้ามผลัก วิ่ง หรือเดินแซงผู้อื่น ขณะกำลังอพยพในช่องทางบันไดหนีไฟ
7. ห้ามกลับไปเก็บของ เสื้อผ้า กระเป๋า หรืออื่นๆ ภายในห้องชุดโดยเด็ดขาด
8. ห้ามกลับเข้าไปในอาคาร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือหน่วยป้องกันอัคคีภัยจะทำการแจ้งว่าปลอดภัยแล้ว
9. ผู้อพยพทุกท่านให้ไปรวมกันที่จุดรวมพล บริเวณป้อมด้านหน้าโครงการฯ

การใช้บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟจะอยู่บริเวณโถงทางเดินส่วนกลางและด้านข้างของอาคารทุกชั้น ซึ่งจะมีป้ายบอกทางหนีไฟอยู่เหนือประตูทุกบาน บันไดหนีไฟจะถูกกั้นด้วยประตู ซึ่งเป็นประตูที่ทำด้วยโลหะมีคุณสมบัติพิเศษในตัว คือ สามารถป้องกันไฟและความร้อนได้ในช่วงระยะเวลานานพอที่ท่านเจ้าของร่วม จะอพยพออกจากอาคารชุดฯได้ บันไดหนีไฟนี้จะมีจุดสิ้นสุดที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร โดยท่านสามารถผลักบานประตูหนีไฟเพื่อเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้

การใช้ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิงเคมีจะตั้งอยู่ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ซึ่งติดตั้งอยู่ทุกชั้นของอาคารบริเวณโถงส่วนกลาง เป็นถังดับเพลิงที่มีน้ำยาบรรจุอยู่ในภาชนะแบบถังมีหัวฉีด สามารถหยิบเคลื่อนที่ได้ง่ายด้วยกำลังเพียงคนเดียว โดยวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย มีดังนี้

1. ปลดถังดับเพลิงจากตำแหน่งที่ติดตั้ง
2. ดึงสายฉีดออกจากที่ล็อค
3. ดึงสลักออกจากคันบังคับ
4. เวลาฉีดให้ใช้มือข้างหนึ่งจับสายฉีด มืออีกข้างบีบคันบังคับและฉีดบริเวณรอบๆฐานของเพลิงก่อน จนเข้าสู่ศูนย์กลางของเพลิง

การจัดส่งไปรษณียภัณฑ์

เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะจัดแยกเอกสารต่างๆ และไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ตามประเภทดังนี้

1. ไปรษณียภัณฑ์ และเอกสารทั่วไปทุกประเภท จะจัดแยกใส่ตู้รับจดหมาย (Mail Box) ตามหมายเลขของห้องชุด
2. ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน หรือ EMS หรือการจัดส่งโดยบริษัทเอกชนอื่น เจ้าน้าที่นิติบุคคลฯ เป็นผู้ลงนามรับเอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์ต่างๆ แทนท่าน และจัดเก็บไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลฯ
3. เจ้าหน้าที่นิติบุคคลฯ ออกเอกสารใบรับไปรษณียภัณฑ์ ส่งไปที่ตู้รับจดหมาย (Mail Box) ของท่าน โดยขอให้ท่านนำเอกสารดังกล่าว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงที่สำนักงานนิติบุคคลฯ ทุกวันในเวลาทำการ (09.00 น.-18.00 น.) เพื่อรับพัสดุภัณฑ์ดังกล่าวไป
4. นิติบุคคลฯ จะเก็บรักษาพัสดุภัณฑ์ และอื่นๆไม่เกิน 30 วัน (สามสิบ) หากท่านไม่ติดต่อรับภายในกำหนด นิติบุคคลฯ จะทำการส่งคืนไปยังต้นทางต่อไป
5. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะรับพัสดุภัณฑ์นอกเวลาทำการ ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานต่อไป

การบริหารจัดการอาคารชุดฯ



...รรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ
...ราชบัญญัติอาคารชุดฯ กำหนดไว้ว่าอาคารชุดฯ จะต้องมีการ
...ณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมกิจการการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ
...ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งจะมีการ
...ตั้งโดยการลงคะแนนเสียงจากท่านเจ้าของร่วมในที่ประชุมใหญ่
...ปี

ลิฟต์ขัดข้อง

กรณีกระแสไฟฟ้าดับ ลิฟต์จะยังสามารถใช้งานต่อไปได้โดยอาศัยไฟฟ้าสำรองของอาคาร แต่ในกรณีที่ไฟฟ้าสำรองของอาคารขัดข้อง ลิฟต์จะมีไฟสำรองเพียงพอ สำหรับห้องโดยสารลงมาจอดชั้นที่ใกล้ที่สุดโดยลิฟต์เคลื่อนลงมาจอดยังชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วประตูลิฟต์จะเปิดออก เพื่อให้ท่านสามารถอพยพออกจากลิฟต์ได้ หลังจากนั้นประตูลิฟต์จะปิดและไม่สามารถให้บริการได้จนกว่ากระแสไฟฟ้าจะกลับมาใช้ได้ตามปกติ

วิธีการปฏิบัติเมื่อลิฟต์เกิดขัดข้อง

1. แจ้งเหตุขัดข้องด้วยการกดปุ่มฉุกเฉินภายในลิฟต์ เพื่อขอความช่วยเหลือ
2. ในกรณีที่ไฟฉุกเฉินภายในลิฟต์ดับลง ท่านยังสามารถอยู่ในลิฟต์ได้โดยปกติ
3. อยู่ในความสงบ ไม่ต้องตกใจ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อาคารโดยใช้โทรศัพท์ภายในลิฟต์

แผ่นดินไหว

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว มีดังต่อไปนี้

1. ควบคุมสติ และระวังของหล่นทับ ให้หลบเข้าใต้โต๊ะ เพื่อความปลอดภัย
2. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
3. หลังจากเหตุการณ์สงบลง ให้รีบออกจากอาคารทันที
4. อาคารหลังนี้ได้ออกแบบป้องกันแผ่นดินไหวตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย



ร่วมกันลดมลพิษ
เพื่อสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อมที่ดี

จอดรถกรุณา
ดับเครื่องยนต์

THE TRUST CONDO AMATA – CHONBURI | U LIFE

น.3/13

THE TRUST CONDO AMATA – CHONBURI | U LIFE



ห้ามเร่งเครื่องยนต์
โดยไม่จำเป็น

ลำดับ	รายละเอียด	ภาพประกอบ
1	ป้ายขอความร่วมมือห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้	 
2	ป้ายขอความร่วมมือห้ามเร่งเครื่องยนต์ในบริเวณพื้นที่	 
3	ลูกยางชะลอความเร็วป้ายลดความเร็วภายในโครงการ	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดน้ำภายในโครงการ	  
5	ป้ายวิธีปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ	 


ลำดับ	รายละเอียด	ภาพประกอบ
6	ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดไฟภายในโครงการ	  
7	ป้ายเตือน อันตรายไฟฟ้าแรงสูง และ ป้ายเฉพาะเจ้าที่เท่านั้น	  

การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม / EIA

รอบ 2/2567 (กรกฎาคม-ธันวาคม)



แผนการบำรงรักษาเครื่องมือต่างๆ ปี 67



รูปภาพดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567








การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง







การสูบตะกอนระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย







การเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเอกชล







การทำความสะอาดห้องขยะ










การดูแลพื้นที่สีเขียว











การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ













การเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการ - การขายของเก่าของโครงการ













การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยในโครงการ










การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ














การซ่อมแซมงานส่วนกลางต่างๆภายในโครงการ







ล้างเก็บเก็บน้ำใต้ดินและดาดาฟ้า





ล้างเก็บเก็บน้ำใต้ดินและดาดาฟ้า แผนปี67 ช่วงเดือน ต.ค.

การกำจัดสัตว์พาหะโรค







ตักใบไม้/เศษขยะออกจากระบบระบายน้ำ







การสำรวจและตรวจสอบท่อประปา







การตักไขมันออกจากบ่อบำบัดดักไขมัน









THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....B.....Bกรกฎาคม

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..กรกฎาคม... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Jp ต่างๆ	/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	/
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	/

ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร
ว/ด/ป	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ อุปกรณ์ใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

UL-ENG-SF-028

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....A.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..กรกฎาคม... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Jp ต่างๆ	/
		/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	/
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	/

ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร
ว/ด/ป	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ อุปกรณ์พร้อมใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....A.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน. สิงหาคม... ปี 2567

รายละเอียด		สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	/
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	/
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

UL-ENG-SF-028

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....C.....Bกรกฎาคม

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..กรกฎาคม... ปี 2567

รายละเอียด		สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
		/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบ Fire Alam ใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....C.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน. สิงหาคม... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Jp ต่างๆ	/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ Fire Alarm ใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

UL-ENG-SF-028

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....B.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน. สิงหาคม... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Jp ต่างๆ	/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	/
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	/
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ อุปกรณ์ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....C.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน...กันยายน... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชั่นต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	/
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	/
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบ Pressurize ใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

UL-ENG-SF-028

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....A.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน...กันยายน... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชั่นต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
		/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	/
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	/
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบสัญญาณเตือนภัยใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร A

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..ตุลาคม... ปี 2567

รายละเอียด		สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	✓
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	✓
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	✓
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	✓
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	✓
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	✓
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	✓
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	✓
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ อุปกรณ์อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

UL-ENG-SF-028

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร C

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน...กันยายน... ปี 2567

รายละเอียด		สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	✓
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	✓
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	✓
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	✓
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	✓
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	✓
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	✓
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	✓
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบ Fire Alarm ใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร C

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..ตุลาคม... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
		/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบ Fire Alarm ใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

UL-ENG-SF-028

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร B

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..ตุลาคม... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
		/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	/
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	/
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบ Fire Alarm ใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....B.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..พฤศจิกายน... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	✓
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	✓
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	✓
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	✓
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	✓
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	✓
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	✓
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	✓
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ตรวจ Fire Alarm [illegible]

ULife Property Management

UL-ENG-SF-028

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....A.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..พฤศจิกายน... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	✓
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	✓
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	✓
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	✓
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	✓
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	✓
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	✓
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	✓
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	✓
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบสัญญาณเตือนภัยใช้งานได้ตามปกติ

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....A.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน.. ธันวาคม ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	/
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	/

ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....C.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..พฤศจิกายน... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจเช็ค	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แผนผังแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
ทำความสะอาด	ตู้ควบคุม ต่างๆ	
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	

ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบ Fire Alarm ใช้งานได้ตามปกติ

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....C.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..ธันวาคม.... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจสอบ	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แสดงแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
		/
บำรุงรักษา	ตู้ควบคุม ต่างๆ	
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบ Fire Alarm ใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

UL-ENG-SF-028

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | ULIFE

อาคาร.....D.....

Fire Alarm

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ Fire Alarm

Preventive Maintenance Checklist สถานที่ติดตั้ง ห้องช่าง เดือน..ธันวาคม.... ปี 2567

	รายละเอียด	สภาวะเครื่องจักร
ตรวจสอบ	ตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันต่างๆของตู้ควบคุม	/
	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูล ต่างๆ	/
	ตรวจสอบตู้แสดงแสดงผล	/
	ตรวจสอบปัญหา (Trouble) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ (กรณีเกิดปัญหา)	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ โดยการใช้งานจริง	/
	ตรวจสอบระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน	/
	ตรวจสอบระบบเสียงแจ้งเตือน	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Smork Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Heat Detector	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Pull Dowe	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Bell	/
	ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่ Black Up ต่างๆ	/
บำรุงรักษา	ตู้ควบคุม ต่างๆ	/
	อุปกรณ์ Detector ต่างๆ	/
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[redacted]
ว/ด/ป		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

(M = Monthly , Q = Quarterly , H = Half yearly , Y = Yearly)

หมายเหตุ ระบบ Fire Alarm ใช้งานได้ตามปกติ

ULife Property Management

อาคาร ..... A

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน กรกฎาคม ปี 2566																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	392	392	391	390	391	392	391	391	390	390	391	390	391	391	392	392	391	391	392	392	391	391	392	391	391	391	391	391	390	391
		S	ค่าตามจริง	391	390	390	390	392	391	390	390	390	391	392	390	390	389	392	392	390	390	390	389	389	388	389	390	389	391	391	391	388	391	391
		T	ค่าตามจริง	391	390	391	391	391	391	390	390	389	391	391	389	389	387	393	393	390	390	389	388	388	386	388	391	389	392	392	392	390	390	390
	A	R	ค่าตามจริง	50.7	59.2	63.1	48.1	52.1	52.6	48.6	49.3	23.8	58.9	47.5	60	57.5	53.1	47.9	40.7	48.6	63.3	66.2	53.0	57.2	68.5	63.3	64.7	49.6	51.7	63.3	61.9	59.2	65.3	48.9
		S	ค่าตามจริง	53.5	66.8	53.5	49.2	50.7	52.6	46.7	53.6	49.5	51.8	61.1	51.0	76.2	44.9	96.5	48.4	56.6	54.6	54.7	49.0	46.1	61.5	63.8	65.3	33.4	46.5	48.6	49.7	50.9	45.1	49.2
		T	ค่าตามจริง	52.1	46.1	47.1	53.8	42.5	52.6	49.1	53.6	21.2	47.6	54.9	64.2	80.1	48.9	71.1	46.0	66.8	62.3	77.1	60.5	61.5	53.1	69.1	65.4	47.2	65.3	47.8	47.3	47.1	41.7	58.1
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Cos (Φ)	0.75	0.79	0.80	0.82	0.85	0.76	0.81	0.86	0.64	0.86	0.69	0.74	0.75	0.81	0.78	0.62	0.85	0.80	0.80	0.79	0.79	0.85	0.79	0.77	0.81	0.73	0.75	0.83	0.82	0.69	0.80
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO																													
			Cos (Φ)																													
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																															
เวลา				09.00	09.10	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00
ผู้จดบันทึก				[redacted]																												

หมายเหตุ

REMARK

N = Normal(ปกติ)

AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร A

MONTH : กรกฎาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน				หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		23.00 น.			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/			[redacted]
2	/		/			
3	/		/			
4	/		/			
5	/		/			
6	/		/			
7	/		/			
8	/		/			
9	/		/			
10	/		/			
11	/		/			
12	/		/			
13	/		/			
14	/		/			
15	/		/			
16	/		/			
17	/		/			
18	/		/			
19	/		/			
20	/		/			
21	/		/			
22	/		/			
23	/		/			
24	/		/			
25	/		/			
26	/		/			
27	/		/			
28	/		/			
29	/		/			
30	/		/			
31	/		/			

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ : 01

อาคาร ..... B

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน กรกฎาคม ปี 2566																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้าถังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	391	392	392	392	391	392	390	391	391	389	394	394	390	390	391	391	390	390	391	391	392	393	391	392	391	391	392	390	391	392	392
		S	ค่าตามจริง	390	389	389	388	390	391	391	389	391	389	389	387	391	388	392	388	394	389	390	390	389	389	389	389	390	390	391	391	390	390	390
		T	ค่าตามจริง	390	389	389	389	392	391	391	389	394	389	389	389	391	388	391	389	394	389	390	390	389	389	388	389	390	390	390	391	390	390	390
	A	R	ค่าตามจริง	20.9	19.5	19.2	19.0	21.5	22.6	22.1	21.1	17.8	22.1	22.1	23.2	22.9	19.1	19.9	19.6	21.6	22.6	23.6	17.9	20.1	19.9	21.0	21.2	16.2	16.9	21.5	14.7	19.3	22.0	24.3
		S	ค่าตามจริง	12.5	25.2	1.16	14.8	12.3	22.6	14.3	14.9	13.9	22.7	23.1	22.1	22.9	20.1	22.1	23.8	19.3	13.6	17.2	14.9	22.9	18.8	12.5	12.3	13.5	15.2	25.8	15.7	20.2	23.3	18.2
		T	ค่าตามจริง	13.5	17.9	19.0	15.0	19.1	22.6	20.1	22.1	19.5	14.7	11.5	17.2	23.6	20.4	23.7	18.3	16.2	22.4	14.5	13.9	22.1	20.7	15.3	16.4	17.2	21.3	19.2	13.2	22.5	20.5	10.2
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Cos (φ)	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW	TLOW
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้าถังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO																													
			Cos (φ)																													
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																															
เวลา				15.30	08.30	08.00	07.30	08.30	08.30	08.00	07.30	08.30	08.00	07.30	08.00	08.30	08.00	07.30	08.00	08.30	08.00	07.30	08.00	08.00	07.30	08.00	08.30	08.00	08.30	07.30	08.00	08.30	08.00	08.00
ผู้จดบันทึก				[redacted]																												

หมายเหตุ

REMARK

N = Normal(ปกติ)

AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร B

MONTH : กรกฎาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน					หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		23.00 น.				
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ลงชื่อ		
1	/		/		[redacted]		
2	/		/		[redacted]		
3	/		/		[redacted]		
4	/		/		[redacted]		
5	/		/		[redacted]		
6	/		/		[redacted]		
7	/		/		[redacted]		
8	/		/		[redacted]		
9	/		/		[redacted]		
10	/		/		[redacted]		
11	/		/		[redacted]		
12	/		/		[redacted]		
13	/		/		[redacted]		
14	/		/		[redacted]		
15	/		/		[redacted]		
16	/		/		[redacted]		
17	/		/		[redacted]		
18	/		/		[redacted]		
19	/		/		[redacted]		
20	/		/		[redacted]		
21	/		/		[redacted]		
22	/		/		[redacted]		
23	/		/		[redacted]		
24	/		/		[redacted]		
25	/		/		[redacted]		
26	/		/		[redacted]		
27	/		/		[redacted]		
28	/		/		[redacted]		
29	/		/		[redacted]		
30	/		/		[redacted]		
31	/		/		[redacted]		

รับทราบโดย : [redacted]

วันที่ : 31 / 07 / 67

อาคาร C

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

เดือน กรกฎาคม ปี 2566

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	392	391	391	391	391	392	392	385	395	389	391	391	391	391	391	391	390	390	392	390	391	389	392	391	391	391	392	392	393
		S	ค่าตามจริง	398	398	393	390	391	397	391	388	395	388	396	390	389	390	390	390	388	388	389	390	388	388	389	391	388	392	393	392	389	391	391
		T	ค่าตามจริง	391	397	390	390	391	389	391	388	395	388	391	391	389	389	391	391	388	388	389	390	388	388	389	390	388	392	393	392	389	391	390
	A	R	ค่าตามจริง	69.7	68.3	44.2	46.2	82.6	37.8	38.1	42.1	55.2	43.1	57.1	44.7	60.9	38.1	52.7	35.1	46.8	35.4	28.6	29.1	57.3	33.5	56.8	49.1	52.2	35.1	69.7	47.8	62.5	68.0
		S	ค่าตามจริง	69.8	47.8	38.1	44.6	82.6	39.4	38.6	40.1	48.0	39.7	63.9	44.3	40.2	38.1	59.1	36.2	48.9	38.6	30.2	29.0	52.1	42.3	48.9	32.7	44.9	26.7	26.1	57.3	47.9	57.2	50.3
		T	ค่าตามจริง	64.1	57.1	41.6	41.1	82.6	38.7	38.4	43.9	42.3	38.1	85.4	44.9	44.1	40.7	69.7	36.5	48.5	38.6	34.5	34.9	37.5	38.8	51.3	35.6	47.5	34.3	34.7	68.5	54.1	52.1	58.7
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP	AUTO		/	/	/	/	~~0.89~~	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Cos (φ)		0.92	0.68		0.96	0.81	0.95	0.95	0.82	0.85	0.67	0.63	0.83	0.85	0.85	0.80	0.96	0.83	0.58	0.72	0.81	0.80	0.91	0.98	0.71	0.78	0.60	0.62	0.82	0.81	0.74	0.91
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP	AUTO																														
		Cos (φ)																														
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																															
เวลา				07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	08.01	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30
ผู้จดบันทึก				[redacted]																												

หมายเหตุ

REMARK

N = Normal(ปกติ)

AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร C

MONTH : กรกฎาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน 09.00 น. ปกติ	09.00 น. ไม่ปกติ	ลงชื่อ	23.00 น. ปกติ	23.00 น. ไม่ปกติ	ลงชื่อ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
2	/		ฟ้าพงษ์	/		ฟ้าพงษ์		
3	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
4	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
5	/		~~ฟ้าพงษ์~~	/		~~ฟ้าพงษ์~~		
6	/		ฟ้าพงษ์	/		ฟ้าพงษ์		
7	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
8	/		~~ฟ้าพงษ์~~	/		~~ฟ้าพงษ์~~		
9	/		ฟ้าพงษ์	/		ฟ้าพงษ์		
10	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
11	/		~~ฟ้าพงษ์~~	/		~~ฟ้าพงษ์~~		
12	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
13	/		ฟ้าพงษ์	/		ฟ้าพงษ์		
14	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
15	/		~~ฟ้าพงษ์~~	/		~~ฟ้าพงษ์~~		
16	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
17	/		ฟ้าพงษ์	/		ฟ้าพงษ์		
18	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
19	/		ฟ้าพงษ์	/		ฟ้าพงษ์		
20	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
21	/		ฟ้าพงษ์	/		ฟ้าพงษ์		
22	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
23	/		~~ฟ้าพงษ์~~	/		~~ฟ้าพงษ์~~		
24	/		ฟ้าพงษ์	/		ฟ้าพงษ์		
25	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
26	/		~~ฟ้าพงษ์~~	/		~~ฟ้าพงษ์~~		
27	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		
28	/		~~ฟ้าพงษ์~~	/		~~ฟ้าพงษ์~~		
29	/		ฟ้าพงษ์	/		ฟ้าพงษ์		
30	/		~~ฟ้าพงษ์~~	/		~~ฟ้าพงษ์~~		
31	/		สิทธิพงศ์	/		สิทธิพงศ์		

รับทราบโดย : [redacted]

วันที่ : 31/07/66

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร A

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน 09.00 น. ปกติ	09.00 น. ไม่ปกติ	ลงชื่อ	23.00 น. ปกติ	23.00 น. ไม่ปกติ	ลงชื่อ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/		[redacted]	/		[redacted]		

รับทราบโดย : [redacted]

วันที่ : 3/9/67

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI

อาคาร ..... A

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน สิงหาคม ปี 2566																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้าก่อนหลัก	V	R	ค่าตามจริง	391	392	390	390	390	391	391	391	392	392	391	392	391	391	392	393	392	394	393	391	392	391	393	391	392	392	391	391	392	392	392
		S	ค่าตามจริง	392	391	391	391	391	389	390	390	389	389	388	390	392	391	391	392	391	393	392	392	391	391	391	392	391	391	389	390	391	392	391
		T	ค่าตามจริง	392	391	391	391	390	389	390	390	389	389	388	390	391	391	392	391	391	393	392	391	391	390	390	390	390	390	389	390	391	391	390
	A	R	ค่าตามจริง	54.7	51.4	44.7	61.9	52.3	57.6	51.5	41.7	40.1	36.3	46.2	69.5	57.1	38.1	64.6	37.9	38.1	56.4	48.9	48.7	58.9	60.3	48.5	75.4	71.8	36.0	64.5	49.1	64.3	61.5	46.9
		S	ค่าตามจริง	51.3	56.9	49.5	42.8	53.4	45.9	54.7	39.4	54.6	63.0	42.5	66.2	64.7	31.2	60.7	38.8	41.4	27.1	32.2	44.4	57.0	40.4	50.6	71.5	69.9	31.8	56.4	40.5	58.9	46.7	40.3
		T	ค่าตามจริง	62.7	65.1	61.1	46.6	68.4	67.1	70.1	60.3	72.2	71.4	72.2	70.49	59.7	62.9	59.1	63.8	49.4	36.1	46.4	56.9	52.5	64.0	76.2	72.0	60.2	68.2	75.5	66.7	71.1	58.1	68.2
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	/	/	/	/	✓	/	/	✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Cos (φ)	0.73	0.71	0.71	0.82	0.72	0.78	0.76	0.79	0.84	0.83	0.89	0.80	0.73	0.70	0.82	0.86	0.82	0.78	0.86	0.68	0.77	0.77	0.84	0.82	0.86	0.87	0.78	0.68	0.77	0.71	0.71
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้าก่อนหลัก	V	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO																													
			Cos (φ)																													
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																															
เวลา				07.20	07.20	07.00	07.20	07.00	07.20	07.10	07.20	07.20	07.00	07.20	07.20	07.20	07.20	07.20	07.00	07.00	07.00	07.20	07.00	07.20	07.00	07.20	07.00	07.20	07.00	07.20	07.00	07.00	07.00	07.00
ผู้จดบันทึก				[redacted]																												

หมายเหตุ

REMARK

N = Normal(ปกติ)

AB = Abnormal(ผิดปกติ)

วันที่ [redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

อาคาร ..... **B**

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน สิงหาคม ปี 2566																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	396	392	397	390	390	398	391	391	392	393	391	391	392	392	393	393	394	397	391	392	392	393	391	392	391	390	491	391	392	393	391
		S	ค่าตามจริง	390	390	390	390	390	388	392	392	390	390	389	389	391	391	391	391	391	392	396	390	391	391	390	391	390	389	490	389	391	391	391
		T	ค่าตามจริง	396	390	390	390	390	388	391	391	390	390	389	389	392	391	391	391	391	391	396	390	391	391	390	[illegible]	[illegible]	389	490	390	391	0	391
	A	R	ค่าตามจริง	25.7	10.5	19.8	28.1	16.8	28.3	25.7	28.9	27.2	26.1	26.1	25.8	21.7	30.1	32.7	30.1	29.3	26.0	26.3	30.6	25.3	33.2	25.5	[illegible]	28.5	19.6	28.8	24.5	17.3	19.0	17.1
		S	ค่าตามจริง	17.9	23.4	25.3	30.0	26.4	19.1	22.1	29.2	28.3	26.1	26.2	25.6	21.5	31.1	30.1	31.8	35.9	43.6	27.9	27.6	28.2	29.3	18.3	25.7	28.2	33.6	31.5	29.6	33.2	33.9	28.9
		T	ค่าตามจริง	15.5	14.9	17.1	24.9	11.2	11.3	13.5	17.9	14.1	12.5	24.5	18.0	19.7	22.3	20.8	22.9	25.9	29.7	26.5	26.5	24.5	18.7	18.5	17.1	26.8	17.0	22.8	20.0	14.5	17.6	15.7
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cos (Φ)	Flow	Flow	Flow	Flow	Slow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO																													
			Cos (Φ)																													
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																															
เวลา				09.10	[illegible]	09.00	09.00	09.00	[illegible]	09.-	09.00	09.00	09.00	09.-	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.-	09.00	09.00	09.00	09.-	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00
ผู้จดบันทึก				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร B

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน				หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		23.00 น.			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓			[illegible]
2	✓		✓			[illegible]
3	✓		✓			[illegible]
4	✓		✓			[illegible]
5	✓		✓			[illegible]
6	✓		✓			[illegible]
7	✓		✓			[illegible]
8	✓		✓			[illegible]
9	✓		✓			[illegible]
10	✓		✓			[illegible]
11	✓		✓			[illegible]
12	✓		✓			[illegible]
13	✓		✓			[illegible]
14	✓		✓			[illegible]
15	✓		✓			[illegible]
16	✓		✓			[illegible]
17	✓		✓			[illegible]
18	✓		✓			[illegible]
19	✓		✓			[illegible]
20	✓		✓			[illegible]
21	✓		✓			[illegible]
22	✓		✓			[illegible]
23	✓		✓			[illegible]
24	✓		✓			[illegible]
25	✓		✓			[illegible]
26	✓		✓			[illegible]
27	✓		✓			[illegible]
28	✓		✓			[illegible]
29	✓		✓			[illegible]
30	✓		✓			[illegible]
31	✓		✓			[illegible]

รับทราบโดย : [redacted]

วันที่ : 31/9/67

อาคาร C

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน สิงหาคม ปี 2566																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้าก่อนหลัก	V	R	ค่าตามจริง	398	398	393	391	391	392	392	390	392	392	391	391	391	391	391	391	391	392	391	390	391	392	419	392	391	391	392	391	393	390	390
		S	ค่าตามจริง	398	390	390	391	390	391	391	391	389	389	388	388	392	392	392	391	390	388	389	390	391	390	389	391	389	389	393	392	391	390	390
		T	ค่าตามจริง	391	390	390	391	391	390	391	389	389	388	388	388	391	391	392	391	390	389	389	390	390	390	389	389	389	389	390	391	391	391	391
	A	R	ค่าตามจริง	65.5	95.2	94.4	68.4	66.4	47.3	49.7	50.8	92.3	94.4	93.3	41.9	90.8	29.0	49.8	30.1	46.1	91.3	91.2	55.7	33.5	43.8	99.3	57.6	56.2	49.0	42.8	42.5	46.3	46.1	36.3
		S	ค่าตามจริง	61.7	87.2	69.1	38.2	55.2	35.2	52.4	49.5	29.2	41.8	48.5	62.7	47.5	46.7	51.1	54.2	44.9	49.2	49.5	45.2	43.2	53.9	59.5	61.2	52.5	36.8	57.4	49.1	59.5	59.5	61.9
		T	ค่าตามจริง	36.9	28.5	26.0	41.4	38.8	41.5	31.1	60.2	34.8	44.0	55.1	42.8	38.0	39.1	35.6	30.1	53.2	44.5	44.7	58.1	38.4	53.8	37.9	52.7	54.3	40.4	44.9	52.7	51.3	57.4	41.0
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cos (φ)	0.78	Low	Low	Low	Low	Low	0.89	0.76	0.78	0.85	0.92	0.92	Low	Low	Low	Low	0.94	0.71	Low	0.62	Low	0.8	0.85	0.86	0.89	0.84	Low	0.73	0.78	0.81	0.70
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้าก่อนหลัก	V	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO																													
			Cos (φ)																													
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																															
เวลา				07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.30	07.00	07.30	07.30	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00
ผู้จดบันทึก																																

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร C

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน					ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		23.00 น.		หมายเหตุ	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
24	✓		✓			
25	✓		✓			
26	✓		✓			
27	✓		✓			
28	✓		✓			
29	✓		✓			
30	✓		✓			
31	✓		✓			

รับทราบโดย : [redacted]

วันที่ : 31 ก.ค. 67

อาคาร ..... **A**

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด				เดือน สิงหาคม ปี 2566																											
			ค่ามาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	392	391	391	391	391	392	390	392	392	391	392	392	390	392	392	392	392	392	389	389	391	391	389	389	392	390	391	390	392	389	
		S	ค่าตามจริง	392	389	390	390	392	391	391	392	391	390	389	389	391	391	390	390	389	391	389	388	390	390	389	388	390	389	390	390	391	390	
		T	ค่าตามจริง	392	389	390	390	392	391	391	391	391	390	390	389	391	391	390	390	389	391	389	387	387	390	389	388	390	389	390	391	391	389	
	A	R	ค่าตามจริง	52.6	53.5	63.5	65.0	56.4	65.0	60.7	48.1	58.1	58.1	60.5	58.7	66.1	63.0	67.5	53.3	50.9	61.1	54.2	53.0	50.5	53.9	50.1	52.9	51.5	49.5	49.2	51.3	50.2	57.1	
		S	ค่าตามจริง	50.7	65.2	57.7	59.9	42.7	64.1	67.5	54.1	48.5	65.0	59.9	53.2	49.9	73.9	61.3	47.8	46.2	57.2	55.1	53.3	41.3	61.1	46.2	60.2	42.2	111.3	40.2	57.1	54.4	55.9	
		T	ค่าตามจริง	47.2	70.9	61.1	68.9	53.5	72.6	61.5	61.4	62.7	63.8	64.2	53.4	48.5	96.9	61.2	47.8	44.1	52.7	46.5	44.6	48.2	57.5	44.5	46.6	46.1	97.1	48.5	69.8	44.5	58.1	
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Cos (φ)	0.76	0.75	0.82	0.82	0.78	0.79	0.78	0.71	0.74	0.76	0.74	0.86	0.66	0.77	0.80	0.73	0.79	0.76	0.83	0.74	0.77	0.74	0.81	0.71	0.77	0.65	0.78	0.83	0.79	0.76	
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																															
		S	ค่าตามจริง																															
		T	ค่าตามจริง																															
	A	R	ค่าตามจริง																															
		S	ค่าตามจริง																															
		T	ค่าตามจริง																															
	KW		ค่าตามจริง																															
	CAP		AUTO																															
			Cos (φ)																															
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																																	
เวลา				20.00	19.30	20.00	0800	20.00	0800	20.00	20.00	20.00	0800	0800	0800	20.00	0800	0800	0800	20.00	20.00	20.00	0800	0800	0800	0800	0800	0800	20.00	0800	20.00	20.00	0800	
ผู้จดบันทึก				[redacted]																														

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร A

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน				หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		23.00 น.			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓			สิทธิพงษ์
2	✓		✓			ปกป
3	✓		✓			สิทธิ
4	✓		✓			ปกป
5	✓		✓			สิทธิพงษ์
6	✓		✓			ปกป
7	✓		✓			สิทธิพงษ์
8	✓		✓			สิทธิพงษ์
9	✓		✓			สิทธิพงษ์
10	✓		✓			ปกป
11	✓		✓			ปกป
12	✓		✓			ปกป
13	✓		✓			สิทธิ
14	✓		✓			สิทธิพงษ์
15	✓		✓			ปกป
16	✓		✓			สิทธิพงษ์
17	✓		✓			ปกป
18	✓		✓			สิทธิ
19	✓		✓			ปกป
20	✓		✓			ปกป
21	✓		✓			ปกป
22	✓		✓			ปกป
23	✓		✓			ปกป
24	✓		✓			ปกป
25	✓		✓			ปกป
26	✓		✓			ปกป
27	✓		✓			ปกป
28	✓		✓			ปกป
29	✓		✓			ปกป
30	✓		✓			สิทธิ
31						

[redacted]

รับทราบโดย : .....

วันที่ : 06 / 10 / 66

อาคาร ..... B

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			หน่วยวัด	เดือน สิงหาคม ปี 2566																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	390	391	388	391	391	397	392	389	392	393	391	393	391	392	391	391	392	391	390	390	392	392	391	390	391	392	391	391	390	
		S	ค่าตามจริง	389	390	389	390	390	390	391	389	390	390	390	389	389	390	390	390	389	390	389	388	390	390	389	389	388	389	390	391	392	390	
		T	ค่าตามจริง	389	390	388	390	390	390	391	390	390	390	389	389	389	390	390	390	389	388	389	388	390	390	388	388	388	391	390	391	389	390	
	A	R	ค่าตามจริง	23.7	19.8	19.4	12.6	22.1	21.4	19.8	18.0	18.0	20.7	21.1	20.5	23.1	27.0	27.5	27.6	15.5	15.7	25.5	28.8	23.9	15.9	16.9	19.5	25.1	17.8	21.5	16.5	19.8	
		S	ค่าตามจริง	17.4	21.2	25.5	20.4	22.2	21.0	19.1	16.6	21.0	19.2	30.5	28.7	30.1	33.4	30.0	29.6	19.6	19.7	22.2	20.1	25.5	24.7	30.5	30.1	23.2	22.7	21.5	27.3	24.3	22.4	
		T	ค่าตามจริง	15.5	14.5	21.5	12.6	15.3	13.7	21.4	21.9	20.0	21.8	22.5	22.9	25.7	24.3	19.2	18.9	17.2	19.7	22.5	23.1	28.8	23.1	17.8	17.0	29.1	17.3	15.2	19.1	24.1	19.7	
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			Dos (Φ)	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO																													
			Dos (Φ)																													
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																															
เวลา				09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	09.00 น.	
ผู้จดบันทึก				[redacted]																												

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

ทบทวนโดย [redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร B

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน 09.00 น. ปกติ	09.00 น. ไม่ปกติ	ลงชื่อ	23.00 น. ปกติ	23.00 น. ไม่ปกติ	ลงชื่อ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1	/		สุทัศน์	/		สุทัศน์		
2	/		ชัย	/		ชัย		
3	/		สุทัศน์	/		สุทัศน์		
4	/		ม.ร	/		ม.ร		
5	/		สุทัศน์	/		สุทัศน์		
6	/		ชัย	/		ชัย		
7	/		สุทัศน์	/		สุทัศน์		
8	/		ม.ร	/		ม.ร		
9	/		ม.ร	/		ม.ร		
10	/		ม.ร	/		ม.ร		
11	/		ชัย	/		ชัย		
12	/		ม.ร	/		ม.ร		
13	/		ม.ร	/		ม.ร		
14	/		ม.ร	/		ม.ร		
15	/		ชัย	/		ชัย		
16	/		ม.ร	/		ม.ร		
17	/		ชัย	/		ชัย		
18	/		ม.ร	/		ม.ร		
19	/		ชัย	/		ชัย		
20	/		ม.ร	/		ม.ร		
21	/		ชัย	/		ชัย		
22	/		ม.ร	/		ม.ร		
23	/		ชัย	/		ชัย		
24	/		ม.ร	/		ม.ร		
25	/		ชัย	/		ชัย		
26	/		สุทัศน์	/		สุทัศน์		
27	/		ชัย	/		ชัย		
28	/		ม.ร	/		ม.ร		
29	/		ชัย	/		ชัย		
30	/		ม.ร	/		ม.ร		
31								

ตรวจสอบโดย : ม.ร

วันที่ : 06 / 10 / 67

รับทราบโดย : ม.ร

วันที่ : 06 / 10 / 67

อาคาร C

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			มาตรฐาน	เดือน สิงหาคม ปี 2566																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้าหลักหลัก	V	R	ค่าตามจริง	391	396	392	392	392	395	391	391	391	391	392	393	390	392	391	392	392	392	394	394	388	393	399	389	389	390	391	391	390	391	
		S	ค่าตามจริง	395	390	390	393	391	390	392	390	390	390	391	390	391	394	395	390	390	390	397	397	398	392	397	398	387	391	389	392	398	398	
		T	ค่าตามจริง	391	390	390	390	391	390	391	391	390	390	391	391	390	391	395	390	390	390	387	397	397	397	399	398	397	390	389	392	398	398	
	A	R	ค่าตามจริง	52.5	54.5	39.1	52.1	41.0	48.2	53.3	50.1	64.1	48.1	46.5	40.1	35.1	40.1	42.6	46.5	46.5	46.3	41.0	44.5	40.1	51.5	50.1	39.5	39.7	45.9	40.1	40.3	49.7	44.5	61.3
		S	ค่าตามจริง	63.1	74.9	43.1	61.1	64.9	48.1	61.5	64.6	55.4	44.0	38.8	67.5	44.5	71.0	87.5	62.1	32.1	30.2	45.2	46.0	46.3	42.6	40.3	40.3	41.3	38.7	39.8	38.5	38.5	60.1	
		T	ค่าตามจริง	48.5	47.2	34.2	39.1	39.7	45.7	52.1	50.1	51.3	61.0	66.2	39.1	29.4	39.2	46.5	42.5	34.1	35.1	40.9	41.0	47.6	37.1	54.9	54.8	52.1	48.5	43.5	37.1	62.2	55.9	
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			Cos (Φ)	0.72	0.75	0.61	0.78	0.74	0.78	0.80	0.81	0.77	0.71	0.64	0.69	0.58	0.71	0.78	0.80	0.80	0.80	0.90	0.77	0.78	0.78	0.69	1.00	0.78	0.74	0.78	0.81	0.93	0.78	
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้าหลักหลัก	V	R	ค่าตามจริง																														
		S	ค่าตามจริง																														
		T	ค่าตามจริง																														
	A	R	ค่าตามจริง																														
		S	ค่าตามจริง																														
		T	ค่าตามจริง																														
	KW		ค่าตามจริง																														
	CAP		AUTO																														
			Cos (Φ)																														
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																																
เวลา																																	
ผู้จดบันทึก																																	

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร C

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน				หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		23.00 น.			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/			
2	/		/			
3	/		/			
4	/		/			
5	/		/			
6	/		/			
7	/		/			
8	/		/			
9	/		/			
10	/		/			
11	/		/			
12	/		/			
13	/		/			
14	/		/			
15	/		/			
16	/		/			
17	/		/			
18	/		/			
19	/		/			
20	/		/			
21	/		/			
22	/		/			
23	/		/			
24	/		/			
25	/		/			
26	/		/			
27	/		/			
28	/		/			
29	/		/			
30	/		/			
31						

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่ : 06 / 10 / 66

รับทราบโดย : [redacted]

วันที่ : 06 / 10 / 66

อาคาร ..... B

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน กรกฎาคม ปี 2566																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก	V	R	ค่าตามจริง	391	390	388	389	388	384	391	389	389	389	389	388	390	388	392	391	391	392	391	391	386	388	390	389	391.1	391.1	387	391	389	387	
		S	ค่าตามจริง	386	391	387	387	387	392	392	390	390	389	388	387	387	389	391	390	391	390	391	389	386	387	391	389	390	390	391	392	388	391	
		T	ค่าตามจริง	389	391	389	388	389	388	391	389	390	389	388	387	387	389	391	390	391	390	391	389	386	387	391	389	390	390	391	392	388	391	
	A	R	ค่าตามจริง	16.2	21.5	19.2	20.0	20.4	23.3	22.5	22.1	21.1	19.5	18.0	25.7	24.6	23.5	25.1	26.2	16.2	22.3	29.7	21.4	22.2	22.5	22.5	20.3	24.5	20.5	20.6	21.3	18.7	24.2	
		S	ค่าตามจริง	22.1	17.3	26.3	15.9	23.6	23.3	28.7	20.3	22.9	22.3	23.7	37.5	29.1	25.2	23.4	23.5	17.9	23.5	21.9	24.5	26.6	26.5	21.3	26.4	21.3	21.5	18.2	20.1	22.7	18.4	
		T	ค่าตามจริง	19.5	12.7	26.0	26.1	20.9	18.2	17.3	18.5	17.0	19.5	17.8	34.2	16.1	13.4	32.3	28.2	16.6	16.5	17.2	19.5	16.7	16.2	29.8	22.2	19.7	17.7	15.4	17.5	12.1	13.5	
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP	AUTO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Cos (φ)		Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก	V	R	ค่าตามจริง																															
		S	ค่าตามจริง																															
		T	ค่าตามจริง																															
	A	R	ค่าตามจริง																															
		S	ค่าตามจริง																															
		T	ค่าตามจริง																															
	KW		ค่าตามจริง																															
	CAP	AUTO																																
		Cos (φ)																																
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																																	
เวลา				8.17	8.04	8.04	8.08	8.04	8.17	8.12	8.12		8.17		8.08	8.08	8.17	8.08	8.17	8.17	8.17	8.12	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	
ผู้จดบันทึก				[redacted]																														

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

อาคาร ..... A

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน กรกฎาคม ปี 2567																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก	V	R	ค่าตามจริง	391	391	389	392	392	390	390	390	390	391	389	388	389	388	390	390	391.0	391	391	391	386	390	391	392	391	388	388	390	390	392	390
		S	ค่าตามจริง	386	391	389	391	391	388	389	390	390	389	389	387	389	387	389	390	391.0	390	390	388	386	390	391	392	390	389	388	390	391	389	391
		T	ค่าตามจริง	388	392	389	391	391	388	389	392	390	389	389	387	387	387	389	390	391.0	390	390	388	386	390	391	392	391	388	388	390	390	390	391
	A	R	ค่าตามจริง	58.9	56.1	45.2	49.3	46.7	58.7	55.8	47.1	48.8	48.6	47.8	41.9	47.4	48.5	47.1	46.5	46.9	45.9	46.7	46.7	71.4	52.3	53.5	46.5	58.2	71.4	96.1	37.5	61.7	56.3	55.3
		S	ค่าตามจริง	36.1	57.2	51.2	39.7	35.2	49.2	50.5	52.1	50.2	50.2	50.9	51.2	51.7	53.9	58.1	50.2	51.7	58.1	64.1	64.4	64.4	64.5	64.7	62.2	59.3	58.0	58.6	47.2	47.5	62.5	46.7
		T	ค่าตามจริง	44.9	51.9	48.6	47.1	40.1	48.2	43.5	56.8	51.0	54.9	50.0	49.3	49.3	48.3	50.0	45.2	48.3	47.5	66.5	10.2	73.7	65.2	61.1	42.5	37.6	59.7	42.1	45.8	48.1	76.2	45.1
	KW		ค่าตามจริง																															
	CAP	AUTO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Cos (φ)		0.67	0.71	0.85	0.80	0.81	0.76	0.80	0.80	0.84	0.81	0.84	0.88	0.89	0.75	0.80	0.78	0.80	0.82	0.70	0.84	0.70	0.78	0.74	0.80	0.79	0.86	0.86	0.80	0.81	0.78	0.79
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก	V	R	ค่าตามจริง																															
		S	ค่าตามจริง																															
		T	ค่าตามจริง																															
	A	R	ค่าตามจริง																															
		S	ค่าตามจริง																															
		T	ค่าตามจริง																															
	KW		ค่าตามจริง																															
	CAP	AUTO																																
		Cos (φ)																																
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																																	
เวลา				8.17	8.04	8.04	8.08	8.04	8.17	8.12	8.12	8.04	8.17	8.04	8.08	8.08	8.17	8.08	8.17	8.17	8.17	8.12	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17
ผู้จดบันทึก				[redacted]																														

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

TRUST

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร A

MONTH : ตุลาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน 09.00 น. ปกติ	09.00 น. ไม่ปกติ	23.00 น. ปกติ	23.00 น. ไม่ปกติ	ลงชื่อ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1	/		/				
2	/		/				
3	/		/				
4	/		/				
5	/		/				
6	/		/				
7	/		/				
8	/		/				
9	/		/				
10	/		/				
11	/		/				
12	/		/				
13	/		/				
14	/		/				
15	/		/				
16	/		/				
17	/		/				
18	/		/				
19	/		/				
20	/		/				
21	/		/				
22	/		/				
23	/		/				
24	/		/				
25	/		/				
26	/		/				
27	/		/				
28	/		/				
29	/		/				
30	/		/				
31	/		/				

ตรวจสอบโดย : _____ วันที่ : 01 / 11 / 67

รับทราบโดย : _____ วันที่ : __ / __ / __

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI

อาคาร C

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน กรกฎาคม ปี 2566																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก	V	R	ค่ามาตรฐาน	388	388	388	388	389	391	391	390	390	389	389	389	390	390	390	391	393	392	391	393	393	393	390	388	386	387	391	392	392	393	
		S	ค่ามาตรฐาน	390	391	387	387	388	392	392	387	389	387	389	387	389	389	386	390	392	391	391	390	391	393	391	390	387	386	392	391	391	392	
		T	ค่ามาตรฐาน	390	392	387	387	389	391	391	390	389	387	390	389	389	389	386	390	392	391	391	390	391	393	391	390	387	386	392	391	391	392	
	A	R	ค่ามาตรฐาน	49.8	52.5	49.5	53.8	52.6	51.7	53.7	61.5	60.1	11.8	11.5	12.5	11.4	11.2	50.1	96.5	37.3	58.8	59.1	66.5	27.6	28.5	69.5	31.5	52.4	52.6	53.7	52.3	49.1	50.8	
		S	ค่ามาตรฐาน	71.8	59.1	54.8	54.6	53.5	61.1	61.1	58.1	53.2	7.8	53.8	10.8	8.7	12.5	91.4	25.8	30.0	91.5	63.7	64.8	29.2	44.5	59.7	74.2	35.9	35.2	61.2	62.5	58.4	59.2	
		T	ค่ามาตรฐาน	61.5	51.2	49.9	59.8	61.2	57.2	70.2	58.7	57.1	78.0	70.1	9.85	10.4	10.1	36.0	89.4	41.6	59.2	52.5	42.1	68.9	72.2	71.1	60.1	39.6	37.6	47.5	34.2	47.7	58.5	
	KW		ค่ามาตรฐาน																													
	CAP		AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			Cos (φ)	0.97	0.78	0.88	0.85	0.91	0.90	0.94	0.84	0.90	0.60	0.67	0.76	0.79	0.62	0.41	1.00	0.89	0.76	0.71	0.88	1.00	0.79	0.80	0.60	0.80	0.90	0.71	0.79	0.77	0.98	
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง	V	R	ค่ามาตรฐาน																															
		S	ค่ามาตรฐาน																															
		T	ค่ามาตรฐาน																															
	A	R	ค่ามาตรฐาน																															
		S	ค่ามาตรฐาน																															
		T	ค่ามาตรฐาน																															
	KW		ค่ามาตรฐาน																															
	CAP		AUTO																															
			Cos (φ)																															
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																																	
เวลา				09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00		09.00		09.00		09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	
ผู้จดบันทึก				[redacted]																														

หมายเหตุ

REMARK

N = Normal(ปกติ)

AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร B

MONTH : ตุลาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31								

ตรวจสอบโดย : _____ รับทราบโดย : _____

วันที่ : 01 / 11 / 67 วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร C

MONTH : ตุลาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31								

ตรวจสอบโดย : _____ รับทราบโดย : _____

วันที่ : 01 / 11 / 67 วันที่ : ___ / ___ / ___

อาคาร ..... A

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน พฤศจิกายน ปี 2567																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	373	371	370	378	372	379	380	370	368	370	366	371	384	391	372	371	370	391	371	372	389	391	376	372	373	389	387	389	390	394	
		S	ค่าตามจริง	375	372	387	378	372	385	381	371	386	379	366	372	388	391	382	371	370	391	376	379	389	391	376	372	373	389	387	389	392	396	
		T	ค่าตามจริง	372	374	381	372	381	387	386	371	387	379	366	372	387	390	381	370	370	390	370	371	385	391	376	372	373	389	388	389	392	394	
	A	R	ค่าตามจริง	33.0	49.9	32.1	58.5	30.5	32.5	30.4	55.1	46	75.9	37.9	63.7	65.8	65.3	44.4	49.5	36.7	39.5	45.7	36.5	44.7	65.2	65.1	59.3	53.9	50.3	53.5	50.5	57.2	46.9	
		S	ค่าตามจริง	32.4	55.1	65.5	69.3	26.6	29.9	40.9	61.2	44.4	72.3	56.6	54.7	49.7	20.2	50.3	32.2	35.4	38.2	21.7	32.3	40.3	45.5	61.9	53.6	42.3	44.9	43.7	47.2	39.5	42.3	
		T	ค่าตามจริง	45.5	61.3	62.9	65.2	59.0	58.3	38.7	52.7	44.4	48.4	47.1	51.2	74.7	61.5	39.3	59.0	60.8	64.3	59.5	45.3	57.0	60.2	74.6	68.5	71.6	74.8	57.3	56.5	52.5	65.1	
		KW	ค่าตามจริง																													
		CAP	AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			Cos (φ)	1.64	0.79	0.82	0.79	0.80	0.79	0.82	0.76	0.85	0.81	0.89	0.81	0.81	0.89	0.85	0.81	0.84	0.84	0.84	0.86	0.85	0.86	0.78	0.77	0.74	0.85	0.66	0.76	0.72	0.80	
		ไฟแสดงสถานะต่างๆ		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
		KW	ค่าตามจริง																													
		CAP	AUTO																													
			Cos (φ)																													
		ไฟแสดงสถานะต่างๆ																														
เวลา				07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	
ผู้จดบันทึก																																

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร A

MONTH : พฤศจิกายน YEAR : 2024


วันที่	การตรวจสอบประจำวัน 23.00 น. ปกติ	ไม่ปกติ	ลงชื่อ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1	/				
2	/				
3	/				
4	/				
5	/				
6	/				
7	/				
8	/				
9	/				
10	/				
11	-				
12	/				
13	/				
14	/				
15	/				
16	/				
17	/				
18	/				
19	/				
20	/				
21	/				
22	/				
23	/				
24	/				
25	/				
26	/				
27	/				
28	/				
29	/				
30	/				
31					

ตรวจสอบโดย .....

วันที่ 01 / 12 / 67

รับทราบโดย .....

วันที่ ... / ... / ...



PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร B

MONTH : พฤศจิกายน YEAR : 2024

วันที่ : 01 / 12 / 67

ตรวจสอบโดย : ...

รับรองโดย : ...

วันที่ : ... / ... / ...

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓			
27								
28	✓		✓		✓			
29								
30	✓		✓		✓			
31								

THE TRUST CONDO AMATA CHONBURI

อาคาร ..... B

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน พฤศจิกายน ปี 2567																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	397	392	4445	397	4405	3907	4445	391	4405	446	4445	391	4405	446	4443	391	390	391	390	391	390	392	391	3910	391	390		392		395	
		S	ค่าตามจริง	391	391	4447	395	4443	394	4447	396	4447	446	4447	390	4447	448	4447	390	390	391	391	391	390	392	392	3929	392	390		392		396	
		T	ค่าตามจริง	391	390	4445	447	4449	3905	4446	391	4405	447	4444	391	4445	448	4445	390	390	389	391	390	390	391	391	3889	391	390		391		396	
	A	R	ค่าตามจริง	303	89.1	95.7	89.5	903	92.5	30.3	278	303	89.5	30.3	87.5	903	64.9	66.0	69.2	91.6	17.5	85.2	91.6	96.1	80.2	85.9	87.1	88.3	77.3		8.3		90.0	
		S	ค่าตามจริง	3914	17.3	96.1	84.2	891.6	80.2	39.0	22.1	17.4	89.8	89.4	81.3	5946	89.3	59.7	80.3	1445	92.3	22.7	86.5	91.4	85.3	74.5	15.2	82.5	82.5		80.5		99.6	
		T	ค่าตามจริง	903	11.5	96.1	10.5	30.3	85.2	30.3	17.5	89.9	10.4	80.3	89.2	5.3	10.4	10.9	10.2	39.2	24.9	13.9	80.2	90.1	26.5	11.7	10.8	19.8	82.4		18.3		11.3	
	KW		ค่าตามจริง																														
	CAP	AUTO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
		Cos (φ)		1 Lag	1 Lead	1 Lag	1 Lead	1 Lag	1 Lag	1 Lead	1 Lag	1 Lag	1 Lag	1 Lead	1 Lag	1 Lag	1 Lag	1 Lag	0.98 Lag	1 Lag	1 Lag	1 Lead	1 Lag	1 Lag	1 Lead	1 Lag	0.69 Lag	1 Lead	1 Lag		1 Lag		1 Lag	
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N		N	
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																														
		S	ค่าตามจริง																														
		T	ค่าตามจริง																														
	A	R	ค่าตามจริง																														
		S	ค่าตามจริง																														
		T	ค่าตามจริง																														
	KW		ค่าตามจริง																														
	CAP	AUTO																															
		Cos (φ)																															
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																																
เวลา				07:00	07:30	07:00	07:30	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00		09:13		07:00	
ผู้จดบันทึก				[redacted]																													

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่

วิศวกรสำนักงานใหญ่

อาคาร C

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน พฤศจิกายน ปี 2567																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก	V	R	ค่ามาตรฐาน	395	391	389	390	391	392	389	392	390	392	389	391	390	389	389	390	390	391	391	392	390	391	390	389	390	388	390	392	391	391	
		S	ค่ามาตรฐาน	389	390	389	390	391	392	389	392	390	391	388	390	389	392	389	390	390	391	390	392	390	391	390	389	392	388	391	392	390	391	
		T	ค่ามาตรฐาน	395	390	390	389	391	390	389	389	390	391	388	390	389	392	390	390	389	391	390	391	390	391	391	390	389	388	391	391	390	391	
	A	R	ค่ามาตรฐาน	56.6	61.5	56.1	55.9	53.6	45.5	54.9	51.3	74.6	40.8	40.7	52.1	66.1	40.8	57.7	55.2	44.9	44.4	41.3	31.5	35.6	38.9	42.7	40.5	37.3	60.5	58.8	52.3	49.2	31.4	
		S	ค่ามาตรฐาน	33.9	32.7	35.4	35.7	44.0	40.9	40.1	42.7	31.9	39.5	39.7	60.4	39.8	43.5	48.1	41.9	41.6	24.5	43.5	26.9	24.9	28.2	32.5	49.1	49.5	41.5	43.7	43.9	35.9	55.6	
		T	ค่ามาตรฐาน	46.6	37.1	49.6	40.5	48.0	43.9	46.9	37.5	37.7	38.8	31.3	37.6	41.6	48.5	40.1	38.7	36.7	46.9	40.1	37.3	44.9	45.9	49.3	38.1	37.1	45.9	34.2	47.9	43.7	44.6	
	KW		ค่ามาตรฐาน																													
	CAP		AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			Cos (φ)	0.98	1.00	0.98	0.81	0.97	0.98	Low	0.78	0.98	0.69	0.74	0.75	0.87	0.67	0.97	0.81	0.98	Low	Low	Low	0.65	Low	0.74	0.91	0.96	0.98	0.82	Low	0.98	Low	
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่ามาตรฐาน																														
		S	ค่ามาตรฐาน																														
		T	ค่ามาตรฐาน																														
	A	R	ค่ามาตรฐาน																														
		S	ค่ามาตรฐาน																														
		T	ค่ามาตรฐาน																														
	KW		ค่ามาตรฐาน																														
	CAP		AUTO																														
			Cos (φ)																														
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																																
เวลา				07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	
ผู้จดบันทึก																																	

หมายเหตุ

REMARK

N = Normal(ปกติ)

AB = Abnormal(ผิดปกติ)

วันที่ [redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร C

MONTH : พฤศจิกายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน				หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		23.00 น.			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/			
2	/		/			
3	/		/			
4	/		/			
5	/		/			
6	/		/			
7	/		/			
8	/		/			
9	/		/			
10	/		/			
11	/		/			
12	/		/			
13	/		/			
14	/		/			
15	/		/			
16	/		/			
17	/		/			
18	/		/			
19	/		/			
20	/		/			
21	/		/			
22	/		/			
23	/		/			
24	/		/			
25	/		/			
26	/		/			
27	/		/			
28	/		/			
29	/		/			
30	/		/			
31						

ตรวจสอบโดย : _____

วันที่ : 01 / 12 / 67

รับทราบโดย : _____

วันที่ : ___ / ___ / ___

อาคาร ..... A

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			ค่ามาตรฐาน	เดือน ธันวาคม ปี 2567																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	391	391	390	391	389	389	390	391	390	393	394	390	391	391	394	391	392	390	390	390	386	387	389	390	396	391	394	391	389	396	389
		S	ค่าตามจริง	392	391	390	391	388	389	390	390	390	394	394	390	391	391	393	392	392	390	390	390	387	387	389	391	389	390	389	391	394	390	389
		T	ค่าตามจริง	392	390	391	390	388	387	391	390	389	392	394	390	391	390	393	390	392	391	390	390	387	388	389	391	389	391	389	391	394	390	389
	A	R	ค่าตามจริง	53.9	51.1	63.3	58.0	51.3	52.6	55.4	50.6	57.9	55.5	58.9	49.7	57.2	54.9	58.1	55.7	50.5	50.7	50.5	50.1	45.1	43.7	45.2	54	51.5	53.0	51.1	48.3	52.9	54.3	51.5
		S	ค่าตามจริง	47.1	56.1	46.5	53.0	65.2	61.4	57.3	58.3	47.3	58.2	56.4	55.9	41.5	53.9	47.2	49.5	49.2	54.3	59.2	53.0	61.5	56.6	54.3	56	49.6	52.9	48.0	49.1	50.3	45.7	51.5
		T	ค่าตามจริง	44.5	43.9	51.7	49.6	52.1	55.9	51.7	46.6	51.5	46.9	45.5	46.5	61.2	56.0	46.5	42.1	45.1	46.1	46.3	45.0	40.2	40.1	45.5	41	48.5	45.5	50.7	49.5	43.2	48.1	44.2
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Cos (φ)	0.73	0.62	0.79	0.83	0.71	0.74	0.83	0.77	0.76	0.84	0.77	0.86	0.79	0.79	0.82	0.82	Flow	0.67	0.69	0.71	0.76	0.80	0.76	0.64	0.66	0.69	0.70	0.57	0.78	0.65	Flow
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO																													
			Cos (φ)																													
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																															
เวลา				09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00
ผู้จดบันทึก																																

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

วันที่ .....

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร A

MONTH : ธันวาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน 09.00 น. ปกติ	ไม่ปกติ	ลงชื่อ	การตรวจสอบประจำวัน 23.00 น. ปกติ	ไม่ปกติ	ลงชื่อ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				

ตรวจสอบโดย : .....

วันที่ : 02 / 01 / 68

รับการโดย : .....

วันที่ : 3 / 1 / 68

อาคาร ..... B

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			เดือน ธันวาคม ปี 2567																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง	388	391	392	391	391	394	392	391	391	394	390	394	390	391	389	390	392	392	389	388	388	391	389	390	394	390	388	392	392
		S	ค่าตามจริง	389	391	392	391	390	394	392	391	391	390	389	390	391	388	391	391	392	391	389	388	388	391	391	391	390	394	394	394	392	392
		T	ค่าตามจริง	388	391	392	391	390	394	392	390	390	391	389	390	391	389	391	391	392	391	389	388	388	391	391	391	390	394	390	389	392	392
	A	R	ค่าตามจริง	21.5	17.8	21.9	16.1	22.3	22.1	22.3	17.6	18.9	18.6	17.9	17.1	20.2	22.5	18.5	18.2	19.5	22.5	21.6	21.8	18.5	21.3	20.2	20.2	18.0	19.5	19.5	17.1	19.4
		S	ค่าตามจริง	17.9	16.2	19.8	22.9	20.9	22.7	23.8	25.2	21.3	20.6	22.3	23.5	18.7	23.3	19.2	20.5	18.1	20.6	16.4	16.3	21.3	21.7	11.6	17.1	16.5	16.8	15.5	15.3	19.9
		T	ค่าตามจริง	25.1	16.2	25.1	17.9	17.1	19.3	20.1	18.6	27.1	17.8	18.1	17.1	17.5	17.6	19.1	13.9	15.2	17.3	14.2	14.2	24.3	19.3	13.9	11.5	10.8	17.8	15.3	11.7	11.7
	KW		ค่าตามจริง																												
	CAP	AUTO		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Cos (φ)		TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow	TLow
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก	V	R	ค่าตามจริง																												
		S	ค่าตามจริง																												
		T	ค่าตามจริง																												
	A	R	ค่าตามจริง																												
		S	ค่าตามจริง																												
		T	ค่าตามจริง																												
	KW		ค่าตามจริง																												
	CAP	AUTO																													
		Cos (φ)																													
	ไฟแสดงสถานะต่างๆ																														
เวลา			8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
ผู้จดบันทึก			[redacted]																												

หมายเหตุ

REMARK
N = Normal(ปกติ)
AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดย

วันที่

วิศวกรสำนักงานใหญ่

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร B

MONTH : ธันวาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน 09.00 น. ปกติ	ไม่ปกติ	ลงชื่อ	23.00 น. ปกติ	ไม่ปกติ	ลงชื่อ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1	/		[redacted]	/		[redacted]		
2	/		[redacted]	/		[redacted]		
3	/		[redacted]	/		[redacted]		
4	/		[redacted]	/		[redacted]		
5	/		[redacted]	/		[redacted]		
6	/		[redacted]	/		[redacted]		
7	/		[redacted]	/		[redacted]		
8	/		[redacted]	/		[redacted]		
9	/		[redacted]	/		[redacted]		
10	/		[redacted]	/		[redacted]		
11	/		[redacted]	/		[redacted]		
12	/		[redacted]	/		[redacted]		
13	/		[redacted]	/		[redacted]		
14	/		[redacted]	/		[redacted]		
15	/		[redacted]	/		[redacted]		
16	/		[redacted]	/		[redacted]		
17	/		[redacted]	/		[redacted]		
18	/		[redacted]	/		[redacted]		
19	/		[redacted]	/		[redacted]		
20	/		[redacted]	/		[redacted]		
21	/		[redacted]	/		[redacted]		
22	/		[redacted]	/		[redacted]		
23	/		[redacted]	/		[redacted]		
24	/		[redacted]	/		[redacted]		
25	/		[redacted]	/		[redacted]		
26								
27	/		[redacted]	/		[redacted]		
28								
29	/		[redacted]	/		[redacted]		
30	/		[redacted]	/		[redacted]		
31	/		[redacted]	/		[redacted]		

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่ : __/__/__

รับทราบโดย : [redacted]

วันที่ : __/__/__

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง MDB อาคาร C

MONTH : มีนาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26								
27	/			/				
28								
29	/			/				
30								
31	/			/				
ตรวจสอบโดย :				รับทราบโดย :				
วันที่ : 05 / 01 / 66				วันที่ : ___ / ___ / ___				

อาคาร ..... B

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

| รายละเอียด | | | MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร A

MONTH : กรกฎาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/		[illegible]	/		[illegible]		
2	/		[illegible]	/		[illegible]		
3	/		[illegible]	/		[illegible]		
4	/		[illegible]	/		[illegible]		
5	/		[illegible]	/		[illegible]		
6	/		[illegible]	/		[illegible]		
7	/		[illegible]	/		[illegible]		
8	/		[illegible]	/		[illegible]		
9	/		[illegible]	/		[illegible]		
10	/		[illegible]	/		[illegible]		
11	/		[illegible]	/		[illegible]		
12	/		[illegible]	/		[illegible]		
13	/		[illegible]	/		[illegible]		
14	/		[illegible]	/		[illegible]		
15	/		[illegible]	/		[illegible]		
16	/		[illegible]	/		[illegible]		
17	/		[illegible]	/		[illegible]		
18	/		[illegible]	/		[illegible]		
19	/		[illegible]	/		[illegible]		
20	/		[illegible]	/		[illegible]		
21	/		[illegible]	/		[illegible]		
22	/		[illegible]	/		[illegible]		
23	/		[illegible]	/		[illegible]		
24	/		[illegible]	/		[illegible]		
25	/		[illegible]	/		[illegible]		
26	/		[illegible]	/		[illegible]		
27	/		[illegible]	/		[illegible]		
28	/		[illegible]	/		[illegible]		
29	/		[illegible]	/		[illegible]		
30	/		[illegible]	/		[illegible]		
31	/		[illegible]	/		[illegible]		
ตรว[redacted]						รับทราบโดย :		
						วันที่ : 7 / 8 / 67		

อาคาร C

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

รายละเอียด			เดือน ธันวาคม ปี 2567																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MDB 1 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก		R	ค่าตามจริง																													
	V	S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Cos (Φ)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
ไฟแสดงสถานะสวิตช์				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
MDB 2 แผงจ่ายไฟฟ้ากำลังหลัก		R	ค่าตามจริง																													
	V	S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	A	R	ค่าตามจริง																													
		S	ค่าตามจริง																													
		T	ค่าตามจริง																													
	KW		ค่าตามจริง																													
	CAP		AUTO																													
			Cos (Φ)																													
ไฟแสดงสถานะสวิตช์																																
เวลา				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ผู้จดบันทึก				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ

REMARK

N = Normal(ปกติ)

AB = Abnormal(ผิดปกติ)

[redacted]

ทนทนตรวจสอบโดย

วันที่ .....

ลักษณะตำแหน่งงานใหญ่

น.3/51

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร A

MONTH : กรกฎาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31	✓			✓				
ตรวจสอบโ[redacted]								
วันที่ : 04 / 08 / 67				วันที่ : 4 / 8 / 67				

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร B

MONTH : กรกฎาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31	✓			✓				
ตรวจสอบโด[redacted]								
วันที่ : 04 / 08 / 67								

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร B

MONTH : กรกฎาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30				/				
31	/			/				
ตรวจสอบ	[redacted]							
วันที่ :								

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร C

MONTH : กรกฎาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				
ตรวจสอบ	[redacted]							
วันที่ :								

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร C

MONTH : กรกฎาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/							
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				

ตรวจสอบโ[redacted]

วันที่ : [redacted]

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร A

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				

ตรวจสอบโ[redacted]

วันที่ : 05 / 08 / 67

วันที่ : [redacted]

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร A

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				
ตรวจสอบ	[redacted]							
วันที่ :								

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร B

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				
ตรวจสอบ	[redacted]							
วันที่ :								

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร B

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				

[redacted]

วันที่ : 03 / 09 / 67 วันที่ : 3 / 9 / 67

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร C

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				

[redacted]

วันที่ : ___ / ___ / ___ วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร C

MONTH : สิงหาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				

[redacted]

วันที่ : 00 / 09 / 67

วันที่ : 01 / 09 / 67

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Tranfer Pump อาคาร A

MONTH : กันยายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31								

[redacted]

วันที่ : 0[redacted]

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Bootster Pump อาคาร A

MONTH : กันยายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31								
ตรวจสอบ	[redacted]							
วันที่ : 06 / 10 / 67				วันที่ : 06 / 10 / 67				

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Bootster Pump อาคาร B

MONTH : กันยายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31								
ตรวจสอบ	[redacted]							
วันที่ : 06 / 10 / 67								

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Tranfer Pump อาคาร B

MONTH : กันยายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31								

ตรวจสอบ [redacted]

วันที่ [redacted]

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Tranfer Pump อาคาร C

MONTH : กันยายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31								

ตรวจ [redacted]

วันที่ : 06 / 10 / 67

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Bootster Pump อาคาร C

MONTH : กันยายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31								

[redacted]

วันที่ : 06 / 10 / 67

วันที่ : 06 / 10 / 67

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร A

MONTH : ตุลาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/							

[redacted]

วันที่ : 01 / 11 / 67

วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร B

MONTH : ตุลาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27								
28	✓			✓				
29								
30	✓			✓				
31								

ตรวจส[redacted]

วันที่ : 01 / 11 / 67 | วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร C

MONTH : ตุลาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31								

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ : 01 / 11 / 67 | วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร A

MONTH : ตุลาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31	✓							

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่ : 01 / 11 / 67

วันที่ : ___ / ___ / ___

น.3/62

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร B

MONTH : ตุลาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31	✓							

ตรวจสอ[redacted]

วันที่ ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร C

MONTH : ตุลาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31								

[redacted]

วันที่ : 01 / 11 / 67

วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร A

MONTH : พฤศจิกายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31								

[redacted]

วันที่ : 01 / 12 / 67

วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร A

MONTH : พฤศจิกายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31								
ตรวจสอบโด[redacted]								
วันที่ : 01 / 12 / 67				วันที่ : ___ / ___ / ___				

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร B

MONTH : พฤศจิกายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27								
28	✓			✓				
29								
30	✓			✓				
31								
ตรวจสอบโด[redacted]								
วันที่ : 01 / 12 / 67				วันที่ : ___ / ___ / ___				

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร B

MONTH : พฤศจิกายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27								
28	✓			✓				
29								
30	✓			✓				
31								

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่ : 01 / 12 / 67 วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร C

MONTH : พฤศจิกายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29								
30	✓			✓				
31								

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่ : 01 / ___ / ___ วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร C

MONTH : พฤศจิกายน YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31								

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่ : 01 / 12 / 67 วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร A

MONTH : ธันวาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31	✓							

ตรวจสอบโ[redacted]

วันที่ : 05 / 01 / 68 วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร A

MONTH : มีนาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26	/			/				
27	/			/				
28	/			/				
29	/			/				
30	/			/				
31	/			/				

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ : 05 / 01 / 66 วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร B

MONTH : มีนาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22								
23	/			/				
24								
25	/			/				
26								
27	/			/				
28								
29	/			/				
30								
31	/			/				

ตรวจสอบโด [redacted]

วันที่ : 0 วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร B

MONTH : ธันวาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26								
27	/			/				
28								
29	/			/				
30								
31	/			/				

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่ : 05 / 01 / 68 วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Booster Pump อาคาร C

MONTH : ธันวาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/			/				
2	/			/				
3	/			/				
4	/			/				
5	/			/				
6	/			/				
7	/			/				
8	/			/				
9	/			/				
10	/			/				
11	/			/				
12	/			/				
13	/			/				
14	/			/				
15	/			/				
16	/			/				
17	/			/				
18	/			/				
19	/			/				
20	/			/				
21	/			/				
22	/			/				
23	/			/				
24	/			/				
25	/			/				
26								
27	/			/				
28								
29	/			/				
30								
31	/			/				

ตรวจสอบโดย : [redacted]

วันที่ : 05 / 01 / 68 วันที่ : ___ / ___ / ___

PROJECT : THE TRUST CONDO AMATA-CHONBURI

LOCATION : ห้อง Transfer Pump อาคาร C

MONTH : ธันวาคม YEAR : 2024

วันที่	การตรวจสอบประจำวัน						หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
	09.00 น.		ลงชื่อ	23.00 น.		ลงชื่อ		
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	✓			✓				
2	✓			✓				
3	✓			✓				
4	✓			✓				
5	✓			✓				
6	✓			✓				
7	✓			✓				
8	✓			✓				
9	✓			✓				
10	✓			✓				
11	✓			✓				
12	✓			✓				
13	✓			✓				
14	✓			✓				
15	✓			✓				
16	✓			✓				
17	✓			✓				
18	✓			✓				
19	✓			✓				
20	✓			✓				
21	✓			✓				
22	✓			✓				
23	✓			✓				
24	✓			✓				
25	✓			✓				
26	✓			✓				
27	✓			✓				
28	✓			✓				
29	✓			✓				
30	✓			✓				
31	✓			✓				
ตรวจสอบโ	[redacted]							
วันที่ :								

น.3/69

UL-ENG-SF-012

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | U LIFE

Building / อาคาร C

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

เดือน/ ปี .....กรกฎาคม...../.....2567.....

วันที่	เวลา	บันทึกค่า		การเติม				สภาพของอุปกรณ์					บันทึก	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอช (kg.)	กรดเกลือ (kg.)	เกลือ (kg.)	มิเตอร์น้ำ	แรงดันของถัง psi No.1	No.2	No.3	No.4	โดย ช่าง	โดยหัวหน้าช่าง	โดย ยาม
1	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			สิทธิพงษ์		
2	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9			ปรีชา/พร		
3	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	9			สิทธิพงษ์		
4	9.00	0.2	6.8	3	-	-	-		9	9			ชิตกมล		
5	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			สิทธิพงษ์		
6	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9			ปรีชาพร		
7	9.00	3.0	6.8	3	-	-	-		11	10			ชิตกมล		
8	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล		
9	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ปรีชาพร		
10	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล		
11	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			สิทธิพงษ์		
12	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล		
13	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9			ปรีชาพร		
14	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล		
15	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล		
16	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9			ปรีชาพร		
17	9.00	0.2	6.8	3	-	-	-		9	9			ชิตกมล		
18	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	10			ชิตกมล		
19	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	11			ชิตกมล		
20	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	10			ปรีชาพร		
21	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล		
22	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล		
23	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9			ปรีชาพร		
24	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			สิทธิพงษ์		
25	9.00	0.0	6.8	-	-	-	-		9	9			ปรีชาพร		
26	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	11			สิทธิพงษ์		
27	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล		
28	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			สิทธิพงษ์	3/8/67	
29	9.00	2.0	6.9	-	-	-	-		9	9			ปรีชาพร		
30	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล		
31	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			ชิตกมล	04/08/67	

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | U LIFE

Building / อาคาร: C

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

เดือน/ ปี: ...พ.ย. 64... / ...2567...

วันที่	เวลา	บันทึกค่า		การเติม				สภาพของอุปกรณ์					บันทึก	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอช (kg.)	กรดเกลือ (kg.)	เกลือ (kg.)	มิเตอร์น้ำ	แรงดันของถัง (psi) No.1	No.2	No.3	No.4	โดย ช่าง	โดยหัวหน้าช่าง	โดย ลูกค้า
1	9.00	0.2	6.8	3	-	-	-		10	11			[redacted]		
2	9.00	2.0	6.9	-	-	-	-		9	10					
3	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
4	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	9					
5	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
6	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
7	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
8	9.00	0.2	6.8	3	-	-	-		9	10					
9	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	11					
10	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	11					
11	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	10					
12	9.00	0.2	6.8	3	-	-	-		9	10					
13	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	9					
14	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
15	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
16	9.00	3.2	6.8	-	-	-	-		9	10					
17	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	11					
18	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	11					
19	9.00	3.0	6.8	4	-	-	-		10	10					
20	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
21	9.00	3.0	6.9	-	-	-	-		9	9					
22	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-		11	10					
23	9.00	0.0	6.9	4	-	-	-		10	11					
24	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
25	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
26	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-		9	10					
27	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	11					
28	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-		9	10					
29	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-		10	10					
30	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
31	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					

03/12/64

UL-ENG-SF-012

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | U LIFE

Building / อาคาร: C

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

เดือน/ ปี: กันยายน / ...2567...

วันที่	เวลา	บันทึกค่า		การเติม				สภาพของอุปกรณ์					บันทึก	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอช (kg.)	กรดเกลือ (kg.)	เกลือ (kg.)	มิเตอร์น้ำ	แรงดันของถัง (psi) No.1	No.2	No.3	No.4	โดย ช่าง	โดยหัวหน้าช่าง	โดย ลูกค้า
1	9.00	1.5	6.8	2	-	-	-		10	10			[redacted]		
2	9.00	0.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
3	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
4	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
5	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
6	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
7	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	9					
8	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
9	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
10	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
11	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
12	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
13	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
14	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	9					
15	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	10					
16	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
17	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
18	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
19	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
20	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
21	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
22	9.00	0.0	6.8	-	-	-	-		11	10					
23	9.00	0.0	6.8	-	-	-	-		9	11					
24	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	11					
25	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
26	9.00	3.0	6.8	3					10	10					
27	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
28	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
29	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	11					
30	9.00	0.2	6.8	2	-	-	-		10	10					
31	9.00														

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | U LIFE

Building / อาคาร C

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

เดือน/ ปี .....ตุลาคม...../.....2567.....

วันที่	เวลา	บันทึกค่า CL (1-1.5)	บันทึกค่า PH (7.2-7.6)	การเติม คลอรีน (kg.)	การเติม โซดาแอช (kg.)	การเติม กรดเกลือ (kg.)	การเติม เกลือ (kg.)	สภาพของอุปกรณ์ มิเตอร์น้ำ	สภาพของอุปกรณ์ แรงดันของถัง (psi) No.1	No.2	No.3	No.4	บันทึก โดย ช่าง	ตรวจสอบ โดยหัวหน้าช่าง	ตรวจสอบ โดย ลูกค้า
1	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10			[redacted]		
2	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	11					
3	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	10					
4	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-		9	10					
5	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-		9	10					
6	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	11					
7	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
8	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
9	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-		10	10					
10	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
11	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		10	10					
12	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
13	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		11	11					
14	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-		10	10					
15	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-		9	9					
16	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	10	10					
17	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	10	11					
18	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	9	10					
19	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	9	10					
20	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	10	11					
21	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	10	10					
22	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	9	9					
23	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	9	9					
24	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	11	10					
25	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	10	10					
26	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	9	9					
27	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	10	10					
28	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	9	9					
29	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	10	10					
30	9.00	3.0	6.8	-	-	-	-	-	9	9					
31	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	9	9					

01/11/67

UL-ENG-SF-012

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | U LIFE

Building / อาคาร C

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

เดือน/ ปี .....พฤศจิกายน...../.....2567.....

วันที่	เวลา	บันทึกค่า CL (1-1.5)	บันทึกค่า PH (7.2-7.6)	การเติม คลอรีน (kg.)	การเติม โซดาแอช (kg.)	การเติม กรดเกลือ (kg.)	การเติม เกลือ (kg.)	สภาพของอุปกรณ์ มิเตอร์น้ำ	สภาพของอุปกรณ์ แรงดันของถัง (psi) No.1	No.2	No.3	No.4	บันทึก โดย ช่าง	ตรวจสอบ โดยหัวหน้าช่าง	ตรวจสอบ โดย ลูกค้า
1	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-		9	9			[redacted]		
2	9.00	6.9	3.0	-	-	-	-		10	10					
3	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10					
4	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	9					
5	9.00	6.8	0.2	-	-	-	-		10	10					
6	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		11	11					
7	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10					
8	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10					
9	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10					
10	9.00	6.8	0.2	-	-	-	-		9	9					
11	9.00	6.8	0.2	-	-	-	-		10	10					
12	9.00	6.8	0.2	-	-	-	-		10	10					
13	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10					
14	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	9					
15	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		11	11					
16	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	9					
17	9.00	6.8	0.2	-	-	-	-		9	9					
18	9.00	6.8	0.0	-	-	-	-		10	10					
19	9.00	6.7	3.0	-	-	-	-		10	10					
20	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	9					
21	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		11	11					
22	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10					
23	9.00	6.8	0.2	-	-	-	-		10	10					
24	9.00	6.8	0.0	-	-	-	-		9	9					
25	9.00	6.7	3.0	-	-	-	-	-	10	10					
26	9.00	6.4	3.0	-	-	-	-	-	10	10					
27	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10					
28	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	9					
29	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10					
30	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10					
31	9.00														

01/12/67

THE TRUST CONDO AMATA - CHONBURI | U LIFE

Building / อาคาร C

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

เดือน/ ปี .....ธันวาคม...../.....2567.....

วันที่	เวลา	ปริมาณ CL (1-1.5)	ปริมาณ PH (7.2-7.6)	การเติม คลอรีน (kg.)	การเติม โซดาแอช (kg.)	การเติม กรดเกลือ (kg.)	การเติม เกลือ (kg.)	สภาพแวดล้อม/อากาศ มีฝนตกไม่	สภาพแวดล้อม/อากาศ แรงดันระบบกรอง No.1	สภาพแวดล้อม/อากาศ แรงดันระบบกรอง No.2	บันทึก โดย ช่าง	ตรวจสอบ โดยหัวหน้าช่าง	ตรวจสอบ โดย ลูกค้า
1	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10	[redacted]		
2	9.00	6.4	1.5	-	-	-	-		9	9		ok	
3	9.00	6.8	0.2	3	-	-	-		9	9			
4	9.00	6.4	3.0						10	9			
5	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	9			
6	9.00	6.4	3.0						10	10			
7	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	10			
8	9.00	6.4	3.0						10	10			
9	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10			
10	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	9			
11	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	9			
12	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		11	11			
13	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	10			
14	9.00	6.4	3.0	-	-	-	-		9	10			
15	9.00	6.8	0.2	1	-	-	-		10	10			
16	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10			
17	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	9			
18	9.00												
19	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		11	11			
20	9.00												
21	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10			
22	9.00	6.8	0.2	3	-	-	-		10	10			
23	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	10			
24	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	11			
25	9.00												
26	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		11	11			
27	9.00	6.4	3.0	-	-	-	-		10	10			
28	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		10	9			
29	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	9			
30	9.00	6.8	0.2	3	-	-	-		10	10			
31	9.00	6.8	3.0	-	-	-	-		9	9		05/01/68	

น.3/72


เดือน ธันวาคม 2567

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล [redacted] เขต/อำเภอ เมืองฯ
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพ[redacted] โทรสาร - มี
[redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท คลินิก - คลินิกเสริมความงาม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
- ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบางหนองไม้แดง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทขนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 386.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,213.570 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,165.027 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะทวิสต์คอนโด อมตะ-ชลบุรี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 345 หมู่ที่ : 1 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองไม้แดง เขต/ตำบล : เมืองชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี โทรศัพท์ : 0632271119 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 518

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เทพพิทักษ์ สินหนัง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/67	10.97	27.407	26.81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/7/67	10.97	8.648	8.540	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/7/67	10.97	32.458	31.159	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/7/67	10.97	28.080	26.956	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/7/67	10.97	20.602	19.777	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/7/67	10.97	17.3	13.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/7/67	10.97	66.764	64.285	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/7/67	10.97	19.777	18.985	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/7/67	10.97	26.267	25.216	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/7/67	10.97	63.125	60.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/7/67	10.97	74.901	71.904	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/7/67	10.97	71.578	68.810	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/7/67	10.97	41.659	39.992	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/7/67	10.97	8.351	8.016	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/7/67	10.97	25.199	24.152	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/7/67	10.97	26.879	25.803	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบุคคลภายนอกที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....


เดือน สิงหาคม

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล [redacted] เขต/อำเภอ คีรีคง
จังหวัด พัทลุง โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร - มี
ผู้ดำเนินการ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท คลินิก - คลินิกทันตกรรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้น้ำประปาของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำในบ่อกักเก็บของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ชื่อหรือกิโลกรัม)	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ										ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำเข้า (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	ตู้ ท. ๗ (ระบุค่าที่วัดได้/ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนที่ถูกสูบกลับไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)					
17/7/67	10.62	1,472	7.173	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
18/7/67	10.62	1,479	7.173	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
19/7/67	10.62	11.82	10.380	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
20/7/67	18.00	10.082	9.858	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
21/7/67	10.82	9.748	3.564	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
22/7/67	18.62	10.082	9.858	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
23/7/67	10.62	7.944	7.173	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
24/7/67	10.62	10.082	9.858	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
25/7/67	10.67	11.836	10.647	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
26/7/67	10.62	9.858	9.858	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
27/7/67	10.62	8.858	8.858	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
28/7/67	10.62	5.944	5.944	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
29/7/67	10.62	7.944	7.173	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
30/7/67	10.62	8.858	8.858	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			
31/7/67	10.62	7.944	7.173	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-			

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะทรัสต์คอนโด ชลบุรี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 345 **หมู่ที่ :** 1 **ซอย :**

ถนน : **แขวง/ตำบล :** หนองไม้แดง **เขต/ตำบล :** เมืองชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี **โทรศัพท์ :** 0632271119 **โทรสาร :**

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป **จำนวนห้อง :** 518

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : **ออกให้โดย :** **หมดอายุ :** วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เทพพิทักษ์ สินหนัง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบางหนองไม้แดง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทขนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 376.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,395.605 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,339.780 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/8/67	10.97	38341	36.999	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/8/67	10.97	35.805	34.372	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/8/67	10.97	73.529	70.587	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/8/67	10.97	79.992	76.206	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/8/67	10.97	42.402	40.705	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/8/67	10.97	36.544	35.089	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/8/67	10.97	41.97	40.291	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/8/67	10.97	55.102	52.897	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/8/67	10.97	46.412	97.439	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/8/67	10.97	48.95	46.992	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/8/67	10.97	23.807	22.854	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/8/67	10.97	54.603	51.686	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/8/67	10.97	32.92	31.608	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/8/67	10.97	53.981	51.103	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/8/67	10.97	30.216	29.036	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/67	10.97	14.489	13.951	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/8/67	10.97	42.25	41.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/8/67	10.97	69.094	66.53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/8/67	10.97	48809	46.856	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/8/67	10.97	13862	13403	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/8/67	10.97	32.927	31.609	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/8/67	10.97	64.574	61.991	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/8/67	10.97	45.459	43.640	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/8/67	10.97	21.628	20.762	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/8/67	10.97	61.917	59.440	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/8/67	10.97	42.608	40.903	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/8/67	10.97	59.398	57.214	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/8/67	10.97	68.34	65.606	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/8/67	10.97	70.146	67.340	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/8/67	10.97	92.090	91.157	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/8/67	10.97	20.851	20.016	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

ตั้งแต่ กันยายน 2567

แบบ ทส. ๑

แบบยืนยันรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 1 ซอย –

ถนน – แขวง/ตำบล หนองไม้แดง เขต/อำเภอ เมือง


จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร – มี

นิติบุคคล อาคารชุด เดอะเรสิเดนโซ ชลบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท อาคาร – พื้นที่รอเช่า ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

– ออกให้โดย – หมดอายุ –

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

น.3/78

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรสิเดนโซ ชลบุรี-ชลบุรี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 345 หมู่ที่ : 1 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองไม้แดง เขต/อำเภอ : เมืองชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี โทรศัพท์ : 0632271119 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 518

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เทพพิทักษ์ สินหนัง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	0.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	0.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)		
1/9/67	10.97	36.264	34.813	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/9/67	10.97	3.917	3.769	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/9/67	10.97	88.549	85.007	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/9/67	10.97	9.357	8.982	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/9/67	10.97	49.763	47.772	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/9/67	10.97	09.97	9.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/9/67	10.97	93.646	89.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/9/67	10.97	81.909	78.632	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/9/67	10.97	43.001	41.366	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/9/67	10.97	21.365	20.510	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/9/67	10.97	19.944	19.234	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/9/67	10.97	42035	40.353	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/9/67	10.97	17.985	17.206	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/9/67	10.97	25.236	24.226	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/9/67	10.97	2.867	2.752	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/9/67	10.97	84.836	81.432	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบางหมองไม้แดง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจางบริษัทขนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 366.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,112.741 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,068.231 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ ๑. เจ้าของหรือผู้ดูแลควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบัญชีหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ตุลาคม 2567

แบบ กส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 1 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล [redacted] เขต/อำเภอ [redacted]

จังหวัด [redacted] โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร [redacted]

สิทธิบุคคลตามหลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท [redacted] ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) [redacted] ออกให้โดย [redacted] หมดอายุ [redacted]

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิตของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ค่าความเป็นกรดด่าง	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ชื่อ ๑ (ระบุปริมาณที่ใช้/ชนิดที่ใช้)	เครื่องสูบจุลินทรีย์ (ปริมาณที่ใช้/ชนิดที่ใช้)	เครื่องสูบสารเคมี ผสมน้ำเสีย (ปริมาณที่ใช้/ชนิดที่ใช้)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปริมาณที่ใช้/ชนิดที่ใช้)	เครื่องสูบสารเคมี ผสมน้ำเสีย (ปริมาณที่ใช้/ชนิดที่ใช้)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปริมาณที่ใช้/ชนิดที่ใช้)	ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ตัน)		
1	17/9/67	10.972	34.1478	34.1478	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2	18/9/67	10.974	69.0754	69.0754	7.5	โซดาแอช	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3	19/9/67	10.972	9.922	9.922	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4	20/9/67	10.974	69.0755	69.0755	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5	21/9/67	10.972	8.9754	8.9754	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6	22/9/67	10.974	10.8256	10.8256	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7	23/9/67	10.972	75.9844	75.9844	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8	24/9/67	10.974	8.0761	8.0761	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9	25/9/67	10.972	9.1175	9.111	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10	26/9/67	10.974	1.2702	0.2521	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11	27/9/67	10.972	44.925	44.925	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12	28/9/67	10.974	5.9116	5.9116	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13	29/9/67	10.972	44.9484	44.9484	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14	30/9/67	10.974	34.181	34.181	7.5	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

น.3/80

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะทรัสต์คอนโด ชลบุรี

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองไม้แดง เขต/ตำบล : เมืองชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี โทรศัพท์ : 0632271119 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 518

สังกัด : เอกชน

เบอนุญาตเลขท (ถ้ามี) : ออกเมื่อโดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เทพพิทักษ สินหนัง เจาของหรือผูครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

เบอนุญาตเลขท _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไมต่อเนอง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบางหนองไมแดง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทขนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 376,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,130.529 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,085.307 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวน (ระบุจานวนวนทระบาย) วน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษ ผูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผูรับจาง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/10/67	10.97	88.955	85.800	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18/10/67	10.97	80.074	77.285	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/10/67	10.97	79.024	67.934	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/10/67	10.97	8.966	8.607	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/10/67	10.97	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/10/67	10.97	124.973	119.974	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/10/67	10.97	38.198	36.539	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/10/67	10.97	77.438	74.340	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/10/67	10.97	24.789	23.511	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/10/67	10.97	1.882	1.806	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/10/67	10.97	41.697	40.029	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/10/67	10.97	23.057	21.714	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/10/67	10.97	22.141	20.514	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/10/67	10.97	29.459	28.274	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/10/67	10.97	29.785	28.593	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/67	10.97	55.039	52.897	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/10/67	10.97	31.285	29.417	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/10/67	10.97	11.525	11.069	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/10/67	10.97	2.526	1.749	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/10/67	10.97	1.162	1.115	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/10/67	10.97	2.901	2784	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/10/67	10.97	0.980	0.949	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/10/67	10.97	5.146	4.917	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/10/67	10.97	84.105	80.688	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/10/67	10.97	7.051	6.768	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/10/67	10.97	2.369	2.274	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/10/67	10.97	0.525	0.941	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/10/67	10.97	76.947	73.179	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/10/67	10.97	35.506	34.083	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/10/67	10.97	76.967	73.792	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/10/67	10.97	66.667	64.000	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]

เดือน พฤศจิกายน 2567

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 1 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล [redacted] เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี


จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร - มี

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรัสต์คอนโด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท อาคารชุด - ที่มีลักษณะอื่น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะทรัสต์คอนโด อมตะ ชลบุรี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 345 หมู่ที่ : 1 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองไม้แดง เขต/ตำบล : เมืองชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี โทรศัพท์ : 0632271119 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 518

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เทพพิทักษ์ สินหนัง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	0.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	0.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)	0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบางหนองไม้แดง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทขนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 374.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,323.247 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,270.317 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) บัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	กระบวนการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	ชื่อ ฯ (ระบุปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินการแก้ไข
1/11/67	10.697	74.596	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/11/67	10.697	77.58	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/11/67	10.697	80.214	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/11/67	10.697	83.163	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/11/67	10.697	86.105	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/11/67	10.697	89.040	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/11/67	10.697	92.014	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/11/67	10.697	95.028	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/11/67	10.697	98.133	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/11/67	10.697	101.238	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/11/67	10.697	104.343	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/11/67	10.697	107.448	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/11/67	10.697	110.553	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/11/67	10.697	113.658	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/11/67	10.697	116.763	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/11/67	10.697	119.868	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	


เดือน ตุลาคม 2567

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล [redacted] เขต/อำเภอ เมืองฯ
จังหวัด สงขลา โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร - มี
ผู้ประกอบการ/ผู้ดำเนินการ/ผู้ครอบครองสถานที่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อาคารสำนักงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้น้ำประปาของระบบ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบของระบบ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย		ปริมาณสารเคมีที่ใช้		การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกสูบออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	ความเห็นของผู้ควบคุมงาน
					ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออก (ลบ.ม./วัน)	ระยะเวลาที่ระบายน้ำทิ้ง (ชั่วโมง)	ชื่อสารเคมีที่ใช้ (ชื่อทางการค้า/ชื่อสามัญ/สูตรทางเคมี)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ (กิโลกรัม/วัน)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำดิบ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/11/67	10.00	850.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
18/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30/11/67	10.00	34.00	34.00	34.00	ระบายน้ำ	8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะหรัสต์คอนโด อมตะ-ชลบุรี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 345 หมู่ที่ : 1 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : หนองไม้แดง เขต/ตำบล : เมืองชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี โทรศัพท์ : 0632271119 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 518

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เทพพิทักษ์ สินหนัง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เทศบางหนองไม้แดง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างบริษัทขนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 348.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,473.382 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,414.447 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/12/67	10.97	20.747	14917	ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18/12/67	10.97	98.212	36.883	ไม่ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/12/67	10.97	85.862	84.527	ไม่ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/12/67	10.97	97.975	96.302	ระบาย	-		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/12/67	10.97	65.03	62.428	ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/12/67	10.97	12.922	12.098	ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/12/67	10.97	1.713	1.644	ไม่ระบาย			ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/12/67	10.97	87.02	85.939	ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/12/67	10.97	15.078	14.427	ไม่ระบาย			ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/12/67	10.97	70.976	67.414	ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/12/67	10.97	138.043	137.771	ไม่ระบาย			ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/12/67	10.97	0.836	0.762	ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/12/67	10.97	41.741	40.071	ไม่ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/12/67	10.97	22.798	21.314	ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/12/67	10.97	20.99	20.150	ไม่ระบาย	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/67	10.97	76.857	72.619	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/12/67	10.97	92.932	91.347	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/12/67	10.97	50.004	48.004	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/12/67	10.97	21.100	20.956	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/12/67	10.97	23.973	23.018	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/12/67	10.97	4.171	4.023	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/12/67	10.97	95.573	24.550	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/12/67	10.97	26.933	25.435	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/12/67	10.97	81.767	77.496	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/12/67	10.97	43.747	42.155	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/12/67	10.97	13.854	12.723	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/12/67	10.97	24.943	23.745	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/67	10.97	21.981	20.391	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/12/67	10.97	7.438	7.140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/12/67	10.97	114.052	109.899	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/12/67	10.97	7.315	7.092	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	