




ภาพที่ 1.ประตูทางเข้าและป้ายโครงการ



ภาพที่ 2.ประตูทางเข้าและรั้วโครงการ



ภาพที่ 3. ป้ายห้ามและรูปก.



ภาพที่ 5. ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ



ภาพที่ 6. พนักงานทำความสะอาด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ SOL HOTEL TOWER 1 ของบริษัทโซลิแทร์ โฮเทล จำกัด

---



ภาพที่ 7.อาคารปัจจุบัน



ภาพที่ 8.ฝ่ายบริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์





ภาพที่ 9.ระบบบำบัดน้ำเสีย




ภาพที่ 10.พื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 11.ถังเก็บน้ำสำรอง



ภาพที่ 12.ระบบวาล์วควบคุมน้ำใช้



ภาพที่ 13.บ่อหน่วงน้ำ





ภาพที่ 14.เครื่องสำรองไฟฟ้า



ภาพที่ 15.ห้องพักขยะ




ภาพที่ 16.ลานจอดรถ



ภาพที่ 17.รปภ อำนวนความสะดวก





ภาพที่ 18.ถังดับเพลิงแบบมือถือตามจุดต่างๆ



ภาพที่ 19.ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 20.ถังน้ำสำรองดับเพลิง






ภาพที่ 21.เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งาน



ภาพที่ 22.ระบบการแจ้งเตือนเพลิงไหม้




ภาพที่ 23.กล้องวงจรปิด




ภาพที่ 24.สัญลักษณ์จราจร






ภาพที่ 25.บันไดหนีไฟ และป้ายบอกทางหนีไฟ




ภาพที่ 26.สระว่ายน้ำ



ภาพที่ 27.อุปกรณ์ช่วยชีวิต



ภาพที่ 28.ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 29.แผนที่บอกทางหนีไฟประจำชั้น



ภาพที่ 30.หัวรับน้ำดับเพลิง





ภาพที่ 31.ทางเข้าที่จอดรถ



ภาพที่ 32.ระบบไฟส่องสว่าง



ภาพที่ 33.ช่องแสงธรรมชาติ เพื่อลดพลังงาน



ภาพที่ 34.ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า



ภาพที่ 35 สารฆ่าเชื้อโรคสระว่ายน้ำ