

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	i
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-2
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงาน	1-2
1.4 ขอบเขตของการดำเนินงาน	1-2
1.5 แผนการดำเนินการ	1-3
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป	2-1
2.1 สถานที่ตั้งโครงการและการเดินทางเข้าสู่โครงการ	2-1
2.1.1 สถานที่ตั้งโครงการ	2-1
2.1.2 การเดินทางเข้าสู่โครงการ	2-5
2.2 เชื้อเพลิงและสารเคมี	2-5
2.2.1 เชื้อเพลิง	2-5
2.2.2 สารเคมี	2-8
2.3 ผลผลิต	2-9
2.3.1 ไฟฟ้า	2-9
2.3.2 ไอน้ำ	2-10
2.4 กระบวนการผลิต	2-11
2.4.1 เทคโนโลยีและเทคนิคกระบวนการผลิต	2-11
2.4.2 กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน	2-11
2.4.3 ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	2-11
2.4.4 กระบวนการทำงานในแต่ละสถานะการผลิต	2-11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.5 น้ำใช้	2-14
2.5.1 แหล่งน้ำใช้	2-14
2.5.2 ปริมาณน้ำใช้	2-14
2.5.3 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	2-15
2.6 มลพิษและการควบคุม	2-23
2.6.1 มลพิษทางอากาศและการควบคุม	2-23
2.6.2 น้ำเสียและการจัดการ	2-23
2.6.3 กากของเสียและการจัดการ	2-29
2.6.4 ระดับเสียง	2-31
2.7 การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม	2-31
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 ขอบเขตการดำเนินงาน	4-1
4.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์	4-12
4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	4-14
4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ	4-14
4.3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	4-26
4.3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเชื้อรา	4-44
4.4 คุณภาพน้ำ	4-45
4.4.1 คุณภาพน้ำผิวดิน	4-45
4.4.2 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	4-51
4.4.3 คุณภาพน้ำใต้ดิน	4-64
4.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง	4-74
4.5.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป	4-74
4.5.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	4-88

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.6 การจัดการกากของเสีย	4-107
4.7 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	4-107
4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-122
4.8.1 การตรวจสุขภาพพนักงาน	4-122
4.8.2 ภาวะสุขภาพของประชาชน	4-123
4.8.3 สภาพแวดล้อมในการทำงาน	4-135
4.9 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ	4-147
4.10 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน	4-147
บทที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา	5-1
5.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ	5-1
5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	5-14
5.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเชื้อรา	5-41
5.4 เปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพน้ำ	5-42
5.4.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	5-42
5.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	5-55
5.4.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน	5-82
5.5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง	5-105
5.5.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป	5-105
5.5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	5-136
5.6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเสียงบริเวณพื้นที่การทำงาน	5-157
5.7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน	5-162
5.8 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อนบริเวณพื้นที่การทำงาน	5-168

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	1-4
2.1-1	การจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ในแต่ละกิจกรรมหลักของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	2-2
2.1-2	สรุปประเภทเครื่องจักรหลักที่ติดตั้งเพิ่มเติม	2-2
2.2-1	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงกากอ้อย	2-6
2.2-2	ปริมาณและภาชนะบรรจุสารเคมี	2-8
2.6-1	น้ำเสียและการจัดการ	2-25
2.6-2	กากของเสียและการจัดการของโครงการ	2-29
3.1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	3-2
4.1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-2
4.2-1	วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างโครงการ	4-12
4.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	4-16
4.3.1-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation)	4-17
4.3.1-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายกรณีพ่นเขม่า (Soot Blow)	4-18
4.3.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	4-31
4.3.2-2	ตารางแสดงทิศทางและความเร็วลม	4-40
4.3.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเขม่า	4-44
4.4.1-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	4-46
4.4.2-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง	4-52
4.4.2-2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย	4-53
4.4.3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน	4-64
4.5.1-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	4-78
4.5.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	4-93
4.7.1-1	ผลการสำรวจแหล่งกักตุนฟืน	4-110
4.7.1-2	ผลการสำรวจแหล่งกักตุนสั้ว	4-115

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.7.1-3 ผลการสำรวจสัตว์หน้าดิน	4-117
4.7.1-4 ผลการสำรวจสัตว์น้ำ	4-119
4.7.1-5 ผลการสำรวจพรรณไม้	4-120
4.8.1-1 ผลตรวจสอบคุณภาพพนักงาน ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2567	4-122
4.8.2-1 จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 โรค) รายปีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2562-2567)	4-126
4.8.2-2 จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 โรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไตรตรัง ในช่วงระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2562-2567)	4-128
4.8.2-3 จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 โรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธำรงค์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2562-2567)	4-130
4.8.2-4 จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 โรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล เทพนคร ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566)	4-132
4.8.2-5 จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 โรค) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-134
4.8.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (TWA)	4-136
4.8.3-2 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust) และฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึง และสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust)	4-142
4.8.3-3 ผลการตรวจวัดความร้อนบริเวณพื้นที่การทำงาน	4-144
5.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ	5-2
5.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	5-14
5.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	5-18
5.2-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	5-22
5.2-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	5-26
5.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเชื้อรา	5-41
5.4.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	5-43
5.4.2-1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง	5-56

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
5.4.2-2	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย
5.4.3-1	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน
5.5.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
5.5.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
5.6-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (TWA)
5.7-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust) และฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust)
5.8-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อนบริเวณพื้นที่การทำงาน

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1-1	ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา
2.1-2	แผนผังภาพรวมโรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร
2.2-1	รูปแบบลานเก็บกากอ้อย ภายหลังการปรับปรุง
2.2-2	ปริมาณและภาชนะบรรจุสารเคมี
2.4-1	กระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่างง่าย
2.4-2	กระบวนการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าอย่างง่าย
2.5-1	สมดุลน้ำใช้ก่อนเพิ่มกำลังการผลิต ช่วงฤดูหีบอ้อย
2.5-2	สมดุลน้ำใช้หลังเพิ่มกำลังการผลิต ช่วงฤดูหีบอ้อย
2.5-3	สมดุลน้ำใช้ก่อนเพิ่มกำลังการผลิต ช่วงฤดูละลายน้ำตาล
2.5-4	สมดุลน้ำใช้หลังเพิ่มกำลังการผลิต ช่วงฤดูละลายน้ำตาล
2.5-5	สมดุลน้ำใช้ก่อนเพิ่มกำลังการผลิต ช่วงปิดหีบและหยุดละลายน้ำตาล
2.5-6	สมดุลน้ำ ใช้หลังเพิ่มกำลังการผลิต ช่วงปิดหีบและหยุดละลายน้ำตาล
2.5-7	ผังกระบวนการใช้น้ำกรณีสูบน้ำจากแม่น้ำปิงและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้
2.6-1	ภาพขยายบ่อบำบัดน้ำเสียและทิศทางการไหลของน้ำ
2.6-2	Hydraulic Profile ระบบบำบัดน้ำเสีย
2.6-3	แผนผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย
4.3.1-1	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงหีบอ้อย) กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
4.3.1-2	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงหีบอ้อย) กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 170 ตัน/ชั่วโมง
4.3.1-3	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงละลายน้ำตาล) กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
4.3.1-4	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงหีบอ้อย) กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
4.3.1-5	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงหีบอ้อย) กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 170 ตัน/ชั่วโมง

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.3.1-6 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงละลายน้ำตาล) กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง	4-21
4.3.1-7 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงหีบอ้อย) กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง	4-22
4.3.1-8 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงหีบอ้อย) กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 170 ตัน/ชั่วโมง	4-22
4.3.1-9 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงละลายน้ำตาล) กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง	4-23
4.3.1-10 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงหีบอ้อย) กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง	4-23
4.3.1-11 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงหีบอ้อย) กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ของ Boiler ขนาด 170 ตัน/ชั่วโมง	4-24
4.3.1-12 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมที่ระบายออกจากปล่อง (ช่วงละลายน้ำตาล) กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง	4-24
4.3.2-1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดในวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2567	4-35
4.3.2-2 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดในวันที่ 18-25 เมษายน 2567	4-35
4.3.2-3 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดในวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2567	4-36
4.3.2-4 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดในวันที่ 18-25 เมษายน 2567	4-36
4.3.2-5 ผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดในวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2567	4-37
4.3.2-6 ผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดในวันที่ 18-25 เมษายน 2567	4-37

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.3.2-7 ผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดในวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2567	4-38
4.3.2-8 ผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดในวันที่ 18-25 เมษายน 2567	4-38
4.3.2-9 ผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดในวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2567	4-39
4.3.2-10 ผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดในวันที่ 18-25 เมษายน 2567	4-39
4.3.2-11 ฟังก์ชันทางและความเร็วลม วัดคลองศรีนวล (ช่วงหีบอ้อย) ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2567	4-41
4.3.2-12 ฟังก์ชันทางและความเร็วลม วัดคลองศรีนวล (ช่วงละลายน้ำตาล) ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2567	4-42
4.3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเชื้อรา บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย ตรวจวัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567	4-44
4.4.1-1 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) ของน้ำผิวดิน	4-47
4.4.1-2 ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำผิวดิน	4-47
4.4.1-3 ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ในน้ำ (BOD) ของน้ำผิวดิน	4-48
4.4.1-4 ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) ของน้ำผิวดิน	4-48
4.4.1-5 ผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ของน้ำผิวดิน	4-49
4.4.1-6 ผลการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) ของน้ำผิวดิน	4-49
4.4.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-54
4.4.2-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเป็นกรด - ด่าง ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-54
4.4.2-3 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (BOD) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-55

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.4.2-4	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซีโอดี (COD) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-55
4.4.2-5	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-56
4.4.2-6	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-56
4.4.2-7	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-57
4.4.2-8	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-57
4.4.2-9	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) ของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-58
4.4.2-10	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-58
4.4.2-11	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว (Lead) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-59
4.4.2-12	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-59
4.4.2-13	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนู (Asenic) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-60
4.4.2-14	14 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณปรอท (Mercury) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-60
4.4.2-15	ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-61
4.4.2-16	ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR) ของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567	4-61
4.4.3-1	ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำใต้ดิน	4-66

สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.4.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ของน้ำใต้ดิน	4-66
4.4.3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความกระด้างของน้ำใต้ดิน	4-67
4.4.3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดของน้ำใต้ดิน	4-67
4.4.3-5 ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน	4-68
4.4.3-6 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมของน้ำใต้ดิน	4-68
4.4.3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมของน้ำใต้ดิน	4-69
4.4.3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็กของน้ำใต้ดิน	4-69
4.4.3-9 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรทของน้ำใต้ดิน	4-70
4.4.3-10 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอลูมิเนียมของน้ำใต้ดิน	4-70
4.4.3-11 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแมงกานีสของน้ำใต้ดิน	4-71
4.4.3-12 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ำใต้ดิน	4-71
4.4.3-13 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ำใต้ดิน	4-72
4.5.1-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านใหม่ (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-82
4.5.1-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านใหม่ (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-82
4.5.1-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านท้ายเกาะ (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-83
4.5.1-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านท้ายเกาะ (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-83
4.5.1-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-84
4.5.1-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-84
4.5.1-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-85
4.5.1-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-85

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.5.1-9	9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-86
4.5.1-10	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-86
4.5.1-11	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-87
4.5.1-12	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-87
4.5.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณบ้านใหม่ (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-99
4.5.2-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณบ้านใหม่ (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-99
4.5.2-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณบ้านท้ายเกาะ (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-100
4.5.2-4	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณบ้านท้ายเกาะ (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-100
4.5.2-5	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-101
4.5.2-6	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-101
4.5.2-7	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-102
4.5.2-8	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-102
4.5.2-9	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-103
4.5.2-10	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-103

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.5.2-11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (ช่วงหีบอ้อย) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2567	4-104
4.5.2-12 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (ช่วงละลายน้ำตาล) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567	4-104
4.8.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ($L_{eq\ 8\ hr.}$) ในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งเครื่อง) (ช่วงหีบอ้อย)	4-137
4.8.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ($L_{eq\ 8\ hr.}$) ในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งเครื่อง) (ช่วงละลายน้ำตาล)	4-137
4.8.3-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งเครื่อง) (ช่วงหีบอ้อย)	4-138
4.8.3-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ($L_{eq\ 8\ hr.}$) ในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งเครื่อง) (ช่วงละลายน้ำตาล)	4-138
4.8.3-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งบุคคล) (ช่วงหีบอ้อย)	4-139
4.8.3-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{peak}) ในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งเครื่อง) (ช่วงละลายน้ำตาล)	4-139
4.8.3-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งบุคคล) (ช่วงหีบอ้อย)	4-140
4.8.3-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งบุคคล) (ช่วงละลายน้ำตาล)	4-140
4.8.3-9 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust)	4-143
4.8.3-10 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable dust)	4-143
4.8.3-11 ผลการตรวจวัดระดับความร้อน	4-146

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - มีนาคม 2563	5-4
5.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 45 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2566	5-4
5.1-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 50 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนเดือนมีนาคม 2561 - มกราคม 2564	5-5
5.1-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-5
5.1-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 170 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2567	5-6
5.1-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป ไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - มีนาคม 2563	5-6
5.1-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป ไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 45 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2566	5-7
5.1-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป ไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 50 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - มกราคม 2564	5-7
5.1-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป ไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-8

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.1-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 170 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2567	5-8
5.1-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - มีนาคม 2563	5-9
5.1-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 45 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2566	5-9
5.1-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 50 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - มกราคม 2564	5-10
5.1-14	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-10
5.1-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากปล่องกรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) ของ Boiler ขนาด 170 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2567	5-11
5.1-16	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องกรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ของ Boiler ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - มีนาคม 2563	5-11
5.1-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องกรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ของ Boiler ขนาด 45 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2566	5-12
5.1-18	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องกรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ของ Boiler ขนาด 50 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - มกราคม 2564	5-12

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.1-19	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ของ Boiler ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561- เมษายน 2567	5-13
5.1-20	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ของ Boiler ขนาด 170 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2567	5-13
5.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดคลองศรีนวล ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-31
5.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดศรีบุญญาวาส ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-31
5.2-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-32
5.2-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดท่าตะคร้อเขาทอง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-32
5.2-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดคลองศรีนวล ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-33
5.2-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดศรีบุญญาวาส ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-33
5.2-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-34
5.2-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดท่าตะคร้อเขาทอง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-34
5.2-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณวัดคลองศรีนวล ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-35
5.2-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณวัดศรีบุญญาวาส ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-35
5.2-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณวัดวังพระธาตุ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-36

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.2-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณวัดท่าตะคร้อเขาทอง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-36
5.2-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณวัดคลองศรีนวล ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-37
5.2-14	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณวัดศรีปทุมณาสา ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-37
5.2-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณวัดวังพระธาตุ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-38
5.2-16	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณวัดท่าตะคร้อเขาทอง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-38
5.2-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดคลองศรีนวล ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-39
5.2-18	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดศรีปทุมณาสา ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-39
5.2-19	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-40
5.2-20	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดท่าตะคร้อเขาทอง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-40
5.3-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเชื้อรา บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย ระหว่างเดือนธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2567	5-41
5.4.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำผิวดิน บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดสูบน้ำ ของโรงงาน ประมาณ 500 เมตร ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – พฤษภาคม 2567	5-46
5.4.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำผิวดิน บริเวณจุดสูบน้ำโรงงาน ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – พฤษภาคม 2567	5-46
5.4.1-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำผิวดิน บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดสูบน้ำ ของโรงงาน ประมาณ 500 เมตร ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2567	5-47
5.4.1-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำผิวดินบริเวณต้นน้ำห่างจากจุดสูบน้ำของโรงงาน ประมาณ 500 เมตรระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2567	5-47

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.4.1-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำผิวดิน บริเวณจุดสูบน้ำโรงงาน ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2567	5-48
5.4.1-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำผิวดินบริเวณท้ายน้ำห่างจาก จุดสูบน้ำของโรงงาน ประมาณ 500 เมตรระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2567	5-48
5.4.1-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณดีไอของน้ำผิวดิน บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดสูบน้ำ ของโรงงาน ประมาณ 500 เมตร ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2567	5-49
5.4.1-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณดีไอของน้ำผิวดิน บริเวณจุดสูบน้ำโรงงาน ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2567	5-49
5.4.1-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณดีไอของน้ำผิวดิน บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดสูบน้ำ ของโรงงาน ประมาณ 500 เมตร ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2567	5-50
5.4.1-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดีของน้ำผิวดิน บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดสูบน้ำ ของโรงงาน ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-50
5.4.1-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดีของน้ำผิวดิน บริเวณจุดสูบน้ำโรงงาน ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2567	5-51
5.4.1-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดีของน้ำผิวดิน บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดสูบน้ำ ของโรงงาน ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-51
5.4.1-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนของน้ำผิวดิน บริเวณต้นน้ำห่างจากจุด สูบน้ำของโรงงาน ประมาณ 500 เมตร ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-52
5.4.1-14	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนของน้ำผิวดิน บริเวณจุดสูบน้ำ โรงงานระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-52
5.4.1-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนของน้ำผิวดิน บริเวณท้ายน้ำ ห่างจากจุดสูบน้ำของโรงงาน ประมาณ 500 เมตร ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-53
5.4.1-16	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนของน้ำผิวดิน บริเวณต้นน้ำห่างจาก จุดสูบน้ำของโรงงาน ประมาณ 500 เมตร ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-53
5.4.1-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนของน้ำผิวดิน บริเวณจุดสูบน้ำ โรงงานระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-54

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.4.1-18	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนของน้ำผิวดิน บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดสูบน้ำของโรงงาน ประมาณ 500 เมตร ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-54
5.4.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิ ของบ่อบำบัดน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-61
5.4.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเป็นกรด – ด่าง ของบ่อบำบัดน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-61
5.4.2-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (BOD) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-62
5.4.2-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซีโอดี (COD) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-62
5.4.2-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-63
5.4.2-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-63
5.4.2-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-64
5.4.2-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-64
5.4.2-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-65
5.4.2-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-65
5.4.2-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว (Lead) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-66
5.4.2-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-66

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.4.2-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนู (Asenic) ของบ่อกักน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-67
5.4.2-14	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณปรอท (Mercury) ของบ่อกักน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-67
5.4.2-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ของบ่อกักน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-68
5.4.2-16	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR) ของบ่อกักน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-68
5.4.2-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิ ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-74
5.4.2-18	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าเป็นกรด – ด่าง ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-74
5.4.2-19	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (BOD) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-75
5.4.2-20	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซีโอดี (COD) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-75
5.4.2-21	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-76
5.4.2-22	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-76
5.4.2-23	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-77
5.4.2-24	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-77
5.4.2-25	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-78
5.4.2-26	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567 5-78

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.4.2-27	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว (Lead) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-79
5.4.2-28	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) ของบ่อกักน้ำทิ้ง บ่อสุดท้ายระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-79
5.4.2-29	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนู (Asenic) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-80
5.4.2-30	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณปรอท (Mercury) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-80
5.4.2-31	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-81
5.4.2-32	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนการดูดซับ โสเดียม (SAR) ของบ่อกักน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – ธันวาคม 2567	5-81
5.4.3-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่ หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-86
5.4.3-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะ หมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - สิงหาคม 2567	5-86
5.4.3-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-87
5.4.3-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่ หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-87
5.4.3-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะ หมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-88
5.4.3-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-88
5.4.3-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความกระด้างของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่ หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-89
5.4.3-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความกระด้างของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้าน ท้ายเกาะ หมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-89

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.4.3-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความกระด้างของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-90
5.4.3-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่ หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-90
5.4.3-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะหมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-91
5.4.3-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-91
5.4.3-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณค่าการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-92
5.4.3-14	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณค่าการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-92
5.4.3-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณค่าการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-93
5.4.3-16	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-93
5.4.3-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะหมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-94
5.4.3-18	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-94
5.4.3-19	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-95
5.4.3-20	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะหมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-95
5.4.3-21	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-96
5.4.3-22	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็กของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-96

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.4.3-23	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็กของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะหมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-97
5.4.3-24	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็กของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-97
5.4.3-25	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรทของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-98
5.4.3-26	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรทของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะหมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-98
5.4.3-27	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรทของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-99
5.4.3-28	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอลูมิเนียมของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-99
5.4.3-29	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอลูมิเนียมของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะหมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-100
5.4.3-30	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอลูมิเนียมของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-100
5.4.3-31	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแมงกานีสของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-101
5.4.3-32	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแมงกานีสของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะ หมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-101
5.4.3-33	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแมงกานีสของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-102
5.4.3-34	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านใหม่หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-102
5.4.3-35	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะหมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-103
5.4.3-36	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-103

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.4.3-37	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ำใต้ดินบริเวณบ้านใหม่หมู่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-104
5.4.3-38	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านท้ายเกาะหมู่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-104
5.4.3-39	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ำใต้ดิน บริเวณวัดบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – สิงหาคม 2567	5-105
5.5.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) บริเวณบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-127
5.1.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) บริเวณบ้านท้ายเกาะ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-127
5.5.1-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-128
5.5.1-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-128
5.5.1-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-129
5.5.1-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-129
5.5.1-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-130
5.5.1-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณบ้านท้ายเกาะ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-130
5.5.1-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-131
5.5.1-10	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-131
5.5.1-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-132

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.5.1-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-132
5.5.1-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ 90 (L_{90}) บริเวณบ้านใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-133
5.5.1-14	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ 90 (L_{90}) บริเวณบ้านท้ายเกาะ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-133
5.5.1-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ 90 (L_{90}) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-134
5.5.1-16	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ 90 (L_{90}) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-134
5.5.1-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ 90 (L_{90}) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-135
5.5.1-18	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ 90 (L_{90}) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - เมษายน 2567	5-135
5.5.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณบ้านใหม่	5-154
5.5.2-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณบ้านท้ายเกาะ	5-154
5.5.2-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ	5-155
5.5.2-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้	5-155
5.5.2-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก	5-156
5.5.2-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	5-156
5.6-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งเครื่อง) บริเวณหม้อไอน้ำ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-159
5.6-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งเครื่อง) บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระหว่างเดือนมีนาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2567	5-159
5.6-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ($L_{eq 8 hr.}$) ในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งเครื่อง) บริเวณหม้อไอน้ำ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567	5-160
5.6-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ($L_{eq 8 hr.}$) ในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งเครื่อง) บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2567	5-160

สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.6-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งบุคคล) บริเวณหม้อไอน้ำ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567 5-161
5.6-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานในสถานประกอบการ (แบบติดตั้งบุคคล) บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2567 5-161
5.7-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust) บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567 5-164
5.7-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust) บริเวณหม้อไอน้ำ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567 5-164
5.7-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust) บริเวณนอกตาข่ายรอบลานกองเก็บกากอ้อย ระหว่างเดือนมีนาคม 2561– พฤษภาคม 2561 5-165
5.7-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total dust) บริเวณในตาข่ายรอบลานกองเก็บกากอ้อย ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2561 5-165
5.7-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable dust) บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567 5-166
5.7-6	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable dust) บริเวณหม้อไอน้ำ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567 5-166
5.7-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable dust) บริเวณนอกตาข่ายรอบลานกองเก็บกากอ้อย ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2561 5-167
5.7-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable dust) บริเวณในตาข่ายรอบลานกองเก็บกากอ้อย ระหว่างเดือนเมษายน 2560- พฤษภาคม 2561 5-167
5.8-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความร้อน บริเวณพื้นที่ทำงาน บริเวณหม้อไอน้ำ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567 5-170
5.8-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความร้อน บริเวณพื้นที่ทำงาน บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2567 5-170

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ประชาสัมพันธ์ชี้รายละเอียดโครงการ	3-95
2	การติดตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการ	3-95
3	หม้อไอน้ำ	3-95
4	ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	3-95
5	การจัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่สำรองระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	3-96
6	พื้นที่ลานกองเก็บกากอ้อย	3-96
7	การติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่กองเก็บกากอ้อย	3-96
8	การปลูกแนวต้นไม้รอบคันประติพจน์ รอบลานกองกากเก็บอ้อยรอบ ๆ พื้นที่โครงการ	3-96
9	การติดตั้งตาข่ายรอบลานเก็บกากอ้อย	3-96
10	การติดตั้งถุงลม (Wind Sock) บริเวณลานกองกากอ้อย	3-97
11	ระบบสายพานลำเลียงแบบปิดกากอ้อย	3-97
12	ห้องควบคุมสายพานลำเลียง	3-97
13	ฉีดพรมน้ำบริเวณลานกองเก็บกากอ้อย	3-97
14	วางระบายนํ้ารอบกองเก็บกากอ้อย	3-97
15	Wind Sock ลานกองเถ้า	3-98
16	ลานกองเก็บเถ้า	3-98
17	การปลูกต้นไม้รอบ ๆ พื้นที่ลานกองเถ้า	3-98
18	ฉีดพรมน้ำผิวหน้ากองเถ้าระหว่างรอการขนส่งกรณีหน้ากองเถ้าแห้ง	3-98
19	พื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก	3-99
20	การกำชับให้รถบรรทุกเถ้าต้องมีผ้าใบคลุมกระบะหลัง	3-99
21	จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก	3-99
22	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	3-99
23	ระบบสายพานลำเลียงเถ้าแบบระบบปิด	3-99
24	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่โครงการ	3-100
25	กิจกรรมฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทางรถลำเลียงเถ้า	3-100
26	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	3-100
27	พนักงานสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่มีดชีวิต	3-101
28	การชุดลอกรางระบายน้ำ	3-101

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
29	การปลูกไม้พุ่มบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
30	อาคารจัดเก็บปูนขาว
31	แผนการสูบน้ำจากแม่น้ำปิงประจำปี 2567
32	มาตรวัดน้ำบริเวณจุดสูบน้ำจากแม่น้ำปิง
33	ตะแกรงตาถี่ปลายท่อสูบน้ำจากแม่น้ำปิง
34	การสนับสนุนกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
35	ห้องน้ำ-ห้องส้วม
36	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่รองรับน้ำเสียจากห้องน้ำในส่วนอาคารสำนักงาน
37	บ่อบำบัดน้ำเสียแบบฝัง
38	บ่อปรับเสถียร
39	ระบบหล่อเย็น
40	คันบ่อน้ำหมุนเวียน และคันบ่อบำบัดน้ำเสีย
41	การติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 80 dB(A)
42	การติดตั้งป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ
43	ห้องควบคุมที่สามารถป้องกันเสียงได้ (Control Room)
44	อุปกรณ์ปิดครอบเครื่องจักร
45	การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย
46	กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานราชการ ชุมชนและสมาคมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทำความสะอาด รางน้ำพื้นถนนที่ปัญหาฝุ่นละออง
47	ถังขยะรองรับมูลฝอย
48	อาคารเก็บกากของเสีย
49	ติดป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการใช้เก้าอี้ถูกต้อง
50	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
51	กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ
52	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
53	กิจกรรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
54	ระบบสัญญาณเตือนภัย
55	อุปกรณ์ดับเพลิง

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
56	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
57	พาหนะสำรองกรณีฉุกเฉิน
58	ป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
59	อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
60	ห้องพยาบาล
61	กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปี
62	การติดตั้งระบบดับเพลิงบริเวณลานกองกากอ้อย
63	ติดตั้งใบอนุญาตผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ
64	อุปกรณ์อะไหล่สำรองกักกันหม้อไอน้ำ
65	ติดตั้งวาล์วควบคุม (Control valve)
66	ติดตั้งชุด Bypass valve เพื่อลดความดันของไอน้ำ
67	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันป้องกันกระแสเกิน (Over current relays), อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของ ขดลวด, อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกิน, อุปกรณ์ป้องกันกำลังไฟฟ้าย้อนกลับ, อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของแรงดันไฟฟ้า
68	พื้นที่สีเขียวของโครงการ
69	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับกักกันหม้อไอน้ำ
70	จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของพนักงานในโรงงานร่วมกับ รพ.สต.
71	หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพชุมชนโดยรอบโครงการ
72	เจ้าหน้าที่โครงการลงชุมชนเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจาก โครงการ
73	จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และนำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนทราบ
4.3.1-1	การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
4.3.2-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
4.3.3-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพเชื้อรา บริเวณลานกองเก็บกากอ้อย
4.4.1-1	การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.4.2-1	การเก็บตัวอย่างตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง
4.4.3-1	การเก็บตัวอย่างตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน
4.5.1-1	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.7.1-1	การเก็บตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพในน้ำ วันที่ 28 สิงหาคม 2567
4.8.3-1	การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ
4.8.3-2	การตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในสถานที่ทำงาน
4.8.3-3	การตรวจวัดระดับความร้อน บริเวณพื้นที่ทำงาน

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่

- 1 หนังสือเห็นชอบจาก สผ. (ทส 1009.7/9317) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
- 2 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน
- 3 สำเนาหนังสือส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
- 4 แผ่นพับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- 5 หนังสือแต่งตั้งบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
- 6 การบริหารจัดการกากหม้อกรองและจีเถ้า
- 7 แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) หม้อไอน้ำ ระบบบำบัด
มลพิษทางอากาศ กังหันไอน้ำ
- 8 คู่มือการเดินเครื่องและระเบียบข้อบังคับการควบคุมหม้อไอน้ำ
- 9 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติกรณีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศขัดข้อง
- 10 เอกสารขออนุญาตสูบน้ำจากแม่น้ำปิง
- 11 แผนการสูบน้ำแม่น้ำ ประจำปี 2567
- 12 บันทึกการสูบน้ำจากแม่น้ำปิง
- 13 เอกสารรายการคำนวณและแบบเบื้องต้น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อ
- 14 Noise Contour
- 15 เอกสารชี้แจงแรงงานท้องถิ่น
- 16 หนังสือแจ้งเดินเครื่องจักรให้ประชาชนรับทราบ
- 17 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
- 18 แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567
- 19 รายงานผลการดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567
- 20 รายงานการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ประจำปี 2567
- 21 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
- 22 รายงานการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
- 23 ผลการวิเคราะห์จีเถ้า
- 24 แผนงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประจำปี 2567

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่

- 25 รายงานการปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัย
- 26 แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 27 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
- 28 ระบบการขออนุญาตการทำงาน (Work Permit)
- 29 หนังสือประสานงานกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร
และสถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชรในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
- 30 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข
- 31 เอกสารตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
- 32 รายงานการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567
- 33 หนังสือส่งรายงานการบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของพนักงานไปยังโรงพยาบาลกำแพงเพชร
- 34 ระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงกากอ้อย
- 35 เอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจําหม้อไอน้ำ
- 36 รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ
- 37 บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ำ
- 38 บันทึกการตรวจสอบ Safety Release Valve
- 39 บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
- 40 แผนการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย
- 41 รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
- 42 รายงานผู้ป่วยนอก 21 กลุ่มโรค (รง.504)
- 43 เอกสารขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)
- 44 เอกสารขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
- 45 หนังสือขออนุญาตเยี่ยมชมโครงการ
- 46 ชนิด ปริมาณ และวิธีการจัดการของเสีย
- 47 ใบกำกับขนส่งของเสีย
- 48 ผลการตรวจวิเคราะห์ดิน (ดินละเอียดและดินหยาบ)
- 49 ผลการตรวจวิเคราะห์เถ้า
- 50 เอกสารบันทึกปริมาณเถ้าที่เกษตรกรเข้ามารับใช้ประโยชน์

รายงานผลการตรวจวัด

เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เอกสารรับรองการสอบเทียบของเครื่องมือวัด

เอกสารอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง