

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญภาพ	II
สารบัญตาราง	IV
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ	
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-21
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 บทนำ	3-1
3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ	
ภาคผนวก	
ภาคผนวกที่ 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ	
ภาคผนวกที่ 2 เอกสารใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	
ภาคผนวกที่ 3 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ	
ภาคผนวกที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวกที่ 5 สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
ภาคผนวกที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ภาคผนวกที่ 7 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์	

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.2.-1	ที่ตั้งโครงการ เดอะ เทมโป รัชดา	1-3
1.2.-2	สภาพโครงการปัจจุบัน	1-4
2-1	รั้วรอบพื้นที่โครงการ	2-32
2-2	พื้นที่สีเขียว	2-32
2-3	ป้ายจำกัดความเร็ว	2-33
2-4	ล้างทำความสะอาดถนน	2-33
2-5	พัดลมระบายอากาศพื้นที่จอดรถ	2-33
2-6	ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้	2-33
2-7	ป้ายสัญญาณจราจร	2-33
2-8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-34
2-9	ถังสำรองน้ำ	2-34
2-10	ระบบประปา	2-35
2-11	สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	2-35
2-12	ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	2-35
2-13	ระบบระบายน้ำ	2-35
2-14	ป้ายรณรงค์แยกประเภทขยะมูลฝอย	2-35
2-15	ห้องพักขยะประจำชั้นพักอาศัย	2-36
2-16	ทำความสะอาดห้องพักขยะ	2-36
2-17	ระบบไฟฟ้า	2-36
2-18	รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	2-36
2-19	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ	2-37
2-20	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	2-37
2-21	เครื่องปรับอากาศ	2-37
2-22	นามบัตรบริษัทล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	2-37
2-23	เลขที่ชั้นพักอาศัย	2-37
2-24	ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	2-38
2-25	จุดรวมพล	2-39
2-26	ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	2-39
2-27	แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ	2-39
2-28	ซ้อมอพยพหนีไฟ	2-39

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-29	เบอร์โทรฉุกเฉิน
2-30	ระบบระบายอากาศ
2-31	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร
2-32	พื้นที่จอดรถ
2-33	สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
2-34	ช่องเปิดระบายอากาศ
2-35	ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ
2-36	ฉีดกำจัดแมลง
2-37	ตะแกรงดักขยะ
2-38	คนสวนดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียว
2-39	ลักษณะสีอาคาร
3.4-1	แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ
3.4.3-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.4.1-1	แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-21
1.4.1-2	แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เทมโป รัชดา (ระยะดำเนินการ)	1-22
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เทมโป รัชดา (ระยะดำเนินการ)	2-2
3.3-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ เทมโป รัชดา (ระยะดำเนินการ)	3-2
3.4.1-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
3.4.2-1	วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-7
3.4.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-9
4-1	สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-2