

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Plum Condo New West (โครงการ พลัมคอนโด นิวเวสต์) ของบริษัท พุกกะยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า จากการติดตามตรวจสอบโครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

### 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Plum Condo New West (โครงการ พลัมคอนโด นิวเวสต์) ของบริษัท พุกกะยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป, การตรวจวัดความสั่นสะเทือน และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จะเห็นว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ เฟส 4 ในเดือนกันยายน มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทางโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยให้ผู้รับเหมาดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้ายในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง กำชับคนงานก่อสร้างไม่ให้ตะโกนส่งเสียงดัง โดยผ่านกิจกรรม Safety Talk ดังแสดงในภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 และได้จัดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัด การเจียร โดยทำในห้องปิด 3 ด้านและมีหลังคาปิดคลุมเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในภาคผนวก ข-1 รูปที่ 94 และเมื่อทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ เฟส 4 ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ดังแสดงในภาคผนวก ก-2