

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-11
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-12
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-14
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-37
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	3-1
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-7
3.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-11
3.5 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-24
3.6 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-24
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-6

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ผลวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.4-1	การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
ตารางที่ 3.2-1	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
ตารางที่ 3.2-2	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำสระ
ตารางที่ 3.2-3	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
ตารางที่ 3.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
ตารางที่ 3.3-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาประสิทธิ์ภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
ตารางที่ 3.3-3	ตารางที่ 3.3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (คลองแคว) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
ตารางที่ 3.4-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
ตารางที่ 3.6-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	ที่ตั้งโครงการ
รูปที่ 1.2-2	ผังบริเวณโครงการส่วนที่ 1
รูปที่ 1.2-3	ผังบริเวณโครงการส่วนที่ 2
รูปที่ 1.2-4	สภาพพื้นที่ปัจจุบันโครงการ
รูปที่ 2.2-1	ป้ายชื่อโครงการ
รูปที่ 2.2-2	บริเวณที่จอดรถในโครงการ
รูปที่ 2.2-3	ถังดับเพลิง
รูปที่ 2.2-4	หม้อแปลงไฟฟ้า
รูปที่ 2.2-5	หัวรับน้ำดับเพลิง
รูปที่ 2.2-6	กล้องวงจรปิด
รูปที่ 2.2-7	จุดรวมพล
รูปที่ 2.2-8	ถังขยะของโครงการ
รูปที่ 3.1-1	ผังระบบน้ำของโครงการ
รูปที่ 3.1-2	จุดเก็บน้ำทิ้งประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
รูปที่ 3.1-3	จุดเก็บน้ำผิวดิน (คลองแคว) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
รูปที่ 3.1-4	จุดเก็บน้ำสระว่ายน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
รูปที่ 3.6.-1	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป