

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-6
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-7
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-7
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-78
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-2
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-4
3.4 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-4
3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	3-4
3.6 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	3-17
3.7 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-25
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-9

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวก ค	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลคุณ อ่าวนาง (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567
ตารางที่ 3.2-1	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ โรงพยาบาลคุณ อ่าวนาง
ตารางที่ 3.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
ตารางที่ 3.6-1	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
ตารางที่ 3.7-1	ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
ตารางที่ 3.7-2	มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1 ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ	1-4
รูปที่ 2.2-1 ป้ายรายละเอียดของโครงการ	2-78
รูปที่ 2.2-2 สภาพพื้นที่โครงการ	2-78
รูปที่ 2.2-3 รั้วเมทัลชีทล้อมรอบพื้นที่โครงการ	2-78
รูปที่ 2.2-4 ห้องน้ำสำหรับคนงานในโครงการ	2-78
รูปที่ 2.2-5 ถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ	2-78
รูปที่ 2.2-6 จุดล้างล้อรถของโครงการ	2-78
รูปที่ 2.2-7 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่	2-79
รูปที่ 2.2-8 จุติรวมพลของโครงการ	2-79
รูปที่ 2.2-9 ถังดับเพลิงของโครงการ	2-79
รูปที่ 3.1-1 ผังระบบรวบรวมน้ำเสีย ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ	3-3
รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 03-31 ตุลาคม 2567)	3-5
รูปที่ 3.5-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 01-30 พฤศจิกายน 2567)	3-6
รูปที่ 3.5-3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 01-30 ธันวาคม 2567)	3-7
รูปที่ 3.6-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 03-31 ตุลาคม 2567)	3-17
รูปที่ 3.6-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 01-30 พฤศจิกายน 2567)	3-17
รูปที่ 3.6-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 01-30 ธันวาคม 2567)	3-18