

รูปภาพประกอบการสำรวจผลกระทบจากการทำเหมือง  
บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย(1997) จำกัด  
สถานที่สำรวจ สำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ



เข้าตรวจสอบโครงสร้างของสำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ





เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์ถ้ำผาหินดำ



จัดให้น้ำเข้าเติมน้ำถัง 2 ถังให้เต็มพร้อมหินบริจาคปรับพื้นที่