

ภาคผนวกที่ 2-7
ห้องพักขยะรวมที่ปิดประตูมิดชิด

ห้องพักรวมที่ปิดประตูมิดชิด



.....

ภาคผนวกที่ 2-8
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเก็บขยะมูลฝอย

เจ้าหน้าที่หน่วยงานเก็บขยะมูลฝอย



.....

ภาคผนวกที่ 2-9
ใบเสร็จค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

สำนักงานเขต
ท้องที่กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแหลมเจ้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เลขที่ 6700023849

วันที่ 5 สิงหาคม 2567

0 2415 0138

เลขที่ 6700023849

วันที่ 5 สิงหาคม 2567

0138

กรุงเทพมหานคร 10150

จัดผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอากรแสลงสามท่อนใด
ที่อยู่ เลขที่ 6 รอยบางขุนเทียน 16 ถนนบางขุนเทียน แขวงแหลมเจ้า เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

ปริมาณมูลค่า 5,000.00 บาท/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลค่าโดยประมาณ

พ.ศ. 67-ก.ศ. 67 เป็นจำนวนเงิน บาท

บางขุนเทียน

จำนวนเงิน บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าขึ้นและขมูลง	
2	ค่าขึ้นขมูลง	
3		.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สามพันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) ชำระวันที่ 08 กรกฎาคม 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 88888888

ธนาคาร (Bank) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด - สาขาสาทร

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ชำระค่าขึ้นขมูลงได้รับเงินคืนครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.		ค.ค.	
ค.ย.		ค.ค.	
อ.ค.		มิ.ย.	
ม.ค.		ก.ค.	
ก.พ.		ก.ค.	
มี.ค.		ก.ค.	

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ม	บาท	เดือน	บาท
		ค.ค.	
		ค.ค.	
		มิ.ย.	
		มิ.ย.	
		ก.ค.	
		ก.ค.	
		ก.ค.	

ผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน

วันที่ 08 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:56 น.

ได้รับเงิน โดยครบถ้วนแล้ว

ชำระหนี้ของท่าน*



ใบเสร็จรับเงิน

6800001724

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

สำนักงาน/เขต

บางขุนเทียน

ที่อยู่สำนักงานเขต

164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม

นิติบุคคลอาคารชุดสมุทรทคอนโด

ที่อยู่

เลขที่ 6 ซอยบางขุนเทียน 16 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ปริมาณบิล

ทั่วไป 5,000.00 อัตรา/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการบิล

อัตรา 67-ก.บ. 67-ก.บ. 67-ก.บ. 67-ก.บ.

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าตั้งและขนบิล	
2	ค่าทำบัญชี	
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.	-	ก.ค.	-
พ.ค.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	ธ.ค.	-
ม.ค.	-	ม.ค.	-
ก.พ.	-	ก.พ.	-
มี.ค.	-	มี.ค.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สองหมื่นบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) วันที่ 13 กันยายน 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 88037907

ผู้รับเงิน

ธนาคาร (Bank) บ. ทหารไทยธนชาต จำกัด - สาขาเชียงใหม่เลขที่บัญชี 2567 เวลา 13:16 น.

ใบเสร็จรับเงินจะมอบให้แก่สำนักงานเขตบางขุนเทียน

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

สองหมื่นบาทถ้วน

เลขที่

6800001724

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

โทร

0 2415 0138

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

คอนโด

แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน

7-ก.บ. 67-ก.บ. 67-ก.บ. 67-ก.บ.

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.	-	ก.ค.	-
พ.ค.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	ธ.ค.	-
ม.ค.	-	ม.ค.	-
ก.พ.	-	ก.พ.	-
มี.ค.	-	มี.ค.	-

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) วันที่ 13 กันยายน 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 88037907

ผู้รับเงิน

ธนาคาร (Bank) บ. ทหารไทยธนชาต จำกัด - สาขาเชียงใหม่เลขที่บัญชี 2567 เวลา 13:16 น.

ใบเสร็จรับเงินจะมอบให้แก่สำนักงานเขตบางขุนเทียน

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6800006666

วันที่ 8 ธันวาคม 2567

สำนักงานเขต บางขุนเทียน โทร 0 2415 0138

ที่อยู่สำนักงานเขต 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสงคำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ชื่อผู้ชำระค่าสาธารณูปโภค มีคูปองลดค่าสาธารณูปโภค

ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยบางขุนเทียน 16 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสงคำ เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

ปริมาณมูลฝอย ทัวไป 5,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ค. 67-ธ.ค. 67 เป็นจำนวนเงิน บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.		พ.ย.	-
ท.ค.		พ.ค.	-
ธ.ค.		มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ก.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ค.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 21 มกราคม 2568

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย Comp Code 98570



1099400015030602 50222101600006666 220160162060102516 30000000



QR Code สำหรับชำระค่าธรรมเนียม

พิกัดชำระเงิน เดือน ค.ค. 68 ค:

เมืองสงขลาทางพิเศษ ขวัญจากวันที่ 5 ธ.ค. 67

ภาคผนวกที่ 2-10

ท่อรบรวมน้ำจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย

ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างทำความสะอาดห้องพักรถฟอย



.....

ภาคผนวกที่ 2-11

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยรวม

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักระยะมูลฝอยรวม



.....

ภาคผนวกที่ 2-12
ใบเสร็จการอุปสิ่งปฏิภูม

เล่มที่ 5000



เลขที่ 20

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

เพื่อความสงบสุขของ
บ้านเมือง โปรดแนะนำเพื่อนบ้าน
ของท่านเรียกหน่วยงานนี้มา
บริการเมื่อส่วนเต็ม จะปลอดภัย
จากโรคภัยและโจรกรรม
เพื่อประโยชน์ของท่าน
โปรดตรวจสอบจำนวนเงิน
ในสำเนาใบเสร็จรับเงินและ
เก็บใบเสร็จนี้ไว้ด้วย

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใด
โปรดโทรแจ้ง

.....(ผอ.เขต)

.....(หัวหน้างาน)

จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานรักษาความสะอาด สำนักงานเขต.....

(เฉพาะแจ้งสุบสิ่งปฏิกูล) โทร.....

วันที่.....

ได้รับเงินจาก.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... แขวง..... เขต.....
เป็นค่าธรรมเนียม..... ปริมาตร..... เมตร ตามสัญญาที่.....
จำนวนเงิน..... บาท

ผู้รับเงิน

(นายบุญทอง ไชยสวัสดิ์)


เจ้าพนักงานตรากำยานยาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติราชการ แทนผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน

คู่มือบำบัดน้ำเสีย ระหว่างอาคาร C-D







จำนวน 6/8/67



ภาคผนวกที่ 2-13
เอกสารผังระบายนบบำบัดน้ำเสีย




สัญลักษณ์

	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 0.05 AE-1000 M
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 5 AE
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 30 AE
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 35 AE
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 45 AE
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น SAN 50 AE

รูปที่ 2-71 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ Smart Condo





D:\BACK-UP\2007\EIA-067\ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ 2-73 แบบขยายตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ Smart Condo

ภาคผนวกที่ 2-14
กฎระเบียบผู้พักอาศัย

กฎระเบียบและข้อบังคับของผู้พักอาศัย สมาร์ท คอนโด พระราม 2

การจัดการและการใช้ประโยชน์ห้องชุด เป็นสิทธิของเจ้าของร่วมอนุญาต หรือมอบหมาย แต่จะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของร่วม และภายใต้ข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ก่อนการเข้าพักอาศัย กรุณาติดต่อแจ้งเข้าอยู่ที่สำนักงานนิติบุคคล เพื่อก록ประวัติการเข้าพักอาศัย เวลาในการขนย้ายสิ่งของ 08.30 น. - 17.30 น.
2. ต้องไม่กระทำการใดๆ ให้เป็นที่เดือดร้อน ส่งเสียงดัง ก่อความรำคาญ ขัดต่อศีลธรรม หรือกระทำความผิดกฎหมาย
3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงใดๆ เข้าไปภายในห้องชุด หรือ เข้าไปในส่วนของทรัพย์สินส่วนกลาง หรือ ส่วนหนึ่ง ส่วนใดของอาคารชุด
4. ห้ามนำวัสดุเคมีภัณฑ์ วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม มาเก็บไว้ในห้องชุดโดยเด็ดขาด
5. กรณีแก้ไขดัดแปลง ติดตั้ง ต่อเติมในห้องชุด ให้แจ้งสำนักงานนิติบุคคลก่อนทุกครั้ง
 - 5.1 ห้ามกระทำการใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบโครงสร้างอาคารชุด
 - 5.2 ห้ามทำการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า อย่างเด็ดขาด
 - 5.3 การติดตั้ง ต่อเติมห้องชุด ต้องไม่มีสิ่งใดยื่นออกนอกตัวอาคาร โดยเด็ดขาด
6. ห้ามติดตั้ง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือป้ายโฆษณาที่ประตู หน้าต่าง ระเบียง หรือภายนอกห้องชุด หรือสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร
7. ห้ามตากผ้าออกนอกอาคารชุด ห้ามถอดรองเท้าไว้หน้าห้อง ห้ามกวาดขยะออกนอกห้อง
8. ห้ามกดสัญญาณไฟ Alarm เล่น โดยไม่มีเหตุอันควร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 บาท
9. สิทธิ์ในการจอดรถยนต์ 1 ห้อง / 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 ห้อง / 1 คัน เท่านั้น
10. การติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด ต้องเป็นสีขาว และติดภายในห้องชุด เท่านั้น
11. ในการทิ้งขยะ ให้นำไปทิ้งได้ ที่จุดทิ้งขยะที่จัดไว้ให้ ชั้น 1 ด้านข้างอาคาร โดยต้องใส่ถุง และมัดปากถุงให้เรียบร้อย
12. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานตกแต่งภายในห้องชุด บริษัทที่เข้ามาปฏิบัติงาน ให้ติดต่อที่สำนักงานนิติบุคคล และกำหนดเวลาปฏิบัติงาน (ของช่าง/บุคคลภายนอก) ตามรายละเอียด ดังนี้ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.
13. ค่าน้ำประปา ติดต่อบริษัทประปาจ่าย และชำระได้ที่นิติบุคคล ทุกวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือน หากไม่ชำระเกิน 3 เดือนจะทำการตัดน้ำทันที
14. ค่าไฟฟ้า ทางกรมการไฟฟ้านครหลวง จะมีใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ามาไม่เกินวันที่ 10 โดยเจ้าของร่วม/ผู้เช่า ต้องชำระเองที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
15. ค่าส่วนกลาง จะวางบิลเรียกเก็บ เป็นรายปี ทุกเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

กฎระเบียบการล็อคล้อ


ทุกจุดจอดซ้อนคัน ห้ามใส่เบรคมือ ให้ปลดเกียร์ว่างและเคลื่อนย้ายรถตามเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนหรือผิดกฎ

ครั้งที่ 1 เตือนให้ทราบ / **ครั้งที่ 2** ปรับ 500 บาท

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ปรับ 2,000 บาท

รถนอก (ไม่มีสติ๊กเกอร์, ผู้รับเหมา, ผู้มาติดต่อ) ปรับทันทีโดยไม่ต้องเตือน ครั้งละ 500 บาท

1. บริเวณตลอดแนวศาลา จอดได้เวลา 21:30 - 11:00 น.
2. บริเวณอาคารสโมสร จอดซ้อนคันได้เวลา 21:30 - 11:00 น.
3. บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสร จอดซ้อนคันได้เวลา 21:30 - 08:00 น.
4. บริเวณอาคารจอดรถ จอดซ้อนคันได้เวลา 21:30 - 11:00 น.
5. บริเวณด้านข้างอาคารจอดรถ จอดซ้อนคันได้เวลา 23:00 - 11:00 น.
6. บริเวณด้านหน้าอาคาร C - H ห้ามจอดขวา จอดชนของได้ 30 นาที ต้องเปิดไฟฉุกเฉิน และปลดเกียร์ว่าง
7. สติ๊กเกอร์ไม่ตรงป้ายทะเบียน / บัตรจอดรถชั่วคราวหมดอายุ



ประกาศ

เรื่อง กฎระเบียบการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

เนื่องจากปัญหาของที่จอดรถยนต์ที่มีไม่เพียงพอภายในสมาร์ท คอนโด พระราม 2 ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนจอดรถยนต์กว่า 1,000 คัน โดยสถานที่จอดรถจริงมีเพียง 800 คัน(รวมจอดซ้อนคัน) สาเหตุจากปัญหาที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอมีอยู่หลายประเด็น โดยปัญหาที่ผ่านมาที่มีการตรวจพบมีดังนี้

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบพบว่า รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ ไม่มีการ์ด PARKING หรือ มีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ต้องการแลกบัตร Visitor โดยถูกบ้านหรือผู้มาติดต่อนั้น ใช้ถ้อยคำข่มขู่ต่อว่ากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดเครื่อง Bit Visitor เข้ามา
2. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่มีรถยนต์คันที่ 2 เป็นต้นไป และไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อขอสติ๊กเกอร์รถคันที่ 2 (ชำระค่าจอด 12,000 บาท/ปี/คัน) แต่ใช้วิธีเขียนสติ๊กเกอร์หรือเขียนบัตร PARKING ระหว่างรถยนต์ 2 คัน
3. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ ไม่มีการ์ด PARKING แต่ใช้วิธี นำคีย์การ์ดเข้าอาคารและเครื่อง Bit Visitor เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าใจว่าการ์ด PARKING มีปัญหา และให้เปิดไม้กั้นเข้ามา
4. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่มีการเปลี่ยนรถคันใหม่ หรือเปลี่ยนทะเบียนรถ (ป้ายแดง,ป้ายขาว) แต่ยังไม่ดำเนินการมาแจ้งเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ ให้ตรงกับทะเบียนรถ
5. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่มีข้อมูลในสติ๊กเกอร์ไม่ตรงกับทะเบียนรถ ซึ่งมีการสวมสิทธิมาจากรถยนต์คันอื่น
6. เจ้าของร่วม/ผู้เช่า ที่ยังไม่มีการชำระค่าส่วนกลางและยังใช้สติ๊กเกอร์เก่าที่หมดอายุ
7. รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ จอดทิ้งไว้นาน และฝ่ายนิติไม่พบข้อมูลเจ้าของร่วม/ผู้เช่า แสดงการเป็นเจ้าของรถยนต์

จากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเกิดผลกระทบกับที่จอดรถมีไม่เพียงพอ และจากมติการประชุมใหญ่
วิสามัญประจำปี 2560 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผู้ร่วมประชุมทำการโหวดและมีมติเป็นเอกฉันท์
เปลี่ยนแปลงค่าปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) หากตรวจสอบพบว่ารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์คันใด
ใดดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องถูกเปรียบเทียบปรับดังนี้

1. รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นานและไม่มีสติ๊กเกอร์ จะไม่ได้รับสิทธิในการจอด หากรถคันดังกล่าวไม่สามารถติดต่อหาเจ้าของรถได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ติดประกาศ จะดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวันและเคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าว ออกจากพื้นที่ของสมาร์ทคอนโดพระราม2 โดยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
2. รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ หรือไม่มีบัตร Visitor จะทำการล็อคล้อเตือนในครั้งที่ 1 หากพบอีกในครั้งที่ 2 จะทำการล็อคล้อและเปรียบเทียบปรับ 500 บาท หากพบอีกเป็นครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง
3. รถยนต์ของผู้ที่มาติดต่อ ต้องแลกบัตรที่ทางราชการออกให้ และรับบัตร Visitor วางไว้ที่หน้าคอนโซลรถยนต์เท่านั้น (ป้องกันการดำเนินการในข้อ.2)
4. ติดสติ๊กเกอร์ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นข้อมูลของทะเบียนรถและอาคารให้ชัดเจน(ป้องกันการดำเนินการในข้อ.2)
5. รถยนต์ที่มีสติ๊กเกอร์ แต่ข้อมูลสติ๊กเกอร์กับทะเบียนรถยนต์ไม่ตรงกัน จะทำการล็อคล้อเตือนในครั้งที่ 1 หากพบอีกในครั้งที่ 2 จะทำการล็อคล้อและเปรียบเทียบปรับ 500 บาท หากพบอีกเป็นครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป จะทำการล็อกและเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง
6. กรณีรถยนต์คันที่ได้สิทธิในการจอด อยู่ระหว่างซ่อมหรือรอเสีย และมีการเปลี่ยนรถคันอื่นมาใช้งานชั่วคราว ให้ดำเนินการแจ้งที่ฝ่ายนิติฯ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตข้อมูลทันที (ป้องกันการดำเนินการในข้อ.5)
7. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่จอดในที่ห้ามจอด หรือจอดทับเส้นเหลือง หรือจอดขวางทางขึ้น-ลงของอาคาร หรือขวางทางสัญจรหลัก จะทำการล็อคล้อเตือนในครั้งที่ 1 หากพบอีกในครั้งที่ 2 จะทำการล็อคล้อและเปรียบเทียบปรับ 500 บาท หากพบอีกเป็นครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง
8. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ถูกล็อคล้อ เนื่องจากจอดในที่ห้ามจอด หรือจอดขวางทางเข้า-ออกอาคาร หรือจอดขวางทางเข้า-ออกของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์คันอื่นที่จอดในช่องจอดปกติให้เจ้าของรถยนต์ที่ถูกล็อคล้อดำเนินการชำระค่าปรับ และเลื่อนรถยนต์ของท่านออกจากพื้นที่ที่จอดขวางภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มาดำเนินการในระยเวลาดังกล่าวจะเปลี่ยนโทษปรับเป็นอัตรา 500 บาท/วัน และถูกแจ้งความลงบันทึกประจำวัน หลังจากนั้นจะทำการเคลื่อนย้ายรถของท่านออกจากพื้นที่ที่จอดขวางโดยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
9. รถยนต์ท่านใดที่มีแต่สติ๊กเกอร์ แต่ไม่มีบัตร PARKING เข้า-ออก จะต้องทำการแลกบัตร Visitor
10. รถยนต์ท่านใดที่มีแต่บัตร PARKING เข้า-ออก แต่ไม่มีสติ๊กเกอร์ จะต้องทำการแลกบัตร Visitor

11. กรณีบัตร Parking มีปัญหาไม่สามารถแตะเข้า-ออกเครื่อง Bit Visitor ได้ ต้องทำการแลกบัตร Visitor เพื่อเข้ามา และดำเนินการติดต่อที่ฝ่ายนิติฯ เพื่อทำการแก้ไข
12. อนุญาตให้จอดรถยนต์ซ้อนคันได้เฉพาะจุดที่กำหนด และตามเวลาที่กำหนด และต้องใส่เกียร์ว่างเท่านั้น และในวันรุ่งขึ้นก่อน 10:00น. จะต้องทำการเลื่อนรถยนต์ออกจากที่จอดซ้อนคันหรือจุดที่มีการอนุโลมให้จอด เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเข้า-ออกผู้อื่นและทางสัญจรหลัก (ป้องกันการดำเนินการในข้อ.7)
13. ห้ามจอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ขวางหน้าทางเข้า-ออกอาคารทุกอาคาร ยกเว้นจอดเพื่อขนของ โดยกำหนดให้

13.1 จอดได้ 30 นาทีเท่านั้น

13.2 ต้องเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาที่จอด

13.3 ต้องใส่เกียร์ว่าง

13.4 ไม่จอดกีดขวางทางเข้า-ออกอาคาร และทางสัญจรหลัก และเว้นที่ให้ผู้พักอาศัยเดินเข้าออกอาคารได้อย่างสะดวก

หากไม่ดำเนินการในข้อหนึ่งข้อใดของข้อ.13.1 - ข้อ.13.4 ดังกล่าว จะทำการลื้อคล้อเดือนในครั้งที่ 1 หากพบอีกในครั้งที่ 2 จะทำการลื้อคล้อและเปรียบเทียบปรับ 500 บาท หากพบอีกเป็นครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของสมาร์ท คอนโด พระราม2 และขอสงวนสิทธิที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เฉพาะ

✓ ผู้ที่มีบัตร Visitor

✓ ผู้พักอาศัยที่มีสติ๊กเกอร์และมีบัตร PARKING เข้า-ออก ทั้ง 2 อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้

สำหรับท่านเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าท่านใดที่ สติ๊กเกอร์หมดอายุ และสติ๊กเกอร์ไม่ตรงกับทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ขอให้ดำเนินการติดต่อฝ่ายนิติในวันและเวลาทำการ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้นทางฝ่ายนิติ จะดำเนินการตรวจสอบรถทุกคัน และเปรียบเทียบปรับตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีผลบังคับใช้กฎระเบียบการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นี้เป็นต้นไป


ขอแสดงความนับถือ


ฝ่ายนิติบุคคล อาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม2


9 ธันวาคม 2560

ภาคผนวกที่ 2-15


เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและอัคคีภัย

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน		สมาร์ทคอนโดพระราม 2					
ชื่อเครื่องจักร		ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)					
สถานที่		อาคาร...B.....					
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567					
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N=ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567



หัวทองเหลือง 12 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน		สมาร์ทคอนโดพระราม 2					
ชื่อเครื่องจักร		ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)					
สถานที่		อาคารD.....					
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ประจำเดือน <u>กรกฎาคม</u> ปี <u>2567</u>					
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567



หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ, AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
2	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
3	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
5	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
6	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
7	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567



หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N=ปกติ , AB=ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567



หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ


วันที่

29/7/2567

หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567


ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว


ผู้ตรวจเช็ค _____ ผู้ตรวจสอบ _____
วันที่ 29/7/2567 วันที่ 29/7/2567 หัวทองเหลือง 3 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารA...				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N=ปกติ , AB=ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567



หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/7/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567

หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารF.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตุนิไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตุนิไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66



ผู้ตรวจเช็ค		ผู้ตรวจสอบ		
วันที่	<u>29/7/2567</u>	วันที่	<u>29/7/2567</u>	หัวทองเหลือง 7 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/7/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/7/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/7/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/7/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว





11


29/7/2567

29/7/2567


หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน		สมาร์ทคอนโดพระราม 2					
ชื่อเครื่องจักร		ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)					
สถานที่		อาคาร...B.....					
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567					
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/8/2567


ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/8/2567



หัวทองเหลือง 12 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	คิวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	5	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
5	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	6	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	8	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567



หัวทองเหลือง 18 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567


หัวทองเหลือง 7 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N=ปกติ , AB=ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายลิด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567

หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/8/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว



113


29/8/2567

29/8/2567


หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/8/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/8/2567



หัวทองเหลือง 20 หัว

ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/8/2567

หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ


วันที่

29/8/2567



หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/8/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว


ผู้ตรวจเช็ค  ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/8/2567 วันที่ 29/8/2567 หัวทองเหลือง 3 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			<div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567



หัวทองเหลือง 12 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567



หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			<div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว




29/9/2567


29/9/2567


หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค		ผู้ตรวจสอบ		
วันที่	29/9/2567	วันที่	29/9/2567	หัวทองเหลือง 6 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ			<div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/9/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567

หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน		สมาร์ทคอนโดพระราม 2					
ชื่อเครื่องจักร		ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)					
สถานที่		อาคาร.....G.....					
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ประจำเดือน กันยายน ปี 2567					
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ


วันที่

29/9/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ			<div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน กันยายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/9/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว



29/9/2567

วันที่ 29/9/2567

หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ			<div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ



วันที่

29/10/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N=ปกติ , AB= ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค		ผู้ตรวจสอบ		
วันที่	<u>29/10/2567</u>	วันที่	<u>29/10/2567</u>	หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	ถังเก่า
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	AB	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567



หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน		สมาร์ทคอนโดพระราม 2					
ชื่อเครื่องจักร		ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)					
สถานที่		อาคารD.....					
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567					
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567


หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567



หัวทองเหลือง 7 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N=ปกติ , AB=ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง



ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว



หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/9/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/9/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ			<div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/10/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	ถังเก่า
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	AB	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ			<div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/10/2567


ผู้ตรวจสอบ


วันที่

29/10/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมารักษ์คอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567


หัวทองเหลือง 18 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/10/2567


หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ			<div style="background-color: #cccccc; width: 150px; height: 15px;"></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/10/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/10/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/10/2567


ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/10/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว




หัวทองเหลือง 3 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	AB	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>พฤศจิกายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567

หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	ถังเก่า
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	AB	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/11/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/11/2567


ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/11/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ			<div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	คิวท์	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N=ปกติ , AB= ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567



หัวทองเหลือง 18 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			<div></div>				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>พฤศจิกายน</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567


หัวทองเหลือง 7 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน		สมาร์ทคอนโดพระราม 2					
ชื่อเครื่องจักร		ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)					
สถานที่		อาคารลานจอด					
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567					
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 29/11/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	AB	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน		สมาร์ทคอนโดพระราม 2					
ชื่อเครื่องจักร		ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)					
สถานที่		อาคาร...B.....					
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567					
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	ถังเก่า
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	AB	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน		สมาร์ทคอนโดพระราม 2					
ชื่อเครื่องจักร		ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)					
สถานที่		อาคารD.....					
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567					
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/11/2567


ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/11/2567


หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567

หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่


29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

29/11/2567

หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่



29/11/2567


ผู้ตรวจสอบ


วันที่

29/11/2567


หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 29/11/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 29/11/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว




114


29/11/2567

29/11/2567


หัวทองเหลือง 3 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	ไม่มีกระจาก
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	ถังเก่า
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	AB	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567



หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567

หัวทองเหลือง 20 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567



หัวทองเหลือง 18 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....F.....				
ผู้รับผิดชอบ			นาย สรล อุดมเมฆพยัคฆ์				
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N =ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567


หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอน โดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2567</u>				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 26/12/2567


หัวทองเหลือง 13 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารลานจอด				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
G	1	หน้าลิฟต์					
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง/บรรจุใหม่ 16/12/67
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง/บรรจุใหม่ 16/12/67
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3					
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N	ไม่มีหัวทองเหลือง/บรรจุใหม่ 16/12/67



ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567


ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567

หัวทองเหลือง 6 หัว




หัวทองเหลือง 3 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....A...				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	ไม่มีกระบอก
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567


หัวทองเหลือง 6 หัว


							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...B.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	


ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 26/12/2567


หัวทองเหลือง 12 หัว



							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร...C.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	คิวท์	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	ถังเก่า
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	AB	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	AB	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	AB	สายฉีดดับเพลิงแตก

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567

หัวทองเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารD.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายลัด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 1.3/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66


ผู้ตรวจเช็ค		ผู้ตรวจสอบ		
วันที่	26/12/2567	วันที่	26/12/2567	หัวทองเหลือง 20 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....E.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567

หัวทองเหลือง 18 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ตคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารF.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ครั้งที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่



26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

26/12/2567

หัวทองเหลือง 7 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคาร.....G.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทงเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่



26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

26/12/2567

หัวทงเหลือง 0 หัว

							
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2				
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)				
สถานที่			อาคารH.....				
ผู้รับผิดชอบ							
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2567				
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)				หมายเหตุ
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	4	ห้อง MDB				N	ติดตั้งถังดับเพลิง 13/3/67
2	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	AB	N	N	เดิมวันที่ 15/8/66
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
3	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
4	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
5	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
6	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	N	N	N	
7	1	หน้าลิฟต์	N	AB	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	
8	1	หน้าลิฟต์	N	N	N	N	
	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	N	N	N	
	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3	N	AB	N	N	บรรจุใหม่ 16/12/67

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่

26/12/2567


ผู้ตรวจสอบ


วันที่

26/12/2567

หัวทองเหลือง 13 หัว


						
ชื่อหน่วยงาน			สมาร์ทคอนโดพระราม 2			
ชื่อเครื่องจักร			ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabin)			
สถานที่			อาคารลานจอด			
ผู้รับผิดชอบ						
ความถี่ในการตรวจเช็ค			ประจำเดือน ธันวาคม ปี			
ชั้น	ตัวที่	ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะ (N = ปกติ , AB = ไม่ปกติ)			
			สายฉีด	หัวทองเหลือง	วาล์วเปิดน้ำ	ถังดับเพลิง
G	1	หน้าลิฟต์				
G	2	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N
1	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-3				
1	4	หน้าลิฟต์	N	N	N	N
1.1	5	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N
2	6	หน้าประตูหนีไฟ ST-3				
2	7	หน้าลิฟต์	N	N	N	N
2.1	8	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N
3	9	หน้าประตูหนีไฟ ST-3				
3	10	หน้าลิฟต์	N	N	N	N
3.1	11	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N
4	12	หน้าประตูหนีไฟ ST-3				
4	13	หน้าลิฟต์	N	N	N	N
4.1	14	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N
5	15	หน้าประตูหนีไฟ ST-3				
5	16	หน้าลิฟต์	N	N	N	N
5.1	17	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N
6	18	หน้าประตูหนีไฟ ST-3				
6	19	หน้าลิฟต์	N	N	N	N
6.1	20	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	N	ไม่มี	N	N

ผู้ตรวจเช็ค 
วันที่ 26/12/2567

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 26/12/2567

et)
<u>2567</u>
หมายเหตุ
ไม่มีหัวทองเหลือง
ไม่มีหัวทองเหลือง
ไม่มีหัวทองเหลือง
ไม่มีหัวทองเหลือง
ไม่มีหัวทองเหลือง/บรรจุใหม่ 16/12/67
ไม่มีหัวทองเหลือง/บรรจุใหม่ 16/12/67
ไม่มีหัวทองเหลือง/บรรจุใหม่ 16/12/67

หัวทองเหลือง 6 หัว



26/12/2567

113

26/12/2567

หัวทองเหลือง 3 หัว