เอกสารแนบ 7
เอกสารตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์

MM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

บันทึกการตรวจสอบแท่นเจียร์

เดือน ตุลาคม 67

	หัวข้อการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	การ์ดครอบ	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/		
2	ตัวล็อคอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/		
3	การต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/		
4	ปลั๊ก/สวิตช์	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/		
5	สภาพสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/		
6	สภาพตัวเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/		

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตร
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำเครื่องหมาย

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี

น.7/1