




ภาพที่ 1 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ในบริเวณโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ



ภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ในบริเวณโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ



ภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ในบริเวณโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ



ภาพที่ 4 ป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”




ภาพที่ 5 เจ้าหน้าที่ดูแล และทำความสะอาดถนนทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ ลานจอดรถ



ภาพที่ 6 เจ้าหน้าที่ดูแล และทำความสะอาดถนนทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ ลานจอดรถ



ภาพที่ 7 เจ้าหน้าที่ดูแล และทำความสะอาดถนนทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ ลานจอดรถ



ภาพที่ 8 เจ้าหน้าที่ดูแล และทำความสะอาดถนนทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ ลานจอดรถ



ภาพที่ 9 เจ้าหน้าที่ดูแล และทำความสะอาดถนนทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ ลานจอดรถ




ภาพที่ 10 แสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ




ภาพที่ 11 แสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ




ภาพที่ 12 แสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ




ภาพที่ 13 แสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ




ภาพที่ 14 แสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ



ภาพที่ 15 แสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ




ภาพที่ 16 แสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ



ภาพที่ 17 แสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ



ภาพที่ 18 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 19 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 20 มีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Septic Tank)



ภาพที่ 21 เจ้าหน้าที่ดูแลและรักษาโครงสร้างของอาคาร



ภาพที่ 22 เจ้าหน้าที่ดูแลและรักษาโครงสร้างของอาคาร



15 ธ.ค. 2025 13:13:54
เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง
ชลบุรี

ภาพที่ 23 เจ้าหน้าที่ดูแลและรักษาโครงสร้างของอาคาร




14 ธ.ค. 2025 19:05:04
99/1-2 ถนน พัทยาสายสอง
เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง
ชลบุรี


ภาพที่ 24 ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



ภาพที่ 25 ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



ภาพที่ 26 มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย ออกจากอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัย



ภาพที่ 27 มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย ออกจากอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัย



ภาพที่ 28 มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย ออกจากอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัย



ภาพที่ 29 มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย ออกจากอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัย



ภาพที่ 30 มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย ออกจากอาคารในกรณีเกิดอัคคีภัย



ภาพที่ 31 มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติ๊กเกอร์เชิญชวนให้ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 32 มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติ๊กเกอร์เชิญชวนให้ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 33 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ



ภาพที่ 34 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ



ภาพที่ 35 โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ



ภาพที่ 36 โครงการกำหนดให้มีระบบรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นระบบเปิดแล้ว



ภาพที่ 37 โครงการได้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้



ภาพที่ 38 โครงการมีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน



ภาพที่ 39 โครงการมีบ่อหน่วงน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝน




ภาพที่ 40 โครงการได้ทำความสะอาดขุดลอก Manhole บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำ



ภาพที่ 41 โครงการได้ทำความสะอาดขุดลอก Manhole บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำ




ภาพที่ 42 โครงการได้ทำความสะอาดขุดลอก Manhole บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำ



ภาพที่ 43 พนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนต่างๆ ภายในโครงการ



ภาพที่ 44 มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทมีฝาปิดมิดชิด



ภาพที่ 45 มีการให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยเป็น 2 ประเภท



ภาพที่ 46 มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังลานพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน



ภาพที่ 47 มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังลานพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน



ภาพที่ 48 มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังลานพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน




ภาพที่ 49 โครงการให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดถึงมูลฝอย




ภาพที่ 50 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟรุ่นประหยัด



ภาพที่ 51 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟรุ่นประหยัด




ภาพที่ 52 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานและผู้เข้าพัก



ภาพที่ 53 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานและผู้เข้าพัก



ภาพที่ 54 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานและผู้เข้าพัก



ภาพที่ 55 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



ภาพที่ 56 โครงการมีเจ้าหน้าที่ล้างเครื่องปรับอากาศ



ภาพที่ 57 แสดงลานจอดรถยนต์



ภาพที่ 58 แสดงลานจอดรถยนต์



ภาพที่ 59 ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทูพภาพและคนชรา



ภาพที่ 60 ป้ายชื่อโครงการ




ภาพที่ 61 ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง



ภาพที่ 62 โครงการมีถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง (ใต้ดิน)




ภาพที่ 63 มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้ง



ภาพที่ 64 มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้ง



ภาพที่ 65 โครงการมีจุดรวมพลอยู่บริเวณที่จอดรถนอกโครงการ



ภาพที่ 66 โครงการมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในกรณีหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น



ภาพที่ 67 โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัย



ภาพที่ 68 โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัย



ภาพที่ 69 กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม



ภาพที่ 70 กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม



ภาพที่ 71 กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม



ภาพที่ 72 กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม



จ., 10/11/2025 12:07

โรงแรม เรด แพลนเน็ต, 255/7, Moo 9,
Pattaya City, ถนนพญาสายสอง, นา
เกลือ, บางละมุง, ชลบุรี, 20150

ภาพที่ 73 ตู้ยาสามัญประจำบ้าน



KhunDech

รายงานเหตุการณ์ประจำวันวันที่14/12/
68(ผลัดกลางคืน)

เวลา 19.00 น

กระผม ร.ป.ภ จิระเดช จอมวุฒิ

เข้าประจำจุด Easy Planet Pattaya

รายงานเหตุการณ์:

ณ.เวลานี้ได้เดินตรวจตรา

พื้นที่โดยรอบสวนกลางของโรงแรมบันไ

ตหินไฟ ชั้น1-7 ลานจอดรถว่าง 3 คัน

ทางเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร.ป.ภ. จิระเดช จอมวุฒิ

Id Line : 47001112

19.13 น.

ภาพที่ 74 โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัยภายใน



ภาพที่ 75 โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัยภายใน



ภาพที่ 76 โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัยภายใน



ภาพที่ 77 ติดป้ายประกาศรณรงค์การล้างมือ ตามห้องน้ำในห้องพัก



ภาพที่ 78 ติดป้ายประกาศรณรงค์การล้างมือ ตามห้องน้ำในห้องพัก



ภาพที่ 79 ติดป้ายประกาศรณรงค์การล้างมือ ตามห้องน้ำในห้องพัก



ภาพที่ 80 ตรวจวัดค่า pH และ BOD โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์