

ภาคผนวก ข-11

---

เอกสารแบบบันทึกการตรวจสอบ  
ระบบทำความเย็นปรับอากาศ

CHECK SHEET FOR CHILLER PLANT										Ref No : JLL-OP-MR-004/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 33					Month: July Year: 2021	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	CHILLER ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	PUMP ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: [Redacted]		Date: 16-07-21									
16	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: [Redacted]

Date: 1-08-2024 วิชาดา กลอนขย่น

Date: 1 0 0 7

ธีรวัฒน์ แดงศรีสมิโสแทน



CHECK SHEET FOR CHILLER PLANT										Ref No : JLL-OP-MR-004/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 33					Month: <u>Aug</u> Year: <u>2020</u>	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสดงการทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ใหม่	CHILLER ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	PUMP ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	09.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: _____		Date: <u>16-08-20</u>									
16	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: \_\_\_\_\_

Date: 1-09-2024Date: 1-9-2019

รวิวัฒน์ แดงศรีโสภณ



CHECK SHEET FOR CHILLER PLANT										Ref No : JLL-OP-MR-004/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 33					Month: Sep Year: 2024	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำรั่ว Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	CHILLER ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	PUMP ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่เกิดสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: [Redacted]		Date: 16-09-2									
16	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
31											

S.Tech.: [Redacted]

Date: 2-10-67 ทวีชาติ ถิ่นชัย

Date: 2-10-2024



CHECK SHEET FOR CHILLER PLANT										Ref No : JLL-OP-MR-004/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 33					Month: 004 Year: 26	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำค้าง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	CHILLER ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	PUMP ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่เกิดสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech:		Date: 16/10/2024									
16	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.:

Date: 16/10/2024

Date: 16/10/2024

ธีรวัฒน์ แดงรัมย์โสภณ

CHECK SHEET FOR CHILLER PLANT										Ref No : JLL-OP-MR-004/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 33					Month: November Year: 2024	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำขัง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/เหม็น	CHILLER ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	PUMP ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่เกิดเสียงทองที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.:		Date: 16/11/2024									
16	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
31											

S.Tech.:

Date: 8/12/2024

Date: 9-12-2024

ธีรวัฒน์ แดงศรีโสมพะ





CHECK SHEET FOR CHILLER PLANT										Ref No : JLL-OP-MR-004/01	
										Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA CAPITAL CENTER					FLOOR: 33					Month: Dec Year: 2024	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ตู้ควบคุมไม่เกิด Alarm/Overload	ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ท่อต่างๆ	พื้นแห้ง/ไม่มีน้ำค้าง/ Floor Drain ไม่อุดตัน	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	CHILLER ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	PUMP ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9.100	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	9.100	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tec		Date: 16-12-2024									
16	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	09.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	9.00	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tec: 2/01/2025

Date: 2-1-2015

ธีรวัฒน์ แดงรัตน์โสภณ

