



## เอกสารแนบ 6

### เอกสารบันทึกการระเบิด-เจาะ:ระเบิด




Srilamartsri Co.,Ltd.  
บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด

Site Name : บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด Location : Suphan Buri Zone : ศิลา1

The Kind of Rock :  Limestone Machine : 3 Position : 143

Work : รูปกต Date : 16 November 2024

Drill hole detail			Detail Cap							
Number of Holes	40	Holes.	Explosive							
Hole Size	3.5	in.	HE	55	X	300	mm.	60		Pcs.
Bench Height	9.5	m.	HE	55	X	300	mm.	1.5		Pcs./Hole.
Burden	3.5	m.	Booster		X		mm.			Pcs.
Spacing	3.0	m.	Electric							
Sub drill	1.0	m.	IED	No. 0		0	No. 6	0		Pcs.
Hole Depth	10.5	m.	MSD	No. 1		0	No. 7	10		Pcs.
Stemming	1.0	m.		No. 2		0	No. 8	10		Pcs.
High Explosive	60	Pcs.		No. 3		0	No. 9	10		Pcs.
Density Measurement ANFO		0.85	g/cc.		No. 4		0	No.10	10	Pcs.
ANFOที่ใส่	2	kg.		No. 5		0	No. ...		Pcs.	
ANFO	19	kg.	Non-electric							
	750	Pcs.	Ez-Det	/	ms.				Pcs.	
Fuel Oil	56	Liter.	Thank line		ms.				Pcs.	
Shot Volume			Down line		ms.				Pcs.	
Shot Volume ( BCM. )	40.00	cu.m	Safety Fuse						Meter.	
Shot Volume ( Ton. )	110.25	ton.	Total Cap							
Powder Factor			40						Pcs.	
Powder Factor ( BCM. )	573.300	kg/bcm.								
Powder Factor ( Ton. )	0.180	kg./Ton.								



Srilamartsri Co.,Ltd.  
บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด

### บันทึกลักษณะหลุมเจาะ

Date : 16 November 2024

รายละเอียดของการเจาะ		
ตำแหน่งขุดเจาะ	ผา3	
ขนาดรูเจาะ	3.5	นิ้ว
ความลึกกูเจาะ	10.5	เมตร
จำนวนรูเจาะ	40	รู
ระยะ Burden	3.5	เมตร
ระยะ Spacing	3.0	เมตร



หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
1	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
2	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
3	หลุมเจาะมีโพรง
4	หลุมเจาะมีน้ำ
5	หลุมเจาะมีน้ำ
6	หลุมเจาะมีโพรง
7	หลุมเจาะมีโพรง
8	หลุมเจาะมีโพรง
9	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
10	หลุมเจาะมีโพรง
11	หลุมเจาะมีโพรง
12	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
13	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
14	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น

หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
15	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	38	หลุมเจาะมีน้ำ	61	-
16	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	39	หลุมเจาะมีโพรง	62	-
17	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	40	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	63	-
18	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	41	-	64	-
19	หลุมเจาะมีน้ำ	42	-	65	-
20	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	43	-	66	-
21	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	44	-	67	-
22	หลุมเจาะมีโพรง	45	-	68	-
23	หลุมเจาะมีโพรง	46	-	69	-
24	หลุมเจาะมีน้ำ	47	-	70	-
25	หลุมเจาะมีโพรง	48	-	71	-
26	หลุมเจาะมีน้ำ	49	-	72	-
27	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	50	-	73	-
28	หลุมเจาะมีน้ำ	51	-	74	-
29	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	52	-	75	-
30	หลุมเจาะมีน้ำ	53	-	76	-
31	หลุมเจาะมีโพรง	54	-	77	-
32	หลุมเจาะมีโพรง	55	-	78	-
33	หลุมเจาะมีน้ำ	56	-	79	-
34	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	57	-	80	-
35	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	58	-	81	-
36	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	59	-	82	-
37	หลุมเจาะมีน้ำ	60	-	83	-



Srilamartsri Co.,Ltd.  
บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด

Site Name : บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด Location : Suphan Buri Zone ศิลา1  
The Kind of Rock  Limestone Machine 4 Position ผา13  
Work รูปกต Date : 18 November 2024

Drill hole detail			Detail Cap							
Number of Holes	35	Holes.	Explosive							
Hole Size	3.5	in.	HE	55	X	300	mm.	50		Pcs.
Bench Height	9.5	m.	HE	55	X	300	mm.	1.4		Pcs./Hole.
Burden	3.5	m.	Booster		X		mm.			Pcs.
Spacing	3.0	m.	Electric							
Sub drill	1.0	m.	IED	No. 0		0	No. 6	5		Pcs.
Hole Depth	10.5	m.	MSD	No. 1		5	No. 7	5		Pcs.
Stemming	1.0	m.		No. 2		0	No. 8	5		Pcs.
High Explosive	50	Pcs.		No. 3		5	No. 9	0		Pcs.
Density Measurement ANFO		0.85 g/cc.		No. 4		5	No.10	0		Pcs.
ANFO 	2	kg.		No. 5		5	No. ...			Pcs.
ANFO	21	kg.	Non-electric							
	750	Pcs.	Ez-Det	/	ms.					Pcs.
Fuel Oil	56	Liter.	Thank line		ms.					Pcs.
Shot Volume			Down line		ms.					Pcs.
Shot Volume ( BCM. )	35.00	cu.m	Safety Fuse							Meter.
Shot Volume ( Ton. )	110.25	ton.	Total Cap							
							35	Pcs.		
Powder Factor										
Powder Factor ( BCM. )	859.950	kg./bcm.								
Powder Factor ( Ton. )	0.200	kg./Ton.								



Srilamartsri Co.,Ltd.  
บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด

### บันทึกลักษณะหลุมเจาะ

Date : 18 November 2024

รายละเอียดของการเจาะ		
ตำแหน่งขุดเจาะ	ผา13	
ขนาดหลุมเจาะ	3.5 นิ้ว	
ความลึกหลุมเจาะ	10.5 เมตร	
จำนวนหลุมเจาะ	35 รู	
ระยะ Burden	3.5 เมตร	
ระยะ Spacing	3.0 เมตร	

หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
1	หลุมเจาะมีน้ำ
2	หลุมเจาะมีน้ำ
3	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น
4	หลุมเจาะมีน้ำ
5	หลุมเจาะมีโพรง
6	หลุมเจาะมีโพรง
7	หลุมเจาะมีโพรง
8	หลุมเจาะมีน้ำ
9	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น
10	หลุมเจาะมีโพรง
11	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น
12	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น
13	หลุมเจาะมีน้ำ
14	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น

หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
15	หลุมเจาะมีน้ำ	38	-	61	-
16	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	39	-	62	-
17	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	40	-	63	-
18	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	41	-	64	-
19	หลุมเจาะมีน้ำ	42	-	65	-
20	หลุมเจาะมีน้ำ	43	-	66	-
21	หลุมเจาะมีน้ำ	44	-	67	-
22	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	45	-	68	-
23	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	46	-	69	-
24	หลุมเจาะมีน้ำ	47	-	70	-
25	หลุมเจาะมีโพรง	48	-	71	-
26	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	49	-	72	-
27	หลุมเจาะมีโพรง	50	-	73	-
28	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	51	-	74	-
29	หลุมเจาะมีน้ำ	52	-	75	-
30	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	53	-	76	-
31	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	54	-	77	-
32	หลุมเจาะหินมีเนื้อเป้น	55	-	78	-
33	หลุมเจาะมีน้ำ	56	-	79	-
34	หลุมเจาะมีโพรง	57	-	80	-
35	หลุมเจาะมีโพรง	58	-	81	-
36	-	59	-	82	-
37	-	60	-	83	-



Location : Suphan Buri Zone ตีลา1

Limestone

Machine	4	Position	พ3
---------	---	----------	----

Work รูปกติ Date : 6 December 2024

[illegible]

บันทึกลักษณะหลุมเจาะ

Date : 6 December 2024

รายละเอียดของการเจาะ		
ตำแหน่งขีปนาวุธ	ผ่า3	
ขนาดรูเจาะ	3.5	นิ้ว
ความลึกรูเจาะ	3.5	เมตร
จำนวนรูเจาะ	25	รู
ระยะ Burden	3.5	เมตร
ระยะ Spacing	3.0	เมตร

หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
1	หลุมเจาะมีน้ำ
2	หลุมเจาะมีน้ำ
3	หลุมเจาะมีโพรง
4	หลุมเจาะมีโพรง
5	หลุมเจาะที่น้ำมีเนื้อปน
6	หลุมเจาะมีน้ำ
7	หลุมเจาะมีน้ำ
8	หลุมเจาะมีโพรง
9	หลุมเจาะมีน้ำ
10	หลุมเจาะมีน้ำ
11	หลุมเจาะมีโพรง
12	หลุมเจาะที่น้ำมีเนื้อปน
13	หลุมเจาะมีน้ำ
14	หลุมเจาะที่น้ำมีเนื้อปน

หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
15	หลุมเจาะมีโพรง	38	-	61	-
16	หลุมเจาะมีโพรง	39	-	62	-
17	หลุมเจาะมีโพรง	40	-	63	-
18	หลุมเจาะมีน้ำ	41	-	64	-
19	หลุมเจาะดินมีเนื้อเป็น	42	-	65	-
20	หลุมเจาะดินมีเนื้อเป็น	43	-	66	-
21	หลุมเจาะมีน้ำ	44	-	67	-
22	หลุมเจาะมีโพรง	45	-	68	-
23	หลุมเจาะมีโพรง	46	-	69	-
24	หลุมเจาะมีโพรง	47	-	70	-
25	หลุมเจาะดินมีเนื้อเป็น	48	-	71	-
26	-	49	-	72	-
27	-	50	-	73	-
28	-	51	-	74	-
29	-	52	-	75	-
30	-	53	-	76	-
31	-	54	-	77	-
32	-	55	-	78	-
33	-	56	-	79	-
34	-	57	-	80	-
35	-	58	-	81	-
36	-	59	-	82	-
37	-	60	-	83	-



Srilamartsri Co.,Ltd.

บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด

Site Name : บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด

Location : Suphan Buri

Zone คีลา1

The Kind of Rock



Limestone

Machine 4

Position ผา3

Work รูปกติ

Date : 7 December 2024

Drill hole detail			Detail Cap							
Number of Holes	28	Holes.	Explosive							
Hole Size	3.5	in.	HE	55	X	300	mm.	30		Pcs.
Bench Height	2.5	m.	HE	55	X	300	mm.	1.1		Pcs./Hole.
Burden	3.5	m.	Booster		X		mm.			Pcs.
Spacing	3.0	m.	Electric							
Sub drill	1.0	m.	IED	No. 0		0	No. 6	5		Pcs.
Hole Depth	3.5	m.	MSD	No. 1		0	No. 7	3		Pcs.
Stemming	1.0	m.		No. 2		5	No. 8	0		Pcs.
High Explosive	30	Pcs.		No. 3		5	No. 9	0		Pcs.
Density Measurement ANFO	0.85	g/cc.		No. 4		5	No. 10	0	Pcs.	
ANFO	4	kg.		No. 5		5	No. ...		Pcs.	
ANFO	10	kg.	Non-electric							
	275	Pcs.	Ez-Det	/	ms.				Pcs.	
Fuel Oil	20	Liter.	Thank line		ms.				Pcs.	
Shot Volume			Down line		ms.				Pcs.	
Shot Volume ( BCM. )	28.00	cu.m	Safety Fuse						Meter.	
Shot Volume ( Ton. )	36.75	ton.	Total Cap							
Powder Factor										
Powder Factor ( BCM. )	477.750	kg/bcm.								
Powder Factor ( Ton. )	0.270	kg./Ton.								



Srilamartsri Co.,Ltd.

บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด

### บันทึกลักษณะหลุมเจาะ

Date : 7 December 2024

#### รายละเอียดของการเจาะ

ตำแหน่งทำงาน	ผา3	
ขนาดรูเจาะ	3.5	นิ้ว
ความลึกรูเจาะ	3.5	เมตร
จำนวนรูเจาะ	28	รู
ระยะ Burden	3.5	เมตร
ระยะ Spacing	3.0	เมตร

หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
1	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
2	หลุมเจาะมีน้ำ
3	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น
4	หลุมเจาะมีโพรง
5	หลุมเจาะมีโพรง
6	หลุมเจาะมีโพรง
7	หลุมเจาะมีน้ำ
8	หลุมเจาะมีโพรง
9	หลุมเจาะมีน้ำ
10	หลุมเจาะมีโพรง
11	หลุมเจาะมีน้ำ
12	หลุมเจาะมีโพรง
13	หลุมเจาะมีน้ำ
14	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น

หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ	หลุมที่	ลักษณะหลุมเจาะ
15	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	38	-	61	-
16	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	39	-	62	-
17	หลุมเจาะมีน้ำ	40	-	63	-
18	หลุมเจาะมีน้ำ	41	-	64	-
19	หลุมเจาะมีโพรง	42	-	65	-
20	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	43	-	66	-
21	หลุมเจาะมีโพรง	44	-	67	-
22	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	45	-	68	-
23	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	46	-	69	-
24	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	47	-	70	-
25	หลุมเจาะมีโพรง	48	-	71	-
26	หลุมเจาะมีโพรง	49	-	72	-
27	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	50	-	73	-
28	หลุมเจาะหินมีเนื้อแน่น	51	-	74	-
29	-	52	-	75	-
30	-	53	-	76	-
31	-	54	-	77	-
32	-	55	-	78	-
33	-	56	-	79	-
34	-	57	-	80	-
35	-	58	-	81	-
36	-	59	-	82	-
37	-	60	-	83	-

