

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

โครงการ โรงแรม บาย เดอะ ซี(เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซีวีวีเอสซีเคนท์ จำกัด ตั้งอยู่ 7/6 หมู่ที่ 6 ถนนอ่าวขนัด - เขาขาด ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทส 1009.5/16879 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 จัดทำรายงานโดย บริษัท เจต คอลซัลเด็นท์ จำกัด ซึ่งโครงการ โรงแรม บาย เดอะ ซี (เปลี่ยนการใช้อาคาร) เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 48 ห้องพัก โดยมีเงื่อนไขให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดดังนี้

5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดินและการเกิดแผ่นดินถล่ม ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหวและการเกิดสึนามิ สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นโครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอด และไม่ได้ติดตั้งป้ายห้ามใช้แตรบริเวณที่จอดรถ

2. ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของทรัพยากรชีวภาพทางบก ทรัพยากรทางทะเล ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นโครงการไม่ได้ติดตั้งป้ายห้ามเดินลัดสนาม หรือห้ามจอดรถ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของกรใช้น้ำ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน การคมนาคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งครอบคลุมในส่วนของสภาพเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย สุนทรียภาพและทัศนียภาพ ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมในส่วนของสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ทรัพยากรชีวภาพบนบก การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้า การคมนาคมและการจราจร เศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

1. ทางโครงการควรทำการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถของโครงการ
2. ทางโครงการควรทำการติดตั้งป้ายห้ามใช้แตรบริเวณที่จอดรถของโครงการ
3. ทางโครงการควรทำการติดตั้งป้ายห้ามเดินลัดสนาม หรือห้ามจอดรถของโครงการ