รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2567

โครงการ คลับ รอยัล บี



นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

292/311 ม.5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

เจ้าของโครงการ บริษัท พัทยา แซงก์ชัวอารี่ คอนโด จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

165/285 อาคารสารินเพลส ซ.รัชดาภิเษก46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สารบัญ

เรื่อง

บทที่ 1 บทนำ

1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

1.2 กิจกรรมภายในโครงการ

1.3 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 1 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก 2 เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

ภาคผนวก 3 รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน

ภาคผนวก 4 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่าง ๆของโครงการ

ภาคผนวก 5 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และการดูแล

ภาคผนวก 6 พื้นที่สีเขียว และงานดูแลสวน

ภาคผนวก 7 ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ

ภาคผนวก 8 ความสะอาดดาดฟ้า และการกำจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก 9 กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ภาคผนวก 10 การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร

ภาคผนวก 11 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 12 เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ QPM-CR-B -001-12/2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง นำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567

เรียน นายกเมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการ คลับ รอยัล บี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567

ด้วยนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี จะต้องปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น

ทั้งนี้นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี โดย บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงขอนำส่งรายงาน การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ คลับ รอยัล บี ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567 ให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้จัดการนิติลงนาม

ลงชื่อ .....ผู้ลงนาม
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โดย นายนิรัญ หงษ์ทอง เป็นผู้ดำเนินการแทนในฐานะ
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

แบบ ตด.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ คลับ รอยัล บี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี โดย นางสาวมาเรีย โคเทนโค เป็นผู้จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ คลับ รอยัล บี ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ตำแหน่ง
1.นายเผด็จ มีจังหาร	_____	ช่างประจำอาคาร
2. นางสาวณิชาณันภ์ สิงหราช	_____	ผู้จัดการอาคาร
3. นางสาววันธิดา พงษ์คำพันธ์	_____	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการนิติลงนาม

ลงชื่อ .....ผู้ลงนาม

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โดย นายนิรัญ หงษ์ทอง เป็นผู้ดำเนินการแทนในฐานะ
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ชื่อโครงการ โครงการ คลับ รอยัล บี

สถานที่ตั้งโครงการ 292/311 ม. 5 ต. นาเกลือ อ, บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

เจ้าของโครงการ บริษัท พัทยา แซงก์ชัวอารี่ คอนโด จำกัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 384/208 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

บทที่ 1: บทนำ

บทที่ 1
บทนำ



1.1 รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ CLUB ROYAL B

2. สถานที่ตั้งโครงการ 292/311 ม. 5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พัทยา แซงก์ชัวอารี่ คอนโด จำกัด

4. จัดทำโดย บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555


6. รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน:

ประเภทโครงการ บริการชุมชน และที่พักอาศัย – อาคารพักอาศัย

พื้นที่โครงการ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	โครงการ Club Royal C&D
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ที่ว่างของบุคคลอื่น
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	โครงการ Club Royal A
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ที่ว่างของบุคคลอื่น

แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ



ตารางที่ 1 กิจกรรมภายในโครงการ

รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	รายละเอียดในปัจจุบัน
1. ลักษณะและรายละเอียดโครงการ พื้นที่โครงการ 1 ไร่ 321 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดทั้งหมด 47 ห้องชุด	1. ลักษณะและรายละเอียดโครงการ - ขนาดพื้นที่โครงการ 1 ไร่ 321 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดทั้งหมด 47 ห้องชุด โดยปัจจุบันมีการเข้าพักอาศัยแล้วจำนวน 42 ห้องชุดคิดเป็นร้อยละ 89.36
2. แหล่งน้ำใช้ รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาโดยมีการใช้น้ำประมาณ 12 ลบ.ม./วัน	2. แหล่งน้ำใช้ - รับน้ำจากการประปาส่วนภูมภาคสาขาพัทยา ปริมาณการใช้น้ำในปัจจุบันประมาณ 12 ลบ.ม./ วัน - มีถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน มีความจุ 64 ลบ.ม. - มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ความจุ 35 ลบ.ม. - รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-ปริโภค 99 ลบ.ม.
3. ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge น้ำหลังผ่านการบำบัดระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	3. ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge น้ำหลังผ่านการบำบัดระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
4. การระบายน้ำ ออกแบบให้ระบบระบายน้ำสามารถหน่วงน้ำไว้ภายในระบบท่อระบายน้ำของโครงการปริมาตร 40 ลบ.ม. และควบคุมอัตราการระบายออกสู่ภายนอก	4. ลักษณะการระบายน้ำ - มีระบบระบายน้ำสามารถหน่วงน้ำไว้ภายในระบบท่อระบายน้ำของโครงการ และควบคุมอัตราการระบายออกสู่ภายนอก
5. การจัดการขยะ จัดเตรียมภาชนะรองรับรองรับมูลฝอยสด ขนาด 100 ลิตร และมูลฝอยแห้งขนาด 100 ลิตร (รวม 200 ลิตร) ในแต่ละชั้นของอาคาร ตั้งแต่ชั้น 2 –ชั้น 8 และมีการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารมีความจุรวม 0.493 ลบ.ม.	5. การจัดการขยะ - การจัดการขยะในปัจจุบันนั้น โครงการได้จัดตั้งถังพักขยะขนาด 100 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 4 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียกและขยะแห้งอย่างละ 2 ถัง ไว้บริเวณห้องพักขยะด้านหลังอาคาร จากนั้นจะมีรถเก็บขนจากบริษัทเอกชน เข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอยให้กับโครงการทุกวันเวลาประมาณ06.00 น. และพนักงานรักษาความสะอาดของโครงการจะดำเนินการทำความสะอาดทุกครั้ง รวมถึงห้องพักขยะมีประตูมิดชิดป้องกันการเน่าเหม็นของขยะ
รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	**รายละเอียดในปัจจุบัน**
6. การจัดการจราจรภายในโครงการ จัดให้มีพื้นที่จอดรถอย่างน้อย 8 คัน	- โครงการได้จัดที่ไว้สำหรับจอดรถสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการจำนวน 8 ช่องจอด ซึ่งปัจจุบันมีการใช้จำนวนสูงสุด 3 ช่องจอด คิดเป็นร้อยละ 6.38 จัดให้มีการการติดตั้งป้ายการจราจรภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรภายในโครงการ

รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	รายละเอียดในปัจจุบัน
7. ระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการควบคุมมลพิษของโครงการ	- แยกระบบระบายน้ำและน้ำเสีย โดยระบบระบายน้ำฝนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ สำหรับน้ำทิ้งจากครัวเรือนจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Activated Sludge ปัจจุบันระบบบำบัดสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดถูกปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

1.2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการคลับ รอยัล บี จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินการโครงการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตามหนังสือที่ ทส1009.6/4790 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานติดตามตรวจสอบฯ 2 ครั้งต่อปีคือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ของปีก่อน)

1.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้โครงการต้องติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้งจากโครงการ ระบบระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนภัย น้ำใช้และการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ แตกต่างกันดังนี้

1. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุก 6 เดือน
2. ตรวจสอบรอยรั่วซึม หรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง
3. ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. ตรวจสอบอุปกรณ์อัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อจ่ายน้ำประปาประจำทุกวัน
6. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าในโครงการประจำทุกวัน

บทที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ

โครงการ คลับ รอยัล บี ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โดยการตรวจสภาพการก่อสร้างโครงการร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม **ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567** และเสนอผลการปฏิบัติที่ได้มี การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขโครงการ และแสดงรูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- เปิดดำเนินการ โครงการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนเป็นโครงการชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูทันสมัยกลมกลืนกับอาคาร บริเวณโดยรอบของโครงการ การดำเนินการของโครงการอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภูมิประเทศไปบ้าง ก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ (-1)	1. เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบและทางโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย 2. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามภูมิสถาปัตยกรรม ที่ได้ออกแบบไว้ 3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ	- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย	- บริเวณพื้นที่โครงการฯ เป็นดินร่วนปนทรายเมื่อเปิดดำเนินการ สภาพพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยอาคาร ถนน และพื้นที่สีเขียว ดังนั้น ในระยะดำเนินโครงการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดิน และการชะล้างพังทลายด้านบวกในระดับต่ำ (+1)	1. จัดสวน ปลูกต้นไม้ ที่เป็นพืชคลุมดิน 2. ดูแลรักษาสวนหย่อมและต้นไม้ให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 3. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการโดยเร่งด่วย	- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	- ฝุ่นละอองที่เกิดจากโครงการจะเกิดจากการจราจร เข้า-ออก ซึ่งไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตและบริเวณที่ว่างอื่นๆ ภายในโครงการจะมีการปลูกหญ้าคลุมทั้งหมดไม่มีส่วนใดที่เป็นพื้นดินที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละอองด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว 2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของถนน ดดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์กฎหมายกำหนด โดยปลูกพื้นคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี
2) มลพิษทางอากาศ	- ลักษณะโครงการเป็นที่พักอาศัย จึงไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์กำหนด การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้จะก่อให้เกิดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถยนต์ โดยดับเครื่องทันทีที่เทื่อจอดรถยนต์แล้ว 2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 3. ปลูกต้นไม้ทรงสูงบริเวณแนวเขตดิน เพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษจากรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการให้ทีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 4. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนเพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของรถในอาคาร และ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว และ สันนูนลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียง	- เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีการสัญจรไป-มา ของยานพาหนะของผู้พักอาศัยในโครงการด้วยก็ตามแต่ก็มีปริมาณไม่มากนัก ดังนั้นระดับเสียงจากการจราจรภายในพื้นที่โครง เมื่อเปิดดำเนินการแล้วจึงแทบไม่มีผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ใกล้เคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด 3. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาลไว้ในกฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารที่พักอาศัยรวม 4. กำหนดให้มีสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อลดเสียงจากการแล่นรถ 5. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และวิ่งภายในโครงการทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 6. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 7. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้	-
1.5 ความสั่นสะเทือน	- เนื่องจากโครงการจะดำเนินการในลักษณะเป็นที่พักอาศัย ซึ่งผู้ประกอบการเน้นให้เป็นสถานที่พักอาศัยอย่างเดียว มิได้มีการประกอบกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน รบกวนต่อชุมชนและประชาชนผู้พักอาศัยโดยรอบ การดำเนินโครงการจึงคาดว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ด้านลบในระดับต่ำ (-1)	- ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูนเพื่อลดความเร็วและลดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ให้ลดน้อยลงไป	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	- สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี คือ - ความรุนแรง III เมอร์คัลลี (เบา)คนที่อยู่กับที่รู้สึกพื้นสั่น - ความรุนแรง IV เมอร์คัลลี (พอประมาณ) คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ - สภาพของแผ่นดินไหว คือ คนที่อู่กับที่รู้สึกพื้นสั่นถึงคนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ รวมถึงผู้อยู่สบนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว(มีความเสี่ยงน้อยแต่อาจมีความเสียหายบ้าง)คาดว่าจะให้เกิดผลกระทบ (-1)	1. โครงสร้างอาคารต้องออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามข้อกำหนดกระทรวง พ.ศ. 2550 2. แผนปฏิบัติก่อนการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ - มีไฟฉายพร้อมถ่าน และกล่องปฐมพยาบาลเตรียมไว้ในโครงการและทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของโครงการ - ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร - มีแผ่นป้ายสำหรับตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า - มีป้ายเตือนห้ามวางสิ่งของบนชั้นหรือที่สูง - มีกำหนดจุดนัดหาย เพื่อรวมกันอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเป็นจุดรวมพลของโครงการ 3. แผนปฏิบัติระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ - อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ - ตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งที่ล้มทับ - ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว - ห้ามใช้เทียน ไม้ขีดไฟ เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)		4. แผนปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว - รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้ - ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อก๊าซเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่ว หากได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน - หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง	
7. ทรัพยากรน้ำ	- น้ำเสียจากโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการ จะมีปริมาณ 28.40 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายสาธารณะ เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยาต่อไป ดังนั้น ในการดำเนินการโครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ(0)	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อเพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของเมืองพัทยา 2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4. จัดให้พนักงานของโครงการตักไขมันจากถังดักไขมันทุก 2 วัน เมื่อตักไขมันแล้วให้พนักงานนำไปใส่กระถางที่มีกระดาษทิชชูแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วให้น้ำทิชชูพร้อมไขมันแห้ง ให้ใส่ลงไปในถุงดำมัดปากและนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการบริเวณห้องพักมูลฝอยแห้ง	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, Suspended Solids, Sulfide, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Fat Oil and Grease, TKN, เดือนละ 1 ครั้ง 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรด้านชีวภาพบนบก	- สภาพปัจจุบันในพื้นที่โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัย และที่ว่าง ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ กิจการของการพัฒนาโครงการในระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบันและผลกระทบในระดับ (0	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ	
2.2 ทรัพยากรด้านชีวภาพทางน้ำ	- เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งชีวภาพทางน้ำที่สำคัญ การดำเนินการของโครงการจะไม่ปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำเสียลงสู่แม่น้ำสาธารณะโดยตรง ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูกบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพทางน้ำ (0)	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการทิ้งมูลฝอยในที่จัดเตรียมไว้ ไม่ให้ทิ้งมูลฝอยบริเวณชายหาดหรือน้ำทะเล	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเมืองพัทยา ใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ)	- การเปิดให้บริการของโครงการจะมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 35.49 ลบ.ม./วัน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) สามารถจ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นคาดว่าจะก่อให้เกอผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ(0)	1. จัดให้มีบ่อเก็บน้ำใช้ และบ่อสำรองเพื่อใช้สำรองดับเพลิง สามารถสำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่าตามที่เสนอในรายงานตลอดไป 2. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ 4. สำหรับความพียงพอของปริมาณสำรองน้ำใช้ในโครงการ พบว่า โครงการได้จัดรวบรวมสำรองน้ำโดยการจัดเตรียมบ่อเก็บน้ำใต้ดินไว้จำนวน 1 ถัง โดยมีปริมาตรรวม 74.70 ลบ.ม. ถังเก็บน้ำมีปริมาตรรวม 32.87 ลบ.ม. สำรองใช้เพื่อการดับเพลิง สามารถสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอ 3 วัน (สำรองได้ 107.57/35.49 = 3 วัน) 5. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร ซึ่งทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรงและคงวบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลาซึ่งกำหนดเวลาสูบน้ำในช่วง 01.00-0500 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้คียงมีการใช้น้ำ	1. ตรวจดูรอยรั่วซึมของระบบส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประปา หากพบให้รีบทำการแก้ไขโดยทันที เดือนละ 1 ครั้ง 2. แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนปฏิบัติงานทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง 3. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วน น้ำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆเดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำสำรองทันที 5. จัดให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกสถิติการใช้น้ำทุกเดือน

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดตั้งไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 4. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียงนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 7. ในการออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ ชักโครกประหยัดน้ำ และ หัวฉีดประหยัดน้ำเป็นต้น 8. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายนพื้นที่โครงการ 9. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณีในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาด 10. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณีที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีรอยรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 11. การใช้น้ำในการรดน้ำต้นไม้ จะใช้น้ำทิ้งที่ผ่านบ่อบำบัดแล้ว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำจากถังเก็บน้ำ 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมการจ่ายน้ำเข้าสู่บ่อเก็บน้ำใต้ดินให้อยู่ในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำของชุมชนน้อยที่สุด (ช่วง 01.00-05.00 น.) เพื่อลดปัญหาการลดแรงดันของท่อน้ำประปาของการประปาฯ ในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก (06.00 – 20.00 น.)	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		13. น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้รดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 14. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ครั้งละ 1 ถัง จนกว่าจะครบตามจำนวนถังเก็บน้ำสำรองจะไม่ล้างพร้อมกัน 15. จัดทำคู่มือประหยัดน้ำ ประจำห้องพักอาศัยทุกห้อง 16. จัดซื้อน้ำประปาจากรถน้ำประปาของเอกชนมาบริการในช่วงแรงดันน้ำประปาอ่อนในบางขณะ	
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	- ทั้งนี้ ทางโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรับน้ำเสีย 40 ลบ.ม. / วัน ในขณะที่โครงการมีปริมาณน้ำเสีย 28.40ลบ.ม./วัน จะระบายสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะต่อไป ส่วนการจัดการกับตะกอนส่วนเกินที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการนั้น จะทำการจัดเก็บไว้ในบ่อเก็บตะกอน โดยโครงการจะประสานงานกับกองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ให้เข้ามาสูบและนำไปกำจัดต่อไป จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0) ต่อชุมชนใกล้เคียง	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำทิ้งจนได้คุณภาพน้ำมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม / ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของเมืองพัทยา 2. จัดให้พนักงานของโครงการตักไขมันจากถังดักไขมันทุก 2 วัน เมื่อตักไขมันแล้วให้พนักงานนำไปใส่กระถางที่มีกระดาษทิชชูแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วให้นำทิชชูพร้อมไขมันแห้งใส่ลงไปในถุงดำมัดปากและนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการบริเวณห้องพักมูลฝอยแห้ง พร้อมจดบันทึกปริมาณกากไขมันแล้วนำไปไว้ภายในที่พักรวมมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพัทยามารับไปกำจัดต่อไป 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่และระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพดีเสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, Suspended Solids, Sulfide, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Fat Oil and Grease, TKN, เดือนละ 1 ครั้ง 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง 3. ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอน ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอยจุดเชื่อมท่อของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		4. ประสานงานให้เมืองพัทยาเข้ามาดำเนินการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการเป็นประจำทุกเดือน 5. จัดให้มีน้ำทิ้งมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป 6. จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ	4. จัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกเดือนตลอดระยะเปิดดำเนินการ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบและมีการออกแบบท่อระบายน้ำของโครงการ เพื่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการจึงคาดว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำสาธารณะในทางลบระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำฝนส่วนเกิน และจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหน่วงไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะต่อไป 2. รณรงค์ให้ผู้อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 3. ทำการล้างท่อระบายน้ำ 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลัง ฤดูฝน) 4. มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเมืองพัทยา 5. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	- ตรวจสอบบ่อหน่วงน้ำ ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอย บริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะของเมืองพัทยา เดือนละ 1 ครั้ง และภายหลังจากฝนหยุดตก

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	- มีมูลฝอยที่เกิดจากโครงการ 0.493 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากทางโครงการไม่มีการจัดการที่ดีอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค ปัญหากลิ่นรบกวน - สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน - ผลกระทบจากน้ำเสียที่มาจากน้ำชะมูลฝอย (Leachate) โดยน้ำเสียที่มาจากมูลฝอยจะมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากมูลฝอยจะถูกรวบรวมไว้ในถุงดำและมัดปากถุงอย่างแน่นหนา ประกอบกับโครงการได้จัดให้มีบ่อตกตะกอนเพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยโดยมีตะแกรงดักมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในก่อนที่จะส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม จนมีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนที่จะระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหลังโครงการต่อไป ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากน้ำชะมูลฝอย (Leachate) ของโครงการ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบ (0)	1. โครงการจัดวางภาชนะรองรับมูลฝอยจำนวน 3 ถัง มีขนาดความจุถังละ 100 ลิตร แบ่งเป็นถังสำหรับรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) มูลฝอยแห้ง(สีเหลือง)และมูลฝอยอันตราย(ถังสีส้ม) อย่างละ 1 ถัง โดยถังมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้งมีถุงดำรองรับก่อน สำหรับถังมูลฝอยอันตรายมีถุงสีส้มรองรับก่อนวางภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานเข้ามารวบรวมมูลฝอยและเก็บขนใส่ถุงดำ สำหรับมูลฝอยอันตรายใส่ถุงสีส้มแล้วมันปากถุงให้แน่น นำไปวางภายในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการเพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพัทยามารับไปกำจัดต่อไป 2. การเก็บรวบรวมมูลฝอยทุกชั้นจะมีพนักงานเข้ามารวบรวม และนำไปที่ห้องพักรวมมูลฝอยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันการตกค้างของมูลฝอยและป้องกันกลิ่น 3. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักรวมต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 4. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง	1. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด เดือนละ 1 ครั้ง หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักรวมมูลฝอยและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างให้รีบดำเนินการทันที

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		5. ให้พนักงานทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนเสร็จเรียบร้อย 6. ติดตามประสานงานเมืองพัทยาให้เข้ามาขนเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการตกค้าง 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและเปิดสัญญาณไฟเตือนเมื่อมีรถเข้ามาขนเก็บมูลฝอยจากโครงการ 8. ประสานงานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้รับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก 9. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง 10. โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	- เมื่อเปิดดำเนินการ พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันสามารถให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ดังนั้นการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง(0) - โครงการได้พิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานแล้วว่ามีความจำเป็น ดังนั้น จึงได้จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบอาคารโครงการ การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง รวมทั้งแยกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติและเจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติให้ชัดเจน	1. จัดทำคู่มือประหยัดพลังงานไว้ประจำห้องพักอาศัย 2. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังและอายุการใช้งานยาวนาน 4. จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ 5. ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานภายในโครงการ 6. มาตรการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน 1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้ได้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกำลังการใช้ระบบปรับอากาศลงได้ 1 ตันความเย็นต่อพื้นที่ 100 ตร.ม. - แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก	1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 2. มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		- ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง(Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก บางครั้งต้องการน้อย - คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้โตขึ้น เนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ - ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb ; CFL เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิม และมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมาก ให้แสงสว่างสูงและมีสีนุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอดมีไส้ (Incandescent) - ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10 วัตต์ / หลอด ประหยัดพลังงาน 30% เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจะเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้า ของการขับเคลื่อนมอเตอร์ เปิด-ปิดประตู - ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้ทีการเดินขึ้น – ลง บันได แทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย - แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น - ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ทำการล่งเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อช่างซ่อม/ล้าง เครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		- โครงการจะเป็นตัวแทนการติดต่อบริษัทล้างเครื่องปรับอากาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวันที่บริษัทล้างเครื่องปรับอากาศจะเข้ามาภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย 2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โครงการจะมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการหรือแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยมราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานได้แก่ - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส - ตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตื่นนอนประมาณครึ่งชั่วโมง - เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง - ถอดหลอดไฟฟ้าบริเวณที่มีความสว่างเกินความจำเป็น - หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 7. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 8. เพิ่มมาตรการกระตุ้นและแรงจูงใจให้ผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน โดยจะจัดให้มีส่วนลดสำหรับผู้พักอาศัยที่ติดต่อล้างเครื่องปรับอากาศในวันที่โครงการกำหนดและหากแจ้งความประสงค์ที่ต้องการจะล้างเครื่องปรับอากาศเป็นห้องแรกๆ จะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษ 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลและบำรุงรักษาระบบตลอดเวลาการเปิดดำเนินการ	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	- โครงการประกอบด้วย อาคาร ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยโครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยตามกฎหมายกำหนดและจากการคำนวณระยะเวลาหนีไฟ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 60 นาที และเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการ พบว่าในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถขอความช่วยเหลือได้จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุด และสามารถเดินทางมาถึงโครงการในเวลา 15 นาที มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ ดังนั้น อาจก่อให้ผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2540) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2540) และ ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ดังนี้ **ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้** ประกอบด้วย - Fire Alarm Control Panel อยู่ที่ชั้น 1 ภายในห้องสำนักงานทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรับส่งสัญญาณ - Fire Alarm Manual Station อุปกรณ์เริ่มสัญญาณธรรมดา ZNone-Code Signal) ชนิดใช้มือ - Heat Detector ตรวจจับการเพิ่มอุณหภูมิ และแบบตรวจจับตายตัวร่วมกัน - SmokeDetector อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิด Photoelectric **ระบบป้องกันเพลิงไหม้** ประกอบด้วย - ท่อยืน (Stand Pipe System) เชื่อมกับท่อเมนส่งน้ำถังเก็บน้ำของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้จะใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำการส่งน้ำเข้าสู่ระบบดับเพลิงและจะใช้เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) เพื่อช่วยรักษาความดันภายในท่อ	1. จัดให้มีการตรวจสอบรถที่เข้าออกโครงการ 2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามีความเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยหัวฉีดน้ำดับเพลิง 1 นิ้ว สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสายยางขดม้วน (Automatic Fire Hose Reel) และสายดับเพลิง 30 เมตร พร้มถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ความจุ 10 ปอนด์ - หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connection) 4 นิ้ว ติดตั้งไว้บริเวณชั้นที่ 1 - เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิด A-B-C ความจุ 10 ปอนด์ ตำแหน่งการติดตั้งถังดับเพลิงแต่ละจุดมีระยะห่างกันไม่เกิน 30 เมตร อยู่สูงกว่าพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร โดยติดตั้งในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง โดยแต่ละอาคารติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้น - เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ใช้งานได้นาน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ติดตั้งบริเวณด้านนอกและด้านในของบันไดหนีไฟหลักทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งทางเดินกลางอาคาร ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) ติดตั้งที่บริเวณด้านหน้าและด้านในทางขึ้น-ลง บันไดหนีไฟ ทุกชั้น โถงทางเดิน โถงลิฟต์ และที่จอดรถยนต์ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - ป้ายบอกจุดที่อยู่ ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ของทุกชั้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยหัวฉีดน้ำดับเพลิง 1 นิ้ว สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสายยางขดม้วน (Automatic Fire Hose Reel) และสายดับเพลิง 30 เมตร พร้มถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ความจุ 10 ปอนด์ - หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connection) 4 นิ้ว ติดตั้งไว้บริเวณชั้นที่ 1 - เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิด A-B-C ความจุ 10 ปอนด์ ตำแหน่งการติดตั้งถังดับเพลิงแต่ละจุดมีระยะห่างกันไม่เกิน 30 เมตร อยู่สูงกว่าพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร โดยติดตั้งในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง โดยแต่ละอาคารติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้น - เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ใช้งานได้นาน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ติดตั้งบริเวณด้านนอกและด้านในของบันไดหนีไฟหลักทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งทางเดินกลางอาคาร ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) ติดตั้งที่บริเวณด้านหน้าและด้านในทางขึ้น-ลง บันไดหนีไฟ ทุกชั้น โถงทางเดิน โถงลิฟต์ และที่จอดรถยนต์ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - ป้ายบอกจุดที่อยู่ ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ของทุกชั้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		- จัดให้มีจุดรวมพลเพียงพอต่อผู้พักอาศัย - จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 2. จัดให้มีการอบรมและซ้อมอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยาให้มาจัดอบรมและจัดซ้อมอพยพหนีไฟกับโครงการ 3. จัดทำคู่มือหรือแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้ให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	
3.7 การคมนาคมและการจราจร	- เมื่อเปิดโครงการจะทำให้มีปริมาณการจราจรบริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการ โดยเพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาโครงการ และจากการประมาณสภาพการจราจรยังคงอยู่ในระดับบริการ A ดังนั้น ในระยะดำเนินโครงการจะไม่มีผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งเกิดขึ้น (-1)	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและที่จอดรถยนต์ให้ชัดเจน 2. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณพื้นที่จอดรถยายนต์ของโครงการ 4. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพิต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนด 5. จัดให้มีผังการจราจรตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณ 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือ ยาม คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)		7. จัดให้มีการแจกสติ๊กเกอร์ให้กับรถของผู้พักอาศัยเพื่อให้รถของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ เขา-ออกได้สะดวกโดยไม่ต้องแลกบัตร 8. กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถยนต์ของโครงการโดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถ 9. จัดทำป้ายแสดงแผนที่การเดินรถบริเวณโครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการสามารถเดินรถได้อย่างสะดวกและมีความเข้าใจในการเลือกใช้เส้นทางการเดินรถต่าง ๆเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเลี่ยงเส้นทางติดขัดและทำให้ลดปริมาณจราจรที่จะไปเพิ่มขึ้นบนถนนสาธารณะช่วงต่าง ๆโดยที่ไม่จำเป็น 10. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการและจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถยนต์ภายในโครงการ 11. แจ้งให้ผู้เช่า หรือผู้ที่สนใจพักอาศัยทราบถึงจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการที่มีจำนวนจำกัดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 12. จัดให้ที่จอดรถยนต์ของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานตลอดไป	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)		13. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถยนต์ภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ 14. โครงการจะประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอข้อแนะนำในการจัดระบบความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ ทันทีเมื่อเปิดใช้โครงการ 15. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	
3.8 การสื่อสาร	- ในการดำเนินการโครงการซึ่งซึ่งประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยรวมจำนวน 1 อาคาร ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินถึงดาดฟ้า) ซึ่งตัวอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ลงส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลงจึงเกิดผลกระทบทางลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้คียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากได้รับแจ้ง	

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
3.8 การสื่อสาร(ต่อ)		2. ดำเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับจานรับสัญยาณดาวเทียม	
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมือง โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีเหลือง (ประเภทที่ 1) ซึ่งกำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นๆให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 2. ความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการ มีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องกับความต้องการที่พักอาศัยในชุมชน คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน (0)	1. การดำเนินโครงการ มีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและความต้องการที่พักอาศัยในชุมชน	

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม คือการจ้างงาน ซึ่งคนในชุมชมสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงาน ดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของท้องถิ่น ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในภูมิภาคนี้และก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก ในระดับต่ำ (+1)	1. โครงการจะก่อให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านการจ้างแรงงานและการเกิดเศรษฐกิจต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการให้โอกาสสำหรับคนท้องถิ่น เป็นพนักงานของดครงการให้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น 2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ดังรายละเอียดข้างต้นอย่างเคร่งครัด 3. ในการบริหารจัดการนิติบุคคอาคารชุดจะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการอาทิเช่น	-

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		- ต้องดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีและจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมให้เป็นอันตรายเดือดร้อนน่ารังเกียจ ไม่สุภาพก่อความรำคาญส่งเสียงดังรบกวนความสงบสุขและขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ ศีลธรรมอันดีในการอาศัยอยู่ร่วมกัน - หากมีความประสงค์จะตกแต่งหรือต่อเติมห้องชุดจะต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งเพื่อตรวจสอบแบบแปลนการตกแต่งผลกระทบต่อโครงสร้างส่วนรวมระบบสาธารณูปโภคและเพื่อเข้าใจกฎระเบียบการตกแต่งและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน - ห้ามกระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างรูปลักษณ์แบบทั้งภายในและภายนอกอาคารหรือทัศนียภาพโดยรวมของอาคาร เช่น การเจาะเพดานพื้นผนังกั้นห้องชุดติดตั้งเหล็กหดัดกันสาดตากผ้าหรือวางสิ่งของอื่น ๆ บนขอบระเบียงหรือยื่นสูงเกินกว่าแนวขอบระเบียงห้องชุดโดยเด็ดขาด	-

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		- จะต้องไม่นำวัตถุระเบิดวัตถุไวไฟแก๊สหุงต้มหรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้เข้ามาภายในบริเวณอาคารชุดโดยเด็ดขาด - กรณีผ่านเข้า-ออกบริเวณภายในอาคารโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุด - ห้ามผู้พักอาศัยใช้ประโยชน์ห้องชุดกระทำการเทน้ำหรือทิ้งเศษอาหารมูลฝอยหรือสิ่งของต่าง ๆ ออกไปนอกระเบียงห้องชุดและในท่อระบายน้ำทิ้งโถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ท่อตัน - ห้ามปัดกวาดเศษฝุ่นผงหรือนำมูลฝอยวางไว้หน้าห้องและบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยควรจัดเก็บบรรจุใส่ถุงแยกประเภทมูลฝอยและมัดปากถุงให้มิดชิดก่อนนำไปทิ้งในถังมูลฝอยที่ฝ่ายจัดการฯเตรียมไว้เป็นสัดส่วน - ห้ามกระทำการติดสิ่งพิมพ์เครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและประตูหน้าต่างผนังระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องชุดที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดจากภายนอกอาคาร	-

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		ยกเว้นป้ายบอกเลขที่ห้องชุดชื่ออาคารและป้ายสัญลักษณ์คำเตือนต่าง ๆที่ฝ่ายจัดการได้เนินการไว้แล้ว - ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุดกระทำการเคลื่อนย้ายจับจองพื้นที่ส่วนกลางหรือครอบครองทรัพย์ส่วนกลางทุกชนิดเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวและไม่นำอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ วางกีดขวางทางเดินร่วมบริเวณโถงลิฟต์ บันไดหนีไฟ หากพบเห็นต้องแจ้งฝ่ายจัดการฯให้ทราบทันทีทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในกรณีทีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น - ผู้พักอาศัยมีสิทธิ์ใช้ที่จอดรถยนต์ในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายจัดการฯจัดเตรียมไว้ให้ใช้ร่วมกันโดยไม่ระบุช่องจอดและต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรการนำรถเข้า-ออกภายในอาคารชุดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ฝ่ายจัดการฯขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่องานต่าง ๆ นำรถเข้ามาจอดค้างคืนและจะไม่รับผิดชอบความเสียหายสูญเสียต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายใน-ภายนอกรถของท่านที่นำเข้ามาจอดทั้งสิ้น	-

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		- ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องชุดนำสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาเลี้ยงภายในห้องชุดและไว้ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น - การขอใช้อาคาร-สถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โปรดแจ้งความจำนงขออนุญาตใช้ให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมกับรายละเอียดประกอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ฝ่ายจัดการฯขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะบางกรณีเท่านั้น - สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ฝ่ายจัดการฯจะมอบให้กับผู้พักอาศัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำรถผ่ายเข้า-ออกอาคารได้โดยไม่ต้องแลกบัตรหรือแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรณีทำบัตรชำรุดหรือสูญหายต้องขอทำใหม่และชำระค่าบัตรใหม่ส่วนรถภายในที่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์จะต้องปฏิบัติเหมือนกันกับรถยนต์ของบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อธุระง่านต่าง ๆ โดยการแลกบัตรผ่านเข้า - ออก ทุกครั้งทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	-

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- เมื่อเปิดดำเนินการจัดการให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างครบครัน อีกทั้งมีการบริการด้านสารธารณสุขมากมายในเขตเมืองพัทยา แล้วแต่ความพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่บุคคล เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยดังนั้น ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อสาธารณสุข ชีวอนามัย และสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1) - โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดกับผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ	- โครงการต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญ ๆ ของอาคาร	-

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ	- ความกลมกลืนของลักษณะอาคารกับพื้นที่ข้างเคียงเป็นทัศนียภาพที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจากความรู้สึกของผู้พบเห็นและผู้พักอาศัยโดยลักษณะของอาคารโครงการเป็นอาคารสูง 8 ชั้น มีระดับความสูงจากชั้นพื้นดินถึงระดับดาดฟ้า 22.95 เมตร พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองอาคารอาศัยรวมและพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ การดำเนินโครงการจึงมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ นอกจากนี้โครงการยังมีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมโดยการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณรอบอาคารและพื้นที่ว่างต่าง ๆ อย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่นร่มเย็น และความสวยงามการจัดภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่สีเขียวของ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและส่วนหย่อม เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการทั้งนี้ ต้นไม้ที่เลือกใช้จะสามารถดูดซับฝุ่นละอองเขม่าควัน และความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ 2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 4. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 5. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 6. ทำการตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอเพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตายให้ทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ทัศนียภาพ (ต่อ)	โครงการทำให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็นในพื้นที่โครงการและพื้นที่ว่างต่าง ๆ อย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่นร่มเย็น และความสวยงาม การจัดภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่สีเขียวของโครงการทำให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา ต้นไม้ที่เลือกใช้ในการจัดภูมิสถาปัตยกรรมประกอบด้วย ดอนญ่า หมากเหลือง อโศกอินเดีย พิกุล และชมพูพันธ์ทิพย์ ดังนั้น ในระยะดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพต่อพื้นที่ใกล้เคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)		
2) การบดบังแสง	- ผลกระทบจากการบดบังแสงสว่างของอาคารจะพิจารณาจากรูปร่างลักษณะของตัวอาคาร ลักษณะการวางตัวอาคารประกอบกับทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางด้านทิศใต้ ดังนั้นเงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็น ช่วงเวลา แต่ละช่วงมุมของแสงที่ตกกระทบ อาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียงจึงเกิดผลกระทบทางลบในระดับต่ำ (-1)	- จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การบดบังทิศทางลม	- จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการประกอบกับทิศทางลม พบว่า พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง ถนนสาธารณะ อาคารสูง 8 ชั้น ทิศทางลมที่พัดผ่านมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล ดังนั้นจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบในระดับต่ำ (-1)	- จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	-
4.4 ผลกระทบทางสาธารณสุขและสุขภาพ	- จากการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งคุกคามจากกิจกรรมของโครงการทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การเกิดอุบัติเหตุ ความวิตกกังวลทางด้านจิตใจ เศรษฐกิจสังคมและรายได้ จะเห็นว่าโครงการอาจทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพด้านลบระดับต่ำ (-1)	- จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	-

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา

โครงการ คลับ รอยัล บี

» ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ



» บริวณพื้นที่รอบโครงการ


ภาพด้านหน้าโครงการ




ภาพด้านหลังโครงการ



ภายด้านขวาโครงการ



ภายด้านซ้ายโครงการ



โครงการ คลับ รอยัล บี

» บริเวณภายนอกตัวอาคาร










โครงการ คลับ รอยัล บี

» กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ









» ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟภายในอาคาร





» อุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง



» จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ




» ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ






» บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ







โครงการ คลับ รอยัล บี

» บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่สีเขียว









โครงการ คลับ รอยัล บี

» แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำประปา





» แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี ได้ทำการศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คลับ รอยัล บี ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ในระยะดำเนินการ ซึ่งมีวิธีการตรวจวัดวิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศและการชะล้างพังทลายของดิน	- รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการพร้อมทั้งตรวจสอบรั้วกำแพงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบการจัดทำรั้วต้นไม้หรือรั้วกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบ	- เดือน 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
		- ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ		- เดือน 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
2. คุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบความเร็วของรถขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ความเร็วของรถขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ	- การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ”		- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ		- ทุก 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระบบน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำหากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ตรวจสอบ	- ปีที่1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน	- เจ้าของโครงการ
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	- สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดและบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	- ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN)	- ดำเนินการและวิเคราห์ตัวอย่างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ฉบับล่าสุด)	- เดือน 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง	- ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน - ถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า	- สี (Colour), Pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความขุ่น (Turbidity), NTU - ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) - อี โคไล (E.coli) - สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) - แซลโมเนลลา (Salmonnella) - คลอสทริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens)	- วิธีการตรวจวัดและวิเคราห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำ	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ระบบระบายน้ำ	- ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนจากท่อระบายน้ำของโครงการ - ตรวจสอบท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำและบ่อหน่วงน้ำของโครงการหากพบว่ามีการแตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	- การอุดตันหรือตื้นเขิน - การแตกรั่วหรือชำรุด	- ตรวจสอบ	- ขุดลอกท่อทุก ๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
7. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การผุกร่อนการชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. ระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบไฟส่องสว่างส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
9. การคมนาคม	10. ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 11. ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก 12. ตรวจสอบที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ออกแบไว้	- ระบบส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออก - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการถ้าชำรุดให้รีบซ่อมแซม - จำนวนที่จอดรถยนต์ 8 คัน	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
11. สุนทรียภาพ	- ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ CLUB ROYAL B ถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
12. คุณภาพน้ำในระบบสระว่ายน้ำ	- สุ่มตรวจคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จุดลึก 1 จุด และ จุด ตื้น 1 จุด ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliformm) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli Staphylococus aureus Pseudomonas aeruginosa)	- ดำเนินการและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีตามเกณฑ์มาตรฐานของคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550	- วันละ 2 ครั้ง - วันละ 2 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ คลับ รอยัล บี

สถานที่ตั้งโครงการ 292/311 หมู่ที่ 5 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
เจ้าของโครงการ บริษัท พัทยา แซงก์ชัวอารี่ คอนโด จำกัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 384/208 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันที่เก็บตัวอย่าง 18 เมษ 256

สถานที่เก็บตัวอย่าง

1. ถังเก็บน้ำประปาบนอาคาร
2. ถังเก็บน้ำประปาใต้ดิน
3. สระว่ายน้ำ
4. ปลายท่อน้ำเสียก่อนลงรางระบายน้ำรวม

อาคาร คลับ รอยัล บี

ตำแหน่งที่วัด	พารามิเตอร์ที่วัด							
	Taste	**Odour**	**Color**	**Hardness (mg/L)**	**Turbidity (NTU)**	**Iron (Fe) (mg/L)**	**Escherichia Coli**	**Colifrom (MPN/100mL)**
1. ถังเก็บน้ำประปาบนอาคาร	**None**	**None**	**1.1**	**77**	**0.94**	**0.009**	**None**	**<1.1**
ค่ามาตรฐาน ***								

ตำแหน่งที่วัด	พารามิเตอร์ที่วัด							
	Taste	**Odour**	**Color**	**Hardness (mg/L)**	**Turbidity (NTU)**	**Iron (Fe) (mg/L)**	**Escherichia Coli**	**Colifrom (MPN/100mL)**
1. ถังเก็บน้ำประปาใต้ดิน	**None**	**None**	**1.4**	**75**	**1.0**	**0.010**	**None**	**<1.1**
ค่ามาตรฐาน ***								

หมายเหตุ : *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122

ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

อาคาร คลับ รอยัล บี

ตำแหน่งที่วัด	พารามิเตอร์ที่วัด		
	Escherichia	**Coliform (MPN/100mL)**	**Fecal Coliform (MPN/100mL)**
1.สระว่ายน้ำ	**None**	<1.1	<1.1
ค่ามาตรฐาน ***			

ตำแหน่งที่วัด	พารามิเตอร์ที่วัด							
	pH	**BOD (mg/L)**	**Settleable Solid (ml/L)**	**Suspenden Solids (mg/L)**	**Fat,Oil & Grease (mg/L)**	**TDN (mg/L)**	**TKN (mg/L)**	**Sulfide (mg/L)**
1. ปลายท่อน้ำเสียก่อนลงรางระบายน้ำรวม	**7.4**	**18**	**0.3**	**18.6**	**<2.0**	**891**	**33.0**	**0.4**
ค่ามาตรฐาน ***	**5-9**	**≤ 20**	**≤ 0.5**	**≤ 30**	**≤ 20**	**≤ 500**	**≤ 35**	**≤ 1.0**

หมายเหตุ : *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/07/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 11/07/2567 **Analytical Date** : 11 - 16/07/2567

Report Date : 18/07/2567 **Report No.** : R17405/67

Parameters	Unit	Method	TW16195 /67
			น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	234
Sample Condition		**Observation**	ใส

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Ploy rung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
18/07/2567

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
18/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/08969 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person

Sample Type : Water Supply

Sampling by : Test Tech Co., Ltd.

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 11/07/2024

Sampling Time : 11:00 AM

Received Date : 11/07/2024

Analytical Date : 11 - 16/07/2024

Report Date : 18/07/2024

Report No. : R17406/67

Parameters	Unit	Method	TW16195 /67
			Supply Water
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	234
Sample Condition		**Observation**	Clear

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Ploytung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
18/07/2024

Miss ORASA YEBUA
Technical Manager
18/07/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/08969 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 11/07/2567

Sampling Time : 11:00 น.

Received Date : 11/07/2567

Analytical Date : 11 - 18/07/2567

Report Date : 19/07/2567

Report No. : R17448/67

Parameters	Unit	Method	TW16196 /67	มาตรฐาน [a]
			Effluent	(อาคารประเภท ค)
pH	-	SM 2023 (4500-H$^+$ B)	7.2	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	9.8	≤ 40
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	10	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	248	500[xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	13.6	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 3.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
Sample Condition		**Observation**	เหลืองขุ่นมัว มีตะกอนแขวนลอย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548,
[xx] เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

Copy

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
19/07/2567

Miss URASA YUBUA
Technical Manager
19/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written appeoved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/08970 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person

Sample Type : Waste Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd.

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 11/07/2024

Sampling Time : 11:00 AM

Received Date : 11/07/2024

Analytical Date : 11 - 18/07/2024

Report Date : 19/07/2024

Report No. : R17449/67

Parameters	Unit	Method	TW16196 /67	Standard [a]
			Effluent	(Type C)
pH	-	SM 2023 (4500-H+ B)	7.2	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	9.8	≤ 40
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	10	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	248	500 [xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	13.6	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 3.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
Sample Condition		**Observation**	Light Yellow, Cloud, Colloid	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards Published in the Royal Government Gazette, Vol.122 Part 125 D, dated December 29, B.E.2548 (2005)

[xx] These values are in addition to the TDS of the water used.

COPY

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
19/07/2024

Miss BUSAYA YUBUA
Technical Manager
19/07/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/08970 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/07/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 11/07/2567 **Analytical Date** : 11 - 18/07/2567

Report Date : 22/07/2567 **Report No.** : R17730/67

Parameters	Unit	Method	TW16194 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.6	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	50	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	74	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	42	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	2.02	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.21	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.82	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	6	-
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
22/07/2567

Miss ORASA YUTUA
Technical Manager
22/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 67L/08968 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/64

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 11/07/2567

Sampling Time : 11:00 น.

Received Date : 11/07/2567

Analytical Date : 11 - 18/07/2567

Report Date : 22/07/2567

Report No. : R17731/67

Parameters	Unit	Method	TW16194 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน[a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
*Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
22/07/2567

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
22/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/08968 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Swimming Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/07/2024 **Sampling Time** : 11:00 AM

Received Date : 11/07/2024 **Analytical Date** : 11 - 18/07/2024

Report Date : 22/07/2024 **Report No.** : R17732/67

Parameters	Unit	Method	TWI6194 /67	Standard [a]
			Swimming Pool	
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.6	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	50	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	74	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	42	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	2.02	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.21	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.82	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	6	-
Sample Condition		**Observation**	Clear	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
22/07/2024

Miss ORASA YUEUA
Technical Manager
22/07/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 67L/08968 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/64

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Swimming Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/07/2024 **Sampling Time** : 11:00 AM

Received Date : 11/07/2024 **Analytical Date** : 11 - 18/07/2024

Report Date : 22/07/2024 **Report No.** : R17733/67

Parameters	Unit	Method	TW16194 /67	Standard [a]
			Swimming Pool	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	Clear	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R Daunghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
22/07/2024

Miss URASA YUSUA
Technical Manager
22/07/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 67L/08968 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhuntian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/08/2567 **Sampling Time** : 13:00 น.

Received Date : 16/08/2567 **Analytical Date** : 16 - 20/08/2567

Report Date : 22/08/2567 **Report No.** : R20428/67

Parameters	Unit	Method	TW18975 /67
			น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	182
Sample Condition		**Observation**	ใส

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Ployrung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
22/08/2567

Miss. ORASA YUBUA
Technical Manager
22/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/10566 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Water Supply

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/08/2024 **Sampling Time** : 01:00 PM

Received Date : 16/08/2024 **Analytical Date** : 16 - 20/08/2024

Report Date : 22/08/2024 **Report No.** : R20429/67

Parameters	Unit	Method	TW18975 /67
			Supply Water
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	182
Sample Condition		**Observation**	Clear

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Ploysung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
22/08/2024

Miss ORNSA YUBUA
Technical Manager
22/08/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 67L/10566 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhuntian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0091

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/08/2567 **Sampling Time** : 13:00 น.

Received Date : 16/08/2567 **Analytical Date** : 16 - 22/08/2567

Report Date : 23/08/2567 **Report No.** : R20539/67

Parameters	Unit	Method	TW18976 /67	มาตรฐาน[a]
			Effluent	(อาคารประเภท ค)
pH	-	SM 2023 (4500-H$^+$ B)	7.4	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	28	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	30	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	300	500[xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	7.3	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	49.7	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 3.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
Sample Condition		**Observation**	เหลืองขุ่น	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked * * * on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548,

[xx] เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

Copy

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
23/08/2567

Miss ORNSA YUBUA
Technical Manager
23/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/10567 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Waste Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/08/2024 **Sampling Time** : 01:00 PM

Received Date : 16/08/2024 **Analytical Date** : 16 - 22/08/2024

Report Date : 23/08/2024 **Report No.** : R20540/67

Parameters	Unit	Method	TW18976 /67	Standard [a]
			Effluent	(Type C)
pH	-	SM 2023 (4500-H$^+$ B)	7.4	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	28	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	30	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	300	500[xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	7.3	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	49.7	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 3.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
Sample Condition		**Observation**	Light Yellow, Cloud	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards Published in the Royal Government Gazette, Vol.122 Part 125 D, dated December 29, B.E.2548 (2005)

[xx] These values are in addition to the TDS of the water used.

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
23/08/2024

Miss. ORNSA YUBUA
Technical Manager
23/08/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/10567 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/08/2567 **Sampling Time** : 13:00 น.

Received Date : 16/08/2567 **Analytical Date** : 16 - 22/08/2567

Report Date : 23/08/2567 **Report No.** : R20535/67

Parameters	Unit	Method	TW18974 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H^+ B)	7.6	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	35	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	67	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	43	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	2.60	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.48	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.81	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	5	-
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
23/08/2567

Miss ORAWA YUBUA
Technical Manager
23/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/10565 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/64

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 15/08/2567

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 16/08/2567

Analytical Date : 16 - 22/08/2567

Report Date : 23/08/2567

Report No. : R20536/67

Parameters	Unit	Method	TW18974 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R Daunghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
23/08/2567

Miss. ORNSA YUBUA
Technical Manager
23/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/10565 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Swimming Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/08/2024 **Sampling Time** : 01:00 PM

Received Date : 16/08/2024 **Analytical Date** : 16 - 22/08/2024

Report Date : 23/08/2024 **Report No.** : R20537/67

Parameters	Unit	Method	TW18974 /67	Standard [a]
			Swimming Pool	
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H$^+$ B)	7.6	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	35	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	67	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	43	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	2.60	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.48	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.81	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	5	-
Sample Condition		**Observation**	Clear	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
23/08/2024

Miss ORATHA YUBUA
Technical Manager
23/08/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 67L/10565 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/64

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Swimming Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/08/2024 **Sampling Time** : 01:00 PM

Received Date : 16/08/2024 **Analytical Date** : 16 - 22/08/2024

Report Date : 23/08/2024 **Report No.** : R20538/67

Parameters	Unit	Method	TW18974 /67	Standard [a]
			Swimming Pool	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	Clear	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R.Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
23/08/2024

Miss. ORASA YUBUA
Technical Manager
23/08/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/10565 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2895-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/09/2567 **Sampling Time** : 12:30 น.

Received Date : 11/09/2567 **Analytical Date** : 11 - 17/09/2567

Report Date : 18/09/2567 **Report No.** : R22763/67

Parameters	Unit	Method	TW21026 /67 อ้ังเก็บน้ำประปาบนดาดฟ้า	TW21027 /67 อ้ังเก็บน้ำประปาใต้ดิน	มาตรฐาน[a]
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.3	7.1	6.5-8.5
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50	< 0.50	5
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	< 3.00	4.26	-
*Taste and Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		**Observation**	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ปี ค.ศ. 2011 ภาคผนวกที่ 1 ปี ค.ศ. 2017

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
18/09/2567

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
18/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/11641 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
38, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
38, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Tel. 0-2895-4211-17 Fax: 0-2895-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 11/09/2567

Sampling Time : 12:30 น.

Received Date : 11/09/2567

Analytical Date : 11 - 17/09/2567

Report Date : 18/09/2567

Report No. : R22764/67

Parameters	Unit	Method	TW21026 /67 ถังเก็บน้ำประปาบนดาดฟ้า	TW21027 /67 ถังเก็บน้ำประปาใต้ดิน	มาตรฐาน [a]
Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.1	< 1.1	ไม่พบ
E. coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	Based on SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	ไม่พบ
Salmonella spp. [#]	/100 mL	ISO 19250 : 2010	not detected	not detected	ไม่พบ
Clostridium perfringens [#]	/100 mL	Standing Committee of Analysts, The Microbiology of Drinking Water 2021, Part 6	not detected	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "#" on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@" on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. a : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ปี ค.ศ. 2011 ภาคผนวกที่ 1 ปี ค.ศ. 2017

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
18/09/2567

Miss QIUSA YUBUA
Technical Manager
18/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/11641 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.4001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Nakhua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Water Supply

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/09/2024 **Sampling Time** : 12:30 PM

Received Date : 11/09/2024 **Analytical Date** : 11 - 17/09/2024

Report Date : 18/09/2024 **Report No.** : R22765/67

Parameters	Unit	Method	TW21026 /67 Roof Tank	TW21027 /67 Underground Tank	Standard [a]
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.3	7.1	6.5-8.5
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50	< 0.50	5
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	< 3.00	4.26	-
* Taste and Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		**Observation**	Clear	Clear	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ปี ค.ศ. 2011 ภาคผนวกที่ 1 ปี ค.ศ. 2017

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
18/09/2024

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
18/09/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 67L/11641 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
38, 32 ซอยรามคำแหงที่ 2 ซอย 63 ถนนรามคำแหง 2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
38, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2895-4211-17 Fax: 0-2895-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.8001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Water Supply

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/09/2024 **Sampling Time** : 12:30 PM

Received Date : 11/09/2024 **Analytical Date** : 11 - 17/09/2024

Report Date : 18/09/2024 **Report No.** : R22766/67

Parameters	Unit	Method	TW21026 /67 Roof Tank	TW21027 /67 Underground Tank	Standard [a]
Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.1	< 1.1	ไม่พบ
E. coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	Based on SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	ไม่พบ
Salmonella spp. [#]	/100 mL	ISO 19250 : 2010	not detected	not detected	ไม่พบ
Clostridium perfringens [#]	/100 mL	Standing Committee of Analysts, The Microbiology of Drinking Water 2021, Part 6	not detected	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	Clear	Clear	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. a : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ปี ค.ศ. 2011 ภาคผนวกที่ 1 ปี ค.ศ. 2017

R Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
18/09/2024

Miss. ORASA YUBUA
Technical Manager
18/09/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/11641 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 11/09/2567

Sampling Time : 12:30 น.

Received Date : 11/09/2567

Analytical Date : 11 - 18/09/2567

Report Date : 19/09/2567

Report No. : R22848/67

Parameters	Unit	Method	TW21025 /67 Effluent	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ค)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	34	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	41	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	240	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	3.5	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	69.3	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	0.37	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจาง มีตะกอนละเอียด	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Ploylung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
19/09/2567

Miss ORNSA YUBUA
Technical Manager
19/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/11640 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Waste Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/09/2024 **Sampling Time** : 12:30 PM

Received Date : 11/09/2024 **Analytical Date** : 11 - 18/09/2024

Report Date : 19/09/2024 **Report No.** : R22849/67

Parameters	Unit	Method	TW21025 /67	Standard [a]
			Effluent	(อาคารประเภท ค)
pH	-	SM 2023 (4500-H$^+$ B)	7.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	34	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	41	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	240	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	3.5	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	69.3	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	0.37	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	<0.5	-
Sample Condition		**Observation**	Light Yellow, Particles	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Ploysung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
19/09/2024

Miss ORAWA YUBUA
Technical Manager
19/09/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/11640 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/09/2567 **Sampling Time** : 12:30 น.

Received Date : 11/09/2567 **Analytical Date** : 11 - 18/09/2567

Report Date : 20/09/2567 **Report No.** : R22904/67

Parameters	Unit	Method	TW21024 /67	มาตรฐาน [a]
			น้ำสระว่ายน้ำ	
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.6	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	28	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	58	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	35	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	2.43	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.24	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.82	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	2	-
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK

Analyst

20/09/2567

Miss ORAWAN YUBUA

Technical Manager

20/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 67L/11639 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhuanthian, Bangkok 10150

Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/09/2567 **Sampling Time** : 12:30 น.

Received Date : 11/09/2567 **Analytical Date** : 11 - 18/09/2567

Report Date : 20/09/2567 **Report No.** : R22905/67

Parameters	Unit	Method	TW21024 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
20/09/2567

Miss OR[illegible]A YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
20/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/11639 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Swimming Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/09/2024 **Sampling Time** : 12:30 PM

Received Date : 11/09/2024 **Analytical Date** : 11 - 18/09/2024

Report Date : 20/09/2024 **Report No.** : R22906/67

Parameters	Unit	Method	TW21024 /67	Standard [a]
			Swimming Pool	
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.6	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	28	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	58	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	35	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	2.43	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.24	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.82	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	2	-
Sample Condition		**Observation**	Clear	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
20/09/2024

Miss ORAWAN YUHUA
Technical Manager
20/09/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/11639 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/64

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Swimming Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/09/2024 **Sampling Time** : 12:30 PM

Received Date : 11/09/2024 **Analytical Date** : 11 - 18/09/2024

Report Date : 20/09/2024 **Report No.** : R22907/67

Parameters	Unit	Method	TW21024 /67	Standard [a]
			Swimming Pool	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	Clear	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R Daunghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
20/09/2024

Miss ONUMA YUBUA
Technical Manager
20/09/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/11639 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี
Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี
Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
Sampling Date : 11/10/2566
Received Date : 11/10/2566
Report Date : 18/10/2566
Sample Type : น้ำประปา
Sampling Method : Grab
Sampling Time : 12:00 น.
Analytical Date : 11 - 17/10/2566
Report No. : R24722/66

Parameters	Unit	Method	TW23313 /66
			น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	238
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Copy

Miss NARISARA PONGPILA
Analyst
18/10/2566

MISS ORASA YUBUA
Technical Manager
18/10/2566

Reported results refer to the sample as received only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

66L/13087 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person
Address : 292/311 Moo 5,Soi Nakhua 12, Nakhua , Banglamung , Chonburi 20150
Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person
Sample Type : Water Supply
Sampling by : Test Tech Co., Ltd.
Sampling Method : Grab
Sampling Date : 11/10/2023
Sampling Time : 12:00 PM
Received Date : 11/10/2023
Analytical Date : 11 - 17/10/2023
Report Date : 18/10/2023
Report No. : R24723/66

Parameters	Unit	Method	TW23313 /66
			Supply Water
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	238
Sample Condition		**Observation**	Clear

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss NARISARA PONGPILA
Analyst
18/10/2023

Miss NARISARA YUBUA
Technical Manager
18/10/2023

Reported results refer to the sample as received only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

66L/13087 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/10/2566 **Sampling Time** : 12:00 น.

Received Date : 11/10/2566 **Analytical Date** : 11 - 17/10/2566

Report Date : 19/10/2566 **Report No.** : R24781/66

Parameters	Unit	Method	TW23314 /66	มาตรฐาน [a]
			Effluent	(อาคารประเภท ก)
pH	-	SM 2023 (4500-H$^+$ B)	7.4	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	70	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	49	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	384	500 [xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	3.9	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	57.4	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 3.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
Sample Condition		**Observation**	เหลืองขุ่น	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548,
[xx] เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

S. Chonnikarn

Miss CHONNIKARN SITTIPORM
Analyst
19/10/2566

Miss ORASA TO YUBUA
Technical Manager
19/10/2566

Reported results refer to the sample as received only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 66L/13088 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยรามคำแหงที่ 2 ซอย 63 ถนนรามคำแหงที่ 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Waste Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/10/2023 **Sampling Time** : 12:00 PM

Received Date : 11/10/2023 **Analytical Date** : 11 - 17/10/2023

Report Date : 19/10/2023 **Report No.** : R24782/66

Parameters	Unit	Method	TW23314 /66	Standard [a]
			Effluent	(Type C)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.4	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	70	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	49	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	384	500 [xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	3.9	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	57.4	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 3.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
Sample Condition		**Observation**	Light Yellow, Cloud	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards Published in the Royal Government Gazette, Vol.122 Part 125 D, dated December 29, B.E.2548 (2005)

[xx] These values are in addition to the TDS of the water used.

S. Chonnikarn

Miss CHONNIKARN SITTIPORM
Analyst
19/10/2023

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
19/10/2023

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 66l./13088 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

30th Anniversary

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 11/10/2566 **Sampling Time** : 12:00 น.

Received Date : 11/10/2566 **Analytical Date** : 11 - 18/10/2566

Report Date : 19/10/2566 **Report No.** : R24777/66

Parameters	Unit	Method	TW23312 /66	มาตรฐาน [a]
			น้ำสระว่ายน้ำ	
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H^+ B)	7.6	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	20	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	76	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	44	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	1.06	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.63	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.91	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	3	-
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
19/10/2566

Miss ORASA PLUMJA
Technical Manager
19/10/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 66L/13086 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 11/10/2566

Sampling Time : 12:00 น.

Received Date : 11/10/2566

Analytical Date : 11 - 18/10/2566

Report Date : 19/10/2566

Report No. : R24778/66

Parameters	Unit	Method	TW23312 /66 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน[a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
*Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

19/10/2566

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

19/10/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

66L/13086 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี **Sample Type** : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/11/2566 **Sampling Time** : 13:00 น.

Received Date : 16/11/2566 **Analytical Date** : 16 - 20/11/2566

Report Date : 21/11/2566 **Report No.** : R27392/66

Parameters	Unit	Method	TW26140 /66
			น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	186
Sample Condition		**Observation**	ใส

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss NARISARA PONGPILA
Analyst
21/11/2566

Technical Manager
21/11/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01 66L/14676 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Water Supply

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/11/2023 **Sampling Time** : 01:00 PM

Received Date : 16/11/2023 **Analytical Date** : 16 - 20/11/2023

Report Date : 21/11/2023 **Report No.** : R27393/66

Parameters	Unit	Method	TW26140 /66
			Supply Water
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	186
Sample Condition		**Observation**	Clear

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss NARISARA PONGPILA
Analyst
21/11/2023

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
21/11/2023

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

66L/14676 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 15/11/2566

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 16/11/2566

Analytical Date : 16 - 22/11/2566

Report Date : 24/11/2566

Report No. : R27637/66

Parameters	Unit	Method	TW26141 /66 Effluent	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ค)
pH	-	SM 2023 (4500-H$^+$ B)	7.1	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	18	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	29	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	332	500[xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	19.2	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 3.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
Sample Condition		**Observation**	เหลืองขาว มีตะกอนแขวนลอย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548,

[xx] เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

Miss NARISARA PONGPILA
Analyst
24/11/2566

Miss ORNSA YOBUA
Technical Manager
24/11/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV 01

66L/14677 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Nakhua 12, Nakhua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Waste Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/11/2023 **Sampling Time** : 01:00 PM

Received Date : 16/11/2023 **Analytical Date** : 16 - 22/11/2023

Report Date : 24/11/2023 **Report No.** : R27638/66

Parameters	Unit	Method	TW26141 /66	Standard [a]
			Effluent	(Type C)
pH	-	SM 2023 (4500-H+ B)	7.1	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	18	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	29	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	332	500**
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	19.2	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 3.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
Sample Condition		**Observation**	Light Yellow, Colloid	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : Notification of Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards Published in the Royal Government Gazette, Vol.122 Part 125 D, dated December 29, B.E.2548 (2005)

** These values are in addition to the TDS of the water used.

Miss NARISARA PONGPILA
Analyst
24/11/2023

Miss QASSA YUBUA
Technical Manager
24/11/2023

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

66L/14677 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 15/11/2566

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 16/11/2566

Analytical Date : 16 - 24/11/2566

Report Date : 25/11/2566

Report No. : R27873/66

Parameters	Unit	Method	TW26139 /66 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.5	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	40	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	74	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	50	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	1.96	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.57	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.92	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	3	-
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
25/11/2566

Miss ORAFA YUDUA
Technical Manager
25/11/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

66L/14675 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 15/11/2566

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 16/11/2566

Analytical Date : 16 - 24/11/2566

Report Date : 25/11/2566

Report No. : R27874/66

Parameters	Unit	Method	TW26139 /66 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
25/11/2566

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
25/11/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

PM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

668/14675 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person **Sample Type** : Swimming Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd. **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 15/11/2023 **Sampling Time** : 01:00 PM

Received Date : 16/11/2023 **Analytical Date** : 16 - 24/11/2023

Report Date : 25/11/2023 **Report No.** : R27875/66

Parameters	Unit	Method	TW26139 /66	Standard [a]
			Swimming Pool	
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.5	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	40	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	74	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl- B)	50	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	1.96	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.57	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.92	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	3	-
Sample Condition		**Observation**	Clear	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK

Analyst

25/11/2023

TEST TECH CO., LTD.

Technical Manager

25/11/2023

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

66L/14675 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person

Sample Type : Swimming Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd.

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 15/11/2023

Sampling Time : 01:00 PM

Received Date : 16/11/2023

Analytical Date : 16 - 24/11/2023

Report Date : 25/11/2023

Report No. : R27876/66

Parameters	Unit	Method	TW26139 /66	Standard [a]
			Swimming Pool	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	Clear	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
25/11/2023

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
25/11/2023

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

66L/14675 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/12/2567

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 13/12/2567

Analytical Date : 13 - 18/12/2567

Report Date : 20/12/2567

Report No. : R30411/67

Parameters	Unit	Method	TW28211 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.6	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	32	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	61	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	24	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	1.53	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.22	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.92	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	5	-
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
20/12/2567

Miss QUESA YUBUA
Technical Manager
20/12/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/15329 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/84

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/12/2567

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 13/12/2567

Analytical Date : 13 - 18/12/2567

Report Date : 20/12/2567

Report No. : R30412/67

Parameters	Unit	Method	TW28211 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
20/12/2567

Miss [illegible] YUBUA
Technical Manager
20/12/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/15329 Pages (1/1)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person

Sample Type : Swimming Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd.

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/12/2024

Sampling Time : 01:00 PM

Received Date : 13/12/2024

Analytical Date : 13 - 18/12/2024

Report Date : 20/12/2024

Report No. : R30413/67

Parameters	Unit	Method	TW28211 /67	Standard [a]
			Swimming Pool	
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H+ B)	7.6	7.2-8.4
Total Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	32	-
Total Hardness	mg/L as $CaCO_3$	SM 2023 (2340 C)	61	-
Chloride	mg/L as Cl^-	SM 2023 (4500-Cl^- B)	24	-
Nitrate	mg/L as NO_3^-	SM 2023 (4500-NO_3^- E)	1.53	-
Ammonia	mg/L as NH_3	Nesslerization	0.22	-
Residual Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric	0.92	0.6-1.0
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	5	-
Sample Condition		**Observation**	Clear	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R. Prangtip

Miss PRANGTIP RAKSASUK
Analyst
20/12/2024

Miss. DARISA YUBUA
for TEST TECH CO.,LTD.
Technical Manager
20/12/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/15329 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person
Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150
Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person
Sample Type : Swimming Water
Sampling by : Test Tech Co., Ltd.
Sampling Method : Grab
Sampling Date : 12/12/2024
Sampling Time : 01:00 PM
Received Date : 13/12/2024
Analytical Date : 13 - 18/12/2024
Report Date : 20/12/2024
Report No. : R30414/67

Parameters	Unit	Method	TW28211 /67	Standard [a]
			Swimming Pool	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	-
E. coli	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	negative
Sample Condition		**Observation**	Clear	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked * * * on this report are not included in scope of Accreditation
3. a : Bangkok Metropolitant Administration published in the Royal Goverment Gazette,Vol.104 ,Part 205,dated October 14, B.E.2530 (1987)

R. Daunghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
20/12/2024

Miss ORAWISA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
20/12/2024

Reported results refer to the sample as received only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/15329 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

Address : 292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Sampling Site : อาคารชุด คลับ รอยัล บี

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/12/2567

Sampling Time : 13:30 น.

Received Date : 13/12/2567

Analytical Date : 13 - 19/12/2567

Report Date : 20/12/2567

Report No. : R30415/67

Parameters	Unit	Method	TW28212 /67	a มาตรฐาน
			Effluent	(อาคารประเภท ค)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.0	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	6.0	≤ 40
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	9	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	210	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	58.8	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางมัว มีตะกอนแขวนลอย	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
20/12/2567

Miss ORAWA YUBUA
Technical Manager
20/12/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/15330 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : Club royal condominium Building B Juristic Person

Address : 292/311 Moo 5,Soi Naklua 12, Naklua , Banglamung , Chonburi 20150

Sampling Site : Club royal condominium Building B Juristic Person

Sample Type : Waste Water

Sampling by : Test Tech Co., Ltd.

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/12/2024

Sampling Time : 01:30 PM

Received Date : 13/12/2024

Analytical Date : 13 - 19/12/2024

Report Date : 20/12/2024

Report No. : R30416/67

Parameters	Unit	Method	TW28212 /67	Standard [a]
			Effluent	(อาคารประเภท ค)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.0	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	6.0	≤ 40
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	9	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	210	≤ 1,300
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	58.8	≤ 40
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
Sample Condition		**Observation**	Light Yellow, Cloud, Colloid	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
20/12/2024

Miss ORAWA YUBUA
Technical Manager
20/12/2024

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025


FM 7.8/2 Date : 18 SEP 23 REV.01

67L/15330 Pages (1/1)

โครงการ คลับ รอยัล บี

เก็บค่าน้ำสระว่ายน้ำ





เก็บค่าน้ำปลายท่อน้ำเสียก่อนลงรางระบายรวม



บทที่ 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ คลับ รอยัล บี ของบริษัท พัทยา แซงก์ชัวอารี คอนโด จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม 2567 – ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำพบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ภาคผนวก 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และการดูแล

โครงการ คลับ รอยัล บี

หลักฐานการชำระค่าบำบัดน้ำเสีย

เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567



ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

เล่มที่ 67005Y

เลขที่ 011

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย มิ.ย. 2567 - ก.ค. 2567

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 029973(5077386) ประเภทผู้ใช้น้ำ 01 น้ำเสีย ประเภท 1

จาก นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี จำกัด

ที่อยู่ 292/311 หมู่5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน ไทยพาณิชย

☑ เช็คธนาคาร เจ็ททรัลพลาซ่า มารีนา พัทยา สาขา จำนวนเงิน 1,473.50 บาท

(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

หมายเลขเช็ค 00143444 ลงวันที่

☑ ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ (นางสาวสมพร หนูเอี่ยม) ผู้รับเงิน

บัวรัชการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ (นางนันท์ณภัส แสนสุภา) หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและพ...

โครงการ คลับ รอยัล บี



ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

เล่มที่ 1

เลขที่ 055

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 09 ธ.ค. 2567

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ส.ค. 2567 - ก.ย. 2567

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 029973(5077386) ประเภทผู้ใช้น้ำ 01 น้ำเสีย ประเภท 1

จาก นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี จำกัด

ที่อยู่ 292/311 หมู่5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☑ เงินสด ☐ เงินโอน

☐ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา - จำนวนเงิน 1,785.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

● หมายเลขเช็ค 00143475 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2567

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ (นางสาวสมพร หมูเขียว) ผู้รับเงิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ (นางนัดดา [illegible]) หัวหน้าหน่วยงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายงานที่การเงินและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการ คลับ รอยัล บี

หลักฐานการชำระค่าขยะมูลฝอย
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 119 เลขที่ 50

เก็ บ 508 24/11/64

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ..... ลิตร 3 เดือน

ประจำเดือน ก.ค.67 - ธ.ค.67 จาก นิติบุคคลอาคารชุดคลับรอยัลบี

บ้านเลขที่ 292/311 ถนน ม.5 ตำบล หนองปรือ

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 4,500 บาท สตางค์ -

ไว้แล้ว แต่วันที่ 6/12/64 (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

เดือนละ 1,500 บ.

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง


โครงการ คลับ รอยัล บี

ภาคผนวก 2

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิง ชั้น1-8



บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.1
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.05	✓	✓			
13-2-67	13.20	✓	✓			
3-3-67	13.10	✓	✓			
1-4-67	15.03	✓	✓			
2-5-67	13.05	✓	✓			
4-6-67	15.05	✓	✓			
2-7-67	15.55	✓	✓			
3-8-67	11.49	✓	✓			
3-9-67	13.24	✓	✓			
7-10-67	13.05	✓	✓			
1-11-67	13.06	✓	✓			
3-12-67	14.06	✓	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.2
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.13	✓	✓			
13-2-67	13.28	✓	✓			
3-3-67	13.18	✓	✓			
1-4-67	10.24	✓	✓			
10-5-67	16.08	✓	✓			
4-6-67	14.20	✓	✓			
2-7-67	15.49	✓	✓			
3-8-67	11.42	✓	✓			
3-9-67	13.39	✓	✓			
7-10-67	13.44	✓	✓			
1-11-67	13.00	✓	✓			
3-12-67	15.11	✓	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.3
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.17	✓	✓			
13-2-67	13.32	✓	✓			
3-3-67	13.22	✓	✓			
2-4-67	10.20	✓	✓			
10-5-67	16.04	✓	✓			
4-6-67	14.48	✓	✓			
2-7-67	15.46	✓	✓			
3-8-67	11.39	✓	✓			
3-9-67	14.01	✓	✓			
7-10-67	13.41	✓	✓			
1-11-67	13.01	✓	✓			
3-12-67	15.11	✓	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.4
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.19	✓	✓			
13-2-67	13.34	✓	✓			
3-3-67	13.24	✓	✓			
2-4-67	10.17	✓	✓			
10-5-67	16.00	✓	✓			
4-6-67	14.40	✓	✓			
2-7-67	15.41	✓	✓			
3-8-67	11.35	✓	✓			
3-9-67	14.40	✓	✓			
7-10-67	13.37	✓	✓			
1-11-67	14.58	✓	✓			
3-12-67	15.11	✓	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F

โครงการ คลับ รอยัล บี



บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ดาวอิลี่ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F. 5
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	Broken	สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.13	ฆ	✓			
13-2-67	13.36	ฉ	✓			
3-3-67	13.28	ฉ	✓			
2-4-67	10.19	ฆ	✓			
10-5-67	15.55	ฉ	✓			
4-6-67	14.35	ฉ	✓			
2-7-67	15.36	ฆ	✓			
3-8-67	11.32	ฉ	✓			
3-9-67	14.37	ฉ	✓			
7-10-67	13.32	ฉ	✓			
1-11-67	14.57	ฉ	✓			
3-12-67	14.13	ฉ	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ดาวอิลี่ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F. 6
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	Broken	สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.17	ฆ	✓			
13-2-67	13.42	ฉ	✓			
3-3-67	13.32	ฉ	✓			
2-4-67	10.09	ฆ	✓			
10-5-67	15.50	ฉ	✓			
4-6-67	14.30	ฉ	✓			
2-7-67	15.32	ฆ	✓			
3-8-67	11.29	ฉ	✓			
3-9-67	14.30	ฉ	✓			
7-10-67	13.30	ฉ	✓			
1-11-67	14.55	ฆ	✓			
3-12-67	14.13	ฉ	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F01

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ดาวอิลี่ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F. 7
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	Broken	สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.31	ฆ	✓			
13-2-67	13.46	ฉ	✓			
3-3-67	13.36	ฉ	✓			
2-4-67	10.06	ฆ	✓			
10-5-67	15.47	ฉ	✓			
4-6-67	14.36	ฉ	✓			
2-7-67	15.37	ฆ	✓			
3-8-67	11.25	ฆ	✓			
3-9-67	14.27	ฆ	✓			
7-10-67	13.26	ฉ	✓			
1-11-67	14.53	ฉ	✓			
3-12-67	14.16	ฉ	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ดาวอิลี่ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	ถังดับเพลิง
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F 8
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	Broken	สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.35	ฆ	✓			
13-2-67	13.50	ฉ	✓			
3-3-67	13.40	ฉ	✓			
2-4-67	10.09	ฉ	✓			
10-5-67	15.40	ฉ	✓			
4-6-67	14.00	ฆ	✓			
2-7-67	15.02	ฆ	✓			
3-8-67	11.02	ฉ	✓			
3-9-67	14.03	ฉ	✓			
7-10-67	13.02	ฉ	✓			
1-11-67	14.50	ฉ	✓			
3-12-67	14.11	ฉ	✓			

F013

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาป้ายบอกทางหนีไฟ Exit Light ชั้น 1 - 8



บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	Fire Exit
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	ชั้น 1
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.08	ปุ	✓			
13-2-67	13.23	ปุ	✓			
3-3-67	13.13	ปุ	✓			
1-4-67	15.01	ปุ	/			
2-5-67	13.32	ปุ	✓			
4-6-67	14.01	ปุ	✓			
2-7-67	15.52	ปุ	✓			
3-8-67	11.45	ปุ	✓			
3-9-67	13.01	ปุ	✓			
9-10-67	13.06	ปุ	✓			
1-11-67	13.20	ปุ	✓			
3-12-67	14.01	ปุ	✓			

F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	Fire Exit
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F.2
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.10	ปุ	✓			
13-2-67	13.25	ปุ	✓			
3-3-67	13.15	ปุ	✓			
2-4-67	10.22	ปุ	✓			
10-5-67	16.06	ปุ	✓			
4-6-67	14.16	ปุ	✓			
2-7-67	15.16	ปุ	✓			
3-8-67	11.40	ปุ	✓			
3-9-67	13.28	ปุ	✓			
9-10-67	13.18	ปุ	✓			
1-11-67	13.21	ปุ	✓			

F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	Fire Exit
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F.3
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.14	ปุ	✓			
13-2-67	13.29	ปุ	✓			
3-3-67	13.19	ปุ	✓			
2-4-67	10.19	ปุ	✓			
10-5-67	16.02	ปุ	✓			
4-6-67	14.43	ปุ	✓			
2-7-67	15.45	ปุ	✓			
3-8-67	11.38	ปุ	✓			
3-9-67	14.04	ปุ	✓			
9-10-67	13.39	ปุ	✓			
1-11-67	13.20	ปุ	✓			

F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	Fire Exit
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F.4
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.18	ปุ	✓			
13-2-67	13.33	ปุ	✓			
3-3-67	13.23	ปุ	✓			
2-4-67	10.15	ปุ	✓			
10-5-67	15.58	ปุ	✓			
4-6-67	14.39	ปุ	✓			
2-7-67	15.40	ปุ	✓			
3-8-67	11.34	ปุ	✓			
3-9-67	14.00	ปุ	✓			
9-10-67	13.36	ปุ	✓			
1-11-67	13.19	ปุ	✓			

F013

โครงการ คลับ รอยัล บี



ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	Fire Exit
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F. B
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.22	ฆ	✓			
13-2-67	13.37	ฆ	✓			
3-3-67	13.27	ฆ	✓			
2-4-67	10.11	ฆ	✓			
10-5-67	15.59	ฆ	✓			
4-6-67	14.34	ฆ	✓			
2-7-67	15.35	ฆ	✓			
3-8-67	11.31	ฆ	✓			
3-9-67	14.33	ฆ	✓			
7-10-67	13.01	ฆ	✓			
1-11-67	14.58	ฆ	✓			

wi-ENG-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	Fire Exit
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F. 6
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.26	ฆ	✓			
13-2-67	13.41	ฆ	✓			
3-3-67	13.31	ฆ	✓			
2-4-67	10.08	ฆ	✓			
10-5-67	15.41	ฆ	✓			
4-6-67	14.29	ฆ	✓			
2-7-67	15.31	ฆ	✓			
3-8-67	11.28	ฆ	✓			
3-9-67	14.28	ฆ	✓			
10-10-67	13.08	ฆ	✓			
1-11-67	13.17	ฆ	✓			

wi-ENG-002/8 (Rev.03) [04-09-66]

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	Fire Exit
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F. 7
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.30	ฆ	✓			
13-2-67	13.45	ฆ	✓			
3-3-67	13.35	ฆ	✓			
2-4-67	10.04	ฆ	✓			
10-5-67	15.45	ฆ	✓			
4-6-67	14.23	ฆ	✓			
2-7-67	15.25	ฆ	✓			
3-8-67	11.24	ฆ	✓			
3-9-67	14.25	ฆ	✓			
7-10-67	13.04	ฆ	✓			
1-11-67	13.16	ฆ	✓			
3-12-67	14.12	ฆ	✓			

wi-ENG-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906


ชื่อหน่วยงาน	คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	Fire Exit
ชนิดอุปกรณ์	
ขนาดอุปกรณ์	F 8
ความถี่ในการตรวจเช็ค	เดือนละครั้ง

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.34	ฆ	✓			
13-2-67	13.49	ฆ	✓			
3-3-67	13.39	ฆ	✓			
2-4-67	10.00	ฆ	✓			
10-5-67	15.30	ฆ	✓			
4-6-67	14.26	ฆ	✓			
2-7-67	15.21	ฆ	✓			
3-8-67	11.20	ฆ	✓			
3-9-67	14.22	ฆ	✓			
7-10-67	13.01	ฆ	✓			
1-11-67	13.10	ฆ	✓			
3-12-67	14.10	ฆ	✓			

wi-ENG-002/8 (Rev.03) [04-09-66]

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาป้ายบอกทางหนีไฟ Emergency Light ชั้น 1 - 8



บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: Emergency Light
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: ชั้น 1
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง ทางหนีไฟ

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.07	ปี	✓			
13-2-67	13.22	ปี	✓			
3-3-67	13.12	ป	✓			
1-4-67	15.02	ป	✓			
2-5-67	13.10	ปี	✓			
4-6-67	15.00	ป	✓			
2-7-67	15.51	ป	✓			
3-8-67	11.43	ป	✓			
3-9-67	13.39	ป	✓			
7-10-67	13.10	ป	✓			
1-11-67	13.22	ป	✓			
3-12-67	14.06	ป	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: Emergency Light
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.2
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง ทางหนีไฟ

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.12	ปี	✓			
13-2-67	13.27	ปี	✓			
3-3-67	13.19	ป	✓			
2-4-67	10.25	ป	✓			
10-5-67	16.07	ป	✓			
4-6-67	14.18	ป	✓			
2-7-67	15.48	ป	✓			
3-8-67	11.40	ป	✓			
3-9-67	13.39	ป	✓			
7-10-67	13.43	ป	✓			
1-11-67	13.08	ป	✓			
3-12-67	15.80	ป	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: Emergency Light
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.3
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง ทางหนีไฟ

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	14.30	ป	✓			
13-2-67	13.50	ป	✓			
3-3-67	14.50	ป	✓			
1-4-67	16.05	ป	✓			
10-5-67	16.15	ป	✓			
4-6-67	14.15	ป	✓			
2-7-67	15.42	ป	✓			
3-8-67	11.58	ป	✓			
3-9-67	14.55	ป	✓			
7-10-67	14.07	ป	✓			
1-11-67	13.20	ป	✓			
3-12-67	15.27	ป	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

บันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: Emergency Light
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.4
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง ทางหนีไฟ

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	14.32	ป	✓			
13-2-67	13.52	ป	✓			
3-3-67	14.52	ป	✓			
1-4-67	16.04	ป	✓			
10-5-67	16.14	ป	✓			
4-6-67	14.13	ป	✓			
2-7-67	15.09	ป	✓			
3-8-67	11.57	ป	✓			
3-9-67	14.50	ป	✓			
7-10-67	14.06	ป	✓			
1-11-67	13.21	ป	✓			
3-12-67	15.46	ป	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013

โครงการ คลับ รอยัล บี



ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง


QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: Emergency Light
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.5
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง ทางหนีไฟ

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	14.33	ว	✓			
13-2-67	13.53	ว	✓			
3-3-67	14.53	ว	✓			
1-4-67	16.02	ว	✓			
10-5-67	16.12	ว	✓			
4-6-67	14.12	ว	✓			
2-7-67	15.33	ว	✓			
3-8-67	11.56	ว	✓			
3-9-67	14.49	ว	✓			
7-10-67	14.05	ว	✓			
1-11-67	15.33	ว	✓			
3-12-67	15.43	ว	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F013



ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง


QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: Emergency Light
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.6
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง ทางหนีไฟ

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	14.34	ว	✓			
13-2-67	13.54	ว	✓			
3-3-67	14.54	ว	✓			
1-4-67	16.01	ว	✓			
10-5-67	16.12	ว	✓			
4-6-67	14.10	ว	✓			
2-7-67	15.28	ว	✓			
3-8-67	11.55	ว	✓			
3-9-67	14.48	ว	✓			
7-10-67	14.04	ว	✓			
1-11-67	15.33	ว	✓			
3-12-67	15.43	ว	✓			

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66] F01



ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง


QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: Emergency Light
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.7
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง ทางหนีไฟ

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	14.35	ว	✓			
13-2-67	13.55	ว	✓			
3-3-67	14.55	ว	✓			
1-4-67	16.00	ว	✓			
10-5-67	16.12	ว	✓			
26-6-67	14.08	ว	✓			
2-7-67	10.24	ว	✓			
3-8-67	11.54	ว	✓			
3-9-67	14.49	ว	✓			
7-10-67	14.02	ว	✓			
1-11-67	15.31	ว	✓			
3-12-67	15.43	ว	✓			

F013



ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค Fire Exit,Emergency Light,Fire Hose Cabinet,ถังดับเพลิง

QPM

บริหารงานโดย
บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร 0-2930-3418-9 แฟกซ์ 0-2939-6906

ชื่อหน่วยงาน: คลับ รอยัล บี
อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค: Emergency Light
ชนิดอุปกรณ์:
ขนาดอุปกรณ์: F.8
ความถี่ในการตรวจเช็ค: เดือนละครั้ง ทางหนีไฟ

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ: ปกติ	สถานะ: ชำรุด	สถานะ: สาเหตุ	หมายเหตุ
1-1-67	13.36	ว	✓			
13-2-67	13.50	ว	✓			
3-3-3	13.49	ว	✓			
1-4-67	15.19	ว	✓			
2-4-67	10.01	ว	✓			
3-6-67	14.06	ว	✓			
2-7-67	10.00	ว	✓			
8-8-67	11.21	ว	✓			
3-9-67	11.52	ว	✓			
7-10-67	13.00	ว	✓			
1-11-67	15.40	ว	✓			
3-12-67	14.19	ว	✓			

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : กรกฎาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CO-CBI-387-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : ตู้ควบคุมสัญญาณไฟอาคาร

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1-7-67	09.20	ฝ	✓			
2-7-67	09.15	ฝ	✓			
3-7-67					หยุด	
4-7-67					หยุด	
5-7-67	09.35	ฝ	✓			
6-7-67	09.05	ฝ	✓			
7-7-67	09.16	ฝ	✓			
8-7-67	09.45	ฝ	✓			
9-7-67	09.10	ฝ	✓			
10-7-67					หยุด	
11-7-67	09.15	ฝ	✓			
12-7-67	09.30	ฝ	✓			
13-7-67	09.20	ฝ	✓			
14-7-67	09.15	ฝ	✓			
15-7-67	09.16	ฝ	✓			
16-7-67	09.12	ฝ	✓			
17-7-67					หยุด	
18-7-67	09.40	ฝ	✓			
19-7-67	09.20	ฝ	✓			
20-7-67	09.15	ฝ	✓			
21-7-67	09.15	ฝ	✓			
22-7-67	09.30	ฝ	✓			
23-7-67	09.10	ฝ	✓			
24-7-67					หยุด	
25-7-67	09.30	ฝ	✓			
26-7-67	09.06	ฝ	✓			
27-7-67	09.12	ฝ	✓			
28-7-67	09.10	ฝ	✓			
29-7-67	09.45	ฝ	✓			
30-7-67	09.10	ฝ	✓			
31-7-67	09.15	ฝ	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสาธิมพลส ถ.รัชดาภิเษก 46 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Samplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : สิงหาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD-CBI-381-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : ตู้ควบคุมสัญญาณไฟฟ้า

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/8/67	09.00	ป	✓			
2/8/67	09.40	ป	✓			
3/8/67	09.12	ป	✓			
4/8/67	09.07	ป	✓			
5/8/67	10.00	ป	✓			
6/8/67	09.05	ป	✓			
7/8/67					ปิดปุ่ม	
8/8/67	09.18	ป	✓			
9/8/67	09.10	ป	✓			
10/8/67	09.11	ป	✓			
11/8/67	09.06	ป	✓			
12/8/67	09.50	ป	✓			
13/8/67	09.06	ป	✓			
14/8/67					ปิดปุ่ม	
15/8/67	09.55	ป	✓			
16/8/67	09.09	ป	✓			
17/8/67	09.05	ป	✓			
18/8/67	09.06	ป	✓			
19/8/67	10.00	ป	✓			
20/8/67	09.05	ป	✓			
21/8/67					ปิดปุ่ม	
22/8/67	10.00	ป	✓			
23/8/67	09.10	ป	✓			
24/8/67	09.09	ป	✓			
25/8/67	09.05	ป	✓			
26/8/67	10.00	ป	✓			
27/8/67	09.10	ป	✓			
28/8/67	09.05	ป	✓			
29/8/67					ปิดปุ่ม	
30/8/67	10.00	ป	✓			
31/8/67	09.05	ป	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสรินพลส ซ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : กันยายน 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD-CBI-387-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : ตู้ควบคุมสัญญาณไฟฉาย

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1 ก.ย. 67	09.06	ป	✓			
2 ก.ย. 67	10.06	ป	✓			
3 ก.ย. 67	09.10	ป	✓			
4 ก.ย. 67					ชำรุด	
5 ก.ย. 67	10.08	ป	✓			
6 ก.ย. 67	09.11	ป	✓			
7 ก.ย. 67	09.10	ป	✓			
8 ก.ย. 67	09.08	ป	✓			
9 ก.ย. 67	10.08	ป	✓			
10 ก.ย. 67	09.10	ป	✓			
11 ก.ย. 67	09.11	ป	✓			
12 ก.ย. 67	09.10	ป	✓			
13 ก.ย. 67	10.08	ป	✓			
14 ก.ย. 67	09.12	ป	✓			
15 ก.ย. 67	09.10	ป	✓			
16 ก.ย. 67	10.10	ป	✓			
17 ก.ย. 67	09.10	ป	✓			
18 ก.ย. 67					ดับ 1	
19 ก.ย. 67	10.11	ป	✓			
20 ก.ย. 67	09.10	ป	✓			
21 ก.ย. 67	09.12	ป	✓			
22 ก.ย. 67	09.11	ป	✓			
23 ก.ย. 67	10.10	ป	✓			
24 ก.ย. 67	09.10	ป	✓			
25 ก.ย. 67					ชำรุด	
26 ก.ย. 67	09.10	ป	✓			
27 ก.ย. 67	10.09	ป	✓			
28 ก.ย. 67	09.11	ป	✓			
29 ก.ย. 67	10.06	ป	✓			
30 ก.ย. 67	10.09	ป	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสรินเพลส ถ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ตุลาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี อาคาร 2 รหัสหน่วยงาน CD-CBI-387-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/10/67	10.30	ปี	✓			
2/10/67	-	ปี	✓	-	วันหยุด	
3/10/67	09.33	ปี	✓			
4/10/67		ปี			วันหยุด	
5/10/67	10.05	ปี	✓			
6/10/67	09.10	ปี	✓			
7/10/67	09.09	ปี	✓			
8/10/67	10.10	ปี	✓			
9/10/67	09.10	ปี	✓			
10/10/67	09.09	ปี	✓			
11/10/67	10.10	ปี	✓			
12/10/67	09.10	ปี	✓			
13/10/67	09.11	ปี	✓			
14/10/67	09.05	ปี	✓			
15/10/67	10.00	ปี	✓			
16/10/67					วันหยุด	
17/10/67	09.09	ปี	✓			
18/10/67	09.05	ปี	✓			
19/10/67	10.02	ปี	✓			
20/10/67	09.04	ปี	✓			
21/10/67	09.03	ปี	✓			
22/10/67	09.07	ปี	✓			
23/10/67	09.30	ปี	✓			
24/10/67					วันหยุด	
25/10/67					วันหยุด	
26/10/67					วันหยุด	
27/10/67	09.09	ปี	✓			
28/10/67	10.00	ปี	✓			
29/10/67	09.05	ปี	✓			
30/10/67	09.10	ปี	✓			
31/10/67	09.05	ปี	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสำนักงานเพลส ถ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Samplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : พฤศจิกายน 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ เอ็ม ปี รหัสหน่วยงาน CB-CB1-387-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : ตู้ควบคุมสัญญาณไฟไหม้

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/11/67	09.03	ป	✓			
2/11/67	10.05	ป	✓			
3/11/67	09.06	ป	✓			
4/11/67	09.10	ป	✓			
5/11/67	09.11	ป	✓			
6/11/67					ปิดปรับ	
7/11/67	09.12	ป	✓			
8/11/67	09.15	ป	✓			
9/11/67	09.13	ป	✓			
10/11/67	10.00	ป	✓			
11/11/67	09.06	ป	✓			
12/11/67	09.10	ป	✓			
13/11/67	09.10	ป	✓			
14/11/67	09.11	ป	✓			
15/11/67	09.10	ป	✓			
16/11/67	09.10	ป	✓			
17/11/67	10.08	ป	✓			
18/11/67	09.10	ป	✓			
19/11/67	09.10	ป	✓			
20/11/67	9.00	ป	✓			
21/11/67	9.00	ป	✓			
					ปิดปรับ	
23/11/67	9.00	ป	✓			
24/11/67	09.00	ป	✓			
25/11/67	09.00	ป	✓			
26/11/67	09.00	ป	✓			
					ปิดปรับ	
28/11/67	09.00	ป	✓			
29/11/67	09.00	ป	✓			
30/11/67	09.00	ป	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสรินทร์เพลส ซ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396905
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ธันวาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD - CBI - 387 - 1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : ตู้ควบคุมสัญญาณไฟไหม้

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/67	10.00	ว	✓			
	09.10	ว	✓			
	09.10	ว	✓			
2/12/67					ดูแล	
	09.00	ว	✓			
	09.00	ว	✓			
3/12/67	09.50	ว	✓			
	09.00	ว	✓			
	09.00	ว	✓			
4/12/67	09.00	ว	✓			
					ดูแล	
	08.09	ว	✓			
5/12/67	09.10	ว	✓			
	10.00	ว	✓			
	09.00	ว	✓			
6/12/67	09.10	ว	✓			
	09.10	ว	✓			
	09.00	ว	✓			
7/12/67	09.10	ว	✓			
	09.00	ว	✓			
	10.00	ว	✓			
8/12/67	09.00	ว	✓			
	09.10	ว	✓			
	09.10	ว	✓			
9/12/67	09.15	ว	✓			
					ดูแล	
	10.10	ว	✓			
10/12/67	09.00	ว	✓			
	09.00	ว	✓			
	09.05	ว	✓			
11/12/67						
	09.10	ว	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/265 อาคารสวรินพลส ซ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/265 Swinplace Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา ห้อง MDB

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : กรกฎาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CO - CBI - 381-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : MDB

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1-7-67	09.00	ฝ	✓			
2-7-67	09.18	ฝ	✓			
3-7-67					ลมฝน	
4-7-67					ลมฝน	
5-7-67	09.40	ฝ	✓			
6-7-67	09.08	ฝ	✓			
7-7-67	09.19	ฝ	✓			
8-7-67	09.48	ฝ	✓			
9-7-67	09.13	ฝ	✓			
10-7-67					ลมฝน	
11-7-67	09.10	ฝ	✓			
12-7-67	09.33	ฝ	✓			
13-7-67	09.23	ฝ	✓			
14-7-67	09.18	ฝ	✓			
15-7-67	09.19	ฝ	✓			
16-7-67	09.14	ฝ	✓			
17-7-67					ลมฝน	
18-7-67	09.43	ฝ	✓			
19-7-67	09.23	ฝ	✓			
20-7-67	09.29	ฝ	✓			
21-7-67	09.10	ฝ	✓			
22-7-67	09.33	ฝ	✓			
23-7-67	09.17	ฝ	✓			
24-7-67					ฝนฟ้า	
25-7-67	09.32	ฝ	✓			
26-7-67	09.08	ฝ	✓			
27-7-67	09.14	ฝ	✓			
28-7-67	09.12	ฝ	✓			
29-7-67	09.28	ฝ	✓			
30-7-67	09.13	ฝ	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 สารสินเพลส ถ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace Soi Ratchadapisek 46 Ladyao,Chatuchak Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา ห้อง MDB

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : สิงหาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD - CBI - 381 - 1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : MDB

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สภาพ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/8/67	09.31		✓			
2/8/67	09.11		✓			
3/8/67	09.13		✓			
4/8/67	09.10		✓			
5/8/67	10.03		✓			
6/8/67	09.09		✓			
7/8/67					ชุดๆ	
8/8/67	09.40		✓			
9/8/67	09.12		✓			
10/8/67	09.13		✓			
11/8/67	09.08		✓			
12/8/67	09.03		✓			
13/8/67	09.09		✓			
14/8/67					ฉุดๆ	
15/8/67	09.58		✓			
16/8/67	09.05		✓			
17/8/67	09.08		✓			
18/8/67	09.00		✓			
19/8/67	10.02		✓			
20/8/67	09.07		✓			
21/8/67					ฉุดๆ	
22/8/67	10.13		✓			
23/8/67	09.13		✓			
24/8/67	09.12		✓			
25/8/67	09.19		✓			
26/8/67	10.04		✓			
27/8/67	09.13		✓			
28/8/67	09.13		✓			
29/8/67					ฉุดๆ	
30/8/67	10.04		✓			
31-8-67	09.11		✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสารินเพลส ถ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา ห้อง MDB

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : กันยายน 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD - CBI - 387 - 1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : MDB

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/9/67	09.09	ป	✓			
2/9/67	10.09	ป	✓			
3/9/67	09.11	ป	✓			
4/9/67					ปิดปรับปรุง	
5/9/67	10.09	ป	✓			
6/9/67	09.12	ป	✓			
7/9/67	09.11	ป	✓			
8/9/67	09.10	ป	✓			
9/9/67	10.22	ป	✓			
10/9/67	09.112	ป	✓			
11/9/67	09.10	ป	✓			
12/9/67	หยุด					
13/9/67	10.13	ป	✓			
14/9/67	09.17	ป	✓			
15/9/67	09.12	ป	✓			
16/9/67	10.17	ป	✓			
17/9/67	09.12	ป	✓			
18/9/67	หยุด					
19/9/67	10.13	ป	✓			
20/9/67	09.12	ป	✓			
21/9/67	09.11	ป	✓			
22/9/67	09.13	ป	✓			
23/9/67	10.12	ป	✓			
24/9/67	09.12	ป	✓			
25/9/67	หยุด					
26/9/67	09.12	ป	✓			
27/9/67	10.07	ป	✓			
28/9/67	09.13	ป	✓			
29/9/67	09.08	ป	✓			
30/9/67	10.07	ป	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสาธิรแพลส ซอยรัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sathiraplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา ห้อง MDB

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ตุลาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD-CBI-881-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : MDB

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/10/67	10.40	ปี	✓			
2/10/67	-	ปี	-	-	วันหยุด	
3/10/67	09.26	ปี	✓			
4/10/67					หยุด	
5/10/67	10.02	ส	✓			
6/10/67	09.19	ส	✓			
7/10/67	09.19	ส	✓			
8/10/67	09.17	ส	✓			
9/10/67	09.12	ส	✓			
10/10/67	09.17	ส	✓			
11/10/67	09.19	ส	✓			
12/10/67	09.19	ส	✓			
13/10/67	09.18	ส	✓			
14/10/67	09.08	ส	✓			
15/10/67	10.06	ส	✓			
16/10/67					หยุด	
17/10/67	09.09	ส	✓			
18/10/67	09.07	ส	✓			
19/10/67	10.03	ส	✓			
20/10/67	09.06	ส	✓			
21/10/67	09.04	ส	✓			
22/10/67	09.08	ส	✓			
23/10/67	09.59	ส	✓			
24/10/67					ลา	
25/10/67					ลา	
26/10/67					ลา	
27/10/67	09.09	ส	✓			
28/10/67	09.08	ส	✓			
29/10/67	10.11	ส	✓			
30/10/67	09.12	ส	✓			
31/10/67	09.09	ส	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสามินทร์ ถ.รัชดาภิเษก 46 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Saminplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
66 (0) 29303418 66 (0) 29396906
mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา ห้อง MDB

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : พฤศจิกายน 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD-CBI-387-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : MDB

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/11/67	09.00	ม	✓			
2/11/67	10.00	ม	✓			
3-11-67	10.00	ม	✓			
4-11-67	9.00	ม	✓			
5-11-67	9.00	ม	✓			
6-11-67	9.00	ม	✓			
7-11-67	9.00	ม	✓			
8-11-67	9.00	ม	✓			
9-11-67					หยุด	
10-11-67	9.00	ม	✓			
11-11-67	9.00	ม	✓			
12-11-67	9.00	ม	✓			
13-11-67	9.00	ม	✓			
14-11-67	9.00	ม	✓			
15-11-67	9.00	ม	✓			
16-11-67	9.00	ม	✓			
17-11-67	9.00	ม	✓			
18-11-67	9.00	ม	✓			
19-11-67	9.00	ม	✓			
20-11-67	9.00	ม	✓			
21-11-67	9.00	ม	✓			
22-11-67					หยุด	
23-11-67	9.00	ม	✓			
24-11-67	9.00	ม	✓			
25-11-67	9.00	ม	✓			
26-11-67	9.00	ม	✓			
27-11-67					หยุด	
28-11-67	9.00	ม	✓			
29-11-67	9.00	ม	✓			
30-11-67	9.00	ม	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสรินทพลส ถ.รัชดาภิเษก 46 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา ห้อง MDB

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ธันวาคม 2564

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD-CBI-381-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : MDB

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/64	10.09		✓			
	09.18		✓			
	09.13		✓			
2/12/64					ปิดปรับ.	
	09.08		✓			
	09.08		✓			
3/12/64	10.01		✓			
	09.04		✓			
	09.01		✓			
	09.11		✓			
4/12/64					ปิดปรับ	
	09.04		✓			
5/12/64	09.11		✓			
	09.14		✓			
	09.09		✓			
6/12/64	09.10		✓			
	09.20		✓			
	09.14		✓			
7/12/64	09.11		✓			
	09.02		✓			
8/12/64	10.02		✓			
	09.08		✓			
	09.18		✓			
	09.12		✓			
	09.16		✓			
9/12/64					ปิดปรับ	
	10.4		✓			
10/12/64	09.09		✓			
	09.09		✓			
	09.09		✓			
11/12/64	09.14		✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสรินพลส ซ.รัชดาภิเษก 46 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace Soil Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29306906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา กันฟ้าผ่า

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : กรกฎาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CB-CBI-381-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : กันฟ้าผ่า

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1-7-67	09.25	ปู	/			
2-7-67	09.20	ปู	/			
3-7-67					ไม่มี	
4-7-67	09.40	ปู	/		ไม่มี	
5-7-67	09.10	ปู	/			
6-7-67	09.23	ปู	/			
7-7-67	09.57	ปู	/			
8-7-67	09.16	ปู	/			
9-7-67					ไม่มี	
10-7-67	09.21	ปู	/			
11-7-67	09.35	ปู	/			
12-7-67	09.25	ปู	/			
13-7-67	09.27	ปู	/			
14-7-67	09.22	ปู	/			
15-7-67	09.21	ปู	/			
16-7-67					ไม่มี	
17-7-67	09.46	ปู	/			
18-7-67	09.26	ปู	/			
19-7-67	09.29	ปู	/			
20-7-67	09.20	ปู	/			
21-7-67	09.36	ปู	/			
22-7-67	09.16	ปู	/			
23-7-67					ไม่มี	
24-7-67	09.36	ปู	/			
25-7-67	09.19	ปู	/			
26-7-67	09.19	ปู	/			
27-7-67	09.15	ปู	/			
28-7-67	09.30	ปู	/			
29-7-67	09.16	ปู	/			
30-7-67	09.10	ปู	/			
31-7-67					ไม่มี	

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 สามัคคีราชพฤกษ์ ถ.รัชดาภิเษก 46 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Samplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา กันฟ้าผ่า

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : สิงหาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD-CBI-387-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : กันฟ้าผ่า

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
A 1/8/67	09.07	ช	✓			
2/8/67	09.10	ช	✓			
B 3/8/67	09.19	ช	✓			
A 4/8/67	09.14	ช	✓			
5/8/67	10.08	ช	✓			
B 6/8/67	09.10	ช	✓			
7/8/67					วันหยุด	
8/8/67	09.14	ช	✓			
9/8/67	09.15	ช	✓			
10/8/67	09.16	ช	✓			
11/8/67	09.11	ช	✓			
12/8/67	09.56	ช	✓			
13/8/67	09.12	ช	✓			
14/8/67					วันหยุด	
15/8/67	10.00	ช	✓			
16/8/67	09.08	ช	✓			
17/8/67	09.11	ช	✓			
18/8/67	09.11	ช	✓			
19/8/67	10.05	ช	✓			
20/8/67	09.10	ช	✓			
21/8/67					ฉลอง	
22/8/67	10.16	ช	✓			
23/8/67	09.16	ช	✓			
24/8/67	09.15	ช	✓			
25/8/67	09.17	ช	✓			
26/8/67	10.07	ช	✓			
27/8/67	09.17	ช	✓			
28/8/67	09.16	ช	✓			
29/8/67					ฉลอง	
30/8/67	10.07	ช	✓			
31-8-64	09.14	ช	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165 285 อาคารสารินพลส ถนนรัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace Soi Ratchadapisek 46 Ladyao Chatuchak Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา กันฟ้าผ่า

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : กันยายน 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน : CD-CBI-381-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : กันฟ้าผ่า

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/9/67	09.11	ม	✓			
2/9/67	10.11	ม	✓			
3/9/67	09.15	ม	✓			
4/9/67					ฝนตก	
5/9/67	10.16	ม	✓			
6/9/67	09.16	ม	✓			
7/9/67	09.15	ม	✓			
8/9/67	09.18	ม	✓			
9/9/67	10.05	ม	✓			
10/9/67	09.15	ม	✓			
11/9/67	09.12	ม	✓			
12/9/67	ฝนตก					
13/9/67	10.28	ม	✓			
14/9/67	09.15	ม	✓			
15/9/67	010.16	ม	✓			
16/9/67	10.18	ม	✓			
17/9/67	09.16	ม	✓			
18/9/67	ฝนตก					
19/9/67	10.18	ม	✓			
20/9/67	09.16	ม	✓			
21/9/67	09.18	ม	✓			
22/9/67	09.17	ม	✓			
23/9/67	10.15	ม	✓			
24/9/67	09.15	ม	✓			
25/9/67	ฝนตก					
26/9/67	10.13	ม	✓			
27/9/67	ฝนตก	ม	✓			
28/9/67	09.11	ม	✓			
29/9/67	09.19	ม	✓			
30/9/67	10.10	ม	✓			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสำนักงานเพลส ถ.รัชดาภิเษก 46 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Serinplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396806
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา กันฟ้าผ่า

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ตุลาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD-CBI-381-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : กันฟ้าผ่า

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	มิดปกติ	สาเหตุ	
1/10/67	10.41	ป	/			
2/10/67	-	-			หยุด.	
3/10/67	09.34	ป	/			
4/10/67	10.00	ป	/			
5/10/67	10.09	ป	/			
6/10/67	11.00	ป	/			
7/10/67	08.30	ป	/			
8/10/67	08.31	ป	/			
9/10/67	-	-	-	-	หยุด	
10/10/67	09.00	ป	/			
11/10/67	09.11	ป	/			
12/10/67	09.19	ป	/			
13/10/67	09.13	ป	/			
14/10/67	09.14	ป	/			
15/10/67	09.15	ป	/			
16/10/67	-	-	-	-	หยุด	
17/10/67	09.16	ป	/			
18/10/67	09.19	ป	/			
19/10/67	09.38	ป	/			
20/10/67	09.31	ป	/			
21/10/67	09.10	ป	/			
22/10/67	10.00	ป	/			
23/10/67	-	-	-	-	หยุด	
24/10/67	10.07	ป	/			
25/10/67	09.30	ป	/			
26/10/67	09.28	ป	/			
27/10/67	09.30	ป	/			
28/10/67	09.25	ป	/			
29/10/67	08.45	ป	/			
30/10/67	-	-	-	-	หยุด	

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสารินทเพลส ซ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา กันฟ้าผ่า

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : พฤศจิกายน 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD-CBI-381-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : กันฟ้าผ่า

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1-11-67	09.10	ป	/			
2-11-67	09.25	ป	/			
3-11-67	09.11	ป	/			
4-11-67	09.30	ป	/			
5-11-67	09.45	ป	/			
6-11-67	-	-			หยุด	
7-11-67	09.00	ป	/			
8-11-67	09.10	ป	/			
9-11-67	09.02	ป	/			
10-11-67	09.25	ป	/			
11-11-67	09.26	ป	/			
12-11-67	09.30	ป	/			
13-11-67	-	-			หยุด	
14-11-67	09.08	ป	/			
15-11-67	09.00	ป	/			
16-11-67	09.25	ป	/			
17-11-67	09.30	ป	/			
18-11-67	09.35	ป	/			
19-11-67	09.11	ป	/			
20-11-67	-	-			หยุด	
21-11-67	09.09	ป	/			
22-11-67	09.11	ป	/			
23-11-67	09.20	ป	/			
24-11-67	09.25	ป	/			
25-11-67	09.30	ป	/			
26-11-67	09.35	ป	/			
27-11-67	-	-			หยุด	
28-11-67	09.40	ป	/			
29-11-67	09.10	ป	/			
30-11-67	09.15	ป	/			

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสาริน เพลส ซ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Sarinplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา กันฟ้าผ่า

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ธันวาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน : คลับ รอยัล บี รหัสหน่วยงาน CD-CBI-381-1

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค : กันฟ้าผ่า

วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/12/67	10.04		✓			
	09.12		✓			
	09.18		✓			
2/12/67					ลมฝน	
3/12/67	09.08					
	09.17					
4/12/67	09.18					
	09.10					
5/12/67	09.08					
	09.09					
6/12/67					ลมฝน	
	09.16					
7/12/67	09.10					
	09.26					
8/12/67	09.26					
	09.PM					
9/12/67	09.29					
	09.23					
10/12/67	09.16					
	09.11					
11/12/67	09.09					
	09.20					
12/12/67	09.23					
	09.10					
13/12/67	09.11				ลมฝน	
	09.12					
14/12/67	09.08					
	09.00					
15/12/67	09.15					
	09.30					

WI-EN0-002/7 (Rev.02) [01-09-66] F001

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD
165/285 อาคารสาริมพลส ระโชคชัยสก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
165/285 Saringplace,Soi Ratchadapisek 46 Ladyao,Chatuchak, Bangkok 10900
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

โครงการ คลับ รอยัล บี

ภาพการตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

ตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ดับเพลิง



ตรวจเช็คถังดับเพลิง



ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน



ตรวจเช็คตู้MDB



โครงการ คลับ รอยัล บี

ภาคผนวก 3

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน

โครงการ คลับ รอยัล บี

น้ำประปาส่วนกลางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

CLUB ROYAL

QPM Quality Property Management

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ก.ค. 67	38910	38924	14	
2 ก.ค. 67	38924	38932	8	
3 ก.ค. 67	38932	38937	5	
4 ก.ค. 67	38937	38943	6	
5 ก.ค. 67	38943	38953	10	
6 ก.ค. 67	38953	38956	3	
7 ก.ค. 67	38956	38960	6	
8 ก.ค. 67	38960	38968	8	
9 ก.ค. 67	38968	38975	7	
10 ก.ค. 67	38975	38982	7	
11 ก.ค. 67	38982	38989	7	
12 ก.ค. 67	38989	38998	9	
13 ก.ค. 67	38998	39004	6	
14 ก.ค. 67	39004	39010	6	
15 ก.ค. 67	39010	39017	7	
16 ก.ค. 67	39017	39023	6	
17 ก.ค. 67	39023	39028	5	
18 ก.ค. 67	39028	39033	5	
19 ก.ค. 67	39033	39050	17	
20 ก.ค. 67	39050	39055	5	
21 ก.ค. 67	39055	39060	5	
22 ก.ค. 67	39060	39076	16	
23 ก.ค. 67	39076	39084	8	
24 ก.ค. 67	39084	39089	5	
25 ก.ค. 67	39089	39097	8	
26 ก.ค. 67	39097	39102	5	
27 ก.ค. 67	39102	39107	5	
28 ก.ค. 67	39107	39116	9	
29 ก.ค. 67	39116	39135	19	
30 ก.ค. 67	39135	39143	8	
31 ก.ค. 67	39143	39144	1	

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

QPM Quality Property Management

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ส.ค. 67	38944	38950	6	
2 ส.ค. 67	38950	38956	6	
3 ส.ค. 67	38946	38960	10	
4 ส.ค. 67	38960	38962	11	
5 ส.ค. 67	38962	38970	8	
6 ส.ค. 67	38970	38980	8	
7 ส.ค. 67	38980	38988	9	
8 ส.ค. 67	38998	39000	10	
9 ส.ค. 67	39000	39006	12	
10 ส.ค. 67	39006	39009	3	
11 ส.ค. 67	39009	39011	6	
12 ส.ค. 67	39014	39019	9	
13 ส.ค. 67	39019	39026	10	
14 ส.ค. 67	39026	39031	12	
15 ส.ค. 67	39031	39034	11	
16 ส.ค. 67	39026	39038	9	
17 ส.ค. 67	39038	39046	9	
18 ส.ค. 67	39046	39050	3	
19 ส.ค. 67	39050	39058	2	
20 ส.ค. 67	39058	39065	0	
21 ส.ค. 67	39065	39070	1	
22 ส.ค. 67	39070	39076	5	
23 ส.ค. 67	39076	39082	4	
24 ส.ค. 67	39882	39090	9	
25 ส.ค. 67	39990	39098	10	
26 ส.ค. 67	39106	39106	12	
27 ส.ค. 67	39106	39112	11	
28 ส.ค. 67	39112	39116	9	
29 ส.ค. 67	39116	39122	10	
30 ส.ค. 67	39122	39129	8	
31 ส.ค. 67	39127	39133	2	

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

QPM Quality Property Management

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ก.ย. 67	39133	39145	4	
2 ก.ย. 67	39145	39150	6	
3 ก.ย. 67	39150	39156	7	
4 ก.ย. 67	39156	39161	8	
5 ก.ย. 67	39161	39166	6	
6 ก.ย. 67	39166	39171	10	
7 ก.ย. 67	39171	39180	12	
8 ก.ย. 67	39180	39191	13	
9 ก.ย. 67	39191	39197	4	
10 ก.ย. 67	39197	39206	6	
11 ก.ย. 67	39204	39210	8	
12 ก.ย. 67	39217	39226	5	
13 ก.ย. 67	39226	39237	10	
14 ก.ย. 67	39254	39266	11	
15 ก.ย. 67	39266	39278	12	
16 ก.ย. 67	39291	39291	9	
17 ก.ย. 67	39260	39270	10	
18 ก.ย. 67	39260	39271	11	
19 ก.ย. 67	39279	39287	8	
20 ก.ย. 67	39287	39280	7	
21 ก.ย. 67	39280	39281	6	
22 ก.ย. 67	39281	39286	5	
23 ก.ย. 67	39290	39294	4	
24 ก.ย. 67	39293	39299	6	
25 ก.ย. 67	39299	39310	10	
26 ก.ย. 67	39310	39321	4	
27 ก.ย. 67	39321	39328	4	
28 ก.ย. 67	39328	39334	5	
29 ก.ย. 67	39334	39340	2	
30 ก.ย. 67	39340	39346	8	

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

QPM Quality Property Management

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ต.ค. 67	393946	393956	10	
2 ต.ค. 67	393956	393968	12	
3 ต.ค. 67	393968	393980	9	
4 ต.ค. 67	393980	393983	3	
5 ต.ค. 67	393986	393991	5	
6 ต.ค. 67	393991	393941	4	
7 ต.ค. 67	393936	393968	10	
8 ต.ค. 67	393960	393971	11	
9 ต.ค. 67	393971	393981	10	
10 ต.ค. 67	393981	393926	15	
11 ต.ค. 67	393926	393936	10	
12 ต.ค. 67	393936	393945	9	
13 ต.ค. 67	393945	393950	5	
14 ต.ค. 67	393950	393960	4	
15 ต.ค. 67	393956	393959	3	
16 ต.ค. 67	393959	393969	10	
17 ต.ค. 67	393969	393986	17	
18 ต.ค. 67	393986	393991	12	
19 ต.ค. 67	393991	393996	5	
20 ต.ค. 67	393996	394000	4	
21 ต.ค. 67	394000	394010	10	
22 ต.ค. 67	394002	394031	12	
23 ต.ค. 67	394031	394032	1	
24 ต.ค. 67	394032	394043	11	
25 ต.ค. 67	394043	394049	6	
26 ต.ค. 67	394049	394057	8	
27 ต.ค. 67	394060	394066	6	
28 ต.ค. 67	394066	394077	11	
29 ต.ค. 67	394079	394082	3	
30 ต.ค. 67	394082	394088	6	
31 ต.ค. 67	394088	394093	5	

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

QPM Quality Property Management

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 พ.ย. 67	39993	40006	12	
2 พ.ย. 67	40006	40012	6	
3 พ.ย. 67	40012	40017	5	
4 พ.ย. 67	40017	40021	4	
5 พ.ย. 67	40021	40033	12	
6 พ.ย. 67	40033	40043	10	
7 พ.ย. 67	40043	40050	7	
8 พ.ย. 67	40050	40053	3	
9 พ.ย. 67	40053	40054	1	
10 พ.ย. 67	40054	40056	2	
11 พ.ย. 67	40056	40060	4	
12 พ.ย. 67	40060	40063	3	
13 พ.ย. 67	40063	40068	5	
14 พ.ย. 67	40068	40074	6	
15 พ.ย. 67	40074	40082	8	
16 พ.ย. 67	40082	40091	9	
17 พ.ย. 67	40091	40103	12	
18 พ.ย. 67	40103	40113	10	
19 พ.ย. 67	40113	40124	11	
20 พ.ย. 67	40124	40133	9	
21 พ.ย. 67	40133	40145	12	
22 พ.ย. 67	40145	40156	11	
23 พ.ย. 67	40156	40162	6	
24 พ.ย. 67	40162	40171	9	
25 พ.ย. 67	40171	40175	4	
26 พ.ย. 67	40175	40183	8	
27 พ.ย. 67	40183	40185	2	
28 พ.ย. 67	40185	40194	9	
29 พ.ย. 67	40194	40204	10	
30 พ.ย. 67	40204	40213	9	

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

QPM Quality Property Management

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ธ.ค. 67	39996	39999	3	
2 ธ.ค. 67	39999	40112	113	
3 ธ.ค. 67	40112	40115	3	
4 ธ.ค. 67	40215	40312	1	
5 ธ.ค. 67	40312	40411	5	
6 ธ.ค. 67	40411	40419	8	
7 ธ.ค. 67	40419	40459	7	
8 ธ.ค. 67	40459	40479	6	
9 ธ.ค. 67	40479	40485	9	
10 ธ.ค. 67	40485	40496	3	
11 ธ.ค. 67	40496	40502	1	
12 ธ.ค. 67	40502	40515	12	
13 ธ.ค. 67	40512	40535	10	
14 ธ.ค. 67	40535	40546	2	
15 ธ.ค. 67	40548	40559	11	
16 ธ.ค. 67	40559	40560	0	
17 ธ.ค. 67	40560	40567	7	
18 ธ.ค. 67	40567	40603	6	
19 ธ.ค. 67	40603	40613	10	
20 ธ.ค. 67	40613	40630	12	
21 ธ.ค. 67	40630	40637	7	
22 ธ.ค. 67	40695	40700	6	
23 ธ.ค. 67	40700	40714	0	
24 ธ.ค. 67	40714	40718	4	
25 ธ.ค. 67	40716	40719	3	
26 ธ.ค. 67	40718	40720	2	
27 ธ.ค. 67	40720	40721	1	
28 ธ.ค. 67	40721	40723	2	
29 ธ.ค. 67	40723	40720	1	
30 ธ.ค. 67	40725	40726	1	
31 ธ.ค. 67	40726	40729	3	

WI-EN0-002/1.F019(Rev.00)[23-08-53]

ไฟฟ้าส่วนกลางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์ไฟฟ้า (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ก.ค. 67	54194	54239	120	
2 ก.ค. 67	54239	54298	119	
3 ก.ค. 67	54298	54318	120	
4 ก.ค. 67	54318	54320	120	
5 ก.ค. 67	54320	54404	119	
6 ก.ค. 67	54404	54444	131	
7 ก.ค. 67	54444	54486	120	
8 ก.ค. 67	54486	54536	131	
9 ก.ค. 67	54536	54585	109	
10 ก.ค. 67	54585	54635	116	
11 ก.ค. 67	54635	54684	129	
12 ก.ค. 67	54684	54744	120	
13 ก.ค. 67	54744	54795	130	
14 ก.ค. 67	54795	54854	196	
15 ก.ค. 67	54854	54916	109	
16 ก.ค. 67	54916	54968	131	
17 ก.ค. 67	54968	55021	114	
18 ก.ค. 67	55021	55087	109	
19 ก.ค. 67	55087	55143	120	
20 ก.ค. 67	55143	55204	141	
21 ก.ค. 67	55204	55295	196	
22 ก.ค. 67	55295	55350	114	
23 ก.ค. 67	55350	55418	110	
24 ก.ค. 67	55418	55485	111	
25 ก.ค. 67	55485	55546	141	
26 ก.ค. 67	55546	55607	109	
27 ก.ค. 67	55607	55665	120	
28 ก.ค. 67	55665	55720	100	
29 ก.ค. 67	55720	55779	119	
30 ก.ค. 67	55779	55835	120	
31 ก.ค. 67	55835	55905	140	

WI-ENG-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์ไฟฟ้า (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ส.ค. 67	559105	559295	190	
2 ส.ค. 67	559295	560994	132	
3 ส.ค. 67	560994	561127	133	
4 ส.ค. 67	561127	561230	119	
5 ส.ค. 67	561230	561331	110	
6 ส.ค. 67	561331	561457	126	
7 ส.ค. 67	561420	561545	114	
8 ส.ค. 67	561545	561620	140	
9 ส.ค. 67	561620	561735	115	
10 ส.ค. 67	561735	561840	105	
11 ส.ค. 67	561840	561945	120	
12 ส.ค. 67	561945	562080	119	
13 ส.ค. 67	562080	562195	108	
14 ส.ค. 67	562195	562280	135	
15 ส.ค. 67	562280	562396	140	
16 ส.ค. 67	562396	562499	104	
17 ส.ค. 67	562499	562598	161	
18 ส.ค. 67	562598	562705	130	
19 ส.ค. 67	562705	562830	120	
20 ส.ค. 67	562830	562930	101	
21 ส.ค. 67	562930	563080	150	
22 ส.ค. 67	563080	563080	110	
23 ส.ค. 67	563080	563195	114	
24 ส.ค. 67	563195	563280	139	
25 ส.ค. 67	563280	563396	140	
26 ส.ค. 67	563396	563480	114	
27 ส.ค. 67	563480	563580	115	
28 ส.ค. 67	563591	563591	100	
29 ส.ค. 67	563691	563790	131	
30 ส.ค. 67	563799	563899	108	
31 ส.ค. 67	563899	563992	130	

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์ไฟฟ้า (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ก.ย. 67	58792	58924	132	
2 ก.ย. 67	58694	58793	120	
3 ก.ย. 67	58793	58899	106	
4 ก.ย. 67	58899	58991	139	
5 ก.ย. 67	58991	59105	114	
6 ก.ย. 67	59105	59210	110	
7 ก.ย. 67	59210	59320	109	
8 ก.ย. 67	59320	59436	131	
9 ก.ย. 67	59436	59570	134	
10 ก.ย. 67	59570	59653	141	
11 ก.ย. 67	59653	59760	128	
12 ก.ย. 67	59760	59870	103	
13 ก.ย. 67	59870	59969	114	
14 ก.ย. 67	59969	60070	120	
15 ก.ย. 67	60070	60180	119	
16 ก.ย. 67	60180	60290	121	
17 ก.ย. 67	60290	60394	118	
18 ก.ย. 67	60394	60495	114	
19 ก.ย. 67	60495	60599	124	
20 ก.ย. 67	60599	60728	129	
21 ก.ย. 67	60728	60839	136	
22 ก.ย. 67	60839	60940	124	
23 ก.ย. 67	60940	61130	190	
24 ก.ย. 67	61130	61241	111	
25 ก.ย. 67	61241	61350	109	
26 ก.ย. 67	61350	61398	150	
27 ก.ย. 67	61398	61474	128	
28 ก.ย. 67	61474	61588	114	
29 ก.ย. 67	61580	61690	110	
30 ก.ย. 67	61690	61784	104	

WI-EN0-002/1-F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์ไฟฟ้า (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ต.ค. 67	617484	618 90	129	
2 ต.ค. 67	618 90	619 09	121	
3 ต.ค. 67	619 09	619 [illegible]	132	
4 ต.ค. 67	619 [illegible]	620 [illegible]	110	
5 ต.ค. 67	620 20	621 [illegible]	119	
6 ต.ค. 67	621 [illegible]	605 [illegible]	134	
7 ต.ค. 67	602 30	602 30	113	
8 ต.ค. 67	602 30	603 66	110	
9 ต.ค. 67	603 66	604 20	119	
10 ต.ค. 67	604 30	606 [illegible]	100	
11 ต.ค. 67	[illegible]	608 [illegible]	130	
12 ต.ค. 67	[illegible]	604 [illegible]	128	
13 ต.ค. 67	605 60	606 [illegible]	102	
14 ต.ค. 67	606 [illegible]	607 [illegible]	128	
15 ต.ค. 67	605 92	607 [illegible]	131	
16 ต.ค. 67	605 50	605 [illegible]	136	
17 ต.ค. 67	605 [illegible]	606 09	140	
18 ต.ค. 67	606 09	606 [illegible]	118	
19 ต.ค. 67	606 [illegible]	607 [illegible]	141	
20 ต.ค. 67	607 36	608 [illegible]	130	
21 ต.ค. 67	608 10	608 [illegible]	134	
22 ต.ค. 67	608 [illegible]	609 [illegible]	134	
23 ต.ค. 67	609 [illegible]	611 [illegible]	180	
24 ต.ค. 67	611 20	612 [illegible]	128	
25 ต.ค. 67	612 [illegible]	613 [illegible]	128	
26 ต.ค. 67	613 [illegible]	614 [illegible]	130	
27 ต.ค. 67	614 [illegible]	615 [illegible]	119	
28 ต.ค. 67	615 [illegible]	616 [illegible]	127	
29 ต.ค. 67	616 [illegible]	616 [illegible]	129	
30 ต.ค. 67	617 [illegible]	618 [illegible]	132	
31 ต.ค. 67	617 [illegible]	618 [illegible]	100	

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์ไฟฟ้า (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 พ.ย. 67	618415	619900	1386	
2 พ.ย. 67	619900	620970	140	
3 พ.ย. 67	620970	621350	143	
4 พ.ย. 67	621350	622705	135	
5 พ.ย. 67	622705	622740	140	
6 พ.ย. 67	622740	623.100	140	
7 พ.ย. 67	623740	624430	136	
8 พ.ย. 67	624430	625700	131	
9 พ.ย. 67	625700	625860	160	
10 พ.ย. 67	625860	626110	125	
11 พ.ย. 67	626110	626280	130	
12 พ.ย. 67	626280	626410	136	
13 พ.ย. 67	626410	626580	135	
14 พ.ย. 67	626580	626723	143	
15 พ.ย. 67	626723	626845	122	
16 พ.ย. 67	626845	626975	130	
17 พ.ย. 67	626975	627089	114	
18 พ.ย. 67	627089	627208	119	
19 พ.ย. 67	627208	627328	120	
20 พ.ย. 67	627328	627442	114	
21 พ.ย. 67	627442	627558	116	
22 พ.ย. 67	627558	627676	118	
23 พ.ย. 67	627676	627806	130	
24 พ.ย. 67	627806	627944	138	
25 พ.ย. 67	627944	628084	140	
26 พ.ย. 67	628084	628218	134	
27 พ.ย. 67	628218	628348	130	
28 พ.ย. 67	628348	628481	133	
29 พ.ย. 67	628481	628620	139	
30 พ.ย. 67	628620	628755	135	

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์ไฟฟ้า (คลับ รอยัล บี)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ธ.ค. 67	604915	605560	116	
2 ธ.ค. 67	605560	606680	120	
3 ธ.ค. 67	606820	608090	109	
4 ธ.ค. 67	608690	609745	104	
5 ธ.ค. 67	609745	610911	110	
6 ธ.ค. 67	610911	612080	119	
7 ธ.ค. 67	612080	613240	121	
8 ธ.ค. 67	613240	614545	131	
9 ธ.ค. 67	614545	615664	119	
10 ธ.ค. 67	615664	616760	108	
11 ธ.ค. 67	616760	617870	110	
12 ธ.ค. 67	617870	619070	120	
13 ธ.ค. 67	619070	620181	111	
14 ธ.ค. 67	620181	621294	113	
15 ธ.ค. 67	621294	622403	109	
16 ธ.ค. 67	622403	623511	108	
17 ธ.ค. 67	623511	624623	112	
18 ธ.ค. 67	624623	625739	116	
19 ธ.ค. 67	625739	626859	120	
20 ธ.ค. 67	626859	627977	118	
21 ธ.ค. 67	627977	629180	121	
22 ธ.ค. 67	629180	630290	110	
23 ธ.ค. 67	630290	631486	119	
24 ธ.ค. 67	631486	632640	120	
25 ธ.ค. 67	632640	633840	120	
26 ธ.ค. 67	633840	635339	126	
27 ธ.ค. 67	635339	636500	119	
28 ธ.ค. 67	636500	637651	109	
29 ธ.ค. 67	637651	638809	116	
30 ธ.ค. 67	638809	640021	120	
31 ธ.ค. 67	640021	641149	118	

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

น้ำประปาส่วนกลางสระน้ำ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (สระว่ายน้ำ)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ก.ค. 67	1082	1094	12	PH 7.8 Cl. 1.5
2 ก.ค. 67	1094	1099	5	PH. 7.8 Cl. 1.5
3 ก.ค. 67	1099	1102	3	PH. 7.8 Cl. 1.5
4 ก.ค. 67	1102	1106	4	PH. 7.8 Cl. 1.5
5 ก.ค. 67	1106	1111	5	PH. 7.8 Cl. 1.5
6 ก.ค. 67	1111	1112	1	PH. 7.5 Cl. 1.5
7 ก.ค. 67	1112	1115	3	P.H. 7.8 Cl. 1.5
8 ก.ค. 67	1115	1119	4	P.H. 7.8 Cl. 1.5
9 ก.ค. 67	1119	1123	4	P.H 7.8 Cl. 1.5
10 ก.ค. 67	1123	1127	4	P.H. 7.8 Cl 1.5
11 ก.ค. 67	1127	1132	5	P.H. 7.8 Cl 1.5
12 ก.ค. 67	1132	1139	7	P.H. 7.8 Cl 1.5
13 ก.ค. 67	1139	1141	2	P.H 7.8 Cl. 1.5
14 ก.ค. 67	1141	1143	2	P.H. 7.8 Cl. 1.5
15 ก.ค. 67	1143	1147	4	P.H. 7.9 Cl. 1.5
16 ก.ค. 67	1147	1147	0	P.H. 7.9 Cl. 1.5
17 ก.ค. 67	1147	1148	1	P.H. 7.8 Cl. 1.5
18 ก.ค. 67	1148	1155	7	P.H. 7.8 Cl. 1.5
19 ก.ค. 67	1155	1163	8	P.H. 7.8 Cl. 1.5
20 ก.ค. 67	1163	1168	5	P.H 7.8 Cl. 1.5
21 ก.ค. 67	1168	1173	5	P.H. 7.8 Cl. 1.5
22 ก.ค. 67	1173	1181	8	P.H. 7.8 Cl. 1.5
23 ก.ค. 67	1181	1189	7	P.H. 7.8 Cl. 1.5
24 ก.ค. 67	1189	1194	5	P.H 7.8 Cl. 1.5
25 ก.ค. 67	1194	1198		P.H. 7.8 Cl. 15
26 ก.ค. 67	1198	1203	5	PH 7.8 Cl. 1.5
27 ก.ค. 67	1203	1206	3	P.H. 7.8. Cl. 1.5
28 ก.ค. 67	1206	1210	4	P.H. 7.8 Cl. 1.5
29 ก.ค. 67	1210	1216	6	P.H 7.8 Cl. 1.5
30 ก.ค. 67	1216	1221	5	P.H. 7.5 Cl. 1.5
31 ก.ค. 67	1221	1228	7	PH. 7.8 Cl. 15

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (สระว่ายน้ำ)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ส.ค. 67	1223	1224	1	P.A. 4.8 Ch. 1.5
2 ส.ค. 67	1224	1226	2	P.A. 4.8 Ch. 1.5
3 ส.ค. 67	1226	1228	2	P.A. 4.8 Ch. 1.5
4 ส.ค. 67	1228	1231	3	P.A. 4.8 Ch. 1.5
5 ส.ค. 67	1231	1241	10	P.A. 4.8 Ch. 1.5
6 ส.ค. 67	1241	1245	4	P.A. 4.8 Ch. 1.5
7 ส.ค. 67	1245	1250	5	P.A. 4.8 Ch. 1.5
8 ส.ค. 67	1250	1260	10	P.A. 4.8 Ch. 1.5
9 ส.ค. 67	1260	1272	12	P.A. 4.8 Ch. 1.5
10 ส.ค. 67	1272	1281	11	P.A. 4.8 Ch. 1.5
11 ส.ค. 67	1281	1290	9	P.A. 4.8 Ch. 1.5
12 ส.ค. 67	1290	1295	5	P.A. 4.8 Ch. 1.5
13 ส.ค. 67	1295	1305	10	P.A. 4.8 Ch. 1.5
14 ส.ค. 67	1305	1310	5	P.A. 4.8 Ch. 1.5
15 ส.ค. 67	1310	1326	16	P.A. 4.8 Ch. 1.5
16 ส.ค. 67	1326	1336	10	P.A. 4.8 Ch. 1.5
17 ส.ค. 67	1336	1346	10	P.A. 4.8 Ch. 1.5
18 ส.ค. 67	1346	1355	9	P.A. 4.8 Ch. 1.5
19 ส.ค. 67	1355	1370	15	P.A. 4.8 Ch. 1.5
20 ส.ค. 67	1370	1381	11	P.A. 4.8 Ch. 1.5
21 ส.ค. 67	1381	1390	9	P.A. 4.8 Ch. 1.5
22 ส.ค. 67	1390	1406	16	P.A. 4.8 Ch. 1.5
23 ส.ค. 67	1406	1415	9	P.A. 4.8 Ch. 1.5
24 ส.ค. 67	1415	1425	10	P.A. 4.8 Ch. 1.5
25 ส.ค. 67	1425	1431	6	P.A. 4.8 Ch. 1.5
26 ส.ค. 67	1431	1440	9	P.A. 4.8 Ch. 1.5
27 ส.ค. 67	1440	1449	9	P.A. 4.8 Ch. 1.5
28 ส.ค. 67	1449	1454	5	P.A. 4.8 Ch. 1.5
29 ส.ค. 67	1454	1460	6	P.A. 4.8 Ch. 1.5
30 ส.ค. 67	1460	1470	10	P.A. 4.8 Ch. 1.5
31 ส.ค. 67	1470	1479	9	P.A. 4.8 Ch. 1.5

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (สระว่ายน้ำ)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ก.ย. 67	1479	1483	4	P. H. 7.8 Ch. 1.5
2 ก.ย. 67	1483	1591	8	P. H. 7.8 Ch. 1.5
3 ก.ย. 67	1591	1292	1	P. H. 7.8 Ch. 1.5
4 ก.ย. 67	1292	1299	5	P. H. 7.8 Ch. 1.5
5 ก.ย. 67	1297	1332	5	P. H. 7.9 Ch. 1.6
6 ก.ย. 67	1332	1338	6	P. H. 7.8 Ch. 1.5
7 ก.ย. 67	1338	1440	2	P. H. 7.8 Ch. 1.5
8 ก.ย. 67	1440	1446	6	P. H. 7.8 Ch. 1.5
9 ก.ย. 67	1446	1449	3	P. H. 7.8 Ch. 1.5
10 ก.ย. 67	1449	1553	4	P. H. 7.9 Ch. 1.6
11 ก.ย. 67	1553	1558	5	P. H. 7.8 Ch. 1.5
12 ก.ย. 67	1558	1561	3	P. H. 7.8 Ch. 1.5
13 ก.ย. 67	1561	1566	5	P. H. 7.8 Ch. 1.5
14 ก.ย. 67	1566	1569	3	P. H. 7.8 Ch. 1.5
15 ก.ย. 67	1569	1573	4	P. H. 7.8 Ch. 1.5
16 ก.ย. 67	1573	1578	5	P. H. 7.8 Ch. 1.5
17 ก.ย. 67	1578	1581	3	P. H. 7.8 Ch. 1.5
18 ก.ย. 67	1581	1585	4	P. H. 7.8 Ch. 1.5
19 ก.ย. 67	1585	1591	6	P. H. 7.8 Ch. 1.5
20 ก.ย. 67	1591	1592	1	P. H. 7.8 Ch. 1.5
21 ก.ย. 67	1592	1600	8	P. H. 7.8 Ch. 1.5
22 ก.ย. 67	1600	1003	3	P. H. 7.8 Ch. 1.5
23 ก.ย. 67	1003	1008	5	P. H. 7.8 Ch. 1.5
24 ก.ย. 67	1008	1102	4	P. H. 7.8 Ch. 1.5
25 ก.ย. 67	1102	1109	7	P. H. 7.8 Ch. 1.5
26 ก.ย. 67	1109	1114	5	P. H. 7.8 Ch. 1.5
27 ก.ย. 67	1114	1620	6	P. H. 7.8 Ch. 1.5
28 ก.ย. 67	1620	1624	4	P. H. 7.8 Ch. 1.5
29 ก.ย. 67	1624	1629	2	P. H. 7.8 Ch. 1.5
30 ก.ย. 67	1629	1632	3	P. H. 7.8 Ch. 1.5

WI-EN0-002/1:F019(Rev 00)[23-06-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (สระว่ายน้ำ)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ต.ค. 67	1632	1639	7	P.H. 7.8 Cl. 1.0
2 ต.ค. 67	1639	1644	5	P.H 7.8 Cl. 1.5
3 ต.ค. 67	1644	1650	6	P. H .7.8 Cl. 1.5
4 ต.ค. 67	1650	1656	6	P. H. 7.8 Cl. 1.5
5 ต.ค. 67	1656	1660	4	P.H. 7.8 Cl. 1.5
6 ต.ค. 67	1660	1668	8	P. H. 7.9 Cl. 16
7 ต.ค. 67	1668	1668	0	P. H. 7.8 Cl. 1.4
8 ต.ค. 67	1668	1692	24	P. H. 7.8 Cl. 1.5
9 ต.ค. 67	1692	1716	24	P.H. 7.8 CL. 1.5
10 ต.ค. 67	1716	1716	0	P. H .7.8 Cl. 15
11 ต.ค. 67	1716	1716	0	P.H. 7.9. Cl. 15
12 ต.ค. 67	1716	1716	0	(*เปลี่ยน ตลอย สระว่ายน้ำ ใหม่ *)
13 ต.ค. 67	1716	1733	17	P.H. 7.8 CL. 1.5
14 ต.ค. 67	1733	1740	7	P.H. 7.6. Cl. 1.5.
15 ต.ค. 67	1740	1741	1	P.H. 7.8 Cl. 1.5
16 ต.ค. 67	1741	1742	1	P.H 7.8 Cl. 1.5
17 ต.ค. 67	1742	1751	9	P.H. 7.7 -Cl. 1.5
18 ต.ค. 67	1751	1753	12	P.H. 7.8. Cl. 1.5
19 ต.ค. 67	1753	1754	4	P.H. 7.8. Cl. 1.5
20 ต.ค. 67	1707	1762	5	P.H. 7.8 Cl. 1.5
21 ต.ค. 67	1762	1768	6	P.H. 7.3 Cl. 1.5
22 ต.ค. 67	1768	1781	13	P.H. 7.8 Cl. 1.5
23 ต.ค. 67	1775	1789	14	P.H 7.8 Cl. 1.5
24 ต.ค. 67	1789	1791	1	P.H 7.8 Cl. 1.5
25 ต.ค. 67	1791	1795	4	P.H. 7.8 Cl. 1.5
26 ต.ค. 67	1795	1798	3	P.H 7.8 Cl. 1.5
27 ต.ค. 67	1798	1799	2	P.H 7.8 Cl. 1.5
28 ต.ค. 67	1799	1801	1	P.H 7.8 Cl. 1.5
29 ต.ค. 67	1801	1803	2	P.H 7.8 Cl. 1.5
30 ต.ค. 67	1803	1807	4	P.H 7.8 Cl. 1.5
31 ต.ค. 67	1807	1809	4	P.H 7.8 Cl. 1.5

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (สระว่ายน้ำ)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 พ.ย. 67	1805	1814	9	PH 7.8 CL 1.5
2 พ.ย. 67	1814	1816	2	PH 7.8 CL 1.5
3 พ.ย. 67	1816	1820	3	PH 7.8 CL 1.5
4 พ.ย. 67	1820	1823	6	PH 7.8 CL 1.5
5 พ.ย. 67	1823	1825	4	PH 7.8 CL 1.5
6 พ.ย. 67	1825	1830	3	PH 7.8 CL 1.5
7 พ.ย. 67	1830	1833	3	PH 7.8 CL 1.5
8 พ.ย. 67	1833	1834	2	PH 7.8 CL 1.5
9 พ.ย. 67	1834	1839	5	PH 7.8 CL 1.5
10 พ.ย. 67	1839	1840	6	PH 7.8 CL 1.5
11 พ.ย. 67	1840	1847	7	PH 7.8 CL 1.5
12 พ.ย. 67	1840	1846	6	PH 7.8 CL 1.5
13 พ.ย. 67	1850	1851	1	PH 7.8 CL 1.5
14 พ.ย. 67	1851	1855	3	PH 7.8 CL 1.5
15 พ.ย. 67	1855	1860	5	PH 7.8 CL 1.5
16 พ.ย. 67	1860	1860	1	PH 7.8 CL 1.5
17 พ.ย. 67	1860	1863	5	PH 7.8 CL 1.5
18 พ.ย. 67	1863	1866	4	PH 7.8 CL 1.5
19 พ.ย. 67	1866	1866	3	PH 7.8 CL 1.5
20 พ.ย. 67	1870	1870	5	PH 7.8 CL 1.5
21 พ.ย. 67	1870	1873	2	PH 7.8 CL 1.5
22 พ.ย. 67	1873	1879	1	PH 7.8 CL 1.5
23 พ.ย. 67	1879	1880	1	PH 7.8 CL 1.5
24 พ.ย. 67	1880	1882	2	PH 7.8 CL 1.5
25 พ.ย. 67	1882	1886	4	PH 7.8 CL 1.5
26 พ.ย. 67	1886	1888	3	PH 7.8 CL 1.5
27 พ.ย. 67	1888	1891	4	PH 7.8 CL 1.5
28 พ.ย. 67	1891	1895	5	PH 7.8 CL 1.5
29 พ.ย. 67	1895	1894	4	PH 7.8 CL 1.5
30 พ.ย. 67	1894	2245	3	PH 7.8 CL 1.5

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

โครงการ คลับ รอยัล บี

CLUB ROYAL

สมุดคุมจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

QPM Quality Property Management

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา (สระว่ายน้ำ)		ผลต่าง	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง	(หน่วย)	
1 ธ.ค. 67	2275	2284	9	PH 7.8 CL 1.5
2 ธ.ค. 67	2279	2279	4	PH 7.8 CL 1.5
3 ธ.ค. 67	2280	2280	2	PH 7.8 CL 1.5
4 ธ.ค. 67	2283	2283	1	PH 7.8 CL 1.5
5 ธ.ค. 67	2286	2286	3	PH 7.8 CL 1.5
6 ธ.ค. 67	2288	2288	2	PH 7.8 CL 1.5
7 ธ.ค. 67	2289	2290	1	PH 7.8 CL 1.5
8 ธ.ค. 67	2290	2290	0	PH 7.8 CL 1.5
9 ธ.ค. 67	2293	2293	-1	PH 7.8 CL 1.5
10 ธ.ค. 67	2293	2296	4	PH 7.8 CL 1.5
11 ธ.ค. 67	2296	2299	5	PH 7.8 CL 1.5
12 ธ.ค. 67	2299	2301	1	PH 7.8 CL 1.5
13 ธ.ค. 67	ไม่มี	23.00	2	PH 7.8 CL 1.5
14 ธ.ค. 67	23.00	23.02	2	PH 7.8 CL 1.5
15 ธ.ค. 67	23.02	2306	4	PH 7.8 CL 1.5
16 ธ.ค. 67	23.04	23.04	1	PH 7.8 CL 1.5
17 ธ.ค. 67	23.04	23.08	1	PH 7.8 CL 1.5
18 ธ.ค. 67	23.08	2309	1	PH 7.8 CL 1.5
19 ธ.ค. 67	2309	2310	1	PH 7.8 CL 1.5
20 ธ.ค. 67	2310	2314	4	PH 7.8 CL 1.5
21 ธ.ค. 67	23.11	23.11	1	PH 7.8 CL 1.5
22 ธ.ค. 67	2311	23.13	2	PH 7.8 CL 1.5
23 ธ.ค. 67	13	2313	1	PH 7.8 CL 1.5
24 ธ.ค. 67	2613	2318	5	PH 7.8 CL 1.5
25 ธ.ค. 67	2318	2320	2	PH 7.8 CL 1.5
26 ธ.ค. 67	2320	2324	4	PH 7.8 CL 1.5
27 ธ.ค. 67	2324	2330	6	PH 7.8 CL 1.5
28 ธ.ค. 67	2330	2331	1	PH 7.8 CL 1.5
29 ธ.ค. 67	2331	2336	5	PH 7.8 CL 1.5
30 ธ.ค. 67	2336	2339	3	PH 7.8 CL 1.5
31 ธ.ค. 67	2339	2345	6	PH 7.8 CL 1.5

WI-EN0-002/1:F019(Rev.00)[23-08-53]

ภาคผนวก 5


อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และการดูแล



ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยต่อเติมส่วนที่อยู่ด้านนอกห้องพักและจัดการดูแลสระว่ายน้ำ









ภาคผนวก 6

พื้นที่สีเขียว และงานสวน

โครงการ คลับ รอยัล บี


ลักษณะภูมิประเทศ :









ภาพแสดงพื้นที่สีเขียวในโครงการ











ภาพแสดงพื้นที่สีเขียว (ไม้ยืนต้น – ไม้คลุมดิน - ไม้เลื้อยรอบอาคาร)

ภาคผนวก 7

ป้ายสัญลักษณ์ต่าง

โครงการ คลับ รอยัล บี

ป้ายบอกทาบบัตร



ป้ายบอกแตะคีย์การ์ด



ป้ายบอกดึง




ป้ายบอกผลัก



โครงการ คลับ รอยัล บี

ป้ายแสดงแผนผัง



ป้ายแสดงจุดรวมผล




ป้ายบอกทางหนีไฟ



ป้ายแสดงหัวจ่ายดับเพลิง



ป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาคผนวก 8

ความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย

โครงการ คลับ รอยัล บี

การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล :

ห้องจัดเก็บขยะและขอบเขตการทิ้งขยะ







การกำจัดขยะ



ภาคผนวก 9

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ คลับ รอยัล บี

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ













โครงการ คลับ รอยัล บี



บริษัท บีแอลการดับเพลิง จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ลพต.066

พนักงานดับเพลิงที่ได้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

เลขที่ 292/311 หมู่ที่ 5 ซอยบางกอกลีอ12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 20150

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น"

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

(นางเยือนใจ บุตรรัตพงษ์)

ผู้จัดการบริษัท บีแอลการดับเพลิง จำกัด

โครงการ คลับ รอยัล บี

ภาคเศรษฐกิจและสังคม



ภาคผนวก 10


การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร และการอำนวยความสะดวก


โครงการ คลับ รอยัล บี

ภาพแสดงการตรวจสอบอาคารประจำปี













โครงการ คลับ รอยัล บี

ภาพแสดงการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำดี





ภาพแสดงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า






การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน :





ภาพแสดงการใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานในโครงการ

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน :






โครงการ คลับ รอยัล บี

ภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย / การป้องกันอัคคีภัย :






ภาพแสดงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย (อัคคีภัย-สัญญาณเตือนภัย)







ภาพแสดงการติดป้ายชื่อ / หมายเลขติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / กระแสไฟฟ้าขัดข้อง /อุบัติเหตุภายในโครงการ



ภาคผนวก 11

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ที่ อว 0303/12060

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0001

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : ***1 กันยายน 2564***
หมดอายุ วันที่ : ***14 กรกฎาคม 2566***
ลงชื่อ :

(นางพจมาน ท่าจีน)
ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 20 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 25 mg/L ถึง 8 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 25 mg/L ถึง 8 000 mg/L	In - house method : TE-24 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- ซีโอดี 40 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 C
		- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 9.0	In - house method : TE-19 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 H^+B
		- ความขุ่น 0.50 NTU ถึง 1 000 NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2130 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หน้า 2/22

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- สภาพนำไฟฟ้า 100 µS/cm ถึง 5 000 µS/cm	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2510 B
		- ไซยาไนด์ 0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500- CN C, E
		- สารลดแรงตึงผิว (คำนวณเป็น LAS) 0.10 mg/L ถึง 30.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หน้า 3/22

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- ค่าสี 3.00 Pt-Co unit ถึง 100 Pt-Co unit	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2120 C
		- แคดเมียม 0.10 mg/L ถึง 1.00 mg/L - ทองแดง 0.10 mg/L ถึง 4.00 mg/L - สังกะสี 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แมงกานีส 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L - เหล็ก 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3111 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หน้า 4/22

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- ปรอท 0.0010 mg/L ถึง 0.0500 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3112 B
		- สารหนู 0.0020 mg/L ถึง 0.0300 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3114 C
		- ซีลีเนียม 0.0005 mg/L ถึง 0.0500 mg/L	

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หน้า 5/22

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- แบเรียม 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แคดเมียม 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - โครเมียมทั้งหมด 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ทองแดง 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แมงกานีส 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - นิกเกิล 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ตะกั่ว 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3120 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- *Legionella* spp. cfu/L Detected or not detected	ISO 11731 : 2017
		- *Legionella pneumophila* cfu/L Detected or not detected	
		- *Salmonella* spp. Detected or not detected	ISO 19250 : 2010
		- *Staphylococcus aureus* Detected or not detected	In - house method : TE-11 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9213 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- *Clostridium perfringens* Detected or not detected	Standing Committee of Analysts, The Microbiology of Drinking Water, 2021, part 6
		- *Pseudomonas aeruginosa* Detected or not detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9213 E
		- ปริมาณน้ำมันและไขมัน 3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- ปริมาณน้ำมันและไขมัน 3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B
		- ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.05 mg/L ถึง 10.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - NO_3^- E
		- ไนเตรท 0.22 mg/L ถึง 44.30 mg/L	
		- ไนไตรท์ในรูปไนโตรเจน 0.02 mg/L ถึง 3.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - NO_2^- B
		- ไนไตรท์ 0.07 mg/L ถึง 10.00 mg/L	

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หน้า 9/22

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น 2.0 mg/L ถึง 200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - N_{org} B
		- ฟลูออไรด์ 0.30 mg/L ถึง 1.40 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 – F^- D
		- ฟลูออไรด์ 0.30 mg/L ถึง 5.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 – F^- C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- บีโอดี 2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 – O G
		- บีโอดี 2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 – O C
		- ซัลเฟต 5.00 mg/L ถึง 200 mg/L	In – house Method : TE-34 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 – SO_4^{2-} E

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หน้า 11/22

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- ซิลิกา 0.10 mg/L ถึง 10.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 – SiO_2 C
		- เหล็ก 0.10 mg/L ถึง 1.50 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3500 – Fe B
		- แมงกานีส 0.04 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3500 – Mn B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 20 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 25 mg/L ถึง 8 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 25 mg/L ถึง 8 000 mg/L	In - house method : TE-24 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ซีโอดี 40 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 C
		- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 H^+B
		- ความขุ่น 0.50 NTU ถึง 1 000 NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2130 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- สภาพนำไฟฟ้า 100 µS/cm ถึง 5 000 µS/cm	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2510 B
		- ไซยาไนด์ 0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500- CN^- C, E
		- สารลดแรงตึงผิว (คำนวณเป็น LAS) 0.10 mg/L ถึง 30.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ค่าสี 5 ADMI ถึง 300 ADMI	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2120 F
		- แคดเมียม 0.10 mg/L ถึง 1.00 mg/L - ทองแดง 0.10 mg/L ถึง 4.00 mg/L - สังกะสี 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แมงกานีส 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L - เหล็ก 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3111 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- แบเรียม 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แคดเมียม 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - โครเมียมทั้งหมด 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ทองแดง 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แมงกานีส 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - นิกเกิล 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ตะกั่ว 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3120 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หน้า 17/22

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ปรอท 0.0010 mg/L ถึง 0.0500 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3112 B
		- สารหนู 0.0020 mg/L ถึง 0.0300 mg/L - ซีลีเนียม 0.0005 mg/L ถึง 0.0500 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3114 C
		- ปริมาณน้ำมันและไขมัน 3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ปริมาณน้ำมันและไขมัน 3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B
		- ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.05 mg/L ถึง 10.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - NO_3^- E
		- ไนเตรท 0.22 mg/L ถึง 44.30 mg/L	
		- ไนไตรท์ในรูปไนโตรเจน 0.02 mg/L ถึง 3.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - NO_2^- B
		- ไนไตรท์ 0.07 mg/L ถึง 10.00 mg/L	

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หน้า 19/22

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น 2.0 mg/L ถึง 200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - N_{org} B
		- บีโอดี 2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 – O G
		- บีโอดี 2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 – O C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ฟลูออไรด์ 0.30 mg/L ถึง 1.40 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 – F^- D
		- ฟลูออไรด์ 0.30 mg/L ถึง 5.00 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 – F^- C
3	น้ำสระว่ายน้ำ	- *Staphylococcus aureus* Detected or not detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9213 B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21

โครงการ คลับ รอยัล บี

ที่ อว 0303/12060

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
3 (ต่อ)	น้ำสระว่ายน้ำ	- *Pseudomonas aeruginosa* Detected or not detected	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9213 E

ออกให้ ณ วันที่ : 1 กันยายน 2564

ลงชื่อ :

(นางพจมาน ท่าจีน)

ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ฉบับที่ 13

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

LA-F-30-9/02-21 หน้า 22/22



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๓๗๙๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เทสท์ เทค จำกัด จำนวน ๑๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๔๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐,๓๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๓ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวอรษา อยู่บัว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-ค-๖๓๘๐
๒) นางสาวเรวดี ศิริมงคล	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-ค-๖๓๐๙

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวโศภิษฐา ใจดีเฉย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๖๓๘๕
๒) นายวัฒนา พันธ์เตช	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๖๓๓๒
๓) นางสาวอ้อยใจ สระจันทร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๖๓๓๓
๔) นางสาวมาริสา วิเศษสังข์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๖๓๓๔
๕) นายณัฐวุฒิ ใจสุภาพ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๓๑
๖) นายกิจติพงษ์ เย็นงาม	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๓๒
๗) นายไกรทอง สีขอน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๓๓
๘) นายสุริยา ชื่นบาน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๓๔
๙) นายภาคภูมิ มหาศรัทธา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๓๕
๑๐) นางสาวรัตรินทร์ ก้องสุรินทร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๓๖
๑๑) นางสาวนุสรา สุระเวก	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๓๗
๑๒) นางสาวนริศรา สอนบุญชู	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๓๘
๑๓) นางสาวผ่องอำไพ ยางงาม	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๔๐
๑๔) นางสาวนิศาชล อึ้งเกลี้ยง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๔๒

๑๕) นางสาวอังศุมา...

๑๕) นางสาวอังศุมา แสงนวล	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๔๓
๑๖) นางสาวนริศรา ผงพิลา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๔๕
๑๗) นางสาวคัทลียา ห้าวหาญ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๔๖
๑๘) นางสาวณัฐฐาพร แซ่อุ้ย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๔๗
๑๙) นางสาวกรกนก ชุนพิทักษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๗๓๔๘
๒๐) นางสาวควงหทัย เริ่มวานิชย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๒๑
๒๑) นางสาวจุไรรัตน์ จงประกอบกิจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๒๓
๒๒) นางสาวเมธปิยา เชาะลอ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๒๖
๒๓) นางสาวกันต์กมล ขะยะ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๒๗
๒๔) นางสาวชนิดา จันทร	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๒๘
๒๕) นางสาวพรทิวา วะโหรัมย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๒๙
๒๖) นางสาวปองกานต์ บรรดาศักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๓๐
๒๗) นายกิตติพิชญ์ ไข่เกตุ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๓๑
๒๘) นายธนพงศ์ นุสโต	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๓๒
๒๙) นายวิสิทธิ์ ปรางเล็ก	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๓๓
๓๐) นายอานนท์ สาริบูรณ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๓๕
๓๑) นางสาวพัทรีญา สุวิยะ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๘๙๓๖

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๔๕ รายการ น้ำใต้ดิน จำนวน ๓๓ รายการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน ๒๐ รายการ และดิน จำนวน ๑๗ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๕ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เดชะศรินทร์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖ ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๓๕

เอกสารแบบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๔๕
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๓ ๗ ๙ ๖ ลงวันที่ ๒ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๑๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 45 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
2	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
4	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
5	β-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
6	δ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
7	γ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[3] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[3]
9	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
10	Chemical Oxygen Demand	1) Open reflux, Titrimetric Method[3] 2) Close reflux, Colorimetric Method[3] 3) Close reflux, Titrimetric Method[3]
11	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[3]
12	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

(นางวิกาญจน์ ฉัตรสกุลวิโล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

13 Color...

โครงการ คลับ รอยัล บี

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[3]
14	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
15	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
16	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
17	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
18	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
19	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
20	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
21	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
22	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
23	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
24	Endrin Aldehyde	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
25	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[2]
26	Free Chlorine	1) Iodometric Method[3] 2) DPD Colorimetric Method[3]
27	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
28	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]

(นางริกาญจน์ จัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 Hexavalent Chromium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
29	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[3]
30	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
31	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
32	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
33	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
34	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
35	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[3] 2) Soxhlet Extraction Method[3]
36	pH	Electrometric Method[3]
37	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[3]
38	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
39	Sulfide	1) Iodometric Method[3] 2) Methylene blue Method[3]
40	Temperature	Laboratory and Field Methods[3]
41	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[3]
42	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method[3]
43	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[3]
44	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[3]
45	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

(นางวิกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

น้ำใต้ดิน...

น้ำใต้ดิน จำนวน 33 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
2	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
4	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
5	Beryllium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
6	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
7	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
8	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
9	Chromium (III)	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[3]
10	Chromium (VI)	Colorimetric Method[3]
11	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
12	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
13	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
14	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]

(นางวิภาญจน์ ฉัตรสกุลวิโล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

15 Dieldrin...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
15	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
16	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
17	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
18	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
19	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
20	α-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
21	β- HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
22	γ- HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
23	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
24	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
25	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
26	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
27	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
28	pH	Electrometric Method[3]
29	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method[3]
30	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

31 Silver...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
31	Silver	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
32	Vanadium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
33	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 20 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,9] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[5,9]
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

(นางวิกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

4) Digestion...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
4	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7]
		2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8]
		3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
		4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
5	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7]
		2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8]
		3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
		4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
6	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7]
		2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8]
		3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]
		4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
7	Chromium (III)	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method[1,4,7,10]
		2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method[1,4,8,10]

(นางวิกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน/วิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

3) Digestion...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,7,10] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,8,10]
8	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method[1,10] 2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method[6,10]
9	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
10	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
11	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

12 Mercury...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[1,11] 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[12]
13	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
14	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
15	pH	Electrometric Method[17,18]
16	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,13] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[5,13]
17	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8]

3) Digestion...

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
18	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
19	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
20	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]

ดิน จำนวน 17 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]

(นางวิภาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ผลตอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

2 Arsenic...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
2	Arsenic	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[5,9]
3	Barium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
4	Beryllium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
5	Cadmium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
6	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
7	Chromium (III)	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,7,10] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,8,10]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method[6,10]
9	Cyanide	Extraction, Distillation, Colorimetic Method[14,15,16]
10	Lead	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
11	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
12	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[12]

13 Nickel...

(นางวิภาญจน์ จัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
14	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[5,13]
15	Silver	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
16	Vanadium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
17	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]

<u>เอกสารอ้างอิง</u>

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.**ราชกิจจานุเบกษา.** 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.

2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

4. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846,** 1997.

5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 30508,** 1996.

6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A,** 1996.

7. United States...

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ผลสอบและมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010C,** 2000.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B,** 2007.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062,** 1994.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A,** 1992.

11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7470A,** 1994.

12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471A,** 1994.

13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742,** 1994.

14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C,** 2004.

15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oil. SW-846 Method 9013A,** 1996.

16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Cyanide in Waters and Extracts Using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014,** 2014.

17. United States...

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

17. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C**, 2004.


18. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

(นางวิภาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก 12


มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โครงการ คลับ รอยัล บี




Scanned with CamScanner

โครงการ คลับ รอยัล บี




Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner

โครงการ คลับ รอยัล บี




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

โครงการ คลับ รอยัล บี



Scanned with CamScanner

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร

โครงการ คลับ รอยัล บี

1) ค่ามาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พารามิเตอร์	หน่วย	เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง					หมายเหตุ
		ก	ข	ค	ง	จ	
1. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)		5-9	5-9	5-9	5-9	5-9	
2. บีโอดี (BOD)	มก./ล.(mg/l)	20	30	40	50	200	
3.ปริมาณของแข็ง (Soilds) 3.1 ค่าสารแขวนลอย 3.2 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Soilds) 3.3 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Soilds)	มก./ล.(mg/l) มล./ล.(mg/l) มก./ล.(mg/l)	30 0.5 500	40 0.5 500	50 0.5 500	50 0.5 500	60 - -	เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ
4. ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.(mg/l)	1.0	1.0	3.0	4.0	-	
5. ไนโตรเจน (Nitrogen)	มก./ล.(mg/l)	35	35	40	40	-	
6. น้ำมัน และ ไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.(mg/l)	20	20	20	20	100	

แหล่งที่มาของข้อมูล : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศใน


ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ประเภทอาคาร	ขนาดของอาคารที่กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด	≥ 500 ห้องนอน	100-< 500 ห้องนอน	< 100 ห้องนอน	-	-
2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	≥ 200 ห้องนอน	60-< 200 ห้องนอน	< 60 ห้อง	-	-
3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก	-	≥250 ห้อง	50-<250ห้อง	10-< 50 ห้องนอน	-
4. สถานบริการอาบอบนวด	-	> 5,000 ตร.ม.	1,000-<5,000 ตร.ม.	-	-
5. สถานพยาบาล	≥ 30เตียง	10-<30 เตียง	-	-	-
6. อาคารโรงเรียนราษฎร์ หรือสถาบันอุดมศึกษา	≥ 25,000ตร.ม.	5,000-< 25,000 ตร.ม.	-	-	-
7. อาคารที่ทำการ	≥55,000 ตร.ม.	10,000-<55,000ตร.ม.	5,000-<10,000ตร.ม.	-	-
8. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า	≥25,000 ตร.ม.	5,000-<25,000 ตร.ม.	-	-	-
9. ตลาด	≥ 2,500ตร.ม.	1,500-<2,500 ตร.ม.	1,000-<1,500ตร.ม.	500-<1,000 ตร.ม.	-
10. ภัตราคารและร้านค้า	≥ 2,500ตร.ม.	500-< 2,500ตร.ม.	250-<50 ตร.ม.	100-<250ตร.ม.	≤ 100 ตร.ม.

ภาคผนวก 13

เอกสารเกี่ยวข้องทางราชการ



เล่มที่ 6 เลขที่ 46 เล่มที่ 7 เลขที่ 1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แจ้งเมื่อพักงานตรวจสอบผังบริเวณ
ตั้งแต่ดำเนินการก่อสร้างถึงชั้นที่ 3 ชั้น
ตว. 14 มิย. 56 ตว. 14 มิย. 56
เงิน 20 บาท เงิน 10,143 บาท

หมายเหตุ แบบที่ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 35-30-01 แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าของอาคารยังคงต้องมีหน้าที่ขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายอื่นที่อาคารนี้เกี่ยวข้องต่อไป

อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารเสร็จแล้ว จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ ออกใบรับรอง ก่อนเปิดใช้อาคารตามมาตรา 32

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 287 / 2556


อนุญาตให้ บริษัท พัทยา แซงชัวอารี่ คอนโด จำกัด เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 306/96-97 ตรอก/ซอย - ถนน พัทพระยา หมู่ที่ 12
ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย นาเกลือ 12 ถนน - หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง นาเกลือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส./ส.ค.๑/ภ.ท.ด./ภ.ท.ค. เลขที่ 160979
เป็นที่ดินของ นางมยุรี นวน ดุษฎ์
ข้อ ๒ เป็นอาคาร ถาวร
(๑) ชนิด ก.ส.ล.๘ ชั้น จำนวน 1 หลัง (47 ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดคอนโดมิเนียม
พื้นที่/ความยาว 1,921 ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน 8 คัน พื้นที่ - ตารางเมตร ถนน-จอดรถ 154 ตร.ม.,พื้น 174 ม., สระว่ายน้ำ 552 ตร.ม.
(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่ 512 / 2555 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ นายสันติ อินหนี กพก.32764 กย.45401
ข้อ ๓ โดยมีนายชุมพันธ์ ไมกขะสมิต สสถ.2586,นายจรินทร์ วิลัยพิษ เป็นผู้ควบคุมงาน
ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต เป็นเงิน 10,163 บาท
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการประกอบการพิจารณาเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการฯ ตามหนังสือสำนักงานโยธาและผังเมือง เลขที่ พส 1009.6/4972 ลว. 25 พค. 55 หน้าที่เจ้าของอาคารต้องปฏิบัติ

(ลายมือชื่อ) _____
(นายอำนวย คลามไกล)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

บริษัท พัทยา แซงชัวอารี่ คอนโด จำกัด
PSC
Pattaya Sanctuary Condo Co., Ltd.

Scanned with CamScanner



การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....
(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

หมายเหตุ - ก่อนปฏิบัติงานตามเงื่อนไขนี้ ต้องมี 292/311-358 ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖

คำเตือน

(นางสาววัชญา ปิติมานะกุล)


๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกที่จะเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผ่นผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

Scanned with CamScanner



เล่มที่ 10 เลขที่ 9

ลว. 20 ธค. 56

เงิน 10 บาท

33-30-06

แบบ อ. ๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 33 / 2556

บริษัท

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า พัทยา แฟงซ์ชัวลารี่ ดอนโด จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 306/96-97 ตรอก/ซอย - ถนน ทัพพระยา หมู่ที่ 12 ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต เลขที่ 287 / 2556 ลงวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ก.ซี.อ.8 ชั้น จำนวน 1 หลัง (47 ห้อง)

เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 8 คัน

(๒) ชนิด - จำนวน -

เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน -

เพื่อใช้เป็น - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย นาเกลือ 12 ถนน -

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง นาเกลือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ซึ่งมี พัทยา แฟงซ์ชัวลารี่ ดอนโด จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร สิ่งนี้ พัทยา แฟงซ์ชัวลารี่ ดอนโด จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/หน้าสำรวจที่ 160979 เป็นที่ดินของ บางมูรี แวน ทูซท์

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) นายชูกพันธ์ โมกขะสมิต สสอ.2586.นวยจรินทร์ วิลัยพิพ กบ.45401

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

(ลายมือชื่อ) .....

(นายรณกิจ เอกะสิงห์)

รองนายกเมืองพัทยา รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง นายกเมืองพัทยา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๖

(นางสาวรัชฎา ปิติมานะกุล)

หัวหน้างานทะเบียนราษฎร

Scanned with CamScanner

คำเตือน


๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้อาคารนี้เพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

Scanned with CamScanner



50-30-13

ความสำคัญของเอกสาร

เอกสารนี้ เป็นหลักฐานของทางราชการที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบให้เจ้าบ้านเป็นผู้ดูแลรักษา และ เจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

ข้อ 2 กรณีมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย

ข้อ 3 เมื่อผู้ดูในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

บทลงโทษ

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
- ผู้ใดทำให้ หรือยอมรับหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการสำคัญเกี่ยวกับใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีผู้กระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 2096-132088-5 สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเมืองพัทยา

รายการที่อยู่ 292/311 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ชื่อหมู่บ้าน คาริอง 261 ลว.27 ส.ค.2556 ชื่อบ้าน บจ.พัทยา แซงชัวอารี คอนโด

ประเภทบ้าน อาคารชุด ลักษณะบ้าน อาคารชุด 8 ชั้น 47 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 27 สิงหาคม 2556

ลงชื่อ นายทะเบียน

(น.ส.รัชฎา ปิติมานะกุล)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 27 สิงหาคม 2556

หน้าที่ ๖

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ทะเบียนเลขที่	ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด	ที่ตั้งสำนักงาน	ชื่อ / ที่อยู่ของผู้จัดการ	จดทะเบียน วัน เดือน ปี	หน้างานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
1/2557	คลับ รอยัล บี	292/311 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	นายชาติชล [illegible] 3 1005 01368 78 1 อยู่บ้านเลขที่ 534 หมู่บ้านรอยัลโพธิ์ 35 แขวงนาเกลือ กรุงเทพมหานคร	6 ก.พ. 57	

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

Scanned with CamScanner

อ.ช. ๑๐

คู่ฉบับ

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด.ชลบุรี..สาขาบางละมุง.....
วันที่..๑๕....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ..๒๕๕๖.....

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท พัทยา แชงซ์ซิวอารี่ คอนโด จำกัด ทะเบียนเลขที่.....๒๖/๒๕๕๖.....วันที่..๑๕.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๕๖.....โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด.....คลับ รอยัล บี.....

๒. โฉนดที่ดินเลขที่.....๑๖๐๙๗๙.....ตำบล/แขวง.....นาเกลือ.....
อำเภอ/เขต.....บางละมุง.....จังหวัด.....ชลบุรี.....

๓. จำนวนอาคาร.....๑.....หลัง

๔. จำนวนห้องชุด.....๔๗.....ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕ (๕), (๖), (๗))
.....- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (ใบต่อ อ.ช.๑๑).....
.....
.....
.....
.....
.....

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล
ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน.....๔๗.....ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน.....-.....ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน.....-.....คัน
อื่นๆ.....-.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่
(.....(ว่าที่ ร.ต.สิโรตม์ บัวใหญ่).....)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง

แบบพิมพ์หมายเลข.....3096

ใบต่อ อ.ช.๑๐ (๑)

๑. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด "คลับ รอยัล บี " ตั้งอาคารชุดบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๐๙๗๙ หน้าสำรวจ ๑๘๑๐๗ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๒. ระบบโครงการสร้าง

๑. ตัวอาคารพร้อมฐานรากและโครงสร้างส่วนของอาคารชุดฯ

๒. ทางเดินรอบอาคารและภายในตัวอาคาร

๓. ที่จอดรถจำนวน ๘ คัน

๔. ถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง

๕. ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ถัง

๖. บันไดหลักและบันไดหนีไฟ

๗. ห้องโถงส่วนต้อนรับ ชั้น ๑

๘. พื้นที่ดาดฟ้า ชั้น ๙

๙. สระว่ายน้ำ ๕๕๒ ตร.ม.

๑๐. ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เลขที่ ๒๙๒/๓๑๑ หมู่ ๕ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๓. งานระบบประปา

๑. เมนท่อประปาขนาดท่อส่งน้ำ ขนาด ๒ ½ นิ้ว ชั้น ๑ ถึง ๘

๒. มาตรวัดน้ำติดตั้งโดยการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน ๑ ลูก

๓. ท่อเมนน้ำดีจากถังเก็บน้ำใต้ดินขึ้นถังเก็บน้ำดาดฟ้า พร้อมอุปกรณ์ใต้ดิน-ดาดฟ้า

๔. ท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากบ่อเก็บน้ำดาดฟ้าเข้าห้องชุดและส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์

๕. ปั๊มน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน ๒ ชุด

๖. ระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำ จำนวน ๒ ชุด / ๑ ตู้

๗. เมนท่อน้ำทิ้ง แนวตั้ง , แนวนอน

๘. ท่อน้ำโสโครก แนวตั้ง , แนวนอน

๙. ท่อน้ำฝนพร้อมจุดระบายน้ำ (ชั้น ๑ ถึง ๘)

๑๐. ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน ๒ ชุด ชั้นดาดฟ้า

๔. ระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ บ่อ

๒. ถังบ่อดักไขมัน ชั้น ๑ ถึง ๘ จำนวน ๑ ถัง

๕. ระบบไฟฟ้า

๑. หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

๒. สายเมนไฟฟ้า พร้อมรางจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าตู้เมนแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาตรใหญ่ ชั้น ๑ จำนวน ๑ ชุด

/ ๓. ตู้เมนแจกจ่าย...

ใบต่อ อ.ช.๑๐ (๒)

๓. ตู้เมนแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาตรใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑ จำนวน ๑ ตู้

๔. สายเมนไฟฟ้าจากตู้เมนแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาตรใหญ่ ไปยังมาตรวัดกระแสไฟฟ้าตามชั้น ๑ ถึง ๘

๕. ตู้ควบคุมไฟฟ้าส่วนกลาง ชั้น ๑

๖. แผงติดมาตรวัดกระแสไฟฟ้า

๗. สายเมนไฟฟ้าจากมาตรวัดกระแสไฟฟ้าจ่ายตามห้องชุดพร้อมราง

๘. ไฟฟ้าแสงสว่างทั้งอาคาร ชั้น ๑ ถึง ดาดฟ้า ทุกชั้น

๙. ไฟฉุกเฉิน ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๘

๖. ระบบป้องกันอัคคีภัย

๑. ท่อเมนน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ชั้น ๑ ถึง ดาดฟ้า

๒. ตู้ดับเพลิงตามชั้นพร้อมอุปกรณ์ (สายฉีด, หัวฉีด, เครื่องดับเพลิง)

๓. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น ๑ ถึง ดาดฟ้า ทุกชั้น

๗. ระบบโทรศัพท์

๑. ตู้สาขาโทรศัพท์และระบบสายโทรศัพท์ภายในอาคารชั้น ๑ ถึง ๘ จำนวน ๑ ชุด

๘. ระบบปรับอากาศภายในห้องที่เป็นทรัพย์ส่วนกลาง

๙. ระบบโทรทัศน์

๑. สายเมนเคเบิ้ลทีวีภายใน และ บู๊ตเตอร์ จำนวน ๔ ตัว

๒. กล้องวงจรปิด (โทรทัศน์) ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๘

๑๐. ระบบป้องกันฟ้าผ่า สายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งชั้นดาดฟ้า จำนวน ๑ ชุด

๑๑. ระบบลิฟท์โดยสารพร้อมห้องเครื่อง ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๘ จำนวน ๑ ตัว

๑๒. ระบบตรวจเช็คผ่าน เข้า-ออก ระบบคีย์การ์ด

๑. จุดตรวจเช็คผ่านการเข้า-ออก , ระบบควบคุมการผ่านเข้า -ออก

๑๓. ทรัพย์สินอื่นที่ใช้เงินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ จัดซื้อขึ้นมาเพิ่มเติมภายหลังที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือ เป็นสิทธิของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม

(ลงชื่อ) .....พนักงานเจ้าหน้าที่

(ว่าที่ ร.ต.สโรชน์ บัวใหญ่)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง

CLUB ROYAL B JURISTIC PERSON
นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี
292/311 Moo 5 Soi Naklua 12, Naklua, Banglamung, Chonburi 20150 Tel.098-2839815
292/311 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี 20150 โทร.098-2839815
Email:clubroyal_b@qpm.co.th

ที่ CRB ๐๑/๐๘-๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี
เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี
๒. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ
๓. หนังสือมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง
๔. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
๕. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ช.ช.๒) ผู้จัดการนิติบุคคลฯ
๖. ตัวอย่างลายมือชื่อตัวอย่างผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ
๗. หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ พร้อมรายละเอียด

ตามที่ มติที่ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติแต่งตั้งให้ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายนิรัญ หงษ์ทอง เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ (๒๓) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี จึงมีหนังสือมายังท่าน ให้ไปรดำเนินการจดทะเบียนผู้รักษาการผู้จัดการนิติอาคารชุดฯ เพื่อให้เป็นตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด
โดย นายนิรัญ หงษ์ทอง เป็นผู้ดำเนินการแทนในฐานะ
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี

นางสาวนิภาพร ขัยบัญญา
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖





รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 2004-058024-5 สำนักทะเบียน อำเภอบางละมุง

รายการที่อยู่ 29/268 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ชื่อหมู่บ้าน เซนสิริโอม 31

เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการยื่นจดผู้จัดการนิติบุคคลฯ
นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี เท่านั้น

ประเภทบ้าน ป้ายแผ่น ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 31 พฤษภาคม 2557

ลงชื่อ นายทะเบียน
(น.ส.อัมพร ดีชัว)

ขอเลขหมายประจำบ้านตามคำร้องที่ 106 วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 31 พฤษภาคม 2557

ลงวันที่ 31 พ.ค. 2557 ของ ป.ศรีราชา พัฒนาวิลล์ จก. 1

2

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 2004-058024-5 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายนิรัญ หงษ์ทอง สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-2404-00562-62-9 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 16 ก.ค. 2519

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นรินทร์ 3-2404-00562-[illegible] สัญชาติ ไทย

เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการยื่นจดผู้จัดการนิติบุคคลฯ
นิติบุคคลอาคารชุด คลับ รอยัล บี เท่านั้น

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ [illegible] 3-2404-00562-60-2 สัญชาติ ไทย

* มาจาก 245/35 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ ย้ายปลายทางอัตโนมัติ นายทะเบียน
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เมื่อ 27 ก.ค. 2565 (นายวินย์ถวรรฆ สุดสังข์)

** ไปที่ นายทะเบียน

สำเนาถูกต้อง

อ.ช. ๑๓

คู่ฉบับ

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง
วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด กลับ รอยัล บี

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้.....

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 292/311 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง นาเกลือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่
(รักษาการแทน จ.ต.สิโรตม์ บัวใหญ่)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง

แบบพิมพ์หมายเลข 5099

THANK YOU

